ЦНИИОМТП

ЧАСТЬ 6

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

6425030007
88007

СБОРКА И СВАРКА ТРУБ В ТРЕХТРУБНЫЕ СЕКЦИИ НА МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ТРУБОСВАРОЧНОЙ БАЗЕ БТС 142В ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 1020 мм

МОСКВА 199

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ

Т И П О В А Я
Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я К А Р Т А

НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

5425039007
98007

СБОРКА И СВАРКА ТРУБ В ТРЕХТРУБНЫЕ СЕКЦИИ НА МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ТРУБОСВАРОЧНОЙ БАЗЕ БТС 142В ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 1020 мм

РАЗРАБОТАНА

Институтом ВНИИСТтехнефтегазстроя

Заместитель директора института Г А.Потемкин

Заведующий отделом Л М Цальчиков

Главный специалист В И.Климов

МОСКВА 1991

СОГЛАСОВАНО

Управлением механизации и технологии строительства Госстроя СССР

Письмо от 31 07 1990г № 12-238

Введена в действие с 01 03 1991 г

© ЦНИИОМТП Госстроя СССР

I ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

I I Типовая технологическая карта разработана на сборку и двустороннюю автоматическую сварку под слоем флюса I км труб диаметром I020 мм в трехтрубные секции на механизированной трубосварочной базе БТС-I42В

I 2 При разработке типовой технологической карты приняты исходные данные

трубы электросварные прямошовные и спиральношовные из горячекатаных в том числе с контролируемой прокаткой нормализованных и термически упрочненных низколегированных сталей с нормативным значением временного сопротивления на разрыв до 588 7 МПа (60 кгс/мм^2) и термоупрочненных до 637 5 МПа (65 кгс/мм^2); неизолированные:

толщина стенки труб

длина труб

количество труб в одной секции

количество стыков в одной секции

количество трехтрубных секций в I км

I 3 В состав работ рассматриваемых картой входят:

очистка внутренней поверхности труб от грязи снега льда и посторонних предметов;

обработка кромок труб станком СПК-I2IА под автоматическую сварку;

сборка и двусторонняя автоматическая сварка под слоем флюса трехтрубных секций

I 4 Работы выполняются в летний период в условиях равнинной и слабопересеченной местности и ведутся в одну дневную смену продолжительностью 8 ч

2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2 I Выполнению работ по сборке и сварке труб на трубосварочной базе БТС-I42В предшествует комплекс организационно-технологических мероприятий и подготовительных работ:

сдача базы по акту в соответствии с "Положением о порядке и приемке в эксплуатацию трубосварочных баз";

назначение лиц ответственных за качественное и безопасное производство сварочно-монтажных работ (прораб мастер работник полевой испытательной лаборатории – ПИЛ);

подготовка для трубоукладчика подъездных путей к приемному стеллажу БТС-I42В стеллажу-накопителю секций труб и стенду контроля сварных стыков;

размещение в зоне производства работ трубоукладчика;

[illegible] для подъема и перемещения труб и секции труб;

установка в зоне производства работ вагончика для обогрева людей хранения инструмента и инвентаря;

обеспечение рабочих мест бригады средствами первой медицинской помощи питьевой водой противопожарным оборудованием;

инструктаж членов бригады по технике безопасности и производственной санитарии

До начала работ по обработке кромок труб станком СПК-I2IА для последующей сборки и автоматической сварки необходимо выполнить следующие работы

очистить внутреннюю поверхность труб от возможных загрязнений;

провести визуальный осмотр поверхностей труб и при обнаружении дефектов произвести необходимый ремонт в том числе

ЗАВ ОТД	ПАЛЬ ИКОВ		
РУ ГР	РУСАКОВ		
ИНЖ КОНС	ЛИГУС		
ИНЖ КОНС	ЗАЛЕС АЯ		
ИНЖ НЕ	ДУ ЕВА		
ИНЖЕ ЕР			

8425030007

Сборк варк труб трехтрубные секции на механизированн й трубосварочной базе БТС 142В при строительстве магистральных трубопроводов диаметром 1020 мм

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
	1	12

ВНИИПК
техоргнефтегаз рой

И В Н ПОД	ПОДПИС	А А	ВЗАМЕН ИНВ. Н

устранить шлифованием царапины риски и задиры на трубах глубиной свыше 0 2 мм но не более 5 % от толщины стенки трубы которая не должна быть выведена за пределы минусового допуска

исправить с применением безударных разжимных устройств вмятины на концах труб глубиной до 3 5 % от диаметра трубы

Трубы с царапинами рисками задирами глубиной более 5 % от толщины стенки вмятиной глубиной превышающей 3 5 % от диаметра трубы или с забоинами и задирами фасок глубиной более 5 мм ремонту не подлежат, а дефектные участки труб следует обрезать

2 3 Перед сваркой необходимо осуществить обработку кромок труб

2.3 I Обработку кромок труб производят на станках СНК-121А. Функции операторов станков выполняют монтажники наружных трубопроводов 4 разряда

2 3 2. Трубы с заводской разделкой кромок с накопителя подают на стенд обработки кромок при этом перемещением труб управляет один из операторов станков СНК, назначаемый руководителем работ

Схема разделки кромок представлена на рис I



Рис. I Схема разделки кромок при толщине стенки труб 11 –18 мм

2 3 3 Система крепления и перемещения станков на рабочих местах обеспечивает возможность сквозного перемещения труб по линии обработки кромок У первой трубы обрабатываются обе кромки у второй – левая кромка а у третьей – правая

2 4 Сборка и двусторонняя автоматическая сварка труб в трехтрубную секцию производятся на втором стенде БТС 142В.

На первом этапе осуществляется сборка и сварка двухтрубной секции

2 4.I Обработанная первая труба передается по рольгангу продольного перемещения в конец стенда обработки торцов и оттуда через промежуточный накопитель перемещается на стенд двусторонней автоматической сварки где продольным перемещением устанавливается правым торцом между зажимными башмаками центратора

2.4 2 Вторая труба подается на стенд автоматической сварки аналогичным путем но устанавливается между зажимными башмаками центратора своим левым торцом

2.5 Сборка и двусторонняя автоматическая сварка стыков труб производится с учетом следующих технологических требований

2 5.I. Сборка стыков труб выполняется без зазора.

На отдельных участках стыка длиной до I00 мм зазор допускается не более 0.8 + I 9 мм

2 5 2 Сборку необходимо выполнять с помощью одной прихватки на режимах сварки первого наружного слоя шва. Длина прихватки должна быть не менее 200 мм

2 5.3 Непосредственно перед прихваткой и сваркой производится просушка кольцевыми нагревателями торцов труб и прилегающих к ним участков шириной не менее I50 мм.

Просушка торцов труб с нагревом до температуры 20-50 С обязательна:

при наличии влаги на трубах независимо от прочности основного металла

при температуре окружающего воздуха ниже +5 °С в случае сварки труб с нормативным временным сопротивлением разрыву 539 МПа (55 кгс/мм^2) и выше

При двусторонней автоматической сварке на трубосварочных базах типа БТС предварительный подогрев не требуется.

2 5 4 Наложение слоев шва производится в следующем порядке

сварка первого наружного слоя

последующая одновременная сварка второго наружного и внутреннего слоев шва

2 6 На втором этапе осуществляют сборку и сварку второго стыка трехтрубной секции

2 6 I Готовая двухтрубная секция по роль ангу перемещается вправо в конец стенда сборки и сварки и на этот же стенд подается третья труба так чтобы она наехала на штангу а обработанный правый торец трубы разместился между зажимными башмаками центратора

2 6 2 Отведенная вправо двухтрубная секция перемещается влево до соприкосновения с зажатой центратором трубой и выполняются сборка и сварка второго стыка трехтрубной секции

2 7 Для сварки используются сварочная проволока по ГОСТ 2246-70* "Проволока стальная сварочная и флюс по ГОСТ 9087-81* Флюсы сварочные плавленные

Сочетания сварочных материалов (флюса и проволоки) в зависимости от марки сталей представлены в табл I.

Таблица I

Марка		Нормативное значение временного сопротивления разрыву МПА (кгс/мм^2)
флюса	проволоки	
АН-348А АНЦ-I, АН-348АМ, АН-47	СВ-08ГА	До 588 7 (60) включительно
АН-47	СВ-08ХМ СВ-08МХ	Свыше 539 (55) до 588,7 (60) включительно в том числе термически упрочненных с $\sigma_в$ = 637 (65)
АН-ВС	S 2МО СВ-08ХГ2СНМТ	
ФЦ-I6	СВ-08ГНМ	539-588 7 (55-60) включительно

2 8 Режимы сварки наружных и внутренних слоев шва при сварке малоуглеродистых и низколегированных горячекатаных и нормализованных сталей приведены в табл 2, термически упрочненных и из труб с контролируемой прокаткой в табл 3

Режимы сварки представлены на основании ВСН 006-89 "Строительство магистральных и промысловых трубопроводов Сварка

Таблица 2

Толщина стенки мм	Порядковый номер слоя		Напряжение В	Скорость сварки м/ч	Смещение электрода с зенита, мм
		Наружная сварка			
II 0-I8 0	Первый	[illegible]	42-44	40-50	50-70
	Последующ	[illegible]	44-46	35-45	40-60
		Внутренняя сварка			
II,0-I8,0	[illegible]	[illegible]	42-46	35-45	I5-20

Таблица 3

Толщина стенки мм	Порядковый номер слоя		Напряжение В	Скорость сварки м/ч	Смещение электрода с зенита мм
		Наружная сварка			
8 0-I5 I	Первый	500-700	40-44	40-45	40-80
	Последующ	650-700	44-46	40-55	40-60
		Внутренняя сварка			
8 0-32 0	Первый	500-800	40-44	40-50	I5-20

Примечание Сварку выполняют электродной проволокой диаметром 3 мм Полярность обратная Вылет электрода 40-54 мм Угол наклона электрода "вперед" до 30°

2 8 I Число наружных слоев должно составлять два ширина облицовочного наружного слоя - I8 ± 3 мм Внутренний шов сваривают в

один слой Значение усиления внутреннего и наружного швов должно находиться в пределах I-3 мм

2 8 2 Для предотвращения непроваров и шлаковых включений автоматическую сварку прихваток и начального участка шва не следует выполнять при значениях тока менее нижнего предела диапазона режимов сварки

2 8 3. Начинать и оканчивать сварку стыка необходимо на расстоянии не менее I00 мм от продольных швов свариваемых труб

2 8 4 Во избежание образования шлаковых включений и непровара между первым наружным и внутренним слоями в начале прихватки или первого слоя шва рекомендуется делать шлифовальной машинкой пропил глубиной 4-5 мм шириной 3-4 мм и длиной не менее 25-30 мм

2 8 5 Чтобы избежать образования трещин, запрещается освобождать жимки центратора до полного завершения процесса сварки первого наружного слоя шва стыка

2 9 Сварка ведется двумя сварочными головками входящими в комплект трубосварочной базы БТС-I42В, при этом для наружных слоев шва применяется головка ГДФ-I000IУ3 Для внутренней сварки сварочная головка устанавливается на конце гидравлического центратора входящего вместе с головкой в комплект БТС-I42В.

2 I0 Трубосварочная база БТС-I42В укомплектована блоком питания в состав которого входят все необходимые для сварки источники питания - два выпрямителя ВДУ-I20I и один выпрямитель ВД-306

2 II Схема производства работ на трубосварочной базе БТС-I42В приведена на рис 2

3 ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3 I Для обеспечения требуемого качества работ необходимо проводить

проверку квалификации сварщиков;

контроль исходных сварочных материалов и труб (входной контроль)

систематический операционный (технологический) контроль осуществляемый в процессе сборки и сварки

визуальный контроль (внешний осмотр) обмер готовых сварных соединений (для сварных соединений выполненных двусторонней автоматической сваркой под слоем флюса - дополнительно по макрошлифам)

проверку сварных швов неразрушающими методами контроля

3 2 Аттестацию и проверку квалификации сварщиков осуществляет постоянно действующая комиссия треста под председательством его главного инженера в объеме и с использованием методик определенных требованиями ВСН 006-89 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов Сварка СНиП Ш-42-80 "Правила производства и приемки работ Магистральные трубопроводы

3 3 Все трубы могут быть приняты для монтажа только после прохождения приемки и освидетельствования на их соответствие требованиям ВСН 012-88 "Строительство магистральных и промысловых трубопроводов Контроль качества и приемка работ (часть I раздел 4) а также требованиям ВСН 006-89

Для проведения сварочных работ допускается применение электродов, флюсов проволок только тех марок которые регламентируются требованиями ВСН 006-89 и СНиП 2 05 06-85 Магистральные трубопроводы"

3 4 Операционный контроль проводят мастер прораб (ст прораб) и служба контроля ПИЛ При этом проверяется правильность и последовательность выполнения технологических операций по сборке и сварке в соответствии с требованиями ВСН 006-89

3 5 Геометрические размеры швов определяются на макрошлифах изготовленных из каждого двухсотого стыка и должны соответствовать данным указанным в ВСН 006-89 п.2 5 5

3 5 I В случае отклонения размеров швов от заданных сварку следует прекратить отладить оборудование и режим сварки

3 5.2 Остальные I99 стыков предшествующих вырезанному следует считать годными если в результате контроля просвечиванием в них не обнаружено недопустимых дефектов

3.5 3. Если наружный последний слой шва смещен относительно первого наружного слоя, стык считается годным при отсутствии в нем недопустимых дефектов и соблюдении заданных режимов При этом оси наружного первого и внутреннего слоев должны совпадать или быть смещены относительно друг друга не более чем на 2 мм

3 6 Все стыки подвергаются неразрушающему контролю в объеме и методами указанными в СНиП Ш-42-80 "Правила производства и приемки работ Магистральные трубопроводы и в соответствии с требова-

Инв № подл.	Подпись	Дата	Взамен инв №



Рис 2 Схема производства работ по сборке и сварке труб в трехтрубные секции на механизированной трубосварочной базе ВТС-I42В

I стенд обработки торцов труб на станке СПК I2IA

2 стенд двусторонней автоматической сварки труб в трехтрубную секцию

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

6425030007

Лист 5

ниями ВСН 012-88 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов Контроль качества и приемка работ (часть I)

Контроль качества сварных соединений неразрушающими методами производится работниками службы контроля (ПИЛ специализированных управлений по контролю и т п)

3 7 При выполнении сварочных работ следует своевременно оформлять исполнительную производственную документацию и акты промежуточной приемки в соответствии с перечнем представленным в ВСН 012-88 "Строительство магистральных и промысловых трубопроводов Контроль качества и приемка работ (часть II) в том числе

список сварщиков составляемый службой главного сварщика форма № 2 3

журнал сварки труб который ведет производитель работ форма № 2 6 (2 6а)

заключение по проверке качества сварных соединений физическими методами контроля составляемое службой контроля качества форма № 2 9

заключение о результатах механических испытаний контрольных и допускных сварных соединений составляемое службой контроля качества форма № 2 I

3.8. Технические критерии и средства контроля операций и процессов приведены в табл 4

Таблиц 4

Наименование процессов подлежащих контролю	Предмет контроля	Инструмент и способ контроля	Время контроля	Ответственный контролер	Технические критерии оценки качества
Проверка состояния поверхности труб	Наличие повреждений (задиры риски вмятины на теле и на торцах забоины и задиры фасок разнотолщинность кольца зазубрины)	Шаблон штангенциркуль глубиномер, линейка	До начала работ по зачистке кромок	Прораб	Соответствие требованиям ВСН 006-89 п 2 2
Входной контроль сварочных материалов (проволоки и флюса)	Наличие сертификатов соответствие маркировки состояние упаковки степень очистки сварочной проволоки Условия и режимы прокалки флюса	Визуально Термометр	До начала производства работ на базе	Прораб (служба контроля)	Соответствие требованиям ВСН 006-89 п 2 3 Соответствие ГОСТ 2246-70* ГОСТ 9087-81* Зачистка проволоки до металлического блеска без нарушения калибровки

Продолжение таблицы 4

Наименование процессов подлежащих контролю	Предмет контроля	Инструмент и способ контроля	Время контроля	Ответственный контролер	Технические критерии оценки качества
Очистка полости труб	Степень очистки полости труб	Визуально	До начала сборки	Мастер	Не допускается наличие посторонних предметов внутри труб
Обработка кромок труб	Форма разделки размеры качество обработки, степень зачистки кромок Степень просушки торцов труб и прилегающих к ним поверхностей	Шаблон станка ОПК линейка Термометр	До начала сборки	Прораб	Соответствие требованиям ВСН 006-89 п 2 5. Зачистка кромок до чистого металла на ширину не менее 10 мм Просушка торцов на ширину 150 мм
Сборка стыка	Отсутствие зазора Размер прихватки Режим сварки при наложении прихваток	Шаблон Сварочный щп, амперметр вольтметр	До начала сварки	То же	Зазор не допускается Количество прихваток - 4 Длина прихватки - 200 мм Режим сварки по ВСН 006-89, табл 18 и 19

Продолжение таблицы 4

Наименование процессов подлежащих контролю	Предмет контроля	Инструмент и способ контроля	Время контроля	Ответственный контролер	Технические критерии оценки качества
Двусторонняя автоматическая сварка стыка под слоем флюса	Режимы сварки каждого слоя в том числе сила тока напряжение, скорость сварки смещение электрода с зенита вылет и угол наклона электрода, Полярность тока Последовательность сварки, количество швов	Амперметр вольтметр и другая контрольно-измерительная аппаратура	В процессе сварки	Прораб	Соответствие требованиям ВСН 006-89 п 2 5
Размеры и внешний вид шва	Геометрические размеры швов (наружных и внутреннего) наружные дефекты сварного шва (подрезы трещины, наплывы, кратеры)	По шаблонам 1 стык из каждых 200 стыков Шаблон сварочный, линейка Глубиномер	По окончании сварки	Прораб	Соответствие требованиям ВСН 006-89 п 2 5 Ширина наружного шва 22 ± 4 мм Усиление внутреннего и наружного швов 1-3 мм

4 КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИННОГО ВРЕМЕНИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА 1 км ТРУБОПРОВОДА

Таблица 5

Наименование процесса	Номер фасета для пересчета показателей	Единица измерения	Объем работ	Обоснование	Норма времени чел -ч		Расценка р -к		Затраты труда чел -ч		Заработная плата р -к	
					рабочих	машинистов	рабочих	машинистов	рабочих	машинистов	рабочих	машинистов
Двусторонняя автоматическая сварка труб	01	10 стыков	5 8	ЕНиР § Е10-1-27 К = 0 82 (расчетный)	33 87	-	26-03	-	196 45	-	150-97	

5 ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА 1 км ТРУБОПРОВОДА

Таблица 6

Наименование процесса	Единица измерения	Объем работ	Затраты труда чел -ч		Принятый состав звена	Продолжительность процесса, ч	Рабочие смены: 1	2	3	4
			рабочих	машинистов			Часы: 1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7
Двусторонняя автоматическая сварка труб	10 стыков	5 8	196 45	-	Электросварщики на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разр - 2 2 разр - 2 Монтажники наружных трубопроводов. 4 разр - 2 3 разр - 1	28 06				

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Потребность в машинах механизмах инвентаре и приспособлениях представлена в табл 7

Таблица 7

Наименование	Тип, марка ГОСТ ТУ разработчик (изготовитель)	Количество (по карте)	Краткая характеристика
Механизированная трубосварочная база	БТС-142В (Киевский филиал СКБ Газстроймашина)	I	Диаметр свариваемых труб – 1020 1220 и 1420 мм Длина свариваемых труб – 10-12 м секции – 20-36 м Одновременно потребляемая мощность линия обработки торцов труб – 50 кВт, линия сборки и сварки – 213 кВт
Станок подготовки кромок труб	СПК-121А	2	Диаметр обрабатываемых труб – 1020 и 1220 мм, толщина стенки – 12-21 мм масса – 4000 кг
Центратор внутренний гидравлический	ЦВ-104	I	Диаметр стыкуемых труб – 1020 мм длина штанги – 38 5 м
Станок машинной очистки и намотки проволоки	МОН-52	I	Максимальная производительность – до 100 м/мин Потребляемая мощность – 5,2 кВт Масса – 900 кг
Печь для прокалки электродов и флюсов	СНО-5 5/5-И1	I	Максимальная температура печи до 500 °С Потребляемая мощность – 15 кВт Масса – 340 кг
Сварочная головка	ГДФ-1000ПУ3	I	Сварочный ток – до 1200 А Напряжение на дуге до 50 В Диаметр электродной проволоки – 3-5 мм
Электрошлифовальная машина с двойной изоляцией	ВА-1400 (Ш-1-178)	2	
Крюк удаления стружки с резцов	Изготавливается на месте	I	

Продолжение таблицы 7

Наименование	Тип, марка, ГОСТ, ТУ разработчик (изготовитель)	Количество (по карте)	Краткая характеристика
Комплект гаечных ключей	ГОСТ 2839-80Е	I	
Ключ для установки резцов	СПК 70 010	I	
Шаблон	СПК.121 70.001	I	
Контршаблон	СПК.121.70.002	I	
Щетка для уборки стружки		I	
Щуп для замера зазора	ТУ2-034-[illegible]	I	

Потребность в материалах для выполнения работ по сборке и сварке I км труб в трехтрубные секции приведена в табл 8

Таблица 8

Наименование материалов	Фасет-код	Единица измерения	Объем работ	Потребность, кг	
				на единицу измерения	на весь объем
Проволока сварочная 3 мм	02-I	10 стыков	5 8	16 5	95,7
Флюс	03-I	То же	5,8	56 5	327 7
Пластины твердосплавные	-	- -	5 8	0,05	0,29

7 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

7 I Общие положения

7 I I При сборке и сварке секций из отдельных труб на трубосварочной базе следует руководствоваться

СНиП III-42-80 Магистральные трубопроводы Правила производства и приемки работ

СНиП III-4-80* Техника безопасности в строительстве

РД I02-ОII-89 Охрана труда Организационно-методические документы

Правилами техники безопасности при строительстве магистральных стальных трубопроводов

Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ и ПТБ) утвержденными Главгосэнергонадзором Минэнерго СССР 24 I2.I984 г ;

ГОСТ I2 2 004-75 ССБТ Машины и механизмы специальные для трубопроводного строительства Техника безопасности

ГОСТ I2 3.003-86 ССБТ Работы электросварочные Требования безопасности

Правилами пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ ППБ 05-86 утвержденными ГУПО МВД СССР 26 02 I986 года и другими нормативно-техническими документами и справочной литературой приведенной в приложении к РД I02-ОII-89

7.I.3. Ответственность за соблюдение требований охраны труда на трубосварочных базах возлагается приказом по строительной организации на руководителей (начальника участка прораба мастера)

7.I.3 За несоблюдение требований охраны труда рабочие инженерно-технические и хозяйственные работники трубосварочных баз несут материальную дисциплинарную административную и уголовную ответственность в установленном законом порядке

7 2 Основные положения по безопасной организации работ на трубосварочной базе БТС-I42В

7 2 I К работе на оборудовании базы БТС допускаются лица не моложе I8 лет прошедшие специальную подготовку и получившие документ на право работы на оборудовании

7.2 2 Электросварщики должны иметь вторую квалификационную группу по технике безопасности

7 2 3 Допуск посторонних лиц при работающем оборудовании в зону работ не разрешается

7 2 4 Опасные зоны оборудования должны быть ограждены Для прохода обслуживающего персонала на рабочие места должны быть предусмотрены переходы

7 2 5 Движущиеся или вращающиеся части производственного оборудования если они являются источниками опасности должны быть закрыты защитными кожухами с предупредительной окраской или снабжены другими средствами защиты и сигнализации

7 2 6 Рабочие трубосварочных баз должны быть обеспечены спецодеждой спецобувью и средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно действующим нормам

В спецодежде облитой горючими или смазочными материалами не разрешается находить курить подходить к огню

7.2.7 Флюс, применяемый для сварки, должен быть сухим и не загрязнен мусором. Очищать швы при снятии шлак флюсом следует автоматическими приспособлениями или металлическими щетками и скребками

7.2.8 Рабочие места должны быть снабжены индивидуальными медицинскими аптечками первой медицинской помощи и индивидуальными средствами пожаротушения

7 2 9 Детали и узлы гидравлических приводов и устройств работающие под давлением, должны быть испытаны на прочность и герметичность Категорически запрещается заливать в гидравлическую систему масло, бывшее в употреблении

7.2 I0 В процессе эксплуатации оборудования трубосварочной базы категорически запрещается

находиться в зонах продольного перемещения накатывания и скатывания трубных секций.

переходить линию во время работы

держать руки в световом пространстве между торцами труб

находиться в зоне перемещения труб на посту обработки торцов

входить в кабину поста сварки № 2 и выходить из нее во время работы линии

работать при неисправных гидравлическом приводе измерительных приборах сигнальных сиренах при давлениях в гидросистеме

линии больше 8 МПа в гидросистеме центратора больше I2 5 МПа

находиться в трубе во время сварки

7 3 Основные положения по безопасной эксплуатации энергоустановок и электрооборудования трубосварочной базы

7 3.I Присоединение к сети и отсоединение от сети энергоустановок и электрооборудования их техническое обслуживание и ремонт в период эксплуатации должны производиться электромонтером или электрослесарем обученным основам электротехники, техники безопасности всем оперативным переключениям по схеме имеющим квалификационное удостоверение и IУ группу по электробезопасности при обслуживании электрооборудования

7.3.2. На сварочной базе все электрооборудование сварочные стеллажи кабины управления и другие узлы и металлоконструкции должны быть соединены между собой и с заземляющим устройством источника питания стальной шиной сечением не менее 48 мм² и толщиной не менее 4 мм

Заземление электросварочных установок выполняют до включения их в электросеть после чего проводят инструментальную проверку заземления с измерением сопротивления заземляющих устройств и составляют акт проверки В дальнейшем такую проверку заземления проводят не реже одного раза в год Сопротивление заземления должно быть не более 4 Ом Работать без заземления строго запрещается

7.3.3 После монтажа электрооборудования на сварочной базе следует провести проверку сопротивления изоляции электрических цепей (кроме аппаратуры пониженного напряжения 60 В и ниже) испытательным напряжением I000 В в течение I мин а в дальнейшем - один раз в год мегаомметром на 500 В при этом сопротивление в цепях электрически связанных с сетью должно быть не менее I мОм а в цепях электрически не связанных с сетью не менее 0 5 мОм

7 3.4 При эксплуатации электрооборудования трубосварочной базы двери шкафов распределительных устройств электрощитов и рубильников следует закрывать на замок а ключ должен храниться у электромонтера

7 3 5 Перед началом каждой смены электромонтер (электрослесарь) обязан внешним осмотром проверить исправность изоляции кабелей проводов всего электрооборудования и заземления

7 3 6 При эксплуатации оборудования запрещается

работать при снятых крышках клеммных коробок а также разъединять штекерные разъемы без снятия напряжения

проводить профилактические осмотры и ремонтные работы под напряжением

включать напряжение до устранения обнаруженных неисправностей

переносить и передвигать кабели находящиеся под напряжением

8 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА I км ТРУБОПРОВОДА

Нормативные затраты труда рабочих, чел -ч	I96 45
Заработная плата рабочих р -к	I50-97
Продолжительность выполнения работ ч (смен)	28 06 (3 5)
Выработка на I рабочего в смену м/чел -смену	40 8
Численный состав бригады чел	7

9 ФАСЕТНЫЙ КЛАССИФИКАТОР ФАКТОРОВ

Фасет 0I

Толщина стенки

Наименование фактора	Обоснование (ВНиР)	Код	Значение фактора
Толщина стенки мм			
I2,0	§ ВIО-I-27 Д = 0 82 (расчетный)	I	По калькуляции
I4 0	То же	2	Н вр и расц. умножать на I I
I5 3	- -	3	Н.вр и расц. умножать на I,22

Фасет 02

Сварочная проволока кг на 10 стыков

Наименование фактора	Обоснование	Код	Значение фактора
При толщине стенки труб мм			
12,0	ВСН-181-85, дополнение 1 табл 056	1	16,5
14 0	То же	2	21,4
15,3	- -	3	32,3

Фасет 03

Флюс кг на 10 стыков

Наименование фактора	Обоснование	Код	Значение фактора
При толщине стенки труб мм.			
12 0	ВСН-181-85 дополнение 1 табл 056	1	56,5
14 0	То же	2	75 3
15 3	- -	3	94 5

Примечание Рамкой обведены значения факторов на которые рассчитаны показатели в данной технологической карте

С О Д Е Р Ж А Н И Е

		Лист
1.	Область применения	1
2	Организация и технология выполнения работ	1
3	Требования к качеству и приемке работ	4
4	Калькуляция затрат труда, машинного времени заработной платы на 1 км трубопровода	6
5	График производства работ на 1 км трубопровода	8
6	Материально-технические ресурсы	9
7	Техника безопасности	10
8	Технико-экономические показатели на 1 км трубопровода	11
9	Фасетный классификатор факторов	11

Т И П О В А Я

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я К А Р Т А

НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

6425030007
88007

СБОРКА И СВАРКА ТРУБ В ТРЕХТРУБНЫЕ СЕКЦИИ НА МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ТРУБОСВАРОЧНОЙ БАЗЕ БТС I42В ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ I020 мм

Типография МГП Фототип

Подписано к печати 30 04 I99I г Формат 60х90/8
Объем I 75 п л Тираж 300 экз Заказ 1730 Цена 3 р 50 к

ЦНИИОМТП Госстроя СССР
I03OI2 Москва К-I2 ул Куйбышева 3/8
Тел 928-89-24 923 99-I0

gost.e-ecolog.ru