27258-87
изм. 1+

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

МАШИНЫ ЗЕМЛЕРОЙНЫЕ

ЗОНЫ КОМФОРТА И ДОСЯГАЕМОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

ГОСТ 27258–87
(ИСО 6682–86)

Издание официальное



Цена 5 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.878/.879:006.354 Группа Г45

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

МАШИНЫ ЗЕМЛЕРОЙНЫЕ

Зоны комфорта и досягаемости органов управления

Earth-moving machinery. Zones of comfort and reach for controls

ГОСТ 27258—87

(ИСО 6682—86)

ОКП 48 1000

Срок действия с 01.01.88
до 01.01.93

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящий международный стандарт устанавливает зоны комфорта и досягаемости органов управления, получаемые при перекрытии зон досягаемости операторов высокого и низкого роста в положении сидя.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт предназначен для руководства при проектировании органов управления на рабочем месте оператора землеройных машин.

3. ССЫЛКИ

3.1. Ссылочные документы приведены в обязательном приложении.

4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

4.1. **Точка SIP** – контрольная точка сиденья по ИСО 5353, определенная при номинальных регулировках сиденья.

4.2. **Перемещение органа управления** – ход или движение органа управления в пределах рабочего диапазона.

4.3. **Расположение органа управления** — положения органа управления, включая соответствующие его перемещения, определяемые относительно точки SIP.

4.4. **Основные органы управления** — органы управления, часто или постоянно используемые оператором, например:

Издание официальное Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1987

а) органы управления машиной — управление коробкой передач, тормозами, поворотом машины, частотой вращения двигателя и т. д.;

б) органы управления рабочим оборудованием — отвалом, ковшом, рыхлителем и т. д.

4.5. **Второстепенные органы управления** — органы управления, редко используемые оператором (переключатели освещения, стеклоочистителя, стартера, отопителя, кондиционера и т. д.).

4.6. **Зоны комфорта** — предпочтительные зоны расположения основных органов ручного и ножного управления. Расположенные в этих зонах органы управления должны быть легко досягаемыми для операторов высокого и низкого роста.

4.7. **Зоны досягаемости** — зоны расположения второстепенных органов ручного и ножного управления. Расположенные в этих зонах органы управления должны быть досягаемыми для операторов высокого и низкого роста в положении сидя, при этом допускается, что оператор может повернуться или наклониться вперед или в стороны.

4.8. **Система координат** XYZ — система координат, используемая для определения зон расположения органов управления:

а) начало координат — точка SIP;

б) ось X — продольная, положительная в направлении вперед от точки SIP;

в) ось Y — поперечная, положительная в направлении вправо от точки SIP;

г) ось Z — вертикальная, положительная в направлении вверх от точки SIP (См. ИСО 6746/1).

4.9. **Сгибание** - движение, при котором меняется угол между частями тела.

4.10. **Приведение** — движение в плоскости, перпендикулярной к плоскости сгибания, направленное к средней линии тела или мимо нее (плоскость XZ).

4.11. **Отведение** — движение в плоскости, перпендикулярной к плоскости сгибания, направленное от средней линии тела (плоскость XZ).

4.12. **Дуговое движение** — движение вокруг некоторой оси, при котором описывается коническая поверхность.

5. ЗОНЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

5.1. Зоны расположения органов управления определяют относительно точки SIP.

5.2. Зоны комфорта и досягаемости органов ручного и ножного управления представлены на черт. 1—3. Зоны соответствуют антропометрическим данным операторов по ГОСТ 27250—87 (ИСО 3411—82).

5.3. Зоны расположения органов управления — это общие зоны досягаемости для операторов высокого и низкого роста. Стандарт-

ные условия определения зон расположения органов управления приведены в приложении А.

5.4. Допускается повернуть зону комфорта для органов ручного управления на угол до 30° вокруг вертикальной оси, проходящей через точку SIP, для размещения органов управления задним рабочим оборудованием, которые используются, когда оператор поворачивается на своем сиденье.

5.5. Зоны комфорта и досягаемости органов ручного управления допускается увеличить на 75 мм для органов управления, приводимых в действие пальцами.

5.6. В приложении В приведены координаты X, Y, Z и радиусы (см. черт. 1—3), которые следует использовать при вычерчивании зон в увеличенном масштабе.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗОН РАСПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ (см. черт. 1—3)

А.1. Зоны расположения органов управления

А.1.1. Номинальный угол наклона подушки сиденья равен 10°, а ширина равна 500 мм. Если номинальный угол наклона подушки сиденья отличается от значения, равного 10°, более чем на ±5° или если ширина ее превышает 550 мм, то зоны расположения органов управления могут быть иными.

А.1.2. Для операторов высокого и низкого роста сиденье устанавливают в номинальное положение по высоте. Вертикальную регулировку (рекомендуемое значение — 75 мм) операторы используют с учетом индивидуальных особенностей своего сложения (длинные ноги при коротких руках, длинное туловище при коротких ногах и т. д.).

А.1.3. Продольная регулировка сиденья — 150 мм. Для оператора низкого роста сиденье устанавливают в крайнее переднее положение, для оператора высокого роста — в крайнее заднее.

А.1.4. Зоны расположения органов управления на машинах, имеющих продольную регулировку сиденья от 100 до 150 мм, допускается определять следующим образом:

а) используют зоны расположения органов ручного управления по черт. 1—3;

б) изменяют размеры зон расположения органов ручного управления по черт. 1—3, уменьшая их в направлениях вперед и назад на 25 мм.

Таблица 1

Расстояния между суставами тела оператора
(см. черт. 1)

Размеры, мм

Обозначение	Расстояния между суставами тела оператора	Оператор высокого роста	Оператор низкого роста
SH	Плечо — бедро	480	396
HK	Бедро — колено	452	372
KA	Колено — лодыжка	445	367
AA'	Лодыжка — подошва ботинка	119	98
AP	Лодыжка — педаль (если A_4=90°)	150	124
SE	Плечо — локоть	300	247
EW	Локоть — запястье	267	220
EHg	Локоть — захват кисти	394	325
AT	Лодыжка — носок ступни (если A_5=90°)	243	200
—	Бедро — бедро (в поперечном направлении)	185	152
—	Плечо — плечо (в поперечном направлении)	376	310

Таблица 2

Диапазоны угловых движений (см. черт. 1)

Обозначение	Угол (вид справа)	Движение	Значение угла	
			удобное	максимальное
A_1	Спинка сиденья	Сгибание	10°	От 5 до 15°
	Туловище	Отведение	0°	—20°
A_2	Бедро	Сгибание	От 75 до 100°	От 60 до 110°
		Приведение	10°	10°
		Отведение	—22°	—30°
A_3	Колено	Сгибание	От 75 до 160°	От 75 до 170°
A_4	Лодыжка	Сгибание	» 85 » 108°	» 78 » 115°
A_5	Плечо	Сгибание	» 35 » 85°	» 50 » 180°
		Приведение	20°	20°
		Отведение	70°	—120°
		Дуговое движение ключицы	20°	20°
A_6	Локоть	Сгибание	От 60 до 180°	От 45 до 180°

ПРИЛОЖЕНИЕ В

КООРДИНАТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗОН РАСПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ (см. п. 5.6.)

Координаты для определения расположения зон комфорта и досягаемости органов управления приведены в табл. 3—6. Учитывая симметричность зон относительно плоскости XZ, они приведены для одной половины зоны. Координаты второй половины зоны могут быть получены изменением знака координаты Y (п. 4.8).

Зоны расположения органов управления определяют координатами угловых точек плоских поверхностей, центрами криволинейных координат и радиусами сферических и цилиндрических поверхностей. Зоны досягаемости органов ручного управления определяют плоскими и цилиндрическими ограничивающими поверхностями, касательными к сферическим поверхностям (см. табл. 4).

Таблица 3

Координаты точек зоны комфорта на черт. 4—6 (зона расположения органов ручного управления)

Центр кривизны	Координаты X, Y, Z	Радиус
S_L	—159, 188, 476	R_1=734 R_2=691

Точка	Координаты X, Y, Z
A_1	132, 500, 425
A_2	132, 500, —100
B_1	132, 400, 425
B_2	132, 400, —100
C_1	230, 250, 425
C_2	230, 250, —100
D_1	296, 250, 425
D_2	296, 250, —100
E_1	530, 500, 425
E_2	221, 500, —100
F_1	573, 400, 425
F_2	296, 400, —100

Таблица 4

Координаты точек зоны досягаемости по черт. 4—6 (зона расположения органов ручного управления)

Центр кривизны	Координаты X, Y, Z	Радиус
S_{S1}	6, 283, 368	R_3=625
S_{S2}	245, 283, 368	R_3=625
S_M	—160, 0, 400	R_4=450

Точка	Координаты X, Y, Z
G	X=—400

Таблица 5

Координаты точек зоны комфорта по черт. 4—6 (зона расположения органов ножного управления)

Центр кривизны	Координаты X, Y, Z	Радиус
K_{S1}	446, —75, —32	R_5=500

Точка	Координаты X, Y, Z
H	581, —275, —470
I	820, —275, —150
J	932, —275, —150
K	687, —275, —470

Таблица 6


Координаты точек зоны досягаемости по черт. 4—6 (зона расположения органов ножного управления)

Центр кривизны	Координаты X, Y, Z	Радиус
K_{S2}	441, —75, —65	R_6=500

Точка	Координаты X, Y, Z
L	581, —375, —470
M	796, —375, —75
N	941, —375, —75
O	734, —375, —470

Зоны комфорта и досягаемости (вид сбоку)

Размеры, мм




1—зона комфорта; *2*—зона досягаемости; *3*—зоны расположения органов ручного управления; *4*—зона расположения органов ножного управления

Черт. 1

Примечание. Изображен оператор высокого роста при установке сиденья в крайнее заднее положение (см. приложение А).

Зоны комфорта и досягаемости (вид сверху)

Размеры, мм




1—контрольная точка сиденья (SIP); *2*—зона комфорта; *3*—зона досягаемости; *4*—зоны расположения органов ручного управления; *5*—зоны расположения органов ножного управления

Черт. 2

Зоны комфорта и досягаемости (вид спереди)

Размеры, мм




1—контрольная точка сиденья (SIP); 2 - зона досягаемости; 3—зона расположения органов ручного управления; 4—зона комфорта; 5—зона расположения органов ножного управления

Черт. 3

Координаты точек зон комфорта и досягаемости (вид сбоку)


Размеры, мм



Черт. 4

Координаты точек зон комфорта и досягаемости
(вид сверху)


Размеры, мм



Черт. 5

Координаты точек зон комфорта и досягаемости (вид спереди)

Размеры, мм



Черт. 6

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

Ссылочные нормативно-технические документы

Раздел, пункт, в котором приведена ссылка	Обозначение соответствующего стандарта	Обозначение отечественного нормативно-технического документа, на который дана ссылка
4.8	ИСО 6746/1	—
5.2	ИСО 3411	ГОСТ 27250—87 (ИСО 3411)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **ВНЕСЕН Министерством строительного, дорожного и коммунального машиностроения СССР**

2. **Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.03.87 № 1036 введен в действие государственный стандарт СССР ГОСТ 27258—87, в качестве которого непосредственно применен международный стандарт ИСО 6682—86 с 01.01.88**

Редактор *О. К. Абашкова*
Технический редактор *О. Н. Никитина*
Корректор *Е. И. Евтеева*

Сдано в наб. 04.05.87 Подп. к печ 30.06.87 1,0 усл. п. л 1,0 усл. кр.-отт. 0,67 уч. изд. л. Тир. 5000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 782

Группа Г45

Изменение № 1 ГОСТ 27258—87 Машины землеройные. Зоны комфорта и досягаемости органов управления

Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 30.01.92 № 90

Дата введения 01.01.92

Приложение В. Таблицы 5, 6. Наименование дополнить словами: «(см. примечание)»;

после таблицы 6 дополнить примечанием: «Примечание. В некоторых районах мира более чем у 5 % операторов длина ног меньше значений, указанных для операторов низкого роста в ГОСТ 27250—87. Для учета этих особенностей следует предусмотреть специальную корректировку, которая позволит

(Продолжение см. с. 74)

установить положение центра кривизны (K_{S1} и K_{S2}) и радиусы (R_S, R_s), приведенные в табл. 5 и 6. Для этого необходимо внести следующие изменения:

специальные координаты K_{S1} — 441, —75, —32;

специальные координаты K_{S2} — 426, —76, —65;

специальное значение R_s—R_S = 574;

специальное значение R_s—R_S = 475.

Указанные изменения положения центра кривизны и значений радиусов приведут к изменениям координат точек *H, I, J, K, α, M, N, O*».

(ИУС № 5 1992 г.)

gost.e-ecolog.ru