ГОССТРОЙ РФ

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ВУЛКАНИЗАТОРЩИКА

ТИ-115-2002

Москва
Технорматив
2013

gost.e-ecolog.ru

ГОССТРОЙ РФ

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ВУЛКАНИЗАТОРЩИКА

ТИ-115-2002

Москва
Технорматив
2013

ТИ-115-2002. Типовая инструкция по охране труда для вулканизаторщика.– М.: Технорматив, 2013. – 8 с.


Настоящая инструкция предусматривает основные требования по организации и проведению безопасной работы вулканизаторщика.

Книга подготовлена к печати с использованием Информационной системы "Технорматив"

Компания «Технорматив», 2013
http //www technormativ.ru

ТИПОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ В АСБЕСТОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Министра труда и социального развития Российской Федерации



К.Э. Лайкам

"21" ноября 2002 г.

УТВЕРЖДЕНО
Заместитель Председателя Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу



Л.С. Баринова
"21" ноября 2002 г.

СОГЛАСОВАНО
Федерация Независимых Профсоюзов России
письмо от 12.11.2002 № 109/144

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ВУЛКАНИЗАТОРЩИКА

ТИ-115-2002

Дата введения 2003-03-01

РАЗРАБОТАНЫ Научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом асбестовой промышленности ОАО "НИИпроектасбест" по заданию Минтруда России и согласованы с заместителем Министра труда и социального развития Российской Федерации 21.11.2002 г. и Федерацией Независимых Профсоюзов России письмо от 12.11.2002 г. № 109/144.

УТВЕРЖДЕНЫ заместитель Председателя Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Л.С. Баринова 21.11.2002 г.

Типовые инструкции по охране труда для работников, занятых в асбестоперерабатывающей промышленности, далее - Типовые инструкции, разработаны в связи с ратификацией Россией Конвенции 1986 года "Об охране труда при использовании асбеста" (Конвенция № 162) на основе действующих в России законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих требования по охране труда.

Типовые инструкции предназначены для разработки в установленном порядке на их основе инструкций по охране труда для работников предприятий асбестотехнической промышленности.

1. Общие требования безопасности

1.1. Настоящая инструкция предусматривает основные требования по организации и проведению безопасной работы вулканизаторщика.

1.2. К самостоятельной работе в качестве вулканизаторщика допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

- профессиональное обучение и имеющие соответствующее удостоверение по профессии;
- предварительный медицинский осмотр и получившие заключение о пригодности к данной профессии;
- вводный инструктаж по безопасности труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и оказанию доврачебной помощи пострадавшему;
- первичный инструктаж на рабочем месте и обученные безопасным методам и приемам выполнения работ.

1.3. Вулканизаторщик, занятый на работе, где организацией труда предусматривается совмещение производственных профессий, должен пройти обучение по всем видам работ, сдать экзамены и получить допуск.

1.4. Вулканизаторщик обязан проходить:

- периодические медицинские осмотры - ежегодно;
- повторный инструктаж по безопасности труда - не реже одного раза в квартал;
- обучение безопасным методам и приемам работ и проверку их знаний в объеме программы, утвержденной администрацией предприятия, - один раз в год;
- внеплановый и целевой инструктаж по безопасности труда - по мере необходимости.

1.5. Вулканизаторщик с признаками явного недомогания, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения к работе не допускается.

1.6. Вулканизаторщик обязан: соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и дисциплину труда; своевременно и точно исполнять распоряжения администрации; соблюдать технологическую дисциплину, требования по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии; соблюдать порядок передвижения по территории предприятия; знать значения применяемых на предприятии знаков безопасности, звуковых и световых сигналов, быть внимательным к подаваемым сигналам и выполнять их требования.

1.7. В случае возникновения в процессе работы каких-либо вопросов, связанных с ее безопасным выполнением, необходимо немедленно поставить в известность работника, ответственного за безопасное производство работ (мастера или начальника смены).

1.8. В течение всей рабочей смены следует соблюдать установленный режим труда и отдыха. Отдыхать и курить разрешается только в специально отведенных местах.

1.9. Для питья использовать воду только из питьевых фонтанчиков или питьевых бачков.

1.10. Прием пищи следует производить только в специально оборудованных помещениях (буфет, столовая).

1.11. Вредными и опасными производственными факторами на рабочем месте вулканизаторщика являются: пары бензина и, при нарушении правил пожарной безопасности, взрыв паров бензина и пожар.

1.12. Администрация предприятия должна обеспечивать вулканизаторщика специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты:

- костюм хлопчатобумажный - 1 комплект на год;
- рукавицы комбинированные - 6 пар на год;
- очки защитные - до износа;
- респиратор - до износа.

1.13. Вулканизаторщик без полагающихся по условиям производства спецодежды и средств индивидуальной защиты к работе не допускается.

1.14. Печь аэродинамического подогрева ПАП-60 из-за паров бензина является взрывопожароопасной.

1.15. Во время работы вулканизаторщик обязан: соблюдать на производстве требования пожарной безопасности, а также соблюдать

и поддерживать противопожарный режим; соблюдать меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, опасными в пожарном отношении; знать действия в аварийных ситуациях, пути эвакуации и запасные выходы из цеха; уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

1.16. О случаях травмирования и всех неисправностях в работе механизмов и оборудования, нарушениях технологических режимов, ухудшении условий труда, возникновении аварийных ситуаций вулканизаторщик должен сообщить мастеру (начальнику) смены.

1.17. При заболевании, отравлении или несчастном случае вулканизаторщик должен прекратить работу, сообщить мастеру (начальнику) смены и обратиться за медицинской помощью.

1.18. При несчастном случае с другим работником необходимо: оказать пострадавшему первую помощь, сообщить о случившемся мастеру (начальнику) смены, принять меры для сохранения обстановки случая.

1.19. В процессе работы вулканизаторщик обязан соблюдать правила личной гигиены: мыть руки с мылом перед приемом пищи, следить за чистотой рабочего места, спецодежды и средств индивидуальной защиты.

1.20. По мере загрязнения или износа спецодежда вулканизаторщика должна подвергаться химчистке, стирке или ремонту за счет средств предприятия. Не допускается стирка спецодежды на дому.

1.21. За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, в зависимости от характера допущенных нарушений и их последствий вулканизаторщик несет дисциплинарную, материальную или уголовную ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Осмотреть, привести в порядок и надеть спецодежду.

2.2. Приготовить необходимые для работы средства индивидуальной защиты.

2.3. Проверить исправность оборудования и механизмов.

2.4. Проверить наличие и исправность необходимых инструментов, приспособлений и тары.

2.5. Убедиться в исправности контрольно-измерительных приборов.

2.6. Убрать с рабочего места посторонние предметы, освободить проходы, проезды.

2.7. Проверить исправность и надежность крепления ограждений, заземления, работу вентиляции, наличие запорного устройства дверей печи. Проверить состояние печи внешним осмотром.

2.8. Проверить исправность станка с дисковым ножом для резки прокладочных материалов.

2.9. Обо всех замеченных недостатках сообщить мастеру (начальнику) смены и приступить к работе только после их устранения.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Содержать рабочее место в чистоте, не загромождать проходы и проезды тарой и контейнерами.

3.2. Не производить работу при плохой освещенности рабочего места.

3.3. Не производить работу при снятых ограждениях и отсутствии заземления оборудования.

3.4. Загрузку контейнеров листами паронита марки ПКД или ПДД производить в количестве не более 200 кг.

3.5. Пользоваться рукавицами при загрузке и выгрузке листов паронита марки ПКД или ПДД.

3.6. Не работать при неисправных контрольно-измерительных приборах и автоматических устройствах, а при выходе их из строя технологический процесс в печи остановить и сообщить мастеру (начальнику) смены.

3.7. Загрузку контейнеров с листами паронита марки ПКД или ПДД в печь производить электропогрузчиком, плотно закрыть дверь. Произвести сушку, соблюдая технологический регламент. Включить вентилятор и просушить материал до 80 °С без включения тенов. Время сушки 30-60 минут. Поднять температуру до 145±5 °С и провести вулканизацию в течение 15-20 минут.

3.8. Не оставлять без присмотра работающее оборудование.

3.9. Не допускать к работе на печи посторонних работников.

3.10. *Не оставлять печь при работающем вентиляторе.*

3.12. Входить в камеру печи допускается после проветривания и остывания материала до температуры 45 °С.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении неисправностей в работе печи ее необходимо отключить и сообщить мастеру (начальнику) смены.

4.2. При повышении температуры в печи более 155 °С (срабатывании звукового сигнала):

- отключить обогрев печи (вентилятор и тены);
- если повышение температуры не прекратилось, открыть вентиль пожаротушения.

4.3. В случае возгорания в печи:

- отключить печь;
- открыть вентиль пожаротушения;
- сообщить в пожарную часть;
- сообщить мастеру (начальнику) смены;
- приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. После окончания работы дверь печи ПАП-60 оставить немного приоткрытой.

5.2. Произвести уборку рабочего места.

5.3. Сдать смену вулканизаторщику, принимающему смену, сообщить ему и мастеру (начальнику) смены обо всех замеченных недостатках и неполадках в работе оборудования.

5.4. Почистить спецодежду, снять ее в гардеробной для рабочей одежды, принять душ.

ООО «Компания ТЕХНОРМАТИВ»
Тел.: (495) 772-78-81
эл. почта: gost.e-ecolog.ru
магазин: www.normativ.su

Отпечатано с готового оригинал-макета
на участке оперативной полиграфии
ООО «Компания Технорматив» 01.12.2013
Адрес: 111024, г. Москва, ш. Энтузиастов 19, стр. 1

gost.e-ecolog.ru