ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 102
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ СМАЗЧИКА ОБОРУДОВАНИЯ

(Руководствоваться с учетом требований Инструкции
по охране труда для работников всех профессий)

I. Общие требования безопасности

1. К работе в качестве смазчика оборудования (далее – смазчик) могут быть допущены лица, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными для выполнения данного вида работы, прошедшие инструктаж, обучение и проверку знаний по охране труда, пожарной безопасности, оказанию первой доврачебной помощи.

Смазчик должн быть ознакомлен с Правилами внутреннего трудового распорядка предприятия и выполнять их.

2. ***Смазчик должен знать:***

а) устройство и периодичность смазки и чистки обслуживаемого оборудования и его узлов;

б) безопасные приемы работы;

в) оградительные и блокировочные устройства обслуживаемого оборудования;

г) виды, сорта и назначение смазочных материалов и правила их хранения;

д) схемы маслопроводов, смазывающих устройств;

е) виды смазочных систем (кольцевую, набивную, под давлением);

ж) устройства масляных насосов, фильтров и правила их регулирования;

з) основные сведения о регенерации отработанных масел;

и) назначение вспомогательных инструментов, применяемых при смазке, чистке и промывке деталей оборудования, машин и механизмов.

Смазчик обязан хранить смазочные и обтирочные материалы только в специально отведенных местах.

3. В период работы смазчик должен пользоваться средствами индивидуальной защиты (спецодеждой, спецобувью, рукавицами и т.д.).

Лица, нарушающие Правила внутреннего трудового распорядка и инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности, если их действия не влекут за собой уголовной ответственности.

II. Требования безопасности перед началом работы

4. ***Перед началом работы смазчик должен:***

а) подготовить и надеть необходимые для работы средства индивидуальной защиты. Застегнуть манжеты рукавов специальной одежды;

gost.e-ecolog.ru

б) осмотреть и подготовить рабочее место, убрать все лишние предметы, не загромождая при этом проходы;

в) проверить состояние пола на рабочем месте. Если пол скользкий или влажный, потребовать, чтобы его вытерли или посыпали опилками, или сделать это самому;

г) проверить наличие и исправность инструмента, приспособлений и оборудования, а также средств пожаротушения.

III. Требования безопасности во время работы

5. ***Во время работы смазчик обязан:***

а) выполнять только порученную ему работу;

б) не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к данной работе;

в) пользоваться специально оборудованными переходами для прохода к обслуживаемому оборудованию;

г) смазку и чистку механизмов, регулировку масляных насосов и фильтров осуществлять только после остановки оборудования. Смазывать зубья шестерен и другие механизмы и детали непосредственно руками запрещается;

д) следить за исправностью коробок и противней для сборки масла и своевременно их опорожнять;

е) при смазке оборудования не допускать разлива смазочных материалов на поверхности столов, пола, лестниц и др. Разлитое масло немедленно удалить ветошью или засыпать и убрать совком. Загрязненную ветошь и песок убрать в металлический ящик;

ж) заправку, поджим масленок и проверку нагрева подшипников выполнять в условиях, когда исключена опасность соприкосновения с движущимися частями оборудования;

з) отвертывать и завертывать гайки под смазку только исправными специальными ключами.

6. Для выполнения смазки, чистки и заправки переходить от одного станка к другому через движущиеся конвейеры и перемещаемые материалы запрещается.

7. При смазке узлов, особенно трудно просматриваемых с рабочего места, известить о своих действиях станочника, рамщика или других лиц, обслуживающих оборудование, или подать четкий сигнал, обесточить оборудование, вывесить на пульте управления плакат: **«Не включать! Работают люди!»**

8. Смазчик обязан производить транспортировку смазывающих материалов со склада только в закрытой таре.

9. О замеченных во время работы неисправностях на рабочем месте и в оборудовании сообщить руководителю работ и без его указания к работе не приступать.

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях

10. При возникновении аварийной ситуации, которая может привести к аварии и несчастному случаю, смазчик обязан немедленно принять все зависящие от него меры, одновременно сообщить о случившемся мастеру.

11. При возникновении пожара, загорания немедленно сообщить об этом в пожарную охрану, приступить к тушению очага пожара имеющимися в цехе, на рабочем месте средствами пожаротушения, принять меры для вызова к месту пожара начальника цеха.

12. Смазчик должен уметь оказывать доврачебную помощь. Такая помощь оказывается немедленно на месте происшествия. После оказания доврачебной помощи пострадавший должен быть направлен в ближайшее лечебное учреждение.

V. Требования безопасности по окончании работы

13. ***Смазчик обязан:***

а) очистить от подтеков масла и убрать в отведенные для этой цели места используемый в работе инструмент;

б) привести в порядок рабочее место и помещение для хранения смазочных материалов;

в) снять с пульта управления плакат **«Не включать! Работают люди»**, включить электропитание оборудования, опробовав работу на холостом ходу;

г) сообщить мастеру о выявленных недостатках, неисправностях оборудования и принятых мерах;

д) вымыть лицо и руки теплой водой с мылом или принять душ.

gost.e-ecolog.ru