ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 61
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ОБЛИЦОВЩИКА-ПЛИТОЧНИКА

(Руководствоваться с учетом требований Инструкции
по охране труда для работников всех профессий)

I. Общие требования безопасности

1. К выполнению облицовочно-плиточных работ допускаются рабочие, имеющие профессиональную подготовку, соответствующую характеру работ.

Работающие со строительными механизмами и машинами с электрическим приводом должны иметь вторую квалификационную группу по электробезопасности.

2. Для снижения воздействия вредных и опасных производственных факторов облицовщику-плиточнику должны быть выданы следующие спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты:

– куртка;
– костюм хлопчатобумажный;
– рукавицы комбинированные;
– перчатки резиновые технические;
– полусапоги кожаные с жестким подноском;
– каска строительная.

На наружных работах зимой дополнительно:

– брюки хлопчатобумажные на утепленной прокладке;
– сапоги валяные с резиновым низом.

При подготовке поверхностей под облицовку дополнительно:

– респиратор;
– очки защитные.

При работе на высоте дополнительно:

– пояс предохранительный.

II. Требования безопасности перед началом работы

3. ***Облицовщик-плиточник обязан:***

а) освободить рабочее место от посторонних предметов;

б) осмотреть защитные средства, приспособления и инвентарь, проверить их комплектность, исправность, устойчивость и надежность закрепления элементов;

в) осмотреть ручные и механизированные инструменты и механизмы, убедиться в их исправности, наличии ограждений вращающихся частей, в

gost.e-ecolog.ru

отсутствии видимых повреждений электрооборудования и изоляции проводов.

III. Требования безопасности во время работы

4. ***Облицовщик-плиточник обязан:***

а) при укладке плиток на полимерцементной мастике работать в резиновых перчатках. Перед надеванием перчаток руки присыпать тальком (магнезией);

б) для очистки и протирки облицованных поверхностей применять 5-процентный раствор соляной кислоты. При разведении кислоты ее следует медленно вливать в воду. Для определения концентрации соляной кислоты на месте производства работ пользоваться ареометром.

5. ***Облицовщику-плиточнику запрещается:***

а) использовать приставные лестницы при облицовке поверхностей;

б) работать на нескольких ярусах подмостей по одной вертикали без промежуточных защитных настилов.

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях

6. При возникновении признаков неустойчивости средств подмащивания немедленно спуститься с настила и сообщить об этом руководителю работ; возобновлять работу только после его разрешения.

V. Требования безопасности по окончании работы

7. Привести в порядок рабочее место, удалить строительный мусор и отходы материалов, очистить настилы средств подмащивания от остатков раствора.

gost.e-ecolog.ru