25479-82
25480-82
25481-82

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

ПАКЕТЫ ТРЕХКАССЕТНЫХ ПРЕСС-ФОРМ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШЕВРОННЫХ РЕЗИНОТКАНЕВЫХ УПЛОТНЕНИЙ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 25479-82 — ГОСТ 25481-82

Издание официальное

Цена 30 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

ПАКЕТЫ ТРЕХКАССЕТНЫХ ПРЕСС-ФОРМ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШЕВРОННЫХ РЕЗИНОТКАНЕВЫХ УПЛОТНЕНИЙ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 25479-82—ГОСТ 25481-82

Издание официальное

МОСКВА — 1983

РАЗРАБОТАНЫ Министерством тракторного и сельскохозяйственного машиностроения

ИСПОЛНИТЕЛИ

Я. А. Дьяченко, Н. М. Лаврученко, Л. А. Сафронова

ВНЕСЕНЫ Министерством тракторного и сельскохозяйственного машиностроения

Зам министра **С. Г. Кириченко**

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 октября 1982 г. № 3970

© Издательство стандартов, 1983

УДК 678.057.726-2:006.354 Группа Г21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПАКЕТЫ ТРЕХКАССЕТНЫХ ПРЕСС-ФОРМ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШЕВРОННЫХ РЕЗИНОТКАНЕВЫХ МАНЖЕТ

Конструкция и размеры

Packets of three — cassets press moulds for manufacturing the rubber — fabric chevron cuffs. Design and dimensions.

ГОСТ 25479—82

ОКП 39 6381 00

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 октября 1982 г. № 3970 срок введения установлен

с 01.01. 84

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на пакеты, устанавливаемые в блоки трехкассетных пресс-форм по ГОСТ 24318—80 (вариант 1) и ГОСТ 25109—81 (вариант 2) для изготовления шевронных манжет резинотканевых уплотнений по ГОСТ 22704—77.

2. Исполнительные размеры формообразующих полостей пакетов рассчитаны с учетом линейной послевулканизационной усадки формуемого материала от 0 до 2 %.

Значение линейной послевулканизационной усадки формуемого материала должно соответствовать указанному в табл. 1.


Таблица 1

Усадка материала, %		
Допускаемая		Расчетная
Наименьшая	Наибольшая	
0	0,2	0
0,2	0,7	0,5
0,7	1,2	1,0
1,2	2,0	1,5

Метод экспериментального определения линейной послевулканизационной усадки резиновых смесей указан в справочном приложении 1 к ГОСТ 24513—80.

Издание официальное ★ Перепечатка воспрещена

3. Конструкция и размеры пакетов с вариантами исполнения паза для крепления пакета в блоке кассетной пресс-формы, должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 2.



* Размер для справок.

1—пуансон по табл. 2; 2—обойма по табл. 2;
3—матрица по табл. 2

Черт. 1

Таблица 2

Размеры в мм

Обозначение пакета	Применяемость	Обозначение шевронной манжеты по ГОСТ 22704—77	*D* (пред. откл. по d11)	*H*	Масса, кг, не более	Поз. 1 Пуансон Кол. 1	Поз. 2 Обойма Кол.1	Поз. 3 Матрица Кол. 1
						Обозначения		
1017-3601		М 10×20	38	60	0,527	1017-3601/001	1017-3601/002	1017-3601/003
1017-3602		М 10×22			0,525	1017-3602/001	1017-3602/002	1017-3602/003
1017-3603		М 12×22			0,528	1017-3603/001	1017-3603/002	1017-3603/003
1017-3604		М 12×24			0,521	1017-3604/001	1017-3604/002	1017-3604/003
1017-3605		М 13×25	45		0,730	1017-3605/001	1017-3605/002	1017-3605/003
1017-3606		М 14×24	38		0,519	1017-3606/001	1017-3606/002	1017-3606/003
1017-3607		М 14×26	45		0,706	1017-3607/001	1017-3607/002	1017-3607/003
1017-3608		М 15×25			0,735	1017-3608/001	1017-3608/002	1017-3608/003
1017-3609		М 16×26			0,728	1017-3609/001	1017-3609/002	1017-3609/003
1017-3611		М 16×28			0,734	1017-3611/001	1017-3611/002	1017-3611/003
1017-3612		М 18×28			0,733	1017-3612/001	1017-3612/002	1017-3612/003
1017-3613		М 18×30			0,718	1017-3613/001	1017-3613/002	1017-3613/003
1017-3614		М 20×30			0,729	1017-3614/001	1017-3614/002	1017-3614/003
1017-3615		М 20×32	53		1,002	1017-3615/001	1017-3615/002	1017-3615/003
1017-3616		М 20×35			1,003	1017-3616/001	1017-3616/002	1017-3616/003
1017-3617		М 20×40	60		1,290	1017-3617/001	1017-3617/002	1017-3617/003

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение пакета	Применяемость	Обозначение шевронной манжеты по ГОСТ 22704—77	*D* (пред. откл. по d11)	*H*	Масса, кг, не более	Поз. 1 Пуансон Кол. 1	Поз. 2 Обойма Кол. 1	Поз. 3 Матрица Кол. 1
						Обозначения		
1017-3618		М 21×36	53	60	1,019	1017-3618/001	1017-3618/002	1017-3618/003
1017-3619		М 22×32			1,005	1017-3619/001	1017-3619/002	1017-3619/003
1017-3621		М 22×42	60		1,280	1017-3621/001	1017-3621/002	1017-3621/003
1017-3622		М 25×37	53		0,938	1017-3622/001	1017-3622/002	1017-3622/003
1017-3623		М 25×40	60		1,253	1017-3623/001	1017-3623/002	1017-3623/003
1017-3624		М 25×45			1,285	1017-3624/001	1017-3624/002	1017-3624/003
1017-3625		М 26×36	53		0,984	1017-3625/001	1017-3625/002	1017-3625/003
1017-3626		М 28×40	60		1,021	1017-3626/001	1017-3626/002	1017-3626/003
1017-3627		М 28×48	63		1,354	1017-3627/001	1017-3627/002	1017-3627/003
1017-3628		М 30×45	60		1,222	1017-3628/001	1017-3628/002	1017-3628/003
1017-3629		М 30×50	63		1,312	1017-3629/001	1017-3629/002	1017-3629/003
1017-3631		М 32×44	60		1,214	1017-3631/001	1017-3631/002	1017-3631/003
1017-3632		М 32×52	71		1,511	1017-3632/001	1017-3632/002	1017-3632/003
1017-3633		М 33×45	60		1,204	1017-3633/001	1017-3633/002	1017-3633/003
1017-3634		М 35×55	71		1,680	1017-3634/001	1017-3634/002	1017-3634/003
1017-3635		М 36×48	63		1,244	1017-3635/001	1017-3635/002	1017-3635/003
1017-3636		М 36×56	71		1,724	1017-3636/001	1017-3636/002	1017-3636/003

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение пакета	Применяемость	Обозначение резиновой манжеты по ГОСТ 22704—77	*D* (пред. откл. по d11)	*H*	Масса, кг, не более	Поз. 1 Пуансон Кол. 1	Поз. 2 Обойма Кол. 1	Поз. 3 Матрица Кол. 1
						Обозначения		
1017-3637		М 38×50	63	60	1,237	1017-3637/001	1017-3637/002	1017-3637/003
1017-3638		М 40×52	71		1,615	1017-3638/001	1017-3638/002	1017-3638/003
1017-3639		М 40×60	75		1,761	1017-3639/001	1017-3639/002	1017-3639/003
1017-3641		М 41×56	71		1,606	1017-3641/001	1017-3641/002	1017-3641/003
1017-3642		М 43×63	85		2,408	1017-3642/001	1017-3642/002	1017-3642/003
1017-3643		М 45×60	75		1,735	1017-3643/001	1017-3643/002	1017-3643/003
1017-3644		М 45×65	85		2,262	1017-3644/001	1017-3644/002	1017-3644/003
1017-3645		М 48×63			2,310	1017-3645/001	1017-3645/002	1017-3645/003
1017-3646		М 50×65			2,218	1017-3646/001	1017-3646/002	1017-3646/003
1017-3647		М 50×70			2,217	1017-3647/001	1017-3647/002	1017-3647/003
1017-3648		М 55×70			2,161	1017-3648/001	1017-3648/002	1017-3648/003
1017-3649		М 55×75	95		2,746	1017-3649/001	1017-3649/002	1017-3649/003
1017-3651		М 56×71			2,748	1017-3651/001	1017-3651/002	1017-3651/003
1017-3652		М 56×76			2,741	1017-3652/001	1017-3652/002	1017-3652/003
1017-3653		М 60×80			2,596	1017-3653/001	1017-3653/002	1017-3653/003
1017-3654		М 60×85	105		3,329	1017-3654/001	1017-3654/002	1017-3654/003

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение пакета	Применяемость	Обозначение шевронной манжеты по ГОСТ 22704—77	*D* (пред. откл. по d11)	*H*	Масса, кг, не более	Поз. 1 Пуансон Кол. 1	Поз. 2 Обойма Кол. 1	Поз. 3 Матрица Кол. 1
						Обозначения		
1017-3655		М 63×78	95	60	2,545	1017-3655/001	1017-3655/002	1017-3655/003
1017-3656		М 63×83	105		3,319	1017-3656/001	1017-3656/002	1017-3656/003
1017-3657		М 65×80	95		2,442	1017-3657/001	1017-3657/002	1017-3657/003
1017-3658		М 65×90	105		3,251	1017-3658/001	1017-3658/002	1017-3658/003
1017-3659		М 70×85			2,965	1017-3659/001	1017-3659/002	1017-3659/003
1017-3661		М 70×95	125		4,751	1017-3661/001	1017-3661/002	1017-3661/003
1017-3662		М 75×90	105		2,825	1017-3662/001	1017-3662/002	1017-3662/003
1017-3663		М 75×100	125		4,593	1017-3663/001	1017-3663/002	1017-3663/003
1017-3664		М 80×95			4,249	1017-3664/001	1017-3664/002	1017-3664/003
1017-3665		М 80×105			4,357	1017-3665/001	1017-3665/002	1017-3665/003
1017-3666		М 85×100			3,972	1017-3666/001	1017-3666/002	1017-3666/003
1017-3667		М 85×110	135		5,022	1017-3667/001	1017-3667/002	1017-3667/003
1017-3668		М 90×105	125		3,718	1017-3668/001	1017-3668/002	1017-3668/003
1017-3669		М 90×115	170		8,504	1017-3669/001	1017-3669/002	1017-3669/003
1017-3671		М 95×110	135		4,417	1017-3671/001	1017-3671/002	1017-3671/003
1017-3672		М 95×120	170		8,513	1017-3672/001	1017-3672/002	1017-3672/003
1017-3673		М 100×115			8,544	1017-3673/001	1017-3673/002	1017-3673/003

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение пакета	Применяемость	Обозначение шевронной манжеты по ГОСТ 22704—77	D (пред. откл. по d11)	H	Масса, кг, не более	Поз. 1 Пуансон Кол. 1	Поз. 2 Обойма Кол. 1	Поз. 3 Матрица Кол. 1
						Обозначения		
1017-3674		М 100×125	170	60	8,271	1017-3674/001	1017-3674/002	1017-3674/003
1017-3675		М 105×135		70	9,861	1017-3675/001	1017-3675/002	1017-3675/003
1017-3676		М 110×125		60	8,007	1017-3676/001	1017-3676/002	1017-3676/003
1017-3677		М 110×140		70	9,466	1017-3677/001	1017-3677/002	1017-3677/003
1017-3678		М 120×150			9,524	1017-3678/001	1017-3678/002	1017-3678/003
1017-3679		М 125×140		60	7,381	1017-3679/001	1017-3679/002	1017-3679/003
1017-3681		М 125×155	180	70	10,642	1017-3681/001	1017-3681/002	1017-3681/003
1017-3682		М 130×160			10,718	1017-3682/001	1017-3682/002	1017-3682/003

Пример условного обозначения пакетов для изготовления шевронной манжеты М10×20 при расчетном значении усадки формуемого материала 0,5%:

Пакет 1017-3601—0,5 ГОСТ 25479—82

3.1. Маркировать:

на обойме — обозначение пакета, расчетное значение усадки формуемого материала, порядковый номер пакета (при индивидуальной сборке), обозначение настоящего стандарта, товарный знак предприятия-изготовителя и обозначение манжеты по ГОСТ 22704—77;

на пуансоне и матрице — обозначение пакета, расчетное значение усадки формуемого материала, порядковый номер пакета и обозначение манжеты по ГОСТ 22704—77 (при необходимости). Шрифт маркировки — 5-Пр3 по ГОСТ 26.020—80.


Допускается маркировать шрифтом 3-Пр3.

3.2. Технические требования — по ГОСТ 14901—79.

3.3. Примеры крепления пакетов в блоках кассетных пресс-форм и расчет размеров формообразующих полостей пакетов указаны в справочных приложениях к ГОСТ 25481—82.

4. Конструкция и размеры пуансона должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 3.

Размеры d, B и r_1 должны соответствовать указанным в табл. 4.



* Размеры для справок.

Черт. 2

Таблица 3

Размеры в мм

Обозначение пуансона	D (пред. откл. по d11)	D_1				D_2				Пред. откл.
		при расчетном значении усадки, %				при расчетном значении усадки, %				
		0	0,5	1,0	1,5	0	0,5	1,0	1,5	
		Пред. откл. по h6				Номин.				
1017-3601/001	38	20	20,1	20,2	20,3	15,0	15,1	15,2	15,3	±0,021
1017-3602/001		22	22,1	22,2	22,3	16,0	16,1	16,2	16,3	
1017-3603/001						17,0	17,1	17,2	17,3	
1017-3604/001		24	24,1	24,2	24,3	18,0	18,1	18,2	18,3	
1017-3605/001	45	25	25,1	25,3	25,4	19,0	19,1	19,2	19,3	
1017-3606/001	38	24	24,1	24,2	24,3					
1017-3607/001	45	26	26,1	26,3	26,4	20,0	20,1	20,2	20,3	
1017-3608/001		25	25,1	25,3	25,4					
1017-3609/001		26	26,1	26,3	26,4	21,0	21,1	21,2	21,3	
1017-3611/001		28	28,1	28,3	28,4	22,0	22,1	22,2	22,3	
1017-3612/001						23,0	23,1	23,2	23,3	
1017-3613/001		30	30,2	30,3	30,4	24,0	24,1	24,2	24,3	
1017-3614/001						25,0	25,1	25,3	25,4	
1017-3615/001	53	32	32,2	32,3	32,5	26,0	26,1	26,3	26,4	
1017-3616/001		35	35,2	35,4	35,6	27,5	27,6	27,8	27,9	

Продолжение табл. 3

Размеры в мм

Обозначение пуансона	D_k при расчетном значении усадки, %				H	h	h_c	k_a (пред. откл. ±0,02)	b (пред. откл. ±0,1)	r (пред. откл. ±0,05)	Масса, кг, не более
	0	0,5	1,0	1,5		Пред. откл. +0,1					
	Пред. откл. по H7										
1017-3601/001	10	10,1	10,1	10,2	27,6	3,1	1,1	6	1,0	0,50	0,164
1017-3602/001					28,1	3,6	1,2		1,2	0,60	0,163
1017-3603/001	12	12,1	12,1	12,2	27,6	3,1	1,1		1,0	0,50	0,161
1017-3604/001					28,1	3,6	1,2		1,2	0,60	0,165
1017-3605/001	13	13,1	13,1	13,2							0,223
1017-3606/001	14	14,1	14,1	14,2	27,6	3,1	1,1		1,0	0,50	0,156
1017-3607/001					28,1	3,6	1,2		1,2	0,60	0,200
1017-3608/001	15	15,1	15,2	15,3	27,6	3,1	1,1		1,0	0,50	0,221
1017-3609/001	16	16,1	16,2	16,3							0,214
1017-3611/001					28,1	3,6	1,2		1,2	0,60	0,217
1017-3612/001	18	18,1	18,2	18,3	27,6	3,1	1,1		1,0	0,50	0,217
1017-3613/001					28,1	3,6	1,2		1,2	0,60	0,211
1017-3614/001	20	20,1	20,2	20,3	27,6	3,1	1,1		1,0	0,50	0,211
1017-3615/001					28,1	3,6	1,2		1,2	0,60	0,295
1017-3616/001					29,0	4,5	1,5		1,5	0,75	0,304

Продолжение табл. 3

Размеры в мм

Обозначение пуансона	D (пред. откл. по d11)	D_1 при расчетном значении усадки, %				D_2 при расчетном значении усадки, %				Пред. откл.
		0	0,5	1,0	1,5	0	0,5	1,0	1,5	
		Пред. откл. по h6				Номин.				
1017-3617/001	60	40	40,2	40,4	40,6	30,0	30,2	30,3	30,5	
1017-3618/001	53	36	36,2	36,4	36,6	28,5	28,6	28,8	28,9	
1017-3619/001		32	32,2	32,3	32,5	27,0	27,1	27,3	27,4	
1017-3621/001	60	42	42,2	42,4	42,6	32,0	32,2	32,3	32,5	
1017-3622/001	53	37	37,2	37,4	37,6	31,0	31,2	31,3	31,5	
1017-3623/001	60	40	40,2	40,4	40,6	32,5	32,7	32,8	32,9	±0,025
1017-3624/001		45	45,2	45,5	45,7	35,0	35,2	35,4	35,6	
1017-3625/001	53	36	36,2	36,4	36,6	31,0	31,2	31,3	31,5	
1017-3626/001	60	40	40,2	40,4	40,6	34,0	34,2	34,3	34,5	
1017-3627/001	63	48	48,2	48,5	48,7	38,0	38,2	38,4	38,6	
1017-3628/001	60	45	45,2	45,5	45,7	37,5	37,7	37,9	38,1	
1017-3629/001	63	50	50,3	50,5	50,8	40,0	40,2	40,4	40,6	
1017-3631/001	60	44	44,2	44,4	44,6	38,0	38,2	38,4	38,6	
1017-3632/001	71	52	52,3	52,5	52,8	42,0	42,2	42,4	42,6	±0,030
1017-3633/001	60	45	45,2	45,5	45,7	39,0	39,2	39,4	39,6	±0,025

Продолжение табл. 3

Размеры в мм

Обозначение пуансона	D_2 при расчетном значении усадки, %				H	h	h_1	h_2 (пред. откл. ±0,02)	b (пред. откл. ±0,1)	r (пред. откл. ±0,05)	Масса, кг, не более
	0	0,5	1,0	1,5		Пред. откл. +0,1					
	Пред. откл. по H7										
1017-3617/001	20	20,1	20,2	20,3	30,5	6,0	2,0		2,0	1,00	0,419
1017-3618/001	21	21,1	21,2	21,3	29,0	4,5	1,5		1,5	0,75	0,309
1017-3619/001	22	22,1	22,2	22,3	27,6	3,1	1,1		1,0	0,50	0,283
1017-3621/001					30,5	6,0	2,0		2,0	1,00	0,410
1017-3622/001	25	25,1	25,3	25,4	28,1	3,6	1,2		1,2	0,60	0,278
1017-3623/001					29,0	4,5	1,5		1,5	0,75	0,379
1017-3624/001					30,5	6,0	2,0	6	2,0	1,00	0,414
1017-3625/001	26	26,1	26,3	26,4	27,6	3,1	1,1		1,0	0,50	0,226
1017-3626/001	28	28,1	28,3	28,4	28,1	3,6	1,2		1,2	0,60	0,344
1017-3627/001					30,5	6,0	2,0		2,0	1,00	0,447
1017-3628/001	30	30,2	30,3	30,5	29,0	4,5	1,5		1,5	0,75	0,342
1017-3629/001					30,5	6,0	2,0		2,0	1,00	0,429
1017-3631/001	32	32,2	32,3	32,5	28,1	3,6	1,2		1,2	0,60	0,311
1017-3632/001					30,5	6,0	2,0		2,0	1,00	0,528
1017-3633/001	33	33,2	33,3	33,5	28,1	3,6	1,2		1,2	0,60	0,305

Продолжение табл. 3

Размеры в мм

Обозначение пуансона	D (пред. откл. по d11)	D_1 при расчетном значении усадки, %				D_2 при расчетном значении усадки, %				Пред. откл.
		0	0,5	1,0	1,5	0	0,5	1,0	1,5	
		Пред. откл. по h6				Номин.				
1017-3634/001	71	55	55,3	55,6	55,9	45,0	45,2	45,5	45,7	
1017-3635/001	63	48	48,2	48,5	48,7	42,0	42,2	42,4	42,6	
1017-3636/001	71	56	56,3	56,6	56,9	46,0	46,2	46,5	46,7	
1017-3637/001	63	50	50,3	50,5	50,8	44,0	44,2	44,4	44,6	
1017-3638/001	71	52	52,3	52,5	52,8	46,0	46,2	46,5	46,7	
1017-3639/001	75	60	60,3	60,6	60,9	50,0	50,3	50,5	50,8	
1017-3641/001	71	56	56,3	56,6	56,9	48,5	48,7	49,0	49,2	
1017-3642/001	85	63	63,3	63,6	63,9	53,0	53,3	53,5	53,8	
1017-3643/001	75	60	60,3	60,6	60,9	52,5	52,8	53,0	53,3	±0,03
1017-3644/001	85	65	65,3	65,7	66,0	55,0	55,3	55,6	55,9	
1017-3645/001		63	63,3	63,6	63,9	55,5	55,8	56,1	56,3	
1017-3646/001		65	65,3	65,7	66,0	57,5	57,8	58,1	58,4	
1017-3647/001		70	70,4	70,7	71,0	60,0	60,3	60,6	60,9	
1017-3648/001	95					62,0	62,3	62,6	62,9	
1017-3649/001		75	75,4	75,8	76,1	65,0	65,3	65,7	66,0	
1017-3651/001		71	71,4	71,7	72,1	63,5	63,8	64,1	64,4	

Продолжение табл. 3

Размеры в мм

Обозначение пуансона	D_0 при расчетном значении усадки, %				H	h	h_1	h_2	b	r	Масса, кг, не более
	0	0,5	1,0	1,5		Пред. откл. ±0,1		(пред. откл. ±0,02)	(пред. откл. ±0,1)	(пред. откл. ±0,05)	
	Пред. откл. по H7										
1017-3634/001	35	35,2	35,4	35,6	30,5	6,0	2,0	6	2,0	1,00	0,500
1017-3635/001	36	36,2	36,4	36,6	28,1	3,6	1,2		1,2	0,60	0,338
1017-3636/001					30,5	6,0	2,0		2,0	1,00	0,507
1017-3637/001	38	38,2	38,4	38,6	28,1	3,6	1,2		1,2	0,60	0,320
1017-3638/001	40	40,2	40,4	40,6							0,414
1017-3639/001					30,5	6,0	2,0		2,0	1,00	0,550
1017-3641/001	41	41,2	41,4	41,6	29,0	4,5	1,5		1,5	0,75	0,431
1017-3642/001	43	43,2	43,4	43,6	30,5	6,0	2,0		2,0	1,00	0,711
1017-3643/001	45	45,2	45,5	45,7	29,0	4,5	1,5		1,5	0,75	0,468
1017-3644/001					30,5	6,0	2,0		2,0	1,00	0,696
1017-3645/001	48	48,2	48,5	48,7	29,0	4,5	1,5		1,5	0,75	0,621
1017-3646/001	50	50,3	50,5	50,8							0,598
1017-3647/001					30,5	6,0	2,0		2,0	1,00	0,652
1017-3648/001	55	55,3	55,6	55,9	29,0	4,5	1,5		1,5	0,75	0,579
1017-3649/001					30,5	6,0	2,0		2,0	1,00	0,850
1017-3651/001	56	56,3	56,6	56,9	29,0	4,5	1,5		1,5	0,75	0,741

Продолжение табл. 3

Размеры в мм

Обозначение пуансона	D (пред. откл. по d11)	D_1 при расчетном значении усадки, %				D_2 при расчетном значении усадки, %				Пред. откл.
		0	0,5	1,0	1,5	0	0,5	1,0	1,5	
		Пред. откл. по h6				Номин.				
1017-3652/001	95	76	76,4	76,8	77,1	66,0	66,3	66,7	67,0	
1017-3653/001		80	80,4	80,8	81,2	70,0	70,4	70,7	71,1	
1017-3654/001	105	85	85,4	85,9	86,3	72,5	72,9	73,2	73,6	
1017-3655/001	95	78	78,4	78,8	79,2	70,5	70,9	71,2	71,6	
1017-3656/001	105	83	83,4	83,8	84,2	73,0	73,4	73,7	74,8	
1017-3657/001	95	80	80,4	80,8	81,2	72,5	72,9	73,2	73,6	
1017-3658/001	105	90	90,5	91,0	91,4	77,5	77,9	78,3	79,4	±0,035
1017-3659/001		85	85,4	85,9	86,3					
1017-3661/001	125	95	95,5	96,0	96,4	82,5	82,9	83,3	84,5	
1017-3662/001	105	90	90,5	91,0	91,4					
1017-3663/001	125	100	100,5	101,0	102,5	87,5	87,9	88,4	89,7	
1017-3664/001		95	95,5	96,0	96,4					
1017-3665/001		105	105,5	106,1	106,6	92,5	93,0	93,4	94,8	
1017-3666/001		100	100,5	101,0	102,5					
1017-3667/001	135	110	110,6	111,1	111,7	97,5	98,0	98,5	99,0	

Продолжение табл. 3

Размеры в мм

Обозначение пуансона	D_1 при расчетном значении усадки, %: 0	0,5	1,0	1,5	H	h	h_1	h_2 (пред. откл. ±0,02)	b (пред. откл. ±0,1)	r (пред. откл. ±0,05)	Масса, кг, не более
	Пред. откл. по H7					Пред. откл. ±0,1					
1017-3652/001	56	56,3	56,6	56,8	30,5	6,0	2,0	6	2,0	1,0	0,791
1017-3653/001	60	60,3	60,6	60,9							0,749
1017-3654/001					32,0	7,5	2,5		2,5	1,25	1,048
1017-3655/001	63	63,3	63,6	63,9	29,0	4,5	1,5		1,5	0,75	0,700
1017-3656/001					30,5	6,0	2,5		2,0	1,00	0,936
1017-3657/001	65	65,3	65,7	66,0	29,0	4,5	1,5		1,5	0,75	0,626
1017-3658/001					32,0	7,5	2,5		2,5	1,25	1,077
1017-3659/001	70	70,4	70,7	71,0	29,0	4,5	1,5		1,5	0,75	0,761
1017-3661/001					32,0	7,5	2,5		2,5	1,25	1,514
1017-3662/001	75	75,4	75,8	76,1	29,0	4,5	1,5		1,5	0,75	0,756
1017-3663/001					32,0	7,5	2,5		2,5	1,25	1,519
1017-3664/001	80	80,4	80,8	81,2	29,0	4,5	1,5		1,5	0,75	1,115
1017-3665/001					32,0	7,5	2,5		2,5	1,25	1,427
1017-3666/001	85	85,4	85,9	86,3	29,0	4,5	1,5		1,5	0,75	1,024
1017-3667/001					32,0	7,5	2,5		2,5	1,25	1,601

Продолжение табл. 3

Размеры в мм

Обозначение пуансона	D (пред. откл. по d11)	D_1				D_2				Пред. откл.
		при расчетном значении усадки, %				при расчетном значении усадки, %				
		0	0,5	1,0	1,5	0	0,5	1,0	1,5	
		Пред. откл. по h6				Номин.				
1017-3668/001	125	105	105,5	106,1	106,6	97,5	98,0	98,5	99,0	±0,035
1017-3669/001	170	115	115,6	116,2	116,7	102,5	103,0	103,5	104,0	
1017-3671/001	135	110	110,6	111,1	111,7					
1017-3672/001	170	120	120,6	121,2	121,8	107,5	108,0	108,6	109,1	
1017-3673/001		115	115,6	116,2	116,7					
1017-3674/001		125	125,6	126,3	126,9	112,5	113,1	113,6	114,2	
1017-3675/001		135	135,7	136,4	137,0	120,0	120,6	121,2	121,8	±0,040
1017-3676/001		125	125,6	126,3	126,9	117,5	118,1	118,7	119,3	
1017-3677/001		140	140,7	141,4	142,1	125,0	125,6	126,3	126,9	
1017-3678/001		150	150,8	151,5	152,3	135,0	135,7	136,4	137,0	
1017-3679/001		140	140,7	141,4	142,1	132,5	133,2	133,8	134,0	
1017-3681/001	180	155	155,8	156,6	157,3	140,0	140,7	141,7	142,1	
1017-3682/001		160	160,8	161,6	162,4	145,0	145,7	146,5	147,2	

Размеры в мм

Обозначение пуансона	D_n при расчетном значении усадки, %				H	h	h_1	h_2 (пред. откл. ±0,02)	b (пред. откл. ±0,1)	r (пред. откл. ±0,05)	Масса, кг, не более
	0	0,5	1,0	1,5		Пред. откл. ±0,1					
	Пред. откл. по H7										
1017-3668/001	90	90,5	91,0	91,4	29,0	4,5	1,5	6	1,5	0,75	0,937
1017-3669/001					34,0	7,5	2,5	8	2,5	1,25	2,722
1017-3671/001	95	95,5	96,0	96,4	31,0	4,5	1,5		1,5	0,75	1,160
1017-3672/001					34,0	7,5	2,5		2,5	1,25	2,636
1017-3673/001	100	100,5	101,0	102,5	31,0	4,5	1,5		1,5	0,75	2,236
1017-3674/001					34,0	7,5	2,5		2,5	1,25	2,544
1017-3675/001	105	105,5	106,1	106,6	37,5	9,0	3,0	10	3,0	1,50	2,624
1017-3676/001	110	110,6	111,1	111,7	31,0	4,5	1,5	8	1,5	0,75	2,034
1017-3677/001					37,5	9,0	3,0	10	3,0	1,50	2,532
1017-3678/001	120	120,6	121,2	121,8							2,329
1017-3679/001	125	125,6	126,3	126,9	31,0	4,5	1,5	8	1,5	0,75	1,669
1017-3681/001					37,5	9,0	3,0	10	3,0	1,50	2,550
1017-3682/001	130	130,7	131,3	132,0							2,495

Таблица 4

мм

D	d	B (пред. откл. по H13)	r_1, не более
38	33	1,4	0,1
45	39	1,9	0,2
53	45		
60	53		
63	55		
71	63		
75	68		
85	77	2,2	
95	87		
105	96	2,8	0,3
125	116		
135	123		
170	158	3,4	
180	166		0,4

Пример условного обозначения пуансона для изготовления шевронной манжеты М10×20 при расчетном значении усадки формуемого материала 0,5%:

Пуансон 1017-3601/001 — 0,5 ГОСТ 25479—82

4.1. Для манжет с внутренним диаметром более 26 мм и шириной профиля более 5 мм на поверхности *А* гравировать в зеркальном изображении размеры манжеты *D* и *d* по ГОСТ 22704—77 и товарный знак предприятия-изготовителя. Шрифт — по ГОСТ 26.020—80:

2-Пр3 — для манжет шириной профиля 6 и 7,5 мм;


3-Пр3 — для манжет шириной профиля 10 и 12,5 мм;

4-Пр3 — для манжет шириной профиля 15 мм.

Глубина гравировки 0,3 мм для шрифта 2-Пр3, для остальных шрифтов — 0,5 мм.

5. Конструкция и размеры обоймы должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 5.

Размеры d, B, r_1, l, h_2 должны соответствовать указанным в табл. 6.


6,3
(√)
I
0,8
H
II
Вид Б
30
R1,5
Б
D
0,5×45°
0,8
1,6
II
Вариант 1
R1,5
h₂
I
10°±5'
0,8
D₁
A
0,2
h₁
r
20
h
1×45°
2 фаски
II
Вариант 2
r₁
6
S
S
d
t
0,2
45°±30'
0,8
D₂
10°±5'

Черт. 3

Размеры в мм

Таблица 5

Обозначение обоймы	D (пред. откл. по d11)	D_1 при расчетном значении усадки, %				D_2 при расчетном значении усадки, %				H	h	h_1 (пред. откл. ±0,02)	r (пред. откл. ±0,1)	Масса, кг, не более
		0	0,5	1,0	1,5	0	0,5	1,0	1,5	Пред. откл. по h8				
		Пред. откл. по H7												
1017-3601/002	38	20	20,1	20,2	20,3	15,0	15,1	15,2	15,3	24	4,5	6	1,20	0,170
1017-3602/002		22	22,1	22,2	22,3	16,0	16,1	16,2	16,3		4,8		1,80	0,161
1017-3603/002						17,0	17,1	17,2	17,3		4,5		1,20	0,160
1017-3604/002		24	24,1	24,2	24,3	18,0	18,1	18,2	18,3		4,8		1,80	0,146
1017-3605/002	45	25	25,1	25,3	25,4	19,0	19,1	19,2	19,3					0,229
1017-3606/002	38	24	24,1	24,2	24,3						4,5		1,20	0,147
1017-3607/002	45	26	26,1	26,3	26,4	20,0	20,1	20,2	20,3		4,8		1,80	0,222
1017-3608/002		25	25,1	25,3	25,4						4,5		1,20	0,227
1017-3609/002		26	26,1	26,3	26,4	21,0	21,1	21,2	21,3					0,220
1017-3611/002		28	28,1	28,3	28,4	22,0	22,1	22,2	22,3		4,8		1,80	0,208
1017-3612/002						23,0	23,1	23,2	23,3		4,5		1,20	0,206
1017-3613/002		30	30,2	30,3	30,4	24,0	24,1	24,2	24,3		4,8		1,80	0,192
1017-3614/002						25,0	25,1	25,3	25,4		4,5		1,20	0,191
1017-3615/002	53	32	32,2	32,3	32,5	26,0	26,1	26,3	26,4		4,8		1,80	0,292
1017-3616/002		35	35,2	35,4	35,6	27,5	27,6	27,8	27,9		6,0		2,25	0,267
1017-3617/002	60	40	40,2	40,4	40,6	30,0	30,2	30,3	30,5		8,0		3,00	0,339
1017-3618/002	53	36	36,2	36,4	36,6	28,5	28,6	28,8	28,9		6,0		2,25	0,262

Продолжение табл. 5

Размеры в мм

Обозначение обоймы	D (пред. откл. по d11)	D_1 при расчетном значении усадки, %				D_2 при расчетном значении усадки, %				H	h	h_1 (пред. откл. ±0,02)	r (пред. откл. ±0,1)	Масса, кг, не более
		0	0,5	1,0	1,5	0	0,5	1,0	1,5	Пред. откл. по h8				
		Пред. откл. по H7												
1017-3619/002	53	32	32,2	32,3	32,5	27,0	27,1	27,3	27,4	24	3,5	6	1,20	0,290
1017-3621/002	60	42	42,2	42,4	42,6	32,0	32,2	32,3	32,5		8,0		3,00	0,317
1017-3622/002	53	37	37,2	37,4	37,6	31,0	31,2	31,3	31,5		4,8		1,80	0,200
1017-3623/002	60	40	40,2	40,4	40,6	32,5	32,7	32,8	39,2		6,0		2,25	0,302
1017-3624/002		45	45,2	45,5	45,7	35,0	35,2	35,4	35,6		8,0		3,00	0,283
1017-3625/002	53	36	36,2	36,4	36,6	31,0	31,2	31,3	31,5		4,5		1,20	0,253
1017-3626/002	60	40	40,2	40,4	40,6	34,0	34,2	34,3	34,5		4,8		1,80	0,332
1017-3627/002	63	48	48,2	48,5	48,7	38,0	38,2	38,4	38,6		8,0		3,00	0,300
1017-3628/002	60	45	45,2	45,5	45,7	37,5	37,7	37,9	38,1		6,0		2,25	0,277
1017-3629/002	63	50	50,3	50,5	50,8	40,0	40,2	40,4	40,6		8,0		3,00	0,219
1017-3631/002	60	44	44,2	44,4	44,6	38,0	38,2	38,4	38,6		4,8		1,80	0,286
1017-3632/002	71	52	52,3	52,5	52,8	42,0	42,2	42,4	42,6		8,0		3,00	0,171
1017-3633/002	60	45	45,2	45,5	45,7	39,0	39,2	39,4	39,6		4,8		1,80	0,268
1017-3634/002	71	55	55,3	55,6	55,9	45,0	45,2	45,5	45,7		8,0		3,00	0,351
1017-3635/002	63	48	48,2	48,5	48,7	42,0	42,2	42,4	42,6		4,8		1,80	0,229
1017-3636/002	71	56	56,3	56,6	56,9	46,0	46,2	46,5	46,7		8,0		3,00	0,409
1017-3637/002	63	50	50,3	50,5	50,8	44,0	44,2	44,4	44,6		4,8		1,80	0,208

Размеры в мм

Продолжение табл. 5

Обозначение обоймы	D (пред. откл. по d11)	D_2 при расчетном значении усадки, %				D_1 при расчетном значении усадки, %				H	h	h_1 (пред. откл. ±0,02)	r (пред. откл. ±0,1)	Масса, кг, не более
		0	0,5	1,0	1,5	0	0,5	1,0	1,5					
		Пред. откл. по H7								Пред. откл. по h8				
1017-3638/002	71	52	52,3	52,5	52,8	46,0	46,2	46,5	46,7	24	4,8	6	1,80	0,293
1017-3639/002	75	60	60,3	60,6	60,9	50,0	50,3	50,5	50,8		8,0		3,00	0,357
1017-3641/002	71	56	56,3	56,6	56,9	48,5	48,7	49,0	49,2		6,0		2,25	0,328
1017-3642/002	85	63	63,3	63,6	63,9	53,0	53,3	53,5	53,8		8,0		3,00	0,537
1017-3643/002	75	60	60,3	60,6	60,9	52,5	52,8	53,0	53,3		6,0		2,25	0,350
1017-3644/002	85	65	65,3	65,7	66,0	55,0	55,3	55,6	55,9		8,0		3,00	0,500
1017-3645/002		63	63,3	63,6	63,9	55,5	55,8	56,1	56,3		6,0		2,25	0,534
1017-3646/002		65	65,3	65,7	66,0	57,5	57,8	58,1	58,4					0,499
1017-3647/002		70	70,4	70,7	71,0	60,0	60,3	60,6	60,9		8,0		3,00	0,405
1017-3648/002						62,0	62,3	62,6	62,9		6,0		2,25	0,404
1017-3649/002	95	75	75,4	75,8	76,1	65,0	65,3	65,7	66,0		8,0		3,00	0,569
1017-3651/002		71	71,4	71,7	72,1	63,5	63,8	64,1	64,4		6,0		2,25	0,649
1017-3652/002		76	76,4	76,8	77,1	66,0	66,3	66,7	67,0		8,0		3,00	0,548
1017-3653/002		80	80,4	80,8	81,2	70,0	70,4	70,7	71,1					0,459
1017-3654/002	105	85	85,4	85,9	86,3	72,5	72,9	73,2	73,6		10,0		3,75	0,639
1017-3655/002	95	78	78,4	78,8	79,2	70,5	70,9	71,2	71,6		6,0		2,25	0,425
1017-3656/002	105	83	83,4	83,8	84,2	73,0	73,4	73,7	74,8		8,0		3,00	0,676

Продолжение табл. 5

Размеры в мм

Обозначение обоймы	D (пред. откл. по d11)	D_1 при расчетном значении усадки, %				D_2 при расчетном значении усадки, %				H	h	h_1 (пред. откл. ±0,02)	r (пред. откл. ±0,1)	Масса, кг, не более
		0	0,5	1,0	1,5	0	0,5	1,0	1,5	Пред. откл. по h8				
1017-3657/002	95	80	80,4	80,8	81,2	72,5	72,9	73,2	73,6	24	6,0	6	2,25	0,456
1017-3658/002	105	90	90,5	90,9	91,4	77,5	77,9	78,3	79,4		10,0		3,75	0,507
1017-3659/002		85	85,4	85,9	86,3						6,0		2,25	0,633
1017-3661/002	125	95	95,5	96,0	96,4	82,5	82,9	83,3	84,5		10,0		3,75	1,056
1017-3662/002	105	90	90,5	91,0	91,4						6,0		2,25	0,497
1017-3663/002	125	100	100,5	101,0	102,5	87,5	87,9	88,4	89,7		10,0		3,75	0,895
1017-3664/002		95	95,5	96,0	96,4						6,0		2,25	1,045
1017-3665/002		105	105,5	106,1	106,6	92,5	93,0	93,4	94,8		10,0		3,75	0,759
1017-3666/002		100	100,5	101,0	102,5						6,0		2,25	0,877
1017-3667/002	135	110	110,6	111,1	111,7	97,5	98,0	98,5	99,0		10,0		3,75	0,976
1017-3668/002	125	105	105,3	106,1	106,6						6,0		2,25	0,756
1017-3669/002	170	115	115,6	116,2	116,7	102,5	103,0	103,5	104,0		10,0	8	3,75	2,345
1017-3671/002	135	110	110,6	111,1	111,7						6,0		2,25	0,882
1017-3672/002	170	120	120,6	121,2	121,8	107,5	108,0	108,6	109,1		10,0		3,75	2,212
1017-3673/002		115	115,6	116,2	116,7						6,0		2,25	2,462
1017-3674/002		125	125,6	126,3	126,9	112,5	113,1	113,6	114,2		10,0		3,75	2,034
1017-3675/002		135	135,7	136,4	137,0	120,0	120,6	121,2	121,8	34	12,0	10	4,50	2,430

Продолжение табл. 5

Размеры в мм

Обозначение обоймы	D (пред. откл. по d11)	D_1 при расчетном значении усадки, %				D_2 при расчетном значении усадки, %				H	h	h_1 (пред. откл. ±0,02)	r (пред. откл. ±0,1)	Масса, кг, не более
		0	0,5	1,0	1,5	0	0,5	1,0	1,5	Пред. откл. по h8				
		Пред. откл. по H7												
1017-3676/002	170	125	125,6	126,3	126,9	117,5	118,1	118,7	119,3	24	6,0	8	2,25	1,945
1017-3677/002		140	140,7	141,4	142,1	125,0	125,6	126,3	126,9	34	12,0	10	4,50	2,073
1017-3678/002		150	150,8	151,5	152,3	135,0	135,7	136,4	137,0					1,587
1017-3679/002		140	140,7	141,4	142,1	132,5	133,2	133,8	134,0	24	6,0	8	2,25	1,429
1017-3681/002	180	155	155,8	156,6	157,3	140,0	140,7	141,4	142,1	34	12,0	10	4,50	1,957
1017-3682/002		160	160,8	161,6	162,4	145,0	145,7	146,5	147,2					1,634

Таблица 6

мм


D	d	B (пред. откл. по H13)	r_1 наиб.	l	h_2
38	33	1,4	0,1	7	8,5
45	49	1,9	0,2		
53	45				
60	53				
63	55				
71	63				
75	68				
85	77	2,2			
95	87				
105	96	2,8	0,3		
125	115				
135	123				
170	158	3,4	0,4	12	13,5
180	166				

Пример условного обозначения обоймы для изготовления шевронной манжеты М10×20 при расчетном значении усадки формуемого материала 0,5%:

Обойма 1017-3601/002 — 0,5 ГОСТ 25479—82

6. Конструкция и размеры матрицы должны соответствовать указанным на черт. 4 и в табл. 7.

Размеры d, B и r_1 должны соответствовать указанным в табл. 8.


6,3
D1
D2
10°±3°
D3
A
0,8
0,2
R2
0,2
r1
H
h
r2
0,8
0,8
45°±30'
10°±3°
I
18h8
0,8
Б
D
0,8×45°
1,6
I
Вид Б
30
R1,5
Вариант 1
R1,5
4,5
I
Вариант 2
r1
5
6
5
d
3

Черт. 4

Таблица 7

Размеры в мм

Обозначение матрицы	D (пред. откл. по d11)	D_1 при расчетном значении усадки, %: 0	0,5	1,0	1,5	D_2 при расчетном значении усадки, %: 0	0,5	1,0	1,5	D_3 (пред. откл. по H14)	H (пред. откл. по h12)	h	h_1	r (пред. откл. ±0,1)	Масса, кг, не более
		Пред. откл. по b6										Пред. откл. по h8			
1017-3601/003	38	15,0	15,1	15,2	15,3	10	10,1	10,1	10,2	—	50	18	4,5	1,20	0,193
1017-3602/003		16,0	16,1	16,2	16,3								4,8	1,80	0,196
1017-3603/003		17,0	17,1	17,2	17,3	12	12,1	12,1	12,2				4,5	1,20	0,204
1017-3604/003		18,0	18,1	18,2	18,3								4,8	1,80	0,208
1017-3605/003	45	19,0	19,1	19,2	19,3	13	13,1	13,1	13,2						0,278
1017-3606/003	38					14	14,1	14,1	14,2				4,5	1,20	0,216
1017-3607/003		20,0	20,1	20,2	20,3								4,8	1,80	0,284
1017-3608/003						15	15,1	15,2	15,3				4,5	1,20	0,287
1017-3609/003		21,0	21,1	21,2	21,3	16	16,1	16,2	16,3						0,294
1017-3611/003	45	22,0	22,1	22,2	22,3								4,8	1,80	0,299
1017-3612/003		22,0	23,1	23,2	23,3	18	18,1	18,2	18,3				4,5	1,20	0,310
1017-3613/003		24,0	24,1	24,2	24,3								4,8	1,80	0,315
1017-3614/003		25,0	25,1	25,3	25,4								4,5	1,20	0,327
1017-3615/003	53	26,0	26,1	26,3	26,4	20	20,1	20,2	20,3				4,8	1,80	0,420
1017-3616/003		27,5	27,6	27,8	27,9								6,0	2,25	0,432
1017-3617/003	60	30,0	30,2	30,3	30,5								8,0	3,00	0,532
1017-3618/003	53	28,5	28,6	28,8	28,9	21	21,1	21,2	21,3				6,0	2,25	0,448

Продолжение табл. 7

Размеры в мм

Обозначение матрицы	D (пред. откл. по d11)	D_1 при расчетном значении усадки, %				D_2 при расчетном значении усадки, %				D_3 (пред. откл. по H14)	H (пред. откл. по h12)	h	h_1	r (пред. откл. ±0,1)	Масса, кг, не более
		0	0,5	1,0	1,5	0	0,5	1,0	1,5			Пред. откл. по h8			
		Пред. откл. по h6													
1017-3619/003	53	27,0	27,1	27,3	27,4	22	22,1	22,2	22,3	—	50	18	4,5	1,20	0,432
1017-3621/003	60	32,0	32,2	32,3	32,5								8,0	3,00	0,553
1017-3622/003	53	31,0	31,2	31,3	31,5	25	25,1	25,3	25,4				4,8	1,80	0,460
1017-3623/003	60	32,5	32,7	32,8	32,9								6,0	2,25	0,572
1017-3624/003		35,0	35,2	35,4	35,6								8,0	3,00	0,588
1017-3625/003	53	31,0	31,2	31,3	31,5	26	26,1	26,3	26,4				4,5	1,20	0,465
1017-3626/003	60	34,0	34,2	34,3	34,5	28	28,1	28,3	28,4	10			4,8	1,50	0,564
1017-3627/003	63	38,0	38,2	38,4	38,6								8,0	3,00	0,637
1017-3628/003	60	37,5	37,7	37,9	38,1	30	30,2	30,3	30,5				6,0	2,25	0,606
1017-3629/003	63	40,0	40,2	40,4	40,6								8,0	3,00	0,664
1017-3631/003	60	38,0	38,2	38,4	38,6	32	32,2	32,3	32,5				4,8	1,80	0,617
1017-3632/003	71	42,0	42,2	42,4	42,6								8,0	3,00	0,812
1017-3633/003	60	39,0	39,2	39,4	39,6	33	33,2	33,3	33,5				4,8	1,80	0,631
1017-3634/003	71	45,0	45,2	45,5	45,7	35	35,2	35,4	35,6	15			8,0	3,00	0,829
1017-3635/003	63	42,0	42,2	42,4	42,6	36	36,2	36,4	36,6				4,8	1,80	0,677
1017-3636/003	71	46,0	46,2	46,5	46,7								8,0	3,00	0,835
1017-3637/003	63	44,0	44,2	44,4	44,6	38	38,2	38,4	38,6				4,8	1,80	0,709

Продолжение табл. 7

Размеры в мм

Обозначение матрицы	D (пред. откл. по d11)	D_1 при расчетном значении усадки, %				D_2 при расчетном значении усадки, %				D_3 (пред. откл. по H14)	H (пред. откл. по h12)	h	h_3	r (пред. откл. ±0,1)	Масса, кг, не более
		0	0,5	1,0	1,5	0	0,5	1,0	1,5			Пред. откл. по h8			
		Пред. откл. по h6													
1017-3638/003	71	46,0	46,2	46,5	46,7	40	40,2	40,4	40,6	20	50	18	4,8	1,80	0,808
1017-3639/003	75	50,0	50,3	50,5	50,8								8,0	3,00	0,854
1017-3641/003	71	48,5	48,7	49,0	49,2	41	41,2	41,4	41,6				6,0	2,25	0,847
1017-3642/003	85	53,0	53,3	53,5	53,8	43	43,2	43,4	43,6				8,0	3,00	1,160
1017-3643/003	75	52,5	52,8	53,0	53,3	45	45,2	45,5	45,7	25			6,0	2,25	0,917
1017-3644/003	85	55,0	55,3	55,6	55,9								8,0	3,00	1,066
1017-3645/003		55,5	55,8	56,1	56,3	48	48,2	48,5	48,7				6,0	2,25	1,153
1017-3646/003		57,5	57,8	58,1	58,4	50	50,3	50,5	50,8	30					1,121
1017-3647/003		60,0	60,3	60,6	60,9								8,0	3,00	1,160
1017-3648/003		62,0	62,3	62,6	62,9	55	55,3	55,6	55,9	35			6,0	2,25	1,178
1017-3649/003	95	65,0	65,3	65,7	66,0								8,0	3,00	1,377
1017-3651/003		63,5	63,8	64,1	64,4	56	56,3	56,6	56,9				6,0	2,25	1,358
1017-3652/003		66,0	66,3	66,7	67,0				56,8				8,0	3,00	1,402
1017-3653/003		70,0	70,4	70,7	71,1	60	60,3	60,6	60,9						1,388
1017-3654/003	105	72,5	72,9	73,2	73,6					40			10,0	3,75	1,642
1017-3655/003	95	70,5	70,9	71,2	71,6	63	63,3	63,6	63,9				6,0	2,25	1,420
1017-3656/003	105	73,0	73,4	73,7	74,8								8,0	3,00	1,702

Продолжение табл. 7

Размеры в мм

Обозначение матрицы	D (пред. откл. по d11)	D_1 при расчетном значении усадки, %				D_2 при расчетном значении усадки, %				D_3 (пред. откл. по H14)	H (пред. откл. по h12)	h	h_1	r (пред. откл. ±0,1)	Масса, кг, не более
		0	0,5	1,0	1,5	0	0,5	1,0	1,5			Пред. откл. по h8			
		Пред. откл. по h6													
1017-3657/003	95	72,5	72,9	73,2	73,6	65	65,3	65,7	66,0	45	50	18	6,0	2,25	1,360
1017-3658/003	105	77,5	77,9	78,3	79,4								10,0	3,75	1,667
1017-3659/003						70	70,4	70,7	71,0	50			6,0	2,25	1,580
1017-3661/003	125	82,5	82,9	83,3	84,5								10,0	3,75	2,182
1017-3662/003	105					75	75,4	75,8	76,1	55			6,0	2,25	1,572
1017-3663/003	125	87,5	87,9	88,4	89,7								10,0	3,75	2,179
1017-3664/003						80	80,4	80,8	81,2	60			6,0	2,25	2,089
1017-3665/003		92,5	93,0	93,4	94,8								10,0	3,75	2,171
1017-3666/003						85	85,4	85,9	86,3	65			6,0	2,25	2,071
1017-3667/003	135	97,5	98,0	98,5	99,0								10,0	3,75	2,445
1017-3668/003	125					90	90,5	91,0	91,4	70	55	16	6	2,25	2,025
1017-3669/003	170	102,5	103,0	103,5	104,0								10	3,75	3,439
1017-3671/003	135					95	95,5	96,0	96,4	75			6	2,25	2,375
1017-3672/003	170	107,5	108,0	108,6	109,1								10	3,75	3,665
1017-3673/003						100	100,5	101,0	102,5				6	2,25	3,846
1017-3674/003		112,5	113,1	113,6	114,2					80			10	3,75	3,693
1017-3675/003		120,0	120,6	121,2	121,8	105	105,5	106,1	106,6		60	24	12	4,50	4,807

Продолжение табл. 7

Размеры в мм

Обозначение матрицы	D (пред. откл. по d11)	D_1 при расчетном значении усадки, %				D_2 при расчетном значении усадки, %				D_3 (пред. откл. по H14)	H (пред. откл. по h12)	h	h_1	r (пред. откл. ±0,1)	Масса, кг, не более
		0	0,5	1,0	1,5	0	0,5	1,0	1,5			Пред. откл. по h8			
		Пред. откл. по h6													
1017-3676/003	170	117,5	118,1	118,7	119,3	110	110,6	111,1	111,7	80	55	16	6	2,25	4,028
1017-3677/003		125,0	125,6	126,3	126,9					85	60	24	12	4,50	4,859
1017-3678/003		135,0	135,7	136,4	137,0	120	120,6	121,2	121,8						5,658
1017-3679/003		132,5	133,2	133,8	134,0	125	125,6	126,3	126,9	90	55	16	6	2,25	4,287
1017-3681/003	180	140,0	140,7	141,4	142,1						60	24	12	4,50	6,126
1017-3682/003		145,0	145,7	146,5	147,2	130	130,7	131,3	132,0						6,589

мм

Таблица 8

D	d	B (пред. откл. по H13)	r_1, не более
38	33	1,4	0,1
45	39	1,9	0,2
53	46		
60	53		
63	55		
71	63		
75	68		
85	77	2,2	
95	87		
105	96	2,8	0,3
125	115		
135	123		
170	158	3,4	
180	166		0,4

Пример условного обозначения матрицы для изготовления шевронной манжеты М10×20 при расчетном значении усадки формуемого материала 0,5%:

Матрица 1017-3601003 — 0,5 ГОСТ 25479—82

7. Материал пуансонов, обойм, матриц — сталь марки 40Х по ГОСТ 4543—71.

Допускается изготовление из сталей по ГОСТ 14901—79.

8. Твердость пуансонов, обойм, матриц — HRC$_э$ 39...43. Допускается твердость по ГОСТ 14901—79.

9. Размеры и шероховатость поверхности *А* пуансонов, обойм, матриц указаны после покрытия. Допускается параметры шероховатости выполнять по ГОСТ 14901—79.

10. Предельные отклонения формы и расположения поверхностей пуансонов, обойм, матриц — не ниже 7-й степени точности по ГОСТ 24643—81.

11. Покрытие поверхности *А* пуансонов, обойм, матриц — .073—77.

Поверхность полировать до и после покрытия.

gost.e-ecolog.ru