УДК 621.73.077:006.354 Группа Г21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ

КЛЕЩИ ПОПЕРЕЧНЫЕ С КРУГЛЫМИ ГУБКАМИ

Конструкция и размеры

Blacksmith's hand and hammer tools.
Cross-cutting round nose calliper type pliers.
Design and dimensions

ГОСТ 11386—75*

Взамен
ГОСТ 11386—65

ОКП 39 6910

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 ноября 1975 г. № 3679 срок введения установлен


с 01.01.77

Проверен в 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ПОПЕРЕЧНЫХ КЛЕЩЕЙ С КРУГЛЫМИ ГУБКАМИ

1.1. Конструкция и размеры поперечных клещей с круглыми губками должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.



Черт. 1

1.2. Материал заклепки — сталь марки 15 по ГОСТ 1050—74.
1.3. Технические условия по ГОСТ 11435—75.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.4. Маркировать: условное обозначение клещей без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.

Издание официальное ★ Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru

© Издательство стандартов, 1986 г.
Изменением № 1, утвержденным в мае 1982 г.; Пост. № 2097 от 26.05.82 г. (ИУС 9—82)

Таблица 1

Размеры в мм

Обозначение клещей	Применяемость	H	H_1	B	L	Масса, кг, не более	Поз. 1 Клещевина Кол. 2	Поз. 2 Заклепка по ГОСТ 10299—80 Кол. 1
							Обозначения	
1200-0301		25	70	12	710	0,98	1200-0301/001	10×30
1200-0302		32	80	16		1,55	1200-0302/001	10×34
1200-0303		50	90	25		3,97	1200-0303/001	12×45
1200-0304		60	100		800	5,08	1200-0304/001	16×52
1200-0305		75	110	32	900	8,07	1200-0305/001	16×60
1200-0306		90	120			9,92	1200-0306/001	16×65
1200-0307		110	130	36	950	11,40	1200-0307/001	20×65
1200-0308		125	140			15,72	1200-0308/001	

Пример условного обозначения поперечных клещей с круглыми губками размером $H=25$ мм:

Клещи 1200-0301 ГОСТ 11386—75

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КЛЕЩЕВИНЫ (поз. 1)

2.1. Конструкция и размеры клещевины должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.




Таблица 2

Размеры в мм

Обозначение клещевины	h	h_1	B	b	b_2	b_3	L	l	l_1
1200-0301/001	12,5	35	12	6,0	12	10	710	100	20
1200-0302/001	16,0	40	16	8,0	15			125	25
1200-0303/001	25,0	45	25	12,5	22	18		140	32
1200-0304/001	30,0	50			25	20	800	150	34
1200-0305/001	37,5	55	32	16,0	28	22	900	170	36
1200-0306/001	45,0	60	36	18,0	32	24		180	38
1200-0307/001	55,0	65				26	950	190	40
1200-0308/001	62,5	70			36	28		210	42

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение клещевины	D	D_1	d	d_1 (пред. откл. по *H*12)	A	a	r	Масса, кг не более
1200-0301/001	50	25	8	11	40	4	36	0,48
1200-0302/001	75	30	10		60	6	50	0,76
1200-0303/001	100	50	12	13	80	8	70	1,96
1200-0304/001	125	55		17	100	9	80	2,49
1200-0305/001	150	60	14		125	10	100	3,98
1200-0306/001	175	63			140	11	110	4,90
1200-0307/001	200	65		21	160	12	125	5,60
1200-0308/001	250	70	16		180	14	160	7,76

Пример условного обозначения клещевины размером $H=12{,}5$ мм:

Клещевина 1200-0301/001 ГОСТ 11386—75

gost.e-ecolog.ru

2.2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.

2.1, 2.2. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

2.3. Допускаемое смещение отверстия d_1 в клещевине по продольной оси ±1,5 мм, по поперечной оси ±0,5 мм.