ОСТ/НКМ 4078

Шпоночные соединения. Типы шпонок

Шпонки клиновые (затяжные) — соединение напряженное

Группы	Типы	Эскиз характера соединения	Конструкция шпонок	Эскиз	№ ОСТ: сечен. и пазы	№ ОСТ: сортамент
	1 Врезные		Со скругл. торцами (закладные)		ОСТ/НКМ 4079	ОСТ/НКМ 4080
			С плоскими торцами (забивные)		ОСТ/НКМ 4079	ОСТ/НКМ 4080
			С головкой		ОСТ/НКМ 4079	ОСТ/НКМ 4081
	2 На лыске		С плоскими торцами		—	—
			С головкой		ОСТ/НКМ 4082	ОСТ/НКМ 4083
	3 фрикционные		С плоскими торцами		—	—
			С головкой		ОСТ/НКМ 4082	ОСТ/НКМ 4083
	4 Тангенциальные		С плоскими торцами		ОСТ/НКМ 4089 4090	—

gost.e-ecolog.ru

Группы	Типы	Эскиз характера соединения	Конструкция шпонок	Эскиз	№ ОСТ: сечен. и пазы	№ ОСТ: сортамент
Шпонки призматические, соединение ненапряженное	5 Обыкновенные		Со скругленными торцами		ОСТ НКМ 4084	ОСТ НКМ 4085 ОСТ 4154
			С плоскими торцами		ОСТ НКМ 4084	ОСТ НКМ 4085
					ОСТ НКМ 4084	ОСТ НКМ 4085
	6 Направляющие с креплением на валу		Со скругленными торцами		ОСТ НКМ 4084	ОСТ НКМ 4086 ОСТ 4153
			С плоскими торцами		ОСТ НКМ 4084	ОСТ НКМ 4086
	7 Скользящие				Ст. 20-3539	Ст. 20-3539
Шпонки сегм. соед. ненапр.	8 тип Вудруф				ОСТ НКМ 4091	ОСТ НКМ 4092

Утвержден отд. станд. Наркомтяжмаша 29/IX 1937 г. Срок введения 1/XI 1937 г.

gost.e-ecolog.ru