СССР

НОРМАЛИ МАШИНОСТРОЕНИЯ

МН 4969-63 — МН 5010-63

ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ НА $P_у$ ОТ 200 ДО 1000 *кгс/см*^{2}

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА СТАНДАРТОВ, МЕР
И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ СССР

МОСКВА — 1964

gost.e-ecolog.ru

СССР

Государственный комитет стандартов, мер и измерительных приборов СССР

ВНИИНМАШ


НОРМАЛЬ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Детали трубопроводов
УГОЛЬНИКИ С ОТВЕТВЛЕНИЯМИ НА P_y ОТ 200 ДО 1000 кгс/см²
Конструкция и размеры

МН 5003—63


Группа Г18

—




Вид A

с 3-мя отверстиями



с 4-мя отверстиями



Внесена Иркутским филиалом Гипронефтемаш

Утверждена Всесоюзным научно-исследовательским институтом по нормализации в машиностроении (ВНИИНМАШ) 30/VII 1963 г.

Срок введения 1/I 1965 г.

Дсп 22821-77сс 1/1.-79 Цчс 1-78

ЗАМЕНА

Размеры в *мм*

Обозначения угольников	Проходы условные $D_y \times D'_y$	Обозначения групп стали: С	ХГ	ХМ	ХФ	ХН	D	d	d_1	d_2	Отверстия: d_3	Количество n	d_4 (доп. откл. ±0,3)	L (доп. откл. ±1,5)	L_1	l	B	r	c	h	Вес, *кг*	Применяемость
		Давления условные P_y *кгс/см²*:																				
I-40×6	40×6	200	—	250	320	200	58	40	6	10	M14	3	42	110	170	50	65			25	5,32	
II-40×6		—		—	—	320	62										70				7,33	
III-40×6		320	500	640	800	—	70										75				7,61	
IV-40×6		—	640	800	1000		85							150	220						14,08	
IV-40×10	40×10	—				—			10	18	M16		60				90			28	14,00	
IV-40×15	40×15								15	28		4	68								13,87	
I-60×6	60×6	200	—	250	320	200	78	55	6	10	M14	3	42	110	170	80	85	20	1,5	25	9,72	
II-60×6		320		400	500	320	85										90				14,27	
IV-60×6		—	640	800	1000	—	105							170	250		115				23,07	
I-60×10	60×10	200	—	250	320	200	78		10	18	M16		60	150	220		85			28	9,65	
II-60×10		320		400	500	320	85										90				12,36	
IV-60×10		—	640	800	1000	—	105							170	250		115				24,81	
I-60×15	60×15	200	—	250	320	200	78		15	28			68	150	220		85				9,56	
II-60×15		320		400	500	320	85										90				12,27	
IV-60×15		—	640	800	1000	—	105							170	250		115				24,66	
I-60×25	60×25	200	—	250	320	200	78		25	37		4	80	150	220		85				9,32	
II-60×25		320		400	500	320	85										90				12,02	
III-60×25		—	500	640	800	—	105	60						170	250		115				24,40	
IV-60×25			640	800	1000			55		40	M20		95						2	36	24,20	

Размеры в *мм*

Продолжение

Обозначения угольников	Проходы условные $D_y \times D'_y$	Обозначения групп стали / Давления условные P_y *кгс/см²*					D	d	d_1	d_2	Отверстия		d_4 (доп. откл. ±0,3)	L (доп. откл. ±1,5)	L_1	l	B	r	c	h	Вес, *кг*	Применяемость
		С	ХГ	ХМ	ХФ	ХН					d_3	Количество n										
I-70×6	70×6	200	—	250	320	200	90	65	6	10	M14	3	42	170	250	80	100	20	1,5	25	15,90	
II-70×6		320		400	500	320	105	70									115				22,18	
III-70×6		—	500	640	800	—	115							190	275		125	40			32,27	
IV-70×6			640	800	1000		130								280		140				44,42	
I-70×10	70×10	200	—	250	320	200	90	65	10	18	M16		60	170	250		100	20		28	15,82	
II-70×10		320		400	500	320	105	70									115				22,09	
III-70×10		—	500	640	800	—	115							190	275		125	40			32,09	
IV-70×10			640	800	1000		130								280		140				44,32	
I-70×15	70×15	200	—	250	320	200	90	65	15	28	M16	3	68	170	250	80	100	20	1,5	28	15,72	
II-70×15		320		400	500	320	105	70									115				21,99	
III-70×15		—	500	640	800	—	115							190	275		125	40			32,03	
IV-70×15			640	800	1000		130								280		140				44,13	
I-70×25	70×25	200	—	250	320	200	90	65	25	37		4	80	170	250		100	20			15,45	
II-70×25		320		400	500	320	105	70									115				21,70	
III-70×25		—	500	640	800	—	115							190	275		125	40			31,76	
IV-70×25			640	800	1000		130			40	M20		95		280		140		2	36	43,62	
I-90×6	90×6	200	—	250	320	200	115	85	6	10	M14	3	42	190	275		125	40	1,5	25	26,02	
II-90×6		320		400	500	320	130	90							280		140				36,93	
III-90×6		—	500	640	800	—	140							235	330	95	155				57,53	
IV-90×6			640	800	1000		160	85							345		170				78,70	

Размеры в *мм*

Продолжение

Обозначения угольников	Проходы условные $D_y \times D'_y$	Обозначения групп стали: С	ХГ	ХМ	ХФ	ХН — Давления условные P_y *кгс/см²*	D	d	d_1	d_2	Отверстия: d_3	Количество n	d_4 (доп. откл. ±0,3)	L (доп. откл. ±1,5)	L_1	l	B	r	c	h	Вес, *кг*	Применяемость
I-90×10	90×10	200	—	250	320	200	115	85	10	18	M16	3	60	190	275	80	125	40	1,5	28	25,94	
II-90×10		320		400	500	320	130	90							280		140				36,83	
III-90×10		—	500	640	800	—	140							235	330	95	155				57,44	
IV-90×10			640	800	1000		160	85							345		170				78,86	
I-90×15	90×15	200	—	250	320	200	115		15	28			68	190	275	80	125				25,83	
II-90×15		320		400	500	320	130	90							280		140				36,71	
III-90×15		—	500	640	800	—	140							235	330	95	155				57,26	
IV-90×15			640	800	1000		160	85							345		170				78,66	
I-90×25	90×25	200	—	250	320	200	115		25	37		4	80	190	275	80	125				25,70	
II-90×25		320		400	500	320	130	90							280		140				36,40	
III-90×25		—	500	640	800	—	140							235	330	95	155				56,96	
IV-90×25			640	800	1000		160	85		40	M20		95		345		170		2	36	78,10	
I-100×6	100×6	200	—	250	320	200	130	100	6	10	M14	3	42	190	280	80	140	60	1,5	25	32,48	
II-100×6		320		400	500	320	140							235	330	95	155				52,02	
III-100×6		—	500	640	800	—	160								345		170				70,16	
IV-100×6			640	800	1000		180							250	370	100	190				103,16	
I-100×10	100×10	200	—	250	320	200	130		10	18	M16		60	190	280	80	140	40		28	32,39	
II-100×10		320		400	500	320	140							235	330	95	155	60			51,93	
III-100×10		—	500	640	800	—	160								345		170				70,05	
IV-100×10			640	800	1000		180							250	370	100	190				103,05	

Размеры в *мм*

Продолжение

Обозначения угольников	Проходы условные $D_y \times D_y$	Обозначения групп стали: С	ХГ	ХМ	ХФ	ХН — Давления условные P_y *кгс/см²*	D	d	d_1	d_2	Отверстия: d_3	Количество n	d_4 (доп. откл. ±0,3)	L (доп. откл. ±1,5)	L_1	l	B	r	c	h	Вес, *кг*	Применяемость
I-100×15	100×15	200	—	250	320	200	130	100	15	28	M16	3	68	190	280	80	140	40	1,5	28	32,27	
II-100×15		320		400	500	320	140							235	330	95	155	60			51,80	
III-100×15		—	500	640	800	—	160								345		170				69,87	
IV-100×15			640	800	1000		180							250	370	100	190				102,80	
I-100×25	100×25	200	—	250	320	200	130		25	37		4	80	190	280	80	140	40			31,97	
II-100×25		320		400	500	320	140							235	330	95	155				51,47	
III-100×25		—	500	640	800	—	160								345		170				69,52	
IV-100×25			640	800	1000		180			40	M20		95	250	370	100	190		2	36	102 24	
I-125×6	125×6	200	—	250	320	200	160	120	6	10	M14	3	42	235	345	95	170	60	1,5	20	57,06	
II-125×6		320		400	500	320	180							250	370	100	190				81,89	
III-125×6		—	500	640	800	—	195							285	405		210				128 83	
IV-125×6			640	800	1000		220								425		240				185,18	
I-125×10	125×10	200	—	250	320	200	160		10	18	M16		60	235	345	95	170			28	56 96	
II-125×10		320		400	500	320	180							250	370	100	190				81,78	
III-125×10		—	500	640	800	—	195							285	405		210				128,72	
IV-125×10			640	800	1000		220								425		240				185,04	
I-125×15	125×15	200	—	250	320	200	160		15	28		4	68	235	345	95	170				56,83	
II-125×15		320		400	500	320	180							250	370	100	190				81,62	
III-125×15		—	500	640	800	—	195							285	405		210				128,52	
IV-125×15			640	800	1000		220								425		240				184 80	

Размеры в *мм*

Продолжение

Обозначения угольников	Проходы условные $D_y \times D'_y$	Обозначения групп стали: С	ХГ	ХМ	ХФ	ХН	D	d	d_1	d_2	Отверстия: d_3	Количество n	d_4 (доп. откл. ±0,3)	L (доп. откл. ±1,5)	L_1	l	B	r	c	h	Вес, *кг*	Применяемость
		Давления условные P_y *кгс/см²*																				
I-125×25	125×25	200	—	250	320	200	160	120	25	37	M16	4	80	235	345	95	170	60	1,5	28	56,46	
II-125×25		320		400	500	320	180							250	370	100	190				81,22	
III-125×25		—	500	640	800	—	195							285	405	100	210				128,12	
IV-125×25			640	800	1000		220			40	M20		95		425		240		2	36	184,12	
I-150×6	150×6	200	—	250	320	200	195	150	6	10	M14	3	42		405		210		1,5	25	98,67	
II-150×6		320		400	500	320	220								425		240				148,38	
III-150×6		—	500	640	800	—	245							320	475		270				238,04	
IV-150×6			640	800	1000		275								490		300				326 65	
I-150×10	150×10	200	—	250	320	200	195		10	18			60	285	405		210			28	98,56	
II-150×10		320		400	500	320	220								425		240				148 26	
III-150×10		—	500	640	800	—	245							320	475		270				237,91	
IV-150×10			640	800	1000		275								490		300				326 49	
I-150×15	150×15	200	—	250	320	200	195		15	28			68	285	405		210				98,41	
II-150×15		320		400	500	320	220								425		240				148,07	
III-150×15		—	500	640	800	—	245					4		320	475		270				237,67	
IV-150×15			640	800	1000		275								490		300				326 20	
I-150×25	150×25	200	—	250	320	200	195		25	37			80	285	405		210				98,02	
II-150×25		320		400	500	320	220								425		240				147,60	
III-150×25		—	500	640	800	—	245							320	475		270				237,21	
IV-150×25			640	800	1000		275			40	M20		95		490		300		2	36	325,42	

Размеры в *мм* *Продолжение*

Обозначения угольников	Проходы условные $D_у \times D'_у$	Обозначения групп стали: С	ХГ	ХМ	ХФ	ХН	D	d	d_1	d_2	Отверстия: d_3	Количество n	d_4 (доп. откл. ±0,3)	L (доп. откл. ±1,5)	L_1	l	B	r	c	h	Вес, *кг*	Применяемость
		Давления условные $P_у$ *кгс/см²*: С	ХГ	ХМ	ХФ	ХН																
I-200×6	200×6	200	—	250	320	200	245	195	6	10	M14	3	42	320	475	100	270	60	1,5	25	182,80	
II-200×6		320		400	500	320	275								490		300				263,62	
III-200×6		—	500	640	800	—	300							390	575		320				383,30	
I-200×10	200×10	200	—	250	320	200	245		10	18	M16		60	320	475		270			28	182,67	
II-200×10		320		400	500	320	275								490		300				263,48	
III-200×10		—	500	640	800	—	300							390	575		320				383,14	
I-200×15	200×15	200	—	250	320	200	245		15	28			68	320	475		270				182,47	
II-200×15		320		400	500	320	275								490		300				263,24	
III-200×15		—	500	640	800	—	300					4		390	575		320				382,83	
I-200×25	200×25	200	—	250	320	200	245		25	37			80	320	475		270				181,97	
II-200×25		320		400	500	320	275								490		300				262,68	
III-200×25		—	500	640	800	—	300							390	575		320				382,26	

Пример условного обозначения угольника исполнения *IV*, $D_у$ 70 *мм* и $D'_у$ 10 *мм*, $P_у$ 1000 *кгс/см²*, из стали группы ХФ:

Угольник IV-70 × 10-1000-ХФ МН 5003—63

1. Материал — сталь марок: 20 по ГОСТ 1050—60; 18ХГ и 30ХМА по ГОСТ 4543—61; Х18Н10Т и Х17Н13М3Т по ГОСТ 5632—61; 18Х3МВ и 20Х3МВФ по ГОСТ 10500—63.
2. Отклонения на размеры, не ограниченные допусками, — по 7-му классу точности ОСТ 1010 или ГОСТ 2689—54.
3. Отклонения размеров необработанных поверхностей — по ГОСТ 7829—55.
4. Резьба — по ГОСТ 9150—59; допуски на резьбу — по 3-му классу точности ГОСТ 9253—59.
5. Отклонение центрального угла, стороны которого проходят через центры двух соседних резьбовых отверстий под ввертные шпильки, не должно превышать ±30′.
6. Разделка кромок под сварку — по МН 3559—62.
7. Остальные технические требования — по МН 5010—63.

gost.e-ecolog.ru