Министерство
станкостроительной и инструментальной промышленности

Код СКИ см. продолжение титульного листа

СОГЛАСОВАНО:

Зам. генерального директора
В/О "Станкоимпорт"

_____ А.С.Мухин

"13" 04 1988 г.

(письмо С-679)

УДК
Группа В53

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ВНИИметрологии

_____ Н.И.Юдин

"15" 04 1988 г.

ПРИЗМЫ

поверочные и разметочные с одной призматической насечкой и накладной типа III

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТУ2-034-439-88

Введены впервые

Срок действия с 01.01.1989 г.

~~до 01.01.94 г.~~

Ограничение снято (изм. 2)

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ГПИ

_____ В.В.Звягин

"17" 02 1988 г.

Гл. инженер Челябинского автоматно-механического завода

_____ В.М.Тарасов

"18" 02 1988 г.

Директор Челябинского завода измерительных приборов

_____ И.Н.Поклонский

"18" 02 1988 г.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

ВНИИ метрологии стандартных образцов и технологии
Свидетельство № 071/000678
13.07.88

Продолжение титульного листа

Т.2-034-439-88

Исполнение прим.

(Трансформатор — класс точности)

Код ОКП		
39 3571	1011	III-1-1
39 3571	1021	III-2-1
39 3571	1031	III-3-1
39 3571	1041	III-4-1
39 3571	2011	III-1-2
39 3571	2021	III-2-2
39 3571	2031	III-3-2
39 3571	2041	III-4-2
39 3571	4011	III-1-0
39 3571	4021	III-2-0
39 3571	4031	III-3-0
39 3571	4041	III-4-0

1988

Настоящие технические условия распространяются на призмы поверочные и разметочные с одной призматической выемкой и плоской типа П1, предназначенные для установки валов диаметром от 3 до 100 мм при измерительных и разметочных работах и изготовляемые для нужд народного хозяйства и экспорта.

Призмы предназначены для применения во всех отраслях машиностроения.

Вид климатического исполнения УХЛ4.2* по ГОСТ 15150-69.

Нормальные условия применения:

температура (20 ± 5)°С:	
колебание температуры за время поверки, °С	
для призм 0 класса точности	0,5
для призм I и 2-го класса точности	I,0
относительная влажность, %	60 ± 20
атмосферное давление, кПа	I0I,3 ± 4
(мм.рт.ст.)	(760)

Пример обозначения при заказе:

призм типоразмера П-3, класса точности I

"Призмы П-3-I ТУ2-034-439-88

призм типоразмера П-4, класса точности 2

"Призмы П-4-2 ТУ2-034-439-88

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ


Призмы должны соответствовать требованиям настоящих технических условий и комплекта документации согласно П.30.000. При поставке на экспорт призмы должны отвечать специальным требованиям ТУ2-034-I-79 и требованиям заказ-наряда.

I.I. Основные параметры, размеры и характеристики.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ2-034-439-88			
Разраб.		Иванов			Призмы поверочные и разметочные с одной призматической выемкой и накладкой типа П1.	Лит.	Лист 3	Листов 21
Провер.		Орлов						
Н.контр.		Шилина						
Н.контр.		Иванов						
								ЧЗИП

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

I.I.I. Основные параметры, размеры и характеристики призм должны соответствовать черт. I, табл.I и нижеприведенным требованиям.



черт. I

I–призма 2–планка 3–винт

Таблица I

Типоразмер	Размеры в мм				Диаметр вала, устанавливаемого на призмы, мм		Масса, кг не более		Удельная масса, кг/мм
	B	L	H	h	не менее	не более	одной призмы	комплекта	
III–I	35	40	30	6	3	I5	0,048	0,096	0,0032
III–2	60	60	50	I4	5	30	I,062	2,I24	0,035
III–3	I05	I00	80	30	8	70	5,2I8	I0,436	I,304
III–4	I50	I00	I00	50	I2	II0	6,752	I3,504	I,688

I.I.3. Допуски на изготовление призматических выемок призм не должны превышать значений, указанных в табл. 2.

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Типоразмер призм	Класс точности призм	Допуск на размере L, мкм						
		непараллельности рабочих плоскостей призм в плоскости, перпендикулярной основанию	непараллельности рабочих плоскостей призм в плоскости, параллельной основанию	отклонения от плоскостности рабочих плоскостей призм	отклонения от прямолинейности образующей рабочих плоскостей призм	непараллельности рабочих плоскостей призм относительно их общей плоскости симметрии	биения рабочих плоскостей призм относительно оси цилиндрической поверхности, 1 мм
III-1 III-2	0	2,5				4,0	
III-3 III-4	0	4,0				7,0 8,0	5,0
III-1 III-2	I	4,0				5,0	6,0
III-3	I	7,0				8,0	
III-4	I	8,0					10,0
III-1 III-2	2	8,0					10,0
III-3	2	12,0					16,0
III-4	2	15,0					20,0

I.I.4. Призмы следует изготавливать из стали марки ШХ15 по ГОСТ 801-78 и марки Х по ГОСТ 5950-73.

I.I.5. Заявки призм должны надежно закреплять валы диаметров, указанных в табл. I.

I.I.6. На поверхностях призм не должно быть трещин, раковин, посторонних включений и других дефектов.

I.I.7. Призмы должны быть размагничены.

I.I.8. Внутренние напряжения у призм должны быть сняты.

I.I.9. Твердость рабочих поверхностей должна быть не ниже 59HRC$_э$ по ГОСТ 9013-59.

Примечание. Рабочие поверхности призм – поверхности выемок,

основания, боковых граней и торцов взаимосвязанные допусками, указанными в п.I.I.3.

I.I.I0. Параметр шероховатости рабочих поверхностей $R_a \leq 0,32$ мкм для призм 0 и I класса точности и $R_a \leq 0,63$ мкм для призм 2 класса точности по ГОСТ 2789-78.

I.I.II. На нерабочие участки боковых поверхностей и основание (за исключением канавок на дне призматических выемок), а также детали крепления должно быть нанесено противокоррозионное покрытие по ГОСТ 9.306-85 или ГОСТ I2034-77.

I.I.I2. Требования к надежности

I.I.I2.1. Средний полный срок службы не менее 5 лет.

Примечание: критерием предельного состояния является экономическая нецелесообразность дальнейшей эксплуатации изделия или его ремонта, если стоимость ремонта равна или превышает 50% стоимости нового изделия.

I.I.I2.2. Среднее время восстановления работоспособного состояния не более 3 часов.

I.I.I2.3. Средний срок сохраняемости не менее 2 лет.

I.2. Комплектность.

I.2.I. Комплектность призм должна соответствовать указанной в табл.3.

Таблица 3

Обозначение	Наименование	Кол-во на исполнение ПП-1	ПП-2	ПП-3	ПП-4	Примечание
ПП-1.00.001	Призма	2	2	2		
ПП-1.4.00.001	Корпус призмы				2	
ПП-1.00.002	Накладка	2				
ПП-1.00.002-01	Накладка		2			
ПП-1.00.003	Накладка			2		
ПП-1-4.00.002	Накладка				2	
ПП-1.00.004	Винт	4				
ПП-1.00.004-01	Винт		4			
ПП-1.00.004-02	Винт			4		
ПП-1-4.00.003	Винт крепления				4	
	Комплект укладочных средств					
Ф-ПП-1-1.00.000	Футляр	I				
Ф-ПП-1-2.00.000	Футляр		I			
Ф-ПП-1-3.00.000	Футляр			I		
Я-ПП-1-4.00.000	Ящик				I	
У-ПП-1.10.003	Чехол	I				На экспорт
У-ПП-1.10.003-01	Чехол		I			На экспорт
У-ПП-1.20.001	Чехол			I		На экспорт
	Документация					
ПП-1.00.000ПС	Призмы поверочные и разметочные Паспорт	I	I	I	I	

Примечание. По согласованию между потребителем и изготовителем призмы комплектуются дополнительными накладками и винтами.

1.3. Маркировка.

1.3.1. На нерабочих поверхностях каждой призмы гравировкой должны быть нанесены:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- типоразмер и класс точности призмы;

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

– порядковый инвентарный номер (по системе нумерации предприятия-изготовителя), общее число марок призм, входящих в комплект;

– год выпуска или его условное обозначение.

~~I.3.2. В эксплуатационной документации на призмы, которые в установленном порядке приняты государственный Знак качества, должно быть нанесено его изображение.~~ (1)

I.3.3. В паспорте призмы, в разделе "Свидетельство о приемке" указывается номер настоящих технических условий.

I.3.4. На футляре призмы или табличке к футляру гравировкой или фотохимическим способом должно быть нанесено:

– товарный знак предприятия-изготовителя;

– типоразмер ~~и класс точности призм.~~ (1)

I.3.5. Для изделий, поставляемых на экспорт ~~государственный Знак качества и~~ обозначение технических условий в эксплуатационной документации не наносятся. (1)

I.3.6. Маркировка должна быть четкой. Буквы и цифры в каждом слове маркировки должны лежать на одной линии, не иметь прерываемости, протравленных точек и других дефектов.

I.3.7. Транспортная маркировка основных, дополнительных, информационных и манипуляционных знаков должна наноситься по ГОСТ 14192-77 типографической краской марки 1711-01 по ТУ23-02-786-~~85~~ 90 при помощи трафарета на фанерные ярлыки или непосредственно на тару с указанием: (1)

– грузополучателя;

– пункта назначения;

– массы брутто и нетто (кг);

– габаритных размеров (см);

– объема ($м^3$);

– грузоотправителя;

– пункта отправления;

– манипуляционных знаков, соответствующих надписям "Верх", ~~"Не кантовать", "Боится сырости"~~; "Беречь от влаги" (2)

~~размеры приняты по ГОСТ 9.014-78 (1-ОСТ 1 НИЗ-33-73).~~ (1)

1.3.7.1. Для изделий, поставляемых на экспорт, внесены дополнительные маркировки по ТУ2-034-1-79 и заказ-наряду.

1.4. Упаковка.

1.4.1. Упаковка призм должна соответствовать требованиям ГОСТ 13762-86 и дополнительным требованиям.

1.4.2. Перед упаковыванием призм должно быть выполнено следующее:

1.4.2.1. Проверена комплектность согласно подразделу 1.2. настоящих технических условий.

1.4.2.2. Проведена консервация призм согласно ГОСТ 9.014-78 (ОСТ 2 НИЗ-33-73) для изделий группы И-3 при условии хранения по категории I (Л) ГОСТ 15150-69, вариант временной защиты БЗ-I с вариантом внутренней упаковки ВУ-4. (2)

1.4.3. Упаковывание должно проводиться в закрытом помещении при температуре воздуха не ниже 288 К (15°С) и относительной влажности не более 80%.

1.4.4. Призмы должны быть завернуты в парафинированную бумагу марки БП-3-35 по ГОСТ 9569-79 и уложены комплектно в футляр или коробку. Футляр с комплектом призм должны быть обернуты бумагой оберточной марки В ГОСТ 8273-75. На экспорт футляр помещают в полиэтиленовый чехол. Футляры плотно упаковывают в деревянные ящики типа II-I ГОСТ 2991-85 с размерами 354х316х206 мм по ГОСТ 15623-84 и массой брутто не более 50 кг, упаковка должна исключать возможность перемещения футляров (коробок) внутри ящика. (3)

1.4.5. Упаковку на экспорт производить согласно ТУ2-034-1-79 и заказ-наряду.

1.4.6. Паспорт, прилагаемый к призмам, должен быть упакован в чехол из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82.

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата

ГОСТ 2.104—68. Форма № 2.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ .

2.1. Призмы должны подвергаться следующим видам испытаний:

- приемо-сдаточным;

- периодическим.

2.2. Приемо-сдаточные испытания проводит ОТК предприятия-изготовителя, с целью контроля призм на соответствие требованиям чертежей и настоящих технических условий, указанных в пунктах I.I.3; I.I.5; I.I.7; I.I.IO; I.I.II.

2.2.I. Приемо-сдаточные испытания проводятся по методам, изложенным в разделе 3 настоящих технических условий.

2.2.2. Если в процессе приемо-сдаточных испытаний будет обнаружено несоответствие призм хотя бы одному из перечисленных выше требований, то эта призма считается не выдержавшей испытаний, и она приемке не подлежит.

2.2.3. На призмы, прошедшие приемо-сдаточные испытания, оформляется "Свидетельство о приемке" в паспорте, в соответствии с требованиями технических условий они подвергаются консервации, упаковыванию и отправляются на склад готовой продукции.

2.3. Периодические испытания проводятся метрологической службой предприятия-изготовителя с целью подтверждения возможности изготовления призм по действующей документации и их приемки. Испытания проводятся на соответствие всем требованиям настоящих технических условий кроме п.I.I.I2.

2.3.I. Периодичность испытаний - не реже I раза в три года в соответствии с планом-графиком, утвержденным главным инженером.

2.3.2. Периодическим испытаниям подвергают не менее трех комплектов призм, выдержавших приемо-сдаточные испытания.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

2.3.3. Если при испытаниях обнаружено, что призмы соответствуют всем требованиям технических условий, то результаты периодических испытаний считаются положительными.

ГОСТ 2.104-68 Форма № 2а

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ (ИСПЫТАНИЙ)

3.1. При проверке метрологических параметров должны соблюдаться нормальные условия, изложенные в вводной части настоящих технических условий.

3.2. Допускается применять методы и средства поверки не указанные в настоящих технических условиях при условии обеспечения ими необходимой точности.

3.3. Проверку призм на внешние воздействия (соответствует условиям транспортирования по ГОСТ 13762-86) производить на стенде транспортной тряски АГМИ.160.002 ТУ или на ударном стенде АГМИ. 161.00 ТУ следующим образом.

3.3.1. После проверки призм в нормальных условиях по п.1.1. призмы упаковывают согласно п.1.4.4. в соответствии с конструкторской документацией.

Тару с призмами жестко укрепляют в положении, определяемом маркировкой тары на стенде.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ2-034-439-88	Лист 12
1	Зам	89-92				

Копировал

Формат А4.

ЧР 1979 16656

[illegible] стенд и проводят испытания призм в течение 1 часа при ускорении 30 м/с^2 и частоте ударов в минуту от 80 до 120 (условная частота от 4,0 до 6,5 Гц).

3.3.2. После испытаний проводят внешний осмотр призм и упаковки с целью выявления механических повреждений: призмы выдерживают в нормальных условиях применения в течение времени, необходимого для достижения температуры окружающего воздуха и проводят проверку на соответствие требованиям п. I.I.3.

3.3.3. Призмы считают выдержавшими испытания, если после воздействия транспортной тряски не будут обнаружены механические повреждения и если характеристики призм находятся в пределах норм, установленных настоящими техническими условиями.

3.4. Проверку призм в упаковке на воздействие повышенной влажности, соответствующей условиям транспортирования ~~по п. I.I.I5.2~~ (1) следует проводить в камере влажности следующим образом:

3.4.I. После определения характеристик призм в нормальных условиях применения [illegible]; призмы в транспортной таре помещают в климатическую камеру типа 3001 фирмы "Фейтрон" ГДР:

температуру в камере повышают до (+35±3)°С и выдерживают в течение I часа, после чего в камере устанавливают относительную влажность (95±3)% и выдерживают призмы в этих условиях в течение 48 часов. По истечении указанного времени призмы извлекают из камеры, выдерживают не менее I2 часов в нормальных условиях применения, распаковывают, а затем в этих же условиях проводят проверку на соответствие требованиям п. I.I.3 и осуществляют внешний осмотр с целью выявления повреждений и коррозии.

3.5. Проверку призм на воздействие нижнего и верхнего значений температуры, соответствующих условиям транспортирования и хранения ~~по п. I.I.I5.3~~ (1) следует проводить в камере холода (тепла) следующим образом:

3.5.I. После определения характеристик призм в нормальных усло-

виях применения, призмы в транспортной таре помещают в камеру холода (тепла): температуру в камере понижают до минус $(50 \pm 3)^{\circ}$ (повышают до $(50 \pm 3)^{\circ}$С; влажность не нормируется и выдерживают призмы в течение трех часов;

3.5.2. По истечение трех часов, призмы извлекают из камеры, выдерживают не менее 12 часов в нормальных условиях применения, распаковывают, а затем в этих же условиях проводят внешний осмотр на отсутствие следов коррозии.

3.6. Подтверждение показателей надежности по п.I.I.I2 производится в соответствии с программой, разработанной по ГОСТ 27.410-87 и РД 50-690-89.

Подтверждение показателей надежности производится расчетно-экспериментальным методом статистического контроля с периодичностью I раз в три года. Результаты оформляются отчетом (или справкой), утверждаемым главным инженером.

3.7. Остальные методы контроля по МИ 2029-89.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Транспортирование и хранение призм должны соответствовать ГОСТ 13762-86 и производиться в соответствии с Правилами перевоза груза, действующих на каждом виде транспорта.

4.2. Условия погрузки и способы крепления грузов на транспортных средствах должны соответствовать техническим условиям погрузки и крепления грузов, действующим на каждом виде транспорта.

4.3. Вид отправки - мелкие партии.

4.4. При хранении призм более 2-х лет со времени их консервации, они должны быть расконсервированы и законсервированы вновь.

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

1.3111 9.11.88

5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Эксплуатация прицепа должна производиться в полном соответствии с указаниями, изложенными в паспорте ПГ.00.000 ПС.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата

ГОСТ 2.104-68. Форма № 2а

Приложение I

П Е Р Е Ч Е Н Ь

документов, на которые даны ссылки в ТУ.

Обозначение	Наименование	Пункты
ГОСТ 9.014-78	ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования.	I.4.2.2.
ГОСТ 9.306-85	ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Обозначения.	I.I.II.
ГОСТ 801-78	Сталь подшипниковая. Технические условия.	I.I.4.
ГОСТ 2789-73	Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики.	I.I.I0.
ГОСТ 2991-85	Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия.	I.4.4.
ГОСТ 5950-73	Прутки и полосы из инструментальной легированной стали. Технические условия.	I.4.4.
ГОСТ 8273-75	Бумага оберточная. Технические условия.	I.4.4.
ГОСТ 9013-59	Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Роквеллу. Шкалы А, В и С.	I.I.9.
ГОСТ 9569-79	Бумага парафинированная. Технические условия.	I.4.4.
ГОСТ I0354-82	Пленка полиэтиленовая. Технические условия.	I.4.6.
ГОСТ I3762-86	Средства измерений, контроля линейных размеров. МАркировка, упаковка, транспортирование и хранение.	I.4.I; 4.I.
ГОСТ I4192-77	Маркировка грузов.	I.3.7.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. | га

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ2-034-439-88	Лист I8
1	Зам	89-92				

Копировал

Формат II.

ЧР 1979 16636

Обозначение	Наименование	Пункты
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов, категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.	I.4.2.2.
ГОСТ 12034-77	Фрезы марок МЛ-165, МЛ-165ПМ и МС-160. Технические условия.	I.I.II.
ГОСТ 15623-84	Линки деревянные для инструмента и приспособлений к станкам. Технические условия.	I.4.4.
ГОСТ 27.410-87	Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность.	3.6.
МИ 2029-89	Призмы поверочные и разметочные с одной призматической выемкой и накладкой. Методика контроля.	3.7.
~~ОСТ2 Н89 30-89~~	~~Временная противокоррозионная защита изделий. Общие технические требования.~~	~~I.4.2.5.~~ (2)
РД 50-690-89	Методические указания. Надежность в технике. Методы оценки показателей надежности по экспериментальным данным.	3.6.
ТУ2-034-I-79	Средства измерения для линейных и угловых размеров, поставляемые на экспорт. Технические условия.	I.3.7.I.

ГОСТ 2.104—68* Форма № 2а

Продолжение приложения I

Обозначение	Наименование	Пункты
ТУ29-02-786-90	Краска черная газетная № 1711-01.	I.3.7.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Приложение 2

П Е Р Е Ч Е Н Ь

оборудования, необходимого для испытаний при изготовителе и заказчике

Наименование	Обозначение	Пункты ~~Лист~~	Примечание
Климатическая камера типа 3001 фирмы "Вейсс-Гемпп" ГДР		3.4.1 ~~13~~	
Стенд испытаний транспортирования СИТ-М	АМ1.160.00 ТУ	3.3 ~~12~~	
Установка ударная механическая 12 КУ-50/1470-1	АМ1.161.00 ТУ	3.3 ~~12~~	
Машина холодильная низкотемпературная ФДС-2,5-70 Б	ТУ26-03-0278	3.5 ~~13~~	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

ГОСТ 2.503-74 Форма 2

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ документа	Входящий № сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					
1									19.5.95
2									

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

ТУ2 - 034 - 039 - 88

gost.e-ecolog.ru