ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 66 ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ОПЕРАТОРА КОПИРОВАЛЬНЫХ И МНОЖИТЕЛЬНЫХ МАШИН

(Руководствоваться с учетом требований Инструкции по охране труда для работников всех профессий)

I. Общие требования безопасности

1. К работе в качестве оператора копировальных и множительных машин допускаются мужчины и женщины, прошедшие проверку знаний в объеме группы по электробезопасности I. При последующей работе – проверка знаний по электробезопасности – ежегодно.

2. Оператору копировальных и множительных машин следует помнить, что вследствие невыполнения требований, изложенных в инструкции по охране труда, Правилах внутреннего трудового распорядка, ПЭЭП и ПТБ, при выполнении работ может возникнуть опасность поражения электрическим током, травмирования.

3. Оператору копировальных и множительных машин бесплатно выдается халат хлопчатобумажный на 12 месяцев.

4. За работу в неблагоприятных условиях труда оператору копировальных и множительных машин на электрографических репродукционных аппаратах типа «Эра-1», «Эра-Ф» и «Ксерокс» может предоставляться дополнительный отпуск продолжительностью 6 рабочих дней в год.

II. Требования безопасности перед началом работы

5. Оператор копировальных и множительных машин обязан:

а) проверить внешним осмотром исправность копировальной машины и пусковой аппаратуры;

б) проверить исправность авто- и электроблокировок, наличие и крепление ограждения движущихся частей и пусковой аппаратуры;

в) проверить исправность заземления и отсутствие повреждений изоляции электропроводки.

III. Требования безопасности во время работы

6. Оператор копировальных и множительных машин обязан:

а) при работе на электрографических машинах:

– работать, стоя на диэлектрическом ковре (при изготовлении копии на процессоре);

– при проверке электризации и переносе изображения на бумагу и кальку браться рукой только за кассету, избегая случайного прикосновения к пластине;

gost.e-ecolog.ru

– хранить в небьющейся таре и герметически закрытыми растворители, применяемые при копировании и размножении документации;

б) при работе на проволокошвейной машине: первое пробное сшивание сброшюрованных документов производить, проворачивая шкив главного вала рукой; при заправке мотка проволоки в машину принимать меры, исключающие разматывание проволоки под действием силы упругой деформации.

7. Оператору копировальных и множительных машин запрещается:

а) оставлять без надзора включенные машины хотя бы на короткое время; работать на электрографических машинах и производить их регулировку с отключенными блокирующими устройствами;

б) производить чистку оборудования, находящегося под напряжением;

в) присоединять и отсоединять от сети электрографические машины (кроме подключения с помощью штепсельных разъемов и пусковых устройств);

г) изменять расположение установленного оборудования без разрешения начальника структурного подразделения;

д) разбирать и ремонтировать множительные установки;

е) в помещениях, где производится копирование и размножение документов, хранить легко воспламеняющиеся вещества (ацетон, спирт и т.п.), пользоваться открытым огнем, курить, хранить и принимать пищу;

ж) производить работу при неисправном или недостаточном освещении;

з) включать приставку для снятия копий с микрофильмов в сеть напряжением выше 12В;

и) вносить пальцы рук в опасную зону при работе на проволокошвейной машине.

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях

8. Оператор копировальных и множительных машин обязан:

а) прекратить работу;

б) обесточить машину;

в) предупредить рабочих об опасности;

г) поставить в известность мастера (начальника цеха).

V. Требования безопасности по окончании работы

9. Оператор копировальных и множительных машин обязан:

а) отключить копировальные и множительные машины от сети;

б) собрать и сложить в установленное место бракованные экземпляры размноженных документов;

в) снять со своего тела заряды статического электричества прикосновением к заземлителю.

gost.e-ecolog.ru