МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область,143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52. 524-98-99
E-mail:vniipo@.mail.ru; gost.e-ecolog.ru

Гр. Зуй В.Н.

E-mail: gost.e-ecolog.ru

14.10.2016 № 6187эп-13-2-3

На № б/н от 01.09.2016 г.

По существу изложенного в обращении вопроса сообщаю, что в соответствии с п. 4.3.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» при устройстве прохода к лестничным клеткам или наружным лестницам через плоские кровли (в том числе и неэксплуатируемые) или наружные открытые галереи несущие конструкции покрытий и галерей следует проектировать с пределом огнестойкости не менее R(EI) 30 и классом пожарной опасности К0. Проходы должны быть предусмотрены по участкам, выполненным из негорючих материалов. Ширина проходов должна быть увеличена вдвое по отношению к нормативной. Требование указанного пункта об увеличении ширины проходов распространяется только на участки эвакуационных путей, размещенные на кровле.

Таким образом, увеличение ширины проходов наружных открытых галерей допускается не предусматривать.

Площадь этажа в пределах пожарного отсека должна определяться с учетом галерей (в том числе открытых).

Заместитель начальника института С.Г. Цариченко

(495) 524-98-53

gost.e-ecolog.ru
gost.e-ecolog.ru