РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

Акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом»)
ул. Ферганская, д. 25, Москва, 109507
тел.: (495) 647-41-89, факс: (495) 647-46-03,
rosenergoatom.ru, e-mail: gost.e-ecolog.ru
ОКПО 08844275 ОГРН 5087746119951
ИНН 7721632827 КПП 772101001

28.07.2016 № 9/04-03-0738
На № _____ от _____

Об инструкции И №23 СД-80

Генеральному директору
ЗАО «СиСофт Девелопмент»

Крылову А.Б.

Уважаемый Александр Борисович!

По поручению Генерального директора АО «Коцнерн Росэнергоатом» на Ваш исх. №16 от 18.07.2016 сообщаю следующее.

Документ «Инструкция по дефектоскопии гибов трубопроводов из перлитной стали И №23 СД-80* (актуализирована в 2012 г.)» является доработанной по заданию АО «Концерн Росэнергоатом» версией инструкции И №23 СД-80. Доработка инструкции выполнена специалистами головной материаловедческой организацией отрасли - АО НПО «ЦНИИТМАШ», являющейся одним из разработчиков инструкции И №23 СД-80. В рамках выполненной доработки область распространения инструкции И №23 СД-80* была откорректирована и в настоящий момент указана в пункте 1.2 указанного документа.

Инструкция И №23 СД-80* в установленном порядке прошла приемочные испытания, утверждена в АО «Концерн Росэнергоатом» и одобрена Управлением по регулированию безопасности атомных станций и исследовательских ядерных установок Ростехнадзора к применению на АЭС.

Вопросы, связанные с проведением неразрушающего контроля на предприятиях тепловой энергетики, находятся вне зоны ответственности специалистов АО «Концерн Росэнергоатом».

Заместитель директора
Департамента инженерной поддержки –
начальник отдела материаловедения В.Н. Ловчев

gost.e-ecolog.ru

В.М. Григорьев,
+7 (495) 710-69-24

gost.e-ecolog.ru