НИИОСП

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ОСНОВАНИЙ И ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
имени Н.М. ГЕРСЕВАНОВА
ГОССТРОЯ СССР

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ ОСАДОК И КРЕНОВ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ФУНДАМЕНТОВ НА КЛИНОВИДНОМ ОСНОВАНИИ

МОСКВА–1985

gost.e-ecolog.ru

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ОСНОВАНИЙ И ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
имени Н.М. ГЕРСЕВАНОВА
ГОССТРОЯ СССР

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ ОСАДОК И КРЕНОВ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ФУНДАМЕНТОВ НА КЛИНОВИДНОМ ОСНОВАНИИ

МОСКВА–1985

УДК 624.131.5

В рекомендациях изложены основные положения по расчету осадок и кренов прямоугольных фундаментов на клиновидных основаниях. Предлагаемый способ расчета позволяет учитывать фактический характер залегания малосжимаемых грунтов. Расчет производится с использованием ЭВМ.

Рекомендации разработаны канд.техн.наук В.Г.Федоровским и инж. И.А.Онопа под руководством докт.техн.наук проф. К.Е.Егорова.

Рекомендации одобрены секцией "Механика грунтов" Научно-технического совета института.

Рекомендации предназначены для инженерно-технических работников проектных организаций.

Замечания и предложения по рекомендациям просьба направлять по адресу: 109389, Москва, 2-я Институтская ул.,6, НИИ оснований и подземных сооружений им. Н.М.Герсеванова.

© Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт оснований и подземных сооружений им. Н.М.Герсеванова, 1985

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.I. Рекомендации составлены в развитие главы СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений. Нормы проектирования и предназначены для проектирования прямоугольных фундаментов различной жесткости на клиновидном основании.

I.2. Под клиновидным подразумевается основание со сжимаемым слоем, толщина которого изменяется по линейному закону. В природных условиях это - основания, имеющие в пределах сжимаемой толщи в наклонном положении грунты с модулем деформации, не менее чем в 5 раз превышающем модуль деформации вышележащего слоя.

I.3. В качестве расчетной схемы пространственного клиновидного основания принят бесконечный однородный линейно-упругий клин с углом раствора α, наклонная грань которого закреплена, а к горизонтальной приложена заданная нагрузка.

I.4. В рекомендациях излагается способ расчета осадки фундаментов на естественном клиновидном основании в случае, когда фундамент полностью опирается только на сжимаемый грунт. Для этого необходимо выполнение условия

$$tg\alpha \leqslant \frac{2H}{b}, \qquad (I)$$

где α - угол наклона малосжимаемого грунта, °;
H - толщина сжимаемого слоя грунта под центром фундамента; м;
b - сторона прямоугольного фундамента, перпендикулярная ребру клина, м.

2. РАСЧЕТ ОСАДКИ ПОВЕРХНОСТИ КЛИНОВИДНОГО ОСНОВАНИЯ ОТ ДЕЙСТВИЯ РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПО ПЛОЩАДИ ПРЯМОУГОЛЬНИКА НАГРУЗКИ

2.I. Осадка W, м, поверхности клиновидного основания от действия равномерно распределенной по площади прямоугольника нагрузки (рис.I) определяется по формуле

$$W = p \frac{(1-\nu^2)}{\pi E} b \overline{W}, \qquad (2)$$

где p - давление на основание, МПа;
ν - осредненный коэффициент Пуассона сжимаемого грунта;
E - осредненный модуль деформации грунта, МПа;

b – сторона прямоугольного фундамента, перпендикулярная ребру клина, м;

$\overline{W}$ – коэффициент, определяемый по программе *OSADKA1* (прил.1).

2.2. В случае, когда гибкий равномерно нагруженный фундамент повернут на угол β по отношению к грани клина (рис.2), коэффициент $\overline{W}$ необходимо определять по программе *OSADKA2* (прил.2).

2.3. Крен прямоугольного фундамента в случае $\beta = 0$ определяется по формуле

$$i = \frac{W_1 - W_2}{b}, \qquad (3)$$

где W_1, W_2 – осадки середин противоположных сторон фундамента, расположенных над сжимаемым слоем наибольшей и наименьшей толщины, м.

3. РАСЧЕТ ОСАДКИ ЦЕНТРА И КРЕНОВ ЖЕСТКОГО ПРЯМОУГОЛЬНОГО ФУНДАМЕНТА НА КЛИНОВИДНОМ ОСНОВАНИИ

3.1. В качестве фундамента рассматривается прямоугольный жесткий штамп, занимающий на свободной поверхности клиновидного основания участок ($0 \le y \le a$, $H ctg\alpha - \frac{b}{2} \le x \le H ctg\alpha + \frac{b}{2}$) (рис.3). К штампу приложена произвольная вертикальная нагрузка, приведенная к центральной силе P и моментам M_x^o, M_y^o.

3.2. Осадка центра и крены фундамента вычисляются при следующих сочетаниях составляющих нагрузки:

1) $P = 1$, $M_x^o = M_y^o = 0$;
2) $P = 0$, $M_x^o = 1$, $M_y^o = 0$;
3) $P = 0$, $M_x^o = 0$, $M_y^o = 1$.

3.3. Осадка центра фундамента W_o, м, определяется по формуле

$$W_o = \frac{4(1-\nu^2)}{\pi E}\left(\overline{W}_{op}\frac{P}{\sqrt{ab}} + \overline{W}_{oy}\frac{M_y^o}{ab}\right), \qquad (4)$$

где a – сторона фундамента, расположенная параллельно ребру клина;

P – центральная вертикальная нагрузка, МН;

M_y^o – момент относительно оси y, МН · м;

$\overline{W}_{op}$, $\overline{W}_{oy}$ – коэффициенты осадки центра фундамента, определяемые по программе *SHTAMP1* (прил.3 и 4) для действия соответственно P и M_y^o.

Значения коэффициентов $\overline{W}_{op}$ и $\overline{W}_{oy}$ для разных $\frac{a}{b}$, $\frac{H}{b}$, α приведены в табл.1,2 (прил.5).




Рис.I. Расчетная схема первого варианта




Рис.2. Расчетная схема второго варианта




Рис.3. Расчетная схема для жесткого фундамента

3.4. Крен φ_y фундамента относительно оси x определяется по формуле

$$\varphi_y = \frac{(1-\nu^2)}{\pi E}\left(\overline{\varphi}_{yp}\frac{P}{ab} + \overline{\varphi}_{yy}\frac{M_y^o}{ab^2}\right), \qquad (5)$$

где $\overline{\varphi}_{yp}$, $\overline{\varphi}_{yy}$ - коэффициенты крена фундамента, определяемые по программе SHTAMP1 (см.прил.3) для действия соответственно P и M_y^o.

Значения коэффициентов $\overline{\varphi}_{yp}$, $\overline{\varphi}_{yy}$ для разных $\frac{a}{b}$, $\frac{H}{b}$, α приведены в табл.2,3 (см.прил.5).

3.5. Крен φ_x фундамента относительно оси y определяется по формуле

$$\varphi_x = \frac{(1-\nu^2)}{\pi E}\overline{\varphi}_{xx}\frac{M_x^o}{a^2 b}, \qquad (6)$$

где M_x^o - момент относительно оси x, МН·м;

$\overline{\varphi}_{xx}$ - коэффициент крена фундамента, определяемый по программе SHTAMP1 (см.прил.3) для действия M_x^o.

Значения коэффициента $\overline{\varphi}_{xx}$ для разных $\frac{a}{b}$, $\frac{H}{b}$ и α приведены в табл.4 (см.прил. 5).

3.6. Для того чтобы прямоугольный фундамент на клиновидном основании не имел крена, вызываемого наклоном слоя, P должна быть приложена с эксцентриситетом e_x (т.е. в точке с координатами ($x = x_c + e_x$, $y = y_c$), где x_c, y_c - координаты центра фундамента). Эксцентриситет e_x в этом случае определяется по формуле

$$e_x = -\beta\frac{\overline{\varphi}_{yp}}{\overline{\varphi}_{yy}}. \qquad (7)$$

3.7. Осадка фундамента W, м, на клиновидном основании при нагружении без крена определяется по формуле

$$W = \frac{(1-\nu^2)}{\pi E}P\left(\overline{W}_{op}\frac{1}{\sqrt{ab}} - \overline{\varphi}_{yp}^2\frac{1}{a\cdot\overline{\varphi}_{yy}}\right). \qquad (8)$$

3.8. В случае, когда фундамент повернут на угол β по отношению к ребру клина (см.рис.2) коэффициенты $\overline{W}_{op}$, $\overline{W}_{oy}$, $\overline{\varphi}_{yp}$, $\overline{\varphi}_{yy}$, $\overline{\varphi}_{xx}$ необходимо определять по программе SHTAMP2, приведенной в прил.4.

3.9. Использование рекомендаций позволит более обоснованно проектировать прямоугольные фундаменты на клиновидном основании, повысит надежность расчетов осадок и кренов фундаментов.

3.10. Экономический эффект от использования рекомендаций может быть получен за счет замены части свайных фундаментов, применяющихся

для клиновидных оснований, фундаментами на естественном основании.

4. ПРИМЕРЫ ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ

4.1. Пример I. Требуется рассчитать осадку центра и крены фундамента размерами в плане 2xI м (a =2 м, b =I м), расположенного на клиновидном основании с E =I0 МПа, ν = 0,25, если толщина слоя грунта под центром фундамента H=I м, α = 20°. На фундамент передаются следующие нагрузки: P = I МН, M_y^o = 0,5 МН.м, M_x^o = 0,7 МН·м.

Вычислим необходимые для использования табл.I-4 (см.прил.5) значения: $\frac{a}{b} = \frac{2}{1} = 2$, $\frac{H}{b} = \frac{1}{1} = 1$, по табл. I-4 (см.прил.5) находим:

$\overline{W_{cp}}$ = I,9034; $\overline{W_{cy}} = \overline{\varphi_{yp}}$ =0,25; $\overline{\varphi_{yy}}$ = I3,7I73; $\overline{\varphi_{xx}}$ = 9,0467.

По формуле (4) получим осадку центра

$$W_c = \frac{(1-0{,}25^2)}{3{,}14 \cdot 10}\left(1{,}9034\frac{1}{\sqrt{2 \cdot 1}} + 0{,}25\,\frac{0{,}5}{2 \cdot 1}\right) = 0{,}042\,(м).$$

По формуле (5) получим крен относительно оси x

$$\varphi_y = \frac{(1-0{,}25^2)}{3{,}14 \cdot 10}\left(0{,}25\,\frac{1}{2 \cdot 1} + 13{,}7173\,\frac{0{,}5}{2 \cdot 1^2}\right) = 0{,}1061.$$

По формуле (6) получим крен относительно оси y

$$\varphi_x = \frac{(1-0{,}25^2)}{3{,}14 \cdot 10}\,9{,}0467\,\frac{0{,}7}{2^2 \cdot 1} = 0{,}0473.$$

4.2. Требуется рассчитать, с каким эксцентриситетом должна быть приложена к описанному выше фундаменту нагрузка, чтобы фундамент не имел крена. Определить, чему равна осадка фундамента в этом случае.

Эксцентриситет определим по формуле (7)

$$e_x = -1 \cdot \frac{0{,}25}{13{,}7173} = -0{,}0182\,(м).$$

Осадка фундамента

$$W = \frac{(1-0{,}25^2)}{3{,}14 \cdot 10} \cdot 1\left(1{,}9034\,\frac{1}{\sqrt{2 \cdot 1}} - 0{,}25^2\,\frac{1}{2 \cdot 13{,}7173}\right) = 0{,}041\,(м).$$

Приложения

Приложение I

Инструкция по использованию программы DSADKA

Программа написана на языке PL/I и отлажена в среде ОС ЕС. Используется подпрограмма из пакета научных прикладных программ на

PL/I.

Программа позволяет рассчитать осадку в точках подошвы прямоугольного фундамента - узлах сетки, делящей каждую сторону a и b на 10 частей. Нумерация узлов показана на рис.4. Первая цифра в обозначении узла соответствует I, вторая - J.

Для расчета по первому варианту расчетной схемы (см.рис.1) необходимо после перфокарты //GO.SYSIN DD * вставить в текст программы OSADKA1 перфокарты с числовой информацией, обязательно соблюдая следующий порядок:

$$N,\ \frac{H}{B},\ \alpha,\ \nu,\ A_к,\ кB,\ NN,$$

где $N=\frac{a}{b}$, α - угол наклона жесткого слоя, °;

ν - коэффициент Пуассона грунта;

$A_к, кB$ - коэффициенты из табл.5 прил.6 для соответствующих α и ν, т.е. A_1, A_2, A_3, A_4, B, $2B$, $3B$, $4B$; $NN=9$.

Числовая информация на перфокартах должна быть записана в форме десятичных констант с фиксированной точкой и может начинаться с произвольной позиции; каждое новое значение должно быть отделено от предыдущего пробелами.

Например, при $N=1$, $\frac{H}{B}=0{,}5$, $\alpha=10^\circ$, $\nu=0{,}25$ нужно ввести следующую информацию:

1 ⎵ Ø.5 ⎵ 1Ø ⎵ Ø.25 ⎵ - Ø.ØI27 ⎵ Ø.4I36 ⎵ -2.2I ⎵
2.887 ⎵ Ø.ØIØ7 ⎵ Ø.Ø2I4 ⎵ Ø.Ø32I ⎵ Ø.Ø428 ⎵ 9

Для расчета по второму варианту (см.рис.2) расчетной схемы необходимо после перфокарты //GO.SYSIN DD * вставить в текст программы OSADKA2 перфокарты с числовой информацией в следующем порядке:

$$N,\ \frac{H}{B},\ \alpha,\ \beta,\ \nu,\ A_к,\ кB,\ NN.$$


Требования к формату записи такие же, как и в программе OSADKA1.

Например, при $N=1$, $\frac{H}{B}=0{,}5$, $\alpha=10^\circ$, $\beta=15^\circ$, $\nu=0{,}25$ нужно ввести следующую информацию:

1 ⎵ Ø.5 ⎵ 1Ø ⎵ 15 ⎵ Ø.25 ⎵ -Ø.ØI27 ⎵ Ø.4I36 ⎵ -2.2I ⎵
2.887 ⎵ Ø.ØIØ7 ⎵ Ø.Ø2I4 ⎵ Ø.Ø32I ⎵ Ø.Ø428 ⎵ 9

В результате счета на АЦПУ выводится таблица значений коэффициентов $\bar{W}$ в точках (I, J).

Рис.4. Обозначение узлов сетки по *I* и *J*



Текст программы *OSADKA1*

```
OSADKA: PROCEDURE OPTIONS(MAIN);
DCL(A,FA,X0,A2,N,GAY,V,Z,BL(4),AL(4),Y(4),J,K,M) BIN FLOAT;
DCL(KK(25),MM(25),OSAD(25,25)) BIN FLOAT;DCL NN DEC FLOAT;
 DCL SL BIN FLOAT;
DCL FCT  RETURNS(BIN FLOAT);
 DCL GG24 ENTRY
    (BIN FLOAT,BIN FLOAT,ENTRY,BIN FLOAT);
DCL TAB ENTRY;
GET LIST (N,SL,FA,V,AL,BL) COPY;
A=1;GET LIST(NN)COPY;
X0=(SL*A)/TAND(FA)-A/2;
A2=X0+A;
DO I=1 TO  NN BY 1;
STEP1:KK(I)=X0/A+0.1*I;
DO J=1 TO  NN BY 1;
STEP2:MM(J)=0.1*J;
 K=KK(I);
 M=MM(J);
  D1=SQRT((K*A-A2)**2+(N*A)**2*(M-1)**2);
  D2=SQRT((K*A-A2)**2+(M*N*A)**2);
  D3=SQRT((K*A-X0)**2+(M*N*A)**2);
  D4=SQRT((K*A-X0)**2+(N*A)**2*(M-1)**2);
  D5=SQRT((K*A-A2)**2+(N*A)**2*(M-1)**2);
  D6=SQRT((K*A-X0)**2+(N*A)**2*(M-1)**2);
  D7=SQRT((K*A-X0)**2+(M*N*A)**2);
  D8=SQRT((K*A-A2)**2+(M*N*A)**2);
 REZ1=(K*A-A2)*LOG((N*A*(M-1)+D1)/(M*N*A+D2));
 REZ2=(K*A-X0)*LOG((M*N*A+D3)/(N*A*(M-1)+D4));
 REZ3=N*A*(M-1)*LOG(((K*A-A2)+D5)/((K*A-X0)+D6));
REZ4=N*M*A*LOG(((K*A-X0)+D7)/((K*A-A2)+D8));
OS=REZ1+REZ2+REZ3+REZ4;
DO L=1 TO 4 BY 1;
 Z=BL(L);
 GAY=0;
 CALL GG24 (X0,A2,FCT,GAY);
 FCT:PROCEDURE (SS) RETURNS(BIN FLOAT);
 DCL(C,D,E,F,H,AS,MS,NS,KS,ZC) BIN FLOAT;
 DCL L BIN FLOAT;
 AS=A; MS=M; NS=N; KS=K; ZC=Z;
C=0;D=0;E=0;F=0;
H=0;
  C1=4*KS*AS*ZC**2/(1+ZC**2);
C=SQRT((NS*AS)**2+(MS-1)**2+(KS*AS-SS)**2+C1*SS);
  D=NS*AS*(MS-1)+C;
  E=SQRT((MS*NS*AS)**2+(KS*AS-SS)**2+C1*SS);
  F=MS*NS*AS+E;
H=ABS(D/F);
  RETURN(LOG(H));
  END FCT;
 Y(L)=GAY*AL(L)/SQRT(1+Z**2);
END;
```

```
 OSZ=SUM(Y);
OS=BS1+OSZ;
 OSAD(I ,J)=OS;
END;
END;
 PUT LIST ( ' BXOA  A    N    FA    V   SL') SKIP;
PUT LIST(A,N,FA,V,SL) SKIP;
CALL TAB;
TAB:PROC;
PUT EDIT((10)'*','N=',N,(20)'*','H/B=',SL,(20)'*',
        'ALFA=',FA,(20)'*','V=',V,(10)'*')
        (SKIP(2),X(4),A(10),A(2),F(5,2),A(20),A(4),F(5,2),
        A(20),A(5),F(4),A(20),A(2),F(5,2),A(10));
PUT EDIT('*','J/I','1','2','3','4','5','6','7','8','9','*')
        (SKIP,X(4),A,X(5),A(3),X(5),B(A(1),X(10)),
        A(1),X(8),A);
PUT EDIT((112)'-')(SKIP,X(4),A(112));
        DO J=1 TO 9;
PUT EDIT('*',J,OSAD(1,J),OSAD(2,J),OSAD(3,J),OSAD(4,J),
        OSAD(5,J),OSAD(6,J),OSAD(7,J),OSAD(8,J),OSAD(9,J),'*')
        (SKIP,X(4),A,X(4),F(2),X(4),9(F(10,5),X(1)),X(1),A);
        END;
PUT EDIT((112)'-')(SKIP,X(4),A(112));  END TAB;
 END OSADKA;
```

Приложение 2

Текст программы *OSADKA2*

```
 OSADKA2:PROC OPTIONS(MAIN);
 DCL(B,FA,BET,XC,N,V,SL,Z,I,J,JJ,X1,X2,X3,
 Y1,Y2,Y3,AL(4),BL(4),Y(4)) DEC FLOAT;
DCL (XX(-10:10),YY(-10:10),OSN(-10:10,-10:10)) DEC FLOAT;
DCL GAY BIN FLOAT;DCL (NN,I1,J1) DEC FLOAT;
DCL FCT RETURNS(BIN FLOAT);
DCL QG24 ENTRY(BIN FLOAT,BIN FLOAT,ENTRY,BIN FLOAT);
 DCL TAB ENTRY;
GET LIST(N,SL,FA,BET,V,AL,BL) COPY;
B=1; GET LIST(NN)COPY;
XO=SL/TAND(FA);
 DO I1=1 TO NN; I=2*I1-10;
XX(I)=XC+COSD(BET)+0.1*I*B/2;
 DO J1=1 TO NN; J=2*J1-10;
YY(J)=XC+SIND(BET)+0.1*J*N*B/2;
X1=XC+SIND(BET)-N*B/2;
X2=XC+SIND(BET)+N*B/2;
Y1=XC+COSD(BET)-B/2;
Y2=XC+COSD(BET)+B/2;
 X3=XX(I); Y3=YY(J);
```

```
D1=SQRT((X3-Y2)**2+(Y3-X2)**2);
D2=SQRT((X3-Y2)**2+(Y3-X1)**2);
D3=SQRT((X3-Y1)**2+(Y3-X1)**2);
D4=SQRT((X3-Y1)**2+(Y3-X2)**2);
D5=SQRT((X3-Y2)**2+(Y3-X2)**2);
D6=SQRT((X3-Y1)**2+(Y3-X2)**2);
D7=SQRT((X3-Y1)**2+(Y3-X1)**2);
D8=SQRT((X3-Y2)**2+(Y3-X1)**2);
REZ1=(X3-Y2)*LOG((Y3-X2+D1)/(Y3-X1+D2));
REZ2=(X3-Y1)*LOG((Y3-X1+D3)/(Y3-X2+D4));
REZ3=(Y3-X2)*LOG((X3-Y2+D5)/(X3-Y1+D6));
REZ4=(Y3-X1)*LOG((X3-Y1+D7)/(X3-Y2+D8));
OS1=REZ1+REZ2+REZ3+REZ4;
DO L=1 TO 4;
Z=BL(L);
GAY=0;
CALL GG24(Y1,Y2,FCT,GAY);
FCT:PROC(SS) RETURNS(BIN FLOAT);
DCL (C,D,E,H,C1) DEC FLOAT;
C=0; D=0; E=0; F=0; H=0;
 C1=4*X3*Z**2/(1+Z**2);
 C=SQRT((Y3-X2)**2+(X3-SS)**2+C1*SS);
D=Y3-X2+C;
E=SQRT((Y3-X1)**2+(X3-SS)**2+C1*SS);
F=Y3-X1+E;
H=ABS(D/F);
RETURN(LOG(H));
END FCT;
Y(L)=GAY*AL(L)/SQRT(1+Z**2);
END;
OS2=SUM(Y);
OSN(I,J)=OS1+OS2;
END; END;
PUT LIST('BBOD  N     SL    FA     BET     V      B') SKIP;
PUT LIST(N,SL,FA,BET,V,B) SKIP;
 CALL TAB;
 TAB:PROC;
 PUT EDIT((18)'*','N=',N,(13)'*','H/B=',BL,(13)'*',
          'ALFA=',FA,(13)'*','BETA=',BET,(12)'*',
          'V=',V,(18)'*')
          (SKIP(2),X(4),A(18),A(2),F(5,2),A(13),A(4),
          F(5,2),A(13),A(5),F(4),A(13),A(5),F(4),A(12),
          A(2),F(5,2),A(18));
 PUT EDIT('*','J/I','1','2','3','4','5','6','7','8',
          '9','*')
          (SKIP,X(4),A,X(5),A(3),X(5),3(A(1),X(10)),
          A(1),X(8),A);
 PUT EDIT((112)'-')(SKIP,X(4),A(112));
          DO J=-8,-6,-4,-2,0,2,4,6,8; JJ=(18+J)/2;
 PUT EDIT('*',JJ,OSN(-8,J),OSN(-6,J),OSN(-4,J),
          OSN(-2,J),OSN(0,J),OSN(2,J),OSN(4,J),
          OSN(6,J),OSN(8,J),'*')
          (SKIP,X(4),A,X(4),F(2),X(4),9(F(5,5),X(1)),X(1),A);
         END;
 PUT EDIT((112)'-')(SKIP,X(4),A(112));
 END TAB;
END OSADKA2;
```

Приложение 3

Инструкция по использованию программы SHTAMP

Программа написана на алгоритмическом языке PL/I и отлажена в среде ОС ЕС. Используются подпрограммы из пакета научных прикладных программ на PL/I и Фортране.

Программа позволяет вычислить ординаты эпюры контактных напряжений σ_i в точках i - в центрах ячеек сетки, полученной при делении каждой из сторон a и b фундамента на 10 равных участков, вертикальное перемещение центра фундамента W_o, крены фундамента φ_x и φ_y, эксцентриситет приложения нагрузки, при котором отсутствует крен фундамента, $-\varepsilon_x = \frac{e_x}{b}$. Обозначение точек i (i =1, 2,... ,100) показано на рис.5.

Для расчета в случае $\beta = 0^\circ$ (см.рис.3) необходимо после перфокарты //GO.SYSIN DD * вставить в текст программы SHTAMP1 перфокарты с числовой информацией, обязательно соблюдая следующий порядок:

$$N,\ \frac{H}{b},\ \alpha,\ \nu,\ A_к,\ кB,\ M_a,\ N_в,$$

где $N = \frac{a}{b}$, α - угол наклона жесткого слоя, $^\circ$;

ν - коэффициент Пуассона грунта;

$A_к, кB$ - коэффициенты из табл.5 прил.6 для соответствующих α и γ, т.е. A_1, A_2, A_3, A_4, B, $2B$, $3B$, $4B$; $M_a = 10$; $N_в = 10$.

Числовая информация на перфокартах должна быть записана в форме десятичных констант с фиксированной точкой и может начинаться с произвольной позиции; каждое новое значение должно быть отделено от предыдущего пробелами.

Например, при N=1, $\frac{H}{b}$ =0,5, α =10°, ν =0,25 нужно ввести следующую информацию:

1 ␣ 0.5 ␣ 10 ␣ 0.25 ␣ -0.0127 ␣ 0.4136 ␣ -2.21 ␣
2.887 ␣ 0.01007 ␣ 0.0214 ␣ 0.0321 ␣ 0.0428 ␣ 10 ␣ 10

Для расчета в случае $\beta \neq 0$ необходимо после перфокарты //GO.SYSIN DD * вставить в текст программы SHTAMP2 перфокарты с числовой информацией в следующем порядке:

$$N,\ \frac{H}{b},\ \alpha,\ \beta,\ \nu,\ A_к, кB,\ M_a,\ N_в.$$

Например, при N=1, $\frac{H}{b}$ =0,5, α =10°, β =15°, ν =0,25 нужно ввести следующую информацию:

I ⌴ Ø.5 ⌴ IØ ⌴ I5 ⌴ Ø.25 ⌴ -Ø.ØI27 ⌴ Ø.4I36 ⌴ -2.2I ⌴
2.887 ⌴ Ø.ØIØ7 ⌴ Ø.Ø2I4 ⌴ Ø.Ø32I ⌴ Ø.Ø428 ⌴ IØ ⌴ IØ

В результате счета на АЦПУ выводятся три таблицы значений σ_i, соответствующие трем сочетаниям составляющих нагрузки (п.3.2); после каждой из таблиц печатается значение $\overline{W_0}$, $\overline{\varphi_y}$, $\overline{\varphi_x}$, соответствующее данному варианту нагружения, а после третьей таблицы - значение $\xi_x = \frac{e_x}{b}$.




Рис.5. Обозначение точек i

```
SHTAMP1:PROCEDURE OPTIONS(MAIN);
ON ZERODIVIDE BEGIN;PUT LIST (YYS,B1S,XXS,B2S);
PUT LIST(I1,I2,J1,J2,XO,SL,FA,N);
 GO TO MET; END;
DCL (A,FA,XO,V,K1,K2,I1,J1,I2,J2,MA,NB,N,SL,OS,
    AA(1#3,1#3),XA(1#3,1),BB(3,1#3),X(1##),Y(1##),W(1##,1##),
    KX1,KX2,EX,XX,YY,A1,A2,B1,B2)
    DEC FLOAT;
DCL (EY,KY1,KY2) DEC FLOAT;
DCL N DEC FLOAT;
DCL (GAY,Z,BL(4),AL(4),YL(4))  BIN FLOAT;
DCL GELG ENTRY;
DCL TAB ENTRY;
DCL OSADKA ENTRY;
GET LIST(N,SL)COPY;
GET LIST(FA,V,AL,BL)COPY;
/* РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ */
/* О ЖЕСТКОМ ШТАМПЕ */
A=1;
XX=#;YY=#;OS=#;
XO=(SL*A)/TAND(FA)-A/2;
GET LIST(MA,NB)COPY;
DO I1=1 TO MA BY 1;
 DO J2=1 TO NB BY 1;
  DO I2=1 TO MA BY 1;
J1=1;
K1=I1+(J1-1)*MA;
K2=I2+(J2-1)*MA;
A1=XO+A*(I1-1)/MA; A2=XO+A*I1/MA;
B1=(A*N/NB)*(J1-1); B2=(A*N/NB)*J1;
X(K2)=XO+(I2-1)*A/MA+#.5*A/MA;
Y(K2)=(J2-1)*N*A/NB+#.5*N*A/NB;
XX=X(K2); YY=Y(K2);
CALL OSADKA(XX,YY,A1,A2,B1,B2,OS);
W(K2,K1)=OS;
  END;
 END;
END;
DO I1=1 TO MA BY 1;
DO J2=2 TO NB BY 1;
  DO I2=1 TO MA BY 1;
   DO J1=2 TO NB BY 1;
K1=I1+(J1-1)*MA;
K2=I2+(J2-1)*MA;
A1=XO+A*(I1-1)/MA; A2=XO+A*I1/MA;
B1=(A*N/NB)*(J1-1); B2=(A*N/NB)*J1;
X(K2)=XO+(I2-1)*A/MA+#.5*A/MA;
Y(K2)=(J2-1)*N*A/NB+#.5*N*A/NB;
XX=X(K2);YY=Y(K2);
CALL OSADKA(XX,YY,A1,A2,B1,B2,OS);
W(K2,K1)=OS;
```

```
    END;
   END;
  END;
 END;
 DO I1=1 TO MA BY 1;
 DO J1=2 TO NB BY 1;
   DO I2=1 TO MA BY 1;
 J2=1;
 K1=I1+(J1-1)*MA;
 K2=I2+(J2-1)*MA;
 A1=X0+A*(I1-1)/MA;
 A2=X0+A*I1/MA;
 B1=(A*N/NB)*(J1-1); B2=(A*N/NB)*J1;
 X(K2)=X0+(I2-1)*A/MA+0.5*A/MA;
 Y(K2)=0.5*N*A/NB;
 XX=X(K2); YY=Y(K2);
 CALL OSADKA (XX,YY,A1,A2,B1,B2,OS);
 W(K2,K1)=OS;
   END;
  END;
 END;
 MM=MA*NB-1; MM1=MA*NB; DO K2=1 TO MM BY 1; DO K1=K2+1 TO MM1 BY 1;
 W(K2,K1)=(W(K2,K1)+W(K1,K2))/2;
 W(K1,K2)=W(K2,K1);
 END; END;
/* ФОРМИРОВАНИЕ МАТРИЦЫ  AA(L,K) */
 K=1;
 S1=MA*NB; DO L=1 TO S1;
 AA(L,K)=1/(MA*NB);
END;
 K=2;
 S2=MA*NB; DO L=1 TO S2;
 K2=L;
 AA(L,K)=X(K2)/(A*MA*NB);
END;
 K=3;
 S3=MA*NB; DO L=1 TO S3;
 K2=L;
AA(L,K)=Y(K2)/(A*N*MA*NB);
 END;
 S4=MA*NB+1;S5=MA*NB+3; DO L=S4 TO S5;
 DO K=1 TO 3;
AA(L,K)=0;
 END; END;
 S6=MA*NB+3;S7=MA*NB; DO K=4 TO S6;DO L=1 TO S7;
K3=K-3;AA(L,K)=W(K3,L);
 END; END;
 S8=MA*NB+3;DO K=4 TO S8;
 L=MA*NB+1;
AA(L,K)=-1;
 END;
 S9=MA*NB+3;DO K=4 TO S9;
```

```
 L=MA+NB+2;
 K4=K-3;
 AA(L,K)=-(X(K4)-X0-A/2);
END;
 L=MA+NB+3;
 S10=MA+NB+3;DO K=4 TO S10;
 K5=K-3;
 AA(L,K)=-Y(K5)+N+A/2;
 END;
      /* СИСТЕМА  УРАВНЕНИЯ */
 DCL(CH,PR,IER) FIXED BIN(31),EPS;
 CH=MA+NB+3;
 PR=3;
 EPS=0.000000000001;
 DCL AP BASED (P),BQ BASED (Q);
P=ADDR(AA); Q=ADDR(BB);
 I=1;J=1;BB(I,J)=1;J=2;BB(I,J)=1+(X0/A+1/2);
 J=3;BB(I,J)=1/2;S11=MA+NB+3;DO J=4 TO S11;
     BB(I,J)=0;END;
I=2;J=2;BB(I,J)=1;S12=MA+NB+3;DO J=1,3 TO S12;
     BB(I,J)=0;END;
I=3;J=3;BB(I,J)=1;S13=MA+NB+3;DO J=1,2,4 TO S13;
  BB(I,J)=0; END;
CALL GELG(BQ,AP,CH,PR,EPS,IER);
 S14=MA+NB+2;KX1=BB(1,S14);
 KX2=BB(2,S14);
 EX=-(KX1/KX2);
 S15=MA+NB+3;KY1=BB(1,S15);KY2=BB(3,S15);EY=-(KY1/KY2);
 PUT LIST('   ВВОД  A   N    FA    V    SL    ') SKIP;
  PUT LIST(A,N,FA,V,SL) SKIP;
 CALL TAB;
 TAB:PROC;
   I=1;  PUT LIST('                    РЕШЕНИЕ ДЛЯ P=1,MX=0,MY=0')SKIP;
 PUT EDIT((10)'*','N=',N,(20)'*','H/B=',SL,(20)'*',
      'ALFA=',FA,(20)'*','V=',V,(10)'*')
          (SKIP(2),X(4),A(10),A(2),F(5,2),A(20),A(4),F(5,2),
          A(20),A(5),F(4),A(20),A(2),F(5,2),A(10));
 PUT EDIT('*','ДЕС/ЕД','1','2','3','4','5','6','7','8',
          '9','10','*')
         (SKIP,X(4),A,X(2),A(6),X(3),9(A(1),X(9)),
          A(2),X(7),A);
 PUT EDIT((112)'-')(SKIP,X(4),A(112));
 DO M=0,1 TO 9 BY 1;
 PUT EDIT('*',M,'*')(SKIP,X(4),A,X(3),F(2),X(105),A);
 LL=1;J=10*M+LL;PUT EDIT (BB(I,J))(X(14),F(9,5));
DO LL=2 TO 10 BY 1; J=10*M+LL;
 PUT EDIT(BB(I,J))(X(1),F(9,5));
 END;
 END;
```

```
 PUT EDIT((112)'-')(SKIP,X(4),A(112));
  PUT EDIT('PMP=',BB(I,101))(SKIP,X(4),A(3),F(10,5));
 PUT EDIT('ZYP=',BB(I,102))(SKIP,X(4),A(3),F(10,5));
 I=2;
 PUT LIST('                                    РЕШЕНИЕ ДЛЯ P=0,MX=0,MY=1')SKIP;
 PUT EDIT((10)'*','N=',N,(20)'*','H/B=',SL,(20)'*',
          'ALFA=',FA,(20)'*','V=',V,(10)'*')
          (SKIP(2),X(4),A(10),A(2),F(5,2),A(20),A(4),F(5,2),
          A(20),A(5),F(4),A(20),A(2),F(5,2),A(10));
 PUT EDIT('*','ДЕС/ЕД','1','2','3','4','5','6','7','8',
          '9','10','*')
         (SKIP,X(4),A,X(2),A(6),X(3),9(A(1),X(9)),
          A(2),X(7),A);
 PUT EDIT((112)'-')(SKIP,X(4),A(112));
 DO M=0,1 TO 9 BY 1;
 PUT EDIT('*',M,'*')(SKIP,X(4),A,X(3),F(2),X(105),A);
 LL=1; J=10*M+LL;PUT EDIT(BB(I,J))(X(14),F(9,5));
DO LL=2 TO 10 BY 1; J=10*M+LL;
 PUT EDIT(BB(I,J))(X(1),F(9,5));
 END;
 END;
PUT EDIT((112)'-')(SKIP,X(4),A(112));
 PUT EDIT('PMP=',BB(I,101))(SKIP,X(4),A(3),F(10,5));
 PUT EDIT('ZYP=',BB(I,102))(SKIP,X(4),A(3),F(10,5));
 I=3;
 PUT LIST('                                    РЕШЕНИЕ ДЛЯ P=0,MX=1,MY=0')SKIP;
 PUT EDIT((10)'*','N=',N,(20)'*','H/B=',SL,(20)'*',
          'ALFA=',FA,(20)'*','V=',V,(10)'*')
          (SKIP(2),X(4),A(10),A(2),F(5,2),A(20),A(4),F(5,2),
          A(20),A(5),F(4),A(20),A(2),F(5,2),A(10));
 PUT EDIT('*','ДЕС/ЕД','1','2','3','4','5','6','7','8',
          '9','10','*')
         (SKIP,X(4),A,X(2),A(6),X(3),9(A(1),X(9)),
          A(2),X(7),A);
 PUT EDIT((112)'-')(SKIP,X(4),A(112));
 DO M=0,1 TO 9 BY 1;
 PUT EDIT('*',M,'*')(SKIP,X(4),A,X(3),F(2),X(105),A);
  LL=1;J=10*M+LL;PUT EDIT (BB(I,J))(X(14),F(9,5));
DO LL=2 TO 10 BY 1; J=10*M+LL;
 PUT EDIT(BB(I,J))(X(1),F(9,5));
 END;
 END;
PUT EDIT((    '-')(SKIP,X(4),A(112));
 PUT EDIT('P    ',BB(I,101))(SKIP,X(4),A(3),F(10,5));
 PUT EDIT('ZYX=',BB(I,103))(SKIP,X(4),A(3),F(10,5));
 PUT EDIT('EX=',EX)(SKIP,X(4),A(3),F(10,5));
 END TAB;
```

```
OSADKA:PROCEDURE(XX,YY,A1,A2,B1,B2,OS);
DCL (A1,A2,B1,B2) BIN FLOAT;
DCL FCT RETURNS (BIN FLOAT);
DCL QG8 ENTRY (BIN FLOAT,BIN FLOAT,ENTRY,BIN FLOAT);
D1=SQRT((XX-A2)**2+(YY-B2)**2);
D2=SQRT((XX-A2)**2+(YY-B1)**2);
D3=SQRT((XX-A1)**2+(YY-B1)**2);
D4=SQRT((XX-A1)**2+(YY-B2)**2);
D5=SQRT((XX-A2)**2+(YY-B2)**2);
D6=SQRT((XX-A1)**2+(YY-B2)**2);
D7=SQRT((XX-A1)**2+(YY-B1)**2);
D8=SQRT((XX-A2)**2+(YY-B1)**2);
IF((YY-B2+D1)/(YY-B1+D2))<=0 THEN DO; REZ1=0;PUT LIST ('REZ1=0');
END; ELSE
REZ1=(XX-A2)*LOG((YY-B2+D1)/(YY-B1+D2));
IF ((YY-B1+D3)/(YY-B2+D4))<=0 THEN DO; REZ2=0;PUT LIST ('REZ2=0');
END; ELSE
REZ2=(XX-A1)*LOG((YY-B1+D3)/(YY-B2+D4));
IF ((XX-A2+D5)/(XX-A1+D6))<=0 THEN DO; REZ3=0; PUT LIST ('REZ3=0');
END;ELSE
REZ3=(YY-B2)*LOG((XX-A2+D5)/(XX-A1+D6));
IF ((XX-A1+D7)/(XX-A2+D8))<=0 THEN DO; REZ4=0; PUT LIST ('REZ4=0');
END; ELSE
REZ4=(YY-B1)*LOG((XX-A1+D7)/(XX-A2+D8));
OS1=REZ1+REZ2+REZ3+REZ4;
DO L1=1 TO 4 BY 1;
Z=BL(L1);
GAY=0;
CALL QG8 (A1,A2,FCT,GAY);
FCT:PROCEDURE (SS) RETURNS (BIN FLOAT);
DCL (C,D,E,F,H,XXS,YYS,B1S,B2S,ZS) BIN FLOAT;
XXS=XX; YYS=YY; B1S=B1; B2S=B2; ZS=Z;
G=0; D=0; E=0; F=0;  H=0;
C=(4*XXS*ZS**2)/(1+ZS**2);
C=SQRT((YYS-B2S)**2+(XXS-SS)**2+C1+SS);
D=YYS-B2S+C;
E=SQRT((YYS-B1S)**2+(XXS-SS)**2+C1+SS);
F=YYS-B1S+E;

H=ABS(D/F);
IF H=0 THEN DO;H=1;PUT LIST('H=1');END;
RETURN(LOG(H));
END FCT;
YL(L1)=GAY*AL(L1)/SQRT(1+Z**2);
END;
OS2=SUM(YL);
OS=OS1+OS2;
END  OSADKA;
/* KONEЦ */MET:
END SHTAMP1;
```

Приложение 4
Текст программы SHTAMP2

```
SHTAMP2:PROCEDURE OPTIONS(MAIN);
ON ZERODIVIDE BEGIN;PUT LIST(YYS,B1,S,XXS,B2S);
PUT LIST(I1,I2,J1,J2);GOTO MET;END;
DCL (A,FA,X0,Y,K1,K2,I1,I2,J1,J2,MA,NB,N,SL,OS,
     XA(103,103),XA(103,1),BB(103,103),X(100),Y(100),W(100,100),
     KX1,KX2,EX,XX,YY,A1,A2,B1,B2,XC,YO,BET)
     DEC FLOAT;
DCL (EY,KY1,KY2) DEC FLOAT;
DCL (GAY,Z,BL(4),AL(4),YL(4))  BIN FLOAT;
DCL M DEC FLOAT;
DCL CELG ENTRY;
DCL TAB ENTRY;
DCL OSADKA ENTRY;
GET LIST(N,SL)COPY;
GET LIST(FA,BET,V,AL,BL)COPY;
/* РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ */
A=1; XC=SL/TAND(FA);
X0=XC*COSD(BET)-A/2; YO=XC*SIND(BET)-N*A/2;
XX=0;YY=0;OS=0;
GET LIST(MA,NB)COPY;
DO J1=1 TO MA BY 1;
 DO J2=1 TO NB BY 1;
  DO I2=1 TO MA BY 1;
J1=1;
K1=I1+(J1-1)*MA;
K2=I2+(J2-1)*MA;
A1=X0+A*(I1-1)/MA; A2=X0+A*I1/MA;
B1=YO+(A*N/NB)*(J1-1);B2=YO+(A*N/NB)*J1;
X(K2)=X0+(I2-1)*A/MA+0.5*A/MA;
Y(K2)=YO+(J2-1)*N*A/NB+0.5*N*A/NB;
XX=X(K2); YY=Y(K2);
CALL OSADKA(XX,YY,A1,A2,B1,B2,OS);
W(K2,K1)=OS;
  END;
 END;
END;
DO J1=1 TO MA BY 1;
DO J2=2 TO NB BY 1;
  DO I2=1 TO MA BY 1;
   DO J1=2 TO NB BY 1;
K1=I1+(J1-1)*MA;
K2=I2+(J2-1)*MA;
A1=X0+A*(I1-1)/MA; A2=X0+A*I1/MA;
B1=(A*N/NB)*(J1-1)+YO; B2=YO+(A*N/NB)*J1;
X(K2)=X0+(I2-1)*A/MA+0.5*A/MA;
Y(K2)=YO+(J2-1)*N*A/NB+0.5*N*A/NB;
XX=X(K2);YY=Y(K2);
CALL OSADKA(XX,YY,A1,A2,B1,B2,OS);
W(K2,K1)=OS;
```

```
    END;
   END;
  END;
 END;
 DO I1=1 TO MA BY 1;
 DO J1=2 TO NB BY 1;
   DO I2=1 TO MA BY 1;
 J2=J1;
 K1=I1+(J1-1)*MA;
 K2=I2+(J2-1)*MA;
 A1=XO+A*(I1-1)/MA;
 A2=XO+A*I1/MA;
 B1=YO+(A*N/NB)*(J1-1);B2=YO+(A*N/NB)*J1;
 X(K2)=XO+(I2-1)*A/MA+0.5*A/MA;
 Y(K2)=YO+0.5*N*A/NB;
 XX=X(K2); YY=Y(K2);
 CALL OSADKA (XX,YY,A1,A2,B1,B2,OS);
 W(K2,K1)=OS;
   END;
  END;
 END;
 MM=MA*NB-1; MM1=MA*NB; DO K2=1 TO MM BY 1; DO K1=K2+1 TO MM1 BY 1;
 W(K2,K1)=(W(K2,K1)+W(K1,K2))/2;
 W(K1,K2)=W(K2,K1);
 END; END;
    /* ФОРМИРОВАНИЕ МАТРИЦЫ AA(K,L) */
 K=1;
 S1=MA*NB; DO L=1 TO S1;
 AA(L,K)=1/(MA*NB);
 END;
 K=2;
 S2=MA*NB; DO L=1 TO S2;
 K2=L;
 AA(L,K)=X(K2)/(A*MA*NB);
 END;
 K=3;
 S3=MA*NB; DO L=1 TO S3;
 K2=L;
 AA(L,K)=Y(K2)/(A*N*MA*NB);
 END;
 S4=MA*NB+1;S5=MA*NB+3; DO L=S4 TO S5;
 DO K=1 TO 3;
 AA(L,K)=0;
 END; END;
 S6=MA*NB+3;S7=MA*NB; DO K=4 TO S6;DO L=1 TO S7;
 K3=K-3;AA(L,K)=W(K3,L);
 END; END;
 S8=MA*NB+3;DO K=4 TO S8;
 L=MA*NB+1;
 AA(L,K)=-1;
 END;
 S9=MA*NB+3;DO K=4 TO S9;
```

```
L=MA*NB+2;
K4=K-3;
AA(L,K)=-(X(K4)-X0-A/2);
END;
L=MA*NB+3;
S1#=MA*NB+3;DO K=4 TO S1#;
K5=K-3;
AA(L,K)=-(Y(K5)-Y0-N*A/2);
END;
     /* СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ   */
DCL(CH,PR,IER) FIXED BIN(31),EPS;
CH=MA*NB+3;
PR=3;
EPS=#.##########1;
DCL AP BASED (P),BQ BASED (Q);
P=ADDR(AA);  Q=ADDR(BB);
I=1;J=1;BB(1,1)=1;  J=2;BB(1,2)=1+(X0/A+1/2);
J=3;BB(1,3)=((Y0/N+A)+1/2);S11=MA*NB+3;
  DO J=4 TO S11; BB(I,J)=#; END;
I=2;J=2;BB(1,J)=1;S12=MA*NB+3;DO J=1,3 TO S12;
    BB(I,J)=#;END;
I=3;J=3;BB(I,J)=1;S13=MA*NB+3;DO J=1,2,4 TO S13;
    BB(I,J)=#;END;
CALL GELG(BQ,AP,CH,PR,EPS,IER);
S14=MA*NB+2;KX1=BB(1,S14);
KX2=BB(2,S14);
EX=-(KX1/KX2);
S15=MA*NB+3;KY1=BB(1,S15);KY2=BB(3,S15);EY=-(KY1/KY2);
PUT LIST('   BBDA   A    N    FA    V    SL    ') SKIP;
 PUT LIST(A,N,FA,V,SL) SKIP;
CALL TAB;
OSADKA:PROCEDURE(XX,YY,A1,A2,B1,B2,OS);
DCL (A1,A2,B1,B2) BIN FLOAT;
DCL FCT RETURNS (BIN FLOAT);
DCL ### ENTRY (BIN FLOAT,BIN FLOAT,ENTRY,BIN FLOAT);
D1=SQRT((XX-A2)**2+(YY-B2)**2);
D2=SQRT((XX-A2)**2+(YY-B1)**2);
D3=SQRT((XX-A1)**2+(YY-B1)**2);
D4=SQRT((XX-A1)**2+(YY-B2)**2);
D5=SQRT((XX-A2)**2+(YY-B2)**2);
D6=SQRT((XX-A1)**2+(YY-B2)**2);
D7=SQRT((XX-A1)**2+(YY-B1)**2);
D8=SQRT((XX-A2)**2+(YY-B1)**2);
IF((YY-B2+D1)/(YY-B1+D2))<=# THEN DO; REZ1=#;PUT LIST ('REZ1=#');
END;ELSE
REZ1=(XX-A2)*LOG((YY-B2+D1)/(YY-B1+D2));
IF ((YY-B1+D3)/(YY-B2+D4))<=# THEN DO; REZ2=#;PUT LIST ('REZ2=#');
END; ELSE
REZ2=(XX-A1)*LOG((YY-B1+D3)/(YY-B2+D4));
IF ((XX-A2+D5)/(XX-A1+D6))<=# THEN DO; REZ3=#; PUT LIST ('REZ3=#');
END;ELSE
REZ3=(YY-B2)*LOG((XX-A2+D5)/(XX-A1+D6));
IF ((XX-A1+D7)/(XX-A2+D8))<=# THEN DO; REZ4=#; PUT LIST ('REZ4=#');
END; ELSE
REZ4=(YY-B1)*LOG((XX-A1+D7)/(XX-A2+D8));
OS1=REZ1+REZ2+REZ3+REZ4;
```

```
DO L1=1 TO 4 BY 1;
Z=BL(L1);
GAY=0;
CALL RGG (A1,A2,FCT,GAY);
FCT:PROCEDURE (SS) RETURNS  (BIN FLOAT);
DCL (C,D,E,F,H,XXS,YYS,B1S,B2S,ZS) BIN FLOAT;
XXS=XX; YYS=YY; B1S=B1; B2S=B2; ZS=Z;
C=0; D=0; E=0; F=0;  H=0;
C1=(4*XXS*ZS**2)/(1+ZS**2);
C=SQRT((YYS-B2S)**2+(XXS-SS)**2+C1*SS);
D=YYS-B2S+C;
E=SQRT((YYS-B1S)**2+(XXS-SS)**2+C1*SS);
F=YYS-B1S+E;
H=ABS(D/F);
IF H=0 THEN DO;H=1;PUT LIST('H=1');END;
RETURN(LOG(H));
END FCT;
YL(L)=GAY*AL(L1)/SQRT(1+Z**2);
END;
OSZ=SUM(YL);
OS=OS1+OSZ;
END  OSADKA;
TAB:PROC;
  I=1;  PUT LIST('                              РЕШЕНИЕ ДЛЯ P=1,MX=0,MY=0')SKIP;
PUT EDIT((10)'*','N=',N,(13)'*','HB=',SL,(13)'*','ALFA=',FA,
(13)'*','BETA=',BET,(12)'*','V=',V,(10)'*')(SKIP(2),X(4),
A(10),A(2),F(5,2),A(13),A(4),F(5,2),A(13),A(5),F(4),
A(13),A(5),F(4),A(12),A(2),F(5,2),A(10));
PUT EDIT('*','AEC/EA','1','2','3','4','5','6','7','8',
         '9','10','*')
        (SKIP,X(4),A,X(2),A(6),X(3),9(A(1),X(9)),
         A(2),X(7),A);
PUT EDIT((112)'-')(SKIP,X(4),A(112));
DO M=0,1 TO 9 BY 1;
PUT EDIT('*',M,'*')(SKIP,X(4),A,X(3),F(2),X(105),A);
LL=1; J=10*M+LL;PUT EDIT(BB(I,J))(X(14),F(9,5));
DO LL=2 TO 10 BY 1; J=10*M+LL;
PUT EDIT(BB(I,J))(X(1),F(9,5));
END;
END;
PUT EDIT((112)'-')(SKIP,X(4),A(112));
PUT EDIT('MX=',BB(I,101))(SKIP,X(4),A(3),F(10,5));
PUT EDIT('MY=',BB(I,102))(SKIP,X(4),A(3),F(10,5));
I=2;
PUT LIST('                              РЕШЕНИЕ ДЛЯ P=0,MX=0,MY=1')SKIP;
PUT EDIT((10)'*','N=',N,(13)'*','H/B=',SL,(13)'*','ALFA=',FA,
(13)'*','BETA=',BET,(12)'*','V=',V,(10)'*')(SKIP(2),X(4),
A(10),A(2),F(5,2),A(13),A(4),F(5,2),A(10),A(5),F(4),
A(13),A(5),F(4),A(12),A(2),F(5,2),A(10));
PUT EDIT('*','AEC/EA','1','2','3','4','5','6','7','8',
         '9','10','*')
        (SKIP,X(4),A,X(2),A(6),X(3),9(A(1),X(9)),
         A(2),X(7),A);
```

```
  PUT EDIT((112)'-')(SKIP,X(4),A(112));
  DO M=0,1 TO 9 BY 1;
  PUT EDIT('*',M,'*')(SKIP,X(4),A,X(3),F(2),X(105),A);
  LL=1; J=10*M+LL;PUT EDIT(BB(I,J))(X(14),F(9,5));
 DO LL=2 TO 10 BY 1; J=10*M+LL;
  PUT EDIT(BB(1,J))(X(1),F(9,5));
  END;
  END;
 PUT EDIT((112)'-')(SKIP,X(4),A(112));
  PUT EDIT('MM=',BB(I,101))(SKIP,X(4),A(3),F(10,5));
  PUT EDIT('FJJ=',BB(I,102))(SKIP,X(4),A(3),F(10,5));
 I=3;
 PUT LIST('                                    PEBEHME AAA P=0,MX=1,MY=0')SKIP;
 PUT EDIT((10)'*','N=',N,(13)'*','H/B=',SL,(13)'*','ALFA=',FA,
 (13)'*','BETA=',BET,(12)'*','V=',V,(10)'*')(SKIP(2),X(4),
 A(10),A(2),F(5,2),A(13),A(4),F(5,2),A(13),A(5),F(4),
 A(13),A(5),F(4),A(12),A(2),F(5,2),A(10));
 PUT EDIT('*','AEC/EA','1','2','3','4','5','6','7','8',
          9,10,'*')
        (SKIP,X(4),A,X(2),A(6),X(3),9(A(1),X(9)),
         A(2),X(7),A);
 PUT EDIT((112)'-')(SKIP,X(4),A(112));
 DO M=0,1 TO 9 BY 1;
 PUT EDIT('*',M,'*')(SKIP,X(4),A,X(3),F(2),X(105),A);
 LL=1; J=10*M+LL;PUT EDIT(BB(I,J))(X(14),F(9,5));
DO LL=2 TO 10 BY 1; J=10*M+LL;
 PUT EDIT(BB(I,J))(X(1),F(9,5));
 END;
 END;
 PUT EDIT((112)'-')(SKIP,X(4),A(112));
 PUT EDIT('FIX=',BB(I,103))(SKIP,X(4),A(3),F(10,5));
 PUT EDIT('EX=',EX)(SKIP,X(4),A(3),F(10,5));
 END TAB;
 /* KOHEЦ */
 NET:
 END SHTAMP2;
```

Таблица I. Значения коэффициента $\overline{W_{op}}$

$\frac{H}{b}$	$\alpha,^\circ$	a/b									
		0,2	0,4	0,6	0,8	I	2	4	6	8	I0
0,5	I0	0,6608	0,8639	0,9646	I,0227	I,0589	I,II96	I,II06	I,08I3	I,0526	I,0265
	20	0,67I6	0,8808	0,9833	I,0424	I,0799	I,I605	I,2I00	I,2344	I,25I2	I,2640
	45	0,5606	0,7334	0,8262	0,8846	0,9249	I,0235	I,09I6	I,I23I	I,I428	I,I57I
I,0	I0	0,8376	I,I83I	I, 388I	I,5238	I,6I98	I,8486	I,9632	I,9835	I,98I3	I,97I5
	20	0,852I				I,6677	I,9034		2,086I		
	45	0,8I92	I,I497	I,3450	I,474I	I,5656	I,79I5	I,9346	I,9909	2,0226	2,0433

Таблица 2. Значения коэффициентов $\overline{W_{oy}} = \overline{\varphi_{yp}}$

$\frac{H}{b}$	$\alpha,^\circ$	a/b									
		0,2	0,4	0,6	0,8	I	2	4	6	8	I0
0,5	I0	0,072I	0,I234	0,I565	0,I793	0,I960	0,2388	0,2668	0,2772	0,2824	0,2853
	20	0,I5I2	0,2644	0,3385	0,3873	0,4209	0,4942	0,5286	0,5379	0,5422	0,5445
	45	0,69I6	I,0226	I,2055	I,3I92	I,3957	I,5662	I,6539	I,6808	I,69I9	I,6983
I,0	I0	0,0230	0,0442	0,0620	0,0760	0,0873	0,II96	0,I443	0,I544	0,I599	0,I634
	20	0,0455				0,I800	0,2500		0,3087		
	45	0,I490	0,2809	0,3870	0,4697	0,5340	0,7087	0,8220	0,8622	0,8824	0,8944

Таблица 3. Значения коэффициента φ_{yy}

$\frac{H}{B}$	α^0	a/b									
		0,2	0,4	0,6	0,8	I	2	4	6	8	I0
0,5	I0	6,5670	8,2973	9,I285	9,6I37	9,9294	I0,6094	I0,9505	II,0482	II,0876	II,I039
	20	6,6I85	8,3863	9,2332	9,7233	I0,0395	I0,7I76	II,0568	II,I550	II,I945	II,2I06
	45	4,5283	5,6027	6,I594	6,4997	6,7275	7,2343	7,4988	7,5794	7,6I59	7,6277
I,0	I0	7,37I7	9,7I77	I0,9664	II,7392	I2,2625	I3,4609	I4,I226	I4,3377	I4,4375	I4,4893
	20	7,4I93				I2,4603	I3,7I73		I4,6384		
	45	7,2098	9,4350	I0,6I24	II,345I	II,8449	I3,0067	I3,6626	I3,8776	I3,9775	I4,0296

Таблица 4. Значения коэффициента φ_{xx}

$\frac{H}{B}$	α^0	a/b									
		0,2	0,4	0,6	0,8	I	2	4	6	8	I0
0,5	I0	I6,I003	I4,3259	I2,5997	II,I388	9,9358	6,3I3I	3,5309	2,4008	I,7970	I,4249
	20	I6,I29I	I4,45I7	I2,7798	II,3031	I0,0543	6,2472	3,43I4	2,3459	I,7795	I,4330
	45	I4,0080	I0,9634	8,8662	7,3981	6,3299	3,6527	I,9869	I,3759	I,056I	0,8696
I,0	I0	I6,3784	I5,3047	I4,2373	I3,2I22	I2,2656	8,8II4	5,485I	3,9346	3,048I	2,4772
	20	I6,3923				I2,4749	9,0467		3,9752		
	45	I6,345I	I5,I739	I4,0I49	I2,9284	II,9407	8,4047	5,II95	3,6485	2,8268	2,3046

Таблица 5. Значения коэффициентов $A_к$ и B

α_1^0	γ	A_1	A_2	A_3	A_4	B
I	2	3	4	5	6	7
5	0	-0,I859	4,I79	-4,4I5	I,4I0	0,0I94
	0,25	-0,2084	0,3373	3,587	-2,765	0,0I94
	0,35	-0,237I	-2,584	9,778	-6,037	0,0I94
	0,50	-0,3627	-I0,09	26,03	-I4,75	0,0I94
I0	0	-0,4I48	7,066	-22,45	I7,04	0,0I07
	0,25	-0,0I27	0,4I36	-2,2I	2,887	0,0I07
	0,35	0,6502	-0,5888	0,7272	0,8904	0,0I07
	0,50	0,I230	-I,663	3,62	-0,9275	0,0I07
I5	0	0,I0I3	-I,75I	5,778	-3,I29	0,0405
	0,25	0,0877	-I,77	6,4I2	-3,755	0,0405
	0,35	0,0889	-I,966	7,389	-4,553	0,0405
	0,50	0,I008	-2,589	I0,34	-6,928	0,0405
20.	0	0,02II	-0,7522	4,894	-3,208	0,0697
	0,25	-0,0326	-0,I323	4,086	-2,984	0,0697
	0,35	-0,0645	0,20I9	3,9II	-3,I27	0,0697
	0,50	-0,I405	0,9806	3,894	-3,849	0,0697
25	0	-0,020	-0,I49I	4,I87	-3,096	0,0979
	0,25	-0,0799	0,6939	2,76	-2,458	0,0979
	0,35	-0,II8I	I,2I2	2,I20	-2,3I2	0,0979
	0,50	-0,2II2	2,505	0,8496	-2,278	0,0979
30	2	-0,I26I	3,6I9	-3,I93	0,6272	0,I75
	0,25	-0,09I6	I,0I9	2,277	-2,3I3	0,I25
	0,35	-0,I324	I,636	I,368	-I,992	0,I25
	0,50	-0,2345	3,220	-0,6396	-I,504	0,I25
35	0	-I,066	I3,47	-3I,86	22,04	0,I507
	0,25	-0,0849	I,004	2,455	-2,5I4	0,I507
	0,35	-0,I252	I,655	I,436	-2,II7	0,I507

Продолжение таблицы 5

I	2	3	4	5	6	7
	0,50	-0,2281	3,349	-0,8726	-I,451	0,I507
40	0	-0,09I8	2,I83	0,7424	-2,08	0,2249
	0,25	-0,0684	0,760I	3,I08	-2,977	0,I749
	0,35	-0,I063	I,394	2,I06	-2,592	0,I749
	0,50	-0,2040	3,050	-0,I037	-2,0I5	0,I749
45	0	-0,I033	3,97I	-3,079	-0,0604	0,2974
	0,25	-0,I224	2,935	-I,224	-0,7867	0,2474
	0,35	-0,0803	0,9443	3,I95	-3,308	0,I974
	0,50	-0,I687	2,445	I,4I2	-3,053	0,I974
50	0	-0,0764	2,395	I,674	-3,53I	0,3I82
	0,25	-0,0886	I,869	I,589	-2,687	0,268I
	0,35	-0,I297	2,9I5	-0,7536	-I,3I8	0,268I
	0,50	-0,I268	I,640	3,40I	-4,384	0,2I8I
60	0	0,0555	-I,580	8,086	-5,799	0,253I
	0,25	-0,0596	I,34I	4,I30	-5,023	0,353I
	0,35	-0,0I0	2,585	0,9658	-2,980	0,353I
	0,50	-0,I309	2,378	2,644	-4,627	0,303I
70	0	0,0638	-I,685	7,262	-4,693	0,2788
	0,25	0,04I5	-I,266	6,28I	-4,I33	0,2788
	0,35	0,0333	-I,I89	6,653	-4,679	0,2788
	0,50	-0,0885	I,434	6,024	-7,473	0,3788
80	0	0,0509	-I,253	4,590	-2,I23	0,2946
	0,25	0,0338	-0,9I02	3,59I	-I,457	0,2946
	0,35	0,0299	-0,909	4,009	-I,966	0,2946
	0,50	0,0325	-I,287	6,968	-4,94I	0,2946

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения 3
2. Расчет осадки поверхности клиновидного основания от действия равномерно распределенной по площади прямоугольника нагрузки. . 3
3. Расчет осадки центра и кренов жесткого прямоугольного фундамента на клиновидном основании. 4
4. Примеры пользования Рекомендациями. 7
Приложение 1. Инструкция по использованию программы OSADKA 7
Приложение 2. Текст программы OSADKA2. 11
Приложение 3. Инструкция по использованию программы SHTAMP 13
Приложение 4. Текст программы SHTAMP2. 20
Приложение 5. Таблицы коэффициентов $\overline{W}_{op}$, $\overline{W}_{oy}$, $\overline{\varphi}_{yp}$, $\overline{\varphi}_{yy}$, $\overline{\varphi}_{xx}$ 25
Приложение 6. Значения коэффициентов $A_к$ и B. 27

Научно-исследовательский институт оснований и подземных сооружений имени Н.М.Герсеванова

Рекомендации по расчету осадок и кренов прямоугольных фундаментов на клиновидном основании

Отдел патентных исследований и научно-технической информации

Зав.отделом Б.И.Кулачкин

Редактор Л.В.Пузанова

Л - 42626 Подп. к печати 15/IУ-85г. Заказ № 670
Формат 60 х 90 1/16. Набор машинописный .
Уч.-изд.л 1,89. Усл.кр.-отт. 2,14 Тираж 500 экз.
Цена 35 коп.

Производственные экспериментальные мастерские ВНИИИС Госстроя СССР
121471. Москва, Можайское шоссе, 25

gost.e-ecolog.ru