МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
**(Главное управление МЧС России
по Московской области)**

ул. Обручева, 46, г. Москва, 117342
Телефон: (499) 743-02-72 Факс: (495) 334-95-20

06.04.2012 № 3404-А-17

На № _____ от _____

Начальникам территориальных отделов
(отделений) надзорной деятельности
районов (городов)

В связи с возникающими вопросами выполнения пункта 30 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) при проверке детских оздоровительных лагерей, расположенных в непосредственной близости с лесными массивами на территории Московской области, управлением надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Московской области в ФГУ «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны» МЧС России подготовлено и направлено письмо с целью разъяснения специалистами института требования данного пункта.

Из полученного ответа установлено, что минерализованная полоса – это очищенные от горючих материалов до минерального слоя почвы или обработанные почвообрабатывающими орудиями, или иным способом линейные участки территории, основное назначение которых – задерживать распространение низового пожара или служить опорной линией при пуске отжига и встречного огня.

Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) (далее – правила) предусматривается устройство указанной полосы шириной не менее 3 метров по периметру летних дач и детских оздоровительных лагерей, расположенных в массивах хвойных лесов.

Учитывая, что лиственный или смешанный (с преобладанием лиственного) древостой может применяться в качестве самостоятельного противопожарного барьера, а также в качестве одной из составляющих для создания противопожарных заслонов в лесных массивах, устройство минерализованных полос по периметру территории летних детских дач и детских оздоровительных лагерей, расположенных в лесных массивах с указанными видами древостоя, правилами не регламентируется.

Вместе с тем, в случае прохождения границы территории рассматриваемых объектов защиты, расположенных в лесных массивах, не относящихся к хвойным лесам, через участок должна быть также обустроена минерализованная полоса.

gost.e-ecolog.ru

Учитывая, что организации минерализованных полос включает полную очистку слоя почвы от лесных горючих материалов, работы по созданию (восстановлению) минерализованных полос подразумевают также вырубку деревьев и кустарника, попавших в зону прохождения минерализованной полосы.

Предлагаю довести данную информацию до личного состава отделов надзорной деятельности в системе служебной подготовки и использовать при организации и проведении проверок объектов данной категории.

Заместитель начальника Главного управления –
начальник управления надзорной деятельности
полковник внутренней службы Ф.Ю. Замышляев

gost.e-ecolog.ru