МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
АВИАЦИОННЫЙ РЕГИСТР

30 декабря 2004 года

ДИРЕКТИВНОЕ ПИСЬМО
№ 09-2004

О введении в действие Рекомендательных циркуляров к Авиационным правилам, Часть ВД «Нормы летной годности вспомогательных двигателей воздушных судов» (АП-ВД)

На основании Решения Президиума Авиарегистра МАК от 30 декабря 2004 года и Решении Исполкома НЛГ от 30 декабря 2004 года настоящим Директивным письмом вводится в действие следующие Рекомендательные циркуляры:

– РЦ-АП ВД «Общий»;

– РЦ-АП ВД 6.3 «Пожарная безопасность»;

– РЦ-АП ВД 6.2 «Анализ безопасности»;

– РЦ-АП ВД ПОЗ «Определение соответствия вспомогательного двигателя требованиям АП ВД по работоспособности в условиях обледенения при попадании в него льда».

Перечисленные документы содержат методы оценки соответствия требованиям Авиационным правилам, Часть ВД «Нормы летной годности вспомогательных двигателей воздушных судов» (АП-ВД) и являются руководящими материалами при проведении сертификационных работ для Разработчиков авиационных вспомогательных двигателей и экспертов Авиарегистра МАК.

Заместитель Председателя
Авиарегистра МАК Е.Ф. Жариков

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru