ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
(ГОССТРОЙ СССР)

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

РАЗДЕЛ 07

АЛЬБОМ 07.38

МОНТАЖ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ШУМОГЛУШЕНИЯ

Цена 0-81 к.

gost.e-ecolog.ru

Т.Т.К. 07.38

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА МОНТАЖ СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Серия 900-04-I

АЛЬБОМ У

МОНТАЖ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ШУМОГЛУШЕНИЯ

Разработано:

ЦИ Проектпромвентиляция

Утверждены и
Введены в действие по
поручению Госстроя
СССР Минмонтажспецстроем СССР приказом № 176
8/VIII-1966 г.

Центральный институт типового проектирования

Москва-1966 г.

07.38.01

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта разработана на монтаж трубчатого глушителя, изображенного на листе 4 и распространяется на другие глушители аналогичных конструкций круглого и прямоугольного сечений.

II. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА

1. Трудоемкость монтажа при выполнении работ по схемам на листах 2,3 – 1,16 чел.-дн
2. Выработка одного рабочего в смену:
   а/ в физических величинах – 0,86 шт.
   б/ в денежном выражении – 258 руб.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖНОГО ПРОЦЕССА

1. До начала монтажа должны быть выполнены следующие работы:
   а/ оставлены монтажные проемы,
   б/ оштукатурены стены и потолки в местах установки глушители,
   в/ сделаны чистые полы,
   г/ освещено рабочее место.

2. Глушитель состоит из трубчатого цельно-сварочного корпуса, с внутренней стороны имеющего прокладку из звукопоглощающего материала, покрытого сеткой. Внутреннее пространство глушителя разделяется на 4 части двумя перпендикулярными перегородками /см. лист 1/. Монтаж глушителя ведется по схемам на листах 2,3.
Строповка глушителя производится по схеме на листе 2.

Вентиляция | Ст. специалист | Е. Зеленый

Монтаж трубчатых глушителей		серия 900-04-1
1965	Пояснительная записка	альбом V / лист 1

07.38.01

IУ. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

Состав звена:
Слесарь-вентиляционник 5р-I чел./м1/
Слесарь-вентиляционник 3 р-I чел./м2/

I. Последовательность рабочих операций:

а/ установка блока и лебедки,
б/ установка монтажных подставок,
в/ строповка деталей глушителя,
г/ установка деталей глушителя на монтажной подставке,
д/ сборка глушителя,
е/ крепление постоянных подставок,
ж/ установка переходов для присоединения к воздуховодам,
з/ строповка глушителя,
и/ установка глушителя в проектное положение,
к/ снятие такелажных приспособлений.

2. Методы и приемы работ.

Монтажник /м2/ устанавливает лебедку, а монтажник /м1/ устанавливает монтажные подставки. Застропив детали глушителя, монтажник /м1/ дает указание монтажнику /м2/ установить их на монтажные подставки. Монтажники соединяют детали на фланцах, после чего к фланцам на болтах крепятся постоянные подставки и переходы для присоединения к воздуховодам. Монтажник /м1/ застропит собранный глушитель, как показано в схеме /см.лист 3/ и монтажник /м2/ поднимает глушитель на высоту, достаточную для поворота глушителя в рабочее положение. /Постоянные подставки должны оказаться в крайнем нижнем положении/.

Монтажник /м1/ убирает монтажные подставки и дает команду монтажнику /м2/ опустить глушитель в проектное положение. Монтажник /м1/ проверяет правильность установки, а монтажник /м2/ снимает стропы и такелажные приспособления.

В. Терехов И. Демин; Ст. инженер; Ст. техник; Р. Сабзи Е. Рябцин Е. Зарецкий; Гл. инж. ин-та; Нач. от дела; Гл. специалист

07.38.01

У. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ ГЛУШИТЕЛЯ

I. Зоны подъема деталей глушителя должны быть ограждены с выставлением предупредительных знаков.

2. Запрещается пребывание людей в зоне возможного падения груза при обрыве троса.

3. В перекрытиях, на которых производятся работы, или к которым возможен доступ людей, отверстия должны быть закрыты сплошным настилом, либо иметь прочные ограждения с бортовыми досками по всему периметру.

4. Монтажные проемы в стенах и перекрытиях, оставляемые для транспортирования оборудования внутрь помещения, после их использования следует закрывать сплошными настилами или передвижными заграждениями.

После окончательной установки оборудования проемы должны быть заделаны.

5. Освобождение поднятой детали глушителя с крюка подъемного механизма допускается только после проверки устойчивости его на постоянных или временных креплениях.

6. Механизмы и такелажные приспособления перед началом работ должны быть проверены и зарегистрированы в специальном журнале.

Запрещается использование непроверенных механизмов блоков, стропов, тросов.

7. Пеньковые канаты, применяемые для оттяжек, не должны иметь перетертых или размочаленных прядей.

8. Крепление рычажных лебедок, талей, блоков к строительным конструкциям следует производить по прилагаемым схемам.

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

07.38.01

Места установки грузоподъемных средств должны быть согласованы с генподрядчиком.

9. Состояние инструмента должно соответствовать §§ 4.18 - 4.21 СНиП III-А-II-62 "Техника безопасности в строительстве".

10. К работе с электрифицированным инструментом допускаются лица, прошедшие производственное обучение и имеющие соответствующее удостоверение на право пользования им.

При пользовании электрифицированным инструментом необходимо соблюдать требования разделов 3 и 4 СНиП III-А-II-62 "Техника безопасности в строительстве".

11. Слесарь-вентиляционник, выполняющий такелажные работы, должен быть обучен по специальной программе и иметь соответствующее удостоверение.

12. Монтажники, назначаемые для выполнения работ на высоте, должны быть снабжены проверенными и испытанными предохранительными поясами, без которых они не должны допускаться к производству работ.

Места прикрепления карабинов предохранительных поясов к строительным конструкциям или специальным приспособлениям /натянутые стальные канаты и т.п./ должны быть указаны производителем работ или мастером.

13. Все монтажники должны быть обеспечены защитными касками.

14. Леса и подмости должны соответствовать требованиям раздела 9 СНиП III-А-II-62 "Техника безопасности в строительстве".

Гл. инж. пр-та В. Тарасенко
Гл. инж. пр-та Ю. Дмитриев
Нач. отдела Ю. Шевцов
Руководитель группы Р. Сафьян
Ст. техник С. Рябинин
Ассистент Е. Хрещатый
Проектировщик вентиляция

07.38.01

УI. ИНСТРУМЕНТЫ, МЕХАНИЗМЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

№№ пп	Наименование инструмента и средств малой механизации	ГОСТ, ОСТ, МН, ТУ или чертеж	Техническая характеристика	Ед. изм.	К-во
I	2	3	4	5	6
I.	Молоток А-5	2310-54	слесарный 800 г	шт.	I
2.	Лом Л	I405-47	Дл.-1070мм Д-28мм	"	I
3.	Ключ гаечный 2-хсторонний I2-I4	2839-62	I2-I4 мм	"	2
4.	Бородок слесарный 4	72I4-54	дл.I20 мм	"	2
5.	Метр складной металлический	7253-54	цена деления I мм	"	I
6.	Лебедка ручная рычажная	Туапсинский з-д Главстроймеханизация	I,5 т	"	I
7.	Блок однорольный	Промстальконструкция з-д "Красный блок"	I,0 т	"	I
8.	Строп облегченный	УПП Главмосстроя	до I т Д-троса дл.8,7-II мм =4м	"	2
9.	Эл.сварочный трансформатор ТС-300 на тележке, оборудованный рубильником для подключения к линии	-	-	комп.	I
I0.	Кабель сварочный	-	35-50 мм^2	п.м	50
II.	Кабель для заземления	-	25-35 мм^2	п.м	I5
I2.	Кабель для подключения трансформатора	-	6 х 3	п.м	5
I3.	Ящик предохранительный сварщика	з-д им. Войтовича г. Москва	-	шт.	I

Проектный ин-т "Проектпром-вентиляция"	Гл. инж. ин-та	Воробьев	Ст. инженер	В. Трусенков
	Нач. отдела	Г. Рябкин	Ст. техник	Ц. Демин
	Гл. специалист	Е. Зарецкий		

1965	Конструкция глушителя	Альбом	Лист 1
	Монтаж трубчатых глушителей	Серия 900-04-1	

Проектирование вентиляция "Газспецмонтаж"

Е. Заренкий

Монтаж трубчатых глушителей

Сборка глушителя

Строповка собранного глушителя

1955

Серия 3.900-1/67

Лист 2

Листов 2

-34-

Проектный институт Проектпром-вентиляция	Гл. инж. ин-та		Р. Гобза	Ст. инженер		В. Трофанов
	Нач. отдела		г. Рабкин	Ст. техник		Ц. Демин
	Гл. специалист		Е. Зарецкий			

Монтаж трубчатых глушителей


1965г.

Подъем глушителя

Серия 900-04-1

Альбом V

Лист 3



Вентмонтаж
Гл. инженер проекта С.А. Николаев
Гл. специалист Е. Зарецкий

Монтаж трубчатых глушителей		Серия 900-04-1	
1965г.	Общий вид установленного глушителя	Альбом V	Лист 4

Проектный ин-т «Проектпромвентиляция»	Гл. инж. ин-та		Р. Гобза	Ст. инженер	В. Трифанов
	Нач. отдела		Г. Рабкин	Ст. техник	Ц. Демчин
	Гл. специалист		Е. Заречный		

1985

Монтаж трубчатых глушителей

Калькуляция трудовых затрат и график производства работ

Альбом 5

Лист 5

5.904-1/83

Калькуляция трудовых затрат

№№ п.п.	Шифр норм	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Норма времени на ед. изм. чел/час	Затраты труда на весь объем работ, чел/час	Расценка на ед. изм. руб. коп.	Стоимость работ на весь объем работ, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	мм	Монтаж круглого звукоглушителя	$м^2$	5,84	1,35	7,88	0-622	3-63
		Итого:				7,88		3-63

График производства работ

№№ п/п	Операции	Текущее время в часах 1	2	3	4	Исполнители
1	Установка лебедки					М1; М2
2	Установка деталей глушителя на балы					-"-
3	Соединение деталей глушителя					-"-
4	Крепление подвесок					-"-
5	Установка глушителя в проектное положение					-"-
6	Снятие лебедки					-"-

ОТЗЫВ

Инв. №

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск, пр. Маркса, 1
Сдано в печать 25.11 1977 г.
Заказ 1258 Тираж 950

gost.e-ecolog.ru