ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
(ГОССТРОЙ СССР)

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

РАЗДЕЛ 07

АЛЬБОМ 07.33

МОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ

Цена 2руб.82 коп.

gost.e-ecolog.ru

С О Д Е Р Ж А Н И Е

А Л Ь Б О М 07. 33

МОНТАЖ . ВОЗДУХОВОДОВ

07.33.01	Монтаж горизонтальных воздуховодов в здании	Стр. 3 - 27
07.33.02	Монтаж горизонтальных воздуховодов по наружной стене здания	Стр. 28 - 43
07.33.03	Монтаж горизонтальных воздуховодов по эстакаде	Стр. 44 - 54
07.33.04	Монтаж вертикальных воздуховодов по наружной стене здания	Стр. 55 - 69
07.33.05	Монтаж вертикальных воздуховодов в здании методом "наращивания снизу"	Стр. 70 - 78
07.33.09	Монтаж вертикальных воздуховодов методом "выдавливания"	Стр. 79 - 90
07.33.07	Монтаж вертикальных воздуховодов по наружной стене здания методом "наращивания снизу"	Стр. 91 - 107
07.33.08	Монтаж вертикальных воздуховодов укрупненными узлами методом "наращивания сверху" в здании	Стр. 108 - 121
07.33.09	Монтаж вертикальных воздуховодов на кровле здания	Стр. 122 - 130
07.33.10	Монтаж вертикальных воздуховодов на кровле здания с помощью мачты	Стр. 131 - 146
07.33.11	Монтаж воздуховодов из винипласта	Стр. 147 - 163
07.33.12	Монтаж воздуховодов из асбестоцементных коробов	Стр. 164 - 183

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА МОНТАЖ СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

ТТК 7.05.01

АЛЬБОМ ТИПОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ НА МОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ

Разработан
ПИ Проектпромвентиляция

Утвержден и введен в действие по поручению Госстроя СССР Минмонтажспецстроем СССР приказом №255 от 25 ноября 1966 г.

Центральный институт типовых проектов

Москва

Проектный ин-т Проектпром-вентиляция

Гл.инж.ин-та В.Трухнов
Нач.отдела И.Демин
Ст.спецпомт

Р.Гадза Ст.инженер
Г.Радкин Ст.инженер
Е.Зарецкий

МОНТАЖ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ В ЗДАНИИ

ТТК 7.05.01.01

	Лист	Стр.
Пояснительная записка	I - VI	12-17
Схема организации рабочей зоны	I	18
Схема организации рабочей зоны при монтаже воздуховодов, проходящих через фермы	2	19
Последовательность установки узла воздуховода, проходящего через фермы	3	20
Схема и комплектовочная ведомость укрупненных узлов	4	21
Элемент плана с указанием места расположения отверстий для установки подвесок и прохода троса лебедок	5	22
Установка рычажной лебедки на перекрытии	6	23
Строповка узла воздуховода	7	24
Калькуляция трудовых затрат	8	25
Калькуляция трудовых затрат	9	26
График производства работ	IO	27

Проектный ин-т Проектпром-вентиляция

Гл. инж. ин-та	Р. Гобза	В. Трифан
Нач. отдела	С. Родкин	И. Демин
Гл. специалист	Е. Зарецкий	
Ст. инженер	Ст. инженер	

МОНТАЖ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ ПО НАРУЖНОЙ СТЕНЕ ЗДАНИЯ

ТТК 7.05.01.02

	Лист	Стр.
Пояснительная записка	I - VIII	28-35
Схема организации рабочей зоны	I	36
Строповка узла воздуховода	2	37
Консоль	3	38
Крепление консоли к перекрытию	4	39
Крепление блока к консоли	5	40
Установка барабанной лебедки	6	41
Установка отводного блока	7	42
Калькуляция трудовых затрат и график производства работ	8	43

	Монтаж воздуховодов	ТТК 7.05.01	
1966	Содержание альбома	Альбом I	Лист

Проектный ин-т Проектпром-вентиляция

Гл. инж. ин-та		
Нач. отдела	С. Родин	Ст. инженер
С.А специалист	Е. Зарецкий	Ст. инженер
	Р. Зобда	Ст. инженер
	Фен	Фен
		В. Трусков
		И. Демин

МОНТАЖ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ ПО ЭСТАКАДЕ

ТТК 7.05.01.03

	Лист	Стр.
Пояснительная записка	I - VII	44-50
Схема организации рабочей зоны	I	51
Последовательность монтажа	2	52
Строповка узла воздуховода	3	53
Калькуляция трудовых затрат ..... и график производства работ	4	54

МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ ПО НАРУЖНОЙ СТЕНЕ ЗДАНИЯ

ТТК 7.05.01.04

Пояснительная записка	I - VI	55-60
Схема организации рабочей зоны	I	61
Зависимость длины поднимаемого узла вертикального воздуховода от его диаметра и толщины стенки	2	62
Консоль	3	63

Монтаж воздуховодов	ТТК 7.05.01.	
1966 Содержание альбома	альбом I	лист

	Лист	Стр.
Крепление консоли к перекрытию	4	64
Крепление блока к консоли	5	65
Установка отводного блока	6	66
Установка барабанной лебедки	7	67
Строповка воздуховода	8	68
Калькуляция трудовых затрат и график производства работ	9	69

МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ В ЗДАНИИ МЕТОДОМ "НАРАЩИВАНИЯ СНИЗУ"

ТТК 7.05.01.05

Пояснительная записка	I - V	70-74
Схема организации рабочей зоны	I	75
Установка рычажной лебедки на перекрытии...	2	76
Строповка воздуховода	3	77
Калькуляция трудовых затрат и график производства работ	4	78

Гл.инж. ин-та В. Трубников
Нач. отдела Р. Гольза
Гл. специалист Е. Заречный
Ст. инженер Ф-ин
Ст. инженер Ф-ин
Р. Робнин
И. Демин
Проектный ин-т Проектпром-вентиляция

Проектный ин-т Проектпромвентиляция	Гл. инж. ин-та	Р. Гизер
	Нач. отдела	2. Родкин
	Гл. специалист	Е. Зарецкий
	Ст. инженер	
	Ст. инженер	
		З. Трутнев
		И. Дегтяр

МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ МЕТОДОМ "ВЫДАВЛИВАНИЯ"

ТТК 7.05.01.06

	Лист	Стр.
Пояснительная записка	I - VI	79-84
Схема организации рабочей зоны	I	85
Опорная плита	2	86
Крепление блока к перекрытию	3	87
Установка отводного блока	4	88
Крепление лебедки к строительным конструкциям	5	89
Калькуляция трудовых затрат и график производства работ	6	90

МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ ПО НАРУЖНОЙ СТЕНЕ ЗДАНИЯ МЕТОДОМ "НАРАЩИВАНИЯ СНИЗУ"

ТТК 7.05.01.07

Пояснительная записка	I-VI	91-96
Последовательность установки кронштейнов	I	97
Последовательность монтажа воздуховода..	2	98
Строповка верхней детали узла I	3	99

1966	Монтаж воздуховодов	ТТК 7.05.01	
	Содержание альбома	Альбом I	Лист

	Лист	Стр.
Строповка верхней детали узла П	4	100
Установка люлек. Общий вид	5	101
Установка люльки, вид сбоку	6	102
Люлька	7	103
Люлька. Детали	8	104
Установка отводного блока	9	105
Установка лебедки	10	106
Калькуляция трудовых затрат и график производства работ	11	107
МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ УКРУПНЕННЫМИ УЗЛАМИ МЕТОДОМ "НАРАЩИВАНИЯ СВЕРХУ" В ЗДАНИИ ТТК 7.05.04.08		
Пояснительная записка	I - VII	108-114
Схема организации рабочей зоны	I	115
Схема организации рабочей зоны	2	116
Схема организации рабочей зоны	3	117
Оголовок	4	118
Крепление лебедки к строительным конструкциям	5	119
Крепление блока к перекрытию	6	120
Калькуляция трудовых затрат и график производства работ	7	121

Проектный ин-т Проектпром-вентиляция	Монтаж воздуховодов	ТТК 7.05.01
1966	Содержание альбома	Альбом I / лист

Гл. инж. ин-та — В. Трофенов
Нач. отдела — И. Демин
Гл. специалист — Е. Зорегный
Ст. инженер — Ст. инженер
Разраб. — Разраб.

	Лист	Стр.
МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ НА КРОВЛЕ ЗДАНИЯ ТТК7 05.01 09		
Пояснительная записка	I - IV	122-125
Схема организации рабочей зоны	I	126
Схема установки растяжек. Определение максимальной длины воздуховода	2	127
Строповка воздуховода	3	128
Крепление лебедки и троса к перекрытию	4	129
Калькуляция трудовых затрат и график производства работ	5	130
МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ НА КРОВЛЕ ЗДАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МАЧТЫ ТТК7 05.01 10		
Пояснительная записка	I - V	131-135
Схема организации рабочей зоны. Элемент плана	I	136
Схема организации рабочей зоны. Вид по I-I	2	137
Схема установки растяжек. Определение максимальной длины воздуховода	3	138

Гл. инж. ин-та — Р. Гдзо
Нач. отдела — С. Робкин
Гл. специалист — Е. Зарецкий
Проектный ин-т Проектпромвентиляция — Гл. инженер — Ст. инженер — Ст. инженер — В. Трофимов — И. Пегин

	Лист	Стр.
Схема установки вспомогательной мачты...	4	139
Выбор вспомогательной мачты	5	140
Строповка воздуховода	6	141
Крепление лебедки и троса к перекрытию . ..7		142
Башмак	8	143
Оголовок	9	144
Шарнир	IO	145
Калькуляция трудовых затрат и график производства работ	II	146
МОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ВИНИПЛАСТА ТТК 7.05.01.11		
Пояснительная записка	I-VI	147-152
Схема организации рабочей зоны	I	153
Строповка узла воздуховода, поднимаемого в горизонтальном положении	2	154
Строповка узла воздуховода, поднимаемого в вертикальном положении	3	155
Строповка узла воздуховода, поднимаемого в вертикальном положении	4	156
Крепление горизонтального воздуховода....	5	157
Крепление горизонтального воздуховода 6		158
Крепление вертикального воздуховода	7	159

Проектный ин-т Промстройпроект-вентиляция

Гл. инж. ин-та		В. Трухнов
Нач. отдела		И. Демин
Гл. специалист		
Р. Гавзе		
Гл. инженер		Ст. инженер
Гл. инженер		Ст. инженер
Р. Гавзе		Е. Зоречный

1966	Монтаж воздуховодов	ТТК 7.05.01	
	Содержание альбома	Альбом I	Лист

	Лист	Стр.
Виды соединения деталей воздуховода	8	160
Установка рычажной лебедки на перекрытии	9	161
Таблицы веса фланцевых воздуховодов	10	162
Калькуляция трудовых затрат и график производства работ	11	163

МОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ КОРОБОВ

ТТК 7.05.01.12

Пояснительная записка	I-VI	164-169
Схема организации рабочей зоны	I	170
Последовательность установки коробов....	2	171
Заделка стыка раструбных коробов	3	172
Заделка стыков муфтовых коробов	4	173
Соединение коробов при изготовлении фасонных частей	5	174
Крепление вертикального воздуховода из раструбных коробов	6	175
Крепление вертикального воздуховода из муфтовых коробов	7	176
Контейнер для подъема раструбных коробов. Общий вид	8	177

Проектный ин-т Проектпром-вентиляция
Гл. инж. ин-та В. Гуржиев
Нач. отдела Р. Сабо
Гл. специалист Е. Зоренчич
Ст. инженер Ф-ева
Ст. инженер Ф-ева
Р. Сабо
Р. Рабин
Ю. Лемин

	Листы	Стр.
Контейнер для подъема раструбных коробов. Детали	9	178
Контейнер для подъема муфтовых коробов	10	179
Контейнер для подъема муфтовых коробов. Детали	11	180
Схема укладки муфтовых коробов в контейнер	12	181
Мерник V=2,5 литра для составления мастики	13	182
Калькуляция трудовых затрат и график производства работ	14	183

Проектный ин-т Проектпром-вентиляция
Гл. инж. ин-та — В. Трусков
Нач. отд. — Р. Собзо
Гл. инж. — Л. Дегин
Ст. инженер — С. Робкин
Гл. специалист — Е. Зорецкий

Проектный ин-т Проектпром-вентиляция

Гл.инж.инст. Р.Гайзо
Нач.отдела З.Рабинн
Гл.специалист Е.Зорецкий
Ст.инженер
Ст.инженер
В.Тучков
И.Легин

I. Область применения

Технологическая карта разработана на монтаж горизонтальных воздуховодов укрупненными узлами в здании.

II. Технико-экономические показатели монтажного процесса

I. Трудоемкость монтажа горизонтального воздуховода по схеме на листах I, IV - I2,7 чел.дн.

2. Выработка одного рабочего в смену:

а/ в физических величинах - I4,42 м^2

б/ в денежном выражении - 43,I2 руб.

III. Организация и технология монтажного процесса

До начала монтажа воздуховодов следует:

а/ составить комплектовочную ведомость укрупненных узлов воздуховодов /см. лист 2/,

б/ определить последовательность монтажа узлов /см. лист 2/,

в/ определить и привязать места установки креплений /см. лист 3/,

г/ наметить и согласовать со строителями места установки лебедки.

Монтаж воздуховодов ведется укрупненными узлами,

Монтаж горизонтальных воздуховодов в здании		Т.Т.К 2.05.01.01.	
1966	Пояснительная записка	Альбом I	Лист I

которые собираются из отдельных деталей согласно комплектовочной ведомости.

Средства крепления устанавливаются до начала монтажа воздуховодов.

Укрупненные узлы устанавливаются в проектное положение с помощью рычажной лебедки.

Строповка укрупненного узла производится с помощью траверсы.

Соединение узлов между собой во фланцах производится с монтажной вышки.

Схема организации рабочей зоны дана на листе I.

На листе 2 дана схема организации рабочей зоны при монтаже воздуховодов, проходящих через фермы. Последовательность установки узла этого воздуховода см. лист 3.

IУ. Организация и методы труда рабочих

Состав звена:

Слесарь-вентиляционник 5 раз. - I /М-I/ имеющий 2-ую специальность электросварщика

Слесарь-вентиляционник 3 раз. - I /М-2/

Слесарь-вентиляционник 2 раз . -I /М-3/

/Звено входит в состав комплексной бригады/

Последовательность рабочих операций

I. Проверка комплектности и качества завезенных на объект деталей системы.

2. Доставка к месту монтажа деталей воздуховодов и их складирование

Монтаж горизонтальных воздуховодов в здании		Т.Т.К. Р.05.04.01.
1966	Пояснительная записка	Альбом I / Лист II

Проектный ин-т Проектпром-вентиляция
Гл. инж. ин-та Нач. отдела Гл. специалист
Р. Габэл С. Ребкин Е. Зарецкий
Ст. инженер Ст. инженер
Н. Трухонов И. Демин

3. Сборка деталей воздуховодов в укрупненные узлы согласно комплектовочной ведомости узлов.

4. Установка рычажной лебедки.

5. Строповка узла П.

6. Установка оттяжек на обоих концах узла.

7. Уточнение, путем пробных подвешиваний положения центра тяжести и корректировка установки траверсы.

8. Подъем узла П в проектное положение.

9. Закрепление на подвесках поднятого узла П.

I0. Проверка правильности смонтированного узла П.

II. Расстроповка узла П.

I2. Перестановка лебедки для монтажа узла IУ.

I3. Монтаж узла IУ /в той же последовательности, что и узла П/.

I4. Соединение узлов П и IУ.

I5. Монтаж и соединение узлов У,УП,УI,УШ /в той же последовательности, что и узлов П и IУ/.

I6. Снятие лебедки.

Методы и приемы работ

Звеньевой /М-I/ и монтажник /М-3/ устанавливают средства крепления. В это время монтажник /М-2/ устанавливает лебедку. /см. листы I,4/. После этого монтажники /М-I,М-2,М-3/ собирают детали воздуховодов в укрупненные узлы. Звеньевой /М-I/, ориентировочно определив центр тяжести узла П, намечает места строповки.

Проектный ин-т Промстройпроект Вентиляция

Гл.инж.ин-та В.Туфанов
Нач.отдела И.Легин
Гл.специалист
Гл.инженер Ст.инженер
Р.2050 Ст.инженер
Г.Рабинн
Е.Зорецкий

1966	Монтаж горизонтальных воздуховодов в здании. Пояснительная записка	ТТК Р.05.01.01. альбом I	лист III

Монтажник /М-2/ стропит с помощью траверсы узел П /см.лист 5/. Монтажник /М-I/.путем пробных подвешиваний, уточняет положение центра тяжести и корректирует установку траверсы.

Монтажник /М-2/ при помощи лебедки поднимает узел П на проектную отметку. Монтажник /М-I/руководит подъемом и в необходимых случаях вместе с монтажником /М-3/ производит оттяжку узла. Затем монтажники /М-I и М-3/ с монтажной вышки /с гидроподъемника или телескопической вышки/, закрепляют поднятый узел на подвесках и освобождают траверсу. Монтажник /М-2/ опускает траверсу. В той же последовательности монтируется узел IУ.

После установки узла IУ монтажники /М-I и М-3/ соединяют его с узлом II.

В той же последовательности монтируются узлы У, УI,УП,УШ.

У. Техника безопасности при монтаже горизонтальных воздуховодов

I. Зоны подъема горизонтальных воздуховодов должны быть ограждены с выставлением предупредительных знаков.

2. Запрещается пребывание людей в зоне возможного падения груза при обрыве троса.

3. Снятие траверсы с поднятого узла воздуховода допускается только после его надежного закрепления.

4. Механизмы и такелажные приспособления перед началом работ должны быть проверены и зарегистрированы

Проектный ин-т Проектпромвен-тиляция
Гл.инж.ин-та Нач.отдела Гл.специалист
Р.Гобзо С.Робкин Е.Загречный
Ст.инженер Ст.инженер
В.Трофанов Ц.Демин

в специальном журнале.

Запрещается использование непроверенных механизмов, блоков, стропов, тросов.

5. В пеньковых канатах, применяемых для оттяжки, не должно быть перетертых и размочаленных мест.

6. Строповка укрупненных узлов воздуховодов, поднимаемых в горизонтальном положении, должна производиться специальной траверсой /см. лист 5/.

7. При работе на высоте слесари должны быть обеспечены проверенными и испытанными предохранительными поясами.

8. Крепление лебедки следует производить по прилагаемой схеме /см.лист 4/.

9. Состояние инструмента должно соответствовать § 4-I8-4.24 СНиП Ш-А.II-62 "Техника безопасности в строительстве".

I0. Слесарь-вентиляционник, выполняющий такелажные работы, должен быть обучен по специальной программе и иметь соответствующее удостоверение.

II. Все монтажники должны быть обеспечены защитными касками.

УI. Инструменты, приспособления и механизмы

№ пп	Наименование инструмента и средств малой механизации	ГОСТ, ОСТ, МН, ТУ или чертеж	Техническая характеристика	Ед. изм.	К-во
I	2	3	4	5	6
I.	Молоток А-5	23I0-54	слесарный 800 г	шт.	2

Проектный ин-т Проектпромвентиляция
2а. инж. ин-та
Нач. отдела
2а. специал.
Р. Гобза
2. Рябкин
Е. Загребний
Ст. инженер
Ст. инженер
В. Трубников
Ц. Лемлин

07.33.01

I	2	3	4	5	6
2.	Ключ двухсторонний гаечный 8-10	2839-62	8-10 мм	шт.	3
	12-14	-"-	12-14 "	"	3
	17-19	2839-62	17-19 мм	"	3
3.	Ключ трещеточный д/б Ø 6,8,10	НИИ Монтажспецстроя	размер зева 10,12,14мм	комп.	I
4.	Бородок слесарный 4	7214-54	дл. 120 мм	шт.	3
5.	Кувалда тупоносая 2		2 кг	"	I
6.	Скарпель	ч. КБ-590 4 Гипрооргсельстрой	дл. 400 мм	"	I
7.	Метр, складной металлический	7253-54	цена деления 1 мм	"	I
8.	Траверса	ч.РУ-I-6813 ПИ "Проектпромвентиляция"		"	I
9.	Электросварочный трансформатор ТС-300 на тележке, оборудованной рубильником для подключения к линии			к-т	I
10.	Кабель сварочный		35-50 мм^2	п.м	50
11.	Кабель для заземления		25-35 мм^2	"	15
12.	Кабель для подключения трансформатора		6 х 3	"	5
13.	Щиток предохранительный для сварщика	З-д им.Войтовича г.Москва		шт.	I
14.	Монтажная вышка	Мех. з-д Мосметростроя Мосметростроя	Н до 6м	"	I
15.	Ручная лебедка /рычажная/		Грузоподъемность 1500 кг трос ф=12мм l=20м	"	I

Гл. инж. инж. Проектный ин-т Проектпромвентилляция
Нач. отдела В. Трофимов
Гл. специалист Ю. Земин
Ст. инженер
Ст. инженер
Р. Гобзов
Е. Зарецкий
2. Рабкин

Монтаж горизонтальных воздуховодов в здании		ТТК 7.905.01.01	
1966	Пояснительная записка	Альбом I	Лист VI

Проектный ин-т Проектпром-вентиляция	Гл. инж. проекта		Р. Собза	Ст. инженер		В. Трофанов
	Нач. отдела		Г. Рабкин	Ст. инженер		Ч. Девин
	Гл. специал.		Е. Зарецкий			

1966

Монтаж вертикальных воздуховодов в здании

Схема организации рабочей зоны

7.1703-01

Альбом

Лист

1

Узел см. лист 4

Подвески

Монтажная вышка

15 16 17 18 19 20 21

07-03.01


Проектный ин-т Проектпромвентиляция	Гл. инж. ин-та		Р. Гобзд	Ст. инженер		В. Трушанов
	Нач. отдела		С. Доморацкий	Ст. инженер		И. Демин
	Гл. специалист		Е. Зарецкий			

Монтаж горизонтальных воздуховодов

Схема организации рабочего места при монтаже воздуховодов постоянным чередованием


1956 г.

7.905.01 ТТК		
Лист	1	2



Проектный инт. проектпроммонтаж
Гл. инженер — Р. Гобзо
Нач. отдела — Г. Дорошкий
Гл. специалист — Е. Зоревый
Ст. инженер — Ст. инженер
Группа — И. Темин

Монтаж горизонтальных воздуховодов в здании		ТТК 705.91.01	
1966г	Последовательность установки узла воздуховода, проходящего через форбэ	Альбом 1	Лист 3



N п/п	№ узлов	N деталей по монтажному чертежу ВМ	Длина узла пог. м.	Вес узла кг
1	I	3, 4, 5, 6	2,520	160
2	II	7, 8, 9, 14, 15	5,950	350
3	III	32, 34, 33	3,110	100
4	IV	16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23	14,370	400
5	V	24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,	15,840	400
6	VI	35, 7, 7, 9, 7, 36, 37	9,920	430
7	VII	38, 39, 39, 40	6,140	200
8	VIII	41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	10,400	340
9	IX	49, 50	790	20
10	X	10, 11, 12, 13	3,486	75
11	XI	10, 11, 12, 13	3,486	75
12	XII	10, 11, 12, 13	3,486	75
13	XIII	10, 11, 12, 13	3,486	75

Проектный ин-т Проектпром-вентиляция
Гл. инж. ин-та: В. Трусанов
Нач. отдела: Ц. Демин
Гл. специал.:
Ст. инженер: Р. Гобза
Ст. инженер: г. Рабкин
Ст. инженер: Е. Зарецкий

Монтаж горизонтальных воздуховодов в зданиях


ТТК 7.05.01.01

1966г.

Схема и комплектовочная ведомость укрупненных узлов

Альбом I

Лист 4



Проектный инст Проектпромвентиляция	Гл. инж. инст	Р. Гобзев	Ст. инженер		В. Трусков
	Нач. отдела	Г. Рабкин	Ст. инженер		И. Демин
	Гл. специалист	Е. Зарецкий			

Монтаж горизонтальных воздуховодов в здании

ТТК 7.05.01.01.

1966

Элемент плана с указанием места расположения отверстий для установки подвесок и прохода троса лебедок

Альбом I

Лист 5

Проектный ин-т Проектпромвентиляция	Гл. инж. ин-та		Р. Гобза	Ст. инженер	В. Трусанов
	Нач. отдела		С. Доморацкий	Ст. инженер	Ц. Демин
	Гл. специал.		Е. Зарецкий		

Монтаж горизонтальных воздуховодов в здании

Установка рычажной лебедки на перекрытии

ТТК 7.05.01.01

1986г

Альбом Т

Лист 5

Проектный ин-т Проектпромвентиляция.	Гл. инж. ин-та		Р. Гобза	Ст. инженер		В. Трухранов
	Нач. отдела		Г. Рабкин	Ст. инженер		И. Демин
	Гл. специал.		Е. Зарецкий			

1955г.

Монтаж горизонтальных воздуховодов в здании

Строповка узла воздуховода

ТТК 7.05.01.04

Альбом I

Лист 8

Проектный ин-т Проектпромвентиляция	Гл. инж. ин-та		Р. Гобза	Ст. инженер		В. Труфанов
	Нач. отдела		Г. Рабкин	Ст. инженер		И. Демин
	Гл. специалист		Е. Зарецкий			

1966

Калькуляция трудовых затрат

Монтаж горизонтальных воздуховодов в здании

Альбом 1

Лист 8

Калькуляция трудовых затрат

№ п/п	Шифр норм.	Наименование работ	Ед. измер.	Объем работ	Норма времени на ед. изм. в чел.час.	Затраты труда на весь объем работ в чел/час	Расценка на ед. изм. в руб/коп.	Стоимость затрат труда на весь объем работ в руб/коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Узел II**						
	§9-2-21 т.1 п.6 „г"	Произвести монтаж воздуховодов периметром до 4800 мм. из листовой стали толщиной 1 мм.	м	4.35	1,3	5,66	0-588	2-558
	§9-2-31 т.3 п.6 „п"	Установить тройники прямоугольной формы периметром до 4800 мм. из листовой стали толщиной 1 мм.	шт.	2	4,0	8.0	1-81	3-62
			Итого:			13.66		6-178
	§9-2-31 т.1 п.5 „г"	**Узел IV** Произвести монтаж пирамидальных воздуховодов периметром до 3400 мм. из листовой стали толщиной 1 мм.	м.	14.37	1,0	14.37	0-452	6-495
	§9-2-33 п „б"	Установить дроссель-клапан периметром до 2740 мм.	шт.	1	1,35	1,35	0-666	0-666
			Итого:			15.72		7-161
	§9-2-31 т.1 п.5 „г"	**Узел V** Произвести монтаж пирамидальных воздуховодов периметром до 3400 мм. из листовой стали толщиной 1 мм.	м	15,84	1,0	15,84	0-452	7-160
			Итого:			15.84		7-16

ТТК 7.05.2.66

-32-

Проектный ин-т Проектпром - вентиляция	Гл. инж. ин-та		Р. Гобза	Ст. инженер		В. Труфанов
	Нач. отдела		Г. Рабкин	Ст. инженер		И. Демин
	Гл. специалист		Е. Зарецкий			

1966 Калькуляция трудовых затрат

Монтаж горизонтальных воздуховодов в здании

Альбом | Лист
1 | 5

7.905.01.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Узел VI						
	§9-2-31 Т1 п6 „г"	Произвести монтаж воздуховодов периметром до 4800 мм. из листовой стали толщиной 1 мм.	м	7,32	1,3	9,52	0-588	4-304
	§9-2-31 Т3 п6 „и"	Установить тройники прямоугольной формы периметром до 4800 мм. из листовой стали толщиной 1 мм.	шт.	2	4,0	8,0	1-81	3-62
	§9-2-33 п „г"	Установить дроссель - клапан периметром до 4800 мм.	шт.	1	2,5	2,5	1-23	1-23
			Итого:			20.02		9-154
		Узел VII						
	§9-2-31 Т1 п5 „г"	Произвести монтаж воздуховодов периметром до 3400 мм. из листовой стали толщиной 1 мм.	м	4,94	1,0	4,94	0-452	2-233
	§9-2-31 Т.2 п5 „г"	Установить утку периметром до 3400мм. из листовой стали толщиной 1 мм.	шт.	1	2,0	2,0	0-905	0-905
			Итого:			6,94		3-138
		Узел VIII						
	§9-2-31 Т1 п.5 „г"	Произвести монтаж пирамидальных воздуховодов периметром до 3400 мм. из листовой стали толщиной 1 мм.	м.	8,39	1,0	8,39	0-452	3-792
	§9-2-31 Т.2 п.5 „г"	Установить отводы периметром до 3400 мм из листовой стали толщиной 1 мм.	шт.	2	2,0	4,0	0-905	1-81
	§9-2-32 п „в"	Установить дроссель - клапан периметром до 3400 мм.	шт.	1	1,55	1,55	0-765	0-765
			Итого:			86.12		39-16

Проектный ин-т Проектпром-вентиляция	Гл инж ин-та		Р Гобза	Ст. инженер		В. Труфанов
	Нач. отдела		Г. Рабкин	Ст. инженер		И. Демин
	Гл. специалист		Е. Зарецкий			

1966

График производства работ

Монтаж горизонтальных воздуховодов в здании

Альбом I

Лист 10

Т.ТК 705-01.01

Операции	Текущее время в часах (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)	Исполнители
Установка крепления		М1
Узел II		
Сборка в укрупненный узел		М2; М3
Установка лебедки		М1
Снятие лебедки		М1
Подъем укрупненного узла		М3
Закрепление узла		М3
Узел IV		
Сборка в укрупненный узел		М2; М3
Установка лебедки		М1
Снятие лебедки		М1
Подъем укрупненного узла		М3
Закрепление узла		М3
Узел V		
Сборка в укрупненный узел		М2; М3
Установка лебедки		М1
Снятие лебедки		М1
Подъем укрупненного узла		М3
Закрепление узла		М3
Узел VI		
Сборка в укрупненный узел		М2; М3
Установка лебедки		М1
Снятие лебедки		М1
Подъем укрупненного узла		М3
Закрепление узла		М3
Узел VII		
Сборка в укрупненный узел		М2; М3
Установка лебедки		М1
Подъем укрупненного узла		М3
Закрепление узла		М3
Снятие лебедки		М1
Узел VIII		
Сборка в укрупненный узел		М2; М3
Установка лебедки		М1
Подъем укрупненного узла		М3
Закрепление узла		М3
Снятие лебедки		М1
Соединение укрупненных узлов		М2; М3

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск, пр. Кемеровский, 1
Подано в печать: 13 мая 1977 г.
Заказ 1274 Тираж 750

gost.e-ecolog.ru