ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
/ГОССТРОЙ СССР/

ТИПОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ ДЕТАЛИ
ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

СОПРЯЖЕНИЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ПОКРЫТИЯ С КОЛОННАМИ И СВЯЗЯМИ ПО ПОКРЫТИЮ ПРИ СКАТНОЙ КРОВЛЕ

ТДМ-3-11/2

ДЕТАЛИ ПРИ ШАГЕ СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,
КРАЙНИХ И СРЕДНИХ КОЛОНН 6 м

9931-01

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ
МОСКВА

gost.e-ecolog.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
/ГОССТРОЙ СССР/

ТИПОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ ДЕТАЛИ
ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

СОПРЯЖЕНИЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ПОКРЫТИЯ С КОЛОННАМИ И СВЯЗЯМИ ПО ПОКРЫТИЮ ПРИ СКАТНОЙ КРОВЛЕ

ТДМ-3-11/2

ДЕТАЛИ ПРИ ШАГЕ СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,
КРАЙНИХ И СРЕДНИХ КОЛОНН 6 м

Зам. гл. инж. ин-та — Белкин
Нач. отдела — Арыгин
Гл. инж. пр. — Штейнер

ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

Сергеев
Выжигин
Петров

Гл. инж. ин-та
Нач. отдела
Гл. инж. пр.

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

РАЗРАБОТАНЫ:
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
и ПРОМСТРОЙПРОЕКТОМ

УТВЕРЖДЕНЫ
и ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1.X-68г.
Госстроем СССР
Постановление № 75 от 13.VIII-68г.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ
МОСКВА

1968	Сопряжения несущих конструкций покрытия с колоннами и связями по покрытию при скатной кровле	ТДМ-3-II/2

Содержание

		Стр.
	Пояснительная записка	4
Деталь I	Крепление стропильной фермы к колонне крайнего ряда	5
Деталь Iа	Крепление стропильной фермы к колонне крайнего ряда	6
Деталь 3	Крепление стропильных ферм к колонне среднего ряда	7
Деталь 3а	Крепление стропильных ферм к колонне среднего ряда	8
Деталь I2 Деталь I3	Крепление распорки и крестовой связи к ферме в пределах фонаря	9
Деталь I4	Крепление крестовой связи к ферме в пределах фонаря	I0
Деталь I5	Крепление крестовых связей в пределах фонарей	II
Деталь I6а	Крепление стального элемента к ферме у торца или у попереч-ного т.ш.	I2
Деталь I6б	Крепление стального элемента к ферме у торца или у попереч-ного т.ш.	I3
Деталь I7	Крепление стальных элементов к ферме у торца или у попереч-ного т.ш.	I4
Деталь I8 Деталь I8р	Крепление стальных элементов к ферме у торца	I5
Деталь I9а	Крепление стальных элементов к ферме у торца или у попереч-ного т.ш.	I6
Деталь 20	Крепление стальных элементов к ферме у торца или у попереч-ного т.ш.	I7
Деталь 2I Деталь 2Iа	Крепление стальных элементов к ферме у торца или у попереч-ного т.ш.	I8

		Стр.
Деталь 22 Деталь 22р	Крепление стальных элементов к ферме у торца	I9
Деталь 23а	Крепление стальных элементов к ферме у торца	20
Деталь 34 Деталь 34а	Крепление колонны торцевого фахверка к стропильной ферме	2I
Деталь 35а Деталь 35б Деталь 35в Деталь 35г	Крепление колонны торцевого фахверка к стропильной ферме	22
Деталь 36в Деталь 36г Деталь 36д Деталь 36е Деталь 36ж Деталь 36и	Крепление колонны торцевого фахверка к стропильной ферме	23
Деталь 37 Деталь 37а Деталь 37б Деталь 37в	Крепление колонны торцевого фахверка к стропильной ферме	24
Деталь 37г Деталь 37д	Крепление колонны торцевого фахверка к стропильной ферме	25
Деталь 37е Деталь 37ж	Крепление колонны торцевого фахверка к стропильной ферме	26
Деталь 38а	Крепление колонны торцевого фахверка к стропильной ферме	27

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА


I. В состав серий ТДМ входят рабочие чертежи типовых монтажных деталей промышленных зданий предприятий различных отраслей промышленности и складов различного назначения.


2. В настоящем альбоме ТДМ-3-II/2 помещены типовые детали сопряжения несущих конструкций покрытия с колоннами и связями по покрытию при фермах и связях по серии ПК-01-129/67.

3. Чертежи типовых деталей предназначены для непосредственного использования на строительстве и включаются в состав проектной документации в полном их объеме или в виде отдельных листов, примененных в данном проекте.


4. Область применения типовых монтажных деталей соответствует "Указаниям по применению рабочих чертежей типовых монтажных деталей" (серия ТДМ-0, дополнение к выпуску I), являющимся подсобным материалом при разработке проектов зданий. В соответствии с "Указаниями" производится также и маркировка монтажных деталей в проекте. "Указания" (серия ТДМ-0, дополнение к выпуску I) распространяются институтом Промстройпроект.

5. Стальные элементы для сопряжения сборных конструкций каркаса /марки с буквами ММ/ приведены в сериях ПК-01-128 и ПК-01-128 дополнение I.





1-1
по основной оси




1-1
у торца или у поперечного ТШ


Примечание
Монтажные швы приняты $h_ш$ = 6 мм

ТДМ 1968	Крепление стропильной фермы к колонне крайнего ряда	ТМ-3-11/2	
		Деталь	1


Гл. инж. проекта Цинин
Рук. гр. Гл. инж. пр. Шишкин
Нач. отдела Гл. инж. пр. Лепсов
Рук. гр. Инж. Пурре
Архитектурный проект
Нач. отдела Гл. инж. пр. Дашкевич
Рук. гр. Инж. Кожин
Инж. Шпейнер



1а




1-1
по основной оси





1-1
у торца или у поперечного т. ш.

Примечания:
1. Монтажные швы приняты $h_ш = 8$ мм
2. Деталь применяется только при шаге ферм 350 мм и высоте колонны до 14 м

ТДМ 1968	Крепление стропильной фермы к колонне крайнего ряда	ГДН-3-11/2	
		Деталь	1а








1-1

у торца или у поперечного т. ш.


Примечание

Монтажные швы приняты $h_ш = 6$ мм

ТДМ	Крепление стропильных ферм к колонне среднего ряда	ТДМ-3-11/2	
1968		Деталь	3



3а




1-1
у торца или у поперечного ряда.

Примечания


Монтажные швы приняты $h_ш = 8$ мм

В деталь применяется только при ширине нижнего пояса фермы 350 мм и ширине колонны 400 мм.

ТДМ	Крепление стропильной фермы к колонне среднего ряда		ТД т-3-11/2
1968		Деталь	3а




1-1




Примечание

Монтажные швы приняты $h_w = 6$ мм

ТДМ	Крепление распорки и крестовой связи к ферме в пределах фонаря	ТДМ-3-11/2	
		Детали 12; 13	
1968			



1-1




14

Примечание


Неоговоренные монтажные швы приняты $h_в$=6мм

ТДМ	Крепление крестовой связи к ферме в пределах фонаря	ТДМ-3-11/2	
1968		Детали	14





При ширине фонаря 6 м

15




При ширине фонаря 12 м






16а

ТДМ	Крепление стального элемента к ферме у торца или у поперечного т. ш.	ТДМ-3-11/2	
1968		деталь	16а



1-1




16б

Нач. отдела
Гл. инж. пр.
Гл. архитектор
Цикл-промзавод


ТДМ
1968

Крепление стального элемента к ферме у торца или у поперечного т.ш.

ТДМ-3-11/2
Деталь 16б



1-1



Для обеспечения приварки мм-99 по низу плиты подкладку резать из уголка (см. прим.)


Закладной элемент фермы

17


Примечание

Подкладки: для пролетов 18 и 24 м из ∟ 70×50×8;
для пролета 30м из ∟ 90×56×8

ТДМ		Крепление стальных элементов к ферме у торца или у поперечного т. ш.	ТДМ-3-11/2	
	1968		Деталь	17




1-1




Примечание

Элементы ММ-52 и ММ-53 или ММ-54 и ММ-55 сварить между собой.

ТДМ	Крепление стальных элементов к ферме у торца	ТДМ-3-11/г	
1968		Деталь	18; 18а





1-1



Закладной элемент фермы


19а


Для пролетов 24м и 30м
Для пролета 18м
ферма
1-1
У торца
У поперечного т. ш.
мм. 59
100
1-100
1-60
1-60
Закладной элемент фермы




21 21а

ТДМ	Крепление стальных элементов к ферме у торца или у поперечного т. ш.	ТДМ-3-11/2
1968		Деталь 21; 21а



1 – 1




22 22р


Примечание

Элементы ММ-52 и ММ-53 или ММ-54 и ММ-55 сварить между собой.

ТДМ	Крепление стальных элементов к ферме у торца		1ДМ-3-11/2
1968		Деталь	22,22р





1-1




23а

ТДМ	Крепление стальных элементов к ферме у торца	ТДМ-3-11/2	
1968		деталь	23а





2-2




3-3

Примечания:

1. Элементы мм-14 приварить до установки плит покрытия.
2. Элементы мм-1 (мм-2), мм-6 (мм-7) приварить к колонном торцевого фахверка до их установки.
3. Элементы мм-2 и мм-7, указанные в скобках, относятся к колонном устанавливаемым по другую сторону ската кровли.


ТДМ	Крепление колонны торцевого фахверка к стропильной ферме	ТДМ-3-11/2	
		Детали	34-34а
1968			




Примечания:


1. Элементы ММ-14 приварить до установки плит покрытия.
2. Элементы ММ-4, ММ-5, ММ-105, ММ-106 приварить к колоннам торцевого фахверка до их установки.

ТДМ 1968	Крепление колонны торцевого фахверка к стропильной ферме	7ДМ-3-11/г	
		Детали	35а; 35б; 35в; 35г






36в 36г 36д 36е 36ж 36и





Примечания.

1. Элементы мм-14 приварить до установки плит покрытия.
2. Элементы мм-6(мм-7), мм-99(мм-100), мм-101(мм-102), мм-103(мм-104), мм-107(мм-108), мм-109(мм-110) приварить к колоннам торцевого фахверка до их установки.
3. Элементы мм-7, мм-100, мм-102, мм-104, мм-108 и мм-110, указанные в скобках, относятся к колоннам устанавливаемым по другую сторону ската кровли.

ТДМ	Крепление колонны торцевого фахверка к стропильной ферме	ТДМ-3-11/2	
1968		Детали	36в; 36г; 36д; 36е; 36ж; 36и










Примечания:

1. Элементы ММ-14 приварить до установки плит покрытия.
2. Элементы ММ-15(ММ-16), ММ-17(ММ-18), ММ-83(ММ-84), ММ-85(ММ-86) приварить к колонне торцевого фахверка до её установки.
3. Элементы ММ-16, ММ-17, ММ-84, ММ-86, указанные в скобках, относятся к колонне устанавливаемой по другую сторону ската кровли.

ТДМ	Крепление колонны торцевого фахверка к стропильной ферме	1ДМ-3-11/2	
1968		Детали	37; 37а; 37б; 37в









Примечания:


1. Элементы мм-14 приварять до установки плит покрытия.
2. Элементы мм-95 (мм-96), мм-97 (мм-98) приварить к колоннам торцевого фахверка до их установки.
3. Элементы мм-96 и мм-98, указанные в скобках, относятся к колоннам устанавливаемым по другую сторону ската кровли.

Нач. отдела	ТДМ	Крепление колонны торцевого фахверка к стропильной ферме	ТДМ-3-11/г
Гл. инж. пр.	1968		Детали 37г, 37д
Ст. инж.			
ЦНИИ промзд.			

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №








37г

37ж


Примечания:


1. Элементы ММ-14 приварить до установки плит покрытия.
2. Элементы ММ-91 (ММ-22), ММ-93 (ММ-94) приварить к колоннам торцевого фахверка до их установки.
3. Элементы ММ-92 и ММ-94, указанные в скобках, относятся к колоннам устанавливаемым по другую сторону ската кровли

ТДМ	Крепление колонны торцевого фахверка к стропильной ферме	ТДМ-3-11/г
1968		Детали 37г, 37ж



38а





Примечания:

1. Элементы мм-14 приварить до установки плит покрытия
2. Элемент мм-22 приварить к колонне торцевого фахверка до её установки.

gost.e-ecolog.ru

ТДМ	Крепление колонны торцевого фахверка к стропильной ферме	ТДМ-3-11/2	
1968		Деталь	38а