ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 3.407.2-156

# УНИФИЦИРОВАННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И АНКЕРНО-УГЛОВЫХ СТАЛЬНЫХ ОПОР ВЛ 110-330 кВ ДЛЯ РАЙОНОВ С ЗАГРЯЗНЕННОЙ АТМОСФЕРОЙ (ВЗАМЕН СЕРИИ 3.407-99)

## ВЫПУСК 1

## ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ 110кВ

## РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ КМ

2590/2

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 3.407.2-156

# УНИФИЦИРОВАННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И АНКЕРНО-УГЛОВЫХ СТАЛЬНЫХ ОПОР ВЛ 110-330 кВ ДЛЯ РАЙОНОВ С ЗАГРЯЗНЕННОЙ АТМОСФЕРОЙ (ВЗАМЕН СЕРИИ 3.407-99)

## ВЫПУСК 1

## ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ 110 кВ

## РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ КМ

2590/2


РАЗРАБОТАНЫ
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ
ИНСТИТУТА „ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ"
МИНЭНЕРГО СССР

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР БАРАНОВ Е.И.

/ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ШТИН С.А.



УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ
В ДЕЙСТВИЕ
МИНЭНЕРГО СССР
ПРОТОКОЛ N 23 ОТ 16.08.88
ПРОТОКОЛ ОТ 25.08.91. N 37



© СФ ЦИТП Госстрой СССР, 1988 г.

| Обозначение | Наименование | Стр. |
|---|---|---|
| 3.407.2-156.1 00 | Содержание | 2 |
| 3.407.2-156.1 00То | Техническое описание | |
| | | |
| 3.407.2-156.1 01КМ | Монтажная схема опоры 3П110-1 | 3-5 |
| 3.407.2-156.1 02КМ | Геометрическая схема | 6 |
| 3.407.2-156.1 03КМ | Узлы | 7-10 |
| 3.407.2-156.1 04КМ | Расчётный лист | 11-14 |
| | | |
| 3.407.2-156.1 05КМ | Монтажная схема опоры 3П110-3 | 15-17 |
| 3.407.2-156.1 06КМ | Геометрическая схема | 18 |
| 3.407.2-156.1 07КМ | Узлы | 19-22 |
| 3.407.2-156.1 08КМ | Расчетный лист | 23-26 |
| | | |
| 3.407.2-156.1 09КМ | Монтажная схема опоры 3П110-2 | 27-29 |
| 3.407.2-156.1 10КМ | Геометрическая схема | 30-31 |
| 3.407.2-156.1 11КМ | Узлы | 32-36 |
| 3.407.2-156.1 12КМ | Расчетный лист | 37-40 |
| | | |


Настоящий выпуск содержит рабочие чертежи КМ стальных унифицированных промежуточных опор ВЛ 110 кВ 3х типов:

одноцепных - 3П110-1, 3П110-3

двухцепной - 3П110-2

1. Опоры предназначены для 3 региона климатических условий: III ветровой район, нормативный скоростной напор ветра 50 кгс/м², I-IV районы гололедности /толщина стенки гололеда 5-20 мм/, III-VII степень загрязнения атмосферы.

Значения ветровых и гололедных нагрузок соответствуют повторяемости 1 раз в 10 лет.

Опоры предназначены для районов с умеренной пляской проводов /II район по пляске/.

2. Провода марок АС 70/11, АС 120/19, АС 240/32, грозозащитные тросы С50 /ТК-9,1/.

Область применения опор с указанием региона, марки проводов, района гололедности, габаритного, ветрового и весового пролетов указаны на монтажной схеме каждой опоры.

3. Марки стали назначены в зависимости от прочности, расчетной минимальной температуры, толщины фасонного и листового проката и приведены в таблице "Выборка металла" на монтажных схемах опор.

Болты класса прочности 5.8.

Защита от коррозии всех элементов опор и метизов выполняется горячей оцинковкой.

4. Опоры могут быть пониженными /две модификации/, чертежи пониженных опор включены в состав настоящего выпуска.

5. Расчеты опор выполнены в соответствии с ПУЭ-76 и СНиП II-23-81 "Стальные конструкции."

Расчётные листы опор включены в состав настоящего выпуска.

6. Общие примечания к монтажным схемам даны на листе 3.407.2-145.1 17КМ.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Н. контр. | Мудрова | | 18.08.88 | 3.407.2-156.1 00 | | |
| | | | | Содержание | Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 1 | |
| Зав. НИАКЭС | Горелов | | 18.08.88 | | «Энергосетьпроект» Северо-Западное отделение Ленинград | |
| ГИП | Штин | | 18.08.88 | | | |
| Рук. гр. | Элькина | | 18.08.88 | | | |


Копировала Владимирова Е.Б. Формат А3

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Н. контр. | Мудрова | | 18.08.88 | 3.407.2-156.1 00То | | |
| | | | | Техническое описание | Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 1 | |
| Зав. НИАКЭС | Горелов | | 18.08.88 | | «Энергосетьпроект» Северо-Западное отделение Ленинград | |
| ГИП | Штин | | 18.08.88 | | | |
| Рук. гр. | Элькина | | 18.08.88 | | | |


Копировала Владимирова Е.Б. Формат А3

2590/2


## ЗП 110-1





## План расположения анкерных болтов





## ЗП 110-1 / ЗП 110-1-3.2 / ЗП 110-1-8.5





## Нижняя секция, Н= 11.7м для ЗП 110-1-8.5




## Нижняя секция, Н= 5.3м для ЗП 110-1-3.2




| | | | |
|---|---|---|---|
| Н.контр. | Муйрова | | 18.01.11 |
| Зав.НИИЭС | Горелов | | 18.01.11 |
| ГИП | Штин | | 18.08.11 |
| Рук.гр.пр. | Элькина | | 18.08.11 |
| Проверил | Константинова | | 18.08.11 |
| Исполнил | Набель | | 18.08.11 |

**3.407.2-156. 1 01 КМ**

Промежуточная опора ЗП 110-1

Монтажная схема

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | см. табл. | 1:100 |

Лист 1 Листов 3

ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Северо-Западное отделение Ленинград

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

# Ведомость элементов

| Наименование конструкции | № элемента | Наименование элемента | Сечение | Длина, м | Масса, кг | 3П110-1 Кол-во | 3П110-1 Масса | 3П110-1-3,2 Кол-во | 3П110-1-3,2 Масса | 3П110-1-8,5 Кол-во | 3П110-1-8,5 Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Нижняя секция, H=8,5 м | 1 | башмак | по чертежу | | 18 | 4 | 72 | — | — | — | — |
| | 2 | пояс | ∟90×7 | 8,5 | 82 | 4 | 328 | — | — | — | — |
| | 3 | распорка | ∟70×6 | 2,2 | 14 | 4 | 56 | — | — | — | — |
| | 4 | раскосы | ∟63×5 | 2,5 | 12 | 4 | 48 | — | — | — | — |
| | 5 | | | 2,5 | 12 | 4 | 48 | — | — | — | — |
| | 6 | | | 2,4 | 12 | 4 | 48 | — | — | — | — |
| | 7 | | | 2,4 | 12 | 4 | 48 | — | — | — | — |
| | 8 | | | 2,3 | 11 | 4 | 44 | — | — | — | — |
| | 9 | | | 2,3 | 11 | 4 | 44 | — | — | — | — |
| | 10 | | | 2,2 | 11 | 4 | 44 | — | — | — | — |
| | 11 | | | 2,1 | 10 | 4 | 40 | — | — | — | — |
| | 12 | диафрагма | ∟45×4 | 3,2 | 9 | 2 | 18 | — | — | — | — |
| | 13 | стыковая фасонка | −δ8 | 0,3 | 3 | 8 | 24 | — | — | — | — |
| | | Итого | | | | | 862 | | — | | — |
| Средняя секция H=11,7 м | 18 | пояс | ∟80×6 | 11,7 | 86 | 4 | 344 | 4 | 344 | 4 | 344 |
| | 19 | | | 2,0 | 8,5 | 4 | 34 | 4 | 34 | 4 | 34 |
| | 20 | раскосы | | 2,0 | 8,5 | 4 | 34 | 4 | 34 | 4 | 34 |
| | 21 | | | 1,9 | 8 | 4 | 32 | 4 | 32 | 4 | 32 |
| | 22 | | | 1,9 | 8 | 4 | 32 | 4 | 32 | 4 | 32 |
| | 23 | | | 1,8 | 8 | 4 | 32 | 4 | 32 | 4 | 32 |
| | 24 | | | 1,8 | 8 | 4 | 32 | 4 | 32 | 4 | 32 |
| | 25 | | ∟56×5 | 1,7 | 7 | 4 | 28 | 4 | 28 | 4 | 28 |
| | 26 | | | 1,7 | 7 | 4 | 28 | 4 | 28 | 4 | 28 |
| | 27 | | | 1,6 | 7 | 4 | 28 | 4 | 28 | 4 | 28 |
| | 28 | | | 1,6 | 7 | 4 | 28 | 4 | 28 | 4 | 28 |
| | 29 | | | 1,5 | 6 | 4 | 24 | 4 | 24 | 4 | 24 |
| | 30 | | | 1,5 | 6 | 4 | 24 | 4 | 24 | 4 | 24 |
| | 31 | | | 1,4 | 6 | 4 | 24 | 4 | 24 | 4 | 24 |
| | 32 | | | 1,3 | 5 | 4 | 20 | 4 | 20 | 4 | 20 |
| | 33 | распорка | ∟50×5 | 1,1 | 4 | 4 | 16 | 4 | 16 | 4 | 16 |
| | 34 | диафрагма | ∟40×4 | 1,5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| | 35 | стыковая фасонка | −δ8 | 0,3 | 3 | 8 | 24 | 8 | 24 | 8 | 24 |
| | 36 | распорка | ∟63×5 | 1,9 | 9 | — | — | — | — | 4 | 36 |
| | 37 | диафрагма | ∟45×4 | 2,4 | 7 | — | — | — | — | 2 | 14 |
| | 108 | башмак | по чертежу | | 16 | — | — | — | — | 4 | 64 |
| | | Итого | | | | | 792 | | 792 | | 906 |
| Верхняя секция, H=7,8 м | 38 | пояс | ∟70×6 | 8,0 | 51 | 4 | 204 | 4 | 204 | 4 | 204 |
| | 39 | раскосы | ∟56×5 | 1,5 | 6 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 |
| | 40 | | | 1,5 | 6 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 |
| | 41 | | ∟45×4 | 1,5 | 4 | 4 | 16 | 4 | 16 | 4 | 16 |
| | 42 | | ∟50×5 | 1,5 | 6 | 4 | 24 | 4 | 24 | 4 | 24 |
| | 43 | | | 1,5 | 6 | 4 | 24 | 4 | 24 | 4 | 24 |
| | 44 | | | 1,5 | 5 | 4 | 20 | 4 | 20 | 4 | 20 |
| | 45 | | | 1,5 | 5 | 4 | 20 | 4 | 20 | 4 | 20 |
| | 46 | | ∟45×4 | 1,5 | 4 | 4 | 16 | 4 | 16 | 4 | 16 |
| | 47 | | ∟70×6 | 1,5 | 9 | 2 | 18 | 2 | 18 | 2 | 18 |
| | 48 | | | 1,5 | 9 | 2 | 18 | 2 | 19 | 2 | 18 |
| | 49 | | ∟50×5 | 1,5 | 6 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 |
| Верхняя секция, H=7,8 м | 50 | раскос | ∟40×4 | 1,5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| | 51 | распорки | ∟70×6 | 1,6 | 10 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 |
| | 52 | | | 1,5 | 10 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 |
| | 53 | | | 1,5 | 10 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 |
| | 54 | | | 1,5 | 10 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 |
| | 55 | | ∟50×5 | 1,4 | 5 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 |
| | 56 | | | 1,4 | 5 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 |
| | 57 | | | 1,2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| | 58 | | ∟40×4 | 1,2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| | 59 | диафрагмы | | 1,6 | 4 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| | 60 | | ∟50×5 | 1,6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| | 61 | | ∟40×4 | 1,6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| | | Итого | | | | 532 | | 532 | | 532 | |
| Трассстойка | 64 | пояс | ∟63×5 | 2,7 | 13 | 4 | 52 | 4 | 52 | 4 | 52 |
| | 65 | раскосы | ∟40×4 | 1,3 | 3 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 |
| | 66 | | | 1,1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
| | 67 | | | 0,5 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
| | 68 | распорка | ∟50×5 | 0,2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 69 | Узел крепления троса | ∟70×6 | 0,6 | 4 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| | 70 | | ∟90×7 | 0,3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| | | Итого | | | | 96 | | 96 | | 96 | |
| Траверсы L=2,8 м | 71 | пояс | ∟63×5 | 2,3 | 11 | 4 | 44 | 4 | 44 | 4 | 44 |
| | 72 | тяга | ∟50×5 | 2,5 | 9 | 4 | 36 | 4 | 36 | 4 | 36 |
| | 73 | решетка боковой грани | ∟40×4 | 1,1 | 3 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 |
| | 74 | | | 0,5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | 75 | решетка нижней грани | | 1,5 | 4 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| | 76 | | | 0,7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| | 77 | | | 0,8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| | 78 | | | 0,6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 79 | фасонка | −δ8 | 0,3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| | 80 | распорка | ∟40×4 | 0,7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| | | Итого | | | | 124 | | 124 | | 124 | |
| Траверса L=5,3 м | 81 | пояс | ∟70×6 | 4,8 | 31 | 2 | 62 | 2 | 62 | 2 | 62 |
| | 82 | тяга | ∟50×5 | 4,9 | 18 | 2 | 36 | 2 | 36 | 2 | 36 |
| | 83 | решетка боковой грани | ∟40×4 | 1,3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| | 84 | | | 0,8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| | 85 | | | 1,2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| | 86 | | | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 87 | | | 1,1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| | 88 | | | 0,3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 89 | решетка нижней грани | | 1,5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| | 90 | | | 0,9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | 91 | | | 1,4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| | 92 | | | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 93 | | | 1,3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| | 94 | | | 0,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 95 | | | 0,8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | 96 | | | 0,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Траверса L=5,3 м | 97 | фасонка | −δ8 | 0,3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| | 98 | решётка верхней грани | ∟40×4 | 0,9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | 99 | | | 0,7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | 100 | | | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 101 | фасонка | −δ6 | 0,4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| | | Итого | | | | 153 | | 153 | | 153 | |
| Нижняя секция H=5,3 м | 105 | пояс | ∟90×7 | 5,3 | 51 | — | — | 4 | 204 | — | — |
| | 106 | распорка | ∟70×6 | 2,1 | 13 | — | — | 4 | 52 | — | — |
| | 107 | диафрагма | ∟45×4 | 2,9 | 8 | — | — | 2 | 16 | — | — |
| | 7 | раскосы | ∟63×5 | 2,4 | 12 | — | — | 4 | 48 | — | — |
| | 8 | | | 2,3 | 11 | — | — | 4 | 44 | — | — |
| | 9 | | | 2,3 | 11 | — | — | 4 | 44 | — | — |
| | 10 | | | 2,2 | 11 | — | — | 4 | 44 | — | — |
| | 11 | | | 2,1 | 10 | — | — | 4 | 40 | — | — |
| | 13 | стыковые фасонки | −δ8 | 0,3 | 3 | — | — | 8 | 24 | — | — |
| | 1 | башмак | по чертежу | | 18 | — | — | 4 | 72 | — | — |
| | | Итого | | | | — | | 588 | | — | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Масса металла на опору | 2559 | 2285 | 1811 |
| Масса метизов | 119 | 109 | 93 |
| Масса наплавленного металла | 2 | 2 | 2 |
| Масса опоры без Zn покрытия | 2680 | 2396 | 1906 |
| Масса цинкового покрытия | 100 | 89 | 71 |
| Общая масса опоры | 2780 | 2485 | 1977 |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

3.407.2 – 156.1 01КМ

Лист 2

Копир. Сапа 25401/9 Формат А2

## Ведомость метизов

| Диаметр | Наименование | Шифр | Длина мм | Количество, шт | | | Масса, кг | | | | ТУ, ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3П110-1 | 3П110-1-3,2 | 3П110-1-8,5 | Одной штуки | 3П110-1 | 3П110-1-3,2 | 3П110-1-8,5 | |
| М14 | Болты | 14₁ | 35 | 117 | 117 | 117 | 0.0563 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | ТУ 14-4-1386-86 класс прочности 5.8 |
| | | 14₂ | 40 | 78 | 66 | 50 | 0.0646 | 5.0 | 4.3 | 3.2 | |
| М16 | | 16₁ | 40 | 60 | 60 | 60 | 0.0882 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |
| | | 16₂ | 45 | 144 | 144 | 112 | 0.0963 | 13.8 | 13.8 | 10.8 | |
| М20 | | 20₁ | 45 | 8 | 8 | 8 | 0.1577 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| | | 20₂ | 50 | 40 | 40 | 40 | 0.1692 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| | | С* | 200 | 80 | 68 | 55 | 0.5646 | 45.2 | 38.4 | 31.0 | ГОСТ 7798-70 кл. прочности 4.6 |
| М14 | Гайки | | | 195 | 183 | 167 | 0.0245 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | ГОСТ 5915-70* кл. прочности 4 |
| М16 | | | | 204 | 204 | 172 | 0.0332 | 6.8 | 6.8 | 5.7 | |
| М20 | | | | 208 | 184 | 158 | 0.0626 | 13.0 | 11.5 | 9.9 | |
| 14 | Шайбы | | | 195 | 183 | 167 | 0.0103 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | ГОСТ 11371-78 |
| 16 | | | | 204 | 204 | 172 | 0.0113 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | |
| 20 | | | | 48 | 48 | 48 | 0.0229 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 14 | Шайбы пружинные нормальные | | | 195 | 183 | 167 | 0.0054 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | ГОСТ 6402-70 |
| 16 | | | | 204 | 204 | 172 | 0.0080 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | |
| 20 | | | | 128 | 116 | 103 | 0.0158 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Итого: | | | | | | | | 119 | 109 | 93 | |

*) Степ-болт для подъема на опору, комплектуется двумя гайками и одной пружинной шайбой.

## Перечень чертежей

| №: п/п | Наименование чертежа | Номер чертежа |
|---|---|---|
| 1 | Монтажная схема | 3.407.2-156.1 01 КМ |
| 2 | Геометрическая схема | 3.407.2-156.1 02 КМ |
| 3 | Узлы | 3.407.2-156.1 03 КМ |
| 4 | Расчетный лист | 3.407.2-156.1 04 КМ |
| 5 | Общие примечания к монтажным схемам | 3.407.2-145.1 17 КМ |

## Оптимальная область применения

| №№ п. п | Напряжение Вл, кВ | Регион | Район гололеда | Марка провода | Пролеты, м | | | | | | | | | Применяемая анкерно-угловая опора |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 3П110-1 | | | 3П110-1-3,2 | | | 3П110-1-8,5 | | | |
| | | | | | Lгаб | Lветр | Lвес | Lгаб | Lветр | Lвес | Lгаб | Lветр | Lвес | |
| 1 | 110 | 3 | I | АС70/11 | 420 | 420 | 525 | 370 | 420 | 525 | 270 | 420 | 525 | 1У110-1 |
| 2 | | | I | АС120/19 | 485 | 435 | 605 | 430 | 435 | 605 | 300 | 435 | 605 | |
| 3 | | | II | | 405 | 405 | 505 | 355 | 405 | 505 | 265 | 405 | 505 | |
| 4 | | | III | | 330 | 330 | 415 | 295 | 330 | 415 | 220 | 330 | 415 | |
| 5 | | | IV | | 280 | 280 | 350 | 255 | 280 | 350 | 190 | 280 | 350 | |
| 6 | | | III | АС240/32 | 390 | 235 | 490 | 345 | 235 | 490 | 250 | 235 | 490 | 1У110-3 |
| 7 | | | IV | | 340 | 245 | 305 | 300 | 245 | 305 | 225 | 245 | 305 | |

1. Ветровые и весовые пролеты пониженных опор приняты одинаковыми с опорами нормальной высоты.
2. Пролеты округлены до значений кратных 5 м.
3. Габаритные пролёты определены при длине гирлянды 1,4 м.

## Выборка металла

| Сортамент | Шифр опоры | | | Стали для районов с расчетной температурой | | | ГОСТ или ТУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3П110-1 | 3П110-3.2 | 3П110-1-8.5 | ≥-40° | ≥-50° | ≥-65° | |
| L 90×7 | 334 | 210 | 6 | С245 | С345-3 | С345-3 | ГОСТ 27772-88 |
| L 80×6 | 344 | 344 | 344 | | | | |
| L 70×6 | 446 | 442 | 390 | | | | |
| L 63×5 | 460 | 316 | 132 | | | | |
| L 56×5**) | 424 | 424 | 424 | | | | |
| L 50×5 | 222 | 222 | 222 | | | | |
| L 45×4 | 50 | 48 | 46 | | | | |
| L 40×4 | 146 | 146 | 146 | | | | |
| Итого L ГОСТ 8509-86 | 2426 | 2152 | 1710 | | | | |
| — Б 16 | 52 | 52 | 52 | С255 | С345-3 | С345-4 | |
| — Б 8 | 77 | 77 | 33 | С245 | | С345-3 | |
| — Б 6 | 4 | 4 | 16 | | | | |
| Итого листа ГОСТ 19903-74 | 133 | 133 | 101 | | | | |
| | | | | | | | |
| Всего: | 2559 | 2285 | 1811 | | | | |

**) При отсутствии поставок L 56×5 заменять L 63×5, при этом масса опор увеличится на 55 кг.

| Изм | Кол.уч | Лист | № док. | Дата | Подпись |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Зам. | 149-91 | 01.03.91 | |


3.407.2-156.1 01 КМ


Лист 3


Копировала Владимирова Е.Б.


Формат А2


Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№



















## Нижняя секция, Н=11,7м для ЗП110-1-8,5




## Нижняя секция, Н=5,3м для ЗП110-1-3,2






| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Н.контр. | Мудрова | | 18.09.89 | 3.407.2-156.1 02КМ | |
| Зав.НИЛКЭС | Горелов | | 18.09.89 | Промежуточная опора ЗП 110-1 | Стадия: Р; Масса: –; Масштаб: 1:100 |
| ГИП | Штин | | 18.09.89 | | Лист 1; Листов 1 |
| Рук.группы | Элькинд | | 18.09.89 | Геометрическая схема | ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Северо-Западное отделение Ленинград |
| Проверил | Шенгелия | | 18.09.89 | | |
| Исполнил | Набель | | 18.09.89 | | |


Копир. Маца

Формат А2


Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№








Нижняя секция, Н-11,7м для 3П110-1-8,5




Нижняя секция, Н=5,3м для 3П110-1-3,2




## Условные обозначения:

12 / л.3 — номер узла / номер листа 03 км, где узел изображен

(12 / л.1) — номер узла / номер листа 03 км, где узел обозначен

| | | | |
|---|---|---|---|
| Н.контр. | Мудрова | | 18.05.11 |
| Зав.НИЛКЗС | Карелов | | 18.05.11 |
| ГИП | Штин | | 18.05.11 |
| Рук. гр. | Элькинд | | 18.05.11 |
| Провер. | Элькинд | | 18.05.11 |
| Исполнил | Новель | | 18.05.11 |

3.407.2-156.1 03КМ

Промежуточная опора 3П110-1


Узлы

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | — | 1:100 |
| Лист 1 | Листов 4 | |


Энергосетьпроект Северо-Западное отделение Ленинград

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№


1 / л.1





2 / л.1





3 / л.1





4 / л.1





13 / л.1





18 / л.1





7 / л.1





В-В





5 / л.1





16 / л.1





А-А




Г-Г




6 / л.1




1. Все отверстия оговорены на чертеже.
2. Неоговоренные обрезы - 1,5 d отв.
3. Все сварные швы h = 6 мм.

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

3.407.2-156.1 ОЗКМ


Лист 2

Копировала Владимирова Е.Б.


Формат А2

2590/2


11 / л.1





15 / л.1





8 / л.1




Б-Б




12 / л.1






1. Все отверстия оговорены на чертеже.
2. Неоговоренные обрезы – 1,5 d отв.


| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|---|---|---|
| | | |





Копировала Владимирова





























17
л. 1





1. Все отверстия оговорены на чертеже.
2. Неоговоренные обрезы - 1,5 d отв.
3. Все сварные швы h= 6 мм.


| | | |
|---|---|---|
| | 3.407.2 - 156.1 03КМ | Лист 4 |

Копировала Владимирова Е.Б. Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

2590/2






5-5



4-4




3-3



2-2








1-1



Давление ветра на конструкцию опоры $q_{15}$ = 50 кгс/м²

| №№ п/п | Расчетные схемы / Часть опоры | Сх. I | Сх. I^a | | Сх. II |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ветровая составляющая направлена перпендикулярно | | | |
| | | грани А | грани В | грани А | грани А |
| 1 | Тросостойка | 143 | 114 | 114 | 33 |
| 2 | Верхняя траверса | 22 | 48 | 22 | 5 |
| 3 | Верхняя секция | 481 | 385 | 385 | 112 |
| 4 | Нижняя траверса | 74 | 161 | 74 | 18 |
| 5 | Средняя секция | 805 | 644 | 644 | 188 |
| 6 | Нижняя секция | 629 | 503 | 503 | 147 |
| | Итого: | 2154 | 1855 | 1742 | 503 |

Схемы расчетных нагрузок

| №№ схемы | Характеристика схемы | Схема загружения |
|---|---|---|
| I | Провода и трос не оборваны и свободны от гололеда. Ветер направлен вдоль осей траверс. $t$ = -5°С; С = 0 $q^н_{пр}$ = 50 кгс/м²; $q^н_{тр}$ = 65 кгс/м² $\ell_{ветр}$ = 435 м; $\ell_{вес}$ = 605 м I район гололеда Провод АС 120/19; трос С50. |   |
| I^a | Провода и трос не оборваны и свободны от гололеда. Ветер направлен под ∠45° к осям траверс. $t$ = -5°С; С = 0 $q^н_{пр}$ = 50 кгс/м²; $q^н_{тр}$ = 65 кгс/м² $\ell_{ветр}$ = 435 м; $\ell_{вес}$ = 605 м I район гололеда Провод АС 120/19; трос С50. |   |
| II | Провода и трос не оборваны и покрыты гололедом. Ветер направлен вдоль осей траверс. $t$ = -5°С; С = 20 мм $q^н_{пр}$ = 14 кгс/м²; $q^н_{тр}$ = 18 кгс/м² $\ell_{ветр}$ = 235 м; $\ell_{вес}$ = 490 м III район гололеда Провод АС 240/32, трос С50. |   |
| III | Оборван один провод дающий наибольший крутящий момент на опору. Трос не оборван $t$=-5°С; С=0; $q^н$=0 $\ell_{ветр}$ = 235 м; $\ell_{вес}$ = 490 м III район гололёдности Провод АС 240/32; трос С50 |   |
| IV | Оборван один трос. Провода не оборваны. $t$=-5°С; С=0; $q^н$=0 $\ell_{ветр}$ = 245 м; $\ell_{вес}$ = 305 м Провод АС 240/32; трос С50 $\sigma_{тр}$ = 47 кгс/мм² IV район гололёдности. |   |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Н. контр. | Мударова | | 12.09.91 |
| Зав. КИАЭС | Горелов | | 12.09.91 |
| ГИП | Штин | | 12.09.91 |
| Рук. гр. | Ульянина | | 12.09.91 |
| Проверил | Шенгелия | | 12.09.91 |
| Исполнит. | Шетникова | | 12.09.91 |

3.407.2-156.1 04КМ

Промежуточная опора 3П110-1

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | — | 1:100 |

| Лист 1 | Листов 4 |
|---|---|

Расчетный лист

«Энергосетьпроект» Северо-Западное отделение Ленинград

Копировал Владимирова Е.Б.

Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

# Подбор сортамента опоры 3П110-1

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТ

| Часть опоры | Обозначение элемента | Максимальное сжимающее усилие [Т] | Максимальное растягивающее усилие [Т] | Усилие N(М) СНиП II-23-81 ч.2. стр. 53. [Т] | Усилие N(МЭ) [Т] | Поправочный коэффициент ALFA | Изгибающий момент [ТМ] | Вариант | Схема | Сечение | Риска [ММ] | Площадь сечения элемента брутто $см^2$ | Площадь сечения элемента нетто $см^2$ | Момент сопротивления $см^3$ | Радиус инерции I(X) [СМ] | Радиус инерции I(MIN) [СМ] | Длина элемента по геометрической схеме DL(M) (ПОЯС) [СМ] | Длина элемента по геометрической схеме DL(D) DL(C) [СМ] | Длина элемента по геометрической схеме L(D) [СМ] | Коэффициент расчетной длины MU | Гибкость LAMBDA | Предельная гибкость [LAMBDA] | Коэффициент FI | К-нт условий работы GAMA | Напряжение SIGMA $кг/см^2$ | Расчетное сопротивление $кг/см^2$ | Болты: количество и диаметр | Болты: несущая способность [Т] | Болты: примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Нижняя секция, Н=8,5 м | $Ч_1$ | -17.05 | | 17.05 | 0.57 | 1.006 | | 2 | I-A | L 90×7 | 40.0 | 12.30 | | | 2.77 | 1.76 | 210 | | | 1.14 | 86 | 120 | 0.64 | 0.90 | 2435 | 2450 | 6М16 | 21.72 | СР |
| | $Р_1$ | -1.82 | 1.82 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 63×5 | 31.5 | 6.13 | 5.25 | | 1.94 | 1.26 | 210 | 251 | 251 | 0.82 | 164 | 200 | 0.23 | 0.75 | 1720 | 2450 | 1М16 | 2.95 | СМ |
| | $Р_2$ | -1.88 | 1.88 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 63×5 | 31.5 | 6.13 | 5.35 | | 1.94 | 1.25 | 210 | 245 | 245 | 0.82 | 161 | 192 | 0.24 | 0.75 | 1690 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | $Р_3$ | -1.96 | 1.96 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 63×5 | 31.5 | 6.13 | 5.35 | | 1.94 | 1.25 | 220 | 242 | 242 | 0.82 | 158 | 192 | 0.25 | 0.75 | 1719 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | $Р_4$ | -2.03 | 2.03 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 63×5 | 31.5 | 6.13 | 5.35 | | 1.94 | 1.25 | 220 | 236 | 236 | 0.82 | 154 | 192 | 0.26 | 0.75 | 1705 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | $Р_5$ | -2.11 | 2.11 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 63×5 | 31.5 | 6.13 | 5.35 | | 1.94 | 1.25 | 220 | 230 | 230 | 0.82 | 151 | 180 | 0.27 | 0.75 | 1700 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | $Р_6$ | -2.20 | 2.20 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 63×5 | 31.5 | 6.13 | 5.35 | | 1.94 | 1.25 | 220 | 225 | 225 | 0.82 | 147 | 180 | 0.28 | 0.75 | 1710 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | $Р_7$ | -2.24 | 2.24 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 63×5 | 31.5 | 6.13 | 5.35 | | 1.94 | 1.25 | 200 | 215 | 215 | 0.82 | 140 | 183 | 0.31 | 0.75 | 1570 | 2450 | 1М14 | 3.08 | СР* |
| | $Р_8$ | -2.33 | 2.33 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 63×5 | 31.5 | 6.13 | 5.35 | | 1.94 | 1.25 | 200 | 209 | 209 | 0.82 | 137 | 183 | 0.33 | 0.75 | 1536 | 2450 | 1М14 | 3.08 | СР* |
| | $Р'_1$ | -2.13 | 2.13 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 63×5 | 31.5 | 6.13 | 5.25 | | 1.94 | 1.26 | 210 | 251 | 251 | 0.82 | 164 | 200 | 0.23 | 0.75 | 2015 | 2450 | 1М16 | 2.95 | СМ |
| | $Р'_2$ | -2.20 | 2.20 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 63×5 | 31.5 | 6.13 | 5.35 | | 1.94 | 1.25 | 210 | 245 | 245 | 0.82 | 161 | 187 | 0.24 | 0.75 | 1986 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | $Р'_3$ | -2.30 | 2.30 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 63×5 | 31.5 | 6.13 | 5.35 | | 1.94 | 1.25 | 220 | 242 | 242 | 0.82 | 158 | 187 | 0.25 | 0.75 | 2020 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | $Р'_4$ | -2.39 | 2.39 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 63×5 | 31.5 | 6.13 | 5.35 | | 1.94 | 1.25 | 220 | 236 | 236 | 0.82 | 154 | 187 | 0.26 | 0.75 | 2003 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | $Р'_5$ | -2.48 | 2.48 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 63×5 | 31.5 | 6.13 | 5.35 | | 1.94 | 1.25 | 220 | 230 | 230 | 0.82 | 151 | 187 | 0.27 | 0.75 | 1988 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | $Р'_6$ | -2.58 | 2.58 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 63×5 | 31.5 | 6.13 | 5.35 | | 1.94 | 1.25 | 220 | 225 | 225 | 0.82 | 147 | 187 | 0.28 | 0.75 | 1974 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СР* |
| | $Р'_7$ | -2.63 | 2.63 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 63×5 | 31.5 | 6.13 | 5.35 | | 1.94 | 1.25 | 200 | 215 | 215 | 0.82 | 140 | 190 | 0.31 | 0.75 | 1840 | 2450 | 1М14 | 3.08 | СР* |
| | $Р'_8$ | -2.74 | 2.74 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 63×5 | 31.5 | 6.13 | 5.35 | | 1.94 | 1.25 | 200 | 209 | 209 | 0.82 | 137 | 190 | 0.33 | 0.75 | 1825 | 2450 | 1М14 | 3.08 | СР* |
| Средняя секция, Н=11,7 м | $У_2$ | -12.65 | | 12.65 | 0.16 | 1.003 | 0.0207 | 5 | II | L 80×6 | 40.0 | 9.38 | | 7.6 | 2.47 | 1.58 | 170 | | | 1.14 | 78 | 120 | 0.70 | 1.0 | 2200 | 2450 | 4М16 | 14.48 | СР |
| | $Р_9$ | -2.33 | 2.33 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 56×5 | 28.0 | 5.41 | 4.63 | | 1.72 | 1.10 | 170 | 198 | 198 | 0.82 | 147 | 187 | 0.29 | 0.75 | 2017 | 2450 | 1М14 | 3.08 | СР* |
| | $Р_{10}$ | -2.42 | 2.42 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 56×5 | 28.0 | 5.41 | 4.63 | | 1.72 | 1.10 | 170 | 193 | 193 | 0.82 | 144 | 187 | 0.30 | 0.75 | 1998 | 2450 | 1М14 | 3.08 | СР* |
| | $Р_{11}$ | -2.53 | 2.53 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 56×5 | 28.0 | 5.41 | 4.63 | | 1.72 | 1.10 | 180 | 191 | 191 | 0.82 | 142 | 186 | 0.30 | 0.75 | 2050 | 2450 | 1М14 | 3.08 | СР* |
| | $Р_{12}$ | -2.64 | 2.64 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 56×5 | 28.0 | 5.41 | 4.53 | | 1.72 | 1.10 | 180 | 186 | 186 | 0.82 | 138 | 186 | 0.32 | 0.75 | 2034 | 2450 | 1М16 | 3.68 | СР* |
| | $Р_{13}$ | -2.75 | 2.75 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 56×5 | 28.0 | 5.41 | 4.53 | | 1.72 | 1.10 | 180 | 182 | 182 | 0.82 | 135 | 187 | 0.33 | 0.75 | 2021 | 2450 | 1М16 | 3.68 | СМ* |
| | $Р_{14}$ | -2.87 | 2.87 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 56×5 | 28.0 | 5.41 | 4.53 | | 1.72 | 1.10 | 180 | 177 | 177 | 0.82 | 132 | 187 | 0.35 | 0.75 | 2009 | 2450 | 1М16 | 3.68 | СМ* |
| | $Р_{15}$ | -3.00 | 3.00 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 56×5 | 28.0 | 5.41 | 4.33 | | 1.72 | 1.10 | 180 | 172 | 172 | 0.82 | 129 | 187 | 0.37 | 0.75 | 2005 | 2450 | 1М16 | 3.68 | СМ* |
| | $Р_{16}$ | -3.14 | 3.14 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 56×5 | 28.0 | 5.41 | 4.93 | | 1.72 | 1.10 | 180 | 168 | 168 | 0.83 | 126 | 187 | 0.38 | 0.75 | 2026 | 2450 | 1М20 | 4.6 | СМ* |
| | $Р_{17}$ | -3.24 | 3.24 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 56×5 | 28.0 | 5.41 | 4.33 | | 1.72 | 1.10 | 170 | 161 | 161 | 0.84 | 122 | 187 | 0.40 | 0.75 | 1975 | 2450 | 1М20 | 4.6 | СМ* |
| | $Р_{18}$ | -3.40 | 3.40 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 56×5 | 28.0 | 5.41 | 4.83 | | 1.72 | 1.10 | 170 | 157 | 157 | 0.84 | 120 | 187 | 0.42 | 0.75 | 2003 | 2450 | 1М20 | 4.6 | СМ* |
| | $Р_{19}$ | -3.44 | 3.44 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 56×5 | 28.0 | 5.41 | 4.83 | | 1.72 | 1.10 | 150 | 147 | 147 | 0.85 | 114 | 189 | 0.45 | 0.75 | 1886 | 2450 | 1М20 | 4.6 | СМ* |
| | $Р_{20}$ | -3.60 | 3.60 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 56×5 | 28.0 | 5.41 | 4.83 | | 1.72 | 1.10 | 150 | 144 | 144 | 0.86 | 112 | 188 | 0.46 | 0.75 | 1916 | 2450 | 1М20 | 4.6 | СМ* |
| | $Р_{21}$ | -3.70 | 3.70 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 56×5 | 28.0 | 5.41 | 4.33 | | 1.72 | 1.10 | 140 | 137 | 137 | 0.87 | 108 | 189 | 0.49 | 0.75 | 1877 | 2450 | 1М20 | 4.6 | СМ* |
| | $Р_{22}$ | -3.87 | 3.87 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 56×5 | 28.0 | 5.41 | 4.33 | | 1.72 | 1.10 | 140 | 134 | 134 | 0.88 | 106 | 188 | 0.50 | 0.75 | 1912 | 2450 | 1М20 | 4.6 | СМ* |
| | $Р'_9$ | -2.74 | 2.74 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 56×5 | 28.0 | 5.41 | 4.63 | | 1.72 | 1.10 | 170 | 198 | 198 | 0.82 | 147 | 181 | 0.29 | 0.75 | 2370 | 2450 | 1М14 | 3.08 | СР* |
| | $Р'_{10}$ | -2.84 | 2.84 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 56×5 | 28.0 | 5.41 | 4.63 | | 1.72 | 1.10 | 170 | 193 | 193 | 0.82 | 144 | 181 | 0.30 | 0.75 | 2347 | 2450 | 1М14 | 3.08 | СР* |
| | $Р'_{11}$ | -2.98 | 2.98 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 56×5 | 28.0 | 5.41 | 4.63 | | 1.72 | 1.10 | 180 | 191 | 191 | 0.82 | 142 | 180 | 0.30 | 0.75 | 2408 | 2450 | 1М14 | 3.08 | СР* |
| | $Р'_{12}$ | -3.10 | 3.10 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 56×5 | 28.0 | 5.41 | 4.53 | | 1.72 | 1.10 | 180 | 186 | 186 | 0.82 | 138 | 181 | 0.32 | 0.75 | 2390 | 2450 | 1М16 | 3.68 | СМ* |
| | $Р'_{13}$ | -3.23 | 3.23 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 56×5 | 28.0 | 5.41 | 4.53 | | 1.72 | 1.10 | 180 | 182 | 182 | 0.82 | 135 | 181 | 0.33 | 0.75 | 2374 | 2450 | 1М16 | 3.68 | СМ* |
| | $Р'_{14}$ | -3.37 | 3.37 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 56×5 | 28.0 | 5.41 | 4.53 | | 1.72 | 1.10 | 180 | 177 | 177 | 0.82 | 132 | 181 | 0.35 | 0.75 | 2360 | 2450 | 1М16 | 3.68 | СМ* |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

# Подбор сортамента опоры 3П110-1

Расчетный лист (продолжение)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средняя секция H=11.7 м | $D'_{15}$ | -3.52 | 3.52 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 56×5 | 28.0 | 5.41 | 4.53 | | 1.72 | 1.10 | 180 | 172 | 172 | 0.82 | 129 | 181 | 0.37 | 0.75 | 2356 | 2450 | 1М16 | 3.58 | СМ* |
| | $D'_{16}$ | -3.69 | 3.69 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 56×5 | 28.0 | 5.41 | 4.33 | | 1.72 | 1.10 | 180 | 168 | 168 | 0.83 | 126 | 181 | 0.38 | 0.75 | 2380 | 2450 | 1М20 | 4.60 | СМ* |
| | $D'_{17}$ | -3.81 | 3.81 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 56×5 | 28.0 | 5.41 | 4.33 | | 1.72 | 1.10 | 170 | 161 | 161 | 0.84 | 122 | 182 | 0.40 | 0.75 | 2320 | 2450 | 1М20 | 4.60 | СМ* |
| | $D'_{18}$ | -4.00 | 4.00 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 56×5 | 28.0 | 5.41 | 4.33 | | 1.72 | 1.10 | 170 | 157 | 157 | 0.84 | 120 | 181 | 0.42 | 0.75 | 2353 | 2450 | 1М20 | 4.60 | СМ* |
| | $D'_{19}$ | -4.05 | 4.05 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 56×5 | 28.0 | 5.41 | 4.33 | | 1.72 | 1.10 | 150 | 147 | 147 | 0.85 | 114 | 183 | 0.45 | 0.75 | 2215 | 2450 | 1М20 | 4.60 | СМ* |
| | $D'_{20}$ | -4.23 | 4.23 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 56×5 | 28.0 | 5.41 | 4.33 | | 1.72 | 1.10 | 150 | 144 | 144 | 0.86 | 112 | 183 | 0.46 | 0.75 | 2251 | 2450 | 1М20 | 4.60 | СМ* |
| | $D'_{21}$ | -4.35 | 4.35 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 56×5 | 28.0 | 5.41 | 4.33 | | 1.72 | 1.10 | 140 | 137 | 137 | 0.87 | 108 | 184 | 0.49 | 0.75 | 2205 | 2450 | 1М20 | 4.60 | СМ* |
| | $D'_{22}$ | -4.55 | 4.55 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 56×5 | 28.0 | 5.41 | 4.33 | | 1.72 | 1.10 | 140 | 134 | 134 | 0.88 | 105 | 183 | 0.50 | 0.75 | 2247 | 2450 | 1М20 | 4.60 | СМ* |
| Верхняя секция, H=7.8 м | $U_3$ | -10.14 | | 10.14 | 0.44 | 1.007 | 0.012 | 6 | II | L 70×6 | 40.0 | 8.15 | | 5.67 | 2.15 | 1.36 | 180 | | | 1.14 | 95 | 120 | 0.57 | 1.0 | 2415 | 2450 | 4М16 | 14.48 | СР |
| | $D_{23}$ | -4.30 | 4.30 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 56×5 | 28.0 | 5.41 | 4.33 | | 1.72 | 1.10 | 180 | 144 | 144 | 0.86 | 112 | 182 | 0.46 | 0.75 | 2300 | 2450 | 1М20 | 4.60 | СМ* |
| | $D_{24}$ | -4.30 | 4.30 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 56×5 | 28.0 | 5.41 | 4.33 | | 1.72 | 1.10 | 90 | 144 | 144 | 0.86 | 112 | 182 | 0.46 | 0.75 | 2300 | 2450 | 1М20 | 4.60 | СМ* |
| | $D_{25}$ | -2.09 | 2.09 | 9.36 | 3.94 | 1.045 | | 6 | I | L 45×4 | 23.0 | 3.48 | 2.88 | | 1.38 | 0.89 | 100 | 74 | 147 | 0.99 | 82 | 194 | 0.67 | 0.75 | 1278 | 2450 | 1М16 | 2.35 | СМ |
| | $D_{26}$ | -2.45 | 2.45 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 50×5 | 25.0 | 4.80 | 3.92 | | 1.53 | 0.98 | 200 | 146 | 146 | 0.83 | 124 | 192 | 0.39 | 0.75 | 1700 | 2450 | 1М16 | 2.95 | СМ |
| | $D_{27}$ | -2.45 | 2.45 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 50×5 | 25.0 | 4.80 | 3.92 | | 1.53 | 0.98 | 200 | 146 | 146 | 0.83 | 124 | 191 | 0.40 | 0.75 | 1700 | 2450 | 1М16 | 2.95 | СМ |
| | $D_{28}$ | -2.45 | 2.45 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 50×5 | 25.0 | 4.80 | 3.92 | | 1.53 | 0.98 | 200 | 146 | 146 | 0.84 | 124 | 191 | 0.40 | 0.75 | 1700 | 2450 | 1М16 | 2.95 | СМ |
| | $D_{29}$ | -2.45 | 2.45 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 50×5 | 25.0 | 4.80 | 3.92 | | 1.53 | 0.98 | 100 | 146 | 146 | 0.84 | 124 | 191 | 0.41 | 0.75 | 1700 | 2450 | 1М16 | 2.95 | СМ |
| | $D_{30}$ | -1.95 | 1.95 | 4.64 | 0.23 | 1.000 | | 6 | I | L 45×4 | 23.0 | 3.48 | 2.88 | | 1.38 | 0.89 | 100 | 75 | 150 | 0.99 | 83 | 182 | 0.66 | 0.75 | 1130 | 2450 | 1М16 | 2.35 | СМ |
| | $D'_{23}$ | -5.17 | 5.17 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 70×6 | 35.0 | 8.15 | 6.85 | | 2.15 | 1.38 | 180 | 144 | 144 | 0.92 | 95 | 196 | 0.57 | 0.75 | 1480 | 2450 | 1М20 | 5.52 | СМ* |
| | $D'_{24}$ | -5.17 | 5.17 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 70×6 | 35.0 | 8.15 | 6.85 | | 2.15 | 1.38 | 90 | 144 | 144 | 0.92 | 95 | 196 | 0.57 | 0.75 | 1480 | 2450 | 1М20 | 5.52 | СМ* |
| | $D'_{25}$ | -3.26 | 3.26 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 50×5 | 25.0 | 4.80 | 3.92 | | 1.53 | 0.98 | 100 | 146 | 146 | 0.83 | 125 | 182 | 0.39 | 0.75 | 2323 | 2450 | 1М16 | 3.58 | СМ* |
| | $D'_{26}$ | -3.30 | 3.30 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 50×5 | 25.0 | 4.80 | 3.92 | | 1.53 | 0.98 | 200 | 146 | 146 | 0.83 | 124 | 181 | 0.40 | 0.75 | 2290 | 2450 | 1М16 | 3.58 | СМ* |
| | $D'_{27}$ | -3.30 | 3.30 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 50×5 | 25.0 | 4.80 | 3.92 | | 1.53 | 0.98 | 200 | 146 | 146 | 0.83 | 124 | 181 | 0.40 | 0.75 | 2290 | 2450 | 1М16 | 3.58 | СМ* |
| | $D'_{28}$ | -3.30 | 3.30 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 50×5 | 25.0 | 4.80 | 3.92 | | 1.53 | 0.98 | 200 | 146 | 146 | 0.83 | 124 | 180 | 0.40 | 0.75 | 2290 | 2450 | 1М16 | 3.58 | СМ* |
| | $D'_{29}$ | -3.30 | 3.30 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 50×5 | 25.0 | 4.80 | 3.92 | | 1.53 | 0.98 | 100 | 146 | 146 | 0.83 | 124 | 180 | 0.40 | 0.75 | 2290 | 2450 | 1М16 | 3.58 | СМ* |
| | $D'_{30}$ | -1.00 | 1.00 | – | – | 1.000 | | 7 | IV | L 40×4 | 20.0 | 3.08 | 2.46 | | 1.22 | 0.78 | 90 | 155 | 155 | 0.82 | 183 | 198 | 0.24 | 0.75 | 1801 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | $S_1$ | -5.23 | | 9.48 | 1.52 | 1.021 | | 6 | II | L 70×6 | 40.0 | 8.15 | 7.10 | | 2.15 | 1.38 | 180 | 112 | 112 | 1.00 | 81 | 120 | 0.68 | 0.90 | 1070 | 2450 | 2М16 | 7.24 | СР |
| | $S_2$ | -2.05 | 2.05 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 50×5 | 25.0 | 4.80 | 3.92 | | 1.53 | 0.98 | 180 | 112 | 112 | 0.8 | 91 | 196 | 0.60 | 0.75 | 950 | 2450 | 1М16 | 2.95 | СМ |
| | $S_3$ | -2.70 | | 4.61 | 1.31 | 1.034 | | 6 | II | L 70×6 | 40.0 | 8.15 | 7.10 | | 2.15 | 1.38 | 180 | 112 | 112 | 1.00 | 81 | 120 | 0.68 | 0.75 | 671 | 2450 | 1М16 | 4.02 | СР* |
| | $S_4$ | -2.56 | 2.56 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 50×5 | 25.0 | 4.80 | 3.92 | | 1.53 | 0.98 | 180 | 112 | 112 | 0.8 | 91 | 192 | 0.60 | 0.75 | 1185 | 2450 | 1М16 | 2.95 | СМ |
| | $T_1$ | | 3.71 | – | – | | | 6 | II | L 70×6 | 40.0 | 8.15 | 7.10 | | 2.15 | 1.38 | 180 | 112 | 112 | 1.00 | 81 | 250 | | 0.90 | 580 | 2450 | 1М16 | 4.02 | СР* |
| | $T_2$ | | 2.56 | – | – | | | 6 | II | L 70×6 | 40.0 | 8.15 | 7.10 | | 2.15 | 1.38 | 180 | 112 | 112 | 1.00 | 81 | 250 | | 0.90 | 400 | 2450 | 1М16 | 4.02 | СР* |
| | $K_1$ | -1.94 | 1.94 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 40×4 | 20.0 | 3.08 | 2.46 | | 1.22 | 0.78 | 180 | 81 | 162 | 1.00 | 104 | 190 | 0.51 | 0.75 | 1647 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | $K_2$ | -1.68 | 1.68 | – | – | 1.000 | | 6 | III | L 50×5 | 25.0 | 4.80 | 3.92 | | 1.53 | 0.98 | 180 | 162 | 162 | 1.00 | 165 | 184 | 0.23 | 0.75 | 2030 | 2450 | 1М16 | 2.95 | СМ |
| Тросостойка H=2.6 м | $U_4$ | -1.63 | | | – | 1.000 | | 7 | IV | L 63×5 | 40.0 | 6.13 | 5.35 | | 1.94 | 1.25 | 205 | | | 1.14 | 120 | 120 | 0.42 | 1.00 | 636 | 2450 | 3М14 | 8.34 | СР |
| | $D_{31}$ | -0.41 | 0.41 | – | – | 1.000 | | 7 | IV | L 40×4 | 20.0 | 3.08 | 2.46 | | 1.22 | 0.78 | 179 | 140 | 140 | 0.82 | 147 | 200 | 0.29 | 0.75 | 610 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | $D_{32}$ | -1.10 | 1.10 | – | – | 1.000 | | 7 | IV | L 40×4 | 20.0 | 3.08 | 2.46 | | 1.22 | 0.78 | 179 | 107 | 107 | 0.85 | 116 | 200 | 0.44 | 0.75 | 1085 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | $D_{33}$ | -1.42 | 1.42 | – | – | 1.000 | | 7 | IV | L 40×4 | 20.0 | 3.08 | 2.46 | | 1.22 | 0.78 | 154 | 43 | 43 | 1.12 | 62 | 200 | 0.79 | 0.75 | 778 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | $D'_{31}$ | -0.60 | 0.60 | – | – | 1.000 | | 7 | IV | L 40×4 | 20.0 | 3.08 | 2.46 | | 1.22 | 0.78 | 179 | 140 | 124 | 0.82 | 147 | 200 | 0.29 | 0.75 | 896 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | $D'_{32}$ | -1.50 | 1.50 | – | – | 1.000 | | 7 | IV | L 40×4 | 20.0 | 3.08 | 2.46 | | 1.22 | 0.78 | 179 | 107 | 107 | 0.85 | 116 | 200 | 0.44 | 0.75 | 1427 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | $D'_{33}$ | -2.03 | 2.03 | – | – | 1.000 | | 7 | IV | L 40×4 | 20.0 | 3.08 | 2.46 | | 1.22 | 0.78 | 154 | 43 | 43 | 1.12 | 62 | 198 | 0.79 | 0.75 | 1112 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Копировала Владимирова Г.Б.

Формат А3

# ПОДБОР СОРТАМЕНТА ОПОРЫ 3П110-1

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Траверса, $L=2.8$ м | $U_6$ | -3.58 | | | | 1.000 | 0.038 | 6 | III | L 63×5 | 32.0 | 6.13 | | 5.06 | 1.94 | 1.25 | 108 | | | 1.00 | 86 | 120 | 0.64 | 0.75 | 1968 | 2450 | 2М14 | 5.54 | СР |
| | $ST_2$ | | 2.70 | | | | | 6 | I | L 50×5 | 25.0 | 4.8 | 3.94 | | 1.53 | 0.98 | | 116 | 116 | 1.00 | 118 | 250 | | 0.90 | 761 | 2450 | 1М16 | 3.68 | СМ* |
| | $D_{35}$ | -0.49 | 0.49 | | | 1.000 | | 6 | III | L 40×4 | 20.0 | 3.08 | 2.46 | | 1.22 | 0.78 | 116 | 132 | 132 | 0.82 | 138 | 200 | 0.32 | 0.75 | 663 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | $D_{36}$ | -0.73 | 0.73 | | | 1.000 | | 6 | III | L 40×4 | 20.0 | 3.08 | 2.46 | | 1.22 | 0.78 | 106 | 74 | 74 | 0.93 | 88 | 200 | 0.63 | 0.75 | 502 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | $D_{37}$ | -1.65 | 1.65 | | | 1.000 | | 6 | III | L 40×4 | 20.0 | 3.08 | 2.46 | | 1.22 | 0.78 | 106 | 57 | 57 | 1.04 | 76 | 200 | 0.72 | 0.75 | 992 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | $D_{38}$ | -0.38 | 0.38 | | | 1.000 | | 6 | III | L 40×4 | 20.0 | 3.08 | 2.46 | | 1.22 | 0.78 | 116 | 65 | 65 | 1.00 | 83 | 200 | 0.66 | 0.75 | 249 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| Траверса, $L=5.3$ м | $U_7$ | -7.53 | | | | 1.000 | 0.039 | 6 | III | L 70×5 | 35.0 | 8.15 | | 7.45 | 2.15 | 1.38 | 120 | | | 1.00 | 86 | 120 | 0.64 | 0.75 | 2448 | 2450 | 2М20 | 9.94 | СМ |
| | $ST_3$ | | 5.35 | | | | | 6 | II | L 50×5 | 25.0 | 4.8 | 3.94 | | 1.53 | 0.98 | | 115 | 115 | 1.00 | 117 | 250 | | 0.90 | 1509 | 2450 | 2М16 | 5.29 | МК |
| | $D_{39}$ | -0.39 | 0.39 | | | 1.000 | | 6 | III | L 40×4 | 80.0 | 3.08 | 2.46 | | 1.22 | 0.78 | 120 | 150 | 150 | 0.82 | 157 | 200 | 0.25 | 0.75 | 675 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | $D_{41}$ | -0.62 | 0.62 | | | 1.000 | | 6 | III | L 40×4 | 20.0 | 3.08 | 2.46 | | 1.22 | 0.78 | 120 | 135 | 135 | 0.82 | 142 | 200 | 0.31 | 0.75 | 865 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | $D_{43}$ | -1.22 | 1.22 | | | 1.000 | | 6 | III | L 40×4 | 20.0 | 3.08 | 2.46 | | 1.22 | 0.78 | 120 | 123 | 123 | 0.82 | 144 | 195 | 0.29 | 0.75 | 1821 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | $D_{45}$ | -1.62 | 1.62 | | | 1.000 | | 6 | III | L 40×4 | 20.0 | 3.08 | 2.46 | | 1.22 | 0.78 | 111 | 76 | 76 | 0.94 | 92 | 200 | 0.59 | 0.75 | 1188 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | $D_{46}$ | -2.06 | 2.06 | | | 1.000 | | 6 | III | L 40×4 | 20.0 | 3.08 | 2.46 | | 1.22 | 0.78 | 111 | 38 | 38 | 1.09 | 53 | 198 | 0.84 | 0.75 | 1062 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | $D_{40}$ | -0.28 | 0.28 | | | 1.000 | | 6 | III | L 40×4 | 20.0 | 3.08 | 2.46 | | 1.22 | 0.78 | 120 | 88 | 88 | 0.90 | 102 | 200 | 0.53 | 0.75 | 228 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | $D_{42}$ | -0.38 | 0.38 | | | 1.000 | | 6 | III | L 40×4 | 20.0 | 3.08 | 2.46 | | 1.22 | 0.78 | 120 | 65 | 65 | 1.00 | 83 | 200 | 0.66 | 0.75 | 249 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | $D_{44}$ | -0.60 | 0.60 | | | 1.000 | | 6 | III | L 40×4 | 20.0 | 3.08 | 2.46 | | 1.22 | 0.78 | 120 | 42 | 42 | 1.12 | 54 | 200 | 0.83 | 0.75 | 343 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |

СМ - СМЯТИЕ БОЛТА

СР - СРЕЗ БОЛТА

СМ*, СР* - НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ БОЛТА ПРИ ОБРЕЗЕ 2d

МК - ПРОЧНОСТЬ МЕСТА КРЕПЛЕНИЯ

Примечания:


1. Напряжения в поясах ствола $U_2$; $U_3$ определены с учетом изгибающего момента от эксцентриситета в стыке поясов.
2. Усилия в элементах определены по максимальным нагрузкам из всей области применения, при этом вариант /графа 9/ соответствует порядковому номеру условия по таблице Оптимальная область применения", приведенной на монтажной схеме.


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №




КОПИРОВАЛА ВЛАДИМИРОВА Е.Б. ФОРМАТ А2

# ЗП110-3






К-К




Д-Д




Е-Е




Г-Г




В-В




А-А



Б-Б




План расположения анкерных болтов





| | | |
|---|---|---|
| ЗП110-3 | 1170 | 1170 |
| ЗП110-3-3,2 | 1075 | 1075 |
| ЗП110-3-8,5 | 920 | 920 |


ЗП110-3





ЗП110-3-3,2





ЗП110-3-8,5






Нижняя секция, Н=11,7м для ЗП110-3-8,5








Нижняя секция, Н=5,3м для ЗП110-3-3,2





Ж-Ж




И-И




| | | | |
|---|---|---|---|
| Н. контр. | Мудрова | | 19.01.99 |
| ГАП | Горелов | | 19.01.99 |
| ГИП | Штин | | 19.01.99 |
| Рук. гр-пы | Элькинд | | 19.01.99 |
| Проверил | Константинов | | 19.01.99 |
| Исполнит | Набель | | 19.01.99 |

3.407.2-156.1 05КМ

Промежуточная опора ЗП110-3

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | см. табл. | 1:100 |

Лист 1 | Листов 3

Монтажная схема

«ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» Северо-Западное отделение Ленинград

Копировал Адамчикова Е.Е. Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

# ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ

| Наименован. конструкции | № элемента | Наименов. элементов | Сечение | Длина, м | Масса, кг | 3П110-3 кол-во | 3П110-3 масса | 3П110-3-3,2 кол-во | 3П110-3-3,2 масса | 3П110-3-8,5 кол-во | 3П110-3-8,5 масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Нижняя секция, H=8,5 м | 1 | Башмак | по чертежу | | 16 | 4 | 64 | — | — | — | — |
| | 2 | Пояс | ∟ 90×7 | 8,5 | 82 | 4 | 328 | — | — | — | — |
| | 3 | Распорка | ∟ 70×6 | 2,2 | 14 | 4 | 56 | — | — | — | — |
| | 4 | Раскосы | ∟ 56×5 | 2,5 | 11 | 4 | 44 | — | — | — | — |
| | 5 | | | 2,5 | 11 | 4 | 44 | — | — | — | — |
| | 6 | | | 2,4 | 10 | 4 | 40 | — | — | — | — |
| | 7 | | | 2,4 | 10 | 4 | 40 | — | — | — | — |
| | 8 | | ∟ 50×5 | 2,3 | 9 | 4 | 36 | — | — | — | — |
| | 9 | | | 2,3 | 9 | 4 | 36 | — | — | — | — |
| | 10 | | | 2,2 | 8 | 4 | 32 | — | — | — | — |
| | 11 | | | 2,1 | 8 | 4 | 32 | — | — | — | — |
| | 12 | Диафрагма | ∟ 45×4 | 3,2 | 9 | 2 | 18 | — | — | — | — |
| | 13 | Стыковая фасонка | — 6 б | 0,3 | 2 | 8 | 16 | — | — | — | — |
| | | Итого | | | | 786 | | — | | — | |
| Средняя секция, H=11,7 м | 18 | Пояс | ∟ 70×6 | 11,7 | 75 | 4 | 300 | 4 | 300 | 4 | 300 |
| | 19 | Раскосы | ∟ 45×4 | 2,0 | 6 | 4 | 24 | 4 | 24 | — | — |
| | 20 | | | 2,0 | 6 | 4 | 24 | 4 | 24 | 4 | 24 |
| | 21 | | | 1,9 | 5 | 4 | 20 | 4 | 20 | 4 | 20 |
| | 22 | | | 1,9 | 5 | 4 | 20 | 4 | 20 | 4 | 20 |
| | 23 | | | 1,8 | 5 | 4 | 20 | 4 | 20 | 4 | 20 |
| | 24 | | | 1,8 | 5 | 4 | 20 | 4 | 20 | 4 | 20 |
| | 25 | | | 1,7 | 4 | 4 | 16 | 4 | 16 | 4 | 16 |
| | 26 | | | 1,7 | 4 | 4 | 16 | 4 | 16 | 4 | 16 |
| | 27 | | | 1,6 | 4 | 4 | 16 | 4 | 16 | 4 | 16 |
| | 28 | | | 1,6 | 4 | 4 | 16 | 4 | 16 | 4 | 16 |
| | 29 | | ∟ 40×4 | 1,5 | 4 | 4 | 16 | 4 | 16 | 4 | 16 |
| | 30 | | | 1,5 | 4 | 4 | 16 | 4 | 16 | 4 | 16 |
| | 31 | | | 1,4 | 3 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 |
| | 32 | | | 1,3 | 3 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 |
| | 33 | Распорка | ∟ 50×5 | 1,1 | 4 | 4 | 16 | 4 | 16 | 4 | 16 |
| | 34 | Диафрагма | ∟ 40×4 | 1,5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| | 35 | Ст. фасон | — 6 б | 0,3 | 2 | 8 | 16 | 8 | 16 | 8 | 16 |
| | 36 | Распорка | ∟ 63×5 | 1,9 | 9 | — | — | — | — | 4 | 36 |
| | 37 | Диафрагма | ∟ 45×4 | 2,4 | 7 | — | — | — | — | 2 | 14 |
| | 108 | Башмак | по чертежу | | 16 | — | — | — | — | 4 | 64 |
| | 109 | Раскос | ∟ 56×5 | 2,0 | 8 | — | — | — | — | 4 | 32 |
| | | Итого | | | | 584 | | 584 | | 706 | |
| Верхняя секция, H=7,8 м | 38 | Пояс | ∟ 70×6 | 8,0 | 51 | 4 | 204 | 4 | 204 | 4 | 204 |
| | 39 | Раскосы | ∟ 45×4 | 1,5 | 4 | 4 | 16 | 4 | 16 | 4 | 16 |
| | 40 | | | 1,5 | 4 | 4 | 16 | 4 | 16 | 4 | 16 |
| | 41 | | ∟ 40×4 | 1,5 | 3,5 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 |
| | 42 | | | 1,5 | 3,5 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 |
| | 43 | | | 1,5 | 3,5 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 |
| | 44 | | | 1,5 | 3,5 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 |
| | 45 | | | 1,5 | 3,5 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 |
| | 46 | | | 1,5 | 3,5 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 |
| | 49 | | | 1,5 | 3,5 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 |

| Наименован. конструкции | № элемента | Наименов. элемента | Сечение | Длина, м | Масса, кг | 3П110-3 кол-во | 3П110-3 масса | 3П110-3-3,2 кол-во | 3П110-3-3,2 масса | 3П110-3-8,5 кол-во | 3П110-3-8,5 масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Верхняя секция, H=7,7 м | 50 | Раскос | ∟ 40×4 | 1,5 | 3,5 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| | 51 | Распорки | ∟ 70×6 | 1,6 | 10 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 |
| | 52 | | | 1,5 | 10 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 |
| | 53 | | | 1,5 | 10 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 |
| | 54 | | | 1,5 | 10 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 |
| | 55 | | ∟ 50×5 | 1,4 | 5 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 |
| | 56 | | | 1,4 | 5 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 |
| | 57 | | | 1,2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| | 58 | | ∟ 40×4 | 1,2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| | 59 | Диафрагмы | | 1,6 | 4 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| | 60 | | ∟ 50×5 | 1,6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| | 61 | | ∟ 40×4 | 1,6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| | | Итого | | | | 466 | | 466 | | 466 | |
| Тросостойка | 64 | Пояс | ∟ 63×5 | 2,7 | 13 | 4 | 52 | 4 | 52 | 4 | 52 |
| | 65 | Раскосы | ∟ 40×4 | 1,3 | 3 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 |
| | 66 | | | 1,1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
| | 67 | | | 0,5 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
| | 68 | Узел крепления троса. | ∟ 50×5 | 0,2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 69 | | ∟ 70×6 | 0,6 | 4 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| | 70 | | ∟ 90×7 | 0,3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| | | Итого | | | | 96 | | 96 | | 96 | |
| Траверсы L=2,8 м (2 шт.) | 71 | Пояс | ∟ 63×5 | 2,3 | 11 | 4 | 44 | 4 | 44 | 4 | 44 |
| | 72 | Тяга | ∟ 50×5 | 2,5 | 9 | 4 | 36 | 4 | 36 | 4 | 36 |
| | 73 | Решетка боковой грани | ∟ 40×4 | 1,1 | 3 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 |
| | 74 | | | 0,5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | 75 | Решетка нижней грани | | 1,5 | 4 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| | 76 | | | 0,7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| | 77 | | | 0,8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| | 78 | | | 0,6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 79 | Фасонка | — 6 8 | 0,3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| | 80 | Распорка | ∟ 40×4 | 0,7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| | | Итого | | | | 124 | | 124 | | 124 | |
| Траверса L=5,3 м | 81 | Пояс | ∟ 70×6 | 4,8 | 31 | 2 | 62 | 2 | 62 | 2 | 62 |
| | 82 | Тяга | ∟ 50×5 | 4,9 | 18 | 2 | 36 | 2 | 36 | 2 | 36 |
| | 83 | Решётка боковой грани | ∟ 40×4 | 1,3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| | 84 | | | 0,8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| | 85 | | | 1,2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| | 86 | | | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 87 | | | 1,1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| | 88 | | | 0,3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| Наименован. конструкции | № элемента | Наименов. элемента | Сечение | Длина, м | Масса, кг | 3П110-3 кол-во | 3П110-3 масса | 3П110-3-3,2 кол-во | 3П110-3-3,2 масса | 3П110-3-8,5 кол-во | 3П110-3-8,5 масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Траверса L=5,3 м | 89 | Решетка нижней грани | ∟ 40×4 | 1,5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| | 90 | | | 0,9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | 91 | | | 1,4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| | 92 | | | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 93 | | | 1,3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| | 94 | | | 0,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 95 | | | 0,8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | 96 | | | 0,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 97 | Фасонка | — 6 8 | 0,3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| | 98 | Решетка верхней грани | ∟ 40×4 | 0,9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | 99 | | | 0,7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | 100 | | | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 101 | Фасонка | — 6 6 | 0,4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| | | Итого | | | | 153 | | 153 | | 153 | |
| Нижняя секция, H=5,3 м | 105 | Пояс | ∟ 90×7 | 5,3 | 51 | — | — | 4 | 204 | — | — |
| | 106 | Распорка | ∟ 70×6 | 2,1 | 13 | — | — | 4 | 52 | — | — |
| | 107 | Диафрагма | ∟ 45×4 | 2,9 | 8 | — | — | 2 | 16 | — | — |
| | 7 | Раскосы | ∟ 56×5 | 2,4 | 10 | — | — | 4 | 40 | — | — |
| | 8 | | ∟ 50×5 | 2,3 | 8 | — | — | 4 | 32 | — | — |
| | 9 | | | 2,3 | 8 | — | — | 4 | 32 | — | — |
| | 10 | | | 2,2 | 8 | — | — | 4 | 32 | — | — |
| | 11 | | | 2,1 | 8 | — | — | 4 | 32 | — | — |
| | 13 | Стыковые фасонки | — 6 6 | 0,3 | 2 | — | — | 8 | 16 | — | — |
| | 1 | Башмак | по чертежу | | 16 | — | — | 4 | 64 | — | — |
| | | Итого | | | | — | | 520 | | — | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Масса металла на опору | 2209 | 1943 | 1545 |
| Масса метизов | 106 | 98 | 82 |
| Масса наплавленного металла | 2 | 2 | 2 |
| Масса опоры без Zn покрытия | 2317 | 2043 | 1629 |
| Масса цинкового покрытия | 86 | 77 | 61 |
| Общая масса опоры | 2403 | 2120 | 1690 |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

## Ведомость метизов

| Диаметр | Наименование | Шифр | Длина мм | Количество, шт | | | Масса, кг | | | | ТУ, ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3П110-3 | 3П110-3-3,2 | 3П110-3-8,5 | одной штуки | 3П110-3 | 3П110-3-3.2 | 3П110-3-8.5 | |
| М14 | Болты | 14₁ | 35 | 170 | 170 | 166 | 0,0563 | 9.6 | 9.6 | 9.3 | ТУ14-4-1386-85 класс прочности 5.8 |
| | | 14₂ | 40 | 152 | 144 | 128 | 0,0646 | 9.8 | 9.3 | 8.3 | |
| М16 | | 16₁ | 40 | 28 | 28 | 28 | 0,0882 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| | | 16₂ | 45 | 88 | 88 | 56 | 0.0963 | 8.5 | 8.5 | 5.4 | |
| М20 | | 20₁ | 45 | 4 | 4 | 4 | 0.1577 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| | | (*) | 200 | 80 | 68 | 55 | 0.5646 | 45.2 | 38.4 | 31.0 | ГОСТ 7798-70* кл. прочности 4.6 |
| М14 | Гайки | | | 322 | 314 | 294 | 0.0245 | 7.9 | 7.7 | 7.2 | ГОСТ 5915-70* кл. прочности 4 |
| М16 | | | | 116 | 116 | 84 | 0.0332 | 3.9 | 3.9 | 2.8 | |
| М20 | | | | 164 | 140 | 114 | 0.0626 | 10.3 | 8.8 | 7.1 | |
| 14 | Шайбы | | | 322 | 314 | 294 | 0.0103 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | ГОСТ 11371-78 |
| 16 | | | | 116 | 116 | 84 | 0.0113 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | |
| 20 | | | | 4 | 4 | 4 | 0.0229 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 14 | Шайбы пружинные нормальные | | | 322 | 314 | 294 | 0.0054 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | ГОСТ 6402-70 |
| 16 | | | | 116 | 116 | 84 | 0.0080 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | |
| 20 | | | | 84 | 72 | 59 | 0.0158 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | |
| Итого | | | | | | | | 106 | 98 | 82 | |

*) Степ-болт для подъема на опору, комплектуется двумя гайками и одной пружинной шайбой.

## Оптимальная область применения

| NN п.п. | Напряжение Вл, кВ | Регион | Район гололеда | Марка провода | Пролеты, м | | | | | | | | | Применяемая анкерно-угловая опора |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 3П110-3 | | | 3П110-3-3.2 | | | 3П110-3-8.5 | | | |
| | | | | | Lгаб. | Lветр | Lвес | Lгаб | Lветр | Lвес | Lгаб | Lветр | Lвес | |
| 1 | 110 | 3 | II | АС70/11 | 330 | 330 | 415 | 285 | 330 | 415 | 220 | 330 | 415 | 1У110-1 |
| 2 | | | III | | 265 | 265 | 330 | 230 | 265 | 330 | 175 | 265 | 330 | |
| 3 | | | IV | | 220 | 185 | 275 | 185 | 185 | 275 | 145 | 185 | 275 | |

1. Ветровые и весовые пролёты пониженных опор приняты одинаковыми с опорами нормальной высоты.
2. Пролеты округлены до значений кратных 5 м.
3. Габаритные пролеты определены при длине гирлянды 1.4м.

## Перечень чертежей

| № п/п | Наименование чертежа | Номер чертежа |
|---|---|---|
| 1 | Монтажная схема | 3.407.2-156.1 05КМ |
| 2 | Геометрическая схема | 3.407.2-156.1 06КМ |
| 3 | Узлы | 3.407.2-156.1 07КМ |
| 4 | Расчетный лист | 3.407.2-156.1-08КМ |
| 5 | Общие примечания к монтажным схемам | 3.407.2-145.1 17КМ |

## Выборка металла

| Сортамент | Шифр опоры | | | Стали для районов с расчетной температурой С° | | | ГОСТ или ТУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3П110-3 | 3П110-3-3.2 | 3П110-3-8.5 | ≥-40° | ≥-50° | ≥-60° | |
| L 90×7 | 334 | 210 | 6 | С245 | С345-3 | С345-3 | ГОСТ 27772-88 |
| L 70×6 | 710 | 706 | 654 | | | | |
| L 63×5 | 96 | 96 | 132 | | | | |
| L 56×5** | 168 | 40 | 32 | | | | |
| L 50×5 | 260 | 252 | 124 | | | | |
| L 45×4 | 242 | 240 | 214 | | | | |
| L 40×4 | 290 | 290 | 290 | | | | |
| Итого L по ГОСТ 8509-86 | 2100 | 1834 | 1452 | | | | |
| — б 16 | 52 | 52 | 52 | С255 | С345-3 | С345-4 | |
| — б 8 | 9 | 9 | 9 | С245 | | С345-3 | |
| — б 6 | 48 | 48 | 32 | | | | |
| Итого листа ГОСТ 19903-74 | 109 | 109 | 93 | | | | |
| Всего: | 2209 | 1943 | 1545 | | | | |

**) При отсутствии поставок L 56×5 заменять L 63×5 при этом масса опор увеличится соответственно на 22, 5, 4 кг.

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№


| Изм | Кол.уч | Лист | № док. | Дата | Подпись |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Зам. | 149-91 | 01.08.91 | |

3.407.2-156.1 05КМ

Лист 3

Копировал Владимирова Е.Б.

Формат А2









М 1:50


Е-Е





Д-Д





Г-Г





В-В





I





II (VI)





III





IV





А-А




Нижняя секция, Н= 11,7м для ЗП110-3-8,5




Нижняя секция, Н= 5,3м для ЗП110-3-3,2





| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Н. контр. | Мудрова | | 10.08.88 | 3.407.2 - 156.1 ОВКМ | |
| Зав. НИЛКЭС | Горелов | | 10.08.88 | Промежуточная опора ЗП110-3 | Стадия: Р; Масса: —; Масштаб: 1:100; Лист 1; Листов 1 |
| ГИП | Штин | | 10.08.88 | | |
| Рук. гр-пы | Элькинд | | 10.08.88 | Геометрическая схема | «Энергосетьпроект» Северо-Западное отделение Ленинград |
| Проверил | Шенгелия | | 10.08.88 | | |
| Исполнил | Набель | | 10.08.88 | | |


Копировала Владимирова Е.Б.


Формат А 2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


2590/2








Нижняя секция, Н=11,7м для ЗП110-1-8,5




Нижняя секция, Н=5,3м для ЗП110-1-3,2




Условные обозначения:

12 / л.3 — номер узла / номер листа 07КМ, где узел изображен

12 / л.1 — номер узла / номер листа 07КМ, где узел обозначен


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Н. контр. | Мударова | | 18.01.96 | 3.407.2 - 156.1 07КМ | |
| Зав. НИЛКЭС | Горелов | | 18.01.96 | Промежуточная опора ЗП110-3 | Стадия: Р; Масса: —; Масштаб: 1:100 |
| ГИП | Штин | | 18.01.96 | | Лист 1; Листов 4 |
| Рук. гр-пы | Элькина | | 18.01.96 | Узлы | «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» Северо-Западное отделение Ленинград |
| Проверил | Элькина | | 18.01.96 | | |
| Исполнит. | Кабель | | 18.01.96 | | |

Копировала Владимирова Е.Б.


Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


1 / л.1





2 / л.1





3 / л.1





4 / л.1





13 / л.1





18 / л.1





7 / л.1





В-В





5 / л.1





6 / л.1




Л-Л




Г-Г




1. Все отверстия оговорены на чертеже
2. Неоговоренные обрезы - 1,5 d отв.
3. Все сварные швы h= 6 мм

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

3.407.2-156.1 07КМ


Лист 2

Копировала Владимирова Е.Б.

Формат А2


2590/2

11 / л.1





Г-Г


15 / л.1





8 / л.1





А-А




Б-Б





12 / л.1






Отв. ⌀17 для монтажа


1. Все отверстия оговорены на чертеже.
2. Неоговоренные обрезы - 1,5 d отв.


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №






































1. Все отверстия оговорены на чертеже.
2. Неоговорённые обрезы - 1,5 d отв.
   Все сварные швы h= 6 мм.





5-5




4-4




3-3



2-2








1-1



## Давление ветра на конструкцию опоры

| N п/п | Расчетные схемы / Часть опоры | Сх I | Сх I^а | | Сх II |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ветровая составляющая направлена перпендикулярно | | | |
| | | грани А | грани В | грани А | грани А |
| 1 | Тросостойка | 143 | 114 | 114 | 33 |
| 2 | Верхняя траверса | 22 | 48 | 22 | 5 |
| 3 | Верхняя секция | 446 | 357 | 357 | 104 |
| 4 | Нижняя траверса | 74 | 161 | 74 | 18 |
| 5 | Средняя секция | 692 | 554 | 554 | 162 |
| 6 | Нижняя секция | 610 | 488 | 488 | 142 |
| | Итого | 1987 | 1722 | 1609 | 464 |

## Схемы расчетных нагрузок

| NN схем | Характеристика схемы | Схема загружения |
|---|---|---|
| I | Провода и трос не оборваны и свободны от гололеда. Ветер направлен вдоль осей траверс. $t=-5°C$; $C=0$ $q^н_{пр}=50\frac{кгс}{м}$; $q^н_{тр}=64\frac{кгс}{м}$ $\ell_{ветр}=330$м; $\ell_{вес}=415$м II район гололеда Провод АС 70/11; трос С-50 |  |
| I^а | Провода и трос не оборваны и свободны от гололеда. Ветер направлен под $<45°$ к осям траверс. $t=-5°C$; $C=0$ $q^н_{пр}=50\frac{кгс}{м}$; $q^н_{тр}=64\frac{кгс}{м}$ $\ell_{ветр}=330$м; $\ell_{вес}=415$м II район гололеда Провод АС 70/11, трос С-50 |  |
| II | Провода и трос не оборваны и покрыты гололедом. Ветер направлен вдоль осей траверс. $t=-5°C$; $C=20$ мм $q^н_{пр}=14\frac{кгс}{м}$; $q_{тр}=17.6\frac{кгс}{м}$ $\ell_{ветр}=185$м; $\ell_{вес}=275$м Провод АС 70/11; трос С-50. IV р-н гололёда. |  |
| III | Оборван один провод, дающий наибольший крутящий момент на опору. Трос не оборван. $t=-5°C$, $C=0$; $q^н=0$ $\ell_{ветр}=330$м; $\ell_{вес.}=415$м II район гололёда. Провод АС 70/11; Трос С-50 |  |
| IV | Оборван один трос Провода не оборваны $t=-5°C$; $C=0$ $q^н=0$ $\ell_{ветр}=330$м; $\ell_{вес}=415$м Провод АС 70/11, Трос С-50 II район гололёда. |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Н. контр. | Шенгелия | | |
| ЗовНИИЭС | Горелов | | |
| ГИП | Штин | | |
| Рук. гр-пы | Элькина | | |
| Проверил | Шенгелия | | |
| Исполнит | Шетникова | | |

3.407.2-156.1 08КМ

Промежуточная опора 3П 110-3

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | — | 1:100 |
| Лист 1 | Листов 4 | |

Расчетный лист

«Энергосетьпроект» Северо-Западное отделение Ленинград

Копировала Владимирова Е.Б.

Формат А2

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

# ПОДБОР СОРТАМЕНТА ОПОРЫ 3П110-3

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТ

| Часть опоры | Обозначение элемента | Максимальное сжимающее усилие [Т] | Максимальное растягивающее усилие [Т] | Усилие N(М) СНиП II-23-81 ч.2 стр.53. [Т] | Усилие N(МФ) [Т] | Поправочный коэффициент ALFA | Изгибающий момент [Т м] | Вариант | Схема | Сечение | Риска [мм] | Площадь сечения элемента брутто [см²] | Площадь сечения элемента нетто [см²] | Момент сопротивления [см³] | Радиус инерции I(x) [см] | Радиус инерции I(min) [см] | Длина элемента по геометрической схеме DL(м) (пояс) | DL(Ф) DL(С) [см] | L(Ф) [см] | Коэффициент расчетной длины MU | Гибкость LAMBDA | Предельная гибкость [LAMBDA] | Коэффициент FI | К-нт условий работы GAMA | Напряжение SIGMA кг/см.кв. | Расчетное сопротивление кг/см.кв. | Болты: количество и диаметр | Болты: несущая способность [Т] | Болты: примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Нижняя секция Н=8,5м | Ц 1 | -14.23 | | 14.23 | 0.54 | 1.007 | | 1 | I° | L 90×7 | 40.0 | 12.30 | | | 2.77 | 1.78 | 210 | | | 1.14 | 86 | 120 | 0.64 | 0.80 | 2032 | 2450 | 4М16 | 14.48 | |
| | Р 1 | -0.82 | 0.82 | 11.95 | 0.37 | 1.000 | | 1 | I | L 56×5 | 28.0 | 5.41 | 4.54 | | 1.72 | 1.10 | 210 | 251 | 251 | 0.82 | 187 | 200 | 0.18 | 0.75 | 1123 | 2450 | 1М16 | 2.95 | СМ |
| | Р 2 | -0.80 | 0.80 | 11.58 | 0.37 | 1.000 | | 1 | I | L 56×5 | 28.0 | 5.41 | 4.63 | | 1.72 | 1.10 | 210 | 245 | 245 | 0.82 | 182 | 200 | 0.19 | 0.75 | 1032 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | Р 3 | -0.78 | 0.78 | 11.22 | 0.38 | 1.000 | | 1 | I | L 56×5 | 28.0 | 5.41 | 4.63 | | 1.72 | 1.10 | 220 | 242 | 242 | 0.82 | 180 | 200 | 0.20 | 0.75 | 991 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | Р 4 | -0.77 | 0.77 | 10.83 | 0.38 | 1.000 | | 1 | I | L 56×5 | 28.0 | 5.41 | 4.63 | | 1.72 | 1.10 | 220 | 236 | 236 | 0.82 | 176 | 200 | 0.20 | 0.75 | 948 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | Р 5 | -0.75 | 0.75 | 10.45 | 0.38 | 1.000 | | 1 | I | L 50×5 | 25.0 | 4.80 | 4.02 | | 1.53 | 0.98 | 220 | 230 | 230 | 0.82 | 192 | 200 | 0.17 | 0.75 | 1212 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | Р 6 | -0.76 | 0.76 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | II | L 50×5 | 25.0 | 4.80 | 4.02 | | 1.53 | 0.98 | 220 | 225 | 225 | 0.82 | 188 | 200 | 0.18 | 0.75 | 1163 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | Р 7 | -0.77 | 0.77 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | II | L 50×5 | 25.0 | 4.80 | 4.02 | | 1.53 | 0.98 | 200 | 215 | 215 | 0.82 | 179 | 200 | 0.20 | 0.75 | 1085 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | Р 8 | -0.80 | 0.80 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | II | L 50×5 | 25.0 | 4.80 | 4.02 | | 1.53 | 0.98 | 200 | 209 | 209 | 0.82 | 175 | 200 | 0.21 | 0.75 | 1077 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | Р' 1 | -0.73 | 0.73 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | II | L 56×5 | 28.0 | 5.41 | 4.54 | | 1.72 | 1.10 | 210 | 251 | 251 | 0.82 | 187 | 187 | 0.18 | 0.75 | 1000 | 2450 | 1М16 | 2.95 | СМ |
| | Р' 2 | -0.75 | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | II | L 56×5 | 28.0 | 5.41 | 4.63 | | 1.72 | 1.10 | 210 | 245 | 245 | 0.82 | 182 | 200 | 0.19 | 0.75 | 976 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | Р' 3 | -0.79 | 0.79 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | II | L 56×5 | 28.0 | 5.41 | 4.63 | | 1.72 | 1.10 | 220 | 242 | 242 | 0.82 | 180 | 200 | 0.20 | 0.75 | 993 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | Р' 4 | -0.82 | 0.82 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | II | L 56×5 | 28.0 | 5.41 | 4.63 | | 1.72 | 1.10 | 220 | 236 | 236 | 0.82 | 176 | 200 | 0.20 | 0.75 | 985 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | Р' 5 | -0.85 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | II | L 50×5 | 25.0 | 4.80 | 4.02 | | 1.53 | 0.98 | 220 | 230 | 230 | 0.82 | 192 | 197 | 0.17 | 0.75 | 1367 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | Р' 6 | -0.88 | 0.88 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | II | L 50×5 | 25.0 | 4.80 | 4.02 | | 1.53 | 0.98 | 220 | 225 | 225 | 0.82 | 188 | 197 | 0.18 | 0.75 | 1359 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | Р' 7 | -0.90 | 0.90 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | II | L 50×5 | 25.0 | 4.80 | 4.02 | | 1.53 | 0.98 | 200 | 215 | 215 | 0.82 | 179 | 199 | 0.20 | 0.75 | 1268 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | Р' 8 | -0.93 | 0.93 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | II | L 50×5 | 25.0 | 4.80 | 4.02 | | 1.53 | 0.98 | 200 | 209 | 209 | 0.82 | 175 | 199 | 0.21 | 0.75 | 1259 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| Средняя секция Н=11,7м | Ц 2 | -10.15 | | 10.15 | 0.40 | 1.007 | 0.017 | 1 | I° | L 70×6 | 35.0 | 8.15 | | 5.67 | 2.15 | 1.38 | 170 | | | 1.14 | 90 | 120 | 0.61 | 1.00 | 2355 | 2450 | 4М16 | 14.48 | |
| | Р 9 | -0.80 | 0.80 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | II | L 46×4 | 22.5 | 3.48 | 2.86 | | 1.38 | 0.89 | 170 | 198 | 198 | 0.82 | 182 | 193 | 0.19 | 0.75 | 1602 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | Р 10 | -0.83 | 0.83 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | II | L 45×4 | 22.5 | 3.48 | 2.86 | | 1.38 | 0.89 | 170 | 193 | 193 | 0.82 | 178 | 194 | 0.20 | 0.75 | 1588 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | Р 11 | -0.87 | 0.87 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | II | L 45×4 | 22.5 | 3.48 | 2.86 | | 1.38 | 0.89 | 180 | 191 | 191 | 0.82 | 175 | 193 | 0.20 | 0.75 | 1630 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | Р 12 | -0.91 | 0.91 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | II | L 45×4 | 22.5 | 3.48 | 2.86 | | 1.38 | 0.89 | 180 | 186 | 186 | 0.82 | 171 | 193 | 0.21 | 0.75 | 1619 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | Р 13 | -0.94 | 0.94 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | II | L 45×4 | 22.5 | 3.48 | 2.86 | | 1.38 | 0.89 | 180 | 182 | 182 | 0.82 | 167 | 193 | 0.22 | 0.75 | 1609 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | Р 14 | -0.98 | 0.98 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | II | L 45×4 | 22.5 | 3.48 | 2.86 | | 1.38 | 0.89 | 180 | 177 | 177 | 0.82 | 163 | 193 | 0.24 | 0.75 | 1601 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | Р 15 | -1.03 | 1.03 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | II | L 45×4 | 22.5 | 3.48 | 2.86 | | 1.38 | 0.89 | 180 | 172 | 172 | 0.82 | 158 | 193 | 0.25 | 0.75 | 1580 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | Р 16 | -1.08 | 1.08 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | II | L 45×4 | 22.5 | 3.48 | 2.86 | | 1.38 | 0.89 | 180 | 168 | 168 | 0.82 | 154 | 193 | 0.26 | 0.75 | 1591 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | Р 17 | -1.11 | 1.11 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | II | L 45×4 | 22.5 | 3.48 | 2.86 | | 1.38 | 0.89 | 170 | 161 | 161 | 0.82 | 148 | 194 | 0.28 | 0.75 | 1519 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | Р 18 | -1.17 | 1.17 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | II | L 45×4 | 22.5 | 3.48 | 2.86 | | 1.38 | 0.89 | 170 | 157 | 157 | 0.82 | 144 | 194 | 0.30 | 0.75 | 1498 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | Р 19 | -1.18 | 1.18 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | II | L 40×4 | 20.0 | 3.08 | 2.46 | | 1.22 | 0.78 | 150 | 147 | 147 | 0.82 | 156 | 187 | 0.26 | 0.75 | 1974 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | Р 20 | -1.24 | 1.24 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | II | L 40×4 | 20.0 | 3.08 | 2.46 | | 1.22 | 0.78 | 150 | 144 | 144 | 0.82 | 151 | 188 | 0.27 | 0.75 | 1966 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | Р 21 | -1.27 | 1.27 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | II | L 40×4 | 20.0 | 3.08 | 2.46 | | 1.22 | 0.78 | 140 | 137 | 137 | 0.82 | 144 | 189 | 0.30 | 0.75 | 1856 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | Р 22 | -1.33 | 1.33 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | II | L 40×4 | 20.0 | 3.08 | 2.46 | | 1.22 | 0.78 | 140 | 134 | 134 | 0.82 | 140 | 189 | 0.31 | 0.75 | 1848 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | Р' 9 | -0.94 | 0.94 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | II | L 45×4 | 22.5 | 3.48 | 2.86 | | 1.38 | 0.89 | 170 | 198 | 198 | 0.82 | 182 | 189 | 0.19 | 0.75 | 1873 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | Р' 10 | -0.97 | 0.97 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | II | L 45×4 | 22.5 | 3.48 | 2.86 | | 1.38 | 0.89 | 170 | 193 | 193 | 0.82 | 178 | 189 | 0.20 | 0.75 | 1856 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | Р' 11 | -1.02 | 1.02 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | II | L 45×4 | 22.5 | 3.48 | 2.86 | | 1.38 | 0.89 | 180 | 191 | 191 | 0.82 | 175 | 188 | 0.20 | 0.75 | 1905 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | Р' 12 | -1.06 | 1.06 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | II | L 45×4 | 22.5 | 3.48 | 2.86 | | 1.38 | 0.89 | 180 | 186 | 186 | 0.82 | 171 | 189 | 0.21 | 0.75 | 1892 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

## ПОДБОР СОРТАМЕНТА ОПОРЫ 3П110-3

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средняя секция (продолжение) | D' 13 | -1.10 | 1.10 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | III | L 45×4 | 22.5 | 3.48 | 2.86 | | 1.38 | 0.89 | 180 | 182 | 182 | 0.82 | 167 | 189 | 0.22 | 0.75 | 1881 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | D' 14 | -1.15 | 1.15 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | III | L 45×4 | 22.5 | 3.48 | 2.86 | | 1.38 | 0.89 | 180 | 177 | 177 | 0.82 | 163 | 189 | 0.24 | 0.75 | 1871 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | D' 15 | -1.20 | 1.20 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | III | L 45×4 | 22.5 | 3.48 | 2.86 | | 1.38 | 0.89 | 180 | 172 | 172 | 0.82 | 158 | 189 | 0.25 | 0.75 | 1864 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | D' 16 | -1.26 | 1.26 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | III | L 45×4 | 22.5 | 3.48 | 2.86 | | 1.38 | 0.89 | 180 | 168 | 168 | 0.82 | 154 | 189 | 0.26 | 0.75 | 1858 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | D' 17 | -1.30 | 1.30 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | III | L 45×4 | 22.5 | 3.48 | 2.86 | | 1.38 | 0.89 | 170 | 161 | 161 | 0.82 | 148 | 191 | 0.28 | 0.75 | 1769 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | D' 18 | -1.37 | 1.37 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | III | L 45×4 | 22.5 | 3.48 | 2.86 | | 1.38 | 0.89 | 170 | 157 | 157 | 0.82 | 144 | 191 | 0.30 | 0.75 | 1765 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | D' 19 | -1.38 | 1.38 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | III | L 40×4 | 20.0 | 3.08 | 2.46 | | 1.22 | 0.78 | 150 | 147 | 147 | 0.82 | 155 | 182 | 0.26 | 0.75 | 2307 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | D' 20 | -1.45 | 1.45 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | III | L 40×4 | 20.0 | 3.08 | 2.46 | | 1.22 | 0.78 | 150 | 144 | 144 | 0.82 | 151 | 182 | 0.27 | 0.75 | 2298 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | D' 21 | -1.48 | 1.48 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | III | L 40×4 | 20.0 | 3.08 | 2.46 | | 1.22 | 0.78 | 140 | 137 | 137 | 0.82 | 144 | 184 | 0.30 | 0.75 | 2178 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | D' 22 | -1.55 | 1.55 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | III | L 40×4 | 20.0 | 3.08 | 2.46 | | 1.22 | 0.78 | 140 | 134 | 134 | 0.82 | 140 | 184 | 0.31 | 0.75 | 2160 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| Верхняя секция H=7.8 м | U 3 | -5.81 | | 6.81 | 0.40 | 1.009 | | 3 | II | L 70×6 | 35.0 | 8.15 | | | 2.15 | 1.38 | 180 | | | 1.14 | 95 | 120 | 0.57 | 0.90 | 1634 | 2450 | 4М16 | 14.48 | |
| | D 23 | -1.47 | 1.47 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | III | L 45×4 | 22.5 | 3.48 | 2.86 | | 1.38 | 0.89 | 180 | 143 | 143 | 0.82 | 131 | 182 | 0.35 | 0.75 | 1610 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | D 24 | -1.47 | 1.47 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | III | L 45×4 | 22.5 | 3.48 | 2.86 | | 1.38 | 0.89 | 90 | 143 | 143 | 0.82 | 131 | 182 | 0.35 | 0.75 | 1610 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | D 25 | -1.27 | 1.27 | 6.12 | 2.35 | 1.039 | | 3 | II | L 40×4 | 20.0 | 3.08 | 2.46 | | 1.22 | 0.78 | 100 | 74 | 148 | 0.94 | 89 | 200 | 0.61 | 0.75 | 936 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | D 26 | -0.83 | 0.83 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | III | L 40×4 | 20.0 | 3.08 | 2.46 | | 1.22 | 0.78 | 200 | 148 | 148 | 0.82 | 156 | 197 | 0.26 | 0.75 | 1382 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | D 27 | -0.83 | 0.83 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | III | L 40×4 | 20.0 | 3.08 | 2.46 | | 1.22 | 0.78 | 200 | 148 | 148 | 0.82 | 156 | 197 | 0.26 | 0.75 | 1382 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | D 28 | -0.83 | 0.83 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | III | L 40×4 | 20.0 | 3.08 | 2.46 | | 1.22 | 0.78 | 200 | 148 | 148 | 0.82 | 156 | 197 | 0.26 | 0.75 | 1388 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | D 29 | -0.83 | 0.83 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | III | L 40×4 | 20.0 | 3.08 | 2.46 | | 1.22 | 0.78 | 100 | 148 | 148 | 0.82 | 156 | 197 | 0.26 | 0.75 | 1399 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | D 30 | -1.04 | 1.04 | 3.03 | 0.22 | 1.000 | | 3 | II | L 40×4 | 20.0 | 3.08 | 2.46 | | 1.22 | 0.78 | 90 | 78 | 155 | 0.93 | 93 | 200 | 0.59 | 0.75 | 765 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | D' 23 | -1.77 | 1.77 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | III | L 45×4 | 22.5 | 3.48 | 2.86 | | 1.38 | 0.89 | 180 | 143 | 143 | 0.82 | 131 | 188 | 0.36 | 0.75 | 1884 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | D' 24 | -1.77 | 1.77 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | III | L 45×4 | 22.5 | 3.48 | 2.86 | | 1.38 | 0.89 | 90 | 143 | 143 | 0.82 | 131 | 188 | 0.36 | 0.75 | 1884 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | D' 25 | -1.11 | 1.11 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | III | L 40×4 | 20.0 | 3.08 | 2.46 | | 1.22 | 0.78 | 100 | 148 | 148 | 0.82 | 156 | 189 | 0.26 | 0.75 | 1848 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | D' 26 | -1.11 | 1.11 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | III | L 40×4 | 20.0 | 3.08 | 2.46 | | 1.22 | 0.78 | 200 | 148 | 148 | 0.82 | 156 | 189 | 0.26 | 0.75 | 1848 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | D' 27 | -1.11 | 1.11 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | III | L 40×4 | 20.0 | 3.08 | 2.46 | | 1.22 | 0.78 | 200 | 148 | 148 | 0.82 | 156 | 189 | 0.26 | 0.75 | 1848 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | D' 28 | -1.11 | 1.11 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | III | L 40×4 | 20.0 | 3.08 | 2.46 | | 1.22 | 0.78 | 200 | 148 | 148 | 0.82 | 156 | 189 | 0.26 | 0.75 | 1848 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | D' 29 | -1.11 | 1.11 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | III | L 40×4 | 20.0 | 3.08 | 2.46 | | 1.22 | 0.78 | 100 | 148 | 148 | 0.82 | 156 | 188 | 0.26 | 0.75 | 1848 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | D' 30 | -0.49 | 0.49 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | IV | L 40×4 | 20.0 | 3.08 | 2.46 | | 1.22 | 0.78 | 90 | 155 | 155 | 0.82 | 163 | 200 | 0.24 | 0.75 | 884 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | S 1 | -2.82 | | 6.21 | 0.95 | 1.018 | | 3 | II | L 70×6 | 40.0 | 8.15 | 7.22 | | 2.15 | 1.38 | 180 | 112 | 112 | 1.00 | 81 | 120 | 0.68 | 0.90 | 596 | 2450 | 2М14 | 5.54 | СР |
| | S 2 | -0.70 | 0.70 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | III | L 50×5 | 25.0 | 4.80 | 4.025 | | 1.53 | 0.98 | 180 | 112 | 112 | 0.80 | 91 | 200 | 0.60 | 0.75 | 325 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | S 3 | -1.60 | | 2.90 | 0.79 | 1.032 | | 3 | II | L 70×6 | 40.0 | 8.15 | 7.22 | | 2.15 | 1.38 | 180 | 112 | 112 | 1.00 | 81 | 120 | 0.68 | 0.75 | 372 | 2450 | 2М14 | 5.54 | СР |
| | S 4 | -0.88 | 0.88 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | III | L 50×6 | 25.0 | 4.80 | 3.92 | | 1.53 | 0.98 | 180 | 112 | 112 | 0.80 | 91 | 200 | 0.60 | 0.75 | 407 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | T 1 | | 2.03 | | | | | 3 | II | L 70×6 | 40.0 | 8.15 | 7.22 | | 2.15 | 1.38 | 180 | 112 | 112 | 1.00 | 81 | 250 | | 0.90 | 312 | 2450 | 1М14 | 3.08 | СР |
| | T 2 | | 1.39 | | | | | 3 | II | L 70×6 | 40.0 | 8.15 | 7.22 | | 2.15 | 1.38 | 180 | 112 | 112 | 1.00 | 81 | 250 | | 0.90 | 214 | 2450 | 1М14 | 3.08 | СР |
| | K 1 | -0.66 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | III | L 40×4 | 20.0 | 3.08 | 2.46 | | 1.22 | 0.78 | 180 | 81 | 162 | 1.00 | 104 | 200 | 0.51 | 0.75 | 560 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | K 2 | -0.57 | 0.57 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | III | L 50×5 | 25.0 | 4.80 | 4.025 | | 1.53 | 0.98 | 180 | 162 | 162 | 1.00 | 165 | 199 | 0.23 | 0.75 | 688 | 2450 | 1М16 | 2.58 | СМ |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

# Подбор сортамента опоры 3П110-3

Расчетный лист (продолжение)


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трассостойка | Ч 4 | -0.86 | | 0.86 | -0.04 | 1.000 | | 3 | III | L 56×5 | 28.0 | 5.41 | | | 1.72 | 1.10 | 179 | | | 1.14 | 118 | 120 | 0.43 | 0.90 | 414 | 2450 | | | |
| | D 31 | -0.16 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | IV | L 40×4 | 20.0 | 3.08 | 2.46 | | 1.22 | 0.78 | 179 | 124 | 124 | 0.82 | 130 | 200 | 0.36 | 0.75 | 186 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | D 32 | -0.29 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | IV | L 40×4 | 20.0 | 3.08 | 2.46 | | 1.22 | 0.78 | 179 | 107 | 107 | 0.85 | 116 | 200 | 0.44 | 0.75 | 286 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | D 33 | -0.72 | 0.72 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | IV | L 40×4 | 20.0 | 3.08 | 2.46 | | 1.22 | 0.78 | 154 | 83 | 83 | 0.91 | 97 | 200 | 0.56 | 0.75 | 553 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | D' 31 | -0.25 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | IV | L 40×4 | 20.0 | 3.08 | 2.46 | | 1.22 | 0.78 | 179 | 124 | 124 | 0.82 | 130 | 200 | 0.36 | 0.75 | 295 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | D' 32 | -0.46 | 0.46 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | IV | L 40×4 | 20.0 | 3.08 | 2.46 | | 1.22 | 0.78 | 179 | 107 | 107 | 0.85 | 116 | 200 | 0.44 | 0.75 | 454 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | D' 33 | -1.14 | 1.14 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 1 | IV | L 40×4 | 20.0 | 3.08 | 2.46 | | 1.22 | 0.78 | 154 | 83 | 83 | 0.91 | 97 | 200 | 0.56 | 0.75 | 877 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


СМ - СМЯТИЕ БОЛТА
СР - СРЕЗ БОЛТА
СМ*, СР* - НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ БОЛТА ПРИ ОБРЕЗЕ 2d
МК - ПРОЧНОСТЬ МЕСТА КРЕПЛЕНИЯ

## Примечания:


1. Напряжения в поясах ствола $U_2$; $U_3$ определены с учетом изгибающего момента от эксцентриситета в стыке поясов.
2. Усилия в элементах определены по максимальным нагрузкам из всей области применения, при этом вариант (графа 9) соответствует порядковому номеру условия по таблице „Оптимальная область применения", приведенной на монтажной схеме.
3. Расчёт траверс см. расчётный лист опоры 3П110-1.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №






Г—Г (К—К)





В—В





Е—Е





Д—Д





3П 110-2





3П110-2-3,2





3П110-2-8,5





К—К





Б—Б





План расположения анкерных болтов





Нижняя секция, Н=5,3м, для 3П110-2-3,2









Нижняя секция, Н=11,7м, для 3П110-2-8,5


Л—Л





Ж—Ж




А—А




| | | | |
|---|---|---|---|
| Н.контр. | Мудрова | | 18.09.86 |
| Зав.нилкэс | Горелов | | 18.09.86 |
| ГИП | Штин | | 18.09.86 |
| Рук.гр. | Элькина | | 18.09.86 |
| Проверил | Шенгелия | | 18.09.86 |
| Испалнил | Набель | | 18.09.86 |

3.407.2-156.1 09КМ

Промежуточная опора 3П110-2

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | — | 1:100 |

Лист 1 | Листов 3

Монтажная схема

„ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" Северо-Западное отделение Ленинград

Копировал: Полье

Формат А2

# Ведомость элементов

| Наимен. констр. | № элемента | Наимен. элемента | Сечение | Длина, м | Масса, кг | 3П110-2 Кол-во | 3П110-2 Масса | 3П110-2-3,2 Кол-во | 3П110-2-3,2 Масса | 3П110-2-8.5 Кол-во | 3П110-2-8.5 Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Нижняя секция, Н=8,5м | 1 | Башмак | по чертежу | 27 | 4 | 4 | 108 | — | — | — | — |
| | 2 | Пояс | ∟100×7 | 8,5 | 92 | 4 | 368 | — | — | — | — |
| | 3 | Распорка | ∟90×7 | 3,0 | 29 | 4 | 116 | — | — | — | — |
| | 4 | Раскосы | ∟80×6 | 3,4 | 25 | 4 | 100 | — | — | — | — |
| | 5 | | | 3,3 | 21 | 4 | 84 | — | — | — | — |
| | 6 | | ∟70×6 | 3,3 | 21 | 4 | 84 | — | — | — | — |
| | 7 | | | 3,1 | 20 | 4 | 80 | — | — | — | — |
| | 8 | | | 3,1 | 15 | 4 | 60 | — | — | — | — |
| | 9 | | | 2,9 | 14 | 4 | 56 | — | — | — | — |
| | 10 | | ∟63×5 | 2,8 | 13 | 4 | 52 | — | — | — | — |
| | 11 | | | 2,7 | 13 | 4 | 52 | — | — | — | — |
| | 12 | диафраг. | ∟70×6 | 4,3 | 27 | 2 | 54 | — | — | — | — |
| | 13 | стыковая фасонка | —δ8 | 0,3 | 2 | 4 | 8 | — | — | — | — |
| | | Итого | | | | 1222 | | — | | — | |
| Средняя секция, Н=11,7м | 16 | Пояс | ∟90×7 | 11,7 | 113 | 4 | 452 | 4 | 452 | 4 | 452 |
| | 17 | Раскосы | ∟56×5 | 2,5 | 11 | 4 | 44 | 4 | — | — | — |
| | 18 | | | 2,5 | 11 | 4 | 44 | 4 | 44 | 4 | 44 |
| | 19 | | | 2,3 | 10 | 4 | 40 | 4 | 40 | 4 | 40 |
| | 20 | | | 2,4 | 10 | 4 | 40 | 4 | 40 | 4 | 40 |
| | 21 | | ∟50×5 | 2,1 | 8 | 4 | 32 | 4 | 32 | 4 | 32 |
| | 22 | | | 2,2 | 8 | 4 | 32 | 4 | 32 | 4 | 32 |
| | 23 | | | 2,0 | 7 | 4 | 28 | 4 | 28 | 4 | 28 |
| | 24 | | | 2,0 | 7 | 4 | 28 | 4 | 28 | 4 | 28 |
| | 25 | | | 1,8 | 7 | 4 | 28 | 4 | 28 | 4 | 28 |
| | 26 | | | 1,8 | 7 | 4 | 28 | 4 | 28 | 4 | 28 |
| | 27 | | | 1,7 | 6 | 4 | 24 | 4 | 24 | 4 | 24 |
| | 28 | | | 1,6 | 6 | 4 | 24 | 4 | 24 | 4 | 24 |
| | 29 | | | 1,5 | 6 | 4 | 24 | 4 | 24 | 4 | 24 |
| | 30 | | | 1,4 | 5 | 4 | 20 | 4 | 20 | 4 | 20 |
| | 31 | фасонки | —δ8 | 0,3 | 2 | 4 | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 |
| | 109 | Распорка | ∟70×6 | 2,4 | 15 | — | — | — | — | 4 | 60 |
| | 110 | диафраг. | ∟50×5 | 3,4 | 13 | — | — | — | — | 2 | 26 |
| | 1 | Башмак | по чертежу | 27 | | — | — | — | — | 4 | 108 |
| | 111 | Раскос | ∟70×6 | 2,5 | 16 | — | — | — | — | 4 | 64 |
| | | Итого | | | | 896 | | 896 | | 1110 | |
| Верхняя секция, Н=12,0м | 37 | Пояс | ∟80×6 | 12,2 | 90 | 4 | 360 | 4 | 360 | 4 | 360 |
| | 38 | Раскосы | ∟50×5 | 1,5 | 6 | 4 | 24 | 4 | 24 | 4 | 24 |
| | 39 | | | 1,5 | 6 | 4 | 24 | 4 | 24 | 4 | 24 |
| | 40 | | ∟45×4 | 1,5 | 4 | 8 | 32 | 8 | 32 | 8 | 32 |
| | 41 | | ∟50×5 | 1,5 | 6 | 8 | 48 | 8 | 48 | 8 | 48 |
| | 42 | | | 1,5 | 6 | 8 | 48 | 8 | 48 | 8 | 48 |
| | 43 | | ∟56×5 | 1,6 | 7 | 4 | 28 | 4 | 28 | 4 | 28 |
| | 44 | | ∟45×4 | 1,6 | 4 | 8 | 32 | 8 | 32 | 8 | 32 |
| | 45 | | ∟50×5 | 1,6 | 6 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 |
| | 46 | | | 1,6 | 6 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 |
| | 47 | | | 1,6 | 6 | 8 | 48 | 8 | 48 | 8 | 48 |
| | 48 | | | 1,6 | 4 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| | 49 | Распорка | ∟50×5 | 1,2 | 5 | 4 | 20 | 4 | 20 | 4 | 20 |
| Верхняя секция, Н=12,0м | 50 | Распорки | ∟70×6 | 1,7 | 11 | 4 | 44 | 4 | 44 | 4 | 44 |
| | 51 | | | 1,7 | 11 | 2 | 22 | 2 | 22 | 2 | 22 |
| | 52 | | | 1,5 | 10 | 4 | 40 | 4 | 40 | 4 | 40 |
| | 53 | | | 1,5 | 10 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 |
| | 54 | | ∟50×5 | 1,5 | 6 | 4 | 24 | 4 | 24 | 4 | 24 |
| | 55 | | | 1,5 | 6 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 |
| | 56 | | | 1,5 | 6 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 |
| | 57 | | | 1,5 | 4 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 |
| | 58 | диафрагмы | ∟50×5 | 1,7 | 6 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 |
| | 59 | | ∟40×4 | 1,7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| | 60 | | | 1,7 | 4 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| | 69 | | ∟45×4 | 1,7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| | | Итого | | | | 910 | | 910 | | 910 | |
| Тросостойка | 61 | Пояс | ∟63×5 | 3,5 | 17 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 |
| | 62 | Раскосы | ∟40×4 | 1,3 | 3 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 |
| | 63 | | | 1,1 | 3 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 |
| | 64 | | | 1,1 | 3 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 |
| | 65 | | | 0,5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | 66 | Узел крепл. троса | ∟50×5 | 0,2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 67 | | ∟70×6 | 0,6 | 4 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| | 68 | | ∟90×7 | 0,3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| | | Итого | | | | 124 | | 124 | | 124 | |
| Траверсы L=2,8м (4 шт.) | 71 | Пояс | ∟63×5 | 2,3 | 11 | 8 | 88 | 8 | 88 | 8 | 88 |
| | 72 | Тяга | ∟50×5 | 2,4 | 9 | 8 | 72 | 8 | 72 | 8 | 72 |
| | 73 | Решетка боковой грани | ∟40×4 | 1,0 | 2 | 8 | 16 | 8 | 16 | 8 | 16 |
| | 74 | | | 0,4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | 75 | Решетка нижней грани | | 1,4 | 3 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 |
| | 76 | | | 0,7 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
| | 77 | | | 0,8 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
| | 78 | | | 0,5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | 79 | фасонка | —δ8 | 0,3 | 3 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 |
| | 80 | Распорка | ∟40×4 | 0,7 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
| | | Итого | | | | 236 | | 236 | | 236 | |
| Траверсы L=5,3м | 81 | Пояс | ∟70×6 | 4,7 | 30 | 4 | 120 | 4 | 120 | 4 | 120 |
| | 82 | Тяга | ∟50×5 | 4,8 | 18 | 4 | 72 | 4 | 72 | 4 | 72 |
| | 83 | Решетка боковой грани | ∟40×4 | 1,2 | 3 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 |
| | 84 | | | 0,8 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
| | 85 | | | 1,1 | 3 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 |
| | 86 | | | 0,5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | 87 | | | 1,0 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
| | 88 | | | 0,3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Траверсы L=5,3м (2 шт.) | 89 | Решетка нижней грани | ∟40×4 | 1,6 | 4 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| | 90 | | | 1,0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| | 91 | | | 1,4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| | 92 | | | 0,7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| | 93 | | | 1,3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| | 94 | | | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 95 | | | 0,9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| | 96 | | | 0,4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 97 | фасонка | ∟δ8 | 0,3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| | 98 | Распорки | ∟40×4 | 1,0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| | 99 | | | 0,8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| | 100 | | | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 101 | фасонка | ∟δ8 | 0,4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
| | | Итого | | | | 300 | | 300 | | 300 | |
| Нижняя секция Н=5,3м | 105 | Пояс | ∟100×7 | 5,3 | 57 | — | — | 4 | 228 | — | — |
| | 106 | Распорка | ∟80×6 | 2,9 | 21 | — | — | 4 | 84 | — | — |
| | 107 | диафрагм | ∟63×5 | 4,0 | 19 | — | — | 2 | 38 | — | — |
| | 108 | Раскосы | ∟80×6 | 3,1 | 23 | — | — | 4 | 92 | — | — |
| | 8 | | | 3,1 | 15 | — | — | 4 | 60 | — | — |
| | 9 | | ∟63×5 | 2,9 | 14 | — | — | 4 | 56 | — | — |
| | 10 | | | 2,8 | 13 | — | — | 4 | 52 | — | — |
| | 11 | | | 2,7 | 13 | — | — | 4 | 52 | — | — |
| | 13 | стыковая фасонка | —δ8 | 0,3 | 2 | — | — | 4 | 8 | — | — |
| | 1 | Башмак | по чертежу | 27 | | — | — | 4 | 108 | — | — |
| | | Итого | | | | — | | 778 | | — | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Масса металла на опору | 3688 | 3244 | 2680 |
| Масса метизов | 217 | 198 | 175 |
| Масса наплавленного металла | 1 | 1 | 1 |
| Масса опоры без Zn покрытия | 3906 | 3443 | 2856 |
| Масса цинкового покрытия | 144 | 127 | 104 |
| Общая масса опоры | 4050 | 3570 | 2960 |

## Ведомость метизов

| Диаметр | Наименование | Шифр | Длина, мм | Количество, шт ЗП 110-2 | ЗП 110-2-3.2 | ЗП 110-2-8.5 | Масса, кг Одной штуки | ЗП 110-2 | ЗП 110-2-3.2 | ЗП 110-2-8.5 | ТУ ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М14 | Болты | 14₁ | 35 | 209 | 209 | 209 | 0.0563 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | ТУ14-4-1386-86 класс прочн. 5.8 |
| | | 14₂ | 40 | 166 | 166 | 150 | 0.0646 | 10.7 | 10.7 | 9.7 | |
| | | 14₃ | 45 | 18 | 14 | 6 | 0.0706 | 1.3 | 1.0 | 0.4 | |
| М16 | | 16₁ | 40 | 52 | 52 | 52 | 0.0882 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | |
| | | 16₂ | 45 | 158 | 154 | 134 | 0.0962 | 15.2 | 14.8 | 12.9 | |
| М20 | | 20₁ | 45 | 16 | 16 | 16 | 0.1577 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| | | 20₂ | 50 | 4 | 4 | 4 | 0.1692 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| | | 0*) | 200 | 200 | 176 | 150 | 0.5646 | 113.0 | 99.3 | 84.7 | ГОСТ 7798-70 кл. прочн. 4.6 |
| М14 | Гайки | | | 393 | 389 | 365 | 0.0245 | 9.6 | 9.5 | 8.9 | ГОСТ 5915-70 кл. прочн. 4 |
| М16 | | | | 210 | 206 | 186 | 0.0332 | 7.0 | 6.8 | 6.2 | |
| М20 | | | | 420 | 372 | 320 | 0.0626 | 26.3 | 23.3 | 20.0 | |
| 14 | Шайбы | | | 393 | 389 | 365 | 0.0103 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | ГОСТ 11371-78 |
| 16 | | | | 210 | 206 | 186 | 0.0113 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | |
| 20 | | | | 20 | 20 | 20 | 0.0229 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 14 | Шайбы пружинные нормальные | | | 393 | 389 | 365 | 0.0054 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | ГОСТ 6402-70 |
| 16 | | | | 210 | 206 | 186 | 0.0080 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | |
| 20 | | | | 220 | 196 | 170 | 0.0158 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | |
| Итого: | | | | | | | | 217 | 198 | 175 | |

*) Степ-болт для подъёма на опору комплектуется двумя гайками и одной пружинной шайбой.

## Оптимальная область применения

| №№ п.п | Напряжение В.Л, кВ | Регион | Район гололёда | Марка провода | Пролёты, м ЗП 110-2 Gгаб | Gветр | Gвес | ЗП 110-2-3.2 Gгаб | Gветр | Gвес | ЗП 110-2-8.5 Gгаб | Gветр | Gвес | Применяемая анкерно-угловая опора |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 3 | I | АС70/11 | 420 | 420 | 525 | 370 | 420 | 525 | 270 | 420 | 525 | 1У110-2 |
| 2 | | | II | | 330 | 460 | 415 | 285 | 460 | 415 | 220 | 460 | 415 | |
| 3 | | | III | | 265 | 370 | 330 | 230 | 370 | 330 | 175 | 370 | 330 | |
| 4 | | | IV | | 220 | 265 | 275 | 185 | 265 | 275 | 145 | 265 | 275 | |
| 5 | | | II | АС120/19 | 405 | 485 | 505 | 355 | 485 | 505 | 265 | 485 | 505 | |
| 6 | | | III | | 330 | 330 | 415 | 295 | 330 | 415 | 220 | 330 | 415 | |
| 7 | | | IV | | 280 | 280 | 350 | 255 | 280 | 350 | 190 | 280 | 350 | |

1. Ветровые и весовые пролёты пониженных опор приняты одинаковыми с опорами нормальной высоты.
2. Пролёты округлены до значений кратных 5 м.
3. Габаритные пролеты определены при длине гирлянды 14 м.

## Выборка металла

| Сортамент | Шифр опоры ЗП 110-2 | ЗП 110-2-3.2 | ЗП 110-2-8.5 | Стали для районов с расчетной температурой ≥-40° | ≥-50° | ≥-60° | ГОСТ или ТУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 100×7 | 368 | 228 | — | С245 | С345-3 | С345-3 | ГОСТ 27772-88 |
| L 90×7 | 574 | 458 | 458 | | | | |
| L 80×6 | 460 | 536 | 360 | | | | |
| L 70×6 | 556 | 254 | 378 | | | | |
| L 63×5 | 376 | 414 | 156 | | | | |
| L 56×5**) | 196 | 196 | 152 | | | | |
| L 50×5 | 710 | 710 | 736 | | | | |
| L 45×4 | 68 | 68 | 68 | | | | |
| L 40×4 | 230 | 230 | 230 | | | | |
| Итого L по ГОСТ 8509-86 | 3538 | 3094 | 2538 | | | | |
| — Б 20 | 68 | 68 | 68 | С255 | С345-3 | С345-4 | |
| — Б 8 | 82 | 82 | 74 | С245 | С345-3 | С345-3 | |
| Итого листа по ГОСТ 19903-74 | 150 | 150 | 142 | | | | |
| Всего: | 3688 | 3244 | 2680 | | | | |

**) При отсутствии поставок L 56×5 заменять L 63×5, при этом масса опор увеличится на 26 кг.

## Перечень чертежей

| №№ п/п | Наименование чертежа | Номер чертежа |
|---|---|---|
| 1 | Монтажная схема | 3.407.2-156.1 09КМ |
| 2 | Геометрическая схема | 3.407.2-156.1 10КМ |
| 3 | Узлы | 3.407.2-156.1 11КМ |
| 4 | Расчетный лист | 3.407.2-156.1 12КМ |
| 5 | Общие примечания к монтажным схемам | 3.407.2-145.1 17КМ |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№


| Изм | Кол.уч | Лист | № док. | Дата | Подпись |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | зам. | 149-91 | 010891 | |


3.407.2-156.1 09 КМ


Лист 3


Копировала Владимирова Е.Б.


Формат А2





| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Н. контр. | Мударова | | 12.01.88 | 3.407.2-156.1 10КМ | |
| Зав. лабор. | Горелов | | 12.01.88 | Промежуточная опора ЗП 110-2 | Стадия: Р; Масса: –; Масштаб: 1:100 |
| ГИП | Штин | | 12.01.88 | | Лист 1; Листов 2 |
| Рук. гр. | Элькинд | | 12.01.88 | Геометрическая схема | ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Северо-Западное отделение Ленинград |
| Пробер | Элькинд | | 12.01.88 | | |
| Исполн. | Набель | | 12.01.88 | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


копир. Анна

25901/2 Формат А2


I





II





III





IV





## Нижняя секция, H=11.7м для ЗП110-2-8.5









И-И





## Нижняя секция, H= 5.3 м для ЗП 110-2-3.2






Ж-Ж





V






А-А






Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

















Нижняя секция, Н=5,3м
для ЗП 110-2-3,2




Нижняя секция, Н=11,7м
для ЗП 110-2-8,5




## Условные обозначения:

10 / л.5 — Номер узла / Номер листа — 11 км, где узел изображен

10 / л.1 — Номер узла / Номер листа — 11 км, где узел обозначен

| | | | |
|---|---|---|---|
| Н.контр. | Мудрова | | 18.01.11 |
| Зав.НИЛКЭТ | Горелов | | 18.01.11 |
| ГИП | Штин | | 18.01.11 |
| Рук.гр-ры | Элькинд | | 18.01.11 |
| Проверил | Константинова | | 18.01.11 |
| Исполнил | Набель | | 18.01.11 |

3.407.2-156.1 11КМ

Промежуточная опора ЗП 110-2

Узлы

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | — | 1:100 |
| Лист 1 | Листов 5 | |


ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Северо-Западное отделение Ленинград

Копир. Коза


формат А2

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№


1 / л.1




2 / л.1





3 / л.1





6 / л.1


8 / л.1

7 / л.1






В–В




4 / л.1





5 / л.1





1. Все болты М16. } кроме
2. Обрезы уголков 1,5 d отв. } оговорённых.
3. Все швы $h$ = 6 мм.

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№


11
л.1





А – А





Б – Б





19
л.1




20
л.1




21
л.1




1. Все болты оговорены на чертеже.
2. Обрезы уголков 1,5d отв.


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| 3.407.2-156.1 11КМ | Лист 3 |
|---|---|

Копировал: Польс Формат: А2


2590/2

23 / л.1






14 / л.1

16 / л.1





15 / л.1






Г – Г





22 / л.1





Е – Е





Д – Д




18 / л.1





В – В





13 / л.1


17 / л.1




9 / л.1





24 / л.1





1. Все болты оговорены на чертеже.
2. Неоговоренные обрезы 1,5d отв.
3. Все сварные швы h=6мм.


Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

12 / л.1





А - А





Б - Б




10 / л.1




1. Все болты оговорены на чертеже.
2. Обрезы уголков – 1,5 d отв, кроме оговорённых.

| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|---|---|---|


3.407.2-156.1 11КМ

лист 5

Копир. Ната

Формат А2


2590/2




| N п/п | Часть опоры | Давление ветра на конструкцию опоры $q_{15} = 50 \frac{кгс}{м^2}$ Расчетные схемы: Сх I — ветровая составляющая направлена перпендикулярно Грани А | Сх. I а — ветровая составляющая направлена перпендикулярно Грани В | Сх. II — ветровая составляющая направлена перпендикулярно Грани А | Сх. II — ветровая составляющая направлена перпендикулярно Грани А |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тросостойка | 154 | 123 | 123 | 36 |
| 2 | Верхняя траверса | 46 | 100 | 46 | 11 |
| 3 | Средняя траверса | 105 | 228 | 105 | 25 |
| 4 | Нижняя траверса | 43 | 92 | 43 | 10 |
| 5 | Верхняя секция | 855 | 684 | 684 | 200 |
| 6 | Средняя секция | 912 | 730 | 730 | 213 |
| 7 | Нижняя секция | 826 | 661 | 661 | 193 |
| | Итого | 2941 | 2618 | 2392 | 688 |

## Схемы расчетных нагрузок

| NN схем | Характеристика схем | Схема загружения |
|---|---|---|
| I | Провода и трос не оборваны и свободны от гололеда. Ветер направлен вдоль осей траверс $t = -5°C$; $C = 0$ $q^н_{пр} = 51 \frac{кгс}{м^2}$; $q^н_{тр} = 68 \frac{кгс}{м^2}$ $\ell_{ветр} = 485м$; $\ell_{вес} = 505м$; II р.г. Провод АС 120/19 С-50 | 310, 245, 420, 320 |
| I а | Провода и трос не оборваны и свободны от гололеда. Ветер направлен под $\angle 45°$ к осям траверс $t = -5°C$, $C = 0$; $q^н_{пр} = 51 \frac{кгс}{м^2}$; $q^н_{тр} = 68 \frac{кгс}{м^2}$ $\ell_{ветр} = 485м$; $\ell_{вес} = 505м$ II район гололеда Провод АС 120/19 С-50 | 155, 245, 210, 320 |
| II | Провода и трос не оборваны и покрыты гололедом. Ветер направлен вдоль осей траверс $t = -5°C$; $C = 20мм$ $q^н_{пр} = 14.3 \frac{кгс}{м^2}$; $q^н_{тр} = 18.6 \frac{кгс}{м^2}$; $\ell_{ветр} = 280м$, $\ell_{вес} = 350м$, IV р.г. Провод АС 120/19 С-50 | 430, 1325, 370, 1630 |
| III | Оборван один провод, дающий наибольший крутящий момент на опору. Трос не оборван $t = -5°C$; $C = 0$; $q^н = 0$ $\ell_{ветр} = 485м$; $\ell_{вес} = 505м$. Провод АС 120/19 С-50 II р.г. | 245, 320, 925, 190 |
| IV | Оборван один трос. Провода не оборваны $t = -5°C$; $C = 0$; $q^н = 0$ $\ell_{ветр} = 485м$; $\ell_{вес} = 505м$. Провод АС 120/19; С-50 II р.г. | 860, 128, 320 |




| | | | |
|---|---|---|---|
| Н.контр | Мудрова | | 11.01.11 |
| Зав.маст | Горелов | | 11.01.11 |
| ГИП | Штин | | 11.01.11 |
| Рук.гр | Элькина | | 11.01.11 |
| Проверил | Шенгелия | | 11.01.11 |
| Исполн | Щетникова | | 11.01.11 |

**3.407.2-156.1 12КМ**

Промежуточная опора ЗП 110-2

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | – | 1:100 |
| Лист 1 | Листов 4 | |

Расчётный лист

ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Северо-Западное отделение Ленинград

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Копир Ам10 Формат А3

# Подбор сортамента опоры 3П110-2

Расчетный лист

| Часть опоры | Обозначение элемента | Максимальное усилие сжимающее [Т] | Максимальное усилие растягивающее [Т] | Усилие N(M) СНиП II-23-81 ч.2. стр.53 [Т] | Усилие N(MD) [Т] | Поправочный коэффициент ALFA | Изгибающий момент [Т·М] | Вариант | Схема | Сечение | Риска [СМ] | Площадь сечения элемента брутто [см²] | Площадь сечения элемента нетто [см²] | Момент сопротивления [см³] | Радиус инерции I(X) [см] | Радиус инерции I(MIN) [см] | Длина элемента по геометрической схеме DL(M) (пояс) [см] | DL(D) DL(C) [см] | L(D) [см] | Коэффициент расчетной длины MU | Гибкость LAM BDA | Предельная гибкость CLAM BDA | Коэффициент FI | К-нт условий работы GAMA | Напряжение SIGMA кг/см. кв. | Расчетное сопротивление кг/см. кв. | Болты количество и диаметр | Болты несущая способность [Т] | Болты примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Нижняя секция, H = 8,5 м | $U_1$ | -20.79 | | 20.79 | 0.31 | 1.003 | | 5 | I | ∟100×7 | 40.0 | 13.80 | | | 3.08 | 1.98 | 201 | | | 1.14 | 74 | 120 | 0.73 | 0.90 | 2299 | 2450 | 6М16 | 21.72 | |
| | $D_1$ | -0.92 | 0.92 | 20.79 | 0.31 | 1.000 | | 5 | I | ∟80×6 | 40.0 | 19.38 | 8.33 | | 2.47 | 1.58 | 201 | 340 | 340 | 0.82 | 176 | 200 | 0.20 | 0.75 | 654 | 2450 | 1М16 | 3.53 | СМ |
| | $D_2$ | -0.89 | 0.89 | 20.48 | 0.31 | 1.000 | | 5 | I | ∟70×6 | 35.0 | 8.15 | 7.21 | | 2.15 | 1.38 | 201 | 330 | 330 | 0.82 | 195 | 200 | 0.17 | 0.75 | 873 | 2450 | 1М14 | 3.08 | СР |
| | $D_3$ | -0.88 | 0.88 | 20.17 | 0.34 | 1.000 | | 5 | I | ∟70×6 | 35.0 | 8.15 | 7.21 | | 2.15 | 1.38 | 221 | 323 | 323 | 0.82 | 191 | 200 | 0.17 | 0.75 | 825 | 2450 | 1М14 | 3.08 | СР |
| | $D_4$ | -0.94 | 0.94 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | ∟70×6 | 35.0 | 8.15 | 7.21 | | 2.15 | 1.38 | 221 | 312 | 312 | 0.82 | 185 | 200 | 0.19 | 0.75 | 805 | 2450 | 1М14 | 3.08 | СР |
| | $D_5$ | -0.95 | 0.95 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | ∟63×5 | 31.5 | 6.13 | 5.35 | | 1.94 | 1.25 | 221 | 301 | 301 | 0.82 | 197 | 199 | 0.16 | 0.75 | 1261 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | $D_6$ | -1.00 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | ∟63×5 | 31.5 | 6.13 | 5.35 | | 1.94 | 1.25 | 221 | 291 | 291 | 0.82 | 190 | 199 | 0.18 | 0.75 | 1237 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | $D_7$ | -1.00 | 1.04 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | ∟63×5 | 31.5 | 6.13 | 5.35 | | 1.94 | 1.25 | 211 | 279 | 279 | 0.82 | 182 | 200 | 0.19 | 0.75 | 1191 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | $D_8$ | -1.10 | 1.10 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | ∟63×5 | 31.5 | 6.13 | 5.35 | | 1.94 | 1.25 | 211 | 269 | 269 | 0.82 | 176 | 200 | 0.20 | 0.75 | 1169 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | $D'_1$ | -0.87 | 0.87 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | ∟80×6 | 40.0 | 9.38 | 8.33 | | 2.47 | 1.58 | 201 | 340 | 340 | 0.82 | 176 | 200 | 0.20 | 0.75 | 654 | 2450 | 1М16 | 3.53 | СМ |
| | $D'_2$ | -0.91 | 0.91 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | ∟70×6 | 35.0 | 8.15 | 7.21 | | 2.15 | 1.38 | 201 | 330 | 330 | 0.82 | 195 | 200 | 0.17 | 0.75 | 887 | 2450 | 1М14 | 3.08 | СР |
| | $D'_3$ | -0.95 | 0.95 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | ∟70×6 | 35.0 | 8.15 | 7.21 | | 2.15 | 1.38 | 221 | 323 | 323 | 0.82 | 191 | 200 | 0.17 | 0.75 | 894 | 2450 | 1М14 | 3.08 | СР |
| | $D'_4$ | -0.99 | 0.99 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | ∟70×6 | 35.0 | 8.15 | 7.21 | | 2.15 | 1.38 | 221 | 312 | 312 | 0.82 | 185 | 200 | 0.19 | 0.75 | 877 | 2450 | 1М14 | 3.08 | СР |
| | $D'_5$ | -1.04 | 1.04 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | ∟63×5 | 31.5 | 6.13 | 5.35 | | 1.94 | 1.25 | 221 | 301 | 301 | 0.82 | 197 | 200 | 0.16 | 0.75 | 1414 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | $D'_6$ | -1.09 | 1.09 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | ∟63×5 | 31.5 | 6.13 | 5.35 | | 1.94 | 1.25 | 221 | 291 | 291 | 0.82 | 190 | 198 | 0.18 | 0.75 | 1348 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | $D'_7$ | -1.14 | 1.14 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | ∟63×5 | 31.5 | 6.13 | 5.35 | | 1.94 | 1.25 | 211 | 279 | 279 | 0.82 | 182 | 198 | 0.19 | 0.75 | 1298 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | $D'_8$ | -1.19 | 1.19 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | ∟63×5 | 31.5 | 6.13 | 5.35 | | 1.94 | 1.25 | 211 | 269 | 269 | 0.82 | 176 | 199 | 0.20 | 0.75 | 1273 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| Средняя секция, H = 11,7 м | $U_2$ | -18.11 | | 18.11 | 0.28 | 1.003 | 0.019 | 5 | I | ∟90×7 | 40.0 | 12.30 | | 11.17 | 2.77 | 1.78 | 170 | | | 1.14 | 70 | 120 | 0.75 | 1.00 | 2130 | 2450 | 6М16 | 21.72 | |
| | $D_9$ | -1.12 | 1.12 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | ∟56×5 | 28.0 | 5.41 | 4.63 | | 1.72 | 1.10 | 170 | 252 | 252 | 0.82 | 187 | 195 | 0.18 | 0.75 | 1520 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | $D_{10}$ | -1.16 | 1.16 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | ∟56×5 | 28.0 | 5.41 | 4.63 | | 1.72 | 1.10 | 170 | 244 | 244 | 0.82 | 181 | 195 | 0.19 | 0.75 | 1490 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | $D_{11}$ | -1.23 | 1.23 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | ∟56×5 | 28.0 | 5.41 | 4.63 | | 1.72 | 1.10 | 180 | 237 | 237 | 0.82 | 176 | 195 | 0.20 | 0.75 | 1494 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | $D_{12}$ | -1.29 | 1.29 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | ∟56×5 | 28.0 | 5.41 | 4.63 | | 1.72 | 1.10 | 180 | 220 | 228 | 0.82 | 170 | 196 | 0.22 | 0.75 | 1465 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | $D_{13}$ | -1.36 | 1.36 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | ∟50×5 | 25.0 | 4.80 | 4.02 | | 1.53 | 0.98 | 180 | 220 | 220 | 0.82 | 184 | 187 | 0.19 | 0.75 | 2012 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | $D_{14}$ | -1.44 | 1.44 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | ∟50×5 | 25.0 | 4.80 | 4.02 | | 1.53 | 0.98 | 180 | 211 | 211 | 0.82 | 176 | 187 | 0.20 | 0.75 | 1977 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | $D_{15}$ | -1.53 | 1.53 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | ∟50×5 | 25.0 | 4.80 | 4.02 | | 1.53 | 0.98 | 180 | 203 | 203 | 0.82 | 169 | 188 | 0.22 | 0.75 | 1945 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | $D_{16}$ | -1.63 | 1.63 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | ∟50×5 | 25.0 | 4.80 | 4.02 | | 1.53 | 0.98 | 180 | 195 | 195 | 0.82 | 162 | 188 | 0.24 | 0.75 | 1917 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | $D_{17}$ | -1.72 | 1.72 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | ∟50×5 | 25.0 | 4.80 | 4.02 | | 1.53 | 0.98 | 170 | 184 | 184 | 0.82 | 154 | 190 | 0.26 | 0.75 | 1824 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | $D_{18}$ | -1.84 | 1.84 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | ∟50×5 | 25.0 | 4.80 | 4.02 | | 1.53 | 0.98 | 170 | 176 | 176 | 0.82 | 147 | 190 | 0.28 | 0.75 | 1799 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | $D_{19}$ | -1.92 | 1.92 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | ∟50×5 | 25.0 | 4.80 | 4.02 | | 1.53 | 0.98 | 150 | 164 | 164 | 0.82 | 137 | 193 | 0.32 | 0.75 | 1638 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | $D_{20}$ | -2.05 | 2.05 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | ∟50×5 | 25.0 | 4.80 | 4.02 | | 1.53 | 0.98 | 150 | 158 | 158 | 0.82 | 131 | 193 | 0.35 | 0.75 | 1614 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | $D_{21}$ | -2.16 | 2.16 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | ∟50×5 | 25.0 | 4.80 | 4.02 | | 1.53 | 0.98 | 140 | 149 | 140 | 0.83 | 125 | 194 | 0.39 | 0.75 | 1552 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | $D_{22}$ | -2.32 | 2.32 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | ∟50×5 | 25.0 | 4.80 | 4.02 | | 1.53 | 0.98 | 70 | 142 | 142 | 0.84 | 121 | 194 | 0.41 | 0.75 | 1573 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | $D'_9$ | -1.22 | 1.22 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | ∟56×5 | 28.0 | 5.41 | 4.63 | | 1.72 | 1.10 | 170 | 252 | 252 | 0.82 | 187 | 193 | 0.18 | 0.75 | 1656 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | $D'_{10}$ | -1.27 | 1.27 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | ∟56×5 | 28.0 | 5.41 | 4.63 | | 1.72 | 1.10 | 170 | 244 | 244 | 0.82 | 181 | 193 | 0.19 | 0.75 | 1624 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | $D'_{11}$ | -1.34 | 1.34 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | ∟56×5 | 28.0 | 5.41 | 4.63 | | 1.72 | 1.10 | 180 | 237 | 237 | 0.82 | 176 | 193 | 0.20 | 0.75 | 1627 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | $D'_{12}$ | -1.41 | 1.41 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | ∟56×5 | 28.0 | 5.41 | 4.63 | | 1.72 | 1.10 | 180 | 228 | 228 | 0.82 | 170 | 194 | 0.22 | 0.75 | 1596 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | $D'_{13}$ | -1.48 | 1.48 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | ∟50×5 | 25.0 | 4.80 | 4.02 | | 1.53 | 0.98 | 180 | 220 | 220 | 0.82 | 184 | 184 | 0.19 | 0.75 | 2192 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

# ПОДБОР СОРТАМЕНТА ОПОРЫ 3П110-2

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средняя секция, H = 11,7 м | $D'_{14}$ | -1.57 | 1.57 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | L 50× 5 | 25.0 | 4.80 | 4.02 | | 1.53 | 0.98 | 180 | 211 | 211 | 0.82 | 176 | 184 | 0.20 | 0.75 | 2154 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | $D'_{15}$ | -1.67 | 1.67 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | L 50× 5 | 25.0 | 4.80 | 4.02 | | 1.53 | 0.98 | 180 | 203 | 203 | 0.82 | 169 | 185 | 0.22 | 0.75 | 2120 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | $D'_{16}$ | -1.78 | 1.78 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | L 50× 5 | 25.0 | 4.80 | 4.02 | | 1.53 | 0.98 | 180 | 195 | 195 | 0.82 | 162 | 186 | 0.24 | 0.75 | 2088 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | $D'_{17}$ | -1.87 | 1.87 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | L 50× 5 | 25.0 | 4.80 | 4.02 | | 1.53 | 0.98 | 170 | 184 | 184 | 0.82 | 154 | 187 | 0.26 | 0.75 | 1987 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | $D'_{18}$ | -2.01 | 2.01 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | L 50× 5 | 25.0 | 4.80 | 4.02 | | 1.53 | 0.98 | 170 | 176 | 176 | 0.82 | 147 | 188 | 0.28 | 0.75 | 1961 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | $D'_{19}$ | -2.09 | 2.09 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | L 50× 5 | 25.0 | 4.80 | 4.02 | | 1.53 | 0.98 | 150 | 164 | 164 | 0.82 | 137 | 190 | 0.32 | 0.75 | 1784 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | $D'_{20}$ | -2.23 | 2.23 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | L 50× 5 | 25.0 | 4.80 | 4.02 | | 1.53 | 0.98 | 150 | 158 | 158 | 0.82 | 131 | 191 | 0.35 | 0.75 | 1758 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | $D'_{21}$ | -2.35 | 2.35 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | L 50× 5 | 25.0 | 4.80 | 4.02 | | 1.53 | 0.98 | 140 | 149 | 149 | 0.83 | 125 | 192 | 0.39 | 0.75 | 1691 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | $D'_{22}$ | -2.52 | 2.52 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | L 50× 5 | 25.0 | 4.80 | 4.02 | | 1.53 | 0.98 | 70 | 142 | 142 | 0.84 | 121 | 192 | 0.44 | 0.75 | 1713 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| Верхняя секция, H = 12,0 м | $U_3$ | -13.13 | | 13.13 | 1.38 | 1.020 | 0.012 | 5 | I | L 80× 6 | 40.0 | 9.38 | | 7.61 | 2.47 | 1.58 | 180 | | | 1.14 | 83 | 120 | 0.66 | 1.0 | 2180 | 2450 | 4М16 | 14.48 | |
| | $D_{23}$ | -2.55 | 2.55 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | L 50× 5 | 25.0 | 4.80 | 4.02 | | 1.53 | 0.98 | 180 | 150 | 150 | 0.83 | 126 | 189 | 0.38 | 0.75 | 1864 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | $D_{24}$ | -2.55 | 2.55 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | L 50× 5 | 25.0 | 4.80 | 4.02 | | 1.53 | 0.98 | 90 | 150 | 150 | 0.83 | 126 | 189 | 0.38 | 0.75 | 1864 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | $D_{25}$ | -1.6 | 1.6 | 14.07 | 2.82 | 1.009 | | 7 | II | L 45× 4 | 22.5 | 3.48 | 2.86 | | 1.38 | 0.89 | 90 | 75 | 150 | 0.98 | 83 | 182 | 0.66 | 0.75 | 937 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | $D_{26}$ | -2.50 | 2.50 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | L 50× 5 | 25.0 | 4.80 | 4.02 | | 1.53 | 0.98 | 170 | 147 | 147 | 0.83 | 125 | 190 | 0.39 | 0.75 | 1780 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | $D_{27}$ | -2.50 | 2.50 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | L 50× 5 | 25.0 | 4.80 | 4.02 | | 1.53 | 0.98 | 170 | 147 | 147 | 0.83 | 125 | 190 | 0.39 | 0.75 | 1780 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | $D_{28}$ | -2.50 | 2.50 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | L 50× 5 | 25.0 | 4.80 | 4.02 | | 1.53 | 0.98 | 170 | 147 | 147 | 0.83 | 125 | 189 | 0.39 | 0.75 | 1780 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | $D_{29}$ | -2.50 | 2.50 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | L 50× 5 | 25.0 | 4.80 | 4.02 | | 1.53 | 0.98 | 85 | 147 | 147 | 0.83 | 125 | 189 | 0.39 | 0.75 | 1780 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | $D_{30}$ | -2.87 | 2.87 | 10.53 | 4.84 | 1.051 | | 7 | II | L 56× 5 | 28.0 | 5.41 | 4.74 | | 1.72 | 1.1 | 100 | 78 | 158 | 1.05 | 74 | 190 | 0.73 | 0.75 | 1018 | 2450 | 1М20 | 3.68 | СМ* |
| | $D_{31}$ | -1.40 | 1.40 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | L 45× 4 | 22.5 | 3.48 | 2.86 | | 1.38 | 0.89 | 200 | 156 | 156 | 0.82 | 143 | 190 | 0.30 | 0.75 | 1788 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | $D_{32}$ | -1.40 | 1.40 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | L 45× 4 | 22.5 | 3.48 | 2.86 | | 1.38 | 0.89 | 200 | 156 | 156 | 0.82 | 143 | 190 | 0.30 | 0.75 | 1788 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | $D_{33}$ | -1.40 | 1.40 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | L 45× 4 | 22.5 | 3.48 | 2.86 | | 1.38 | 0.89 | 200 | 156 | 156 | 0.82 | 143 | 189 | 0.30 | 0.75 | 1788 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | $D_{34}$ | -1.40 | 1.40 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | L 45× 4 | 22.5 | 3.48 | 2.86 | | 1.38 | 0.89 | 100 | 156 | 156 | 0.82 | 143 | 189 | 0.30 | 0.75 | 1788 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | $D'_{23}$ | -3.20 | 3.20 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | L 50× 5 | 25.0 | 4.80 | 3.92 | | 1.53 | 0.98 | 180 | 150 | 150 | 0.83 | 126 | 183 | 0.38 | 0.75 | 2280 | 2450 | 1М16 | 3.68 | СМ* |
| | $D'_{24}$ | -3.20 | 3.20 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | L 50× 5 | 25.0 | 4.80 | 3.92 | | 1.53 | 0.98 | 90 | 150 | 150 | 0.83 | 126 | 183 | 0.38 | 0.75 | 2280 | 2450 | 1М16 | 3.68 | СМ* |
| | $D'_{25}$ | -3.20 | 3.20 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | L 50× 5 | 25.0 | 4.80 | 3.92 | | 1.53 | 0.98 | 90 | 150 | 150 | 0.83 | 126 | 182 | 0.38 | 0.75 | 2280 | 2450 | 1М16 | 3.68 | СМ* |
| | $D'_{26}$ | -3.10 | 3.10 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | L 50× 5 | 25.0 | 4.80 | 3.92 | | 1.53 | 0.98 | 170 | 147 | 147 | 0.83 | 125 | 184 | 0.39 | 0.75 | 2210 | 2450 | 1М16 | 3.68 | СМ* |
| | $D'_{27}$ | -3.10 | 3.10 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | L 50× 5 | 25.0 | 4.80 | 3.92 | | 1.53 | 0.98 | 170 | 147 | 147 | 0.83 | 125 | 184 | 0.39 | 0.75 | 2210 | 2450 | 1М16 | 3.68 | СМ* |
| | $D'_{28}$ | -3.10 | 3.10 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | L 50× 5 | 25.0 | 4.80 | 3.92 | | 1.53 | 0.98 | 170 | 147 | 147 | 0.83 | 125 | 183 | 0.39 | 0.75 | 2210 | 2450 | 1М16 | 3.68 | СМ* |
| | $D'_{29}$ | -3.10 | 3.10 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | L 50× 5 | 25.0 | 4.80 | 3.92 | | 1.53 | 0.98 | 85 | 147 | 147 | 0.83 | 125 | 183 | 0.39 | 0.75 | 2210 | 2450 | 1М16 | 3.68 | СМ* |
| | $D'_{30}$ | -2.00 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | L 50× 5 | 25.0 | 4.80 | 4.02 | | 1.53 | 0.98 | 100 | 156 | 156 | 0.82 | 131 | 195 | 0.36 | 0.75 | 1543 | 2450 | 1М16 | 2.58 | СМ |
| | $D'_{31}$ | -2.00 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | L 50× 5 | 25.0 | 4.80 | 4.02 | | 1.53 | 0.98 | 200 | 156 | 156 | 0.82 | 131 | 194 | 0.36 | 0.75 | 1543 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | $D'_{32}$ | -2.00 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | L 50× 5 | 25.0 | 4.80 | 4.02 | | 1.53 | 0.98 | 200 | 156 | 156 | 0.82 | 131 | 194 | 0.36 | 0.75 | 1543 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | $D'_{33}$ | -2.00 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | L 50× 5 | 25.0 | 4.80 | 4.02 | | 1.53 | 0.98 | 200 | 156 | 156 | 0.82 | 131 | 194 | 0.36 | 0.75 | 1543 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | $D'_{34}$ | -2.00 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | L 50× 5 | 25.0 | 4.80 | 4.02 | | 1.53 | 0.98 | 100 | 156 | 156 | 0.82 | 131 | 193 | 0.36 | 0.75 | 1543 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | $S_1$ | -2.55 | | 11.34 | 0.89 | 1.009 | | 7 | II | L 70× 6 | 40.0 | 8.15 | 7.21 | | 2.15 | 1.38 | 180 | 120 | 120 | 1.00 | 87 | 120 | 0.63 | 0.75 | 668 | 2450 | 2М14 | 5.54 | СР |
| | $S_2$ | -0.78 | 0.78 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | L 50× 5 | 25.0 | 4.80 | 4.02 | | 1.53 | 0.98 | 180 | 120 | 120 | 0.80 | 98 | 200 | 0.56 | 0.75 | 387 | 2450 | 1М16 | 2.95 | СМ |
| | $S_3$ | -4.37 | | 6.63 | 0.66 | 1.043 | | 7 | II | L 70× 6 | 40.0 | 8.15 | 7.21 | | 2.15 | 1.38 | 180 | 120 | 120 | 1.00 | 87 | 120 | 0.63 | 0.75 | 1150 | 2450 | 2М14 | 5.54 | СР |
| | $S_4$ | -1.35 | 1.35 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | L 50× 5 | 25.0 | 4.80 | 4.02 | | 1.53 | 0.98 | 180 | 120 | 120 | 0.80 | 98 | 200 | 0.56 | 0.75 | 670 | 2450 | 1М16 | 2.95 | СМ |
| | $S_5$ | -2.55 | | 2.72 | 0.40 | 1.017 | | 7 | II | L 70× 6 | 40.0 | 8.15 | 7.21 | | 2.15 | 1.38 | 180 | 120 | 120 | 1.00 | 87 | 120 | 0.63 | 0.75 | 673 | 2450 | 2М14 | 5.54 | СР |
| | $S_6$ | -0.78 | 0.78 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | L 40× 4 | 20.0 | 3.08 | 2.46 | | 1.22 | 0.78 | 180 | 120 | 120 | 0.80 | 98 | 200 | 0.56 | 0.75 | 603 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Копировал Алексеева Е.Е. Формат А4

## ПОДБОР СОРТАМЕНТА ОПОРЫ 3П110-2 / ПРОДОЛЖЕНИЕ /

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Верхняя секция H=12м | $Т_1$ | | 2.04 | | | | | 7 | II | L 70×6 | 40.0 | 8.15 | 7.1 | | 2.15 | 1.38 | 180 | 120 | 120 | 1.00 | 87 | 250 | 0.63 | 0.90 | 320 | 2450 | 1М16 | 4.02 | СР* |
| | $Т_2$ | | 4.18 | | | | | 7 | II | L 70×6 | 40.0 | 8.15 | 6.86 | | 2.15 | 1.38 | 180 | 120 | 120 | 1.00 | 87 | 250 | 0.63 | 0.90 | 577 | 2450 | 1М20 | 5.52 | СМ* |
| | $Т_3$ | | 2.04 | | | | | 7 | II | L 70×6 | 40.0 | 8.15 | 7.1 | | 2.15 | 1.38 | 180 | 120 | 120 | 1.00 | 87 | 250 | 0.63 | 0.90 | 320 | 2450 | 1М16 | 4.02 | СР* |
| | $К_1$ | -0.94 | 0.94 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | L 50×5 | 25.0 | 4.80 | 4.025 | | 1.53 | 0.98 | 180 | 163 | 163 | 1.00 | 166 | 200 | 0.22 | 0.75 | 1145 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| | $К_2$ | -1.28 | 1.28 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | L 40×4 | 20.0 | 3.08 | 2.46 | | 1.22 | 0.78 | 180 | 82 | 163 | 1.00 | 105 | 200 | 0.51 | 0.75 | 1089 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | $К_3$ | -0.94 | 0.94 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | III | L 50×5 | 25.0 | 4.80 | 4.025 | | 1.53 | 0.98 | 180 | 163 | 163 | 1.00 | 166 | 200 | 0.22 | 0.75 | 1145 | 2450 | 1М14 | 2.58 | СМ |
| Тросовой ка H=3.3 м | $У_4$ | -1.54 | | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | IV | L 63×5 | 31.5 | 6.15 | 5.35 | | 1.94 | 1.25 | 167 | | | 1.14 | 98 | 120 | 0.55 | 0.90 | 506 | 2450 | 3М14 | 8.31 | |
| | $D_{47}$ | -0.26 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | IV | L 40×4 | 20.0 | 3.08 | 2.46 | | 1.22 | 0.78 | 167 | 122 | 122 | 0.82 | 129 | 200 | 0.37 | 0.75 | 300 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | $D_{48}$ | -0.38 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | IV | L 40×4 | 20.0 | 3.08 | 2.46 | | 1.22 | 0.78 | 167 | 109 | 109 | 0.85 | 118 | 200 | 0.45 | 0.75 | 379 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | $D_{49}$ | -0.67 | 0.67 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | IV | L 40×4 | 20.0 | 3.08 | 2.46 | | 1.22 | 0.78 | 167 | 97 | 97 | 0.87 | 108 | 200 | 0.49 | 0.75 | 537 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | $D_{50}$ | -1.47 | 1.47 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | IV | L 40×4 | 20.0 | 3.08 | 2.46 | | 1.22 | 0.78 | 147 | 79 | 79 | 0.92 | 94 | 200 | 0.58 | 0.75 | 1093 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | $D'_{47}$ | -0.38 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | IV | L 40×4 | 20.0 | 3.08 | 2.46 | | 1.22 | 0.78 | 167 | 122 | 122 | 0.82 | 129 | 200 | 0.37 | 0.75 | 446 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | $D'_{48}$ | -0.56 | 0.56 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | IV | L 40×4 | 20.0 | 3.08 | 2.46 | | 1.22 | 0.78 | 167 | 109 | 109 | 0.85 | 118 | 200 | 0.43 | 0.75 | 563 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | $D'_{49}$ | -1.00 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | IV | L 40×4 | 20.0 | 3.08 | 2.46 | | 1.22 | 0.78 | 167 | 97 | 97 | 0.87 | 108 | 200 | 0.49 | 0.75 | 886 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |
| | $D'_{50}$ | -2.06 | 2.06 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | | 5 | IV | L 40×4 | 20.0 | 3.08 | 2.46 | | 1.22 | 0.78 | 147 | 79 | 79 | 0.92 | 94 | 193 | 0.58 | 0.75 | 1538 | 2450 | 1М14 | 2.06 | СМ |

СМ - СМЯТИЕ БОЛТА

СР - СРЕЗ БОЛТА

СМ*, СР* - НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ БОЛТА ПРИ ОБРЕЗЕ 2d

МК - ПРОЧНОСТЬ МЕСТА КРЕПЛЕНИЯ

### Примечания:

1. НАПРЯЖЕНИЯ В ПОЯСАХ СТВОЛА $У_2$, $У_3$ ОПРЕДЕЛЕНЫ С УЧЕТОМ ИЗГИБАЮЩЕГО МОМЕНТА ОТ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТА В СТЫКЕ ПОЯСОВ.
2. УСИЛИЯ В ЭЛЕМЕНТАХ ОПРЕДЕЛЕНЫ ПО МАКСИМАЛЬНЫМ НАГРУЗКАМ ИЗ ВСЕЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ, ПРИ ЭТОМ ВАРИАНТ /ГРАФА 9/ СООТВЕТСТВУЕТ ПОРЯДКОВОМУ НОМЕРУ УСЛОВИЯ ПО ТАБЛИЦЕ „ОПТИМАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ," ПРИВЕДЕННОЙ НА МОНТАЖНОЙ СХЕМЕ.
3. РАСЧЁТ ТРАВЕРС СМ. РАСЧЁТНЫЙ ЛИСТ ОПОРЫ 3П110-1.

Инв. № | Подпись и дата | Взам. инв. №

gost.e-ecolog.ru