ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

Тарелки ситчатые колонных аппаратов.
Типы и параметры. Конструкция и размеры.

ОСТ 26-805-73

Издание официальное

Министерство химического и нефтяного машиностроения

МОСКВА

gost.e-ecolog.ru

РАЗРАБОТАН Украинским научно-исследовательским и конструкторским институтом химического машиностроения (УКРНИИХИММАШем)

Зам.директора по научной работе Перцев Л.Н.
Руководитель темы Коробчанская Л.И.

ВНЕСЕН Главным управлением химического машиностроения

Начальник Главка Бодров Д.М.

Главным управлением нефтеперерабатывающего и нефтехимического машиностроения

Начальник Главка Плышевский В.В.

Подготовлен к утверждению Центральным проектно-конструкторским и технологическим бюро научной организации производства, труда и управления (ЦПКТБ НОТ)

Начальник ЦПКТБ НОТ Серб П.Ф.
Зав.отделом стандартизации Кричевский М.Ю.

Отделом стандартизации научно-исследовательского института химического машиностроения (НИИХИММАШ)

Нач.отдела Дюкин В.В.
Руководитель темы Власова К.А.

Отделом стандартизации научно-исследовательского института нефтяного машиностроения (ВНИИНЕФТЕМАШ)

Зав.отделом стандартизации Егоров Л.Н.

Руководитель темы

Согласован Управлением по ремонту предприятий химической промышленности и оборудования Министерства химической промышленности.

Зам.нач.управления Белан А.С.

Главным управлением оборудования Министерства нефтехимической промышленности

Нач.главного управления Штангей В.Г.

УТВЕРЖДЕН Техническим управлением Министерства химического и нефтяного машиностроения

Начальник технического управления Васильев А.М.

Введен в действие

Согласовано:
Нач. Управления по ремонту предприятий химической промышленности и оборудования
/Топчин Б.И./
УДМ

Утверждаю:
Нач. технического Управления
/Васильев А.М./
Группа Г-47

Отраслевой стандарт

Тарелки ситчатые колонных аппаратов. Типы и параметры. Конструкция и размеры.

ОСТ 26-805-73

Взамен ОН 26-01-99-69

Приказом № 152
от 14 декабря 1973г.

Срок введения установлен с 1 апреля 1976г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону.

1. Настоящий стандарт распространяется на тарелки ситчатые однопоточные и двухпоточные колонных аппаратов диаметром от 400 до 3600 мм, применяемых в химической нефтехимической и других смежных отраслях промышленности.

2. Тарелки ситчатые должны изготовляться типов, приведенных в таблице.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

Таблица 1

Тип	Условное обозначение типа	Диаметр колонного аппарата D, мм	Область применения
Тарелки ситчатые неразборные однопоточные	ТС	400, 500, 600, 800	не ограничено
Тарелки ситчатые разборные однопоточные	ТС-Р	1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000, 3200, 3400, 3600.	для аппаратов, работающих под вакуумом и атмосферным давлением.
	ТС-Р2	1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000, 3200, 3400, 3600.	для аппаратов, работающих под давлением, а также в процессах абсорбции.
Тарелки ситчатые разборные двухпоточные с центральным сливом и с боковым сливом.	ТС-РЦ	1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3200, 3600.	не ограничено
	ТС-РБ		не ограничено

Расстояния между тарелками $H_т$ в колонных аппаратах принимаются:

Тип	$H_т$, мм
ТС	200, 250, 300, 350, 400, 450, 500
ТС-Р, ТС-Р2, ТС-РБ, ТС-РЦ	300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200.

4. Основные параметры приведены
   для тарелок ТС и ТС-Р, ТС-Р2 в табл. 2
   для тарелок ТС-РЦ и ТС-РБ в табл. 3
5. Конструкция и основные размеры должны соответствовать:
- для тарелок ТС черт. 1,2 табл. 4
- для тарелок ТС-Р и ТС-Р2 черт. 3,4,5,6 табл. 5
- для тарелок ТС-РЦ и ТС-РБ черт. 7,8,9,10,11 табл. 6

Основные параметры тарелок типа ТС и ТС-Р, ТС-Р2

Таблица 2

D, мм	Свободное сечение колонны $F_к$, м²	Рабочее сечение тарелки $F_т$, м²	d, мм: 3 / 4 / 5 / 8 — t, мм: от 7 до 12 / от 8 до 13 / от 10 до 18 / от 16 до 25 — Относительное свободное сечение тарелки $F_{св}$, %	Сечение переливов $F_{сл}$, м²	Относительная площадь перелива $\frac{F_{сл}}{F_к}$, 100%	L сл, мм	Тип	Масса, кг
400	0,126	0,091	от 6,62 до 2,25 / от 2,10 до 2,56 / от 2,10 до 2,78 / от 2,10 до 3,70	0,004	3,81	302	ТС	6,2
500	0,196	0,089	» 7,57 » 2,62 / » 10,30 » 2,83 / » 10,30 » 3,18 / » 10,30 » 4,22	0,100	3,80	400		10,0
600	0,280	0,140	» 8,20 » 2,80 / » 11,20 » 3,20 / » 11,20 » 3,48 / » 11,80 » 4,80	0,100	4,30	480		13,6
800	0,510	0,410	» 10,25 » 3,49 / » 14,00 » 3,96 / » 13,90 » 4,30 / » 14,00 » 5,70	0,018	4,10	570		21,0
1000	0,785	0,713	» 10,0 » 3,38 / » 13,60 » 3,86 / » 13,60 » 4,20 / » 13,80 » 5,55	0,036	4,60	800		41,5
1200	1,130	1,010	» 9,10 » 2,75 / » 11,10 » 3,13 / » 11,10 » 3,40 / » 11,10 » 4,58	0,080	5,30	722	ТС-Р	62,0
		0,896	» 7,65 » 2,60 / » 10,40 » 2,97 / » 10,40 » 3,23 / » 10,40 » 4,28	0,117	10,53	884	ТС-Р2	58,0
1400	1,540	1,368	» 9,50 » 3,48 / » 13,90 » 3,96 / » 13,90 » 4,30 / » 13,90 » 5,71	0,087	5,65	860	ТС-Р	72,0
		1,072	» 9,50 » 3,23 / » 12,90 » 3,67 / » 12,90 » 3,99 / » 12,90 » 5,29	0,234	19,20	1135	ТС-Р2	73,0

Продолжение таблицы 2

D, мм	Свободное сечение колонны $F_к$, м²	Рабочее сечение тарелки $F_б$, м²	d, мм / t, мм: 3 / от 7 до 12	4 / от 8 до 15	5 / от 10 до 17	8 / от 16 до 25	Сечение перелива $F_{сл}$, м²	Относительная площадь перелива $\frac{F_{сл}}{F_к} \cdot 100\%$	L сл, мм	Тип	Масса, кг
			Относительное свободное сечение тарелки $F_{св}$, %								
1600	2,01	1,834	от 10,40 до 3,58	от 14,70 до 4,06	от 14,70 до 4,42	от 14,70 до 5,86	0,088	4,40	795	ТС-Р	89,0
		1,426	» 10,30 » 3,50	» 14,10 » 3,98	» 14,10 » 4,32	» 14,10 » 5,74	0,292	14,50	1280	ТС-Р2	85,0
1800	2,54	2,294	» 13,80 » 4,70	» 18,80 » 5,34	» 18,80 » 5,80	» 18,80 » 7,69	0,123	4,85	1050	ТС-Р	113,0
		1,640	» 13,20 » 4,50	» 18,00 » 5,14	» 18,00 » 5,57	» 18,00 » 7,40	0,450	17,70	1520	ТС-Р2	96,5
2000	3,14	2,822	» 11,60 » 3,95	» 15,80 » 4,50	» 15,80 » 4,89	» 15,80 » 6,49	0,159	5,06	1190	ТС-Р	120,0
		2,090	» 8,20 » 2,78	» 11,40 » 3,17	» 11,40 » 3,44	» 11,40 » 4,57	0,525	16,70	1660	ТС-Р2	107,0
2200	3,80	3,478	» 13,30 » 4,48	» 17,90 » 5,08	» 17,90 » 5,52	» 17,90 » 7,32	0,161	4,25	1240	ТС-Р	138,0
		2,460	» 7,90 » 2,68	» 10,70 » 3,06	» 10,70 » 3,32	» 10,70 » 4,37	0,670	15,00	1850	ТС-Р2	137,0
2400	4,52	3,900	» 11,10 » 3,78	» 15,30 » 4,29	» 15,30 » 4,62	» 15,30 » 6,18	0,317	6,90	1570	ТС-Р	172,0
		2,960	» 9,20 » 6,12	» 12,50 » 3,59	» 12,50 » 3,85	» 12,50 » 5,11	0,770	17,00	2000	ТС-Р2	162,5
2600	5,30	4,784	» 12,20 » 4,17	» 16,70 » 4,73	» 16,70 » 5,30	» 16,70 » 6,81	0,258	4,88	1540	ТС-Р	200,0
		3,270	» 7,50 » 2,58	» 10,40 » 2,90	» 10,40 » 3,15	» 10,40 » 4,18	1,015	19,20	2250	ТС-Р2	188,0
2800	6,16	5,640	» 13,70 » 4,65	» 18,60 » 5,28	» 18,60 » 5,73	» 18,60 » 7,60	0,260	4,20	1575	ТС-Р	218,0
		3,960	» 7,75 » 2,64	» 10,50 » 2,99	» 10,50 » 3,26	» 10,50 » 4,32	1,100	17,90	2385	ТС-Р2	189,0
3000	7,06	6,430	» 12,50 » 4,27	» 17,10 » 4,83	» 17,10 » 5,25	» 17,10 » 6,96	0,315	4,40	1715	ТС-Р	340,0
		4,520	» 5,50 » 1,87	» 7,50 » 2,12	» 7,46 » 2,31	» 7,50 » 3,06	1,270	18,00	2610	ТС-Р2	220,0

Продолжение таблицы 2

D, мм	Свободное сечение колонны $F_к$, м²	Рабочее сечение тарелки F_0, м²	d, мм / t, мм				Сечение перелива $F_{сл}$, м²	Относительная площадь перелива $\frac{F_{сл}}{F_к} \cdot 100\%$	L сл, мм	Тип	Масса, кг
			3	4	5	8					
			от 7 до 12	от 8 до 15	от 10 до 18	от 16 до 25					
			Относительное свободное сечение тарелки $F_{св}$, %								
3200	8,040	7,268	от 13,00 до 14,42	от 17,70 до 5,02	от 17,70 до 5,45	от 17,70 до 7,23	0,385	4,70	1880	ТС-Р	263,0
		5,030	„ 8,70 „ 2,96	„ 11,80 „ 3,37	„ 11,80 „ 3,65	„ 11,80 „ 4,85	1,505	18,70	2740	ТС-Р2	255,0
3400	9,060	8,308	„ 11,90 „ 4,07	„ 16,30 „ 4,61	„ 16,30 „ 5,00	„ 16,30 „ 6,64	0,376	4,15	1905	ТС-Р	290,0
		5,880	„ 9,20 „ 3,12	„ 12,50 „ 3,56	„ 12,50 „ 3,86	„ 12,50 „ 5,13	1,590	17,60	2870	ТС-Р2	270,0
3600	10,200	9,000	„ 11,90 „ 4,05	„ 16,20 „ 4,60	„ 16,20 „ 5,00	„ 16,20 „ 6,64	0,590	5,70	2240	ТС-Р	305,0
		6,300	„ 8,11 „ 2,76	„ 11,10 „ 3,13	„ 11,10 „ 3,40	„ 11,10 „ 4,52	1,950	19,10	3100	ТС-Р2	295,0

Примечания.

1. Шаг расположения отверстий принимается в указанных пределах через 1 мм.
2. Величины относительных свободных сечений тарелки в зависимости от шага и диаметра отверстий приведены в рекомендуемом приложении табл. 1.
3. В таблице указана масса при шаге между отверстиями 10 мм, диаметре отверстий 3 мм. Расстояние между тарелками для от ф 400 до ф 1000 $H_т$ = 300, для от ф 1200 до ф 3600 $H_т$ = 500 мм. Плотность при подсчете массы 7,85.

Основные параметры тарелок типа ТС-РЦ, ТС-РБ

Таблица 3

D, мм	Свободное сечение канала $F_{св}$, м²	Рабочее сечение тарелки $F_{раб}$, м²	d, мм / t, мм				Сечение перелива $F_{сл}$, м²	Относительная площадь перелива $\frac{F_{сл}}{F_{св}} 100\%$	L сл, мм	Тип	Масса, кг
			3	4	5	8					
			от7 до12	от8 до15	от10 до18	от15 до25					
			Относительное свободное сечение тарелки $F_ж$, %								
1400	1,54	1,078	от 6,82 до 2,32	от 5,28 до 2,64	от 3,28 до 2,86	от 3,28 до 3,80	0,211	13,7	2 340	ТС-РЦ	123,0
							0,251	16,3	1 932	ТС-РБ	119,0
1600	2,01	1,440	» 7,48 » 2,55	» 10,18 » 2,89	» 10,18 » 3,14	» 10,18 » 4,17	0,259	12,9	2 740	ТС-РЦ	140,0
							0,311	15,4	2 220	ТС-РБ	134,0
1800	2,54	1,928	» 8,81 » 2,99	» 11,99 » 3,41	» 11,99 » 3,70	» 11,99 » 4,91	0,277	10,9	3 150	ТС-РЦ	157,0
							0,334	13,2	2 304	ТС-РБ	149,0
2000	3,14	2,20	» 9,26 » 3,15	» 12,60 » 3,58	» 12,60 » 3,89	» 12,60 » 5,16	0,404	12,8	3 550	ТС-РЦ	208,0
							0,536	17,1	2 792	ТС-РБ	199,0
2200	3,80	2,920	» 9,64 » 3,28	» 13,13 » 3,73	» 13,13 » 4,05	» 13,13 » 5,38	0,426	11,2	3 950	ТС-РЦ	263,0
							0,464	12,2	2 770	ТС-РБ	251,0
2400	4,52	3,618	» 10,48 » 3,56	» 14,26 » 4,05	» 14,26 » 4,40	» 14,26 » 5,84	0,444	9,8	4 350	ТС-РЦ	360,0
							0,458	10,1	2 824	ТС-РБ	280,0
2600	5,30	4,032	» 9,93 » 3,38	» 13,50 » 3,84	» 13,50 » 4,17	» 13,50 » 5,53	0,582	11,0	4 750	ТС-РЦ	305,0
							0,696	13,2	3 368	ТС-РБ	288,0


Продолжение таблицы 3


D, мм	Свободное сечение колонны $F_к$, м²	Рабочее сечение тарелки $F_т$, м²	d, мм				Сечение перелива $F_{сл}$, м²	Относительная площадь перелива $\frac{F_{сл}}{F_к}100\%$	$L_{сл}$, мм	Тип	Масса, кг
			3	4	5	6					
			t, мм								
			от 7 до 12	от 8 до 15	от 10 до 18	от 16 до 25					
			Относительное свободное сечение тарелки $F_ж$, %								
2800	6,16	4,857	от 10,62 до 3,61	от 14,46 до 4,41	от 14,46 до 4,46	от 14,46 до 5,92	0,629	10,2	5 150	ТС-РЦ	360,0
							0,674	10,9	3 412	ТС-РБ	358,0
3200	8,04	5,604	«8,33» 3,17	«12,70» 3,61	«12,70» 3,92	«12,70» 5,20	1,064	13,2	5 950	ТС-РЦ	525,0
							1,372	17,1	4 446	ТС-РБ	488,0
3600	10,20	7,325	«8,93» 3,39	«13,50» 3,85	«13,50» 4,19	«13,50» 5,56	1,273	12,5	6 750	ТС-РЦ	600,0
							1,582	15,5	4 896	ТС-РБ	575,0

Примечания

1. Шаг расположения отверстий принимается в указанных пределах через 1мм.
2. Величины относительных свободных сечений тарелки в зависимости от шага и диаметра отверстий приведены в рекомендуемом приложении табл 2
3. В таблице указана масса при шаге между отверстиями 10мм, диаметре отверстий 3мм и расстоянии между тарелками $H_т$ = 500мм. Плотность при подсчете массы 7,85.

Тип ТС







Черт 1

Сечения и выносные элементы показаны на черт. 2


А-А повернуто 4 сл




Б-Б повернуто




В В




I



Д-Д



Вид Г



1 Основание тарелки
2 Перегородка сливная
3 Скоба
4 Щиток
5 Кольцо прижимное
6 Шнур АС ф10 ГОСТ 5152-66
7 Гайка М10 ГОСТ 5915-70
8 Шайба 10 ГОСТ 11371-68

Черт 2


Примечание Для тарелок ф400 и 500мм основание должно выполняться из листа толщиной 1,6 мм

мм

Таблица 4

D	D_1	L	B	ℓ	ℓ_n	a	R	Применяемость
400	380	215	140	110	140	22	15	
500	480	275	185	140	100		25	
600	580	345	220	175	200			
800	780	485	300	250	310	25	30	


Типы ТС-Р, ТС-Р2 диаметры от 1000 до 2000мм




Черт 3

Сечения и выносные элементы тарелок показаны на черт 5,6


Типы ТС-Р, ТС-Р2 диаметры от 2200 до 3600мм.








Черт 4


Сечение и выносные элементы тарелок показаны на черт 5,6.



А-А
8
7
4
6
11
13



В-В повернуто
21
25*2
90



Б-Б
90 (к ряд)
60 (тс ряд)
25
11
5
26
52*3
1
L 70×70×8 для аппаратов от ф1000 до ф2600мм
L 100×70×8 для аппаратов от ф2800 до ф3600мм



II
8



III
9


Вид К повернуто
Для тарелок от ф1000 до ф 2000 мм
20
7
14
140
Б



Г-Г
12
9
2
40
25
25
50
Профиль 50×50×2,5 для аппаратов ф1000,1200 и о ф2200 до ф2400мм
Профиль 80×50×2,5 для аппаратов от 1400 до ф2000 и от ф2600 до ф3600мм
прерывистая сварка


И-И
10
23
1000
80


Вид К повернуто
Для тарелок от ф2200 до ф3600 мм
20
140


d
t

М-М повернуто



Профиль 80×50×2,5 для аппаратов от ф 2200 до ф 2400 мм
Профиль 100×50×2,5 для аппаратов от ф 2500 до ф 3000 мм
Профиль 120×50×2,5 для аппаратов от ф 3200 до ф 3600 мм


1 Рама опорная
2 Балка продольная
3 Балка поперечная
4 Секция тарелки
5 Сегмент
6 Лист сливной
7 Регулировочная планка
8 Скоба
9 Шайба специальная
10 Шайба специальная
11 Болт М12×30 ГОСТ 7798-70
12 Гайка М12 ГОСТ 5916-70
13 Шайба 12 ГОСТ 11371-68


Черт. 6

Размеры в мм Таблица 5

D	D_1	L	Секции						Тип	Примечание
			l_1	Кол-во шт.	l_2	Кол-во шт.	l_3	Кол-во шт.		
1000	915	810	350	1	350	1	—	—	ТС-Р	
1200	1115	950	490		350				ТС-Р	
		810	350	2	—				ТС-Р2	
1400	1315	1090	490	1	490				ТС-Р	
		810	350	2	—				ТС-Р2	
1600	1515	1305			490				ТС-Р	
		950	420		—				ТС-Р2	
1800	1715	1445	490		350				ТС-Р	
		950	420		—				ТС-Р2	
2000	1915	1585	490		490				ТС-Р	
		1090		1					ТС-Р2	
2200	2115	1800	490	4	350	4	—	—	ТС-Р	
		1165	330		—	—	350	2	ТС-Р2	
2400	2315	1800	490		350	4	—	—	ТС-Р	
		1310	350		—	—	490	2	ТС-Р2	
2600	2516	2400	490		490	4	—	—	ТС-Р	
		1310	350		—	—	490	2	ТС-Р2	
2800	2715	2300	490		350	4	490		ТС-Р	
		1445			—	—	350		ТС-Р2	
3000	2915	2435	490		490	4	350	2	ТС-Р	
		1445			—	—			ТС-Р2	
3200	3115	2575	490		490	4	490		ТС-Р	
		1585			—	—			ТС-Р2	
3400	3315	2790	490		490	4	350	4	ТС-Р	
		1800			—	—			ТС-Р2	
3600	3515	2710	490		350	4	490		ТС-Р	
		1800			—	—	350		ТС-Р2	

Типы ТС-РЦ, ТС-РБ диаметры от 1400 до 2000мм.






Черт 7

Сечения выносные элементы тарелок показаны на черт 9,10,11

Типы ТС-РЦ, ТС-РБ диаметры от 2200 до 2800, 3200, 3600 мм.




Черт 8


Сечения и выносные элементы торцовок показаны на черт. 9,10,11

Для тарелок типа ТС-РЦ

А-А




Б-Б



L 70×70×8 для аппаратов от ф1400 до ф2600 мм
L 100×70×8 для аппаратов от ф2800 до ф3600 мм


Вид В повернуто

Для тарелок от ф 2200 до ф 3600 мм




Вид Г

Для тарелок типа ТС-РЦ, ТС-РБ от ф2200 до ф3500 мм




Н-Н

Для тарелок от ф2200 до ф3600 мм




Вид В повернуто


Для тарелок от ф 1400 до ф 2000 мм



Ж-Ж повернуто




I



Черт 9


Для тарелок типа ТС-РБ



Черт. 10

М-М повернуто

Для тарелок типа ТС-РЦ ТС РБ от ф 2200 до ф 3600 мм




Профиль 80×50×2,5 для аппаратов от ф 2200 до ф 2400 мм

Профиль 100×50×2,5 для аппаратов от ф 2500 до ф 3000 мм


Профиль 120×50×2,5 для аппаратов от ф 3200 до ф 3600 мм

Г-Г



С-С


Для тарелок типа ТС-РЦ ТС-РБ от ф 2200 до ф 3600 мм




1 Опора тарелки
2 Секция тарелки
3 Балка продольная
4 Балка поперечная
5 Сегмент
6 Лист сливной
7 Планка регулировочная
8 Секция глухая
9 Угольник
10 Скоба
11 Шайба специальная
12 Болт М12×30 ГОСТ 7798-70
13 Гайка М12 ГОСТ 5915-70
14 Шайба 12 ГОСТ 11371 В

Х-Х повернуто


Для тарелок типа ТС-РЦ ТС-РБ от ф 2200 до ф 3600 мм



II



III



Черт 11

Размеры в мм Таблица 6

D	D_1	L	Секции								Тип	Применяемость
			ℓ_1	Кол-во шт	ℓ_2	Кол-во шт	ℓ_3	Кол-во шт	ℓ_4	Кол-во шт		
1400	1318	1012	315	1	170	1	—	—	—	—	ТС-РЦ	
					—	—	240	1			ТС-РБ	
1600	1518	1152	380		180	1	—	—	—	—	ТС-РЦ	
					—	—	250	1			ТС-РБ	
1800	1718	1382	500		170	1	—	—	—	—	ТС-РЦ	
					—	—	240	1			ТС-РБ	
2000	1918	1432	500	4	220	1	—	—	—	—	ТС-РЦ	
					—	—	290	1			ТС-РБ	
2200	2118	1710	380		260	4	210	1	—	—	ТС-РЦ	
							—	—	280	2	ТС-РБ	
2400	2318	1940	380		380		200	1	—	—	ТС-РЦ	
							—	—	270	2	ТС-РБ	
2600	2518	1980	380		380		240	1	—	—	ТС-РЦ	
							—	—	310	2	ТС-РБ	
2800	2718	2220	500		380		240	1	—	—	ТС-РЦ	
							—	—	310	2	ТС-РБ	
3200	3118	2300	515		350		350	1	—	—	ТС-РЦ	
							—	—	420	2	ТС-РБ	
3600	3518	2650	515		515		370	1	—	—	ТС-РЦ	
							—	—	440	2	ТС-РБ	

Пример условного обозначения тарелки ситчатой типа ТС диаметром 400мм и расстоянием между тарелками 300мм.

Тарелка ТС 400-300 ОСТ26-805-73

Пример условного обозначения тарелки ситчатой типа ТС-Р диаметром 1200 и расстоянием между тарелками 600мм

Тарелка ТС-Р 1200-600 ОСТ26-805-73

то же для тарелки типа ТС-Р2.

Тарелка ТС-Р2 1200-600 ОСТ26-805-73

Пример условного обозначения тарелки ситчатой типа ТС-РЦ диаметром 1400мм и расстоянием между тарелками 400 мм

Тарелка ТС-РЦ 1400-400 ОСТ26-805-73

Пример условного обозначения тарелки ситчатой типа ТС-Р6 диаметром 1400мм и расстоянием между тарелками 400мм.

Тарелка ТС-Р6 1400-400 ОСТ26-805-73

Материал тарелок оговаривается при заказе.

6. Тарелки должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, техническими требованиями ОСТ26-291-71, по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

7. Тарелки ситчатые должны изготовляться из следующих марок сталей.

   а) углеродистых В Ст 3сп, В Ст 3пс, Ст 3сп по ГОСТ 380-71 при этом секции тарелок изготовлять из стали 08Х13 по ГОСТ 5632-72;

   б) легированных 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М3Т, 10Х17Н13М2Т и 08Х13 по ГОСТ 5632-72.

   По согласованию с заводом-изготовителем допускается применение других марок с механическими и химическими свойствами, обеспечивающими изготовление и эксплуатацию тарелок

8. Опорные стойки для тарелок ТС из углеродистых сталей допускается изготовлять из стали прокатной угловой равнобокой №2 по ГОСТ 8509-72

   Допускаемая неплоскостность верхних торцов стоек не более 2мм.

9. Опора тарелки и балок под секции в тарелках ТС-Р, ТС-Р2 и ТС-РБ, ТС-РЦ должны лежать в одной плоскости.

   Допускаемое отклонение плоскости балок от плоскости опоры тарелки не более 1мм.

10. Для тарелок ТС-Р, ТС-Р2 и тарелок ТС-РЦ, ТС-РБ допускается применение в опорах

тарелок из углеродистых сталей уголков по ГОСТ 8509-72 и ГОСТ 8510-72.

∟70×70×8 - для диаметров аппаратов от 1000 до 2600мм

∟110×70×8 - для диаметров аппаратов от 2800 до 3600мм

11. Ручки для секций тарелок изготавливать по нормативно-технической документации заводов - изготовителей.

12. Для тарелок из легированных сталей крепежные детали изготавливать из стали, соответствующей материалы тарелки.

Для тарелок из углеродистых сталей крепежные детали изготавливать из стали марки 08Х13 по ГОСТ 5632-72.

13. Допускается крепление секций тарелок и сливного листа приварными шпильками вместо болтов.

14. Перфорацию секций толщиной 2,5÷3 мм. с отверстиями 3 мм применять в технически обоснованных случаях.

15. Допускается в балках и кронштейнах применение шпилек без подголовка.

16. Допускается на балках поз. 3 черт. 6 применение приварных кронштейнов согласно эскизу:






Схема установки



17 Допускается крепление сливного листа к корпусу аппарата на болтах в тарелках ТС-Р, ТС-Р2 и ТС-РБ, ТС-РЦ при диаметре аппарата 3000 мм и выше.

18 Допускаемое отклонение количества отверстий в секциях тарелки не более 5% от заданного количества отверстий.

19. Допускаются на регулировочной планке при нагрузке по жидкости $L_v < 6 м^3/м$ ч треугольные вырезы согласно эскизу.



20 Выбор типов и конструктивных элементов швов сварных соединений производит завод-изготовитель в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, утвержденной в установленном порядке

21 Маркировать условное обозначение тарелок без слова „тарелка" и марку материала.

Относительное свободное сечение $F_ж$ тарелок ТС и ТС-Р ТС-Р2

Размеры $\frac{b}{t}$ %

Таблица 1

D мм	Тип	d 3мм, t мм						d 4мм, t мм								d=5мм, t мм									d=8мм, t, мм													
		7	8	9	10	11	12	8	9	10	11	12	13	14	15	10	11	12	13	14	15	16	17	18	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
400	ТС	6,62	5,15	4,00	3,25	2,68	2,26	9,10	7,15	5,76	4,80	4,00	3,42	2,94	2,56	9,10	7,46	6,30	5,34	4,80	4,0	3,53	3,13	2,78	9,10	8,00	7,15	6,43	5,76	5,25	4,80	4,30	4,00	3,70			
500		7,57	5,80	4,56	3,70	3,06	2,62	10,30	8,15	6,60	5,45	4,48	3,90	3,36	2,93	10,30	8,50	7,15	6,10	5,26	4,58	4,00	3,57	3,18	10,30	9,10	8,15	7,30	6,60	6,00	5,45	5,00	4,58	4,22			
600		8,20	6,34	5,00	4,00	3,33	2,80	11,20	8,83	7,15	5,92	5,00	4,24	3,65	3,28	11,20	9,25	7,75	6,60	5,75	5,00	4,37	3,88	3,46	11,20	10,00	8,83	7,95	7,15	6,50	5,92	5,40	5,00	4,60			
800		10,25	7,90	6,17	4,92	4,13	3,49	14,0	11,00	8,90	7,35	6,20	5,25	4,54	3,96	13,90	11,50	9,65	8,22	7,10	6,19	5,43	4,80	4,30	14,00	12,30	11,00	9,90	8,90	8,05	7,35	6,75	6,20	5,70			
1000		12,00	7,60	6,05	4,90	4,05	3,38	13,80	10,70	8,70	7,18	6,05	5,14	4,44	3,86	13,60	11,30	9,41	8,04	5,76	8,05	5,30	4,68	4,20	13,60	12,20	10,90	9,65	8,70	7,85	7,18	6,55	6,05	5,55			
1200	ТС Р	8,10	6,20	4,90	3,96	3,28	2,75	11,10	8,69	7,03	5,82	4,89	4,17	3,59	3,13	11,10	9,09	7,64	6,51	5,61	4,89	4,30	3,80	3,40	11,10	9,47	8,69	7,80	7,04	6,38	5,82	5,32	4,88	4,50			
	ТС Р2	7,65	5,85	4,72	3,74	3,10	2,60	10,40	8,26	6,68	5,53	4,65	3,96	3,41	2,97	10,40	8,64	7,26	6,19	5,33	4,65	4,09	3,69	3,23	10,40	9,26	8,26	7,41	6,69	6,06	5,53	5,01	4,65	4,28			
1400	ТС-Р	8,50	7,85	6,30	5,01	4,15	3,48	13,90	11,01	8,92	7,37	6,19	5,28	4,55	3,96	13,90	11,50	9,65	8,25	7,11	6,20	5,45	4,82	4,30	13,90	12,35	11,01	9,84	8,92	8,09	7,37	6,74	6,20	5,71			
	ТС Р2	9,50	7,26	5,74	4,65	3,85	3,23	12,90	10,20	8,26	6,89	5,74	4,89	4,22	3,67	12,90	10,70	8,97	7,65	6,59	5,74	5,05	4,47	3,99	12,90	11,45	10,21	9,18	8,27	7,49	6,83	6,25	5,74	5,29			
1600	ТС Р	10,44	8,05	6,35	5,15	4,26	3,58	14,70	11,29	9,15	7,57	6,36	5,41	4,59	4,06	14,70	11,80	9,83	8,46	7,30	6,36	5,59	4,95	4,42	14,70	12,67	11,30	10,14	9,15	8,30	7,58	6,92	6,36	5,86			
	ТС-Р2	11,30	7,90	6,22	5,05	4,18	3,50	14,40	11,06	8,96	7,40	6,23	5,30	4,57	3,98	14,40	11,57	9,73	8,23	7,15	6,23	5,47	4,85	4,32	14,40	12,40	11,07	9,93	8,96	8,13	7,40	6,77	6,22	5,74			
1800	ТС-Р	13,80	10,50	8,35	6,76	5,60	4,70	18,80	14,83	12,01	9,93	8,35	7,11	6,13	5,34	18,80	15,60	13,04	11,10	9,58	8,35	7,34	6,50	5,80	19,80	15,84	14,84	13,31	12,00	10,90	9,93	9,08	8,35	7,69			
	ТС Р2	13,20	10,20	8,03	6,50	5,38	4,50	18,00	14,26	11,55	9,55	8,03	6,84	5,89	5,14	18,00	14,92	12,54	10,89	9,21	8,03	7,05	6,25	5,57	19,00	16,00	14,27	12,80	11,55	10,48	9,55	8,74	8,03	7,40			
2000	ТС Р	11,60	8,90	7,05	5,70	4,70	3,95	15,80	12,51	10,13	8,38	7,04	6,00	5,17	4,60	15,80	13,09	11,00	9,37	8,08	7,05	6,19	5,48	4,89	15,80	14,05	12,52	11,23	10,13	9,19	8,37	7,66	7,04	6,49			
	ТС-Р2	8,20	6,26	4,95	4,01	3,32	2,78	11,40	8,81	7,13	5,90	4,96	4,23	3,64	3,17	11,40	9,22	7,74	6,60	5,69	4,95	4,36	3,86	3,44	11,40	9,88	8,82	7,91	7,14	6,47	5,89	5,39	4,96	4,57			
2200	ТС Р	13,30	10,20	7,95	6,45	5,33	4,48	17,50	12,67	11,44	9,46	7,94	6,77	5,84	5,08	17,50	14,80	12,40	10,58	9,12	7,95	6,98	6,19	5,52	17,90	15,84	14,13	12,68	11,44	10,37	9,45	8,65	7,95	7,32			
	ТС-Р2	7,90	6,03	4,78	3,87	3,20	2,68	10,70	8,49	6,89	5,69	4,78	4,07	3,50	3,05	10,70	8,88	7,45	6,40	5,49	4,78	4,20	3,72	3,32	10,70	9,52	8,49	7,62	6,88	6,24	5,71	5,20	4,78	4,37			
2400	ТС-Р	11,40	8,50	6,75	5,45	4,50	3,78	15,30	11,92	9,66	7,98	6,71	5,72	4,93	4,29	13,80	12,47	10,48	8,93	7,70	6,71	5,90	5,22	4,62	15,30	13,57	11,90	10,70	9,60	8,76	7,98	7,30	6,71	6,18			
	ТС-Р2	9,70	7,09	5,55	4,50	3,72	3,12	12,50	9,85	7,97	6,59	5,54	4,72	4,07	3,59	12,50	10,30	8,66	7,38	6,36	5,55	4,87	4,32	3,85	12,50	11,05	9,89	8,84	7,98	7,24	6,59	6,03	5,54	5,11			
2600	ТС Р	12,20	9,38	7,40	6,00	4,96	4,17	16,70	13,14	10,64	8,80	7,39	6,30	5,43	4,73	16,70	13,74	11,55	9,84	8,49	7,40	6,50	5,76	5,10	16,70	14,63	13,14	11,79	10,64	9,65	8,79	8,04	7,39	6,81			
	ТС-Р2	7,50	5,75	4,53	3,58	3,04	2,58	10,40	8,06	6,33	5,33	4,54	3,87	3,33	2,90	10,40	8,43	7,09	6,04	5,21	4,54	3,40	3,53	3,15	10,40	9,04	8,06	7,24	6,53	5,92	5,39	4,94	4,54	4,18			

Размеры в %

Продолжение таблицы 1

D мм	Тип	d = 3мм						d = 4мм							d = 5мм									d = 8мм									
		t, мм						t, мм							t, мм									t, мм									
		7	8	9	10	11	12	8	9	10	11	12	13	14	15	10	11	12	13	14	15	16	17	18	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
2800	ТС-Р	13,70	10,50	8,35	7,03	5,55	4,65	18,60	14,65	11,88	9,81	8,25	7,03	6,06	5,28	18,60	15,30	12,86	11,00	9,47	7,03	8,25	6,42	5,73	18,60	16,46	14,66	13,16	11,87	10,77	9,81	8,97	8,25	7,60
	ТС-Р2	7,75	5,94	4,68	3,80	3,14	2,64	10,50	8,33	6,75	5,58	4,69	3,99	3,44	2,99	10,50	8,71	7,32	6,24	5,38	3,99	4,12	3,65	3,26	10,50	9,34	8,33	7,48	6,75	6,12	5,57	5,10	4,69	4,32
3000	ТС-Р	12,50	9,60	7,60	6,15	5,10	4,27	17,10	13,49	10,88	8,99	7,55	6,44	5,55	4,83	17,10	14,04	11,75	10,10	8,67	7,55	6,64	5,88	5,25	17,10	15,05	13,43	12,05	10,87	9,86	8,99	8,22	7,55	6,96
	ТС-Р2	5,50	4,20	3,32	2,96	2,22	1,87	7,50	5,89	4,78	3,95	3,31	2,83	2,44	2,12	7,46	6,17	5,18	4,41	3,81	3,32	2,92	2,59	2,31	7,50	6,62	5,89	5,29	4,71	4,33	3,95	3,61	3,32	3,06
3200	ТС-Р	13,00	6,68	7,85	6,36	5,25	4,42	17,70	13,93	11,29	9,33	7,84	6,68	5,76	5,02	17,70	14,60	12,26	10,50	8,00	6,68	6,90	6,11	5,45	17,70	15,64	13,95	12,50	11,29	10,24	9,35	8,54	7,85	7,23
	ТС-Р2	8,70	6,65	5,25	4,26	3,52	2,96	11,80	9,35	7,57	7,46	5,30	4,48	3,86	3,37	11,80	9,78	8,22	7,00	6,03	5,30	4,62	4,10	3,65	11,80	10,48	9,35	8,39	7,57	6,87	6,26	5,73	5,26	4,85
3400	ТС-Р	11,90	9,15	7,23	5,85	4,84	4,07	16,30	12,90	10,37	8,57	7,20	6,14	5,28	4,61	16,30	13,98	11,25	9,59	8,27	7,20	6,33	5,61	5,00	16,30	14,35	12,8	11,49	10,37	9,40	8,57	7,83	7,20	6,64
	ТС-Р2	9,20	7,03	5,55	4,50	3,72	3,12	12,50	9,88	8,00	6,68	5,56	4,73	4,08	3,56	12,50	10,34	8,69	7,40	6,38	5,56	4,83	4,33	3,86	12,50	11,09	9,89	7,24	8,01	7,26	6,62	6,05	5,56	5,13
3600	ТС-Р	11,90	9,13	7,20	5,85	4,83	4,05	16,20	12,81	10,37	8,57	7,20	6,14	5,28	4,60	16,20	13,38	11,23	9,53	8,25	7,20	6,33	5,51	5,00	16,20	14,35	12,80	11,49	10,35	9,39	8,56	7,83	7,20	6,64
	ТС-Р2	8,11	6,20	4,92	3,96	3,30	2,76	11,10	8,70	7,05	3,83	4,89	4,17	3,60	3,13	11,10	9,10	7,65	6,52	6,62	4,89	4,30	3,81	3,40	11,10	9,76	8,70	7,81	7,05	6,39	5,83	5,33	4,90	4,52

Относительное свободное сечение $F_ж$ для тарелок ТС-РЦ и ТС-РБ

Размеры в %

Таблица 2

D, мм	Тип	d = 3 мм						d = 4 мм								d = 5 мм									d = 8 мм									
		t, мм						t, мм								t, мм									t, мм									
		7	8	9	10	11	12	8	9	10	11	12	13	14	15	10	11	12	13	14	15	16	17	18	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1400	ТС-РЦ	6,82	5,22	4,12	3,34	2,76	2,32	9,28	7,33	5,93	4,90	4,12	3,51	3,03	2,64	9,28	7,66	6,44	5,49	4,75	4,12	3,62	3,20	2,85	9,28	8,22	7,33	6,58	5,94	5,76	4,91	4,49	4,12	3,80
	ТС-РБ																																	
1600	ТС-РЦ	7,46	5,73	4,53	3,67	3,03	2,55	10,18	8,04	6,52	5,38	4,53	3,86	3,32	2,89	10,18	8,41	7,07	6,02	5,19	4,53	3,98	3,52	3,14	10,18	9,02	8,04	7,22	6,52	5,91	5,39	4,93	4,53	4,17
	ТС-РБ																																	
1800	ТС-РЦ	8,81	11,21	5,32	4,32	3,57	2,99	11,99	9,47	7,67	6,34	5,33	4,54	3,92	3,41	11,99	9,91	8,32	7,09	6,12	5,33	4,68	4,15	3,70	11,99	10,62	9,48	8,50	7,68	6,96	6,34	5,80	5,32	4,91
	ТС-РБ																																	
2000	ТС-РЦ	9,26	7,09	5,60	4,54	3,57	3,15	12,60	9,98	8,08	6,66	5,60	4,77	4,12	3,58	12,60	10,40	8,75	7,45	6,43	5,60	4,92	4,36	3,89	12,60	11,18	9,96	8,94	8,07	7,31	6,67	6,10	5,60	5,18
	ТС-РБ																																	
2200	ТС-РЦ	9,64	7,38	5,83	4,73	3,90	3,28	13,13	10,36	8,40	6,94	5,83	4,97	4,29	3,73	13,13	10,80	9,11	7,76	6,69	5,83	5,13	4,54	4,05	13,13	11,62	10,36	9,31	8,40	7,62	6,94	6,35	5,83	5,38
	ТС-РБ																																	
2400	ТС-РЦ	10,48	8,02	6,34	5,13	4,24	3,56	14,26	11,26	9,12	7,53	6,34	5,39	4,65	4,05	14,26	11,80	9,89	8,43	7,27	6,34	5,57	4,93	4,40	14,26	12,62	11,26	10,11	9,12	8,28	7,54	6,90	6,34	5,84
	ТС-РБ																																	
2600	ТС-РЦ	9,93	7,60	6,00	4,86	4,02	3,38	13,50	10,67	8,64	7,14	6,00	5,12	4,41	3,84	13,50	11,20	9,38	7,99	6,89	6,00	5,28	4,67	4,17	13,50	11,96	10,67	9,58	8,65	7,84	7,15	6,54	6,00	5,53
	ТС-РБ																																	
2800	ТС-РЦ	10,62	8,13	6,43	5,20	4,30	3,61	14,46	11,40	9,25	7,65	6,43	5,48	4,72	4,11	14,46	11,94	10,04	8,55	7,37	6,43	5,65	5,00	4,46	14,46	12,80	11,42	10,25	9,26	8,43	7,65	7,00	6,43	5,92
	ТС-РБ																																	
3200	ТС-РЦ	9,33	7,14	5,64	4,57	3,77	3,17	12,70	10,03	8,12	6,71	5,64	4,80	4,14	3,61	12,70	10,49	8,82	7,51	6,48	5,64	4,96	4,39	3,92	12,70	11,34	10,03	9,00	8,13	7,37	6,72	6,14	5,64	5,20
	ТС-РБ																																	
3500	ТС-РЦ	9,93	7,60	6,00	4,86	4,04	3,39	13,50	10,70	8,69	7,18	6,03	5,14	4,43	3,88	13,50	11,20	9,42	8,03	6,93	6,03	5,30	4,39	4,19	13,50	12,02	10,73	9,63	8,65	7,84	7,19	6,57	6,00	5,56
	ТС-РБ																																	

Зам директора УкрНИИХИММАШа
Пономаренко В Г

Зав отделом N5
Тютюнников А В

Руководитель темы
Коробчанская Л И

gost.e-ecolog.ru