УДК 621.9:006.354 Группа Г81

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СТАНКИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ

Методы проверки перпендикулярности двух плоских поверхностей образца-изделия

Metal-cutting machine tools.
Methods of checking specimen two flat surfaces for squareness

ГОСТ 25889.3—83

(СТ СЭВ 3718—82)

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 июля 1983 г. № 3515 срок введения установлен

с 01.01.84

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт полностью соответствует требованиям СТ СЭВ 3718—82.

Отклонение от перпендикулярности двух плоских поверхностей — по ГОСТ 24642—82. Допускается заменять прилегающие плоскости прилегающими прямыми, лежащими в заданном сечении.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общие требования к методам проверки — по ГОСТ 8—82.

1.2. Проверку следует проводить одним из следующих методов:

Метод 1. Проверка с помощью специального проверочного приспособления, устанавливаемого на поверочной плите.

Метод 2. Проверка с помощью специального проверочного приспособления, прикладываемого к образцу-изделию.

Метод 3. Проверка с помощью цилиндрического угольника, прибора для измерения длин, поверочной линейки и поверочной плиты.

1.3. При проверке следует:

положить образец-изделие длинной проверяемой поверхностью на поверочную плиту, в данном случае как прилегающую плоскость, а к короткой проверяемой поверхности приложить поверочную линейку, в данном случае как прилегающую прямую,

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

★

gost.e-ecolog.ru

или приложить к длинной проверяемой поверхности длинное плечо углового держателя специального приспособления, а к короткой проверяемой поверхности — поверочную линейку, в данном случае как прилегающие прямые.


1.4. При проверке поверхностей с отклонением в сторону выпуклости между образцом-изделием и поверочной плитой следует установить три концевые плоскопараллельные меры длины, а между образцом-изделием и поверочной линейкой или длинным плечом углового держателя — две концевые плоскопараллельные меры длины одинакового размера.

Расположение плоскопараллельных концевых мер длины выбирают в соответствии со стандартами на нормы точности и техническими условиями конкретных типов станков. Если эти указания отсутствуют, то расстояние от края поверхности до концевой меры принимается приблизительно равным 0,1 L, где L — заданная длина измерения.

1.5. Количество и расположение проверяемых сечений должны устанавливаться в зависимости от формы и размеров образца-изделия в стандартах на нормы точности и в технических условиях на конкретные типы станков. Если такие указания отсутствуют, то проверку перпендикулярности прямоугольных поверхностей следует проводить в сечениях, указанных на черт. 1, расположение которых должно соответствовать условиям, приведенным в табл. 1 и 2.

Если обработанная прямоугольная поверхность образца-изделия разделена пазами на ряд обрабатываемых продольных полос, то проверяемые сечения должны быть расположены в середине обработанных продольных полос.

1.6. Основные размеры специального проверочного приспособления выбираются в соответствии со стандартами на нормы точ-



Черт. 1

Таблица 1

Длина проверяемой поверхности L, мм	Расположение проверяемых поперечных сечений B_1, B_2.. B_n
До 200	Среднее поперечное сечение $a=L/5$, но не менее 80 мм
Св. 200	

Таблица 2


Ширина проверяемой поверхности B, мм	Расположение проверяемых продольных сечений A_1, A_2 ... A_n
До 200	Среднее продольное сечение $b=B/3$
Св 200 » 630	$b=B/4$
» 630	

ности и техническими условиями на конкретные типы станков. Если эти указания отсутствуют, то они должны соответствовать указанным на черт. 2 или 3 и в таблице приложения к стандарту.


2. МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ

2.1. Проведение проверок по методам 1 и 2

Средства проверки: поверочная плита и специальное проверочное приспособление, схема которого приведена на черт. 2 (метод 1), специальное проверочное приспособление, схема которого приведена на черт. 3 (метод 2).



Черт 2




Черт 3


1—прибор для измерения длин (например индикатор) *2*—угловой держатель *3*—поворотная поверочная линейка

Ось поворота линейки приспособления должна быть расположена в пределах проверяемой поверхности.

Схемы проверок указаны на черт. 4 (метод 1) и на черт. 5 (метод 2)




Черт. 4




Черт. 5

Перед началом проверки образца-изделия определяют показание измерительного прибора проверочного приспособления по эталону перпендикулярности как указано на черт. 6 (метод 1) и на черт. 7 (метод 2) и принимают его за исходную (базовую) величину при последующих расчетах по результатам проверки.



Черт. 6



Черт. 7

При проведении проверки по методу *1* — образец-изделие длинной стороной устанавливают на поверочной плите, как указано в пп. 1.3 и 1.4. Специальное проверочное приспособление устанавливают длинным плечом углового держателя *2* на поверочную плиту, а поворотную поверочную линейку *3* прикладывают к короткой стороне образца-изделия *4*. В случае необходимости между длинным плечом углового держателя и поверочной плитой устанавливаются плоскопараллельные меры длины.

При проведении проверки по методу 2 — специальное проверочное приспособление прикладывают длинным плечом углового держателя *2* к длинной проверяемой поверхности образца-изделия *4*, а поворотную поверочную линейку *3* прикладывают к короткой проверяемой поверхности, как указано в пп. 1.3 и 1.4.

Измерения проводят последовательно в сечениях, установленных в п. 1.5.

2.2. Оценка результатов проверки по методам 1 и 2

Для каждого проверяемого сечения вычисляют алгебраическую разность между исходной (базовой) величиной показания измерительного прибора и замеренной величиной.

Отклонение от перпендикулярности определяют как наибольшую разность указанных величин на заданной длине измерения в проверяемых сечениях для каждого заданного направления.

Пример оценки

При проверке образца-изделия специальным приспособлением с $B_1=300$ мм получен результат измерения в среднем сечении 42 мкм, исходное показание измерительного прибора по эталону перпендикулярности равно 8 мкм.


Отклонение от перпендикулярности проверяемых поверхностей образца-изделия равно:

42—8=34 мкм на длине 300 мм

2.3. Проведение проверки по методу 3

Средства проверки: прибор для измерения длин, поверочная линейка, поверочная плита, держатель прибора, цилиндрический угольник.

Схема проверки указана на черт. 8



Черт. 8

Образец-изделие *1* и цилиндрический угольник *2* устанавливают на поверочной плите *3*. Поверочную линейку *4* прикладывают к проверяемой поверхности образца-изделия *1*, как указано в пп. 1.3 и 1.4. Прибор для измерения длин *5* располагают так, чтобы измерительный наконечник касался поверочной линейки *4* в точках измерения *C* и *F*.

СОДЕРЖАНИЕ

ГОСТ 25889.1—83 (СТ СЭВ 3716—82)	Станки металлорежущие. Методы проверки круглости образца-изделия	1
ГОСТ 25889.2—83 (СТ СЭВ 3717—82)	Станки металлорежущие. Методы проверки параллельности двух плоских поверхностей образца-изделия	4
ГОСТ 25889.3—83 (СТ СЭВ 3718—82)	Станки металлорежущие Методы проверки перпендикулярности двух плоских поверхностей образца-изделия	9

Редактор *А. Л. Владимиров*
Технический редактор *Н. П. Замолодчикова*
Корректор *М. Н. Гринвальд*

Сдано в наб. 26.08.83 Подп. в печ. 27.10 83 1,25 п. л. 0,87 уч.-изд. л. Тир. 16000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 2288

gost.e-ecolog.ru