ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СПОСОБАМ УХОДА

ГОСТ 25652–83

Издание официальное

Цена 5 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

РАЗРАБОТАН Министерством бытового обслуживания населения РСФСР

ИСПОЛНИТЕЛИ

В. А. Волков, зам. директора НИТХИБ по научной работе, д-р хим. наук; **О. С. Журавков**, руководитель темы, канд. хим. наук; **А. Ф. Инюткина**

ВНЕСЕН Министерством бытового обслуживания населения РСФСР

Зам. министра **В. И. Панов**

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 февраля 1983 г. № 981

УДК 677.04:006.354 Группа М00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

Общие требования к способам ухода

Fabrics for garments. General requirements for care means

ГОСТ 25652—83

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 февраля 1983 г. № 981 срок действия установлен

с 01.01. 84

до 01.01. 89

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт устанавливает требования к обработке материалов для одежды (ткани из всех видов волокон, материалы, натуральный и искусственный мех, искусственная кожа) при химчистке, стирке, глажении и отбеливании.

Стандарт не распространяется на ткани и материалы специального назначения.

2. Требования стандарта должны применяться предприятиями и научно-исследовательскими организациями для выбора способов ухода за выпускаемыми и вновь разрабатываемыми материалами и их маркировки символами в соответствии с ГОСТ 16958—71.

3. Способы ухода за тканями в зависимости от их волокнистого состава указаны в табл. 1.

4. Способы ухода за материалами для одежды (меховые шкурки, меховой велюр, шубная овчина, меха и кожи натуральные и искусственные и прикладные материалы) указаны в табл. 2.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

© Издательство стандартов, 1983

Таблица 1

Волокнистый состав ткани	Способы ухода			
	химическая чистка	стирка	глажение	отбеливание
1. Шерсть	Чистить трихлорэтиленом, перхлорэтиленом, уайт-спиритом и трифтортрихлорэтаном (фреоном)	—	Гладить при температуре не выше 150°С	—
2. Шерсть + + медно-аммиачное волокно	То же	—	То же	—
3. Шерсть + + вискозное волокно	»	—	»	—
4. Шерсть + + хлопок	»	—	»	—
5. Шерсть + + полиакрилнитрильное волокно	»	—	»	—
6. Шерсть + + полиакрилнитрильное волокно + вискозное волокно	»	—	»	—
7. Шерсть + + полиамидное волокно	»	—	Гладить при температуре не выше 110°С	—
8. Шерсть + + ацетатное волокно	Чистить перхлорэтиленом, уайт-спиритом и трифтортрихлорэтаном (фреоном)	—	То же	—
9. Шерсть + + полиэфирное волокно	То же	—	Гладить при температуре не выше 150°С	—
10. Шерсть + + полиэфирное волокно + вискозное волокно	»	—	То же	—
11. Шерсть + + полиамидное волокно + ацетатное волокно	»	—	Гладить при температуре не выше 110°С	—
12. Шерсть + + полиакрилнитрильное волокно + ацетатное волокно	»	—	То же	—

Продолжение табл. 1

Волокнистый состав ткани	Способы ухода			
	химическая чистка	стирка	глажение	отбеливание
13. Шерсть + + полиэфирное волокно + ацетатное волокно	Чистить перхлорэтиленом, уайт-спиритом и трифтортрихлорэтаном (фреоном)	—	Гладить при температуре не выше 110°С	—
14. Шелк натуральный	То же	Стирать водным раствором универсального моющего средства при температуре 40°С	Гладить при температуре не выше 150°С	—
15. Шелк + вискозное волокно	»	То же	То же	—
16. Шелк + полиэфирное волокно	»	»	»	—
17. Шелк + ацетатное волокно	»	»	Гладить при температуре не выше 110°С	—
18. Шелк + полиамидное волокно	»	»	То же	—
19. Шелк + ацетатное волокно + + вискозное волокно	»	»	»	—
20. Шелк + хлопок + ацетатное волокно	»	»	»	—
21. Лен	Чистить трихлорэтиленом, перхлорэтиленом, уайт-спиритом и трифтортрихлорэтаном (фреоном)	Стирать водным раствором универсального моющего средства при температуре 95°С	Гладить при температуре не выше 200°С	Отбеливать с отщеплением хлора
22. Лен + хлопок	То же	То же	То же	То же
23. Лен + вискозное волокно	»	Стирать водным раствором универсального моющего средства при температуре 60 °С	»	»

Продолжение табл. 1

Волокнистый состав ткани	Способы ухода			
	химическая чистка	стирка	глажение	отбеливание
24. Лен + ацетатное волокно	Чистить перхлорэтиленом, уайт-спиритом и трифтортрихлорэтаном (фреоном)	Стирать водным раствором универсального моющего средства при температуре 40°С	Гладить при температуре не выше 110°С	—
25. Лен + полиамидное волокно	Чистить трихлорэтиленом, уайт-спиритом и трифтортрихлорэтаном (фреоном)	Стирать водным раствором универсального моющего средства при температуре 40°С	Гладить при температуре не выше 150°С	—
26. Лен + полиакрилнитрильное волокно	То же	То же	То же	—
27. Лен + полиэфирное волокно	Чистить перхлорэтиленом, уайт-спиритом и трифтортрихлорэтаном (фреоном)	»	»	—
28. Лен + полиэфирное волокно + вискозное волокно	То же	»	»	—
29. Хлопок	Чистить трихлорэтиленом, перхлорэтиленом, уайт-спиритом и трифтортрихлорэтаном (фреоном)	Стирать водным раствором универсального моющего средства при температуре 95°С	Гладить при температуре не выше 200°С	Отбеливать с отщеплением хлора
30. Хлопок + + вискозное волокно	То же	Стирать водным раствором универсального моющего средства при температуре 60°С	Гладить при температуре не выше 150°С	—

Продолжение табл. 1

Волокнистый состав ткани	Способы ухода			
	химическая чистка	стирка	глажение	отбеливание
31. Хлопок + + полиэфирное волокно	Чистить перхлорэтиленом, уайт-спиритом и трифтортрихлорэтаном (фреоном)	Стирать водным раствором универсального моющего средства при температуре 40°С	Гладить при температуре не выше 150°С	—
32. Хлопок + + ацетатное волокно	То же	То же	Гладить при температуре не выше 110°С	—
33. Ацетатное волокно	»	»	То же	—
34. Вискозное волокно + ацетатное волокно	»	»	»	—
35. Вискозное волокно	Чистить трихлорэтиленом, перхлорэтиленом, уайт-спиритом и трифтортрихлорэтаном (фреоном)	Стирать водным раствором универсального моющего средства при температуре 60°С	Гладить при температуре не выше 150°С	—
36. Вискозное волокно + полиэфирное волокно	Чистить перхлорэтиленом, уайт-спиритом и трифтортрихлорэтаном (фреоном)	Стирать водным раствором универсального моющего средства при температуре 40°С	Гладить при температуре не выше 150°С	—
37. Вискозное волокно + триацетатное волокно	То же	То же	Гладить при температуре не выше 110°С	—
38. Вискозное волокно + полиакрилнитрильное волокно	Чистить трихлорэтиленом, перхлорэтиленом, уайт-спиритом и трифтортрихлорэтаном (фреоном)	»	Гладить при температуре не выше 150°С	—
39. Вискозное волокно + полиамидное волокно	То же	»	Гладить при температуре не выше 110°С	—

Продолжение табл. 1

Волокнистый состав ткани	Способы ухода			
	химическая чистка	стирка	глажение	отбеливание
40. Полиэфирное волокно	Чистить перхлорэтиленом, уайт-спиритом, трифтортрихлорэтаном (фреоном)	Стирать водным раствором универсального моющего средства при температуре 40°С	Гладить при температуре не выше 150°С	—
41. Полиамидное волокно	Чистить трихлорэтиленом, перхлорэтиленом, уайт-спиритом и трифтортрихлорэтаном (фреоном)	»	Гладить при температуре не выше 110°С	—
42. Полиамидное волокно + + ацетатное волокно	Чистить перхлорэтиленом, уайт-спиритом, трифтортрихлорэтаном (фреоном)	»	То же	—
43. Полиамидное волокно + + триацетатное волокно	То же	»	»	—
44. Триацетатное волокно	»	»	»	—
45. Полиэфирное волокно + + ацетатное волокно + полиамидное волокно	Чистить перхлорэтиленом, уайт-спиритом, трифтортрихлорэтаном (фреоном)	Стирать водным раствором универсального моющего средства при температуре 40°С	Гладить при температуре не выше 110°С	—
46. Полиакрилнитрильное волокно + полиэфирное волокно	То же	То же	Гладить при температуре не выше 150°С	—

Примечания:

1. Отбеливание применяется только для материалов белого цвета.

2. Температура водного раствора при стирке окрашенных материалов из льна, хлопка должна быть не выше 60°С, а для смесей льна с хлопком, льна с вискозным волокном, хлопка с вискозным волокном — на 20°С меньше указанной в табл. 1.

3. Материалы из шерсти с вложением синтетического волокна более 50% допускается стирать при температуре 40°С (без трения).

Таблица 2

Материалы	Способы ухода		
	химическая чистка	стирка	глажение
1. Меховой велюр и шубная овчина	Чистить перхлорэтиленом, уайт-спиритом и трифтортрихлорэтаном (фреоном)	—	—
2. Спилок	То же	—	—
3. Меховые шкурки	»	—	—
4. Каракуль искусственный, смушка искусственная	—	Обрабатывать водным раствором универсального моющего средства без трения при температуре 30°С	—
5. Кожа искусственная с поливинилхоридным покрытием	—	Обрабатывать ватным тампоном только с лицевой стороны водным раствором универсального моющего средства при температуре 30°С	—
6. Мех искусственный трикотажный с поливинилацетатным покрытием	—	То же	—
7. Кожа искусственная с полиуретановым покрытием	Чистить уайт-спиритом и трифтортрихлорэтаном (фреоном)	То же	—
8. Вата	Чистить трихлорэтиленом, перхлорэтиленом, уайт-спиритом и трифтортрихлорэтаном (фреоном)	—	—
9. Ватин шерстяной	То же	—	—
10. Ватин хлопчатобумажный	»	—	—

Продолжение табл. 2

Материалы	Способы ухода		
	химическая чистка	стирка	глажение
11. Материал с отделкой «Лаке»	Чистить трихлорэтиленом, перхлорэтиленом, уайт-спиритом и трифтортрихлорэтаном (фреоном)	Стирать водным раствором универсального моющего средства при температуре 30°С	—
12. Полотно теплоизоляционное, иглопробивное из полиакрилнитрильных волокон	То же	—	—
13. Бортовка льняная с клеевым полиамидным покрытием	Чистить перхлорэтиленом, уайт-спиритом и трифтортрихлорэтаном (фреоном)	—	—
14. Материал, дублированный пенополиуретаном методом термического оплавления	То же	—	—
15. Полотно прокладочное иглопробивное	»	—	—
16. Материал прокладочной с жесткой пропиткой полимерами на основе полиамида	»	Стирать водным раствором универсального моющего средства при температуре 60 °С	—
17. Полотно прокладочное клееное нетканое	»	Стирать водным раствором универсального моющего средства при температуре 40°С	—
18. Материал прокладочный с полиамидным покрытием	»	—	—
19. Материал прокладочный с полиэтиленовым покрытием	Чистить уайт-спиритом и трифтортрихлорэтаном (фреоном)	Стирать водным раствором универсального моющего средства при температуре 60°С	Гладить при температуре не выше 150° С
20. Полотно теплоизоляционное объемное, нетканое клееное эмульсиями акранала	Чистить трихлорэтиленом, перхлорэтиленом, уайт-спиритом и трифтортрихлорэтаном (фреоном)	—	—

Продолжение табл. 2

Материалы	Способы ухода		
	химическая чистка	стирка	глажение
21. Материал прорезиненный	—	Стирать водным раствором универсального моющего средства при температуре 30°	—
22. Материал с пленочным покрытием типа «Болонья»	—	То же (без трения)	—
23. Полотно теплоизоляционное объемное, нетканое клееное эмульсиями поливинилацетата	Чистить уайт-спиритом и трифтортрихлорэтаном (фреоном)	—	—
24. Материал, дублированный пенополиуретаном клеевым методом	—	Стирать водным раствором универсального моющего средства при температуре 40°С	—

Примечания: 1. Материал прокладочный с полиэтиленовым покрытием в сочетании с хлопчатобумажной и льняной тканями белого цвета допускается стирать при температуре 95°С.

2. Температура глажения прокладочных материалов должна соответствовать температуре глажения сочетающихся с ним материалов, указанных в табл. 1.

Редактор *Т. И. Василенко*
Технический редактор *В. Н. Прусакова*
Корректор *А. В. Прокофьева*

Сдано в наб. 21.03.83 Подп. к печ. 10.04.83 0,75 п. л. 0,82 уч.-изд. л. Тир. 12000 Цена 5 коп.

«Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 347

gost.e-ecolog.ru