СНиП 4.03-91

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

КНИГА 6
(РАЗДЕЛЫ 26-33; 50)

ГОССТРОЙ СССР

МОСКВА 1993

gost.e-ecolog.ru

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

В ШЕСТИ КНИГАХ
КНИГА 6
(РАЗДЕЛЫ 26-33; 50)

СНиП 4.03-91

Утвержден постановлением Государственного строительного комитета СССР от 24 августа 1990 г. № 73

ГОССТРОЙ СССР

МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1993

УДК 69:002.5.004.002.72.003.12(083.74)

СНиП 4.05-91. Сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин. В 6 кн. Кн. 6 (разд. 26-33; 50) / Госстрой СССР. - М.:Стройиздат, 1993. - 288 с.

РАЗРАБОТАН ПРОЕКТНЫМИ ИНСТИТУТАМИ: ГИДРОПРОЕКТ (Г.А. КАМИСОВА), ГИДРОМЕХПРОЕКТ (А.А. ДЮЖАКОВ), ГИДРОСПЕЦПРОЕКТ (Н.Л. НЕТЮРИНА, А.С. ГОРЯЧЕВА, Н.А. СУСЛИНА), ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ (А.В. БЫСТРОВ), ЭНЕРГОМОНТАЖПРОЕКТ (А.С. ЧУКРЕЕВА), СОЮЗЭНЕРГОЗАЩИТА (Г.И. САФРОНОВА), ОРГЭНЕРГОСТРОЙ (М.Ф. ИВАНОВ) МИНЭНЕРГО СССР, СОЮЗВОДСТРОЙ (В.М. ТУЧИН) МИНВОДСТРОЯ СССР; СОЮЗМОРНИИПРОЕКТ (А.А. ШЛИСС) МИНМОРФЛОТА СССР; ГСПИ (Н.И. ВИЛЬСКИЙ), ГИПРОСВЯЗЬ (Е.С. ДОНСКАЯ) МИНСВЯЗИ СССР; ВНИИПКТЕХОРГНЕФТЕГАЗСТРОЙ (В.Ю. ЯВОРСКИЙ) МИННЕФТЕГАЗСТРОЯ СССР; СОЮЗДОРПРОЕКТ (В.Б. ЩЕРБАКОВ), ГИПРОПРОМТРАНССТРОЙ (Л.И. БОГДАНОВА), МЕТРОГИПРОТРАНС (И.А. РЕМИЗОВА), МОСГИПРОТРАНС (С.Н. МАХЛИС) МИНТРАНССТРОЯ СССР; ВНИИМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ (Д.Л. ЯРОШЕВСКАЯ), ВНИИПРОМСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ (Г.Ф. МАЛОВА),СПЕЦЖЕЛЕЗОБЕТОНСТРОЙ (А.Т.ЛОХОВА), ГИПРОХИММОНТАЖ (А.В. ПЫШКОВА), ВКТИ МОНТАЖСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ (А.Д. МАКСИМОВ), ГИПРОМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ (Г.П. ЩУКИНА) МИНМОНТАЖСПЕЦСТРОЯ СССР; ЦЕНТРОГИПРОШАХТ (И.О. КАРПОВСКИЙ), ГИПРОШАХТ (Г.Л. ВОЛЬФСОН), ЮЖГИПРОШАХТ (П.Я. УМАНСКИЙ) МИНУГЛЕПРОМА СССР; ГИПРОЛЕСХОЗ (А.Ф. ЗАЙЦЕВА) ГОСКОМЛЕСА СССР; ГИПРОРЕЧТРАНС (Э.З ПРИЛУЦКИЙ) ГОССТРОЯ РСФСР; МОСИНЖПРОЕКТ (П.М. ДАВЫДОВ) МОСГОРИСПОЛКОМА ПОД МЕТОДИЧЕСКИМ РУКОВОДСТВОМ ЦНИИЭУС ГОССТРОЯ СССР (А.А. СОЛИН, Н.В. МАХОВА, Г.Е. БЛИНКОВА,Ж.В. ЧАБАШВИЛИ, Л.Г. СЕМЕНОВА) ПРИ УЧАСТИИ УПРАВЛЕНИЯ МЕХАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОССТРОЯ СССР. РАССМОТРЕН УПРАВЛЕНИЕМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОССТРОЯ СССР.

3301000000 - 282
С ---------- Каталог инструкт.-нормат. - 1 - 91
047(01) - 93

© Госстрой СССР, 1993
© Компьютерная безнаборная технология.
Стройиздат, Госстрой СССР, 1993

РАЗДЕЛ 26. МАШИНЫ ДЛЯ ПРОХОДКИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК ОБЫЧНЫМИ СПОСОБАМИ (ЗАБОЙНЫЕ МАШИНЫ)

КОД ОКП	КОД ОТРАСЛЕВОЙ	НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ	ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ (АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ НА ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ), РУБ.	ПЕРЕМЕННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ									ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕБАЗИРОВКУ, РУБ.	СМЕТНАЯ РАСЦЕНКА, РУБ.
					НА ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ, ЧЕЛ.-Ч / РУБ.	НА ЗАМЕНУ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ, РУБ.	НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ: БЕНЗИН, КГ / РУБ.	ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, КГ / РУБ.	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, КВТ·Ч / РУБ.	СЖАТЫЙ ВОЗДУХ, $м^3$ / РУБ.	НА СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РУБ.	НА ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ ЖИДКОСТЬ, КГ / РУБ.	НА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РУБ.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		МАШИНЫ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГЕЗЕНКОВ ГЛУХИМ ЗАБОЕМ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ И ГЛУБИНОЙ ДО 100 М:													
-	260101	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1,2,4,7,8,34	13.5	-	0.5	-	-	32 / 1.66	-	0.51	0.89 / 0.7	5.83	-	22.7
			3,5,6,11,12,13,14,40	13.5	-	0.5	-	-	32 / 1.66	-	0.54	0.89 / 0.74	5.86	-	22.8
			9,31,32,33,35АБ	13.5	-	0.5	-	-	32 / 1.66	-	0.46	0.89 / 0.66	5.82	-	22.6
			10, 35ВГ,36,37,38,39,41,42,43,44	13.5	-	0.5	-	-	32 / 1.66	-	0.42	0.89 / 0.63	5.89	-	22.6
			15,16	13.5	-	0.5	-	-	32 / 1.66	-	0.58	0.89 / 0.8	5.86	-	22.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			24C	15.9	-	0.56	-	-	32 ----- 1.7	-	0.58	1.02 ----- 0.92	9.34	-	29
			17,19,20	13.5	-	0.5	-	-	32 ----- 1.66	-	0.63	0.89 ----- 0.86	5.85	-	23
			21C,25C2, 27C	15.9	-	0.56	-	-	32 ----- 1.7	-	0.63	1.02 ----- 0.99	9.42	-	29.2
			18	13.5	-	0.5	-	-	32 ----- 1.66	-	0.69	0.89 ----- 0.98	5.87	-	23.2
			29C	15.9	-	0.56	-	-	32 ----- 3.9	-	0.69	1.02 ----- 1.12	9.43	-	31.6
			30C1	15.9	-	0.56	-	-	32 ----- 3.58	-	0.69	1.02 ----- 1.12	9.35	-	31.2
			23C1-C8 25C1	15.9	-	0.56	-	-	32 ----- 1.7	-	0.66	1.02 ----- 1.06	9.42	-	29.3
			26C1	15.9	-	0.56	-	-	32 ----- 2.5	-	0.83	1.02 ----- 1.32	9.39	-	30.5
			26C2	15.9	-	0 56	-	-	32 ----- 2.5	-	0.83	1.02 ----- 1.32	9.39	-	30.5
			28C1	15.9	-	0.56	-	-	32 ----- 3.49	-	0.84	1.02 ----- 1.36	9.35	-	31.5
			28C2	15 9	-	0 56	-	-	32 ----- 3.49	-	0.84	1.02 ----- 1.36	9.35	-	31.5
			30C2	15.9	-	0 56	-	-	32 ----- 3.58	-	0.65	1.02 ----- 1.1	9.41	-	31.2
			45	13.5	-	0.5	-	-	32 ----- 1.66	-	0.83	0.89 ----- 1.32	5.89	-	23.7
-	260102	ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	1,2,4,7, 8,34	12.4	-	0 43	-	-	-	2747 ----- 33	2.17	0.89 ----- 0.7	4.8	-	53.5
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	12.4	-	0.43	-	-	-	2747 ----- 33	2.31	0.89 ----- 0.74	4.82	-	53.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			9,31,32, 33,35АБ	12.4	-	0.43	-	-	-	2747 ----- 33	1.98	0.89 ----- 0.66	4.83	-	53.3
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	12.4	-	0.43	-	-	-	2747 ----- 33	1.82	0.89 ----- 0.63	4.82	-	53.1
			15,16	12.4	-	0.43	-	-	-	2747 ----- 33	2.5	0.89 ----- 0.8	4.77	-	53.9
			24С	14.7	-	0.5	-	-	-	2747 ----- 65.9	2.5	1.02 ----- 0.92	7.78	-	92.3
			17,19,20	12.4	-	0.43	-	-	-	2747 ----- 33	2.72	0.89 ----- 0.86	4.79	-	54.2
			21С,25С2, 27С	14.7	-	0.5	-	-	-	2747 ----- 65.9	2.72	1.02 ----- 0.99	7.79	-	92.6
			18	12.4	-	0.43	-	-	-	2747 ----- 33	2.97	0.89 ----- 0.99	4.81	-	54.6
			29С	14.7	-	0.5	-	-	-	2747 ----- 110	2.97	1.02 ----- 1.12	7.71	-	137
			30С1	14.7	-	0.5	-	-	-	2747 ----- 96.1	2.97	1.02 ----- 1.12	8.61	-	124
			23С1-С8, 25С1	14.7	-	0.5	-	-	-	2747 ----- 65.9	2.83	1.02 ----- 1.06	7.81	-	92.8
			26С1	14.7	-	0.5	-	-	-	2747 ----- 85.2	3.55	1.02 ----- 1.32	7.73	-	113
			26С2	14.7	-	0.5	-	-	-	2747 ----- 85.2	3.55	1.02 ----- 1.32	7.73	-	113
			28С1	14.7	-	0.5	-	-	-	2747 ----- 96.1	3.6	1.02 ----- 1.36	7.74	-	124
			28С2	14.7	-	0.5	-	-	-	2747 ----- 96.1	3.6	1.02 ----- 1.36	7.74	-	124
			30С2	14.7	-	0.5	-	-	-	2747 ----- 96.1	2.8	1.02 ----- 1.1	7.8	-	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			45	12.4	-	0.43	-	-	-	2747 / 33	3.58	0.89 / 1.32	4.77	-	55.5
		СТАНКИ БУРОВЫЕ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН В ПОДЗЕМНЫХ УСЛОВИЯХ:													
-	260201	С ГРЯЗЕВЫМИ НАСОСАМИ, ДИАМЕТРОМ 100-150 ММ И ГЛУБИНОЙ ДО 300 М	1,2,4,7, 8,34	3.01	-	0.24	-	-	19 / 0.99	-	0.3	0.15 / 0.12	1.1	-	5.76
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	3.01	-	0 24	-	-	19 / 0.99	-	0.32	0.15 / 0.13	1.1	-	5.79
			9,31,32, 33,35АБ	3.01	-	0.24	-	-	19 / 0.99	-	0 27	0.15 / 0.11	1.1	-	5.72
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	3.01	-	0.24	-	-	19 / 0.99	-	0.25	0.15 / 0.11	1.1	-	5.7
			15,16	3.01	-	0.24	-	-	19 / 0.99	-	0.35	0.15 / 0.14	1.1	-	5.83
			24С	2.57	-	0.28	-	-	19 / 1.01	-	0 35	0.17 / 0.15	1.78	-	7.14
			17,19,20	3.01	-	0.24	-	-	19 / 0.99	-	0.38	0.15 / 0.15	1.1	-	5.87
			21С,25С2, 27С	3.57	-	0.28	-	-	19 / 1.01	-	0 38	0.17 / 0.17	1.78	-	7.19
			18	3.01	-	0.24	-	-	19 / 0.99	-	0.41	0.15 / 0.17	1 1	-	5.92
			29С	3.57	-	0.28	-	-	19 / 2.32	-	0.41	0.17 / 0.19	1.78	-	8.55
			30С1	3.57	-	0 28	-	-	19 / 2.13	-	0.41	0.17 / 0.19	1.78	-	8.36
			23С1-С8, 25С1	3.57	-	0.28	-	-	19 / 1.01	-	0.39	0.17 / 0.18	1.78	-	7.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1	3.57	-	0.28	-	-	19 ----- 1.48	-	0.49	0.17 ----- 0.22	1.78	-	7.82
			26С2	3.57	-	0.28	-	-	19 ----- 1.48	-	0.49	0.17 ----- 0.22	1.78	-	7.82
			28С1	3.57	-	0.28	-	-	19 ----- 2.07	-	0.5	0.17 ----- 0.23	1.78	-	8.43
			28С2	3.57	-	0.28	-	-	19 ----- 2.07	-	0.5	0.17 ----- 0.23	1.78	-	8.43
			30С2	3.57	-	0.28	-	-	19 ----- 2.13	-	0 39	0.17 ----- 0.18	1.78	-	8.33
			45	3.01	-	0.24	-	-	19 ----- 0.99	-	0.49	0.15 ----- 0.22	1.1	-	6.05
-	260210	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ДИАМЕТРОМ 105 ММ И ГЛУБИНОЙ ДО 50 М	1,2,4,7, 8,34	0.53	-	0.2	-	-	2 ----- 0.1	-	0.06	-	0.29	-	1.18
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.53	-	0.2	-	-	2 ----- 0.1	-	0.06	-	0.29	-	1.18
			9,31,32, 33,35АБ	0.53	-	0.2	-	-	2 ----- 0.1	-	0.05	-	0.29	-	1.17
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.53	-	0.2	-	-	2 ----- 0.1	-	0.05	-	0.29	-	1.17
			15,16	0.53	-	0.2	-	-	2 ----- 0.1	-	0.06	-	0.29	-	1.18
			24С	0.63	-	0.22	-	-	2 ----- 0.11	-	0.06	-	0.45	-	1.47
			17,19,20	0.53	-	0.2	-	-	2 ----- 0.1	-	0.07	-	0 29	-	1.19
			21С,25С2, 27С	0.63	-	0.22	-	-	2 ----- 0.11	-	0.07	-	0.45	-	1.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			18	0.53	-	0.2	-	-	2 / 0.1	-	0.08	-	0.29	-	1.2
			29С	0.63	-	0.22	-	-	2 / 0.24	-	0.08	-	0.45	-	1.52
			30С1	0.63	-	0.22	-	-	2 / 0.22	-	0.07	-	0.45	-	1.59
			23С1-С8, 25С1	0.63	-	0.22	-	-	2 / 0.11	-	0.07	-	0.45	-	1.48
			26С1	0.63	-	0.22	-	-	2 / 0.16	-	0.09	-	0.45	-	1.55
			26С2	0.63	-	0.22	-	-	2 / 0.16	-	0.09	-	0.45	-	1.55
			28С1	0.63	-	0.22	-	-	2 / 0.22	-	0.09	-	0.45	-	1.51
			28С2	0.63	-	0.22	-	-	2 / 0.22	-	0.09	-	0.45	-	1.51
			30С2	0.63	-	0.22	-	-	2 / 0.22	-	0.07	-	0.45	-	1.59
			45	0.53	-	0.2	-	-	2 / 0.1	-	0.09	-	0.29	-	1.21
-	250211	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ДИАМЕТРОМ 300-400 ММ И ГЛУБИНОЙ ДО 160 М	1,2,4,7, 8,34	13.8	-	0.24	-	-	34 / 1.77	-	0.54	0.45 / 0.36	5.99	-	22.7
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	13.8	-	0.24	-	-	34 / 1.77	-	0.57	0.45 / 0.37	5.95	-	22.7
			9,31,32, 33,35АБ	13.8	-	0.24	-	-	34 / 1.77	-	0.49	0.45 / 0.33	5.97	-	22.6
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	13.8	-	0.24	-	-	34 / 1.77	-	0.45	0.45 / 0.32	6.02	-	22.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			15,16	13.8	-	0.24	-	-	34 ----- 1.77	-	0.62	0.45 ----- 0.41	5.96	-	22.8
			24C	16.3	-	0.28	-	-	34 ----- 1.8	-	0.62	0.52 ----- 0.47	9.63	-	29.1
			17,19,20	13.8	-	0.24	-	-	34 ----- 1.77	-	0.67	0.45 ----- 0.44	5.98	-	22.9
			21C,25C2, 27C	16.3	-	0.28	-	-	34 ----- 1.8	-	0.67	0.52 ----- 0.5	9.65	-	29.2
			18	13.8	-	0.24	-	-	34 ----- 1.77	-	0.73	0.45 ----- 0.5	5.96	-	23
			29C	16.3	-	0.28	-	-	34 ----- 4.15	-	0.73	0.52 ----- 0.57	9.57	-	31.6
			30C1	16.3	-	0.28	-	-	34 ----- 3.81	-	0.73	0.52 ----- 0.57	9.61	-	31.3
			23C1-C8, 25C1	16.3	-	0.28	-	-	34 ----- 1.8	-	0.7	0.52 ----- 0.54	9.58	-	29.2
			26C1	16.3	-	0.28	-	-	34 ----- 2.65	-	0.88	0.52 ----- 0.67	9.62	-	30.4
			26C2	16.3	-	0.28	-	-	34 ----- 2.65	-	0.88	0.52 ----- 0.67	9.62	-	30.4
			28C1	16.3	-	0.28	-	-	34 ----- 3.71	-	0.89	0.52 ----- 0.69	9.63	-	31.5
			28C2	16.3	-	0.28	-	-	34 ----- 3.71	-	0.89	0.52 ----- 0.69	9.63	-	31.5
			30C2	16.3	-	0.28	-	-	34 ----- 3.81	-	0.69	0.52 ----- 0.56	9.66	-	31.3
			45	13.8	-	0.24	-	-	34 ----- 1.77	-	0.88	0.45 ----- 0.67	6.04	-	23.4

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	260220	ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ, ДИАМЕТРОМ 105 ММ И ГЛУБИНОЙ ДО 50 М	1,2,4,7, 8,34	0.53	-	0.2	-	-	-	314 ----- 3.77	0.06	-	0.28	-	4.84
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.53	-	0.2	-	-	-	314 ----- 3.77	0.06	-	0.28	-	4.84
			9,31,32, 33,35АБ	0.53	-	0 2	-	-	-	314 ----- 3.77	0.05	-	0.28	-	4.83
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.53	-	0.2	-	-	-	314 ----- 3.77	0.05	-	0.28	-	4.83
			15,16	0.53	-	0.2	-	-	-	314 ----- 3.77	0.06	-	0.28	-	4.84
			24С	0.63	-	0.22	-	-	-	314 ----- 7.54	0.06	-	0.45	-	8.9
			17,19,20	0.53	-	0.2	-	-	-	314 ----- 3.77	0.07	-	0.28	-	4.85
			21С,25С2, 27С	0.63	-	0.22	-	-	-	314 ----- 7.54	0.07	-	0.45	-	8.91
			18	0.53	-	0.2	-	-	-	314 ----- 3.77	0.08	-	0.28	-	4.86
			29С	0.63	-	0.22	-	-	-	314 ----- 12.5	0.08	-	0.47	-	13.9
			30С1	0.63	-	0.22	-	-	-	314 ----- 11	0.08	-	0.47	-	12.4
			23С1-С8, 25С1	0.63	-	0.22	-	-	-	314 ----- 7.54	0.07	-	0.45	-	8.91
			26С1	0.63	-	0.22	-	-	-	314 ----- 9.73	0.09	-	0.53	-	11.2
			26С2	0.63	-	0.22	-	-	-	314 ----- 9.73	0.09	-	0.53	-	11.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С1	0.63	-	0.22	-	-	-	314 ----- 11	0.09	-	0.46	-	12.4
			28С2	0.63	-	0.22	-	-	-	314 ----- 11	0.09	-	0.46	-	12.4
			30С2	0.63	-	0.22	-	-	-	314 ----- 11	0.07	-	0.48	-	12.4
			45	0.53	-	0.2	-	-	-	314 ----- 3.77	0.09	-	0.28	-	4.87
-	260221	ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ, ДИАМЕТРОМ 300-400 ММ И ГЛУБИНОЙ ДО 160 М	1,2,4,7, 8,34	13.2	-	0.43	-	-	-	2747 ----- 33	2.17	0.45 ----- 0.36	5.14	-	54.3
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	13.2	-	0 43	-	-	-	2747 ----- 33	2.31	0.45 ----- 0.37	5.19	-	54.5
			9,31,32, 33,35АБ	13.2	-	0 43	-	-	-	2747 ----- 33	1.98	0.45 ----- 0.33	5.16	-	54.1
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	13.2	-	0 43	-	-	-	2747 ----- 33	1.82	0.45 ----- 0.32	5.13	-	53.9
			15,16	13.2	-	0.43	-	-	-	2747 ----- 33	2.5	0.45 ----- 0.41	5.16	-	54.7
			24С	15.7	-	0.5	-	-	-	2747 ----- 65.9	2.5	0.52 ----- 0.47	8.33	-	93.4
			17,19,20	13.2	-	0.43	-	-	-	2747 ----- 33	2.72	0.45 ----- 0.44	5.21	-	55
			21С,25С2, 27С	15.7	-	0.5	-	-	-	2747 ----- 65.9	2.72	0.52 ----- 0.5	8.28	-	93.6
			18	13.2	-	0.43	-	-	-	2747 ----- 33	2.97	0.45 ----- 0.5	5.2	-	55.3
			29С	15.7	-	0.5	-	-	-	2747 ----- 110	2.97	0.52 ----- 0.57	8.26	-	138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С1	15.7	-	0.5	-	-	-	2747 ----- 96.1	2.97	0.52 ----- 0.57	8.16	-	124
			23С1-С8, 25С1	15.7	-	0.5	-	-	-	2747 ----- 65.9	2.83	0.52 ----- 0.54	8.33	-	93.8
			26С1	15.7	-	0.5	-	-	-	2747 ----- 85.2	3.55	0.52 ----- 0.67	8.38	-	114
			26С2	15.7	-	0.5	-	-	-	2747 ----- 85.2	3.55	0.52 ----- 0.67	8.38	-	114
			28С1	15.7	-	0.5	-	-	-	2747 ----- 96.1	3.6	0.52 ----- 0.69	8.41	-	125
			28С2	15.7	-	0.5	-	-	-	2747 ----- 96.1	3.6	0.52 ----- 0.69	8.41	-	125
			30С2	15.7	-	0.5	-	-	-	2747 ----- 96.1	2.8	0.52 ----- 0.56	8.34	-	124
			45	13.2	-	0.43	-	-	-	2747 ----- 33	3.58	0.45 ----- 0.67	5.22	-	56.1
-	260230	СТАНКИ БУРОВЫЕ АРМИРОВОЧНЫЕ ДЛЯ БУРЕНИЯ ЛУНОК ПОД РАССТРЕЛЫ В БЕТОННОЙ КРЕПИ И ПОРОДНОЙ СТЕНКЕ	1,2,4,7, 8,34	12.3	-	0.24	-	-	-	1663 ----- 20	1.31	0 43 ----- 0.34	4.71	-	38.9
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	12.3	-	0.24	-	-	-	1663 ----- 20	1 39	0.43 ----- 0.36	4.71	-	39
			9,31,32, 33,35АБ	12.3	-	0.24	-	-	-	1663 ----- 20	1.2	0.43 ----- 0.32	4.84	-	38.9
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	12.3	-	0.24	-	-	-	1663 ----- 20	1.1	0.43 ----- 0.31	4.85	-	38.8
			15,16	12.3	-	0 24	-	-	-	1663 ----- 20	1.51	0.43 ----- 0.39	4 86	-	39.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			24С	15.8	-	0.28	-	-	-	1663 / ----- / 39.9	1.51	0.54 / ----- / 0.44	8.47	-	66.4
			17,19,20	12.3	-	0.24	-	-	-	1663 / ----- / 20	1.64	0.43 / ----- / 0.42	4.9	-	39.5
			21С,25С2, 27С	15.8	-	0.28	-	-	-	1663 / ----- / 39.9	1.64	0.54 / ----- / 0.52	8.36	-	66.5
			18	12.3	-	0.24	-	-	-	1663 / ----- / 20	1.79	0.43 / ----- / 0.47	4.9	-	39.7
			29С	15.8	-	0.28	-	-	-	1663 / ----- / 66.5	1.79	0.54 / ----- / 0.59	8.34	-	93.3
			30С1	15.8	-	0.28	-	-	-	1663 / ----- / 58.2	1.79	0.54 / ----- / 0.59	8.34	-	85
			23С1-С8, 25С1	15.8	-	0.28	-	-	-	1663 / ----- / 39.9	1.71	0.54 / ----- / 0.56	8.35	-	66.6
			26С1	15.8	-	0.28	-	-	-	1663 / ----- / 51.6	2.14	0.54 / ----- / 0.7	8.38	-	78.9
			26С2	15.8	-	0.28	-	-	-	1663 / ----- / 51.6	2.14	0.54 / ----- / 0.7	8.38	-	78.9
			28С1	15.8	-	0.28	-	-	-	1663 / ----- / 58.2	2.17	0.54 / ----- / 0.72	8.33	-	85.5
			28С2	15.8	-	0.28	-	-	-	1663 / ----- / 58.2	2.17	0.54 / ----- / 0.72	8.33	-	85.5
			30С2	15.8	-	0.28	-	-	-	1663 / ----- / 58.2	1.69	0.54 / ----- / 0.58	8.35	-	84.9
			45	12.3	-	0.24	-	-	-	1663 / ----- / 20	2.16	0.43 / ----- / 0.64	4.86	-	40.2
-	260300	УСТАНОВКИ БУРОВЫЕ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН ДИАМЕТРОМ 500-850 ММ И ГЛУБИНОЙ ДО 100 М	1,2,4,7, 8,34	3.35	-	0.45	-	-	25 / ----- / 1.3	-	0.4	0.17 / ----- / 0.13	1.45	-	7.08

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	3.35	-	0.45	-	-	25 / 1.3	-	0.42	0.17 / 0.14	1.45	-	7.11
			9,31,32, 33,35А6	3.35	-	0.45	-	-	25 / 1.3	-	0.36	0.17 / 0.13	1.45	-	7.04
			10, 35В1, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	3.35	-	0.45	-	-	25 / 1.3	-	0.33	0.17 / 0.12	1.45	-	7
			15,16	3.35	-	0.45	-	-	25 / 1.3	-	0.46	0.17 / 0.15	1.45	-	7.16
			24С	3.96	-	0.52	-	-	25 / 1.32	-	0.46	0.2 / 0.18	2.34	-	8.78
			17,19,20	3.35	-	0.45	-	-	25 / 1.3	-	0.5	0.17 / 0.17	1.45	-	7.22
			21С,25С2, 27С	3.96	-	0.52	-	-	25 / 1.32	-	0.5	0.2 / 0.19	2.34	-	8.83
			18	3.35	-	0.45	-	-	25 / 1.3	-	0.54	0.17 / 0.19	1.45	-	7.28
			29С	3.96	-	0.52	-	-	25 / 3.05	-	0.54	0.2 / 0.22	2.31	-	10.6
			30С1	3.96	-	0.52	-	-	25 / 2.8	-	0.54	0.2 / 0.22	2.36	-	10.4
			23С1-С8, 25С1	3.96	-	0.52	-	-	25 / 1.32	-	0.52	0.2 / 0.21	2.34	-	8.87
			26С1	3.96	-	0.52	-	-	25 / 1.95	-	0.65	0.2 / 0.26	2.34	-	9.68
			26С2	3.96	-	0.52	-	-	25 / 1.95	-	0.65	0.2 / 0.26	2.34	-	9.68
			28С1	3.96	-	0.52	-	-	25 / 2.72	-	0.66	0.2 / 0.27	2.37	-	10.5
			28С2	3.96	-	0.52	-	-	25 / 2.72	-	0.66	0.2 / 0.27	2.37	-	10.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С2	3.96	-	0.52	-	-	25 ----- 2.8	-	0.51	0.2 ----- 0.22	2.39	-	10.4
			45	3.35	-	0.45	-	-	25 ----- 1.3	-	0.65	0.17 ----- 0.25	1.45	-	7.45
		ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БУРЕНИЯ ШПУРОВ, УСТАНОВКИ БУРИЛЬНЫЕ СТВОЛОВЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ КОНЕЧНОЙ ДЛИНЕ СТВОЛА:													
-	260401	ДО 100 М С 5-Ю БУРИЛЬНЫМИ МАШИНАМИ (БУКС-1У5)	1,2,4,7, 8,34	58.3	-	0.43	-	-	-	3465 ----- 41.6	2.81	-	16.86	-	120
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	58.3	-	0.43	-	-	-	3465 ----- 41.6	2.99	-	16.68	-	120
			9,31,32, 33,35АБ	58.3	-	0.43	-	-	-	3465 ----- 41.6	2.56	-	17.1	-	120
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	58.3	-	0.43	-	-	-	3465 ----- 41.6	2.35	-	16.32	-	119
			15,16	58.3	-	0.43	-	-	-	3465 ----- 41.6	3.24	-	16.43	-	120
			24С	72.3	-	0.5	-	-	-	3465 ----- 83.2	3.24	-	28.76	-	188
			17,19,20	58.3	-	0.43	-	-	-	3465 ----- 41.6	3.52	-	17.15	-	121
			21С,25С2, 27С	72.3	-	0.5	-	-	-	3465 ----- 83.2	3.52	-	28.48	-	188
			18	58.3	-	0.43	-	-	-	3465 ----- 41.6	3.84	-	16.83	-	121
			29С	72.3	-	0.5	-	-	-	3465 ----- 139	3.84	-	28.36	-	244

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С1	72.3	-	0.5	-	-	-	3465 ----- 121	3.84	-	28.36	-	226
			23С1-С8, 25С1	72.3	-	0.5	-	-	-	3465 ----- 83.2	3.67	-	28.33	-	188
			26С1	72.3	-	0.5	-	-	-	3465 ----- 107	4.59	-	28.61	-	213
			26С2	72.3	-	0.5	-	-	-	3465 ----- 107	4.59	-	28.61	-	213
			28С1	72.3	-	0.5	-	-	-	3465 ----- 121	4.66	-	28.54	-	227
			30С2	72.3	-	0.5	-	-	-	3465 ----- 121	3.63	-	28.57	-	226
			45	58.3	-	0.43	-	-	-	3465 ----- 41.6	4.63	-	17.04	-	122
-	260402	ДО 30Э М С 5-Ю БУРИЛЬНЫМИ МАШИНАМИ (БУКС-1У5)	1,2,4,7, 8,34	33.8	-	0.43	-	-	-	3465 ----- 41.6	2.81	-	9.76	-	88.4
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	33.8	-	0.43	-	-	-	3465 ----- 41.6	2.99	-	9.68	-	88.5
			9,31,32, 33,35АБ	33.8	-	0.43	-	-	-	3465 ----- 41.6	2.56	-	9.71	-	88.1
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	33.8	-	0.43	-	-	-	3465 ----- 41.6	2.35	-	9.72	-	87.9
			15,16	33.8	-	0.43	-	-	-	3465 ----- 41.6	3.24	-	9.73	-	88.8
			24С	41.8	-	0.5	-	-	-	3465 ----- 83.2	3.24	-	16.26	-	145
			17,19,20	33.8	-	0.5	-	-	-	3465 ----- 41.6	3.52	-	9.68	-	89 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2, 27С	41.8	-	0.5	-	-	-	3465 ----- 83.2	3.52	-	16.98	-	146
			18	33.8	-	0.43	-	-	-	3465 ----- 41.6	3.84	-	9.73	-	89.4
			29С	41.8	-	0.5	-	-	-	3465 ----- 139	3.84	-	16.86	-	202
			30С1	41.8	-	0.5	-	-	-	3465 ----- 121	3.84	-	16.86	-	184
			23С1-С8, 25С1	41.8	-	0.5	-	-	-	3465 ----- 83.2	3.67	-	16.83	-	146
			26С1	41.8	-	0.5	-	-	-	3465 ----- 107	4.59	-	16.11	-	170
			26С2	41.8	-	0.5	-	-	-	3465 ----- 107	4.59	-	16.11	-	170
			28С1	41.8	-	0.5	-	-	-	3465 ----- 121	4.66	-	17.04	-	185
			28С2	41.8	-	0.5	-	-	-	3465 ----- 121	4.66	-	17.04	-	185
			30С2	41.8	-	0.5	-	-	-	3465 ----- 121	3.63	-	17.07	-	184
			45	33.8	-	0.43	-	-	-	3465 ----- 41.6	4.63	-	9.74	-	90.2
-	260403	СВЫШЕ 300 М С 5-Ю БУРИЛЬНЫМИ МАШИНАМИ (БУКС-1У5)	1,2,4,7, 8,34	28.4	-	0.43	-	-	-	3465 ----- 41.6	2.81	-	8.26	-	81.5
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	28.4	-	0.43	-	-	-	3465 ----- 41.6	2.99	-	8.18	-	81.6
			9,31,32, 33,35АБ	28.4	-	0.43	-	-	-	3465 ----- 41.6	2.56	-	8.21	-	81.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	28.4	-	0.43	-	-	-	3465 ----- 41.6	2.35	-	8.22	-	81
			15,16	28.4	-	0.43	-	-	-	3465 ----- 41.6	3.24	-	8.23	-	81.9
			24С	35	-	0.5	-	-	-	3465 ----- 83.2	3.24	-	13.06	-	135
			17,19,20	28.4	-	0.43	-	-	-	3465 ----- 41.6	3.52	-	8.25	-	82.2
			21С,25С2, 27С	35	-	0.5	-	-	-	3465 ----- 83.2	3.52	-	13.78	-	136
			18	28.4	-	0.43	-	-	-	3465 ----- 41.6	3.84	-	8.23	-	82.5
			29С	35	-	0.5	-	-	-	3465 ----- 139	3.84	-	13.66	-	192
			30С1	35	-	0.5	-	-	-	3465 ----- 121	3.84	-	13.66	-	174
			23С1-С8, 25С1	35	-	0.5	-	-	-	3465 ----- 83.2	3.67	-	13.63	-	136
			26С1	35	-	0.5	-	-	-	3465 ----- 107	4.59	-	13.91	-	161
			26С2	35	-	0.5	-	-	-	3465 ----- 107	4.59	-	13.91	-	161
			28С1	35	-	0.5	-	-	-	3465 ----- 121	4.66	-	18.84	-	175
			28С2	35	-	0.5	-	-	-	3465 ----- 121	4.66	-	13.84	-	175
			30С2	35	-	0.5	-	-	-	3465 ----- 121	3.63	-	13.87	-	174
			45	28.4	-	0.43	-	-	-	3465 ----- -	4.63	-	8.24	-	83.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	260410	ДО 100 М С 4-МЯ БУРИЛЬНЫМИ МАШИНАМИ (БУКС-1М)	1,2,4,7, 8,34	20.5	-	0.43	-	-	-	3326 ----- 39,9	2.81	-	7.36	-	71
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	20.5	-	0.43	-	-	-	3326 ----- 39.9	2.99	-	7.38	-	71.2
			9,31,32, 33,35АБ	20,5	-	0,43	-	-	-	3326 ----- 39.9	2,56	-	7,41	-	70,8
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	20.5	-	0.43	-	-	-	3326 ----- 39.9	2.35	-	7.42	-	70.6
			15,16	20.5	-	0.43	-	-	-	3326 ----- 39.9	3.24	-	7.43	-	71.5
			24С	25.3	-	0.5	-	-	-	3326 ----- 79.8	3.24	-	12.16	-	121
			17,19,20	20.5	-	0.43	-	-	-	3326 ----- 39.9	3.52	-	7.35	-	71.7
			21С,25С2, 27С	25.3	-	0.5	-	-	-	3326 ----- 79.8	3.52	-	11.88	-	121
			18	20.5	-	0.43	-	-	-	3326 ----- 39.9	3.84	-	7.43	-	72.1
			29С	25.3	-	0.5	-	-	-	3326 ----- 133	3.84	-	12.36	-	175
			30С1	25.3	-	0.5	-	-	-	3326 ----- 116	3.84	-	12.36	-	158
			23С1-С8, 25С1	25.3	-	0.5	-	-	-	3326 ----- 79.8	3.67	-	12.73	-	122
			26С1	25.3	-	0.5	-	-	-	3326 ----- 103	4.59	-	12.61	-	146
			26С2	25.3	-	0.5	-	-	-	3326 ----- 103	4.59	-	12.61	-	146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С1	25.3	-	0.5	-	-	-	3326 ----- 116	4.66	-	12.54	-	159
			28С2	25.3	-	0.5	-	-	-	3326 ----- 116	4.66	-	12.54	-	159
			30С2	25.3	-	0.5	-	-	-	3326 ----- 116	3.63	-	12.57	-	158
			45	20.5	-	0.43	-	-	-	3326 ----- 39.9	4.63	-	7.34	-	72.8
-	260411	ДО 30С М С 4-МЯ БУРИЛЬНЫ-МИ МАШИНАМИ (БУКС-1М)	1,2,4,7, 8,34	11.8	-	0.43	-	-	-	3326 ----- 39.9	2.81	-	4.26	-	59.2
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	11.8	-	0.43	-	-	-	3326 ----- 39.9	2.99	-	4.28	-	59.4
			9,31,32, 33,35АБ	11.8	-	0.43	-	-	-	3326 ----- 39.9	2.56	-	4.21	-	58.9
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	11.8	-	0.43	-	-	-	3326 ----- 39.9	2.35	-	4.22	-	58.7
			15,16	11.8	-	0.43	-	-	-	3326 ----- 39.9	3.24	-	4.23	-	59.6
			24С	14.6	-	0.5	-	-	-	3326 ----- 79.8	3.24	-	7.86	-	106
			17,19,20	11.8	-	0.43	-	-	-	3326 ----- 39.9	3.52	-	4.25	-	59.9
			21С,25С2, 27С	14.6	-	0.5	-	-	-	3326 ----- 79.8	3.52	-	7.58	-	106
			18	11.8	-	0.43	-	-	-	3326 ----- 39.9	3.84	-	4.23	-	60.2
			29С	14.6	-	0.5	-	-	-	3326 ----- 133	3.84	-	7.06	-	159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С1	14.6	-	0.5	-	-	-	3326 ----- 116	3.84	-	7.06	-	142
			23С1-С8, 25С1	14.6	-	0.5	-	-	-	3326 ----- 79.8	3.67	-	7.43	-	106
			26С1	14.6	-	0.5	-	-	-	3326 ----- 103	4.59	-	7.31	-	130
			26С2	14.6	-	0.5	-	-	-	3326 ----- 103	4.59	-	7.31	-	130
			28С1	14.6	-	0.5	-	-	-	3326 ----- 116	4.66	-	7.24	-	143
			28С2	14.6	-	0.5	-	-	-	3326 ----- 116	4.66	-	7.24	-	143
			30С2	14.6	-	0.5	-	-	-	3326 ----- 116	3.63	-	7.27	-	142
			45	11.8	-	0.43	-	-	-	3326 ----- 39.9	4.63	-	4.24	-	61
-	260412	СВЫШЕ 300 М С 4-МЯ БУРИЛЬНЫ-МИ МАШИНАМИ (БУКС-1М)	1,2,4,7, 8,34	9.97	-	0.43	-	-	-	3326 ----- 39.9	2.81	-	3.59	-	56.7
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	9.97	-	0.43	-	-	-	3326 ----- 39.9	2.99	-	3.61	-	56.9
			9,31,32, 33,35АБ	9.97	-	0.43	-	-	-	3326 ----- 39.9	2.56	-	3.64	-	56.5
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	9.97	-	0.43	-	-	-	3326 ----- 39.9	2.35	-	3.65	-	56.3
			15,16	9.97	-	0.43	-	-	-	3326 ----- 39.9	3.24	-	3.66	-	57.2
			24С	12.3	-	0.5	-	-	-	3326 ----- 79.8	3.24	-	5.16	-	101

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			17,19,20	9.97	-	0.43	-	-	-	3326 / ----- / 39.9	3.52	-	3.78	-	57.6
			21С,25С2, 27С	12.3	-	0.5	-	-	-	3326 / ----- / 79.8	3.52	-	6.88	-	103
			18	9.97	-	0.43	-	-	-	3326 / ----- / 39.9	3.84	-	3.66	-	57.8
			29С	12.3	-	0.5	-	-	-	3326 / ----- / 133	3.84	-	6.36	-	156
			30С1	12.3	-	0.5	-	-	-	3326 / ----- / 116	3.84	-	6.36	-	139
			23С1-С8, 25С1	12.3	-	0.5	-	-	-	3326 / ----- / 79.8	3.67	-	6.73	-	103
			26С1	12.3	-	0.5	-	-	-	3326 / ----- / 103	4.59	-	6.61	-	127
			26С2	12.3	-	0.5	-	-	-	3326 / ----- / 103	4.59	-	6.61	-	127
			28С1	12.3	-	0.5	-	-	-	3326 / ----- / 116	4.66	-	6.54	-	140
			28С2	12.3	-	0.5	-	-	-	3326 / ----- / 116	4.66	-	6.54	-	140
			30С2	12.3	-	0.5	-	-	-	3326 / ----- / 116	3.63	-	6.57	-	139
			45	9.97	-	0.43	-	-	-	3326 / ----- / 39.9	4.63	-	3.67	-	58.6
		УСТАНОВКИ БУРИЛЬНЫЕ СТВОЛОВЫЕ ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРИ КОНЕЧНОЙ ДЛИНЕ СТВОЛА:													
-	260420	ДО 100 М С 3-МЯ БУРИЛЬНЫМИ МАШИНАМИ (СМБУ-4М)	1,2,4,7, 8,34	41.3	-	0.33	-	-	-	1996 / ----- / 24	1.58	2.37 / ----- / 1.87	14.92	-	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	41.3	-	0.33	-	-	-	1996 ----- 24	1.68	2.37 ----- 1.97	14.92	-	84.2
			9,31,32, 33,35АБ	41.3	-	0.33	-	-	-	1996 ----- 24	1.44	2.37 ----- 1.75	14.88	-	83.7
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	41.3	-	0.33	-	-	-	1996 ----- 24	1.32	2.37 ----- 1.68	14.87	-	83.5
			15,16	41.3	-	0.33	-	-	-	1996 ----- 24	1.82	2.37 ----- 2.13	14.92	-	84.5
			24С	51.1	-	0 37	-	-	-	1996 ----- 47.9	1.82	2.84 ----- 2.56	25.25	-	129
			17,19,20	41.3	-	0.33	-	-	-	1996 ----- 24	1.98	2.37 ----- 2.3	14 89	-	84.8
			21С,25С2, 27С	51.1	-	0.37	-	-	-	1996 ----- 47.9	1.98	2.84 ----- 2.75	24.9	-	129
			18	41.3	-	0.33	-	-	-	1996 ----- 24	2.16	2.37 ----- 2.61	14.9	-	85.3
			29С	51.1	-	0.37	-	-	-	1996 ----- 79.8	2.16	2.84 ----- 3.12	24.45	-	161
			30С1	51.1	-	0.37	-	-	-	1996 ----- 69.9	2.16	2.84 ----- 3.12	25.35	-	152
			23С1-С8, 25С1	51.1	-	0.37	-	-	-	1996 ----- 47.9	2.06	2.84 ----- 2.95	24.62	-	129
			26С1	51.1	-	0.37	-	-	-	1996 ----- 61.9	2.58	2.84 ----- 3.66	24.39	-	144
			26С2	51.1	-	0.37	-	-	-	1996 ----- 61.9	2.58	2.84 ----- 3.66	24.39	-	144
			28С1	51.1	-	0.37	-	-	-	1996 ----- 69.9	2.62	2.84 ----- 3.78	25.23	-	153
			28С2	51.1	-	0.37	-	-	-	1996 ----- 69.9	2.62	2.84 ----- 3 78	25.23	-	153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С2							1996		2.84			
				51.1	-	0.37	-	-	-	-----	2.04	-----	24.52	-	151
										69.9		3.07			
			45							1996		2.37			
				41.3	-	0.33	-	-	-	-----	2.6	-----	14.86	-	86.6
										24		3.51			
-	260421	ДО 300 М С	1,2,4,7,							1996		1.38			
		3-МЯ БУРИЛЬНЫ-	8,34	23 9	-	0.33	-	-	-	-----	1.58	-----	9.1	-	60
		МИ МАШИНАМИ								24		1.09			
		(СМБУ-4 М)													
			3,5,6,11,							1996		1.38			
			12,13,14,	23.9	-	0.33	-	-	-	-----	1.68	-----	8.94	-	60
			40							24		1.15			
			9,31,32,							1996		1.38			
			33,35АБ	23.9	-	0.33	-	-	-	-----	1.44	-----	8.61	-	59.3
										24		1.02			
			10, 35ВГ,							1996		1.38			
			36,37,38,	23.9	-	0.33	-	-	-	-----	1.32	-----	8.57	-	59.1
			39,41,42,							24		0.98			
			43,44												
			15,16							1996		1.38			
				23.9	-	0.33	-	-	-	-----	1.82	-----	8.61	-	59.9
										24		1.24			
			24С							1996		1.65			
				29.5	-	0.37	-	-	-	-----	1.82	-----	14.62	-	95.7
										47.9		1.49			
			17,19,20							1996		1.38			
				23.9	-	0.33	-	-	-	-----	1.98	-----	8.65	-	60.2
										24		1.34			
			21С,25С2,							1996		1.65			
			27С	29.5	-	0.37	-	-	-	-----	1.98	-----	14.55	-	95.9
										47.9		1.6			
			18							1996		1.38			
				23.9	-	0.33	-	-	-	-----	2.16	-----	8.59	-	60.5
										24		1.52			
			29С							1996		1.65			
				29.5	-	0.37	-	-	-	-----	2.16	-----	14.35	-	128
										79.8		1.82			
			30С1							1996		1.65			
				29.5	-	0.37	-	-	-	-----	2.16	-----	14.25	-	118
										69.9		1.82			
			23С1-С8,							1996		1.65			
			25С1	29.5	-	0.37	-	-	-	-----	2.06	-----	14.55	-	96.1
										47.9		1.72			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1	29.5	–	0.37	–	–	–	1996 ----- 61.9	2.58	1.65 ----- 2.13	14.52	–	111
			26С2	29 5	–	0.37	–	–	–	1996 ----- 61.9	2.58	1.65 ----- 2.13	14.52	–	111
			28С1	29.5	–	0.37	–	–	–	1996 ----- 69.9	2.62	1.65 ----- 2.19	14.42	–	119
			28С2	29.5	–	0.37	–	–	–	1996 ----- 69.9	2.62	1.65 ----- 2.19	14.42	–	119
			30С2	29.5	–	0.37	–	–	–	1996 ----- 69.9	2 04	1 65 ----- 1.78	14.41	–	118
			45	23.9	–	0.33	–	–	–	1996 ----- 24	2.6	1.38 ----- 2.04	8.63	–	61.5
–	260422	СВЫШЕ 300 М С 3-МЯ БУРИЛЬНЫМИ МАШИНАМИ (СМБУ-4М)	1,2,4,7, 8,34	20 1	–	0.33	–	–	–	1996 ----- 24	1.58	1.15 ----- 0.91	7.28	–	54.2
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	20.1	–	0.33	–	–	–	1996 ----- 24	1 68	1.15 ----- 0.96	7.23	–	54.3
			9,31,32, 33,35АБ	20 1	–	0.33	–	–	–	1996 ----- 24	1.44	1.15 ----- 0.85	7.28	–	54
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	20.1	–	0 33	–	–	–	1996 ----- 24	1.32	1.15 ----- 0.82	7.23	–	53.8
			15,16	20.1	–	0.33	–	–	–	1996 ----- 24	1.82	1.15 ----- 1.04	7.31	–	54.6
			24С	24.7	–	0.37	–	–	–	1996 ----- 47.9	1.82	1.38 ----- 1.24	12.17	–	88.2
			17,19,20	20.1	–	0.33	–	–	–	1996 ----- 24	1.98	1.15 ----- 1.12	7.27	–	54.8
			21С,25С2, 27С	24.7	–	0.37	–	–	–	1996 ----- 47.9	1.98	1.38 ----- 1.34	12.21	–	88.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			18	20.1	-	0.33	-	-	-	1996 ----- 24	2.16	1.15 ----- 1.27	7.24	-	55.1
			29С	24.7	-	0.37	-	-	-	1996 ----- 79.8	2.16	1.38 ----- 1.52	12.45	-	121
			30С1	24.7	-	0.37	-	-	-	1996 ----- 69.9	2.16	1.38 ----- 1.52	12.35	-	111
			23С1-С8, 25С1	24.7	-	0.37	-	-	-	1996 ----- 47.9	2.06	1.38 ----- 1.44	12.13	-	88.6
			26С1	24.7	-	0.37	-	-	-	1996 ----- 61.9	2.58	1.38 ----- 1.78	11.67	-	103
			26С2	24.7	-	0.37	-	-	-	1996 ----- 61.9	2.58	1.38 ----- 1.78	11.67	-	103
			28С1	24.7	-	0.37	-	-	-	1996 ----- 69.9	2.62	1.38 ----- 1.84	12.57	-	112
			28С2	24.7	-	0.37	-	-	-	1996 ----- 69.9	2.62	1.38 ----- 1.84	12.57	-	112
			30С2	24.7	-	0.37	-	-	-	1996 ----- 69.9	2.04	1.38 ----- 1.49	12.5	-	111
			45	20.1	-	0.33	-	-	-	1996 ----- 24	2.6	1.15 ----- 1.7	7.27	-	56
		УСТАНОВКИ БУРИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ САМОХОДНЫЕ НА КОЛЕСНО-РЕЛЬСОВОМ ХОДУ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ:													
-	260501	ПРИ РАБОТЕ В ВЫРАБОТКАХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ	1,2,4,7, 8,34	11.1	-	0 24	-	-	14 ----- 0.73	-	0.22	0.48 ----- 0.38	5.93	-	18.6
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	11.1	-	0.24	-	-	14 ----- 0.73	-	0.24	0.48 ----- 0.4	5.99	-	18.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			9,31,32, 33,35АБ	11.1	-	0.24	-	-	14 ----- 0.73	-	0.2	0.48 ----- 0.36	5.86	-	18.5
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	11.1	-	0.24	-	-	14 ----- 0.73	-	0.19	0.48 ----- 0.34	6	-	18.6
			15,16	11.1	-	0.24	-	-	14 ----- 0.73	-	0 26	0.48 ----- 0.43	5.94	-	18.7
			24С	13	-	0.28	-	-	14 ----- 0.74	-	0.26	0.55 ----- 0.5	9.42	-	24.2
			17,19,20	11.1	-	0.24	-	-	14 ----- 0.73	-	0.28	0.48 ----- 0.47	5.98	-	18.8
			21С,25С2, 27С	13	-	0.28	-	-	14 ----- 0.74	-	0.28	0.55 ----- 0.53	9.47	-	24.3
			18	11.1	-	0.24	-	-	14 ----- 0.73	-	0.3	0.48 ----- 0.53	6	-	18.9
			29С	13	-	0.28	-	-	14 ----- 1.71	-	0.3	0.55 ----- 0.61	9.5	-	25.4
			30С1	13	-	0.24	-	-	14 ----- 1.57	-	0.3	0.55 ----- 0.61	9.45	-	25.2
			23С1-С8, 25С1	13	-	0.28	-	-	14 ----- 0.74	-	0.29	0.55 ----- 0.57	9.42	-	24.3
			26С1	13	-	0.28	-	-	14 ----- 1.09	-	0.36	0.55 ----- 0.71	9.46	-	24.9
			26С2	13	-	0.28	-	-	14 ----- 1.09	-	0.36	0.55 ----- 0.71	9.46	-	24.9
			28С1	13	-	0.28	-	-	14 ----- 1.53	-	0.37	0.55 ----- 0.73	9.49	-	25.4
			28С2	13	-	0.28	-	-	14 ----- 1.53	-	0.37	0.55 ----- 0.73	9.49	-	25.4
			30С2	13	-	0.28	-	-	14 ----- 1.57	-	0.29	0.55 ----- 0.59	9.47	-	25.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			45	11.1	-	0.24	-	-	14 ----- 0.73	-	0.36	0.48 ----- 0.71	5.96	-	19.1
-	260602	ПРИ РАБОТЕ В ВЫРАБОТКАХ ОКОЛОСТВОЛЬНОГО ДВОРА	1,2,4,7, 8,34	6.07	-	0.24	-	-	14 ----- 0.73	-	0.22	0.26 ----- 0.21	3.23	-	10.7
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	6.07	-	0.24	-	-	14 ----- 0.73	-	0.24	0.26 ----- 0.22	3.2	-	10.7
			9,31,32, 33,35АБ	6.07	-	0.24	-	-	14 ----- 0.73	-	0.2	0.26 ----- 0.19	3.27	-	10.7
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	6.07	-	0.24	-	-	14 ----- 0.73	-	0.19	0.26 ----- 0.19	3.18	-	10 6
			15,16	6.07	-	0.24	-	-	14 ----- 0.73	-	0.26	0.26 ----- 0.23	3.27	-	10.8
			24С	7.2	-	0.28	-	-	14 ----- 0.74	-	0.26	0.3 ----- 0.27	5.25	-	14
			17,19,20	6.07	-	0.24	-	-	14 ----- 0.73	-	0.28	0.26 ----- 0.25	3.23	-	10.8
			21С,25С2, 27С	7.2	-	0.28	-	-	14 ----- 0.74	-	0.28	0.3 ----- 0.29	5.21	-	14
			18	6.07	-	0.24	-	-	14 ----- 0.73	-	0.3	0.26 ----- 0.29	3.27	-	10.9
			29С	7.2	-	0.28	-	-	14 ----- 1.71	-	0.3	0.3 ----- 0.33	5.28	-	15.1
			30С1	7.2	-	0.28	-	-	14 ----- 1.57	-	0.3	0.3 ----- 0.33	5.22	-	14.9
			23С1-С8, 25С1	7.2	-	0.28	-	-	14 ----- 0.74	-	0.29	0.3 ----- 0.31	5.18	-	14
			26С1	7.2	-	0.28	-	-	14 ----- 1.09	-	0.36	0.3 ----- 0.39	5.18	-	14.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С2	7.2	-	0.28	-	-	14 ----- 1.09	-	0.36	0.3 ----- 0.39	5.18	-	14.5
			28С1	7.2	-	0.28	-	-	14 ----- 1.53	-	0.37	0.3 ----- 0.4	5.22	-	15
			28С2	7.2	-	0.28	-	-	14 ----- 1.53	-	0.37	0.3 ----- 0.4	5.22	-	15
			30С2	7.2	-	0.28	-	-	14 ----- 1.57	-	0.29	0.3 ----- 0.32	5.21	-	14.9
			45	6.07	-	0.24	-	-	14 ----- 0.73	-	0.36	0.26 ----- 0.39	3.23	-	11
		УСТАНОВКИ БУРИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ САМОХОДНЫЕ НА КОЛЕСНО-РЕЛЬСОВОМ ХОДУ ВРАЩАТЕЛЬНО-УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ:													
-	260503	ПРИ РАБОТЕ В ВЫРАБОТКАХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ	1,2,4,7, 8,34	14.7	-	0.24	-	-	14 ----- 0.73	-	0.22	0.48 ----- 0.38	7.83	-	24.1
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	14.7	-	0.24	-	-	14 ----- 0.73	-	0.24	0.48 ----- 0.4	7.79	-	24.1
			9,31,32, 33,35АБ	14.7	-	0.24	-	-	14 ----- 0.73	-	0.2	0.48 ----- 0.36	7.77	-	24
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	14.7	-	0.24	-	-	14 ----- 0.73	-	0.19	0.48 ----- 0.34	7.8	-	24
			15,16	14.7	-	0.24	-	-	14 ----- 0.73	-	0.26	0.48 ----- 0.43	7.74	-	24.1
			24С	17.2	-	0.28	-	-	14 ----- 0.74	-	0.26	0.55 ----- 0.5	12.52	-	31.5
			17,19,20	14.7	-	0.24	-	-	14 ----- 0.73	-	0.28	0.48 ----- 0.47	7.78	-	24.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2, 27С	17.2	-	0.28	-	-	14 ----- 0.74	-	0.28	0.55 ----- 0.53	12.37	-	31.4
			18	14.7	-	0.24	-	-	14 ----- 0.73	-	0.3	0.48 ----- 0.53	7.8	-	24.3
			29С	17.2	-	0.28	-	-	14 ----- 1.71	-	0.3	0.55 ----- 0.61	12.5	-	32.6
			30С1	17.2	-	0.28	-	-	14 ----- 1.57	-	0.3	0.55 ----- 0.61	12.44	-	32.4
			23С1-С8, 25С1	17.2	-	0.28	-	-	14 ----- 0.74	-	0.29	0.55 ----- 0.57	12.52	-	31.6
			26С1	17.2	-	0.28	-	-	14 ----- 1.09	-	0.36	0.55 ----- 0.71	12.36	-	32
			26С2	17.2	-	0.28	-	-	14 ----- 1.09	-	0.36	0.55 ----- 0.71	12.36	-	32
			28С1	17.2	-	0.28	-	-	14 ----- 1.53	-	0.37	0.55 ----- 0.73	12.49	-	32.6
			28С2	17.2	-	0.28	-	-	14 ----- 1.53	-	0.37	0.55 ----- 0.73	12.49	-	32.6
			30С2	17.2	-	0.28	-	-	14 ----- 1.57	-	0.29	0.55 ----- 0.59	12.37	-	32.3
			45	14.7	-	0.24	-	-	14 ----- 0.73	-	0.36	0.48 ----- 0.71	7.76	-	24.5
-	260504	ПРИ РАБОТЕ В ВЫРАБОТКАХ ОКОЛОСТВОЛЬНОГО ДВОРА	1,2,4,7, 8,34	8.03	-	0.24	-	-	14 ----- 0.73	-	0.22	0.26 ----- 0.21	4.27	-	13.7
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	8.03	-	0.24	-	-	14 ----- 0.73	-	0.24	0.26 ----- 0.22	4.24	-	13.7
			9,31,32, 33,35АБ	8.03	-	0.24	-	-	14 ----- 0.73	-	0.2	0.26 ----- 0.19	4.31	-	14.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	8.03	-	0.24	-	-	14 ----- 0.73	-	0.19	0.26 ----- 0.19	4.22	-	13.6
			15,16	8.03	-	0.24	-	-	14 ----- 0.73	-	0.26	0.26 ----- 0.23	4.31	-	13.8
			24С	9.52	-	0.28	-	-	14 ----- 0.74	-	0.26	0.3 ----- 0.27	6.93	-	18
			17,19,20	8.03	-	0.24	-	-	14 ----- 0.73	-	0.28	0.26 ----- 0.25	4.27	-	13.8
			21С,25С2, 27С	9 52	-	0.28	-	-	14 ----- 0.74	-	0.28	0.3 ----- 0.29	6.99	-	18.1
			18	8.03	-	0.24	-	-	14 ----- 0.73	-	0.3	0.26 ----- 0.29	4.31	-	13.9
			29С	9.52	-	0.28	-	-	14 ----- 1.71	-	0.3	0.3 ----- 0.33	6.96	-	19.1
			30С1	9.52	-	0.28	-	-	14 ----- 1.57	-	0.3	0.3 ----- 0.33	6.9	-	18.9
			23С1-С8, 25С1	9.52	-	0.28	-	-	14 ----- 0.74	-	0.29	0.3 ----- 0.31	6.96	-	18.1
			26С1	9.52	-	0.28	-	-	14 ----- 1.09	-	0.36	0.3 ----- 0.39	6.96	-	18.6
			26С2	9.52	-	0.28	-	-	14 ----- 1.09	-	0.36	0.3 ----- 0.39	6.96	-	18.6
			28С1	9.52	-	0.28	-	-	14 ----- 1.53	-	0.37	0.3 ----- 0.4	6.9	-	19
			28С2	9.52	-	0.28	-	-	14 ----- 1.53	-	0.37	0.3 ----- 0.4	6.9	-	19
			30С2	9.52	-	0.28	-	-	14 ----- 1.57	-	0.29	0.3 ----- 0.32	6.92	-	18.9
			45	8.03	-	0.24	-	-	14 ----- 0.73	-	0.36	0.26 ----- 0.39	4.25	-	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		УСТАНОВКИ БУРИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, С 1-Й БУРИЛЬНОЙ МАШИНОЙ ПРИ РАБОТЕ В ВЫРАБОТКАХ:													
-	260601	ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ	1,2,4,7, 8,34	6.91	-	0.22	-	-	20 ----- 1.04	-	0.32	0.56 ----- 0 44	3.37	-	12.3
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	6.91	-	0.22	-	-	20 ----- 1.04	-	0.34	0.56 ----- 0.47	3.32	-	12.3
			9,31,32, 33,35АБ	6.91	-	0.22	-	-	20 ----- 1.04	-	0.29	0 56 ----- 0.41	3.33	-	12.2
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	6 91	-	0.22	-	-	20 ----- 1.04	-	0.26	0 64 ----- 0.4	3.37	-	12.2
			15,16	6.91	-	0 22	-	-	20 ----- 1.04	-	0.36	0.56 ----- 0.5	3.37	-	12.4
			24С	8.08	-	0.25	-	-	20 ----- 1 06	-	0.36	0.64 ----- 0.58	5.37	-	15.7
			17,19,20	6.91	-	0.22	-	-	20 ----- 1.04	-	0.4	0.56 ----- 0.54	3.19	-	12.3
			21С,25С2, 27С	8 08	-	0.25	-	-	20 ----- 1.06	-	0.4	0.64 ----- 0.62	5.39	-	15.8
			18	6.91	-	0.22	-	-	20 ----- 1.04	-	0.43	0.56 ----- 0.62	3.38	-	12.6
			29С	8.08	-	0.25	-	-	20 ----- 2.44	-	0.43	0.64 ----- 0.7	5.4	-	17.3
			30С1	8.08	-	0.25	-	-	20 ----- 2.24	-	0.43	0.64 ----- 0.7	5.4	-	17.1
			23С1-С8, 25С1	8.08	-	0.25	-	-	20 ----- 1.06	-	0.41	0.64 ----- 0.67	5.33	-	15.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1	8.08	-	0.25	-	-	20 ----- 1.56	-	0.52	0.64 ----- 0.83	5.36	-	16.6
			26С2	8.08	-	0.25	-	-	20 ----- 1.56	-	0.52	0.64 ----- 0.83	5.36	-	16.6
			28С1	8.08	-	0.25	-	-	20 ----- 2.18	-	0.52	0.64 ----- 0.85	5.32	-	17.2
			28С2	8.08	-	0.25	-	-	20 ----- 2.18	-	0.52	0.64 ----- 0.85	5.32	-	17.2
			30С2	8.08	-	0.25	-	-	20 ----- 2.24	-	0.41	0.64 ----- 0.69	5.33	-	17
			45	6.91	-	0.22	-	-	20 ----- 1.04	-	0.52	0.56 ----- 0.83	3.38	-	12.9
-	260602	ОКОЛОСТВОЛЬНОГО ДВОРА	1,2,4,7, 8,34	3.77	-	0.22	-	-	20 ----- 1.04	-	0.32	0.31 ----- 0.25	1.84	-	7.44
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	3.77	-	0.22	-	-	20 ----- 1.04	-	0.34	0.31 ----- 0.26	1.84	-	7.47
			9,31,32, 33,35АБ	3.77	-	0.22	-	-	20 ----- 1.04	-	0.29	0.31 ----- 0.23	1.84	-	7.39
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	3.77	-	0.22	-	-	20 ----- 1.04	-	0.26	0.31 ----- 0.22	1.84	-	7.35
			15,16	3.77	-	0.22	-	-	20 ----- 1.04	-	0.36	0.31 ----- 0.28	1.84	-	7.51
			24С	4.48	-	0.25	-	-	20 ----- 1.06	-	0.36	0.36 ----- 0.32	2.97	-	9.44
			17,19,20	3.77	-	0.22	-	-	20 ----- 1.04	-	0.4	0.31 ----- 0.3	1.84	-	7.57
			21С,25С2, 27С	4.48	-	0.25	-	-	20 ----- 1.06	-	0.4	0.36 ----- 0.35	2.97	-	9.51
			18	3.77	-	0.22	-	-	20 ----- 1.04	-	0.43	0.31 ----- 0.34	1.84	-	7.64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			29С	4.48	-	0.25	-	-	20 / 2.44	-	0.43	0.36 / 0.4	3	-	11
			30С1	4.48	-	0.25	-	-	20 / 2.24	-	0.43	0.36 / 0.4	3	-	10.8
			23С1-С8, 25С1	4.48	-	0.25	-	-	20 / 1.06	-	0.41	0.36 / 0.37	2.97	-	9.54
			26С1	4.48	-	0.25	-	-	20 / 1.56	-	0.52	0.36 / 0.46	2.93	-	10.2
			26С2	4.48	-	0.25	-	-	20 / 1.56	-	0.52	0.36 / 0.46	2.93	-	10.2
			28С1	4.48	-	0.25	-	-	20 / 2.18	-	0.52	0.36 / 0.48	2.99	-	10.9
			28С2	4.48	-	0.25	-	-	20 / 2.18	-	0.52	0.36 / 0.48	2.99	-	10.9
			30С2	4.48	-	0.25	-	-	20 / 2.24	-	0.41	0.36 / 0.39	2.93	-	10.7
			45	3.77	-	0.22	-	-	20 / 1.04	-	0.52	0.31 / 0.46	1.84	-	7.91
		УСТАНОВКИ БУРИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, С 2-МЯ БУРИЛЬНЫМИ МАШИНАМИ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ:													
-	260603	ПРИ РАБОТЕ В ВЫРАБОТКАХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ	1,2,4,7, 8,34	19.9	-	0.33	-	-	36 / 1.87	-	0.56	0.7 / 0.55	10.59	-	33.8
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	19.9	-	0.33	-	-	36 / 1.87	-	0.6	0.7 / 0.58	10.62	-	33.9
			9,31,32, 33,35АБ	19.9	-	0.33	-	-	36 / 1.87	-	0.51	0.7 / 0.52	10.57	-	33.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	19.9	-	0.33	-	-	36 ----- 1.87	-	0.5	0.7 ----- 0.5	10.6	-	33.7
			15,16	19.9	-	0.33	-	-	36 ----- 1.87	-	0.65	0.7 ----- 0.63	10.62	-	34
			24С	23.3	-	0.37	-	-	36 ----- 1.91	-	0.65	0.8 ----- 0.72	16.85	-	43.8
			17,19,20	19.9	-	0.33	-	-	36 ----- 1.87	-	0.7	0.7 ----- 0.68	10.62	-	34.1
			21С,25С2, 27С	23 3	-	0 37	-	-	36 ----- 1.91	-	0.7	0.8 ----- 0.78	16.84	-	43.9
			18	19.9	-	0.33	-	-	36 ----- 1.87	-	0.77	0.7 ----- 0.77	10.46	-	34.1
			29С	23.3	-	0.37	-	-	36 ----- 4 39	-	0.77	0.8 ----- 0.88	16.89	-	46.6
			30С1	23.3	-	0.37	-	-	36 ----- 4.03	-	0.77	0.8 ----- 0.88	16.85	-	46.2
			23С1-С8, 25С1	23.3	-	0.37	-	-	36 ----- 1.91	-	0.73	0.8 ----- 0.83	16.76	-	43.9
			26С1	23.3	-	0.37	-	-	36 ----- 2.81	-	0.92	0.8 ----- 1.03	16.77	-	45.2
			26С2	23.3	-	0.37	-	-	36 ----- 2.81	-	0.92	0.8 ----- 1.03	16.77	-	45.2
			28С1	23.3	-	0.37	-	-	36 ----- 3.92	-	0.93	0.8 ----- 1.06	16.92	-	46.5
			28С2	23.3	-	0.37	-	-	36 ----- 3.92	-	0.93	0.8 ----- 1.06	16.92	-	46.5
			30С2	23.3	-	0.37	-	-	36 ----- 4.03	-	0.72	0.8 ----- 0.86	16.92	-	46.2
			45	19.9	-	0.33	-	-	36 ----- 1.87	-	0.92	0.7 ----- 1.04	10.64	-	34.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	260604	ПРИ РАБОТЕ В ВЫРАБОТКАХ ОКОЛОСТВОЛЬНОГО ДВОРА	1,2,4,7, 8,34	10.9	-	0.33	-	-	36 ----- 1.87	-	0.56	0.38 ----- 0.3	5.84	-	19.8
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	10.9	-	0.3	-	-	36 ----- 1.87	-	0.6	0.38 ----- 0.32	5.88	-	19.9
			9,31,32, 33,35АБ	10.9	-	0.33	-	-	36 ----- 1.87	-	0.51	0.38 ----- 0.28	5.81	-	19.7
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	10.9	-	0.33	-	-	36 ----- 1.87	-	0.47	0.38 ----- 0.27	5.86	-	19.7
			15,16	10.9	-	0.33	-	-	36 ----- 1.87	-	0.65	0.38 ----- 0.34	5.81	-	19.9
			24С	12.9	-	0.37	-	-	36 ----- 1.91	-	0.65	0.44 ----- 0.4	9.37	-	25.6
			17,19,20	10.9	-	0.33	-	-	36 ----- 1.87	-	0.7	0.38 ----- 0.37	5.83	-	20
			21С,25С2, 27С	12.9	-	0.37	-	-	36 ----- 1.91	-	0.7	0.44 ----- 0.43	9.39	-	25.7
			18	10.9	-	0.33	-	-	36 ----- 1.87	-	0.77	0.38 ----- 0.42	5.81	-	20.1
			29С	12.9	-	0.37	-	-	36 ----- 4.39	-	0.77	0.44 ----- 0.48	9 39	-	28.3
			30С1	12.9	-	0.37	-	-	36 ----- 4.03	-	0.77	0.44 ----- 0.48	9.35	-	27.9
			23С1-С8, 25С1	12.9	-	0.37	-	-	36 ----- 1.91	-	0.73	0.44 ----- 0.46	9.33	-	25.7
			26С1	12 9	-	0.37	-	-	36 ----- 2.81	-	0.92	0.44 ----- 0.57	9.33	-	26.9
			26С2	12.9	-	0.37	-	-	36 ----- 2.81	-	0.92	0.44 ----- 0.57	9.33	-	26.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С1						36			0.44			
				12.9	-	0.37	-	-	-----	-	0.93	-----	9.39	-	28.1
									3.92			0.59			
			28С2						36			0.44			
				12.9	-	0.37	-	-	-----	-	0.93	-----	9.39	-	28.1
									3.92			0.59			
			30С2						36			0.44			
				12.9	-	0.37	-	-	-----	-	0.72	-----	9.39	-	27.9
									4.03			0.48			
			45						36			0.38			
				10.9	-	0.33	-	-	-----	-	0.92	-----	5.82	-	20.4
									1.87			0.56			
		УСТАНОВКИ БУРИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ВРАЩАТЕЛЬНОГО И УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ:														
-	260605	ПРИ РАБОТЕ В ВЫРАБОТКАХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ	1,2,4,7, 8,34	25.7	-	0.33	-	-	36 ----- 1.87	-	0 56	0.7 ----- 0.55	13.69	-	42.7
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	25 7	-	0.33	-	-	36 ----- 1.87	-	0 6	0.7 ----- 0.58	13.72	-	42.8
			9,31,32, 33,35АБ	25.7	-	0.33	-	-	36 ----- 1.87	-	0.51	0.7 ----- 0.52	13.57	-	42.5
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	25 7	-	0.33	-	-	36 ----- 1.87	-	0.47	0.7 ----- 0.5	13.63	-	42.5
			15,16	25.7	-	0.33	-	-	36 ----- 1.87	-	0.65	0.7 ----- 0.63	13.72	-	42.9
			24С	30.1	-	0.37	-	-	36 ----- 1.91	-	0.65	0.8 ----- 0.72	21.85	-	55.6
			17,19,20	25.7	-	0.33	-	-	36 ----- 1.87	-	0.7	0.7 ----- 0.68	13.72	-	43
			21С,25С2, 27С	30.1	-	0.37	-	-	36 ----- 1.91	-	0.7	0.8 ----- 0.78	21.74	-	55.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			18	25.7	-	0.33	-	-	36 ----- 1.87	-	0.77	0.7 ----- 0.77	13.66	-	43.1
			29С	30.1	-	0 37	-	-	36 ----- 4.39	-	0.77	0.8 ----- 0.88	21.79	-	58.3
			30С1	30.1	-	0.37	-	-	36 ----- 4.03	-	0.77	0.8 ----- 0.88	21.75	-	57.9
			23С1-С8, 25С1	30.1	-	0.37	-	-	36 ----- 1.91	-	0.73	0.8 ----- 0.83	21.76	-	55,7
			26С1	30.1	-	0.37	-	-	36 ----- 2.81	-	0.92	0.8 ----- 1.03	21.77	-	57
			26С2	30.1	-	0.37	-	-	36 ----- 2.81	-	0.92	0.8 ----- 1.03	21.77	-	57
			28С1	30.1	-	0.37	-	-	36 ----- 3.92	-	0.93	0.8 ----- 1.06	21.82	-	58.2
			28С2	30.1	-	0.37	-	-	36 ----- 3.92	-	0.93	0.8 ----- 1.06	21.82	-	58.2
			30С2	30.1	-	0.33	-	-	36 ----- 4.03	-	0.72	0.8 ----- 0.86	21.82	-	57.9
			45	25.7	-	0.33	-	-	36 ----- 1.87	-	0.92	0.7 ----- 1.04	13.64	-	43.5
-	260606	ПРИ РАБОТЕ В ВЫРАБОТКАХ ОКОЛОСТВОЛЬНОГО ДВОРА	1,2,4,7, 8,34	14.1	-	0.33	-	-	36 ----- 1.87	-	0.56	0.38 ----- 0.3	7.44	-	24.6
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	14.1	-	0.33	-	-	36 ----- 1.87	-	0.6	0.38 ----- 0.32	7.48	-	24.7
			9,31,32, 33,35АБ	14.1	-	0.33	-	-	36 ----- 1.87	-	0.51	0.38 ----- 0.28	7.41	-	24.5
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	14.1	-	0.33	-	-	36 ----- 1.87	-	0.47	0.38 ----- 0.27	7.46	-	24.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			15,16	14.1	-	0.33	-	-	36 ----- 1.87	-	0.65	0.38 ----- 0.34	7.41	-	24.7
			24C	16.7	-	0.37	-	-	36 ----- 1.91	-	0.65	0.44 ----- 0.4	11.67	-	31.7
			17,19,20	14.1	-	0.33	-	-	36 ----- 1.87	-	0.7	0.38 ----- 0.4	7.6	-	25
			21C,25C2, 27C	16.7	-	0.37	-	-	36 ----- 1.91	-	0.7	0.44 ----- 0.43	12.09	-	32.2
			18	14.1	-	0.33	-	-	36 ----- 1.87	-	0.77	0.38 ----- 0.42	7.41	-	24.9
			29C	16.7	-	0.37	-	-	36 ----- 4.39	-	0.77	0.44 ----- 0.48	12.09	-	34.8
			30C1	16.7	-	0.37	-	-	36 ----- 4.03	-	0.77	0.44 ----- 0.48	12.05	-	34.4
			23C1-C8, 25C1	16.7	-	0.37	-	-	36 ----- 1.91	-	0.73	0.44 ----- 0.46	12.03	-	32.2
			26C1	16.7	-	0.37	-	-	36 ----- 2.81	-	0.92	0.44 ----- 0.57	12.03	-	33.4
			26C2	16.7	-	0.37	-	-	36 ----- 2.81	-	0.92	0.44 ----- 0.57	12.03	-	33.4
			28C1	16.7	-	0.33	-	-	36 ----- 3.92	-	0.93	0.44 ----- 0.59	12.09	-	34.6
			28C2	16.7	-	0.37	-	-	36 ----- 3.92	-	0.93	0.44 ----- 59	12.09	-	34.6
			30C2	16.7	-	0.37	-	-	36 ----- 4.03	-	0.72	0.44 ----- 0.48	12.1	-	34.4
			45	14.1	-	0.3	-	-	36 ----- 1.87	-	0.92	0.38 ----- 0.56	7.42	-	25.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		УСТАНОВКИ БУРИЛЬНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НА КОЛЕСНО-РЕЛЬСОВОМ ХОДУ, НЕСАМОХОДНЫЕ С 1-Й БУРИЛЬНОЙ МАШИНОЙ:													
-	260701	ПРИ РАБОТЕ В ВЫРАБОТКАХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ	1,2,4,7, 8,34	1.86	-	0.17	-	-	-	657 / 7 88	0.21	0.09 / 0.07	1.61	-	11.8
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.86	-	0.17	-	-	-	657 / 7.88	0.23	0.09 / 0.08	1.58	-	11.8
			9,31,32, 33,35АБ	1.86	-	0.17	-	-	-	657 / 7.88	0 19	0.09 / 0.07	1.53	-	11.7
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.86	-	0.17	-	-	-	657 / 7.88	0.18	0.09 / 0.06	1.55	-	11.7
			15,16	1.86	-	0.17	-	-	-	657 / 7.88	0.25	0.09 / 0 08	1.56	-	11.8
			24С	2.17	-	0.19	-	-	-	657 / 15.8	0.25	0.1 / 0.09	2.4	-	20.9
			17,19,20	1.86	-	0.17	-	-	-	657 / 7.88	0.27	0.09 / 0.09	1 53	-	11.8
			21С,25С2, 27С	2.17	-	0.19	-	-	-	657 / 15.8	0.27	0 1 / 0.1	2.37	-	20.9
			18	1.86	-	0.17	-	-	-	657 / 7.88	0.29	0.09 / 0.1	1.6	-	11.9
			29С	2.17	-	0.19	-	-	-	657 / 26.3	0.29	0.1 / 0.11	2.24	-	31.3
			30С1	2.17	-	0.19	-	-	-	657 / 23	0.29	0.1 / 0.11	2.34	-	28.1
			23С1-С8, 25С1	2.17	-	0.19	-	-	-	657 / 15.8	0 28	0.1 / 0.1	2.36	-	20.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1	2.17	-	0.19	-	-	-	657 ----- 20.4	0.35	0.1 ----- 0.13	2.36	-	25.6
			26С2	2.17	-	0.19	-	-	-	657 ----- 20.4	0.35	0.1 ----- 0.13	2.36	-	25.6
			28С1	2.17	-	0.19	-	-	-	657 ----- 23	0.35	0.1 ----- 0.13	2.36	-	28.2
			28С2	2.17	-	0.19	-	-	-	657 ----- 23	0.35	0.1 ----- 0.13	2.36	-	28.2
			30С2	2.17	-	0.19	-	-	-	657 ----- 23	0.28	0.1 ----- 0.11	2.35	-	28.1
			45	1.86	-	0.17	-	-	-	657 ----- 7.88	0.35	0 09 ----- 0.13	1.61	-	12
-	260702	ПРИ РАБОТЕ В ВЫРАБОТКАХ ОКОЛОСТВОЛЬНОГО ДВОРА	1,2,4,7, 8,34	1.01	-	0.17	-	-	-	657 ----- 7.88	0.21	0.05 ----- 0.04	0.89	-	10.2
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.01	-	0.17	-	-	-	657 ----- 7.88	0.23	0.05 ----- 0.04	0.87	-	10.2
			9,31,32, 33,35АБ	1.01	-	0 17	-	-	-	657 ----- 7.88	0.19	0.05 ----- 0.04	0.81	-	10.1
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.01	-	0.17	-	-	-	657 ----- 7.88	0.18	0.05 ----- 0.04	0.82	-	10.1
			15,16	1.01	-	0.17	-	-	-	657 ----- 7.88	0.25	0.05 ----- 0.05	0.84	-	10.2
			24С	1.2	-	0.19	-	-	-	657 ----- 15.8	0.25	0.06 ----- 0.05	1.31	-	18.8
			17,19,20	1.01	-	0.17	-	-	-	657 ----- 7.88	0.27	0.05 ----- 0.05	0.82	-	10.2
			21С,25С2, 27С	1.2	-	0.19	-	-	-	657 ----- 15.8	0.27	0.06 ----- 0.06	1.28	-	18.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			18	1.01	-	0.17	-	-	-	657 ----- 7.88	0.29	0.05 ----- 0.06	0.89	-	10.7
			29С	1.2	-	0.19	-	-	-	657 ----- 26.3	0.29	0.06 ----- 0.07	1.45	-	29.5
			30С1	1.2	-	0.19	-	-	-	657 ----- 23	0 29	0.06 ----- 0.07	1.45	-	26.2
			23С1-С8, 25С1	1.2	-	0.19	-	-	-	657 ----- 15.8	0.28	0.06 ----- 0.06	1.27	-	18.8
			26С1	1 2	-	0.19	-	-	-	657 ----- 20.4	0 35	0 06 ----- 0.08	1 28	-	23.5
			26С2	1 2	-	0.19	-	-	-	657 ----- 20.4	0.35	0 06 ----- 0.08	1.28	-	23.5
			28С1	1.2	-	0.19	-	-	-	657 ----- 23	0.35	0.06 ----- 0.08	1 28	-	26.1
			28С2	1.2	-	0.19	-	-	-	657 ----- 23	0 35	0.06 ----- 0.08	1 28	-	26.1
			30С2	1.2	-	0.19	-	-	-	657 ----- 23	0.28	0.06 ----- 0.07	1.26	-	26
			45	1.01	-	0.17	-	-	-	657 ----- 7.88	0.35	0.05 ----- 0.07	0.82	-	10.3
		УСТАНОВКИ БУРИЛЬНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НА КОЛЕСНО-РЕЛЬСОВОМ ХОДУ, САМОХОДНЫЕ С 2-МЯ БУРИЛЬНЫМИ МАШИНАМИ·													
-	260703	ПРИ РАБОТЕ В ВЫРАБОТКАХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ	1,2,4,7, 8,34	6.39	-	0.24	-	-	-	1315 ----- 15 8	1 56	0.2 ----- 0.16	3.65	-	27.8
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	6.39	-	0.24	-	-	-	1315 ----- 15.8	1 65	0 2 ----- 0.17	3.65	-	27.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			9,31,32, 33,35АБ	6.39	-	0.24	-	-	-	1315 ----- 15.8	1.42	0.2 ----- 0.15	3.7	-	27.7
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	6.39	-	0.24	-	-	-	1315 ----- 15.8	1.3	0.2 ----- 0.14	3.63	-	27.5
			15,16	6.39	-	0.24	-	-	-	1315 ----- 15.8	1.79	0.2 ----- 0.18	3.7	-	28.1
			24С	7.47	-	0.28	-	-	-	1315 ----- 31.6	1.79	0.23 ----- 0.21	5.75	-	47.1
			17,19,20	6.39	-	0.24	-	-	-	1315 ----- 15.8	1.95	0.2 ----- 0.19	3.63	-	28.2
			21С,25С2, 27С	7.47	-	0.28	-	-	-	1315 ----- 31.6	1.95	0.23 ----- 0.22	5.78	-	47.3
			18	6.39	-	0.24	-	-	-	1315 ----- 15.8	2.13	0.2 ----- 0.22	3.52	-	28.3
			29С	7.47	-	0.28	-	-	-	1315 ----- 52.6	2.13	0.23 ----- 0.25	5.77	-	68.5
			30С1	7.47	-	0.28	-	-	-	1315 ----- 46	2.13	0.23 ----- 0.25	5.77	-	61.9
			23С1-С8, 25С1	7.47	-	0.28	-	-	-	1315 ----- 31.6	2.03	5.78 ----- 0.24	-	-	47.4
			26С1	7.47	-	0.28	-	-	-	1315 ----- 40.8	2.54	0.23 ----- 0.3	5.81	-	57.2
			26С2	7.47	-	0.28	-	-	-	1315 ----- 40.8	2.54	0.23 ----- 0.3	5.81	-	57.2
			28С1	7.47	-	0.28	-	-	-	1315 ----- 46	2.58	0.23 ----- 0.31	5.76	-	62.4
			28С2	7.47	-	0.28	-	-	-	1315 ----- 46	2.58	0.23 ----- 0.31	5.76	-	62.4
			30С2	7.47	-	0.28	-	-	-	1315 ----- 46	2.01	0.23 ----- 0.25	5.7	-	61.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			45	6.39	-	0.24	-	-	-	1315 ----- 15.8	2.56	0.2 ----- 0.3	3.71	-	29
-	260704	ПРИ РАБОТЕ В ВЫРАБОТКАХ ОКОЛОСТВОЛЬНОГО ДВОРА	1,2,4,7, 8,34	3.49	-	0.24	-	-	-	1315 ----- 15.8	1.56	0.11 ----- 0 09	2.02	-	23.2
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	3.49	-	0.24	-	-	-	1315 ----- 15.8	1.65	0.11 ----- 0.09	1.93	-	23.2
			9,31,32, 33,35АБ	3.49	-	0.24	-	-	-	1315 ----- 15.8	1.42	0.11 ----- 0.08	1.97	-	23
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	3.49	-	0.24	-	-	-	1315 ----- 15.8	1.3	0.11 ----- 0.08	1.99	-	22.9
			15,16	3.49	-	0.24	-	-	-	1315 ----- 15.8	1.79	0.11 ----- 0.1	1.98	-	23.4
			24С	4.14	-	0.28	-	-	-	1315 ----- 31.6	1.79	0.13 ----- 0.12	3.17	-	41.1
			17,19,20	3.49	-	0.24	-	-	-	1315 ----- 15.8	1.95	0.11 ----- 0.11	2.11	-	23.7
			21С,25С2, 27С	4.14	-	0.28	-	-	-	1315 ----- 31.6	1.95	0 13 ----- 0.13	3.2	-	41.3
			18	3. 49	-	0.24	-	-	-	1315 ----- 15.8	2.13	0.11 ----- 0.12	2.02	-	23.8
			29С	4.14	-	0.28	-	-	-	1315 ----- 52.6	2.13	0.13 ----- 0.14	3.21	-	62.5
			30С1	4.14	-	0.28	-	-	-	1315 ----- 46	2.13	0.13 ----- 0.14	3.21	-	55.9
			23С1-С8, 25С1	4.14	-	0.28	-	-	-	1315 ----- 31.6	2.03	0.13 ----- 0.14	3.21	-	41.4
			26С1	4.14	-	0.28	-	-	-	1315 ----- 40.8	2.54	0.13 ----- 0.17	3.17	-	51.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С2	4.14	-	0.28	-	-	-	1315 ----- 40.8	2.54	0.13 ----- 0.17	3.17	-	51.1
			28С1	4.14	-	0.28	-	-	-	1315 ----- 46	2.58	0.13 ----- 0.17	3.13	-	56.3
			28С2	4.14	-	0.28	-	-	-	1315 ----- 46	2.58	0.13 ----- 0.17	3.13	-	56.3
			30С2	4.14	-	0.28	-	-	-	1315 ----- 46	2.01	0.13 ----- 0.14	3.13	-	55.7
			45	3.49	-	0.24	-	-	-	1315 ----- 15.8	2.56	0.11 ----- 0.16	1.95	-	24.2
-	260801	УСТАНОВКИ БУРИЛЬНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ: ДЛЯ СЕЧЕНИЯ 8-25 м^2 ПРИ РАБОТЕ В ВЫРАБОТКАХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ	1,2,4,7, 8,34	6.34	-	0.24	-	-	-	1643 ----- 19.7	1.87	0.44 ----- 0.35	3.5	-	32
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	6.34	-	0.24	-	-	-	1643 ----- 19.7	1.99	0.44 ----- 0.37	3.46	-	32.1
			9,31,32, 33,35АБ	6.34	-	0.24	-	-	-	1643 ----- 19.7	1.71	0.44 ----- 0.33	3.48	-	31.8
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	6.34	-	0.24	-	-	-	1643 ----- 19.7	1.56	0.44 ----- 0.31	3.65	-	31.8
			15,16	6.34	-	0.24	-	-	-	1643 ----- 19.7	2.16	0.44 ----- 0.4	3.46	-	32.3
			24С	7.42	-	0.28	-	-	-	1643 ----- 39.4	2.16	0.5 ----- 0.45	5.59	-	55.3
			17,19,20	6.34	-	0.24	-	-	-	1643 ----- 19.7	2.35	0.44 ----- 0.43	3.64	-	32.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2, 27С	7.42	-	0.28	-	-	-	1643 ----- 39.4	2.35	0.5 ----- 0.49	5.67	-	55.6
			18	6.34	-	0.24	-	-	-	1643 ----- 19.7	2.56	0.44 ----- 0.48	3.48	-	32.8
			29С	7.42	-	0.28	-	-	-	1643 ----- 65.7	2.56	0.5 ----- 0.55	5.59	-	82.1
			30С1	7.42	-	0.28	-	-	-	1643 ----- 57.5	2.56	0.5 ----- 0.55	5.59	-	73.9
			23С1-С8, 25С1	7.42	-	0.28	-	-	-	1643 ----- 39.4	2.44	0.5 ----- 0.52	5.74	-	55.8
			26С1	7.42	-	0.28	-	-	-	1643 ----- 50.9	3.06	0.5 ----- 0.65	5.59	-	67.9
			26С2	7.42	-	0.28	-	-	-	1643 ----- 50.9	3.06	0.5 ----- 0.65	5.59	-	67.9
			28С1	7.42	-	0.28	-	-	-	1643 ----- 57.5	3.1	0.5 ----- 0.67	5.73	-	74.7
			28С2	7.42	-	0.28	-	-	-	1643 ----- 57.5	3.1	0.5 ----- 0.67	5.73	-	74.7
			30С2	7.42	-	0.28	-	-	-	1643 ----- 57.5	2.42	0.5 ----- 0.54	5.74	-	73.9
			45	6.34	-	0.24	-	-	-	1643 ----- 19.7	3.08	0 44 ----- 0.65	3.49	-	33.5
-	260802	ДЛЯ СЕЧЕНИЯ 8-25 $м^2$ ПРИ РАБОТЕ В ВЫРАБОТКАХ ОКОЛОСТВОЛЬНОГО ДВОРА	1,2,4,7, 8,34	3.47	-	0.24	-	-	-	1643 ----- 19.7	1.87	0.24 ----- 0.19	1.93	-	27.4
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	3.47	-	0.24	-	-	-	1643 ----- 19.7	1.99	0.24 ----- 0.2	1.9	-	27.5
			9,31,32, 33,35АБ	3.47	-	0.24	-	-	-	1643 ----- 19.7	1.71	0.24 ----- 0.18	1.9	-	27.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	3.47	-	0.24	-	-	-	1643 ----- 19.7	1.56	0.24 ----- 0.17	1.96	-	27.1
			15,16	3.47	-	0.24	-	-	-	1643 ----- 19.7	2.16	0.24 ----- 0.22	1.91	-	27.7
			24C	4.11	-	0.28	-	-	-	1643 ----- 39.4	2.16	0.28 ----- 0.25	3.1	-	49.3
			17,19,20	3.47	-	0.24	-	-	-	1643 ----- 19.7	2.35	0.24 ----- 0.23	1.91	-	27.9
			21C,25C2, 27C	4.11	-	0 28	-	-	-	1643 ----- 39.4	2.35	0.28 ----- 0.27	3.09	-	49.5
			18	3.47	-	0.24	-	-	-	1643 ----- 19.7	2.56	0.24 ----- 0.26	1.97	-	28.2
			29C	4.11	-	0.28	-	-	-	1643 ----- 65.7	2.56	0.28 ----- 0.31	3.14	-	76.1
			30C1	4.11	-	0.28	-	-	-	1643 ----- 57.5	2.56	0.28 ----- 0.31	3.14	-	67.9
			23C1-C8, 25C1	4.11	-	0 28	-	-	-	1643 ----- 39.4	2.44	0.28 ----- 0.29	3.08	-	49.6
			26C1	4.11	-	0.28	-	-	-	1643 ----- 50.9	3.06	0.28 ----- 0.36	3.09	-	61.8
			26C2	4.11	-	0.28	-	-	-	1643 ----- 50.9	3.06	0.28 ----- 0.36	3.09	-	61.8
			28C1	4.11	-	0.28	-	-	-	1643 ----- 57.5	3.1	0.28 ----- 0.37	3.14	-	68.5
			28C2	4.11	-	0.28	-	-	-	1643 ----- 57.5	3.1	0.28 ----- 0.37	3.14	-	68.5
			30C2	4.11	-	0 28	-	-	-	1643 ----- 57.5	2.42	0.28 ----- 0.3	3.09	-	67.7
			45	3.47	-	0.24	-	-	-	1643 ----- 19.7	3.08	0.24 ----- 0.36	1.95	-	28.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
–	260803	ДЛЯ СЕЧЕНИЯ 10–34 $м^2$ ПРИ РАБОТЕ В ВЫРАБОТКАХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ	1,2,4,7, 8,34	21.2	–	0.24	–	–	–	1643 ----- 19.7	1.94	0.86 ----- 0.68	11.84	–	55.6
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	21.2	–	0.24	–	–	–	1643 ----- 19.7	2.07	0.86 ----- 0.71	11.88	–	55.8
			9,31,32, 33,35АБ	21.2	–	0.24	–	–	–	1643 ----- 19.7	1.77	0.86 ----- 0.64	11.85	–	55.4
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	21.2	–	0.24	–	–	–	1643 ----- 19.7	1.62	0.86 ----- 0.61	11.93	–	55.3
			15,16	21.2	–	0.24	–	–	–	1643 ----- 19.7	2.24	0.86 ----- 0.77	11.85	–	56
			24С	21.7	–	0.28	–	–	–	1643 ----- 39.4	2.24	0.98 ----- 0.88	19	–	83.5
			17,19,20	21.2	–	0.24	–	–	–	1643 ----- 19.7	2.44	0.86 ----- 0.83	11.89	–	56.3
			21С,25С2, 27С	21.7	–	0.28	–	–	–	1643 ----- 39.4	2.44	0.98 ----- 0.95	18.93	–	83 7
			18	21.2	–	0.24	–	–	–	1643 ----- 19.7	2.66	0.86 ----- 0.95	11.85	–	56 6
			29С	21.7	–	0.28	–	–	–	1643 ----- 65.7	2.66	0.98 ----- 1.08	17.58	–	109
			30С1	21.7	–	0.28	–	–	–	1643 ----- 57.5	2.66	0.98 ----- 1.08	18.78	–	102
			23С1–С8, 25С1	21.7	–	0.28	–	–	–	1643 ----- 39.4	2.53	0.98 ----- 1.02	18.87	–	83.8
			26С1	21.7	–	0.28	–	–	–	1643 ----- 50.9	3.17	0.98 ----- 1.26	18.89	–	96.2
			26С2	21.7	–	0.28	–	–	–	1643 ----- 50.9	3.17	0.98 ----- 1.26	18.89	–	96.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С1	21.7	–	0.28	–	–	–	1643 ----- 57.5	3.22	0.98 ----- 1.3	19	–	103
			28С2	21.7	–	0.28	–	–	–	1643 ----- 57.5	3.22	0.98 ----- 1.3	19	–	103
			30С2	21.7	–	0.28	–	–	–	1643 ----- 57.5	2.51	0.98 ----- 1.06	18.95	–	102
			45	21.2	–	0.24	–	–	–	1643 ----- 19.7	3.2	0 86 ----- 1.27	11.89	–	57.5
–	260804	ДЛЯ СЕЧЕНИЯ 10–34 м^2 ПРИ РАБОТЕ В ВЫРАБОТКАХ ОКОЛОСТВОЛЬНОГО ДВОРА	1,2,4,7, 8,34	11.6	–	0.24	–	–	–	1643 ----- 19.7	1.94	0.47 ----- 0.37	6.45	–	40.3
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	11.6	–	0.24	–	–	–	1643 ----- 19.7	2.07	0.47 ----- 0.39	6.5	–	40.5
			9,31,32, 33,35АБ	11.6	–	0.24	–	–	–	1643 ----- 19.7	1.77	0.47 ----- 0.35	6.44	–	40.1
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	11.6	–	0.24	–	–	–	1643 ----- 19.7	1.62	0.47 ----- 0.33	6.51	–	40
			15,16	11.6	–	0.24	–	–	–	1643 ----- 19.7	2.24	0.47 ----- 0.42	6.5	–	40.7
			24С	12	–	0.28	–	–	–	1643 ----- 39.4	2.24	0.54 ----- 0.49	10.49	–	64.9
			17,19,20	11.6	–	0 24	–	–	–	1643 ----- 19.7	2.44	0.47 ----- 0.46	6.46	–	40.9
			21С,25С2, 27С	12	–	0.28	–	–	–	1643 ----- 39.4	2.44	0.54 ----- 0.52	10.36	–	65
			18	11.6	–	0.24	–	–	–	1643 ----- 19.7	2.66	0.47 ----- 0.52	6.48	–	41.2
			29С	12	–	0.28	–	–	–	1643 ----- 65.7	2.66	0.54 ----- 0.59	10.47	–	91.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С1	12	-	0.28	-	-	-	1643 ----- 57.5	2.66	0.54 ----- 0.59	10.47	-	83.5
			23С1-С8; 25С1	12	-	0.28	-	-	-	1643 ----- 39.4	2.53	0.54 ----- 0.56	10.53	-	65.3
			26С1	12	-	0.28	-	-	-	1643 ----- 50.9	3.17	0.54 ----- 0.7	10.55	-	77.6
			26С2	12	-	0.28	-	-	-	1643 ----- 50.9	3.17	0.54 ----- 0.7	10.55	-	77.6
			28С1	12	-	0.28	-	-	-	1643 ----- 57.5	3.22	0.54 ----- 0.72	10.48	-	84.2
			28С2	12	-	0 28	-	-	-	1643 ----- 57.5	3.22	0.54 ----- 0.72	10.48	-	84.2
			30С2	12	-	0 28	-	-	-	1643 ----- 57.5	2.51	0.54 ----- 0.58	10.53	-	83.4
			45	11 6	-	0.24	-	-	-	1643 ----- 19.7	3.2	0.47 ----- 0.7	6.46	-	41.9
3145351702	260900	УСТАНОВКИ БУРИЛЬНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ С 3-МЯ БУРИЛЬНЫМИ МАШИНАМИ УБШ-532Д	1,2,4,7, 8,34	20	-	0 98	2.14 ----- 0.21	6.99 ----- 1.26	-	2079 ----- 24.95	0.27	0.41 ----- 0.32	14.74	2.4	65
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	20	-	0 98	2.14 ----- 0.21	7.12 ----- 1.28	-	2079 ----- 25	0.28	0.41 ----- 0.34	14.51	2.4	65
			9,31,32, 33,35АБ	20	-	0.98	2.14 ----- 0.21	6 85 ----- 1,23	-	2079 ----- 25	0.26	0.41 ----- 0.3	14.53	2.39	64.9
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	20	-	0 98	2,14 ----- 0.21	6.79 ----- 1.29	-	2079 ----- 25	0.26	0.41 ----- 0.29	14.47	2.4	64.9
			15,16	20	-	0 98	2.14 ----- 0.21	7.26 ----- 1.38	-	2079 ----- 25	0 3	0.41 ----- 0.37	14.55	2.41	65.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			24С				2.14	7.26		2079		0.41			
				20.6	-	0.98	-----	-----	-	-----	0.3	-----	21.12	2.44	72.4
							0.21	1.38		25		0.37			
			17,19,20				2.14	7.53		2079		0.41			
				20	-	0.98	-----	-----	-	-----	0.32	-----	21.06	2.42	71.9
							0.21	1.51		25		0.4			
			21С,25С2,				2.14	7.53		2079		0.41			
			27С	20.6	-	0.98	-----	-----	-	-----	0.32	-----	21.03	2.45	72.5
							0.21	1.51		25		0.4			
			18				2.14	7.26		2079		0.41			
				20	-	0.98	-----	-----	-	-----	0.37	-----	14.49	2.43	65.6
							0.21	1.67		25		0.45			
			29С				2.14	7.26		2079		0.41			
				20.6	-	0.98	-----	-----	-	-----	0.37	-----	21.16	2.46	72.9
							0.21	1.67		25		0.45			
			30С1				2.14	7.26		2079		0.41			
				20.6	-	0.98	-----	-----	-	-----	0.37	-----	21.16	2.46	72.9
							0.21	1.67		25		0.45			
			23С1-С8				2.14	7.53		2079		0 41			
			25С1	20.6	-	0.98	-----	-----	-	-----	0.35	-----	21.16	2.46	73
							0.21	1.81		25		0.43			
			26С1				2.14	7.59		2079		0.41			
				20.6	-	0.98	-----	-----	-	-----	0.42	-----	21.18	2.48	73.3
							0.21	1.9		25		0 53			
			26С2				2.14	7.59		2079		0.41			
				20.6	-	0.98	-----	-----	-	-----	0.42	-----	21.18	2.48	73.3
							0.21	1.9		25		0.53			
			28С1				2.14	7.53		2079		0.41			
				20.6	-	0.98	-----	-----	-	-----	0.44	-----	21.1	2.49	73.4
							0.21	2.03		25		0.55			
			28С2				2.14	7.53		2079		0.41			
				20.6	-	0.98	-----	-----	-	-----	0.44	-----	21.1	2.49	73.4
							0.21	2.03		25		0.55			
			30С2				2.14	7.12		2079		0.41			
				20.6	-	0.98	-----	-----	-	-----	0.36	-----	21.14	2.46	72.9
							0.21	1.71		25		0.44			
			45				2.14	6.79		2079		0.41			
				20	-	0.98	-----	-----	-	-----	0.54	-----	14.51	2.5	67
							0.21	2.65		25		0.61			
		КАРЕТКИ БУРОВЫЕ САМОХОДНЫЕ ·													
-	261001	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1,2,4,7,						29			0.77			
			8,34	5.6	-	0.3	-	-	-----	-	0.46	-----	3.62	-	12.1
									1.51			0.61			

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	5.6	-	0.3	-	-	29 ----- 1.51	-	0.49	0.77 ----- 0.64	3.56	-	12.1
			9,31,32, 33,35АБ	5.6	-	0.3	-	-	29 ----- 1.51	-	0 42	0.77 ----- 0.57	3.6	-	12
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	5.6	-	0.3	-	-	29 ----- 1.51	-	0.38	0.77 ----- 0.55	3.56	-	11.9
			15,16	5 6	-	0.3	-	-	29 ----- 1.51	-	0.53	0.77 ----- 0.69	3.57	-	12.2
			24С	7.18	-	0.34	-	-	29 ----- 1.54	-	0.53	0.97 ----- 0.87	6.34	-	16.8
			17,19,20	5.6	-	0.3	-	-	29 ----- 1.51	-	0.57	0.77 ----- 0.75	3.57	-	12.3
			21С,25С2, 27С	7.18	-	0.34	-	-	29 ----- 1.54	-	0.57	0.97 ----- 0.94	6.33	-	16.9
			18	5.6	-	0.3	-	-	29 ----- 1·51	-	0.63	0.77 ----- 0.85	3.61	-	12.5
			29С	7.18	-	0.34	-	-	29 ----- 3.54	-	0.63	0.97 ----- 1.07	6.34	-	19.1
			30С1	7.18	-	0.34	-	-	29 ----- 3.25	-	0.63	0.97 ----- 1.07	6.33	-	18.8
			23С1-С8, 25С1	7.18	-	0.34	-	-	29 ----- 1.54	-	0.6	0.97 ----- 1.01	6.33	-	17
			26С1	7.18	-	0.34	-	-	29 ----- 2.26	-	0.75	0.97 ----- 1.25	6.32	-	18.1
			26С2	7.18	-	0.34	-	-	29 ----- 2.26	-	0.75	0.97 ----- 1.25	6.32	-	18.1
			28С1	7.18	-	0.34	-	-	29 ----- 3.16	-	0.76	0.97 ----- 1.29	6.27	-	19
			28С2	7.18	-	0.34	-	-	29 ----- 3 16	-	0.76	0.97 ----- 1.29	6.27	-	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С2	7.18	-	0.34	-	-	29 ----- 3.25	-	0.59	0.97 ----- 1.05	6.29	-	18.7
			45	5.6	-	0.3	-	-	29 ----- 1.51	-	0.75	0.77 ----- 1.14	3.6	-	12.9
-	261002	ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НА КОЛЕСНО-РЕЛЬСОВОМ ХОДУ	1,2,4,7, 8,34	3.16	-	0.24	-	-	-	1122 ----- 13.5	0.89	0.23 ----- 0.18	2.33	-	20.3
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	3.16	-	0.24	-	-	-	1122 ----- 13.5	0.94	0.23 ----- 0.19	2.37	-	20.4
			9,31,32, 33,35АБ	3.16	-	0.24	-	-	-	1122 ----- 13.5	0.81	0.23 ----- 0.17	2.32	-	20.2
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	3.16	-	0.24	-	-	-	1122 ----- 13.5	0.74	0.23 ----- 0.16	2.4	-	20.2
			15,16	3.16	-	0.28	-	-	-	1122 ----- 13.5	1.02	0.23 ----- 0.21	2.46	-	20.6
			24С	4.06	-	0.28	-	-	-	1122 ----- 26.9	1.02	0.29 ----- 0.26	4.18	-	36.7
			17,19,20	3.16	-	0.24	-	-	-	1122 ----- 13.5	1.11	0.23 ----- 0.22	2.37	-	20.6
			21С,25С2, 27С	4.06	-	0.28	-	-	-	1122 ----- 26.9	1.11	0.29 ----- 0 28	4.17	-	36.8
			18	3.16	-	0.24	-	-	-	1122 ----- 13.5	1.21	0.23 ----- 0.25	2.34	-	20.7
			29С	4.06	-	0.28	-	-	-	1122 ----- 44.9	1.21	0.29 ----- 0.32	4.13	-	54.9
			30С1	4.06	-	0.28	-	-	-	1122 ----- 39.3	1.21	0.29 ----- 0.32	4.13	-	49.3
			23С1-С8, 25С1	4.06	-	0.28	-	-	-	1122 ----- 26.9	1.15	0.29 ----- 0.3	4.11	-	36.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1	4.06	-	0.28	-	-	-	1122 ----- 34.8	1.44	0.29 ----- 0.37	4.15	-	45.1
			26С2	4.06	-	0.28	-	-	-	1122 ----- 34.8	1.44	0 29 ----- 0.37	4.15	-	45.1
			28С1	4.06	-	0.28	-	-	-	1122 ----- 39.3	1.47	0.29 ----- 0.39	4.2	-	49.7
			28С2	4.06	-	0.28	-	-	-	1122 ----- 39.3	1.47	0.29 ----- 0.39	4.2	-	49.7
			30С2	4.06	-	0.28	-	-	-	1122 ----- 39.3	1.14	0 29 ----- 0 31	4.11	-	49.2
			45	3.16	-	0.24	-	-	-	1122 ----- 13.5	1.46	0.23 ----- 0.34	2.4	-	21.1
-	261003	ПНЕВМАТИЧЕС-КИЕ НА КОЛЕС-НОМ ХОДУ	1,2,4,7, 8,34	5.25	-	0.24	-	-	-	1122 ----- 13.5	0 89	0.26 ----- 0.21	4.01	-	24.1
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	5.25	-	0.24	-	-	-	1122 ----- 13.5	0.94	0.26 ----- 0.22	3.95	-	24.1
			9,31,32, 33,35АБ	5.25	-	0.24	-	-	-	1122 ----- 13.5	0.81	0.26 ----- 0.19	4.01	-	24
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42. 43.44	5.25	-	0.24	-	-	-	1122 ----- 13.5	0.74	0.26 ----- 0.19	3.98	-	23.9
			15,16	5.25	-	0.24	-	-	-	1122 ----- 13.5	1.02	0.26 ----- 0.23	3 96	-	24.2
			24С	6.74	-	0.28	-	-	-	1122 ----- 26.9	1 02	0.33 ----- 0.3	6.96	-	42.2
			17,19,20	5.25	-	0.24	-	-	-	1122 ----- 13.5	1.11	0.26 ----- 0 03	3 96	-	24.1
			21С,25С2, 27С	6.74	-	0.28	-	-	-	1122 ----- 26.9	1.11	0.33 ----- 0.32	6.85	-	42.2
			18	5.25	-	0.24	-	-	-	1122 ----- 13.5	1.21	0.26 ----- 0.29	4.01	-	24.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			29С	6.74	–	0.28	–	–	–	1122 ----- 44.9	1.21	0.33 ----- 0.36	6.91	–	60.4
			30С1	6.74	–	0.28	–	–	–	1122 ----- 39.3	1.21	0.33 ----- 0.36	6.91	–	54.8
			23С1-С8, 25С1	6.74	–	0.28	–	–	–	1122 ----- 26.9	1.15	0.33 ----- 0.34	6.99	–	42.4
			26С1	6.74	–	0.28	–	–	–	1122 ----- 34.8	1.44	0.33 ----- 0.43	6.91	–	50.6
			26С2	6.74	–	0.28	–	–	–	1122 ----- 34.8	1.44	0.33 ----- 0.43	6.91	–	50.6
			28С1	6.74	–	0.28	–	–	–	1122 ----- 39.3	1.47	0.33 ----- 0.44	6.97	–	55.2
			28С2	6.74	–	0.28	–	–	–	1122 ----- 39.3	1.47	0.33 ----- 0.44	6.97	–	55.2
			30С2	6.74	–	0.28	–	–	–	1122 ----- 39.3	1.14	0.33 ----- 0.36	6.98	–	54.8
			45	5.25	–	0.24	–	–	–	1122 ----- 13.5	1.46	0.26 ----- 0.39	3.96	–	24.8
		ПЕРФОРАТОРЫ КОЛОНКОВЫЕ ДЛЯ БУРЕНИЯ ШПУРОВ И СКВАЖИН:													
–	261101	ГЛУБИНОЙ ДО 25 М	1,2,4,7, 8,34	0.17	–	0.2	–	–	–	404 ----- 4.85	0.07	–	0.53	–	5.82
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.17	–	0.2	–	–	–	404 ----- 4.85	0.08	–	0.53	–	5.83
			9,31,32, 33,35АБ	0.17	–	0.2	–	–	–	404 ----- 4.85	0.07	–	0.53	–	5.82
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.17	–	0.2	–	–	–	404 ----- 4.85	0.06	–	0.53	–	5.81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			15.16	0.17	-	0.2	-	-	-	404 ----- 4.85	0.08	-	0.53	-	5.83
			24C	0.19	-	0.22	-	-	-	404 ----- 9.7	0.08	-	0.81	-	11
			17,19,20	0.17	-	0.2	-	-	-	404 ----- 4.85	0.09	-	0.53	-	5.84
			21C,25C2, 27C	0.19	-	0.22	-	-	-	404 ----- 9.7	0.09	-	0.8	-	11
			18	0.17	-	0.2	-	-	-	404 ----- 4.85	0.1	-	0.53	-	5.85
			29C	0.19	-	0.22	-	-	-	404 ----- 16.2	0.1	-	0.79	-	17.5
			30C1	0.19	-	0.22	-	-	-	404 ----- 14.1	0.1	-	0.79	-	15.4
			23C1-C8, 25C1	0.19	-	0.22	-	-	-	404 ----- 9.7	0.09	-	0.8	-	11
			26C1	0.19	-	0.22	-	-	-	404 ----- 12.5	0.12	-	0.77	-	13.8
			26C2	0.19	-	0.22	-	-	-	404 ----- 12.5	0.12	-	0.77	-	13.8
			28C1	0.19	-	0.22	-	-	-	404 ----- 14.1	0.12	-	0.77	-	15.4
			28C2	0.19	-	0.22	-	-	-	404 ----- 14.1	0.12	-	0.77	-	15.4
			30C2	0.19	-	0.22	-	-	-	404 ----- 14.1	0.09	-	0.8	-	15.4
			45	0.17	-	0.2	-	-	-	404 ----- 4.85	0.12	-	0.53	-	5.87
-	261102	ГЛУБИНОЙ ДО 50 М	1,2,4,7, 8,34	0.24	-	0.2	-	-	-	583 ----- 7	0.07	-	0.74	-	8 25

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.24	-	0.2	-	-	-	583 ----- 7	0.08	-	0.74	-	8.26
			9,31,32, 33,35АБ	0.24	-	0.2	-	-	-	583 ----- 7	0.07	-	0.74	-	8.25
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.24	-	0.2	-	-	-	583 ----- 7	0.06	-	0.74	-	8.24
			15,16	0.24	-	0 2	-	-	-	583 ----- 7	0.08	-	0.74	-	8.26
			24С	0.27	-	0.22	-	-	-	583 ----- 14	0.08	-	1.13	-	15.7
			17,19,20	0.24	-	0.2	-	-	-	583 ----- 7	0.09	-	0.74	-	8.27
			21С,25С2, 27С	0.27	-	0.22	-	-	-	583 ----- 14	0.09	-	1.12	-	15.7
			18	0.24	-	0.2	-	-	-	583 ----- 7	0.1	-	0.74	-	8.28
			29С	0.27	-	0.22	-	-	-	583 ----- 23.3	0.1	-	1.11	-	25
			30С1	0.27	-	0.22	-	-	-	583 ----- 20.4	0.1	-	1.11	-	22.1
			23С1-С8, 25С1	0.27	-	0.22	-	-	-	583 ----- 14	0.09	-	1.12	-	15.7
			26С1	0.27	-	0.22	-	-	-	583 ----- 18.1	0.12	-	1.19	-	19.9
			26С2	0.27	-	0.22	-	-	-	583 ----- 18.1	0.12	-	1.19	-	19.9
			28С1	0.27	-	0.22	-	-	-	583 ----- 20.4	0.12	-	1.19	-	22.2
			28С2	0.27	-	0.22	-	-	-	583 ----- 20.4	0.12	-	1.19	-	22.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С2	0.27	-	0.22	-	-	-	583 ----- 20.4	0.09	-	1.12	-	22.1
			45	0.24	-	0.2	-	-	-	583 ----- 7	0.12	-	0.74	-	8.3
-		261105 ПЕРЕНОСНЫЕ	1,2,4,7, 8,34	0.05	-	0.17	-	-	-	150 ----- 1.79	0.02	-	0.25	-	2.23
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.05	-	0.17	-	-	-	150 ----- 1.79	0.03	-	0.25	-	2.29
			9,31,32, 33,35АБ	0.05	-	0.17	-	-	-	150 ----- 1.79	0.02	-	0.25	-	2.28
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.05	-	0.17	-	-	-	150 ----- 1.79	0.02	-	0.25	-	2.28
			15,16	0.05	-	0.17	-	-	-	150 ----- 1.79	0.03	-	0.25	-	2.29
			24С	0.06	-	0.19	-	-	-	150 ----- 3.6	0.03	-	0.39	-	4.27
			17,19,20	0.05	-	0.17	-	-	-	150 ----- 1.79	0.03	-	0.25	-	2.29
			21С,25С2, 27С	0.06	-	0.19	-	-	-	150 ----- 3.6	0.03	-	0.39	-	4.27
			18	0.05	-	0.17	-	-	-	150 ----- 1.79	0.03	-	0.25	-	2.29
			29С	0.06	-	0.19	-	-	-	150 ----- 6	0.03	-	0.39	-	6.67
			30С1	0.06	-	0.19	-	-	-	150 ----- 5.25	0.03	-	0.39	-	5.92
			23С1-С8, 25С1	0.06	-	0.19	-	-	-	150 ----- 3.6	0.03	-	0.39	-	4.27
			26С1	0.06	-	0.19	-	-	-	150 ----- 4.65	0.04	-	0.39	-	5.33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С2	0.06	-	0.19	-	-	-	150 ----- 4.65	0.04	-	0.39	-	5.33
			28С1	0.06	-	0.19	-	-	-	150 ----- 5.25	0.04	-	0.39	-	5.93
			28С2	0.06	-	0.19	-	-	-	150 ----- 5 25	0.04	-	0.39	-	5.93
			30С2	0.06	-	0.19	-	-	-	150 ----- 5 25	0.03	-	0.39	-	5.92
			45	0.05	-	0.17	-	-	-	150 ----- 1.79	0.04	-	0.25	-	2.3
-	261106	ТЕЛЕСКОПНЫЕ	1,2,4,7, 8,34	0.08	-	0.17	-	-	-	202 ----- 2.42	0.02	-	0.26	-	2.95
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.08	-	0.17	-	-	-	202 ----- 2.42	0.03	-	0.26	-	2.96
			9,31,32, 33,35АБ	0.08	-	0.17	-	-	-	202 ----- 2.42	0.02	-	0.26	-	2.95
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.08	-	0.17	-	-	-	202 ----- 2.42	0.02	-	0.26	-	2.95
			15,16	0.08	-	0.17	-	-	-	202 ----- 2.42	0.03	-	0.26	-	2.96
			24С	0.08	-	0.19	-	-	-	202 ----- 4.85	0.03	-	0.41	-	5.57
			17,19,20	0.08	-	0.17	-	-	-	202 ----- 2.42	0.03	-	0.26	-	2.96
			21С,25С2, 27С	0.08	-	0.19	-	-	-	202 ----- 4.85	0.03	-	0.41	-	5.57
			18	0.08	-	0.17	-	-	-	202 ----- 2.42	0.03	-	0.26	-	2.96
			29С	0.08	-	0.19	-	-	-	202 ----- 8.08	0.03	-	0.41	-	8.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С1	0.09	-	0.19	-	-	-	202 ----- 7.07	0.03	-	0.41	-	7.79
			23С1-С8, 25С1	0.09	-	0.19	-	-	-	202 ----- 4.85	0.03	-	0.41	-	5.57
			26С1	0.09	-	0.19	-	-	-	202 ----- 6.26	0.04	-	0.41	-	6.99
			26С2	0.09	-	0.19	-	-	-	202 ----- 6.26	0.04	-	0.41	-	6.99
			28С1	0.09	-	0.19	-	-	-	202 ----- 7.07	0.04	-	0.41	-	7.8
			28С2	0.09	-	0.19	-	-	-	202 ----- 7.07	0.04	-	0.41	-	7.8
			30С2	0.09	-	0.19	-	-	-	202 ----- 7.07	0.03	-	0.41	-	7.79
			45	0.08	-	0.17	-	-	-	202 ----- 2.42	0.04	-	0.26	-	2.97
-	261200	ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ПЕРЕНОСНЫХ ПЕРФОРАТОРОВ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ	1,2,4,7, 8,34	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	-	0.11
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	-	0.11
			9,31,32, 33,35АБ	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	-	0.11
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	-	0.11
			15,16	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	-	0.11
			24С	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.13	-	0.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			17,19,20	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	-	0.11
			21С,25С2, 27С	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.13	-	0.15
			18	0 02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	-	0.11
			29С	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.13	-	0.15
			30С1	0 02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.13	-	0.15
			23С1-С8, 25С1	0 02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.13	-	0.15
			26С1	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.13	-	0.15
			26С2	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.13	-	0.15
			28С1	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.13	-	0.15
			28С2	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.13	-	0.15
			30С2	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.13	-	0.15
			45	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	-	0.11
		СВЕРЛА ГОРНЫЕ:													
-	261301	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1,2,4,7, 8,34	0.08	-	0.04	-	-	1 ----- 0.05	-	0.02	-	0.29	-	0.48
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.08	-	0.04	-	-	1 ----- 0 05	-	0.02	-	0.29	-	0.48
			9,31,32, 33,35АБ	0.08	-	0.04	-	-	1 ----- 0.05	-	0.01	-	0.29	-	0.47

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.08	-	0.04	-	-	1 / 0.05	-	0.01	-	0.29	-	0.47
			15,16	0.08	-	0.04	-	-	1 / 0.05	-	0.02	-	0.29	-	0.48
			24С	0.08	-	0.06	-	-	1 / 0.05	-	0.02	-	0.43	-	0.64
			17,19,20	0.08	-	0.04	-	-	1 / 0.05	-	0.02	-	0.29	-	0.48
			21С,25С2, 27С	0.08	-	0.06	-	-	1 / 0.05	-	0.02	-	0.43	-	0.64
			18	0.08	-	0.04	-	-	1 / 0.05	-	0.02	-	0.29	-	0.48
			29С	0.08	-	0.06	-	-	1 / 0.12	-	0.02	-	0.43	-	0.71
			30С1	0.08	-	0.06	-	-	1 / 0.11	-	0.02	-	0.43	-	0.7
			23С1-С8, 25С1	0.08	-	0.06	-	-	1 / 0.05	-	0.02	-	0.43	-	0.64
			26С1	0.08	-	0.06	-	-	1 / 0.08	-	0.03	-	0.43	-	0.68
			26С2	0.08	-	0.06	-	-	1 / 0.08	-	0.03	-	0.43	-	0.68
			28С1	0.08	-	0.06	-	-	1 / 0.11	-	0.03	-	0.43	-	0.71
			28С2	0.08	-	0.06	-	-	1 / 0.11	-	0.03	-	0.43	-	0.71
			30С2	0.08	-	0.06	-	-	1 / 0.11	-	0.02	-	0.43	-	0.7
			45	0.08	-	0.04	-	-	1 / 0.05	-	0.03	-	0.29	-	0.49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	261302	ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	1,2,4,7, 8,34	0.03	-	0.15	-	-	-	157 ----- 1.88	0.02	-	0.17	-	2.25
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.03	-	0.15	-	-	-	157 ----- 1.88	0.02	-	0.17	-	2.25
			9,31,32, 33,35АБ	0.03	-	0.15	-	-	-	157 ----- 1.88	0.01	-	0.17	-	2.24
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.03	-	0.15	-	-	-	157 ----- 1.88	0.01	-	0.17	-	2.24
			15,16	0.03	-	0.15	-	-	-	157 ----- 1.88	0.02	-	0.17	-	2.25
			24С	0.03	-	0.18	-	-	-	157 ----- 3.77	0.02	-	0.25	-	4.25
			17,19,20	0.03	-	0.15	-	-	-	157 ----- 1.88	0.02	-	0.17	-	2.25
			21С,25С2, 27С	0.03	-	0.18	-	-	-	157 ----- 3.77	0.02	-	0.25	-	4.25
			18	0.03	-	0.15	-	-	-	157 ----- 1.88	0.02	-	0.17	-	2.25
			29С	0.03	-	0.18	-	-	-	157 ----- 6.28	0.02	-	0.25	-	6.76
			30С1	0.03	-	0.18	-	-	-	157 ----- 5.5	0.02	-	0.25	-	5.98
			23С1-С8, 25С1	0.03	-	0.18	-	-	-	157 ----- 3.77	0.02	-	0.25	-	4.25
			26С1	0.03	-	0.18	-	-	-	157 ----- 4.87	0.03	-	0.25	-	5.36
			26С2	0.03	-	0.18	-	-	-	157 ----- 4.87	0.03	-	0.25	-	5.36
			28С1	0.03	-	0.18	-	-	-	157 ----- 5.5	0.03	-	0.25	-	5.99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С2	0.03	-	0.18	-	-	-	157 ----- 5.5	0.03	-	0.25	-	5.99
			30С2	0.03	-	0.18	-	-	-	157 ----- 5.5	0.02	-	0.25	-	5.98
			45	0.03	-	0.15	-	-	-	157 ----- 1.88	0.03	-	0.17	-	2.26
-	261400	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ	1,2,4,7, 8,34	0.03	-	0.08	-	-	-	67 ----- 0.8	0.01	-	0.01	-	0.93
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.03	-	0.08	-	-	-	67 ----- 0.8	0.01	-	0.01	-	0.93
			9,31,32, 33,35АБ	0.03	-	0.08	-	-	-	67 ----- 0.8	0.01	-	0.01	-	0.93
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.03	-	0.08	-	-	-	67 ----- 0.8	0.01	-	0.01	-	0.93
			15,16.	0.03	-	0.08	-	-	-	67 ----- 0.8	0.01	-	0.01	-	0.93
			24С	0.03	-	0.09	-	-	-	67 ----- 1.61	0.01	-	0.02	-	1.76
			17,19,20	0.03	-	0 08	-	-	-	67 ----- 0.8	0.01	-	0.01	-	0.93
			21С,25С2, 27С	0.03	-	0.09	-	-	-	67 ----- 1.61	0.01	-	0.02	-	1.76
			18	0.03	-	0.08	-	-	-	67 ----- 0.8	0.01	-	0.01	-	0.93
			29С	0.03	-	0.09	-	-	-	67 ----- 2.68	0.01	-	0.02	-	2.83
			30С1	0.03	-	0.09	-	-	-	67 ----- 2.34	0.01	-	0.02	-	2.49
			23С1-С8, 25С1	0.03	-	0.09	-	-	-	67 ----- 1.61	0.01	-	0.02	-	1.76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1	0.03	-	0.09	-	-	-	67 ----- 2.08	0.01	-	0.02	-	2.23
			26С2	0.03	-	0.09	-	-	-	67 ----- 2.08	0.01	-	0.02	-	2.23
			28С1	0.03	-	0.09	-	-	-	67 ----- 2.34	0.01	-	0.02	-	2.49
			28С2	0.03	-	0.09	-	-	-	67 ----- 2.34	0.01	-	0.02	-	2.49
			30С2	0.03	-	0.09	-	-	-	67 ----- 2.34	0.01	-	0.02	-	2.49
			45	0.03	-	0.08	-	-	-	67 ----- 0.8	0.01	-	0.01	-	0.93
		ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОГРУЗКИ ПОРОДЫ МАШИНЫ ПОГ-- РУЗОЧНЫЕ СТВОЛОВЫЕ ОДНОГРЕЙФЕРНЫЕ, ПРИ КОНЕЧНОЙ ГЛУБИНЕ СТВОЛА:													
-	261501 ДО 100 М		1,2,4,7, 8,34	18.5	-	0.26	-	-	-	2541 ----- 30.5	2.6	1.5 ----- 1.19	11.35	-	64.4
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	18.5	-	0.26	-	-	-	2541 ----- 30.5	2.76	1.5 ----- 1.25	11.43	-	64.7
			9,31,32, 33,35АБ	18.5	-	0.26	-	-	-	2541 ----- 30.5	2.37	1.5 ----- 1.11	11.36	-	64.1
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	18.5	-	0.26	-	-	-	2541 ----- 30.5	2.17	1.5 ----- 1.07	11.4	-	63.9
			15,16	18.5	-	0.26	-	-	-	2541 ----- 30.5	2.99	1.5 ----- 1.35	11.4	-	65
			24С	22.4	-	0.3	-	-	-	2541 ----- 61	2.99	1.76 ----- 1.58	18.73	-	107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			17,19,20	18.5	-	0.26	-	-	-	2541 ----- 30.5	3.26	1.5 ----- 1.46	11.42	-	65.4
			21C,25C2, 27C	22.4	-	0.3	-	-	-	2541 ----- 61	3.26	1.76 ----- 1.71	18.33	-	107
			18	18.5	-	0.26	-	-	-	2541 ----- 30.5	3.55	1.5 ----- 1.65	11.34	-	65.8
			29C	22.4	-	0.3	-	-	-	2541 ----- 102	3.55	1.76 ----- 1.94	18.81	-	149
			30C1	22.4	-	0.3	-	-	-	2541 ----- 88.9	3.55	1.76 ----- 1.94	18.91	-	136
			23C1-C8, 25C1	22.4	-	0.3	-	-	-	2541 ----- 61	3.39	1.76 ----- 1.83	18.08	-	107
			26C1	22.4	-	0.3	-	-	-	2541 ----- 78.8	4.24	1.76 ----- 2.27	17.99	-	126
			26C2	22.4	-	0.3	-	-	-	2541 ----- 78.8	4.24	1.76 ----- 2.27	17.99	-	126
			28C1	22.4	-	0.3	-	-	-	2541 ----- 88.9	4.31	1.76 ----- 2.34	18.75	-	137
			28C2	22.4	-	0.3	-	-	-	2541 ----- 88.9	4.31	1.76 ----- 2.34	18.75	-	137
			30C2	22.4	-	0.3	-	-	-	2541 ----- 88.9	3.36	1.76 ----- 1.9	18.14	-	135
			45	18.5	-	0.26	-	-	-	2541 ----- 30.5	4.28	1.5 ----- 2.22	11.34	-	67.1
-	261502 ДО 300 М		1,2,4,7, 8,34	10.3	-	0.26	-	-	-	2541 ----- 30.5	2.6	0.83 ----- 0.66	6.28	-	50.6
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	10.3	-	0.26	-	-	-	2541 ----- 30.5	2.76	0.83 ----- 0.69	6.29	-	50.8
			9,31,32, 33,35АБ	10.3	-	0.26	-	-	-	2541 ----- 30.5	2.37	0.83 ----- 0.61	6.26	-	50.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35В1, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	10.3	-	0.26	-	-	-	2541 ----- 30.5	2.17	0.83 ----- 0.59	6.28	-	50.1
			15,16	10.3	-	0.26	-	-	-	2541 ----- 30.5	2.99	0.83 ----- 0.75	6.3	-	51.1
			24С	12.4	-	0.3	-	-	-	2541 ----- 61	2.99	0.98 ----- 0.88	10.43	-	88
			17,19,20	10.3	-	0.26	-	-	-	2541 ----- 30.5	3.26	0.83 ----- 0.81	6.27	-	51.4
			21С,25С2, 27С	12.4	-	0.3	-	-	-	2541 ----- 61	3.26	0.98 ----- 0.95	10.39	-	88.3
			18	10.3	-	0.26	-	-	-	2541 ----- 30.5	3.55	0.83 ----- 0.91	6.28	-	51.8
			29С	12.4	-	0.3	-	-	-	2541 ----- 102	3.55	0.98 ----- 1.08	9.67	-	129
			30С1	12.4	-	0.3	-	-	-	2541 ----- 88.9	3.55	0.98 ----- 1.08	9.77	-	116
			23С1-С8, 25С1	12.4	-	0.3	-	-	-	2541 ----- 61	3.39	0.98 ----- 1.02	10.39	-	88.5
			26С1	12.4	-	0.3	-	-	-	2541 ----- 78.8	4.24	0.98 ----- 1.26	10	-	107
			26С2	12.4	-	0.3	-	-	-	2541 ----- 78.8	4.24	0.98 ----- 1.26	10	-	107
			28С1	12.4	-	0.3	-	-	-	2541 ----- 88.9	4.31	0.98 ----- 1.3	10.79	-	118
			28С2	12.4	-	0.3	-	-	-	2541 ----- 88.9	4.31	0.98 ----- 1.3	10.79	-	118
			30С2	12.4	-	0.3	-	-	-	2541 ----- 88.9	3.36	0.98 ----- 1.06	10.98	-	117
			45	10.3	-	0.26	-	-	-	2541 ----- 30.5	4.28	0.83 ----- 1.23	6.33	-	52.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	261503	СВЫШЕ 300 М	1,2,4,7, 8,34	8.23	-	0.26	-	-	-	2541 ----- 30.5	2.6	0.66 ----- 0.52	4.99	-	47.1
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	8.23	-	0.26	-	-	-	2541 ----- 30.5	2.76	0.66 ----- 0.55	5	-	47.3
			9,31,32, 33,35АБ	8.23	-	0.26	-	-	-	2541 ----- 30.5	2.37	0.66 ----- 0.49	5.05	-	46.9
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	8.23	-	0.26	-	-	-	2541 ----- 30.5	2.17	0.66 ----- 0.47	4.97	-	46.6
			15,16	8.23	-	0.26	-	-	-	2541 ----- 30.5	2.99	0.66 ----- 0.59	5.03	-	47.6
			24С	9.96	-	0.3	-	-	-	2541 ----- 61	2.99	0.78 ----- 0.7	8.38	-	83.3
			17,19,20	8.23	-	0.26	-	-	-	2541 ----- 30.5	3.26	0.66 ----- 0.64	5.01	-	47 9
			21С,25С2, 27С	9.96	-	0.3	-	-	-	2541 ----- 61	3.26	0.78 ----- 0.76	8.32	-	83.6
			18	8.23	-	0.26	-	-	-	2541 ----- 30.5	3.55	0.66 ----- 0.73	5.03	-	48.3
			29С	9.96	-	0.3	-	-	-	2541 ----- 102	3.55	0.78 ----- 0.86	8.33	-	125
			30С1	9.96	-	0.3	-	-	-	2541 ----- 88.9	3.55	0.78 ----- 0.86	8.43	-	112
			23С1-С8, 25С1	9.96	-	0.3	-	-	-	2541 ----- 61	3.39	0.78 ----- 0.81	8.34	-	83.8
			26С1	9.96	-	0.3	-	-	-	2541 ----- 78.8	4.24	0.78 ----- 1.01	8.69	-	103
			26С2	9.96	-	0.3	-	-	-	2541 ----- 78.8	4.24	0.78 ----- 1.01	8.69	-	103
			28С1	9.96	-	0.3	-	-	-	2541 ----- 88.9	4.31	0.78 ----- 1.04	8.49	-	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С2	9.96	-	0.3	-	-	-	2541 ----- 88.9	4.31	0.78 ----- 1.04	8.49	-	113
			30С2	9.96	-	0.3	-	-	-	2541 ----- 88.9	3.36	0.78 ----- 0.84	8.64	-	112
			45	8.23	-	0.26	-	-	-	2541 ----- 30.5	4.28	0.66 ----- 0.98	5.05	-	49.3
		МАШИНЫ ПОГРУЗОЧНЫЕ СТВОЛОВЫЕ ДВУХГРЕЙФЕРНЫЕ ПРИ КОНЕЧНОЙ ГЛУБИНЕ СТВОЛА:													
-	261510	ДО 100 М	1,2,4,7, 8,34	31	-	0.36	-	-	-	5082 ----- 61	3.73	1.5 ----- 1.19	17.72	-	115
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	31	-	0.36	-	-	-	5082 ----- 61	3.96	1.5 ----- 1.25	17.43	-	115
			9,31,32, 33,35АБ	31	-	0.36	-	-	-	5082 ----- 61	3.4	1.5 ----- 1.11	18.13	-	115
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	31	-	0.36	-	-	-	5082 ----- 61	3.12	1.5 ----- 1.07	17.45	-	114
			15,16	31	-	0.36	-	-	-	5082 ----- 61	4.3	1.5 ----- 1.35	17.99	-	116
			24С	37.3	-	0.41	-	-	-	5082 ----- 122	4.3	1.76 ----- 1.58	28.41	-	194
			17,19,20	31	-	0 36	-	-	-	5082 ----- 61	4.67	1.5 ----- 1.46	17.51	-	116
			21С,25С2, 27С	37.3	-	0.41	-	-	-	5082 ----- 122	4.67	1.76 ----- 1.71	28.91	-	195
			18	31	-	0.36	-	-	-	5082 ----- 61	5.1	1.5 ----- 1.65	17.89	-	117
			29С	37.3	-	0.41	-	-	-	5082 ----- 203	5.1	1.76 ----- 1.94	28.25	-	276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С1	31	-	0.41	-	-	-	5082 ----- 178	5.1	1.76 ----- 1.94	28.25	-	251
			23С1-С8, 25С1	37.3	-	0.41	-	-	-	5082 ----- 122	4 86	1.76 ----- 1.83	28.6	-	195
			26С1	37.3	-	0.41	-	-	-	5082 ----- 158	6.09	1.76 ----- 2.27	28.93	-	233
			26С2	37.3	-	0 41	-	-	-	5082 ----- 158	6.09	1.76 ----- 2.27	28.93	-	238
			28С1	37.3	-	0.41	-	-	-	5082 ----- 178	6.18	1.76 ----- 2.34	28.77	-	253
			28С2	37.3	-	0.41	-	-	-	5082 ----- 178	6.18	1 76 ----- 2.34	28.77	-	253
			30С2	37.3	-	0.41	-	-	-	5082 ----- 178	4.81	1 76 ----- 1.9	28.58	-	251
			45	31	-	0.36	-	-	-	5082 ----- 61	6.14	1.5 ----- 2.22	17.28	-	118
-	261511 ДО 300 М		1,2,4,7, 8,34	17.1	-	0.36	-	-	-	5082 ----- 61	3.73	0.83 ----- 0.66	9.65	-	92.5
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	17.1	-	0.36	-	-	-	5082 ----- 61	3.96	0.83 ----- 0.69	9.69	-	92.8
			9,31,32, 33,35АБ	17.1	-	0.36	-	-	-	5082 ----- 61	3.4	0.83 ----- 0.61	9.73	-	92.2
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	17.1	-	0.36	-	-	-	5082 ----- 61	3.12	0.83 ----- 0.59	9.73	-	91.9
			15,16	17.1	-	0.36	-	-	-	5082 ----- 61	4.3	0.83 ----- 0.75	9.69	-	93.2
			24С	20.6	-	0.41	-	-	-	5082 ----- 122	4.3	0.98 ----- 0.88	16.81	-	165
			17,19,20	17.1	-	0.36	-	-	-	5082 ----- 61	4.67	0.83 ----- 0.81	9.66	-	93.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2, 27С	20.6	-	0.41	-	-	-	5082 ----- 122	4.67	0.98 ----- 0.95	16.37	-	165
			18	17.1	-	0.36	-	-	-	5082 ----- 61	5.1	0.83 ----- 0.91	9.73	-	94.2
			29С	20.6	-	0.41	-	-	-	5082 ----- 203	5.1	0.98 ----- 1.08	16.8	-	247
			30С1	20.6	-	0.41	-	-	-	5082 ----- 178	5.1	0.98 ----- 1.08	16.81	-	222
			23С1-С8, 25С1	20.6	-	0.41	-	-	-	5082 ----- 122	4.86	0.98 ----- 1.02	16.11	-	165
			26С1	20.6	-	0.41	-	-	-	5082 ----- 158	6.09	0.98 ----- 1.26	16.64	-	203
			26С2	20.6	-	0.41	-	-	-	5082 ----- 158	6.09	0.98 ----- 1.26	16.64	-	203
			28С1	20.6	-	0.41	-	-	-	5082 ----- 178	6.18	0.98 ----- 1.3	16.51	-	223
			28С2	20.6	-	0.41	-	-	-	5082 ----- 178	6.18	0.98 ----- 1.3	16.51	-	223
			30С2	20.6	-	0.41	-	-	-	5082 ----- 178	4.81	0.98 ----- 1.06	16.22	-	221
			45	17.1	-	0.36	-	-	-	5082 ----- 61	6.14	0.83 ----- 1.23	9.67	-	95.5
-	261512	СВЫШЕ 300 М	1,2,4,7, 8,34	13.8	-	0.36	-	-	-	5082 ----- 61	3.73	0.66 ----- 0.52	7.79	-	87.2
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	13.8	-	0.36	-	-	-	5082 ----- 61	3.96	0.66 ----- 0.55	7.73	-	87.4
			9,31,32, 33,35АБ	13.8	-	0.36	-	-	-	5082 ----- 61	3.4	0.66 ----- 0.49	7.75	-	86.8
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	13.8	-	0.36	-	-	-	5082 ----- 61	3.12	0.66 ----- 0.47	7.75	-	86.5

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			15,16							5082		0.66			
				13.8	-	0.36	-	-	-	-----	4.3	-----	7.75	-	87.8
										61		0.59			
			24C							5082		0.78			
				16.6	-	0.41	-	-	-	-----	4.3	-----	12.99	-	157
										122		0.7			
			17,19,20							5082		0.66			
				13.8	-	0.36	-	-	-	-----	4.67	-----	7.73	-	88.2
										61		0.64			
			21C,25C2,							5082		0.78			
			27C	16.6	-	0.41	-	-	-	-----	4.67	-----	13.56	-	158
										122		0.76			
			18							5082		0.66			
				13.8	-	0.36	-	-	-	-----	5.1	-----	7.71	-	88.7
										61		0.73			
			29C							5082		0.78			
				16.6	-	0.41	-	-	-	-----	5.1	-----	12.03	-	238
										203		0.86			
			30C1							5082		0.78			
				16.6	-	0.41	-	-	-	-----	5.1	-----	12.03	-	213
										178		0.86			
			23C1-C8,							5082		0.78			
			25C1	16.6	-	0.41	-	-	-	-----	4.86	-----	12.32	-	157
										122		0.81			
			26C1							5082		0.78			
				16.6	-	0.41	-	-	-	-----	6.09	-----	12.89	-	195
										158		1.01			
			26C2							5082		0.78			
				16.6	-	0.41	-	-	-	-----	6.09	-----	12.89	-	195
										158		1.01			
			28C1							5082		0.78			
				16.6	-	0.41	-	-	-	-----	6.18	-----	13.77	-	216
										178		1.04			
			28C2							5082		0.78			
				16.6	-	0.41	-	-	-	-----	6.18	-----	13.77	-	216
										178		1.04			
			30C2							5082		0 78			
				16.6	-	0.41	-	-	-	-----	4.81	-----	12.34	-	213
										178		0.84			
			45							5082		0.66			
				13.8	-	0.36	-	-	-	-----	6.14	-----	7.72	-	90
										61		0.98			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		ГРУЗЧИКИ ГРЕЙФЕРНЫЕ С ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛЕБЕДКОЙ ПРИ КОНЕЧНОЙ ГЛУБИНЕ СТВОЛА:													
-	261601	ДО 100 М	1,2,4,7, 8,34	1.9	-	0.17	-	-	-	430 ----- 5.16	0.34	-	8.33	-	15.9
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.9	-	0.17	-	-	-	430 ----- 5.16	0.36	-	8.51	-	16.1
			9,31,32, 33,35АБ	1.9	-	0.17	-	-	-	430 ----- 5.16	0.31	-	8.36	-	15.9
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.9	-	0.17	-	-	-	430 ----- 5.16	0.28	-	8.39	-	15.9
			15,16	1.9	-	0.17	-	-	-	430 ----- 5.16	0.39	-	8.48	-	16.1
			24С	2.27	-	0.19	-	-	-	430 ----- 10.3	0.39	-	13.75	-	26.9
			17,19,20	1.9	-	0.17	-	-	-	430 ----- 5.16	0.43	-	8.34	-	16
			21С,25С2, 27С	2.27	-	0.19	-	-	-	430 ----- 10.3	0.43	-	13.81	-	27
			18	1.9	-	0.17	-	-	-	430 ----- 5.16	0.46	-	8.51	-	16.2
			29С	2.27	-	0.19	-	-	-	430 ----- 17.2	0.46	-	13.68	-	33.8
			30С1	2.27	-	0.19	-	-	-	430 ----- 15	0.46	-	13.68	-	31.6
			23С1-С8, 25С1	2.27	-	0.19	-	-	-	430 ----- 10.3	0.44	-	13.8	-	27
			26С1	2.27	-	0.19	-	-	-	430 ----- 13.3	0.56	-	13.68	-	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С2	2.27	-	0.19	-	-	-	430 ----- 13.3	0.56	-	13.68	-	30
			28С1	2.27	-	0.19	-	-	-	430 ----- 15	0.56	-	13.68	-	31.7
			28С2	2.27	-	0.19	-	-	-	430 ----- 15	0.56	-	13.68	-	31.7
			30С2	2.27	-	0.19	-	-	-	430 ----- 15	0.44	-	13.8	-	31.7
			45	1.9	-	0.17	-	-	-	430 ----- 5.16	0.56	-	8.48	-	16.3
-	261602 ДО 300 М		1,2,4,7, 8,34	1.05	-	0.17	-	-	-	430 ----- 5 16	0.34	-	4.58	-	11.3
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.05	-	0.17	-	-	-	430 ----- 5.16	0.36	-	4.66	-	11.4
			9,31,32, 33,35АБ	1.05	-	0.17	-	-	-	430 ----- 5.16	0.31	-	4.61	-	11.3
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1 05	-	0.17	-	-	-	430 ----- 5.16	0.28	-	4.64	-	11.3
			15,16	1.05	-	0.17	-	-	-	430 ----- 5.16	0.39	-	4.63	-	11.4
			24С	1.26	-	0.19	-	-	-	430 ----- 10.3	0.39	-	7.66	-	19.8
			17,19,20	1.05	-	0.17	-	-	-	430 ----- 5.16	0.43	-	4.59	-	11.4
			21С,25С2, 27С	1.26	-	0.19	-	-	-	430 ----- 10.3	0.43	-	7.62	-	19.8
			18	1.05	-	0.17	-	-	-	430 ----- 5.16	0.46	-	4.66	-	11.5
			29С	1.26	-	0.19	-	-	-	430 ----- 17.2	0.46	-	7.69	-	26.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С1	1.26	-	0.19	-	-	-	430 ----- 15	0.46	-	7.69	-	24.6
			23С1-С8, 25С1	1.26	-	0.19	-	-	-	430 ----- 10.3	0.44	-	7.61	-	19.8
			26С1	1.26	-	0.19	-	-	-	430 ----- 13.3	0.56	-	7.69	-	23
			26С2	1.26	-	0.19	-	-	-	430 ----- 13.3	0.56	-	7.69	-	23
			28С1	1.26	-	0.19	-	-	-	430 ----- 15	0.56	-	7.69	-	24.7
			28С2	1.26	-	0.19	-	-	-	430 ----- 15	0.56	-	7.69	-	24.7
			30С2	1.26	-	0.19	-	-	-	430 ----- 15	0.44	-	7.61	-	24.5
			45	1.05	-	0.17	-	-	-	430 ----- 5.16	0.56	-	4.66	-	11.6
-	261603	СВЫШЕ 300 М	1,2,4,7, 8,34	0.84	-	0.17	-	-	-	430 ----- 5.16	0.34	-	3.69	-	10.2
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.84	-	0.17	-	-	-	430 ----- 5.16	0.36	-	3.77	-	10.3
			9,31,32, 33,35АБ	0.84	-	0.17	-	-	-	430 ----- 5.16	0.31	-	3.72	-	10.2
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.84	-	0.17	-	-	-	430 ----- 5.16	0.28	-	3.75	-	10.2
			15,16	0.84	-	0.17	-	-	-	430 ----- 5.16	0.39	-	3.74	-	10.3
			24С	1.01	-	0.19	-	-	-	430 ----- 10.3	0.39	-	6.21	-	18.1
			17,19,20	0.84	-	0.17	-	-	-	430 ----- 5.16	0.43	-	3.7	-	10.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2, 27С	1.01	-	0.19	-	-	-	430 ----- 10.3	0.43	-	6.17	-	18.1
			18	0.84	-	0.17	-	-	-	430 ----- 5.16	0.46	-	3.77	-	10.4
			29С	1.01	-	0.19	-	-	-	430 ----- 17.2	0.46	-	6.24	-	25.1
			30С1	1.01	-	0.19	-	-	-	430 ----- 15	0.46	-	6.24	-	22.9
			23С1-С8, 25С1	1.01	-	0.19	-	-	-	430 ----- 10.3	0.44	-	6.16	-	18.1
			26С1	1.01	-	0.19	-	-	-	430 ----- 13.3	0.56	-	6.24	-	21.3
			26С2	1.01	-	0.19	-	-	-	430 ----- 13.3	0.56	-	6.24	-	21.3
			28С1	1.01	-	0.19	-	-	-	430 ----- 15	0.56	-	6.24	-	23
			28С2	1.01	-	0.19	-	-	-	430 ----- 15	0.56	-	6.24	-	23
			30С2	1.01	-	0.19	-	-	-	430 ----- 15	0.44	-	6.16	-	22.8
			45	0.84	-	0.17	-	-	-	430 ----- 5.16	0.56	-	3.77	-	10.5
		МАШИНЫ ПОГРУЗОЧНЫЕ НА КОЛЕСНО-РЕЛЬСОВОМ ХОДУ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК СЕЧЕНИЕМ:													
-	261701	ДО 8 м^2, ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	1,2,4,7, 8,34	0.94	-	0.2	-	-	-	574 ----- 6.89	0.45	-	0.73	-	9.21
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.94	-	0.2	-	-	-	574 ----- 6.89	0.48	-	0.73	-	9.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			9,31,32, 33,35АБ	0.94	-	0.2	-	-	-	574 ----- 6.89	0.41	-	0.73	-	9.19
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.94	-	0.2	-	-	-	574 ----- 6.89	0.38	-	0.73	-	9.14
			15,16	0.94	-	0.2	-	-	-	574 ----- 6.89	0.52	-	0.73	-	9.28
			24С	1.21	-	0.22	-	-	-	574 ----- 13.8	0.52	-	1.25	-	17
			17,19,20	0.94	-	0.2	-	-	-	574 ----- 6.89	0.56	-	0.73	-	9.32
			21С,25С2, 27С	1.21	-	0.22	-	-	-	574 ----- 13.8	0.56	-	1.21	-	17
			18	0.94	-	0.2	-	-	-	574 ----- 6.89	0.62	-	0.73	-	9.38
			29С	1.21	-	0.22	-	-	-	574 ----- 23	0.62	-	1.25	-	26.3
			30С1	1.21	-	0.22	-	-	-	574 ----- 20.1	0.62	-	1.25	-	23.4
			23С1-С8, 25С1	1.21	-	0.22	-	-	-	574 ----- 13.8	0.59	-	1.28	-	17.1
			26С1	1.21	-	0.22	-	-	-	574 ----- 17.8	0.74	-	1.23	-	21.2
			26С2	1.21	-	0.22	-	-	-	574 ----- 17.8	0.74	-	1.23	-	21.2
			28С1	1.21	-	0.22	-	-	-	574 ----- 20.1	0.75	-	1.22	-	23.5
			28С2	1.21	-	0.22	-	-	-	574 ----- 20.1	0.75	-	1.22	-	23.5
			30С2	1.21	-	0.22	-	-	-	574 ----- 20.1	0.58	-	1.19	-	23.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			45	0.94	-	0.2	-	-	-	574 ----- 6.89	0.74	-	0.73	-	9.5
-	261702	СВЫШЕ 8 м^2, ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	1,2,4,7, 8,34	4.34	-	0.24	-	-	-	1043 ----- 12.5	0.82	-	2.2	-	20.1
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	4.34	-	0.24	-	-	-	1043 ----- 12.5	0.87	-	2.15	-	20.
			9,31,32, 33,35АБ	4.34	-	0.24	-	-	-	1043 ----- 12.5	0.75	-	2.17	-	20
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	4.34	-	0.24	-	-	-	1043 ----- 12.5	0.69	-	2.13	-	19.9
			15,16	4.34	-	0.24	-	-	-	1043 ----- 12.5	0.95	-	2.17	-	20.2
			24С	5.56	-	0.28	-	-	-	1043 ----- 25	0.95	-	3.81	-	35.6
			17,19,20	4.34	-	0.24	-	-	-	1043 ----- 12.5	1.03	-	2.19	-	20.3
			21С,25С2, 27С	4.34	-	0.28	-	-	-	1013 ----- 25	1.03	-	3.73	-	35.6
			18	4.34	-	0.24	-	-	-	1043 ----- 12.5	1.12	-	2.2	-	20.4
			29С	5.56		0.28	-	-	-	1043 ----- 41.7	1.12	-	3.74	-	52.4
			30С1	5.56	-	0.28	-	-	-	1043 ----- 36.5	1.12	-	3.74	-	47.2
			23С1-С8, 25С1	5.56	-	0.28	-	-	-	1043 ----- 25	1.07	-	3.79	-	35.7
			26С1	5.56	-	0.28	-	-	-	1043 ----- 32.33	1.34	-	3.79	-	43.3
			26С2	5.56	-	0 28	-	-	-	1043 ----- 32.33	1.34	-	3.79	-	43.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С1	5.56	-	0.28	-	-	-	1043 ----- 36.5	1.36	-	3.8	-	47.5
			28С2	5.56	-	0.28	-	-	-	1043 ----- 36.5	1.36	-	3.8	-	47.5
			30С2	5.56	-	0.28	-	-	-	1043 ----- 36.5	1.06	-	3.8	-	47.2
			45	4.34	-	0.24	-	-	-	1043 ----- 12.5	1.35	-	2.17	-	20.6
-	261710	СВЫШЕ 8 м^2, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1,2,4,7, 8,34	3.93	-	0.33	-	-	19 ----- 0.99	-	0.32	-	1.93	-	7.5
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	3.93	-	0.33	-	-	19 ----- 0.99	-	0.34	-	1.93	-	7.52
			9,31,32, 33,35АБ	3.93	-	0.33	-	-	19 ----- 0.99	-	0.29	-	1.93	-	7.47
			10, 35ВГ, 36,37,38 39,41,42, 43,44	3.93	-	0.33	-	-	19 ----- 0.99	-	0.26	-	1.93	-	7.44
			15,16	3.93	-	0.33	-	-	19 ----- 0.99	-	0.36	-	1.93	-	7.54
			24С	5.05	-	0.37	-	-	19 ----- 1.01	-	0.36	-	3.41	-	10.2
			17,19,20	3.93	-	0.33	-	-	19 ----- 0.99	-	0.4	-	1.93	-	7.58
			21С,25С2, 27С	5.05	-	0.37	-	-	19 ----- 1.01	-	0.4	-	3.37	-	10.2
			18	3.93	-	0.33	-	-	19 ----- 0.99	-	0.43	-	1.93	-	7.61
			29С	5.05	-	0.37	-	-	19 ----- 2.32	-	0.43	-	3.33	-	11.5
			30С1	5.05	-	0.37	-	-	19 ----- 2.13	-	0.43	-	3.32	-	11.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			23С1-С8, 25С1	5.05	-	0.37	-	-	19 ----- 1.01	-	0.41	-	3.36	-	10.2
			26С1	5.05	-	0.37	-	-	19 ----- 1.48	-	0.52	-	3.38	-	10.8
			26С2	5.05	-	0.37	-	-	19 ----- 1.48	-	0.52	-	3.38	-	10.8
			28С1	5.05	-	0 37	-	-	19 ----- 2.07	-	0.52	-	3.29	-	11.3
			28С2	5.05	-	0.37	-	-	19 ----- 2.07	-	0.52	-	3.29	-	11.3
			30С2	5.05	-	0.37	-	-	19 ----- 2.13	-	0.41	-	3.34	-	11.3
			45	3.93	-	0.33	-	-	19 ----- 0.99	-	0.52	-	1.93	-	7.7
		МАШИНЫ ПОГРУЗОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК С РАБОЧИМ СРГАНОМ:													
-	261801	"КОВШ"	1,2,4,7, 8,34	9.23	-	0.63	-	-	48 ----- 2.5	-	0.99	2.36 ----- 1.86	3.89	-	19.1
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	9.23	-	0.63	-	-	48 ----- 2.5	-	1.05	2.36 ----- 1.96	3.93	-	19.3
			9,31,32, 33,35АБ	9.23	-	0.63	-	-	48 ----- 2.5	-	0.9	2.36 ----- 1.75	3.89	-	18.9
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	9.23	-	0.63	-	-	48 ----- 2.5	-	0.83	2.36 ----- 1.68	3.93	-	18.8
			15,16	9.23	-	0.63	-	-	48 ----- 2.5	-	1.14	2.36 ----- 2.12	3.88	-	19.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			24С	9.23	-	0.72	-	-	48 ----- 2.54	-	1.14	2.95 ----- 2.66	6.84	-	25.7
			17,19,20	9.23	-	0.63	-	-	48 ----- 2.5	-	1.24	2.36 ----- 2.29	3.91	-	19.8
			21С,25С2, 27С	11.8	-	0.72	-	-	48 ----- 2.54	-	1.24	2.95 ----- 2.86	6.84	-	26
			18	9.23	-	0.63	-	-	48 ----- 2.5	-	1.35	2.36 ----- 2.6	3.89	-	20.2
			29С	11.8	-	0.72	-	-	48 ----- 5.86	-	1.35	2.95 ----- 3.25	6.82	-	29.8
			30С1	11.8	-	0.72	-	-	48 ----- 5.38	-	1.35	2.95 ----- 3.25	6.8	-	29.3
			23С1-С8, 25С1	11.8	-	0.72	-	-	48 ----- 2.54	-	1.29	2.95 ----- 3.07	6.78	-	26.2
			26С1	11.8	-	0.72	-	-	48 ----- 3.74	-	1.61	2.95 ----- 3.81	6.82	-	28.5
			26С2	11.8	-	0.72	-	-	48 ----- 3.74	-	1.61	2.95 ----- 3.81	6.82	-	28.5
			28С1	11.8	-	0.72	-	-	48 ----- 5.23	-	1.64	2.95 ----- 3.92	6.79	-	30.1
			28С2	11.8	-	0.72	-	-	48 ----- 5.23	-	1.64	2.95 ----- 3.92	6.79	-	30.1
			30С2	11.8	-	0.72	-	-	48 ----- 5.38	-	1.28	2.95 ----- 3.19	6.83	-	29.2
			45	9.23	-	0.63	-	-	48 ----- 2.5	-	1.62	2.36 ----- 3.49	3.93	-	21.4
-	261802	"НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2,2 $м^3$/мин	1,2,4,7, 8,34	4.13	-	0.56	-	-	27 ----- 1.4	-	0.55	0.42 ----- 0.33	1.99	-	8.96
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	4.13	-	0.56	-	-	27 ----- 1.4	-	0.59	0.42 ----- 0.35	1.99	-	9.02

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			9,31,32, 33,35АБ	4.13	-	0.56	-	-	27 ----- 1.4	-	0.5	0.42 ----- 0.31	1.99	-	8.39
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	4.13	-	0.56	-	-	27 ----- 1.4	-	0.46	0.42 ----- 0.3	1.99	-	8.84
			15,16	4.13	-	0.56	-	-	27 ----- 1.4	-	0.64	0.42 ----- 0.38	1.99	-	9.1
			24С	5.29	-	0.64	-	-	27 ----- 1.43	-	0.64	0.52 ----- 0.47	3.53	-	12
			17,19,20	4.13	-	0.56	-	-	27 ----- 1.4	-	0.69	0.42 ----- 0.41	1.99	-	9.18
			21С,25С2, 27С	5.29	-	0.64	-	-	27 ----- 1.43	-	0.69	0.52 ----- 0.5	3.45	-	12
			18	4.13	-	0.56	-	-	27 ----- 1.4	-	0.76	0.42 ----- 0.46	1.99	-	9.3
			29С	5.29	-	0.64	-	-	27 ----- 3.29	-	0.76	0.52 ----- 0.57	3.45	-	14
			30С1	5.29	-	0.64	-	-	27 ----- 3.02	-	0.76	0.52 ----- 0.57	3.52	-	13.8
			23С1-С8, 25С1	5.29	-	0.64	-	-	27 ----- 1.43	-	0.72	0.52 ----- 0.54	3.48	-	12.1
			26С1	5.29	-	0.64	-	-	27 ----- 2.11	-	0.9	0.52 ----- 0.67	3.49	-	13.1
			26С2	5.29	-	0.64	-	-	27 ----- 2.11	-	0.9	0.52 ----- 0.67	3.49	-	13.1
			28С1	5.29	-	0.64	-	-	27 ----- 2.94	-	0.92	0.52 ----- 0.69	3.52	-	14
			28С2	5.29	-	0.64	-	-	27 ----- 2.94	-	0.92	0.52 ----- 0.69	3.52	-	14
			30С2	5.29	-	0.64	-	-	27 ----- 3.02	-	0.71	0.52 ----- 0.56	3.48	-	13.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			45	4.13	-	0.56	-	-	27 ----- 1.4	-	0.91	0.42 ----- 0.62	1.99	-	9.61
-	261803	"НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2,5 $м^3$/мин	1,2,4,7, 8,34	6.65	-	0.72	-	-	61 ----- 3.17	-	1.26	0.52 ----- 0.41	3.09	-	15.3
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	6.65	-	0 72	-	-	61 ----- 3.17	-	1.34	0.52 ----- 0.43	3.09	-	15.4
			9,31,32, 33,35АБ	6.65	-	0.72	-	-	61 ----- 3.17	-	1.14	0.52 ----- 0.39	3.13	-	15.2
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	6.65	-	0.72	-	-	61 ----- 3.17	-	1.05	0.52 ----- 0.37	2.94	-	14.9
			15,16	6.65	-	0.72	-	-	61 ----- 3.17	-	1.45	0.52 ----- 0.47	2.94	-	15.4
			24С	8.52	-	0.81	-	-	61 ----- 3.23	-	1.45	0.65 ----- 0.59	5.3	-	19.9
			17,19,20	6.65	-	0.72	-	-	61 ----- 3.17	-	1.57	0.52 ----- 0.5	3.09	-	15.7
			21С,25С2, 27С	8.52	-	0.81	-	-	61 ----- 3.23	-	1.57	0.65 ----- 0.63	5.24	-	20
			18	6.65	-	0.72	-	-	61 ----- 3.17	-	1.72	0.52 ----- 0.57	3.07	-	15.9
			29С	8.52	-	0.81	-	-	61 ----- 7.44	-	1.72	0.65 ----- 0.72	5.29	-	24.5
			30С1	8.52	-	0.81	-	-	61 ----- 6.83	-	1.72	0.65 ----- 0.72	5.3	-	23.9
			23С1-С8, 25С1	8.52	-	0.81	-	-	61 ----- 3.23	-	1.64	0.65 ----- 0.68	5.22	-	20.1
			26С1	8.52	-	0.81	-	-	61 ----- 4.76	-	2.05	0.65 ----- 0.84	5.22	-	22.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С2	8.52	-	0.81	-	-	61 ----- 4.76	-	2.05	0.65 ----- 0.84	5.22	-	22.2
			28С1	8.52	-	0.81	-	-	61 ----- 6.65	-	2.08	0.65 ----- 0.87	5.27	-	24.2
			28С2	8.52	-	0.81	-	-	61 ----- 6.65	-	2.08	0.65 ----- 0.87	5.27	-	24.2
			30С2	8.52	-	0.81	-	-	61 ----- 6.83	-	1.62	0.65 ----- 0.7	5.22	-	23.7
			45	6.65	-	0.72	-	-	61 ----- 3.17	-	2.07	0.52 ----- 0.77	3.32	-	16.7
-	261804	"НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 3 $м^3$/МИН	1,2,4,7, 8,34	20.1	-	0.85	-	-	81 ----- 4.21	-	1.67	0.52 ----- 0.41	10.56	-	37.8
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	20.1	-	0.85	-	-	81 ----- 4.21	-	1.77	0.52 ----- 0.43	10.64	-	38
			9,31,32, 33,35АБ	20.1	-	0.85	-	-	81 ----- 4.21	-	1.52	0.52 ----- 0.39	10.63	-	37.7
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	20.1	-	0.85	-	-	81 ----- 4.21	-	1.39	0.52 ----- 0.37	10.58	-	37.5
			15,16	20.1	-	0.85	-	-	81 ----- 4.21	-	1.92	0.52 ----- 0.47	10.65	-	38.2
			24С	25.7	-	0.96	-	-	81 ----- 4.29	-	1.92	0.65 ----- 0.59	18.54	-	52
			17,19,20	20.1	-	0.85	-	-	81 ----- 4.21	-	2.09	0.52 ----- 0.5	10.65	-	38.4
			21С,25С2, 27С	25.7	-	0.96	-	-	81 ----- 4.29	-	2.09	0.65 ----- 0.63	18.53	-	52.2
			18	20.1	-	0.85	-	-	81 ----- 4.21	-	2.28	0.52 ----- 0.57	10.59	-	38.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			29С	25.7	-	0.96	-	-	81 ----- 9.88	-	2.28	0.65 ----- 0.72	18.46	-	58
			30С1	25.7	-	0.96	-	-	81 ----- 9.07	-	2.28	0.65 ----- 0.72	18.37	-	57.1
			23С1-С8, 25С1	25.7	-	0.96	-	-	81 ----- 4.29	-	2 17	0.65 ----- 0 68	18.5	-	52.3
			26С1	25.7	-	0.96	-	-	81 ----- 6.32	-	2.72	0.65 ----- 0.84	18.46	-	55
			26С2	25.7	-	0.96	-	-	81 ----- 6.32	-	2.72	0.65 ----- 0.84	18.46	-	55
			28С1	25.7	-	0.96	-	-	81 ----- 8.83	-	2.76	0.65 ----- 0.87	18.38	-	57.5
			28С2	25.7	-	0.96	-	-	81 ----- 8.83	-	2.76	0.65 ----- 0.87	18.38	-	57.5
			30С2	25.7	-	0.96	-	-	81 ----- 9.07	-	2.15	0.65 ----- 0.7	18.52	-	57.1
			45	20.1	-	0.85	-	-	81 ----- 4.21	-	2.74	0.52 ----- 0.77	10.63	-	39.3
3142412124	261805	"НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 4 $м^3$/МИН	1,2,4,7, 8,34	7.88	-	0.11	-	-	44.2 ----- 1.88	-	0.94	0.44 ----- 0.35	7.58	0.56	19.3
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	7.88	-	0.11	-	-	44.2 ----- 1.88	-	0 94	0.44 ----- 0.37	7.66	0.56	19.4
			9,31,32, 33,35АБ	7.88	-	0.11	-	-	44.2 ----- 1.88	-	0.94	0.44 ----- 0.33	7.6	0.56	19.3
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	7.88	-	0.11	-	-	44.2 ----- 1 88	-	0.94	0.44 ----- 0.31	7.62	0.56	19.3
			15, 16	7.88	-	0.11	-	-	44.2 ----- 1.88	-	0.94	0.44 ----- 0.4	7.63	0.56	19.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			24С	8.09	-	0.11	-	-	44.2 ----- 1.88	-	0.94	0.44 ----- 0.4	11.01	0.57	23
			17,19,20	7.88	-	0.11	-	-	44.2 ----- 1.88	-	0.94	0.44 ----- 0.43	7 6	0.56	19.4
			21С,25С2, 27С	8.09	-	0 11	-	-	44.2 ----- 1.88	-	0.94	0.44 ----- 0.43	10.98	0.57	23
			18	7.88	-	0.11	-	-	44.2 ----- 1.88	-	0.94	0.44 ----- 0.48	7.65	0.56	19.5
			29С	8.09	-	0.11	-	-	44.2 ----- 4.53	-	0.94	0.44 ----- 0.48	11.04	0.71	25.9
			30С1	8.09	-	0.11	-	-	44.2 ----- 4.53	-	0.94	0.44 ----- 0.48	11.04	0.71	25.9
			23С1-С8, 25С1	8.09	-	0.11	-	-	44.2 ----- 1.88	-	0.94	0.44 ----- 0.46	11.05	0.57	23.1
			26С1	8.09	-	0.11	-	-	44.2 ----- 4.53	-	0.94	0.44 ----- 0.57	11.05	0.71	26
			26С2	8.09	-	0.11	-	-	44.2 ----- 4.53	-	0.94	0.44 ----- 0.57	11.05	0.71	26
			28С1	8.09	-	0.11	-	-	44.2 ----- 4.53	-	0.94	0.44 ----- 0.59	11.03	0.71	26
			28С2	8.09	-	0.11	-	-	44 2 ----- 4.53	-	0.94	0 44 ----- 0.59	11.03	0.71	26
			30С2	8.09	-	0.11	-	-	44 2 ----- 4.53	-	0.94	0 44 ----- 0.48	11.04	0.71	25 9
			45	7.88	-	0.11	-	-	44.2 ----- 1.88	-	0.94	0.44 ----- 0.65	7.67	0.57	19.7
-	261806	"НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 5 $м^3$/МИН	1,2,4,7, 8,34	26.6	-	0.85	-	-	116 ----- 6.03	-	2.4	0.52 ----- 0.41	14.11	-	50.4
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	26.6	-	0.85	-	-	116 ----- 6.03	-	2.55	0.52 ----- 0.43	14.14	-	50.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			9,31,32, 33,35АБ	26.6	-	0.85	-	-	116 ----- 6.03	-	2.19	0.52 ----- 0.39	14.13	-	50.2
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	26.6	-	0.85	-	-	116 ----- 6.03	-	2.01	0.52 ----- 0.37	14.14	-	50
			15,16	26 6	-	0.85	-	-	116 ----- 6.03	-	2.77	0.52 ----- 0.47	14.08	-	50.8
			24С	34.1	-	0.96	-	-	116 ----- 6.15	-	2.77	0.65 ----- 0.59	24.43	-	69
			17,19,20	26.6	-	0.85	-	-	116 ----- 6.03	-	3.01	0.52 ----- 0.5	14.1	-	51.1
			21С,25С2, 27С	34.1	-	0.96	-	-	116 ----- 6.15	-	3.01	0.65 ----- 0.63	24.45	-	69.3
			18	26.6	-	0.85	-	-	116 ----- 6.03	-	3.28	0.52 ----- 0.57	14.17	-	51.5
			29С	34.1	-	0.96	-	-	116 ----- 14.2	-	3.28	0.65 ----- 0.72	24.44	-	77.7
			30С1	34.1	-	0.96	-	-	116 ----- 13	-	3.28	0.65 ----- 0.72	24.44	-	76.5
			23С1-С8, 25С1	34.1	-	0.96	-	-	116 ----- 6.15	-	3.13	0.65 ----- 0.68	24.38	-	69.4
			26С1	34.1	-	0.96	-	-	116 ----- 9.05	-	3.92	0.65 ----- 0.84	24.43	-	73.3
			26С2	34.1	-	0.96	-	-	116 ----- 9.05	-	3.92	0.65 ----- 0.84	24.43	-	73.3
			28С1	34.1	-	0.96	-	-	116 ----- 12.64	-	3.98	0.65 ----- 0.87	24.45	-	77
			28С2	34.1	-	0.96	-	-	116 ----- 12.64	-	3.98	0.65 ----- 0.87	24.45	-	77
			30С2	34.1	-	0.96	-	-	116 ----- 13	-	3.1	0.65 ----- 0.7	24.44	-	76.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			45						116			0.52			
				26.6	-	0.85	-	-	-----	-	3.95	-----	14.1	-	52.3
									6.03			0.77			
-	261807	"НАГРЕБАЮЩИЕ	1,2,4,7,						149			0.52			
		ЛАПЫ" ПРОИЗВО-	8,34	41.1	-	0.85	-	-	-----	-	3.06	-----	17.43	-	70.6
		ДИТЕЛЬНОСТЬЮ							7.75			0 41			
		6,3 м^3/МИН													
			3,5,6,11,						149			0.52			
			12,13,14,	41.1	-	0.85	-	-	-----	-	3.25	-----	17.42	-	70 8
			40						7.75			0.43			
			9,31,32,						149			0.52			
			33,35АБ	41.1	-	0 85	-	-	-----	-	2.79	-----	17.42	-	70.3
									7 75			0.39			
			10, 35ВГ,						149			0.52			
			36,37,38,	41.1	-	0 85	-	-	-----	-	2.55	-----	17.28	-	69.9
			39,41,42,						7.75			0.37			
			43,44												
			15,,16						149			0 52			
				41.1	-	0.85	-	-	-----	-	3.52	-----	17.41	-	71.1
									7.75			0.47			
			24С						149			0.65			
				52.6	-	0.96	-	-	-----	-	3.52	-----	30.24	-	93 6
									7.9			0.59			
			17,19,20						149			0.52			
				41.1	-	0.85	-	-	-----	-	3.83	-----	17 37	-	71.4
									7.75			0.5			
			21С,25С2,						149			0.65			
			27С	52.6	-	0.96	-	-	-----	-	3.83	-----	30.08	-	93
									7.9			0.63			
			18						149			0 52			
				41.1	-	0.85	-	-	-----	-	4.18	-----	17.45	-	71.9
									7.75			0.57			
			29С						149			0.65			
				52.6	-	0.96	-	-	-----	-	4.18	-----	30.34	-	107
									18.2			0.72			
			30С1						149			0.65			
				52.6	-	0.96	-	-	-----	-	4.18	-----	29.84	-	105
									16.7			0.72			
			23С1-С8,						149			0 65			
			25С1	52.6	-	0.96	-	-	-----	-	3.99	-----	30.07	-	96.2
									7.9			0.68			
			26С1						149			0.65			
				52 6	-	0.96	-	-	-----	-	4.99	-----	30.01	-	101
									11.6			0.84			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С2	52.6	-	0.96	-	-	149 / ----- / 11.6	-	4.99	0.65 / ----- / 0.84	30.01	-	101
			28С1	52.6	-	0.96	-	-	149 / ----- / 16.2	-	5.07	0.65 / ----- / 0.87	30.3	-	106
			28С2	52.6	-	0.96	-	-	149 / ----- / 16.2	-	5.07	0.65 / ----- / 0.87	30.3	-	106
			30С2	52.6	-	0.96	-	-	149 / ----- / 16.7	-	3.95	0.65 / ----- / 0.7	30.09	-	105
			45	41.1	-	0.85	-	-	149 / ----- / 7.75	-	5.03	0.52 / ----- / 0.77	17.4	-	72.9
		МАШИНЫ ПОГРУЗОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК С РАБОЧИМ ОРГАНОМ:													
-	261901	"КОВШ"	1,2,4,7, 8,34	5.86	-	0.33	-	-	19 / ----- / 0.99	-	0.32	-	2.6	-	10.1
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	5.86	-	0.33	-	-	19 / ----- / 0.99	-	0.34	-	2.68	-	10.2
			9,31,32, 33,35АБ	5.86	-	0.33	-	-	19 / ----- / 0.99	-	0.29	-	2.63	-	10.1
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	5.86	-	0.33	-	-	19 / ----- / 0.99	-	0.26	-	2.56	-	10
			15,16	5.86	-	0.33	-	-	19 / ----- / 0.99	-	0.36	-	2.56	-	10
			24С	7.5	-	0.37	-	-	19 / ----- / 1.01	-	0.36	-	4.56	-	13.8
			17,19,20	5.86	-	0.33	-	-	19 / ----- / 0.99	-	0.4	-	2.62	-	10.2
			21С,25С2, 27С	7.5	-	0.37	-	-	19 / ----- / 1.01	-	0.4	-	4.62	-	13.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			18	5.86	-	0.33	-	-	19 ----- 0.99	-	0.43	-	2.69	-	10.3
			29С	7.5	-	0.37	-	-	19 ----- 2.32	-	0.43	-	4.58	-	15.2
			30С1	7.5	-	0.37	-	-	19 ----- 2.13	-	0.43	-	4.57	-	15
			23С1-С8, 25С1	7.5	-	0.37	-	-	19 ----- 1.01	-	0.41	-	4.61	-	13.9
			26С1	7.5	-	0.37	-	-	19 ----- 1.48	-	0.52	-	4.63	-	14.5
			26С2	7.5	-	0.37	-	-	19 ----- 1.48	-	0.52	-	4.63	-	14.5
			28С1	7.5	-	0.37	-	-	19 ----- 2.07	-	0.52	-	4.54	-	15
			28С2	7.5	-	0.37	-	-	19 ----- 2.07	-	0.52	-	4.54	-	15
			30С2	7.5	-	0.37	-	-	19 ----- 2.13	-	0.41	-	4.59	-	15
			45	5.86	-	0.33	-	-	19 ----- 0.99	-	0.52	-	2.6	-	10.3
-	261902	"НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" (1ПНБ-2У)	1,2,4,7, 8,34	9.12	-	0.73	-	-	42 ----- 2.18	-	0.86	0.42 ----- 0.33	3.88	-	17.1
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	9.12	-	0.73	-	-	42 ----- 2.18	-	0.92	0.42 ----- 0.35	3.9	-	17.2
			9,31,32, 33,35АБ	9.12	-	0.73	-	-	42 ----- 2.18	-	0.79	0.42 ----- 0.31	3.87	-	17
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	9.12	-	0.73	-	-	42 ----- 2.18	-	0.72	0.42 ----- 0.3	3.85	-	16.9
			15,16	9.12	-	0.73	-	-	42 ----- 2.18	-	0.99	0.42 ----- 0.38	3.9	-	17.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			24C	11.7	-	0.83	-	-	42 ----- 2.23	-	0.99	0.52 ----- 0.47	6.78	-	23
			17,19,20	9.12	-	0.73	-	-	42 ----- 2.18	-	1.08	0.42 ----- 0.41	3.88	-	17.4
			21C,25C2, 27C	11.7	-	0.83	-	-	42 ----- 2.23	-	1.08	0.52 ----- 0.5	6.76	-	23.1
			18	9.12	-	0.73	-	-	42 ----- 2.18	-	1.18	0.42 ----- 0.46	3.83	-	17.5
			29C	11.7	-	0.83	-	-	42 ----- 5.12	-	1.18	0.52 ----- 0.57	6.8	-	26.2
			30C1	11.7	-	0.83	-	-	42 ----- 4.7	-	1.18	0.52 ----- 0.57	6.72	-	25.7
			23C1-C8, 25C1	11.7	-	0.83	-	-	42 ----- 3.23	-	1.12	0.52 ----- 0.54	6.78	-	23.2
			26C1	11.7	-	0.83	-	-	42 ----- 3.28	-	1.41	0.52 ----- 0.67	6.81	-	24.7
			26C2	11.7	-	0.83	-	-	42 ----- 3.28	-	1.41	0.52 ----- 0.67	6.81	-	24.7
			28C1	11.7	-	0.83	-	-	42 ----- 4.58	-	1.43	0.52 ----- 0.69	6.77	-	26
			28C2	11.7	-	0.83	-	-	42 ----- 4.58	-	1.43	0.52 ----- 0.69	6.78	-	26
			30C2	11.7	-	0.83	-	-	42 ----- 4.7	-	1.11	0.52 ----- 0.56	6.8	-	25.7
			45	9.12	-	0.73	-	-	42 ----- 2.18	-	1.42	0.42 ----- 0.62	3.83	-	17.9
		ПЕРЕГРУЖАТЕЛИ ЛЕНТОЧНЫЕ:													
-	262001	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1,2,4,7, 8,34	4.59	-	0.17	-	-	13 ----- 0.68	-	0.21	-	2	-	7.65

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	4.59	-	0.17	-	-	13 ----- 0.68	-	0.22	-	2	-	7.66
			9,31,32, 33,35АБ	4 59	-	0 17	-	-	13 ----- 0.68	-	0.19	-	2	-	7.63
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	4.59	-	0.17	-	-	13 ----- 0.68	-	0.17	-	2	-	7.61
			15,16	4.59	-	0.17	-	-	13 ----- 0.68	-	0.24	-	2	-	7.68
			24С	5.87	-	0.19	-	-	13 ----- 0 69	-	0.24	-	3.51	-	10.5
			17,19,20	4.59	-	0.17	-	-	13 ----- 0.68	-	0.26	-	2	-	7.7
			21С,25С2, 27С	5.87	-	0.19	-	-	13 ----- 0.69	-	0.26	-	3.49	-	10.5
			18	4.59	-	0.17	-	-	13 ----- 0.68	-	0.28	-	2	-	7.72
			29С	5.87	-	0.19	-	-	13 ----- 1.59	-	0.28	-	3.47	-	11.4
			30С1	5.87	-	0.19	-	-	13 ----- 1.46	-	0.28	-	3.5	-	11.3
			23С1-С8, 25С1	5.87	-	0.19	-	-	13 ----- 0.69	-	0.27	-	3.48	-	10.5
			26С1	5.87	-	0.19	-	-	13 ----- 1.01	-	0.34	-	3.48	-	10.9
			26С2	5.87	-	0 19	-	-	13 ----- 1.01	-	0.34	-	3.48	-	10.9
			28С1	5.87	-	0.19	-	-	13 ----- 1.42	-	0.34	-	3.48	-	11.3
			28С2	5.87	-	0.19	-	-	13 ----- 1.42	-	0.34	-	3.48	-	11.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С2	5.87	-	0.19	-	-	13 ----- 1.46	-	0.27	-	3.51	-	11.3
			45	4.59	-	0.17	-	-	13 ----- 0.68	-	0.34	-	2	-	7.78
-	262002	ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	1,2,4,7, 8,34	2.04	-	0.12	-	-	-	626 ----- 7.51	0.5	-	1.03	-	11.2
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	2.04	-	0.12	-	-	-	626 ----- 7.51	0 53	-	1.1	-	11.3
			9,31,32, 33,35АБ	2.04	-	0.12	-	-	-	626 ----- 7.51	0.45	-	1.08	-	11.2
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44•	2.04	-	0.12	-	-	-	626 ----- 7.51	0.42	-	1.11	-	11.2
			15,16	2.04	-	0.12	-	-	-	626 ----- 7.51	0.57	-	1.06	-	11.3
			24С	2.62	-	0.14	-	-	-	626 ----- 15	0.57	-	1 87	-	20.2
			17,19,20	2.04	-	0.12	-	-	-	626 ----- 7.51	0.62	-	1.11	-	11.4
			21С,25С2, 27С	2.62	-	0.14	-	-	-	626 ----- 15	0.62	-	1.92	-	20.3
			18	2.04	-	0.12	-	-	-	626 ----- 7.51	0.68	-	1.05	-	11.4
			29С	2.62	-	0.14	-	-	-	626 ----- 25	0.68	-	1.86	-	30.3
			30С1	2.62	-	0.14	-	-	-	626 ----- 21.9	0.68	-	1.86	-	27.2
			23С1-С8, 25С1	2.62	-	0.14	-	-	-	626 ----- 15	0.65	-	1.89	-	20.3
			26С1	2.62	-	0.14	-	-	-	626 ----- 19.4	0 81	-	1.93	-	24.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С2	2.62	-	0.14	-	-	-	626 ----- 19.4	0.81	-	1.93	-	24.9
			28С1	2.62	-	0.14	-	-	-	626 ----- 21.9	0.83	-	1.91	-	27.4
			28С2	2.62	-	0.14	-	-	-	626 ----- 21.9	0.83	-	1.91	-	27.4
			30С2	2.62	-	0.14	-	-	-	626 ----- 21.9	0.64	-	1.9	-	27.2
			45	2.04	-	0 12	-	-	-	626 ----- 7.51	0.82	-	1.11	-	11.6
		КОМПЛЕКСЫ СКРЕПЕРНЫЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ КОВША:													
-	262101	ДО 0,5 м^3	1,2,4,7, 8,34	0.96	-	0.21	-	-	17 ----- 0.88	-	0.27	-	1.31	-	3.63
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.96	-	0.21	-	-	17 ----- 0.88	-	0.29	-	1.31	-	3.65
			9,31,32, 33,35АБ	0.96	-	0.21	-	-	17 ----- 0.88	-	0.25	-	1.31	-	3.61
			10, 35ВГ, 36,37,38. 39,41,42, 43,44	0.96	-	0.21	-	-	17 ----- 0.88	-	0.22	-	1.31	-	3.58
			15,16	0.96	-	0.21	-	-	17 ----- 0.88	-	0.31	-	1.31	-	3.67
			24С	1.13	-	0.24	-	-	17 ----- 0.9	-	0.31	-	2.09	-	4.67
			17,19,20	0.96	-	0.21	-	-	17 ----- 0.88	-	0.34	-	1.31	-	3.7
			21С,25С2, 27С	1.13	-	0.24	-	-	17 ----- 0.9	-	0.34	-	2.09	-	4.7
			18	0.96	-	0.21	-	-	17 ----- 0.88	-	0.37	-	1.31	-	3.73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			29С	1.13	-	0 24	-	-	17 ----- 2.07	-	0.37	-	2.09	-	5.9
			30С1	1.13	-	0.24	-	-	17 ----- 1.9	-	0.37	-	2.09	-	5.73
			23С1-С8, 25С1	1.13	-	0.24	-	-	17 ----- 0.9	-	0.35	-	2.09	-	4.71
			26С1	1.13	-	0.24	-	-	17 ----- 1.33	-	0.44	-	2.09	-	5.23
			26С2	1.13	-	0.24	-	-	17 ----- 1.33	-	0.44	-	2.09	-	5.23
			28С1	1.13	-	0.24	-	-	17 ----- 1.85	-	0.45	-	2.09	-	5.76
			28С2	1.13	-	0.24	-	-	17 ----- 1.85	-	0.45	-	2.09	-	5.76
			30С2	1 13	-	0.24	-	-	17 ----- 1.9	-	0.35	-	2.09	-	5.71
			45	0.96	-	0.21	-	-	17 ----- 0.88	-	0.44	-	1.31	-	5.11
	-	262102 0,8 м^3	1,2,4,7, 8,34	2.09	-	0.32	-	-	33 ----- 1.72	-	0.52	-	2.81	-	7.46
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	2.09	-	0.32	-	-	33 ----- 1.72	-	0.55	-	2.81	-	7.49
			9,31,32, 33,35АБ	2.09	-	0.32	-	-	33 ----- 1.72	-	0.48	-	2.81	-	7.42
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	2.09	-	0.32	-	-	33 ----- 1.72	-	0.44	-	2.81	-	7.38
			15,16	2.09	-	0.32	-	-	33 ----- 1.72	-	0.6	-	2.81	-	7.54
			24С	2.45	-	0.37	-	-	33 ----- 1.75	-	0.6	-	4.48	-	9.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			17,19,20	2.09	-	0.32	-	-	33 ----- 1.72	-	0.65	-	2.81	-	7.59
			21C,25C2, 27C	2.45	-	0.37	-	-	33 ----- 1.75	-	0.65	-	4.48	-	9.7
			18	2.09	-	0.32	-	-	33 ----- 1.72	-	0.71	-	2.81	-	7.65
			29C	2.45	-	0.37	-	-	33 ----- 4.03	-	0.71	-	4.44	-	12
			30C1	2.45	-	0.37	-	-	33 ----- 3.7	-	0.71	-	4.47	-	11.7
			23C1-C8, 25C1	2.45	-	0.37	-	-	33 ----- 1.75	-	0 68	-	4.48	-	9.73
			26C1	2.45	-	0.37	-	-	33 ----- 2.57	-	0 85	-	4.46	-	10.7
			26C2	2.45	-	0.37	-	-	33 ----- 2.57	-	0.85	-	4.46	-	10.7
			28C1	2.45	-	0.37	-	-	33 ----- 3.6	-	0.87	-	4.51	-	11.8
			28C2	2.45	-	0.37	-	-	33 ----- 3.6	-	0.87	-	4.51	-	11.8
			30C2	2.45	-	0.37	-	-	33 ----- 3.7	-	0.67	-	4.51	-	11.7
			45	2.09	-	0.32	-	-	33 ----- 1.72	-	0.86	-	2.81	-	7.8
-	262200	ПОГРУЗЧИКИ КОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	1,2,4,7, 8,34	3.58	-	0.12	-	-	-	987 ----- 11.8	0.78	-	1.82	-	18.1
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	3.58	-	0.12	-	-	-	987 ----- 11.8	0.83	-	1.77	-	18.1
			9,31,32, 33,35АБ	3.58	-	0.12	-	-	-	987 ----- 11.8	0.71	-	1.79	-	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	3.58	-	0.12	-	-	-	987 ----- 11.8	0.65	-	1.75	-	17.9
			15,16	3.58	-	0.12	-	-	-	987 ----- 11.8	0.9	-	1.8	-	18.2
			24С	4.29	-	0.14	-	-	-	987 ----- 23.7	0.9	-	2.87	-	31.9
			17,19,20	3.58	-	0.12	-	-	-	987 ----- 11.8	0.98	-	1.82	-	18.3
			21С,25С2, 27С	4.29	-	0.14	-	-	-	987 ----- 23.7	0.98	-	2.89	-	32
			18	3.58	-	0.12	-	-	-	987 ----- 11.8	1.07	-	1.83	-	18.4
			29С	4.29	-	0.14	-	-	-	987 ----- 39.5	1.07	-	2.9	-	47.9
			30С1	4.29	-	0.14	-	-	-	987 ----- 34.5	1.07	-	2.9	-	42.9
			23С1-С8, 25С1	4.29	-	0.14	-	-	-	987 ----- 23.7	1.02	-	2.85	-	32
			26С1	4.29	-	0.14	-	-	-	987 ----- 30.6	1.28	-	2.89	-	39.2
			26С2	4.29	-	0.14	-	-	-	987 ----- 30.6	1.28	-	2.89	-	39.2
			28С1	4.29	-	0.14	-	-	-	987 ----- 34.5	1.3	-	2.87	-	43.1
			28С2	4.29	-	0.14	-	-	-	987 ----- 34.5	1.3	-	2.87	-	43.1
			30С2	4.29	-	0.14	-	-	-	987 ----- 34.5	1.01	-	2.86	-	42.8
			45	3.58	-	0.12	-	-	-	987 ----- 11.8	1.29	-	1.81	-	18.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		КОМБАЙНЫ И КОМПЛЕКСЫ ПРОХОДЧЕСКИЕ:													
-	262300	КОМБАЙНЫ ПРОХОДЧЕСКИЕ ДЛЯ ВЫРАБОТОК КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 3,5 М	1,2,4,7, 8,34	4.16	-	0 42	-	-	67 ----- 3.48	-	0.79	0.27 ----- 0.21	3.14	-	12.2
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	4.16	-	0 42	-	-	67 ----- 3 48	-	0.84	0.27 ----- 0.22	3.08	-	12.2
			9,31,32, 33,35АБ	4.16	-	0.42	-	-	67 ----- 3.48	-	0.72	0.27 ----- 0.2	3.12	-	12.1
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	4.16	-	0.42	-	-	67 ----- 3 48	-	0.66	0.27 ----- 0.19	3.09	-	12
			15,16	4.16	-	0.42	-	-	67 ----- 3 48	-	0.91	0.27 ----- 0.24	3.09	-	12.3
			24С	4.89	-	0.48	-	-	67 ----- 3.55	-	0.91	0.31 ----- 0.28	4.94	-	15.1
			17,19,20	4.16	-	0.42	-	-	67 ----- 3.48	-	0 99	0.27 ----- 0.26	3.09	-	12.4
			21С,25С2, 27С	4.89	-	0.48	-	-	67 ----- 3.55	-	0.99	0.31 ----- 0.3	4.99	-	15.2
			18	4.16	-	0.42	-	-	67 ----- 3.48	-	1.08	0.27 ----- 0.3	3.06	-	12.5
			29С	4.89	-	0.48	-	-	67 ----- 8.17	-	1.08	0.31 ----- 0.34	4.94	-	19.9
			30С1	4.89	-	0.48	-	-	67 ----- 7.5	-	1.08	0.31 ----- 0.34	4.91	-	19.2
			23С1-С8, 25С1	4.89	-	0.48	-	-	67 ----- 3.55	-	1.03	0.31 ----- 0.32	4.93	-	15.2
			26С1	4.89	-	0.48	-	-	67 ----- 5.23	-	1 29	0 31 ----- 0.4	4.91	-	17.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С2	4.89	-	0.48	-	-	67 ----- 5.23	-	1.29	0.31 ----- 0.4	4.91	-	17.2
			28С1	4.89	-	0.48	-	-	67 ----- 7.3	-	1.31	0.31 ----- 0.41	4.91	-	19.3
			28С2	4.89	-	0.48	-	-	67 ----- 7.3	-	1.31	0.31 ----- 0.41	4.91	-	19.3
			30С2	4.89	-	0.48	-	-	67 ----- 7.5	-	1.02	0.31 ----- 0.34	4.97	-	19.2
			45	4.16	-	0.42	-	-	67 ----- 3.48	-	1.3	0.27 ----- 0.4	3.04	-	12.8
		КОМБАЙНЫ ПРОХОДЧЕСКИЕ ДЛЯ ВЫРАБОТОК СЕЧЕНИЕМ:													
-	262401 4-12 м^2		1,2,4,7, 8,34	3.62	-	0.76	-	-	74 ----- 3.85	-	0.87	0.31 ----- 0.25	2.75	-	12.1
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	3.62	-	0.76	-	-	74 ----- 3.85	-	0.93	0.31 ----- 0.26	2.88	-	12.3
			9,31,32, 33,35АБ	3.62	-	0.76	-	-	74 ----- 3.85	-	0.79	0.31 ----- 0.23	2.75	-	12
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	3.62	-	0.76	-	-	74 ----- 3.85	-	0.73	0.31 ----- 0.22	2.72	-	11.9
			15,16	3.62	-	0.76	-	-	74 ----- 3.85	-	1.01	0.31 ----- 0.28	2.78	-	12.3
			24С	4.25	-	0.86	-	-	74 ----- 3.92	-	1.01	0.36 ----- 0.32	4.54	-	14.9
			17,19,20	3.62	-	0.76	-	-	74 ----- 3.85	-	1.09	0.31 ----- 0.31	2.87	-	12.5
			21С,25С2, 27С	4.25	-	0.86	-	-	74 ----- 3.92	-	1.09	0.36 ----- 0.35	4.53	-	15
			18	3.62	-	0.76	-	-	74 ----- 3.85	-	1.19	0.31 ----- 0.35	2.73	-	12.5

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			29С	4.25	-	0.86	-	-	74 ----- 9.03	-	1.19	0.36 ----- 0.4	4.37	-	20.1
			30С1	4.25	-	0.86	-	-	74 ----- 8.29	-	1.19	0.36 ----- 0.4	4.51	-	19.5
			23С1-С8, 25С1	4.25	-	0.86	-	-	74 ----- 3.92	-	1.13	0.36 ----- 0.37	4.37	-	14.9
			26С1	4.25	-	0.86	-	-	74 ----- 5.77	-	1.42	0.36 ----- 0.46	4.54	-	17.3
			26С2	4.25	-	0.86	-	-	74 ----- 5.77	-	1.42	0.36 ----- 0.46	4.54	-	17.3
			28С1	4.25	-	0 86	-	-	74 ----- 8.07	-	1.44	0.36 ----- 0.48	4.4	-	19.5
			28С2	4.25	-	0.86	-	-	74 ----- 8.07	-	1.44	0.36 ----- 0.48	4.4	-	19.5
			30С2	4.25	-	0.86	-	-	74 ----- 8.29	-	1.12	0.36 ----- 0.4	4.38	-	19.3
			45	3.62	-	0.76	-	-	74 ----- 3.85	-	1.43	0.31 ----- 0.47	2.87	-	13
-		262402 9-25 $м^2$	1,2,4,7, 8,34	24.4	-	0.8	-	-	313 ----- 16.3	-	3.71	1.26 ----- 1	12.09	-	58.3
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	24.4	-	0.8	-	-	313 ----- 16.3	-	3.95	1.26 ----- 1.05	12.1	-	58.6
			9,31,32, 33,35АБ	24.4	-	0.8	-	-	313 ----- 16.3	-	3.38	1.26 ----- 0.93	12.09	-	57.9
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	24.4	-	0.8	-	-	313 ----- 16.3	-	3.1	1.26 ----- 0.9	12.1	-	57.6
			15,16	24.4	-	0.8	-	-	313 ----- 16.3	-	4.28	1.26 ----- 1.13	12.09	-	59
			24С	28.7	-	0.91	-	-	313 ----- 16.6	-	4.28	1.44 ----- 1.3	19.41	-	71.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			17,19,20						313			1.26			
				24.4	-	0.8	-	-	-----	-	4.65	-----	12.13	-	59.5
									16.3			1.22			
			21C,25C2,						313			1.44			
			27C	28.7	-	0.91	-	-	-----	-	4.65	-----	19.44	-	71.7
									16.6			1.4			
			18						313			1.26			
				24.4	-	0 8	-	-	-----	-	5.08	-----	12.13	-	60.1
									16.3			1.39			
			29C						313			1.44			
				28.7	-	0.91	-	-	-----	-	5.08	-----	19.43	-	93.9
									38.2			1.58			
			30C1						313			1.44			
				28.7	-	0.91	-	-	-----	-	5.08	-----	19.43	-	90.9
									35.1			1.58			
			23C1-C8,						313			1.44			
			25C1	28.7	-	0.91	-	-	-----	-	4.84	-----	19.45	-	72
									16.6			1.5			
			26C1						313			1.44			
				28 7	-	0.91	-	-	-----	-	6.06	-----	19.37	-	81.3
									24.4			1.86			
			26C2						313			1.44			
				28.7	-	0.91	-	-	-----	-	6.06	-----	19.37	-	81.3
									24.4			1.86			
			28C1						313			1.44			
				28.7	-	0.91	-	-	-----	-	6.16	-----	19.41	-	91.2
									34.1			1.92			
			28C2						313			1.44			
				28.7	-	0.91	-	-	-----	-	6.16	-----	19.41	-	91.2
									34.1			1.92			
			30C2						313			1.44			
				28.7	-	0.91	-	-	-----	-	4.79	-----	19.44	-	90.5
									35.1			1.56			
			45						313			1.26			
				24.4	-	0.8	-	-	-----	-	6.11	-----	12.13	-	61.6
									16.3			1.86			
	-	262403 14-35 $м^2$	1,2,4,7,						378			1.76			
			8,34	24.1	-	0.73	-	-	-----	-	4.48	-----	13.5	-	63.9
									19.7			1.39			
			3,5,6,11,						378			1.76			
			12,13,14,	24.1	-	0.73	-	-	-----	-	4.76	-----	13.55	-	64.3
			40						19.7			1.46			
			9,31,32,						378			1.76			
			33,35АБ	24.1	-	0.73	-	-	-----	-	4.08	-----	13.49	-	63.4
									19.7			1.3			

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	24.1	-	0.73	-	-	378 ----- 19.7	-	3.74	1.76 ----- 1.25	13.48	-	63
			15,16	24.1	-	0.73	-	-	378 ----- 19.7	-	5.16	1.76 ----- 1.58	13.53	-	64.8
			24С	28.3	-	0.83	-	-	378 ----- 20	-	5.16	2.01 ----- 1.81	21.6	-	77.7
			17,19,20	24.1	-	0.73	-	-	378 ----- 19.7	-	5.61	1.76 ----- 1.71	13.55	-	65.4
			21С,25С2, 27С	28.3	-	0.83	-	-	378 ----- 20	-	5.61	2.01 ----- 1.95	21.61	-	78.3
			18	24.1	-	0.73	-	-	378 ----- 19.7	-	6.12	1.76 ----- 1.94	13.51	-	66.1
			29С	28.3	-	0.83	-	-	378 ----- 46.1	-	6.12	2.01 ----- 2.21	21.44	-	105
			30С1	28.3	-	0.83	-	-	378 ----- 42.3	-	6.12	2.01 ----- 2.21	21.24	-	101
			23С1-С8, 25С1	28.3	-	0.83	-	-	378 ----- 20	-	5.84	2.01 ----- 2.09	21.64	-	78.7
			26С1	28.3	-	0.83	-	-	378 ----- 29.5	-	7.31	2.01 ----- 2.59	21.57	-	90.1
			26С2	28.3	-	0.83	-	-	378 ----- 29.5	-	7.31	2.01 ----- 2.59	21.57	-	90.1
			28С1	28.3	-	0.83	-	-	378 ----- 41.2	-	7.43	2.01 ----- 2.67	21.57	-	102
			28С2	28.3	-	0.83	-	-	378 ----- 41.2	-	7.43	2.01 ----- 2.67	21.57	-	102
			30С2	28.3	-	0.83	-	-	378 ----- 42.3	-	5.78	2.01 ----- 2 17	21.62	-	101
			45	24.1	-	0.73	-	-	378 ----- 19.7	-	7.37	1.76 ----- 2.6	13.5	-	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
–	262500	КОМБАЙНЫ ПРОХОДЧЕСКИЕ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК СЕЧЕНИЕМ 4,7–15 м^2	1,2,4,7, 8,34	3.8	–	1.02	–	–	85 ----- 4.42	–	1.01	0.29 ----- 0.23	2.82	–	13.3
			3,5,6.11, 12,13.14, 40	3.8	–	1.02	–	–	85 ----- 4.42	–	1.08	0.29 ----- 0 24	2.84	–	13.4
			9,31,32, 33,35АБ	3.8	–	1.02	–	–	85 ----- 4.42	–	0.92	0.29 ----- 0.22	2.82	–	13.2
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	3.8	–	1.02	–	–	85 ----- 4.42	–	0.85	0.29 ----- 0.21	2.8	–	13.1
			15,16	3.8	–	1.02	–	–	85 ----- 4.42	–	1.16	0.29 ----- 0.26	2.84	–	13.5
			24С	4.46	–	1.16	–	–	85 ----- 4.5	–	1.16	0.33 ----- 0.3	4.52	–	16.1
			17,19,20	3.8	–	1.02	–	–	85 ----- 4 42	–	1.27	0.29 ----- 0 28	2.81	–	13.6
			21С,25С2, 27С	4.46	–	1.16	–	–	85 ----- 4.5	–	1.27	0.33 ----- 0.32	4.59	–	16.3
			18	3.8	–	1.02	–	–	85 ----- 4.42	–	1.38	0.29 ----- 0.32	2.86	–	13.8
			29С	4.46	–	1.16	–	–	85 ----- 10.4	–	1.38	0.33 ----- 0.36	4.54	–	22.3
			30С1	4.46	–	1.16	–	–	85 ----- 9.52	–	1.38	0.33 ----- 0.36	4.52	–	21.4
			23С1–С8, 25С1	4.46	–	1.16	–	–	85 ----- 4.5	–	1.32	0.33 ----- 0.34	4.52	–	16.3
			26С1	4.46	–	1 16	–	–	85 ----- 6.63	–	1.65	0.33 ----- 0.43	4.57	–	18.9

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С2	4.46	-	1.16	-	-	85 / 6.63	-	1.65	0.33 / 0.43	4.57	-	18.9
			28С1	4.46	-	1.16	-	-	85 / 9.27	-	1.68	0.33 / 0.44	4.59	-	21.6
			28С2	4.46	-	1.16	-	-	85 / 9.27	-	1.68	0.33 / 0.44	4.59	-	21.6
			30С2	4.46	-	1.16	-	-	85 / 9.52	-	1.31	0.33 / 0.36	4.59	-	21.4
			45	3.8	-	1.02	-	-	85 / 4.42	-	1.66	0.29 / 0.43	2.87	-	14.2
-	262600	КОМБАЙНЫ ДЛЯ ПРОХОДКИ ВОССТАЮЩИХ ВЫРАБОТОК (2 КВ)	1,2,4,7, 8,34	17.3	-	0.55	-	-	112 / 5.82	-	1.33	0.72 / 0.57	10.73	-	36.3
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	17.3	-	0.55	-	-	112 / 5.82	-	1.41	0.72 / 0.57	10.75	-	36.4
			9,31,32, 33,35АБ	17.3	-	0.55	-	-	112 / 5.82	-	1.21	0.72 / 0.53	10.59	-	36
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	17.3	-	0.55	-	-	112 / 5.82	-	1.11	0.72 / 0.51	10.61	-	35.9
			15,16	17.3	-	0.55	-	-	112 / 5.82	-	1.53	0.72 / 0.65	10.75	-	36.6
			24С	20.3	-	0.63	-	-	112 / 5.94	-	1.53	0.82 / 0.74	17.06	-	46.2
			17,19,20	17.3	-	0.55	-	-	112 / 5.82	-	1.66	0.72 / 0.7	10.67	-	36.7
			21С,25С2, 27С	20.3	-	0.63	-	-	112 / 5.94	-	1.66	0.82 / 0.8	17.07	-	46.4
			18	17.3	-	0.55	-	-	112 / 5.82	-	1.81	0.72 / 0.79	10.73	-	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			29С	20.3	-	0.63	-	-	112 ----- 13.7	-	1.81	0.82 ----- 0.9	17.06	-	54.4
			30С1	20.3	-	0.63	-	-	112 ----- 12.5	-	1.81	0.82 ----- 0.9	17.06	-	53.2
			23С1-С8, 25С1	20.3	-	0.63	-	-	112 ----- 5.94	-	1 73	0.82 ----- 0.85	17.15	-	46.6
			26С1	20.3	-	0.63	-	-	112 ----- 8.74	-	2.17	0.82 ----- 1.06	17	-	49.9
			26С2	20.3	-	0.63	-	-	112 ----- 8.74	-	2.17	0.82 ----- 1.06	17	-	49.9
			28С1	20.3	-	0.63	-	-	112 ----- 12.2	-	2.2	0.82 ----- 1.09	17.08	-	53.5
			28С2	20.3	-	0.63	-	-	112 ----- 12.2	-	2.2	0.82 ----- 1.09	17.08	-	53.5
			30С2	20.3	-	0.63	-	-	112 ----- 12.5	-	1.71	0 82 ----- 0.89	17.07	-	53.1
			45	17.3	-	0.55	-	-	112 ----- 5.82	-	2.18	0.72 ----- 1.07	10.68	-	37.6
-	262700	КОМПЛЕКСЫ ПРОХОДЧЕСКИЕ ЩИТОВЫЕ (ЩПК-3,5)	1,2,4,7, 8,34	10.5	-	0.39	-	-	62 ----- 3.22	-	0.74	0.86 ----- 0.68	5.17	-	20.7
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	10.5	-	0.39	-	-	62 ----- 3.22	-	0.78	0.86 ----- 0.71	5.2	-	20.8
			9,31,32, 33,35АБ	10.5	-	0.39	-	-	62 ----- 3.22	-	0.67	0.86 ----- 0.64	5.18	-	20.6
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	10.5	-	0.39	-	-	62 ----- 3.22	-	0.61	0.86 ----- 0.61	5.17	-	20.5
			15,16	10.5	-	0.39	-	-	62 ----- 3.22	-	0.85	0.86 ----- 0.77	5.17	-	20.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			24С	11.2	-	0.44	-	-	62 / 3.29	-	0.85	0.9 / 0.81	7.51	-	24.1
			17,19,20	10.5	-	0.39	-	-	62 / 3.22	-	0 92	0.86 / 0.83	5.14	-	21
			21С,25С2, 27С	11.2	-	0.44	-	-	62 / 3.29	-	0.92	0.9 / 0.87	7.58	-	24.3
			18	10.5	-	0.39	-	-	62 / 3.22	-	1	0.86 / 0.95	5.14	-	21.2
			29С	11.2	-	0.44	-	-	62 / 7.56	-	1	0.9 / 0.99	7.51	-	28,7
			30С1	11.2	-	0 44	-	-	62 / 6 94	-	1	0.9 / 0.99	7.53	-	28,1
			23С1-С8, 25С1	11.2	-	0.44	-	-	62 / 3.29	-	0.96	0.9 / 0.94	7.57	-	24.4
			26С1	11,2	-	0.44	-	-	62 / 4.84	-	1.2	0.9 / 1.16	7.56	-	26.4
			26С2	11.2	-	0.44	-	-	62 / 4.84	-	1.2	0.9 / 1.16	7.56	-	26.4
			28С1	11.2	-	0.44	-	-	62 / 6.76	-	1.22	0.9 / 1.2	7.58	-	28.4
			28С2	11.2	-	0 44	-	-	62 / 6.76	-	1.22	0.9 / 1.2	7.58	-	28.4
			30С2	11.2	-	0.44	-	-	62 / 6.94	-	0.95	0.9 / 0.97	7.5	-	28
			45	10.5	-	0.39	-	-	62 / 3.22	-	1.21	0.86 / 1.27	5.21	-	21.8
		ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВЫРАБОТОК:													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	262800	КОМПЛЕКСЫ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫЕ ДЛЯ УКЛАДКИ БЕТОННОЙ СМЕСИ ЗА ОПАЛУБКУ	1,2,4,7,8,34	1.25	-	0.16	-	-	-	1043 / 12.5	0.82	0.14 / 0.11	1.46	-	16.3
			3,5,6,11,12,13,14,40	1.25	-	0.16	-	-	-	1043 / 12.5	0.87	0.14 / 0.12	1.4	-	16.3
			9,31,32,33,35АБ	1.25	-	0.16	-	-	-	1043 / 12.5	0.75	0.14 / 0.1	1.44	-	16.2
			10, 35ВГ,36,37,38,39,41,42,43,44	1.25	-	0.16	-	-	-	1043 / 12.5	0.69	0.14 / 0.1	1.4	-	16.1
			15,16	1.25	-	0.16	-	-	-	1043 / 12.5	0.95	0.14 / 0.13	14.1	-	16.4
			24С	1.6	-	0.18	-	-	-	1043 / 25	0.95	0.18 / 0.16	2.51	-	30.4
			17,19,20	1.25	-	0.16	-	-	-	1043 / 12.5	1.03	0.14 / 0.14	1.42	-	16.5
			21С,25С2,27С	1.6	-	0.18	-	-	-	1043 / 25	1.03	0.18 / 0.18	2.51	-	30.5
			18	1.25	-	0.16	-	-	-	1043 / 12.5	1.12	0.14 / 0.15	1.42	-	16.6
			29С	1.6	-	0.18	-	-	-	1043 / 41.7	1.12	0.18 / 0.2	2.5	-	47.3
			30С1	1.6	-	0.18	-	-	-	1043 / 36.5	1.12	0.18 / 0.2	2.5	-	42.1
			23С1-С8,25С1	1 6	-	0.18	-	-	-	1043 / 25	1.07	0.18 / 0.19	2.46	-	30.5
			26С1	1.6	-	0.18	-	-	-	1043 / 32.3	1.34	0.18 / 0.23	2.45	-	38.1
			26С2	1.6	-	0.18	-	-	-	1043 / 32.3	1.34	0.18 / 0.23	2.45	-	38.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С1	1.6	-	0.18	-	-	-	1043 ----- 36.5	1.36	0.18 ----- 0.24	2.52	-	42.4
			28С2	1.6	-	0.18	-	-	-	1043 ----- 36.5	1.36	0.18 ----- 0.24	2.52	-	42.4
			30С2	1.6	-	0.18	-	-	-	1043 ----- 36.5	1.06	0.18 ----- 0.19	2.47	-	42
			45	1. 25	-	0.16	-	-	-	1043 ----- 12.5	1 35	0.14 ----- 0.21	1.43	-	16.9
-	262900	МАШИНЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ БЕТОННОЙ КРЕПИ МЕТОДОМ НАБРЫЗГ-БЕТОНА НА ПОВЕРХНОСТЬ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК И УКЛАДКИ БЕТОНА ЗА ОПАЛУБКУ	1,2,4,7, 8,34	1.5	-	0.26	-	-	22 ----- 1.14	50 ----- 0.6	0.35	0.79 ----- 0.62	1.69	-	6.16
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.5	-	0 26	-	-	22 ----- 1.14	50 ----- 0.6	0 37	0.79 ----- 0.66	1 69	-	6.22
			9,31,32, 33,35АБ	1.5	-	0.26	-	-	22 ----- 1.14	50 ----- 0 6	0.32	0.79 ----- 0.59	1.69	-	6.1
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1. 5	-	0. 26	-	-	22 ----- 1.14	50 ----- 0.6	0 .29	0.79 ----- 0.56	1.69	-	6.04
			15,16	1.5	-	0.26	-	-	22 ----- 1.14	50 ----- 0.6	0.4	0.79 ----- 0.71	1.69	-	6.3
			24С	2.58	-	0.29	-	-	22 ----- 1.17	50 ----- 1.2	0.4	1.33 ----- 1.2	3.96	-	10.8
			17,19,20	1.5	-	0.26	-	-	22 ----- 1.14	50 ----- 0.6	0.44	0.79 ----- 0.77	1.69	-	6.4
			21С,25С2, 27С	2.58	-	0.29	-	-	22 ----- 1.17	50 ----- 1.2	0.44	1.33 ----- 1. 29	3.93	-	10.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			18	1.5	-	0.26	-	-	22 ----- 1.14	50 ----- 0.6	0.48	0.79 ----- 0.87	1.69	-	6.54
			29С	2.58	-	0.29	-	-	22 ----- 2.68	50 ----- 2	0.48	1.33 ----- 1.46	4.01	-	13.5
			30С1	2.58	-	0.29	-	-	22 ----- 2.46	50 ----- 1.75	0.48	1.33 ----- 1.46	3.98	-	13
			23С1-С8, 25С1	2.58	-	0.29	-	-	22 ----- 1.17	50 ----- 1.2	0 45	1.33 ----- 1.38	3.93	-	11
			26С1	2.58	-	0.29	-	-	22 ----- 1.72	50 ----- 1.55	0 57	1.33 ----- 1.72	3.97	-	12.4
			26С2	2.58	-	0.29	-	-	22 ----- 1.72	50 ----- 1.55	0.57	1.33 ----- 1.72	3.97	-	12.4
			28С1	2.58	-	0.29	-	-	22 ----- 2.4	50 ----- 1.75	0.58	1.33 ----- 1.77	3.93	-	13.3
			28С2	2.58	-	0.29	-	-	22 ----- 2.4	50 ----- 1.75	0.58	1.33 ----- 1.77	3.93	-	13.3
			30С2	2.58	-	0.29	-	-	22 ----- 2.46	50 ----- 1 75	0.45	1 33 ----- 1.44	3.93	-	12.9
			45	1.5	-	0.26	-	-	22 ----- 1.14	50 ----- 0.6	0.57	0.79 ----- 1.17	1.69	-	6.93
-	263000	ПНЕВМОБЕТОНОМАШИНЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ НАБРЫЗГБЕТОННОЙ КРЕПИ ДЛЯ УКЛАДКИ БЕТОННОЙ СМЕСИ ЗА ОПАЛУБКУ И ТАМПОНАЖА ЗАКРЕПНОГО ПРОСТРАНСТВА	1,2,4,7, 8,34	1.56	-	0.07	-	-	-	14 ----- 0.17	0.01	-	1.78	-	3.59
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.56	-	0.07	-	-	-	14 ----- 0.17	0.01	-	1.78	-	3.59
			9,31,32, 33,35АБ	1.56	-	0.07	-	-	-	14 ----- 0.17	0.01	-	1.78	-	3.59
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.56	-	0.07	-	-	-	14 ----- 0.17	0.01	-	1.78	-	3.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			15,16	1.56	-	0.07	-	-	-	14 ----- 0.17	0.01	-	1.78	-	3.59
			24С	2.69	-	0.08	-	-	-	14 ----- 0.34	0.01	-	4.18	-	7.3
			17,19,20	1.56	-	0.07	-	-	-	14 ----- 0.17	0.01	-	1.78	-	3.59
			21С,25С2, 27С	2.69	-	0.08	-	-	-	14 ----- 0.34	0.01	-	4.18	-	7.3
			18	1.56	-	0.07	-	-	-	14 ----- 0.17	0.01	-	1.78	-	3.59
			29С	2.69	-	0.08	-	-	-	14 ----- 0.56	0.01	-	4.18	-	7 52
			30С1	2.69	-	0.08	-	-	-	14 ----- 0.49	0.01	-	4.18	-	7.45
			23С1-С8, 25С1	2.69	-	0.08	-	-	-	14 ----- 0.34	0.01	-	4.18	-	7.3
			26С1	2.69	-	0.08	-	-	-	14 ----- 0.43	0.01	-	4.18	-	7.39
			26С2	2.69	-	0.08	-	-	-	14 ----- 0.43	0.01	-	4.18	-	7.39
			28С1	2.69	-	0.08	-	-	-	14 ----- 0.49	0.01	-	4.18	-	7.45
			28С2	2.69	-	0.08	-	-	-	14 ----- 0.49	0.01	-	4.18	-	7.45
			30С2	2.69	-	0.08	-	-	-	14 ----- 0.49	0.01	-	4.18	-	7.45
			45	1.56	-	0.07	-	-	-	14 ----- 0.17	0.01	-	1.78	-	3.59
-	263100	НАСОСЫ ДЛЯ ТАМПОНАЖА ЗАКРЕПНОГО ПРОСТРАНСТВА, ПО-	1,2,4,7, 8,34	0.68	-	0.21	-	-	30 ----- 1.56	-	0.47	-	0.72	-	3.64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		ДАЧА 32 $м^3/ч$, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ 4 МПА													
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.68	-	0.21	-	-	30 ----- 1.56	-	0.5	-	0.72	-	3.67
			9,31,32, 33,35АБ	0.68	-	0.21	-	-	30 ----- 1.56	-	0.43	-	0.72	-	3.6
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.68	-	0.21	-	-	30 ----- 1.56	-	0.4	-	0.72	-	3.57
			15,16	0.68	-	0.21	-	-	30 ----- 1.56	-	0.55	-	0.72	-	3.72
			24С	1.18	-	0.23	-	-	30 ----- 1.59	-	0.55	-	1.68	-	5.23
			17,19,20	0.68	-	0.21	-	-	30 ----- 1.56	-	0.59	-	0.72	-	3.76
			21С,25С2, 27С	1.18	-	0.23	-	-	30 ----- 1.59	-	0.59	-	1.68	-	5.27
			18	0.68	-	0.21	-	-	30 ----- 1.56	-	0.65	-	0.72	-	3.82
			29С	1.18	-	0.23	-	-	30 ----- 3.66	-	0.65	-	1.68	-	7.4
			30С1	1.18	-	0.23	-	-	30 ----- 3.36	-	0.65	-	1.68	-	7.1
			23С1-С8, 25С1	1.18	-	0.23	-	-	30 ----- 1.59	-	0.62	-	1.68	-	5.3
			26С1	1.18	-	0.23	-	-	30 ----- 2.34	-	0.77	-	1.68	-	6.2
			26С2	1.18	-	0.23	-	-	30 ----- 2.34	-	0.77	-	1.68	-	6.2
			28С1	1.18	-	0.23	-	-	30 ----- 3.27	-	0.79	-	1.68	-	7.15
			28С2	1.18	-	0.23	-	-	30 ----- 3.27	-	0.79	-	1.68	-	7.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С2	1.18	-	0.23	-	-	30 / 3·36	-	0.61	-	1.68	-	7.06
			45	0.68	-	0.21	-	-	30 / 1.56	-	0.78	-	0.72	-	3.95
		КРАНЫ ШАХТНЫЕ (ТЮБИНГО-УКЛАДЧИКИ):													
-	263201	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1,2,4,7, 8,34	7.08	-	0.17	-	-	5 / 0.26	-	0.08	0.52 / 0.41	7.1	-	15.1
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	7.08	-	0.17	-	-	5 / 0.26	-	0.08	0.52 / 0.43	7.18	-	15.2
			9,31,32, 33,35АБ	7.08	-	0.17	-	-	5 / 0.26	-	0.07	0.52 / 0.39	7.13	-	15.1
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	7.08	-	0.17	-	-	5 / 0.26	-	0.07	0.52 / 0.37	7.15	-	15.1
			15,16	7.08	-	0.17	-	-	5 / 0.26	-	0.09	0.52 / 0.47	7.13	-	15.2
			24С	9.07	-	0.19	-	-	5 / 0.27	-	0.09	0.65 / 0.59	12.39	-	22.6
			17,19,20	7.08	-	0.17	-	-	5 / 0.26	-	0.1	0.52 / 0.5	7.19	-	15.3
			21С,25С2, 27С	9.07	-	0.19	-	-	5 / 0.27	-	0.1	0.65 / 0.63	12.44	-	22.7
			18	7.08	-	0.17	-	-	5 / 0.26	-	0.11	0.52 / 0.57	7.11	-	15.3
			29С	9.07	-	0.19	-	-	5 / 0.61	-	0.11	0.65 / 0.72	12.5	-	23.2
			30С1	9.07	-	0.19	-	-	5 / 0.56	-	0.11	0.65 / 0.72	12.45	-	23.1
			23С1-С8, 25С1	9.07	-	0.19	-	-	5 / 0.27	-	0.1	0.65 / 0.68	12.39	-	22.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1	9.07	-	0.19	-	-	5 / 0.39	-	0.13	0.65 / 0.84	12.38	-	23
			26С2	9.07	-	0.19	-	-	5 / 0.39	-	0.13	0.65 / 0.84	12.38	-	23
			28С1	9.07	-	0.19	-	-	5 / 0.55	-	0.13	0.65 / 0.87	12.39	-	23.2
			28С2	9.07	-	0.19	-	-	5 / 0.55	-	0.13	0.65 / 0.87	12.39	-	23.2
			30С2	9.07	-	0.19	-	-	5 / 0 56	-	0.1	0.65 / 0.7	12.38	-	23
			45	7.08	-	0.17	-	-	5 / 0.26	-	0.13	0.52 / 0.77	7.19	-	15.6
-	263202	ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	1,2,4,7, 8,34	7.02	-	0.12	-	-	-	746 / 8.95	0.59	0.52 / 0.41	7.11	-	24.2
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	7.02	-	0.12	-	-	-	746 / 8.95	0.63	0.52 / 0.43	7.05	-	24.2
			9,31,32, 33,35Аь	7.02	-	0.12	-	-	-	746 / 8.95	0.54	0.52 / 0.39	7.08	-	24.1
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	7.02	-	0.12	-	-	-	746 / 8.95	0.5	0.52 / 0.37	7.04	-	24
			15,16	7.02	-	0.12	-	-	-	746 / 8.95	0.68	0.52 / 0.47	7.06	-	24.3
			24С	8.99	-	0.14	-	-	-	746 / 17.9	0.68	0.65 / 0.59	12.3	-	40.6
			17,19,20	7.02	-	0.12	-	-	-	746 / 8.95	0.74	0.52 / 0.5	7.07	-	24.4
			21С,25С2, 27С	8.99	-	0.14	-	-	-	746 / 17 9	0.74	0.65 / 0.63	12.3	-	40.7
			18	7.02	-	0.12	-	-	-	746 / 8.95	0.81	0.52 / 0.57	7.13	-	24.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			29С	8.99	-	0.14	-	-	-	746 ----- 29.8	0.81	0.65 ----- 0.72	12.44	-	52.9
			30С1	8.99	-	0.14	-	-	-	746 ----- 26.1	0.81	0.65 ----- 0.72	12.44	-	49.2
			23С1-С8, 25С1	8.99	-	0.14	-	-	-	746 ----- 17.9	0.77	0.65 ----- 0.68	12.42	-	40.9
			26С1	8.99	-	0.14	-	-	-	746 ----- 23.1	0.97	0.65 ----- 0.84	12.26	-	46.3
			26С2	8.99	-	0.14	-	-	-	746 ----- 23.1	0.97	0.65 ----- 0.84	12.26	-	46.3
			28С1	8.99	-	0.14	-	-	-	746 ----- 26.1	0.98	0.65 ----- 0.87	12.42	-	49.5
			28С2	8.99	-	0.14	-	-	-	746 ----- 26.1	0.98	0.65 ----- 0.87	12.42	-	49.5
			30С2	8.99	-	0.14	-	-	-	796 ----- 26.1	0.77	0.65 ----- 0.7	12.3	-	49
			45	7.02	-	0.12	-	-	-	746 ----- 8.95	0.98	0.52 ----- 0.77	7.06	-	24.9
-	263300	ТЮБИНГОУКЛАДЧИКИ (ТУ-3)	1,2,4,7, 8,34	3.53	-	0.15	-	-	11 ----- 0.57	-	0.17	0.52 ----- 0.41	4.01	-	8.84
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	3.53	-	0.15	-	-	11 ----- 0.57	-	0.19	0.52 ----- 0.43	4.01	-	8.88
			9,31,32, 33,35АБ	3.53	-	0.15	-	-	11 ----- 0.57	-	0.16	0.52 ----- 0.39	4.01	-	8.81
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	3.53	-	0.15	-	-	11 ----- 0.57	-	0.15	0.52 ----- 0.37	4.01	-	8.78
			15,16	3.53	-	0.15	-	-	11 ----- 0.57	-	0.2	0.52 ----- 0.47	4.01	-	8.93
			24С	4.52	-	0.17	-	-	11 ----- 0.58	-	0.2	0.65 ----- 0 59	7.04	-	13.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			17,19,20	3.53	-	0.15	-	-	11 ----- 0.57	-	0.22	0 52 ----- 0.5	4.01	-	8.98
			21C,25C2, 27C	4.52	-	0.17	-	-	11 ----- 0.58	-	0.22	0.65 ----- 0.63	6.98	-	13.1
			18	3.53	-	0.15	-	-	11 ----- 0.57	-	0.24	0.52 ----- 0.57	4.01	-	9.07
			29C	4.52	-	0.17	-	-	11 ----- 1.34	-	0.24	0 65 ----- 0.72	7 01	-	14
			30C1	4.52	-	0 17	-	-	11 ----- 1.23	-	0 24	0.65 ----- 0.72	7.02	-	13.9
			23C1-C8 25C1	4.52	-	0.17	-	-	11 ----- 0.58	-	0.23	0.65 ----- 0.68	7.02	-	13.2
			26C1	4.52	-	0.17	-	-	11 ----- 0.86	-	0.29	0.65 ----- 0.84	7.02	-	13.7
			26C2	4.52	-	0.17	-	-	11 ----- 0.86	-	0 29	0.65 ----- 0.84	7.02	-	13.7
			28C1	4.52	-	0.17	-	-	11 ----- 1.2	-	0.29	0.65 ----- 0.87	7.05	-	14.1
			28C2	4.52	-	0.17	-	-	11 ----- 1.2	-	0.29	0.65 ----- 0.87	7.05	-	14.1
			30C2	4.52	-	0.17	-	-	11 ----- 1.23	-	0.22	0.65 ----- 0.7	6.96	-	13.8
			45	3.53	-	0.15	-	-	11 ----- 0.57	-	0.29	0.52 ----- 0 77	4.01	-	9.32
		ВАГОНЕТКИ ШАХТНЫЕ:													
-	263401 1 м^3		1,2,4,7, 8,34	0.06	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.1	-	0.18
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.06	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.1	-	0.18

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			9,31,32, 33,35АБ	0.06	–	–	–	–	–	–	0.01	–	0.1	–	0.17
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.06	–	–	–	–	–	–	0.01	–	0.1	–	0.17
			15,16	0.06	–	–	–	–	–	–	0.02	–	0.1	–	0.18
			24С	0.08	–	–	–	–	–	–	0.02	–	0,17	–	0.27
			17,19,20	0.06	–	–	–	–	–	–	0.02	–	0.1	–	0.18
			21С,25С2, 27С	0.08	–	–	–	–	–	–	0.02	–	0.17	–	0.27
			18	0.06	–	–	–	–	–	–	0.02	–	0.1	–	0.18
			29С	0 08	–	–	–	–	–	–	0.02	–	0.17	–	0.27
			30С1	0.08	–	–	–	–	–	–	0.02	–	0.17	–	0.27
			23С1-С8, 25С1	0.08	–	–	–	–	–	–	0.02	–	0.17	–	0.27
			26С1	0.08	–	–	–	–	–	–	0.03	–	0.17	–	0.28
			26С2	0,08	–	–	–	–	–	–	0.03	–	0.17	–	0.28
			28С1	0.08	–	–	–	–	–	–	0.03	–	0.17	–	0.28
			28С2	0.08	–	–	–	–	–	–	0.03	–	0.17	–	0.28
			30С2	0,08	–	–	–	–	–	–	0.02	–	0.17	–	0.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			45	0.06	-	-	-	-	-	-	0.03	-	0.1	-	0.19
-		263402 2,5 м^3	1,2,4,7, 8,34	0.12	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.1	-	0.24
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.12	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.1	-	0.24
			9,31,32, 33,35АБ	0.12	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.1	-	0.23
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44.	0.12	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.1	-	0.23
			15,16	0.12	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.1	-	0.24
			24С	0.16	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.17	-	0.35
			17,19,20	0.12	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.1	-	0.24
			21С,25С2, 27С	0.16	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.17	-	0.35
			18	0 12	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.1	-	0.24
			29С	0.16	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.17	-	0.35
			30С1	0.16	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.17	-	0.35
			23С1-С8, 25С1	0.16	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.17	-	0.35
			26С1	0.16	-	-	-	-	-	-	0.03	-	0.17	-	0.36
			26С2	0.16	-	-	-	-	-	-	0.03	-	0.17	-	0.36

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С1	0.16	-	-	-	-	-	-	0.03	-	0.17	-	0.36
			28С2	0.16	-	-	-	-	-	-	0.03	-	0.17	-	0.36
			30С2	0.16	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.17	-	0.35
			45	0.12	-	-	-	-	-	-	0.03	-	0.1	-	0.25
-	263403	3,3 $м^3$	1,2,4,7, 8,34	0.15	-	-	-	-	-	-	0 02	-	0.11	-	0.28
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.15	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.11	-	0.28
			9,31,32, 33,35АБ	0.15	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.11	-	0.27
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.15	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.11	-	0.27
			15,16	0.15	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.11	-	0.28
			24С	0.2	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.19	-	0.41
			17,19,20	0.15	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.11	-	0.28
			21С,25С2, 27С	0.2	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.19	-	0.41
			18	0.15	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.11	-	0.28
			29С	0.2	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.19	-	0.41
			30С1	0.2	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.19	-	0.41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			23С1-С8, 25С1	0.2	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.19	-	0.41
			26С1	0.2	-	-	-	-	-	-	0.03	-	0.19	-	0.42
			26С2	0.2	-	-	-	-	-	-	0.03	-	0.19	-	0.42
			28С1	0.2	-	-	-	-	-	-	0.03	-	0.19	-	0.42
			28С2	0.2	-	-	-	-	-	-	0.03	-	0.19	-	0.42
			30С2	0.2	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.19	-	0.41
			45	0.15	-	-	-	-	-	-	0.03	-	0.11	-	0.29
	263500	ЛЕБЕДКИ ШАХТНЫЕ МАНЕВРОВЫЕ ДЛЯ ОТКАТКИ ВАГОНЕТОК ДО ПЕРВОЙ РАЗМИНОВКИ	1,2,4,7, 8,34	0.31	-	0.19	-	-	5 ----- 0.26	-	0.09	-	0.45	-	1.3
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.31	-	0.19	-	-	5 ----- 0.26	-	0.09	-	0.45	-	1.3
			9,31,32, 33,35АБ	0.31	-	0.19	-	-	5 ----- 0.26	-	0.08	-	0.45	-	1.29
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.31	-	0.19	-	-	5 ----- 0.26	-	0.07	-	0.45	-	1.28
			15,16	0.31	-	0.19	-	-	5 ----- 0.26	-	0.1	-	0.45	-	1.31
			24С	0.4	-	0.21	-	-	5 ----- 0.27	-	0.1	-	0.79	-	1.77
			17,19,20	0.31	-	0 19	-	-	5 ----- 0.26	-	0.11	-	0.45	-	1.32

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2 27С	0.4	-	0.21	-	-	5 / 0.27	-	0.11	-	0.79	-	1.78
			18	0.31	-	0.19	-	-	5 / 0.26	-	0.12	-	0.45	-	1.33
			29С	0.4	-	0.21	-	-	5 / 0.61	-	0.12	-	0.79	-	2.13
			30С1	0.4	-	0.21	-	-	5 / 0.56	-	0.12	-	0.79	-	2.01
			23С1-С8, 25С1	0.4	-	0.21	-	-	5 / 0.27	-	0.11	-	0.79	-	1.78
			26С1	0,4	-	0.21	-	-	5 / 0.39	-	0.14	-	0.79	-	1.93
			26С2	0.4	-	0.21	-	-	5 / 0.39	-	0.14	-	0.79	-	1.93
			28С1	0.4	-	0.21	-	-	5 / 0.55	-	0.14	-	0.79	-	2.09
			28С2	0.4	-	0.21	-	-	5 / 0.55	-	0.14	-	0.79	-	2.09
			30С2	0.4	-	0.21	-	-	5 / 0.56	-	0.11	-	0.79	-	2.07
			45	0.31	-	0.19	-	-	5 / 0.26	-	0.14	-	0.45	-	1.35

КОД ОКП	КОД ОТРАСЛЕВОЙ	НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ	ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ (АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ НА ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ), РУБ.	ПЕРЕМЕННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ: НА ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ, ЧЕЛ.-Ч / РУБ.	НА ЗАМЕНУ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ, РУБ.	НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ: БЕНЗИН, КГ / РУБ.	ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, КГ / РУБ.	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, КВТ·Ч / РУБ.	СЖАТЫЙ ВОЗДУХ, $м^3$ / РУБ.	НА СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РУБ.	НА ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ ЖИДКОСТЬ, КГ / РУБ.	НА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РУБ.	ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕБАЗИРОВКУ, РУБ.	СМЕТНАЯ РАСЦЕНКА, РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ, ТРУБОБУРЫ, НАСОСЫ ГРЯЗЕВЫЕ, КОМПЛЕКСЫ ГЛИНОРАСТВОРНЫЕ, УЗЛЫ ТАМПОНАЖНЫЕ														
		УСТАНОВКИ РОТОРНОГО БУРЕНИЯ ДЛЯ ЗАМОРАЖИВАЮЩИХ СКВАЖИН ГЛУБИНОЙ:														
-	270101	ДО 100 М	1,2,4,7,8,34	0.52	-	0.31	-	-	17 / 0.88	-	0.09	-	0.74	-	2.54
			3,5,6,11,12,13,14,40	0.52	-	0.31	-	-	17 / 0.88	-	0.09	-	0.74	-	2.54
			9,31,32,33,35АБ	0.52	-	0.31	-	-	17 / 0.88	-	0.09	-	0.74	-	2.54
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.52	-	0.31	-	-	17 / 0.88	-	0.1	-	0.74	-	2.55
			15,16	0.52	-	0.31	-	-	17 / 0.88	-	0.1	-	0.74	-	2.55
			24С	0.61	-	0.31	-	-	17 / 0.9	-	0.13	-	1.22	-	3.17

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			17,19,20	0.52	-	0.31	-	-	17 ----- 0.88	-	0.1	-	0.74	-	2.55
			21C,25C2, 27C	0.61	-	0.31	-	-	17 ----- 0.9	-	0.13	-	1.22	-	3.17
			18	0.52	-	0.31	-	-	17 ----- 0.88	-	0.13	-	0.74	-	2.58
			29C	0.61	-	0.31	-	-	17 ----- 2.07	-	0.15	-	1.22	-	4.36
			30C1	0.61	-	0.31	-	-	17 ----- 1.9	-	0.15	-	1.22	-	4.19
			23C1-C8, 25C1	0.61	-	0.31	-	-	17 ----- 0.9	-	0.14	-	1.22	-	3.18
			26C1	0.61	-	0.31	-	-	17 ----- 1.33	-	0.16	-	1.22	-	3.63
			26C2	0.61	-	0.31	-	-	17 ----- 1.33	-	0.16	-	1.22	-	3.63
			28C1	0.61	-	0.31	-	-	17 ----- 1.85	-	0.17	-	1.22	-	4.16
			28C2	0.61	-	0.31	-	-	17 ----- 1.85	-	0.17	-	1.22	-	4.16
			30C2	0.61	-	0.31	-	-	17 ----- 1.9	-	0.16	-	1.22	-	4.2
			45	0.52	-	0.31	-	-	17 ----- 0.88	-	0.21	-	0.74	-	2.66
3662317001	270102	ДО 350 М	1,2,4,7, 8,34	3.81	-	0.33	-	-	50 ----- 2.6	-	0.09	-	2.89	-	9.72
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	3.81	-	0.33	-	-	50 ----- 2.6	-	0.09	-	2.89	-	9.72
			9,31,32, 33,35АБ	3.81	-	0.33	-	-	50 ----- 2.6	-	0.09	-	2.89	-	9.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	3.81	-	0.33	-	-	50 ----- 2.6	-	0.1	-	2.89	-	9.73
			15,16	3.81	-	0.33	-	-	50 ----- 2.6	-	0.1	-	2.89	-	9.73
			24С	4.5	-	0.33	-	-	50 ----- 2.65	-	0.13	-	4.79	-	12.4
			17,19,20	3.81	-	0.33	-	-	50 ----- 2.6	-	0.1	-	2.89	-	9.73
			21С,25С2, 27С	4.5	-	0.33	-	-	50 ----- 2.65	-	0.13	-	4.79	-	12.4
			18	3.81	-	0.33	-	-	50 ----- 2.6	-	0.13	-	2.89	-	9.76
			29С	4.5	-	0.33	-	-	50 ----- 6.1	-	0.15	-	4.82	-	15.9
			30С1	4.5	-	0.33	-	-	50 ----- 5.6	-	0.15	-	4.82	-	15.4
			23С1-С8, 25С1	4.5	-	0.33	-	-	50 ----- 2.65	-	0.14	-	4.78	-	12.4
			26С1	4.5	-	0.33	-	-	50 ----- 3.9	-	0.16	-	4.81	-	13.7
			26С2	4.5	-	0.33	-	-	50 ----- 3.9	-	0.16	-	4.81	-	13.7
			28С1	4.5	-	0.33	-	-	50 ----- 5.45	-	0.17	-	4.75	-	15.2
			28С2	4.5	-	0.33	-	-	50 ----- 5.45	-	0.17	-	4.75	-	15.2
			30С2	4.5	-	0.33	-	-	50 ----- 5.6	-	0.16	-	4.81	-	15.4
			45	3.81	-	0.33	-	-	50 ----- 2.6	-	0.21	-	2.89	-	9.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3662117701	270103	ДО 700 М	1,2,4,7, 8,34	4.64	-	0.45	-	-	129 ----- 6.71	-	0.09	-	3.01	-	14.9
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	4.64	-	0.45	-	-	129 ----- 6.71	-	0.09	-	3.01	-	14.9
			9,31,32, 33,35АБ	4.64	-	0.45	-	-	129 ----- 6.71	-	0.09	-	3.01	-	14.9
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	4.64	-	0.45	-	-	129 ----- 6.71	-	0.1	-	3	-	14.9
			15,16	4.64	-	0.45	-	-	129 ----- 6.71	-	0.1	-	3	-	14.9
			24С	5.48	-	0.45	-	-	129 ----- 6.84	-	0.13	-	5	-	17.9
			17,19,20	4.64	-	0.45	-	-	129 ----- 6.71	-	0.1	-	3	-	14.9
			21С,25С2, 27С	5.48	-	0.45	-	-	129 ----- 6.84	-	0.13	-	5	-	17.9
			18	4.64	-	0.45	-	-	129 ----- 6.71	-	0.13	-	2.97	-	14.9
			29С	5.48	-	0.45	-	-	129 ----- 15.7	-	0.15	-	5.02	-	26.8
			30С1	5.48	-	0.45	-	-	129 ----- 14.4	-	0.15	-	5.02	-	25.5
			23С1-С8, 25С1	5.48	-	0 45	-	-	129 ----- 6 84	-	0.14	-	4.99	-	17.9
			26С1	5 48	-	0 45	-	-	129 ----- 10.1	-	0.16	-	5.01	-	21.2
			26С2	5.48	-	0.45	-	-	129 ----- 10.1	-	0.16	-	5.01	-	21.2
			28С1	5.48	-	0.45	-	-	129 ----- 14.1	-	0.17	-	5	-	25.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С2	5.48	-	0.45	-	-	129 ----- 14.1	-	0.17	-	5	-	25.2
			30С2	5.48	-	0.45	-	-	129 ----- 14.4	-	0.16	-	5.01	-	25.5
			45	4.64	-	0.45	-	-	129 ----- 6.71	-	0.21	-	2.99	-	15
-	270104 ДО 2000 М		1,2,4,7, 8,34	5.56	-	0.43	-	-	68 ----- 3.54	-	0.09	-	3.58	-	13.2
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	5.56	-	0.43	-	-	68 ----- 3.54	-	0.09	-	3.58	-	13.2
			9,31,32, 33,35АБ	5.56	-	0.43	-	-	68 ----- 3.54	-	0.09	-	3.58	-	13.2
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	5.56	-	0.43	-	-	68 ----- 3.54	-	0.1	-	3.57	-	13.2
			15,16	5.56	-	0.43	-	-	68 ----- 3.54	-	0.1	-	3.57	-	13.2
			24С	6.58	-	0.43	-	-	68 ----- 3.6	-	0.13	-	5 86	-	16.6
			17,19,20	5.56	-	0.43	-	-	68 ----- 3.54	-	0.1	-	3.57	-	13.2
			21С,25С2, 27С	6.58	-	0.43	-	-	68 ----- 3.6	-	0.13	-	5.86	-	16.6
			18	5.56	-	0.43	-	-	68 ----- 3.54	-	0.13	-	3.54	-	13.2
			29С	6.58	-	0.43	-	-	68 ----- 8.3	-	0.15	-	5.94	-	21.4
			30С1	6.58	-	0.43	-	-	68 ----- 7.62	-	0.15	-	5.92	-	20.7
			23С1-С8, 25С1	6 58	-	0.43	-	-	68 ----- 3.6	-	0.14	-	5.85	-	16.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1	6.58	-	0.43	-	-	68 ----- 5.3	-	0.16	-	5.93	-	18.4
			26С2	6.58	-	0.43	-	-	68 ----- 5.3	-	0.16	-	5.93	-	18.4
			28С1	6.58	-	0.43	-	-	68 ----- 7.41	-	0.17	-	5.91	-	20.5
			28С2	6.58	-	0.43	-	-	68 ----- 7.41	-	0.17	-	5.91	-	20.5
			30С2	6 58	-	0.43	-	-	68 ----- 7.62	-	0.16	-	5.91	-	20.7
			45	5.56	-	0.43	-	-	68 ----- 3.54	-	0.21	-	3.56	-	13.3
		ТУРБОБУРЫ													
3664134001	270201	ОДНОСЕКЦИОННЫЕ	1,2,4,7, 8,34	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	-	0.33
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	-	0.33
			9,31,32, 33,35АБ	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	-	0.33
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	-	0.33
			15,16	0 18	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	-	0.33
			24С	0.21	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	0.46
			17,19,20	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	-	0.33
			21С,25С2, 27С	0.21	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	0.46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			18	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	-	0.33
			29С	0.21	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	0.46
			30С1	0.21	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	0.46
			23С1-С8, 25С1	0.21	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	0.46
			26С1	0.21	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	0.46
			26С2	0.21	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	0.46
			28С1	0.21	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	0.46
			28С2	0.21	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	0.46
			30С2	0.21	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	0.46
			45	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	-	0.33
-	270202	ДВУХСЕКЦИОННЫЕ	1,2,4,7, 8,34	0.27	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	-	0.42
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.27	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	-	0.42
			9,31,32, 33,35АБ	0.27	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	-	0.42
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.27	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	-	0.42
			15,16	0.27	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	-	0.42

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			24С	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	0,56
			17,19,20	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-	0,42
			21С,25С2, 27С	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	0,56
			18	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-	0,42
			29С	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	0,56
			30С1	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	0,56
			23С1-С8, 25С1	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	0,56
			26С1	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	0,56
			26С2	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	0,56
			28С1	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	0,56
			28С2	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	0,56
			30С2	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	0,56
			45	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-	0,42
-	270203	ТРЕХСЕКЦИОННЫЕ	1,2,4,7, 8,34	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-	0,55
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-	0,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			9,31,32, 33,35АБ	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	-	0.55
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	-	0.55
			15,16	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	-	0.55
			24С	0.47	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	0.72
			17,19,20	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	-	0.55
			21С,25С2, 27С	0.47	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	0.72
			18	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	-	0.55
			29С	0.47	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	0.72
			30С1	0.47	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	0.72
			23С1-С8 25С1	0.47	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	0.72
			26С1	0.47	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	0.72
			26С2	0.47	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	0.72
			28С1	0.47	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	0.72
			28С2	0.47	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	0.72
			30С2	0.47	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	0.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			45	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	-	0.55
3661811112	270301	НАССОСЫ ГРЯЗЕВЫЕ, ПОДАЧА 23,4-65,3 $м^3/ч$, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ 15,7-5,88 МПА (160-60 $КГС/СМ^2$)	1,2,4,7, 8,34	0.11	-	0.17	-	-	55 ----- 2.86	-	0.03	-	0.32	-	3.49
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.11	-	0.17	-	-	55 ----- 2.86	-	0.03	-	0.32	-	3.49
			9,31,32, 33,35АБ	0.11	-	0.17	-	-	55 ----- 2.86	-	0.03	-	0.32	-	3.49
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.11	-	0.17	-	-	55 ----- 2.86	-	0.03	-	0.32	-	3.49
			15,16	0.11	-	0.17	-	-	55 ----- 2.86	-	0.03	-	0.32	-	3.49
			24С	0.12	-	0.17	-	-	55 ----- 2.92	-	0.04	-	0.53	-	3.78
			17,19,20	0.11	-	0.17	-	-	55 ----- 2.86	-	0.03	-	0.32	-	3.49
			21С,25С2, 27С	0.12	-	0.17	-	-	55 ----- 2.92	-	0.04	-	0.53	-	3.78
			18	0.11	-	0.17	-	-	55 ----- 2.86	-	0.04	-	0.32	-	3.5
			29С	0.12	-	0.17	-	-	55 ----- 6.71	-	0.05	-	0.53	-	7.58
			30С1	0.12	-	0.17	-	-	55 ----- 6.16	-	0.05	-	0.53	-	7.03
			23С1-С8, 25С1	0.12	-	0.17	-	-	55 ----- 2.92	-	0.04	-	0.53	-	3.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1	0.12	-	0.17	-	-	55 ----- 4.29	-	0.05	-	0.53	-	5.16
			26С2	0.12	-	0.17	-	-	55 ----- 4.29	-	0.05	-	0.53	-	5.16
			28С1	0.12	-	0.17	-	-	55 ----- 6	-	0.05	-	0.53	-	6.88
			28С2	0.12	-	0.17	-	-	55 ----- 6	-	0.05	-	0.53	-	6.88
			30С2	0.12	-	0.17	-	-	55 ----- 6.16	-	0.05	-	0.53	-	7.03
			45	0.11	-	0.17	-	-	55 ----- 2.86	-	0.07	-	0.32	-	3.53
		КОМПЛЕКСЫ ГЛИНО-РАСТВОРНЫЕ ПРИ ОДНОВРЕМЕННОЙ РАБОТЕ БУРОВЫХ УСТАНОВОК:													
3600000000	270401	ОДНОЙ	1,2,4,7, 8,34	0.4	0.5 ----- 0.54	0.29	-	-	73 ----- 3.8	-	0.03	-	0.21	-	5.27
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.4	0.5 ----- 0.54	0.29	-	-	73 ----- 3.8	-	0.03	-	0.21	-	5.27
			9,31,32, 33,35АБ	0.4	0.5 ----- 0 54	0.29	-	-	73 ----- 3.8	-	0.03	-	0.21	-	5.27
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.4	0.5 ----- 0.54	0.29	-	-	73 ----- 3.8	-	0.03	-	0.21	-	5.27
			15,16	0.4	0 5 ----- 0.54	0.29	-	-	73 ----- 3.8	-	0.03	-	0.21	-	5.27
			24С	0.47	0.5 ----- 0.54	0.29	-	-	73 ----- 3.87	-	0.04	-	0.35	-	5.56
			17,19,20	0.4	0.5 ----- 0.54	0.29	-	-	73 ----- 3.8	-	0.03	-	0.21	-	5.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2, 27С	0.47	0.5 ----- 0.54	0.29	-	-	73 ----- 3.87	-	0.04	-	0.35	-	5.56
			18	0.4	0.5 ----- 0.54	0.29	-	-	73 ----- 3.8	-	0.04	-	0.21	-	5.28
			29С	0.47	0.5 ----- 0.54	0.29	-	-	73 ----- 8.91	-	0.05	-	0.44	-	10.7
			30С1	0.47	0.5 ----- 0.54	0.29	-	-	73 ----- 8.18	-	0.05	-	0.35	-	9.88
			23С1-С8, 25С1	0.47	0.5 ----- 0.54	0.29	-	-	73 ----- 3.87	-	0.04	-	0.35	-	5.56
			26С1	0.47	0.5 ----- 0.54	0.29	-	-	73 ----- 5.69	-	0.05	-	0.35	-	7.39
			26С2	0.47	0.5 ----- 0.54	0.29	-	-	73 ----- 5.69	-	0.05	-	0.35	-	7.39
			28С1	0.47	0.5 ----- 0.54	0.29	-	-	73 ----- 7.96	-	0.05	-	0.35	-	9.66
			28С2	0.47	0.5 ----- 0.54	0.29	-	-	73 ----- 7.96	-	0.05	-	0.35	-	9.66
			30С2	0.47	0.5 ----- 0.54	0.29	-	-	73 ----- 8.18	-	0.05	-	0.35	-	9.88
			45	0.4	0.5 ----- 0.54	0.29	-	-	73 ----- 3.8	-	0.07	-	0.21	-	5.31
3600000000	270402	ДВУХ	1,2,4,7, 8,34	0.51	0.5 ----- 0.54	0.48	-	-	128 ----- 6.66	-	0.03	-	0.28	-	8.5
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.51	0.5 ----- 0.54	0.48	-	-	128 ----- 6.66	-	0.03	-	0.28	-	8.5
			9,31,32, 33,35АБ	0.51	0.5 ----- 0.54	0.48	-	-	128 ----- 6.66	-	0.03	-	0.28	-	8.5
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.51	0.5 ----- 0.54	0.48	-	-	128 ----- 6.66	-	0.03	-	0.28	-	8.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			15,16		0.5				128						
				0.51	-----	-	-	-	-----	-	0.03	-	0.28	-	8.5
					0.54				6.66						
			24C		0.5				128						
				0.6	-----	0.48	-	-	-----	-	0.04	-	0.46	-	8.9
					0.54				6.78						
			17,19,20		0.5				128						
				0.51	-----	0.48	-	-	-----	-	0.03	-	0.28	-	8.5
					0.54				6.66						
			21C,25C2,		0.5				128						
			27C	0.6	-----	0.48	-	-	-----	-	0.04	-	0.46	-	8.9
					0.54				6.78						
			18		0.5				128						
				0.51	-----	0.48	-	-	-----	-	0.04	-	0.28	-	8.51
					0.54				6.66						
			29C		0.5				128						
				0.6	-----	0.48	-	-	-----	-	0.05	-	0.43	-	17.7
					0.54				15.6						
			30C1		0.5				128						
				0.6	-----	0.48	-	-	-----	-	0.05	-	0.53	-	16.5
					0.54				14.3						
			23C1-C8,		0.5				128						
			25C1	0.6	-----	0.48	-	-	-----	-	0.04	-	0.46	-	8.9
					0.54				6.78						
			26C1		0.5				128						
				0.6	-----	0.48	-	-	-----	-	0.05	-	0.45	-	12.1
					0.54				9.98						
			26C2		0.5				128						
				0.6	-----	0.48	-	-	-----	-	0.05	-	0.45	-	12.1
					0.54				9.98						
			28C1		0.5				128						
				0.6	-----	0.48	-	-	-----	-	0.05	-	0.43	-	16.1
					0.54				14						
			28C2		0.5				128						
				0.6	-----	0.48	-	-	-----	-	0.05	-	0.43	-	16.1
					0.54				14						
			30C2		0.5				128						
				0.6	-----	0.48	-	-	-----	-	0.05	-	0.53	-	16.5
					0.54				14.3						
			45		0.5				128						
				0.51	-----	0.48	-	-	-----	-	0.07	-	0.28	-	8.54
					0.54				6.66						
3600000000	270403	TPEX	1,2,4,7,		0.5				187						
			8,34	0.66	-----	0.64	-	-	-----	-	0.03	-	0.41	-	12
					0.54				9.72						

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.66	0.5 / 0.54	0.64	-	-	187 / 9.72	-	0.03	-	0.41	-	12
			9,31,32, 33,35АБ	0.66	0.5 / 0.54	0.64	-	-	187 / 9.72	-	0.03	-	0.41	-	12
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.66	0.5 / 0.54	0.64	-	-	187 / 9.72	-	0.03	-	0.41	-	12
			15,16	0.66	0.5 / 0.54	0.64	-	-	187 / 9.72	-	0.03	-	0.41	-	12
			24С	0.78	0.5 / 0.54	0.64	-	-	187 / 9.91	-	0.04	-	0.69	-	12.6
			17,19,20	0.66	0.5 / 0.54	0.64	-	-	187 / 9.72	-	0.03	-	0.41	-	12
			21С,25С2, 27С	0.78	0.5 / 0.54	0.64	-	-	187 / 9.91	-	0.04	-	0.69	-	12.6
			18	0.66	0.5 / 0.54	0.64	-	-	187 / 9.72	-	0.04	-	0.4	-	12
			29С	0.78	0.5 / 0.54	0.64	-	-	187 / 22.8	-	0.05	-	0.69	-	25.5
			30С1	0.78	0.5 / 0.54	0.64	-	-	187 / 20.9	-	0.05	-	0.69	-	23.6
			23С1-С8, 25С1	0.78	0.5 / 0.54	0.64	-	-	187 / 9.91	-	0.04	-	0.69	-	12.6
			26С1	0.78	0.5 / 0.54	0.64	-	-	187 / 14.6	-	0.05	-	0.69	-	17.3
			26С2	0.78	0.5 / 0.54	0.64	-	-	187 / 14.6	-	0.05	-	0.69	-	17.3
			28С1	0.78	0.5 / 0.54	0 64	-	-	187 / 20.4	-	0.05	-	0.69	-	23.1
			28С2	0.78	0.5 / 0.54	0.64	-	-	87 / 20.4	-	0.05	-	0.69	-	23.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С2	0 78	0.5 / 0.54	0.64	-	-	187 / 20.9	-	0.05	-	0.69	-	23.6
			45	0.66	0.5 / 0.54	0.64	-	-	187 / 9.72	-	0.07	-	0.37	-	12
		УЗЛЫ ТАМПОНАЖНЫЕ:													
3600000000	270501	НА 1 НАСОС С ГЛИНОМЕШАЛКОЙ И КОНВЕЙЕРОМ	1,2,4,7, 8,34	0.16	-	0.05	-	-	17 / 0.88	-	0.03	-	0.09	-	1.21
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.16	-	0.05	-	-	17 / 0.88	-	0.03	-	0.09	-	1.21
			9,31,32, 33,35А6	0.16	-	0.05	-	-	17 / 0 88	-	0.03	-	0.09	-	1.21
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.16	-	0.05	-	-	17 / 0.88	-	0.03	-	0.09	-	1.21
			15,16	0.16	-	0.05	-	-	17 / 0.88	-	0.03	-	0.09	-	1.21
			24С	0.19	-	0.05	-	-	17 / 0.9	-	0.04	-	0.15	-	1.33
			17,19,20	0.16	-	0.05	-	-	17 / 0.88	-	0.03	-	0.09	-	1.21
			21С,25С2, 27С	0.19	-	0.05	-	-	17 / 0.9	-	0.04	-	0.15	-	1.33
			18	0.16	-	0.05	-	-	17 / 0.88	-	0.04	-	0.09	-	1.22
			29С	0.19	-	0.05	-	-	17 / 2.07	-	0.05	-	0.15	-	2.51
			30С1	0.19	-	0.05	-	-	17 / 1.9	-	0.05	-	0.15	-	2.34
			23С1-С8, 25С1	0.19	-	0.05	-	-	17 / 0.9	-	0.04	-	0.15	-	1.33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1	0.19	-	0.05	-	-	17 ----- 1.33	-	0.05	-	0.15	-	1.77
			26С2	0.19	-	0.05	-	-	17 ----- 1.33	-	0.05	-	0.15	-	1.77
			28С1	0.19	-	0.05	-	-	17 ----- 1.85	-	0.05	-	0.15	-	2.29
			28С2	0.19	-	0.05	-	-	17 ----- 1.85	-	0.05	-	0.15	-	2.29
			30С2	0.19	-	0.05	-	-	17 ----- 1.9	-	0.05	-	0.15	-	2.34
			45	0.16	-	0.05	-	-	17 ----- 0.88	-	0.07	-	0.09	-	1.25
-	270502	НА 1 НАСОС СО СМЕСИТЕЛЬНОЙ МАШИНОЙ И СО СКЛАДОМ ЦЕМЕНТА АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ	1,2,4,7, 8,34	0.61	-	0.05	-	3.43 ----- 0.62	8 ----- 0.42	-	0 13	-	0.41	-	2.24
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.61	-	0.05	-	3.5 ----- 0.63	8 ----- 0.42	-	0.13	-	0.41	-	2.25
			9,31,32, 33,35АБ	0.61	-	0.05	-	3.37 ----- 0.61	8 ----- 0.42	-	0.12	-	0.41	-	2.22
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.61	-	0.05	-	3.33 ----- 0.63	8 ----- 0.42	-	0.13	-	0.41	-	2.25
			15,16	0.61	-	0.05	-	3.56 ----- 0.68	8 ----- 0.42	-	0.13	-	0.41	-	2.3
			24С	0.72	-	0.05	-	3.56 ----- 0.68	8 ----- 0.42	-	0.16	-	0.68	-	2.71
			17,19,20	0.61	-	0.05	-	3.7 ----- 0.74	8 ----- 0.42	-	0.13	-	0.41	-	2.36
			21С,25С2, 27С	0.72	-	0.05	-	3.7 ----- 0.74	8 ----- 0.42	-	0.16	-	0.68	-	2.77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			18	0.61	-	0.05	-	3.56 ----- 0.82	8 ----- 0.42	-	0.16	-	0.41	-	2.47
			29С	0.72	-	0.05	-	3.56 ----- 0.82	8 ----- 0.98	-	0.2	-	0.68	-	3.45
			30С1	0.72	-	0.05	-	3.56 ----- 0.82	8 ----- 0.9	-	0.2	-	0.68	-	3.37
			23С1-С8, 25С1	0.72	-	0.05	-	3.7 ----- 0.89	8 ----- 0.42	-	0.18	-	0.68	-	2.94
			26С1	0.72	-	0.05	-	3.73 ----- 0.93	8 ----- 0.62	-	0.21	-	0.68	-	3.21
			26С2	0.72	-	0.05	-	3.73 ----- 0.93	8 ----- 0.62	-	0.21	-	0.68	-	3.21
			28С1	0.72	-	0.05	-	3.7 ----- 1	8 ----- 0.87	-	0.22	-	0.68	-	3.54
			28С2	0.72	-	0.05	-	3.7 ----- 1	8 ----- 0.87	-	0.22	-	0.68	-	3.54
			30С2	0.72	-	0.05	-	3.5 ----- 0.84	8 ----- 0.9	-	0.2	-	0.68	-	3.39
			45	0.61	-	0.05	-	3.33 ----- 1.3	8 ----- 0.42	-	0.27	-	0.41	-	3.06
-	270503	НА 2*НАСОСА СО СМЕСИТЕЛЬНОЙ МАШИНОЙ, ГЛИНОМЕШАЛКОЙ И КОНВЕЙЕРОМ	1,2,4,7, 8,34	0.77	-	0.38	-	3.43 ----- 0.62	123 ----- 6.4	-	0.13	-	0.56	-	8.86
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.77	-	0.38	-	3.5 ----- 0.63	123 ----- 6.4	-	0.13	-	0.56	-	8.87
			9,31,32, 33,35АБ	0.77	-	0.38	-	3.37 ----- 0.61	123 ----- 6.4	-	0.12	-	0.56	-	8.84
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.77	-	0.38	-	3.33 ----- 0.63	123 ----- 6.4	-	0.13	-	0.56	-	8.87

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			15,16	0.77	-	0.38	-	3.56 ----- 0.68	123 ----- 6.4	-	0.13	-	0.56	-	8.92
			24C	0.91	-	0.38	-	3.56 ----- 0.68	123 ----- 6.52	-	0.16	-	0.91	-	9.56
			17,19,20	0.77	-	0.38	-	3.7 ----- 0.74	123 ----- 6.4	-	0.13	-	0.56	-	8.98
			21C,25C2, 27C	0.91	-	0.38	-	3.7 ----- 0.74	123 ----- 6.52	-	0.16	-	0.91	-	9.62
			18	0.77	-	0.38	-	3.56 ----- 0.82	123 ----- 6.4	-	0.16	-	0.56	-	9.09
			29C	0.91	-	0.38	-	3.56 ----- 0.82	123 ----- 15	-	0.2	-	0.99	-	18.3
			30C1	0.91	-	0 38	-	3.56 ----- 0.82	123 ----- 13.8	-	0.2	-	0.99	-	17.1
			23C1-C8, 25C1	0.91	-	0.38	-	3.7 ----- 0.89	123 ----- 6.52	-	0.18	-	0.91	-	9.79
			26C1	0.91	-	0.38	-	3.73 ----- 0.93	123 ----- 9.59	-	0.21	-	0.98	-	13
			26C2	0.91	-	0.38	-	3.73 ----- 0.93	123 ----- 9.59	-	0.21	-	0.98	-	13
			28C1	0.91	-	0.38	-	3 7 ----- 1	123 ----- 13.4	-	0.22	-	0.99	-	16.9
			28C2	0.91	-	0.38	-	3.7 ----- 1	123 ----- 13.4	-	0.22	-	0.99	-	16.9
			30C2	0.91	-	0.38	-	3.5 ----- 0 84	123 ----- 13 8	-	0.2	-	0.97	-	17.1
			45	0.77	-	0.38	-	3 33 ----- 1.3	123 ----- 6.4	-	0.27	-	0 56	-	9.68

КОД ОКП	КОД ОТРАСЛЕВОЙ	НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ	ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ (АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ НА ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ), РУБ.	ПЕРЕМЕННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ									ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕБАЗИРОВКУ, РУБ.	СМЕТНАЯ РАСЦЕНКА, РУБ.
					ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ, ЧЕЛ.-Ч / РУБ.	НА ЗАМЕНУ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ, РУБ.	НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ: БЕНЗИН, КГ / РУБ.	ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, КГ / РУБ.	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, КВТ·Ч / РУБ.	СЖАТЫЙ ВОЗДУХ, $м^3$ / РУБ.	НА СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РУБ.	НА ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ ЖИДКОСТЬ, КГ / РУБ.	НА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РУБ.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3644114464	280101	МАШИНЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ АММИАЧНЫЕ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ КИПЕНИЯ МИНУС 150 °С И ТЕМПЕРАТУРЕ КОНДЕНСАЦИИ 30 °С 245 КВТ (211000 ККАЛ/Ч)	1,2,4,7, 8,34	0.24	-	-	-	-	91 / 4.73	-	0.07	-	0.22	-	5.26
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.24	-	-	-	-	91 / 4.73	-	0.07	-	0.22	-	5.26
			9,31,32, 33,35АБ	0.24	-	-	-	-	91 / 4.73	-	0.06	-	0.22	-	5.25
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.24	-	-	-	-	91 / 4.73	-	0.07	-	0.22	-	5.26
			15,16	0.24	-	-	-	-	91 / 4.73	-	0.07	-	0.22	-	5.26
			24С	0.26	-	-	-	-	91 / 4.82	-	0.07	-	0.33	-	5.48

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			17,19,20	0.24	-	-	-	-	91 ----- 4.73	-	0.07	-	0.22	-	5.26
			21С,25С2, 27С	0.26	-	-	-	-	91 ----- 4.82	-	0.07	-	0.33	-	5.48
			18	0.24	-	-	-	-	91 ----- 4.73	-	0.09	-	0.22	-	5.28
			29С	0.26	-	-	-	-	91 ----- 11.1	-	0.09	-	0.35	-	11.8
			30С1	0.26	-	-	-	-	91 ----- 10.2	-	0.09	-	0.25	-	10.8
			23С1-С8, 25С1	0.26	-	-	-	-	91 ----- 4.82	-	0.08	-	0.33	-	5.49
			26С1	0.26	-	-	-	-	91 ----- 7.1	-	0.09	-	0.33	-	7.78
			26С2	0.26	-	-	-	-	91 ----- 7.1	-	0.09	-	0.33	-	7.78
			28С1	0.26	-	-	-	-	91 ----- 9.92	-	0.1	-	0.32	-	10.6
			28С2	0.26	-	-	-	-	91 ----- 9.92	-	0.1	-	0.32	-	10.6
			30С2	0.26	-	-	-	-	91 ----- 10.2	-	0.09	-	0.25	-	10.8
			45	0.24	-	-	-	-	91 ----- 4.73	-	0.14	-	0.22	-	5.33
		КОМПРЕССОРЫ ОПОЗИТНЫЕ АММИАЧНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ КИПЕНИЯ МИНУС 15 °С И ТЕМПЕРАТУРЕ КОНДЕНСАЦИИ 30 °С:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3644121401	280201	670 КВТ (575000 ККАЛ/Ч)	1,2,4,7, 8,34	0.6	-	-	-	-	307 ----- 16	-	0.05	-	0.85	-	17.5
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.6	-	-	-	-	307 ----- 16	-	0.05	-	0.85	-	17.5
			9,31,32, 33,35АБ	0.6	-	-	-	-	307 ----- 16	-	0.05	-	0.85	-	17.5
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.6	-	-	-	-	307 ----- 16	-	0.05	-	0.85	-	17.5
			15,16	0.6	-	-	-	-	307 ----- 16	-	0.05	-	0.85	-	17.5
			24С	0.66	-	-	-	-	307 ----- 16.3	-	0.05	-	1.29	-	18.3
			17,19,20	0.6	-	-	-	-	307 ----- 16	-	0.05	-	0.85	-	17.5
			21С,25С2, 27С	0.66	-	-	-	-	307 ----- 16.3	-	0.05	-	1.29	-	18.3
			18	0.6	-	-	-	-	307 ----- 16	-	0.06	-	0.84	-	17.5
			29С	0.66	-	-	-	-	307 ----- 37.4	-	0.06	-	1.28	-	39.4
			30С1	0.66	-	-	-	-	307 ----- 34.4	-	0.06	-	1.28	-	36.4
			23С1-С8, 25С1	0.66	-	-	-	-	307 ----- 16.3	-	0.06	-	1.28	-	18.3
			26С1	0.66	-	-	-	-	307 ----- 23.9	-	0.07	-	1.27	-	25.9
			26С2	0.66	-	-	-	-	307 ----- 23.9	-	0.07	-	1.27	-	25.9
			28С1	0.66	-	-	-	-	307 ----- 33.5	-	0.07	-	1.27	-	35.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С2	0.66	-	-	-	-	307 ----- 33.5	-	0.07	-	1.27	-	35.5
			30С2	0.66	-	-	-	-	307 ----- 34.4	-	0.07	-	1.27	-	36.4
			45	0.6	-	-	-	-	307 ----- 16	-	0.11	-	0.89	-	17.6
3644121402	280202	1340 КВТ (1150000 ККАЛ/Ч)	1,2,4,7, 8,34	0.94	-	-	-	-	580 ----- 30.2	-	0.1	-	1.06	-	32.3
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.94	-	-	-	-	580 ----- 30.2	-	0.1	-	1.06	-	32.3
			9,31,32, 33,35АБ	0.94	-	-	-	-	580 ----- 30.2	-	0.1	-	1.06	-	32.3
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.94	-	-	-	-	580 ----- 30.2	-	0.1	-	1.06	-	32.3
			15,16	0.94	-	-	-	-	580 ----- 30.2	-	0.1	-	1.06	-	32.3
			24С	1.04	-	-	-	-	580 ----- 30.7	-	0.1	-	1.66	-	33.5
			17,19,20	0.94	-	-	-	-	580 ----- 30.2	-	0.11	-	1.05	-	32.3
			21С,25С2, 27С	1.04	-	-	-	-	580 ----- 30.7	-	0.11	-	1.65	-	33.5
			18	0.94	-	-	-	-	580 ----- 30.2	-	0.13	-	1.03	-	32.3
			29С	1.04	-	-	-	-	580 ----- 70.8	-	0.13	-	1.63	-	73.6
			30С1	1.04	-	-	-	-	580 ----- 65	-	0.13	-	1.63	-	67.8
			23С1-С8, 25С1	1.04	-	-	-	-	580 ----- 30.7	-	0.12	-	1.64	-	33.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1	1.04	-	-	-	-	580 ----- 45.2	-	0.14	-	1.62	-	48
			26С2	1.04	-	-	-	-	580 ----- 45.2	-	0.14	-	1.62	-	48
			28С1	1.04	-	-	-	-	580 ----- 63.2	-	0.15	-	1.61	-	66
			28С2	1.04	-	-	-	-	580 ----- 63.2	-	0.15	-	1.61	-	66
			30С2	1.04	-	-	-	-	580 ----- 65	-	0.13	-	1.63	-	67.8
			45	0.94	-	-	-	-	580 ----- 30.2	-	0.21	-	1.05	-	32.4
		КОМПРЕССОРЫ ОППОЗИТНЫЕ АММИАЧНЫЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ КИПЕНИЯ МИНУС 50 °С И ТЕМПЕРАТУРЕ КОНДЕНСАЦИИ 35 °С:													
3644121703	280301	283 КВТ (175000 ККАЛ/Ч)	1,2,4,7, 8,34	0.66	-	-	-	-	307 ----- 16	-	0.1	-	0.84	-	17.6
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.66	-	-	-	-	307 ----- 16	-	0.1	-	0.84	-	17.6
			9,31,32, 33,35АБ	0.66	-	-	-	-	307 ----- 16	-	0.1	-	0.84	-	17.6
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.66	-	-	-	-	307 ----- 16	-	0.11	-	0.83	-	17.6
			15,16	0.66	-	-	-	-	307 ----- 16	-	0.11	-	0.83	-	17.6

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗ. 28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			24С	0.73	-	-	-	-	307 ----- 16.3	-	0.11	-	1.26	-	18.4
			17,19,20	0.66	-	-	-	-	307 ----- 16	-	0.11	-	0.83	-	17.6
			21С,25С2, 27С	0.73	-	-	-	-	307 ----- 16.3	-	0.11	-	1.26	-	18.4
			18	0.66	-	-	-	-	307 ----- 16	-	0.14	-	0.9	-	17.7
			29С	0.73	-	-	-	-	307 ----- 37.4	-	0.14	-	1.23	-	39.5
			30С1	0.73	-	-	-	-	307 ----- 34.4	-	0.14	-	1.23	-	36.5
			23С1-С8, 25С1	0.73	-	-	-	-	307 ----- 16.3	-	0.13	-	1.24	-	18.4
			26С1	0.73	-	-	-	-	307 ----- 23.9	-	0.14	-	1.43	-	26.2
			26С2	0.73	-	-	-	-	307 ----- 23.9	-	0.14	-	1.43	-	26.2
			28С1	0.73	-	-	-	-	307 ----- 33.5	-	0.15	-	1.32	-	35.7
			28С2	0.73	-	-	-	-	307 ----- 33.5	-	0.15	-	1.32	-	35.7
			30С2	0.73	-	-	-	-	307 ----- 34.4	-	0.14	-	1.23	-	36.5
			45	0.66	-	-	-	-	307 ----- 16	-	0.22	-	0.82	-	17.7
3644121704	280302	406 КВТ (350000 ККАЛ/Ч)	1,2,4,7, 8,34	1.02	-	-	-	-	470 ----- 24.4	-	0.21	-	0.97	-	26.6
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.02	-	-	-	-	470 ----- 24.4	-	0.21	-	0.97	-	26.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			9,31,32, 33,35АБ	1.02	-	-	-	-	470 ----- 24.4	-	0.2	-	0.98	-	26.6
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.02	-	-	-	-	470 ----- 24.4	-	0.21	-	0.97	-	26.6
			15,16	1.02	-	-	-	-	470 ----- 24.4	-	0.21	-	0.97	-	26.6
			24С	1.12	-	-	-	-	470 ----- 24.9	-	0.21	-	1.57	-	27.8
			17,19,20	1.02	-	-	-	-	470 ----- 24 4	-	0.22	-	0.96	-	26.6
			21С,25С2, 27С	1.12	-	-	-	-	470 ----- 24.9	-	0.22	-	1.56	-	27.8
			18	1.02	-	-	-	-	470 ----- 24.4	-	0.27	-	1.01	-	26.7
			29С	1.12	-	-	-	-	470 ----- 57.3	-	0.27	-	1.51	-	60.2
			30С1	1.12	-	-	-	-	470 ----- 52.6	-	0.27	-	1.61	-	55.6
			23С1-С8, 25С1	1.12	-	-	-	-	470 ----- 24.9	-	0.26	-	1.52	-	27.8
			26С1	1 12	-	-	-	-	470 ----- 36.7	-	0.29	-	1.59	-	39.7
			26С2	1.12	-	-	-	-	470 ----- 36.7	-	0.29	-	1.59	-	39.7
			28С1	1.12	-	-	-	-	470 ----- 51.2	-	0.31	-	1.57	-	54.2
			28С2	1.12	-	-	-	-	470 ----- 51.2	-	0.31	-	1.57	-	54.2
			30С2	1.12	-	-	-	-	470 ----- 52.6	-	0.28	-	1.6	-	55.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			45	1.02	-	-	-	-	470 / ----- / 24.4	-	0 45	-	0.93	-	26.8
		АГРЕГАТЫ КОМПРЕССОРНЫЕ ВИНТОВЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ КИПЕНИЯ МИНУС 15 °С И ТЕМПЕРАТУРЕ КОНДЕНСАЦИИ 30 °С:												
3644112561	280401	300 КВТ (260000 ККАЛ/Ч)	1,2,4,7, 8,34	0.42	-	-	-	-	122 / ----- / 6.34	-	0.07	-	0.4	-	7.23
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.42	-	-	-	-	122 / ----- / 6.34	-	0.07	-	0.4	-	7.23
			9,31,32, 33,35АБ	0.42	-	-	-	-	122 / ----- / 6 34	-	0.06	-	0.4	-	7.22
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.42	-	-	-	-	122 / ----- / 6.34	-	0.07	-	0.4	-	7.23
			15,16	0.42	-	-	-	-	122 / ----- / 6.34	-	0.07	-	0.4	-	7.23
			24С	0.53	-	-	-	-	122 / ----- / 6.47	-	0.07	-	0 62	-	7.69
			17,19,20	0.42	-	-	-	-	122 / ----- / 6.34	-	0.07	-	0.4	-	7.23
			21С,25С2, 27С	0.53	-	-	-	-	122 / ----- / 6.47	-	0.07	-	0.62	-	7.69
			18	0.42	-	-	-	-	122 / ----- / 6.34	-	0.09	-	0.4	-	7.25
			29С	0.53	-	-	-	-	122 / ----- / 14.9	-	0.09	-	0.68	-	16.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С1	0.53	-	-	-	-	122 ----- 13.7	-	0.09	-	0.68	-	15
			23С1-С8, 25С1	0.53	-	-	-	-	122 ----- 6.47	-	0.08	-	0.62	-	7.7
			26С1	0.53	-	-	-	-	122 ----- 9.52	-	0.09	-	0.66	-	10.8
			26С2	0.53	-	-	-	-	122 ----- 9.52	-	0.09	-	0.66	-	10.8
			28С1	0.53	-	-	-	-	122 ----- 13.3	-	0.1	-	0.67	-	14.6
			28С2	0.53	-	-	-	-	122 ----- 13.3	-	0.1	-	0.67	-	14.6
			30С2	0.53	-	-	-	-	122 ----- 13.7	-	0.09	-	0.68	-	15
			45	0 42	-	-	-	-	122 ----- 6.34	-	0.14	-	0.4	-	7.3
3644112590	280402	423,5 КВТ (365000 ККАЛ/Ч)	1,2,4,7, 8,34	0.45	-	-	-	-	143 ----- 7.44	-	0.05	-	0.46	-	8.4
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.45	-	-	-	-	143 ----- 7.44	-	0.05	-	0.46	-	8.4
			9,31,32, 33,35АБ	0.45	-	-	-	-	143 ----- 7.44	-	0.05	-	0.46	-	8.4
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.45	-	-	-	-	143 ----- 7.44	-	0.05	-	0.46	-	8.4
			15,16	0.45	-	-	-	-	143 ----- 7.44	-	0.05	-	0.46	-	8.4
			24С	0.5	-	-	-	-	143 ----- 7.58	-	0.05	-	0.73	-	8.86
			17,19,20	0.45	-	-	-	-	143 ----- 7.44	-	0.05	-	0.46	-	8.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2, 27С	0.5	-	-	-	-	143 ----- 7.58	-	0.05	-	0.73	-	8.86
			18	0.45	-	-	-	-	143 ----- 7.44	-	0.06	-	0.46	-	8.41
			29С	0.5	-	-	-	-	143 ----- 17.4	-	0.06	-	0.74	-	18.7
			30С1	0.5	-	-	-	-	143 ----- 16	-	0.06	-	0.74	-	17.3
			23С1-С8, 25С1	0.5	-	-	-	-	143 ----- 7.58	-	0.06	-	0.73	-	8.87
			26С1	0.5	-	-	-	-	143 ----- 11.2	-	0.07	-	0.73	-	12.5
			26С2	0.5	-	-	-	-	143 ----- 11.2	-	0.07	-	0.73	-	12.5
			28С1	0.5	-	-	-	-	143 ----- 15.6	-	0.07	-	0.73	-	16.9
			28С2	0.5	-	-	-	-	143 ----- 15.6	-	0.07	-	0 73	-	16.9
			30С2	0.5	-	-	-	-	143 ----- 16	-	0.07	-	0.73	-	17.3
			45	0.45	-	-	-	-	143 ----- 7.44	-	0.11	-	0.46	-	8.46
3644112526	280403	1750 КВТ (1505000 ККАЛ/Ч)	1,2,4,7, 8.34	1.86	-	-	-	-	750 ----- 39	-	0.07	-	1.77	-	42.7
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.86	-	-	-	-	750 ----- 39	-	0.07	-	1.77	-	42.7
			9,31,32, 33,35АБ	1.86	-	-	-	-	750 ----- 39	-	0.06	-	1.78	-	42.7
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.86	-	-	-	-	750 ----- 39	-	0 06	-	1.77	-	42.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			15,16	1.86	-	-	-	-	750 ----- 39	-	0.07	-	1.77	-	42.7
			24C	2.05	-	-	-	-	750 ----- 39.8	-	0.07	-	2.68	-	44.6
			17,19,20	1.86	-	-	-	-	750 ----- 39	-	0.07	-	1.77	-	42.7
			21C,25C2, 27C	2.05	-	-	-	-	750 ----- 39.8	-	0.07	-	2.68	-	44.6
			18	1.86	-	-	-	-	750 ----- 39	-	0.09	-	1.65	-	42.6
			29C	2.05	-	-	-	-	750 ----- 91.5	-	0.09	-	2.66	-	96.3
			30C1	2.05	-	-	-	-	750 ----- 84	-	0.09	-	2.66	-	88.8
			23C1-C8, 25C1	2.05	-	-	-	-	750 ----- 39.8	-	0.08	-	2.67	-	44.6
			26C1	2 05	-	-	-	-	750 ----- 58.5	-	0.09	-	2.66	-	63.3
			26C2	2.05	-	-	-	-	750 ----- 58.5	-	0.09	-	2.66	-	63.3
			28C1	2.05	-	-	-	-	750 ----- 81.8	-	0.1	-	2.65	-	86.6
			28C2	2.05	-	-	-	-	750 ----- 81.8	-	0.1	-	2.65	-	86.6
			30C2	2.05	-	-	-	-	750 ----- 84	-	0.09	-	2.66	-	88.8
			45	1.86	-	-	-	-	750 ----- 39	-	0.14	-	1.6	-	42.6
-	280501	ГРАДИРНИ· МАЛОГАБАРИТ- НЫЕ ПЕРЕДВИЖ- НЫЕ	1,2,4,7, 8,34	0.16	-	-	-	-	3 ----- 0.16	-	0.03	-	0.09	-	0.44

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.16	-	-	-	-	3 / 0.16	-	0.03	-	0.09	-	0.44
			9,31,32, 33,35АБ	0.16	-	-	-	-	3 / 0.16	-	0.03	-	0.09	-	0.44
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.16	-	-	-	-	3 / 0.16	-	0.03	-	0.09	-	0.44
			15,16	0.16	-	-	-	-	3 / 0.16	-	0.03	-	0.09	-	0.44
			24С	0.18	-	-	-	-	3 / 0.16	-	0.03	-	0.13	-	0.5
			17,19,20	0.16	-	-	-	-	3 / 0.16	-	0.03	-	0.09	-	0.44
			21С,25С2, 27С	0.18	-	-	-	-	3 / 0.16	-	0.03	-	0.13	-	0.5
			18	0.16	-	-	-	-	3 / 0.16	-	0.04	-	0.09	-	0.45
			29С	0.18	-	-	-	-	3 / 0.37	-	0.04	-	0.13	-	0.72
			30С1	0.18	-	-	-	-	3 / 0.34	-	0.04	-	0.13	-	0.69
			23С1-С8, 25С1	0.18	-	-	-	-	3 / 0.16	-	0.04	-	0.13	-	0.51
			26С1	0.18	-	-	-	-	3 / 0.23	-	0.04	-	0.13	-	0.58
			26С2	0.18	-	-	-	-	3 / 0.23	-	0.04	-	0.13	-	0.58
			28С1	0.18	-	-	-	-	3 / 0.33	-	0.05	-	0.13	-	0.69
			28С2	0.18	-	-	-	-	3 / 0.33	-	0.05	-	0.13	-	0.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С2	0.18	-	-	-	-	3 ----- 0.34	-	0.04	-	0.13	-	0.69
			45	0.16	-	-	-	-	3 ----- 0.16	-	0.07	-	0.09	-	0.48
-	280502	СБОРНО-РАЗБОР-НЫЕ КАПЕЛЬНЫЕ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ	1,2,4,7, 8,34	0.99	-	-	-	-	19 ----- 0.99	-	0.03	-	0.19	-	2.2
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.99	-	-	-	-	19 ----- 0.99	-	0.03	-	0.19	-	2.2
			9,31,32, 33,35АБ	0.99	-	-	-	-	19 ----- 0.99	-	0.03	-	0.19	-	2.2
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.99	-	-	-	-	19 ----- 0.99	-	0.03	-	0.19	-	2.2
			15,16	0.99	-	-	-	-	19 ----- 0.99	-	0.03	-	0.19	-	2.2
			24С	1.09	-	-	-	-	19 ----- 1.01	-	0.03	-	0.29	-	2.42
			17,19,20	0.99	-	-	-	-	19 ----- 0.99	-	0.03	-	0.19	-	2.2
			21С,25С2, 27С	1.09	-	-	-	-	19 ----- 1.01	-	0.03	-	0.29	-	2.42
			18	0.99	-	-	-	-	19 ----- 0.99	-	0.04	-	0.19	-	2.21
			29С	1.09	-	-	-	-	19 ----- 2.32	-	0.04	-	0.29	-	3.74
			30С1	1.09	-	-	-	-	19 ----- 2.13	-	0.04	-	0.29	-	3.55
			23С1-С8, 25С1	1.09	-	-	-	-	19 ----- 1.01	-	0.04	-	0.29	-	2.43
			26С1	1.09	-	-	-	-	19 ----- 1.48	-	0.04	-	0.29	-	2.9

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26C2	1.09	-	-	-	-	19 / ----- / 1.48	-	0.04	-	0.29	-	2.9
			28C1	1.09	-	-	-	-	19 / ----- / 2.07	-	0.05	-	0.29	-	3.5
			28C2	1.09	-	-	-	-	19 / ----- / 2.07	-	0.05	-	3.21	-	3.5
			30C2	1.09	-	-	-	-	19 / ----- / 2.13	-	0.04	-	0.29	-	3.55
			45	0.99	-	-	-	-	19 / ----- / 0.99	-	0.07	-	0.19	-	2.24

РАЗДЕЛ 29. НАСОСЫ ДЛЯ РАССОЛЬНОЙ И ВОДООХЛАЖДАЮЩЕЙ СЕТИ ЗАМОРАЖИВАЮЩИХ СТАНЦИЙ

КОД ОКП	КОД ОТРАСЛЕВОЙ	НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ	ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ (АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ НА ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ), РУБ.	ПЕРЕМЕННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ: ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ, ЧЕЛ.-Ч / РУБ.	НА ЗАМЕНУ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ, РУБ.	НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ: БЕНЗИН, КГ / РУБ.	ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, КГ / РУБ.	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, КВТ·Ч / РУБ.	СЖАТЫЙ ВОЗДУХ, $м^3$ / РУБ.	НА СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РУБ.	НА ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ ЖИДКОСТЬ, КГ / РУБ.	НА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РУБ.	ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕБАЗИРОВКУ, РУБ.	СМЕТНАЯ РАСЦЕНКА, РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		НАСОСЫ ДЛЯ РАССОЛЬНОЙ И ВОДООХЛАЖДАЮЩЕЙ СЕТИ ЗАМОРАЖИВАЮЩИХ СТАНЦИЙ:														
3631110044	290001	ПОДАЧА 20 $м^3$/Ч; НАПОР 18 М	1,2,4,7,8,34	0.01	-	-	-	-	2.35 / 0.12	-	0.03	-	0.06	-	0.22
			3,5,6,11,12,13,14,40	0.01	-	-	-	-	2.35 / 0.12	-	0.03	-	0.06	-	0.22
			9,31,32,33,35АБ	0.01	-	-	-	-	2.35 / 0.12	-	0.03	-	0.06	-	0.22
			10, 35ВГ,36,37,38,39,41,42,43,44	0.01	-	-	-	-	2.35 / 0.12	-	0.03	-	0.06	-	0.22
			15,16	0.01	-	-	-	-	2.35 / 0.12	-	0.03	-	0.06	-	0.22
			24С	0.01	-	-	-	-	2.35 / 0.12	-	0.03	-	0.09	-	0.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			17,19,20	0.1	-	-	-	-	2.35 / ----- / 0.12	-	0.03	-	0.06	-	0.22
			21С,25С2, 27С	0.01	-	-	-	-	2.35 / ----- / 0.12	-	0.03	-	0.09	-	0.25
			18	0.01	-	-	-	-	2.35 / ----- / 0.12	-	0.04	-	0.06	-	0.23
			29С	0.01	-	-	-	-	2.35 / ----- / 0.29	-	0.04	-	0.09	-	0.43
			30С1	0.01	-	-	-	-	2.35 / ----- / 0.26	-	0.04	-	0.09	-	0.4
			23С1-С8, 25С1	0.01	-	-	-	-	2.35 / ----- / 0.12	-	0.04	-	0.09	-	0.26
			26С1	0.01	-	-	-	-	2.35 / ----- / 0.18	-	0.04	-	0.09	-	0.32
			26С2	0.01	-	-	-	-	2.34 / ----- / 0.18	-	0.04	-	0.09	-	0.32
			28С1	0.01	-	-	-	-	2.35 / ----- / 0.26	-	0 05	-	0.09	-	0.41
			28С2	0.01	-	-	-	-	2.35 / ----- / 0.26	-	0.05	-	0.09	-	0.41
			30С2	0.01	-	-	-	-	2.35 / ----- / 0.26	-	0.04	-	0.09	-	0.4
			45	0.01	-	-	-	-	2.35 / ----- / 0.12	-	0.07	-	0.06	-	0.26
3631110290	290002	ПОДАЧА 90 $м^3$/Ч; НАПОР 35 М	1,2,4,7, 8,34	0.01	-	-	-	-	16 / ----- / 0.83	-	0.03	-	0.17	-	1.04
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.01	-	-	-	-	16 / ----- / 0.83	-	0.03	-	0.17	-	1.04
			9,31,32, 33,35АБ	0.01	-	-	-	-	16 / ----- / 0.83	-	0.03	-	0.17	-	1.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.01	-	-	-	-	16 ----- 0.83	-	0.03	-	0.17	-	1.04
			15,16	0.01	-	-	-	-	16 ----- 0.83	-	0.03	-	0.17	-	1.04
			24С	0.01	-	-	-	-	16 ----- 0 85	-	0.03	-	0.26	-	1.15
			17,19,20	0.01	-	-	-	-	16 ----- 0 83	-	0.03	-	0.17	-	1.04
			21С,25С2 27С	0.01	-	-	-	-	16 ----- 0.85	-	0.03	-	0.26	-	1.15
			18	0.01	-	-	-	-	16 ----- 0.83	-	0.04	-	0.17	-	1.05
			29С	0.01	-	-	-	-	16 ----- 1.95	-	0.04	-	0.26	-	2.26
			30С1	0.01	-	-	-	-	16 ----- 1.79	-	0.04	-	0.26	-	2.1
			23С1-С8, 25С1	0.01	-	-	-	-	16 ----- 0.85	-	0.04	-	0.26	-	1.16
			26С1	0.01	-	-	-	-	16 ----- 1.25	-	0.04	-	0.26	-	1.56
			26С2	0.01	-	-	-	-	16 ----- 1.25	-	0.04	-	0.26	-	1.56
			28С1	0.01	-	-	-	-	16 ----- 1.74	-	0.05	-	0.26	-	2.06
			28С2	0.01	-	-	-	-	16 ----- 1.74	-	0.05	-	0.26	-	2.06
			30С2	0.01	-	-	-	-	16 ----- 1.79	-	0.04	-	0.26	-	2.1
			45	0.01	-	-	-	-	16 ----- 0.83	-	0.07	-	0.17	-	1.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3631110340	290003	ПОДАЧА 160 $м^3$/Ч; НАПОР 20 М	1,2,4,7, 8,34	0.01	-	-	-	-	16 ----- 0.83	-	0.03	-	0.18	-	1.05
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.01	-	-	-	-	16 ----- 0.83	-	0.03	-	0.18	-	1.05
			9,31,32, 33,35АБ	0.01	-	-	-	-	16 ----- 0.83	-	0.03	-	0.18	-	1.05
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.01	-	-	-	-	16 ----- 0.83	-	0.03	-	0.18	-	1.05
			15,16	0.01	-	-	-	-	16 ----- 0.83	-	0.03	-	0.18	-	1.05
			24С	0.01	-	-	-	-	16 ----- 0.85	-	0.03	-	0.28	-	1.17
			17,19,20	0.01	-	-	-	-	16 ----- 0.83	-	0.03	-	0.18	-	1.05
			21С,25С2, 27С	0.01	-	-	-	-	16 ----- 0.85	-	0.03	-	0.28	-	1.17
			18	0.01	-	-	-	-	16 ----- 0.83	-	0.04	-	0.18	-	1.06
			29С	0.01	-	-	-	-	16 ----- 1.95	-	0.04	-	0.28	-	2.28
			30С1	0.01	-	-	-	-	16 ----- 1.79	-	0.04	-	0.28	-	2.12
			23С1-С8, 25С1	0.01	-	-	-	-	16 ----- 0.85	-	0.04	-	0.28	-	1.18
			26С1	0.01	-	-	-	-	16 ----- 1.25	-	0.04	-	0.28	-	1.58
			26С2	0.01	-	-	-	-	16 ----- 1.25	-	0.04	-	0.28	-	1.58
			28С1	0.01	-	-	-	-	16 ----- 1.74	-	0.05	-	0.28	-	2.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С2	0.01	-	-	-	-	16 / ----- / 1.74	-	0.05	-	0.28	-	2.08
			30С2	0.01	-	-	-	-	16 / ----- / 1.79	-	0.04	-	0.28	-	2.12
			45	0.01	-	-	-	-	16 / ----- / 0.83	-	0.07	-	0.18	-	1.09
3631110310	290004	ПОДАЧА 160 $м^3$/ч; НАПОР 30 М	1,2,4,7, 8,34	0.01	-	-	-	-	31 / ----- / 1.61	-	0.03	-	0.15	-	1.8
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.01	-	-	-	-	31 / ----- / 1.61	-	0.03	-	0.15	-	1.8
			9,31,32, 33,35АБ	0.01	-	-	-	-	31 / ----- / 1.61	-	0.03	-	0.15	-	1.8
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.01	-	-	-	-	31 / ----- / 1.61	-	0.03	-	0.15	-	1.8
			15,16	0.01	-	-	-	-	31 / ----- / 1.61	-	0.03	-	0.15	-	1.8
			24С	0.01	-	-	-	-	31 / ----- / 1.64	-	0.03	-	0.24	-	1.92
			17,19,20	0.01	-	-	-	-	31 / ----- / 1.61	-	0.03	-	0.15	-	1.8
			21С,25С2, 27С	0.01	-	-	-	-	31 / ----- / 1.64	-	0.03	-	0.24	-	1.92
			18	0.01	-	-	-	-	31 / ----- / 1.61	-	0.04	-	0.15	-	1.81
			29С	0.01	-	-	-	-	31 / ----- / 3.78	-	0.04	-	0.24	-	4.07
			30С1	0.01	-	-	-	-	31 / ----- / 3.47	-	0.04	-	0.24	-	3.76
			23С1-С8, 25С1	0.01	-	-	-	-	31 / ----- / 1.64	-	0.04	-	0.24	-	1.93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1	0.01	-	-	-	-	31 ----- 2.42	-	0.04	-	0.24	-	2.71
			26С2	0.01	-	-	-	-	31 ----- 2.42	-	0.04	-	0.24	-	2.71
			28С1	0.01	-	-	-	-	31 ----- 3.38	-	0.05	-	0.24	-	3.68
			28С2	0.01	-	-	-	-	31 ----- 3.38	-	0.05	-	0.24	-	3.68
			30С2	0.01	-	-	-	-	31 ----- 3.47	-	0.04	-	0.24	-	3.76
			45	0.01	-	-	-	-	31 ----- 1.61	-	0 07	-	0.15	-	1.84
3631110022	290005	ПОДАЧА 200 $м^3/ч$; НАПОР 36 М	1,2,4,7, 8,34	0.03	-	-	-	-	43 ----- 2.24	-	0.03	-	0.19	-	2.49
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.03	-	-	-	-	43 ----- 2.24	-	0.03	-	0.19	-	2.49
			9,31,32, 33,35А6	0.03	-	-	-	-	43 ----- 2.24	-	0.03	-	0.19	-	2.49
			10, 35В Г, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.03	-	-	-	-	43 ----- 2.24	-	0.03	-	0.19	-	2.49
			15,16	0.03	-	-	-	-	43 ----- 2.24	-	0.03	-	0.19	-	2.49
			24С	0.04	-	-	-	-	43 ----- 2.28	-	0.03	-	0.29	-	2.64
			17,19,20	0.03	-	-	-	-	43 ----- 2.24	-	0.03	-	0.19	-	2.49
			21С,25С2, 27С	0.04	-	-	-	-	43 ----- 2.28	-	0.03	-	0.29	-	2.64
			18	0.03	-	-	-	-	43 ----- 2.24	-	0.04	-	0.19	-	2.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			29С	0.04	-	-	-	-	43 ----- 5.25	-	0.04	-	0.29	-	5.62
			30С1	0.04	-	-	-	-	43 ----- 4.82	-	0.04	-	0.29	-	5.19
			23С1-С8, 25С1	0.04	-	-	-	-	43 ----- 2.28	-	0.04	-	0.29	-	2.65
			26С1	0.04	-	-	-	-	43 ----- 3.35	-	0.04	-	0.29	-	3.72
			26С2	0.04	-	-	-	-	43 ----- 3.35	-	0.04	-	0.29	-	3.72
			28С1	0.04	-	-	-	-	43 ----- 4.69	-	0.05	-	0.29	-	5.07
			28С2	0.04	-	-	-	-	43 ----- 4.69	-	0.05	-	0.29	-	5.07
			30С2	0.04	-	-	-	-	43 ----- 4.82	-	0.04	-	0.29	-	5.19
			45	0.03	-	-	-	-	43 ----- 2.24	-	0.07	-	0.19	-	2.53
3631110360	290006	ПОДАЧА 290 $м^3$/Ч; НАПОР 30 М	1,2,4,7, 8,34	0.01	-	-	-	-	38 ----- 1.98	-	0.03	-	0.13	-	2.15
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.01	-	-	-	-	38 ----- 1.98	-	0.03	-	0.13	-	2.15
			9,31,32, 33,35АБ	0.01	-	-	-	-	38 ----- 1.98	-	0.03	-	0.13	-	2.15
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.01	-	-	-	-	38 ----- 1.98	-	0.03	-	0.13	-	2.15
			15,16	0.01	-	-	-	-	38 ----- 1.98	-	0.03	-	0.13	-	2.15
			24С	0.01	-	-	-	-	38 ----- 2.01	-	0.03	-	0.21	-	2.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			17,19,20	0.01	-	-	-	-	38 ----- 1.98	-	0.03	-	0.13	-	2.15
			21С,25С2, 27С	0.01	-	-	-	-	38 ----- 2.01	-	0.03	-	0.21	-	2.26
			18	0.01	-	-	-	-	38 ----- 1.98	-	0.04	-	0.13	-	2.16
			29С	0.01	-	-	-	-	38 ----- 4.64	-	0.04	-	0.21	-	4.9
			30С1	0.01	-	-	-	-	38 ----- 4.26	-	0.04	-	0.21	-	4.52
			23С1-С8, 25С1	0.01	-	-	-	-	38 ----- 2.01	-	0.04	-	0.21	-	2.27
			26С1	0.01	-	-	-	-	38 ----- 2.96	-	0.04	-	0.21	-	3.22
			26С2	0.01	-	-	-	-	38 ----- 2.96	-	0.04	-	0.21	-	3.22
			28С1	0.01	-	-	-	-	38 ----- 4.14	-	0.05	-	0.21	-	4.41
			28С2	0.01	-	-	-	-	38 ----- 4.14	-	0.05	-	0.21	-	4.41
			30С2	0.01	-	-	-	-	38 ----- 4.26	-	0.04	-	0.21	-	4.52
			45	0.01	-	-	-	-	38 ----- 1.98	-	0.07	-	0.13	-	2.19
3631130030	290007	ПОДАЧА 320 $м^3$/Ч; НАПОР 50 М	1,2,4,7, 8,34	0.03	-	-	-	-	80 ----- 4.16	-	0.03	-	0.19	-	4.41
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.03	-	-	-	-	80 ----- 4.16	-	0.03	-	0.19	-	4.41
			9,31,32, 33,35АБ	0.03	-	-	-	-	80 ----- 4.16	-	0.03	-	0.19	-	4.41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.03	-	-	-	-	80 ----- 4.16	-	0.03	-	0.19	-	4.41
			15,16	0.03	-	-	-	-	80 ----- 4.16	-	0.03	-	0.19	-	4.41
			24С	0.03	-	-	-	-	80 ----- 4.24	-	0.03	-	0.29	-	4.59
			17,19,20	0.03	-	-	-	-	80 ----- 4.16	-	0.03	-	0.19	-	4.41
			21С,25С2, 27С	0.03	-	-	-	-	80 ----- 4.24	-	0.03	-	0.29	-	4.59
			18	0.03	-	-	-	-	80 ----- 4.16	-	0.04	-	0.19	-	4.42
			29С	0.03	-	-	-	-	80 ----- 9.76	-	0.04	-	0.27	-	10.1
			30С1	0.03	-	-	-	-	80 ----- 8.96	-	0.04	-	0.29	-	9.32
			23С1-С8, 25С1	0.03	-	-	-	-	80 ----- 4.24	-	0.04	-	0.29	-	4.6
			26С1	0.03	-	-	-	-	80 ----- 6.24	-	0.04	-	0.29	-	6.6
			26С2	0.03	-	-	-	-	80 ----- 6.24	-	0.04	-	0.29	-	6.6
			28С1	0.03	-	-	-	-	80 ----- 8.72	-	0.05	-	0.29	-	9.09
			28С2	0.03	-	-	-	-	80 ----- 8.72	-	0.05	-	0.29	-	9.09
			30С2	0.03	-	-	-	-	80 ----- 8.96	-	0.04	-	0.29	-	9.32
			45	0.03	-	-	-	-	80 ----- 4.16	-	0.07	-	0.19	-	4.45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3631130050	290008	ПОДАЧА 320 $м^3$/ч; НАПОР 70 М	1,2,4,7, 8,34	0.02	-	-	-	-	108 ----- 5.62	-	0.03	-	0.2	-	5.87
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.02	-	-	-	-	108 ----- 5.62	-	0.03	-	0.2	-	5.87
			9,31,32, 33,35АБ	0.02	-	-	-	-	108 ----- 5.62	-	0.03	-	0.2	-	5.87
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.02	-	-	-	-	108 ----- 5.62	-	0.03	-	0.2	-	5.87
			15,16	0.02	-	-	-	-	108 ----- 5.62	-	0.03	-	0.2	-	5.87
			24С	0.03	-	-	-	-	108 ----- 5.72	-	0.03	-	0.3	-	6.08
			17,19,20	0.02	-	-	-	-	108 ----- 5.62	-	0.03	-	0.2	-	5.87
			21С,25С2, 27С	0.03	-	-	-	-	108 ----- 5.72	-	0.03	-	0.3	-	6.08
			18	0.02	-	-	-	-	108 ----- 5.62	-	0.04	-	0.2	-	5.88
			29С	0.03	-	-	-	-	108 ----- 13.2	-	0.04	-	0.33	-	13.6
			30С1	0.03	-	-	-	-	108 ----- 12.1	-	0.04	-	0.33	-	12.5
			23С1-С8, 25С1	0.03	-	-	-	-	108 ----- 5.72	-	0.04	-	0.3	-	6.09
			26С1	0.03	-	-	-	-	108 ----- 8.42	-	0.04	-	0.3	-	8.79
			26С2	0.03	-	-	-	-	108 ----- 8.42	-	0.04	-	0.3	-	8.79
			28С1	0.03	-	-	-	-	108 ----- 11.8	-	0.05	-	0.32	-	12.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С2	0.03	-	-	-	-	108 ----- 11.8	-	0.05	-	0.32	-	12.2
			30С2	0.03	-	-	-	-	108 ----- 12.1	-	0.04	-	0.33	-	12.5
			45	0.02	-	-	-	-	108 ----- 5.62	-	0.07	-	0.2	-	5.91
3631130040	290009	ПОДАЧА 420 $м^3$/Ч; НАПОР 24 М	1,2,4,7, 8,34	0.04	-	-	-	-	59 ----- 3.07	-	0.03	-	0.14	-	3.28
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.04	-	-	-	-	59 ----- 3.07	-	0.03	-	0.14	-	3.28
			9,31,32, 33,35АБ	0.04	-	-	-	-	59 ----- 3.07	-	0.03	-	0.14	-	3.28
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.04	-	-	-	-	59 ----- 3.07	-	0.03	-	0.14	-	3.28
			15,16	0.04	-	-	-	-	59 ----- 3.07	-	0.03	-	0.14	-	3.28
			24С	0.04	-	-	-	-	59 ----- 3.13	-	0.03	-	0.22	-	3.42
			17,19,20	0.04	-	-	-	-	59 ----- 3.07	-	0.03	-	0.14	-	3.28
			21С,25С2, 27С	0.04	-	-	-	-	59 ----- 3.13	-	0.03	-	0.22	-	3.42
			18	0.04	-	-	-	-	59 ----- 3.07	-	0.04	-	0.14	-	3.29
			29С	0.04	-	-	-	-	59 ----- 7.2	-	0.04	-	0.22	-	7.5
			30С1	0.04	-	-	-	-	59 ----- 6.61	-	0.04	-	0.22	-	6.91
			23С1-С8, 25С1	0.04	-	-	-	-	59 ----- 3.13	-	0.04	-	0.22	-	3.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1	0.04	-	-	-	-	59 ----- 4.6	-	0.04	-	0.22	-	4.9
			26С2	0.04	-	-	-	-	59 ----- 4.6	-	0.04	-	0.22	-	4.9
			28С1	0.04	-	-	-	-	59 ----- 6.43	-	0.05	-	0.22	-	6.74
			28С2	0.04	-	-	-	-	59 ----- 6.43	-	0.05	-	0.22	-	6.74
			30С2	0.04	-	-	-	-	59 ----- 6.61	-	0.04	-	0.22	-	6.91
			45	0.04	-	-	-	-	59 ----- 3.07	-	0.07	-	0.14	-	3.32
3631130040	290010	ПОДАЧА 460 $м^3$/Ч; НАПОР 30 М	1,2,4,7, 8,34	0.04	-	-	-	-	80 ----- 4.16	-	0.03	-	0.14	-	4.37
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.04	-	-	-	-	80 ----- 4.16	-	0.03	-	0.14	-	4.37
			9,31,32, 33,35АБ	0.04	-	-	-	-	80 ----- 4.16	-	0.03	-	0.14	-	4.37
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.04	-	-	-	-	80 ----- 4.16	-	0.03	-	0.14	-	4.37
			15,16	0.04	-	-	-	-	80 ----- 4.16	-	0.03	-	0.14	-	4.37
			24С	0.04	-	-	-	-	80 ----- 4.24	-	0.03	-	0.22	-	4.53
			17,19,20	0.04	-	-	-	-	80 ----- 4.16	-	0.03	-	0.14	-	4.37
			21С,25С2, 27С	0.04	-	-	-	-	80 ----- 4.24	-	0.03	-	0.22	-	4.53
			18	0.04	-	-	-	-	80 ----- 4.16	-	0.04	-	0.14	-	4.38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			29С	0.04	–	–	–	–	80 / ----- / 9.76	–	0.04	–	0.26	–	10.1
			30С1	0.04	–	–	–	–	80 / ----- / 8.96	–	0.04	–	0.22	–	9.26
			23С1-С8, 25С1	0.04	–	–	–	–	80, / ----- / 4.24	–	0.04	–	0.22	–	4.54
			26С1	0.04	–	–	–	–	80 / ----- / 6.24	–	0.04	–	0.22	–	6.54
			26С2	0.04	–	–	–	–	80 / ----- / 6.24	–	0.04	–	0.22	–	6.54
			28С1	0.04	–	–	–	–	80 / ----- / 8.72	–	0.05	–	0.22	–	9.03
			28С2	0.04	–	–	–	–	80 / ----- / 8.72	–	0.05	–	0.22	–	9.03
			30С2	0.04	–	–	–	–	80 / ----- / 8.96	–	0.04	–	0.22	–	9.26
			45	0.04	–	–	–	–	80 / ----- / 4.16	–	0.07	–	0.14	–	4.41
3631130040	290011	ПОДАЧА 500 $м^3$/ч; НАПОР 36 м	1,2,4,7, 8,34	0.05	–	–	–	–	117 / ----- / 6.08	–	0.03	–	0.22	–	6.38
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.05	–	–	–	–	117 / ----- / 6.08	–	0.03	–	0.22	–	6.38
			9,31,32, 33,35АБ	0.05	–	–	–	–	117 / ----- / 6.08	–	0.03	–	0.22	–	6.38
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.05	–	–	–	–	117 / ----- / 6.08	–	0.03	–	0.22	–	6.38
			15,16	0.05	–	–	–	–	117 / ----- / 6.08	–	0.03	–	0.22	–	6.38
			24С	0.05	–	–	–	–	117 / ----- / 6.2	–	0.03	–	0.34	–	6.62

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			17,19,20	0.05	-	-	-	-	117 ----- 6.08	-	0.03	-	0.22	-	6 38
			21C,25C2, 27C	0.05	-	-	-	-	117 ----- 6.2	-	0.03	-	0.34	-	6.62
			18	0.05	-	-	-	-	117 ----- 6.08	-	0.04	-	0.22	-	6.39
			29C	0.05	-	-	-	-	117 ----- 14.3	-	0.04	-	0.31	-	14.7
			30C1	0.05	-	-	-	-	117 ----- 13.1	-	0.04	-	0.31	-	13.5
			23C1-C8 25C1	0.05	-	-	-	-	117 ----- 6.2	-	0.04	-	0.34	-	6.63
			26C1	0.05	-	-	-	-	117 ----- 9.13	-	0.04	-	0.34	-	9.56
			26C2	0.05	-	-	-	-	117 ----- 9.13	-	0.04	-	0.34	-	9.56
			28C1	0.05	-	-	-	-	117 ----- 12.8	-	0.05	-	0.3	-	13.2
			28C2	0.05	-	-	-	-	117 ----- 12.8	-	0.05	-	0.3	-	13.2
			30C2	0.05	-	-	-	-	117 ----- 13.1	-	0.04	-	0.31	-	13.5
			45	0.05	-	-	-	-	117 ----- 6.08	-	0.07	-	0.22	-	6.42
3631130150	290012	ПОДАЧА 500 $м^3$/ч; НАПОР 65 М	1,2,4,7, 8,34	0.04	-	-	-	-	169 ----- 8.79	-	0.03	-	0.21	-	9.07
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.04	-	-	-	-	169 ----- 8.79	-	0.03	-	0.21	-	9.07
			9,31,32, 33,35АБ	0.04	-	-	-	-	169 ----- 8.79	-	0.03	-	0.21	-	9.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.04	-	-	-	-	169 ----- 8.79	-	0.03	-	0.21	-	9.07
			15,16	0.04	-	-	-	-	169 ----- 8.79	-	0 03	-	0.21	-	9.07
			24С	0.05	-	-	-	-	169 ----- 8.96	-	0 03	-	0.33	-	9.37
			17,19,20	0.04	-	-	-	-	169 ----- 8.79	-	0.03	-	0.21	-	9.07
			21С,25С2, 27С	0.05	-	-	-	-	169 ----- 8.96	-	0.03	-	0.33	-	9.37
			18	0.04	-	-	-	-	169 ----- 8.79	-	0.04	-	0.21	-	9.08
			29С	0.05	-	-	-	-	169 ----- 20.6	-	0.04	-	0.31	-	21
			30С1	0.05	-	-	-	-	169 ----- 18.9	-	0.04	-	0.31	-	19.3
			23С1-С8, 25С1	0.05	-	-	-	-	169 ----- 8.96	-	0.04	-	0.33	-	9.38
			26С1	0.05	-	-	-	-	169 ----- 13.2	-	0.04	-	0.31	-	13.6
			26С2	0.05	-	-	-	-	169 ----- 13.2	-	0.04	-	0.31	-	13.6
			28С1	0.05	-	-	-	-	169 ----- 18.4	-	0.05	-	0.3	-	18.8
			28С2	0.05	-	-	-	-	169 ----- 18.4	-	0.05	-	0.3	-	18.8
			30С2	0.05	-	-	-	-	169 ----- 18.9	-	0.04	-	0.31	-	19.3
			45	0.04	-	-	-	-	169 ----- 8.79	-	0.07	-	-0.21	-	9.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3631130040	290013	ПОДАЧА 630 $м^3$/ч; НАПОР 90 М	1,2,4,7, 8,34	0.05	-	-	-	-	264 ----- 13.7	-	0.03	-	0.22	-	14
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.05	-	-	-	-	264 ----- 13.7	-	0.03	-	0.22	-	14
			9,31,32, 33,35АБ	0.05	-	-	-	-	264 ----- 13.7	-	0.03	-	0.22	-	14
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.05	-	-	-	-	264 ----- 13.7	-	0.03	-	0.22	-	14
			15,16	0.05	-	-	-	-	264 ----- 13.7	-	0.03	-	0.22	-	14
			24С	0.06	-	-	-	-	264 ----- 14	-	0.03	-	0.41	-	14.5
			17,19,20	0.05	-	-	-	-	264 ----- 13 7	-	0.03	-	0.22	-	14
			21С,25С2, 27С	0.06	-	-	-	-	264 ----- 14	-	0.03	-	0.41	-	14.5
			18	0.05	-	-	-	-	264 ----- 13.7	-	0.04	-	0.21	-	14
			29С	0.06	-	-	-	-	264 ----- 32.2	-	0.04	-	0.4	-	32.7
			30С1	0.06	-	-	-	-	264 ----- 29.6	-	0.04	-	0.4	-	30.1
			23С1-С8, 25С1	0.06	-	-	-	-	264 ----- 14	-	0.04	-	0.4	-	14.5
			26С1	0.06	-	-	-	-	264 ----- 20.6	-	0.04	-	0.4	-	21.1
			26С2	0.06	-	-	-	-	264 ----- 20.6	-	0.04	-	0.4	-	21.1
			28С1	0.06	-	-	-	-	264 ----- 28.8	-	0.05	-	0.39	-	29.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С2	0.06	-	-	-	-	264 ----- 28.8	-	0.05	-	0.39	-	29.3
			30С2	0.06	-	-	-	-	264 ----- 29.6	-	0.04	-	0.4	-	30.1
			45	0.05	-	-	-	-	264 ----- 13.7	-	0.07	-	0.28	-	14.1
3631130160	290014	ПОДАЧА 660 $м^3$/Ч; НАПОР 380 М	1,2,4,7, 8,34	0.06	-	-	-	-	111 ----- 5.77	-	0.03	-	0.24	-	6.1
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.06	-	-	-	-	111 ----- 5.77	-	0.03	-	0.24	-	6.1
			9,31,32, 33,35АБ	0.06	-	-	-	-	111 ----- 5 77	-	0.03	-	0.24	-	6.1
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.06	-	-	-	-	111 ----- 5.77	-	0.03	-	0.24	-	6.1
			15,16	0.06	-	-	-	-	111 ----- 5.77	-	0.03	-	0.24	-	6.1
			24С	0.06	-	-	-	-	111 ----- 5.88	-	0.03	-	0.39	-	6.36
			17,19,20	0.06	-	-	-	-	111 ----- 5.77	-	0.03	-	0.24	-	6.1
			21С,25С2, 27С	0.06	-	-	-	-	111 ----- 5.88	-	0.03	-	0.39	-	6.36
			18	0.06	-	-	-	-	111 ----- 5.77	-	0.04	-	0.24	-	6.11
			29С	0.06	-	-	-	-	111 ----- 13.5	-	0.04	-	0.4	-	14
			30С1	0.06	-	-	-	-	111 ----- 12.4	-	0.04	-	0.4	-	12.9
			23С1-С8, 25С1	0.06	-	-	-	-	111 ----- 5.88	-	0.04	-	0.39	-	6.37

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1	0.06	-	-	-	-	111 ----- 8.66	-	0.04	-	0.39	-	9.15
			26С2	0.06	-	-	-	-	111 ----- 8.66	-	0.04	-	0.35	-	9.15
			28С1	0.06	-	-	-	-	111 ----- 12.1	-	0.05	-	0.39	-	12.6
			28С2	0.06	-	-	-	-	111 ----- 12.1	-	0.05	-	0.39	-	12.6
			30С2	0.06	-	-	-	-	111 ----- 12.4	-	0.04	-	0.4	-	12.9
			45	0.06	-	-	-	-	111 ----- 5.77	-	0.07	-	0.24	-	6.14

КОД ОКП	КОД ОТРАСЛЕВОЙ	НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ	ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ (АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ НА ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ), РУБ.	ПЕРЕМЕННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ									ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕБАЗИРОВКУ, РУБ.	СМЕТНАЯ РАСЦЕНКА, РУБ.
					ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ, ЧЕЛ.-Ч / РУБ.	НА ЗАМЕНУ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ, РУБ.	НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ: БЕНЗИН, КГ / РУБ.	ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, КГ / РУБ.	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, КВТ·Ч / РУБ.	СЖАТЫЙ ВОЗДУХ, $м^3$ / РУБ.	НА СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РУБ.	НА ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ ЖИДКОСТЬ, КГ / РУБ.	НА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РУБ.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3141920091	300100	КАБЕЛЕПЕРЕДВИЖЧИКИ ГУСЕНИЧНЫЕ	1,2,4,7,8,34	11	1 / 1.3	-	-	24.3 / 4.38	-	-	0.94	-	8.88	-	26.5
			3,5,6,11,12,13,14,40	11	1 / 1.3	-	-	24.8 / 4.46	-	-	0.98	-	8.86	-	26.6
			9,31,32,33,35АБ	11	1 / 1.3	-	-	23.9 / 4.3	-	-	0.91	-	8.89	-	26.4
			10, 35ВГ,36,37,38,39,41,42,43,44	11	1 / 1.3	-	-	23.6 / 4.5	-	-	0.91	-	8.89	-	26.6
			15,16	11	1 / 1.3	-	-	26.3 / 4.8	-	-	1.04	-	8.96	-	27.1
			24С	12.5	1 / 1.3	-	-	25.3 / 4.8	-	-	1.04	-	10.16	-	29.8
			17,19,20	12.9	1 / 1.3	-	-	26.2 / 5.24	-	-	1.12	-	10.54	-	31.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2, 27С	13.3	1 / 1.3	-	-	26.2 / 5.24	-	-	1.12	-	10.74	-	31.7
			18	11	1 / 1.3	-	-	25.3 / 5.81	-	-	1.28	-	8.91	-	28 3
			29С	12.5	1 / 1.3	-	-	25.3 / 5.81	-	-	1.28	-	10.21	-	31 1
			30С1	12.5	1 / 1.3	-	-	25.3 / 5.81	-	-	1.28	-	10.21	-	31.1
			23С1-С8, 25С1	13.3	1 / 1.3	-	-	26.2 / 6.29	-	-	1.23	-	10.78	-	32.9
			26С1	13.3	1 / 1.3	-	-	26.4 / 6.61	-	-	1.46	-	11.13	-	33.8
			26С2	13.6	1 / 1.3	-	-	26.4 / 6.61	-	-	1.46	-	11.13	-	34.1
			28С1	13.3	1 / 1.3	-	-	26.2 / 7.08	-	-	1.53	-	10.79	-	34
			28С2	13.3	1 / 1.3	-	-	26.2 / 7.08	-	-	1.53	-	10.79	-	34
			30С2	11.9	1 / 1.3	-	-	24.8 / 5.95	-	-	1.27	-	9.68	-	30.1
			45	11	1 / 1.3	-	-	23.6 / 9.22	-	-	1.89	-	8.89	-	32.3
		СКРЕПЕРЫ КОЛЕСНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ КОВША:													
4813000000	300201	10 м^3	1,2,4,7, 8,34	1.71	1 / 1.51	-	-	20.8 / 3.74	-	-	0.81	0.19 / 0.15	2.18	-	10.1
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.71	1 / 1.51	-	-	21.2 / 3.82	-	-	0.84	0.19 / 0.16	2.16	-	10.2
			9,31,32, 33,35АБ	1.71	1 / 1.51	-	-	20.4 / 3.67	-	-	0.77	0.19 / 0.14	2.14	-	9.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35В1, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.71	1 ----- 1.51	-	-	20.2 ----- 3.84	-	-	0.78	0.19 ----- 0.14	2.12	-	10.1
			15,16	1.71	1 ----- 1.51	-	-	21.6 ----- 4.1	-	-	0.89	0.19 ----- 0.17	2.12	-	10.5
			24С	1.99	1 ----- 1.51	-	-	21.6 ----- 4.1	-	-	0.89	0.21 ----- 0.19	2.52	-	11.2
			17,19,20	2.01	1 ----- 1.51	-	-	22.4 ----- 4.48	-	-	0.96	0.22 ----- 0.21	2.53	-	11.7
			21С,25С2, 27С	2.07	1 ----- 1.51	-	-	22.4 ----- 4.48	-	-	0.96	0.22 ----- 0.21	2.57	-	11.8
			18	1.71	1 ----- 1.51	-	-	21.6 ----- 4.97	-	-	1.1	0.19 ----- 0.23	2.18	-	11.7
			29С	1.99	1 ----- 1.51	-	-	21.6 ----- 4.97	-	-	1.1	0.21 ----- 0.23	2 5	-	12.3
			30С1	1.99	1 ----- 1.51	-	-	21.6 ----- 4.97	-	-	1.1	0.21 ----- 0.23	2.5	-	12.3
			23С1-С8, 25С1	2.07	1 ----- 1.51	-	-	22.4 ----- 6.38	-	-	1.05	0.22 ----- 0.23	2.56	-	12.8
			26С1	2.11	1 ----- 1.51	-	-	22.6 ----- 5.65	-	-	1.25	0.23 ----- 0.3	2.68	-	13.5
			26С2	2.16	1 ----- 1.51	-	-	22.6 ----- 5.65	-	-	1.25	0.23 ----- 0.3	2.73	-	13.6
			28С1	2.07	1 ----- 1.51	-	-	22.4 ----- 6.05	-	-	1.31	0.22 ----- 0 29	2.57	-	13.8
			28С2	2 07	1 ----- 1.51	-	-	22.4 ----- 6.05	-	-	1.31	0.22 ----- 0.29	2.57	-	13.8
			30С2	1.85	1 ----- 1.51	-	-	21.2 ----- 5.09	-	-	1.09	0.2 ----- 0.22	2.34	-	12.1
			45	1.71	1 ----- 1.51	-	-	20.2 ----- 7.88	-	-	1.62	0.19 ----- 0.28	2.1	-	15.1

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	300202	15 м^3	1,2,4,7,		1			33.3				0.46			
			8,34	4.65	-----	-	-	-----	-	-	1.29	-----	6.7	-	20.5
					1.51			5.99				0.36			
			3,5,6,11,		1			33.9				0.46			
			12,13,14,	4.65	-----	-	-	-----	-	-	1.34	-----	6.71	-	20.7
			40		1.51			6.11				0.38			
			9,31,32,		1			32.6				0.46			
			33,35АБ	4.65	-----	-	-	-----	-	-	1.24	-----	6.69	-	20.3
					1 51			5.87				0.34			
			10, 35ВГ,		1			32.3				0.46			
			36,37,38,	4.65	-----	-	-	-----	-	-	1.24	-----	6.73	-	20.6
			39,41,42,		1.51			6.14				0.33			
			43,44												
			15,16		1			34.6				0.46			
				4.65	-----	-	-	-----	-	-	1.43	-----	6.73	-	21.3
					1.51			6.57				0.41			
			24С		1			34.6				0.52			
				5.42	-----	-	-	-----	-	-	1.43	-----	7.8	-	23.2
					1.51			6.57				0.47			
			17,19,20		1			35.8				0.54			
				5.47	-----	-	-	-----	-	-	1.53	-----	7.91	-	24.1
					1.51			7.16				0.52			
			21С,25С2,		1			35.8				0.54			
			27С	5.62	-----	-	-	-----	-	-	1.53	-----	8.26	-	24.6
					1.51			7.16				0.52			
			18		1			34.6				0.46			
				4.65	-----	-	-	-----	-	-	1.75	-----	6.72	-	23.1
					1.51			7.96				0.51			
			29С		1			34.6				0.52			
				5.42	-----	-	-	-----	-	-	1.75	-----	7.89	-	25.1
					1.51			7.96				0.57			
			30С1		1			34.6				0.52			
				5.42	-----	-	-	-----	-	-	1.75	-----	7.89	-	25.1
					1.51			7.96				0.57			
			23С1-С8,		1			35.8				0.54			
			25С1	5.62	-----	-	-	-----	-	-	1.68	-----	8.14	-	26.1
					1.51			8.59				0.56			
			26С1		1			36.2				0.57			
				5.73	-----	-	-	-----	-	-	2	-----	8.37	-	27.4
					1.51			9.05				0.74			
			26С2		1			36.2				0.57			
				5.88	-----	-	-	-----	-	-	2	-----	8.52	-	27.7
					1.51			9.05				0.74			
			28С1		1			35.8				0.54			
				5.62	-----	-	-	-----	-	-	2.1	-----	8.08	-	27.7
					1.51			9.67				0.72			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С2		1			35.8				0.54			
				5.62	-----	-	-	-----	-	-	2.1	-----	8.08	-	27.7
					1.51			9.67				0.72			
			30С2		1			33.9				0.48			
				5.03	-----	-	-	-----	-	-	1.74	-----	7.36	-	24.3
					1.51			8 14				0.52			
			45		1			32.3				0.46			
				4.65	-----	-	-	-----	-	-	2.84	-----	6.72	-	29
					1.51			12.6				0.68			
-	300203	25 м^3	1,2,4,7,		1			73.8				0.7			
			8,34	12.2	-----	-	-	-----	-	-	2.87	-----	9.95	-	40.6
					1.73			13.3				0.55			
			3,5,6,11,		1			75.3				0.7			
			12,13,14,	12.2	-----	-	-	-----	-	-	2.97	-----	9.92	-	41
			40		1.73			13.6				0.58			
			9,31,32,		1			72.4				0.7			
			33,35АБ	12.2	-----	-	-	-----	-	-	2.75	-----	10	-	40.2
					1.73			13				0.52			
			10, 35ВГ,		1			71.7				0.7			
			36,37,38,	12.2	-----	-	-	-----	-	-	2.76	-----	10.01	-	40.8
			39,41,42,		1.73			13.6				0.5			
			43,44												
			15,16		1			76.7				0.7			
				12.2	-----	-	-	-----	-	-	3.17	-----	9.97	-	42.3
					1.73			14.6				0.63			
			24С		1			76.7				0.79			
				14.2	-----	-	-	-----	-	-	3.17	-----	11.59	-	46
					1.73			14.6				0.71			
			17,19,20		1			79.5				0.82			
				14.4	-----	-	-	-----	-	-	3.4	-----	11.67	-	47.9
					1.73			15.9				0.8			
			21С,25С2,		1			79.5				0.82			
			27С	14.8	-----	-	-	-----	-	-	3.4	-----	11.97	-	48.6
					1.73			15.9				0.8			
			18		1			76.7				0.7			
				12.2	-----	-	-	-----	-	-	3.89	-----	10.01	-	46.2
					1.73			17.6				0.77			
			29С		1			76.7				0.79			
				14.2	-----	-	-	-----	-	-	3.89	-----	11.61	-	49.9
					1.73			17.6				0.87			
			30С1		1			76.7				0.79			
				14.2	-----	-	-	-----	-	-	3.89	-----	11.61	-	49.9
					1.73			17.6				0.87			
			23С1-С8,		1			79.5				0.82			
			25С1	14.8	-----	-	-	-----	-	-	3.74	-----	11.98	-	52.2
					1.73			19.1				0.85			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1		1			80.2				0.86			
				15	-----	-	-	-----	-	-	4.43	-----	12.23	-	54.6
					1.73			20.1				1.11			
			26С2		1			80.2				0.86			
				15.5	-----	-	-	-----	-	-	4.43	-----	12.53	-	55.4
					1.73			20.1				1.11			
			28С1		1			79.5				0.82			
				14.8	-----	-	-	-----	-	-	4.66	-----	11.92	-	55.7
					1.73			21.5				1.09			
			28С2		1			79.5				0.82			
				14.8	-----	-	-	-----	-	-	4.66	-----	11.92	-	55.7
					1.73			21.5				1.09			
			30С2		1			75.3				0.73			
				14.2	-----	-	-	-----	-	-	3.85	-----	10.73	-	49.4
					1.73			18.1				0.79			
			45		1			71.7				0.7			
				12.2	-----	-	-	-----	-	-	5.74	-----	9.99	-	58.7
					1.73			28				1.04			
		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГУСЕНИЧНЫЕ С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ПРЯМАЯ ЛОПАТА:													
3141211022	300301	4 $м^3$ (С УДЛИНЕННЫМ РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ)	1,2,4,7, 8,34		2				170						
				12	-----	-	-	-	-----	-	0.82	-	18.78	-	42.4
					3.57				7 23						
			3,5,6,11, 12,13,14, 40		2				170						
				12	-----	-	-	-	-----	-	0.85	-	18.75	-	42.4
					3.57				7.23						
			9,31,32, 33,35АБ		2				170						
				12	-----	-	-	-	-----	-	0.76	-	18.84	-	42.4
					3.57				7.23						
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44		2				170						
				12	-----	-	-	-	-----	-	0.73	-	18.77	-	42.3
					3.57				7.23						
			15,16		2				170						
				12	-----	-	-	-	-----	-	0.91	-	18.79	-	42.5
					3.57				7.23						
			24С		2				170						
				13.6	-----	-	-	-	-----	-	0.91	-	21.49	-	46.8
					3.57				7.23						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			17,19,20		2				170						
				14.1	-----	-	-	-	-----	-	0.97	-	22.13	-	48
					3.57				7.23						
			21C,25C2,		2				170						
			27C	14.4	-----	-	-	-	-----	-	0.97	-	22.83	-	49
					3.57				7.23						
			18		2				170						
				12	-----	-	-	-	-----	-	1.1	-	18.9	-	48.8
					3.57				7.23						
			29C		2				170						
				13.6	-----	-	-	-	-----	-	1.1	-	21.63	-	57.3
					3.57				17.4						
			30C1		2				170						
				13.6	-----	-	-	-	-----	-	1.1	-	21.63	-	57.3
					3.57				17.4						
			23C1-C8,		2				170						
			25C1	14.4	-----	-	-	-	-----	-	1.05	-	22.75	-	49
					3.57				7.23						
			26C1		2				170						
				14.6	-----	-	-	-	-----	-	1.27	-	22.86	-	59.7
					3.57				17.4						
			26C2		2				170						
				15	-----	-	-	-	-----	-	1.27	-	23.56	-	60.8
					3.57				17.4						
			28C1		2				170						
				14.4	-----	-	-	-	-----	-	1.31	-	22.82	-	59.5
					3.57				17.4						
			28C2		2				170						
				14.4	-----	-	-	-	-----	-	1.31	-	22.82	-	59.5
					3.57				17.4						
			30C2		2				170						
				13	-----	-	-	-	-----	-	1.07	-	20.36	-	55.4
					3.57				17.4						
			45		2				170						
				12	-----	-	-	-	-----	-	1.48	-	18.82	-	43.1
					3.57				7.23						
3141210000	300302	4.6 $м^3$	1,2,4,7,		2				110						
			8,34	3.86	-----	-	-	-	-----	-	0.82	-	10.27	-	23.2
					3.57				4.68						
			3,5,6,11,		2				110						
			12,13,14,	3.86	-----	-	-	-	-----	-	0.85	-	10.27	-	23.2
			40		3.57				4.68						
			9,31,32,		2				110						
			33,35АБ	3.86	-----	-	-	-	-----	-	0.76	-	10.33	-	23.2
					3.57				4.68						

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	3.86	2 / 3.57	-	-	-	110 / 4.68	-	0.73	-	10.26	-	23.1
			15,16	3.86	2 / 3.57	-	-	-	110 / 4.68	-	0.91	-	10.28	-	23.3
			24С	4.4	2 / 3.57	-	-	-	110 / 4.68	-	0.91	-	11.74	-	25.3
			17,19,20	4.53	2 / 3.57	-	-	-	110 / 4.68	-	0.97	-	12.05	-	25.8
			21С,25С2, 27С	4.65	2 / 3.57	-	-	-	110 / 4.68	-	0.97	-	12.43	-	26.3
			18	3.86	2 / 3.57	-	-	-	110 / 4.68	-	1.1	-	10.29	-	23.5
			29С	4.4	2 / 3.57	-	-	-	110 / 11.3	-	1.1	-	11.73	-	32.1
			30С1	4.4	2 / 3.57	-	-	-	110 / 11.3	-	1.1	-	11.73	-	32.1
			23С1-С8, 25С1	4.65	2 / 3.57	-	-	-	110 / 4.68	-	1.05	-	12.45	-	26.4
			26С1	4.71	2 / 3.57	-	-	-	110 / 11.3	-	1.27	-	12.55	-	33.4
			26С2	4.84	2 / 3.57	-	-	-	110 / 11.3	-	1.27	-	12.92	-	33.9
			28С1	4.65	2 / 3.57	-	-	-	110 / 11.3	-	1.31	-	12.37	-	33.2
			28С2	4.65	2 / 3.57	-	-	-	110 / 11.3	-	1.31	-	12.37	-	33.2
			30С2	4.17	2 / 3.57	-	-	-	110 / 11.3	-	1.07	-	11.09	-	31.2
			45	3.86	2 / 3.57	-	-	-	110 / 4.68	-	1.48	-	10.22	-	23.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3141213071	300303	5,2 м^3	1,2,4,7, 8,34	6	2 ----- 3.57	-	-	-	130 ----- 5.53	-	0.82	-	10.88	-	26.8
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	6	2 ----- 3.57	-	-	-	130 ----- 5.53	-	0.85	-	10.95	-	26.9
			9,31,32, 33,35АБ	6	2 ----- 3.57	-	-	-	130 ----- 5.53	-	0.76	-	10.94	-	26.8
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	6	2 ----- 3.57	-	-	-	130 ----- 5.53	-	0.73	-	10.97	-	26.8
			15,16	6	2 ----- 3.57	-	-	-	130 ----- 5.53	-	0.91	-	10 89	-	26.9
			24С	6.84	2 ----- 3.57	-	-	-	130 ----- 5.53	-	0.91	-	12.55	-	29.4
			17,19,20	7.04	2 ----- 3.57	-	-	-	130 ----- 5.53	-	0.97	-	12.85	-	29.7
			21С,25С2, 27С	7 24	2 ----- 3.57	-	-	-	130 ----- 5.53	-	0.97	-	13.09	-	30.4
			18	6	2 ----- 3.57	-	-	-	130 ----- 5.53	-	1.1	-	10.9	-	27.1
			29С	6.84	2 ----- 3.57	-	-	-	130 ----- 13.3	-	1.1	-	12.49	-	37.3
			30С1	6.84	2 ----- 3.57	-	-	-	130 ----- 13.3	-	1.1	-	12.49	-	37.3
			23С1-С8, 25С1	7.24	2 ----- 3.57	-	-	-	130 ----- 5.53	-	1 05	-	13.11	-	30.5
			26С1	7.33	2 ----- 3.57	-	-	-	130 ----- 13.3	-	1.27	-	13 33	-	38.8
			26С2	7.53	2 ----- 3.57	-	-	-	130 ----- 13.3	-	1.27	-	13.73	-	39.4
			28С1	7.24	2 ----- 3.57	-	-	-	130 ----- 13.3	-	1.31	-	13.28	-	38.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С2		2				130						
				7.24	-----	-	-	-	-----	-	1.31	-	13.28	-	38.7
					3.57				13.3						
			30С2		2				130						
				6.48	-----	-	-	-	-----	-	1.07	-	11.88	-	36.3
					3.57				13.3						
			45		2				130						
				6	-----	-	-	-	-----	-	1.48	-	10.92	-	27.5
					3.57				5.53						
3141213033	300304	6.3 м^3	1,2,4,7,		2				160						
			8,34	13.4	-----	-	-	-	-----	-	0.82	-	14 71	-	39.3
					3.57				6.8						
			3,5,6,11,		2				160						
			12,13,14,	13.4	-----	-	-	-	-----	-	0.85	-	14.78	-	39.4
			40		3.57				6.8						
			9,31,32,		2				160						
			33,35АБ	13.4	-----	-	-	-	-----	-	0.76	-	14.77	-	39.3
					3.57				6.8						
			10, 35ВГ,		2				160						
			36,37,38,	13.4	-----	-	-	-	-----	-	0.73	-	14.7	-	39.2
			39,41,42,		3.57				6.8						
			43,44												
			15,16		2				160						
				13 4	-----	-	-	-	-----	-	0.91	-	14.72	-	39.4
					3.57				6.8						
			24С		2				160						
				15 3	-----	-	-	-	-----	-	0.91	-	16.82	-	43.4
					3.57				6.8						
			17,19,20		2				160						
				15.8	-----	-	-	-	-----	-	0.97	-	17.36	-	44.5
					3.57				6.8						
			21С,25С2,		2				160						
			27С	16.2	-----	-	-	-	-----	-	0.97	-	17.86	-	45.4
					3.57				6.8						
			18		2				160						
				13.4	-----	-	-	-	-----	-	1.1	-	14.73	-	39.6
					3.57				6.8						
			29С		2				160						
				15.3	-----	-	-	-	-----	-	1.1	-	16.83	-	53.2
					3.57				16.4						
			30С1		2				160						
				15.3	-----	-	-	-	-----	-	1.1	-	16.83	-	53.2
					3.57				16.4						
			23С1-С8,		2				160						
			25С1	16.2	-----	-	-	-	-----	-	1 05	-	17.88	-	45.5
					3.57				6.8						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1		2				160						
				16.3	-----	-	-	-	-----	-	1.27	-	18.06	-	55.6
					3.57				16.4						
			26С2		2				160						
				16.8	-----	-	-	-	-----	-	1.27	-	18.46	-	56.5
					3.57				16 4						
			28С1		2				160						
				16.2	-----	-	-	-	-----	-	1.31	-	17.82	-	55.3
					3.57				16 4						
			28С2		2				160						
				16.2	-----	-	-	-	-----	-	1.31	-	17.82	-	55.3
					3.57				16 4						
			30С2		2				160						
				14.5	-----	-	-	-	-----	-	1.07	-	15.96	-	51.5
					3.57				16.4						
			45		2				160						
				13.4	-----	-	-	-	-----	-	1.48	-	14.75	-	40
					3.57				6.8						
3141214011	300305	8 м^3	1,2,4,7,		2				170						
			8,34	16	-----	-	-	-	-----	-	0.82	-	18.18	-	45.8
					3.57				7.23						
			3,5,6,11,		2				170						
			12,13,14,	16	-----	-	-	-	-----	-	0.85	-	18.15	-	45.8
			40		3.57				7.23						
			9,31,32,		2				170						
			33,35АБ	16	-----	-	-	-	-----	-	0.76	-	18.34	-	45.9
					3.57				7.23						
			10, 35ВГ,		2				170						
			36,37,38,	16	-----	-	-	-	-----	-	0.73	-	18.17	-	45.7
			39,41,42,		3.57				7.23						
			43,44												
			15,16		2				170						
				16	-----	-	-	-	-----	-	0.91	-	18.19	-	45.9
					3.57				7.23						
			24С		2				170						
				18.3	-----	-	-	-	-----	-	0.91	-	20.89	-	50.9
					3.57				7.23						
			17,19,20		2				170						
				18.8	-----	-	-	-	-----	-	0.97	-	21.53	-	52.1
					3.57				7.23						
			21С,25С2,		2				170						
			27С	19.3	-----	-	-	-	-----	-	0.97	-	22.13	-	53.2
					3.57				7.23						
			18		2				170						
				16	-----	-	-	-	-----	-	1.1	-	18.3	-	46.2
					3.57				7.23						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			29С		2				170						
				18.3	-----	-	-	-	-----	-	1.1	-	20 93	-	61.3
					33.57				17.4						
			30С1		2				170						
				18.3	-----	-	-	-	-----	-	1.1	-	20.93	-	61.3
					3.57				17.4						
			23С1-С8,		2				170						
			25С1	19.3	-----	-	-	-	-----	-	1.05	-	22.15	-	53.3
					3.57				7.23						
			26С1		2				170						
				19.5	-----	-	-	-	-----	-	1.27	-	22 26	-	64
					3.57				17.4						
			26С2		2				170						
				20	-----	-	-	-	-----	-	1.27	-	22.86	-	65.1
					3.57				17.4						
			28С1		2				170						
				19.3	-----	-	-	-	-----	-	1.31	-	22.12	-	63.7
					3.57				17.4						
			28С2		2				170						
				19.3	-----	-	-	-	-----	-	1.31	-	22.12	-	63.7
					3.57				17.4						
			30С2		2				170						
				17.3	-----	-	-	-	-----	-	1.07	-	19.86	-	59.2
					3.57				17.4						
			45		2				170						
				16	-----	-	-	-	-----	-	1.48	-	18.32	-	46.6
					3.57				7.23						
3141210000	300306	10 $м^3$	1,2,4,7,		2				210						
			8,34	14.8	-----	-	-	-	-----	-	0.82	-	18.35	-	46.7
					3.8				8.93						
			3,5,6,11,		2				210						
			12,13,14,	14.8	-----	-	-	-	-----	-	0.85	-	18.32	-	46.7
			40		3.8				8.93						
			9,31,32,		2				210						
			33,35АБ	14.8	-----	-	-	-	-----	-	0.76	-	18 31	-	46.6
					3.8				8.93						
			10, 35ВГ,		2				210						
			36,37,38,	14.8	-----	-	-	-	-----	-	0.73	-	18.34	-	46.6
			39,41,42,		3.8				8.93						
			43,44												
			15,16		2				210						
				14.8	-----	-	-	-	-----	-	0.91	-	18.36	-	46.8
					3.8				8.93						
			24С		2				210						
				16.9	-----	-	-	-	-----	-	0.91	-	20.86	-	51.4
					3.8				8.93						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			17,19,20		2				210						
				17.4	-----	-	-	-	-----	-	0.97	-	21.5	-	52.6
					3.8				8.93						
			21C,25C2,		2				210						
			27C	17.9	-----	-	-	-	-----	-	0.97	-	22.1	-	53.7
					3.8				8.93						
			18		2				210						
				14.8	-----	-	-	-	-----	-	1.1	-	18.37	-	47
					3.8				8.93						
			29C		2				210						
				16.9	-----	-	-	-	-----	-	1 1	-	21	-	64.3
					3.8				21.5						
			30C1		2				210						
				16.9	-----	-	-	-	-----	-	1.1	-	21	-	64.3
					3.8				21 5						
			23C1-C8,		2				210						
			25C1	17.9	-----	-	-	-	-----	-	1 05	-	22 12	-	53.8
					3.8				8.93						
			26C1		2				210						
				18.1	-----	-	-	-	-----	-	1.27	-	22 33	-	67
					3.8				21.5						
			26C2		2				210						
				18.6	-----	-	-	-	-----	-	1.27	-	22.93	-	68.1
					3.8				21.5						
			28C1		2				210						
				17.9	-----	-	-	-	-----	-	1.31	-	22.09	-	66.6
					3.8				21.5						
			28C2		2				210						
				17.9	-----	-	-	-	-----	-	1.31	-	22.09	-	66.6
					3.8				21.5						
			30C2		2				210						
				16	-----	-	-	-	-----	-	1 07	-	19 13	-	61.5
					3.8				21.5						
			45		2				210						
				14.8	-----	-	-	-	-----	-	1.48	-	18.29	-	47.3
					3.8				8.93						
3141216012	300307	12,5 $м^3$	1,2,4,7,		3				340						
			8,34	30.1	-----	-	-	-	-----	-	0.9	-	37.76	-	88.9
					5.64				14.5						
			3,5,6,11,		3				340						
			12,13,14,	30.1	-----	-	-	-	-----	-	0.93	-	37.83	-	89
			40		5.64				14.5						
			9,31,32,		3				340						
			33,35АБ	30.1	-----	-	-	-	-----	-	0.85	-	37.71	-	88.8
					5.64				14.5						

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	30.1	3 ----- 5.64	-	-	-	340 ----- 14.5	-	0.83	-	37.83	-	88.9
			15,16	30.1	3 ----- 5.64	-	-	-	340 ----- 14.5	-	0.99	-	37.67	-	88.9
			24С	34.4	3 ----- 5.64	-	-	-	340 ----- 14.5	-	0.99	-	43.17	-	98.7
			17,19,20	35.4	3 ----- 5.64	-	-	-	340 ----- 14.5	-	1.04	-	44.42	-	101
			21С,25С2, 27С	36.4	3 ----- 5.64	-	-	-	340 ----- 14.5	-	1.04	-	45.42	-	103
			18	30.1	3 ----- 5.64	-	-	-	340 ----- 14.5	-	1.2	-	37.76	-	89.2
			29С	34.4	3 ----- 5.64	-	-	-	340 ----- 34.9	-	1.2	-	42.86	-	119
			30С1	34.4	3 ----- 5.64	-	-	-	340 ----- 34.9	-	1.2	-	42.86	-	119
			23С1-С8, 25С1	36.4	3 ----- 5.64	-	-	-	340 ----- 14.5	-	1.14	-	45 32	-	103
			26С1	36.7	3 ----- 5.64	-	-	-	340 ----- 34.9	-	1.36	-	45.4	-	124
			26С2	37.7	3 ----- 5.64	-	-	-	340 ----- 34.9	-	1.36	-	46.4	-	126
			28С1	36.4	3 ----- 5.64	-	-	-	340 ----- 34.9	-	1.41	-	45.65	-	124
			28С2	36.4	3 ----- 5.64	-	-	-	340 ----- 34.9	-	1.41	-	45.65	-	124
			30С2	32.6	3 ----- 5.64	-	-	-	340 ----- 34.9	-	1.18	-	40.68	-	115
			45	30.1	3 ----- 5.64	-	-	-	340 ----- 14.5	-	1.69	-	37.67	-	89.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3141221061	300308	15 м^3	1,2,4,7, 8,34	27	3 ----- 5.64	-	-	-	400 ----- 17	-	0.9	-	46.46	-	97
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	27	3 ----- 5.64	-	-	-	400 ----- 17	-	0.93	-	46.53	-	97.1
			9,31,32, 33,35АБ	27	3 ----- 5.64	-	-	-	400 ----- 17	-	0.85	-	46.51	-	97
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	27	3 ----- 5.64	-	-	-	400 ----- 17	-	0.83	-	46.53	-	97
			15,16	27	3 ----- 5.64	-	-	-	400 ----- 17	-	0.99	-	46.47	-	97.1
			24С	30.8	3 ----- 5.64	-	-	-	400 ----- 17	-	0.99	-	53.57	-	108
			17,19,20	31.8	3 ----- 5.64	-	-	-	400 ----- 17	-	1.04	-	54.52	-	110
			21С,25С2, 27С	27	3 ----- 5.64	-	-	-	400 ----- 17	-	1.04	-	56.32	-	107
			18	27	3 ----- 5.64	-	-	-	400 ----- 17	-	1.2	-	46.46	-	97.3
			29С	30.8	3 ----- 5.64	-	-	-	400 ----- 41	-	1.2	-	53.36	-	132
			30С1	30.8	3 ----- 5.64	-	-	-	400 ----- 41	-	1.2	-	53.36	-	132
			23С1-С8, 25С1	32.6	3 ----- 5.64	-	-	-	400 ----- 17	-	1.14	-	56.62	-	113
			26С1	33	3 ----- 5.64	-	-	-	400 ----- 41	-	1.36	-	57	-	138
			26С2	33.9	3 ----- 5.64	-	-	-	400 ----- 41	-	1.36	-	58.1	-	140
			28С1	32.6	3 ----- 5.64	-	-	-	400 ----- 41	-	1.41	-	57.35	-	138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С2		3				400						
				32.6	-----	-	-	-	-----	-	1.41	-	57.35	-	138
					5.64				41						
			30С2		3				400						
				29.3	-----	-	-	-	-----	-	1.18	-	50.88	-	128
					5.64				41						
			45		3				400						
				27	-----	-	-	-	-----	-	1.69	-	46.47	-	97.8
					5.64				17						
3141222011	300309	20 м^3	1,2,4,7,		3				530						
			8,34	54.4	-----	-	-	-	-----	-	0.9	-	71.56	-	155
					5.64				22.5						
			3,5,6,11,		3				530						
			12,13,14,	54.4	-----	-	-	-	-----	-	0.93	-	71.53	-	155
			40		5.64				22.5						
			9,31,32,		3				530						
			33,35АБ	54.4	-----	-	-	-	-----	-	0.85	-	70.61	-	154
					5.64				22.5						
			10, 35ВГ,		3				530						
			36,37,38,	54.4	-----	-	-	-	-----	-	0.83	-	70.63	-	154
			39,41,42,		5.64				22.5						
			43,44												
			15,16		3				530						
				54.4	-----	-	-	-	-----	-	0.99	-	71.47	-	155
					5.64				22.5						
			24С		3				530						
				62	-----	-	-	-	-----	-	0.99	-	81.87	-	173
					5.64				22.5						
			17,19,20		3				530						
				64	-----	-	-	-	-----	-	1.04	-	83.82	-	177
					5.64				22.5						
			21С,25С2,		3				530						
			27С	65.9	-----	-	-	-	-----	-	1.04	-	85.92	-	181
					5.64				22.5						
			18		3				530						
				54.4	-----	-	-	-	-----	-	1.2	-	71.26	-	155
					5.64				22.5						
			29С		3				530						
				62	-----	-	-	-	-----	-	1.2	-	81.9	-	205
					5.64				54.3						
			30С1		3				530						
				62	-----	-	-	-	-----	-	1.2	-	81.9	-	205
					5.64				54.3						
			23С1-С8,		3				530						
			25С1	65.9	-----	-	-	-	-----	-	1.14	-	86.82	-	182
					5.64				22.5						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1		3				530						
				67.3	-----	-	-	-	-----	-	1.36	-	87.7	-	215
					5.64				54.3						
			26С2		3				530						
				69.1	-----	-	-	-	-----	-	1.36	-	90.6	-	221
					5.64				54.3						
			28С1		3				530						
				65.9	-----	-	-	-	-----	-	1.41	-	86.75	-	214
					5.64				54.3						
			28С2		3				530						
				65.9	-----	-	-	-	-----	-	1.41	-	86.75	-	214
					5.64				54.3						
			30С2		3				530						
				58.9	-----	-	-	-	-----	-	1.18	-	77	-	197
					5.64				54.3						
			45		3				530						
				54.4	-----	-	-	-	-----	-	1.69	-	71.27	-	133
					5.64				22.5						
		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШАГАЮЩИЕ С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ "ДРАГЛАЙН":													
3141210000	300501	4 $м^3$	1,2,4,7,		2				140						
			8,34	3.45	-----	-	-	-	-----	-	1.61	-	7.82	-	22.4
					3.57				5.95						
			3,5,6,11,		2				140						
			12,13,14,	3.45	-----	-	-	-	-----	-	1.67	-	7.86	-	22.5
			40		3.57				5.95						
			9,31,32,		2				140						
			33,35АБ	3.45	-----	-	-	-	-----	-	1.52	-	7.81	-	22.3
					3.57				5.95						
			10, 35ВГ,		2				140						
			36 37,38,	3.45	-----	-	-	-	-----	-	1.5	-	7.83	-	22.3
			39,41,42,		3.57				5.95						
			43,44												
			15,16		2				140						
				3.45	-----	-	-	-	-----	-	1.77	-	7.86	-	22.6
					3.57				5.95						
			24С		2				140						
				3.94	-----	-	-	-	-----	-	1.77	-	8.97	-	24.2
					3.57				5.95						
			17,19,20		2				140						
				4.06	-----	-	-	-	-----	-	1.88	-	9.24	-	24.7
					3.57				5.95						

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2, 27С	4.17	2 / 3.57	-	-	-	140 / 5.95	-	1.88	-	9.53	-	25.1
			18	3.45	2 / 3.57	-	-	-	140 / 5.95	-	2.15	-	7.88	-	23
			29С	3.94	2 / 3.57	-	-	-	140 / 14.4	-	2.15	-	8.94	-	33
			30С1	3.94	2 / 3.57	-	-	-	140 / 14.4	-	2.15	-	8.94	-	33
			23С1-С8, 25С1	4.17	2 / 3.57	-	-	-	140 / 5.95	-	2.04	-	9.47	-	25.2
			26С1	4.2	2 / 3.57	-	-	-	140 / 14.4	-	2.44	-	9.49	-	34.1
			26С2	4.32	2 / 3.57	-	-	-	140 / 14.4	-	2.44	-	9.77	-	34.5
			28С1	4 17	2 / 3.57	-	-	-	140 / 14.4	-	2.53	-	9.43	-	34.1
			28С2	4.17	2 / 3.57	-	-	-	140 / 14.4	-	2.53	-	9.43	-	34.1
			30С2	3.73	2 / 3.57	-	-	-	140 / 14.4	-	2.12	-	8.48	-	32.3
			45	3.45	2 / 3.57	-	-	-	140 / 5.95	-	3.04	-	7.89	-	23.9
3141213063	300502	6,5 м^3	1,2,4,7, 8,34	11.6	2 / 3.57	-	-	-	190 / 8.08	-	1.61	-	20.54	-	45.4
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	11.6	2 / 3.57	-	-	-	190 / 8.08	-	1.67	-	20.48	-	45.4
			9,31,32, 33,35АБ	11.6	2 / 3.57	-	-	-	190 / 8.08	-	1.52	-	20.53	-	45.3
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	11.6	2 / 3.57	-	-	-	190 / 8.08	-	1.5	-	20.55	-	45.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			15,16		2				190						
				11.6	-----	-	-	-	-----	-	1.77	-	20.48	-	45.5
					3.57				8.08						
			24C		2				190						
				13.3	-----	-	-	-	-----	-	1.77	-	23.38	-	50.1
					3.57				8.08						
			17,19,20		2				190						
				13.6	-----	-	-	-	-----	-	1.88	-	24.17	-	51.3
					3.57				8.08						
			21C,25C2,		2				190						
			27C	14	-----	-	-	-	-----	-	1.88	-	24.77	-	52.3
					3.57				8.08						
			18		2				190						
				11.6	-----	-	-	-	-----	-	2.15	-	20.5	-	45.9
					3.57				8.08						
			29C		2				190						
				13.3	-----	-	-	-	-----	-	2.15	-	23.38	-	61.9
					3.57				19.5						
			30C1		2				190						
				13.3	-----	-	-	-	-----	-	2.15	-	23.38	-	61.9
					3.57				19.5						
			23C1-C8,		2				190						
			25C1	14	-----	-	-	-	-----	-	2.04	-	24.81	-	52.5
					3.57				8.08						
			26C1		2				190						
				14.1	-----	-	-	-	-----	-	2.44	-	24.99	-	64.6
					3.57				19.5						
			26C2		2				190						
				14.5	-----	-	-	-	-----	-	2.44	-	24.49	-	64.5
					3.57				19.5						
			28C1		2				190						
				14	-----	-	-	-	-----	-	2.53	-	24.8	-	64.4
					3.57				19.5						
			28C2		2				190						
				14	-----	-	-	-	-----	-	2.53	-	24.8	-	64.4
					3.57				19.5						
			30C2		2				190						
				12.5	-----	-	-	-	-----	-	2.12	-	22.11	-	59.8
					3.57				19.5						
			45		2				190						
				11.6	-----	-	-	-	-----	-	3.04	-	20.51	-	46.8
					3.57				8.08						
3141215021	300503	10 $м^3$	1,2,4,7,		2				260						
			8,34	20.2	-----	-	-	-	-----	-	1.61	-	24.29	-	61
					3.8				11.1						

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	20 2	2 ----- 3.8	-	-	-	260 ----- 11.1	-	1.67	-	24.33	-	61.1
			9,31,32, 33,35АБ	20.2	2 ----- 3.8	-	-	-	260 ----- 11.1	-	1.52	-	24.28	-	60.9
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	20.2	2 ----- 3.8	-	-	-	260 ----- 11.1	-	1.5	-	24.2	-	60.8
			15,16	20.2	2 ----- 3.8	-	-	-	260 ----- 11.1	-	1.77	-	24.23	-	61.1
			24С	23.1	2 ----- 3.8	-	-	-	260 ----- 11.1	-	1.77	-	27.83	-	67.6
			17,19,20	23.8	2 ----- 3.8	-	-	-	260 ----- 11.1	-	1.88	-	28.52	-	69.1
			21С,25С2, 27С	24.4	2 ----- 3.8	-	-	-	260 ----- 11.1	-	1.88	-	29.42	-	70.6
			18	20.2	2 ----- 3.8	-	-	-	260 ----- 11.1	-	2.15	-	24.35	-	61.6
			29С	23.1	2 ----- 3.8	-	-	-	260 ----- 26.7	-	2.15	-	27.75	-	83.5
			30С1	23.1	2 ----- 3.8	-	-	-	260 ----- 26.7	-	2.15	-	27.75	-	83.5
			23С1-С8, 25С1	24.4	2 ----- 3.8	-	-	-	260 ----- 11.1	-	2.04	-	29.36	-	70.7
			26С1	24.5	2 ----- 3.8	-	-	-	260 ----- 26.7	-	2.44	-	29.76	-	87.2
			26С2	25.2	2 ----- 3.8	-	-	-	260 ----- 26.7	-	2.44	-	30.16	-	88.3
			28С1	24.4	2 ----- 3.8	-	-	-	260 ----- 26.7	-	2.53	-	29.27	-	86.7
			28С2	24.4	2 ----- 3.8	-	-	-	260 ----- 26.7	-	2.53	-	29.27	-	86.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С2	21.8	2 ----- 3.8	-	-	-	260 ----- 26.7	-	2 12	-	26.28	-	80.7
			45	20.2	2 ----- 3.8	-	-	-	260 ----- 11.1	-	3.04	-	24.26	-	62.4
3141217011	300504	13 м^3	1,2.4,7, 8,34	23.3	2 ----- 3.8	-	-	-	310 ----- 13.2	-	1.61	-	28.39	-	70.3
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	23.3	2 ----- 3.8	-	-	-	310 ----- 13.2	-	1.67	-	28.33	-	70.3
			9,31,32, 33,35АБ	23.3	2 ----- 3.8	-	-	-	310 ----- 13.2	-	1.52	-	28.38	-	70.2
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	23.3	2 ----- 3.8	-	-	-	310 ----- 13.2	-	1.5	-	28.4	-	70.2
			15,16	23.3	2 ----- 3.8	-	-	-	310 ----- 13.2	-	1.77	-	28.43	-	70.5
			24С	26.5	2 ----- 3.8	-	-	-	310 ----- 13.2	-	1.77	-	32.43	-	77.7
			17,19,20	27.3	2 ----- 3.8	-	-	-	310 ----- 13.2	-	1.88	-	33.42	-	79.6
			21С,25С2, 27С	28.1	2 ----- 3.8	-	-	-	310 ----- 13.2	-	1.88	-	34.32	-	81.3
			18	23.3	2 ----- 3.8	-	-	-	310 ----- 13.2	-	2.15	-	28.45	-	70.9
			29С	26.5	2 ----- 3.8	-	-	-	310 ----- 31.8	-	2.15	-	32.45	-	96.7
			30С1	26.5	2 ----- 3.8	-	-	-	310 ----- 31.8	-	2.15	-	32.45	-	96.7
			23С1-С8, 25С1	28.1	2 ----- 3.8	-	-	-	310 ----- 13.2	-	2.04	-	34.26	-	81.4
			26С1	28.4	2 ----- 3.8	-	-	-	310 ----- 31.8	-	2.44	-	34.56	-	101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С2		2				310						
				29.1	-----	-	-	-	-----	-	2.44	-	35.86	-	103
					3.8				31.8						
			28С1		2				310						
				28.1	-----	-	-	-	-----	-	2.53	-	34.77	-	101
					3.8				31.8						
			28С2		2				310						
				28.1	-----	-	-	-	-----	-	2.53	-	34.77	-	101
					3.8				31.8						
			30С2		2				310						
				25.1	-----	-	-	-	-----	-	2.12	-	30.68	-	93.5
					3.8				31.8						
			45		2				310						
				23.3	-----	-	-	-	-----	-	3.04	-	28.26	-	71.6
					3.8				13.2						
3141221011	300505	15 м^3	1,2,4,7,		3				600			15			
			8,34	22.4	-----	-	-	-	-----	-	0.9	-----	44.66	-	111
					5.64				25.5			11.9			
			3,5,6.11,		3				600			15			
			12,13,14,	22.4	-----	-	-	-	-----	-	0.93	-----	45.03	-	112
			40		5.64				25.5			12.5			
			9,31,32,		3				600			15			
			33,35АБ	22.4	-----	-	-	-	-----	-	0.85	-----	44.51	-	110
					5.64				25.5			11.1			
			10, 35ВГ,		3				600			15			
			36,37,38,	22.4	-----	-	-	-	-----	-	0.83	-----	44.93	-	110
			39,41,42,		5.64				25.5			10.7			
			43,44												
			15,16		3				600			15			
				22.4	-----	-	-	-	-----	-	0.99	-----	44.97	-	113
					5.64				25.5			13.5			
			24С		3				600			17			
				25.5	-----	-	-	-	-----	-	0.99	-----	51.07	-	124
					5.64				25.5			15.3			
			17,19,20		3				600			18			
				26.4	-----	-	-	-	-----	-	1.04	-----	52.92	-	129
					5.64				25.5			17.5			
			21С,25С2,		3				600			18			
			27С	27.1	-----	-	-	-	-----	-	1.04	-----	34.22	-	111
					5.64				25.5			17.5			
			18		3				600			15			
				22.4	-----	-	-	-	-----	-	1.2	-----	44.76	-	116
					5.64				25.5			16.5			
			29С		3				600			17			
				25.5	-----	-	-	-	-----	-	1.2	-----	51.46	-	164
					5.64				61.5			18.7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С1		3				600			17			
				25.5	-----	-	-	-	-----	-	1.2	-----	51.46	-	164
					5.64				61.5			18.7			
			23С1-С8,		3				600			17.6			
			25С1	27.1	-----	-	-	-	-----	-	1.14	-----	54.32	-	132
					5.64				25.5			18.3			
			26С1		3				600			18.2			
				27.3	-----	-	-	-	-----	-	1.36	-----	54.7	-	174
					5 64				61.5			23.5			
			26С2		3				600			18.2			
				28	-----	-	-	-	-----	-	1.36	-----	56	-	176
					5.64				61.5			23.5			
			28С1		3				600			17.6			
				27.1	-----	-	-	-	-----	-	1.41	-----	53.95	-	173
					5.64				61.5			23.4			
			28С2		3				600			17.6			
				27.1	-----	-	-	-	-----	-	1.41	-----	53.95	-	173
					5.64				61.5			23.4			
			30С2		3				600			15.8			
				24.2	-----	-	-	-	-----	-	1.18	-----	48.38	-	158
					5.64				61.5			17.1			
			45		3				600			15			
				22 4	-----	-	-	-	-----	-	1.69	-----	44.57	-	122
					5.64				25.5			22.2			
3141221023	300506	20 м^3	1,2,4,7,		3				790			14.3			
			8,34	35.1	-----	-	-	-	-----	-	0.9	-----	61.46	-	148
					5.64				33.6			11 3			
			3,5,6,11,		3				790			14.3			
			12,13,14,	35.1	-----	-	-	-	-----	-	0.93	-----	61.83	-	149
			40		5.64				33.6			11.9			
			9,31,32,		3				790			14.3			
			33,35АБ	35.1	-----	-	-	-	-----	-	0.85	-----	62.21	-	148
					5.64				33.6			10.6			
			10, 35ВГ,		3				790			14.3			
			36,37,38,	35.1	-----	-	-	-	-----	-	0.83	-----	61.63	-	147
			39,41,42,		5.64				33.6			10.2			
			43,44												
			15,16		3				790			14.3			
				35.1	-----	-	-	-	-----	-	0.99	-----	61.77	-	150
					5.64				33.6			12.9			
			24С		3				790			16.3			
				40.1	-----	-	-	-	-----	-	0.99	-----	70.97	-	166
					5.64				33.6			14.7			
			17,19,20		3				790			16.9			
				41.3	-----	-	-	-	-----	-	1.04	-----	73.02	-	171
					5.64				33.6			16.4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2, 27С	42.4	3 ----- 5.64	-	-	-	790 ----- 33.6	-	1.04	16.9 ----- 16.4	74.92	-	174
			18	35.1	3 ----- 5.64	-	-	-	790 ----- 33.6	-	1.2	14.3 ----- 15.7	61.76	-	153
			29С	40.1	3 ----- 5.64	-	-	-	790 ----- 81	-	1.2	16.3 ----- 17.9	71.16	-	217
			30С1	40.1	3 ----- 5.64	-	-	-	790 ----- 81	-	1.2	16.3 ----- 17.9	71.16	-	217
			23С1-С8, 25С1	42.4	3 ----- 5.64	-	-	-	790 ----- 33.6	-	1.14	16.9 ----- 17.6	74.62	-	175
			26С1	42.6	3 ----- 5.64	-	-	-	790 ----- 81	-	1.36	17.4 ----- 22.5	75.9	-	229
			26С2	43.8	3 ----- 5.64	-	-	-	790 ----- 81	-	1.36	17.4 ----- 22.5	77.7	-	232
			28С1	42.4	3 ----- 5.64	-	-	-	790 ----- 81	-	1.41	16.9 ----- 22.5	74.05	-	227
			28С2	42.4	3 ----- 5.64	-	-	-	790 ----- 81	-	1.41	16.9 ----- 22.5	74.05	-	227
			30С2	38	3 ----- 5.64	-	-	-	790 ----- 81	-	1.18	15.1 ----- 16.3	66.88	-	209
			45	35.1	3 ----- 5.64	-	-	-	790 ----- 33.6	-	1.69	14.3 ----- 21.2	61.77	-	159
3141220000	300507	25 м^3	1,2,4,7, 8,34	46.5	3 ----- 5.64	-	-	-	1170 ----- 49.7	-	0.9	17.7 ----- 14	74.26	-	191
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	46.5	3 ----- 5.64	-	-	-	1170 ----- 49.7	-	0.93	17.7 ----- 14.7	74.53	-	192
			9,31,32, 33,35АБ	46.5	3 ----- 5.64	-	-	-	1170 ----- 49.7	-	0.85	17.7 ----- 13.1	74.21	-	190
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	46.5	3 ----- 5.64	-	-	-	1170 ----- 49.7	-	0.83	17.7 ----- 12.6	73.73	-	189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			15,16		3				1170			17.7			
				46.5	-----	-	-	-	-----	-	0.99	-----	74.27	-	193
					5.64				49.7			15.9			
			24C		3				1170			20.1			
				53.1	-----	-	-	-	-----	-	0.99	-----	84.47	-	212
					5.64				49.7			18.1			
			17,19,20		3				1170			20.8			
				54.7	-----	-	-	-	-----	-	1.04	-----	86.72	-	218
					5.64				49.7			20.2			
			21C,25C2,		3				1170			20.8			
			27C	56.2	-----	-	-	-	-----	-	1.04	-----	89.22	-	222
					5.64				49.7			20.2			
			18		3				1170			17.7			
				46.5	-----	-	-	-	-----	-	1.2	-----	74.46	-	197
					5.64				49.7			19.5			
			29C		3				1170			20.1			
				53.1	-----	-	-	-	-----	-	1.2	-----	84.96	-	287
					5.64				120			22.1			
			30C1		3				1170			20.1			
				53.1	-----	-	-	-	-----	-	1.2	-----	84.96	-	287
					5.64				120			22.1			
			23C1-C8,		3				1170			20.8			
			25C1	56.2	-----	-	-	-	-----	-	1.14	-----	89.72	-	224
					5.64				49.7			21.6			
			26C1		3				1170			21.5			
				56.4	-----	-	-	-	-----	-	1.36	-----	89.9	-	301
					5.64				120			27.7			
			26C2		3				1170			21.5			
				58	-----	-	-	-	-----	-	1.36	-----	92.3	-	305
					5 64				120			27.7			
			28C1		3				1170			20.8			
				56.2	-----	-	-	-	-----	-	1.41	-----	89.05	-	300
					5.64				120			27.7			
			28C2		3				1170			20.8			
				56.2	-----	-	-	-	-----	-	1.41	-----	89.05	-	300
					5.64				120			27.7			
			30C2		3				1170			18.6			
				50.3	-----	-	-	-	-----	-	1.18	-----	79.78	-	277
					5.64				120			20.1			
			45		3				1170			17.7			
				46.5	-----	-	-	-	-----	-	1.69	-----	74.27	-	204
					5.64				49.7			26.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3141225011	300508	40 м^3	1,2,4,7, 8,34	66.9	3 ----- 5.64	-	-	-	- ----- 51.4	-	0.9	17 ----- 13.4	95.76	-	234
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	66.9	3 ----- 5.64	-	-	-	1210 ----- 51.4	-	0.93	17 ----- 14.1	96.03	-	235
			9,31,32, 33,35АБ	66.9	3 ----- 5.64	-	-	-	1210 ----- 51.4	-	0.85	17 ----- 12.6	95.61	-	233
			10, 35ВГ, 36,37,38 39,41,42 43,44	66.9	3 ----- 5.64	-	-	-	1210 ----- 51.4	-	0.83	17 ----- 12.1	96.13	-	233
			15,16	66.9	3 ----- 5.64	-	-	-	1210 ----- 51.4	-	0.99	17 ----- 15.3	95.77	-	236
			24С	76.4	3 ----- 5.64	-	-	-	1210 ----- 51.4	-	0.99	19.3 ----- 17.4	109.17	-	261
			17,19,20	78.5	3 ----- 5.64	-	-	-	1210 ----- 51.4	-	1.04	19.9 ----- 19.3	113.12	-	269
			21С,25С2, 27С	80.6	3 ----- 5.64	-	-	-	1210 ----- 51.4	-	1.04	19.9 ----- 19.3	116.02	-	274
			18	66.9	3 ----- 5.64	-	-	-	1210 ----- 51.4	-	1.2	17 ----- 18.7	96.16	-	240
			29С	76.4	3 ----- 5.64	-	-	-	1210 ----- 124	-	1.2	19.3 ----- 21.2	109.56	-	338
			30С1	76.4	3 ----- 5.64	-	-	-	1210 ----- 124	-	1 2	19.3 ----- 21.2	109.56	-	338
			23С1-С8, 25С1	80.6	3 ----- 5.64	-	-	-	1210 ----- 51.4	-	1.14	19 9 ----- 20.7	115.52	-	275
			26С1	80.9	3 ----- 5.64	-	-	-	1210 ----- 124	-	1.36	20.5 ----- 26.5	115.6	-	354
			26С2	83.1	3 ----- 5.64	-	-	-	1210 ----- 124	-	1.36	20.5 ----- 26.5	120.4	-	361

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С1	80.6	3 / 5.64	-	-	-	1210 / 124	-	1.41	19.9 / 26.5	114.85	-	353
			28С2	80.6	3 / 5.64	-	-	-	1210 / 124	-	1.41	19.9 / 26.5	114.85	-	353
			30С2	72.3	3 / 5.64	-	-	-	1210 / 124	-	1.18	17.9 / 19.3	102.58	-	325
			45	66.9	3 / 5.64	-	-	-	1210 / 51.4	-	1.69	17 / 25.2	96.17	-	247

РАЗДЕЛ 31. НАСОСЫ ДЛЯ ВОДОПОНИЖЕНИЯ И ВОДООТЛИВА

КОД ОКП	КОД ОТРАСЛЕВОЙ	НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ	ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ (АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ НА ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ), РУБ.	ПЕРЕМЕННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ: НА ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ, ЧЕЛ.-Ч / РУБ	НА ЗАМЕНУ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ, РУБ.	НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ: БЕНЗИН, КГ / РУБ.	ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, КГ / РУБ.	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, КВТ·Ч / РУБ.	СЖАТЫЙ ВОЗДУХ, $м^3$ / РУБ.	НА СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РУБ.	НА ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ ЖИДКОСТЬ, КГ / РУБ.	НА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РУБ.	ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕБАЗИРОВКУ, РУБ.	СМЕТНАЯ РАСЦЕНКА, РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		НАСОСЫ ДЛЯ ВОДОПОНИЖЕНИЯ И ВОДООТЛИВА:													
3631210182	310101	2,8 КВТ	1,2,4,7,8,34	0.01	0.3 / 0.29	0.04	-	-	3.08 / 0.13	-	-	-	0.01	0.02	0.5
			3,5,6,11,12,13,14,40	0.01	0.3 / 0.29	0.04	-	-	3.08 / 0.13	-	-	-	0.01	0.02	0.5
			9,31,32,33,35АБ	0.01	0.3 / 0.29	0.04	-	-	3.08 / 0.13	-	-	-	0.01	0.02	0.5
			10, 35ВГ,36,37,38,39,41,42,43,44	0.01	0.3 / 0 29	0.04	-	-	3.08 / 0.13	-	-	-	0.01	0.02	0.5
			15,16	0.01	0.3 / 0.29	0.04	-	-	3.08 / 0.13	-	-	-	0.01	0.02	0.5
			24С	0.01	0.3 / 0.29	0.04	-	-	3.08 / 0.13	-	-	-	0.01	0.02	0.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			17,19,20		0.3				3.08						
				0.01	-----	0.04	-	-	-----	-	-	-	0.01	0.02	0.5
					0.29				0.13						
			21C,25C2,		0.3				3.08						
			27C	0.01	-----	0.04	-	-	-----	-	-	-	0.01	0.02	0.5
					0.29				0.13						
			18		0.3				3.08						
				0.01	-----	0.04	-	-	-----	-	-	-	0.01	0.02	0.5
					0.29				0.13						
			29C		0.3				3.08						
				0.01	-----	0.04	-	-	-----	-	-	-	0.01	0.03	0.7
					0.29				0.32						
			30C1		0.3				3.08						
				0.01	-----	0.04	-	-	-----	-	-	-	0.01	0.03	0.7
					0.29				0.32						
			23C1-C8,		0.3				3.08						
			25C1	0.01	-----	0.04	-	-	-----	-	-	-	0.01	0.02	0.5
					0.29				0.13						
			26C1		0.3				3.08						
				0.01	-----	0.04	-	-	-----	-	-	-	0.01	0.03	0.7
					0.29				0.32						
			26C2		0.3				3.08						
				0.01	-----	0.04	-	-	-----	-	-	-	0.01	0.03	0.7
					0.29				0.32						
			28C1		0.3				3.08						
				0.01	-----	0.04	-	-	-----	-	-	-	0.01	0.03	0.7
					0.29				0.32						
			28C2		0.3				3.08						
				0.01	-----	0.04	-	-	-----	-	-	-	0.01	0.03	0.7
					0.29				0.32						
			30C2		0.3				3.08						
				0.01	-----	0.04	-	-	-----	-	-	-	0.01	0.03	0.7
					0.29				0.32						
			45		0.3				3.08						
				0 01	-----	0.04	-	-	-----	-	-	-	0.01	0.02	0.5
					0.29				0.13						
3631830932	310102	4 КВТ	1,2,4,7,		0.3				4.4						
			8,34	0.01	-----	0.04	-	-	-----	-	-	-	0.01	0.03	0.57
					0.29				0.19						
			3,5,6,11,		0.3				4.4						
			12,13,14,	0.01	-----	0.04	-	-	-----	-	-	-	0.01	0.03	0.57
			40		0.29				0.19						
			9,31,32,		0.3				4.4						
			33,35АБ	0.01	-----	0.04	-	-	-----	-	-	-	0.01	0.03	0.57
					0.29				0.19						

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.01	0.3 ----- 0.29	0.04	-	-	4.4 ----- 0.19	-	-	-	0.01	0.03	0.57
			15,16	0.01	0.3 ----- 0.29	0.04	-	-	4.4 ----- 0.19	-	-	-	0.01	0.03	0.57
			24С	0.01	0.3 ----- 0.29	0.04	-	-	4.4 ----- 0.19	-	-	-	0.01	0.03	0.57
			17,19,20	0.01	0.3 ----- 0.29	0.04	-	-	4.4 ----- 0.19	-	-	-	0.01	0.03	0.57
			21С,25С2, 27С	0.01	0.3 ----- 0.29	0 04	-	-	4.4 ----- 0.19	-	-	-	0.01	0.03	0.57
			18	0.01	0.3 ----- 0.29	0.04	-	-	4.4 ----- 0.19	-	-	-	0.01	0.03	0.57
			29С	0.01	0.3 ----- 0.29	0.04	-	-	4.4 ----- 0.45	-	-	-	0.01	0.04	0.84
			30С1	0.01	0.3 ----- 0.29	0.04	-	-	4.4 ----- 0.45	-	-	-	0.01	0.04	0.84
			23С1-С8, 25С1	0.01	0.3 ----- 0.29	0.04	-	-	4.4 ----- 0.19	-	-	-	0.01	0.03	0.57
			26С1	0.01	0.3 ----- 0.29	0.04	-	-	4.4 ----- 0.45	-	-	-	0.01	0.04	0.84
			26С2	0.01	0.3 ----- 0 29	0.04	-	-	4.4 ----- 0.45	-	-	-	0.01	0.04	0.84
			28С1	0.01	0.3 ----- 0.29	0.04	-	-	4.4 ----- 0.45	-	-	-	0.01	0.04	0.84
			28С2	0.01	0.3 ----- 0.29	0.04	-	-	4.4 ----- 0.45	-	-	-	0.01	0.04	0.84
			30С2	0.01	0.3 ----- 0.29	0.04	-	-	4.4 ----- 0.19	-	-	-	0.01	0.04	0.84
			45	0.01	0.3 ----- 0.29	0.04	-	-	4.4 ----- 0.19	-	-	-	0.01	0.03	0.57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3631210191	310103	4,5 КВТ	1,2,4,7, 8,34	0.01	0.3 ----- 0.29	0.05	-	-	4.95 ----- 0.21	-	-	-	0.01	0.03	0.6
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.01	0.3 ----- 0.29	0.05	-	-	4.95 ----- 0.21	-	-	-	0.01	0.03	0.6
			9,31,32, 33,35АБ	0.01	0.3 ----- 0.29	0.05	-	-	4.95 ----- 0.21	-	-	-	0.01	0.03	0.6
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.01	0.3 ----- 0.29	0.05	-	-	4.95 ----- 0.21	-	-	-	0.01	0.03	0.6
			15,16	0.01	0.3 ----- 0.29	0.05	-	-	4.95 ----- 0.21	-	-	-	0.01	0.03	0.6
			24С	0.01	0.3 ----- 0.29	0.05	-	-	4.95 ----- 0.21	-	-	-	0.01	0.03	0.6
			17,19,20	0.01	0.3 ----- 0.29	0.05	-	-	4.95 ----- 0.21	-	-	-	0.01	0.03	0.6
			21С,25С2, 27С	0.01	0.3 ----- 0.29	0.05	-	-	4.95 ----- 0.21	-	-	-	0.01	0.03	0.6
			18	0.01	0.3 ----- 0.29	0.05	-	-	4.95 ----- 0.21	-	-	-	0.01	0.03	0.6
			29С	0.01	0.3 ----- 0.29	0.05	-	-	4.95 ----- 0.51	-	-	-	0.01	0.04	0.91
			30С1	0.01	0.3 ----- 0.29	0.05	-	-	4.95 ----- 0.51	-	-	-	0.01	0.04	0.91
			23С1-С8 25С1	0.01	0.3 ----- 0.29	0.05	-	-	4.95 ----- 0.21	-	-	-	0.01	0.03	0.6
			26С1	0.01	0.3 ----- 0.29	0.05	-	-	4.95 ----- 0.51	-	-	-	0.01	0.04	0.91
			26С2	0.01	0.3 ----- 0.29	0.05	-	-	4.95 ----- 0.51	-	-	-	0.01	0.04	0.91
			28С1	0.01	0.3 ----- 0.29	0.05	-	-	4.95 ----- 0.51	-	-	-	0.01	0.04	0.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С2		0.3				4.95						
				0.01	-----	0.05	-	-	-----	-	-	-	0.01	0.04	0.91
					0.29				0.51						
			30С2		0.3				4.95						
				0.01	-----	0.05	-	-	-----	-	-	-	0.01	0.04	0.91
					0.29				0.51						
			45		0.3				4.95						
				0.01	-----	0.05	-	-	-----	-	-	-	0.01	0.03	0.6
					0.29				0.21						
3631831440	310104	5,5 КВТ	1,2,4,7,		0.3				6.05						
			8,34	0.01	-----	0.05	-	-	-----	-	-	-	0.01	0.03	0.65
					0.29				0.26						
			3,5,6,11,		0.3				6.05						
			12,13,14,	0.01	-----	0.05	-	-	-----	-	-	-	0.01	0.03	0.65
			40		0.29				0.26						
			9,31,32,		0.3				6.05						
			33,35АБ	0.01	-----	0.05	-	-	-----	-	-	-	0.01	0.03	0.65
					0.29				0.26						
			10,35ВГ,		0.3				6.05						
			36,37,38,	0.01	-----	0.05	-	-	-----	-	-	-	0.01	0.03	0.65
			39,41,42,		0.29				0.26						
			43,44												
			15,16		0.3				6.05						
				0.01	-----	0.05	-	-	-----	-	-	-	0.01	0.03	0.65
					0.29				0.26						
			24С		0.3				6.05						
				0.01	-----	0.05	-	-	-----	-	-	-	0.01	0.03	0.65
					0.29				0.26						
			17,19,20		0.3				6.05						
				0.01	-----	0.05	-	-	-----	-	-	-	0.01	0.03	0.65
					0.29				0.26						
			21С,25С2,		0.3				6.05						
			27С	0.01	-----	0.05	-	-	-----	-	-	-	0.01	0.03	0.65
					0.29				0.26						
			18		0.3				6.05						
				0.01	-----	0.05	-	-	-----	-	-	-	0.01	0.03	0.65
					0.29				0.26						
			29С		0.3				6.05						
				0.01	-----	0.05	-	-	-----	-	-	-	0.01	0.05	1.03
					0.29				0.62						
			30С1		0.3				6.05						
				0.01	-----	0.05	-	-	-----	-	-	-	0.01	0.05	1.03
					0.29				0.62						
			23С1-С8,		0.3				6.05						
			25С1	0.01	-----	0.05	-	-	-----	-	-	-	0.01	0.03	0.65
					0.29				0.26						
			26С1		0.3				6.05						
				0.01	-----	0.05	-	-	-----	-	-	-	0.01	0.05	1.03
					0.29				0.62						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С2		0.03				6.05						
				0.01	-----	0.05	-	-	-----	-	-	-	0.01	0.05	1.03
					0.29				0.62						
			28С1		0.3				6.05						
				0.01	-----	0.05	-	-	-----	-	-	-	0.01	0.05	1.03
					0.29				0.62						
			28С2		0.3				6.05						
				0.01	-----	0.05	-	-	-----	-	-	-	0.01	0.05	1.03
					0.29				0.62						
			30С2		0.3				6.05						
				0.01	-----	0.05	-	-	-----	-	-	-	0.01	0.05	1.03
					0.29				0.62						
			45		0.3				6.05						
				0.01	-----	0.05	-	-	-----	-	-	-	0.01	0.03	0.65
					0.29				0.26						
3631101010	310105	7,5 КВТ	1,2,4,7,		0.3				8.25						
			8,34	0.01	-----	0.05	-	-	-----	-	0.01	-	0.01	0.04	0.76
					0.29				0.35						
			3,5,6;11,		0.3				8.25						
			12,13,14,	0.01	-----	0.05	-	-	-----	-	0.01	-	0.01	0.04	0.76
			40		0.29				0.35						
			9,31,32,		0.3				8.25						
			33,35АБ	0.01	-----	0.05	-	-	-----	-	0.01	-	0.01	0.04	0.76
					0.29				0.35						
			10,35ВГ,		0.3				8.25						
			36,37,38,	0.01	-----	0.05	-	-	-----	-	0.01	-	0.01	0.04	0.76
			39,41,42,		0.29				0.35						
			43,44												
			15,16		0.3				8.25						
				0.01	-----	0.05	-	-	-----	-	0.01	-	0.01	0.04	0.76
					0.29				0.35						
			24С		0.3				8.25						
				0.01	-----	0.05	-	-	-----	-	0.01	-	0.01	0.04	0.76
					0.29				0.35						
			17,19,20		0.3				8.25						
				0.01	-----	0.05	-	-	-----	-	0.01	-	0.01	0.04	0.76
					0.29				0.35						
			21С,25С2,		0.3				8.25						
			27С	0.01	-----	0.05	-	-	-----	-	0.01	-	0.01	0.04	0.76
					0.29				0.35						
			18		0.3				8.25						
				0.01	-----	0.05	-	-	-----	-	0.01	-	0.01	0.04	0.76
					0.29				0.35						
			29С		0.3				8.25						
				0.01	-----	0.05	-	-	-----	-	0.01	-	0.01	0.06	1.27
					0.29				0.84						
			30С1		0.3				8.25						
				0.01	-----	0.05	-	-	-----	-	0.01	-	0.01	0.06	1.27
					0.29				0.84						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			23С1-С8, 25С1	0.01	0.3 / 0.29	0.05	-	-	8.25 / 0.35	-	0.01	-	0.01	0.04	0.76
			26С1	0.01	0.3 / 0.29	0.05	-	-	8.25 / 0.84	-	0.01	-	0.01	0.06	1.27
			26С2	0.01	0.3 / 0.29	0.05	-	-	8.25 / 0.84	-	0.01	-	0.01	0.06	1.27
			28С1	0.01	0.3 / 0.29	0.05	-	-	8.25 / 0.84	-	0.01	-	0.01	0.06	1.27
			28С2	0.01	0.3 / 0.29	0.05	-	-	8.25 / 0.84	-	0.01	-	0.01	0.06	1.27
			30С2	0.01	0.3 / 0.29	0.05	-	-	8.25 / 0.84	-	0.01	-	0.01	0.06	1.27
			45	0.01	0.3 / 0.29	0.05	-	-	8.25 / 0.35	-	0.01	-	0.01	0.04	0.76
3631210352	310106	8 КВТ	1,2,4,7, 8,34	0.02	0.3 / 0.29	0.1	-	-	8.8 / 0.37	-	0.01	-	0.01	0.04	0.84
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.02	0.3 / 0.29	0.1	-	-	8.8 / 0.37	-	0.01	-	0.01	0.04	0.84
			9,31,32, 33,35АБ	0.02	0.3 / 0.29	0.1	-	-	8.8 / 0.37	-	0.01	-	0.01	0.04	0.84
			10,35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0,02	0.3 / 0.29	0.1	-	-	8.8 / 0.37	-	0.01	-	0.01	0.04	0.84
			15,16	0.02	0.3 / 0.29	0.1	-	-	8.8 / 0.37	-	0.01	-	0.01	0.04	0.84
			24С	0.02	0.3 / 0.29	0.1	-	-	8.8 / 0.37	-	0.01	-	0.01	0.04	0.84
			17,19,20	0.02	0.3 / 0.29	0.1	-	-	8.8 / 0.37	-	0.01	-	0.01	0.04	0.84
			21С,25С2, 27С	0.02	0.3 / 0.29	0.1	-	-	8.8 / 0.37	-	0.01	-	0.01	0.04	0.84
			18	0.02	0.3 / 0.29	0.1	-	-	8.8 / 0.9	-	0.01	-	0.01	0.04	0.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			29С		0.3				8.8						
				0.02	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.01	0.07	1.4
					0.29				0.9						
			30С1		0.3				8.8						
				0.02	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.01	0.07	1.4
					0.29				0.9						
			23С1-С8,		0.3				8.8						
			25С1	0.01	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.01	0.04	0.84
					0.29				0.37						
			26С1		0.3				8.8						
				0.02	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.01	0.07	1.4
					0.29				0.9						
			26С2		0.3				8.8						
				0.02	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.01	0.07	1.4
					0.29				0.9						
			28С1		0.3				8.8						
				0.02	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.01	0.07	1.4
					0.29				0.9						
			28С2		0.3				8.8						
				0.02	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.01	0.07	1.4
					0.29				0.9						
			30С2		0.3				8.8						
				0.02	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.01	0.07	1.4
					0.29				0.9						
			45		0.3				8.8						
				0.02	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.01	0.04	0.84
					0.29				0.37						
3631210591	310107	11 КВТ	1,2,4,7,		0.3				12.1						
			8,34	0.02	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.01	0.05	0.99
					0.29				0.51						
			3,5,6,11,		0.3				12.1						
			12,13,14,	0.02	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.01	0.05	0.99
			40		0.29				0.51						
			9,31,32,		0.3				12.1						
			33,35А6	0.02	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.01	0.05	0.99
					0.29				0.51						
			10, 35В1,		0.3				12.1						
			36,37,38,	0.02	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.01	0.05	0.99
			39,41,42,		0.29				0.51						
			43,44												
			15,16		0.3				12.1						
				0.02	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.01	0.05	0.99
					0.29				0.51						
			24С		0.3				12.1						
				0.02	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.01	0.05	0.99
					0.29				0.51						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			17,19,20		0.3				12.1						
				0.02	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.02	0.05	1
					0.29				0.51						
			21C,25C2,		0.3				12.1						
			27C	0.02	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.02	0.05	1
					0.29				0.51						
			18		0.3				12.1						
				0.02	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.01	0.05	0.99
					0.29				0.51						
			29C		0.3				12.1						
				0.02	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.01	0.08	1.75
					0.29				1.24						
			30C1		0.3				12.1						
				0 02	-----	0 1	-	-	-----	-	0.01	-	0.01	0.08	1.75
					0.29				1.24						
			23C1-C8,		0.3				12.1						
			25C1	0.02	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.02	0.05	1
					0.29				0.51						
			26C1		0.3				12.1						
				0.02	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.02	0.08	1.76
					0.29				1.24						
			26C2		0.3				12.1						
				0.02	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.02	0.08	1.76
					0.29				1.24						
			28C1		0.3				12.1						
				0.02	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.02	0.08	1.76
					0.29				1.24						
			28C2		0.3				12.1						
				0.02	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.01	0.08	1.75
					0.29				1.24						
			30C2		0 3				12.1						
				0.02	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.01	0.08	1.75
					0 29				1.24						
			45		0.3				12.1						
				0.02	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.01	0.05	0.99
					0.29				0.51						
3631110236	310108	15 КВТ	1,2,4,7,		0.3				16.5						
			8,34	0.02	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.02	0.06	1.2
					0.29				0.7						
			3,5,6,11,		0.3				16.5						
			12,13,14,	0.02	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.02	0.06	1.2
			40		0.29				0.7						
			9,31,32,		0.3				16.5						
			33,35АБ	0.02	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.02	0.06	1.2
					0.29				0.7						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.02	0.3 ----- 0.29	0.1	-	-	16.5 ----- 0.7	-	0.01	-	0.02	0.06	1.2
			15,16	0.02	0.3 ----- 0.29	0.1	-	-	16.5 ----- 0.7	-	0.01	-	0.02	0.06	1.2
			24С	0.02	0.3 ----- 0.29	0.1	-	-	16.5 ----- 0.7	-	0.01	-	0.02	0.06	1.2
			17,19,20	0.02	0.3 ----- 0.29	0.1	-	-	16.5 ----- 0.7	-	0.01	-	0.04	0.06	1.22
			21С,25С2, 27С	0.02	0.3 ----- 0.29	0.1	-	-	16.5 ----- 0.7	-	0.01	-	0.04	0.06	1.22
			18	0.02	0.3 ----- 0.29	0.1	-	-	16.5 ----- 0.7	-	0.01	-	0.04	0.06	1.2
			29С	0.02	0.3 ----- 0.29	0.1	-	-	16.5 ----- 1.69	-	0.01	-	0.02	0.1	2.23
			30С1	0.02	0.3 ----- 0.29	0.1	-	-	16.5 ----- 1.69	-	0.01	-	0.02	0.1	2.23
			23С1-С8, 25С1	0.02	0.3 ----- 0.29	0.1	-	-	16.5 ----- 0.7	-	0.01	-	0.02	0.06	1.2
			26С1	0.02	0.3 ----- 0.29	0.1	-	-	16.5 ----- 1.69	-	0.01	-	0.02	0.1	2.23
			26С2	0.02	0.3 ----- 0.29	0.1	-	-	16.5 ----- 1.69	-	0.01	-	0.02	0.1	2.23
			28С1	0.02	0.3 ----- 0.29	0.1	-	-	16.5 ----- 1.69	-	0.01	-	0.02	0.1	2.23
			28С2	0.02	0.3 ----- 0.29	0.1	-	-	16.5 ----- 1.69	-	0.01	-	0.02	0.1	2.23
			30С2	0.02	0.3 ----- 0.29	0.1	-	-	16.5 ----- 1.69	-	0.01	-	0.02	0.1	2.23
			45	0.02	0.3 ----- 0.29	0.1	-	-	16.5 ----- 0.7	-	0.01	-	0.02	0.06	1.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3631210611	310109	16 КВТ	1,2,4,7, 8,34	0.02	0.3 ----- 0.29	0.1	-	-	17.6 ----- 0.75	-	0.01	-	0.01	0.06	1.24
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.02	0.3 ----- 0.29	0.1	-	-	17.6 ----- 0.75	-	0.01	-	0.01	0.06	1.24
			9,31,32, 33,35АБ	0.02	0.3 ----- 0.29	0.1	-	-	17.6 ----- 0.75	-	0.01	-	0.01	0.06	1.24
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.02	0.3 ----- 0.29	0.1	-	-	17.6 ----- 0.75	-	0.01	-	0.01	0.06	1.24
			15,16	0.02	0.3 ----- 0.29	0.1	-	-	17.6 ----- 0.75	-	0.01	-	0.01	0.06	1.24
			24С	0.02	0.3 ----- 0.29	0.1	-	-	17.6 ----- 0.75	-	0.01	-	0.01	0.06	1.24
			17,19,20	0.02	0.3 ----- 0.29	0.1	-	-	17.6 ----- 0.75	-	0.01	-	0.01	0.06	1.24
			21С,25С2, 27С	0.02	0.3 ----- 0.29	0.1	-	-	17.6 ----- 0.75	-	0.01	-	0.01	0.06	1.24
			18	0.02	0.3 ----- 0.29	0.1	-	-	17.6 ----- 0.75	-	0.01	-	0.01	0.06	1 24
			29С	0.02	0.3 ----- 0.29	0.1	-	-	17.6 ----- 1.8	-	0.01	-	0.01	0.11	2.34
			30С1	0.02	0.3 ----- 0.29	0.1	-	-	17.6 ----- 1.8	-	0.01	-	0.01	0.11	2.34
			23С1-С8, 25С1	0.02	0.3 ----- 0.29	0.1	-	-	17.6 ----- 0.75	-	0.01	-	0.01	0.06	1.24
			26С1	0.02	0.3 ----- 0.29	0.1	-	-	17.6 ----- 1.8	-	0.01	-	0.01	0.11	2.34
			26С2	0.02	0.3 ----- 0.29	0.1	-	-	17.6 ----- 1.8	-	0.01	-	0.01	0.11	2.34
			28С1	0.02	0.3 ----- 0.29	0.1	-	-	17.6 ----- 1.8	-	0.01	-	0.01	0.11	2.34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С2		0.3				17 6						
				0.02	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.01	0.11	2.34
					0.29				1 8						
			30С2		0.3				17.6						
				0.02	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.01	0.11	2.34
					0.29				1 8						
			45		0.3				17.6						
				0.02	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.01	0.06	1.24
					0.29				0.75						
3631220122	310110	17 КВТ	1,2,4,7,		0.3				18.7						
			8,34	0.01	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.04	0.06	1.3
					0.29				0 79						
			3,5,6,11,		0.3				18.7						
			12,13,14,	0.01	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.04	0.06	1.3
			40		0.29				0.79						
			9,31,32,		0.3				18.7						
			33,35АБ	0.01	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.04	0.06	1.3
					0.29				0.79						
			10, 35ВГ,		0.3				18.7						
			36,37,38,	0.01	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.04	0.06	1.3
			39,41,42,		0.29				0.79						
			43,44												
			15,16		0.3				18.7						
				0.01	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.04	0 06	1.3
					0.29				0.79						
			24С		0.3				18.7						
				0.01	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0 04	0.06	1.3
					0.29				0.79						
			17,19,20		0.3				18.7						
				0.01	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.06	0.06	1.32
					0. 29				0.79						
			21С,25С2,		0.3				18.7						
			27С	0.01	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.06	0.06	1.32
					0 29				0.79						
			18		0 3				18.7						
				0.01	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.04	0.06	1.3
					0.29				0.79						
			29С		0.3				18.7						
				0.01	-----	0 1	-	-	-----	-	0.01	-	0.04	0.12	2.49
					0.29				1.92						
			30С1		0.3				18.7						
				0.01	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.04	0.12	2.49
					0.29				1.92						
			23С1-С8,		0.3				18.7						
			25С1	0.01	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.06	0.06	1.32
					0.29				0.79						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26C1		0.3				18.7						
				0.01	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.06	0.12	2.51
					0.29				1.92						
			26C2		0.3				18.7						
				0.01	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.06	0.12	2.51
					0.29				1.92						
			28C1		0.3				18.7						
				0.01	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.06	0.12	2.51
					0.29				1.92						
			28C2		0.3				18.7						
				0.01	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.06	0.12	2.51
					0.29				1.92						
			30C2		0.3				18.7						
				0.01	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.06	0.12	2.51
					0.29				1.92						
			45		0.3				18.7						
				0.01	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.04	0.06	1.3
					0.29				0.79						
3631132524	310111	18,5 КВТ	1,2,4,7,		0.3				20.4						
			8,34	0.01	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.02	0.06	1.36
					0.29				0.87						
			3,5,6,11,		0.3				20.4						
			12,13,14,	0.01	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.02	0.06	1.36
			40		0.29				0.87						
			9,31,32,		0.3				20.4						
			33,35А5	0.01	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.02	0.06	1.36
					0.29				0.87						
			10, 35В1,		0.3				20.4						
			36,37,38,	0.01	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.02	0.06	1.36
			39,41,42,		0.29				0.87						
			43,44												
			15,16		0.3				20.4						
				0.01	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.02	0.06	1.36
					0.29				0.87						
			24C		0.3				20.4						
				0.01	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.02	0.06	1.36
					0.29				0.87						
			17,19,20		0.3				20.4						
				0.01	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.02	0.06	1.36
					0.29				0.87						
			21C,25C2,		0.3				20.4						
			27C	0.01	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.02	0.06	1.36
					0.29				0.87						
			18		0.3				20.4						
				0.01	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.02	0.06	1.36
					0.29				0.87						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			29С		0.3				20.4						
				0.01	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.02	0.12	2.64
					0.29				2.09						
			30С1		0.3				20.4						
				0.01	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.02	0.12	2.64
					0.29				2.09						
			23С1-С8,		0.3				20.4						
			25С1	0.01	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.02	0.06	1.36
					0.29				0.87						
			26С1		0.3				20.4						
				0.01	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.02	0.12	2.64
					0.29				2.09						
			26С2		0.3				20.4						
				0.01	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.02	0.12	2.64
					0.29				2.09						
			28С1		0.3				20.4						
				0.01	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.02	0.12	2.64
					0.29				2.09						
			28С2		0.3				20.4						
				0.01	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.02	0.12	2.64
					0.29				2.09						
			30С2		0.3				20.4						
				0.01	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.02	0.12	2.64
					0.29				2.09						
			45		0.3				20.4						
				0.01	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.02	0.06	1.36
					0.29				0.87						
3631210861	310112	22 КВТ	1,2,4,7,		0.3				24.2						
			8,34	0.03	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.02	0.07	1.55
					0.29				1.03						
			3,5,6,11,		0.3				24.2						
			12,13,14,	0.03	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.02	0.07	1.55
			40		0.29				1.03						
			9,31,32,		0.3				24.2						
			33,35АБ	0.03	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.02	0.07	1.55
					0.29				1.03						
			10, 35ВГ,		0.3				24.2						
			36,37,38,	0.03	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.02	0.07	1.55
			39,41,42,		0.29				1.03						
			43,44												
			15,16		0.3				24.2						
				0.03	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.02	0.07	1.55
					0.29				1.03						
			24С		0.3				24.2						
				0.03	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.02	0.07	1.55
					0.29				1.03						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			17,19,20		0.3				24.2						
				0.03	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.02	0.07	1.55
					0.29				1.03						
			21C,25C2,		0.3				24.2						
			27C	0.03	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.02	0.07	1.55
					0.29				1.03						
			18		0.3				24.2						
				0.03	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.02	0.07	1.55
					0.29				1.03						
			29C		0.3				24.2						
				0.03	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.02	0.14	3.07
					0.29				2.48						
			30C1		0.3				24.2						
				0.03	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.02	0.14	3.07
					0.29				2.48						
			23C1-C8,		0.3				24.2						
			25C1	0.03	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0 02	0.07	1.55
					0.29				1.03						
			26C1		0.3				24.2						
				0.03	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.02	0.14	3.07
					0.29				2.48						
			26C2		0.3				24.2						
				0.03	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.02	0.14	3.07
					0.29				2.48						
			28C1		0.3				24.2						
				0.03	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.02	0.14	3.07
					0.29				2.48						
			28C2		0.3				24.2						
				0.03	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.02	0.14	3.07
					0.29				2.48						
			30C2		0.3				24.2						
				0.03	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.02	0.14	3.07
					0.29				2.48						
			45		0.3				24.2						
				0.03	-----	0.1	-	-	-----	-	0.01	-	0.02	0.07	1.55
					0.29				1.03						
3631132564	310113	30 КВТ	1,2,4,7,		0.3				33						
			8,34	0.02	-----	0.1	-	-	-----	-	0.02	-	0.02	0 09	1.94
					0.29				1.4						
			3,5,6,11,		0.3				33						
			12,13,14,	0.02	-----	0.1	-	-	-----	-	0.02	-	0.02	0.09	1.94
			40		0.29				1.4						
			9,31,32,		0.3				33						
			33,35АБ	0.02	-----	0.1	-	-	-----	-	0.02	-	0.02	0.09	1.94
					0.29				1.4						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35ВГ, 36,37.38, 39,41,42, 43,44	0.02	0.3 / 0.29	0.1	-	-	33 / 1.4	-	0.02	-	0.02	0.09	1.94
			15,16	0.02	0.3 / 0.29	0.1	-	-	33 / 1.4	-	0.02	-	0.02	0.09	1.94
			24С	0.02	0.3 / 0.29	0.1	-	-	33 / 1.4	-	0.02	-	0.02	0.09	1 94
			17 19,20	0.02	0.3 / 0.29	0.1	-	-	33 / 1.4	-	0.02	-	0.03	0.09	1.95
			21С.25С2, 27С	0.02	0.3 / 0.29	0.1	-	-	33 / 1.4	-	0.02	-	0.03	0.09	1.95
			18	0.02	0.3 / 0.29	0.1	-	-	33 / 1.4	-	0.02	-	0.02	0.09	1.94
			29С	0.02	0.3 / 0.29	0.1	-	-	33 / 3.38	-	0.02	-	0 02	0.19	4.02
			30С1	0.02	0.3 / 0. 29	0.1	-	-	33 / 3.38	-	0.02	-	0.02	0.19	4.02
			23С1-С8, 25С1	0.02	0.3 / 0.29	0.1	-	-	33 / 1.4	-	0.02	-	0.03	0.09	1.95
			26С1	0.02	0.3 / 0.29	0.1	-	-	33 / 3.38	-	0.02	-	0.03	0.19	4.03
			26С2	0.02	0.3 / 0.29	0.1	-	-	33 / 3.38	-	0.02	-	0.03	0.19	4.03
			28С1	0.02	0.3 / 0.29	0.1	-	-	33 / 3.38	-	0.02	-	0.03	0.19	4.03
			28С2	0.02	0.3 / 0.29	0.1	-	-	33 / 3.38	-	0 02	-	0.03	0.19	4.03
			30С2	0.02	0.3 / 0.29	0.1	-	-	33 / 3.38	-	0.02	-	0.03	0.19	4.03
			45	0.02	0.3 / 0.29	0.1	-	-	33 / 1 4	-	0.02	-	0.02	0 09	1.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3631212501	310114	32 КВТ	1,2,4,7, 8,34	0.05	0.3 / 0.29	0.11	-	-	35.2 / 1.5	-	0.02	-	0.02	0.1	2.09
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.05	0.3 / 0.29	0.11	-	-	35.2 / 1.5	-	0.02	-	0.02	0.1	2.09
			9,31,32, 33,35А6	0.05	0.3 / 0.29	0.11	-	-	35.2 / 1.5	-	0.02	-	0.02	0.1	2.09
			10, 35В Г, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.05	0.3 / 0.29	0.11	-	-	35.2 / 1.5	-	0.02	-	0.02	0.1	2.09
			15,16	0.05	0.03 / 0.29	0.11	-	-	35.2 / 1.5	-	0.02	-	0.02	0.1	2.09
			24С	0.05	0.3 / 0.29	0.11	-	-	35.2 / 1.5	-	0.02	-	0.02	0.1	2.09
			17,19,20	0.05	0.3 / 0.29	0.11	-	-	35.2 / 1.5	-	0.02	-	0.04	0.1	2.11
			21С,25С2, 27С	0.05	0.3 / 0.29	0.11	-	-	35.2 / 1.5	-	0.02	-	0.04	0.1	2.11
			18	0.05	0.3 / 0.29	0.11	-	-	35.2 / 1.5	-	0.02	-	0.02	0.1	2.09
			29С	0.05	0.3 / 0.29	0.11	-	-	35.2 / 3.61	-	0.02	-	0.02	0.2	4.3
			30С1	0.05	0.3 / 0.29	0.11	-	-	35.2 / 3.61	-	0.02	-	0.02	0.2	4.3
			23С1-С8. 25С1	0.05	0.3 / 0.29	0.11	-	-	35.2 / 1.5	-	0.02	-	0.04	0.1	2.11
			26С1	0.05	0.3 / 0.29	0.11	-	-	35.2 / 3.61	-	0.02	-	0.04	0.2	4.32
			26С2	0.05	0.3 / 0.29	0.11	-	-	35.2 / 3.61	-	0.02	-	0.04	0.2	4.32
			28С1	0.05	0.3 / 0.29	0.11	-	-	35.2 / 3.61	-	0.02	-	0.04	0.2	4.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С2		0.3				35.2						
				0.05	-----	0.11	-	-	-----	-	0.02	-	0.04	0.2	4.32
					0.29				3.61						
			30С2		0.3				35.2						
				0.05	-----	0.11	-	-	-----	-	0.02	-	0.04	0.2	4.32
					0.29				3.61						
			45		0.3				35.2						
				0.05	-----	0.11	-	-	-----	-	0.02	-	0.02	0.1	2.09
					0.29				1.5						
3631110361	310115	37 КВТ	1,2,4,7,		0.3				40.7						
			8,34	0.01	-----	0.11	-	-	-----	-	0.02	-	0.02	0.11	2.29
					0.29				1.73						
			3,5,6,11,		0.3				40.7						
			12,13,14,	0.01	-----	0.11	-	-	-----	-	0.02	-	0.02	0.11	2.29
			40		0.29				1.73						
			9,31,32,		0.3				40.7						
			33,35А6	0.01	-----	0.11	-	-	-----	-	0.02	-	0.02	0.11	2.29
					0.29				1.73						
			10, 35В1,		0.3				40.7						
			36,37,38,	0.01	-----	0.11	-	-	-----	-	0.02	-	0.02	0.11	2.29
			39,41,42,		0.29				1.73						
			43,44												
			15,16		0.3				40.7						
				0.01	-----	0.11	-	-	-----	-	0.02	-	0.02	0.11	2.29
					0.29				1.73						
			24С		0.3				40.7						
				0.01	-----	0.11	-	-	-----	-	0.02	-	0.02	0.11	2.29
					0.29				1.73						
			17,19,20		0.3				40.7						
				0.01	-----	0.11	-	-	-----	-	0.02	-	0.03	0.11	2.3
					0.29				1.73						
			21С,25С2,		0.3				40.7						
			27С	0.01	-----	0.11	-	-	-----	-	0.02	-	0.03	0.11	2.3
					0.29				1.73						
			18		0.3				40.7						
				0.01	-----	0.11	-	-	-----	-	0.02	-	0.02	0.11	2.29
					0.29				1.73						
			29С		0.3				40.7						
				0.01	-----	0.11	-	-	-----	-	0.02	-	0.02	0.23	4.85
					0.29				4.17						
			30С1		0.3				40.7						
				0.01	-----	0.11	-	-	-----	-	0.02	-	0.02	0.23	4.85
					0.29				4.17						
			23С1-С8,		0.3				40.7						
			25С1	0.01	-----	0.11	-	-	-----	-	0.02	-	0.03	0.11	2.3
					0.29				1.73						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1		0.3				40.7						
				0.01	-----	0.11	-	-	-----	-	0.02	-	0.03	0.23	4.86
					0.29				4.17						
			26С2		0 3				40.7						
				0.01	-----	0.11	-	-	-----	-	0.02	-	0.03	0.23	4.86
					0.29				4.17						
			28С1		0.3				40.7						
				0.01	-----	0.11	-	-	-----	-	0.02	-	0.03	0.23	4.86
					0.29				4.17						
			28С2		0.3				40.7						
				0.01	-----	0.11	-	-	-----	-	0.02	-	0.03	0.23	4.86
					0.29				4.17						
			30С2		0.3				40.7						
				0.01	-----	0.11	-	-	-----	-	0.02	-	0.03	0.23	4.86
					0.29				4.17						
			45		0.3				40.7						
				0.01	-----	0.11	-	-	-----	-	0.02	-	0.02	0.11	2.29
					0.29				1.73						
3631110261	310116	45 КВТ	1,2,4,7,		0.3				49.5						
			8,34	0.04	-----	0.11	-	-	-----	-	0.03	-	0.02	0.13	2.72
					0.29				2.1						
			3,5,6,11,		0.3				49.5						
			12,13,14,	0.04	-----	0.11	-	-	-----	-	0.03	-	0.02	0.13	2.72
			40		0.29				2.1						
			9,31,32,		0 3				49.5						
			33,35АБ	0.04	-----	0.11	-	-	-----	-	0.03	-	0.02	0.13	2.72
					0.29				2.1						
			10, 35ВГ,		0.3				49.5						
			36,37,38,	0.04	-----	0.11	-	-	-----	-	0.03	-	0.02	0.13	2.72
			39,41,42,		0.29				2.1						
			43,44												
			15,16		0.3				49.5						
				0.04	-----	0.11	-	-	-----	-	0.03	-	0.02	0.13	2.72
					0.29				2.1						
			24С		0.3				49.5						
				0.04	-----	0.11	-	-	-----	-	0.03	-	0.02	0.13	2.72
					0.29				2.1						
			17,19,20		0.3				49.5						
				0.04	-----	0.11	-	-	-----	-	0.03	-	0.03	0.13	2.73
					0.29				2.1						
			21С,25С2,		0.3				49.5						
			27С	0.04	-----	0.11	-	-	-----	-	0.03	-	0.03	0.13	2.73
					0.29				2.1						
			18		0.3				49.5						
				0.04	-----	0 11	-	-	-----	-	0.03	-	0.02	0.13	2.72
					0.29				2.1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			29С		0.3				49.5						
				0.04	-----	0.11	-	-	-----	-	0.03	-	0.02	0.28	5.84
					0.29				5.07						
			30С1		0.3				49.5						
				0.04	-----	0.11	-	-	-----	-	0.03	-	0.02	0.28	5.84
					0.29				5.07						
			23С1-С8,		0.3				49.5						
			25С1	0.04	-----	0.11	-	-	-----	-	0.03	-	0.03	0.13	2.73
					0.29				2.1						
			26С1		0.3				49.5						
				0.04	-----	0.11	-	-	-----	-	0.03	-	0.03	0.28	5.85
					0.29				5.07						
			26С2		0.3				49.5						
				0.04	-----	0.11	-	-	-----	-	0.03	-	0.03	0.28	5.85
					0.29				5.07						
			28С1		0.3				49.5						
				0.04	-----	0.11	-	-	-----	-	0.03	-	0.03	0.28	5.85
					0.29				5.07						
			28С2		0.3				49.5						
				0.04	-----	0.11	-	-	-----	-	0.03	-	0.03	0.28	5.85
					0.29				5.07						
			30С2		0.3				49.5						
				0.04	-----	0.11	-	-	-----	-	0.03	-	0.03	0.28	5.85
					0.29				5.07						
			45		0.3				49.5						
				0.04	-----	0.11	-	-	-----	-	0.03	-	0.02	0.13	2.72
					0.29				2.1						
3631110251		310117 55 КВТ	1,2,4,7,		0.3				60.5						
			8,34	0.01	-----	0.11	-	-	-----	-	0.04	-	0.01	0.15	3.18
					0.29				2.57						
			3,5,6,11,		0.3				60.5						
			12,13,14,	0.01	-----	0.11	-	-	-----	-	0.04	-	0.01	0.15	3.18
			40		0.29				2.57						
			9,31,32,		0.3				60.5						
			33,35АБ	0.01	-----	0.11	-	-	-----	-	0.04	-	0.01	0.15	3.18
					0.29				2.57						
			10, 35ВГ,		0.3				60 5						
			36,37,38,	0.01	-----	0.11	-	-	-----	-	0.04	-	0.01	0.15	3.18
			39,41,42,		0.29				2.57						
			43,44												
			15,16		0.3				60.5						
				0.01	-----	0.11	-	-	-----	-	0.04	-	0.01	0.15	3.18
					0.29				2.57						
			24С		0.3				60.5						
				0.01	-----	0.11	-	-	-----	-	0.04	-	0.01	0.15	3.18
					0.29				2.57						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			17,19,20	0.01	0.3 / 0.29	0.11	-	-	60.5 / 2.57	-	0.04	-	0.02	0.15	3.19
			21C,25C2, 27C	0.01	0.3 / 0.29	0.11	-	-	60.5 / 2.57	-	0.04	-	0.02	0.15	3.19
			18	0.01	0.3 / 0 29	0.11	-	-	60.5 / 2.57	-	0.04	-	0.01	0.15	3.18
			29C	0.01	0.3 / 0.29	0.11	-	-	60.5 / 6.2	-	0.04	-	0.01	0.33	6.99
			30C1	0.01	0.3 / 0.29	0.11	-	-	60.5 / 6.2	-	0.04	-	0.01	0.33	6.99
			23C1-C8, 25C1	0.01	0.3 / 0.29	0.11	-	-	60.5 / 2.57	-	0.04	-	0.02	0.15	3.19
			26C1	0.01	0.3 / 0.29	0.11	-	-	60.5 / 6.2	-	0.04	-	0.02	0.33	7
			26C2	0.01	0 3 / 0.29	0.11	-	-	60.5 / 6.2	-	0.04	-	0.02	0.33	7
			28C1	0.01	0.3 / 0.29	0.11	-	-	60 5 / 6.2	-	0 04	-	0.02	0.33	7
			28C2	0.01	0.3 / 0.29	0.11	-	-	60.5 / 6.2	-	0.04	-	0.02	0.33	7
			30C2	0.01	0.3 / 0.29	0.11	-	-	60.5 / 6.2	-	0.04	-	0.02	0.33	7
			45	0.01	0.3 / 0.29	0.11	-	-	60.5 / 2.57	-	0.04	-	0.01	0.15	3.18
3631210852	310118	65 КВТ	1,2,4,7, 8,34	0.04	0.3 / 0.29	0 11	-	-	71.5 / 3.04	-	0.04	-	0.02	0.18	3.72
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.04	0.3 / 0.29	0.11	-	-	71.5 / 3.04	-	0.04	-	0.02	0.18	3.72
			9,31,32, 33,35АБ	0.04	0 3 / 0.29	0.11	-	-	71 5 / 3.04	-	0.04	-	0.02	0.18	3.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.04	0.3 / 0.29	0.11	-	-	71.5 / 3.04	-	0.04	-	0.02	0.18	3.72
			15,16	0.04	0.3 / 0.29	0.11	-	-	71.5 / 3.04	-	0.04	-	0.02	0.18	3.72
			24С	0.04	0.3 / 0.29	0.11	-	-	71.5 / 3.04	-	0.04	-	0.02	0.18	3.72
			17,19,20	0.04	0.3 / 0.29	0.11	-	-	71.5 / 3.04	-	0.04	-	0.03	0.18	3.73
			21С,25С2, 27С	0.04	0 3 / 0.29	0.11	-	-	71 5 / 3.04	-	0.04	-	0.03	0.18	3.73
			18	0.04	0.3 / 0.29	0.11	-	-	71.5 / 3.04	-	0.04	-	0.02	0.18	3.72
			29С	0.04	0.3 / 0.29	0.11	-	-	71.5 / 7.33	-	0.04	-	0.02	0.39	8.22
			30С1	0.04	0.3 / 0.29	0.11	-	-	71 5 / 7.33	-	0.04	-	0.02	0.39	8.22
			23С1-С8, 25С1	0.04	0.3 / 0.29	0.11	-	-	71.5 / 3.04	-	0.04	-	0.03	0.18	3.73
			26С1	0.04	0.3 / 0.29	0.11	-	-	71.5 / 7.33	-	0.04	-	0.03	0.39	8.23
			26С2	0.04	0.3 / 0.29	0.11	-	-	71.5 / 7.33	-	0.04	-	0.03	0.39	8.23
			28С1	0.04	0.3 / 0.29	0.11	-	-	71.5 / 7.33	-	0.04	-	0.03	0.39	8.23
			28С2	0.04	0.3 / 0.29	0.11	-	-	71.5 / 7.33	-	0.04	-	0.03	0.39	8.23
			30С2	0.04	0.3 / 0.29	0.11	-	-	71.5 / 7 33	-	0.04	-	0.03	0.39	8.23
			45	0.04	0.3 / 0.29	0.11	-	-	71.5 / 3.04	-	0.04	-	0.02	0.18	3.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3631130031	310119	75 КВТ	1,2,4,7, 8,34	0.02	0 3 ----- 0.29	0.11	-	-	82.5 ----- 3.51	-	0.05	-	0.07	0.2	4.25
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.02	0.3 ----- 0 29	0.11	-	-	82.5 ----- 3.51	-	0.05	-	0.07	0.2	4.25
			9,31,32, 33,35АБ	0.02	0 3 ----- 0.29	0.11	-	-	82.5 ----- 3.51	-	0.05	-	0.07	0.2	4.25
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.02	0 3 ----- 0 29	0.11	-	-	82.5 ----- 3.51	-	0.05	-	0.07	0.2	4.25
			15,16	0 02	0.3 ----- 0.29	0.11	-	-	82.5 ----- 3.51	-	0.05	-	0.07	0.2	4.25
			24С	0.02	0 3 ----- 0.29	0.11	-	-	82 5 ----- 3.51	-	0.05	-	0.07	0.2	4.25
			17,19,20	0.02	0.3 ----- 0.29	0.11	-	-	82.5 ----- 3.51	-	0.05	-	0.1	0.2	4.28
			21С,25С2, 27С	0.02	0.3 ----- 0.29	0.11	-	-	82.5 ----- 3.51	-	0.05	-	0.1	0.2	4.28
			18	0.02	0.3 ----- 0.29	0.11	-	-	82.5 ----- 3.51	-	0.05	-	0.07	0.2	4.25
			29С	0.02	0.3 ----- 0.29	0.11	-	-	82.5 ----- 8.46	-	0.05	-	0.07	0.45	9.45
			30С1	0.02	0.3 ----- 0.29	0.11	-	-	82.5 ----- 8.46	-	0.05	-	0.07	0.45	9.45
			23С1-С8, 25С1	0.02	0.3 ----- 0.29	0.11	-	-	82.5 ----- 3.51	-	0.05	-	0.1	0.2	4.28
			26С1	0.02	0.3 ----- 0.29	0.11	-	-	82.5 ----- 8.46	-	0.05	-	0.1	0.45	9.48
			26С2	0.02	0.3 ----- 0.29	0.11	-	-	82.5 ----- 8.46	-	0.05	-	0.1	0.45	9.48
			28С1	0.02	0.3 ----- 0.29	0.11	-	-	82.5 ----- 8.46	-	0.05	-	0.1	0.45	9.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С2		0.3				82.5						
				0.02	-----	0.11	-	-	-----	-	0.05	-	0.1	0.45	9.48
					0.29				8.46						
			30С2		0.3				82 5						
				0.02	-----	0.11	-	-	-----	-	0.05	-	0.1	0.45	9.48
					0.29				8 46						
			45		0.3				82.5						
				0.02	-----	0.11	-	-	-----	-	0.05	-	0.07	0.2	4.25
					0.29				3.51						
3631130051	310120	110 КВТ	1,2,4,7,		0.3				121						
			8,34	0.04	-----	0.22	-	-	-----	-	0.07	-	0.05	0.29	6.1
					0.29				5.14						
			3,5,6,11,		0.3				121						
			12,13,14,	0.04	-----	0 22	-	-	-----	-	0.07	-	0.05	0.29	6.1
			40		0.29				5.14						
			9,31,32,		0.3				121						
			33,35АБ	0.04	-----	0.22	-	-	-----	-	0.07	-	0.05	0.29	6.1
					0.29				5.14						
			10, 35ВГ,		0.3				121						
			36,37,38,	0.04	-----	0.22	-	-	-----	-	0.07	-	0.05	0.29	6.1
			39,41,42,		0.29				5.14						
			43,44												
			15,16		0.3				121						
				0.04	-----	0.22	-	-	-----	-	0.07	-	0.05	0.29	6.1
					0.29				5.14						
			24С		0.3				121						
				0.04	-----	0.22	-	-	-----	-	0.07	-	0.05	0.29	6.1
					0.29				5.14						
			17,19,20		0.3				121						
				0.04	-----	0.22	-	-	-----	-	0.07	-	0.08	0.29	6.13
					0.29				5.14						
			21С,25С2,		0.3				121						
			27С	0.04	-----	0.22	-	-	-----	-	0.07	-	0.08	0.29	6.13
					0.29				5.14						
			18		0.3				121						
				0.04	-----	0 22	-	-	-----	-	0.07	-	0.05	0.29	6.1
					0.29				5.14						
			29С		0.3				121						
				0.04	-----	0.22	-	-	-----	-	0.07	-	0.03	0.65	13.7
					0.29				12.4						
			30С1		0.3				121						
				0.04	-----	0.22	-	-	-----	-	0.07	-	0.03	0.65	13.7
					0.29				12.4						
			23С1-С8,		0.3				121						
			25С1	0 04	-----	0.22	-	-	-----	-	0.07	-	0.08	0.29	6.13
					0.29				5.14						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1		0 3				121						
				0.04	-----	0.22	-	-	-----	-	0.07	-	0.13	0.65	13.8
					0.29				12.4						
			26С2		0.3				121						
				0.04	-----	0.22	-	-	-----	-	0.07	-	0.13	0.65	13.8
					0.29				12.4						
			28С1		0.3				121						
				0.04	-----	0.22	-	-	-----	-	0.07	-	0.13	0.65	13.8
					0.29				12.4						
			28С2		0.3				121						
				0.04	-----	0.22	-	-	-----	-	0.07	-	0.13	0.65	13.8
					0.29				12.4						
			30С2		0.3				121						
				0.04	-----	0.22	-	-	-----	-	0.07	-	0.13	0.65	13.8
					0.29				12.4						
			45		0.3				121						
				0 04	-----	0.22	-	-	-----	-	0.07	-	0.05	0.29	6.1
					0.29				5.14						
3631130078	310121	132 КВТ	1,2,4,7,		0.3				145						
			8,34	0.06	-----	0.22	-	-	-----	-	0.09	-	0.08	0.34	7.25
					0.29				6.17						
			3,5,6,11,		0.3				145						
			12,13,14,	0.06	-----	0.22	-	-	-----	-	0.09	-	0.08	0.34	7.25
			40		0.29				6.17						
			9,31,32,		0.3				145						
			33,35АБ	0.06	-----	0.22	-	-	-----	-	0.09	-	0.08	0.34	7.25
					0.29				6.17						
			10, 35ВГ,		0.3				145						
			36,37,38,	0.06	-----	0.22	-	-	-----	-	0.09	-	0.08	0.34	7.25
			39,41,42,		0.29				6.17						
			43,44												
			15,16		0.3				145						
				0.06	-----	0.22	-	-	-----	-	0.09	-	0.08	0.34	7.25
					0.29				6.17						
			24С		0.3				145						
				0.06	-----	0.22	-	-	-----	-	0.09	-	0.08	0.34	7.25
					0.29				6.17						
			17,19,20		0.3				145						
				0.06	-----	0.22	-	-	-----	-	0.09	-	0.11	0.34	7.28
					0.29				6.17						
			21С,25С2,		0.3				145						
			27С	0.06	-----	0.22	-	-	-----	-	0.09	-	0.11	0.34	7.28
					0.29				6.17						
			18		0.3				145						
				0.06	-----	0.22	-	-	-----	-	0.09	-	0.08	0.34	7.25
					0.29				6.17						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			29С		0.3				145						
				0.06	-----	0.22	-	-	-----	-	0.09	-	0.08	0.76	16.4
					0.29				14.9						
			30С1		0.3				145						
				0.06	-----	0.22	-	-	-----	-	0.09	-	0.08	0.76	16.4
					0 29				14.9						
			23С1-С8,		0.3				145						
			25С1	0.06	-----	0.22	-	-	-----	-	0.09	-	0.11	0.34	7.28
					0.29				6.17						
			26С1		0.3				145						
				0.06	-----	0.22	-	-	-----	-	0.09	-	0.16	0.78	16.5
					0.29				14.9						
			26С2		0.3				145						
				0.06	-----	0.22	-	-	-----	-	0.09	-	0.16	0.78	16.5
					0.29				14.9						
			28С1		0.3				145						
				0.06	-----	0.22	-	-	-----	-	0.09	-	0.16	0.78	16.5
					0.29				14.9						
			28С2		0.3				145						
				0.06	-----	0.22	-	-	-----	-	0.09	-	0.16	0.78	16.5
					0.29				14.9						
			30С2		0.3				145						
				0.06	-----	0.22	-	-	-----	-	0.09	-	0.16	0.78	16.5
					0.29				14.9						
			45		0.3				145						
				0.06	-----	0 22	-	-	-----	-	0 09	-	0.08	0.34	7.25
					0.29				6.17						
3631130151	310122	160 КВТ	1,2,4,7		0.3				176						
			8,34	0.06	-----	0.36	-	-	-----	-	0.1	-	0.09	0.41	8.79
					0.29				7.48						
			3,5,6,11,		0.3				176						
			12,13,14,	0.06	-----	0 36	-	-	-----	-	0 1	-	0 09	0.41	8.79
			40		0.29				7.48						
			9,31,32,		0.3				176						
			33,35АБ	0.06	-----	0.36	-	-	-----	-	0 1	-	0.09	0.41	8.79
					0.29				7.48						
			10, 35ВГ,		0.3				176						
			36,37,38,	0.06	-----	0.36	-	-	-----	-	0.1	-	0.09	0.41	8.79
			39,41,42,		0.29				7.48						
			43,44												
			15,16		0.3				176						
				0.06	-----	0.36	-	-	-----	-	0.1	-	0.09	0.41	8.79
					0.29				7.48						
			24С		0.3				176						
				0.06	-----	0.36	-	-	-----	-	0.1	-	0.09	0.41	8.79
					0.29				7.48						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			17,19,20		0.3				176						
				0.06	-----	0.36	-	-	-----	-	0.1	-	0.12	0.41	8.32
					0.29				7.48						
			21C,25C2,		0.3				176						
			27C	0.06	-----	0.36	-	-	-----	-	0.1	-	0.12	0.41	8.32
					0.29				7.48						
			18		0.3				176						
				0.06	-----	0.36	-	-	-----	-	0.1	-	0.09	0.41	8.79
					0.29				7.48						
			29C		0.3				176						
				0.06	-----	0.36	-	-	-----	-	0.1	-	0.11	0.94	19.9
					0.29				18.04						
			30C1		0.3				176						
				0.06	-----	0.36	-	-	-----	-	0.1	-	0.11	0.94	19.9
					0.29				18.04						
			23C1-C8,		0.3				176						
			25C1	0.06	-----	0.36	-	-	-----	-	0.1	-	0.11	0.41	8.32
					0.29				7.48						
			26C1		0.3				176						
				0.06	-----	0.36	-	-	-----	-	0.1	-	0.11	0.94	19.9
					0.29				18.04						
			26C2		0.3				176						
				0 06	-----	0.36	-	-	-----	-	0.1	-	0.11	0.94	19.9
					0.29				18.04						
			28C1		0.3				176						
				0.06	-----	0.36	-	-	-----	-	0.1	-	0.11	0.94	19 9
					0.29				18.04						
			28C2		0.3				176						
				0.06	-----	0.36	-	-	-----	-	0.1	-	0.11	0.94	19.9
					0.29				18.04						
			30C2		0.3				176						
				0.06	-----	0.36	-	-	-----	-	0.1	-	0.11	0.94	19.9
					0.29				18.04						
			45		0.3				176						
				0.06	-----	0.36	-	-	-----	-	0.1	-	0.09	0.41	8.79
					0.29				7.48						
3611135902	310123	200 КВТ	1,2,4,7,		0.3				220						
			8,34	0.14	-----	0.46	-	-	-----	-	0.13	-	0.21	0.52	11.1
					0.29				9.35						
			3,5,6,11,		0.3				220						
			12,13,14,	0.14	-----	0.46	-	-	-----	-	0.13	-	0.21	0.52	11.1
			40		0.29				9.35						
			9,31,32,		0.3				220						
			33,35АБ	0.14	-----	0.46	-	-	-----	-	0.13	-	0.21	0.52	11.1
					0.29				9.35						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.14	0.3 ----- 0.29	0.46	-	-	220 ----- 9.35	-	0.13	-	0.21	0.52	11.1
			15,16	0.14	0.3 ----- 0.29	0.46	-	-	220 ----- 9.35	-	0.13	-	0.21	0.52	11.1
			24С	0.14	0.3 ----- 0.29	0.46	-	-	220 ----- 9.35	-	0.13	-	0.21	0.52	11.1
			17,19,20	0.14	0.3 ----- 0.29	0.46	-	-	220 ----- 9.35	-	0.13	-	0 31	0.52	11.2
			21С,25С2, 27С	0.14	0.3 ----- 0.29	0.46	-	-	220 ----- 9.35	-	0.13	-	0.31	0.52	11.2
			18	0.14	0.3 ----- 0.29	0.46	-	-	220 ----- 9.35	-	0.13	-	0.21	0.52	11.1
			29С	0.14	0.3 ----- 0.29	0.46	-	-	220 ----- 22 6	-	0.13	-	0.2	1.18	25
			30С1	0 13	0 3 ----- 0.29	0.46	-	-	220 ----- 22.6	-	0.13	-	0.2	1.18	25
			23С1-С8, 25С1	0.14	0.3 ----- 0.29	0.46	-	-	220 ----- 9.35	-	0.13	-	0.31	0.52	11.2
			26С1	0.14	0.3 ----- 0.29	0.46	-	-	220 ----- 22.6	-	0.13	-	0.3	1.18	25.1
			26С2	0.14	0.3 ----- 0.29	0.46	-	-	220 ----- 22.6	-	0.13	-	0.3	1.18	25.1
			28С1	0.14	0.3 ----- 0.29	0.46	-	-	220 ----- 22.6	-	0.13	-	0.3	1.18	25.1
			28С2	0.14	0.3 ----- 0.29	0.46	-	-	220 ----- 22 6	-	0.13	-	0.3	1.18	25.1
			30С2	0.14	0.3 ----- 0.29	0.46	-	-	220 ----- 22.6	-	0.13	-	0.3	1.18	25.1
			45	0.14	0.3 ----- 0.29	0.46	-	-	220 ----- 9.35	-	0.13	-	0.21	0.52	11.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3631130046	310124	250 КВТ	1,2,4,7, 8,34	0.09	0.3 ----- 0.29	0.46	-	-	275 ----- 11.7	-	0.16	-	0.16	0.64	13.5
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.09	0.3 ----- 0.29	0.46	-	-	275 ----- 11.7	-	0.16	-	0.16	0.64	13.5
			9,31,32, 33,35АБ	0.09	0.3 ----- 0.29	0.46	-	-	275 ----- 11.7	-	0.16	-	0.16	0.64	13.5
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.09	0.3 ----- 0.29	0 46	-	-	275 ----- 11.7	-	0.16	-	0.16	0.64	13.5
			15,16	0.09	0.3 ----- 0.29	0 46	-	-	275 ----- 11.7	-	0.16	-	0 16	0.64	13.5
			24С	0.09	0.3 ----- 0.29	0.46	-	-	275 ----- 11.7	-	0.16	-	0.16	0.64	13.5
			17,19,20	0.09	0.3 ----- 0.29	0.46	-	-	275 ----- 11.7	-	0.16	-	0.26	0.64	13.6
			21С,25С2, 27С	0.09	0.3 ----- 0.29	0 46	-	-	275 ----- 11.7	-	0.16	-	0.26	0.64	13.6
			18	0.09	0.3 ----- 0.29	0.46	-	-	275 ----- 11.7	-	0.16	-	0 16	0.64	13.5
			29С	0.09	0.3 ----- 0.29	0.46	-	-	275 ----- 28.2	-	0.16	-	0.14	1.46	30.8
			30С1	0.09	0.3 ----- 0.29	0.46	-	-	275 ----- 28.2	-	0.16	-	0.14	1.46	30.8
			23С1-С8, 25С1	0.09	0.3 ----- 0.29	0 46	-	-	275 ----- 11.7	-	0.16	-	0.26	0.64	13.6
			26С1	0.09	0.3 ----- 0.29	0.46	-	-	275 ----- 28.2	-	0.16	-	0.24	1.46	30.9
			26С2	0.09	0.3 ----- 0.29	0.46	-	-	275 ----- 28.2	-	0.16	-	0.24	1.46	30.9
			28С1	0.09	0.3 ----- 0.29	0.46	-	-	275 ----- 28.2	-	0.16	-	0.24	1.46	30.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С2		0.3				275						
				0.09	-----	0.46	-	-	-----	-	0.16	-	0.24	1.46	30.9
					0.29				28.2						
			30С2		0.3				275						
				0.09	-----	0.46	-	-	-----	-	0.16	-	0.24	1.46	30.9
					0.29				28 2						
			45		0.3				275						
				0.09	-----	0.46	-	-	-----	-	0.16	-	0.16	0.64	13.5
					0.29				11.7						
3631130066	310125	320 КВТ	1,2,4,7,		0.3				352						
			8,34	0.09	-----	0.61	-	-	-----	-	0.21	-	0.19	0.81	17.2
					0.29				15						
			3,5,6,11,		0.3				352						
			12,13,14,	0.09	-----	0.61	-	-	-----	-	0.21	-	0.19	0.81	17.2
			40		0.29				15						
			9,31,32,		0.3				352						
			33,35АБ	0.09	-----	0.61	-	-	-----	-	0.21	-	0.19	0.81	17.2
					0.29				15						
			10, 35ВГ,		0.3				352						
			36,37,38,	0.09	-----	0.61	-	-	-----	-	0.21	-	0.19	0.81	17.2
			39,41,42,		0.29				15						
			43,44												
			15,16		0.3				352						
				0.09	-----	0.61	-	-	-----	-	0.21	-	0.19	0.81	17.2
					0.29				15						
			24С		0.3				352						
				0.09	-----	0.61	-	-	-----	-	0.21	-	0.19	0.81	17.2
					0.29				15						
			17,19,20		0.3				352						
				0.09	-----	0.61	-	-	-----	-	0.21	-	0.19	0.81	17.2
					0.29				15						
			21С,25С2,		0.3				352						
			27С	0.09	-----	0.61	-	-	-----	-	0.21	-	0.19	0.81	17.2
					0.29				15						
			18		0.3				352						
				0.09	-----	0.61	-	-	-----	-	0.21	-	0.19	0.81	17.2
					0.29				15						
			29С		0.3				352						
				0.09	-----	0.61	-	-	-----	-	0.21	-	0.1	1.9	39.3
					0.29				36.1						
			30С1		0.3				352						
				0.09	-----	0.61	-	-	-----	-	0.21	-	0.1	1.9	39.3
					0.29				36.1						
			23С1-С8,		0.3				352						
			25С1	0.09	-----	0.61	-	-	-----	-	0.21	-	0.19	0.81	17.2
					0.29				15						

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1	0.09	0.3 / 0.29	0.61	-	-	352 / 36.1	-	0.21	-	0.2	1.9	39.4
			26С2	0.09	0 3 / 0.29	0.61	-	-	352 / 36.1	-	0.21	-	0.2	1.9	39.4
			28С1	0.09	0.3 / 0.29	0.61	-	-	352 / 36.1	-	0.21	-	0.2	1.9	39.4
			28С2	0.09	0.3 / 0.29	0.61	-	-	352 / 36 1	-	0.21		0 2	1.9	39.4
			30С2	0.09	0.3 / 0.29	0.61	-	-	352 / 36.1	-	0.21	-	0.2	1.9	39.4
			45	0.09	0.3 / 0.29	0 61	-	-	352 / 15	-	0.21	-	0 19	0.81	17 2

РАЗДЕЛ 32. МАШИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ АТОМНЫХ И ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

КОД ОКП	КОД ОТРАСЛЕВОЙ	НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ	ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ (АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ НА ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ), РУБ.	ПЕРЕМЕННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ									ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕБАЗИРОВКУ.	СМЕТНАЯ РАСЦЕНКА.
					ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ, ЧЕЛ.-Ч / РУБ.	НА ЗАМЕНУ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ, РУБ	НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ					НА СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РУБ.	НА ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ ЖИДКОСТЬ, КГ / РУБ	НА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РУБ.		
							БЕНЗИН, КГ / РУБ.	ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, КГ / РУБ.	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, КВТ·Ч / РУБ.	СЖАТЫЙ ВОЗДУХ, $м^3$ / РУБ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	320100	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, 1200 Т	1,2,4,7, 8,34	0.78	-	0.02	-	-	-	-	-	0.44 / 0.35	1.22	0.29	2.66
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.81	-	0.02	-	-	-	-	-	0.44 / 0.37	1.28	0.3	2.78
			9,31,32, 33,35АБ	0.74	-	0.02	-	-	-	-	-	0.44 / 0.33	1.17	0.27	2.53
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.69	-	0.02	-	-	-	-	-	0.44 / 0.31	1.09	0.26	2.37
			15,16	0.85	-	0.02	-	-	-	-	-	0.44 / 0 4	1.34	0.32	2.93
			24С	0.87	-	0.02	-	-	-	-	-	0.44 / 0.4	1.34	0.32	2.95
			17,19,20	0.91	-	0.02	-	-	-	-	-	0.44 / 0.43	1.43	0.34	3.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2, 27С	0.93	-	0.02	-	-	-	-	-	0.44 ----- 0.43	1.43	0.35	3.16
			18	0.85	-	0.02	-	-	-	-	-	0.44 ----- 0 48	1.34	0.34	3.03
			29С	0.87	-	0.02	-	-	-	-	-	0.44 ----- 0.48	1.34	0.35	3.06
			30С1	0.87	-	0.02	-	-	-	-	-	0.44 ----- 0.48	1.34	0.34	3.05
			23С1-С8, 25С1	0.93	-	0 02	-	-	-	-	-	0 44 ----- 0.46	1.43	0.35	3.19
			26С1	1.04	-	0.02	-	-	-	-	-	0.44 ----- 0.57	1.61	0.41	3.65
			26С2	1.04	-	0.02	-	-	-	-	-	0.44 ----- 0.57	1.61	0.41	3.65
			28С1	0.93	-	0.02	-	-	-	-	-	0.44 ----- 0.59	1.43	0.39	3.36
			28С2	0.93	-	0.02	-	-	-	-	-	0.44 ----- 0.59	1.43	0.39	3.36
			30С2	0.75	-	0.02	-	-	-	-	-	0.44 ----- 0.48	1.28	0.31	2.84
			45	0.69	-	0.02	-	-	-	-	-	0.44 ----- 0.65	1.09	0.34	2.79
-	320200	КРАНЫ МАНИПУЛЯТОРЫ, 16 Т	1,2,4,7, 8,34	3.4	1 ----- 1.6	0 26	-	-	19.6 ----- 0.83	-	0.25	-	8.87	1.59	16.8
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	3.56	1 ----- 1.62	0.26	-	-	19.6 ----- 0.83	-	0.25	-	9.25	1.63	17.4
			9,31,32, 33,35АБ	3.25	1 ----- 1.6	0.26	-	-	19.6 ----- 0.83	-	0.25	-	8.47	1.34	16
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	3.02	1 ----- 1.58	0.26	-	-	19.6 ----- 0.83	-	0.25	-	7.87	1.49	15.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			15,16	3.74	1 / 1.62	0.26	-	-	19.6 / 0.83	-	0.25	-	9.9	1.68	18.1
			24С	3.84	1 / 1.62	0.26	-	-	19.6 / 0.83	-	0.25	-	10	1.7	18.5
			17,19,20	4.01	1 / 1.64	0.26	-	-	19.6 / 0.83	-	0.25	-	10.3	1.75	19.1
			21С,25С2, 27С	4.12	1 / 1.64	0 26	-	-	19.6 / 0.83	-	0.25	-	10.7	1.78	19.6
			18	3.74	1 / 1.62	0.26	-	-	19.6 / 0.83	-	0.25	-	9.72	1.68	18.1
			29С	3.84	1 / 1.62	0.26	-	-	19.6 / 2.03	-	0.61	-	9.97	2.09	20.4
			30С1	3.84	1 / 1.62	0.26	-	-	19.6 / 2.03	-	0.61	-	9.97	2.09	20.1
			23С1-С8, 25С1	4.12	1 / 1.64	0.26	-	-	19.6 / 0.83	-	0.25	-	10.7	1.78	19.6
			26С1	4.33	1 / 1.66	0.26	-	-	19.6 / 2.03	-	0.61	-	11.2	2.22	22.4
			26С2	4.33	1 / 1.66	0.26	-	-	19.6 / 2.03	-	0.61	-	11.2	2.22	22.4
			28С1	4.12	1 / 1.64	0.26	-	-	19.6 / 2.03	-	0.61	-	10.6	2.17	21.5
			28С2	4.12	1 / 1.64	0.26	-	-	19.6 / 2.03	-	0.61	-	10.6	2.17	21.5
			30С2	3.66	1 / 1.62	0.26	-	-	19.6 / 2.03	-	0.61	-	9.51	2.21	19.9
			45	3.02	1 / 1.58	0.26	-	-	19.6 / 0.83	-	0.25	-	7.88	1.48	15.3
-		320300 ЛЕБЕДКИ САМОХОДНЫЕ, 12,5 Т	1,2,4,7, 8,34	0.79	-	0.39	-	-	11.6 / 0.49	-	0.15	-	0.61	0.09	2.52

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			3 5.6,11, 12,13,14, 40	0.82	-	0.39	-	-	11.6 ----- 0.49	-	0.15	-	0.62	0.09	2.56
			9,31,32, 33,35АБ	0.77	-	0.39	-	-	11.6 ----- 0.49	-	0.15	-	0.6	0.09	2.49
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.73	-	0.39	-	-	11.6 ----- 0.49	-	0.15	-	0.57	0.08	2.41
			15,16	0.84	-	0.39	-	-	11.6 ----- 0.49	-	0.15	-	0.66	0.09	2.62
			24С	0.87	-	0.39	-	-	11.6 ----- 0.49	-	0.15	-	0.67	0.1	2.67
			17,19,20	0.88	-	0.39	-	-	11.6 ----- 0.49	-	0.15	-	0.68	0.1	2.69
			21С,25С2, 27С	0.9	-	0.39	-	-	11.6 ----- 0.49	-	0.15	-	0 7	0.1	2.73
			18	0.84	-	0.39	-	-	11.6 ----- 0.49	-	0.15	-	0.66	0.09	2.62
			29С	0.87	-	0.39	-	-	11.6 ----- 1.18	-	0.35	-	0.67	0.14	3.6
			30С1	0.87	-	0.39	-	-	11.6 ----- 1.18	-	0.35	-	0 67	0.14	3.6
			23С1-С8, 25С1	0.9	-	0.39	-	-	11.6 ----- 0.49	-	0.15	-	0.7	0.1	2.73
			26С1	0.94	-	0.39	-	-	11.6 ----- 1.18	-	0.35	-	0.73	0.14	3.73
			26С2	0.94	-	0.39	-	-	11.6 ----- 1.18	-	0.35	-	0.73	0.14	3.73
			28С1	0.9	-	0.39	-	-	11.6 ----- 1.18	-	0.35	-	0.7	0.14	3.66
			28С2	0.9	-	0.39	-	-	11.6 ----- 1.18	-	0.35	-	0.7	0.14	3.66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С2	0.84	-	0.39	-	-	11.6 ----- 1.18	-	0.35	-	0.62	0.14	3.52
			45	0.73	-	0.39	-	-	11.6 ----- 0.49	-	0.15	-	0.57	0.09	2.42
-	320400	МАШИНЫ ДЛЯ ВЫДАЧИ ПУЧКА АРМАТУРЫ В КАНАЛЫ ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКИ, 16 Т	1,2,4,7, 8,34	2.85	-	-	-	-	7.85 ----- 0.33	-	-	-	2.22	0.16	5.56
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	2.94	-	-	-	-	7.85 ----- 0.33	-	-	-	2.29	0.17	5.73
			9,31,32, 33,35АБ	2.78	-	-	-	-	7.85 ----- 0.33	-	-	-	2.16	0.16	5.43
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	2.64	-	-	-	-	7.85 ----- 0.33	-	-	-	2.05	0.15	5.17
			15,16	3.04	-	-	-	-	7.85 ----- 0.33	-	-	-	2.36	0.17	5.9
			24С	3.12	-	-	-	-	7.85 ----- 0.33	-	-	-	2.43	0.18	6.06
			17,19,20	3.17	-	-	-	-	7.85 ----- 0.33	-	-	-	2.47	0.18	6.15
			21С,25С2, 27С	3.26	-	-	-	-	7.85 ----- 0.33	-	-	-	2.54	0.18	6.31
			18	3.04	-	-	-	-	7.85 ----- 0.33	-	-	-	2.36	0.17	5.9
			29С	3.12	-	-	-	-	7.85 ----- 0.8	-	-	-	2.43	0.21	6.56
			30С1	3.12	-	-	-	-	7.85 ----- 0.8	-	-	-	2.43	0.21	6.56
			23С1-С8 25С1	3.26	-	-	-	-	7.85 ----- 0.33	-	-	-	2.54	0.18	6.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1	3.45	–	–	–	–	7.85 / ----- / 0.8	–	–	–	2.69	0.22	7.16
			26С2	3.45	–	–	–	–	7.85 / ----- / 0.8	–	–	–	2.69	0.22	7.16
			28С1	3.26	–	–	–	–	7.85 / ----- / 0.8	–	–	–	2.54	0.22	6.32
			28С2	3.26	–	–	–	–	7.85 / ----- / 0.8	–	–	–	2.54	0.22	6.32
			30С2	3.02	–	–	–	–	7.85 / ----- / 0.8	–	–	–	2.35	0.2	6.37
			45	2.64	–	–	–	–	7.85 / ----- / 0.33	–	–	–	2.05	0.15	5.17
–	320500	МАНИПУЛЯТОРЫ ДОМКРАТОВ 5 Т	1,2,4,7, 8,34	1.74	–	–	–	–	–	–	–	0.03 / ----- / 0.02	1.19	0.09	3.04
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.81	–	–	–	–	–	–	–	0.03 / ----- / 0.02	1.25	0.09	3.17
			9,31,32, 33,35АБ	1.66	–	–	–	–	–	–	–	0.03 / ----- / 0.02	1.14	0.08	2.9
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.55	–	–	–	–	–	–	–	0.03 / ----- / 0.02	1.07	0.08	2.72
			15,16	1.9	–	–	–	–	–	–	–	0.03 / ----- / 0.02	1.31	0.1	3.33
			24С	1.94	–	–	–	–	–	–	–	0.03 / ----- / 0.02	1.33	0.1	3.39
			17,19,20	2.03	–	–	–	–	–	–	–	0.03 / ----- / 0.03	1.4	0.1	3.56
			21С,25С2, 27С	2.07	–	–	–	–	–	–	–	0.03 / ----- / 0.03	1.42	0.11	3.63
			18	1.89	–	–	–	–	–	–	–	0.03 / ----- / 0.03	1.31	0.1	3.33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			29С	1.94	-	-	-	-	-	-	-	0.03 ----- 0.03	1.33	0.1	3.4
			30С1	1.94	-	-	-	-	-	-	-	0.03 ----- 0.03	1.33	0.1	3.4
			23С1-С8, 25С1	2.07	-	-	-	-	-	-	-	0.03 ----- 0.03	1.42	0.11	3.63
			26С1	2.17	-	-	-	-	-	-	-	0.03 ----- 0.03	1.49	0.11	3.8
			26С2	2.17	-	-	-	-	-	-	-	0.03 ----- 0.03	1.49	0.11	3.8
			28С1	2.07	-	-	-	-	-	-	-	0.03 ----- 0.03	1.42	0.11	3.63
			28С2	2.07	-	-	-	-	-	-	-	0.03 ----- 0.03	1.42	0.11	3.63
			30С2	1.85	-	-	-	-	-	-	-	0.03 ----- 0.03	1.27	0.09	3.24
			45	1.55	-	-	-	-	-	-	-	0.03 ----- 0.04	1.07	0.08	2.74
-	320600	МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ МОНТАЖА КОУША, 10 Т	1,2,4,7, 8,34	0.32	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.22	0.02	0.57
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.33	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.23	0.02	0.59
			9,31,32, 33,35АБ	0.31	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.21	0.02	0.55
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.29	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.2	0.01	0.51
			15,16	0.35	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.24	0.02	0.62
			24С	0.36	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.25	0.02	0.64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			17,19,20	0.37	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.26	0.02	0.66
			21С,25С2, 27С	0.4	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.27	0.02	0.7
			18	0.35	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.24	0.02	0.62
			29С	0.36	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.25	0.02	0.64
			30С1	0.36	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.25	0.02	0.64
			23С1-С8, 25С1	0.38	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.26	0.02	0.67
			26С1	0.4	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.27	0.02	0.7
			26С2	0.4	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.27	0.02	0.7
			28С1	0.38	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.26	0.02	0.67
			28С2	0.38	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.26	0.02	0.67
			30С2	0.34	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.23	0.02	0.6
			45	0.29	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.2	0.01	0.51
-	320700	НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ, 500 АТ	1,2,4,7, 8,34	0.31	-	0.09	-	-	5.8 ----- 0.25	-	-	0.89 ----- 0.7	0.32	0.07	1.74
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.32	-	0.09	-	-	5.8 ----- 0.25	-	-	0.89 ----- 0.74	0.34	0.07	1.81
			9,31,32, 33,35АБ	0.3	-	0.09	-	-	5.8 ----- 0.25	-	-	0.89 ----- 0.66	0.31	0.07	1.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.28	-	0.09	-	-	5.8 ----- 0.25	-	-	0.89 ----- 0.63	0.29	0.06	1.6
			15,16	0.34	-	0.09	-	-	5.8 ----- 0.25	-	-	0.89 ----- 0.8	0.35	0.07	1.9
			24С	0.35	-	0.09	-	-	5.8 ----- 0.25	-	-	0.89 ----- 0.8	0.36	0.07	1.92
			17,19,20	0.36	-	0.09	-	-	5.8 ----- 0.25	-	-	0.89 ----- 0.86	0.38	0.08	2.02
			21С,25С2, 27С	0.37	-	0.09	-	-	5.8 ----- 0.25	-	-	0.89 ----- 0.86	0.39	0.08	2.04
			18	0.34	-	0.09	-	-	5.8 ----- 0.25	-	-	0.89 ----- 0.98	0.35	0.08	2.09
			29С	0.35	-	0.09	-	-	5.8 ----- 0.59	-	-	0.89 ----- 0.98	0.36	0.1	2.47
			30С1	0.35	-	0.09	-	-	5.8 ----- 0.59	-	-	0.89 ----- 0.98	0.36	0.1	2.47
			23С1-С8, 25С1	0.37	-	0 09	-	-	5.8 ----- 0.25	-	-	0.81 ----- 0.93	0.39	0.08	2.11
			26С1	0.39	-	0.09	-	-	5.8 ----- 0.59	-	-	0.89 ----- 1.15	0.41	0.11	2.74
			26С2	0.39	-	0.09	-	-	5.8 ----- 0.59	-	-	0.89 ----- 1.15	0.41	0.11	2.74
			28С1	0.37	-	0.09	-	-	5.8 ----- 0.59	-	-	0.89 ----- 1.18	0.39	0.11	2.73
			28С2	0.37	-	0.09	-	-	5.8 ----- 0.59	-	-	0.89 ----- 1.18	0.39	0.11	2.73
			30С2	0.33	-	0.09	-	-	5.8 ----- 0.59	-	-	0.89 ----- 0.98	0.35	0.1	2.42
			45	0.28	-	0.09	-	-	5.8 ----- 0.25	-	-	0.89 ----- 1.32	0.29	0.1	2.33

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
–	320800	ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, 200 Т	1,2,4,7, 8,34	0.53	0.2 ----- 0.18	–	–	–	–	–	–	–	0.44	0.11	1.26
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.56	0.2 ----- 0 18	–	–	–	–	–	–	–	0.46	0.11	1.31
			9,31,32, 33,35АБ	0.51	0.2 ----- 0.18	–	–	–	–	–	–	–	0.42	0.1	1.21
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.48	0.2 ----- 0.18	–	–	–	–	–	–	–	0.39	0.1	1.15
			15,16	0.58	0.2 ----- 0.18	–	–	–	–	–	–	–	0.48	0.11	1.35
			24С	0.59	0.2 ----- 0.18	–	–	–	–	–	–	–	0.68	0.12	1.57
			17,19,20	0.62	0.2 ----- 0 18	–	–	–	–	–	–	–	0.51	0.12	1.43
			21С,25С2, 27С	0.63	0.2 ----- 0.18	–	–	–	–	–	–	–	0.73	0.12	1.66
			18	0.58	0.2 ----- 0.18	–	–	–	–	–	–	–	0.48	0.11	1.35
			29С	0.59	0.2 ----- 0.18	–	–	–	–	–	–	–	0.68	0.12	1.57
			30С1	0.59	0.2 ----- 0.18	–	–	–	–	–	–	–	0.68	0.12	1.57
			23С1-С8, 25С1	0.63	0.2 ----- 0.18	–	–	–	–	–	–	–	0.73	0.12	1.66
			26С1	0.66	0.2 ----- 0.19	–	–	–	–	–	–	–	0.76	0.13	1.74
			26С2	0.66	0.2 ----- 0.19	–	–	–	–	–	–	–	0.76	0.13	1.74
			28С1	0.63	0.2 ----- 0.18	–	–	–	–	–	–	–	0.73	0.12	1.66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С2		0.2										
				0.63	-----	-	-	-	-	-	-	-	0.73	0.12	1.66
					0.18										
			30С2		0.2										
				0.57	-----	-	-	-	-	-	-	-	0.65	0.11	1.51
					0.18										
			45		0.2										
				0.48	-----	-	-	-	-	-	-	-	0.39	0.1	1.15
					0.18										
-	320900	ПОСТАМЕНТЫ С КАНТОВАТЕЛЯМИ	1,2,4,7,		1.5				1.8			0.06			
			8,34	3.99	-----	0.1	-	-	-----	-	0.02	-----	2.98	0.32	10.4
					2.32				0.08			0.05			
			3,5,6,11,		1.5				1.8			0.07			
			12,13,14,	4.17	-----	0.1	-	-	-----	-	0.02	-----	3.08	0.34	10.2
			40		2.35				0.08			0.06			
			9,31,32,		1.5				1.8			0.06			
			33,35АБ	3.83	-----	0.1	-	-	-----	-	0.02	-----	2.89	0.32	9.6
					2.32				0.08			0.04			
			10, 35ВГ,		1.5				1.8			0.06			
			36,87,38,	3.57	-----	0.1	-	-	-----	-	0.02	-----	2.7	0.3	9.1
			39,41,42,		2.29				0.08			0.04			
			43,44												
			15,16		1.5				1.8			0.07			
				4.36	-----	0.1	-	-	-----	-	0.02	-----	3.28	0.35	10.6
					2.35				0.08			0.06			
			24С		1.5				1.8			0.07			
				4.48	-----	0.1	-	-	-----	-	0.02	-----	4.66	0.35	12.1
					2.35				0.08			0.06			
			17,19,20		1.5				1.8			0.07			
				4.65	-----	0.1	-	-	-----	-	0.02	-----	3.45	0.36	11.1
					2.37				0.08			0.07			
			21С,25С2,		1.5				1.8			0.07			
			27С	4.77	-----	0.1	-	-	-----	-	0.02	-----	5.02	0.37	12.8
					2.37				0.08			0.07			
			18		1.5				1.8			0.07			
				4.36	-----	0.1	-	-	-----	-	0.02	-----	3.26	0.35	10.6
					2.35				0.08			0.08			
			29С		1.5				1.8			0.07			
				4.48	-----	0.1	-	-	-----	-	0.02	-----	4.63	0.36	12.2
					2.35				0.18			0.08			
			30С1		1.5				1.8			0.07			
				4.48	-----	0.1	-	-	-----	-	0.02	-----	4.63	0.36	12.2
					2.35				0.18			0.08			
			23С1-С8,		1.5				1.8			0.07			
			25С1	4.77	-----	0.1	-	-	-----	-	0.02	-----	5.01	0.37	12.8
					2.37				0.08			0.08			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1	5.01	1.5 / 2.4	0.1	-	-	1.8 / 0.18	-	0.02	0.08 / 0.1	5.2	0.39	13.4
			26С2	5.01	1.5 / 2.4	0.1	-	-	1.8 / 0.18	-	0.02	0.08 / 0.1	5.2	0.39	13.4
			28С1	4.77	1.5 / 2.37	0.1	-	-	1.8 / 0.18	-	0.02	0.07 / 0.1	4.98	0.38	12.9
			28С2	4.77	1.5 / 2.37	0.1	-	-	1.8 / 0.18	-	0.02	0.07 / 0.1	4.98	0.38	12.9
			30С2	4.29	1.5 / 2.35	0.1	-	-	1.8 / 0.18	-	0.02	0.07 / 0.07	4.44	0.35	11.8
			45	3.57	1.5 / 2.29	0.1	-	-	1.8 / 0.08	-	0.02	0.06 / 0.08	2.66	0.3	9.1
-	321000	ТРАНСПОРТНЫЕ УСТРОЙСТВА С КАНТОВАТЕЛЯМИ	1,2,4,7, 8,34	3.51	1 / 1.37	-	-	-	-	-	-	-	2.58	0.24	7.7
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	3.68	1 / 1.4	-	-	-	-	-	-	-	2.77	0.25	8.1
			9,31,32, 33,35АБ	3.38	1 / 1.37	-	-	-	-	-	-	-	2.51	0.24	7.5
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	3.14	1 / 1.35	-	-	-	-	-	-	-	2.39	0.22	7.1
			15,16	3.84	1 / 1.39	-	-	-	-	-	-	-	2.91	0.26	8.4
			24С	3.95	1 / 1.39	-	-	-	-	-	-	-	4.09	0.27	9.7
			17,19,20	4.09	1 / 1.4	-	-	-	-	-	-	-	3.04	0.27	8.8
			21С,25С2, 27С	4.21	1 / 1.4	-	-	-	-	-	-	-	4.41	0.28	10.3
			18	3.84	1 / 1.39	-	-	-	-	-	-	-	2.91	0.26	8.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			29С	3.95	1 / 1.39	-	-	-	-	-	-	-	4.09	0.27	9.7
			30С1	3.95	1 / 1.39	-	-	-	-	-	-	-	4.09	0.27	9.7
			23С1-С8, 25С1	4.21	1 / 1.39	-	-	-	-	-	-	-	4.42	0.28	10.3
			26С1	4.42	1 / 1.42	-	-	-	-	-	-	-	4.57	0.29	10.7
			26С2	4.42	1 / 1.42	-	-	-	-	-	-	-	4.57	0.29	10.7
			28С1	4.21	1 / 1.4	-	-	-	-	-	-	-	4.41	0.28	10.3
			28С2	4.21	1 / 1.4	-	-	-	-	-	-	-	4.41	0.28	10.3
			30С2	3.78	1 / 1.39	-	-	-	-	-	-	-	3.97	0.26	9.4
			45	3.14	1 / 1.35	-	-	-	-	-	-	-	2.39	0.22	7.1

КОД ОКП	КОД ОТРАСЛЕВОЙ	НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ	ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ (АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ НА ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ), РУБ.	ПЕРЕМЕННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ: НА ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ, ЧЕЛ.-Ч / РУБ.	НА ЗАМЕНУ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ, РУБ.	НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ: БЕНЗИН, КГ / РУБ.	ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, КГ / РУБ.	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, КВТ·Ч / РУБ.	СЖАТЫЙ ВОЗДУХ, $м^3$ / РУБ.	НА СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РУБ.	НА ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ ЖИДКОСТЬ, КГ / РУБ.	НА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РУБ.	ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕБАЗИРОВКУ, РУБ.	СМЕТНАЯ РАСЦЕНКА, РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	330100	АППАРАТЫ ДРОБЕСТРУЙНЫЕ	1,2,4,7,8,34	1.22	-	0.03	-	-	26.4 / 1.12	-	0.16	-	0.24	-	2.77
			3,5,6,11,12,13,14,40	1.22	-	0.03	-	-	26.4 / 1.12	-	0.16	-	0.24	-	2.77
			9,31,32,33,35АБ	1.22	-	0.03	-	-	26.4 / 1.12	-	0.16	-	0.24	-	2.77
			10,35ВГ,36,37,38,39,41,42,43,44	1.22	-	0.03	-	-	26.4 / 1.12	-	0.16	-	0.24	-	2.77
			15,16	1.22	-	0.03	-	-	26.4 / 1 12	-	0.16	-	0.24	-	2.77
			24С	1.24	-	0.03	-	-	26 4 / 1.12	-	0.16	-	0.35	-	2.9
			17,19,20	1.22	-	0.03	-	-	26.4 / 1.12	-	0.16	-	0.24	-	2.77
			21С,25С2,27С	1.24	-	0.03	-	-	26.4 / 1.12	-	0.16	-	0.35	-	2.9
			18	1.22	-	0.03	-	-	26.4 / 1.12	-	0.16	-	0.24	-	2.77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			29С	1.24	-	0.03	-	-	26.4 ----- 2.71	-	0.16	-	0.35	-	4.49
			30С1	1.24	-	0.03	-	-	26.4 ----- 2.71	-	0.16	-	0.35	-	4.49
			23С1-С8, 25С1	1.24	-	0.03	-	-	26.4 ----- 1.12	-	0.16	-	0.35	-	2.9
			26С1	1.24	-	0.03	-	-	26.4 ----- 2.71	-	0.16	-	0.35	-	4.49
			26С2	1.24	-	0.03	-	-	26.4 ----- 2.71	-	0.16	-	0.35	-	4.49
			28С1	1.24	-	0.03	-	-	26.4 ----- 2.71	-	0.16	-	0.35	-	4.49
			28С2	1.24	-	0.03	-	-	26.4 ----- 2.71	-	0.16	-	0.35	-	4.49
			30С2	1.24	-	0 03	-	-	26 4 ----- 2.71	-	0.16	-	0.35	-	4.49
			45	1.22	-	0.03	-	-	26.4 ----- 1.12	-	0.16	-	0.24	-	2.77
		МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ:													
4833311100	330201	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1,2,4,7, 8,34	0.07	-	0.01	-	-	0.14 ----- 0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.11
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.07	-	0.01	-	-	0.14 ----- 0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.11
			9,31,32, 33,35АБ	0.07	-	0.01	-	-	0.14 ----- 0.01	-	0 01	-	0.01	-	0.11
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.07	-	0.01	-	-	0 14 ----- 0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.11
			15,16	0.07	-	0.01	-	-	0.14 ----- 0.01	-	0 01	-	0.01	-	0.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			24С	0.07	-	0.01	-	-	0.14 ----- 0.01	-	0.01	-	0.02	-	0.12
			17,19,20	0.07	-	0.01	-	-	0.14 ----- 0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.11
			21С,25С2, 27С	0.07	-	0.01	-	-	0.14 ----- 0.01	-	0.01	-	0.02	-	0.12
			18	0.06	-	0.01	-	-	0.14 ----- 0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.11
			29С	0.06	-	0.01	-	-	0.14 ----- 0.01	-	0.01	-	0.02	-	0.12
			30С1	0.06	-	0.01	-	-	0.14 ----- 0.01	-	0.01	-	0.02	-	0.12
			23С1-С8, 25С1	0.06	-	0.01	-	-	0.14 ----- 0.01	-	0.01	-	0.02	-	0.12
			26С1	0.06	-	0.01	-	-	0.14 ----- 0.01	-	0.01	-	0.02	-	0.12
			26С2	0.06	-	0.01	-	-	0.14 ----- 0.01	-	0.01	-	0.02	-	0.12
			28С1	0.06	-	0.01	-	-	0.14 ----- 0.01	-	0.01	-	0.02	-	0.12
			28С2	0.06	-	0.01	-	-	0.14 ----- 0.01	-	0.01	-	0.02	-	0.12
			30С2	0.06	-	0.01	-	-	0.14 ----- 0.01	-	0.01	-	0.02	-	0.12
			45	0.06	-	0.01	-	-	0.14 ----- 0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.11
4833321200		330202 ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРОВ	1,2,4,7, 8,34	0.05	-	0.01	-	-	-	36 ----- 0.72	0.01	-	0.01	-	0.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.05	-	0.01	-	-	-	36 ----- 0.72	0.01	-	0.01	-	0.8
			9,31,32, 33,35А6	0.05	-	0.01	-	-	-	36 ----- 0.72	0.01	-	0.01	-	0.8
			10, 35В1, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.05	-	0.01	-	-	-	36 ----- 0.72	0.01	-	0.01	-	0.8
			15,16	0.05	-	0.01	-	-	-	36 ----- 0.72	0.01	-	0.01	-	0.8
			24С	0.05	-	0.01	-	-	-	36 ----- 0.72	0.01	-	0.01	-	0.8
			17.19,20	0.05	-	0.01	-	-	-	36 ----- 0.72	0.01	-	0.01	-	0.8
			21С,25С2, 27С	0.05	-	0.01	-	-	-	36 ----- 0.72	0.01	-	0.01	-	0.8
			18	0.05	-	0.01	-	-	-	36 ----- 0.72	0.01	-	0.01	-	0.8
			29С	0.05	-	0.01	-	-	-	36 ----- 0.72	0.01	-	0.01	-	0.8
			30С1	0.05	-	0.01	-	-	-	36 ----- 0.72	0.01	-	0.01	-	0.8
			23С1-С8, 25С1	0.05	-	0.01	-	-	-	36 ----- 0.72	0.01	-	0.01	-	0.8
			26С1	0.05	-	0.01	-	-	-	36 ----- 0.72	0.01	-	0.01	-	0.8
			26С2	0.05	-	0.01	-	-	-	36 ----- 0.72	0.01	-	0.01	-	0.8
			28С1	0.05	-	0.01	-	-	-	36 ----- 0.72	0.01	-	0.01	-	0.8
			28С2	0.05	-	0.01	-	-	-	36 ----- 0.72	0.01	-	0.01	-	0.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С2	0.05	-	0.01	-	-	-	36 ----- 0.72	0.01	-	0.01	-	0.8
			45	0.05	-	0.01	-	-	-	36 ----- 0.72	0.01	-	0.01	-	0.8
		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ:													
4833312100	330301	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1,2,4,7, 8,34	0.06	-	0.01	-	-	0.5 ----- 0.02	-	0.01	-	0.01	-	0.11
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.06	-	0.01	-	-	0.5 ----- 0.02	-	0.01	-	0.01	-	0.11
			9,31,32, 33,35АБ	0.06	-	0.01	-	-	0.5 ----- 0.02	-	0.01	-	0.01	-	0.11
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.06	-	0.01	-	-	0.5 ----- 0.02	-	0.01	-	0.01	-	0.11
			15,16	0.06	-	0.01	-	-	0.5 ----- 0.02	-	0.01	-	0.01	-	0.11
			24С	0.06	-	0.01	-	-	0.5 ----- 0.02	-	0.01	-	0.01	-	0.11
			17,19,20	0.06	-	0.01	-	-	0.5 ----- 0.02	-	0.01	-	0.01	-	0.11
			21С,25С2, 27С	0.06	-	0.01	-	-	0.5 ----- 0 02	-	0.01	-	0.01	-	0.11
			18	0.06	-	0.01	-	-	0.5 ----- 0.02	-	0.01	-	0.01	-	0.11
			29С	0.06	-	0.01	-	-	0.5 ----- 0.05	-	0.01	-	0.01	-	0.14
			30С1	0.06	-	0.01	-	-	0.5 ----- 0.05	-	0.01	-	0.01	-	0.14
			23С1-С8, 25С1	0.06	-	0.01	-	-	0.5 ----- 0.05	-	0.01	-	0.01	-	0.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1	0.06	-	0.01	-	-	0.5 / 0.05	-	0.01	-	0.01	-	0.14
			26С2	0.06	-	0.01	-	-	0.5 / 0.05	-	0.01	-	0.01	-	0.14
			28С1	0.06	-	0.01	-	-	0.5 / 0.05	-	0.01	-	0.01	-	0.14
			28С2	0.06	-	0.01	-	-	0.5 / 0.05	-	0.01	-	0.01	-	0.14
			30С2	0.06	-	0.01	-	-	0.5 / 0.05	-	0.01	-	0.01	-	0.14
			45	0.06	-	0.01	-	-	0.5 / 0.02	-	0.01	-	0.01	-	0.11
4833322187	330302	УГЛОВЫЕ	1,2,4,7, 8,34	0.05	-	0.01	-	-	0.9 / 0.04	-	0.01	-	0.01	-	0.12
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.05	-	0.01	-	-	0.9 / 0.04	-	0.01	-	0.01	-	0.12
			9,31,32, 33,35А5	0.05	-	0.01	-	-	0.9 / 0.04	-	0.01	-	0.01	-	0.12
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.05	-	0.01	-	-	0.9 / 0.04	-	0.01	-	0.01	-	0.12
			15,16	0.05	-	0.01	-	-	0.9 / 0.04	-	0.01	-	0.01	-	0.12
			24С	0.05	-	0.01	-	-	0.9 / 0.04	-	0.01	-	0.01	-	0.12
			17,19,20	0.05	-	0.01	-	-	0.9 / 0.04	-	0.01	-	0.01	-	0.12
			21С,25С2, 27С	0.05	-	0.01	-	-	0.9 / 0.04	-	0.01	-	0.01	-	0.12
			18	0.05	-	0.01	-	-	0.9 / 0.04	-	0.01	-	0.01	-	0.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			29С	0.05	-	0.01	-	-	0.9 / 0.09	-	0.01	-	0.01	-	0.17
			30С1	0.05	-	0.01	-	-	0.9 / 0.09	-	0.01	-	0.01	-	0.17
			23С1-С8, 25С1	0.05	-	0.01	-	-	0.9 / 0.04	-	0.01	-	0.01	-	0.12
			26С1	0.05	-	0.01	-	-	0.9 / 0.09	-	0.01	-	0.01	-	0.17
			26С2	0.05	-	0.01	-	-	0.9 / 0.09	-	0.01	-	0.01	-	0.17
			28С1	0.05	-	0.01	-	-	0.9 / 0.09	-	0.01	-	0.01	-	0.17
			28С2	0.05	-	0.01	-	-	0.9 / 0.09	-	0.01	-	0.01	-	0.17
			30С2	0.05	-	0.01	-	-	0.9 / 0.09	-	0.01	-	0.01	-	0.17
			45	0.05	-	0.01	-	-	0.9 / 0.04	-	0.01	-	0.01	-	0.12
4833320000	330303	ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРОВ	1,2,4,7, 8,34	0.05	-	0.01	-	-	-	74 / 1.48	0.01	-	0.01	-	1.56
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.05	-	0.01	-	-	-	74 / 1.48	0.01	-	0.01	-	1.56
			9,31,32, 33,35АБ	0.05	-	0.01	-	-	-	74 / 1.48	0.01	-	0.01	-	1.56
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.05	-	0.01	-	-	-	74 / 1.48	0.01	-	0.01	-	1.56
			15,16	0.05	-	0.01	-	-	-	74 / 1.48	0.01	-	0.01	-	1.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			24С	0.05	-	0.01	-	-	-	74 ----- 1.48	0.01	-	0.01	-	1.56
			17,19,20	0.05	-	0.01	-	-	-	74 ----- 1.48	0.01	-	0.01	-	1.56
			21С,25С2, 27С	0.05	-	0.01	-	-	-	74 ----- 1.48	0.01	-	0.01	-	1.56
			18	0.05	-	0.01	-	-	-	74 ----- 1.48	0.01	-	0 01	-	1.56
			29С	0.05	-	0.01	-	-	-	74 ----- 1.48	0.01	-	0.01	-	1.56
			30С1	0.05	-	0.01	-	-	-	74 ----- 1.48	0.01	-	0.01	-	1.56
			23С1-С8, 25С1	0.05	-	0.01	-	-	-	74 ----- 1 48	0.01	-	0.01	-	1.56
			26С1	0.05	-	0.01	-	-	-	74 ----- 1.48	0.01	-	0 01	-	1.56
			26С2	0.05	-	0.01	-	-	-	74 ----- 1.48	0.01	-	0.01	-	1.56
			28С1	0.05	-	0.01	-	-	-	74 ----- 1.48	0.01	-	0.01	-	1.56
			28С2	0.05	-	0.01	-	-	-	74 ----- 1.48	0.01	-	0.01	-	1.56
			30С2	0.05	-	0.01	-	-	-	74 ----- 1.48	0.01	-	0.01	-	1.56
			45	0.05	-	0.01	-	-	-	74 ----- 1.48	0.01	-	0.01	-	1.56
4833320000	330400	МАШИНЫ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	1,2,4,7, 8,34	0.09	-	0.3	-	-	3.6 ----- 0.15	-	0.02	-	0.04	0.08	0.68
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.09	-	0.3	-	-	3.6 ----- 0.15	-	0.02	-	0.04	0.08	0.68

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			9,31,32, 33,35АБ	0.09	-	0.3	-	-	3.6 ----- 0.15	-	0.02	-	0.04	0.08	0.68
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.09	-	0.3	-	-	3.6 ----- 0.15	-	0.02	-	0.04	0.08	0.68
			15,16	0.09	-	0.3	-	-	3.6 ----- 0.15	-	0.02	-	0.04	0.08	0.68
			24С	0.1	-	0.3	-	-	3.6 ----- 0.15	-	0.02	-	0.07	0.08	0.72
			17,19,20	0.1	-	0.3	-	-	3.6 ----- 0.15	-	0.02	-	0.04	0.09	0.7
			21С,25С2, 27С	0.1	-	0.3	-	-	3.6 ----- 0.15	-	0.02	-	0.07	0.09	0.73
			18	0.09	-	0.3	-	-	3.6 ----- 0.15	-	0.02	-	0.05	0.09	0.7
			29С	0.1	-	0.3	-	-	3.6 ----- 0.37	-	0.022	-	0.07	0.11	0.97
			30С1	0.1	-	0.3	-	-	3.6 ----- 0.37	-	0.022	-	0.07	0.11	0.97
			23С1-С8, 25С1	0.1	-	0.3	-	-	3.6 ----- 0.15	-	0.022	-	0.07	0.09	0.73
			26С1	0.1	-	0.3	-	-	3.6 ----- 0.37	-	0.022	-	0.08	0.11	0.99
			26С2	0.1	-	0.3	-	-	3.6 ----- 0.37	-	0.022	-	0.08	0.11	0.99
			28С1	0.1	-	0.3	-	-	3.6 ----- 0.37	-	0.022	-	0.07	0.12	0.98
			28С2	0.1	-	0.3	-	-	3.6 ----- 0.37	-	0.022	-	0.07	0.12	0.98
			30С2	0.09	-	0.3	-	-	3.6 ----- 0.37	-	0.022	-	0.07	0.12	0.97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			45	0.09	-	0.3	-	-	3.6 / 0.15	-	0.022	-	0.04	0.08	0.68
4833320000	330500	МАШИНЫ ЛИСТОГИБОЧНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ (ВАЛЬЦЫ)	1,2,4,7,8,34	0.16	-	0.09	-	-	5.6 / 0.24	-	0.03	-	0.4	0.03	0.95
			3,5,6,11,12,13,14,40	0.16	-	0.09	-	-	5.6 / 0.24	-	0.03	-	0.41	0.03	0.96
			9,31,32,33,35АБ	0.16	-	0.09	-	-	5.6 / 0.24	-	0.03	-	0.4	0.03	0.95
			10, 35ВГ,36,37,38,39,41,42,43,44	0.15	-	0.09	-	-	5.6 / 0.24	-	0.03	-	0.39	0.03	0.93
			15,16	0.16	-	0.09	-	-	5.6 / 0.24	-	0.03	-	0.41	0.03	0.96
			24С	0.16	-	0.09	-	-	5.6 / 0.24	-	0.03	-	0.58	0.03	1.13
			17,19,20	0.16	-	0.09	-	-	5.6 / 0.24	-	0.03	-	0.43	0.03	0.98
			21С,25С2,27С	0.17	-	0.09	-	-	5.6 / 0.24	-	0.03	-	0.59	0.03	1.15
			18	0.16	-	0.09	-	-	5.6 / 0.24	-	0.03	-	0.41	0.03	0.96
			29С	0.16	-	0.09	-	-	5.6 / 0.57	-	0.03	-	0.58	0.04	1.47
			30С1	0.16	-	0.09	-	-	5.6 / 0.57	-	0.03	-	0.58	0.04	1.47
			23С1-С8,25С1	0.17	-	0.09	-	-	5.6 / 0.24	-	0.03	-	0.59	0.03	1.15
			26С1	0.17	-	0.09	-	-	5.6 / 0.57	-	0.03	-	0.61	0.04	1.51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С2	0.17	-	0.09	-	-	5.6 ----- 0.57	-	0.03	-	0.61	0.04	1 51
			28С1	0.17	-	0.09	-	-	5.6 ----- 0.57	-	0.03	-	0.59	0.04	1.49
			28С2	0.17	-	0.09	-	-	5.6 ----- 0.57	-	0.03	-	0.59	0.04	1.49
			30С2	0.16	-	0.09	-	-	5.6 ----- 0.57	-	0.03	-	0.58	0.04	1.48
			45	0.15	-	0.09	-	-	5.6 ----- 0.24	-	0.03	-	0.39	0.03	0.93
4833320000	330600	МАШИНЫ ДЛЯ РАЙБЕРОВКИ ОТВЕРСТИЙ	1,2,4,7, 8,34	0.33	-	-	-	-	0.4 ----- 0.02	-	-	-	0.07	-	0.42
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.34	-	-	-	-	0.4 ----- 0.02	-	-	-	0.07	-	0.43
			9,31,32, 33,35АБ	0.33	-	-	-	-	0.4 ----- 0.02	-	-	-	0.07	-	0.42
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.32	-	-	-	-	0.4 ----- 0.02	-	-	-	0.07	-	0.41
			15,16	0.34	-	-	-	-	0.4 ----- 0.02	-	-	-	0.07	-	0.43
			24С	0.34	-	-	-	-	0.4 ----- 0.02	-	-	-	0.1	-	0.46
			17,19,20	0.34	-	-	-	-	0.4 ----- 0.02	-	-	-	0.07	-	0.43
			21С,25С2, 27С	0.35	-	-	-	-	0.4 ----- 0.02	-	-	-	0.1	-	0.47
			18	0.34	-	-	-	-	0.4 ----- 0.02	-	-	-	0.07	-	0.43
			29С	0.34	-	-	-	-	0.4 ----- 0.04	-	-	-	0.1	-	0.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С1	0.34	-	-	-	-	0.4 / ----- / 0.04	-	-	-	0.1	-	0.48
			23С1-С8, 25С1	0.35	-	-	-	-	0.4 / ----- / 0.02	-	-	-	0.1	-	0.47
			26С1	0.36	-	-	-	-	0.4 / ----- / 0.04	-	-	-	0.1	-	0.5
			26С2	0.36	-	-	-	-	0.4 / ----- / 0.04	-	-	-	0.1	-	0.5
			28С1	0.35	-	-	-	-	0.4 / ----- / 0.04	-	-	-	0.1	-	0 49
			28С2	0.35	-	-	-	-	0.4 / ----- / 0.04	-	-	-	0.1	-	0.49
			30С2	0.34	-	-	-	-	0.4 / ----- / 0.04	-	-	-	0.1	-	0.48
			45	0.32	-	-	-	-	0.4 / ----- / 0.02	-	-	-	0.07	-	0.41
4833323445	330700	МОЛОТКИ КЛЕПАЛЬНЫЕ	1,2,4,7, 8,34	0.24	-	0.01	-	-	0.15 / ----- / 0.01	-	0.01	-	0.04	-	0.31
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.24	-	0.01	-	-	0.15 / ----- / 0.01	-	0.01	-	0.04	-	0.31
			9,31,32, 33,35АБ	0.24	-	0.01	-	-	0.15 / ----- / 0.01	-	0.01	-	0.04	-	0.31
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.24	-	0.01	-	-	0.15 / ----- / 0.01	-	0.01	-	0.04	-	0.31
			15,16	0.24	-	0.01	-	-	0.15 / ----- / 0.01	-	0.01	-	0.04	-	0.31
			24С	0.25	-	0.01	-	-	0.15 / ----- / 0.01	-	0.01	-	0.07	-	0.34
			17,19,20	0.24	-	0.01	-	-	0.15 / ----- / 0.01	-	0.01	-	0.04	-	0 31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2, 27С	0.25	-	0.01	-	-	0.15 / 0.01	-	0.01	-	0.07	-	С.34
			18	0.24	-	0.01	-	-	0.15 / 0.01	-	0.01	-	0.04	-	С.31
			29С	0.25	-	0.01	-	-	0.15 / 0.02	-	0.01	-	0.07	-	С.35
			30С1	0.25	-	0.01	-	-	0.15 / 0.02	-	0.01	-	0.07	-	С.35
			23С1-С8 25С1	0.25	-	0.01	-	-	0.15 / 0.01	-	0.01	-	0.07	-	С.34
			26С1	0.25	-	0.01	-	-	0.15 / 0.02	-	0.01	-	0.07	-	С.35
			26С2	0.25	-	0.01	-	-	0.15 / 0.02	-	0.01	-	0.07	-	С.35
			28С1	0.25	-	0.01	-	-	0.15 / 0.02	-	0.01	-	0.07	-	С.35
			28С2	0.25	-	0.01	-	-	0.15 / 0.02	-	0.01	-	0.07	-	С.35
			30С2	0 25	-	0.01	-	-	0.15 / 0.02	-	0.01	-	0.07	-	С.35
			45	0.24	-	0.01	-	-	0.15 / 0.01	-	0.01	-	0.04	-	С.31
4833323445	330801	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ СТАЦИОНАРНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ: ЧЕКАНОЧНЫЕ (ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ)	1,2,4,7, 8,34	0.01	-	0.04	-	-	-	27.7 / 0.28	-	-	-	0.02	С.35
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.01	-	0.04	-	-	-	27.7 / 0.28	-	-	-	0.02	С.35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			9,31,32, 33,35АБ	0.01	-	0.04	-	-	-	27.7 ----- 0.28	-	-	-	0.02	0.35
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.01	-	0.04	-	-	-	27.7 ----- 0.28	-	-	-	0.02	0.35
			15,16	0.01	-	0.04	-	-	-	27.7 ----- 0.28	-	-	-	0.02	0.35
			24С	0.01	-	0.04	-	-	-	27.7 ----- 0.28	-	-	-	0.02	0.35
			17,19,20	0.01	-	0.04	-	-	-	27.7 ----- 0.28	-	-	-	0.02	0.35
			21С,25С2, 27С	0.01	-	0 04	-	-	-	27.7 ----- 0.28	-	-	-	0.02	0.35
			18	0.01	-	0.04	-	-	-	27.7 ----- 0.28	-	-	-	0.02	0.35
			29С	0.01	-	0.04	-	-	-	27.7 ----- 0.28	-	-	-	0.02	0.35
			30С1	0.01	-	0.04	-	-	-	27.7 ----- 0.28	-	-	-	0.02	0.35
			23С1-С8, 25С1	0.01	-	0.04	-	-	-	27.7 ----- 0.28	-	-	-	0.02	0.35
			26С1	0.01	-	0.04	-	-	-	27 7 ----- 0.28	-	-	-	0.02	0.35
			26С2	0.01	-	0.04	-	-	-	27.7 ----- 0.28	-	-	-	0.02	0.35
			28С1	0.01	-	0.04	-	-	-	27.7 ----- 0.28	-	-	-	0.02	0.35
			28С2	0.01	-	0.04	-	-	-	27.7 ----- 0.28	-	-	-	0.02	0.35
			30С2	0.01	-	0.04	-	-	-	27.7 ----- 0.28	-	-	-	0.02	0.35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			45	0.01	-	0.04	-	-	-	27.7 / 0.28	-	-	-	0.02	0.35
	330802	ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	1,2,4,7, 8,34	0.03	-	0.04	-	-	-	69 3 / 0.69	-	-	0.01	0.04	0.81
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.03	-	0 04	-	-	-	69.3 / 0.69	-	-	0.01	0.04	0.81
			9,31,32, 33,35АБ	0.03	-	0.04	-	-	-	69.3 / 0.69	-	-	0.01	0.04	0.81
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0 03	-	0.04	-	-	-	69.3 / 0.69	-	-	0.01	0.04	0.81
			15,16	0.03	-	0.04	-	-	-	69.3 / 0.69	-	-	0.01	0.04	0.81
			24С	0.03	-	0.04	-	-	-	69.3 / 0.69	-	-	0.01	0.04	0.81
			17,19,20	0.03	-	0 04	-	-	-	69.3 / 0.69	-	-	0.01	0.04	0.81
			21С,25С2, 27С	0.03	-	0 04	-	-	-	69.3 / 0.69	-	-	0.01	0.04	0.81
			18	0.03	-	0.04	-	-	-	69.3 / 0.69	-	-	0.01	0 04	0.81
			29С	0.03	-	0.04	-	-	-	69.3 / 0.69	-	-	0.01	0.04	0.81
			30С1	0.03	-	0 04	-	-	-	69.3 / 0.69	-	-	0.01	0.04	0.81
			23С1-С8, 25С1	0.03	-	0 04	-	-	-	69.3 / 0.69	-	-	0.01	0.04	0.81
			26С1	0.03	-	0.04	-	-	-	69.3 / 0.69	-	-	0.01	0.04	0.81
			26С2	0.03	-	0.04	-	-	-	69.3 / 0.69	-	-	0.01	0.04	0.81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С1	0.03	-	0.04	-	-	-	69.3 ----- 0.69	-	-	0.01	0.04	0.81
			28С2	0.03	-	0.04	-	-	-	69.3 ----- 0.69	-	-	0.01	0.04	0.81
			30С2	0.03	-	0.04	-	-	-	69.3 ----- 0.69	-	-	0.01	0.04	0.81
			45	0.03	-	0.04	-	-	-	69.3 ----- 0.69	-	-	0.01	0.04	0.81
	330803	ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	1,2,4,7, 8,34	0.03	-	0.04	-	-	-	69.3 ----- 1.39	-	-	0.01	0.07	1.54
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.03	-	0.04	-	-	-	69.3 ----- 1.39	-	-	0.01	0.07	1.54
			9,31,32, 33,35АБ	0.03	-	0.04	-	-	-	69.3 ----- 1.39	-	-	0.01	0.07	1.54
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.03	-	0.04	-	-	-	69.3 ----- 1.39	-	-	0.01	0.07	1.54
			15,16	0.03	-	0.04	-	-	-	69.3 ----- 1.39	-	-	0.01	0.07	1.54
			24С	0.03	-	0.04	-	-	-	69.3 ----- 1.39	-	-	0.01	0.07	1.54
			17,19,20	0.03	-	0.04	-	-	-	69.3 ----- 1.39	-	-	0.01	0.07	1.54
			21С,25С2, 27С	0.03	-	0.04	-	-	-	69.3 ----- 1.39	-	-	0.01	0.07	1.54
			18	0.03	-	0.04	-	-	-	69.3 ----- 1.39	-	-	0.01	0.07	1.54
			29С	0.03	-	0.04	-	-	-	69.3 ----- 1.39	-	-	0.01	0.07	1.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С1	0.03	-	0.04	-	-	-	69.3 / 1.39	-	-	0.01	0.07	1.54
			23С1-С8, 25С1	0.03	-	0.04	-	-	-	69.3 / 1.39	-	-	0.01	0.07	1.54
			26С1	0.03	-	0.04	-	-	-	69.3 / 1.39	-	-	0.01	0.07	1.54
			26С2	0.03	-	0.04	-	-	-	69.3 / 1.39	-	-	0.01	0.07	1.54
			28С1	0.03	-	0.04	-	-	-	69.3 / 1.39	-	-	0.01	0.07	1.54
			28С2	0.03	-	0.04	-	-	-	69.3 / 1.39	-	-	0.01	0.07	1.54
			30С2	0.03	-	0.04	-	-	-	69.3 / 1.39	-	-	0.01	0.07	1.54
			45	0.03	-	0.04	-	-	-	69.3 / 1.39	-	-	0.01	0.07	1.54
	330900	НОЖНИЦЫ ЛИСТОВЫЕ КРИВОШИПНЫЕ (ГИЛЬОТИННЫЕ)	1,2,4,7, 8,34	0.87	-	0.09	-	-	6 / 0.26	-	0.04	-	2.23	0.06	3.55
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.88	-	0.09	-	-	6 / 0.26	-	0.04	-	2.26	0.06	3.59
			9,31,32, 33,35АБ	0.86	-	0.09	-	-	6 / 0.26	-	0.04	-	2.21	0.06	3.52
			10,35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.85	-	0.09	-	-	6 / 0.26	-	0.04	-	2.17	0.06	3.47
			15,16	0.89	-	0.09	-	-	6 / 0.26	-	0.04	-	2.28	0.06	3.62
			24С	0.9	-	0.09	-	-	6 / 0.26	-	0.04	-	3.2	0.06	4.55
			17,19,20	0.91	-	0.09	-	-	6 / 0.26	-	0.04	-	2.32	0.07	3 69
			21С,25С2, 27С	0.92	-	0.09	-	-	6 / 0.26	-	0.04	-	3.27	0.07	4 65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			18	0.89	-	0.09	-	-	6 / ----- / 0.26	-	0.04	-	2.28	0.06	3.62
			29С	0.91	-	0.08	-	-	6 / ----- / 0.62	-	0.04	-	3.2	0.08	4.94
			30С1	0.91	-	0.09	-	-	6 / ----- / 0.62	-	0.04	-	3.2	0.08	4.94
			23С1-С8, 25С1	0.92	-	0.09	-	-	6 / ----- / 0.26	-	0.04	-	3.27	0.07	4.65
			26С1	0.94	-	0.09	-	-	6 / ----- / 0.62	-	0.04	-	3.32	0.08	5.09
			26С2	0.94	-	0.09	-	-	6 / ----- / 0.62	-	0.04	-	3.32	0.08	5.09
			28С1	0.92	-	0.09	-	-	6 / ----- / 0.62	-	0.04	-	3.27	0.08	5.02
			28С2	0.92	-	0.09	-	-	6 / ----- / 0.62	-	0.04	-	3.27	0.08	5.02
			30С2	0.9	-	0.09	-	-	6 / ----- / 0.62	-	0.04	-	3.19	0.08	4.92
			45	0.85	-	0.09	-	-	6 / ----- / 0.26	-	0.01	-	2.17	0.06	3.47
	331001	СТАНКИ СТРОГАЛЬНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ	1,2,4,7, 8,34	0.05	-	-	-	-	1.1 / ----- / 0.05	-	0.01	-	0.03	0.01	0.15
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.05	-	-	-	-	1.1 / ----- / 0.05	-	0.01	-	0.02	0.01	0.14
			9,31,32, 33,35АБ	0.05	-	-	-	-	1.1 / ----- / 0.05	-	0.01	-	0.03	0.01	0.15
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.05	-	-	-	-	1.1 / ----- / 0.05	-	0.01	-	0.03	0.01	0.15
			15,16	0.05	-	-	-	-	1.1 / ----- / 0.05	-	0.01	-	0.03	0.01	0.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			24С	0.05	-	-	-	-	1.1 / ----- / 0.05	-	0.01	-	0.03	0.01	0.15
			17,19,20	0.05	-	-	-	-	1.1 / ----- / 0.05	-	0.01	-	0.02	0.01	0.14
			21С,25С2, 27С	0.05	-	-	-	-	1.1 / ----- / 0.05	-	0.01	-	0.03	0.01	0.15
			18	0.05	-	-	-	-	1.1 / ----- / 0.05	-	0.01	-	0.02	0.01	0.14
			29С	0.05	-	-	-	-	1.1 / ----- / 0.11	-	0.01	-	0.04	0.01	0.22
			30С1	0.05	-	-	-	-	1.1 / ----- / 0.11	-	0.01	-	0.04	0.01	0.22
			23С1-С8, 25С1	0.05	-	-	-	-	1.1 / ----- / 0.05	-	0.01	-	0.03	0.01	0.15
			26С1	0.05	-	-	-	-	1 1 / ----- / 0.11	-	0.01	-	0.03	0.01	0.21
			26С2	0.05	-	-	-	-	1.1 / ----- / 0.11	-	0.01	-	0.03	0.01	0.21
			28С1	0.05	-	-	-	-	1.1 / ----- / 0.11	-	0.01	-	0.03	0.01	0.21
			28С2	0.05	-	-	-	-	1.1 / ----- / 0.11	-	0.01	-	0.03	0.01	0.21
			30С2	0.05	-	-	-	-	1.1 / ----- / 0.11	-	0.01	-	0.04	0.01	0.22
			45	0.05	-	-	-	-	1.1 / ----- / 0.05	-	0.01	-	0.03	0.01	0.15
	331002	СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ	1,2,4,7, 8,34	0.08	-	-	-	-	0.42 / ----- / 0.02	-	-	-	0.04	0.01	0.15
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.09	-	-	-	-	0.42 / ----- / 0.02	-	-	-	0.04	0.01	0.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			9,31,32, 33,35АБ	0.08	-	-	-	-	0.42 ----- 0.02	-	-	-	0.04	0.01	0.15
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.08	-	-	-	-	0.42 ----- 0.02	-	-	-	0.04	0.01	0.15
			15,16	0.08	-	-	-	-	0.42 ----- 0.02	-	-	-	0.04	0.01	0.15
			24С	0.09	-	-	-	-	0.42 ----- 0.02	-	-	-	0.06	0.01	0.18
			17,19,20	0.09	-	-	-	-	0.42 ----- 0.02	-	-	-	0.04	0.01	0.16
			21С,25С2, 27С	0.09	-	-	-	-	0.42 ----- 0.02	-	-	-	0.06	0.01	0.18
			18	0.09	-	-	-	-	0.42 ----- 0.02	-	-	-	0.04	0.01	0.16
			29С	0.09	-	-	-	-	0 42 ----- 0.04	-	-	-	0.06	0.01	0.2
			30С1	0.09	-	-	-	-	0.42 ----- 0.04	-	-	-	0.06	0.01	0.2
			23С1-С8, 25С1	0.09	-	-	-	-	0.42 ----- 0.02	-	-	-	0.06	0.01	0.18
			26С1	0.09	-	-	-	-	0.42 ----- 0.04	-	-	-	0.06	0.01	0.2
			26С2	0.09	-	-	-	-	0.42 ----- 0.04	-	-	-	0.06	0.01	0.2
			28С1	0.09	-	-	-	-	0.42 ----- 0.04	-	-	-	0.06	0.01	0.2
			28С2	0.09	-	-	-	-	0.42 ----- 0.04	-	-	-	0.06	0.01	0.2
			30С2	0.09	-	-	-	-	0.42 ----- 0.04	-	-	-	0.06	0.01	0.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			45	0.08	-	-	-	-	0.42 ----- 0.02	-	-	-	0.01	0.01	0.15
	331100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	1,2,4,7, 8,34	0.01	-	-	-	-	-	0.32	-	-	0.01	0.02	0.36
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.01	-	-	-	-	-	0.32	-	-	0.01	0.02	0.36
			9,31,32, 33,35АБ	0.01	-	-	-	-	-	0.32	-	-	0.01	0.02	0.36
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.01	-	-	-	-	-	0.32	-	-	0.01	0.02	0.36
			15,16	0.01	-	-	-	-	-	0.32	-	-	0.01	0.02	0.36
			24С	0.01	-	-	-	-	-	0.32	-	-	0.01	0.02	0.36
			17,19,20	0.01	-	-	-	-	-	0.32	-	-	0.01	0.02	0.36
			21С,25С2, 27С	0.01	-	-	-	-	-	0.32	-	-	0.01	0.02	0.36
			18	0.01	-	-	-	-	-	0.32	-	-	0.01	0.02	0.36
			29С	0.01	-	-	-	-	-	0.32	-	-	0.01	0.02	0.36
			30С1	0.01	-	-	-	-	-	0.32	-	-	0.01	0.02	0.36
			23С1-С8, 25С1	0.01	-	-	-	-	-	0.32	-	-	0.01	0.02	0.36
			26С1	0.01	-	-	-	-	-	0.32	-	-	0.01	0.02	0.36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С2	0.01	-	-	-	-	-	0.32	-	-	0.01	0.02	0.36
			28С1	0.01	-	-	-	-	-	0.32	-	-	0.01	0.02	0.36
			28С2	0.01	-	-	-	-	-	0.32	-	-	0.01	0.02	0.36
			30С2	0.01	-	-	-	-	-	0.32	-	-	0.01	0.02	0.36
			45	0.01	-	-	-	-	-	0.32	-	-	0.01	0.02	0.36
	331200	УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛИЗАЦИОННЫЕ	1,2,4,7,8,34	0.05	2 / 2.12	0.25	-	-	8.62 / 0.37	90 / 0.01	0.03	-	0.07	0.14	3.04
			3,5,6,11,12,13,14,40	0.05	2 / 2.12	0.25	-	-	8.62 / 0.37	90 / 0.01	0.03	-	0.07	0.14	3.04
			9,31,32,33,35АБ	0.05	2 / 2.12	0.25	-	-	8.62 / 0.37	90 / 0.01	0.03	-	0.07	0.14	3.04
			10,35ВГ,36,37,38,39,41,42,43,44	0.05	2 / 2.12	0.25	-	-	8.62 / 0.37	90 / 0.01	0.03	-	0.07	0.14	3.04
			15,16	0.05	2 / 2.12	0.25	-	-	8.62 / 0.37	90 / 0.01	0.03	-	0.07	0.14	3.04
			24С	0.05	2 / 2.12	0.25	-	-	8.62 / 0.37	90 / 0.01	0.03	-	0.07	0.14	3.06
			17,19,20	0.05	2 / 2.12	0.25	-	-	8.62 / 0.37	90 / 0.01	0.03	-	0.07	0.14	3.04
			21С,25С2,27С	0.05	2 / 2.12	0.25	-	-	8.62 / 0.37	90 / 0.01	0.03	-	0.07	0.14	3.06
			18	0.05	2 / 2.12	0.25	-	-	8.62 / 0.37	90 / 0.01	0.03	-	0.07	0.14	3.04
			29С	0.05	2 / 2.12	0.25	-	-	8.62 / 0.88	90 / 0.01	0.03	-	0.09	0.17	3.6
			30С1	0.05	2 / 2.12	0.25	-	-	8.62 / 0.88	90 / 0.01	0.03	-	0.09	0.17	3.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			23С1-С8, 25С1	0.05	2 / 2.12	0.25	-	-	8.62 / 0.37	90 / 0.01	0.03	-	0.09	0.14	3.06
			26С1	0.05	2 / 2.12	0.25	-	-	8.62 / 0.88	90 / 0.01	0.03	-	0.09	0.17	3.6
			26С2	0.05	2 / 2.12	0.25	-	-	8.62 / 0.88	90 / 0.01	0.03	-	0.09	0.17	3.6
			28С1	0.05	2 / 2.12	0.25	-	-	8.62 / 0.88	90 / 0.01	0.03	-	0.09	0.17	3.6
			28С2	0.05	2 / 2.12	0.25	-	-	8.62 / 0.88	90 / 0.01	0.03	-	0.09	0.17	3.6
			30С2	0 05	2 / 2.12	0.25	-	-	8.62 / 0.88	90 / 0.01	0.03	-	0.09	0.17	3.6
			45	0.05	2 / 2.12	0.25	-	-	8.62 / 0.37	90 / 0.01	0.03	-	0.07	0.14	3.04
	331300	ВЕНТИЛЯТОРЫ ВО ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОМ ИСПОЛНЕНИИ	1,2,4,7, 8,34	0.01	2 / 0.95	0.011	-	-	1.18 / 0.05	-	0.004	-	0.02	0.15	1.2
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.01	2 / 0.95	0.011	-	-	1.18 / 0.05	-	0.004	-	0.02	0.15	1.2
			9,31,32 33,35АБ	0.01	2 / 0.95	0.011	-	-	1.18 / 0.05	-	0.004	-	0.02	0.15	1.2
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.01	2 / 0.95	0.011	-	-	1.18 / 0.05	-	0.004	-	0.02	0.15	1.2
			15,16	0.01	2 / 0.95	0.011	-	-	1.18 / 0.05	-	0.004	-	0.02	0.15	1.2
			24С	0.01	2 / 0.95	0.011	-	-	1.18 / 0.05	-	0.004	-	0.022	0.15	1.2
			17,19,20	0.01	2 / 0.95	0.011	-	-	1.18 / 0.05	-	0.004	-	0.02	0.15	1.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2, 27С	0.01	2 / 0.95	0.011	-	-	1.18 / 0.05	-	0.004	-	0.022	0.15	1.2
			18	0.01	2 / 0.95	0.011	-	-	1.18 / 0 05	-	0.004	-	0.02	0.15	1.2
			29С	0 01	2 / 0.95	0.011	-	-	1.18 / 0.12	-	0.004	-	0.022	0.16	1.28
			30С1	0.01	2 / 0.95	0.011	-	-	1 18 / 0.12	-	0.004	-	0.022	0.16	1.28
			23С1-С8, 25С1	0.01	2 / 0.95	0 011	-	-	1.18 / 0.05	-	0.004	-	0.022	0.15	1.2
			26С1	0.01	2 / 0.95	0.011	-	-	1 18 / 0.12	-	0 004	-	0.022	0.16	1.28
			26С2	0.01	2 / 0.95	0.011	-	-	1.18 / 0.12	-	0.004	-	0.022	0.16	1.28
			28С1	0.01	2 / 0.95	0 011	-	-	1.18 / 0.12	-	0.004	-	0.022	0.16	1.28
			28С2	0.01	2 / 0.95	0.011	-	-	1.18 / 0.12	-	0 004	-	0.022	0.16	1.28
			30С2	0.01	2 / 0.95	0.011	-	-	1.18 / 0.12	-	0.004	-	0.022	0.16	1.28
			45	0.01	2 / 0.95	0.011	-	-	1.18 / 0.05	-	0.004	-	0.02	0.15	1.2
	331400	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	1,2,4,7, 8,34	0.46	1 / 0.91	-	-	-	4 / 0.17	-	-	-	0.35	0.34	2.23
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.46	1 / 0.91	-	-	-	4 / 0.17	-	-	-	0.35	0.34	2.23
			9,31,32, 33,35АБ	0.46	1 / 0.91	-	-	-	4 / 0.17	-	-	-	0.35	0.33	2.22
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.46	1 / 0.91	-	-	-	4 / 0.17	-	-	-	0.35	0.33	2.22

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			15,16	0.46	1 / 0.91	-	-	-	4 / 0.17	-	-	-	0.35	0.35	2.24
			24C	0.46	1 / 0.91	-	-	-	4 / 0.17	-	-	-	0.35	0.37	2.26
			17,19,20	0.46	1 / 0.91	-	-	-	4 / 0.17	-	-	-	0.35	0.36	2.25
			21C,25C2, 27C	0.46	1 / 0.91	-	-	-	4 / 0.17	-	-	-	0.35	0.38	2.27
			18	0.46	1 / 0.91	-	-	-	4 / 0.17	-	-	-	0.35	0.38	2.27
			29C	0.46	1 / 0.91	-	-	-	4 / 0.41	-	-	-	0.35	0.4	2.53
			30C1	0.46	1 / 0.91	-	-	-	4 / 0.41	-	-	-	0.35	0.4	2.53
			23C1-C8, 25C1	0.46	1 / 0.91	-	-	-	4 / 0.17	-	-	-	0.35	0.4	2.29
			26C1	0.46	1 / 0.91	-	-	-	4 / 0.41	-	-	-	0.35	0.42	2.55
			26C2	0.46	1 / 0.91	-	-	-	4 / 0.41	-	-	-	0.35	0.42	2.55
			28C1	0.46	1 / 0.91	-	-	-	4 / 0.41	-	-	-	0.35	0.43	2.56
			28C2	0.46	1 / 0.91	-	-	-	4 / 0.41	-	-	-	0.35	0.43	2.56
			30C2	0.46	1 / 0.91	-	-	-	4 / 0.41	-	-	-	0.35	0.4	2.53
			45	0.46	1 / 0.91	-	-	-	4 / 0.17	-	-	-	0.35	0.44	2.33

РАЗДЕЛ 50. МАШИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА РАБОТАХ ПО СОЗДАНИЮ МНОГОЛЕТНИХ ПЛОДОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ

КОД ОКП	КОД ОТРАСЛЕВОЙ	НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ	ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ (АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ НА ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ), РУБ.	ПЕРЕМЕННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ								ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕБАЗИРОВКУ, РУБ.	СМЕТНАЯ РАСЦЕНКА, РУБ.
					НА ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ, ЧЕЛ.-Ч / РУБ.	НА ЗАМЕНУ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ, РУБ.	НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ: БЕНЗИН, КГ / РУБ.	ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, КГ / РУБ.	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, КВТ·Ч / РУБ.	СЖАТЫЙ ВОЗДУХ, $м^3$ / РУБ.	НА СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РУБ.	НА ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ ЖИДКОСТЬ, КГ / РУБ.	НА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РУБ.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4725335101	500101	ТРАКТОРЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИНОГРАДНИКОВЫЕ ГУСЕНИЧНЫЕ, 47,4 КВТ (64,4 Л.С.)	1,2,4,7, 8,34	1.25	1 / 0.95	-	0.24 / 0.05	6.55 / 1.18	-	-	0.25	0.06 / 0.06	1.14	0.19	5.07
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.4	1 / 0.95	-	0.25 / 0.06	6.68 / 1.2	-	-	0.26	0.08 / 0.07	1.31	0.2	5.45
			9,31,32, 33,35АБ	1.16	1 / 0.95	-	0.24 / 0.05	6.43 / 1.2	-	-	0.24	0.06 / 0.04	1.07	0.18	4.89
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.24	1 / 0.95	-	0.24 / 0.05	6.36 / 1.21	-	-	0.24	0.07 / 0.06	1.07	0.19	5.01
			15,16	1.4	1 / 0.95	-	0.26 / 0.06	6.8 / 1.29	-	-	0.28	0.08 / 0.07	1.31	0.2	5.56
			17,19,20	1.4	1 / 0.95	-	0.26 / 0.06	7.06 / 1.41	-	-	0.3	0.08 / 0.08	1.31	0.21	5.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			18		1		0.26	6.8				0.08			
				1.4	-----	-	-----	-----	-	-	0.34	-----	1.31	0.22	5.95
					0.95		0.08	1.56				0.09			
			45		1		0.24	6.36				0.07			
				1.37	-----	-	-----	-----	-	-	0.51	-----	1.27	0.28	7.07
					0.95		0.11	2.48				0.1			
4722435315	500201	ТРАКТОРЫ ПАХОТНЫЕ ГУСЕНИЧНЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, 55 КВТ (74,8 Л.С.)	1,2,4,7, 8,34		1		0.24	6.55				0.07			
				1.11	-----	-	-----	-----	-	-	0.25	-----	1.29	0.18	5.07
					0.95		0.05	1.18				0.06			
			3,5,6,11, 12,13,14, 40		1		0.25	6.68				0.08			
				1.18	-----	-	-----	-----	-	-	0 26	-----	1.4	0 19	5.31
					0.95		0.06	1.2				0.07			
			9,31,32, 33,35АБ		1		0.24	6.43				0.07			
				1.07	-----	-	-----	-----	-	-	0.24	-----	1.23	0.18	4.93
					0.95		0.05	1.16				0.05			
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44		1		0.24	6 36				0.08			
				1.21	-----	-	-----	-----	-	-	0.24	-----	1.25	0.19	5.16
					0.95		0.05	1.21				0.06			
			15,16		1		0.26	6.8				0.08			
				1.18	-----	-	-----	-----	-	-	0.28	-----	1 4	0.19	5.42
					0.95		0.06	1 29				0.07			
			17,19,20		1		0.26	7 06				0.08			
				1.18	-----	-	-----	-----	-	-	0.3	-----	1.4	0.2	5.58
					0.95		0.06	1.41				0.08			
			18		1		0.26	6 8				0.08			
				1.18	-----	-	-----	-----	-	-	0.34	-----	1.4	0.21	5.81
					0.95		0.08	1.56				0.09			
			45		1		0.24	6.36				0.06			
				0.94	-----	-	-----	-----	-	-	0.51	-----	1.11	0.25	6.44
					0.95		0.11	2.48				0.09			
4722545012	500202	ТРАКТОРЫ ГУСЕНИЧНЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, 76 КВТ (103 Л.С.)	1,2,4,7, 8,34		1		0.3	7.9				0.05			
				1 16	-----	-	-----	-----	-	-	0.31	-----	1.31	0.21	5.63
					1.11		0.07	1.42				0.04			
			3,5,6,11, 12,13,14, 40		1		0.3	8.06				0.06			
				1.43	-----	-	-----	-----	-	-	0.31	-----	1.57	0.22	6.21
					1.11		0.07	1.45				0.05			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			9,31,32,		1		0.29	7.75				0.05			
			33,35АБ	1.05	-----	-	-----	-----	-	-	0.29	-----	1.19	0.2	5.34
					1.11		0.06	1.4				0.04			
			10, 35ВГ,		1		0.29	7.68				0.07			
			36,37,38,	1.47	-----	-	-----	-----	-	-	0.29	-----	1.54	0.22	6.2
			39,41,42,		1.11		0.06	1.46				0.05			
			43,44												
			15,16		1		0.31	8.21				0.06			
				1.33	-----	-	-----	-----	-	-	0.34	-----	1.51	0.22	6.19
					1.11		0.07	1.56				0.05			
			17,19,20		1		0.32	8.51				0.06			
				1.33	-----	-	-----	-----	-	-	0.36	-----	1.51	0.23	6.38
					1.11		0.08	1.7				0.06			
			18		1		0.31	8.21				0.06			
				1.33	-----	-	-----	-----	-	-	0.42	-----	1.51	0.25	6.66
					1.11		0.08	1.89				0.07			
			45		1		0.29	7.68				0.05			
				1.11	-----	-	-----	-----	-	-	0.62	-----	1.24	0.3	7.59
					1.11		0.14	3				0.07			
4722445001	500206	ТРАКТОРЫ ГУСЕ-	1,2,4,7,		1		0.44	11.7				0.22			
		НИЧНЫЕ СЕЛЬ-	8,34	1.68	-----	-	-----	-----	-	-	0.4	-----	2.6	0.28	8.53
		СКОХОЗЯЙСТВЕН-			1.11		0 1	2.13				0.17			
		НЫЕ, 90,7 КВТ													
		(123 Л.С.)													
			3,5,6,11,		1		0.45	12 1				0 24			
			12,13,14,	1.81	-----	-	-----	-----	-	-	0.47	-----	2.82	0.29	8.97
			40		1.11		0.1	2.17				0.2			
			9,31,32,		1		0.44	11.6				0.21			
			33,35АБ	1.61	-----	-	-----	-----	-	-	0.44	-----	2.42	0.28	8.2
					1.11		0.1	2.09				0.15			
			10, 35ВГ,		1		0.43	11 5				0.21			
			36,37,38,	1 63	-----	-	-----	-----	-	-	0.44	-----	2.4	0.28	8.29
			39,41,42,		1.11		0.09	2.19				0.15			
			43,44												
			15,16		1		0.46	12.3				0.24			
				1.82	-----	-	-----	-----	-	-	0.51	-----	2.84	0.31	9.25
					1.11		0.1	2.34				0.22			
			17,19,20		1		0.48	12.8				0.24			
				1.82	-----	-	-----	-----	-	-	0.55	-----	2.84	0.32	9.54
					1.11		0.12	2.55				0.23			
			18		1		0.46	12.3				0.24			
				1.82	-----	-	-----	-----	-	-	0.62	-----	2.84	0.34	9.95
					1.11		0.13	2.83				0.26			
			45		1		0.43	11.5				0.22			
				1.69	-----	-	-----	-----	-	-	0.92	-----	2.73	0.44	11.9
					1.11		0.2	4.49				0.32			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4724121029	500301	ТРАКТОРЫ ПРОПАШНЫЕ, КОЛЕСНЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ,31,6 КВТ (43 Л.С.)	1,2,4,7, 8,34	0.6	1 ----- 0.83	0.12	0.12 ----- 0.03	3.22 ----- 0.58	-	-	0.12	0.03 ----- 0.02	0.59	0.12	3.01
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.66	1 ----- 0.83	0.12	0.12 ----- 0.03	3.22 ----- 0.59	-	-	0.13	0.03 ----- 0.02	0.67	0.12	3.17
			9,31,32, 33,35АБ	0.53	1 ----- 0.83	0.11	0.12 ----- 0.03	3.16 ----- 0.57	-	-	0.12	0.02 ----- 0.01	0.53	0.11	2.84
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.65	1 ----- 0.83	0.11	0.12 ----- 0.03	3.13 ----- 0.59	-	-	0.12	0.03 ----- 0.02	0.64	0.12	3.11
			15,16	0.66	1 ----- 0.83	0.13	0.12 ----- 0.03	3.35 ----- 0.64	-	-	0.14	0.03 ----- 0.03	0.67	0.12	3.25
			17,19,20	0.66	1 ----- 0.83	0.15	0.13 ----- 0.03	3.47 ----- 0.69	-	-	0.15	0.03 ----- 0.03	0.67	0.13	3.34
			18	0.66	1 ----- 1.83	0.13	0.12 ----- 0.03	3.35 ----- 0.77	-	-	0.17	0.03 ----- 0.03	0.67	0.13	3.42
			45	0.59	1 ----- 0.83	0.11	0.12 ----- 0.06	3.13 ----- 1 22	-	-	0.25	0.03 ----- 0.04	0.59	0.16	3.85
4724111011	500304	ТРАКТОРЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, 15,5 КВТ (21,1 Л.С.)	1,2,4,7, 8,34	0.75	1 ----- 0.83	0.07	- -----	1.87 ----- 0.34	-	-	0.07	0.02 ----- 0.02	0.5	0.1	2.68
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.81	1 ----- 0.83	0.07	- -----	1.91 ----- 0.34	-	-	0.07	0.03 ----- 0.03	0.52	0.11	2.78
			9,31,32, 33,35АБ	0.57	1 ----- 0.83	0.07	- -----	1.84 ----- 0.33	-	-	0.07	0.02 ----- 0.01	0.37	0.09	2.34
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.42	1 ----- 0.83	0.07	- -----	1.82 ----- 0.34	-	-	0.07	0.04 ----- 0.03	0.43	0.14	3.33
			15,16	0.86	1 ----- 0.83	0.07	- -----	1.94 ----- 0.37	-	-	0.08	0.03 ----- 0.03	0.56	0.11	2.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			17,19,20		1			2.02				0.03			
				0.86	-----	0.08	-	-----	-	-	0.09	-----	0.56	0.11	2.96
					0.83			0.4				0.03			
			18		1			1.94				0.03			
				0.86	-----	0.07	-	-----	-	-	0.1	-----	0.56	0.12	3.02
					0.83			0.45				0.03			
			45		1			1.82				0.02			
				0.61	-----	0.07	-	-----	-	-	0.15	-----	0.41	0.12	2.93
					0.83			0.71				0.03			
4724221135	500308	ТРАКТОРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, 39 КВТ (53 Л.С.)	1,2,4,7,		1		0.2	5.2				0.04			
			8,34	0.55	-----	0.1	-----	-----	-	-	0.2	-----	0.76	0.13	3.58
					0.83		0.04	0.94				0.03			
			3,5,6,11,		1		0.2	5.3				0.06			
			12,13,14,	0.7	-----	0.12	-----	-----	-	-	0.2	-----	0.97	0.14	4
			40		0.83		0.04	0.95				0.05			
			9,31,32,		1		0.19	5.1				0.04			
			33,35АБ	0.49	-----	0.1	-----	-----	-	-	0.19	-----	0.66	0.13	3.39
					0.83		0.04	0.92				0.03			
			10, 35ВГ,		1		0.19	5.05				0.05			
			36,37,38,	0.59	-----	0.1	-----	-----	-	-	0.19	-----	0.76	0.14	3.68
			39,41,42, 43,44		0.83		0.04	1				0.03			
			15,16		1		0.2	5.4				0.06			
				0.7	-----	0.13	-----	-----	-	-	0.22	-----	0.98	0.15	4.14
					0.83		0.05	1.03				0.05			
			17,19,20		1		0.21	5.6				0.06			
				0.7	-----	0.14	-----	-----	-	-	0.24	-----	0.98	0.16	4.28
					0.83		0.05	1.12				0.06			
			18		1		0.2	5.4				0.06			
				0.7	-----	0.13	-----	-----	-	-	0.27	-----	0.98	0.17	4.45
					0.83		0.06	1.24				0.07			
			45		1		0.19	5.05				0.06			
				0.69	-----	0.1	-----	-----	-	-	0.4	-----	0.96	0.21	5.34
					0.83		0.09	1.97				0.09			
4724231142	500309	ТРАКТОРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, 45 КВТ (61 Л.С.)	1,2,4,7,		1		0.2	5.2				0.05			
			8,34	0.65	-----	0.1	-----	-----	-	-	0.2	-----	0.89	0.14	3.83
					0.83		0.04	0.94				0.04			
			3,5,6,11,		1		0.2	5.3				0.07			
			12,13,14,	0.83	-----	0.11	-----	-----	-	-	0.2	-----	1.14	0.15	4.31
			40		0.83		0.04	0.95				0.06			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			9,31,32,		1		0.19	5.1				0.05			
			33,35АБ	0.57	-----	0.1	-----	-----	-	-	0.19	-----	0.79	0.13	3 61
					0.83		0.04	0.92				0.04			
			10, 35ВГ,		1		0.19	5.05				0.06			
			36,37,38,	0.69	-----	0.1	-----	-----	-	-	0.19	-----	0.89	0.14	3.92
			39,41,42,		0.83		0.04	1				0.04			
			43,44												
			15,16		1		0.2	5.4				0.07			
				0.83	-----	0.12	-----	-----	-	-	0.22	-----	1.16	0.16	4.46
					0.83		0.05	1.03				0.06			
			17,19,20		1		0.21	5.6				0.07			
				0.83	-----	0.14	-----	-----	-	-	0.24	-----	1.16	0.16	4.6
					0.83		0.05	1.12				0.07			
			18		1		0.2	5.4				0.07			
				0.83	-----	0.12	-----	-----	-	-	0.27	-----	1.16	0.17	4.76
					0.83		0.06	1.24				0.08			
			45		1		0.19	5.05				0.06			
				0.82	-----	0.1	-----	-----	-	-	0.4	-----	1.13	0.22	5.65
					0.83		0.09	1.97				0.09			
		МАШИНЫ ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ:													
4734220047	500401	ДОЖДЕВАТЕЛЬ ФРОНТАЛЬНЫЙ С МЕХАНИЗИРОВАННЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ("ДНЕПР")	1,2,4,7,		0.33										
			8,34	3.51	-----	-	-	-	-	-	-	-	0.79	0.19	4.86
					0.37										
			3,5,6,11,		0.33										
			12,13,14,	4.69	-----	-	-	-	-	-	-	-	1.06	0.25	6.37
			40		0.37										
			9,31,32,		0.33										
			33,35АБ	3.31	-----	-	-	-	-	-	-	-	0.75	0.18	4.61
					0.37										
			10, 35ВГ,		0.33										
			36,37,38,	4.69	-----	-	-	-	-	-	-	-	1.06	0.25	6.37
			39,41,42,		0.37										
			43,44												
			15,16		0.33										
				4 03	-----	-	-	-	-	-	-	-	0.91	0.22	5.53
					0.37										
			17,19,20		0.33										
				7.04	-----	-	-	-	-	-	-	-	1.58	0.37	9.36
					0.37										
			18		0.33										
				4.03	-----	-	-	-	-	-	-	-	0.91	0.22	5.53
					0.37										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			45	4.69	0 33 / ----- / 0.37	-	-	-	-	-	-	-	1.06	0.25	6.37
4734220025	500402	МАШИНА ДОЖДЕВАЛЬНАЯ (КОЛЕСНЫЙ ТРУБОПРОВОД "ВОЛЖАНКА")	1,2,4,7, 8,34	0.95	1 / ----- / 1.11	-	-	-	-	-	-	-	0.26	0.1	2.42
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.28	1 / ----- / 1.11	-	-	-	-	-	-	-	0.36	0.12	2.87
			9,31,32, 33,35АБ	0.9	1 / ----- / 1.11	-	-	-	-	-	-	-	0.25	0.1	2.36
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1 28	1 / ----- / 1.11	-	-	-	-	-	-	-	0.36	0.12	2.87
			15,16	1.09	1 / ----- / 1.11	-	-	-	-	-	-	-	0.31	0.11	2.62
			17,19,20	1.9	1 / ----- / 1.11	-	-	-	-	-	-	-	0.54	0.15	3.7
			18	1.09	1 / ----- / 1.11	-	-	-	-	-	-	-	0.31	0.11	2.62
			45	1.28	1 / ----- / 1.11	-	-	-	-	-	-	-	0.36	0.12	2.87
4734220073	500403	МАШИНА ДОЖДЕВАЛЬНАЯ ("ФРЕГАТ")	1,2,4,7, 8,34	1.96	0.33 / ----- / 0.37	-	-	-	-	-	-	-	0.69	0.12	3.14
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	2.61	0.33 / ----- / 0.37	-	-	-	-	-	-	-	0.92	0.15	4 05
			9,31,32, 33,35АБ	1.84	0.33 / ----- / 0.37	-	-	-	-	-	-	-	0.65	0.11	3.03
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	2.61	0.33 / ----- / 0.37	-	-	-	-	-	-	-	0.92	0.15	4.05
			15,16	2.24	0.33 / ----- / 0.37	-	-	-	-	-	-	-	0.79	0.13	3.53

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			17,19,20		0.33										
				3.91	-----	-	-	-	-	-	-	-	1.39	0.21	5.88
					0.37										
			18		0.33										
				2.24	-----	-	-	-	-	-	-	-	0.79	0.13	3.53
					0.37										
			45		0.33										
				2.61	-----	-	-	-	-	-	-	-	0.92	0.15	4.05
					0.37										

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР.
1	2	3
А		
АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛИ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	160100	4/189
АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ	031001-031005	1/255-260
АВТОГРЕЙДЕРЫ	120201-120202	3/158-160
АВТОГУДРОНАТОРЫ	120101-120102	3/156-157
АВТОМАТЫ СВАРОЧНЫЕ	040300	2/13
АВТОМОТРИСЫ МОНТАЖНЫЕ	130100	4/3
АВТОПОГРУЗЧИКИ	030101	1/210
АВТОЦЕМЕНТОВОЗЫ	010101	1/8
АГРЕГАТЫ ДЛЯ ВИБРОПОГРУЖЕНИЯ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОПОР КОНТАКТНОЙ СЕТИ	130200	4/4
АГРЕГАТЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ И РЕМОНТА СКВАЖИН	101600	3/138
АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	081600	3/42
АГРЕГАТЫ ДЛЯ ТРАВОСЕЯНИЯ НА ОТКОСАХ АВТОМОБИЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ	130300	4/6
АГРЕГАТЫ КОМПРЕССОРНЫЕ ВИНТОВЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ	280401-280403	6/146-149
АГРЕГАТЫ КОПРОВЫЕ БЕЗ ДИЗЕЛЬ-МОЛОТА:		
НА БАЗЕ ЭКСКАВАТОРА	140101-140103	4/47-50
" ТРАКТОРА	140110	4/51
АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ	150101-150103	4/89-92
АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ:		
ДВУХПОСТОВЫЕ	150201-150202	4/93-94
ЧЕТЫРЕХПОСТОВЫЕ	150301-150302	4/95-97
АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ С БЕНЗИНОВЫМ И ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЯМИ	040201-040202	2/11-12
АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ	240100	5/91
АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ	1012001, 101207-209, 215, 220-223	3/119-129
АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ	042700	2/54
АППАРАТЫ ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	040700	2/21
АППАРАТЫ ДРОБЕСТРУЙНЫЕ	330100	6/242
АППАРАТЫ РЕНТГЕНОВСКИЕ	041601-041602	2/35-36
АППАРАТЫ РЕНТГЕНО-ДЕФЕКТОСКОПИЧЕСКИЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ	041701-041702	2/37-39
АППАРАТЫ СКВАЖИННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ СКВАЖИН	101500	3/137

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР.
1	2	3
Б		
БАДЬИ	110101-110103	3/140-142
БАЗЫ БИТУМОПЛАВИЛЬНЫЕ	150400	4/98
БАЗЫ ТРУБОСВАРОЧНЫЕ:		
ПОЛЕВЫЕ	150501-150503	4/99-101
ПОЛУСТАЦИОНАРНЫЕ	150601	4/103
БАРЖИ МОРСКИЕ	210100	5/47
БАРЖИ РЕЧНЫЕ	230100	5/74
БЕТОНОНАСОСЫ:		
ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	110210	3/145
ПРИ РАБОТЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТОННЕЛЕЙ (ПЕРЕДВИЖНЫЕ)	110201	3/144
БЕТОН-ШПРИЦ-МАШИНЫ	252700	5/182
БЕТОНОУКЛАДЧИКИ СО СКОЛЬЗЯЩИМИ ФОРМАМИ	121304	3/195
БИТУМОЗАПРАВЩИКИ	152001-152100	4/153-155
БЛОКИ КОМПРЕССОРНО-СИЛОВЫЕ ДЛЯ ОТКАЧКИ ВОДЫ	100101	3/76
БЛОКОУКЛАДЧИКИ:		
ДЛЯ КАМЕР СЪЕЗДОВ	250700	5/130
ДЛЯ ПРОХОДКИ ТОННЕЛЕЙ БЕСЩИТОВЫЕ И ЩИТОВЫЕ	250501-250502	5/126-127
ДЛЯ СТАНЦИОННЫХ ТОННЕЛЕЙ СО СТАЦИОНАРНЫМИ РАСТВОРОНАГНЕТАТЕЛЯМИ	250600	5/128
БОРОНЫ КОРЧЕВАЛЬНЫЕ И ДИСКОВЫЕ	090101-090102	3/47-48
БУКСИРЫ МОРСКИЕ	210200	5/51
БУКСИРЫ РЕЧНЫЕ	230200	5/78
БУЛЬДОЗЕРЫ:	070100	
ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	070132-070137	2/184-190
ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	070101-070106	2/168-174
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	070147-070154	2/191-200

ПРОДОЛЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР.
1	2	3
ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	070116-070122	2/176-183
БУЛЬДОЗЕРЫ НА БАЗЕ ТРАКТОРА ПРИ СООРУЖЕНИИ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ	160901	4/200
БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ ЛИНИЙ СВЯЗИ	171000	4/223
БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ТРАКТОРЕ:		
ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	070201-070203	2/201-203
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	070223-070225	2/206-209
ПРИ РАБОТЕ НА ТРАНСПОРТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	070213	2/205
В		
ВАГОНЕТКИ ОПРОКИДНЫЕ И НЕОПРОКИДНЫЕ	251600-251700	5/147-150
ВАГОНЕТКИ ШАХТНЫЕ	263401-263403	6/115-119
ВАГОНЫ ПРОХОДЧЕСКИЕ	251500	5/145
ВАГОНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ	132501	4/39
ВАКУУМАГРЕГАТЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ	042600	2/52
ВАЛКОВАТЕЛИ ДРЕВЕСНЫХ ОСТАТКОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	081800	3/44
ВЕНТИЛЯТОРЫ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ	331300	6/264
ВЕНТИЛЯТОРЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ДЛЯ ПРОВЕТРИВАНИЯ ТОННЕЛЕЙ	253800	5/199
ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ	140401	4/58
ВИБРОФОРМЫ	080101-080102	3/3-5
ВОДОЛАЗНЫЕ СТАНЦИИ НА САМОХОДНОМ БОТЕ С КОМПРЕССОРОМ ДЛЯ ПОДВОДНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	240200	5/92
ВОДОЛАЗНЫЕ СТАНЦИИ НА САМОХОДНОМ БОТЕ С КОМПРЕССОРОМ МОРСКИЕ	210300	5/56
ВОЛОКУШИ	170700	4/219
ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ МНОГОПОСТОВЫЕ И ОДНОПОСТОВЫЕ	040801-040802	2/22-23

ПРОДОЛЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР.
1	2	3
Г		
ГАММА-ДЕФЕКТОСКОПЫ	041900	2/44
ГИДРОПОДЪЕМНИКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ	252200	5/166
ГИДРОМОНИТОРНО-ЭЖЕКТОРНЫЕ СНАРЯДЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПОДВОДНЫХ ТРАНШЕЙ	240300	5/93
ГЛИНОМЕШАЛКИ	110501	3/149
ГРАБЛИ КУСТАРНИКОВЫЕ НАВЕСНЫЕ	090200	3/49
ГРАДИРНИ	280501-280502	6/149-153
ГРЕЙДЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ	120301-120302	3/161-162
ГРЕЙДЕР-ЭЛЕВАТОРЫ	120400	3/163
ГРЕЙФЕРЫ ШИРОКОЗАХВАТНЫЕ НА БАЗЕ ЭКСКАВАТОРА ДЛЯ ПРОХОДКИ ТРАНШЕЙ ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫХ ЗАВЕС	141000	4/84
ГРУЗЧИКИ ГРЕЙФЕРНЫЕ С ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛЕБЕДКОЙ	261601-261603	6/73-76
ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	120500	3/165
Д		
ДЕФЕКТОСКОПЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ, ПЕРЕНОСНЫЕ МАГНИТНЫЕ И УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ	041801-041803	2/40-42
ДИЗЕЛЬ-МОЛОТЫ	140501-140506	4/62
ДОЗИРОВЩИКИ ТРАКТОРНЫЕ	130400	4/7
ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ	030201-030205	1/211-216
	320100	6/229
ДРЕЗИНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ. С КРАНОМ	130501-130502	4/8-9
С МОНТАЖНОЙ ВЫШКОЙ	130503	4/11
ДРЕНОУКЛАДЧИКИ (БЕСТРАНШЕЙНЫЕ)	080901 (БЕСТРАНШЕЙНЫЕ)	3/18 С ТЯГАЧО
З		
ЗАВОЗНИ МОТОРИЗОВАННЫЕ	230400	5/82
ЗАЛИВЩИКИ ШВОВ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	120600	3/166
ЗЕМЛЕСОСНЫЕ ПЛАВУЧИЕ СНАРЯДЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	180100	5/3
ЗЕМЛЕСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПЕРЕКАЧКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛАВУЧИЕ И СТАЦИОНАРНЫЕ	180200	5/14

ПРОДОЛЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР.
1	2	3
К		
КАБЕЛЕУКЛАДЧИКИ	170101-170104	4/205
КАБЕЛЕПЕРЕДВИЖЧИКИ ГУСЕНИЧНЫЕ	300100	6/171
КАНАВОКОПАТЕЛИ ПЛУЖНЫЕ И ФРЕЗЕРНЫЕ	090301-090303	3/51-53
КАРЕТКИ БУРОВЫЕ САМОХОДНЫЕ	261001-261003	6/51-55
КАТЕРА БУКСИРНЫЕ РЕЧНЫЕ	230300	5/81
КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ, ПОЛУПРИЦЕПНЫЕ И САМОХОДНЫЕ	120701-120911	3/167-184
КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ, ГЛАДКИЕ ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	153101-153102	4/185
КОМБАЙНЫ ДЛЯ ПРОХОДКИ ВОССТАЮЩИХ ВЫРАБОТОК	262600	6/104
КОМБАЙНЫ ПРОХОДЧЕСКИЕ:		
ДЛЯ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК	262300-262500	6/98-104
ДЛЯ ТОННЕЛЕСТРОЕНИЯ И БЕСТРАНШЕЙНОЙ ПРОКЛАДКИ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ	250300	5/119
КОМПЕНСАТОРЫ ВЫСОТЫ НА ЭСТАКАДЕ	253200	5/189
КОМПЛЕКСЫ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫЕ	262800	6/107
КОМПЛЕКСЫ ГЛИНОРАСТВОРНЫЕ	270401-270403	6/131-135
КОМПЛЕКСЫ ПРОХОДЧЕСКИЕ	250200	5/115
КОМПЛЕКСЫ ПРОХОДЧЕСКИЕ ЩИТОВЫЕ	262700	6/105
КОМПЛЕКСЫ СКРЕПЕРНЫЕ	262101-262102	6/94-96
КОМПЛЕКТЫ МАШИН ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ КАНАЛОВ	080200-080300	3/6-7
КОМПЛЕКТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ШНЕКОВОГО БУРЕНИЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	100401	3/92
КОМПРЕССОРЫ ОППОЗИТНЫЕ АММИАЧНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ И ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ	280201-280302	6/140-144

ПРОДОЛЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР.
1	2	3
КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ	050101-050102, 050201	2/60-63
ТО ЖЕ ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	152800, 152900	4/181
КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ	050401	2/65
КОМПРЕССОРЫ САМОХОДНЫЕ	050301	2/64
КОНВЕЙЕРЫ-ПЕРЕГРУЖАТЕЛИ	121305	3/196
КОНДУКТОРЫ ПЛАВУЧИЕ МОРСКИЕ	210800	5/68
КОНДУКТОРЫ ПЛАВУЧИЕ РЕЧНЫЕ	230500	5/83
КОПАТЕЛИ ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ	080400	3/8
КОПРЫ ГУСЕНИЧНЫЕ ДЛЯ СВАЙ	140201-140202	4/52
КОПРЫ МАЯТНИКОВЫЕ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ	042800	2/55
КОПРЫ ПЛАВУЧИЕ МОРСКИЕ	210400	5/57
КОПРЫ ПЛАВУЧИЕ РЕЧНЫЕ	230600	5/85
КОПРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С ДИЗЕЛЬ-МОЛОТОМ	140301	4/54
КОПРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ МОЛОТОМ	140310-140311	4/56
КОРЧЕВАТЕЛИ РОТОРНЫЕ	090400	3/54
КОРЧЕВАТЕЛИ-СОБИРАТЕЛИ С ТРАКТОРОМ	090501-090504	3/56-59
КОТЛЫ БИТУМНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ	121001	3/185
КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	020120-020121	1/48-49
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	020128-020132	1/51-56
ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	020101-020105	1/42-47
КРАНЫ БАШЕННЫЕ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	020201-020202	1/57-58
КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИСТАВНЫЕ	020301	1/59
КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ	251900	5/157
КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ:		
ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	020415-020419	1/67-72
ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	020401-020405	1/61-65

ПРОДОЛЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР.
1	2	3
ПРИ РАБОТЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТОВ	020435	1/75
ПРИ РАБОТЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТЕПЛОВЫХ И АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	020429-020430	1/73-74
КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ДВУХКОНСОЛЬНЫЕ, 10 Т, ДЛЯ РАБОТЫ НА ЗВЕНОСБОРОЧНЫХ БАЗАХ	130601	4/12
КРАНЫ КОНСОЛЬНЫЕ	020601-020602	1/78-79
КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ	320200	6/230
КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОТЕХНИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	110401	3/148
КРАНЫ МОНТАЖНЫЕ	020701-020702	1/80-82
КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:		
ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	020801-020802	1/83-84
ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	020810-020822	1/87-101
ТО ЖЕ, СПЕЦИАЛЬНЫХ	020826-020838	1/102-117
ПРИ РАБОТЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТЕПЛОВЫХ И АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	020807	1/85
ТО ЖЕ, КРУГОВОГО ДЕЙСТВИЯ	020842	1/118
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ:	021100	
ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	021115-021118	1/132-135
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	021140-021143	1/140-144
ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	021101-021107	1/123-130
ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	021128-021130	1/137-139
КРАН НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ ЛИНИЙ СВЯЗИ	170900	4/222
ТО ЖЕ ПРИ СООРУЖЕНИИ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ	161001-161002	4/201
КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ:	021200	
ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	021216-021221	1/153-159

ПРОДОЛЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР.
1	2	3
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	021243-021248	1/164-170
ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	021201-021206	1/145-151
ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	021231-021233	1/160-162
КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ	021312-021315	1/171-175
КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ		
ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	021413-021417	1/182-187
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	021438-021442	1/192-197
ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	021401-021405	1/176-181
ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	021427-021429	1/188-191
КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ ПРИ СООРУЖЕНИИ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ	160201-160202	4/190
КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ МОРСКИЕ	210500	5/58
КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ РЕЧНЫЕ	230700	5/87
КРАНЫ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛНОПОВОРОТНЫЕ	021000	1/122
КРАНЫ ПОДВЕСНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (КРАН-БАЛКИ)	020901-020902	1/119-121
КРАНЫ ПОЛЗУЧИЕ ДЛЯ РАДИОМАЧТ	021501-021504	1/198-202
КРАНЫ ПОЛУКОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТЕПЛОВЫХ И АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	020501	1/77
КРАНЫ ПОРТАЛЬНО-СТРЕЛОВЫЕ	021701-021702	1/204-205
КРАНЫ СТРЕЛОВЫЕ НА РЕЛЬСОВОМ ХОДУ	021801-021802	1/206-208
КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ	150701-150705	4/104-109
КРАНЫ УКЛАДОЧНЫЕ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ ЗВЕНЬЕВ, 25 М	130701-130702	4/13-14

ПРОДОЛЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР.
1	2	3
КРАНЫ-УСТАНОВЩИКИ НА ТРАКТОРЕ	160301	4/192
КРАНЫ ШАХТНЫЕ (ТЮБИНГОУКЛАДЧИКИ)	263201-263300	6/112-115
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		
КУСТОРЕЗЫ НАВЕСНЫЕ НА ТРАКТОРЕ	090601-090602	3/60-62
Л		
ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ	150801-150802	4/110
ЛАБОРАТОРИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ	171301-171302	4/227
ЛЕБЕДКИ:		
ШАХТНЫЕ	030700-030707	1/242-249
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ И МАНЕВРОВЫЕ	263500	6/119
ПРОХОДЧЕСКИЕ	030601-030604	1/237-240
РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ	030301-030306	1/217-223
САМОХОДНЫЕ	320300	6/231
СЛИПОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	220100	5/70
ТРАКТОРНЫЕ	030501	1/235
ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 150 Т	153200	4/187
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	030401-030409	1/225-234
ЛИНИИ ЗВЕНОСБОРОЧНЫЕ ПОТОЧНЫЕ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ	130800	4/16
ЛЬЖИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ АВТОКРАНОВ	170800	4/220
ЛЫЖИ ПРИЦЕПНЫЕ	081900	3/45
М		
МАНИПУЛЯТОРЫ ГИДРОДОМКРАТОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	320500	6/234
МАЧТЫ КОПРОВЫЕ С ДИЗЕЛЬ-МОЛОТОМ	252000	5/160
МАЧТЫ КОПРОВЫЕ С ПОЛИСПАСТОМ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ СВАЙ	252100	5/164
МАЧТЫ МОНТАЖНЫЕ	031401-031404	1/272-276
МАЧТЫ ПОЛЗУЧИЕ	030801	1/250
МАШИНЫ БАРРАЖНЫЕ	141100	4/85
МАШИНЫ БЕТОНОУКЛАДОЧНОГО КОМПЛЕКТА НА РЕЛЬС-ФОРМАХ	121101-121103	3/186
МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ:		
НА ТРАКТОРЕ	160401	4/194
НА АВТОМОБИЛЕ	160402	4/195
МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ НА ТРАКТОРЕ	160501	4/196

ПРОДОЛЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР.
1	2	3
МАШИНЫ ВЫПРАВОЧНО-ПОДБИВОЧНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ	132400	4/38
МАШИНЫ ВЫПРАВОЧНО-ПОДБИВОЧНО-РИХТОВОЧНЫЕ	132200	4/35
ТО ЖЕ ДЛЯ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ	132300	4/37
МАШИНЫ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО БЕТОНОУКЛАДОЧНОГО	121301-121312	3/191
МАШИНЫ ГЛУБИННОЙ ПОДГОТОВКИ ПОЛЕЙ НА ТРАКТОРЕ	080601-080602	3/10-12
МАШИНЫ ДЛЯ БАЛЛАСТИРОВКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛАХ	130901	4/17
МАШИНЫ ДЛЯ ВНУТРИБЛОЧНОЙ ПЕРЕВОЗКИ БЕТОНА	110300	3/146
МАШИНЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ БЕТОННОЙ КРЕПИ МЕТОДОМ НАБРЫЗГ-БЕТОНА	262900-263000	6/108-110
МАШИНЫ ДЛЯ ВЫДАЧИ ПУЧКА АРМАТУРЫ В КАНАЛЫ ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКИ	320400	6/233
МАШИНЫ ДЛЯ ЗАВИНЧИВАНИЯ АНКЕРОВ	151000	4/117
МАШИНЫ ДЛЯ МОНТАЖА КОНТАКТНОЙ СЕТИ	131001-131002	4/18
МАШИНЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ	121306	3/197
МАШИНЫ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ЦЕМЕНТ-НО-БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ	121101	3/187
МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ ТРУБ	150901-150904	4/113-116
МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛЕНТАМИ	151201-151205	4/125-130
МАШИНЫ ДЛЯ ПОДБИВКИ ШПАЛ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ПОДБОЙКАМИ	131100	4/21
МАШИНЫ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГЕЗЕНКОВ ГЛУХИМ ЗАБОЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	260101-260102	6/3-6
МАШИНЫ ДЛЯ РАЙБЕРОВКИ ОТВЕРСТИЙ	330600	6/252
МАШИНЫ ДЛЯ РЫТЬЯ КОТЛОВАНОВ ПОД ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ	131201-131202	4/22

ПРОДОЛЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР
1	2	3
МАШИНЫ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ГИДРОПОСЕВОМ С МУЛЬЧИРОВАНИЕМ	131300	4/24
МАШИНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ СТОЛБИКОВ ОГРАЖДЕНИЯ	090800	3/64
МАШИНЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА УКРЕПИТЕЛЬНЫХ ПОЛОС	121700	3/208
МАШИНЫ ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ	500401-500403	6/272-274
МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	151101-151105	4/119-124
МАШИНЫ КАМНЕУБОРОЧНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	090900	3/65
МАШИНЫ КОМПЛЕКСНЫЕ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ	170201-170202	4/210
МАШИНЫ КРОТОДРЕНАЖНЫЕ НА ТРАКТОРЕ	080501	3/9
МАШИНЫ ЛЕСОПОСАДОЧНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	091000	3/67
МАШИНЫ ЛИСТОГИБОЧНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ (ВАЛЬЦЫ)	330500	6/251
МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	121400	3/204
МАШИНЫ МОНТАЖНЫЕ	170300	4/213
МАШИНЫ ПОГРУЗОЧНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК	261801-261807	6/80-88
МАШИНЫ ПОГРУЗОЧНЫЕ НА КОЛЕСНО-РЕЛЬСОВОМ ХОДУ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК	261701	6/76-80
МАШИНЫ ПОГРУЗОЧНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОВШОВЫЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С НАГРЕБАЮЩИМИ ЛАПАМИ И ПОГРУЗОЧНО-ДОСТАВОЧНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ	250800	5/131
МАШИНЫ ПОГРУЗОЧНЫЕ СТВОЛОВЫЕ ОДНОГРЕЙФЕРНЫЕ И ДВУХГРЕЙФЕРНЫЕ	261501-261512	6/65-72
МАШИНЫ ПОГРУЗОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК	261901-261902	6/89-91
МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ	121601	3/207

ПРОДОЛЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР
1	2	3
МАШИНЫ ПУТЕРИХТОВОЧНЫЕ	131400	4/26
МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	330201	6/243
МАШИНЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ АММИАЧНЫЕ	280101	6/139
МАШИНЫ ШАРОШЕЧНОГО БУРЕНИЯ НА БАЗЕ ТРАКТОРА	100507-100509	3/96-98
МАШИНЫ ШАРОШЕЧНОГО БУРЕНИЯ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ	100515-100516	3/100-101
МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, УГЛОВЫЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	330301-330303	6/246-249
МАШИНЫ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	330400	6/249
МАШИНЫ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ КОНТАКТНОЙ СВАРКИ РЕЛЬСОВ ПОДВЕСНЫЕ И СТАЦИОНАРНЫЕ	253400	5/192
МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ МОНТАЖА КОУША	320600	6/235
МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ И ТЯЖЕЛЫЕ	100601-100702	3/102-106
МОЛОТКИ КЛЕПАЛЬНЫЕ	330700	6/253
МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ДЛЯ ПРОХОДКИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК	261400	6/64
МОЛОТКИ ЧЕКАНОЧНЫЕ И ОТБОЙНЫЕ	330801-330802	6/254-257
МОТОВОЗЫ-ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ	131500	4/27
МОТОКУСТОРЕЗЫ	090700	3/63
Н		
НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В ЗАТВЕРДЕВШЕМ БЕТОНЕ	121301-121303	3/191-194
НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ ЦЕМЕНТОБЕТОНЕ	121200	
НАСОСЫ БУРОВЫЕ	101301-101303	3/130-133
НАСОСЫ ГРЯЗЕВЫЕ	270301	6/130
НАСОСЫ ДЛЯ ВОДОПОНИЖЕНИЯ И ВОДООТЛИВА	310001-310125	6/198-228
НАСОСЫ ДЛЯ НАГНЕТАНИЯ И ПОДАЧИ ВОДЫ	101401-101402	3/134-136
НАСОСЫ ДЛЯ ПОДМЫВА ГРУНТА	140901	4/83
НАСОСЫ ДЛЯ РАССОЛЬНОЙ И ВОДООХЛАЖДАЮЩЕЙ СЕТИ ЗАМОРАЖИВАЮЩИХ СТАНЦИЙ	290001-290014	6/153-170
НАСОСЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И ФЕКАЛЬНЫЕ	252500-252600	5/176-180
НАСОСЫ ДЛЯ ТАМПОНАЖА ЗАКРЕПНОГО ПРОСТРАНСТВА	263100	6/110
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ И ЗЕМЛЕСОСНЫЕ УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАЦИОНАРНЫЕ И ПЛАВУЧИЕ	200200	5/40
НОЖНИЦЫ ЛИСТОВЫЕ КРИВОШИПНЫЕ (ГИЛЬОТИННЫЕ)	330900	6/258

ПРОДОЛЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР.
1	2	3
О		
ОБЛУЧАТЕЛИ УЛЬТРОФИОЛЕТОВЫЕ	042000	2/45
ОБОРУДОВАНИЕ АСФАЛЬТОУКЛАДОЧНОЕ	121307	3/198
ОПРОКИДЫВАТЕЛИ КРУГОВЫЕ	251400	5/143
ОПРЫСКИВАТЕЛИ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ	091100	3/68
ОПЫЛИВАТЕЛИ ШИРОКОЗАХВАТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	091200	3/69
П		
ПЕРЕГРУЖАТЕЛИ ЛЕНТОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	262001-262002	6/91-94
ПЕРЕДВИЖЧИКИ КАБЕЛЯ ГУСЕНИЧНЫЕ	300100	6/171
ПЕРИСКОПЫ	042100	2/46
ПЕРФОРАТОРЫ КОЛОНКОВЫЕ, ПЕРЕНОСНЫЕ И ТЕЛЕСКОПНЫЕ	261101-261106	6/55-60
ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ	041400	2/32
ПИТАТЕЛИ ПЛАСТИНЧАТЫЕ	253300	5/190
ПЛАНИРОВЩИКИ ДЛИННОБАЗОВЫЕ	080700	3/13
ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ РАСКАТКИ КОНТАКТНОГО ПРОВОДА	131700	4/29
ПЛАТФОРМЫ ПОДВИЖНЫЕ ДЛЯ ПЕРЕГОННЫХ И СТАНЦИОННЫХ ТОННЕЛЕЙ	251800	5/155
ПЛАТФОРМЫ МОТОРНЫЕ К ПУТЕУКЛАДЧИКУ	131600	4/28
ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	320800	6/238
ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С РОЛИКОВЫМ ТРАНСПОРТЕРОМ	131800	4/30
ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ НА ТРАНСПОРТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	132601	4/40
ПЛЕТЕВОЗЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ	152401-152404	4/169-172
ПЛЕТЕВОЗЫ С ТРАКТОРОМ	152500	4/174
ПЛОЩАДКИ ПЛАВУЧИЕ	240900	5/101

ПРОДОЛЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР.
1	2	3
СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ ПЛУГИ (БЕЗ ТРАКТОРА)	091301-	3/70-
ВЫКОПОЧНЫЕ И КУСТАРНИКОВО-БОЛОТНЫЕ	091302	72
ПНЕВМОБЕТОНОМАШИНЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ НАБРЫЗГ-БЕТОННОЙ КРЕПИ	263000	6/109
ПНЕВМОБЕТОНОУКЛАДЧИКИ	252800	5/183
ПОГРУЖАТЕЛИ АРМАТУРЫ	121308	3/199
ПОГРУЗЧИКИ КОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	262200	6/96
ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ	152600	4/175
ПОДБОРЩИКИ МЕЛКИХ ДРЕВЕСНЫХ ОСТАТКОВ	081700	3/43
ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ПЕРЕНОСНЫХ ПЕРФОРАТОРОВ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	261200	6/60
ПОДМОСТИ САМОПОДЪЕМНЫЕ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОБОЛОЧЕК ГРАДИРЕН	031600	1/280
ПОДМОСТИ САМОХОДНЫЕ	031501-031502	1/277-279
ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ	030901-030903	1/251-254
ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ	031101	1/261
ПОДЪЕМНИКИ ШАХТНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ	031201-031204	1/262-266
ПОДЪЕМНИКИ ШАХТНЫЕ ДЛЯ ФУТЕРОВКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ	031301-031304	1/267-271
ПОЛУАВТОМАТЫ СВАРОЧНЫЕ	040400	2/15
ПОНТОНЫ МОРСКИЕ	210700	5/64
ПОНТОНЫ РАЗГРУЖАЮЩИЕ	240800	5/97
ПОРТАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА РАДИОМАЧТ	021601	1/203
ПОСТАМЕНТЫ С КАНТОВАТЕЛЯМИ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	320900	6/239
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ	041000	2/26
ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ	010201	2/9
ПРОФИЛИРОВЩИКИ ОСНОВАНИЙ СО СКОЛЬЗЯЩИМИ ФОРМАМИ	121309	3/200
ПУТЕПОДЪЕМНИКИ	131901	4/32
ПУТЕУКЛАДЧИКИ ТРАКТОРНЫЕ ШИРОКОЙ КОЛЕИ	132001	4/33

ПРОДОЛЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР.
1	2	3
Р		
РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЦЕМЕНТО-БЕТОНА	121103	3/189
РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЦЕМЕНТО-БЕТОНА СО СКОЛЬЗЯЩИМИ ФОРМАМИ	121310	3/201
РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	121801-121802	3/209-211
РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ	110601-110603	3/150-153
РАСТВОРОНАГНЕТАТЕЛИ	253000	5/187
РЫХЛИТЕЛИ ПРИЦЕПНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	091400	3/73
С		
СБОЛЧИВАТЕЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	253100	5/188
СВАЕПОГРУЖАТЕЛИ НА БАЗЕ ТРАКТОРА	160701	4/198
СВЕРЛА ГОРНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ПНЕМАТИЧЕСКИЕ	261301-261302	6/61-64
СКОЛЬЗЯЩАЯ ОПАЛУБКА ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОБОЛОЧЕК ГРАДИРЕН	031700	1/280
СКРЕПЕРЫ КОЛЕСНЫЕ САМОХОДНЫЕ ДЛЯ ГОРНОВСКРЫШНЫХ РАБОТ	300201-300203	6/172-176
СКРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ (С ГУСЕНИЧНЫМ ТРАКТОРОМ)		
ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	070301-070306	2/210-216
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	070316-070321	2/217-223
СКРЕПЕРЫ САМОХОДНЫЕ (НА КОЛЕСНЫХ ТЯГАЧАХ)		
ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	070415-070417	2/230-232
ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	070401-070403	2/225-227
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	070427-070429	2/234-236
ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	070410	2/228
СНЕГООЧИСТИТЕЛИ НА АВТОМОБИЛЕ	121901-121902	3/212-213
СТАНКИ БУРОВЫЕ АРМИРОВОЧНЫЕ ДЛЯ БУРЕНИЯ ЛУНОК ПОД РАССТРЕЛЫ	260230	6/12

ПРОДОЛЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР.
1	2	3
СТАНКИ БУРОВЫЕ ВРАЩАТЕЛЬНОГО БУРЕНИЯ	100801, 100810	3/107, 108
СТАНКИ БУРОВЫЕ ДЛЯ БУРЕНИЯ В ПОДЗЕМНЫХ УСЛОВИЯХ	260201-260221	6/6-12
СТАНКИ БУРОВЫЕ УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНОГО БУРЕНИЯ	100820, 100830	3/110, 111
СТАНКИ УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНОГО БУРЕНИЯ САМОХОДНЫЕ	100501, 100502	3/93-94
СТАНКИ СТРОГАЛЬНЫЕ И СВЕРЛИЛЬНЫЕ	331001-331002	6/259-262
СТАНКИ ТРУБОГИБОЧНЫЕ	151301-151303	4/131-133
СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	331400	6/265
СТАНЦИИ КОМПРЕССОРНЫЕ	050501-050504, 050601-050603	2/67-74
СТАНЦИИ КОМПРЕССОРНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДЛЯ ОТКАЧКИ ВОДЫ	100102	3/78
СТАНЦИИ НАСОСНЫЕ	320700	6/236
СТАНЦИИ НАСОСНЫЕ:		
ДИЗЕЛЬНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ И ПЛАВУЧИЕ	200100	5/37
НАВЕСНЫЕ К ТРАКТОРУ	081401-081403	3/35-38
ПРИЦЕПНЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ	081201-081216	3/22-30
ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫЕ	081301-081303	3/32-34
ПЛАВУЧИЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ	081501-081502	3/39-41
500 АТ	320700	6/236
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАЦИОНАРНЫЕ И ПЛАВУЧИЕ	190100	5/25
СТАНЦИИ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ	252400	5/173
СТЕНДЫ ЗВЕНОСБОРОЧНЫЕ	132100	4/34
СТИЛОСКОПЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	042200	2/47

ПРОДОЛЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР.
1	2	3
Т		
ТЕЛЕЖКИ АРМАТУРНЫЕ	121311	3/202
ТЕЛЕЖКИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОННЫЕ И СТАНЦИОННЫЕ	250900	5/136
ТЕЛЕЖКИ МОНТАЖНЫЕ	251000	5/138
ТЕЛЕЖКИ НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПЕРЕГОННОГО ТОННЕЛЯ	251200	5/141
ТЕЛЕЖКИ СЛИПОВЫЕ КОСЯКОВЫЕ	220201	5/71
ТЕЛЕЖКИ С ОПАЛУБКОЙ ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ МОНОЛИТНОГО СВОДА СТАНЦИИ МЕТРО ОТКРЫТОГО СПОСОБА РАБОТ	251100	5/140
ТЕЛЕЖКИ СТАПЕЛЬНЫЕ НЕСАМОХОДНЫЕ	220202	5/72
ТЕЛЕЖКИ САМОХОДНЫЕ	220203	5/73
ТЕЛЕЖКИ ТРАКТОРНЫЕ	010601	2/39
ТЕЛЕЖКИ ТРАКТОРНЫЕ САМОРАЗГРУЖАЮЩИЕСЯ	010701	2/40
ТЕЛЕЖКИ ЦНИИ ШИРОКОЙ КОЛЕИ	251300	5/142
ТЕЛЬФЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	252300	5/167
ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ	132701	4/41
ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ	132801-132803	4/43-45
ТЕРМОПЕНАЛЫ	041100	2/27
ТОЛЩИНОМЕРЫ	042300	2/48
ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ:		
НА СООРУЖЕНИЯХ ЛИНИЙ СВЯЗИ	171100	4/224
ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	010301-010306	1/11-17
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	010311-010316	1/18-24
ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	152201-152205	4/157-162
ВИНОГРАДНИКОВЫЕ	500100 500101	1/38 6/267
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ	010500	
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ	500201-500206	6/268-269
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ЛЕБЕДКОЙ	160601	4/197
ТРАКТОРЫ КОЛЕСНЫЕ ПРОПАШНЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	500301-500309	6/270-272
ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ:		

ПРОДОЛЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР.
1	2	3
ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	010401-010405	1/25-30
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	010407-010411	1/31-36
ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	152301-152305	4/163-168
ТРАМБОВКИ НА БАЗЕ ТРАКТОРА Т-130.1.Г	121500	3/206
ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	331100	6/262
ТРАНСПОРТЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ НА СООРУЖЕНИЯХ ЛИНИЙ СВЯЗИ	170601-170602	4/216-218
ТРАНСФОРМАТОРЫ СВАРОЧНЫЕ	040900	2/25
ТРАНШЕЕЗАСЫПЩИКИ ПРИЦЕПНЫЕ НА СООРУЖЕНИЯХ ЛИНИЙ СВЯЗИ	170500	4/215
ТРОСОПРОВОДОУКЛАДЧИКИ САМОХОДНЫЕ НА СООРУЖЕНИЯХ ЛИНИЙ СВЯЗИ	170400	4/214
ТУРБОБУРЫ	270201-270203	6/126-129
ТЮБИНГОУКЛАДЧИКИ (ТУ-3)	263300	
ТЮБИНГОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТОННЕЛЕЙ НАКЛОННЫХ, СТАНЦИОННЫХ И КОРОТКИХ	250400	5/122
У		
УЗЛЫ ГЛИНОРАСТВОРНЫЕ С ОЧИСТНЫМ КОМПЛЕКСОМ	101100	3/117
УЗЛЫ ВАКУУМНЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ШВА	042400	2/50
УЗЛЫ ТАМПОНАЖНЫЕ	270501-270503	6/135-138
УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	122000	3/214
УСТАНОВКА АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ ДЛЯ НАПЫЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	050800	2/76
УСТАНОВКИ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ С БЕТОНОСМЕСИТЕЛЕМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 Л	110700	3/154
УСТАНОВКИ БУРИЛЬНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ	260801-260804	6/45-50
УСТАНОВКИ БУРИЛЬНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НА КОЛЕСНО-РЕЛЬСОВОМ ХОДУ	260701-260704	6/40-45
УСТАНОВКИ БУРИЛЬНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ С ТРЕМЯ БУРИЛЬНЫМИ МАШИНАМИ УБШ-532Д	260900	6/50

ПРОДОЛЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР.
1	2	3
УСТАНОВКИ БУРИЛЬНЫЕ СТВОЛОВЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ И ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ	260401-260422	6/15-26
УСТАНОВКИ БУРИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ	260601-260606	6/32-39
УСТАНОВКИ БУРИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НА КОЛЕСНО-РЕЛЬСОВОМ ХОДУ	260501-260504	6/26-31
УСТАНОВКИ БУРОВЫЕ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН ПОД СВАИ	140601-140611	4/69-77
УСТАНОВКИ БУРОВЫЕ ДЛЯ УСТРОЙСТВА БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ	140620-140621	4/78-79
УСТАНОВКИ БУРОВЫЕ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН	260300	6/13
УСТАНОВКИ БУРОВЫЕ ПЕРФОРАТОРНОГО БУРЕНИЯ	100901-100902	3/112-114
УСТАНОВКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ТРУБ	253500	5/194
УСТАНОВКИ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ	151501-151504	4/135-138
УСТАНОВКИ ДВУХБАРОВЫЕ НА ТРАКТОРЕ	070500	2/237
УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ	042900	2/56
УСТАНОВКИ ДЛЯ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА С ГИБКИМ ИНДУКТОРОМ	041201-041202	2/28-30
УСТАНОВКИ ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА НА БАЗЕ ТРАКТОРА	151600	4/140
УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОДОГРЕВА СТЫКОВ	151700	4/141
УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОБОЛОЧЕК ДИАМЕТРОМ 3,4 М	141200	4/85
УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ	122100	3/215
УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗМЫВА И ОТСОСА ГРУНТА ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ	240400	5/95

ПРОДОЛЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР.
1	2	3
УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	040600	2/19
УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ	040501-040503	2/16-18
УСТАНОВКИ ДЛЯ СУШКИ ТРУБ	151801-151804	4/142-146
УСТАНОВКИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ЛУЧЕВЫХ ДРЕНАЖНЫХ СКВАЖИН	141300	4/86
УСТАНОВКИ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ МАСЛОПРОВОДОВ	042500	2/51
УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ БУРЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ И СТРУКТУРНО-КАРТИРОВОЧНЫХ СКВАЖИН	100201-100202	3/79-80
УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ РОТОРНОГО БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ	100203-100205	3/81-84
УСТАНОВКИ И СТАНКИ УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ	100301-100305	3/85-91
УСТАНОВКИ КОМПРЕССОРНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ	050701	2/75
УСТАНОВКИ КОМПРЕССОРНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	153000	4/184
УСТАНОВКИ НАСОСНЫЕ ВОДООТЛИВНЫЕ	240500	5/96
УСТАНОВКИ ОДНОБАРОВЫЕ НА ТРАКТОРЕ	070601-070602	2/239-240
УСТАНОВКИ ПРОМЫСЛОВЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ (ПАРООБРАЗОВАТЕЛИ)	140800	4/82
УСТАНОВКИ РОТОРНОГО БУРЕНИЯ ДЛЯ ЗАМОРАЖИВАЮЩИХ СКВАЖИН	270101	6/121-126
УСТАНОВКИ С ГИБКИМ ИНДУКТОРОМ ДЛЯ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА ТОКАМИ	041201-041202	2/28-31
УСТАНОВКИ СВАЙНО-БУРОВЫЕ НА БАЗЕ КРАНА НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ	141400	4/87
УСТАНОВКИ СКРЕПЕРНЫЕ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОДВОДНЫХ ТРАНШЕЙ	240700	5/96
УСТАНОВКИ С ПЛОСКИМ ГРЕЙФЕРОМ	140701-140702	4/81
УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ	101001-101002	3/115-116
УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛИЗАЦИОННЫЕ	331200	6/263
УСТАНОВКИ	041300	2/31

ПРОДОЛЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР.
1	2	3
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ		
УСТРОЙСТВА ТРАНСПОРТНЫЕ С КАНТОВАТЕЛЕМ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	321000	6/240
Ф		
ФЕРРИТОМЕТРЫ	043000	2/58
ФИНИШЕРЫ ТРУБЧАТЫЕ	121312	3/203
ФРЕЗЫ НАВЕСНЫЕ БЕЗ ТРАКТОРА (БОЛОТНЫЕ)	122202	3/218
ФРЕЗЫ НАВЕСНЫЕ НА ТРАКТОРЕ (ДОРОЖНЫЕ)	122201	3/217
Ц		
ЦЕМЕНТОВОЗ-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ	121802	3/211
ЦЕМЕНТОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	252900	5/185
ЦЕНТРАТОРЫ ВНУТРЕННИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ	151901-151905	4/147-152
Ш		
ШАЛАНДЫ МОРСКИЕ	210600	5/63
Щ		
ЩИТЫ ПРОХОДЧЕСКИЕ НЕМЕХАНИЗИРОВАННЫЕ И МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ	250100	5/106
Э		
ЭКСКАВАТОРЫ БЕСКОВШОВЫЕ	081101	3/20
ЭКСКАВАТОРЫ ДВУХРОТОРНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	060700	2/155
ЭКСКАВАТОРЫ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ РАБОТ	253700	5/198
ЭКСКАВАТОРЫ ДЛЯ РЫТЬЯ ТРАНШЕЙ	171201	4/225
ЭКСКАВАТОРЫ-ДРЕНОУКЛАДЧИКИ	080801-080803	3/14-17
ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ:		
ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	060201-060206	2/91-98
ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	060230-060235	2/105-111
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	060246-060251	2/112-118
ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	060216-060220	2/99-104
ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ:		
ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	060301-060304	2/120-123
ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	060325-060329	2/127-132
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	060337-060340	2/134-137
ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	060315-060316	2/125-126
ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ СООРУЖЕНИИ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ	160801	4/199
ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ НА ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ	300301-300309	6/176-187
ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ:		
ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	060401-060402	2/139-140
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	060410-060411	2/141-143
ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАРЬЕРНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	060501-060504	2/144-148
ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШАГАЮЩИЕ:		

ПРОДОЛЖЕНИЕ

ПРОДОЛЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР
1	2	3
ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	060601-060605	2/149-154
ПРИ РАБОТЕ НА ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ	*300501-*300508	*6/187-*197
ЭКСКАВАТОРЫ-ПЛАНИРОВЩИКИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ	060800	2/156
ЭКСКАВАТОРЫ РОТОРНЫЕ	060901-060904	2/158-161
ЭКСКАВАТОРЫ РОТОРНЫЕ (УЗКОТРАНШЕЙНЫЕ)	081001	3/19
ЭКСКАВАТОРЫ ТРАНШЕЙНЫЕ МНОГОКОВШОВЫЕ ЦЕПНЫЕ.		
ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	060101-060105	2/79-84

ПРОДОЛЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР.
1	2	3
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	060115-060119	2/85-90
ЭКСКАВАТОРЫ ЦЕПНЫЕ БЕСКОВШОВЫЕ	081101	3/20
ЭКСКАВАТОРЫ ШНЕКОРОТОРНЫЕ	061001-061004	2/162-166
ЭЛЕКТРОВОЗ АККУМУЛЯТОРНЫЙ РУДНИЧНЫЙ УЗКОЙ КОЛЕИ	253600	5/197
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ	040101-040108	2/3-9
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ *МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ*	152701-152704	4/176-180
ЭЛЕКТРОШКАФЫ	041500	2/34
Я		
ЯМОКОПАТЕЛИ	091500	3/74

СОДЕРЖАНИЕ

КНИГА 1

РАЗДЕЛ 1. АВТОЦЕМЕНТОВОЗЫ, ТРАКТОРЫ, ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ

РАЗДЕЛ 2. КРАНЫ

РАЗДЕЛ 3. ДОМКРАТЫ, ЛЕБЕДКИ, АВТОПОГРУЗЧИКИ, ПОДЪЕМНИКИ ШАХТНЫЕ, АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, МАЧТЫ МОНТАЖНЫЕ

КНИГА 2

РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СВАРКИ И КОНТРОЛЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

РАЗДЕЛ 5. СТАНЦИИ КОМПРЕССОРНЫЕ, КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, УСТАНОВКИ АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ НАПЫЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

РАЗДЕЛ 6. ЭКСКАВАТОРЫ

РАЗДЕЛ 7. БУЛЬДОЗЕРЫ, СКРЕПЕРЫ И УСТАНОВКИ БАРОВЫЕ

КНИГА 3

РАЗДЕЛ 8. МАШИНЫ ДЛЯ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ 9. МАШИНЫ ДЛЯ КУЛЬТУРТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БУРЕНИЯ И ОТКАЧКИ ВОДЫ, ЦЕМЕНТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 11. МАШИНЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УКЛАДКИ БЕТОНА И РАСТВОРА

РАЗДЕЛ 12. МАШИНЫ ДЛЯ ДОРОЖНОГО И АЭРОДРОМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

КНИГА 4

РАЗДЕЛ 13. МАШИНЫ В ТРАНСПОРТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

РАЗДЕЛ 14 МАШИНЫ ДЛЯ СВАЙНЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 15. МАШИНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

РАЗДЕЛ 16 МАШИНЫ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

РАЗДЕЛ 17. МАШИНЫ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ЛИНИЙ СВЯЗИ

КНИГА 5

РАЗДЕЛ 18. ЗЕМЛЕСОСНЫЕ ПЛАВУЧИЕ СНАРЯДЫ И ЗЕМЛЕСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПЕРЕКАЧКИ

РАЗДЕЛ 19. НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

РАЗДЕЛ 20. ГИДРОМОНИТОРНО-НАСОСНО-ЗЕМЛЕСОСНЫЕ УСТАНОВКИ, СТАНЦИИ

РАЗДЕЛ 21. МОРСКИЕ ПЛАВУЧИЕ СРЕДСТВА И ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 22. МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУДОВОЗНЫХ ПУТЕЙ, СЛИПОВ И СТАПЕЛЕЙ

РАЗДЕЛ 23. ПЛАВУЧИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ

РАЗДЕЛ 24. МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДВОДНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 25. МАШИНЫ ДЛЯ ТОННЕЛЕСТРОЕНИЯ И БЕСТРАНШЕЙНОЙ ПРОКЛАДКИ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

КНИГА 6

РАЗДЕЛ 26. МАШИНЫ ДЛЯ ПРОХОДКИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК ОБЫЧНЫМИ СПОСОБАМИ (ЗАБОЙНЫЕ МАШИНЫ)..... 3

РАЗДЕЛ 27. МАШИНЫ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК СПЕЦИАЛЬНЫМИ СПОСОБАМИ..... 121

РАЗДЕЛ 28. СТАНЦИИ ЗАМОРАЖИВАЮЩИЕ..... 139

РАЗДЕЛ 29. НАСОСЫ ДЛЯ РАССОЛЬНОЙ И ВОДООХЛАЖДАЮЩЕЙ СЕТИ ЗАМОРАЖИВАЮЩИХ СТАНЦИЙ. 153

РАЗДЕЛ 30. МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТ..... 171

РАЗДЕЛ 31. НАСОСЫ ДЛЯ ВОДОПОНИЖЕНИЯ И ВОДООТЛИВА..... 198

РАЗДЕЛ 32. МАШИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ АТОМНЫХ И ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ..... 229

РАЗДЕЛ 33. ПРОЧИЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ..... 242

РАЗДЕЛ 50. МАШИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАБОТАХ ПО СОЗДАНИЮ МНОГОЛЕТНИХ ПЛОДОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ..... 267

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ..... 275

Справочно-нормативное издание

Госстрой СССР

СНиП 4.03-91

Сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин

В шести книгах
Книга 6 (разделы 26-33; 50)

Издание подготовлено на ЭВМ
Редактор *Л.М. Климова*
Оформление *С.И. Смыков*
Технический редактор *Р.Я. Лаврентьева*
Н/К

Подписано в печать 09.08.93. Формат 84x108/16. Бумага офсетная. Печать *офсетная*. *Усл.печ.л.* 30,24. *Усл.кр.-отт.*30,45. *Уч.изд.л.*31.02
Тираж 5000 экз. Изд. № XII-4133. Заказ **№ 294**

Стройиздат. 101442 Москва, Долгоруковская, 23а

Московская типография № 9 Министерства печати и информации Российской Федерации

109033, Москва, Волочаевская, 40

gost.e-ecolog.ru