СНиП 4.03-91

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

# СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

КНИГА 5
(РАЗДЕЛЫ 18-25)

ГОССТРОЙ СССР

СИ МОСКВА 1993

gost.e-ecolog.ru

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА**

# СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

## В ШЕСТИ КНИГАХ
## КНИГА 5
## (РАЗДЕЛЫ 18-25)

**СНиП 4.03-91**

*Утвержден постановлением Государственного строительного комитета СССР от 24 августа 1990 г. № 73*

**ГОССТРОЙ СССР**

**МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1993**

УДК 69:002.5.004.002.72.003.12(083.74)

**СНиП 4.03-91.** Сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин. В 6 кн. Кн 5 (разд. 18-25) / Госстрой СССР. - М.:Стройиздат, 1993.- 216 с.

РАЗРАБОТАН ПРОЕКТНЫМИ ИНСТИТУТАМИ: ГИДРОПРОЕКТ (Г.А. КАМИСОВА), ТИДРОМЕХПРОЕКТ (А.А. ДЮКАКОВ), ГИДРОСПЕЦПРОЕКТ (Н.Л. НЕТЮРИНА, А.С. ГОРЯЧЕВА, Н.А. СУСЛИНА), ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ (А.В. БЫСТРОВ), ЭНЕРГОМОНТАЖПРОЕКТ (А.С. ЧУКРЕЕВА), СОЮЗЭНЕРГОЗАЩИТА (Г.И. САФРОНОВА), ОРГЭНЕРГОСТРОЙ (М.Ф. ИВАНОВ) МИНЭНЕРГО СССР; СОЮЗВОДСТРОЙ (В.М. ТУЧИН) МИНВОДСТРОЯ СССР; СОЮЗМОРНИИПРОЕКТ (А.А. ШЛИСС) МИНМОРФЛОТА СССР; ГСПИ (Н.И. ВИЛЬСКИЙ), ГИПРОСВЯЗЬ (Е.С. ДОНСКАЯ) МИНСВЯЗИ СССР; ВНИИПКТЕХОРГНЕФТЕГАЗСТРОЙ (В.Ю. ЯВОРСКИЙ) МИННЕФТЕГАЗСТРОЯ СССР; СОЮЗДОРПРОЕКТ (В.В. ЩЕРБАКОВ), ГИПРОПРОМТРАНССТРОЙ (Л.И. БОГДАНОВА), МЕТРОГИПРОТРАНС (И.А. РЕМИЗОВА), МОСГИПРОТРАНС (С.Н. МАХЛИС) МИНТРАНССТРОЯ СССР; ВНИИМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ (Д.Л. ЯРОШЕВСКАЯ), ВНИИПРОМСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ (Г.Ф. МАЛОВА), СПЕЦЖЕЛЕЗОБЕТОНСТРОЙ (А.Т. ЛОХОВА), ГИПРОХИММОНТАЖ (А.В. ЛЫШКОВА), ВКТИ МОНТАЖСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ (А.Д. МАКСИМОВ), ГИПРОМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ (Г.П. ЩУКИНА) МИНМОНТАЖСПЕЦСТРОЯ СССР; ЦЕНТРОГИПРОШАХТ (И.О. КАРПОВСКИЙ), ГИПРОШАХТ (Г.Л. ВОЛЬФСОН), ЮЖГИПРОШАХТ (П.Я. УМАНСКИЙ) МИНУГЛЕПРОМА СССР; ГИПРОЛЕСХОЗ (А.Ф. ЗАЙЦЕВА) ГОСКОМЛЕСА СССР; ГИПРОРЕЧТРАНС (Э.З. ПРИЛУЦКИЙ) ГОССТРОЯ РСФСР; МОСИНЖПРОЕКТ (П.М. ДАВЫДОВ) МОСГОРИСПОЛКОМА ПОД МЕТОДИЧЕСКИМ РУКОВОДСТВОМ ЦНИИЭУС ГОССТРОЯ СССР (А.А. СОЛИН, Н.В. МАХОВА, Г.Е. БЛИНКОВА, Ж.В. ЧАБАШВИЛИ, Л.П. СЕМЕНОВА) ПРИ УЧАСТИИ УПРАВЛЕНИЯ МЕХАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОССТРОЯ СССР. РАССМОТРЕН УПРАВЛЕНИЕМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОССТРОЯ СССР.

**3301000000 - 218**
**С ---------- Каталог инструкт.-нормат. - 1 - 91**
**047(01) - 93**

© Госстрой СССР, 1993
© Компьютерная безнаборная технология Стройиздат, Госстрой СССР, 1993

| КОД ОКП | КОД ОТРАСЛЕВОЙ | НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ | ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ (АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ НА ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ), РУБ. | ПЕРЕМЕННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ: НА ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ, ЧЕЛ.-Ч / РУБ. | НА ЗАМЕНУ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ, РУБ. | НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ: БЕНЗИН, КГ / РУБ. | ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, КГ / РУБ. | ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, КВТ·Ч / РУБ. | СЖАТЫЙ ВОЗДУХ, $м^3$ / РУБ. | НА СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РУБ. | НА ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ ЖИДКОСТЬ, КГ / РУБ. | НА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РУБ. | ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕБАЗИРОВКУ, РУБ. | СМЕТНАЯ РАСЦЕНКА, РУБ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | ЗЕМЛЕСОСНЫЕ ПЛАВУЧИЕ СНАРЯДЫ: | | | | | | | | | | | | | |
| - | 180101 | ДИЗЕЛЬНЫЕ, ПОДАЧА 80 $м^3/ч$, НАПОР 30 М | 1,2,4,7,8,34 | 4.39 | 4.33 / 3.58 | 0.54 | - | 29.4 / 5.29 | - | - | 1.15 | - | 5.32 | 1.33 | 21.6 |
| | | | 3,5,6,11,12,13,14,40 | 4.39 | 4.33 / 3.58 | 0.54 | - | 30 / 5.4 | - | - | 1.18 | - | 5.65 | 1.36 | 22.1 |
| | | | 9,31,32,33,35АБ | 4.39 | 4.33 / 3.58 | 0.54 | - | 28.9 / 5.2 | - | - | 1.1 | - | 5.32 | 1.37 | 21.5 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 4.39 | 4.33 / 3.58 | 0.54 | - | 28.6 / 5.43 | - | - | 1.15 | - | 5.48 | 1.33 | 21.9 |
| | | | 15,16 | 4.39 | 4.33 / 3.58 | 0.54 | - | 30.6 / 5.81 | - | - | 1.25 | - | 5.65 | 1.38 | 22.6 |
| | | | 24С | 4.51 | 4.33 / 3.58 | 0.54 | - | 30.6 / 7.34 | - | - | 1.56 | - | 5.81 | 1.36 | 24.7 |
| | | | 17,19,20 | 4.39 | 4.33 / 3.58 | 0.54 | - | 31.7 / 6.34 | - | - | 1.36 | - | 5.65 | 1.24 | 23.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21С,25С2, 27С | 4.51 | 4.33 / ----- / 3.58 | 0.54 | - | 31.7 / ----- / 7.61 | - | - | 1.49 | - | 6.14 | 1.33 | 25.2 |
| | | | 18 | 4.39 | 4.33 / ----- / 3.58 | 0.54 | - | 30.6 / ----- / 5.51 | - | - | 1.25 | - | 5.81 | 1.32 | 22.4 |
| | | | 29С | 4.51 | 4.33 / ----- / 3 58 | 0.54 | - | 30.6 / ----- / 7.04 | - | - | 1.56 | - | 6.63 | 1.34 | 25.2 |
| | | | 30С1 | 4.51 | 4.33 / ----- / 3.58 | 0.54 | - | 30.6 / ----- / 7.04 | - | - | 1.56 | - | 6.63 | 1.34 | 25.2 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 4.51 | 4.33 / ----- / 3.58 | 0.54 | - | 31.7 / ----- / 7.61 | - | - | 1.49 | - | 6.3 | 1.37 | 25.4 |
| | | | 26С1 | 4.51 | 4.33 / ----- / 3.58 | 0.54 | - | 32 / ----- / 8 | - | - | 1.76 | - | 6.63 | 1.38 | 26.4 |
| | | | 26С2 | 4.51 | 4.33 / ----- / 3.58 | 0.54 | - | 32 / ----- / 8 | - | - | 1.76 | - | 5.98 | 1.33 | 25.7 |
| | | | 28С1 | 4.51 | 4.33 / ----- / 3.58 | 0.54 | - | 31.7 / ----- / 8.56 | - | - | 1.87 | - | 6.47 | 1.37 | 26.9 |
| | | | 28С2 | 4.51 | 4.33 / ----- / 3.58 | 0.54 | - | 31.7 / ----- / 8.56 | - | - | 1.87 | - | 7.34 | 1.4 | 27.8 |
| | | | 30С2 | 4.51 | 4.33 / ----- / 3.58 | 0.54 | - | 30 / ----- / 7.2 | - | - | 1.54 | - | 6.3 | 1.33 | 25 |
| | | | 45 | 4.39 | 4.33 / ----- / 3.58 | 0.54 | - | 28.6 / ----- / 11.2 | - | - | 2.29 | - | 5.65 | 1.35 | 29 |
| - | 180102 | ДИЗЕЛЬНЫЕ, ПОДАЧА 140 $м^3$/Ч, НАПОР 37-52 М | 1,2,4,7, 8,34 | 9.96 | 5.33 / ----- / 4,4 | 1.49 | - | 72.4 / ----- / 13 | - | - | 2.82 | - | 13.4 | 3.13 | 48.2 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 9.96 | 5.33 / ----- / 4.4 | 1.49 | - | 73.8 / ----- / 13.3 | - | - | 2.88 | - | 14.1 | 3.17 | 49.3 |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 9.96 | 5.33 / ----- / 4.4 | 1.49 | - | 71 / ----- / 12.8 | - | - | 2.7 | - | 13.4 | 3.05 | 47.8 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 9.96 | 5.33 / ----- / 4.4 | 1.49 | - | 70.3 / ----- / 13.4 | - | - | 2.67 | - | 13.7 | 3.08 | 48.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15,16 | | 5.33 | | | 75.2 | | | | | | | |
| | | | | 9.96 | ----- | 1.49 | - | ----- | - | - | 3.08 | - | 14.1 | 3.17 | 50.5 |
| | | | | | 4.4 | | | 14.3 | | | | | | | |
| | | | 24C | | 5.33 | | | 75.2 | | | | | | | |
| | | | | 10.2 | ----- | 1.49 | - | ----- | - | - | 3.84 | - | 14.5 | 3.47 | 55.9 |
| | | | | | 4.4 | | | 18 | | | | | | | |
| | | | 17,19,20 | | 5.33 | | | 78 | | | | | | | |
| | | | | 0.96 | ----- | 1.49 | - | ----- | - | - | 3.35 | - | 14.1 | 3.3 | 52.2 |
| | | | | | 4.4 | | | 15.6 | | | | | | | |
| | | | 21C,25C2, | | 5.33 | | | 78 | | | | | | | |
| | | | 27C | 10.2 | ----- | 1.49 | - | ----- | - | - | 3.67 | - | 15.2 | 3.54 | 57.2 |
| | | | | | 4.4 | | | 18.7 | | | | | | | |
| | | | 18 | | 5.33 | | | 75.2 | | | | | | | |
| | | | | 9.96 | ----- | 1.49 | - | ----- | - | - | 3.08 | - | 14.5 | 3.27 | 51 |
| | | | | | 4.4 | | | 14.3 | | | | | | | |
| | | | 29C | | 5.33 | | | 75.2 | | | | | | | |
| | | | | 10.2 | ----- | 1.49 | - | ----- | - | - | 3.84 | - | 16.3 | 3.47 | 57 |
| | | | | | 4.4 | | | 17.3 | | | | | | | |
| | | | 30C1 | | 5.33 | | | 75.2 | | | | | | | |
| | | | | 10.2 | ----- | 1.49 | - | ----- | - | - | 3.84 | - | 16.3 | 3.47 | 57 |
| | | | | | 4.4 | | | 17.3 | | | | | | | |
| | | | 23C1-C8, | | 5.33 | | | 78 | | | | | | | |
| | | | 25C1 | 10.2 | ----- | 1.49 | - | ----- | - | - | 3.67 | - | 15.6 | 3.54 | 57.6 |
| | | | | | 4.4 | | | 18.7 | | | | | | | |
| | | | 26C1 | | 5.33 | | | 78.6 | | | | | | | |
| | | | | 10.2 | ----- | 1.49 | - | ----- | - | - | 4.32 | - | 16.3 | 3.69 | 60 |
| | | | | | 4.4 | | | 19.6 | | | | | | | |
| | | | 26C2 | | 5.33 | | | 78.6 | | | | | | | |
| | | | | 10.2 | ----- | 1.49 | - | ----- | - | - | 4.32 | - | 14.8 | 3.59 | 58.4 |
| | | | | | 4.4 | | | 19.6 | | | | | | | |
| | | | 28C1 | | 5.33 | | | 78 | | | | | | | |
| | | | | 10.2 | ----- | 1.49 | - | ----- | - | - | 4.6 | - | 15.9 | 3.71 | 61.4 |
| | | | | | 4.4 | | | 21.1 | | | | | | | |
| | | | 28C2 | | 5.33 | | | 78 | | | | | | | |
| | | | | 10.2 | ----- | 1.49 | - | ----- | - | - | 4.6 | - | 17 | 3.71 | 62.5 |
| | | | | | 4.4 | | | 21.1 | | | | | | | |
| | | | 30C2 | | 5.33 | | | 73.8 | | | | | | | |
| | | | | 10.2 | ----- | 1.49 | - | ----- | - | - | 3.76 | - | 15.6 | 3.45 | 56.6 |
| | | | | | 4.4 | | | 17.7 | | | | | | | |
| | | | 45 | | 5.33 | | | 70.3 | | | | | | | |
| | | | | 9.96 | ----- | 1.49 | - | ----- | - | - | 5.62 | - | 14.1 | 4.03 | 67 |
| | | | | | 4.4 | | | 27.4 | | | | | | | |
| - | 180120 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, | 1,2,4,7, | | 3.33 | | | | 144 | | | | | | |
| | | ПОДАЧА | 8,34 | 2.44 | ----- | 0.67 | - | - | ----- | - | 0.03 | - | 2.81 | 1.13 | 16 |
| | | 80 $м^3/ч$, | | | 2.79 | | | | 6.13 | | | | | | |
| | | НАПОР 40 М | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 2.44 | 3.33 / 2.79 | 0.67 | - | - | 144 / 6.13 | - | 0.04 | - | 2.87 | 1.16 | 16.1 |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 2.44 | 3.33 / 2.79 | 0.67 | - | - | 144 / 6.13 | - | 0.03 | - | 2.79 | 1.15 | 16 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 2.44 | 3.33 / 2.79 | 0.67 | - | - | 144 / 6.13 | - | 0.04 | - | 2.83 | 1.1 | 16 |
| | | | 15,16 | 2.44 | 3.33 / 2.79 | 0.67 | - | - | 144 / 6.13 | - | 0.04 | - | 2.87 | 1.16 | 16.1 |
| | | | 24С | 2.5 | 3.33 / 2.79 | 0.67 | - | - | 144 / 6.13 | - | 0.04 | - | 2.92 | 1.15 | 16.2 |
| | | | 17,19,20 | 2.44 | 3.33 / 2.79 | 0.67 | - | - | 144 / 6.13 | - | 0.04 | - | 2.87 | 1.16 | 16.1 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 2.5 | 3.33 / 2.79 | 0.67 | - | - | 144 / 6.13 | - | 0.04 | - | 3 | 1.17 | 16.3 |
| | | | 18 | 2.44 | 3.33 / 2.79 | 0.67 | - | - | 144 / 6.13 | - | 0.04 | - | 2.92 | 1.11 | 16.1 |
| | | | 29С | 2.5 | 3.33 / 2.79 | 0.67 | - | - | 144 / 14.8 | - | 0.04 | - | 3.13 | 1.57 | 25.5 |
| | | | 30С1 | 2.5 | 3.33 / 2.79 | 0.67 | - | - | 144 / 14.8 | - | 0.04 | - | 3.13 | 1.57 | 25.5 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 2.5 | 3.33 / 2.79 | 0.67 | - | - | 144 / 6.13 | - | 0.04 | - | 3 04 | 1.13 | 16.3 |
| | | | 26С1 | 2.5 | 3.33 / 2.79 | 0.67 | - | - | 144 / 14.8 | - | 0.05 | - | 3.13 | 1.56 | 25.5 |
| | | | 26С2 | 2.5 | 3.33 / 2.79 | 0.67 | - | - | 144 / 14.8 | - | 0.05 | - | 2.96 | 1.63 | 25.4 |
| | | | 28С1 | 2.5 | 3.33 / 2.79 | 0.67 | - | - | 144 / 14.8 | - | 0.05 | - | 3.08 | 1.61 | 25.5 |
| | | | 28С2 | 2.5 | 3.33 / 2.79 | 0.67 | - | - | 144 / 14.8 | - | 0.05 | - | 3.21 | 1.58 | 25.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30С2 | | 3.33 | | | | 144 | | | | | | |
| | | | | 2.5 | ----- | 0.67 | - | - | ----- | - | 0.04 | - | 3.04 | 1.56 | 25.4 |
| | | | | | 2.79 | | | | 14.8 | | | | | | |
| | | | 45 | | 3.33 | | | | 144 | | | | | | |
| | | | | 2.44 | ----- | 0.67 | - | - | ----- | - | 0.07 | - | 2.87 | 1.13 | 16.1 |
| | | | | | 2.79 | | | | 6.13 | | | | | | |
| - | 180121 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ПОДАЧА 140 $м^3$/ч, НАПОР 37-52 м | 1,2,4,7, 8,34 | | 4.33 | | | | 264 | | | | | | |
| | | | | 5.26 | ----- | 1.47 | - | - | ----- | - | 0.05 | - | 5.91 | 2.3 | 29.8 |
| | | | | | 3.61 | | | | 11.2 | | | | | | |
| | | | 3,5,6,11, | | 4.33 | | | | 264 | | | | | | |
| | | | 12,13,14, | 5.26 | ----- | 1.47 | - | - | ----- | - | 0.05 | - | 6.06 | 2.25 | 29.9 |
| | | | 40 | | 3.61 | | | | 11.2 | | | | | | |
| | | | 9,31,32, | | 4.33 | | | | 264 | | | | | | |
| | | | 33,35АБ | 5.26 | ----- | 1.47 | - | - | ----- | - | 0.04 | - | 5.91 | 2.31 | 29.8 |
| | | | | | 3.61 | | | | 11.2 | | | | | | |
| | | | 10, 35ВГ, | | 4.33 | | | | 264 | | | | | | |
| | | | 36,37,38, | 5.26 | ----- | 1.47 | - | - | ----- | - | 0.05 | - | 5.99 | 2.32 | 29.9 |
| | | | 39,41,42, 43,44 | | 3.61 | | | | 11.2 | | | | | | |
| | | | 15,16 | | 4.33 | | | | 264 | | | | | | |
| | | | | 5.26 | ----- | 1.47 | - | - | ----- | - | 0.05 | - | 6.06 | 2.25 | 29.9 |
| | | | | | 3.61 | | | | 11.2 | | | | | | |
| | | | 24С | | 4.33 | | | | 264 | | | | | | |
| | | | | 5.41 | ----- | 1.47 | - | - | ----- | - | 0.05 | - | 6.14 | 2.32 | 30.2 |
| | | | | | 3.61 | | | | 11.2 | | | | | | |
| | | | 17,19,20 | | 4.33 | | | | 264 | | | | | | |
| | | | | 5.26 | ----- | 1.47 | - | - | ----- | - | 0.05 | - | 6.06 | 2.25 | 29.9 |
| | | | | | 3.61 | | | | 11.2 | | | | | | |
| | | | 21С,25С2, | | 4.33 | | | | 264 | | | | | | |
| | | | 27С | 5.41 | ----- | 1.47 | - | - | ----- | - | 0.05 | - | 6.29 | 2.27 | 30.3 |
| | | | | | 3.61 | | | | 11.2 | | | | | | |
| | | | 18 | | 4.33 | | | | 264 | | | | | | |
| | | | | 5.26 | ----- | 1.47 | - | - | ----- | - | 0.06 | - | 6.14 | 2.26 | 30 |
| | | | | | 3.61 | | | | 11.2 | | | | | | |
| | | | 29С | | 4.33 | | | | 264 | | | | | | |
| | | | | 5.41 | ----- | 1.47 | - | - | ----- | - | 0.06 | - | 6.52 | 3.13 | 47.3 |
| | | | | | 3.61 | | | | 27.1 | | | | | | |
| | | | 30С1 | | 4.33 | | | | 264 | | | | | | |
| | | | | 5.41 | ----- | 1.47 | - | - | ----- | - | 0.06 | - | 5.92 | 3.13 | 46.7 |
| | | | | | 3.61 | | | | 27.1 | | | | | | |
| | | | 23С1-С8, | | 4.33 | | | | 264 | | | | | | |
| | | | 25С1 | 5.41 | ----- | 1.47 | - | - | ----- | - | 0.06 | - | 6.37 | 2.28 | 30.4 |
| | | | | | 3.61 | | | | 11.2 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 26С1 | 5.41 | 4.33 / 3.61 | 1.47 | - | - | 264 / 27.1 | - | 0.06 | - | 6.52 | 3.13 | 47.3 |
| | | | 26С2 | 5.41 | 4.33 / 3.61 | 1.47 | - | - | 264 / 27.1 | - | 0.06 | - | 6.21 | 3.04 | 46.9 |
| | | | 28С1 | 5.41 | 4.33 / 3.61 | 1.47 | - | - | 264 / 27.1 | - | 0.07 | - | 6.44 | 3.1 | 47.2 |
| | | | 28С2 | 5.41 | 4.33 / 3.61 | 1.47 | - | - | 264 / 27.1 | - | 0.07 | - | 6 67 | 3.07 | 47.4 |
| | | | 30С2 | 5.41 | 4.33 / 3.61 | 1.47 | - | - | 264 / 27.1 | - | 0.06 | - | 6.37 | 3.08 | 47.1 |
| | | | 45 | 5.26 | 4.33 / 3.61 | 1.47 | - | - | 264 / 11.2 | - | 0.1 | - | 6.06 | 2.2 | 29.9. |
| - | 180122 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ. ПОДАЧА 200 м$^3$/ч, НАПОР 50-63 м | 1,2,4,7, 8,34 | 10.2 | 6 / 5.3 | 4.46 | - | - | 460 / 19.6 | - | 0.05 | - | 9.37 | 3.62 | 52.6 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 10.2 | 6 / 5.3 | 4.46 | - | - | 460 / 19.6 | - | 0.05 | - | 9.52 | 3.67 | 52.8 |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 10.2 | 6 / 5.3 | 4.46 | - | - | 460 / 19.6 | - | 0.05 | - | 9.37 | 3.62 | 52.6 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 10.2 | 6 / 5.3 | 4.46 | - | - | 460 / 19.6 | - | 0.05 | - | 9.45 | 3.64 | 52.7 |
| | | | 15,16 | 10.2 | 6 / 5.3 | 4.46 | - | - | 460 / 19.6 | - | 0.06 | - | 9.51 | 3.67 | 52.8 |
| | | | 24С | 10.5 | 6 / 5.3 | 4.46 | - | - | 460 / 19.6 | - | 0.06 | - | 9.6 | 3.68 | 53.2 |
| | | | 17,19,20 | 10.2 | 6 / 5.3 | 4.46 | - | - | 460 / 19.6 | - | 0.06 | - | 9.51 | 3.67 | 52.8 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 10.5 | 6 / 5.3 | 4.46 | - | - | 460 / 19.6 | - | 0.06 | - | 9.75 | 3.63 | 53.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 18 | 10.2 | 6<br>-----<br>5.3 | 4.46 | - | - | 460<br>-----<br>19.6 | - | 0.07 | - | 9.6 | 3.67 | 52.9 |
| | | | 29С | 10.5 | 6<br>-----<br>5.3 | 4.46 | - | - | 460<br>-----<br>47.2 | - | 0.07 | - | 9.98 | 5.09 | 82.6 |
| | | | 30С1 | 10.5 | 6<br>-----<br>5.3 | 4.46 | - | - | 460<br>-----<br>47.2 | - | 0.07 | - | 9.98 | 5.09 | 82.6 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 10.5 | 6<br>-----<br>5.3 | 4.46 | - | - | 460<br>-----<br>19.6 | - | 0.06 | - | 9.87 | 3.61 | 53.4 |
| | | | 26С1 | 10.5 | 6<br>-----<br>5.3 | 4.46 | - | - | 460<br>-----<br>47.2 | - | 0.07 | - | 9.98 | 5.09 | 82.6 |
| | | | 26С2 | 10.5 | 6<br>-----<br>5.3 | 4.46 | - | - | 460<br>-----<br>47.2 | - | 0.07 | - | 9.67 | 5 | 82.2 |
| | | | 28С1 | 10.5 | 6<br>-----<br>5.3 | 4.46 | - | - | 460<br>-----<br>47.2 | - | 0.08 | - | 9.9 | 5.06 | 82.5 |
| | | | 28С2 | 10.5 | 6<br>-----<br>5.3 | 4.46 | - | - | 460<br>-----<br>47.2 | - | 0.08 | - | 10.1 | 5.06 | 82.7 |
| | | | 30С2 | 10.5 | 6<br>-----<br>5.3 | 4.46 | - | - | 460<br>-----<br>47.2 | - | 0.07 | - | 9.83 | 5.04 | 82.4 |
| | | | 45 | 10.2 | 6<br>-----<br>5.3 | 4.46 | - | - | 460<br>-----<br>19.6 | - | 0.11 | - | 9.52 | 3.61 | 52.8 |
| - | 180123 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ПОДАЧА 200 $м^3$/Ч, НАПОР 50-63 М С ЭГЗУ | 1,2,4,7, 8,34 | 14.5 | 6<br>-----<br>5.3 | 3.88 | - | - | 561<br>-----<br>23.8 | - | 0.1 | - | 7.88 | 3.44 | 58.9 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 14.5 | 6<br>-----<br>5.3 | 3.88 | - | - | 561<br>-----<br>23.8 | - | 0.1 | - | 7.88 | 3.44 | 58.9 |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 14.5 | 6<br>-----<br>5.3 | 3.88 | - | - | 561<br>-----<br>23.8 | - | 0.1 | - | 7.88 | 3.44 | 58.9 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 14.5 | 6<br>-----<br>5.3 | 3.88 | - | - | 561<br>-----<br>23.8 | - | 0.1 | - | 7.88 | 3.44 | 58.9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15,16 | | 6 | | | | 561 | | | | | | |
| | | | | 14.5 | ----- | 3.88 | - | - | ----- | - | 0.12 | - | 7.88 | 3.42 | 58.9 |
| | | | | | 5.3 | | | | 23.8 | | | | | | |
| | | | 24C | | 6 | | | | 561 | | | | | | |
| | | | | 14.9 | ----- | 3.88 | - | - | ----- | - | 0.12 | - | 11.1 | 5.3 | 64.4 |
| | | | | | 5.3 | | | | 23.8 | | | | | | |
| | | | 17,19,20 | | 6 | | | | 561 | | | | | | |
| | | | | 14.5 | ----- | 3.88 | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 7.88 | 3.43 | 58.9 |
| | | | | | 5.3 | | | | 23.8 | | | | | | |
| | | | 21C,25C2, | | 6 | | | | 561 | | | | | | |
| | | | 27C | 14.9 | ----- | 3.88 | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 11.1 | 5.61 | 64.7 |
| | | | | | 5.3 | | | | 23.8 | | | | | | |
| | | | 18 | | 6 | | | | 561 | | | | | | |
| | | | | 14.5 | ----- | 3.88 | - | - | ----- | - | 0.13 | - | 7.88 | 3.41 | 58.9 |
| | | | | | 5.3 | | | | 23.8 | | | | | | |
| | | | 29C | | 6 | | | | 561 | | | | | | |
| | | | | 14.9 | ----- | 3.88 | - | - | ----- | - | 0.13 | - | 11.1 | 5.29 | 98.1 |
| | | | | | 5.3 | | | | 57.5 | | | | | | |
| | | | 30C1 | | 6 | | | | 561 | | | | | | |
| | | | | 14.9 | ----- | 3.88 | - | - | ----- | - | 0.13 | - | 11.1 | 5.29 | 98.1 |
| | | | | | 5.3 | | | | 57.5 | | | | | | |
| | | | 23C1-C8, | | 6 | | | | 561 | | | | | | |
| | | | 25C1 | 14.9 | ----- | 3.88 | - | - | ----- | - | 0.12 | - | 11.1 | 5.3 | 64.4 |
| | | | | | 5.3 | | | | 23.8 | | | | | | |
| | | | 26C1 | | 6 | | | | 561 | | | | | | |
| | | | | 14.9 | ----- | 3.88 | - | - | ----- | - | 0.14 | - | 11.1 | 5.28 | 98.1 |
| | | | | | 5.3 | | | | 57.5 | | | | | | |
| | | | 26C2 | | 6 | | | | 561 | | | | | | |
| | | | | 14.9 | ----- | 3.88 | - | - | ----- | - | 0.14 | - | 11.1 | 5.28 | 98.1 |
| | | | | | 5.3 | | | | 57.5 | | | | | | |
| | | | 28C1 | | 6 | | | | 561 | | | | | | |
| | | | | 14.9 | ----- | 3.88 | - | - | ----- | - | 0.15 | - | 11.1 | 5.27 | 98.1 |
| | | | | | 5.3 | | | | 57.5 | | | | | | |
| | | | 28C2 | | 6 | | | | 561 | | | | | | |
| | | | | 14.9 | ----- | 3.88 | - | - | ----- | - | 0.15 | - | 11.1 | 5.27 | 98.1 |
| | | | | | 5.3 | | | | 57.5 | | | | | | |
| | | | 30C2 | | 6 | | | | 561 | | | | | | |
| | | | | 14.9 | ----- | 3.88 | - | - | ----- | - | 0.13 | - | 11.1 | 5.29 | 98.1 |
| | | | | | 5.3 | | | | 57.5 | | | | | | |
| | | | 45 | | 6 | | | | 561 | | | | | | |
| | | | | 14.5 | ----- | 3.88 | - | - | ----- | - | 0.23 | - | 7.88 | 3,41 | 59 |
| | | | | | 5.3 | | | | 23.8 | | | | | | |
| - | | 180124 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ПОДАЧА 400 $м^3$/ч, НАПОР 71 м | 1,2,4,7, 8,34 | | 7 | | | | 1170 | | | | | | |
| | | | | 16.4 | ----- | 7.58 | - | - | ----- | - | 0.09 | - | 10.7 | 6.33 | 97.3 |
| | | | | | 6.4 | | | | 49.8 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3,5,6,11, | | 7 | | | | 1170 | | | | | | |
| | | | 12,13,14, | 16.4 | ----- | 7.58 | - | - | ----- | - | 0.09 | - | 11.1 | 6.33 | 97.7 |
| | | | 40 | | 6.4 | | | | 49.8 | | | | | | |
| | | | 9,31,32, | | 7 | | | | 1170 | | | | | | |
| | | | 33,35А6 | 16.4 | ----- | 7.58 | - | - | ----- | - | 0.09 | - | 10.7 | 6.33 | 97.3 |
| | | | | | 6.4 | | | | 49.8 | | | | | | |
| | | | 10, 35В1, | | 7 | | | | 1170 | | | | | | |
| | | | 36,37,38, | 16.4 | ----- | 7.58 | - | - | ----- | - | 0.09 | - | 10.9 | 6.33 | 97.5 |
| | | | 39,41,42, | | 6.4 | | | | 49.8 | | | | | | |
| | | | 43,44 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 15,16 | | 7 | | | | 1170 | | | | | | |
| | | | | 16.4 | ----- | 7.58 | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 11.1 | 6.32 | 97.7 |
| | | | | | 6.4 | | | | 49.8 | | | | | | |
| | | | 24С | | 7 | | | | 1170 | | | | | | |
| | | | | 16.8 | ----- | 7.58 | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 11.2 | 6.42 | 98.3 |
| | | | | | 6.4 | | | | 49.8 | | | | | | |
| | | | 17,19,20 | | 7 | | | | 1170 | | | | | | |
| | | | | 16.4 | ----- | 7.58 | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 11.1 | 6.32 | 97.7 |
| | | | | | 6.4 | | | | 49.8 | | | | | | |
| | | | 21С,25С2, | | 7 | | | | 1170 | | | | | | |
| | | | 27С | 16.8 | ----- | 7.58 | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 11.7 | 6.42 | 98.8 |
| | | | | | 6.4 | | | | 49.8 | | | | | | |
| | | | 18 | | 7 | | | | 1170 | | | | | | |
| | | | | 16.4 | ----- | 7.58 | - | - | ----- | - | 0.12 | - | 11.2 | 6.4 | 97.9 |
| | | | | | 6.4 | | | | 49.8 | | | | | | |
| | | | 29С | | 7 | | | | 1170 | | | | | | |
| | | | | 16.8 | ----- | 7.58 | - | - | ----- | - | 0.12 | - | 12.9 | 10.2 | 174 |
| | | | | | 6.4 | | | | 120 | | | | | | |
| | | | 30С1 | | 7 | | | | 1170 | | | | | | |
| | | | | 16.8 | ----- | 7.58 | - | - | ----- | - | 0.12 | - | 12.9 | 10.2 | 174 |
| | | | | | 6.4 | | | | 120 | | | | | | |
| | | | 23С1-С8, | | 7 | | | | 1170 | | | | | | |
| | | | 25С1 | 16.8 | ----- | 7.58 | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 11.9 | 6.41 | 99 |
| | | | | | 6.4 | | | | 49.8 | | | | | | |
| | | | 26С1 | | 7 | | | | 1170 | | | | | | |
| | | | | 16.8 | ----- | 7.58 | - | - | ----- | - | 0.13 | - | 12.9 | 10 19 | 174 |
| | | | | | 6.4 | | | | 120 | | | | | | |
| | | | 26С2 | | 7 | | | | 1170 | | | | | | |
| | | | | 16.8 | ----- | 7.58 | - | - | ----- | - | 0.13 | - | 12 | 10.09 | 173 |
| | | | | | 6.4 | | | | 120 | | | | | | |
| | | | 28С1 | | 7 | | | | 1170 | | | | | | |
| | | | | 16.8 | ----- | 7.58 | - | - | ----- | - | 0.14 | - | 12.9 | 10.18 | 174 |
| | | | | | 6.4 | | | | 120 | | | | | | |
| | | | 28С2 | | 7 | | | | 1170 | | | | | | |
| | | | | 16.8 | ----- | 7.58 | - | - | ----- | - | 0.14 | - | 12.9 | 10.18 | 174 |
| | | | | | 6.4 | | | | 120 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30С2 | | 7 | | | | 1170 | | | | | | |
| | | | | 16 8 | ----- | 7.58 | - | - | ----- | - | 0.12 | - | 11.9 | 10.2 | 173 |
| | | | | | 6 4 | | | | 120 | | | | | | |
| | | | 45 | | 7 | | | | 1170 | | | | | | |
| | | | | 16 4 | ----- | 7.58 | - | - | ----- | - | 0.19 | - | 11.1 | 6.43 | 97.9 |
| | | | | | 6 4 | | | | 49.8 | | | | | | |
| - | 180125 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ. ПОДАЧА 400 м$^3$/ч, НАПОР 71 м С ЭГЗУ | 1,2,4,7, 8,34 | 16 1 | 7 ----- 6.4 | 10.2 | - | - | 1540 ----- 65.7 | - | 0.15 | - | 10.6 | 5.85 | 115 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 16 1 | 7 ----- 6.4 | 10.2 | - | - | 1540 ----- 65.7 | - | 0.15 | - | 10.6 | 5.85 | 115 |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 16 1 | 7 ----- 6.4 | 10.2 | - | - | 1540 ----- 65.7 | - | 0.14 | - | 10.6 | 5.86 | 115 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 16 1 | 7 ----- 6.4 | 10.2 | - | - | 1540 ----- 65.7 | - | 0.15 | - | 10.6 | 5.85 | 115 |
| | | | 15,16 | 16 1 | 7 ----- 6.4 | 10.2 | - | - | 1540 ----- 65.7 | - | 0.16 | - | 10.6 | 5.84 | 115 |
| | | | 24С | 16.6 | 7 ----- 6.4 | 10.2 | - | - | 1540 ----- 65.7 | - | 0.16 | - | 14.8 | 12.14 | 126 |
| | | | 17,19,20 | 16.1 | 7 ----- 6.4 | 10.2 | - | - | 1540 ----- 65.7 | - | 0.16 | - | 10.6 | 5.84 | 115 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 16.6 | 7 ----- 6.4 | 10.2 | - | - | 1540 ----- 65.7 | - | 0.16 | - | 14.8 | 12.14 | 126 |
| | | | 18 | 16.1 | 7 ----- 6.4 | 10.2 | - | - | 1540 ----- 65.7 | - | 0.19 | - | 10.6 | 6.81 | 116 |
| | | | 29С | 16.6 | 7 ----- 6.4 | 10.2 | - | - | 1540 ----- 158 | - | 0.19 | - | 14.8 | 11.81 | 218 |
| | | | 30С1 | 16.6 | 7 ----- 6.4 | 10.2 | - | - | 1540 ----- 158 | - | 0.19 | - | 14.8 | 11.81 | 218 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 16.6 | 7 ----- 6.4 | 10.2 | - | - | 1540 ----- 65.7 | - | 0.18 | - | 14.8 | 12.12 | 126 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 26С1 | | 7 | | | | 1540 | | | | | | |
| | | | | 16.6 | ----- | 10.2 | - | - | ----- | - | 0.16 | - | 14.8 | 11.84 | 218 |
| | | | | | 6.4 | | | | 158 | | | | | | |
| | | | 26С2 | | 7 | | | | 1540 | | | | | | |
| | | | | 16.6 | ----- | 10.2 | - | - | ----- | - | 0.16 | - | 14.8 | 11.84 | 218 |
| | | | | | 6.4 | | | | 158 | | | | | | |
| | | | 28С1 | | 7 | | | | 1540 | | | | | | |
| | | | | 16.6 | ----- | 10.2 | - | - | ----- | - | 0.22 | - | 14.8 | 11.78 | 218 |
| | | | | | 6.4 | | | | 158 | | | | | | |
| | | | 28С2 | | 7 | | | | 1540 | | | | | | |
| | | | | 16.6 | ----- | 10.2 | - | - | ----- | - | 0.22 | - | 14.8 | 11.78 | 218 |
| | | | | | 6.4 | | | | 158 | | | | | | |
| | | | 30С2 | | 7 | | | | 1540 | | | | | | |
| | | | | 16.6 | ----- | 10.2 | - | - | ----- | - | 0.2 | - | 14.8 | 11.8 | 218 |
| | | | | | 6.4 | | | | 158 | | | | | | |
| | | | 45 | | 7 | | | | 1540 | | | | | | |
| | | | | 16.1 | ----- | 10.2 | - | - | ----- | - | 0.31 | - | 10.6 | 6.69 | 116 |
| | | | | | 6.4 | | | | 65.7 | | | | | | |
| | 180126 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ПОДАЧА 600 $м^3$/ч, НАПОР 80 м | 1,2,4,7, 8,34 | 14.6 | 7.6 ----- 7.56 | 19.3 | - | - | 1920 ----- 81.6 | - | 0.26 | - | 19.2 | 8.48 | 151 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 14.6 | 7.6 ----- 7.56 | 19.3 | - | - | 1920 ----- 81.6 | - | 0.26 | - | 19.2 | 8.48 | 151 |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 14.6 | 7.6 ----- 7.56 | 19.3 | - | - | 1920 ----- 81.6 | - | 0.26 | - | 19.2 | 8.48 | 151 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 14.6 | 7.6 ----- 7.56 | 19.3 | - | - | 1920 ----- 81.6 | - | 0.26 | - | 19.2 | 8.48 | 151 |
| | | | 15,16 | 14.6 | 7.6 ----- 7.56 | 19.3 | - | - | 1920 ----- 81.6 | - | 0.27 | - | 19.2 | 8.47 | 151 |
| | | | 24С | 15.1 | 7.6 ----- 7.56 | 19.3 | - | - | 1920 ----- 81.6 | - | 0.27 | - | 26.9 | 15.27 | 166 |
| | | | 17,19,20 | 14.6 | 7.6 ----- 7.56 | 19.3 | - | - | 1920 ----- 81.6 | - | 0.28 | - | 19.2 | 8.46 | 151 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 15.1 | 7.6 ----- 7.56 | 19.3 | - | - | 1920 ----- 81.6 | - | 0.28 | - | 26.9 | 15.26 | 166 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 18 | 14.6 | 7.6 / 7.56 | 19.3 | - | - | 1920 / 81.6 | - | 0.33 | - | 19.2 | 8.41 | 151 |
| | | | 29С | 15.1 | 7.6 / 7.56 | 19.3 | - | - | 1920 / 197 | - | 0.33 | - | 26.9 | 14.81 | 281 |
| | | | 30С1 | 15.1 | 7.6 / 7.56 | 19.3 | - | - | 1920 / 197 | - | 0.33 | - | 26.9 | 14.81 | 281 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 15.1 | 7.6 / 7.56 | 19.3 | - | - | 1920 / 81.6 | - | 0.31 | - | 26.8 | 14.33 | 165 |
| | | | 26С1 | 15.1 | 7.6 / 7.56 | 19.3 | - | - | 1920 / 197 | - | 0.36 | - | 26.8 | 14.88 | 281 |
| | | | 26С2 | 15.1 | 7.6 / 7.56 | 19.3 | - | - | 1920 / 197 | - | 0.36 | - | 26.8 | 14.88 | 281 |
| | | | 28С1 | 15.1 | 7.6 / 7.56 | 19.3 | - | - | 1920 / 197 | - | 0.38 | - | 26.8 | 14.86 | 281 |
| | | | 28С2 | 15.1 | 7.6 / 7.56 | 19.3 | - | - | 1920 / 197 | - | 0.38 | - | 26.8 | 14.86 | 281 |
| | | | 30С2 | 15.1 | 7.6 / 7.56 | 19.3 | - | - | 1920 / 197 | - | 0.34 | - | 26.8 | 14.9 | 281 |
| | | | 45 | 14.6 | 7.6 / 7.56 | 19.3 | - | - | 1920 / 81.6 | - | 0.54 | - | 19.2 | 8.2 | 151 |
| | | ЗЕМЛЕСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПЕРЕКАЧКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ: | | | | | | | | | | | | | |
| 180201 | | СТАЦИОНАРНЫЕ, ПОДАЧА 80 $м^3/ч$, НАПОР 40 М | 1,2,4,7, 8,34 | 0.14 | 2 / 1.58 | 0.02 | - | - | 120 / 5.1 | - | 0.01 | - | 0.24 | 0.31 | 7.4 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 0.14 | 2 / 1.58 | 0.02 | - | - | 120 / 5.1 | - | 0.01 | - | 0.26 | 0.29 | 7.4 |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 0.14 | 2 / 1.58 | 0.02 | - | - | 120 / 5.1 | - | 0.01 | - | 0.24 | 0.31 | 7.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 0.14 | 2 / 1.58 | 0.02 | - | - | 120 / 5.1 | - | 0.01 | - | 0.25 | 0.3 | 7.4 |
| | | | 15,16 | 0.14 | 2 / 1.58 | 0.02 | - | - | 120 / 5.1 | - | 0.01 | - | 0.26 | 0.29 | 7.4 |
| | | | 24С | 0.15 | 2 / 1.58 | 0.02 | - | - | 120 / 5.1 | - | 0.01 | - | 0.26 | 0.38 | 7.5 |
| | | | 17,19,20 | 0.14 | 2 / 1.58 | 0.02 | - | - | 120 / 5.1 | - | 0.01 | - | 0.26 | 0.29 | 7.4 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 0.14 | 2 / 1.58 | 0.02 | - | - | 120 / 5.1 | - | 0.01 | - | 0.28 | 0.37 | 7.5 |
| | | | 18 | 0.14 | 2 / 1.58 | 0.02 | - | - | 120 / 5.1 | - | 0.01 | - | 0.26 | 0.29 | 7.4 |
| | | | 29С | 0.15 | 2 / 1.58 | 0.02 | - | - | 120 / 12.3 | - | 0.01 | - | 0.3 | 0.34 | 14.7 |
| | | | 30С1 | 0.15 | 2 / 1.58 | 0.02 | - | - | 120 / 12.3 | - | 0.01 | - | 0.3 | 0.34 | 14.7 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 0.15 | 2 / 1.58 | 0.02 | - | - | 120 / 5.1 | - | 0.01 | - | 0.28 | 0.36 | 7.5 |
| | | | 26С1 | 0.15 | 2 / 1.58 | 0.02 | - | - | 120 / 12.3 | - | 0.02 | - | 0.3 | 0.33 | 14.7 |
| | | | 26С2 | 0.15 | 2 / 1.58 | 0.02 | - | - | 120 / 12.3 | - | 0.02 | - | 0.27 | 0.36 | 14.7 |
| | | | 28С1 | 0.15 | 2 / 1.58 | 0.02 | - | - | 120 / 12.3 | - | 0.02 | - | 0.3 | 0.33 | 14.7 |
| | | | 28С2 | 0.15 | 2 / 1.58 | 0.02 | - | - | 120 / 12.3 | - | 0.02 | - | 0,32 | 0.31 | 14.7 |
| | | | 30С2 | 0.15 | 2 / 1.58 | 0.02 | - | - | 120 / 12.3 | - | 0.02 | - | 0.29 | 0.34 | 14.7 |
| | | | 45 | 0.14 | 2 / 1.58 | 0.02 | - | - | 120 / 5.1 | - | 0.02 | - | 0.26 | 0.38 | 7.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 180202 | СТАЦИОНАРНЫЕ. ПОДАЧА 140 $м^3$/ч. НАПОР 37-52 М | 1,2,4,7, 8,34 | 0.32 | 2 ----- 1 58 | 0.06 | - | - | 237 ----- 10.1 | - | 0.01 | - | 0.53 | 0.6 | 13.2 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 0.32 | 2 ----- 1.58 | 0.06 | - | - | 237 ----- 10.1 | - | 0.01 | - | 0.55 | 0.68 | 13.3 |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 0.32 | 2 ----- 1 58 | 0.06 | - | - | 237 ----- 10.1 | - | 0.01 | - | 0.53 | 0.6 | 13.2 |
| | | | 10, 358Г, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 0.32 | 2 ----- 1 58 | 0.06 | - | - | 237 ----- 10.1 | - | 0.01 | - | 0.54 | 0.59 | 13.2 |
| | | | 15,16 | 0 32 | 2 ----- 1.58 | 0 06 | - | - | 237 ----- 10.1 | - | 0.01 | - | 0.55 | 0.68 | 13 3 |
| | | | 24С | 0 33 | 2 ----- 1.58 | 0 06 | - | - | 237 ----- 10.1 | - | 0.01 | - | 0.56 | 0.66 | 13.3 |
| | | | 17,19,20 | 0 32 | 2 ----- 1.58 | 0 06 | - | - | 237 ----- 10.1 | - | 0.01 | - | 0.55 | 0 68 | 13.3 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 0.33 | 2 ----- 1 58 | 0.06 | - | - | 237 ----- 10.1 | - | 0.01 | - | 0.58 | 0 64 | 13.3 |
| | | | 18 | 0 32 | 2 ----- 1.58 | 0 06 | - | - | 237 ----- 10.1 | - | 0.01 | - | 0.56 | 0.67 | 13.3 |
| | | | 29С | 0 33 | 2 ----- 1.58 | 0 06 | - | - | 237 ----- 24.3 | - | 0 01 | - | 0.62 | 0.6 | 27.5 |
| | | | 30С1 | 0 33 | 2 ----- 1.58 | 0.06 | - | - | 237 ----- 24.3 | - | 0.01 | - | 0.62 | 0.6 | 27.5 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 0.33 | 2 ----- 1.58 | 0.06 | - | - | 237 ----- 10.1 | - | 0.01 | - | 0.58 | 0.64 | 13.3 |
| | | | 26С1 | 0.33 | 2 ----- 1.58 | 0.06 | - | - | 237 ----- 24.3 | - | 0 02 | - | 0.62 | 0.59 | 27.5 |
| | | | 26С2 | 0.33 | 2 ----- 1.58 | 0.06 | - | - | 237 ----- 24.3 | - | 0.02 | - | 0.57 | 0.64 | 27.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 28С1 | | 2 | | | | 237 | | | | | | |
| | | | | 0.33 | ----- | 0.06 | - | - | ----- | - | 0.02 | - | 0.6 | 0.61 | 27.5 |
| | | | | | 1.58 | | | | 24.3 | | | | | | |
| | | | 28С2 | | 2 | | | | 237 | | | | | | |
| | | | | 0.33 | ----- | 0.06 | - | - | ----- | - | 0.02 | - | 0.64 | 0.67 | 27.6 |
| | | | | | 1.58 | | | | 24.3 | | | | | | |
| | | | 30С2 | | 2 | | | | 237 | | | | | | |
| | | | | 0.33 | ----- | 0.06 | - | - | ----- | - | 0.02 | - | 0.59 | 0.62 | 27.5 |
| | | | | | 1.58 | | | | 24.3 | | | | | | |
| | | | 45 | | 2 | | | | 237 | | | | | | |
| | | | | 0.32 | ----- | 0.06 | - | - | ----- | - | 0.02 | - | 0.55 | 0.67 | 13.3 |
| | | | | | 1.58 | | | | 10.1 | | | | | | |
| | 180203 | СТАЦИОНАРНЫЕ. ПОДАЧА 200 $м^3$/ч, НАПОР 50-63 м | 1,2,4,7, 8,34 | | 3.25 | | | | 438 | | | | | | |
| | | | | 0.32 | ----- | 0.07 | - | - | ----- | - | 0.02 | - | 0.8 | 1.12 | 23.8 |
| | | | | | 2.87 | | | | 18.6 | | | | | | |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | | 3.25 | | | | 438 | | | | | | |
| | | | | 0.32 | ----- | 0.07 | - | - | ----- | - | 0.02 | - | 0.82 | 1.1 | 23.8 |
| | | | | | 2.87 | | | | 18.6 | | | | | | |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | | 3.25 | | | | 438 | | | | | | |
| | | | | 0.32 | ----- | 0.07 | - | - | ----- | - | 0.02 | - | 0.8 | 1.12 | 23.8 |
| | | | | | 2.87 | | | | 18.6 | | | | | | |
| | | | 10, 35ВГ. 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | | 3.25 | | | | 438 | | | | | | |
| | | | | 0.32 | ----- | 0.07 | - | - | ----- | - | 0.02 | - | 0.81 | 1.11 | 23.8 |
| | | | | | 2.87 | | | | 18.6 | | | | | | |
| | | | 15,16 | | 3.25 | | | | 438 | | | | | | |
| | | | | 0.32 | ----- | 0.07 | - | - | ----- | - | 0.02 | - | 0.82 | 1.1 | 23.8 |
| | | | | | 2.8 | | | | 18.6 | | | | | | |
| | | | 24С | | 3.25 | | | | 438 | | | | | | |
| | | | | 0.33 | ----- | 0.07 | - | - | ----- | - | 0.02 | - | 0.83 | 1.08 | 23.8 |
| | | | | | 2.87 | | | | 18.6 | | | | | | |
| | | | 17,19,20 | | 3.25 | | | | 438 | | | | | | |
| | | | | 0.32 | ----- | 0.07 | - | - | ----- | - | 0.02 | - | 0.82 | 1.1 | 23.8 |
| | | | | | 2.87 | | | | 18.6 | | | | | | |
| | | | 21С.25С2, 27С | | 3.25 | | | | 438 | | | | | | |
| | | | | 0.33 | ----- | 0.07 | - | - | ----- | - | 0.02 | - | 0.85 | 1.06 | 23.8 |
| | | | | | 2.87 | | | | 18.6 | | | | | | |
| | | | 18 | | 3.25 | | | | 438 | | | | | | |
| | | | | 0.32 | ----- | 0.07 | - | - | ----- | - | 0.03 | - | 0.83 | 1.08 | 23.8 |
| | | | | | 2.87 | | | | 18.6 | | | | | | |
| | | | 29С | | 3.25 | | | | 438 | | | | | | |
| | | | | 0.33 | ----- | 0.07 | - | - | ----- | - | 0.03 | - | 0.89 | 1.11 | 50.2 |
| | | | | | 2.87 | | | | 44.9 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30С1 | | 3.25 | | | | 438 | | | | | | |
| | | | | 0.33 | ----- | 0.07 | - | - | ----- | - | 0.03 | - | 0 89 | 1.11 | 50.2 |
| | | | | | 2.87 | | | | 44.9 | | | | | | |
| | | | 23С1-С8. | | 3.25 | | | | 438 | | | | | | |
| | | | 25С1 | 0.33 | ----- | 0.07 | - | - | ----- | - | 0.03 | - | 0 85 | 1.05 | 23.8 |
| | | | | | 2.87 | | | | 18.6 | | | | | | |
| | | | 26С1 | | 3.25 | | | | 438 | | | | | | |
| | | | | 0.33 | ----- | 0.07 | - | - | ----- | - | 0.03 | - | 0 86 | 1.11 | 50.2 |
| | | | | | 2.87 | | | | 44.9 | | | | | | |
| | | | 26С2 | | 3.25 | | | | 438 | | | | | | |
| | | | | 0.33 | ----- | 0.07 | - | - | ----- | - | 0.03 | - | 0.84 | 1.06 | 50.1 |
| | | | | | 2.87 | | | | 44.9 | | | | | | |
| | | | 28С1 | | 3.25 | | | | 438 | | | | | | |
| | | | | 0 33 | ----- | 0.04 | - | - | ----- | - | 0.03 | - | 0.87 | 1.13 | 50.2 |
| | | | | | 2.87 | | | | 44.9 | | | | | | |
| | | | 28С2 | | 3.25 | | | | 438 | | | | | | |
| | | | | 0.33 | ----- | 0.07 | - | - | ----- | - | 0 03 | - | 0 91 | 1.09 | 50.2 |
| | | | | | 2.8 | | | | 44 9 | | | | | | |
| | | | 30С2 | | 3.25 | | | | 438 | | | | | | |
| | | | | 0.33 | ----- | 0.07 | - | - | ----- | - | 0.03 | - | 0.86 | 1.14 | 50.2 |
| | | | | | 2 87 | | | | 44.9 | | | | | | |
| | | | 45 | | 3.25 | | | | 438 | | | | | | |
| | | | | 0.32 | ----- | 0.07 | - | - | ----- | - | 0.05 | - | 0 82 | 1.07 | 23.8 |
| | | | | | 2 87 | | | | 18.6 | | | | | | |
| - | 180204 | СТАЦИОНАРНЫЕ | 1,2,4,7, | | 2.25 | | | | 991 | | | | | | |
| | | ПОДАЧА | 8,34 | 1.21 | ----- | 7.83 | - | - | ----- | - | 0.07 | - | 4 9 | 0.31 | 58.8 |
| | | 400 м$^3$/ч, | | | 2.38 | | | | 42.1 | | | | | | |
| | | НАПОР 71 м | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3,5,6,11, | | 2.25 | | | | 991 | | | | | | |
| | | | 12,13,14, | 1.21 | ----- | 7.83 | - | - | ----- | - | 0.07 | - | 4.9 | 0.31 | 58.8 |
| | | | 40 | | 2.38 | | | | 42.1 | | | | | | |
| | | | 9,31,32, | | 2.25 | | | | 991 | | | | | | |
| | | | 33,35АБ | 1.21 | ----- | 7.83 | - | - | ----- | - | 0.07 | - | 4.9 | 0.31 | 58.8 |
| | | | | | 2.38 | | | | 42.1 | | | | | | |
| | | | 10, 35ВГ, | | 2.25 | | | | 991 | | | | | | |
| | | | 36,37,38, | 1.21 | ----- | 7.83 | - | - | ----- | - | 0.07 | - | 4.9 | 0.31 | 58.8 |
| | | | 39,41,42, | | 2.38 | | | | 42.1 | | | | | | |
| | | | 43,44 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 15,16 | | 2.25 | | | | 991 | | | | | | |
| | | | | 1.21 | ----- | 7.83 | - | - | ----- | - | 0.08 | - | 4.9 | 0.3 | 58.8 |
| | | | | | 2.38 | | | | 42.1 | | | | | | |
| | | | 24С | | 2.25 | | | | 991 | | | | | | |
| | | | | 1.24 | ----- | 7.83 | - | - | ----- | - | 0.08 | - | 6.85 | 0.42 | 60.9 |
| | | | | | 2.38 | | | | 42.1 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 17,19,20 | | 2.25 | | | | 991 | | | | | | |
| | | | | 1.21 | ----- | 7.83 | - | - | ----- | - | 0 08 | - | 4.9 | 0.3 | 58.8 |
| | | | | | 2.38 | | | | 42.1 | | | | | | |
| | | | 21C,25C2 | | 2.25 | | | | 991 | | | | | | |
| | | | 27C | 1.24 | ----- | 7.83 | - | - | ----- | - | 0.08 | - | 6.85 | 0 42 | 60.9 |
| | | | | | 2 38 | | | | 42.1 | | | | | | |
| | | | 18 | | 2.25 | | | | 991 | | | | | | |
| | | | | 1.21 | ----- | 7.83 | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 4.9 | 0 28 | 58 8 |
| | | | | | 2.38 | | | | 42.1 | | | | | | |
| | | | 29C | | 2.25 | | | | 991 | | | | | | |
| | | | | 1.24 | ----- | 7.83 | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 6.85 | 0.6 | 121 |
| | | | | | 2.38 | | | | 102 | | | | | | |
| | | | 30C1 | | 2.25 | | | | 991 | | | | | | |
| | | | | 1.24 | ----- | 7.83 | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 6.85 | 0.6 | 121 |
| | | | | | 2.38 | | | | 102 | | | | | | |
| | | | 23C1-C8, | | 2.25 | | | | 991 | | | | | | |
| | | | 25C1 | 1.24 | ----- | 7.83 | - | - | ----- | - | 0.09 | - | 6.85 | 0.41 | 60.9 |
| | | | | | 2.38 | | | | 42.1 | | | | | | |
| | | | 26C1 | | 2.25 | | | | 991 | | | | | | |
| | | | | 1.24 | ----- | 7.83 | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 6.85 | 0.6 | 121 |
| | | | | | 2.38 | | | | 102 | | | | | | |
| | | | 26C2 | | 2.25 | | | | 991 | | | | | | |
| | | | | 1.24 | ----- | 7.83 | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 6.85 | 0.6 | 121 |
| | | | | | 2.38 | | | | 102 | | | | | | |
| | | | 28C1 | | 2.25 | | | | 991 | | | | | | |
| | | | | 1.24 | ----- | 7.83 | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 6.85 | 0.59 | 121 |
| | | | | | 2.38 | | | | 102 | | | | | | |
| | | | 28C2 | | 2.25 | | | | 991 | | | | | | |
| | | | | 1.24 | ----- | 7.83 | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 6.85 | 0.59 | 121 |
| | | | | | 2.38 | | | | 102 | | | | | | |
| | | | 30C2 | | 2.25 | | | | 991 | | | | | | |
| | | | | 1.24 | ----- | 7.83 | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 6.85 | 0.6 | 121 |
| | | | | | 2.38 | | | | 102 | | | | | | |
| | | | 45 | | 2.25 | | | | 991 | | | | | | |
| | | | | 1.21 | ----- | 7.83 | - | - | ----- | - | 0.15 | - | 4.9 | 0.29 | 58 9 |
| | | | | | 2.38 | | | | 42.1 | | | | | | |
| | | 180205 СТАЦИОНАРНЫЕ, ПОДАЧА 600 $м^3$/ч, НАПОР 80 м | 1,2,4,7, 8,34 | | 2.25 | | | | 1570 | | | | | | |
| | | | | 1.14 | ----- | 11.3 | - | - | ----- | - | 0.13 | - | 6 75 | 0.5 | 88.8 |
| | | | | | 2.38 | | | | 66.6 | | | | | | |
| | | | 3,5,6,11, | | 2.25 | | | | 1570 | | | | | | |
| | | | 12,13,14, | 1.14 | ----- | 11.3 | - | - | ----- | - | 0.13 | - | 6.75 | 0.5 | 88.8 |
| | | | 40 | | 2.38 | | | | 66.6 | | | | | | |
| | | | 9,31,32, | | 2.25 | | | | 1570 | | | | | | |
| | | | 33,35АБ | 1.4 | ----- | 11.3 | - | - | ----- | - | 0.13 | - | 6.75 | 0.5 | 88.8 |
| | | | | | 2.38 | | | | 66.6 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 1.14 | 2.25 ----- 2.38 | 11.3 | - | - | 1570 ----- 66.6 | - | 0.13 | - | 6.75 | 0.5 | 88.8 |
| | | | 15,16 | 1 14 | 2.25 ----- 2.38 | 11 3 | - | - | 1570 ----- 66.6 | - | 0.13 | - | 6.75 | 0.5 | 88.8 |
| | | | 24C | 1.17 | 2.25 ----- 2.38 | 11.3 | - | - | 1570 ----- 66.6 | - | 0.13 | - | 9.46 | 0.46 | 91.5 |
| | | | 17,19,20 | 1.14 | 2.25 ----- 2.38 | 11.3 | - | - | 1570 ----- 66.6 | - | 0.14 | - | 6.75 | 0.49 | 88 8 |
| | | | 21C,25C2, 27C | 1.17 | 2.25 ----- 2.38 | 11.3 | - | - | 1570 ----- 66.6 | - | 0.14 | - | 9.46 | 0.55 | 91.6 |
| | | | 18 | 1.14 | 2.25 ----- 2.38 | 11.3 | - | - | 1570 ----- 66.6 | - | 0.16 | - | 6.75 | 0.47 | 88.8 |
| | | | 29C | 1.17 | 2.25 ----- 2.38 | 11.3 | - | - | 1570 ----- 161 | - | 0.16 | - | 9.46 | 0.53 | 186 |
| | | | 30C1 | 1.17 | 2 25 ----- 2.38 | 11.3 | - | - | 1570 ----- 161 | - | 0.16 | - | 9.46 | 0.53 | 186 |
| | | | 23C1-C8, 25C1 | 1.17 | 2.25 ----- 2.38 | 11.3 | - | - | 1570 ----- 66.6 | - | 0.15 | - | 9.46 | 0.74 | 91.8 |
| | | | 26C1 | 1.17 | 2.25 ----- 2.38 | 11.3 | - | - | 1570 ----- 161 | - | 0.18 | - | 9.46 | 0.51 | 186 |
| | | | 26C2 | 1.17 | 2.25 ----- 2.38 | 11.3 | - | - | 1570 ----- 161 | - | 0.18 | - | 9.46 | 0.51 | 186 |
| | | | 28C1 | 1.17 | 2.25 ----- 2.38 | 11.3 | - | - | 1570 ----- 161 | - | 0.19 | - | 9.46 | 0.5 | 186 |
| | | | 28C2 | 1.17 | 2.25 ----- 2.38 | 11.3 | - | - | 1570 ----- 161 | - | 0.19 | - | 9.46 | 0.5 | 186 |
| | | | 30C2 | 1.17 | 2.25 ----- 2.38 | 11.3 | - | - | 1570 ----- 161 | - | 0.17 | - | 9.46 | 0.58 | 186 |
| | | | 45 | 1.14 | 2.25 ----- 2.38 | 11.3 | - | - | 1570 ----- 66.6 | - | 0.27 | - | 6.75 | 0.46 | 88.9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 180220 | ПЛАВУЧИЕ, ПО- ДАЧА 200 $м^3$/ч, НАПОР 63 м | 1,2,4,7, 8,34 | 1.66 | 3.25 / 2.87 | 0.69 | - | - | 438 / 18.6 | - | 0.02 | - | 2.01 | 1.35 | 27.2 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 1.66 | 3.25 / 2.87 | 0.69 | - | - | 438 / 18.6 | - | 0.02 | - | 2.15 | 1.41 | 27.4 |
| | | | 9,31,32, 33,35А6 | 1.66 | 3.25 / 2.87 | 0.69 | - | - | 438 / 18.6 | - | 0.02 | - | 2.01 | 1.35 | 27.2 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 1.66 | 3.25 / 2.87 | 0.69 | - | - | 438 / 43.44 | - | 0.02 | - | 2.13 | 1.43 | 27.4 |
| | | | 15,16 | 1.66 | 3.25 / 2.87 | 0.69 | - | - | 438 / 18.6 | - | 0.02 | - | 2.15 | 1.41 | 27.4 |
| | | | 24С | 1.7 | 3.25 / 2.87 | 0.69 | - | - | 438 / 18.6 | - | 0.02 | - | 2.17 | 1.35 | 27.4 |
| | | | 17,19,20 | 1.66 | 3.25 / 2.87 | 0.69 | - | - | 438 / 18.6 | - | 0.02 | - | 2.15 | 1.41 | 27.4 |
| | | | 21С,25С2 27С | 1.7 | 3.25 / 2.87 | 0.69 | - | - | 438 / 18.6 | - | 0.02 | - | 2.21 | 1.41 | 27.5 |
| | | | 18 | 1.66 | 3.25 / 2.87 | 0.69 | - | - | 438 / 18.6 | - | 0.03 | - | 2.17 | 1.38 | 27.4 |
| | | | 29С | 1.7 | 3.25 / 2.87 | 0.69 | - | - | 438 / 44.9 | - | 0.03 | - | 2.27 | 1.34 | 53.8 |
| | | | 30С1 | 1.7 | 3.25 / 2.87 | 0.69 | - | - | 438 / 44.9 | - | 0.03 | - | 2.27 | 1.34 | 53.8 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 1.7 | 3.25 / 2.87 | 0.69 | - | - | 438 / 18.6 | - | 0.03 | - | 2.21 | 1.4 | 27.5 |
| | | | 26С1 | 1.7 | 3.25 / 2.87 | 0.69 | - | - | 438 / 44.9 | - | 0.03 | - | 2.27 | 1.34 | 53.8 |
| | | | 26С2 | 1.7 | 3.25 / 2.87 | 0.69 | - | - | 438 / 44.9 | - | 0.03 | - | 2.19 | 1.42 | 53.8 |
| | | | 28С1 | 1.7 | 3.25 / 2.87 | 0.69 | - | - | 438 / 44.9 | - | 0.03 | - | 2.25 | 1.36 | 53.8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 28С2 | | 3.25 | | | | 438 | | | | | | |
| | | | | 1.7 | ----- | 0.69 | - | - | ----- | - | 0.03 | - | 2.31 | 1.4 | 53.9 |
| | | | | | 2.87 | | | | 44.9 | | | | | | |
| | | | 30С2 | | 3.25 | | | | 438 | | | | | | |
| | | | | 1.7 | ----- | 0.69 | - | - | ----- | - | 0 03 | - | 2.23 | 1.38 | 53.8 |
| | | | | | 2.87 | | | | 44.9 | | | | | | |
| | | | 45 | | 3.25 | | | | 438 | | | | | | |
| | | | | 1.66 | ----- | 0.69 | - | - | ----- | - | 0.05 | - | 2.15 | 1.38 | 27.4 |
| | | | | | 2.87 | | | | 18.6 | | | | | | |
| - | 180221 | ПЛАВУЧИЕ, ПО- | 1,2,4,7, | | 3.25 | | | | 991 | | | | | | |
| | | ДАЧА 400 $м^3$/Ч, | 8,34 | 1.45 | ----- | 7.36 | - | - | ----- | - | 0.07 | - | 4.2 | 0.43 | 58.9 |
| | | НАПОР 71 М | | | 3.29 | | | | 42.1 | | | | | | |
| | | | 3,5,6,11, | | 3.25 | | | | 991 | | | | | | |
| | | | 12,13,14, | 1.45 | ----- | 7 36 | - | - | ----- | - | 0.07 | - | 4.2 | 0.43 | 58.9 |
| | | | 40 | | 3.29 | | | | 42.1 | | | | | | |
| | | | 9,31,32, | | 3.25 | | | | 991 | | | | | | |
| | | | 33,35А6 | 1.45 | ----- | 7.36 | - | - | ----- | - | 0.07 | - | 4.2 | 0.43 | 58.9 |
| | | | | | 3.29 | | | | 42.1 | | | | | | |
| | | | 10, 35В Г, | | 3.25 | | | | 991 | | | | | | |
| | | | 36,37,38, | 1.45 | ----- | 7.36 | - | - | ----- | - | 0.07 | - | 4.2 | 0.43 | 58.9 |
| | | | 39,41,42, | | 3.29 | | | | 42.1 | | | | | | |
| | | | 43,44 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 15,16 | | 3.25 | | | | 991 | | | | | | |
| | | | | 1.45 | ----- | 7.36 | - | - | ----- | - | 0.08 | - | 4.2 | 0.52 | 59 |
| | | | | | 3.29 | | | | 42.1 | | | | | | |
| | | | 24С | | 3.25 | | | | 991 | | | | | | |
| | | | | 1.49 | ----- | 7.36 | - | - | ----- | - | 0.08 | - | 5.89 | 0.49 | 60.7 |
| | | | | | 3.29 | | | | 42.1 | | | | | | |
| | | | 17,19,20 | | 3.25 | | | | 991 | | | | | | |
| | | | | 1.45 | ----- | 7.36 | - | - | ----- | - | 0.08 | - | 4.2 | 0.52 | 59 |
| | | | | | 3.29 | | | | 42.1 | | | | | | |
| | | | 21С,25С2, | | 3.25 | | | | 991 | | | | | | |
| | | | 27С | 1.49 | ----- | 7.36 | - | - | ----- | - | 0.08 | - | 5.89 | 0.49 | 60.7 |
| | | | | | 3.29 | | | | 42.1 | | | | | | |
| | | | 18 | | 3.25 | | | | 991 | | | | | | |
| | | | | 1.45 | ----- | 7.36 | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 4.2 | 0.5 | 59 |
| | | | | | 3.29 | | | | 42.1 | | | | | | |
| | | | 29С | | 3.25 | | | | 991 | | | | | | |
| | | | | 1.49 | ----- | 7.36 | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 5.89 | 0.87 | 121 |
| | | | | | 3.29 | | | | 102 | | | | | | |
| | | | 30С1 | | 3.25 | | | | 991 | | | | | | |
| | | | | 1.49 | ----- | 7.36 | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 5.89 | 0.87 | 121 |
| | | | | | 3.29 | | | | 102 | | | | | | |
| | | | 23С1-С8, | | 3.25 | | | | 991 | | | | | | |
| | | | 25С1 | 1.49 | ----- | 7.36 | - | - | ----- | - | 0.09 | - | 5.89 | 0.48 | 60.7 |
| | | | | | 3.29 | | | | 42.1 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 26С1 | | 3.25 | | | | 991 | | | | | | |
| | | | | 1.49 | ----- | 7.36 | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 5.89 | 0.87 | 121 |
| | | | | | 3.29 | | | | 102 | | | | | | |
| | | | 26С2 | | 3.25 | | | | 991 | | | | | | |
| | | | | 1.49 | ----- | 7.36 | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 5.89 | 0.87 | 121 |
| | | | | | 3.29 | | | | 102 | | | | | | |
| | | | 28С1 | | 3.25 | | | | 991 | | | | | | |
| | | | | 1.49 | ----- | 7.36 | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 5.89 | 0.86 | 121 |
| | | | | | 3.29 | | | | 102 | | | | | | |
| | | | 28С2 | | 3.25 | | | | 991 | | | | | | |
| | | | | 1.49 | ----- | 7.36 | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 5.89 | 0.86 | 121 |
| | | | | | 3.29 | | | | 102 | | | | | | |
| | | | 30С2 | | 3.25 | | | | 991 | | | | | | |
| | | | | 1.49 | ----- | 7.36 | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 5.89 | 0.87 | 121 |
| | | | | | 3.29 | | | | 102 | | | | | | |
| | | | 45 | | 3.25 | | | | 991 | | | | | | |
| | | | | 1.45 | ----- | 7.36 | - | - | ----- | - | 0.15 | - | 4.2 | 0.45 | 59 |
| | | | | | 3.29 | | | | 42.1 | | | | | | |
| - | 180222 | ПЛАВУЧИЕ. ПО- | 1.2.4.7. | | 3.25 | | | | 1570 | | | | | | |
| | | ДАЧА 600 м$^3$/ч. | 8.34 | 1.39 | ----- | 13.3 | - | - | ----- | - | 0.13 | - | 6.88 | 0.71 | 92.3 |
| | | НАПОР 80 м | | | 3.29 | | | | 66.6 | | | | | | |
| | | | 3.5.6.11. | | 3.25 | | | | 1570 | | | | | | |
| | | | 12.13.14. | 1.39 | ----- | 13.3 | - | - | ----- | - | 0.13 | - | 6.88 | 0.71 | 92.3 |
| | | | 40 | | 3.29 | | | | 66.6 | | | | | | |
| | | | 9.31.32. | | 3.25 | | | | 1570 | | | | | | |
| | | | 33.35АБ | 1.39 | ----- | 13.3 | - | - | ----- | - | 0.13 | - | 6.88 | 0.71 | 92.3 |
| | | | | | 3.29 | | | | 66.6 | | | | | | |
| | | | 10. 35ВГ. | | 3.25 | | | | 1570 | | | | | | |
| | | | 36.37.38. | 1.39 | ----- | 13.3 | - | - | ----- | - | 0.13 | - | 6.88 | 0.71 | 92.3 |
| | | | 39.41.42. | | 3.29 | | | | 66.6 | | | | | | |
| | | | 43.44 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 15.16 | | 3.25 | | | | 1570 | | | | | | |
| | | | | 1.39 | ----- | 13.3 | - | - | ----- | - | 0.13 | - | 6.88 | 0.71 | 92.3 |
| | | | | | 3.29 | | | | 66.6 | | | | | | |
| | | | 24С | | 3.25 | | | | 1570 | | | | | | |
| | | | | 1.43 | ----- | 13.3 | - | - | ----- | - | 0.13 | - | 9.63 | 0.72 | 95.1 |
| | | | | | 3.29 | | | | 66.6 | | | | | | |
| | | | 17.19.20 | | 3.25 | | | | 1570 | | | | | | |
| | | | | 1.39 | ----- | 13.3 | - | - | ----- | - | 0.14 | - | 6.88 | 0.7 | 92.3 |
| | | | | | 3.29 | | | | 66.6 | | | | | | |
| | | | 21С.25С2. | | 3.25 | | | | 1570 | | | | | | |
| | | | 27С | 1.43 | ----- | 13.3 | - | - | ----- | - | 0.14 | - | 9.63 | 0.71 | 95.1 |
| | | | | | 3.29 | | | | 66.6 | | | | | | |
| | | | 18 | | 3.25 | | | | 1570 | | | | | | |
| | | | | 1.39 | ----- | 13.3 | - | - | ----- | - | 0.16 | - | 6.88 | 0.68 | 92.3 |
| | | | | | 3.29 | | | | 66.6 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 29C | | 3.25 | | | | 1570 | | | | | | |
| | | | | 1.43 | ----- | 13.3 | - | - | ----- | - | 0.16 | - | 9.63 | 0.19 | 189 |
| | | | | | 3.29 | | | | 161 | | | | | | |
| | | | 30C1 | | 3.25 | | | | 1570 | | | | | | |
| | | | | 1.43 | ----- | 13.3 | - | - | ----- | - | 0.18 | - | 9.63 | 0.19 | 189 |
| | | | | | 3.29 | | | | 161 | | | | | | |
| | | | 23C1-C8, | | 3.25 | | | | 1570 | | | | | | |
| | | | 25C1 | 1.43 | ----- | 13.3 | - | - | ----- | - | 0.15 | - | 9.63 | 0.7 | 95.1 |
| | | | | | 3.29 | | | | 66.6 | | | | | | |
| | | | 26C1 | | 3.25 | | | | 1570 | | | | | | |
| | | | | 1.43 | ----- | 13.3 | - | - | ----- | - | 0.18 | - | 9.63 | 0.17 | 189 |
| | | | | | 3.29 | | | | 161 | | | | | | |
| | | | 26C2 | | 3.25 | | | | 1570 | | | | | | |
| | | | | 1.43 | ----- | 13.3 | - | - | ----- | - | 0.18 | - | 9.63 | 0.17 | 189 |
| | | | | | 3.29 | | | | 161 | | | | | | |
| | | | 28C1 | | 3.25 | | | | 1570 | | | | | | |
| | | | | 1.43 | ----- | 13.3 | - | - | ----- | - | 0.19 | - | 9.63 | 0.16 | 189 |
| | | | | | 3.29 | | | | 161 | | | | | | |
| | | | 28C2 | | 3.25 | | | | 1570 | | | | | | |
| | | | | 1.43 | ----- | 13.3 | - | - | ----- | - | 0.19 | - | 9.63 | 0.16 | 189 |
| | | | | | 3.29 | | | | 161 | | | | | | |
| | | | 30C2 | | 3.25 | | | | 1570 | | | | | | |
| | | | | 1.43 | ----- | 13.3 | - | - | ----- | - | 0.17 | - | 9.63 | 0.18 | 189 |
| | | | | | 3.29 | | | | 161 | | | | | | |
| | | | 45 | | 3.25 | | | | 1570 | | | | | | |
| | | | | 1.39 | ----- | 13.3 | - | - | ----- | - | 0.27 | - | 6.88 | 0.57 | 92.3 |
| | | | | | 3.29 | | | | 66.6 | | | | | | |

## РАЗДЕЛ 19. НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

| КОД ОКП | КОД ОТРАСЛЕВОЙ | НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ | ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ (АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ НА ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ), РУБ. | ПЕРЕМЕННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ: НА ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ, ЧЕЛ.-Ч / РУБ | НА ЗАМЕНУ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ, РУБ. | НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ: БЕНЗИН, КГ / РУБ | ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, КГ / РУБ. | ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, КВТ·Ч / РУБ | СЖАТЫЙ ВОЗДУХ, $м^3$ / РУБ. | НА СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РУБ | НА ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ ЖИДКОСТЬ, КГ / РУБ. | НА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РУБ. | ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕБАЗИРОВКУ, РУБ | СМЕТНАЯ РАСЦЕНКА, РУБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | | | | | | | | | | | | | |
| - | 190101 | СТАЦИОНАРНЫЕ, ПОДАЧА 50 $м^3$/Ч, НАПОР 50 М | 1,2,4,7, 8,34 | 0.04 | 2 / 1.49 | 0.01 | - | - | 7.3 / 0.31 | - | - | - | 0.04 | 0.04 | 1.93 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 0.04 | 2 / 1.49 | 0.01 | - | - | 7.3 / 0.31 | - | - | - | 0.04 | 0.04 | 1.93 |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 0.04 | 2 / 1.49 | 0.01 | - | - | 7.3 / 0.31 | - | - | - | 0 04 | 0.04 | 1.93 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 0.04 | 2 / 1.49 | 0.01 | - | - | 7.3 / 0.31 | - | - | - | 0 041 | 0.04 | 1.93 |
| | | | 15,16 | 0.04 | 2 / 1.49 | 0.01 | - | - | 7.3 / 0.31 | - | - | - | 0 04 | 0.04 | 1 93 |
| | | | 24С | 0.04 | 2 / 1.49 | 0.01 | - | - | 7.3 / 0.31 | - | - | - | 0.04 | 0.04 | 1.93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 17,19,20 | | 2 | | | | 7.3 | | | | | | |
| | | | | 0.04 | ----- | 0.01 | - | - | ----- | - | - | - | 0.04 | 0.04 | 1.93 |
| | | | | | 1.49 | | | | 0.31 | | | | | | |
| | | | 21C,25C2, | | 2 | | | | 7.3 | | | | | | |
| | | | 27C | 0.04 | ----- | 0.01 | - | - | ----- | - | - | - | 0.04 | 0.04 | 1.93 |
| | | | | | 1.49 | | | | 0.31 | | | | | | |
| | | | 18 | | 2 | | | | 7.3 | | | | | | |
| | | | | 0.04 | ----- | 0.01 | - | - | ----- | - | - | - | 0.04 | 0.04 | 1.93 |
| | | | | | 1.49 | | | | 0.31 | | | | | | |
| | | | 29C | | 2 | | | | 7.3 | | | | | | |
| | | | | 0.04 | ----- | 0.01 | - | - | ----- | - | - | - | 0.04 | 0.04 | 2.37 |
| | | | | | 1.49 | | | | 0.75 | | | | | | |
| | | | 30C1 | | 2 | | | | 7.3 | | | | | | |
| | | | | 0.04 | ----- | 0.01 | - | - | ----- | - | - | - | 0.04 | 0.04 | 2.37 |
| | | | | | 1.49 | | | | 0.75 | | | | | | |
| | | | 23C1-C8, | | 2 | | | | 7.3 | | | | | | |
| | | | 25C1 | 0.04 | ----- | 0.01 | - | - | ----- | - | - | - | 0.04 | 0.04 | 1.93 |
| | | | | | 1.49 | | | | 0.31 | | | | | | |
| | | | 26C1 | | 2 | | | | 7.3 | | | | | | |
| | | | | 0.04 | ----- | 0.01 | - | - | ----- | - | - | - | 0.04 | 0.04 | 2.37 |
| | | | | | 1.49 | | | | 0.75 | | | | | | |
| | | | 26C2 | | 2 | | | | 7.3 | | | | | | |
| | | | | 0.04 | ----- | 0.01 | - | - | ----- | - | - | - | 0.04 | 0.04 | 2.37 |
| | | | | | 1.49 | | | | 0.75 | | | | | | |
| | | | 28C1 | | 2 | | | | 7.3 | | | | | | |
| | | | | 0.04 | ----- | 0.01 | - | - | ----- | - | - | - | 0.04 | 0.04 | 2.37 |
| | | | | | 1.49 | | | | 0.75 | | | | | | |
| | | | 28C2 | | 2 | | | | 7.3 | | | | | | |
| | | | | 0.04 | ----- | 0.01 | - | - | ----- | - | - | - | 0.04 | 0.04 | 2.37 |
| | | | | | 1.49 | | | | 0.75 | | | | | | |
| | | | 30C2 | | 2 | | | | 7.3 | | | | | | |
| | | | | 0.04 | ----- | 0.01 | - | - | ----- | - | - | - | 0.04 | 0.04 | 2.37 |
| | | | | | 1.49 | | | | 0.75 | | | | | | |
| | | | 45 | | 2 | | | | 7.3 | | | | | | |
| | | | | 0.04 | ----- | 0.01 | - | - | ----- | - | - | - | 0.04 | 0.04 | 1.93 |
| | | | | | 1.49 | | | | 0.31 | | | | | | |
| - | 190102 | СТАЦИОНАРНЫЕ, ПОДАЧА 100 $м^3$/ч, НАПОР 80 М | 1,2,4,7, 8,34 | 0.04 | 2 ----- 1.49 | 0.01 | - | - | 21.9 ----- 0.93 | - | - | - | 0.06 | 0.07 | 2.6 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 0.04 | 2 ----- 1.49 | 0.01 | - | - | 21.9 ----- 0.93 | - | - | - | 0.06 | 0.07 | 2.6 |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 0.04 | 2 ----- 1.49 | 0.01 | - | - | 21.91 ----- 0.93 | - | - | - | 0.06 | 0.07 | 2.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10. 358Г. | | 2 | | | | 21.9 | | | | | | |
| | | | 36.37.38. | 0.04 | ----- | 0.01 | - | - | ----- | - | - | - | 0.06 | 0.07 | 2.6 |
| | | | 39.41.42. | | 1.49 | | | | 0.93 | | | | | | |
| | | | 43.44 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 15.16 | | 2 | | | | 21.9 | | | | | | |
| | | | | 0.04 | ----- | 0.01 | - | - | ----- | - | - | - | 0.06 | 0.07 | 2.6 |
| | | | | | 1.49 | | | | 0.93 | | | | | | |
| | | | 24C | | 2 | | | | 21.9 | | | | | | |
| | | | | 0.04 | ----- | 0.01 | - | - | ----- | - | - | - | 0.06 | 0.07 | 2.6 |
| | | | | | 1.49 | | | | 0.93 | | | | | | |
| | | | 17.19.20 | | 2 | | | | 21.9 | | | | | | |
| | | | | 0.04 | ----- | 0.01 | - | - | ----- | - | - | - | 0.06 | 0.07 | 2.6 |
| | | | | | 1.49 | | | | 0.93 | | | | | | |
| | | | 21C.25C2. | | 2 | | | | 21.9 | | | | | | |
| | | | 27C | 0.04 | ----- | 0.01 | - | - | ----- | - | - | - | 0.06 | 0.07 | 2.6 |
| | | | | | 1.49 | | | | 0.93 | | | | | | |
| | | | 18 | | 2 | | | | 21.9 | | | | | | |
| | | | | 0.04 | ----- | 0.01 | - | - | ----- | - | - | - | 0.06 | 0.07 | 2.6 |
| | | | | | 1.49 | | | | 0.93 | | | | | | |
| | | | 29C | | 2 | | | | 21.9 | | | | | | |
| | | | | 0.04 | ----- | 0.01 | - | - | ----- | - | - | - | 0.06 | 0.07 | 3.92 |
| | | | | | 1.49 | | | | 2.25 | | | | | | |
| | | | 30C1 | | 2 | | | | 21.9 | | | | | | |
| | | | | 0.04 | ----- | 0.01 | - | - | ----- | - | - | - | 0.06 | 0.07 | 3.92 |
| | | | | | 1.49 | | | | 2.25 | | | | | | |
| | | | 23C1-C8. | | 2 | | | | 21.9 | | | | | | |
| | | | 25C1 | 0.04 | ----- | 0.01 | - | - | ----- | - | - | - | 0.06 | 0.07 | 2.6 |
| | | | | | 1.49 | | | | 0.93 | | | | | | |
| | | | 26C1 | | 2 | | | | 21.9 | | | | | | |
| | | | | 0.04 | ----- | 0.01 | - | - | ----- | - | - | - | 0.06 | 0.07 | 3.92 |
| | | | | | 1.49 | | | | 2.25 | | | | | | |
| | | | 26C2 | | 2 | | | | 21.9 | | | | | | |
| | | | | 0.04 | ----- | 0.01 | - | - | ----- | - | - | - | 0.06 | 0.07 | 3.92 |
| | | | | | 1.49 | | | | 2.25 | | | | | | |
| | | | 28C1 | | 2 | | | | 21.9 | | | | | | |
| | | | | 0.04 | ----- | 0.01 | - | - | ----- | - | - | - | 0.06 | 0.07 | 3.92 |
| | | | | | 1.49 | | | | 2.25 | | | | | | |
| | | | 28C2 | | 2 | | | | 21.9 | | | | | | |
| | | | | 0.04 | ----- | 0.01 | - | - | ----- | - | - | - | 0.06 | 0.07 | 3.92 |
| | | | | | 1.49 | | | | 2.25 | | | | | | |
| | | | 30C2 | | 2 | | | | 21.9 | | | | | | |
| | | | | 0.04 | ----- | 0.01 | - | - | ----- | - | - | - | 0.06 | 0.07 | 3.92 |
| | | | | | 1.49 | | | | 2.25 | | | | | | |
| | | | 45 | | 2 | | | | 21.9 | | | | | | |
| | | | | 0.04 | ----- | 0.01 | - | - | ----- | - | - | - | 0.06 | 0.07 | 2.6 |
| | | | | | 1.49 | | | | 0.93 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 190103 | СТАЦИОНАРНЫЕ, ПОДАЧА 200 $м^3$/ч, НАПОР 95 М | 1,2,4,7, 8,34 | 0.06 | 2 ----- 1.49 | 0.01 | - | - | 53.5 ----- 2.28 | - | 0.01 | - | 0.06 | 0.15 | 4.06 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 0.06 | 2 ----- 1.49 | 0.01 | - | - | 53.5 ----- 2.28 | - | 0.01 | - | 0.06 | 0.15 | 4.06 |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 0.06 | 2 ----- 1.49 | 0.01 | - | - | 53.5 ----- 2.28 | - | 0.01 | - | 0.06 | 0.15 | 4.06 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 0.06 | 2 ----- 1.49 | 0.01 | - | - | 53.5 ----- 2.28 | - | 0.01 | - | 0.06 | 0.15 | 4.06 |
| | | | 15,16 | 0.06 | 2 ----- 1.49 | 0.01 | - | - | 53.5 ----- 2.28 | - | 0.01 | - | 0.06 | 0.15 | 4.06 |
| | | | 24С | 0.07 | 2 ----- 1.49 | 0.01 | - | - | 53.5 ----- 2.28 | - | 0.01 | - | 0.06 | 0.15 | 4.07 |
| | | | 17,19,20 | 0.06 | 2 ----- 1.49 | 0.01 | - | - | 53.5 ----- 2.28 | - | 0.01 | - | 0.06 | 0.15 | 4.06 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 0.07 | 2 ----- 1.49 | 0.01 | - | - | 53.5 ----- 2.28 | - | 0.01 | - | 0.06 | 0.15 | 4.07 |
| | | | 18 | 0.06 | 2 ----- 1.49 | 0.01 | - | - | 53.5 ----- 2.28 | - | 0.01 | - | 0.06 | 0.15 | 4.06 |
| | | | 29С | 0.07 | 2 ----- 1.49 | 0.01 | - | - | 53.5 ----- 5.49 | - | 0.01 | - | 0.06 | 0.15 | 7.28 |
| | | | 30С1 | 0.07 | 2 ----- 1.49 | 0.01 | - | - | 53.5 ----- 5.49 | - | 0.01 | - | 0.06 | 0.15 | 7.28 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 0.07 | 2 ----- 1.49 | 0.01 | - | - | 53.5 ----- 2.28 | - | 0.01 | - | 0.06 | 0.15 | 4.07 |
| | | | 26С1 | 0.07 | 2 ----- 1.49 | 0.01 | - | - | 53.5 ----- 5.49 | - | 0.01 | - | 0.06 | 0.15 | 7.28 |
| | | | 26С2 | 0.07 | 2 ----- 1.49 | 0.01 | - | - | 53.5 ----- 5.49 | - | 0.01 | - | 0.06 | 0.15 | 7.28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 28С1 | 0.07 | 2<br>-----<br>1.49 | 0.01 | - | - | 53.5<br>-----<br>5.49 | - | 0.01 | - | 0.06 | 0.15 | 7.28 |
| | | | 28С2 | 0.07 | 2<br>-----<br>1.49 | 0.01 | - | - | 53.5<br>-----<br>5.49 | - | 0.01 | - | 0.06 | 0.15 | 7.28 |
| | | | 30С2 | 0.07 | 2<br>-----<br>1 49 | 0.01 | - | - | 53.5<br>-----<br>5 49 | - | 0.01 | - | 0.06 | 0.15 | 7.28 |
| | | | 45 | 0.06 | 2<br>-----<br>1.49 | 0.01 | - | - | 53.5<br>-----<br>2 28 | - | 0.01 | - | 0.06 | 0.15 | 4.06 |
| - | 190120 | ПЛАВУЧИЕ, ПОДАЧА 400 $м^3$/ч, НАПОР 105 м | 1,2,4,7,<br>8,34 | 0.57 | 2<br>-----<br>1.49 | - | - | - | 131<br>-----<br>5.57 | - | 0.03 | - | 0.46 | 0.37 | 8.49 |
| | | | 3,5,6,11,<br>12,13,14,<br>40 | 0.57 | 2<br>-----<br>1.49 | - | - | - | 131<br>-----<br>5.57 | - | 0.03 | - | 0.46 | 0.37 | 8.49 |
| | | | 9,31,32,<br>33,35А6 | 0.57 | 2<br>-----<br>1 49 | - | - | - | 131<br>-----<br>5.57 | - | 0.03 | - | 0.46 | 0.37 | 8.49 |
| | | | 10, 35В1,<br>36,37,38,<br>39,41,42,<br>43,44 | 0.57 | 2<br>-----<br>1.49 | - | - | - | 131<br>-----<br>5.57 | - | 0.03 | - | 0.46 | 0.37 | 8.49 |
| | | | 15,16 | 0.57 | 2<br>-----<br>1.49 | - | - | - | 131<br>-----<br>5.57 | - | 0.03 | - | 0.46 | 0.37 | 8 49 |
| | | | 24С | 0.59 | 2<br>-----<br>1.49 | - | - | - | 131<br>-----<br>5.57 | - | 0.03 | - | 0.65 | 0.37 | 8.7 |
| | | | 17,19,20 | 0.57 | 2<br>-----<br>1.49 | - | - | - | 131<br>-----<br>5.57 | - | 0.03 | - | 0.46 | 0.37 | 8.49 |
| | | | 21С,25С2,<br>27С | 0.59 | 2<br>-----<br>1.49 | - | - | - | 131<br>-----<br>5.57 | - | 0.03 | - | 0.65 | 0.37 | 8.7 |
| | | | 18 | 0.57 | 2<br>-----<br>1.49 | - | - | - | 131<br>-----<br>5.57 | - | 0.03 | - | 0.46 | 0.37 | 8.49 |
| | | | 29С | 0.59 | 2<br>-----<br>1.49 | - | - | - | 131<br>-----<br>13.4 | - | 0.03 | - | 0.67 | 0.42 | 16.6 |
| | | | 30С1 | 0.59 | 2<br>-----<br>1.49 | - | - | - | 131<br>-----<br>13.4 | - | 0.03 | - | 0.61 | 0.38 | 16.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 0.59 | 2<br>-----<br>1.49 | - | - | - | 131<br>-----<br>5.57 | - | 0.03 | - | 0.65 | 0.37 | 8.7 |
| | | | 26С1 | 0.59 | 2<br>-----<br>1.49 | - | - | - | 131<br>-----<br>13.4 | - | 0.04 | - | 0.66 | 0.42 | 16.6 |
| | | | 26С2 | 0.59 | 2<br>-----<br>1.49 | - | - | - | 131<br>-----<br>13.4 | - | 0.04 | - | 0.66 | 0.42 | 16.6 |
| | | | 28С1 | 0.59 | 2<br>-----<br>1.49 | - | - | - | 131<br>-----<br>13.4 | - | 0.04 | - | 0.66 | 0.42 | 16.6 |
| | | | 28С2 | 0.59 | 2<br>-----<br>1.49 | - | - | - | 131<br>-----<br>13.4 | - | 0.04 | - | 0.66 | 0.42 | 16.6 |
| | | | 30С2 | 0.59 | 2<br>-----<br>1.49 | - | - | - | 131<br>-----<br>13.4 | - | 0.04 | - | 0.67 | 0.41 | 16.6 |
| | | | 45 | 0.57 | 2<br>-----<br>1.49 | - | - | - | 131<br>-----<br>5.57 | - | 0.06 | - | 0.46 | 0.37 | 8.52 |
| - | 190121 | ПЛАВУЧИЕ. ПОДАЧА 2000 $м^3$/ч. НАПОР 34 м | 1,2,4,7, 8,34 | 1.1 | 2<br>-----<br>1.58 | - | - | - | 191<br>-----<br>8.12 | - | 0.07 | - | 0.72 | 0.41 | 12 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 1.1 | 2<br>-----<br>1.58 | - | - | - | 191<br>-----<br>8.12 | - | 0.07 | - | 0.72 | 0.41 | 12 |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 1.1 | 2<br>-----<br>1.58 | - | - | - | 191<br>-----<br>8.12 | - | 0.07 | - | 0.72 | 0.41 | 12 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 1.1 | 2<br>-----<br>1.58 | - | - | - | 191<br>-----<br>8.12 | - | 0.07 | - | 0.72 | 0.41 | 12 |
| | | | 15,16 | 1.1 | 2<br>-----<br>1.58 | - | - | - | 191<br>-----<br>8.12 | - | 0.07 | - | 0.72 | 0.41 | 12 |
| | | | 24С | 1.13 | 2<br>-----<br>1.58 | - | - | - | 191<br>-----<br>8.12 | - | 0.07 | - | 1 | 0.4 | 12.3 |
| | | | 17,19,20 | 1.1 | 2<br>-----<br>1.58 | - | - | - | 191<br>-----<br>8.12 | - | 0.08 | - | 0.7 | 0.42 | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21С.25С2. | | 2 | | | | 191 | | | | | | |
| | | | 27С | 1.13 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.08 | - | 0.98 | 0.41 | 12.3 |
| | | | | | 1.58 | | | | 8.12 | | | | | | |
| | | | 18 | | 2 | | | | 191 | | | | | | |
| | | | | 1.1 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.09 | - | 0.72 | 0.39 | 12 |
| | | | | | 1.58 | | | | 8.12 | | | | | | |
| | | | 29С | | 2 | | | | 191 | | | | | | |
| | | | | 1.13 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.09 | - | 0.98 | 0.42 | 23.8 |
| | | | | | 1.58 | | | | 19.6 | | | | | | |
| | | | 30С1 | | 2 | | | | 191 | | | | | | |
| | | | | 1.13 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.09 | - | 0.99 | 0.41 | 23.8 |
| | | | | | 1.58 | | | | 19.6 | | | | | | |
| | | | 23С1-С8 | | 2 | | | | 191 | | | | | | |
| | | | 25С1 | 1.13 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.08 | - | 0.98 | 0.41 | 12.3 |
| | | | | | 1.58 | | | | 8.12 | | | | | | |
| | | | 26С1 | | 2 | | | | 191 | | | | | | |
| | | | | 1.13 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 0.98 | 0.41 | 23.8 |
| | | | | | 1.58 | | | | 19.6 | | | | | | |
| | | | 26С2 | | 2 | | | | 191 | | | | | | |
| | | | | 1.13 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 0.98 | 0.41 | 23.8 |
| | | | | | 1.58 | | | | 19.6 | | | | | | |
| | | | 28С1 | | 2 | | | | 191 | | | | | | |
| | | | | 1.13 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 0.98 | 0.41 | 23.8 |
| | | | | | 1.58 | | | | 19.6 | | | | | | |
| | | | 28С2 | | 2 | | | | 191 | | | | | | |
| | | | | 1.13 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 0.98 | 0.41 | 23.8 |
| | | | | | 1.58 | | | | 19.6 | | | | | | |
| | | | 30С2 | | 2 | | | | 191 | | | | | | |
| | | | | 1.13 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.09 | - | 0.98 | 0.42 | 23.8 |
| | | | | | 1.58 | | | | 19.6 | | | | | | |
| | | | 45 | | 2 | | | | 191 | | | | | | |
| | | | | 1.1 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.15 | - | 0.72 | 0.43 | 12.1 |
| | | | | | 1.58 | | | | 8.12 | | | | | | |
| - | 190122 | ПЛАВУЧИЕ. | 1.2.4.7. | | 2 | | | | 653 | | | | | | |
| | | ПОДАЧА | 8.34 | 1.05 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.08 | - | 0.61 | 0.48 | 31.6 |
| | | 2000 $м^3$/ч. | | | 1.58 | | | | 27.8 | | | | | | |
| | | НАПОР 100 м | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3.5.6.11. | | 2 | | | | 653 | | | | | | |
| | | | 12.13.14. | 1.05 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.08 | - | 0.61 | 0.48 | 31.6 |
| | | | 40 | | 1.58 | | | | 27.8 | | | | | | |
| | | | 9.31.32. | | 2 | | | | 653 | | | | | | |
| | | | 33.35АБ | 1.05 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.08 | - | 0.61 | 0.48 | 31.6 |
| | | | | | 1.58 | | | | 27.8 | | | | | | |

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД 19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10, 35ВГ, | | 2 | | | | 653 | | | | | | |
| | | | 36,37,38, | 1.05 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.08 | - | 0.61 | 0.48 | 31.6 |
| | | | 39,41,42, | | 1.58 | | | | 27.8 | | | | | | |
| | | | 43,44 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 15,16 | | 2 | | | | 653 | | | | | | |
| | | | | 1.05 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.08 | - | 0.61 | 0.48 | 31.6 |
| | | | | | 1.58 | | | | 27.8 | | | | | | |
| | | | 24C | | 2 | | | | 653 | | | | | | |
| | | | | 1.07 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.08 | - | 0.83 | 0.44 | 31.8 |
| | | | | | 1.58 | | | | 27.8 | | | | | | |
| | | | 17,19,20 | | 2 | | | | 653 | | | | | | |
| | | | | 1.05 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.08 | - | 0.61 | 0.48 | 31.6 |
| | | | | | 1.58 | | | | 27.8 | | | | | | |
| | | | 21C,25C2 | | 2 | | | | 653 | | | | | | |
| | | | 27C | 1.07 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.08 | - | 0.83 | 0.44 | 31.8 |
| | | | | | 1.58 | | | | 27.8 | | | | | | |
| | | | 18 | | 2 | | | | 653 | | | | | | |
| | | | | 1.05 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 0.59 | 0.48 | 31.6 |
| | | | | | 1.58 | | | | 27.8 | | | | | | |
| | | | 29C | | 2 | | | | 653 | | | | | | |
| | | | | 1.07 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 0.83 | 0.52 | 71 |
| | | | | | 1.58 | | | | 66.9 | | | | | | |
| | | | 30C1 | | 2 | | | | 653 | | | | | | |
| | | | | 1.07 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 0.83 | 0.52 | 71 |
| | | | | | 1.58 | | | | 66.9 | | | | | | |
| | | | 23C1-C8, | | 2 | | | | 653 | | | | | | |
| | | | 25C1 | 1.07 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.09 | - | 0.83 | 0.53 | 31.9 |
| | | | | | 1.58 | | | | 27.8 | | | | | | |
| | | | 26C1 | | 2 | | | | 653 | | | | | | |
| | | | | 1.07 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 0.83 | 0.51 | 71 |
| | | | | | 1.58 | | | | 66.9 | | | | | | |
| | | | 26C2 | | 2 | | | | 653 | | | | | | |
| | | | | 1.07 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 0.83 | 0.51 | 71 |
| | | | | | 1.58 | | | | 66.9 | | | | | | |
| | | | 28C1 | | 2 | | | | 653 | | | | | | |
| | | | | 1.07 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 0.83 | 0.51 | 71 |
| | | | | | 1.58 | | | | 66.9 | | | | | | |
| | | | 28C2 | | 2 | | | | 653 | | | | | | |
| | | | | 1.07 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 0.83 | 0.51 | 71 |
| | | | | | 1.58 | | | | 66.9 | | | | | | |
| | | | 30C2 | | 2 | | | | 653 | | | | | | |
| | | | | 1.07 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 0.83 | 0.52 | 71 |
| | | | | | 1.58 | | | | 66.9 | | | | | | |
| | | | 45 | | 2 | | | | 653 | | | | | | |
| | | | | 1.05 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.16 | - | 0.61 | 0.5 | 31.7 |
| | | | | | 1.58 | | | | 27.8 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 190123 | ПЛАВУЧИЕ. ПОДАЧА 3200 $м^3$/ч, НАПОР 75 м | 1,2,4,7, 8,34 | 1.1 | 2 ----- 1.82 | - | - | - | 675 ----- 28.7 | - | 0.08 | - | 1.09 | 0.51 | 33.3 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 1.1 | 2 ----- 1.82 | - | - | - | 675 ----- 28.7 | - | 0.08 | - | 1.09 | 0.51 | 33.3 |
| | | | 9,31,32, 33,35А6 | 1.1 | 2 ----- 1.82 | - | - | - | 675 ----- 28.7 | - | 0.08 | - | 1.09 | 0.51 | 33.3 |
| | | | 10, 35В1, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 1.1 | 2 ----- 1.82 | - | - | - | 675 ----- 28.7 | - | 0.08 | - | 1.09 | 0.51 | 33.3 |
| | | | 15,16 | 1.1 | 2 ----- 1.82 | - | - | - | 675 ----- 28.7 | - | 0.09 | - | 1.1 | 0.49 | 33.3 |
| | | | 24С | 1.13 | 2 ----- 1.82 | - | - | - | 675 ----- 28.7 | - | 0.09 | - | 1.49 | 0.47 | 33.7 |
| | | | 17,19,20 | 1.1 | 2 ----- 1.82 | - | - | - | 675 ----- 28.7 | - | 0.09 | - | 1.1 | 0.49 | 33.3 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 1.13 | 2 ----- 1.82 | - | - | - | 675 ----- 28.7 | - | 0.09 | - | 1.49 | 0.47 | 33.7 |
| | | | 18 | 1.1 | 2 ----- 1.82 | - | - | - | 675 ----- 28.7 | - | 0.11 | - | 1.09 | 0.48 | 33.3 |
| | | | 29С | 1.13 | 2 ----- 1.82 | - | - | - | 675 ----- 69.2 | - | 0.11 | - | 1.49 | 0.46 | 74.7 |
| | | | 30С1 | 1.13 | 2 ----- 1.82 | - | - | - | 675 ----- 69.2 | - | 0.11 | - | 1.49 | 0.46 | 74.7 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 1.13 | 2 ----- 1.82 | - | - | - | 675 ----- 28.7 | - | 0.1 | - | 1.49 | 0.46 | 33.7 |
| | | | 26С1 | 1.13 | 2 ----- 1.82 | - | - | - | 675 ----- 69.2 | - | 0.12 | - | 1.49 | 0.44 | 74.2 |
| | | | 26С2 | 1.13 | 2 ----- 1.82 | - | - | - | 675 ----- 69.2 | - | 0.12 | - | 1.49 | 0.44 | 74.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 28С1 | | 2 | | | | 675 | | | | | | |
| | | | | 1.13 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.12 | - | 1.49 | 0.44 | 74.2 |
| | | | | | 1.82 | | | | 69.2 | | | | | | |
| | | | 28С2 | | 2 | | | | 675 | | | | | | |
| | | | | 1.13 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.12 | - | 1.49 | 0.44 | 74.2 |
| | | | | | 1.82 | | | | 69.2 | | | | | | |
| | | | 30С2 | | 2 | | | | 675 | | | | | | |
| | | | | 1.13 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 1.49 | 0.45 | 74.2 |
| | | | | | 1.82 | | | | 69.2 | | | | | | |
| | | | 45 | | 2 | | | | 676 | | | | | | |
| | | | | 1.1 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.17 | - | 1.09 | 0.42 | 33.3 |
| | | | | | 1.82 | | | | 28.7 | | | | | | |
| - | 190124 | ПЛАВУЧИЕ. | 1,2,4,7, | | 2 | | | | 828 | | | | | | |
| | | ПОДАЧА | 8,34 | 1.45 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.09 | - | 1.3 | 0.44 | 40.3 |
| | | 4000 $м^3$/ч. | | | 1.82 | | | | 35.2 | | | | | | |
| | | НАПОР 95 м | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3,5,6,11, | | 2 | | | | 828 | | | | | | |
| | | | 12,13,14, | 1.45 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.09 | - | 1.3 | 0.44 | 40.3 |
| | | | 40 | | 1.82 | | | | 35.2 | | | | | | |
| | | | 9,31,32, | | 2 | | | | 828 | | | | | | |
| | | | 33,35АБ | 1.45 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.09 | - | 1.3 | 0.44 | 40.3 |
| | | | | | 1.82 | | | | 35.2 | | | | | | |
| | | | 10, 35ВГ | | 2 | | | | 828 | | | | | | |
| | | | 36,37,38, | 1.45 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.09 | - | 1.3 | 0.44 | 40.3 |
| | | | 39,41,42, | | 1.82 | | | | 35.2 | | | | | | |
| | | | 43,44 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 15,16 | | 2 | | | | 828 | | | | | | |
| | | | | 1.45 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.09 | - | 1.3 | 0.44 | 40.3 |
| | | | | | 1.82 | | | | 35.2 | | | | | | |
| | | | 24С | | 2 | | | | 828 | | | | | | |
| | | | | 1.48 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.09 | - | 1.88 | 0.43 | 40.9 |
| | | | | | 1.82 | | | | 35.2 | | | | | | |
| | | | 17,19,20 | | 2 | | | | 828 | | | | | | |
| | | | | 1.45 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 1.3 | 0.43 | 40.3 |
| | | | | | 1.82 | | | | 35.2 | | | | | | |
| | | | 21С,25С2, | | 2 | | | | 828 | | | | | | |
| | | | 27С | 1.48 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 1.87 | 0.43 | 40.9 |
| | | | | | 1.82 | | | | 35.2 | | | | | | |
| | | | 18 | | 2 | | | | 828 | | | | | | |
| | | | | 1.45 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 1.3 | 0.52 | 40.4 |
| | | | | | 1.82 | | | | 35.2 | | | | | | |
| | | | 29С | | 2 | | | | 828 | | | | | | |
| | | | | 1.48 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 1.88 | 0.51 | 90.7 |
| | | | | | 1.82 | | | | 84.9 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30С1 | | 2 | | | | 828 | | | | | | |
| | | | | 1.48 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 1.88 | 0.51 | 90.7 |
| | | | | | 1.82 | | | | 84.9 | | | | | | |
| | | | 23С1-С8, | | 2 | | | | 828 | | | | | | |
| | | | 25С1 | 1.48 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 1.88 | 0.51 | 41 |
| | | | | | 1.82 | | | | 35.2 | | | | | | |
| | | | 26С1 | | 2 | | | | 828 | | | | | | |
| | | | | 1.48 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.12 | - | 1.88 | 0.5 | 90.7 |
| | | | | | 1.82 | | | | 84.9 | | | | | | |
| | | | 26С2 | | 2 | | | | 828 | | | | | | |
| | | | | 1.48 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.12 | - | 1.88 | 0.5 | 90.7 |
| | | | | | 1.82 | | | | 84.9 | | | | | | |
| | | | 28С1 | | 2 | | | | 828 | | | | | | |
| | | | | 1.48 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.13 | - | 1.88 | 0.49 | 90.7 |
| | | | | | 1.82 | | | | 84.9 | | | | | | |
| | | | 28С2 | | 2 | | | | 828 | | | | | | |
| | | | | 1.48 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.13 | - | 1.88 | 0.49 | 90.7 |
| | | | | | 1.82 | | | | 84.9 | | | | | | |
| | | | 30С2 | | 2 | | | | 828 | | | | | | |
| | | | | 1.48 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.12 | - | 1.88 | 0.5 | 90.7 |
| | | | | | 1.82 | | | | 84.9 | | | | | | |
| | | | 45 | | 2 | | | | 828 | | | | | | |
| | | | | 1.45 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.19 | - | 1.34 | 0.5 | 40.5 |
| | | | | | 1.82 | | | | 35.2 | | | | | | |
| - | 190125 | ПЛАВУЧИЕ, | 1,2,4,7, | | 2 | | | | 567 | | | | | | |
| | | ПОДАЧА | 8,34 | 1.36 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.07 | - | 1.36 | 0.49 | 29.2 |
| | | 5000 $м^3$/ч, | | | 1.82 | | | | 24.1 | | | | | | |
| | | НАПОР 32 м | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3,5,6,11, | | 2 | | | | 567 | | | | | | |
| | | | 12,13,14, | 1.36 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.08 | - | 1.36 | 0.48 | 29.2 |
| | | | 40 | | 1.82 | | | | 24.1 | | | | | | |
| | | | 9,31,32, | | 2 | | | | 567 | | | | | | |
| | | | 33,35АБ | 1.36 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.07 | - | 1.36 | 0.49 | 29.2 |
| | | | | | 1.82 | | | | 24.1 | | | | | | |
| | | | 10, 35ВГ, | | 2 | | | | 567 | | | | | | |
| | | | 36,37,38, | 1.36 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.08 | - | 1.36 | 0.48 | 29.2 |
| | | | 39,41,42, | | 1.82 | | | | 24.1 | | | | | | |
| | | | 43,44 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 15,16 | | 2 | | | | 567 | | | | | | |
| | | | | 1.36 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.08 | - | 1.36 | 0.48 | 29.2 |
| | | | | | 1.82 | | | | 24.1 | | | | | | |
| | | | 24Б | | 2 | | | | 567 | | | | | | |
| | | | | 1.39 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.08 | - | 1.84 | 0.47 | 29.7 |
| | | | | | 1.82 | | | | 24.1 | | | | | | |

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 17,19,20 | 1.36 | 2<br>-----<br>1.82 | - | - | - | 567<br>-----<br>24.1 | - | 0.08 | - | 1.36 | 0.48 | 29,2 |
| | | | 21C,25C2,<br>27C | 1.39 | 2<br>-----<br>1.82 | - | - | - | 567<br>-----<br>24.1 | - | 0.08 | - | 1.84 | 0.47 | 29.7 |
| | | | 18 | 1 36 | 2<br>-----<br>1.82 | - | - | - | 567<br>-----<br>24.1 | - | 0.1 | - | 1.36 | 0.43 | 29.2 |
| | | | 29C | 1 39 | 2<br>-----<br>1.82 | - | - | - | 567<br>-----<br>58.1 | - | 0.1 | - | 1.84 | 0.45 | 63.7 |
| | | | 30C1 | 1.39 | 2<br>-----<br>1·82 | - | - | - | 567<br>-----<br>58.1 | - | 0.1 | - | 1.84 | 0.45 | 63.7 |
| | | | 23C1-C8,<br>25C1 | 1.39 | 2<br>-----<br>1.82 | - | - | - | 567<br>-----<br>24.1 | - | 0.09 | - | 1 84 | 0.46 | 29.7 |
| | | | 26C1 | 1.39 | 2<br>-----<br>1.82 | - | - | - | 567<br>-----<br>58.1 | - | 0.1 | - | 1 84 | 0.45 | 63.7 |
| | | | 26C2 | 1.39 | 2<br>-----<br>1.82 | - | - | - | 567<br>-----<br>58.1 | - | 0.1 | - | 1.84 | 0.45 | 63.7 |
| | | | 28C1 | 1.39 | 2<br>-----<br>1.82 | - | - | - | 567<br>-----<br>58.1 | - | 0.11 | - | 1.84 | 0.44 | 63.7 |
| | | | 28C2 | 1.39 | 2<br>-----<br>1·82 | - | - | - | 567<br>-----<br>58.1 | - | 0.11 | - | 1.84 | 0.44 | 63.7 |
| | | | 30C2 | 1.39 | 2<br>-----<br>1.82 | - | - | - | 567<br>-----<br>58.1 | - | 0.1 | - | 1.84 | 0.45 | 63.7 |
| | | | 45 | 1.36 | 2<br>-----<br>1.82 | - | - | - | 567<br>-----<br>24.1 | - | 0 16 | - | 1.32 | 0 44 | 29.2 |

| КОД ОКП | КОД ОТРАСЛЕВОЙ | НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ | ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ (АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ НА ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ), РУБ. | ПЕРЕМЕННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ | | | | | | | | | ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕБАЗИРОВКУ, РУБ. | СМЕТНАЯ РАСЦЕНКА, РУБ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ, ЧЕЛ.-Ч / РУБ. | НА ЗАМЕНУ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ, РУБ. | НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ: БЕНЗИН, КГ / РУБ. | ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, КГ / РУБ. | ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, КВТ·Ч / РУБ. | СЖАТЫЙ ВОЗДУХ, $м^3$ / РУБ. | НА СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РУБ. | НА ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ ЖИДКОСТЬ, КГ / РУБ. | НА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РУБ. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ: | | | | | | | | | | | | | |
| - | 200101 | ДИЗЕЛЬНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ, ПОДАЧА 80 $м^3/ч$, НАПОР НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 57 м, НАПОР ЗЕМЛЕСОСНОЙ СТАНЦИИ 40 м | 1,2,4,7, 8,34 | 1.34 | 5 / 3.77 | 0.19 | - | 57.7 / 10.4 | - | - | 2.22 | - | 1.84 | 0.84 | 20.6 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 1.34 | 5 / 3.77 | 0.19 | - | 57.7 / 10.4 | - | - | 2.26 | - | 1.87 | 0.87 | 20.7 |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 1.34 | 5 / 3.77 | 0.19 | - | 57.7 / 10.4 | - | - | 2.16 | - | 1.84 | 0.9 | 20.6 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 1.34 | 5 / 3.77 | 0.19 | - | 57.7 / 11 | - | - | 2.2 | - | 1.85 | 0.85 | 21.2 |
| | | | 15,16 | 1.34 | 5 / 3.77 | 0.19 | - | 57.7 / 11 | - | - | 2.37 | - | 1.87 | 0.86 | 21.4 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 24С | | 5 | | | 57.7 | | | | | | | |
| | | | | 1.36 | ----- | 0.19 | - | ----- | - | - | 2.94 | - | 1.88 | 0.86 | 24.8 |
| | | | | | 3.77 | | | 13.8 | | | | | | | |
| | | | 17,19,20 | | 5 | | | 57.7 | | | | | | | |
| | | | | 1.34 | ----- | 0.19 | - | ----- | - | - | 2.45 | - | 1.87 | 0.88 | 22 |
| | | | | | 3.77 | | | 11.5 | | | | | | | |
| | | | 21С,25С2, | | 5 | | | 57.7 | | | | | | | |
| | | | 27С | 1.36 | ----- | 0.19 | - | ----- | - | - | 2.69 | - | 1.91 | 0.88 | 24.6 |
| | | | | | 3.77 | | | 13.8 | | | | | | | |
| | | | 18 | | 5 | | | 57.7 | | | | | | | |
| | | | | 1.34 | ----- | 0.19 | - | ----- | - | - | 2 37 | - | 1.88 | 0.85 | 21.4 |
| | | | | | 3.77 | | | 11 | | | | | | | |
| | | | 29С | | 5 | | | 57.7 | | | | | | | |
| | | | | 1.36 | ----- | 0.19 | - | ----- | - | - | 4.14 | - | 1.95 | 0.89 | 25.6 |
| | | | | | 3.77 | | | 13.3 | | | | | | | |
| | | | 30С1 | | 5 | | | 57.7 | | | | | | | |
| | | | | 1.36 | ----- | 0.19 | - | ----- | - | - | 4.14 | - | 1.95 | 0 89 | 25.6 |
| | | | | | 3.77 | | | 13.3 | | | | | | | |
| | | | 23С1-С8, | | 5 | | | 57.7 | | | | | | | |
| | | | 25С1 | 1.36 | ----- | 0.19 | - | ----- | - | - | 2.69 | - | 1.91 | 0.88 | 24.6 |
| | | | | | 3.77 | | | 13.8 | | | | | | | |
| | | | 26С1 | | 5 | | | 57.7 | | | | | | | |
| | | | | 1.36 | ----- | 0.19 | - | ----- | - | - | 3.16 | - | 1.95 | 0.87 | 25.7 |
| | | | | | 3.77 | | | 14.4 | | | | | | | |
| | | | 26С2 | | 5 | | | 57.7 | | | | | | | |
| | | | | 1.36 | ----- | 0.19 | - | ----- | - | - | 3.16 | - | 1.9 | 0 82 | 25.6 |
| | | | | | 3.77 | | | 14 4 | | | | | | | |
| | | | 28С1 | | 5 | | | 57.7 | | | | | | | |
| | | | | 1 36 | ----- | 0.19 | - | ----- | - | - | 3.34 | - | 1.94 | 0.9 | 27.1 |
| | | | | | 3.77 | | | 15.6 | | | | | | | |
| | | | 28С2 | | 5 | | | 57.7 | | | | | | | |
| | | | | 1.36 | ----- | 0.19 | - | ----- | - | - | 3.34 | - | 1.98 | 0.86 | 27.1 |
| | | | | | 3.77 | | | 15.6 | | | | | | | |
| | | | 30С2 | | 5 | | | 57.7 | | | | | | | |
| | | | | 1.36 | ----- | 0.19 | - | ----- | - | - | 2.94 | - | 1.93 | 0.91 | 24.9 |
| | | | | | 3.77 | | | 13.8 | | | | | | | |
| | | | 45 | | 5 | | | 57.7 | | | | | | | |
| | | | | 1.34 | ----- | 0.19 | - | ----- | - | - | 4.59 | - | 1.87 | 0.84 | 35.1 |
| | | | | | 3.77 | | | 22.5 | | | | | | | |
| - | 200120 | ПЛАВУЧИЕ ПО-ДАЧА 80 $м^3/ч$, НАПОР НАСОС-НОЙ СТАНЦИИ 57 М, НАПОР ЗЕМЛЕСОСНОЙ СТАНЦИИ 40 М | 1.2.4.7. 8.34 | | 5 | | | 57.7 | | | | | | | |
| | | | | 1.45 | ----- | 0.21 | - | ----- | - | - | 2.22 | - | 2.05 | 0.9 | 21 |
| | | | | | 3.77 | | | 10.4 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3,5,6,11, | | 5 | | | 57,7 | | | | | | | |
| | | | 12,13,14, | 1·45 | ----- | 0,21 | - | ----- | - | - | 2,26 | - | 2,08 | 0,93 | 21,1 |
| | | | 40 | | 3,77 | | | 10,4 | | | | | | | |
| | | | 9,31,32, | | 5 | | | 57,7 | | | | | | | |
| | | | 33,35АБ | 1·45 | ----- | 0,21 | - | ----- | - | - | 2,16 | - | 2,05 | 0,96 | 21 |
| | | | | | 3,77 | | | 10,4 | | | | | | | |
| | | | 10, 35ВГ, | | 2 | | | 57,7 | | | | | | | |
| | | | 36,37,38 | 1,45 | ----- | 0,21 | - | ----- | - | - | 2,2 | - | 2,07 | 0,9 | 21,6 |
| | | | 39,41,42, | | 3,77 | | | 11 | | | | | | | |
| | | | 43,44 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 15,16 | | 5 | | | 57,7 | | | | | | | |
| | | | | 1,45 | ----- | 0,21 | - | ----- | - | - | 2,37 | - | 2,08 | 0,92 | 21,8 |
| | | | | | 3,77 | | | 11 | | | | | | | |
| | | | 24С | | 5 | | | 57,7 | | | | | | | |
| | | | | 1,49 | ----- | 0,21 | - | ----- | - | - | 2,94 | - | 2,1 | 0,89 | 25,2 |
| | | | | | 3,77 | | | 13,8 | | | | | | | |
| | | | 17,19,20 | | 5 | | | 57,7 | | | | | | | |
| | | | | 1,45 | ----- | 0,21 | - | ----- | - | - | 2,45 | - | 2,08 | 0,94 | 22,4 |
| | | | | | 3,77 | | | 11,5 | | | | | | | |
| | | | 21С,25С2, | | 5 | | | 57,7 | | | | | | | |
| | | | 27С | 1,49 | ----- | 0,21 | - | ----- | - | - | 2,69 | - | 2,14 | 0,9 | 25 |
| | | | | | 3,77 | | | 13,8 | | | | | | | |
| | | | 18 | | 5 | | | 57,7 | | | | | | | |
| | | | | 1,49 | ----- | 0,21 | - | ----- | - | - | 2,37 | - | 2,1 | 0,9 | 21,8 |
| | | | | | 3,77 | | | 11 | | | | | | | |
| | | | 29С | | 5 | | | 57,7 | | | | | | | |
| | | | | 1,49 | ----- | 0,21 | - | ----- | - | - | 4,14 | - | 2,15 | 0,94 | 26 |
| | | | | | 3,77 | | | 13,3 | | | | | | | |
| | | | 30С1 | | 5 | | | 57,7 | | | | | | | |
| | | | | 1,49 | ----- | 0,21 | - | ----- | - | - | 4,14 | - | 2,15 | 0,94 | 26 |
| | | | | | 3,77 | | | 13,3 | | | | | | | |
| | | | 23С1-С8, | | 5 | | | 57,7 | | | | | | | |
| | | | 25С1 | 1,49 | ----- | 0,21 | - | ----- | - | - | 2,69 | - | 2,1 | 0,94 | 25 |
| | | | | | 3,77 | | | 13,8 | | | | | | | |
| | | | 26С1 | | 5 | | | 57,7 | | | | | | | |
| | | | | 1,49 | ----- | 0,21 | - | ----- | - | - | 3,16 | - | 2,15 | 0,92 | 26,1 |
| | | | | | 3,77 | | | 14,4 | | | | | | | |
| | | | 26С2 | | 5 | | | 57,7 | | | | | | | |
| | | | | 1,49 | ----- | 0,21 | - | ----- | - | - | 3,16 | - | 2,08 | 0,89 | 26 |
| | | | | | 3,77 | | | 14,4 | | | | | | | |
| | | | 28С1 | | 5 | | | 57,7 | | | | | | | |
| | | | | 1,49 | ----- | 0,21 | - | ----- | - | - | 3,34 | - | 2,13 | 0,96 | 27,5 |
| | | | | | 3,77 | | | 15,6 | | | | | | | |
| | | | 28С2 | | 5 | | | 57,7 | | | | | | | |
| | | | | 1,49 | ----- | 0,21 | - | ----- | - | - | 3,34 | - | 2,18 | 0,91 | 27,5 |
| | | | | | 3,77 | | | 15,6 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30С2 | 1.49 | 5 / 3.77 | 0.21 | - | 57.7 / 13.8 | - | - | 2.94 | - | 2.11 | 0.88 | 25.2 |
| | | | 45 | 1.45 | 5 / 3.77 | 0.21 | - | 57.7 / 22.5 | - | - | 4.59 | - | 2.08 | 0.96 | 35.6 |
| | | НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ И ЗЕМЛЕСОСНЫЕ УСТАНОВКИ: | | | | | | | | | | | | | |
| - | 200201 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАЦИОНАРНЫЕ, ПОДАЧА 80 м$^3$/ч, НАПОР НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 57 м, НАПОР ЗЕМЛЕСОСНОЙ УСТАНОВКИ 40 м | 1,2,4,7, 8,34 | 1.04 | 5 / 3.77 | 0.12 | - | 370 / 15.7 | - | - | 0.01 | - | 1.27 | 0.99 | 22.9 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 1.04 | 5 / 3.77 | 0.12 | - | - | 370 / 15.7 | - | 0.01 | - | 1.3 | 0.96 | 22.9 |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 1.04 | 5 / 3.77 | 0 12 | - | - | 370 / 15.7 | - | 0.01 | - | 1.27 | 0.99 | 22.9 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 1.04 | 5 / 3.77 | 0.12 | - | - | 370 / 15.7 | - | 0.01 | - | 1.28 | 0.98 | 22.9 |
| | | | 15,16 | 1.04 | 5 / 3.77 | 0.12 | - | - | 370 / 15.7 | - | 0.01 | - | 1.3 | 0.96 | 22.9 |
| | | | 24С | 1.07 | 5 / 3.77 | 0.12 | - | - | 370 / 15.7 | - | 0.01 | - | 1.31 | 1.02 | 23 |
| | | | 17,19,20 | 1.04 | 5 / 3.77 | 0.12 | - | - | 370 / 15.7 | - | 0.01 | - | 1.3 | 0.96 | 22.9 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 1.07 | 5 / 3.77 | 0.12 | - | - | 370 / 15.7 | - | 0.01 | - | 1.34 | 0.99 | 23 |
| | | | 18 | 1.04 | 5 / 3.77 | 0.12 | - | - | 370 / 15.7 | - | 0.02 | - | 1.31 | 1.04 | 23 |
| | | | 29С | 1.07 | 5 / 3.77 | 0.12 | - | - | 370 / 37.9 | - | 0.02 | - | 1.38 | 1.04 | 45.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30С1 | | 5 | | | | 370 | | | | | | |
| | | | | 1.07 | ----- | 0.12 | - | - | ----- | - | 0.02 | - | 1.38 | 1.04 | 45.3 |
| | | | | | 3.77 | | | | 37.9 | | | | | | |
| | | | 23С1-С8, | | 5 | | | | 370 | | | | | | |
| | | | 25С1 | 1.07 | ----- | 0.12 | - | - | ----- | - | 0.01 | - | 1.34 | 0.99 | 23 |
| | | | | | 3.77 | | | | 15.7 | | | | | | |
| | | | 26С1 | | 5 | | | | 370 | | | | | | |
| | | | | 1.07 | ----- | 0.12 | - | - | ----- | - | 0.02 | - | 1.38 | 1.04 | 45.3 |
| | | | | | 3.77 | | | | 37.9 | | | | | | |
| | | | 26С2 | | 5 | | | | 370 | | | | | | |
| | | | | 1.07 | ----- | 0.12 | - | - | ----- | - | 0.02 | - | 1.33 | 0.99 | 45.2 |
| | | | | | 3.77 | | | | 37.9 | | | | | | |
| | | | 28С1 | | 5 | | | | 370 | | | | | | |
| | | | | 1.07 | ----- | 0.12 | - | - | ----- | - | 0.02 | - | 1.37 | 1.05 | 45.3 |
| | | | | | 3.77 | | | | 37.9 | | | | | | |
| | | | 28С2 | | 5 | | | | 370 | | | | | | |
| | | | | 1.07 | ----- | 0.12 | - | - | ----- | - | 0.02 | - | 1.41 | 1.01 | 45.3 |
| | | | | | 3.77 | | | | 37.9 | | | | | | |
| | | | 30С2 | | 5 | | | | 370 | | | | | | |
| | | | | 1.07 | ----- | 0.12 | - | - | ----- | - | 0.02 | - | 1.36 | 0.96 | 45.2 |
| | | | | | 3.77 | | | | 37.9 | | | | | | |
| | | | 45 | | 5 | | | | 370 | | | | | | |
| | | | | 1.04 | ----- | 0.12 | - | - | ----- | - | 0.02 | - | 1.3 | 1.05 | 23 |
| | | | | | 3.77 | | | | 15.7 | | | | | | |
| - | 200202 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАЦИОНАРНЫЕ, ПОДАЧА 140 $м^3/ч$, НАПОР НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 90 м, НАПОР ЗЕМЛЕСОСНОЙ УСТАНОВКИ 37-52 м | 1,2,4,7, 8,34 | | 5 | | | | 810 | | | | | | |
| | | | | 1.61 | ----- | 0.2 | - | - | ----- | - | 0.02 | - | 1.97 | 2.04 | 44.1 |
| | | | | | 3.86 | | | | 34.4 | | | | | | |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | | 5 | | | | 810 | | | | | | |
| | | | | 1.61 | ----- | 0.2 | - | - | ----- | - | 0.02 | - | 2.01 | 2 | 44.1 |
| | | | | | 3.86 | | | | 34.4 | | | | | | |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | | 5 | | | | 810 | | | | | | |
| | | | | 1.61 | ----- | 0.2 | - | - | ----- | - | 0.02 | - | 1.97 | 2.04 | 44.1 |
| | | | | | 3.86 | | | | 34.4 | | | | | | |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | | 5 | | | | 810 | | | | | | |
| | | | | 1.61 | ----- | 0.2 | - | - | ----- | - | 0.02 | - | 1.99 | 2.02 | 44.1 |
| | | | | | 3.86 | | | | 34.4 | | | | | | |
| | | | 15,16 | | 5 | | | | 810 | | | | | | |
| | | | | 1.61 | ----- | 0.2 | - | - | ----- | - | 0.02 | - | 2.01 | 2 | 44.1 |
| | | | | | 3.86 | | | | 34.4 | | | | | | |

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 24C | | 5 | | | | 810 | | | | | | |
| | | | | 1.65 | ----- | 0.2 | - | - | ----- | - | 0.02 | - | 2.02 | 2.05 | 44.2 |
| | | | | | 3.86 | | | | 34.4 | | | | | | |
| | | | 17,19,20 | | 5 | | | | 810 | | | | | | |
| | | | | 1.61 | ----- | 0.2 | - | - | ----- | - | 0.02 | - | 2.01 | 2 | 44.1 |
| | | | | | 3.86 | | | | 34.4 | | | | | | |
| | | | 21C,25C2, | | 5 | | | | 810 | | | | | | |
| | | | 27C | 1.65 | ----- | 0.2 | - | - | ----- | - | 0.02 | - | 2.02 | 2.05 | 44.2 |
| | | | | | 3.86 | | | | 34.4 | | | | | | |
| | | | 18 | | 5 | | | | 810 | | | | | | |
| | | | | 1.61 | ----- | 0.2 | - | - | ----- | - | 0.03 | - | 2.02 | 1.98 | 44.1 |
| | | | | | 3.86 | | | | 34.4 | | | | | | |
| | | | 29C | | 5 | | | | 810 | | | | | | |
| | | | | 1.65 | ----- | 0.2 | - | - | ----- | - | 0.03 | - | 2.12 | 2.04 | 92.9 |
| | | | | | 3.86 | | | | 83 | | | | | | |
| | | | 30C1 | | 5 | | | | 810 | | | | | | |
| | | | | 1.65 | ----- | 0.2 | - | - | ----- | - | 0.03 | - | 2.12 | 2.04 | 92.9 |
| | | | | | 3.86 | | | | 83 | | | | | | |
| | | | 23C1-C8, | | 5 | | | | 810 | | | | | | |
| | | | 25C1 | 1.65 | ----- | 0.2 | - | - | ----- | - | 0.03 | - | 2.06 | 2 | 44.2 |
| | | | | | 3.86 | | | | 34.4 | | | | | | |
| | | | 26C1 | | 5 | | | | 810 | | | | | | |
| | | | | 1.65 | ----- | 0.2 | - | - | ----- | - | 0.03 | - | 2.12 | 2.04 | 92.9 |
| | | | | | 3.86 | | | | 83 | | | | | | |
| | | | 26C2 | | 5 | | | | 810 | | | | | | |
| | | | | 1.65 | ----- | 0.2 | - | - | ----- | - | 0.03 | - | 2.04 | 2.02 | 92.8 |
| | | | | | 3.86 | | | | 83 | | | | | | |
| | | | 28C1 | | 5 | | | | 810 | | | | | | |
| | | | | 1.65 | ----- | 0.2 | - | - | ----- | - | 0.03 | - | 2.1 | 2.06 | 92.9 |
| | | | | | 3.86 | | | | 83 | | | | | | |
| | | | 28C2 | | 5 | | | | 810 | | | | | | |
| | | | | 1.65 | ----- | 0.2 | - | - | ----- | - | 0.03 | - | 2.15 | 2.01 | 92.9 |
| | | | | | 3.86 | | | | 83 | | | | | | |
| | | | 30C2 | | 5 | | | | 810 | | | | | | |
| | | | | 1.65 | ----- | 0.2 | - | - | ----- | - | 0.03 | - | 2.08 | 1.98 | 92.8 |
| | | | | | 3.86 | | | | 83 | | | | | | |
| | | | 45 | | 5 | | | | 810 | | | | | | |
| | | | | 1.61 | ----- | 0.2 | - | - | ----- | - | 0.05 | - | 2.01 | 2.07 | 44.2 |
| | | | | | 3.86 | | | | 34.4 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 200203 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАЦИОНАРНЫЕ, ПОДАЧА 200 $м^3$/Ч, НАПОР НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 100 М, НАПОР ЗЕМЛЕСОСНОЙ УСТАНОВКИ 63 М | 1,2,4,7, 8,34 | 1.82 | 5 ----- 3.86 | 0.26 | - | - | 1290 ----- 55 | - | 0.03 | - | 2.53 | 3.1 | 66.6 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 1.82 | 5 ----- 3.86 | 0.26 | - | - | 1290 ----- 55 | - | 0.03 | - | 2.57 | 3.16 | 66.7 |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 1.82 | 5 ----- 3.86 | 0.26 | - | - | 1290 ----- 55 | - | 0.03 | - | 2.53 | 3.1 | 66.6 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 1.82 | 5 ----- 3.86 | 0.26 | - | - | 1290 ----- 55 | - | 0.04 | - | 2.55 | 3.17 | 66.7 |
| | | | 15,16 | 1.82 | 5 ----- 3.86 | 0.26 | - | - | 1290 ----- 55 | - | 0.04 | - | 2.57 | 3.15 | 66.7 |
| | | | 24С | 1.86 | 5 ----- 3.86 | 0.26 | - | - | 1290 ----- 55 | - | 0.04 | - | 2.88 | 3.1 | 67 |
| | | | 17,19,20 | 1.82 | 5 ----- 3.86 | 0.26 | - | - | 1290 ----- 55 | - | 0.04 | - | 2.57 | 3.15 | 66.7 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 1.86 | 5 ----- 3.86 | 0.26 | - | - | 1290 ----- 55 | - | 0.04 | - | 2.82 | 3.16 | 67 |
| | | | 18 | 1.82 | 5 ----- 3.86 | 0.26 | - | - | 1290 ----- 55 | - | 0.04 | - | 2.58 | 3.14 | 66.7 |
| | | | 29С | 1.86 | 5 ----- 3.86 | 0.26 | - | - | 1290 ----- 132 | - | 0.04 | - | 2.88 | 3.1 | 144 |
| | | | 30С1 | 1.86 | 5 ----- 3.86 | 0.26 | - | - | 1290 ----- 132 | - | 0.04 | - | 2.88 | 3.1 | 144 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 1.86 | 5 ----- 3.86 | 0.26 | - | - | 1290 ----- 55 | - | 0.04 | - | 2.82 | 3.16 | 67 |
| | | | 26С1 | 1.86 | 5 ----- 3.86 | 0.26 | - | - | 1290 ----- 132 | - | 0.05 | - | 2.88 | 3.09 | 144 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 26С2 | 1.86 | 5<br>-----<br>3.86 | 0.26 | - | - | 1290<br>-----<br>132 | - | 0.05 | - | 2.8 | 3.17 | 144 |
| | | | 28С1 | 1.86 | 5<br>-----<br>3.86 | 0.26 | - | - | 1290<br>-----<br>132 | - | 0.05 | - | 2.86 | 3.11 | 144 |
| | | | 28С2 | 1.86 | 5<br>-----<br>3.86 | 0.26 | - | - | 1290<br>-----<br>132 | - | 0.05 | - | 3.81 | 3.16 | 144 |
| | | | 30С2 | 1.86 | 5<br>-----<br>3.86 | 0.26 | - | - | 1290<br>-----<br>132 | - | 0.04 | - | 2.84 | 3.14 | 144 |
| | | | 45 | 1.82 | 5<br>-----<br>3.86 | 0.26 | - | - | 1290<br>-----<br>55 | - | 0.07 | - | 2.57 | 3.12 | 66.7 |
| - | 200204 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАЦИОНАРНЫЕ, ПОДАЧА 400 $м^3/ч$, НАПОР НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 95 м, НАПОР ЗЕМЛЕСОСНОЙ УСТАНОВКИ 71 м | 1,2,4,7,<br>8,34 | 2.08 | 5<br>-----<br>4.34 | 7.36 | - | - | 1950<br>-----<br>82.7 | - | 0.17 | - | 5.35 | 1 | 103 |
| | | | 3,5,6,11,<br>12,13,14,<br>40 | 2.08 | 5<br>-----<br>4.34 | 7.36 | - | - | 1950<br>-----<br>82.7 | - | 0.17 | - | 5.35 | 1 | 103 |
| | | | 9,31,32,<br>33,35АБ | 2.08 | 5<br>-----<br>4.34 | 7.36 | - | - | 1950<br>-----<br>82.7 | - | 0.17 | - | 5.35 | 1 | 103 |
| | | | 10, 35ВГ,<br>36,37,38,<br>39,41,42,<br>43,44 | 2.08 | 5<br>-----<br>4.34 | 7.36 | - | - | 1950<br>-----<br>82.7 | - | 0.17 | - | 5.35 | 1 | 103 |
| | | | 15,16 | 2.08 | 5<br>-----<br>4.34 | 7.36 | - | - | 1950<br>-----<br>82.7 | - | 0.18 | - | 5.35 | 0.99 | 103 |
| | | | 24С | 2.12 | 5<br>-----<br>4.34 | 7.36 | - | - | 1950<br>-----<br>82.7 | - | 0.18 | - | 7.48 | 0.82 | 105 |
| | | | 17,19,20 | 2.08 | 5<br>-----<br>4.34 | 7.36 | - | - | 1950<br>-----<br>82.7 | - | 0.18 | - | 5.35 | 0.99 | 103 |
| | | | 21С,25С2,<br>27С | 2.12 | 5<br>-----<br>4.34 | 7.36 | - | - | 1950<br>-----<br>82.7 | - | 0.18 | - | 7.48 | 0.82 | 105 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 18 | 2.08 | 5<br>-----<br>4.34 | 7.36 | - | - | 1950<br>-----<br>82.7 | - | 0.22 | - | 5.35 | 0.95 | 103 |
| | | | 29C | 2.12 | 5<br>-----<br>4.34 | 7.36 | - | - | 1950<br>-----<br>199 | - | 0.22 | - | 7.48 | 0.48 | 221 |
| | | | 30C1 | 2.12 | 5<br>-----<br>4.34 | 7.36 | - | - | 1950<br>-----<br>199 | - | 0.22 | - | 7.48 | 0.48 | 221 |
| | | | 23C1-C8,<br>25C1 | 2.12 | 5<br>-----<br>4.34 | 7.36 | - | - | 1950<br>-----<br>82.7 | - | 0.2 | - | 7.48 | 0.8 | 105 |
| | | | 26C1 | 2.12 | 5<br>-----<br>4.34 | 7.36 | - | - | 1950<br>-----<br>199 | - | 0.24 | - | 7.48 | 0.46 | 221 |
| | | | 26C2 | 2.12 | 5<br>-----<br>4.34 | 7.36 | - | - | 1950<br>-----<br>199 | - | 0.24 | - | 7.48 | 0.46 | 221 |
| | | | 28C1 | 2.12 | 5<br>-----<br>4.34 | 7.36 | - | - | 1950<br>-----<br>199 | - | 0.25 | - | 7.48 | 0.45 | 221 |
| | | | 28C2 | 2.12 | 5<br>-----<br>4.34 | 7.36 | - | - | 1950<br>-----<br>199 | - | 0.25 | - | 7.48 | 0.45 | 221 |
| | | | 30C2 | 2.12 | 5<br>-----<br>4.34 | 7.36 | - | - | 1950<br>-----<br>199 | - | 0.21 | - | 7.48 | 0.49 | 221 |
| | | | 45 | 2.08 | 5<br>-----<br>4.34 | 7.36 | - | - | 1950<br>-----<br>82.7 | - | 0.36 | - | 5.35 | 0.81 | 103 |
| - | 200220 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛАВУЧИЕ, ПОДАЧА 400 $м^3$/ч, НАПОР НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 95 м, НАПОР ЗЕМЛЕСОСНОЙ УСТАНОВКИ 71 м | 1,2,4,7,<br>8,34 | 2.31 | 5<br>-----<br>4.34 | 7.36 | - | - | 1950<br>-----<br>82.7 | - | 0.17 | - | 5.5 | 0.62 | 103 |
| | | | 3,5,6,11,<br>12,13,14,<br>40 | 2.31 | 5<br>-----<br>4.34 | 7.36 | - | - | 1950<br>-----<br>82.7 | - | 0.17 | - | 5.5 | 0.62 | 103 |
| | | | 9,31,32,<br>33,35АБ | 2.31 | 5<br>-----<br>4.34 | 7.36 | - | - | 1950<br>-----<br>82.7 | - | 0.17 | - | 5.5 | 0.62 | 103 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10, 35В[, | | 5 | | | | 1950 | | | | | | |
| | | | 36,37,38, | 2.31 | ----- | 7.36 | - | - | ----- | - | 0.17 | - | 5.5 | 0.62 | 103 |
| | | | 39,41,42, | | 4.34 | | | | 82.7 | | | | | | |
| | | | 43,44 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 15,16 | | 5 | | | | 1950 | | | | | | |
| | | | | 2.31 | ----- | 7.36 | - | - | ----- | - | 0.18 | - | 5.5 | 0.61 | 103 |
| | | | | | 4.34 | | | | 82.7 | | | | | | |
| | | | 24С | | 5 | | | | 1950 | | | | | | |
| | | | | 2.38 | ----- | 7.36 | - | - | ----- | - | 0.18 | - | 7.7 | 1.34 | 106 |
| | | | | | 4.34 | | | | 82.7 | | | | | | |
| | | | 17,19,20 | | 5 | | | | 1950 | | | | | | |
| | | | | 2.31 | ----- | 7.36 | - | - | ----- | - | 0.18 | - | 5.5 | 0.61 | 103 |
| | | | | | 4.34 | | | | 82.7 | | | | | | |
| | | | 21С,25С2, | | 5 | | | | 1950 | | | | | | |
| | | | 27С | 2.38 | ----- | 7.36 | - | - | ----- | - | 0.18 | - | 7.7 | 1.34 | 106 |
| | | | | | 4.34 | | | | 82.7 | | | | | | |
| | | | 18 | | 5 | | | | 1950 | | | | | | |
| | | | | 2.31 | ----- | 7.36 | - | - | ----- | - | 0.22 | - | 5.5 | 0.61 | 103 |
| | | | | | 4.34 | | | | 82.7 | | | | | | |
| | | | 29С | | 5 | | | | 1950 | | | | | | |
| | | | | 2.38 | ----- | 7.36 | - | - | ----- | - | 0.22 | - | 7.7 | 1 | 222 |
| | | | | | 4.34 | | | | 199 | | | | | | |
| | | | 30С1 | | 5 | | | | 1950 | | | | | | |
| | | | | 2.38 | ----- | 7.36 | - | - | ----- | - | 0.22 | - | 7.7 | 1 | 222 |
| | | | | | 4.34 | | | | 199 | | | | | | |
| | | | 23С1-С8, | | 5 | | | | 1950 | | | | | | |
| | | | 25С1 | 2.38 | ----- | 7.36 | - | - | ----- | - | 0.2 | - | 7.7 | 1.32 | 106 |
| | | | | | 4.34 | | | | 82.7 | | | | | | |
| | | | 26С1 | | 5 | | | | 1950 | | | | | | |
| | | | | 2.38 | ----- | 7.36 | - | - | ----- | - | 0.24 | - | 7.7 | 0.98 | 222 |
| | | | | | 4.34 | | | | 199 | | | | | | |
| | | | 26С2 | | 5 | | | | 1950 | | | | | | |
| | | | | 2.38 | ----- | 7.36 | - | - | ----- | - | 0.24 | - | 7.7 | 0.98 | 222 |
| | | | | | 4.34 | | | | 199 | | | | | | |
| | | | 28С1 | | 5 | | | | 1950 | | | | | | |
| | | | | 2.38 | ----- | 7.36 | - | - | ----- | - | 0.25 | - | 7.7 | 0.97 | 222 |
| | | | | | 4.34 | | | | 199 | | | | | | |
| | | | 28С2 | | 5 | | | | 1950 | | | | | | |
| | | | | 2.38 | ----- | 7.36 | - | - | ----- | - | 0.25 | - | 7.7 | 0.97 | 222 |
| | | | | | 4.34 | | | | 199 | | | | | | |
| | | | 30С2 | | 5 | | | | 1950 | | | | | | |
| | | | | 2.38 | ----- | 7.36 | - | - | ----- | - | 0.21 | - | 7.7 | 1.01 | 222 |
| | | | | | 4.34 | | | | 199 | | | | | | |
| | | | 45 | | 5 | | | | 1950 | | | | | | |
| | | | | 2.31 | ----- | 7.36 | - | - | ----- | - | 0.36 | - | 5.5 | 1.43 | 104 |
| | | | | | 4.34 | | | | 82.7 | | | | | | |

| КОД ОКП | КОД ОТРАСЛЕВОЙ | НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ | ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ (АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ НА ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ), РУБ. | ПЕРЕМЕННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ: НА ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ, ЧЕЛ.-Ч / РУБ | НА ЗАМЕНУ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ, РУБ | НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ: БЕНЗИН, КГ / РУБ | ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, КГ / РУБ. | ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, КВТ·Ч / РУБ. | СЖАТЫЙ ВОЗДУХ, $м^3$ / РУБ | НА СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РУБ. | НА ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ ЖИДКОСТЬ, КГ / РУБ. | НА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РУБ. | ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕБАЗИРОВКУ, РУБ. | СМЕТНАЯ РАСЦЕНКА, РУБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ: | | | | | | | | | | | | | |
| - | 210101 | НЕСАМОХОДНЫЕ 250 Т | 1,8 | 1.17 | 1 / 1.41 | - | - | - | - | - | - | - | 2.62 | 0.13 | 5.33 |
| | | | 5,6,40 | 1.7 | 1 / 1.41 | - | - | - | - | - | - | - | 3.81 | 0.16 | 7.08 |
| | | | 9,35А | 1.17 | 1 / 1.41 | - | - | - | - | - | - | - | 2.62 | 0.13 | 5.33 |
| | | | 10,39,41, 42 | 1.17 | 1 / 1.41 | - | - | - | - | - | - | - | 2.62 | 0.13 | 5.33 |
| | | | 20 | 1.7 | 1 / 1.41 | - | - | - | - | - | - | - | 3.81 | 0.16 | 7.08 |
| | | | 31,32,33 | 1.17 | 1 / 1.41 | - | - | - | - | - | - | - | 2.62 | 0.13 | 5.33 |
| | | | 35Г | 1.17 | 1 / 1.41 | - | - | - | - | - | - | - | 2.62 | 0.13 | 5.33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 37 | 1.17 | 1 / 1.41 | - | - | - | - | - | - | - | 2.62 | 0.13 | 5.33 |
| - | 210102 | НЕСАМОХОДНЫЕ 400-450 Т | 1.8 | 2.34 | 1 / 1.41 | - | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 0.19 | 9.19 |
| | | | 5.6.40 | 3.95 | 1 / 1.41 | - | - | - | - | - | - | - | 8.87 | 0.27 | 14.5 |
| | | | 9.35А | 2.34 | 1 / 1.41 | - | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 0.19 | 9.19 |
| | | | 10.39.41. 42 | 2.34 | 1 / 1.41 | - | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 0.19 | 9.19 |
| | | | 20 | 3.95 | 1 / 1.41 | - | - | - | - | - | - | - | 8.87 | 0.27 | 14.5 |
| | | | 31.32.33 | 2.34 | 1 / 1.41 | - | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 0.19 | 9.19 |
| | | | 35Г | 2.34 | 1 / 1.41 | - | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 0.19 | 9.19 |
| | | | 37 | 2.34 | 1 / 1.41 | - | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 0.19 | 9.19 |
| - | 210103 | НЕСАМОХОДНЫЕ 1000 Т | 1.8 | 8.52 | 2 / 2.84 | - | - | - | - | - | - | - | 13.67 | 0.57 | 25.6 |
| | | | 5.6.40 | 12.4 | 2 / 2.84 | - | - | - | - | - | - | - | 19.9 | 0.76 | 35.9 |
| | | | 9.35А | 8.52 | 2 / 2.84 | - | - | - | - | - | - | - | 13.67 | 0.57 | 25.6 |
| | | | 10.39.41. 42 | 8.52 | 2 / 2.84 | - | - | - | - | - | - | - | 13.67 | 0.57 | 25.6 |
| | | | 20 | 12.4 | 2 / 2.84 | - | - | - | - | - | - | - | 19.9 | 0.76 | 35.9 |
| | | | 31.32.33 | 8.52 | 2 / 2.84 | - | - | - | - | - | - | - | 13.67 | 0.57 | 25.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 35Г | | 2 | | | | | | | | | | |
| | | | | 8.52 | ----- | - | - | - | - | - | - | - | 13.67 | 0.57 | 25.6 |
| | | | | | 2.84 | | | | | | | | | | |
| | | | 37 | | 2 | | | | | | | | | | |
| | | | | 8.52 | ----- | - | - | - | - | - | - | - | 13.67 | 0.57 | 25.6 |
| | | | | | 2.84 | | | | | | | | | | |
| - | 210110 | САМОХОДНЫЕ | 1,8 | | 5 | | | 37.2 | | | | | | | |
| | | 250 Т | | 8.49 | ----- | - | - | ----- | - | - | 1.08 | - | 17.88 | 1.21 | 43.3 |
| | | | | | 7.94 | | | 6.7 | | | | | | | |
| | | | 5,6,40 | | 5 | | | 37.9 | | | | | | | |
| | | | | 12.4 | ----- | - | - | ----- | - | - | 1.12 | - | 26.11 | 1.41 | 55.8 |
| | | | | | 7.94 | | | 6.82 | | | | | | | |
| | | | 9,35А | | 5 | | | 36.5 | | | | | | | |
| | | | | 8.49 | ----- | - | - | ----- | - | - | 1.05 | - | 17.95 | 1.2 | 43.2 |
| | | | | | 7.94 | | | 6.57 | | | | | | | |
| | | | 10,39,41, | | 5 | | | 36.2 | | | | | | | |
| | | | 42 | 8.49 | ----- | - | - | ----- | - | - | 1.05 | - | 17.92 | 1.22 | 43.5 |
| | | | | | 7.94 | | | 6.88 | | | | | | | |
| | | | 20 | | 5 | | | 40.1 | | | | | | | |
| | | | | 22.6 | ----- | - | - | ----- | - | - | 1.27 | - | 48.07 | 2 | 90.1 |
| | | | | | 7.94 | | | 8.02 | | | | | | | |
| | | | 31,32,33 | | 5 | | | 36.5 | | | | | | | |
| | | | | 8.49 | ----- | - | - | ----- | - | - | 1.05 | - | 17.95 | 1.2 | 43.2 |
| | | | | | 7.94 | | | 6.57 | | | | | | | |
| | | | 35Г | | 5 | | | 36.2 | | | | | | | |
| | | | | 8.49 | ----- | - | - | ----- | - | - | 1.05 | - | 17.95 | 1.2 | 43.2 |
| | | | | | 7.94 | | | 6.88 | | | | | | | |
| | | | 37 | | 5 | | | 36.2 | | | | | | | |
| | | | | 8.49 | ----- | - | - | ----- | - | - | 1.05 | - | 17.95 | 1.2 | 43.2 |
| | | | | | 7.94 | | | 6.88 | | | | | | | |
| | | БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ: | | | | | | | | | | | | | |
| - | 210120 | НЕСАМОХОДНЫЕ | 1,8 | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | 250 Т | | 1.45 | ----- | - | - | - | - | - | - | - | 3.23 | 0.47 | 6.82 |
| | | | | | 1.67 | | | | | | | | | | |
| | | | 5,6,40 | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.27 | ----- | - | - | - | - | - | - | - | 5.09 | 0.59 | 9.62 |
| | | | | | 1.67 | | | | | | | | | | |
| | | | 9,35А | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.45 | ----- | - | - | - | - | - | - | - | 3.23 | 0.47 | 6.82 |
| | | | | | 1.67 | | | | | | | | | | |
| | | | 10,39,41, | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | 42 | 1.45 | ----- | - | - | - | - | - | - | - | 3.23 | 0.47 | 6.82 |
| | | | | | 1.67 | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20 | 2.27 | 1 / 1.67 | - | - | - | - | - | - | - | 5.09 | 0.59 | 9.62 |
| | | | 31.32.33 | 1.45 | 1 / 1.67 | - | - | - | - | - | - | - | 3.23 | 0.47 | 6.82 |
| | | | 35Г | 1.45 | 1 / 1.67 | - | - | - | - | - | - | - | 3.23 | 0.47 | 6.82 |
| | | | 37 | 1.45 | 1 / 1.67 | - | - | - | - | - | - | - | 3.23 | 0.47 | 6.82 |
| - | 210121 | НЕСАМОХОДНЫЕ 400-450 Т | 1,8 | 2.9 | 1 / 1.67 | - | - | - | - | - | - | - | 6.44 | 0.69 | 11.7 |
| | | | 5.6.40 | 5.27 | 1 / 1.67 | - | - | - | - | - | - | - | 11.82 | 1.04 | 19.8 |
| | | | 9,35А | 2.9 | 1 / 1.67 | - | - | - | - | - | - | - | 6.44 | 0.69 | 11.7 |
| | | | 10,39.41, 42 | 2.9 | 1 / 1.67 | - | - | - | - | - | - | - | 6.44 | 0.69 | 11.7 |
| | | | 20 | 5.27 | 1 / 1.67 | - | - | - | - | - | - | - | 11.82 | 1.04 | 19.8 |
| | | | 31.32,33 | 2.9 | 1 / 1.67 | - | - | - | - | - | - | - | 6.44 | 0.69 | 11.7 |
| | | | 35Г | 2.9 | 1 / 1.67 | - | - | - | - | - | - | - | 6.44 | 0.69 | 11.7 |
| | | | 37 | 2.9 | 1 / 1.67 | - | - | - | - | - | - | - | 6.44 | 0.69 | 11.7 |
| - | 210122 | НЕСАМОХОДНЫЕ 1000 Т | 1,8 | 10.5 | 2 / 3.37 | - | - | - | - | - | - | - | 16.95 | 2.08 | 32.9 |
| | | | 5,6,40 | 16.6 | 2 / 3.37 | - | - | - | - | - | - | - | 26.63 | 3 | 49.6 |
| | | | 9,35А | 10.5 | 2 / 3.37 | - | - | - | - | - | - | - | 16.95 | 2.08 | 32.9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10,39,41, 42 | 10.5 | 2 / 3.37 | - | - | - | - | - | - | - | 16.95 | 2.08 | 32.9 |
| | | | 20 | 16.6 | 2 / 3.37 | - | - | - | - | - | - | - | 26.63 | 3 | 49.6 |
| | | | 31,32,33 | 10.5 | 2 / 3.37 | - | - | - | - | - | - | - | 16.95 | 2.08 | 32.9 |
| | | | 35Г | 10.5 | 2 / 3.37 | - | - | - | - | - | - | - | 16.95 | 2.08 | 32.9 |
| | | | 37 | 10.5 | 2 / 3.37 | - | - | - | - | - | - | - | 16.95 | 2.08 | 32.9 |
| - | 210130 | САМОХОДНЫЕ 250 Т | 1,8 | 15.5 | 6.67 / 20.7 | - | - | 44.3 / 7.97 | - | - | 1.29 | - | 32.7 | 6.84 | 85 |
| | | | 5,6,40 | 19.4 | 6.67 / 20.7 | - | - | 45.2 / 8.14 | - | - | 1.33 | - | 40.9 | 7.53 | 98 |
| | | | 9,35А | 15.5 | 6.67 / 20.7 | - | - | 43.5 / 7.83 | - | - | 1.24 | - | 32.7 | 6.83 | 84.8 |
| | | | 10,39,41, 42 | 15.5 | 6.67 / 20.7 | - | - | 43 / 8.17 | - | - | 1.25 | - | 32.7 | 6.88 | 85.2 |
| | | | 20 | 35.7 | 6.67 / 20.7 | - | - | 47.7 / 9.54 | - | - | 1.66 | - | 75.3 | 10.1 | 153 |
| | | | 31,32,33 | 15.5 | 6.67 / 20.7 | - | - | 43.5 / 7.83 | - | - | 1.24 | - | 32.7 | 6.83 | 84.8 |
| | | | 35Г | 15.5 | 6.67 / 20.7 | - | - | 43 / 8.17 | - | - | 1.25 | - | 32.7 | 6.88 | 85.2 |
| | | | 37 | 15.5 | 6.67 / 20.7 | - | - | 43 / 8.17 | - | - | 1.25 | - | 32.7 | 6.88 | 85.2 |
| | | БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ: | | | | | | | | | | | | | |
| - | 210201 | 221 КВТ (300 Л.С.) | 1,8 | 3.56 | 3 / 4.42 | - | - | 18.2 / 3.27 | - | - | 0.53 | - | 9.53 | 0.59 | 21.9 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5,6,40 | | 3 | | | 18.6 | | | | | | | |
| | | | | 4.24 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.55 | - | 11.71 | 0.63 | 24.9 |
| | | | | | 4.42 | | | 3.35 | | | | | | | |
| | | | 9,35А | | 3 | | | 17.9 | | | | | | | |
| | | | | 4.61 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.51 | - | 12.8 | 0.64 | 26.2 |
| | | | | | 4.42 | | | 3.22 | | | | | | | |
| | | | 10,39,41, | | 3 | | | 17.7 | | | | | | | |
| | | | 42 | 3.42 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.52 | - | 9.49 | 0.59 | 21.8 |
| | | | | | 4.42 | | | 3.36 | | | | | | | |
| | | | 20 | | 3 | | | 19.6 | | | | | | | |
| | | | | 4.42 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.62 | - | 12.25 | 0.67 | 26.3 |
| | | | | | 4.42 | | | 3.92 | | | | | | | |
| | | | 31,32,33 | | 3 | | | 17.9 | | | | | | | |
| | | | | 3.56 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.51 | - | 9.5 | 0.59 | 21.8 |
| | | | | | 4.42 | | | 3.22 | | | | | | | |
| | | | 35Г | | 3 | | | 17.7 | | | | | | | |
| | | | | 3.92 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.52 | - | 10.87 | 0.61 | 23.7 |
| | | | | | 4.42 | | | 3.36 | | | | | | | |
| | | | 37 | | 3 | | | 17.7 | | | | | | | |
| | | | | 4.61 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.52 | - | 12.84 | 0.65 | 26.4 |
| | | | | | 4.42 | | | 3.36 | | | | | | | |
| - | 210202 | 294 КВТ (400 Л.С.) | 1,8 | | 5.33 | | | 28.9 | | | | | | | |
| | | | | 6.28 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.84 | - | 14.63 | 0.97 | 34.9 |
| | | | | | 7.98 | | | 5.2 | | | | | | | |
| | | | 5,6,40 | | 5.33 | | | 29.5 | | | | | | | |
| | | | | 6.22 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.87 | - | 17.2 | 1.02 | 38.6 |
| | | | | | 7.98 | | | 5.31 | | | | | | | |
| | | | 9,35А | | 5.33 | | | 28.4 | | | | | | | |
| | | | | 5.28 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.81 | - | 14.56 | 0.96 | 34.7 |
| | | | | | 7.98 | | | 5.11 | | | | | | | |
| | | | 10,39,41, | | 5.33 | | | 28.1 | | | | | | | |
| | | | 42 | 5.28 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.82 | - | 14.61 | 0.97 | 35 |
| | | | | | 7.98 | | | 5.34 | | | | | | | |
| | | | 20 | | 5.33 | | | 31.1 | | | | | | | |
| | | | | 6.22 | ----- | - | - | ----- | - | - | 1 | - | 17.21 | 1.07 | 39.7 |
| | | | | | 7.98 | | | 6.22 | | | | | | | |
| | | | 31,32,33 | | 5.33 | | | 28.4 | | | | | | | |
| | | | | 5.28 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.81 | - | 14.56 | 0.96 | 34.7 |
| | | | | | 7.98 | | | 5.11 | | | | | | | |
| | | | 35Г | | 5.33 | | | 28.1 | | | | | | | |
| | | | | 5.28 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.82 | - | 14.61 | 0.97 | 35 |
| | | | | | 7.98 | | | 5.34 | | | | | | | |
| | | | 37 | | 5.33 | | | 28.1 | | | | | | | |
| | | | | 5.28 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.82 | - | 14.61 | 0.97 | 35 |
| | | | | | 7.98 | | | 5.34 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 210203 | 552 КВТ (750 Л.С.) | 1,8 | 9.57 | 5.67 / 8.97 | - | - | 53.8 / 9.68 | - | - | 1.56 | - | 26.53 | 1.49 | 57.8 |
| | | | 5,6,40 | 11.5 | 5.67 / 8.97 | - | - | 54 8 / 9.86 | - | - | 1.62 | - | 31.75 | 1.6 | 65.3 |
| | | | 9,35А | 9.57 | 5.67 / 8.97 | - | - | 52.7 / 9 48 | - | - | 1.51 | - | 26 49 | 1 48 | 57.5 |
| | | | 10,39,41, 42 | 9.57 | 5.67 / 8 97 | - | - | 52.2 / 9 92 | - | - | 1.52 | - | 26 52 | 1.5 | 58 |
| | | | 20 | 11.5 | 5.67 / 8.97 | - | - | 57.9 / 11.6 | - | - | 1.84 | - | 31.69 | 1.7 | 67.3 |
| | | | 31,32,33 | 9.57 | 5 67 / 8.97 | - | - | 52.7 / 9.48 | - | - | 1.51 | - | 26 49 | 1.48 | 57.5 |
| | | | 35Г | 9.57 | 5.67 / 8.97 | - | - | 52.2 / 9 92 | - | - | 1.52 | - | 26.52 | 1.5 | 58 |
| | | | 37 | 9.57 | 5.67 / 8 97 | - | - | 52.2 / 9.92 | - | - | 1.52 | - | 26 52 | 1.5 | 58 |
| - | 210204 | 883 КВТ (1200 Л.С.) | 1,8 | 18 | 6.67 / 11.4 | - | - | 84.7 / 15.3 | - | - | 2 46 | - | 55 48 | 2.36 | 105 |
| | | | 5,6,40 | 22.7 | 6.67 / 11.4 | - | - | 86.3 / 15.5 | - | - | 2.55 | - | 70.24 | 2.61 | 125 |
| | | | 9,35А | 18 | 6.67 / 11.4 | - | - | 83 / 14.9 | - | - | 2.37 | - | 56 | 2.33 | 105 |
| | | | 10,39,41, 42 | 18 | 6.67 / 11.4 | - | - | 82.2 / 15.6 | - | - | 2.39 | - | 56.24 | 2.37 | 106 |
| | | | 20 | 26 | 6.67 / 11.4 | - | - | 91.2 / 24.6 | - | - | 2.88 | - | 101.88 | 3.24 | 170 |
| | | | 31,32,33 | 27 4 | 6.67 / 11 4 | - | - | 83 / 14.9 | - | - | 2.37 | - | 85.13 | 28 | 144 |
| | | | 35Г | 18 | 6.67 / 11.4 | - | - | 82.2 / 15.6 | - | - | 2.39 | - | 56.24 | 2.37 | 106 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 37 | | 6.67 | | | 82.2 | | | | | | | |
| | | | | 18 | ----- | - | - | ----- | - | - | 2.39 | - | 56.24 | 2.37 | 106 |
| | | | | | 11.4 | | | 15.6 | | | | | | | |
| | | БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ: | | | | | | | | | | | | | |
| - | 210210 | 221 КВТ (300 Л.С.) | 1,8 | | 3 | | | 21.6 | | | | | | | |
| | | | | 4.4 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.63 | - | 11.82 | 0.71 | 26.7 |
| | | | | | 5.25 | | | 3.89 | | | | | | | |
| | | | 5,6,40 | | 3 | | | 22 | | | | | | | |
| | | | | 5.65 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.65 | - | 15.61 | 0.78 | 31.9 |
| | | | | | 5.25 | | | 3.96 | | | | | | | |
| | | | 9,35А | | 3 | | | 21.2 | | | | | | | |
| | | | | 5.69 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.6 | - | 15.77 | 0.77 | 31.9 |
| | | | | | 5.25 | | | 3.82 | | | | | | | |
| | | | 10,39,41, | | 3 | | | 21 | | | | | | | |
| | | | 42 | 4.23 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.61 | - | 11.73 | 0.7 | 26.5 |
| | | | | | 5.25 | | | 3.99 | | | | | | | |
| | | | 20 | | 3 | | | 23.3 | | | | | | | |
| | | | | 5.9 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.74 | - | 16.32 | 0.83 | 33.7 |
| | | | | | 5.25 | | | 4.66 | | | | | | | |
| | | | 31,32,33 | | 3 | | | 21.2 | | | | | | | |
| | | | | 4.4 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.6 | - | 11.83 | 0.7 | 26.6 |
| | | | | | 5.25 | | | 3.82 | | | | | | | |
| | | | 35Г | | 3 | | | 21 | | | | | | | |
| | | | | 4.85 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.61 | - | 13.4 | 0.74 | 28.8 |
| | | | | | 5.25 | | | 3.99 | | | | | | | |
| | | | 37 | | 3 | | | 21 | | | | | | | |
| | | | | 5.69 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.61 | - | 15.78 | 0.78 | 32.1 |
| | | | | | 5.25 | | | 3.99 | | | | | | | |
| - | 210211 | 294 КВТ (400 Л.С.) | 1,8 | | 5.33 | | | 34.4 | | | | | | | |
| | | | | 6.53 | ----- | - | - | ----- | - | - | 1 | - | 18.14 | 1.16 | 42.5 |
| | | | | | 9.48 | | | 6.19 | | | | | | | |
| | | | 5,6,40 | | 5.33 | | | 35.1 | | | | | | | |
| | | | | 8.29 | ----- | - | - | ----- | - | - | 1.03 | - | 23.02 | 1.26 | 49.4 |
| | | | | | 9.48 | | | 6.32 | | | | | | | |
| | | | 9,35А | | 5.33 | | | 33.8 | | | | | | | |
| | | | | 6.53 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.97 | - | 18.09 | 1.15 | 42.3 |
| | | | | | 9.48 | | | 6.08 | | | | | | | |
| | | | 10,39,41, | | 5.33 | | | 33.4 | | | | | | | |
| | | | 42 | 6.53 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.97 | - | 18.1 | 1.17 | 42.6 |
| | | | | | 9.48 | | | 6.35 | | | | | | | |
| | | | 20 | | 5.33 | | | 37.1 | | | | | | | |
| | | | | 8.29 | ----- | - | - | ----- | - | - | 1.17 | - | 23.02 | 1.32 | 50.7 |
| | | | | | 9.48 | | | 7.42 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 31,32,33 | | 5.33 | | | 33.8 | | | | | | | |
| | | | | 6.53 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.97 | - | 16.09 | 1.15 | 42.3 |
| | | | | | 9.48 | | | 6.08 | | | | | | | |
| | | | 35Г | | 5.33 | | | 33.4 | | | | | | | |
| | | | | 6.53 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.97 | - | 16.09 | 1.15 | 42.3 |
| | | | | | 9.48 | | | 6.35 | | | | | | | |
| | | | 37 | | 5.33 | | | 33.4 | | | | | | | |
| | | | | 6.53 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.97 | - | 16.09 | 1.15 | 42.3 |
| | | | | | 9.48 | | | 6.35 | | | | | | | |
| - | 210212 | 552 КВТ (750 Л.С.) | 1,8 | | 5.67 | | | 64.1 | | | | | | | |
| | | | | 11.8 | ----- | - | - | ----- | - | - | 1.86 | - | 32.75 | 1.79 | 70.4 |
| | | | | | 10.7 | | | 11.5 | | | | | | | |
| | | | 5,6,40 | | 5.67 | | | 65.3 | | | | | | | |
| | | | | 15.3 | ----- | - | - | ----- | - | - | 1.92 | - | 42,29 | 1.99 | 84 |
| | | | | | 10.7 | | | 11.8 | | | | | | | |
| | | | 9,35А | | 5.67 | | | 62.8 | | | | | | | |
| | | | | 11 8 | ----- | - | - | ----- | - | - | 1.79 | - | 32.73 | 1.78 | 70.1 |
| | | | | | 10.7 | | | 11.3 | | | | | | | |
| | | | 10,39,41, | | 5.67 | | | 62 2 | | | | | | | |
| | | | 42 | 11.8 | ----- | - | - | ----- | - | - | 1.81 | - | 32.68 | 1.81 | 70.6 |
| | | | | | 10.7 | | | 11.8 | | | | | | | |
| | | | 20 | | 5.67 | | | 69 | | | | | | | |
| | | | | 15.3 | ----- | - | - | ----- | - | - | 2.19 | - | 42.31 | 2.1 | 86 4 |
| | | | | | 10.7 | | | 13.8 | | | | | | | |
| | | | 31,32,33 | | 5.67 | | | 62.8 | | | | | | | |
| | | | | 11.8 | ----- | - | - | ----- | - | - | 1.79 | - | 32.73 | 1.78 | 70.1 |
| | | | | | 10.7 | | | 11.3 | | | | | | | |
| | | | 35Г | | 5.67 | | | 62.2 | | | | | | | |
| | | | | 11.8 | ----- | - | - | ----- | - | - | 1.81 | - | 32 68 | 1 81 | 70.6 |
| | | | | | 10.7 | | | 11.8 | | | | | | | |
| | | | 37 | | 5.67 | | | 62.2 | | | | | | | |
| | | | | 11.8 | ----- | - | - | ----- | - | - | 1.81 | - | 32.68 | 1.81 | 70.6 |
| | | | | | 10.7 | | | 11 8 | | | | | | | |
| - | 210213 | 883 КВТ (1200 Л.С.) | 1.8 | | 8.33 | | | 101 | | | | | | | |
| | | | | 32.9 | ----- | - | - | ----- | - | - | 3.2 | - | 102 | 12.6 | 199 |
| | | | | | 30.1 | | | 18.2 | | | | | | | |
| | | | 5.6.40 | | 8 33 | | | 103 | | | | | | | |
| | | | | 35.6 | ----- | - | - | ----- | - | - | 2.7 | - | 110 | 13.1 | 210 |
| | | | | | 30.1 | | | 18 5 | | | | | | | |
| | | | 9,35А | | 8.33 | | | 98.8 | | | | | | | |
| | | | | 32.9 | ----- | - | - | ----- | - | - | 2.7 | - | 102 | 12.5 | 198 |
| | | | | | 30.1 | | | 17.8 | | | | | | | |
| | | | 10,39,41, | | 8.33 | | | 97.9 | | | | | | | |
| | | | 42 | 32.9 | ----- | - | - | ----- | - | - | 2.7 | - | 102 | 12.7 | 199 |
| | | | | | 30.1 | | | 18.6 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20 | | 8.33 | | | 109 | | | | | | | |
| | | | | 38.4 | ----- | - | - | ----- | - | - | 3.6 | - | 119 | 14.1 | 227 |
| | | | | | 30.1 | | | 21 8 | | | | | | | |
| | | | 31,32,33 | | 8.33 | | | 98.8 | | | | | | | |
| | | | | 50 | ----- | - | - | ----- | - | - | 3 | - | 155 | 15.1 | 271 |
| | | | | | 30.1 | | | 17.8 | | | | | | | |
| | | | 35Г | | 8 33 | | | 97.9 | | | | | | | |
| | | | | 32.9 | ----- | - | - | ----- | - | - | 2.7 | - | 102 | 12.7 | 199 |
| | | | | | 30.1 | | | 18.6 | | | | | | | |
| | | | 37 | | 8.33 | | | 97.9 | | | | | | | |
| | | | | 32.9 | ----- | - | - | ----- | - | - | 2.7 | - | 102 | 12.7 | 199 |
| | | | | | 30.1 | | | 18.6 | | | | | | | |
| | | ВОДОЛАЗНЫЕ СТАНЦИИ НА САМОХОДНОМ БОТЕ С КОМПРЕССОРОМ: | | | | | | | | | | | | | |
| - | 210301 | ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ, 110 КВТ (150 Л.С.) | 1,8 | | 6 | | | 10.2 | | | | | | | |
| | | | | 2.31 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.3 | - | 9.96 | 2.39 | 28.3 |
| | | | | | 11.5 | | | 1.84 | | | | | | | |
| | | | 5,6,40 | | 6 | | | 10.4 | | | | | | | |
| | | | | 2.76 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.31 | - | 12.89 | 2.47 | 31.8 |
| | | | | | 11.5 | | | 1.87 | | | | | | | |
| | | | 9,35А | | 6 | | | 10 | | | | | | | |
| | | | | 2.31 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.28 | - | 10.03 | 2.38 | 28.3 |
| | | | | | 11.5 | | | 1.8 | | | | | | | |
| | | | 10,39,41, | | 6 | | | 9.9 | | | | | | | |
| | | | 42 | 2.31 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.29 | - | 10.02 | 2.4 | 28.4 |
| | | | | | 11.5 | | | 1.88 | | | | | | | |
| | | | 20 | | 6 | | | 11 | | | | | | | |
| | | | | 2.76 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.35 | - | 12.87 | 2.52 | 32.2 |
| | | | | | 11.5 | | | 2.2 | | | | | | | |
| | | | 31,32,33 | | 6 | | | 10 | | | | | | | |
| | | | | 2.31 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.28 | - | 10.03 | 2.38 | 28.3 |
| | | | | | 11.5 | | | 1.8 | | | | | | | |
| | | | 35Г | | 6 | | | 9.9 | | | | | | | |
| | | | | 2.31 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.29 | - | 10.02 | 2.4 | 28.4 |
| | | | | | 11.5 | | | 1.88 | | | | | | | |
| | | | 37 | | 6 | | | 9.9 | | | | | | | |
| | | | | 2.31 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.29 | - | 10.02 | 2.4 | 28.4 |
| | | | | | 11.5 | | | 1.88 | | | | | | | |
| - | 210306 | ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ, 110 КВТ (150 Л.С.) | 1,8 | | 3 | | | 12.2 | | | | | | | |
| | | | | 5.31 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.36 | - | 23.1 | 6.23 | 54.4 |
| | | | | | 17.2 | | | 2.2 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5,6,40 | | 3 | | | 12.4 | | | | | | | |
| | | | | 5.41 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.37 | - | 23.5 | 6.29 | 55 |
| | | | | | 17.2 | | | 2.23 | | | | | | | |
| | | | 9,35А | | 3 | | | 11.9 | | | | | | | |
| | | | | 5.31 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.34 | - | 23.1 | 6.21 | 54.3 |
| | | | | | 17.2 | | | 2.14 | | | | | | | |
| | | | 10,39,41, | | 3 | | | 11 8 | | | | | | | |
| | | | 42 | 5.31 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.34 | - | 23.1 | 6.31 | 54.5 |
| | | | | | 17.2 | | | 2.24 | | | | | | | |
| | | | 20 | | 3 | | | 13.1 | | | | | | | |
| | | | | 5.41 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.42 | - | 23.5 | 6.45 | 55.6 |
| | | | | | 17.2 | | | 2.62 | | | | | | | |
| | | | 31,32,33 | | 3 | | | 11.9 | | | | | | | |
| | | | | 5.31 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.34 | - | 23.1 | 6.21 | 54.3 |
| | | | | | 17.2 | | | 2.14 | | | | | | | |
| | | | 35Г | | 3 | | | 11.8 | | | | | | | |
| | | | | 5.31 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.34 | - | 23.1 | 6.31 | 54.5 |
| | | | | | 17.2 | | | 2.24 | | | | | | | |
| | | | 37 | | 3 | | | 11.8 | | | | | | | |
| | | | | 5.31 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.34 | - | 23.1 | 6.31 | 54.5 |
| | | | | | 17.2 | | | 2.24 | | | | | | | |
| | | КОПРЫ ПЛАВУЧИЕ: | | | | | | | | | | | | | |
| - | 210401 | ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ АКВА-ТОРИИ, 6 Т | 1,8 | | 5.67 | | | 40.5 | | | | | | | |
| | | | | 5.44 | ----- | 1.57 | - | ----- | - | - | 1.17 | - | 23.2 | 4.03 | 54.1 |
| | | | | | 11.4 | | | 7.29 | | | | | | | |
| | | | 5,6,40 | | 5.67 | | | 41.2 | | | | | | | |
| | | | | 7.24 | ----- | 1.57 | - | ----- | - | - | 1.21 | - | 30.93 | 4.33 | 64.1 |
| | | | | | 11.4 | | | 7.42 | | | | | | | |
| | | | 9,35А | | 5.67 | | | 39.7 | | | | | | | |
| | | | | 5.44 | ----- | 1.57 | - | ----- | - | - | 1.14 | - | 23.19 | 4.01 | 53.9 |
| | | | | | 11.4 | | | 7.15 | | | | | | | |
| | | | 10,39,41, | | 5.67 | | | 39.3 | | | | | | | |
| | | | 42 | 6.5 | ----- | 1.57 | - | ----- | - | - | 1.14 | - | 27.71 | 4.21 | 60 |
| | | | | | 11.4 | | | 7.47 | | | | | | | |
| | | | 20 | | 5.67 | | | 43.6 | | | | | | | |
| | | | | 8.59 | ----- | 1.57 | - | ----- | - | - | 1.38 | - | 36.59 | 4.75 | 73 |
| | | | | | 11.4 | | | 8.72 | | | | | | | |
| | | | 31,32,33 | | 5.67 | | | 39.7 | | | | | | | |
| | | | | 5.78 | ----- | 1.57 | - | ----- | - | - | 1.14 | - | 24.6 | 4.06 | 55.7 |
| | | | | | 11.4 | | | 7.15 | | | | | | | |
| | | | 35Г | | 5.67 | | | 39.3 | | | | | | | |
| | | | | 5.81 | ----- | 1.57 | - | ----- | - | - | 1.14 | - | 24.7 | 4.11 | 56.2 |
| | | | | | 11.4 | | | 7.47 | | | | | | | |
| | | | 37 | | 5.67 | | | 43.6 | | | | | | | |
| | | | | 5.44 | ----- | 1.57 | - | ----- | - | - | 1.14 | - | 23.23 | 4.05 | 54.3 |
| | | | | | 11.4 | | | 7.47 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 210406 | ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ, 6 Т | 1.8 | 6.53 | 5.67 / 13.3 | 1.57 | - | 64.4 / 11.6 | - | - | 1.87 | - | 27.8 | 8.72 | 71.4 |
| | | | 5.6.40 | 9.8 | 5.67 / 13.3 | 1.57 | - | 65.6 / 11.8 | - | - | 1.94 | - | 41.69 | 9.6 | 89.7 |
| | | | 9.35А | 6.53 | 5.67 / 13.3 | 1.57 | - | 63.1 / 11.4 | - | - | 1.81 | - | 27.84 | 8.65 | 71.1 |
| | | | 10,39.41. 42 | 7.8 | 5 67 / 13.3 | 1.57 | - | 62.5 / 11.9 | - | - | 1.82 | - | 33.21 | 9.1 | 78.7 |
| | | | 20 | 11.6 | 5.67 / 13 3 | 1.57 | - | 69.3 / 13 8 | - | - | 2.2 | - | 49.93 | 10.6 | 103 |
| | | | 31.32.33 | 6.9 | 5.67 / 13.3 | 1.57 | - | 63 1 / 11 4 | - | - | 1.81 | - | 29.47 | 8.75 | 73.2 |
| | | | 35Г | 6.93 | 5.67 / 13 3 | 1.57 | - | 62.5 / 11.9 | - | - | 1.82 | - | 29.7 | 8.88 | 74.1 |
| | | | 37 | 6.54 | 5.67 / 13.3 | 1.57 | - | 62.5 / 11.9 | - | - | 1.82 | - | 27.79 | 8.78 | 71.7 |
| | | КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ: | | | | | | | | | | | | | |
| - | 210501 | НЕСАМОХОДНЫЕ 5 Т | 1.8 | 6.9 | 5.33 / 10.6 | 2.18 | - | 24.4 / 4.39 | - | - | 0.71 | - | 24.5 | 3.72 | 53 |
| | | | 5.6.40 | 8.84 | 5.33 / 10.6 | 2.18 | - | 24.9 / 4.48 | - | - | 0.74 | - | 31.43 | 4.03 | 62.3 |
| | | | 9.35А | 6 31 | 5.33 / 10.6 | 2.18 | - | 24 / 4.32 | - | - | 0.69 | - | 22.38 | 3.62 | 50.1 |
| | | | 10,39.41. 42 | 6.54 | 5.33 / 10.6 | 2.18 | - | 23.7 / 4.5 | - | - | 0.69 | - | 23.21 | 3.68 | 51.4 |
| | | | 20 | 9.74 | 5.33 / 10.6 | 2.18 | - | 26.3 / 5.26 | - | - | 0.84 | - | 34.59 | 4.29 | 67.5 |
| | | | 31,32,33 | 6 9 | 5.33 / 10.6 | 2.18 | - | 24 / 4.32 | - | - | 0.69 | - | 24.51 | 3.7 | 52.9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 35Г | | 5.33 | | | 23.7 | | | | | | | |
| | | | | 6.31 | ----- | 2.18 | - | ----- | - | - | 0.69 | - | 22.38 | 3.64 | 50.3 |
| | | | | | 10.6 | | | 4.5 | | | | | | | |
| | | | 37 | | 5.33 | | | 23.7 | | | | | | | |
| | | | | 6.31 | ----- | 2.18 | - | ----- | - | - | 0.69 | - | 22.38 | 3.64 | 50.3 |
| | | | | | 10.6 | | | 4.5 | | | | | | | |
| - | 210506 | САМОХОДНЫЕ | 1.8 | | 6.67 | | | 38.5 | | | | 1.22 | | | |
| | | 16 Т | | 27.1 | ----- | 5.15 | - | ----- | - | - | 1.12 | ----- | 28.39 | 8.15 | 90.9 |
| | | | | | 13.1 | | | 6.93 | | | | 0.96 | | | |
| | | | 5.6.40 | | 6.67 | | | 39.2 | | | | 1.22 | | | |
| | | | | 34.7 | ----- | 5.15 | - | ----- | - | - | 1.15 | ----- | 36.5 | 9.33 | 108 |
| | | | | | 13.1 | | | 7.06 | | | | 1.01 | | | |
| | | | 9.35А | | 6.67 | | | 37.7 | | | | 1.22 | | | |
| | | | | 25.2 | ----- | 5.15 | - | ----- | - | - | 1.08 | ----- | 26.95 | 7.83 | 87 |
| | | | | | 13.1 | | | 6.79 | | | | 0.9 | | | |
| | | | 10.39.41. | | 6.67 | | | 37.4 | | | | 1.22 | | | |
| | | | 42 | 25.7 | ----- | 5.15 | - | ----- | - | - | 1.08 | ----- | 26.94 | 7.95 | 87.9 |
| | | | | | 13.1 | | | 7.11 | | | | 0.87 | | | |
| | | | 20 | | 6.67 | | | 41.4 | | | | 1.22 | | | |
| | | | | 38.2 | ----- | 5.15 | - | ----- | - | - | 1.31 | ----- | 39.68 | 10.1 | 117 |
| | | | | | 13.1 | | | 8.28 | | | | 1.18 | | | |
| | | | 31.32.33 | | 6.67 | | | 37.7 | | | | 1.22 | | | |
| | | | | 27.1 | ----- | 5.15 | - | ----- | - | - | 1.08 | ----- | 28.36 | 8.12 | 90.6 |
| | | | | | 13.1 | | | 6.79 | | | | 0.9 | | | |
| | | | 35Г | | 6.67 | | | 37.4 | | | | 1.22 | | | |
| | | | | 25.2 | ----- | 5.15 | - | ----- | - | - | 1.08 | ----- | 26.11 | 7.88 | 86.5 |
| | | | | | 13.1 | | | 7.11 | | | | 0.87 | | | |
| | | | 37 | | 6.67 | | | 37.4 | | | | 1.22 | | | |
| | | | | 25.2 | ----- | 5.15 | - | ----- | - | - | 1.08 | ----- | 26.11 | 7.88 | 86.5 |
| | | | | | 13.1 | | | 7.11 | | | | 0.87 | | | |
| - | 210507 | САМОХОДНЫЕ | 1.8 | | 8 | | | 58.3 | | | | 1.22 | | | |
| | | 100 Т | | 36 | ----- | 7.12 | - | ----- | - | - | 1.7 | ----- | 37.92 | 10.8 | 121 |
| | | | | | 16 | | | 10.5 | | | | 0.96 | | | |
| | | | 5.6.40 | | 8 | | | 59.5 | | | | 1.22 | | | |
| | | | | 46.2 | ----- | 7.12 | - | ----- | - | - | 1.76 | ----- | 48.81 | 12.4 | 144 |
| | | | | | 16 | | | 10.7 | | | | 1.01 | | | |
| | | | 9.35А | | 8 | | | 57.2 | | | | 1.22 | | | |
| | | | | 32.9 | ----- | 7.12 | - | ----- | - | - | 1.64 | ----- | 34.84 | 10.3 | 114 |
| | | | | | 16 | | | 10.3 | | | | 0.9 | | | |
| | | | 10.39.41. | | 8 | | | 56.7 | | | | 1.22 | | | |
| | | | 42 | 34.2 | ----- | 7.12 | - | ----- | - | - | 1.64 | ----- | 35.77 | 10.6 | 117 |
| | | | | | 16 | | | 10.8 | | | | 0.87 | | | |
| | | | 20 | | 8 | | | 62.3 | | | | 1.22 | | | |
| | | | | 54.8 | ----- | 7.12 | - | ----- | - | - | 1.99 | ----- | 57.21 | 14.1 | 165 |
| | | | | | 16 | | | 12.6 | | | | 1.18 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 31,32,33 | | 8 | | | 57.2 | | | | 0.22 | | | |
| | | | | 36 | ----- | 7.12 | - | ----- | - | - | 1.64 | ----- | 38.24 | 10.8 | 121 |
| | | | | | 16 | | | 10.3 | | | | 0.9 | | | |
| | | | 35Г | | 8 | | | 56.7 | | | | - | | | |
| | | | | 32 | ----- | 7.12 | - | ----- | - | - | 1.64 | ----- | 33.27 | 10.3 | 112 |
| | | | | | 16 | | | 10.8 | | | | 0.87 | | | |
| | | | 37 | | 8 | | | 56.7 | | | | 1.22 | | | |
| | | | | 32.9 | ----- | 7.12 | - | ----- | - | - | 1.64 | ----- | 34.27 | 10.4 | 114 |
| | | | | | 16 | | | 10.8 | | | | 0.87 | | | |
| - | 210508 | САМОХОДНЫЕ | 1,8 | | 11 | | | 123 | | | | 1.22 | | | |
| | | 300 Т | | 74.4 | ----- | 9.49 | - | ----- | - | - | 3.56 | ----- | 78.09 | 20.5 | 235 |
| | | | | | 25.9 | | | 22.1 | | | | 0.96 | | | |
| | | | 5,6,40 | | 11 | | | 125 | | | | 1.22 | | | |
| | | | | 84.6 | ----- | 9.49 | - | ----- | - | - | 3.68 | ----- | 88.72 | 22.1 | 258 |
| | | | | | 25.9 | | | 22.5 | | | | 1.01 | | | |
| | | | 9,35А | | 11 | | | 120 | | | | 1.22 | | | |
| | | | | 68 | ----- | 9.49 | - | ----- | - | - | 3.43 | ----- | 71.28 | 19.4 | 220 |
| | | | | | 25.9 | | | 21.6 | | | | 0.9 | | | |
| | | | 10,39,41, | | 11 | | | 119 | | | | 1.22 | | | |
| | | | 42 | 70.5 | ----- | 9.49 | - | ----- | - | - | 3.46 | ----- | 74.28 | 19.9 | 227 |
| | | | | | 25.9 | | | 22.6 | | | | 0.87 | | | |
| | | | 20 | | 11 | | | 132 | | | | 1.22 | | | |
| | | | | 89.6 | ----- | 9.49 | - | ----- | - | - | 4.19 | ----- | 93.74 | 23.5 | 274 |
| | | | | | 25.9 | | | 26.4 | | | | 1.18 | | | |
| | | | 31,32,33 | | 11 | | | 120 | | | | 1.22 | | | |
| | | | | 74.4 | ----- | 9.49 | - | ----- | - | - | 3.43 | ----- | 77.88 | 20.4 | 234 |
| | | | | | 25.9 | | | 21.6 | | | | 0.9 | | | |
| | | | 35Г | | 11 | | | 119 | | | | 1.22 | | | |
| | | | | 66.1 | ----- | 9.49 | - | ----- | - | - | 3.46 | ----- | 69.28 | 19.3 | 217 |
| | | | | | 25.9 | | | 22.6 | | | | 0.87 | | | |
| | | | 37 | | 11 | | | 119 | | | | 1.22 | | | |
| | | | | 68 | ----- | 9.49 | - | ----- | - | - | 3.46 | ----- | 71.08 | 19.6 | 221 |
| | | | | | 25.9 | | | 22.6 | | | | 0.87 | | | |
| | | КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ | | | | | | | | | | | | | |
| - | 210515 | НЕСАМОХОДНЫЕ | 1,8 | | 5.33 | | | 29.3 | | | | | | | |
| | | 5 Т | | 8.09 | ----- | 2.18 | - | ----- | - | - | 0.85 | - | 28.79 | 7.12 | 64.4 |
| | | | | | 12.1 | | | 5.27 | | | | | | | |
| | | | 5,6,40 | | 5.33 | | | 29.9 | | | | | | | |
| | | | | 10.8 | ----- | 2.18 | - | ----- | - | - | 0.88 | - | 38.52 | 7.84 | 77.7 |
| | | | | | 12.1 | | | 5.38 | | | | | | | |
| | | | 9,35А | | 5.33 | | | 28.8 | | | | | | | |
| | | | | 7.39 | ----- | 2.18 | - | ----- | - | - | 0.83 | - | 26.12 | 6.92 | 60.8 |
| | | | | | 12.1 | | | 5.18 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10,39,41, 42 | 7.67 | 5.33 / 12.1 | 2.18 | - | 28.5 / 5.42 | - | - | 0.83 | - | 27.15 | 7.05 | 62.4 |
| | | | 20 | 12 | 5.33 / 12.1 | 2.18 | - | 31.6 / 6.32 | - | - | 1 | - | 42.44 | 8.4 | 84.5 |
| | | | 31,32,33 | 8.09 | 5.33 / 12.1 | 2.18 | - | 28.8 / 5.18 | - | - | 0.83 | - | 28.72 | 7.1 | 64.2 |
| | | | 35Г | 7.39 | 5.33 / 12.1 | 2.18 | - | 28.5 / 5.42 | - | - | 0.83 | - | 26.2 | 7 | 61.2 |
| | | | 37 | 7.39 | 5.33 / 12.1 | 2.18 | - | 28.5 / 5.42 | - | - | 0.83 | - | 26.2 | 7 | 61.2 |
| - | 210520 | САМОХОДНЫЕ 16 Т | 1,8 | 31.8 | 6.67 / 14.9 | 5.15 | - | 46.2 / 8.32 | - | - | 1.34 | 1.22 / 0.96 | 32.93 | 15.6 | 111 |
| | | | 5,6,40 | 42.6 | 6.67 / 14.9 | 5.15 | - | 47.1 / 8.48 | - | - | 1.39 | 1.22 / 1.01 | 45.07 | 18.4 | 137 |
| | | | 9,35А | 29.6 | 6.67 / 14.9 | 5.15 | - | 45.3 / 8.15 | - | - | 1.29 | 1.22 / 0.9 | 31.01 | 15 | 106 |
| | | | 10,39,41, 42 | 30.1 | 6.67 / 14.9 | 5.15 | - | 44.8 / 8.51 | - | - | 1.3 | 1.22 / 0.87 | 31.97 | 15.2 | 108 |
| | | | 20 | 46.9 | 6.67 / 14.9 | 5.15 | - | 49.7 / 9.94 | - | - | 1.57 | 1.22 / 1.18 | 49.46 | 19.9 | 149 |
| | | | 31,32,33 | 31.8 | 6.67 / 14.9 | 5.15 | - | 45.3 / 8.15 | - | - | 1.29 | 1.22 / 0.9 | 33.21 | 15.6 | 111 |
| | | | 35Г | 29.6 | 6.67 / 14.9 | 5.15 | - | 44.8 / 8.51 | - | - | 1.29 | 1.22 / 0.87 | 30.58 | 15.1 | 106 |
| | | | 37 | 29.6 | 6.67 / 14.9 | 5.15 | - | 44.8 / 8.51 | - | - | 1.29 | 1.22 / 0.87 | 30 58 | 15.1 | 106 |
| - | 210521 | САМОХОДНЫЕ 100 Т | 1,8 | 51.2 | 8.83 / 50.8 | 7.12 | - | 71.5 / 12.9 | - | - | 2.07 | 1.22 / 0.96 | 53.7 | 31.3 | 210 |
| | | | 5,6,40 | 56.5 | 8.83 / 50.8 | 7.12 | - | 72.8 / 13.1 | - | - | 2.14 | 1.22 / 1.01 | 59.63 | 32.7 | 223 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 9,35А | | 8.83 | | | 70.1 | | | | 1.22 | | | |
| | | | | 47.7 | ----- | 7.12 | - | ----- | - | - | 2 | ----- | 49.58 | 30.3 | 201 |
| | | | | | 50.8 | | | 12.6 | | | | 0.9 | | | |
| | | | 10,39,41, | | 8.83 | | | 69.4 | | | | 1.22 | | | |
| | | | 42 | 49.1 | ----- | 7.12 | - | ----- | - | - | 2.01 | ----- | 51.1 | 30.8 | 205 |
| | | | | | 50.8 | | | 13.2 | | | | 0.87 | | | |
| | | | 20 | | 8.83 | | | 76.9 | | | | 1.22 | | | |
| | | | | 64.4 | ----- | 7.12 | - | ----- | - | - | 2.43 | ----- | 67.37 | 35.3 | 244 |
| | | | | | 50.8 | | | 15.4 | | | | 1.18 | | | |
| | | | 31,32,33 | | 8.83 | | | 70.1 | | | | 1.22 | | | |
| | | | | 51.2 | ----- | 7.12 | - | ----- | - | - | 2 | ----- | 54.18 | 31.2 | 210 |
| | | | | | 50.8 | | | 12.6 | | | | 0.9 | | | |
| | | | 35Г | | 8.83 | | | 69.4 | | | | 1.22 | | | |
| | | | | 46.6 | ----- | 7.12 | - | ----- | - | - | 2.01 | ----- | 49.2 | 30.2 | 200 |
| | | | | | 50.8 | | | 13.2 | | | | 0.87 | | | |
| | | | 37 | | 8.83 | | | 69.4 | | | | 1.22 | | | |
| | | | | 47.7 | ----- | 7.12 | - | ----- | - | - | 2.01 | ----- | 49.9 | 30.4 | 202 |
| | | | | | 50.8 | | | 13.2 | | | | 0.87 | | | |
| - | | 210522 САМОХОДНЫЕ | 1,8 | | 11 | | | 146 | | | | 1.22 | | | |
| | | 300 Т | | 85.7 | ----- | 9.49 | - | ----- | - | - | 4.24 | ----- | 90.26 | 38.95 | 285 |
| | | | | | 29.1 | | | 26.3 | | | | 0.96 | | | |
| | | | 5,6,40 | | 11 | | | 149 | | | | 1.22 | | | |
| | | | | 103 | ----- | 9.49 | - | ----- | - | - | 4.4 | ----- | 107.75 | 43.45 | 325 |
| | | | | | 29.1 | | | 26.8 | | | | 1.01 | | | |
| | | | 9,35А | | 11 | | | 143 | | | | 1.22 | | | |
| | | | | 78.3 | ----- | 9.49 | - | ----- | - | - | 4.09 | ----- | 82.52 | 36.9 | 267 |
| | | | | | 29.1 | | | 25.7 | | | | 0.9 | | | |
| | | | 10,39,41, | | 11 | | | 142 | | | | 1.22 | | | |
| | | | 42 | 81 2 | ----- | 9.49 | - | ----- | - | - | 4.13 | ----- | 85.26 | 37.95 | 275 |
| | | | | | 29.1 | | | 27 | | | | 0.87 | | | |
| | | | 20 | | 11 | | | 157 | | | | 1.22 | | | |
| | | | | 109 | ----- | 9.49 | - | ----- | - | - | 4.97 | ----- | 113.57 | 46.29 | 345 |
| | | | | | 29.1 | | | 31.4 | | | | 1.18 | | | |
| | | | 31,32,33 | | 11 | | | 143 | | | | 1.22 | | | |
| | | | | 85.7 | ----- | 9.49 | - | ----- | - | - | 4.09 | ----- | 90.27 | 38.75 | 284 |
| | | | | | 29.1 | | | 25.7 | | | | 0.9 | | | |
| | | | 35Г | | 11 | | | 142 | | | | 1.22 | | | |
| | | | | 76.1 | ----- | 9.49 | - | ----- | - | - | 4.13 | ----- | 79.64 | 36.67 | 263 |
| | | | | | 29.1 | | | 27 | | | | 0.87 | | | |
| | | | 37 | | 11 | | | 142 | | | | 1.22 | | | |
| | | | | 78 3 | ----- | 9.49 | - | ----- | - | - | 4.13 | ----- | 81.89 | 37.22 | 268 |
| | | | | | 29.1 | | | 27 | | | | 0 87 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШАЛАНДЫ: | | | | | | | | | | | | | |
| - | 210601 | ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ, НЕСАМОХОДНЫЕ 250 Т | 1,8 | 1.02 | 2/2.78 | - | - | - | - | - | - | - | 2.28 | 0.19 | 6.27 |
| | | | 5,6,40 | 1.49 | 2/2.78 | - | - | - | - | - | - | - | 3.33 | 0.21 | 7.81 |
| | | | 9,35А | 1.02 | 2/2.78 | - | - | - | - | - | - | - | 2.28 | 0.19 | 6.27 |
| | | | 10,39,41, 42 | 1.02 | 2/2.78 | - | - | - | - | - | - | - | 2.28 | 0.19 | 6.27 |
| | | | 20 | 1.49 | 2/2.78 | - | - | - | - | - | - | - | 3.33 | 0.21 | 7.81 |
| | | | 31,32,33 | 1.02 | 2/2.78 | - | - | - | - | - | - | - | 2.28 | 0.19 | 6.27 |
| | | | 35Г | 1.02 | 2/2.78 | - | - | - | - | - | - | - | 2.28 | 0.19 | 6.27 |
| | | | 37 | 1.02 | 2/2.78 | - | - | - | - | - | - | - | 2.28 | 0 19 | 6.27 |
| - | 210606 | ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ, НЕСАМОХОДНЫЕ 250 Т | 1,8 | 1.26 | 2/3.31 | - | - | - | - | - | - | - | 2.82 | 0.69 | 8.08 |
| | | | 5,6,40 | 1.98 | 2/3.31 | - | - | - | - | - | - | - | 4.42 | 0.79 | 10.5 |
| | | | 9,35А | 1.26 | 2/3.31 | - | - | - | - | - | - | - | 2.82 | 0.69 | 8.08 |
| | | | 10,39,41, 42 | 1.26 | 2/3.31 | - | - | - | - | - | - | - | 2.82 | 0.69 | 8.08 |
| | | | 20 | 1 98 | 2/3.31 | - | - | - | - | - | - | - | 4 42 | 0.79 | 10.5 |
| | | | 31,32,33 | 1.26 | 2/3.31 | - | - | - | - | - | - | - | 2.82 | 0.69 | 8.08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 35Г | 1.26 | 2 / 3.31 | - | - | - | - | - | - | - | 2.82 | 0.69 | 8.08 |
| | | | 37 | 1 26 | 2 / 3.31 | - | - | - | - | - | - | - | 2.82 | 0.69 | 8.08 |
| | | ДОНТОНЫ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ: | | | | | | | | | | | | | |
| - | | 210701 40 Т | 1,8 | 0 23 | 1 / 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.48 |
| | | | 5.6.40 | 0.26 | 1 / 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.51 |
| | | | 9.35А | 0.23 | 1 / 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.48 |
| | | | 10,39,41, 42 | 0.23 | 1 / 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.48 |
| | | | 20 | 0.26 | 1 / 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.51 |
| | | | 31,32;33 | 0.23 | 1 / 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 48 |
| | | | 35Г | 0.23 | 1 / 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.48 |
| | | | 37 | 0.23 | 1 / 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.48 |
| - | | 210702 100 Т | 1,8 | 0.64 | 1 / 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | 1.03 | 0.09 | 3.01 |
| | | | 5,6,40 | 0.74 | 1 / 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | 1.21 | 0.1 | 3.3 |
| | | | 9,35А | 0.64 | 1 / 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | 1.03 | 0.09 | 3.01 |
| | | | 10,39,41, 42 | 0.64 | 1 / 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | 1.03 | 0.09 | 3.01 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20 | 0.74 | 1 / 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | 1.21 | 0.1 | 3.3 |
| | | | 31,32,33 | 0.64 | 1 / 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | 1.03 | 0.09 | 3.01 |
| | | | 35Г | 0.64 | 1 / 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | 1.03 | 0.09 | 3.01 |
| | | | 37 | 0.64 | 1 / 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | 1.03 | 0.09 | 3.01 |
| | - | 210703 400-450 Т | 1,8 | 3.19 | 1 / 1.32 | - | - | - | - | - | - | - | 5.17 | 0.23 | 9.91 |
| | | | 5,6,40 | 3.79 | 1 / 1.32 | - | - | - | - | - | - | - | 6.13 | 0.26 | 11.5 |
| | | | 9,35А | 3.19 | 1 / 1.32 | - | - | - | - | - | - | - | 5.17 | 0.23 | 9.91 |
| | | | 10,39,41, 42 | 3.19 | 1 / 1.32 | - | - | - | - | - | - | - | 5.17 | 0.23 | 9.91 |
| | | | 20 | 3.79 | 1 / 1.32 | - | - | - | - | - | - | - | 6.13 | 0.26 | 11.5 |
| | | | 31,32,33 | 3.19 | 1 / 1.32 | - | - | - | - | - | - | - | 5.17 | 0.23 | 9.91 |
| | | | 35Г | 3.19 | 1 / 1.32 | - | - | - | - | - | - | - | 5.17 | 0.23 | 9.91 |
| | | | 37 | 3.19 | 1 / 1.32 | - | - | - | - | - | - | - | 5.17 | 0.23 | 9.91 |
| | - | 210704 800 Т | 1,8 | 4.52 | 1 / 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | 7.37 | 0.31 | 13.9 |
| | | | 5,6,40 | 5.43 | 1 / 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | 8.81 | 0.36 | 16.3 |
| | | | 9,35А | 4.52 | 1 / 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | 7.37 | 0.31 | 13.9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10,39,41, 42 | 4.52 | 1 / 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | 7.37 | 0.31 | 13.9 |
| | | | 20 | 5.43 | 1 / 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | 8.81 | 0.36 | 16.3 |
| | | | 31,32,33 | 4.52 | 1 / 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | 7.37 | 0.31 | 13.9 |
| | | | 35Г | 4.52 | 1 / 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | 7.37 | 0.31 | 13.9 |
| | | | 37 | 4.52 | 1 / 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | 7.37 | 0.31 | 13.9 |
| | | ПОНТОНЫ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ: | | | | | | | | | | | | | |
| - | 210710 | 40 Т | 1,8 | 0.28 | 1 / 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.26 | 2.02 |
| | | | 5,6,40 | 0.35 | 1 / 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.27 | 2.1 |
| | | | 9,35А | 0.28 | 1 / 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.26 | 2.02 |
| | | | 10,39,41, 42 | 0.28 | 1 / 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.26 | 2.02 |
| | | | 20 | 0.35 | 1 / 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.27 | 2.1 |
| | | | 31,32,33 | 0.28 | 1 / 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.26 | 2.02 |
| | | | 35Г | 0.28 | 1 / 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.26 | 2.02 |
| | | | 37 | 0.28 | 1 / 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.26 | 2.02 |
| - | 210711 | 100 Т | 1,8 | 0.79 | 1 / 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0.34 | 3.89 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5,6,40 | 0.99 | 1 / 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | 1.61 | 0.37 | 4.45 |
| | | | 9,35А | 0.79 | 1 / 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | 1.28 | 0.34 | 3.89 |
| | | | 10,39,41, 42 | 0.79 | 1 / 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | 1.28 | 0.34 | 3.89 |
| | | | 20 | 0.99 | 1 / 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | 1.61 | 0.37 | 4.45 |
| | | | 31,32,33 | 0.79 | 1 / 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | 1.28 | 0.34 | 3.89 |
| | | | 35Г | 0.79 | 1 / 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | 1.28 | 0.34 | 3.89 |
| | | | 37 | 0.79 | 1 / 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | 1.28 | 0.34 | 3.89 |
| - | | 210712 400-450 Т | 1,8 | 5.83 | 1.33 / 1.57 | - | - | - | - | - | - | - | 9.44 | 1.16 | 18 |
| | | | 5,6,40 | 5 94 | 1.33 / 1.57 | - | - | - | - | - | - | - | 9.62 | 1.17 | 18.3 |
| | | | 9,35А | 5.83 | 1.33 / 1.57 | - | - | - | - | - | - | - | 9.44 | 1.16 | 18 |
| | | | 10,39,41, 42 | 5.83 | 1.33 / 1.57 | - | - | - | - | - | - | - | 9.44 | 1.16 | 18 |
| | | | 20 | 5.94 | 1.33 / 1.57 | - | - | - | - | - | - | - | 9.62 | 1.17 | 18.3 |
| | | | 31,32,33 | 5.83 | 1.33 / 1.57 | - | - | - | - | - | - | - | 9.44 | 1.16 | 18 |
| | | | 35Г | 5.83 | 1.33 / 1.57 | - | - | - | - | - | - | - | 9.44 | 1.16 | 18 |
| | | | 37 | 5.83 | 1.33 / 1.57 | - | - | - | - | - | - | - | 9.44 | 1.16 | 18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 210713 800 Т | | 1,8 | 5.58 | 1 / 2.02 | - | - | - | - | - | - | - | 9.06 | 1.14 | 17.8 |
| | | | 5,6,40 | 7.24 | 1 / 2.02 | - | - | - | - | - | - | - | 11.75 | 1.39 | 22.4 |
| | | | 9,35А | 5.58 | 1 / 2.02 | - | - | - | - | - | - | - | 9.06 | 1.14 | 17.8 |
| | | | 10,39,41, 42 | 5.58 | 1 / 2.02 | - | - | - | - | - | - | - | 9.06 | 1.14 | 17.8 |
| | | | 20 | 7.24 | 1 / 2.02 | - | - | - | - | - | - | - | 11.75 | 1.39 | 22.4 |
| | | | 31,32,33 | 5.58 | 1 / 2.02 | - | - | - | - | - | - | - | 9.06 | 1.14 | 17.8 |
| | | | 35Г | 5.58 | 1 / 2.02 | - | - | - | - | - | - | - | 9.06 | 1.14 | 17.8 |
| | | | 37 | 5.58 | 1 / 2.02 | - | - | - | - | - | - | - | 9.06 | 1.14 | 17.8 |
| | | КОНДУКТОРЫ ПЛАВУЧИЕ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК: | | | | | | | | | | | | | |
| - | 210801 ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ | | 1,8 | 4.64 | 1 / 3.67 | - | - | - | - | - | - | - | 7.49 | - | 15.8 |
| | | | 5,6,40 | 6.76 | 1 / 3.67 | - | - | - | - | - | - | - | 10.97 | - | 21.4 |
| | | | 9,35А | 4.64 | 1 / 3.67 | - | - | - | - | - | - | - | 7.49 | - | 15.8 |
| | | | 10,39,41, 42 | 4.64 | 1 / 3.67 | - | - | - | - | - | - | - | 7.49 | - | 15.8 |
| | | | 20 | 6.76 | 1 / 3.67 | - | - | - | - | - | - | - | 10.97 | - | 21.4 |
| | | | 31,32,33 | 4.64 | 1 / 3.67 | - | - | - | - | - | - | - | 7.49 | - | 15.8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 35Г | 4.64 | 1 / 3.67 | - | - | - | - | - | - | - | 7.49 | - | 15.8 |
| | | | 37 | 4.64 | 1 / 3.67 | - | - | - | - | - | - | - | 7.49 | - | 15.8 |
| - | 210802 | ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ | 1,8 | 5.82 | 1 / 4.42 | - | - | - | - | - | - | - | 9.4 | 1.56 | 21.2 |
| | | | 5,6,40 | 8.85 | 1 / 4.42 | - | - | - | - | - | - | - | 14.3 | 2.03 | 29.6 |
| | | | 9,35А | 5.82 | 1 / 4.42 | - | - | - | - | - | - | - | 9.4 | 1.56 | 21.2 |
| | | | 10,39,41 42 | 5.82 | 1 / 4.42 | - | - | - | - | - | - | - | 9.4 | 1.56 | 21.2 |
| | | | 20 | 8.85 | 1 / 4.42 | - | - | - | - | - | - | - | 14.3 | 2.03 | 29.6 |
| | | | 31,32,33 | 5.82 | 1 / 4.42 | - | - | - | - | - | - | - | 9.4 | 1.56 | 21.2 |
| | | | 35Г | 5.82 | 1 / 4.42 | - | - | - | - | - | - | - | 9.4 | 1.56 | 21.2 |
| | | | 37 | 5.82 | 1 / 4.42 | - | - | - | - | - | - | - | 9.4 | 1.56 | 21.2 |

| КОД ОКП | КОД ОТРАСЛЕВОЙ | НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ | ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ (АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ НА ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ), РУБ. | ПЕРЕМЕННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ: НА ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ, ЧЕЛ.-Ч / РУБ. | НА ЗАМЕНУ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ, РУБ. | НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ: БЕНЗИН, КГ / РУБ. | ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, КГ / РУБ. | ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, КВТ·Ч / РУБ. | СЖАТЫЙ ВОЗДУХ, $м^3$ / РУБ. | НА СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РУБ | НА ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ ЖИДКОСТЬ, КГ / РУБ. | НА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РУБ. | ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕБАЗИРОВКУ, РУБ | СМЕТНАЯ РАСЦЕНКА, РУБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| – | 220101 | ЛЕБЕДКИ СЛИПОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 10 Т | 1,2,4,7,8,34 | 1.23 | 1 / 0.81 | 1.08 | – | – | 6.16 / 0.26 | – | 0.03 | – | 1.26 | 0.17 | 4.84 |
| | | | 3,5,6,11,12,13,14,40 | 1.23 | 1 / 0.81 | 1.08 | – | – | 6.16 / 0.26 | – | 0.03 | – | 1.26 | 0.17 | 4.84 |
| | | | 9,31,32,33,35А6 | 1.23 | 1 / 0.81 | 1.08 | – | – | 6.16 / 0.26 | – | 0.03 | – | 1 26 | 0.17 | 4.84 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 1.23 | 1 / 0 81 | 1.08 | – | – | 6.16 / 0.26 | – | 0.03 | – | 1 26 | 0.17 | 4.84 |
| | | | 15,16 | 1.23 | 1 / 0.81 | 1.08 | – | – | 6.16 / 0.26 | – | 0.03 | – | 1.26 | 0.17 | 4.84 |
| | | | 24С | 1 23 | 1 / 0.81 | 1.08 | – | – | 6.16 / 0.26 | – | 0.03 | – | 1.77 | 0.17 | 5.35 |
| | | | 17,19,20 | 1.23 | 1 / 0.81 | 1.08 | – | – | 6.16 / 0.26 | – | 0.03 | – | 1.26 | 0.17 | 4.84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21С.25С2. | | 1 | | | | 6.16 | | | | | | |
| | | | 27С | 1.23 | ----- | 1.08 | - | - | ----- | - | 0.03 | - | 1.77 | 0.17 | 5.35 |
| | | | | | 0.81 | | | | 0.26 | | | | | | |
| | | | 18 | | 1 | | | | 6.16 | | | | | | |
| | | | | 1.23 | ----- | 1.08 | - | - | ----- | - | 0.03 | - | 1.26 | 0.17 | 4.64 |
| | | | | | 0.81 | | | | 0.26 | | | | | | |
| | | | 23С1-С8. | | 1 | | | | 6.16 | | | | | | |
| | | | 25С1 | 1.23 | ----- | 1.08 | - | - | ----- | - | 0.03 | - | 1.77 | 0.17 | 5.35 |
| | | | | | 0.81 | | | | 0.26 | | | | | | |
| | | | 26С1 | | 1 | | | | 6.16 | | | | | | |
| | | | | 1.23 | ----- | 1.08 | - | - | ----- | - | 0.03 | - | 1.77 | 0.19 | 5.74 |
| | | | | | 0.81 | | | | 0.63 | | | | | | |
| | | | 26С2 | | 1 | | | | 6.16 | | | | | | |
| | | | | 1.23 | ----- | 1.08 | - | - | ----- | - | 0.03 | - | 1.77 | 0.19 | 5.74 |
| | | | | | 0.81 | | | | 0.63 | | | | | | |
| | | ТЕЛЕЖКИ | | | | | | | | | | | | | |
| - | | 220201 СЛИПОВЫЕ КОСЯ- | 1.2.4.7. | | 0.33 | | | | | | | | | | |
| | | КОВЫЕ 150 Т | 8.34 | 2.15 | ----- | - | - | - | - | - | - | - | 1.52 | 0.36 | 4.27 |
| | | | | | 0.24 | | | | | | | | | | |
| | | | 3.5.6.11. | | 0.33 | | | | | | | | | | |
| | | | 12.13.14. | 2.15 | ----- | - | - | - | - | - | - | - | 1.52 | 0.36 | 4.27 |
| | | | 40 | | 0.24 | | | | | | | | | | |
| | | | 9.31.32. | | 0.33 | | | | | | | | | | |
| | | | 33.35Аб | 2.15 | ----- | - | - | - | - | - | - | - | 1.52 | 0.36 | 4.27 |
| | | | | | 0.24 | | | | | | | | | | |
| | | | 10. 35ВГ. | | 0.33 | | | | | | | | | | |
| | | | 36.37.38. | 2.15 | ----- | - | - | - | - | - | - | - | 1.52 | 0.36 | 4.27 |
| | | | 39.41.42. | | 0.24 | | | | | | | | | | |
| | | | 43.44 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 15.16 | | 0.33 | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.15 | ----- | - | - | - | - | - | - | - | 1.52 | 0.36 | 4.27 |
| | | | | | 0.24 | | | | | | | | | | |
| | | | 24С | | 0.33 | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.15 | ----- | - | - | - | - | - | - | - | 2.12 | 0.36 | 4.87 |
| | | | | | 0.24 | | | | | | | | | | |
| | | | 17.19.20 | | 0.33 | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.15 | ----- | - | - | - | - | - | - | - | 1.52 | 0.36 | 4.27 |
| | | | | | 0.24 | | | | | | | | | | |
| | | | 21С.25С2. | | 0.33 | | | | | | | | | | |
| | | | 27С | 2.15 | ----- | - | - | - | - | - | - | - | 2.12 | 0.36 | 4.87 |
| | | | | | 0.24 | | | | | | | | | | |
| | | | 18 | | 0.33 | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.15 | ----- | - | - | - | - | - | - | - | 1.52 | 0.36 | 4.27 |
| | | | | | 0.24 | | | | | | | | | | |

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 2.15 | 0.33 / 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | 2.12 | 0.36 | 4.87 |
| | | | 26С1 | 2.15 | 0.33 / 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | 2.12 | 0.36 | 4.87 |
| | | | 26С2 | 2.15 | 0.33 / 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | 2.12 | 0.36 | 4.87 |
| - | 220202 | СТАПЕЛЬНЫЕ 75 Т НЕСАМОХОДНЫЕ | 1,2,4,7, 8,34 | 0.52 | 0.33 / 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | 0.36 | 0.11 | 1.23 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 0.52 | 0.33 / 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | 0.36 | 0.11 | 1.23 |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 0.52 | 0.33 / 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | 0.36 | 0.11 | 1.23 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 0.52 | 0.33 / 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | 0.36 | 0.11 | 1.23 |
| | | | 15,16 | 0.52 | 0.33 / 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | 0.36 | 0.11 | 1.23 |
| | | | 24С | 0.52 | 0.33 / 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | 0.51 | 0.11 | 1.38 |
| | | | 17,19,20 | 0.52 | 0.33 / 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | 0.36 | 0.11 | 1.23 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 0.52 | 0.33 / 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | 0.51 | 0.11 | 1.38 |
| | | | 18 | 0.52 | 0.33 / 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | 0.36 | 0.11 | 1.23 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 0.52 | 0.33 / 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | 0.51 | 0.11 | 1.38 |
| | | | 26С1 | 0.52 | 0.33 / 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | 0.51 | 0.11 | 1.38 |
| | | | 26С2 | 0.52 | 0.33 / 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | 0.51 | 0.11 | 1.38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 220203 | 75 Т САМОХОДНЫЕ | 1,2,4,7, 8,34 | 0.81 | 0.33 / 0.27 | - | - | - | 1.69 / 0.07 | - | 0.01 | - | 0.84 | 0.17 | 2.17 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 0.81 | 0.33 / 0.27 | - | - | - | 1.69 / 0.07 | - | 0.01 | - | 0.84 | 0.17 | 2.17 |
| | | | 9,31,32, 33,35А6 | 0.81 | 0.33 / 0.27 | - | - | - | 1.69 / 0.07 | - | 0.01 | - | 0.84 | 0.17 | 2.17 |
| | | | 10, 35В1, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 0.81 | 0.33 / 0.27 | - | - | - | 1.69 / 0.07 | - | 0.01 | - | 0.84 | 0.17 | 2.17 |
| | | | 15,16 | 0.81 | 0.33 / 0.27 | - | - | - | 1.69 / 0.07 | - | 0.01 | - | 0.84 | 0.17 | 2.17 |
| | | | 24С | 0.81 | 0.33 / 0.27 | - | - | - | 1.69 / 0.07 | - | 0.01 | - | 1.12 | 0.17 | 2.45 |
| | | | 17,19,20 | 0.81 | 0.33 / 0.27 | - | - | - | 1.69 / 0.07 | - | 0.01 | - | 0.84 | 0.17 | 2.17 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 0.81 | 0.33 / 0.27 | - | - | - | 1.69 / 0.07 | - | 0.01 | - | 1.12 | 0.17 | 2.45 |
| | | | 18 | 0.81 | 0.33 / 0.27 | - | - | - | 1.69 / 0.07 | - | 0.01 | - | 0.84 | 0.17 | 2.17 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 0.81 | 0.33 / 0.27 | - | - | - | 1.69 / 0.07 | - | 0.01 | - | 1.12 | 0.17 | 2.45 |
| | | | 26С1 | 0.81 | 0.33 / 0.27 | - | - | - | 1.69 / 0.17 | - | 0.01 | - | 1.12 | 0.19 | 2.57 |
| | | | 26С2 | 0.81 | 0.33 / 0.27 | - | - | - | 1.69 / 0.17 | - | 0.01 | - | 1.12 | 0.19 | 2.57 |

| КОД ОКП | КОД ОТРАСЛЕВОЙ | НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ | ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ (АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ НА ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ), РУБ. | ПЕРЕМЕННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ: НА ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ, ЧЕЛ.-Ч / РУБ. | НА ЗАМЕНУ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ, РУБ. | НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ: БЕНЗИН, КГ / РУБ. | ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, КГ / РУБ. | ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, КВТ·Ч / РУБ. | СЖАТЫЙ ВОЗДУХ, $м^3$ / РУБ. | НА СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РУБ. | НА ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ ЖИДКОСТЬ, КГ / РУБ. | НА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РУБ. | ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕБАЗИРОВКУ, РУБ. | СМЕТНАЯ РАСЦЕНКА, РУБ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | БАРЖИ: | | | | | | | | | | | | | |
| - | 230101 100 Т | | 1,2,4,7, 8,34 | 0.66 | 0.6 / 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | 1.02 | 0.05 | 2.02 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 0.66 | 0.6 / 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | 1.02 | 0.05 | 2.02 |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 0.55 | 0.57 / 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | 0.85 | 0.04 | 1.72 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 0.55 | 0.57 / 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | 0.85 | 0.04 | 1.72 |
| | | | 15,16 | 0.84 | 0.7 / 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | 0.06 | 2.52 |
| | | | 24С | 0.84 | 0.7 / 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | 1.56 | 0.06 | 2.78 |
| | | | 17,19,20 | 0.84 | 0.7 / 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | 0.06 | 2.52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21С,25С2, 27С | 0.84 | 0.7 / 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | 1.56 | 0.06 | 2.78 |
| | | | 18 | 0.84 | 0.7 / 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | 0.06 | 2.52 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 0.84 | 0.7 / 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | 1.56 | 0.06 | 2.78 |
| | | | 26С1 | 0.84 | 0.7 / 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | 1.56 | 0.06 | 2.78 |
| | | | 26С2 | 0.84 | 0.7 / 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | 1.56 | 0.06 | 2.78 |
| - | 230102 200 Т | | 1,2,4,7, 8,34 | 0.99 | 0.6 / 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | 1.54 | 0.06 | 2.88 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 0.99 | 0.6 / 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | 1.54 | 0.06 | 2.88 |
| | | | 9,31,32, 33,35А6 | 0.82 | 0.57 / 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | 1.27 | 0.06 | 2.43 |
| | | | 10, 35В[, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 0.82 | 0.57 / 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | 1.27 | 0.06 | 2.43 |
| | | | 15,16 | 1.26 | 0.7 / 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | 1.95 | 0.08 | 3.61 |
| | | | 24С | 1.26 | 0.7 / 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | 2.34 | 0.08 | 4 |
| | | | 17,19,20 | 1.26 | 0.7 / 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | 1.95 | 0.08 | 3.61 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 1.26 | 0.7 / 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | 2.34 | 0.08 | 4 |
| | | | 18 | 1.26 | 0.7 / 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | 1.95 | 0.08 | 3.61 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 1.26 | 0.7 / 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | 2.34 | 0.08 | 4 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД 23

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 26С1 | | 0.7 | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.26 | ----- | - | - | - | - | - | - | - | 2.34 | 0.08 | 4 |
| | | | | | 0.32 | | | | | | | | | | |
| | | | 26С2 | | 0.7 | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.26 | ----- | - | - | - | - | - | - | - | 2.34 | 0.08 | 4 |
| | | | | | 0.32 | | | | | | | | | | |
| - | 230103 | 300 Т | 1,2,4,7, | | 0.6 | | | | | | | | | | |
| | | | 8,34 | 1.03 | ----- | - | - | - | - | - | - | - | 1.64 | 0.07 | 3.03 |
| | | | | | 0.29 | | | | | | | | | | |
| | | | 3,5,6,11, | | 0.6 | | | | | | | | | | |
| | | | 12,13,14, | 1.03 | ----- | - | - | - | - | - | - | - | 1.64 | 0.07 | 3.03 |
| | | | 40 | | 0.29 | | | | | | | | | | |
| | | | 9,31,32, | | 0.57 | | | | | | | | | | |
| | | | 33,35АБ | 0.85 | ----- | - | - | - | - | - | - | - | 1.36 | 0.06 | 2.55 |
| | | | | | 0.28 | | | | | | | | | | |
| | | | 10, 35ВГ, | | 0.57 | | | | | | | | | | |
| | | | 36,37,38, | 0.85 | ----- | - | - | - | - | - | - | - | 1.36 | 0.06 | 2.55 |
| | | | 39,41,42, | | 0.28 | | | | | | | | | | |
| | | | 43,44 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 15,16 | | 0.7 | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.31 | ----- | - | - | - | - | - | - | - | 2.09 | 0.08 | 3.8 |
| | | | | | 0.32 | | | | | | | | | | |
| | | | 24С | | 0.7 | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.31 | ----- | - | - | - | - | - | - | - | 2.51 | 0.08 | 4.21 |
| | | | | | 0.32 | | | | | | | | | | |
| | | | 17,19,20 | | 0.7 | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.31 | ----- | - | - | - | - | - | - | - | 2.09 | 0.08 | 3.8 |
| | | | | | 0.32 | | | | | | | | | | |
| | | | 21С,25С2, | | 0.7 | | | | | | | | | | |
| | | | 27С | 1.31 | ----- | - | - | - | - | - | - | - | 2.51 | 0.08 | 4.21 |
| | | | | | 0.32 | | | | | | | | | | |
| | | | 18 | | 0.7 | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.31 | ----- | - | - | - | - | - | - | - | 2.09 | 0.08 | 3.8 |
| | | | | | 0.32 | | | | | | | | | | |
| | | | 23С1-С8, | | 0.7 | | | | | | | | | | |
| | | | 25С1 | 1.31 | ----- | - | - | - | - | - | - | - | 2.51 | 0.08 | 4.21 |
| | | | | | 0.32 | | | | | | | | | | |
| | | | 26С1 | | 0.7 | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.31 | ----- | - | - | - | - | - | - | - | 2.51 | 0.08 | 4.21 |
| | | | | | 0.32 | | | | | | | | | | |
| | | | 26С2 | | 0.7 | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.31 | ----- | - | - | - | - | - | - | - | 2.51 | 0.08 | 4.21 |
| | | | | | 0.32 | | | | | | | | | | |
| - | 230104 | 400 Т | 1,2,4,7, | | 0.6 | | | | | | | | | | |
| | | | 8,34 | 1.37 | ----- | - | - | - | - | - | - | - | 2.19 | 0.25 | 4.1 |
| | | | | | 0.29 | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 1.37 | 0.6 / 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | 2.19 | 0.25 | 4.1 |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 1.13 | 0.57 / 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | 1.81 | 0.21 | 3.43 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 1.13 | 0.57 / 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | 1.81 | 0.21 | 3.43 |
| | | | 15,16 | 1.74 | 0.7 / 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | 2.78 | 0.31 | 5.15 |
| | | | 24С | 1.74 | 0.7 / 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | 3.34 | 0.31 | 5.71 |
| | | | 17,19,20 | 1.74 | 0.7 / 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | 2.78 | 0.31 | 5.15 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 1.74 | 0.7 / 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | 3.34 | 0.31 | 5.71 |
| | | | 18 | 1.74 | 0.7 / 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | 2.78 | 0.31 | 5.15 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 1.74 | 0.7 / 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | 3.34 | 0.31 | 5.71 |
| | | | 26С1 | 1.74 | 0.7 / 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | 3.34 | 0.31 | 5.71 |
| | | | 26С2 | 1.74 | 0.7 / 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | 3.34 | 0.31 | 5.71 |
| | - | 230105 600 Т | 1,2,4,7, 8,34 | 2 | 0.6 / 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | 3.19 | 0.34 | 5.82 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 2 | 0.6 / 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | 3.19 | 0.34 | 5.82 |
| | | | 9,31,32, 33,35А5 | 1.66 | 0.57 / 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | 2.65 | 0.29 | 4.88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 1.66 | 0.57 ----- 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | 2.65 | 0.29 | 4.88 |
| | | | 15,16 | 2 54 | 0.7 ----- 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | 4.06 | 0.43 | 7.35 |
| | | | 24С | 2 54 | 0.7 ----- 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | 4.87 | 0 43 | 8.16 |
| | | | 17,19,20 | 2.54 | 0.7 ----- 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | 4.06 | 0.43 | 7.35 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 2.54 | 0.7 ----- 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | 4.87 | 0.43 | 8 16 |
| | | | 18 | 2 54 | 0.7 ----- 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | 4.06 | 0 43 | 7.35 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 2 54 | 0.7 ----- 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | 4.87 | 0.43 | 8.16 |
| | | | 26С1 | 2 54 | 0.7 ----- 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | 4.87 | 0 43 | 8.16 |
| | | | 26С2 | 2.54 | 0.7 ----- 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | 4.87 | 0.43 | 8 16 |
| | | БУКСИРЫ | | | | | | | | | | | | | |
| - | 230201 | 110 КВТ (150 Л С.) | 1,2,4,7, 8,34 | 2 91 | 3.26 ----- 2.45 | - | - | 14.5 ----- 2.55 | - | - | 0.58 | - | 5.06 | 0.45 | 14 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 2.91 | 3.26 ----- 2.45 | - | - | 14.5 ----- 2 55 | - | - | 0.58 | - | 5 06 | 0.45 | 14 |
| | | | 9,31,32, 33,35А6 | 2.41 | 3.22 ----- 2.43 | - | - | 14.5 ----- 2.55 | - | - | 0.55 | - | 4.19 | 0.37 | 12.5 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 2.41 | 3.22 ----- 2 43 | - | - | 14.5 ----- 2.69 | - | - | 0.56 | - | 4.19 | 0.42 | 12.7 |
| | | | 15,16 | 3.69 | 3.63 ----- 2.71 | - | - | 14.5 ----- 2.69 | - | - | 0.6 | - | 6.43 | 0.43 | 16.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 24С | | 3.63 | | | 14.5 | | | | | | | |
| | | | | 3.69 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.6 | - | 7.72 | 0.5 | 17.9 |
| | | | | | 2.71 | | | 2.69 | | | | | | | |
| | | | 17,19,20 | | 3.63 | | | 14.5 | | | | | | | |
| | | | | 3.69 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.62 | - | 6 43 | 0.52 | 16.8 |
| | | | | | 2.71 | | | 2.83 | | | | | | | |
| | | | 21С,25С2, | | 3.63 | | | 14.5 | | | | | | | |
| | | | 27С | 3.69 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.62 | - | 7.72 | 0.54 | 18.1 |
| | | | | | 2.71 | | | 2.83 | | | | | | | |
| | | | 18 | | 3.63 | | | 14.5 | | | | | | | |
| | | | | 3.69 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.73 | - | 6.43 | 0.49 | 17.3 |
| | | | | | 2.71 | | | 3.25 | | | | | | | |
| | | | 23С1-С8, | | 3.63 | | | 14.5 | | | | | | | |
| | | | 25С1 | 3.69 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.68 | - | 7.72 | 0.51 | 18.7 |
| | | | | | 2.71 | | | 3.4 | | | | | | | |
| | | | 26С1 | | 3.63 | | | 14.5 | | | | | | | |
| | | | | 3.69 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.8 | - | 7.72 | 0.55 | 19 |
| | | | | | 2.71 | | | 3.54 | | | | | | | |
| | | | 26С2 | | 3.63 | | | 14.5 | | | | | | | |
| | | | | 3.69 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.8 | - | 7.72 | 0.55 | 19 |
| | | | | | 2.71 | | | 3.54 | | | | | | | |
| - | 230202 | 221 КВТ | 1,2,4,7, | | 3.27 | | | 31 | | | | | | | |
| (300 Л.С.) | | | 8,34 | 3.89 | ----- | - | - | ----- | - | - | 1.22 | - | 8.06 | 0.64 | 22 |
| | | | | | 2.6 | | | 5.59 | | | | | | | |
| | | | 3,5,6,11, | | 3.27 | | | 31 | | | | | | | |
| | | | 12,13,14, | 3.89 | ----- | - | - | ----- | - | - | 1.22 | - | 8.06 | 0.64 | 22 |
| | | | 40 | | 2.6 | | | 5.59 | | | | | | | |
| | | | 9,31,32, | | 3.26 | | | 31 | | | | | | | |
| | | | 33,35АБ | 3.23 | ----- | - | - | ----- | - | - | 1.18 | - | 6.68 | 0.64 | 19.9 |
| | | | | | 2.58 | | | 5.59 | | | | | | | |
| | | | 10, 35ВГ, | | 3.26 | | | 31 | | | | | | | |
| | | | 36,37,38, | 3.23 | ----- | - | - | ----- | - | - | 1.19 | - | 6.68 | 0.62 | 20.2 |
| | | | 39,41,42, | | 2.58 | | | 5.9 | | | | | | | |
| | | | 43,44 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 15,16 | | 3.7 | | | 31 | | | | | | | |
| | | | | 4.95 | ----- | - | - | ----- | - | - | 1.28 | - | 10.2 | 0.71 | 26 |
| | | | | | 2.96 | | | 5.9 | | | | | | | |
| | | | 24С | | 3.7 | | | 31 | | | | | | | |
| | | | | 4.95 | ----- | - | - | ----- | - | - | 1.28 | - | 12.2 | 0.71 | 28 |
| | | | | | 2.96 | | | 5.9 | | | | | | | |
| | | | 17,19,20 | | 3.7 | | | 31 | | | | | | | |
| | | | | 4.95 | ----- | - | - | ----- | - | - | 1.32 | - | 10.2 | 0.76 | 26.4 |
| | | | | | 2.96 | | | 6.21 | | | | | | | |
| | | | 21С,25С2, | | 3.7 | | | 31 | | | | | | | |
| | | | 27С | 4.95 | ----- | - | - | ----- | - | - | 1.32 | - | 12.2 | 0.76 | 28.4 |
| | | | | | 2.96 | | | 6.21 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 18 | | 3.7 | | | 31 | | | | | | | |
| | | | | 4.95 | ----- | - | - | ----- | - | - | 1.58 | - | 10.2 | 0.87 | 27.7 |
| | | | | | 2.96 | | | 7.14 | | | | | | | |
| | | | 23C1-C8, | | 3.7 | | | 31 | | | | | | | |
| | | | 25C1 | 4.95 | ----- | - | - | ----- | - | - | 1.46 | - | 12.2 | 0.88 | 29.9 |
| | | | | | 2.96 | | | 7.45 | | | | | | | |
| | | | 26C1 | | 3.7 | | | 31 | | | | | | | |
| | | | | 4.95 | ----- | - | - | ----- | - | - | 1.71 | - | 12.2 | 0.92 | 30.5 |
| | | | | | 2.96 | | | 7.76 | | | | | | | |
| | | | 26C2 | | 3.7 | | | 31 | | | | | | | |
| | | | | 4.95 | ----- | - | - | ----- | - | - | 1.71 | - | 12.2 | 0 92 | 30.5 |
| | | | | | 2.96 | | | 7.76 | | | | | | | |
| - | 230203 | 331 КВТ | 1,2,4,7, | | 3.95 | | | 40.2 | | | | | | | |
| | | (450 Л.С.) | 8,34 | 5.64 | ----- | - | - | ----- | - | - | 1.59 | - | 11.7 | 0.85 | 29.8 |
| | | | | | 2.78 | | | 7.24 | | | | | | | |
| | | | 3,5,6,11, | | 3.95 | | | 40.2 | | | | | | | |
| | | | 12,13,14, | 5.64 | ----- | - | - | ----- | - | - | 1.59 | - | 11.7 | 0.85 | 29.8 |
| | | | 40 | | 2.78 | | | 7.24 | | | | | | | |
| | | | 9,31,32, | | 3.86 | | | 40.2 | | | | | | | |
| | | | 33,35АБ | 4.67 | ----- | - | - | ----- | - | - | 1.53 | - | 9.68 | 0.85 | 26.7 |
| | | | | | 2.73 | | | 7.24 | | | | | | | |
| | | | 10, 35ВГ, | | 3.86 | | | 40.2 | | | | | | | |
| | | | 36,37,38, | 4.67 | ----- | - | - | ----- | - | - | 1.53 | - | 9.68 | 0.85 | 27.1 |
| | | | 39,41,42, | | 2.73 | | | 7.64 | | | | | | | |
| | | | 43,44 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 15,16 | | 4.51 | | | 40.2 | | | | | | | |
| | | | | 7.16 | ----- | - | - | ----- | - | - | 1.66 | - | 14.8 | 0.97 | 35.4 |
| | | | | | 3.17 | | | 7.64 | | | | | | | |
| | | | 24C | | 4.51 | | | 40.2 | | | | | | | |
| | | | | 7.16 | ----- | - | - | ----- | - | - | 1.66 | - | 17.8 | 1 | 38.4 |
| | | | | | 3.17 | | | 7.64 | | | | | | | |
| | | | 17,19,20 | | 4.51 | | | 40.2 | | | | | | | |
| | | | | 7.16 | ----- | - | - | ----- | - | - | 1.72 | - | 14.8 | 1 | 35.9 |
| | | | | | 3.17 | | | 8.05 | | | | | | | |
| | | | 21C,25C2, | | 4.51 | | | 40.2 | | | | | | | |
| | | | 27C | 7.16 | ----- | - | - | ----- | - | - | 1.72 | - | 17.8 | 1 | 38.9 |
| | | | | | 3.17 | | | 8.05 | | | | | | | |
| | | | 18 | | 4.51 | | | 40.2 | | | | | | | |
| | | | | 7.16 | ----- | - | - | ----- | - | - | 2.03 | - | 14.8 | 1.09 | 37.5 |
| | | | | | 3.17 | | | 9.25 | | | | | | | |
| | | | 23C1-C8, | | 4.51 | | | 40.2 | | | | | | | |
| | | | 25C1 | 7.16 | ----- | - | - | ----- | - | - | 1.89 | - | 17.8 | 1.13 | 40.8 |
| | | | | | 3.17 | | | 9.65 | | | | | | | |
| | | | 26C1 | | 4.51 | | | 40.2 | | | | | | | |
| | | | | 7.16 | ----- | - | - | ----- | - | - | 2.22 | - | 17.8 | 1.15 | 41.6 |
| | | | | | 3.17 | | | 10.1 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 26С2 | | 4.51 | | | 40.2 | | | | | | | |
| | | | | 7.16 | ----- | - | - | ----- | - | - | 2.22 | - | 17.8 | 1.15 | 41.6 |
| | | | | | 3.17 | | | 10.1 | | | | | | | |
| | | КАТЕРА БУКСИР-НЫЕ: | | | | | | | | | | | | | |
| - | 230301 | 66 КВТ | 1,2,4,7, | | 3.26 | | | 8.07 | | | | | | | |
| | | (90 Л.С.) | 8,34 | 0.2 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.31 | - | 0.35 | 0.21 | 4.83 |
| | | | | | 2.31 | | | 1.45 | | | | | | | |
| | | | 3,5,6,11, | | 3.26 | | | 8.07 | | | | | | | |
| | | | 12,13,14, | 0.2 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.32 | - | 0.35 | 0.21 | 4.84 |
| | | | 40 | | 2.31 | | | 1.45 | | | | | | | |
| | | | 9,31,32, | | 3.22 | | | 8.07 | | | | | | | |
| | | | 33,35А6 | 0.17 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.31 | - | 0.29 | 0.21 | 4.72 |
| | | | | | 2.29 | | | 1.45 | | | | | | | |
| | | | 10, 35В1, | | 3.22 | | | 8.07 | | | | | | | |
| | | | 36,37,38, | 0.17 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.31 | - | 0.29 | 0.22 | 4.81 |
| | | | 39,41,42, | | 2.29 | | | 1.53 | | | | | | | |
| | | | 43,44 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 15,16 | | 3.63 | | | 8.07 | | | | | | | |
| | | | | 0.25 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.33 | - | 0.44 | 0.23 | 5.35 |
| | | | | | 2.57 | | | 1.53 | | | | | | | |
| | | | 24С | | 3.63 | | | 8.07 | | | | | | | |
| | | | | 0.25 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.33 | - | 0.53 | 0.23 | 5.44 |
| | | | | | 2.57 | | | 1.53 | | | | | | | |
| | | | 17,19,20 | | 3.63 | | | 8.07 | | | | | | | |
| | | | | 0.25 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.34 | - | 0.44 | 0.24 | 5.45 |
| | | | | | 2.57 | | | 1.61 | | | | | | | |
| | | | 21С,25С2, | | 3.63 | | | 8.07 | | | | | | | |
| | | | 27С | 0.25 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.34 | - | 0.53 | 0.24 | 5.54 |
| | | | | | 2.57 | | | 1.61 | | | | | | | |
| | | | 18 | | 3.63 | | | 8.07 | | | | | | | |
| | | | | 0.25 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.37 | - | 0.44 | 0.25 | 5.74 |
| | | | | | 2.57 | | | 1.86 | | | | | | | |
| | | | 23С1-С8, | | 3.63 | | | 8.07 | | | | | | | |
| | | | 25С1 | 0.25 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.38 | - | 0.53 | 0.26 | 5.93 |
| | | | | | 2.57 | | | 1.94 | | | | | | | |
| | | | 26С1 | | 3.63 | | | 8.07 | | | | | | | |
| | | | | 0.25 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.45 | - | 0.53 | 0.26 | 6.08 |
| | | | | | 2.57 | | | 2.02 | | | | | | | |
| | | | 26С2 | | 3.63 | | | 8.07 | | | | | | | |
| | | | | 0.25 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.44 | - | 0.53 | 0.26 | 6.07 |
| | | | | | 2.57 | | | 2.02 | | | | | | | |
| - | 230302 | 96 КВТ | 1,2,4,7, | | 3.26 | | | 9.79 | | | | | | | |
| | | (130 Л.С.) | 8,34 | 0.14 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.38 | - | 0.25 | 0.23 | 5.07 |
| | | | | | 2.31 | | | 1.76 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3,5,6,11, | | 3.26 | | | 9.79 | | | | | | | |
| | | | 12,13,14, | 0.14 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.39 | - | 0.25 | 0.23 | 5.08 |
| | | | 40 | | 2.31 | | | 1.76 | | | | | | | |
| | | | 9,31,32, | | 3.22 | | | 9.79 | | | | | | | |
| | | | 33,35АБ | 0.12 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.37 | - | 0.21 | 0.23 | 4.98 |
| | | | | | 2.29 | | | 1.76 | | | | | | | |
| | | | 10, 35ВГ, | | 3.22 | | | 9.79 | | | | | | | |
| | | | 36,37,38, | 0.12 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.38 | - | 0.21 | 0.23 | 5.09 |
| | | | 39,41,42, | | 2.29 | | | 1.86 | | | | | | | |
| | | | 43,44 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 15,16 | | 3.63 | | | 9.79 | | | | | | | |
| | | | | 0.18 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.4 | - | 0.32 | 0.25 | 5.57 |
| | | | | | 2.56 | | | 1.86 | | | | | | | |
| | | | 24С | | 3.63 | | | 9.79 | | | | | | | |
| | | | | 0.18 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.4 | - | 0.38 | 0.25 | 5.63 |
| | | | | | 2.56 | | | 1.86 | | | | | | | |
| | | | 17,19,20 | | 3.63 | | | 9.79 | | | | | | | |
| | | | | 0.18 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.42 | - | 0.32 | 0.26 | 5.7 |
| | | | | | 2.56 | | | 1.96 | | | | | | | |
| | | | 21С,25С2, | | 3.63 | | | 9.79 | | | | | | | |
| | | | 27С | 0.18 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.42 | - | 0.38 | 0.26 | 5.76 |
| | | | | | 2.56 | | | 1.96 | | | | | | | |
| | | | 18 | | 3.63 | | | 9.79 | | | | | | | |
| | | | | 0.18 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.5 | - | 0.32 | 0.27 | 6.08 |
| | | | | | 2.56 | | | 2.25 | | | | | | | |
| | | | 23С1-С8, | | 3.63 | | | 9.79 | | | | | | | |
| | | | 25С1 | 0.18 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.46 | - | 0.38 | 0.28 | 6.21 |
| | | | | | 2.56 | | | 2.35 | | | | | | | |
| | | | 26С1 | | 3.63 | | | 9.79 | | | | | | | |
| | | | | 0.18 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.54 | - | 0.38 | 0.29 | 6.4 |
| | | | | | 2.56 | | | 2.45 | | | | | | | |
| | | | 26С2 | | 3.63 | | | 9.79 | | | | | | | |
| | | | | 0.18 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.54 | - | 0.38 | 0.29 | 6.4 |
| | | | | | 2.56 | | | 2.45 | | | | | | | |
| | | ЗАВОЗНИ МОТОРИ-ЗОВАННЫЕ: | | | | | | | | | | | | | |
| - | | 230401 66 КВТ | 1,2,4,7, | | 1.59 | | | 8.07 | | | | | | | |
| | | (90 Л.С.) | 8,34 | 1.11 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.31 | - | 1.9 | 0.19 | 5.93 |
| | | | | | 0.97 | | | 1.45 | | | | | | | |
| | | | 3,5,6,11, | | 1.59 | | | 8.07 | | | | | | | |
| | | | 12,13,14, | 1.11 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.32 | - | 1.9 | 0.19 | 5.94 |
| | | | 40 | | 0.97 | | | 1.45 | | | | | | | |
| | | | 9,31,32, | | 1.59 | | | 8.07 | | | | | | | |
| | | | 33,35АБ | 0.92 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.31 | - | 1.58 | 0.18 | 5.41 |
| | | | | | 0.97 | | | 1.45 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 0.92 | 1.59 / 0.97 | - | - | 8.07 / 1.53 | - | - | 0.31 | - | 1.58 | 0.19 | 5.5 |
| | | | 15,16 | 1.41 | 1.76 / 1.06 | - | - | 8.07 / 1.53 | - | - | 0.33 | - | 2.41 | 0.22 | 6.96 |
| | | | 24С | .41 | 1.76 / 1.06 | - | - | 8.07 / 1.53 | - | - | 0.33 | - | 2.89 | 0.22 | 7.44 |
| | | | 17,19,20 | 1.41 | 1.76 / 1.06 | - | - | 8.07 / 1.61 | - | - | 0.34 | - | 2.41 | 0.22 | 7.05 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 1.41 | 1.76 / 1.06 | - | - | 8.07 / 1.61 | - | - | 0.34 | - | 2.89 | 0.22 | 7.53 |
| | | | 18 | 1.41 | 1.76 / 1.06 | - | - | 8.07 / 1.86 | - | - | 0.37 | - | 2.41 | 0.24 | 7.35 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 1.41 | 1.76 / 1.06 | - | - | 8.07 / 1.94 | - | - | 0.38 | - | 2.89 | 0.24 | 7.92 |
| | | | 26С1 | 1.41 | 1.76 / 1.06 | - | - | 8.07 / 2.02 | - | - | 0.45 | - | 2.89 | 0.25 | 8.08 |
| | | | 26С2 | 1.41 | 1.76 / 1.06 | - | - | 8.07 / 2.02 | - | - | 0.44 | - | 2.89 | 0.25 | 8.07 |
| | | КОНДУКТОРЫ ПЛАВУЧИЕ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ: | | | | | | | | | | | | | |
| - | 230501 | ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ШПУНТА И СВАЙ | 1,2,4,7, 8,34 | 0.52 | 3.25 / 1.74 | 0.6 | - | - | 24.2 / 1.03 | - | 0.15 | - | 1.12 | 0.61 | 5.77 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 0.52 | 3.25 / 1.74 | 0.6 | - | - | 24.2 / 1.03 | - | 0.15 | - | 1.12 | 0.61 | 5.77 |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 0.41 | 3.15 / 1.68 | 0.6 | - | - | 24.2 / 1.03 | - | 0.15 | - | 0.89 | 0.58 | 5.34 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 0.41 | 3.15 / 1.68 | 0.6 | - | - | 24.2 / 1.03 | - | 0.15 | - | 0.89 | 0.58 | 5.34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15,16 | | 3.31 | | | | 24.2 | | | | | | |
| | | | | 0.61 | ----- | 0.6 | - | - | ----- | - | 0 15 | - | 1.33 | 0.62 | 6.1 |
| | | | | | 1.76 | | | | 1.03 | | | | | | |
| | | | 24C | | 3.31 | | | | 24.2 | | | | | | |
| | | | | 0.61 | ----- | 0 6 | - | - | ----- | - | 0 15 | - | 1.6 | 0 62 | 6.37 |
| | | | | | 1.76 | | | | 1.03 | | | | | | |
| | | | 17,19,20 | | 3.31 | | | | 24.2 | | | | | | |
| | | | | 0.61 | ----- | 0.6 | - | - | ----- | - | 0 15 | - | 1.33 | 0.62 | 6.1 |
| | | | | | 1.76 | | | | 1.03 | | | | | | |
| | | | 21C,25C2, | | 3.31 | | | | 24.2 | | | | | | |
| | | | 27C | 0.61 | ----- | 0.6 | - | - | ----- | - | 0 15 | - | 1.6 | 0.62 | 6 37 |
| | | | | | 1.76 | | | | 1 03 | | | | | | |
| | | | 18 | | 3.31 | | | | 24 2 | | | | | | |
| | | | | 0.61 | ----- | 0.6 | - | - | ----- | - | 0.15 | - | 1.33 | 0.62 | 6.1 |
| | | | | | 1.76 | | | | 1.03 | | | | | | |
| | | | 23C1-C8, | | 3.31 | | | | 24.2 | | | | | | |
| | | | 25C1[4] | 0.61 | ----- | 0.6 | - | - | ----- | - | 0.15 | - | 1.6 | 0.62 | 6.03 |
| | | | | | 1.76 | | | | 1 03 | | | | | | |
| | | | 26C1 | | 3.31 | | | | 24.2 | | | | | | |
| | | | | 0.61 | ----- | 0.6 | - | - | ----- | - | 0.15 | - | 1.6 | 0.84 | 8.04 |
| | | | | | 1.76 | | | | 2.48 | | | | | | |
| | | | 26C2 | | 3.31 | | | | 24.8 | | | | | | |
| | | | | 0.61 | ----- | 0.6 | - | - | ----- | - | 0.15 | - | 1.6 | 0.84 | 8.04 |
| | | | | | 1.76 | | | | 2.48 | | | | | | |
| - | 230502 | ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК | 1,2,4,7, | | 1.95 | | | 17.4 | | | | | | | |
| | | | 8,34 | 2.89 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.69 | - | 2.4 | 1.18 | 11.7 |
| | | | | | 1.4 | | | 3.14 | | | | | | | |
| | | | 3,5,6,11, | | 1.95 | | | 17.4 | | | | | | | |
| | | | 12,13,14, | 2.89 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.69 | - | 2.4 | 1.18 | 11.7 |
| | | | 40 | | 1.4 | | | 3.14 | | | | | | | |
| | | | 9,31,32, | | 1.89 | | | 17.4 | | | | | | | |
| | | | 33,35АБ | 2 3 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0 66 | - | 1.91 | 1.14 | 10.4 |
| | | | | | 1.25 | | | 3.14 | | | | | | | |
| | | | 10, 35ВГ, | | 1 89 | | | 17.4 | | | | | | | |
| | | | 36,37,38, | 2 3 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.67 | - | 1.91 | 1.13 | 10.6 |
| | | | 39,41,42, | | 1.25 | | | 3.31 | | | | | | | |
| | | | 43 44 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 15,16 | | 1.99 | | | 17.4 | | | | | | | |
| | | | | 3.39 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.72 | - | 2.85 | 1.34 | 13.1 |
| | | | | | 1.51 | | | 3.31 | | | | | | | |
| | | | 24C | | 1.99 | | | 17 4 | | | | | | | |
| | | | | 3.39 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.72 | - | 3.42 | 1.38 | 13,7 |
| | | | | | 1.51 | | | 3.31 | | | | | | | |
| | | | 17,19,20 | | 1.99 | | | 17.4 | | | | | | | |
| | | | | 3.39 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.74 | - | 2.85 | 1.32 | 13.3 |
| | | | | | 1.51 | | | 3.49 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21С.25С2. | | 1.99 | | | 17.4 | | | | | | | |
| | | | 27С | 3.39 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.74 | - | 3.42 | 1.35 | 13.9 |
| | | | | | 1.51 | | | 3.49 | | | | | | | |
| | | | 18 | | 1.99 | | | 17.4 | | | | | | | |
| | | | | 3.39 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.89 | - | 2.85 | 1.41 | 13.5 |
| | | | | | 1.51 | | | 4.01 | | | | | | | |
| | | | 23С1-С8, | | 1.99 | | | 17.4 | | | | | | | |
| | | | 25С1 | 3.39 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.82 | - | 3.42 | 1.47 | 14.8 |
| | | | | | 1.51 | | | 4.19 | | | | | | | |
| | | | 26С1 | | 1.99 | | | 17.4 | | | | | | | |
| | | | | 3.39 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.96 | - | 3.42 | 1.46 | 15.1 |
| | | | | | 1.51 | | | 4.36 | | | | | | | |
| | | | 26С2 | | 1.99 | | | 17.4 | | | | | | | |
| | | | | 3.39 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0 96 | - | 3.42 | 1.48 | 15.1 |
| | | | | | 1.51 | | | 4.36 | | | | | | | |
| | | КОПРЫ ПЛАВУЧИЕ С ДИЗЕЛЬ-МОЛОТОМ: | | | | | | | | | | | | | |
| - | | 230601 1.8 Т | 1,2,4,7, | | 3.2 | | | 15 | | | | | | | |
| | | | 8,34 | 1.68 | ----- | 0.4 | - | ----- | - | - | 0.59 | - | 2.53 | 0.39 | 10.6 |
| | | | | | 2.31 | | | 2.7 | | | | | | | |
| | | | 3,5,6,11, | | 3.2 | | | 15 | | | | | | | |
| | | | 12,13,14, | 1.68 | ----- | 0.4 | - | ----- | - | - | 0.59 | - | 2.53 | 0.39 | 10.6 |
| | | | 40 | | 2.31 | | | 2.7 | | | | | | | |
| | | | 9,31,32, | | 3.11 | | | 15 | | | | | | | |
| | | | 33,35АБ | 1.34 | ----- | 0.4 | - | ----- | - | - | 0.57 | - | 2 | 0.36 | 9.64 |
| | | | | | 2.27 | | | 2.7 | | | | | | | |
| | | | 10, 35ВГ, | | 3.11 | | | 15 | | | | | | | |
| | | | 36,37,38, | 1.34 | ----- | 0.4 | - | ----- | - | - | 0.58 | - | 2 | 0.37 | 9.81 |
| | | | 39,41,42, | | 2.27 | | | 2.85 | | | | | | | |
| | | | 43,44 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 15,16 | | 3.26 | | | 15 | | | | | | | |
| | | | | 2 | ----- | 0.4 | - | ----- | - | - | 0.62 | - | 2.99 | 0.39 | 11.6 |
| | | | | | 2.34 | | | 2.85 | | | | | | | |
| | | | 24С | | 3.26 | | | 15 | | | | | | | |
| | | | | 2 | ----- | 0.4 | - | ----- | - | - | 0.62 | - | 3.59 | 0.4 | 12.2 |
| | | | | | 2.34 | | | 2.85 | | | | | | | |
| | | | 17,19,20 | | 3.26 | | | 15 | | | | | | | |
| | | | | 2 | ----- | 0.4 | - | ----- | - | - | 0.64 | - | 2 99 | 0.43 | 11.8 |
| | | | | | 2.34 | | | 3 | | | | | | | |
| | | | 21С.25С2. | | 3.26 | | | 15 | | | | | | | |
| | | | 27С | 2 | ----- | 0.4 | - | ----- | - | - | 0.64 | - | 3.59 | 0.43 | 12.4 |
| | | | | | 2.34 | | | 3 | | | | | | | |
| | | | 18 | | 3.26 | | | 15 | | | | | | | |
| | | | | 2 | ----- | 0.4 | - | ----- | - | - | 0.75 | - | 2.99 | 0.47 | 12.4 |
| | | | | | 2.34 | | | 3.45 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 2 | 3.26 / 2.34 | 0.4 | - | 15 / 3.6 | - | - | 0.7 | - | 3.59 | 0.47 | 13.1 |
| | | | 26С1 | 2 | 3.26 / 2.34 | 0.4 | - | 15 / 3.75 | - | - | 0.83 | - | 3.59 | 0.49 | 13.4 |
| | | | 26С2 | 2 | 3.26 / 2.34 | 0.4 | - | 15 / 3.75 | - | - | 0.83 | - | 3.59 | 0.49 | 13.4 |
| - | 230602 6 Т | | 1,2,4,7, 8,34 | 6.22 | 12.7 / 8.48 | 1.17 | - | 15 / 2.7 | - | - | 0.59 | - | 13.4 | 0.94 | 33.5 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 6.22 | 12.7 / 8.48 | 1.17 | - | 15 / 2.7 | - | - | 0.59 | - | 13.4 | 0.94 | 33.5 |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 4.94 | 11.5 / 7.8 | 1.17 | - | 15 / 2.7 | - | - | 0.57 | - | 10.7 | 0.82 | 28.7 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 4.94 | 11.5 / 7.8 | 1.17 | - | 15 / 2.85 | - | - | 0.58 | - | 10.7 | 0.87 | 28.9 |
| | | | 15,16 | 7.31 | 13.7 / 9.02 | 1.17 | - | 15 / 2.85 | - | - | 0.62 | - | 15.9 | 1.03 | 37.9 |
| | | | 24С | 7.31 | 13.7 / 9.02 | 1.17 | - | 15 / 2.85 | - | - | 0.62 | - | 19.1 | 1.03 | 41.1 |
| | | | 17,19,20 | 7.31 | 13.7 / 9.02 | 1.17 | - | 15 / 3 | - | - | 0.64 | - | 15.9 | 1.06 | 38.1 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 7.31 | 13.7 / 9.02 | 1.17 | - | 15 / 3 | - | - | 0.64 | - | 19.1 | 1.06 | 41.3 |
| | | | 18 | 7.31 | 13.7 / 9.02 | 1.17 | - | 15 / 3.45 | - | - | 0.75 | - | 15.9 | 1.1 | 38.7 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 7.31 | 13.7 / 9.02 | 1.17 | - | 15 / 3.6 | - | - | 0.7 | - | 19.1 | 1.1 | 42 |
| | | | 26С1 | 7.31 | 13.7 / 9.02 | 1.17 | - | 15 / 3.75 | - | - | 0.83 | - | 19.1 | 1.12 | 42.3 |
| | | | 26С2 | 7.31 | 13.7 / 9.02 | 1.17 | - | 15 / 3.75 | - | - | 0.83 | - | 19.1 | 1.12 | 42.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ: | | | | | | | | | | | | | |
| - | 230701 | НЕСАМОХОДНЫЕ 5 Т | 1,2,4,7, 8,34 | 6.56 | 5.73 / 4.13 | 0.34 | - | 23.5 / 4.23 | - | - | 0.91 | - | 11.63 | 0.8 | 28.6 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 6.56 | 5.73 / 4.13 | 0.34 | - | 23.5 / 4.23 | - | - | 0.92 | - | 11.63 | 0.79 | 28.6 |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 5.21 | 5.6 / 4.03 | 0.34 | - | 23.5 / 4.23 | - | - | 0.89 | - | 9.24 | 0.76 | 24.7 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 5.21 | 5.6 / 4.03 | 0.34 | - | 23.5 / 4.47 | - | - | 0.9 | - | 9.24 | 0.71 | 24.9 |
| | | | 15,16 | 7.77 | 5.81 / 4.18 | 0.34 | - | 23.5 / 4.47 | - | - | 0.97 | - | 13.8 | 0.87 | 32.4 |
| | | | 24С | 7.77 | 5.81 / 4.18 | 0.34 | - | 23.5 / 4.47 | - | - | 0.97 | - | 16.6 | 0.87 | 35.2 |
| | | | 17,19,20 | 7.77 | 5.81 / 4.18 | 0.34 | - | 23.5 / 4.7 | - | - | 1 | - | 13.8 | 0.91 | 32.7 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 7.77 | 5.81 / 4.18 | 0.34 | - | 23.5 / 4.7 | - | - | 1 | - | 16.6 | 0.91 | 35.5 |
| | | | 18 | 7.77 | 5.81 / 4.18 | 0.34 | - | 23.5 / 5.4 | - | - | 1.19 | - | 13.8 | 0.92 | 31.8 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 7.77 | 5.81 / 4.18 | 0.34 | - | 23.5 / 5.64 | - | - | 1.1 | - | 16.6 | 0.97 | 36.6 |
| | | | 26С1 | 7.77 | 5.81 / 4.18 | 0.34 | - | 23.5 / 5.88 | - | - | 1.3 | - | 16.6 | 0.93 | 37 |
| | | | 26С2 | 7.77 | 5.81 / 4.18 | 0.34 | - | 23.5 / 5.88 | - | - | 1.29 | - | 16.6 | 0.94 | 37 |
| - | 230702 | НЕСАМОХОДНЫЕ 16 Т | 1,2,4,7, 8,34 | 9.65 | 5.73 / 4.45 | 0.93 | - | 37 / 6.66 | - | - | 1.45 | 0.81 / 0.64 | 17.1 | 1.21 | 42.1 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 9.65 | 5.73 / 4.45 | 0.93 | - | 37 / 6.66 | - | - | 1.45 | 0.81 / 0.67 | 17.1 | 1.19 | 42.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 7.66 | 5.6 / 4.35 | 0.93 | - | 37 / 6.66 | - | - | 1.4 | 0.81 / 0.6 | 13.6 | 1.1 | 36.3 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 7.66 | 5.6 / 4.35 | 0.93 | - | 37 / 7.03 | - | - | 1.42 | 0.81 / 0.58 | 13.6 | 1.13 | 37.7 |
| | | | 15,16 | 11 4 | 5.81 / 4.51 | 0.93 | - | 37 / 7.03 | - | - | 1.53 | 0 81 / 0.73 | 20.3 | 1.27 | 47.7 |
| | | | 24С | 11.4 | 5.81 / 4.51 | 0.93 | - | 37 / 7.03 | - | - | 1.53 | 0.81 / 0.73 | 24.4 | 1.27 | 51.8 |
| | | | 17,19,20 | 11.4 | 5.81 / 4.51 | 0.93 | - | 37 / 7.4 | - | - | 1.58 | 0.81 / 0.79 | 20.3 | 1.29 | 48.2 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 11.4 | 5.81 / 4.51 | 0.93 | - | 37 / 7.4 | - | - | 1.58 | 0.81 / 0.79 | 24.4 | 1.29 | 52.3 |
| | | | 18 | 11.4 | 5.81 / 4.51 | 0.93 | - | 37 / 8.51 | - | - | 1.88 | 0.81 / 0.89 | 20.3 | 1.38 | 49.8 |
| | | | 23С1-С8. 25С1 | 11.4 | 5.81 / 4.51 | 0.93 | - | 37 / 8.88 | - | - | 1.74 | 0.81 / 0.84 | 24.4 | 1.4 | 54.1 |
| | | | 26С1 | 11 4 | 5.81 / 4.51 | 0.93 | - | 37 / 9.25 | - | - | 2.05 | 0.81 / 1.02 | 24.4 | 1.44 | 55 |
| | | | 26С2 | 11.4 | 5.81 / 4.51 | 0.93 | - | 37 / 9.25 | - | - | 2.04 | 0.81 / 1.02 | 24.4 | 1.45 | 55 |
| - | 230703 | НЕСАМОХОДНЫЕ 25 Т | 1,2,4,7, 8,34 | 5.56 | 5.73 / 4.45 | 0.34 | - | 40.4 / 7.27 | - | - | 1.61 | - | 10.6 | 0.97 | 30.8 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 5.56 | 5.73 / 4.45 | 0.34 | - | 40.4 / 7.27 | - | - | 1.61 | - | 10.6 | 0.97 | 30.8 |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 4.41 | 5.6 / 4.35 | 0.34 | - | 40.4 / 7.27 | - | - | 1.54 | - | 8.5 | 0.99 | 27.3 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 4.41 | 5.6 / 4.35 | 0.34 | - | 40 4 / 7.68 | - | - | 1.56 | - | 8.5 | 0.96 | 27.8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15,16 | 6.52 | 5.81 / 4.51 | 0.34 | - | 40.4 / 7.68 | - | - | 1.68 | - | 12.6 | 1.07 | 34.4 |
| | | | 24С | 6.52 | 5.81 / 4.51 | 0.34 | - | 40.4 / 7.68 | - | - | 1.68 | - | 15.1 | 1.07 | 36.9 |
| | | | 17,19,20 | 6.52 | 5.81 / 4.51 | 0.34 | - | 40.4 / 8.08 | - | - | 1.73 | - | 12.6 | 1.02 | 34.8 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 6.52 | 5.81 / 4.51 | 0.34 | - | 40.4 / 8.08 | - | - | 1.73 | - | 15.1 | 1.02 | 37.3 |
| | | | 18 | 6.52 | 5.81 / 4.51 | 0.34 | - | 40.4 / 9.29 | - | - | 2.06 | - | 12.6 | 1.18 | 36.5 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 6.52 | 5.81 / 4.51 | 0.34 | - | 40.4 / 9.7 | - | - | 1.91 | - | 15.1 | 1.12 | 39.2 |
| | | | 26С1 | 6.52 | 5.81 / 4.51 | 0.34 | - | 40.4 / 10.1 | - | - | 2.24 | - | 15.1 | 1.19 | 40 |
| | | | 26С2 | 6.52 | 5.81 / 4.51 | 0.34 | - | 40.4 / 10.1 | - | - | 2.24 | - | 15.1 | 1.19 | 40 |
| - | 230710 | САМОХОДНЫЕ 100 Т | 1,2,4,7, 8,34 | 42.2 | 15.1 / 18.5 | 6.62 | - | 53.2 / 9.6 | - | - | 2.06 | 1.21 / 0.92 | 44.3 | 19.8 | 144 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 42.2 | 15.1 / 18.5 | 6.62 | - | 53.2 / 9.6 | - | - | 2.1 | 1.21 / 1 | 44.3 | 19.68 | 144 |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 33.5 | 14.8 / 18.2 | 6.62 | - | 53.2 / 9.6 | - | - | 2.08 | 1.21 / 0.9 | 35.2 | 16.9 | 123 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 33.5 | 14.8 / 18.2 | 6.62 | - | 53.2 / 10.1 | - | - | 2.11 | 1.21 / 0.87 | 35.2 | 17.4 | 124 |
| | | | 15,16 | 50.1 | 15.2 / 18.6 | 6.62 | - | 53.2 / 10.1 | - | - | 2.2 | 1.21 / 1.08 | 52.5 | 21.8 | 163 |
| | | | 24С | 50.1 | 15.2 / 18.6 | 6.62 | - | 53.2 / 10.1 | - | - | 2.2 | 1.21 / 1.08 | 63 | 2.3 | 154 |
| | | | 17,19,20 | 50.1 | 15.2 / 18.6 | 6.62 | - | 53.2 / 10.6 | - | - | 2.27 | 1.21 / 1.19 | 52.3 | 22.32 | 164 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 23

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21C.25C2. | | 15.2 | | | 53.2 | | | | 1.21 | | | |
| | | | 27C | 50.1 | ----- | 6.62 | - | ----- | - | - | 2.44 | ----- | 63 | 22.45 | 175 |
| | | | | | 18.6 | | | 10.6 | | | | 1.19 | | | |
| | | | 18 | | 15.2 | | | 53.2 | | | | 1.21 | | | |
| | | | | 50.1 | ----- | 6.62 | - | ----- | - | - | 2.7 | ----- | 52.5 | 22.54 | 165 |
| | | | | | 18.6 | | | 10.6 | | | | 1.34 | | | |
| | | | 23C1-C8. | | 15.2 | | | 53.2 | | | | 1.21 | | | |
| | | | 25C1 | 50.1 | ----- | 6.62 | - | ----- | - | - | 2.42 | ----- | 63 | 23.2 | 178 |
| | | | | | 18.6 | | | 12.8 | | | | 1.26 | | | |
| | | | 26C1 | | 15.2 | | | 53.2 | | | | 1.21 | | | |
| | | | | 50.1 | ----- | 6.62 | - | ----- | - | - | 2.94 | ----- | 63 | 22.91 | 179 |
| | | | | | 18.6 | | | 13.3 | | | | 1.53 | | | |
| | | | 26C2 | | 15.2 | | | 53.2 | | | | 1.21 | | | |
| | | | | 50.1 | ----- | 6.62 | - | ----- | - | - | 2.94 | ----- | 63 | 22.88 | 179 |
| | | | | | 18.6 | | | 13.3 | | | | 1.56 | | | |

| КОД ОКП | КОД ОТРАСЛЕВОЙ | НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ | ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ (АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ НА ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ), РУБ. | ПЕРЕМЕННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ: НА ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ, ЧЕЛ.-Ч / РУБ. | НА ЗАМЕНУ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ, РУБ. | НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ: БЕНЗИН, КГ / РУБ. | ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, КГ / РУБ. | ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, КВТ·Ч / РУБ. | СЖАТЫЙ ВОЗДУХ, $м^3$ / РУБ. | НА СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РУБ. | НА ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ ЖИДКОСТЬ, КГ / РУБ. | НА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РУБ. | ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕБАЗИРОВКУ, РУБ. | СМЕТНАЯ РАСЦЕНКА, РУБ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3411831020 | 240100 | АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ | 1,2,4,7,8,34 | 0.34 | 1 / 0.91 | 0.16 | 5.6 / 1.28 | - | - | - | 0.21 | - | 0.47 | 0.15 | 3.52 |
| | | | 3,5,6,11,12,13,14,40 | 0.34 | 1 / 0.91 | 0.16 | 5.6 / 1.31 | - | - | - | 0.22 | - | 0.47 | 0.15 | 3.52 |
| | | | 9,31,32,33,35АБ | 0.34 | 1 / 0.91 | 0.16 | 5.6 / 1.26 | - | - | - | 0.19 | - | 0.47 | 0.14 | 3.47 |
| | | | 10, 358Г, 36,37,38,39,41,42,43,44 | 0.34 | 1 / 0.91 | 0.16 | 5.6 / 1.24 | - | - | - | 0.19 | - | 0.47 | 0.14 | 3.45 |
| | | | 15,16 | 0.34 | 1 / 0.91 | 0.16 | 5.6 / 1.39 | - | - | - | 0.23 | - | 0.47 | 0.15 | 3.65 |
| | | | 24С | 0.34 | 1 / 0.91 | 0.16 | 5.6 / 1.39 | - | - | - | 0.23 | - | 0.66 | 0.15 | 3.84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 17,19,20 | | 1 | | 5.6 | | | | | | | | |
| | | | | 0 34 | ----- | 0 16 | ----- | - | - | - | 0.25 | - | 0.47 | 0.16 | 3.8 |
| | | | | | 0.91 | | 1.51 | | | | | | | | |
| | | | 21C,25C2, | | 1 | | 5.6 | | | | | | | | |
| | | | 27C | 0 34 | ----- | 0 16 | ----- | - | - | - | 0.25 | - | 0 66 | 0.16 | 3.99 |
| | | | | | 0.91 | | 1.51 | | | | | | | | |
| | | | 18 | | 1 | | 5.6 | | | | | | | | |
| | | | | 0 34 | ----- | 0 16 | ----- | - | - | - | 0.28 | - | 0 47 | 0 17 | 4.08 |
| | | | | | 0.91 | | 1.75 | | | | | | | | |
| | | | 23C1-C8. | | 1 | | 5.6 | | | | | | | | |
| | | | 25C1 | 0 34 | ----- | 0 16 | ----- | - | - | - | 0.27 | - | 0 66 | 0.17 | 4.27 |
| | | | | | 0 91 | | 1.76 | | | | | | | | |
| | | | 26C1 | | 1 | | 5.6 | | | | | | | | |
| | | | | 0 34 | ----- | 0 16 | ----- | - | - | - | 0.34 | - | 0 66 | 0.19 | 4.56 |
| | | | | | 0.91 | | 1.96 | | | | | | | | |
| | | | 26C2 | | 1 | | 5.6 | | | | | | | | |
| | | | | 0 34 | ----- | 0 16 | ----- | - | - | - | 0 34 | - | 0 66 | 0.19 | 4.56 |
| | | | | | 0.91 | | 1.96 | | | | | | | | |
| - | 240200 | ВОДОЛАЗНЫЕ | 1,2,4,7, | | 6 | | | 9.63 | | | | | | | |
| | | СТАНЦИИ НА | 8,34 | 2 08 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.38 | - | 4.16 | 0.47 | 14.1 |
| | | САМОХОДНОМ | | | 5.28 | | | 1.73 | | | | | | | |
| | | БОТЕ МОЩНОСТЬЮ | | | | | | | | | | | | | |
| | | 110 КВТ | | | | | | | | | | | | | |
| | | (150 Л.С.) | | | | | | | | | | | | | |
| | | С КОМПРЕССОРОМ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3,5,6,11, | | 6 | | | 9.63 | | | | | | | |
| | | | 12,13,14, | 2 08 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.39 | - | 4.16 | 0.46 | 14.1 |
| | | | 40 | | 5.28 | | | 1.73 | | | | | | | |
| | | | 9,31,32, | | 5.81 | | | 9.63 | | | | | | | |
| | | | 33,35АБ | 1 65 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.37 | - | 3.3 | 0.46 | 12.6 |
| | | | | | 5.09 | | | 1.73 | | | | | | | |
| | | | 10, 35ВГ, | | 5.81 | | | 9.63 | | | | | | | |
| | | | 36,37,38, | 1 65 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0 37 | - | 3.3 | 0.46 | 12.7 |
| | | | 39,41,42, | | 5.09 | | | 1 83 | | | | | | | |
| | | | 43,44 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 15,16 | | 6.26 | | | 9 63 | | | | | | | |
| | | | | 2 44 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.4 | - | 4.93 | 0.51 | 15.6 |
| | | | | | 5.49 | | | 1 83 | | | | | | | |
| | | | 24C | | 6.26 | | | 9.63 | | | | | | | |
| | | | | 2 44 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0 4 | - | 5 92 | 0.54 | 16 6 |
| | | | | | 5.49 | | | 1 83 | | | | | | | |
| | | | 17,19,20 | | 6.26 | | | 9 63 | | | | | | | |
| | | | | 2 44 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0 41 | - | 4 93 | 0.5 | 16.7 |
| | | | | | 5.49 | | | 1 93 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21С, 25С2, 27С | 2.44 | 6.26 / 5.49 | - | - | 9.63 / 1.93 | - | - | 0.41 | - | 5.92 | 0.53 | 17.8 |
| | | | 18 | 2.44 | 6.26 / 5.49 | - | - | 9.63 / 2.21 | - | - | 0.49 | - | 4.93 | 0.54 | 16.1 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 2.44 | 6.26 / 5.49 | - | - | 9.63 / 2.31 | - | - | 0.45 | - | 5.92 | 0.51 | 17.1 |
| | | | 26С1 | 2.44 | 6.26 / 5.49 | - | - | 9.63 / 2.41 | - | - | 0.53 | - | 5.92 | 0.53 | 17.3 |
| | | | 26С2 | 2.44 | 6.26 / 5.49 | - | - | 9.63 / 2.41 | - | - | 0.53 | - | 5.92 | 0.53 | 17.3 |
| - | 240301 | ГИДРОМОНИТОРНО-ЭЖЕКТОРНЫЕ СНАРЯДЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПОДВОДНЫХ ТРАНШЕЙ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 26,5 м$^3$/ч (ПРИ РАБОТЕ НА РАЗМЫВ), 37 м$^3$/ч (ПРИ РАБОТЕ НА ОТСОС) | 1,2,4,7, 8,34 | 6.2 | 9.3 / 4.8 | 0.63 | - | 17.3 / 3.12 | - | - | 0.68 | - | 7.47 | 0.73 | 23 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 6.2 | 9.3 / 4.8 | 0.63 | - | 17.3 / 3.12 | - | - | 0.68 | - | 7.47 | 0.8 | 23.7 |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 5.27 | 9.3 / 4.73 | 0.63 | - | 17.3 / 3.12 | - | - | 0.66 | - | 6.35 | 0.7 | 21.7 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 5.27 | 9.3 / 4.73 | 0.63 | - | 17.3 / 3.29 | - | - | 0.66 | - | 6.35 | 0.7 | 21.7 |
| | | | 15,16 | 7.81 | 10.4 / 5.45 | 0.63 | - | 17.3 / 3.29 | - | - | 0.71 | - | 9.41 | 0.9 | 28.2 |
| | | | 24С | 7.81 | 10.4 / 5.45 | 0.63 | - | 17.3 / 3.2 | - | - | 0.71 | - | 13.2 | 0.91 | 30.1 |
| | | | 17,19,20 | 7.81 | 10.4 / 5.45 | 0.63 | - | 17.3 / 3.47 | - | - | 0.74 | - | 9.41 | 0.89 | 28.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21С,25С2, 27С | 7.81 | 10.4 / 5.45 | 0.63 | - | 17.3 / 3.47 | - | - | 0.74 | - | 11.3 | 0.9 | 30.3 |
| | | | 18 | 7.81 | 10.4 / 5.45 | 0.63 | - | 17.3 / 3.99 | - | - | 0.87 | - | 9.41 | 0.94 | 29.1 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 7.81 | 10.4 / 5.45 | 0.63 | - | 17.3 / 4.16 | - | - | 0.81 | - | 11.3 | 0.94 | 31.1 |
| | | | 26С1 | 7.81 | 10.4 / 5.45 | 0.63 | - | 17.3 / 4.33 | - | - | 0.95 | - | 11.3 | 0.93 | 31.4 |
| | | | 26С2 | 7.81 | 10.4 / 5.45 | 0.63 | - | 17.3 / 4.33 | - | - | 0.95 | - | 11.3 | 0.93 | 31.4 |
| - | 240302 | 150 м$^3$/ч (ПРИ РАБОТЕ НА ОТСОС) | 1,2,4,7, 8,34 | 29.2 | 9.3 / 4.8 | 0.54 | - | 41.6 / 7.49 | - | - | 2.81 | - | 35.2 | 2.25 | 82.3 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 29.2 | 9.3 / 4.8 | 0.54 | - | 41.6 / 7.49 | - | - | 2.89 | - | 35.2 | 2.28 | 82.4 |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 24.9 | 9.3 / 4.73 | 0.54 | - | 41.6 / 7.49 | - | - | 2.65 | - | 29.9 | 1.99 | 72.2 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 24.9 | 9.3 / 4.73 | 0.54 | - | 41.6 / 7.91 | - | - | 2.58 | - | 29.9 | 1.44 | 72 |
| | | | 15,16 | 36.8 | 10.4 / 5.45 | 0.54 | - | 41.6 / 7.91 | - | - | 3.08 | - | 44.3 | 2.92 | 101 |
| | | | 24С | 36.8 | 10.4 / 5.45 | 0.54 | - | 41.6 / 7.91 | - | - | 3.08 | - | 53.1 | 2.12 | 109 |
| | | | 17,19,20 | 36.8 | 10.4 / 5.45 | 0.54 | - | 41.6 / 8.33 | - | - | 3.25 | - | 44.3 | 2.33 | 101 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 36.8 | 10.4 / 5.45 | 0.54 | - | 41.6 / 8.33 | - | - | 3.25 | - | 53.1 | 2.53 | 110 |
| | | | 18 | 36.8 | 10.4 / 5.45 | 0.54 | - | 41.6 / 9.57 | - | - | 3.72 | - | 44.3 | 2.62 | 103 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 36.8 | 10.4 / 5.45 | 0.54 | - | 41.6 / 9.99 | - | - | 3.49 | - | 53.1 | 2.63 | 112 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 26С1 | 36.8 | 10.4 / 5.45 | 0.54 | - | 41.6 / 10.4 | - | - | 4.33 | - | 53.1 | 3.38 | 114 |
| | | | 26С2 | 36.8 | 10.4 / 5.45 | 0.54 | - | 41.6 / 10.4 | - | - | 4.21 | | 53.1 | 3.49 | 114 |
| - | 240400 | УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗМЫВА И ОТСОСА ГРУНТА ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ | 1,2,4,7,8,34 | 0.27 | 1 / 0.81 | 0.13 | 8.46 / 1.94 | - | - | - | 0.37 | - | 0.46 | 0.88 | 4.86 |
| | | | 3,5,6,11,12,13,14,40 | 0.27 | 1 / 0.81 | 0.13 | 8.46 / 1.97 | - | - | - | 0.42 | | 0.46 | 0.9 | 4.96 |
| | | | 9,31,32,33,35АБ | 0.27 | 1 / 0.81 | 0.13 | 8.46 / 1.9 | - | - | - | 0.35 | - | 0.46 | 0.87 | 4.79 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38,39,41,42,43,44 | 0.27 | 1 / 0.81 | 0.13 | 8.46 / 1.88 | - | - | - | 0.35 | - | 0.46 | 0.86 | 4.76 |
| | | | 15,16 | 0.27 | 1 / 0.81 | 0.13 | 8.46 / 2.1 | - | - | - | 0.41 | - | 0.46 | 0.93 | 5.12 |
| | | | 24С | 0.27 | 1 / 0.81 | 0.13 | 8.46 / 2.1 | - | - | - | 0.41 | - | 0.65 | 0.93 | 5.3 |
| | | | 17,19,20 | 0.27 | 1 / 0.81 | 0.13 | 8.46 / 2.28 | - | - | - | 0.46 | - | 0.46 | 0.99 | 5.4 |
| | | | 21С,25С2,27С | 0.27 | 1 / 0.81 | 0.13 | 8.46 / 2.28 | - | - | - | 0.46 | - | 0.65 | 0.99 | 5.59 |
| | | | 18 | 0.27 | 1 / 0.81 | 0.13 | 8.46 / 2.65 | - | - | - | 0.51 | - | 0.46 | 1.09 | 5.92 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 0.27 | 1 / 0.81 | 0.13 | 8.46 / 2.65 | - | - | - | 0.5 | - | 0.65 | 1.09 | 6.1 |
| | | | 26С1 | 0.27 | 1 / 0.81 | 0.13 | 8.46 / 2.96 | - | - | - | 0.6 | - | 0.65 | 1.19 | 6.61 |
| | | | 26С2 | 0.27 | 1 / 0.81 | 0.13 | 8.46 / 2.96 | - | - | - | 0.6 | - | 0.65 | 1.19 | 6.61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3632140230 | 240500 | НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ ВОДООТЛИВНЫЕ, ПОДАЧА 400 $м^3$/ч | 1,2,4,7, 8,34 | 0.23 | 1 ----- 0.81 | 0.31 | 8.46 ----- 1.94 | - | - | - | 0.37 | | 0.32 | 0.55 | 4.53 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 0.23 | 1 ----- 0.81 | 0.31 | 8.46 ----- 1.97 | - | - | - | 0.42 | - | 0.32 | 0.56 | 4.62 |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 0.23 | 1 ----- 0.81 | 0.31 | 8.46 ----- 1.9 | - | - | - | 0.35 | - | 0.32 | 0.54 | 4.46 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 0.23 | 1 ----- 0.81 | 0.31 | 8.46 ----- 1.88 | - | - | - | 0.35 | - | 0.32 | 0.54 | 4.44 |
| | | | 15,16 | 0.23 | 1 ----- 0.81 | 0.31 | 8.46 ----- 2.1 | - | - | - | 0.41 | - | 0.32 | 0.58 | 4.76 |
| | | | 24С | 0.23 | 1 ----- 0.81 | 0.31 | 8.46 ----- 2.1 | - | - | - | 0.41 | - | 0.45 | 0.58 | 4.89 |
| | | | 17,19,20 | 0.23 | 1 ----- 0.81 | 0.31 | 8.46 ----- 2.28 | - | - | - | 0.46 | - | 0.32 | 0.61 | 5.02 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 0.23 | 1 ----- 0.81 | 0.31 | 8.46 ----- 2.28 | - | - | - | 0.46 | - | 0.45 | 0.61 | 5.15 |
| | | | 18 | 0.23 | 1 ----- 0.81 | 0.31 | 8.46 ----- 2.65 | - | - | - | 0.51 | - | 0.32 | 0.68 | 5.51 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 0.23 | 1 ----- 0.81 | 0.31 | 8.46 ----- 2.65 | - | - | - | 0.5 | - | 0.45 | 0.68 | 5.63 |
| | | | 26С1 | 0.23 | 1 ----- 0.81 | 0.31 | 8.46 ----- 2.96 | - | - | - | 0.6 | - | 0.45 | 0.74 | 6.1 |
| | | | 26С2 | 0.23 | 1 ----- 0.81 | 0.31 | 8.46 ----- 2.96 | - | - | - | 0.6 | - | 0.45 | 0.74 | 6.1 |
| - | 240701 | УСТАНОВКИ СКРЕПЕРНЫЕ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОДВОДНЫХ ТРАНШЕЙ С КОВШОМ 1-1,5 $м^3$ | 1,2,4,7, 8,34 | 6.47 | 1 ----- 1.05 | 1.33 | - | 16.1 ----- 3.01 | - | - | 0.66 | - | 6.73 | 0.65 | 19.9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 6.47 | 1 / 1.05 | 1.33 | - | 16.1 / 3.07 | - | - | 0.67 | - | 6.73 | 0.63 | 20 |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 6.47 | 1 / 1.05 | 1.33 | - | 16.1 / 2.96 | - | - | 0.62 | - | 6.73 | 0.64 | 19.8 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 6.47 | 1 / 1.05 | 1.33 | - | 16.1 / 3.09 | - | - | 0.63 | - | 6.73 | 0.59 | 19.9 |
| | | | 15,16 | 6.47 | 1 / 1.05 | 1.33 | - | 16.1 / 3.3 | - | - | 0.72 | - | 6.73 | 0.6 | 20.2 |
| | | | 24С | 6.47 | 1 / 1.05 | 1.33 | - | 16.1 / 3.3 | - | - | 0.72 | - | 9.43 | 0.6 | 22.9 |
| | | | 17,19,20 | 6.47 | 1 / 1.05 | 1.33 | - | 16.1 / 3.61 | - | - | 0.77 | - | 6.73 | 0.64 | 20.6 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 6.47 | 1 / 1.05 | 1.33 | - | 16.1 / 3.61 | - | - | 0.77 | - | 9.43 | 0.64 | 23.3 |
| | | | 18 | 6.47 | 1 / 1.05 | 1.33 | - | 16.1 / 4 | - | - | 0.88 | - | 6.73 | 0.64 | 21.1 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 6.47 | 1 / 1.05 | 1.33 | - | 16.1 / 4.33 | - | - | 0.85 | - | 9.43 | 0.74 | 24.2 |
| | | | 26С1 | 6.47 | 1 / 1.05 | 1.33 | - | 16.1 / 4.55 | - | - | 1.01 | - | 9.43 | 0.76 | 24.6 |
| | | | 26С2 | 6.47 | 1 / 1.05 | 1.33 | - | 16.1 / 4.55 | - | - | 1 | - | 9.43 | 0.77 | 24.6 |
| - | 240801 | ПОНТОНЫ РАЗГРУЖАЮЩИЕ 1,5 Т | 1,2,4,7, 8,34 | 0.03 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | 0.06 | 0.01 | 0.11 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 0.03 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | 0.06 | 0.01 | 0.11 |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 0.03 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | 0.06 | 0.01 | 0.11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10, 35Г, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 0.03 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | 0.06 | 0.01 | 0.11 |
| | | | 15,16 | 0.03 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | 0.06 | 0.01 | 0.11 |
| | | | 24С | 0.03 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | 0.09 | 0.01 | 0.14 |
| | | | 17,19,20 | 0.03 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | 0.06 | 0.01 | 0.11 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 0.03 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | 0.09 | 0.01 | 0.14 |
| | | | 18 | 0.03 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | 0.06 | 0.01 | 0.11 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 0.03 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | 0.09 | 0.01 | 0.14 |
| | | | 26С1 | 0.03 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | 0.09 | 0.01 | 0.14 |
| | | | 26С2 | 0.03 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | 0.09 | 0.01 | 0.14 |
| - | 240802 3 Т | | 1,2,4,7, 8,34 | 0.06 | - | 0.03 | - | - | - | - | - | - | 0.11 | 0.01 | 0.21 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 0.06 | - | 0.03 | - | - | - | - | - | - | 0.11 | 0.01 | 0.21 |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 0.06 | - | 0.03 | - | - | - | - | - | - | 0.11 | 0.01 | 0.21 |
| | | | 10, 35Г, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 0.06 | - | 0.03 | - | - | - | - | - | - | 0.11 | 0.01 | 0.21 |
| | | | 15,16 | 0.06 | - | 0.03 | - | - | - | - | - | - | 0.11 | 0.01 | 0.21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 24C | 0.06 | - | 0.03 | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 0.01 | 0.25 |
| | | | 17,19,20 | 0.06 | - | 0.03 | - | - | - | - | - | - | 0.11 | 0.01 | 0.21 |
| | | | 21C,25C2, 27C | 0.06 | - | 0.03 | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 0.01 | 0.25 |
| | | | 18 | 0.06 | - | 0.03 | - | - | - | - | - | - | 0.11 | 0.01 | 0.21 |
| | | | 23C1-C8, 25C1 | 0.06 | - | 0.03 | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 0.01 | 0.25 |
| | | | 26C1 | 0.06 | - | 0.03 | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 0.01 | 0.25 |
| | | | 26C2 | 0.06 | - | 0.03 | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 0.01 | 0.25 |
| | 240803 5 T | | 1,2,4,7, 8,34 | 0.12 | - | 0.03 | - | - | - | - | - | - | 0.22 | 0.02 | 0.39 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 0.12 | - | 0.03 | - | - | - | - | - | - | 0.22 | 0.02 | 0.39 |
| | | | 9,31,32, 33,35А6 | 0.12 | - | 0.03 | - | - | - | - | - | - | 0.22 | 0.02 | 0.39 |
| | | | 10, 35В1, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 0.12 | - | 0.03 | - | - | - | - | - | - | 0.22 | 0.02 | 0.39 |
| | | | 15,16 | 0.12 | - | 0.03 | - | - | - | - | - | - | 0.22 | 0.02 | 0.39 |
| | | | 24C | 0.12 | - | 0.03 | - | - | - | - | - | - | 0.31 | 0.02 | 0.48 |
| | | | 17,19,20 | 0.12 | - | 0.03 | - | - | - | - | - | - | 0.22 | 0.02 | 0.39 |
| | | | 21C,25C2, 27C | 0.12 | - | 0.03 | - | - | - | - | - | - | 0.31 | 0.02 | 0.48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 18 | 0.12 | - | 0.03 | - | - | - | - | - | - | 0.22 | 0.02 | 0.39 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 0.12 | - | 0.03 | - | - | - | - | - | - | 0.31 | 0.02 | 0.48 |
| | | | 26С1 | 0.12 | - | 0.03 | - | - | - | - | - | - | 0.31 | 0.02 | 0.48 |
| | | | 26С2 | 0.12 | - | 0.03 | - | - | - | - | - | - | 0.31 | 0.02 | 0.48 |
| - | 240804 10 Т | | 1,2,4,7, 8,34 | 0.2 | - | 0.04 | - | - | - | - | - | - | 0.37 | 0.04 | 0.65 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 0.2 | - | 0.04 | - | - | - | - | - | - | 0.37 | 0.04 | 0.65 |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 0.2 | - | 0.04 | - | - | - | - | - | - | 0.37 | 0.04 | 0.65 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 0.2 | - | 0.04 | - | - | - | - | - | - | 0.37 | 0.04 | 0.65 |
| | | | 15,16 | 0.2 | - | 0.04 | - | - | - | - | - | - | 0.37 | 0.04 | 0.65 |
| | | | 24С | 0.2 | - | 0.04 | - | - | - | - | - | - | 0.51 | 0.04 | 0.79 |
| | | | 17,19,20 | 0.2 | - | 0.04 | - | - | - | - | - | - | 0.37 | 0.04 | 0.65 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 0.2 | - | 0.04 | - | - | - | - | - | - | 0.51 | 0.04 | 0.79 |
| | | | 18 | 0.2 | - | 0.04 | - | - | - | - | - | - | 0.37 | 0.04 | 0.65 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 0.2 | - | 0.04 | - | - | - | - | - | - | 0.51 | 0.04 | 0.79 |
| | | | 26С1 | 0.2 | - | 0.04 | - | - | - | - | - | - | 0.51 | 0.04 | 0.79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 26С2 | 0.2 | - | 0.04 | - | - | - | - | - | - | 0.51 | 0.04 | 0.79 |
| | | ПЛАВУЧИЕ ПЛОЩАДКИ СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: | | | | | | | | | | | | | |
| - | 240901 | 3,5 Т | 1,2,4,7, 8,34 | 0.4 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 0.72 | 0.1 | 1.47 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 0.4 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 0.72 | 0.1 | 1.47 |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 0.4 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 0.72 | 0.1 | 1.47 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 0.4 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 0.72 | 0.1 | 1.47 |
| | | | 15,16 | 0.4 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 0.72 | 0.1 | 1.47 |
| | | | 24С | 0.4 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 1.01 | 0.1 | 1.76 |
| | | | 17,19,20 | 0.4 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 0.72 | 0.1 | 1.47 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 0.4 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 1.01 | 0.1 | 1.76 |
| | | | 18 | 0.4 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 0.72 | 0.1 | 1.47 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 0.4 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 1.01 | 0.1 | 1.76 |
| | | | 26С1 | 0.4 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 1.01 | 0.1 | 1.76 |
| | | | 26С2 | 0.4 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 1.01 | 0.1 | 1.76 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 240902 7 Т | | 1,2,4,7, 8,34 | 0.8 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 1.44 | 0.16 | 2.65 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14 40 | 0.8 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 1.44 | 0.16 | 2.65 |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 0.8 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 1.44 | 0.16 | 2.65 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 0.8 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 1.44 | 0.16 | 2.65 |
| | | | 15,16 | 0.8 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 1.44 | 0.16 | 2.65 |
| | | | 24С | 0.8 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 2.02 | 0.16 | 3.23 |
| | | | 17,19,20 | 0.8 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 1.44 | 0.16 | 2.65 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 0.8 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 2.02 | 0.16 | 3.23 |
| | | | 18 | 0.8 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 1.44 | 0.16 | 2.65 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 0.8 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 2.02 | 0.16 | 3.23 |
| | | | 26С1 | 0.8 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 2.02 | 0.16 | 3.23 |
| | | | 26С2 | 0.8 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 2.02 | 0.16 | 3.23 |
| - | 240903 13 Т | | 1,2,4,7, 8,34 | 1.59 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 2.88 | 0.28 | 5 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 1.59 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 2.88 | 0.28 | 5 |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 1.59 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 2.88 | 0.28 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 1.59 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 2.88 | 0.28 | 5 |
| | | | 15,16 | 1.59 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 2.88 | 0.28 | 5 |
| | | | 24С | 1.59 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 4.03 | 0.28 | 6.15 |
| | | | 17,19,20 | 1.59 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 2.88 | 0.28 | 5 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 1.59 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 4.03 | 0.28 | 6.15 |
| | | | 18 | 1.59 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 2.88 | 0.28 | 5 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 1.59 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 4.03 | 0.28 | 6.15 |
| | | | 26С1 | 1.59 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 4.03 | 0.28 | 6.15 |
| | | | 26С2 | 1.59 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 4.03 | 0.28 | 6.15 |
| - | 240904 | 29 Т | 1,2,4,7, 8,34 | 3.19 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 5.76 | 0.52 | 9.72 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 3.19 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 5.76 | 0.52 | 9.72 |
| | | | 9,31,32, 33,35А6 | 3.19 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 5.76 | 0.52 | 9.72 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 3.19 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 5.76 | 0.52 | 9.72 |
| | | | 15,16 | 3.19 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 5.76 | 0.52 | 9.72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 24С | 3.19 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 8.06 | 0.5 | 12 |
| | | | 17,19,20 | 3.19 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 5.76 | 0.52 | 9.72 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 3.19 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 8.06 | 0.5 | 12 |
| | | | 18 | 3.19 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 5.76 | 0.52 | 9.72 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 3.19 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 8.06 | 0.5 | 12 |
| | | | 26С1 | 3.19 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 8.06 | 0.5 | 12 |
| | | | 26С2 | 3.19 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 8.06 | 0.5 | 12 |
| - | 240905 37 Т | | 1,2,4,7, 8,34 | 3.98 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 7.2 | 0.67 | 12.1 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 3.98 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 7.2 | 0.67 | 12.1 |
| | | | 9,31,32, 33,35А6 | 3.98 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 7.2 | 0.67 | 12.1 |
| | | | 10, 35В Г, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 3.98 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 7.2 | 0.67 | 12.1 |
| | | | 15,16 | 3.98 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 7.2 | 0.67 | 12.1 |
| | | | 24С | 3.98 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 10.1 | 0.67 | 15 |
| | | | 17,19,20 | 3.98 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 7.2 | 0.67 | 12.1 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 3.98 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 10.1 | 0.67 | 15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 18 | 3.98 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 7.2 | 0.67 | 12.1 |
| | | | 23C1-C8, 25C1 | 3.98 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 10.1 | 0.67 | 15 |
| | | | 26C1 | 3.98 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 10.1 | 0.67 | 15 |
| | | | 26C2 | 3.98 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 10.1 | 0.67 | 15 |

## РАЗДЕЛ 25. МАШИНЫ ДЛЯ ТОННЕЛЕСТРОЕНИЯ И БЕСТРАНШЕЙНОЙ ПРОКЛАДКИ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

| КОД ОКП | КОД ОТРАСЛЕВОЙ | НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ | ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ (АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ НА ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ), РУБ. | ПЕРЕМЕННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ: НА ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ, ЧЕЛ.-Ч / РУБ. | НА ЗАМЕНУ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ, РУБ. | НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ: БЕНЗИН, КГ / РУБ. | ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, КГ / РУБ. | ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, КВТ·Ч / РУБ. | СЖАТЫЙ ВОЗДУХ, $м^3$ / РУБ. | НА СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РУБ. | НА ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ ЖИДКОСТЬ, КГ / РУБ. | НА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РУБ. | ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕБАЗИРОВКУ, РУБ | СМЕТНАЯ РАСЦЕНКА, РУБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | ЩИТЫ ПРОХОДЧЕСКИЕ: | | | | | | | | | | | | | |
| - | 250101 | НЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 2 М (ПЩ-2.0) | 1,2,4,7,8,34 | 0.55 | 1 / 1.72 | - | - | - | 5.96 / 0.25 | - | 0.07 | - | 1.42 | 0.39 | 4.4 |
| | | | 3,5,6,11,12,13,14,40 | 0.55 | 1 / 1.72 | - | - | - | 5.96 / 0.25 | - | 0.07 | - | 1.42 | 0.39 | 4.4 |
| | | | 9,31,32,33,35АБ | 0.55 | 1 / 1.72 | - | - | - | 5.96 / 0.25 | - | 0.07 | - | 1.42 | 0.39 | 4.4 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38,39,41,42,43,44 | 0.55 | 1 / 1.72 | - | - | - | 5.96 / 0.25 | - | 0.07 | - | 1.42 | 0.39 | 4.4 |
| | | | 15,16 | 0.55 | 1 / 1.72 | - | - | - | 5.96 / 0.25 | - | 0.07 | - | 1.42 | 0.39 | 4.4 |
| | | | 24С | 0.56 | 1 / 1.72 | - | - | - | 5.96 / 0.25 | - | 0.07 | - | 2.03 | 0.39 | 5 02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 17,19,20 | | 1 | | | | 5.96 | | | | | | |
| | | | | 0.55 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.07 | - | 1.42 | 0.39 | 4.4 |
| | | | | | 1.72 | | | | 0.25 | | | | | | |
| | | | 21C,25C2, | | 1 | | | | 5.96 | | | | | | |
| | | | 27C | 0.56 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.07 | - | 2.03 | 0.39 | 5.02 |
| | | | | | 1.72 | | | | 0.25 | | | | | | |
| | | | 18 | | 1 | | | | 5.96 | | | | | | |
| | | | | 0.55 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.07 | - | 1.42 | 0.39 | 4.4 |
| | | | | | 1.72 | | | | 0.25 | | | | | | |
| | | | 29C | | 1 | | | | 5.96 | | | | | | |
| | | | | 0.56 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.07 | - | 2.03 | 0.44 | 5.43 |
| | | | | | 1.72 | | | | 0.61 | | | | | | |
| | | | 30C1 | | 1 | | | | 5.96 | | | | | | |
| | | | | 0.56 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.07 | - | 2.03 | 0.44 | 5.43 |
| | | | | | 1.72 | | | | 0.61 | | | | | | |
| | | | 23C1-C8, | | 1 | | | | 5.96 | | | | | | |
| | | | 25C1 | 0.56 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.07 | - | 2.03 | 0.44 | 5.43 |
| | | | | | 1.72 | | | | 0.25 | | | | | | |
| | | | 26C1 | | 1 | | | | 5.96 | | | | | | |
| | | | | 0.56 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.07 | - | 2.03 | 0.44 | 5.43 |
| | | | | | 1.72 | | | | 0.61 | | | | | | |
| | | | 26C2 | | 1 | | | | 5.96 | | | | | | |
| | | | | 0.56 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.07 | - | 2.03 | 0.44 | 5.43 |
| | | | | | 1.72 | | | | 0.61 | | | | | | |
| | | | 28C1 | | 1 | | | | 5.96 | | | | | | |
| | | | | 0.56 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.07 | - | 2.03 | 0.44 | 5.43 |
| | | | | | 1.72 | | | | 0.61 | | | | | | |
| | | | 28C2 | | 1 | | | | 5.96 | | | | | | |
| | | | | 0.56 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.07 | - | 2.03 | 0.44 | 5.43 |
| | | | | | 1.72 | | | | 0.61 | | | | | | |
| | | | 30C2 | | 1 | | | | 5.96 | | | | | | |
| | | | | 0.56 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.07 | - | 2.03 | 0.44 | 5.43 |
| | | | | | 1.72 | | | | 0.61 | | | | | | |
| | | | 45 | | 1 | | | | 5.96 | | | | | | |
| | | | | 0.55 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.07 | - | 1.42 | 0.39 | 4.4 |
| | | | | | 1.72 | | | | 0.25 | | | | | | |
| - | 250102 | НЕ МЕХАНИЗИРО- | 1,2,4,7, | | 1 | | | | 10.5 | | | | | | |
| | | ВАННЫЕ, | 8,34 | 2.21 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.12 | - | 7.7 | 0.68 | 12.9 |
| | | ДИАМЕТР 2.56 М | | | 1.74 | | | | 0.45 | | | | | | |
| | | (ПЩ-2.56) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3,5,6,11, | | 1 | | | | 10.5 | | | | | | |
| | | | 12,13,14, | 2.21 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.12 | - | 7.7 | 0.68 | 12.9 |
| | | | 40 | | 1.74 | | | | 0.45 | | | | | | |
| | | | 9,31,32, | | 1 | | | | 10.5 | | | | | | |
| | | | 33,35А6 | 2.21 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.12 | - | 7.7 | 0.68 | 12.9 |
| | | | | | 1.74 | | | | 0.45 | | | | | | |

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 25

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 2.21 | 1<br>-----<br>1.74 | - | - | - | 10.5<br>-----<br>0.45 | - | 0.12 | - | 7.7 | 0.68 | 12.9 |
| | | | 15,16 | 2.21 | 1<br>-----<br>1.74 | - | - | - | 10.5<br>-----<br>0.45 | - | 0.12 | - | 7.7 | 0.68 | 12.9 |
| | | | 24С | 2.25 | 1<br>-----<br>1.74 | - | - | - | 10.5.<br>-----<br>0.45 | - | 0.17 | - | 11 | 0.69 | 16.3 |
| | | | 17,19,20 | 2.21 | 1<br>-----<br>1.74 | - | - | - | 10.5<br>-----<br>0.45 | - | 0.12 | - | 7.7 | 0.68 | 12.9 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 2.25 | 1<br>-----<br>1.74 | - | - | - | 10.5<br>-----<br>0.45 | - | 0.17 | - | 11 | 0.69 | 16.3 |
| | | | 18 | 2.21 | 1<br>-----<br>1.74 | - | - | - | 10.5<br>-----<br>0.45 | - | 0.12 | - | 7.7 | 0.68 | 12.9 |
| | | | 29С | 2.25 | 1<br>-----<br>1.74 | - | - | - | 10.5<br>-----<br>1.08 | - | 0.15 | - | 11 | 0.78 | 17 |
| | | | 30С1 | 2.25 | 1<br>-----<br>1.74 | - | - | - | 10.5<br>-----<br>1.08 | - | 0.15 | - | 11 | 0.78 | 17 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 2.25 | 1<br>-----<br>1.74 | - | - | - | 10.5<br>-----<br>0.45 | - | 0.15 | - | 11 | 0.71 | 16.3 |
| | | | 26С1 | 2.25 | 1<br>-----<br>1.74 | - | - | - | 10.5<br>-----<br>1.08 | - | 0.15 | - | 11 | 0.78 | 17 |
| | | | 26С2 | 2.25 | 1<br>-----<br>1.74 | - | - | - | 10.5<br>-----<br>1.08 | - | 0.15 | - | 11 | 0.78 | 17 |
| | | | 28С1 | 2 25 | 1<br>-----<br>1.74 | - | - | - | 10.5<br>-----<br>1.08 | - | 0.15 | - | 11 | 0.78 | 17 |
| | | | 28С2 | 2.25 | 1<br>-----<br>1.74 | - | - | - | 10.5<br>-----<br>1.08 | - | 0.15 | - | 11 | 0.78 | 17 |
| | | | 30С2 | 2.25 | 1<br>-----<br>1.74 | - | - | - | 10.5<br>-----<br>1.08 | - | 0.15 | - | 11 | 0.78 | 17 |
| | | | 45 | 2.21 | 1<br>-----<br>1.74 | - | - | - | 10.5<br>-----<br>0.45 | - | 0.12 | - | 7.7 | 0.68 | 12.9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 250103 | НЕ МЕХАНИЗИРО-ВАННЫЕ, ДИАМЕТР 3,6 М (ПЩ-3,6) | 1,2,4,7, 8,34 | 3.63 | 1 ----- 2.08 | - | - | - | 18.5 ----- 0.79 | - | 0.19 | - | 11.9 | 1.01 | 19.6 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 3.63 | 1 ----- 2.08 | - | - | | 18.5 ----- 0.79 | - | 0.19 | - | 11.9 | 1.01 | 19.6 |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 3.63 | 1 ----- 2,08 | - | - | - | 18.5 ----- 0.79 | - | 0.19 | - | 11.9 | 1.01 | 19.6 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 3.63 | 1 ----- 2.08 | - | - | - | 18.5 ----- 0.79 | - | 0.19 | - | 11.9 | 1.01 | 19.6 |
| | | | 15,16 | 3.63 | 1 ----- 2.08 | - | - | - | 18.5 ----- 0.79 | - | 0.19 | - | 11.9 | 1.01 | 19.6 |
| | | | 24С | 3.7 | 1 ----- 2.08 | - | - | - | 18.5 ----- 0.79 | - | 0.21 | - | 16.9 | 1.02 | 24.7 |
| | | | 17,19,20 | 3.63 | 1 ----- 2.08 | - | - | - | 18.5 ----- 0.79 | - | 0.19 | - | 11.9 | 1.01 | 19.6 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 3.7 | 1 ----- 2.08 | - | - | - | 18.5 ----- 0.79 | - | 0.21 | - | 16.9 | 1.02 | 24.7 |
| | | | 18 | 3.63 | 1 ----- 2.08 | - | - | - | 18.5 ----- 0.79 | - | 0.19 | - | 11.9 | 1.01 | 19.6 |
| | | | 29С | 3.7 | 1 ----- 2.08 | - | - | - | 18.5 ----- 1.9 | - | 0.24 | - | 16.9 | 1.18 | 26 |
| | | | 30С1 | 3.7 | 1 ----- 2.08 | - | - | - | 18.5 ----- 1.9 | - | 0.24 | - | 16.9 | 1.18 | 26 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 3.7 | 1 ----- 2.08 | - | - | - | 18.5 ----- 0.79 | - | 0.21 | - | 16.9 | 1.02 | 24.7 |
| | | | 26С1 | 3.7 | 1 ----- 2.08 | - | - | - | 18.5 ----- 1 9 | - | 0.24 | - | 16.9 | 1.18 | 26 |
| | | | 26С2 | 3.7 | 1 ----- 2.08 | - | - | - | 18.5 ----- 1.9 | - | 0.24 | - | 16.9 | 1.18 | 26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 28С1 | | 1 | | | | 18.5 | | | | | | |
| | | | | 3.7 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.24 | - | 16.9 | 1.18 | 26 |
| | | | | | 2.08 | | | | 1.9 | | | | | | |
| | | | 28С2 | | 1 | | | | 18.5 | | | | | | |
| | | | | 3.7 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.24 | - | 16.9 | 1.18 | 26 |
| | | | | | 2.08 | | | | 1.9 | | | | | | |
| | | | 30С2 | | 1 | | | | 18.5 | | | | | | |
| | | | | 3.7 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.24 | - | 16.9 | 1.18 | 26 |
| | | | | | 2.08 | | | | 1.9 | | | | | | |
| | | | 45 | | 1 | | | | 18 5 | | | | | | |
| | | | | 3.63 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.19 | - | 11.9 | 1.01 | 19.6 |
| | | | | | 2.08 | | | | 0.79 | | | | | | |
| - | 250104 | НЕ МЕХАНИЗИРО- | 1,2,4,7, | | 1 | | | | 29.3 | | | | | | |
| | | ВАННЫЕ. ДИА- | 8,34 | 7.29 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.37 | - | 23.6 | 1.64 | 36.2 |
| | | МЕТР 4 М | | | 2.05 | | | | 1.25 | | | | | | |
| | | (ПЩ-4.0) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3,5,6,11, | | 1 | | | | 29.3 | | | | | | |
| | | | 12,13,14, | 7.29 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.37 | - | 23.7 | 1.64 | 36.3 |
| | | | 40 | | 2.05 | | | | 1.25 | | | | | | |
| | | | 9,31,32, | | 1 | | | | 29.3 | | | | | | |
| | | | 33,35АБ | 7.29 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.37 | - | 23.6 | 1.64 | 36.2 |
| | | | | | 2.05 | | | | 1.25 | | | | | | |
| | | | 10, 35ВГ, | | 1 | | | | 29.3 | | | | | | |
| | | | 36,37,38, | 7.29 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.37 | - | 23.6 | 1.64 | 36.2 |
| | | | 39,41,42, | | 2.05 | | | | 1.25 | | | | | | |
| | | | 43,44 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 15,16 | | 1 | | | | 29.3 | | | | | | |
| | | | | 7.29 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.37 | - | 23.6 | 1.64 | 36.2 |
| | | | | | 2.05 | | | | 1.25 | | | | | | |
| | | | 24С | | 1 | | | | 29.3 | | | | | | |
| | | | | 7.43 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.41 | - | 33.8 | 1.66 | 46.6 |
| | | | | | 2.05 | | | | 1.25 | | | | | | |
| | | | 17,19,20 | | 1 | | | | 29.3 | | | | | | |
| | | | | 7.29 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.37 | - | 23.6 | 1.64 | 36.2 |
| | | | | | 2.05 | | | | 1.25 | | | | | | |
| | | | 21С,25С2, | | 1 | | | | 29.3 | | | | | | |
| | | | 27С | 7.43 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.4 | - | 33.8 | 1.67 | 46.6 |
| | | | | | 2.05 | | | | 1.25 | | | | | | |
| | | | 18 | | 1 | | | | 29.3 | | | | | | |
| | | | | 7 29 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.32 | - | 23.6 | 1.69 | 36.2 |
| | | | | | 2.05 | | | | 1.25 | | | | | | |
| | | | 29С | | 1 | | | | 29.3 | | | | | | |
| | | | | 7.43 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.4 | - | 33.8 | 1.92 | 48.6 |
| | | | | | 2.05 | | | | 3 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30С1 | | 1 | | | | 29.3 | | | | | | |
| | | | | 7.43 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.4 | - | 33.8 | 1.92 | 48.6 |
| | | | | | 2.05 | | | | 3 | | | | | | |
| | | | 23С1-С8, | | 1 | | | | 29.3 | | | | | | |
| | | | 25С1 | 7.43 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.35 | - | 33.8 | 1.92 | 46.8 |
| | | | | | 2.05 | | | | 1.25 | | | | | | |
| | | | 26С1 | | 1 | | | | 29.3 | | | | | | |
| | | | | 7.43 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.4 | - | 33.8 | 1.92 | 48.6 |
| | | | | | 2.05 | | | | 3 | | | | | | |
| | | | 26С2 | | 1 | | | | 29.3 | | | | | | |
| | | | | 7.43 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.4 | - | 33.8 | 1.92 | 48.6 |
| | | | | | 2.05 | | | | 3 | | | | | | |
| | | | 28С1 | | 1 | | | | 29.3 | | | | | | |
| | | | | 7.43 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.4 | - | 33.8 | 1.92 | 48.6 |
| | | | | | 2.05 | | | | 3 | | | | | | |
| | | | 28С2 | | 1 | | | | 29.3 | | | | | | |
| | | | | 7.43 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.4 | - | 33.8 | 1.92 | 48.6 |
| | | | | | 2.05 | | | | 3 | | | | | | |
| | | | 30С2 | | 1 | | | | 29.3 | | | | | | |
| | | | | 7.43 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.4 | - | 33.8 | 1.92 | 48.6 |
| | | | | | 2.05 | | | | 3 | | | | | | |
| | | | 45 | | 1 | | | | 29.3 | | | | | | |
| | | | | 7.29 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.37 | - | 23.7 | 1.64 | 36.3 |
| | | | | | 2.05 | | | | 1.25 | | | | | | |
| 3142140213 | 250105 | НЕ МЕХАНИЗИРО- | 1,2,4,7, | | 2 | | | | 19.5 | | | | | | |
| | | ВАННЫЕ, ДИА- | 8,34 | 8.99 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.23 | - | 16.3 | 0.68 | 30.6 |
| | | МЕТР 5,5 М | | | 3.57 | | | | 0.83 | | | | | | |
| | | (ЩН-1С) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3,5,6,11, | | 2 | | | | 19.5 | | | | | | |
| | | | 12,13,14, | 8.99 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.23 | - | 16.3 | 0.68 | 30.6 |
| | | | 40 | | 3.57 | | | | 0.83 | | | | | | |
| | | | 9,31,32, | | 2 | | | | 19.5 | | | | | | |
| | | | 33,35А6 | 8.99 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.23 | - | 16.3 | 0.68 | 30.6 |
| | | | | | 3.57 | | | | 0.83 | | | | | | |
| | | | 10, 35В Г, | | 2 | | | | 19.5 | | | | | | |
| | | | 36,37,38, | 8.99 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.23 | - | 16.3 | 0.68 | 30.6 |
| | | | 39,41,42, | | 3.57 | | | | 0.83 | | | | | | |
| | | | 43,44 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 15,16 | | 2 | | | | 19.5 | | | | | | |
| | | | | 8.99 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.23 | - | 16.3 | 0.68 | 30.6 |
| | | | | | 3.57 | | | | 0.83 | | | | | | |
| | | | 24С | | 2 | | | | 19.5 | | | | | | |
| | | | | 9.24 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.26 | - | 20.6 | 0.7 | 35.2 |
| | | | | | 3.57 | | | | 0.83 | | | | | | |

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 25

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 250103 | НЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 3,6 М (ПШ-3,6) | 1,2,4,7, 8,34 | 3.63 | 1 / 2.08 | - | - | - | 18.5 / 0.79 | - | 0.19 | - | 11.9 | 1.01 | 19.6 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 3.63 | 1 / 2.08 | - | - | - | 18.5 / 0.79 | - | 0.19 | - | 11.9 | 1.01 | 19.6 |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 3.63 | 1 / 2.08 | - | - | - | 18.5 / 0.79 | - | 0.19 | - | 11.9 | 1.01 | 19.6 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 3.63 | 1 / 2.08 | - | - | - | 18.5 / 0.79 | - | 0.19 | - | 11.9 | 1.01 | 19.6 |
| | | | 15,16 | 3.63 | 1 / 2.08 | - | - | - | 18.5 / 0.79 | - | 0.19 | - | 11.9 | 1.01 | 19.6 |
| | | | 24С | 3.7 | 1 / 2.08 | - | - | - | 18.5 / 0.79 | - | 0.21 | - | 16.9 | 1.02 | 24.7 |
| | | | 17,19,20 | 3.63 | 1 / 2.08 | - | - | - | 18.5 / 0.79 | - | 0.19 | - | 11.9 | 1.01 | 19.6 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 3.7 | 1 / 2.08 | - | - | - | 18.5 / 0.79 | - | 0.21 | - | 16.9 | 1.02 | 24.7 |
| | | | 18 | 3.63 | 1 / 2.08 | - | - | - | 18.5 / 0.79 | - | 0.19 | - | 11.9 | 1.01 | 19.6 |
| | | | 29С | 3.7 | 1 / 2.08 | - | - | - | 18.5 / 1.9 | - | 0.24 | - | 16.9 | 1.18 | 26 |
| | | | 30С1 | 3.7 | 1 / 2.08 | - | - | - | 18.5 / 1.9 | - | 0.24 | - | 16.9 | 1.18 | 26 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 3.7 | 1 / 2.08 | - | - | - | 18.5 / 0.79 | - | 0.21 | - | 16.9 | 1.02 | 24.7 |
| | | | 26С1 | 3.7 | 1 / 2.08 | - | - | - | 18.5 / 1.9 | - | 0.24 | - | 16.9 | 1.18 | 26 |
| | | | 26С2 | 3.7 | 1 / 2.08 | - | - | - | 18.5 / 1.9 | - | 0.24 | - | 16.9 | 1.18 | 26 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 25

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 2.34 | 1 ----- 2.28 | - | - | - | 29.7 ----- 1.26 | - | 0.4 | - | 6.08 | 0.94 | 13.3 |
| | | | 15,16 | 2.34 | 1 ----- 2.28 | - | - | - | 29.7 ----- 1.26 | - | 0.4 | - | 6.08 | 0.94 | 13.3 |
| | | | 24С | 2.38 | 1 ----- 2 28 | - | - | - | 29.7 ----- 1.26 | - | 0.41 | - | 8.63 | 0.94 | 15.9 |
| | | | 17,19,20 | 2.34 | 1 ----- 2.28 | - | - | - | 29.7 ----- 1.26 | - | 0.4 | - | 6.08 | 0.94 | 13.3 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 2.38 | 1 ----- 2.28 | - | - | - | 29.7 ----- 1.26 | - | 0.41 | - | 8.63 | 0.94 | 15.9 |
| | | | 18 | 2.34 | 1 ----- 2.28 | - | - | - | 29.7 ----- 1.26 | - | 0.4 | - | 6 08 | 0.94 | 13.3 |
| | | | 29С | 2.38 | 1 ----- 2.28 | - | - | - | 29.7 ----- 3.04 | - | 0.36 | - | 8.63 | 1.21 | 17.9 |
| | | | 30С1 | 2.38 | 1 ----- 2.28 | - | - | - | 29.7 ----- 3.04 | - | 0.36 | - | 8.63 | 1.21 | 17.9 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 2.38 | 1 ----- 2.28 | - | - | - | 29.7 ----- 1 26 | - | 0.41 | - | 8.63 | 0.94 | 15.9 |
| | | | 26С1 | 2.38 | 1 ----- 2.28 | - | - | - | 29,7 ----- 3.04 | - | 0.36 | - | 8.63 | 1.21 | 17.9 |
| | | | 26С2 | 2.38 | 1 ----- 2.28 | - | - | - | 29.7 ----- 3 04 | - | 0.36 | - | 8.63 | 1.21 | 17.9 |
| | | | 28С1 | 2.38 | 1 ----- 2.28 | - | - | - | 29.7 ----- 3.04 | - | 0.36 | - | 8.63 | 1.21 | 17.9 |
| | | | 28С2 | 2.38 | 1 ----- 2 28 | - | - | - | 29.7 ----- 3.04 | - | 0.36 | - | 8.63 | 1.21 | 17.9 |
| | | | 30С2 | 2.38 | 1 ----- 2.28 | - | - | - | 29.7 ----- 3.04 | - | 0.36 | - | 8.63 | 1.21 | 17.9 |
| | | | 45 | 2.34 | 1 ----- 2.28 | - | - | - | 29.7 ----- 1.26 | - | 0.4 | - | 6.08 | 0.94 | 13.3 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 25

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 250116 | МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 3,6 М (ПЩМ-3,6) | 1,2,4,7, 8,34 | 5,79 | 1 / 2,42 | - | - | - | 29,3 / 1,25 | - | 0,37 | - | 18,8 | 1,47 | 30,1 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 5,79 | 1 / 2,42 | - | - | - | 29,3 / 1,25 | - | 0,37 | - | 18,8 | 1,47 | 30,1 |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 5,79 | 1 / 2,42 | - | - | - | 29,3 / 1,25 | - | 0,37 | - | 18,8 | 1,47 | 30,1 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 5,79 | 1 / 2,42 | - | - | - | 29,3 / 1,25 | - | 0,37 | - | 18,8 | 1,47 | 30,1 |
| | | | 15,16 | 5,79 | 1 / 2,42 | - | - | - | 29,3 / 1,25 | - | 0,37 | - | 18,8 | 1,47 | 30,1 |
| | | | 24С | 5,9 | 1 / 2,42 | - | - | - | 29,3 / 1,25 | - | 0,34 | - | 26,9 | 1,49 | 38,3 |
| | | | 17,19,20 | 5,79 | 1 / 2,42 | - | - | - | 29,3 / 1,25 | - | 0,37 | - | 18,8 | 1,47 | 30,1 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 5,9 | 1 / 2,92 | - | - | - | 29,3 / 1,25 | - | 0,37 | - | 26,9 | 1,56 | 38,9 |
| | | | 18 | 5,79 | 1 / 2,42 | - | - | - | 29,3 / 1,25 | - | 0,37 | - | 18,8 | 1,47 | 30,1 |
| | | | 29С | 5,9 | 1 / 2,42 | - | - | - | 29,3 / 3 | - | 0,32 | - | 26,9 | 1,76 | 40,3 |
| | | | 30С1 | 5,9 | 1 / 2,42 | - | - | - | 29,3 / 3 | - | 0,32 | - | 26,9 | 1,76 | 40,3 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 5,9 | 1 / 2,42 | - | - | - | 29,3 / 1,25 | - | 0,34 | - | 26,9 | 1,49 | 38,3 |
| | | | 26С1 | 5,9 | 1 / 2,42 | - | - | - | 29,3 / 3 | - | 0,32 | - | 26,9 | 1,76 | 40,3 |
| | | | 26С2 | 5,9 | 1 / 2,42 | - | - | - | 29,3 / 3 | - | 0,32 | - | 26,9 | 1,76 | 40,3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 28С1 | | 1 | | | | 29.3 | | | | | | |
| | | | | 5.9 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.32 | - | 26.9 | 1.76 | 40.3 |
| | | | | | 2.42 | | | | 3 | | | | | | |
| | | | 28С2 | | 1 | | | | 29.3 | | | | | | |
| | | | | 5.9 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.32 | - | 26.9 | 1.76 | 40.3 |
| | | | | | 2.42 | | | | 3 | | | | | | |
| | | | 30С2 | | 1 | | | | 29.3 | | | | | | |
| | | | | 5.9 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.32 | - | 26.9 | 1.76 | 40.3 |
| | | | | | 2.42 | | | | 3 | | | | | | |
| | | | 45 | | 1 | | | | 29.3 | | | | | | |
| | | | | 5.79 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.38 | - | 18.8 | 1.47 | 30.1 |
| | | | | | 2.42 | | | | 1.24 | | | | | | |
| | | КОМПЛЕКСЫ ПРОХОДЧЕСКИЕ, ДИАМЕТР 5,5 М: | | | | | | | | | | | | | |
| - | | 250201 (АБТ-5,5) | 1,2,4,7, | | 1.5 | | | | 103 | 950 | | | | | |
| | | | 8,34 | 5.28 | ----- | 0.96 | - | - | ----- | ----- | 0.79 | - | 8.87 | 1.17 | 33.4 |
| | | | | | 2.45 | | | | 4.38 | 9.5 | | | | | |
| | | | 3,5,6,11, | | 1.5 | | | | 103 | 950 | | | | | |
| | | | 12,13,14, | 5.28 | ----- | 0.96 | - | - | ----- | ----- | 0.79 | - | 8.87 | 1.17 | 33.4 |
| | | | 40 | | 2.45 | | | | 4.38 | 9.5 | | | | | |
| | | | 9,31,32, | | 1.5 | | | | 103 | 950 | | | | | |
| | | | 33,35АБ | 5.28 | ----- | 0.96 | - | - | ----- | ----- | 0.79 | - | 8.87 | 1.17 | 33.4 |
| | | | | | 2.45 | | | | 4.38 | 9.5 | | | | | |
| | | | 10, 35ВГ, | | 1.5 | | | | 103 | 950 | | | | | |
| | | | 36,37,38, | 5.28 | ----- | 0.96 | - | - | ----- | ----- | 0.79 | - | 8.87 | 1.17 | 33.4 |
| | | | 39,41,42, | | 2.45 | | | | 4.38 | 9.5 | | | | | |
| | | | 43,44 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 15,16 | | 1.5 | | | | 103 | 950 | | | | | |
| | | | | 5.28 | ----- | 0.96 | - | - | ----- | ----- | 0.79 | - | 8.87 | 1.17 | 33.4 |
| | | | | | 2.45 | | | | 4.38 | 9.5 | | | | | |
| | | | 24С | | 1.5 | | | | 103 | 950 | | | | | |
| | | | | 5.42 | ----- | 0.96 | - | - | ----- | ----- | 0.79 | - | 11.02 | 1.18 | 35.7 |
| | | | | | 2.45 | | | | 4.38 | 9.5 | | | | | |
| | | | 17,19,20 | | 1.5 | | | | 103 | 950 | | | | | |
| | | | | 5.28 | ----- | 0.96 | - | - | ----- | ----- | 0.79 | - | 8.87 | 1.17 | 33.4 |
| | | | | | 2.45 | | | | 4.38 | 9.5 | | | | | |
| | | | 21С,25С2, | | 1.5 | | | | 103 | 950 | | | | | |
| | | | 27С | 5.42 | ----- | 0.96 | - | - | ----- | ----- | 0.79 | - | 11.02 | 1.18 | 35.7 |
| | | | | | 2.45 | | | | 4.38 | 9.5 | | | | | |
| | | | 18 | | 1.5 | | | | 103 | 950 | | | | | |
| | | | | 5.28 | ----- | 0.96 | - | - | ----- | ----- | 0.79 | - | 8.87 | 1.17 | 33.4 |
| | | | | | 2.45 | | | | 4.38 | 9.5 | | | | | |
| | | | 29С | | 1.5 | | | | 103 | 950 | | | | | |
| | | | | 5.42 | ----- | 0.96 | - | - | ----- | ----- | 0.79 | - | 11.04 | 1.48 | 42.2 |
| | | | | | 2.45 | | | | 10.56 | 9.5 | | | | | |

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 25

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30С1 | | 1.5 | | | | 103 | 950 | | | | | |
| | | | | 5.42 | ----- | 0.96 | - | - | ----- | ----- | 0.79 | - | 11.04 | 1.48 | 42.2 |
| | | | | | 2.45 | | | | 10.56 | 9.5 | | | | | |
| | | | 23С1-С8, | | 1.5 | | | | 103 | 950 | | | | | |
| | | | 25С1 | 5.42 | ----- | 0.96 | - | - | ----- | ----- | 0.79 | - | 11.02 | 1.18 | 35.7 |
| | | | | | 2.45 | | | | 4.38 | 9.5 | | | | | |
| | | | 26С1 | | 1.5 | | | | 103 | 950 | | | | | |
| | | | | 5.42 | ----- | 0.96 | - | - | ----- | ----- | 0.79 | - | 11.04 | 1.48 | 42.2 |
| | | | | | 2.45 | | | | 10.56 | 9.5 | | | | | |
| | | | 26С2 | | 1.5 | | | | 103 | 950 | | | | | |
| | | | | 5.42 | ----- | 0.96 | - | - | ----- | ----- | 0.79 | - | 11.04 | 1.48 | 42.2 |
| | | | | | 2.45 | | | | 10.56 | 9.5 | | | | | |
| | | | 28С1 | | 1.5 | | | | 103 | 950 | | | | | |
| | | | | 5.42 | ----- | 0.96 | - | - | ----- | ----- | 0.79 | - | 11 04 | 1.48 | 42.2 |
| | | | | | 2.45 | | | | 10.56 | 9.5 | | | | | |
| | | | 28С2 | | 1.5 | | | | 103 | 950 | | | | | |
| | | | | 5.42 | ----- | 0.96 | - | - | ----- | ----- | 0.79 | - | 11.04 | 1.48 | 42.2 |
| | | | | | 2.45 | | | | 10.56 | 9.5 | | | | | |
| | | | 30С2 | | 1.5 | | | | 103 | 950 | | | | | |
| | | | | 5.42 | ----- | 0.96 | - | - | ----- | ----- | 0.79 | - | 11.04 | 1.48 | 42.2 |
| | | | | | 2.45 | | | | 10.56 | 9.5 | | | | | |
| | | | 45 | | 1.5 | | | | 103 | 950 | | | | | |
| | | | | 5.28 | ----- | 0.96 | - | - | ----- | ----- | 0.79 | - | 8.87 | 1.17 | 33.4 |
| | | | | | 2.45 | | | | 4.38 | 9.5 | | | | | |
| - | | 250202 (КТ-5.6 Д2) | 1,2,4,7, | | 4 | | | | 186 | | | 2.8 | | | |
| | | | 8,34 | 138 | ----- | 1.2 | - | - | ----- | - | 2.46 | ----- | 97.01 | 7.86 | 262 |
| | | | | | 7.28 | | | | 7.91 | | | 0.28 | | | |
| | | | 3,5,6,11, | | 4 | | | | 186 | | | 2.8 | | | |
| | | | 12,13,14, | 138 | ----- | 1.2 | - | - | ----- | - | 2.46 | ----- | 97.01 | 7.86 | 262 |
| | | | 40 | | 7.28 | | | | 7.91 | | | 0.28 | | | |
| | | | 9,31,32, | | 4 | | | | 186 | | | 2.8 | | | |
| | | | 33,35АБ | 138 | ----- | 1.2 | - | - | ----- | - | 2.46 | ----- | 97.01 | 7.86 | 262 |
| | | | | | 7.28 | | | | 7.91 | | | 0.28 | | | |
| | | | 10, 35ВГ, | | 4 | | | | 186 | | | 2.8 | | | |
| | | | 36,37,38, | 138 | ----- | 1.2 | - | - | ----- | - | 2.46 | ----- | 97.01 | 7.86 | 262 |
| | | | 39,41,42, | | 7.28 | | | | 7.91 | | | 0.28 | | | |
| | | | 43,44 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 15,16 | | 4 | | | | 186 | | | 2.8 | | | |
| | | | | 138 | ----- | 1.2 | - | - | ----- | - | 2.46 | ----- | 97.01 | 7.86 | 262 |
| | | | | | 7.28 | | | | 7.91 | | | 0.28 | | | |
| | | | 24С | | 4 | | | | 186 | | | 2.8 | | | |
| | | | | 142 | ----- | 1.2 | - | - | ----- | - | 2.46 | ----- | 118.81 | 8.06 | 288 |
| | | | | | 7.28 | | | | 7.91 | | | 0.28 | | | |
| | | | 17,19,20 | | 4 | | | | 186 | | | 2.8 | | | |
| | | | | 138 | ----- | 1.2 | - | - | ----- | - | 2.46 | ----- | 97.01 | 7.86 | 288 |
| | | | | | 7.28 | | | | 7.91 | | | 0.28 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21С,25С2, 27С | 142 | 4 / 7.28 | 1.2 | - | - | 186 / 7.91 | - | 2.46 | 2.8 / 0.28 | 118.81 | 8.06 | 288 |
| | | | 18 | 138 | 4 / 7.28 | 1.2 | - | - | 186 / 7.91 | - | 2.46 | 2.8 / 0.28 | 97.01 | 7.86 | 262 |
| | | | 29С | 142 | 4 / 7.28 | 1.2 | - | - | 186 / 19.06 | - | 2.46 | 2.8 / 0.28 | 119.11 | 8.61 | 300 |
| | | | 30С1 | 142 | 4 / 7.28 | 1.2 | - | - | 186 / 19.06 | - | 2.46 | 2.8 / 0.28 | 119.11 | 8.61 | 300 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 142 | 4 / 7.28 | 1.2 | - | - | 186 / 7.91 | - | 2.46 | 2.8 / 0.28 | 118.81 | 8.06 | 288 |
| | | | 26С1 | 142 | 4 / 7.28 | 1.2 | - | - | 186 / 19.06 | - | 2.46 | 2.8 / 0.28 | 119.11 | 8.61 | 300 |
| | | | 26С2* | 142 | 4 / 7.28 | 1.2 | - | - | 186 / 19.06 | - | 2.46 | 2.8 / 0.28 | 119.11 | 8.61 | 300 |
| | | | 28С1 | 142 | 4 / 7.28 | 1.2 | - | - | 186 / 19.06 | - | 2.46 | 2.8 / 0.28 | 119.11 | 8.61 | 300 |
| | | | 28С2 | 142 | 4 / 7.28 | 1.2 | - | - | 186 / 19.06 | - | 2.46 | 2.8 / 0.28 | 119.11 | 8.61 | 300 |
| | | | 30С2 | 142 | 4 / 7.28 | 1.2 | - | - | 186 / 19.06 | - | 2.46 | 2.8 / 0.28 | 119.11 | 8.61 | 300 |
| | | | 45 | 138 | 4 / 7.28 | 1.2 | - | - | 186 / 7.91 | - | 2.46 | 2.8 / 0.28 | 97.01 | 7.86 | 262 |
| - | 250203 (КМ-24-0) | | 1,2,4,7, 8,34 | 40.6 | 2 / 3.9 | 0.32 | - | - | 173 / 7.35 | - | 2.28 | - | 56.83 | 2.72 | 114 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 40.6 | 2 / 3.9 | 0.32 | - | - | 173 / 7.35 | - | 2.28 | - | 56.83 | 2.72 | 114 |
| | | | 9,31,32, 33,35А6 | 40.6 | 2 / 3.9 | 0.32 | - | - | 173 / 7.35 | - | 2.28 | - | 56.83 | 2.72 | 114 |
| | | | 10, 35В Г, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 40.6 | 2 / 3.9 | 0.32 | - | - | 173 / 7.35 | - | 2.28 | - | 56.83 | 2.72 | 114 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 25

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15,16 | 40.6 | 2<br>-----<br>3.9 | 0.32 | - | - | 173<br>-----<br>7.35 | - | 2.28 | - | 56.83 | 2.72 | 114 |
| | | | 24C | 41 72 | 2<br>-----<br>3.9 | 0.32 | - | - | 173<br>-----<br>7.35 | - | 2.28 | - | 69.65 | 2.78 | 128 |
| | | | 17,19,20 | 40.6 | 2<br>-----<br>3.9 | 0.32 | - | - | 173<br>-----<br>7.35 | - | 2.28 | - | 56.83 | 2.72 | 114 |
| | | | 21C,25C2,<br>27C | 41.72 | 2<br>-----<br>3.9 | 0.32 | - | - | 173<br>-----<br>7.35 | - | 2.28 | - | 69.65 | 2.78 | 128 |
| | | | 18 | 40.6 | 2<br>-----<br>3.9 | 0.32 | - | - | 173<br>-----<br>7.35 | - | 2.28 | - | 56.83 | 2.72 | 114 |
| | | | 29C | 41.72 | 2<br>-----<br>3.9 | 0.32 | - | - | 173<br>-----<br>17.73 | - | 2.28 | - | 69.75 | 3.3 | 139 |
| | | | 30C1 | 41.72 | 2<br>-----<br>3.9 | 0.32 | - | - | 173.<br>-----<br>17.73 | - | 2.28 | - | 69.75 | 3.3 | 139 |
| | | | 23C1-C8,<br>25C1 | 41.72 | 2<br>-----<br>3.9 | 0.32 | - | - | 173<br>-----<br>7.35 | - | 2.28 | - | 69.65 | 2.78 | 128 |
| | | | 26C1 | 41.72 | 2<br>-----<br>3.9 | 0.32 | - | - | 173<br>-----<br>17.73 | - | 2.28 | - | 69.75 | 3 3 | 139 |
| | | | 26C2 | 41.72 | 2<br>-----<br>3.9 | 0.32 | - | - | 173<br>-----<br>17.73 | - | 2.28 | - | 69.75 | 3.3 | 139 |
| | | | 28C1 | 41.72 | 2<br>-----<br>3.9 | 0.32 | - | - | 173<br>-----<br>17.73 | - | 2.28 | - | 69.75 | 3.3 | 139 |
| | | | 28C2 | 41.72 | 2<br>-----<br>3.9 | 0.32 | - | - | 173<br>-----<br>17.73 | - | 2.28 | - | 69.75 | 3.3 | 139 |
| | | | 30C2 | 41.72 | 2<br>-----<br>3.9 | 0.32 | - | - | 173<br>-----<br>17.73 | - | 2.28 | - | 69.75 | 3.3 | 139 |
| | | | 45 | 40.6 | 2<br>-----<br>3.9 | 0.32 | - | - | 173<br>-----<br>7.35 | - | 2.28 | - | 56.83 | 2.72 | 114 |
| | | КОМБАЙНЫ ПРОХОДЧЕСКИЕ, ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ В ПРОХОДКЕ: | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 250301 | 4.7+15 м$^2$ (ГПКС, КНШ) | 1,2,4,7, 8,34 | 1.82 | 1 ----- 1.8 | - | - | - | 89.8 ----- 3.82 | - | 1.19 | - | 3.34 | 0.43 | 12.4 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 1.82 | 1 ----- 1.8 | - | - | - | 89.8 ----- 3.82 | - | 1.19 | - | 3.34 | 0.43 | 12.4 |
| | | | 9,31,32, 33,35А6 | 1.82 | 1 ----- 1.8 | - | - | - | 89.8 ----- 3.82 | - | 1.19 | - | 3.34 | 0.43 | 12.4 |
| | | | 10, 35Б1, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 1.82 | 1 ----- 1.8 | - | - | - | 89.8 ----- 3.82 | - | 1.19 | - | 3.34 | 0.43 | 12.4 |
| | | | 15,16 | 1.82 | 1 ----- 1.8 | - | - | - | 89.8 ----- 3.82 | - | 1.19 | - | 3.34 | 0.43 | 12.4 |
| | | | 24С | 1.87 | 1 ----- 1.8 | - | - | - | 89.8 ----- 3.82 | - | 1.19 | - | 4.19 | 0.43 | 13.3 |
| | | | 17,19,20 | 1.82 | 1 ----- 1.8 | - | - | - | 89.8 ----- 3.82 | - | 1.19 | - | 3.34 | 0.43 | 12.4 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 1.87 | 1 ----- 1.8 | - | - | - | 89.8 ----- 3.82 | - | 1.19 | - | 4.19 | 0.43 | 13.3 |
| | | | 18 | 1.82 | 1 ----- 1.8 | - | - | | 89.8 ----- 3.82 | - | 1.19 | - | 3.34 | 0.43 | 12.4 |
| | | | 29С | 1.87 | 1 ----- 1.8 | - | - | - | 89.8 ----- 9.2 | - | 1.19 | - | 4.14 | 0.7 | 18.9 |
| | | | 30С1 | 1.87 | 1 ----- 1.8 | - | - | - | 89.8 ----- 9.2 | - | 1.19 | - | 4.14 | 0.7 | 18.9 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 1.87 | 1 ----- 1.8 | - | - | - | 89.8 ----- 3.82 | - | 1.19 | - | 4.19 | 0.43 | 13.3 |
| | | | 26С1 | 1.87 | 1 ----- 1.8 | - | - | - | 89.8 ----- 9.2 | - | 1.19 | - | 4.14 | 0.7 | 18.9 |
| | | | 26С2 | 1.87 | 1 ----- 1.8 | - | - | - | 89.8 ----- 9.2 | - | 1.19 | - | 4.14 | 0.7 | 18.9 |
| | | | 28С1 | 1.87 | 1 ----- 1.8 | - | - | - | 89.8 ----- 9.2 | - | 1.19 | - | 4.14 | 0.7 | 18.9 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 25

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 28С2 | | 1 | | | | 89.8 | | | | | | |
| | | | | 1.87 | ----- | - | - | - | ----- | - | 1.19 | - | 4.14 | 0.7 | 18.9 |
| | | | | | 1.8 | | | | 9.2 | | | | | | |
| | | | 30С2 | | 1 | | | | 89.8 | | | | | | |
| | | | | 1.87 | ----- | - | - | - | ----- | - | 1.19 | - | 4.14 | 0.7 | 18.9 |
| | | | | | 1.8 | | | | 9.2 | | | | | | |
| | | | 45 | | 1 | | | | 89.8 | | | | | | |
| | | | | 1.82 | ----- | - | - | - | ----- | - | 1.19 | - | 3.34 | 0.43 | 12.4 |
| | | | | | 1.8 | | | | 3.82 | | | | | | |
| - | 250302 | 9+25м$^2$ | 1,2,4,7, | | 1 | | | | 187 | | | | | | |
| | | (4ПП-2М) | 8,34 | 5.2 | ----- | - | - | - | ----- | - | 2,47 | - | 8.71 | 0.87 | 27 |
| | | | | | 1.8 | | | | 7.95 | | | | | | |
| | | | 3,5,6,11, | | 1 | | | | 187 | | | | | | |
| | | | 12,13,14, | 5.2 | ----- | - | - | - | ----- | - | 2,47 | - | 8.71 | 0.87 | 27 |
| | | | 40 | | 1.8 | | | | 7.95 | | | | | | |
| | | | 9,31,32, | | 1 | | | | 187 | | | | | | |
| | | | 33,35А6 | 5.2 | ----- | - | - | - | ----- | - | 2.47 | - | 8.71 | 0 87 | 27 |
| | | | | | 1.8 | | | | 7.95 | | | | | | |
| | | | 10, 35В1, | | 1 | | | | 187 | | | | | | |
| | | | 36,37,38, | 5.2 | ----- | - | - | - | ----- | - | 2.47 | - | 8.71 | 0.87 | 27 |
| | | | 39,41,42, | | 1.8 | | | | 7.95 | | | | | | |
| | | | 43,44 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 15,16 | | 1 | | | | 187 | | | | | | |
| | | | | 5 2 | ----- | - | - | - | ----- | - | 2.47 | - | 8.71 | 0.87 | 27 |
| | | | | | 1.8 | | | | 7.95 | | | | | | |
| | | | 24С | | 1 | | | | 187 | | | | | | |
| | | | | 5 34 | ----- | - | - | - | ----- | - | 2.47 | - | 10.86 | 0.88 | 29.3 |
| | | | | | 1.8 | | | | 7.95 | | | | | | |
| | | | 17,19,20 | | 1 | | | | 187 | | | | | | |
| | | | | 5 2 | ----- | - | - | - | ----- | - | 2.47 | - | 8.71 | 0.87 | 27 |
| | | | | | 1.8 | | | | 7.95 | | | | | | |
| | | | 21С,25С2, | | 1 | | | | 187 | | | | | | |
| | | | 27С | 5 34 | ----- | - | - | - | ----- | - | 2.47 | - | 10.86 | 0.88 | 29.3 |
| | | | | | 1.8 | | | | 7.95 | | | | | | |
| | | | 18 | | 1 | | | | 187 | | | | | | |
| | | | | 5 2 | ----- | - | - | - | ----- | - | 2.47 | - | 8.71 | 0.87 | 27 |
| | | | | | 1.8 | | | | 7.95 | | | | | | |
| | | | 29С | | 1 | | | | 187 | | | | | | |
| | | | | 5.34 | ----- | - | - | - | ----- | - | 2.47 | - | 10,88 | 1.44 | 41.1 |
| | | | | | 1.8 | | | | 19.17 | | | | | | |
| | | | 30С1 | | 1 | | | | 187 | | | | | | |
| | | | | 5.34 | ----- | - | - | - | ----- | - | 2.47 | - | 10.88 | 1.44 | 41.1 |
| | | | | | 1.8 | | | | 19.17 | | | | | | |
| | | | 23С1-С8, | | 1 | | | | 187 | | | | | | |
| | | | 25С1 | 5.34 | ----- | - | - | - | ----- | - | 2.47 | - | 10.86 | 0.88 | 29.3 |
| | | | | | 1.8 | | | | 7.95 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 26С1 | | 1 | | | | 187 | | | | | | |
| | | | | 5.34 | ----- | - | - | - | ----- | - | 2.47 | - | 10.88 | 1.44 | 41.1 |
| | | | | | 1.8 | | | | 19.17 | | | | | | |
| | | | 26С2 | | 1 | | | | 187 | | | | | | |
| | | | | 5.34 | ----- | - | - | - | ----- | - | 2.47 | - | 10.88 | 1.44 | 41.1 |
| | | | | | 1.8 | | | | 19.17 | | | | | | |
| | | | 28С1 | | 1 | | | | 187 | | | | | | |
| | | | | 5.34 | ----- | - | - | - | ----- | - | 2.47 | - | 10.88 | 1.44 | 41.1 |
| | | | | | 1.8 | | | | 19.17 | | | | | | |
| | | | 28С2 | | 1 | | | | 187 | | | | | | |
| | | | | 5.34 | ----- | - | - | - | ----- | - | 2.47 | - | 10.88 | 1.44 | 41.1 |
| | | | | | 1.8 | | | | 19.17 | | | | | | |
| | | | 30С2 | | 1 | | | | 187 | | | | | | |
| | | | | 5.34 | ----- | - | - | - | ----- | - | 2.47 | - | 10.88 | 1.44 | 41.1 |
| | | | | | 1.8 | | | | 19.17 | | | | | | |
| | | | 45 | | 1 | | | | 187 | | | | | | |
| | | | | 5.2 | ----- | - | - | - | ----- | - | 2.47 | - | 8.71 | 0.87 | 27 |
| | | | | | 1.8 | | | | 7.95 | | | | | | |
| - | 250303 | 9+25 м$^2$ | 1,2,4,7, | | 1 | | | | 175 | | | | | | |
| | | (4ПП-5) | 8,34 | 9.53 | ----- | - | - | - | ----- | - | 2.31 | - | 15.97 | 1.05 | 38.1 |
| | | | | | 1.8 | | | | 7.44 | | | | | | |
| | | | 3,5,6,11, | | 1 | | | | 175 | | | | | | |
| | | | 12,13,14, | 9.53 | ----- | - | - | - | ----- | - | 2.31 | - | 15.97 | 1.05 | 38.1 |
| | | | 40 | | 1.8 | | | | 7.44 | | | | | | |
| | | | 9,31,32, | | 1 | | | | 175 | | | | | | |
| | | | 33,35АБ | 9.53 | ----- | - | - | - | ----- | - | 2.31 | - | 15.97 | 1.05 | 38.1 |
| | | | | | 1.8 | | | | 7.44 | | | | | | |
| | | | 10, 35БГ, | | 1 | | | | 175 | | | | | | |
| | | | 36,37,38, | 9.53 | ----- | - | - | - | ----- | - | 2.31 | - | 15.97 | 1.05 | 38.1 |
| | | | 39,41,42, | | 1.8 | | | | 7.44 | | | | | | |
| | | | 43,44 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 15,16 | | 1 | | | | 175 | | | | | | |
| | | | | 9.53 | ----- | - | - | - | ----- | - | 2.31 | - | 15.97 | 1.05 | 38.1 |
| | | | | | 1.8 | | | | 7.44 | | | | | | |
| | | | 24С | | 1 | | | | 175 | | | | | | |
| | | | | 9.79 | ----- | - | - | - | ----- | - | 2.31 | - | 19.89 | 1.07 | 42.3 |
| | | | | | 1.8 | | | | 7.44 | | | | | | |
| | | | 17,19,20 | | 1 | | | | 175 | | | | | | |
| | | | | 9.53 | ----- | - | - | - | ----- | - | 2.31 | - | 15.97 | 1.05 | 38.1 |
| | | | | | 1.8 | | | | 7.44 | | | | | | |
| | | | 21С,25С2, | | 1 | | | | 175 | | | | | | |
| | | | 27С | 9.79 | ----- | - | - | - | ----- | - | 2.31 | - | 19.89 | 1.07 | 42.3 |
| | | | | | 1.8 | | | | 7.44 | | | | | | |
| | | | 18 | | 1 | | | | 175 | | | | | | |
| | | | | 9.53 | ----- | - | - | - | ----- | - | 2.31 | - | 15.97 | 1.05 | 38.1 |
| | | | | | 1.8 | | | | 7.44 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 29С | | 1 | | | | 175 | | | | | | |
| | | | | 9.79 | ----- | - | - | - | ----- | - | 2.31 | - | 19.87 | 1.59 | 53.3 |
| | | | | | 1.8 | | | | 17.94 | | | | | | |
| | | | 30С1 | | 1 | | | | 175 | | | | | | |
| | | | | 9.79 | ----- | - | - | - | ----- | - | 2.31 | - | 19.87 | 1.59 | 53.3 |
| | | | | | 1.8 | | | | 17.94 | | | | | | |
| | | | 23С1-С8, | | 1 | | | | 175 | | | | | | |
| | | | 25С1 | 9.79 | ----- | - | - | - | ----- | - | 2.31 | - | 19.89 | 1.07 | 42.3 |
| | | | | | 1.8 | | | | 7.44 | | | | | | |
| | | | 26С1 | | 1 | | | | 175 | | | | | | |
| | | | | 9.79 | ----- | - | - | - | ----- | - | 2.31 | - | 19.87 | 1.59 | 53.3 |
| | | | | | 1.8 | | | | 17.94 | | | | | | |
| | | | 26С2 | | 1 | | | | 175 | | | | | | |
| | | | | 9.79 | ----- | - | - | - | ----- | - | 2.31 | - | 19.87 | 1.59 | 53.3 |
| | | | | | 1.8 | | | | 17.94 | | | | | | |
| | | | 28С1 | | 1 | | | | 175 | | | | | | |
| | | | | 9.79 | ----- | - | - | - | ----- | - | 2.31 | - | 19.87 | 1.59 | 53.3 |
| | | | | | 1.8 | | | | 17.94 | | | | | | |
| | | | 28С2 | | 1 | | | | 175 | | | | | | |
| | | | | 9.79 | ----- | - | - | - | ----- | - | 2.31 | - | 19.87 | 1.59 | 53.3 |
| | | | | | 1.8 | | | | 17.94 | | | | | | |
| | | | 30С2 | | 1 | | | | 175 | | | | | | |
| | | | | 9.79 | ----- | - | - | - | ----- | - | 2.31 | - | 19.87 | 1.59 | 53.3 |
| | | | | | 1.8 | | | | 17.94 | | | | | | |
| | | | 45 | | 1 | | | | 175 | | | | | | |
| | | | | 9.53 | ----- | - | - | - | ----- | - | 2.31 | - | 15.97 | 1.05 | 38.1 |
| | | | | | 1.8 | | | | 7.44 | | | | | | |
| | | ТЮБИНГОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТОННЕЛЕЙ ДИАМЕТРОМ: | | | | | | | | | | | | | |
| - | 250401 | ДЛЯ НАКЛОННЫХ ТОННЕЛЕЙ 7,5÷9,9 М | 1,2,4,7, 8,34 | | 1 | | | | 7.59 | | | | | | |
| | | | | 2.8 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 5.23 | 0.75 | 11 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.32 | | | | | | |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | | 1 | | | | 7.59 | | | | | | |
| | | | | 2.8 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 5.23 | 0.75 | 11 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.32 | | | | | | |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | | 1 | | | | 7.59 | | | | | | |
| | | | | 2.8 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 5.23 | 0.75 | 11 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.32 | | | | | | |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | | 1 | | | | 7.59 | | | | | | |
| | | | | 2.8 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 5.23 | 0.75 | 11 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.32 | | | | | | |
| | | | 15,16 | | 1 | | | | 7.59 | | | | | | |
| | | | | 2.8 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 5.23 | 0.75 | 11 |
| | | | | | 1 8 | | | | 0.32 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 24C | | 1 | | | | 7.59 | | | | | | |
| | | | | 2.88 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 6.44 | 0.76 | 12.3 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.32 | | | | | | |
| | | | 17,19,20 | | 1 | | | | 7.59 | | | | | | |
| | | | | 2.8 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 5.23 | 0.75 | 11 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.32 | | | | | | |
| | | | 21C,25C2, | | 1 | | | | 7.59 | | | | | | |
| | | | 27C | 2.88 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 6.44 | 0.76 | 12.3 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.32 | | | | | | |
| | | | 18 | | 1 | | | | 7.59 | | | | | | |
| | | | | 2.8 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 5.23 | 0.75 | 11 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.32 | | | | | | |
| | | | 29C | | 1 | | | | 7.59 | | | | | | |
| | | | | 2.88 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 6.41 | 0.83 | 12.8 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.78 | | | | | | |
| | | | 30C1 | | 1 | | | | 7.59 | | | | | | |
| | | | | 2.88 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 6.41 | 0.83 | 12.8 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.78 | | | | | | |
| | | | 23C1-C8, | | 1 | | | | 7.59 | | | | | | |
| | | | 25C1 | 2.88 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 6.44 | 0.76 | 12.3 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.32 | | | | | | |
| | | | 26C1 | | 1 | | | | 7.59 | | | | | | |
| | | | | 2.88 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 6.41 | 0.83 | 12.8 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.78 | | | | | | |
| | | | 26C2 | | 1 | | | | 7.59 | | | | | | |
| | | | | 2.88 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 6.41 | 0.83 | 12.8 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.78 | | | | | | |
| | | | 28C1 | | 1 | | | | 7.59 | | | | | | |
| | | | | 2.88 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 6.41 | 0.83 | 12.8 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.78 | | | | | | |
| | | | 28C2 | | 1 | | | | 7.59 | | | | | | |
| | | | | 2.88 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 6.41 | 0.83 | 12.8 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.78 | | | | | | |
| | | | 30C2 | | 1 | | | | 7.59 | | | | | | |
| | | | | 2.88 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 6.41 | 0.83 | 12.8 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.78 | | | | | | |
| | | | 45 | | 1 | | | | 7.59 | | | | | | |
| | | | | 2.8 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 5.23 | 0.75 | 11 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.32 | | | | | | |
| - | 250406 | ДЛЯ СТАНЦИОН- | 1,2,4,7, | | 1 | | | | 11 | | | | | | |
| | | НЫХ ТОННЕЛЕЙ | 8,34 | 3.33 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.15 | - | 6.19 | 0.86 | 12.8 |
| | | 9,5 М | | | 1.8 | | | | 0.47 | | | | | | |
| | | | 3,5,6,11, | | 1 | | | | 11 | | | | | | |
| | | | 12,13,14, | 3.33 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.15 | - | 6.19 | 0.86 | 12.8 |
| | | | 40 | | 1.8 | | | | 0.47 | | | | | | |

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 25

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 3.33 | 1 / 1.8 | - | - | - | 11 / 0.47 | - | 0.15 | - | 6.19 | 0.86 | 12.8 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 3.33 | 1 / 1.8 | - | - | - | 11 / 0.47 | - | 0.15 | - | 6.19 | 0.86 | 12.8 |
| | | | 15,16 | 3.33 | 1 / 1.8 | - | - | - | 11 / 0.47 | - | 0.15 | - | 6.19 | 0.86 | 12.8 |
| | | | 24С | 3.43 | 1 / 1.8 | - | - | - | 11 / 0.47 | - | 0.15 | - | 7.67 | 0.88 | 14.4 |
| | | | 17,19,20 | 3.33 | 1 / 1.8 | - | - | - | 11 / 0.47 | - | 0.15 | - | 6.19 | 0.86 | 12.8 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 3.43 | 1 / 1.8 | - | - | - | 11 / 0.47 | - | 0.15 | - | 7.67 | 0.88 | 14.4 |
| | | | 18 | 3.33 | 1 / 1.8 | - | - | - | 11 / 0.47 | - | 0.15 | - | 6.19 | 0.86 | 12.8 |
| | | | 29С | 3.43 | 1 / 1.8 | - | - | - | 11 / 1.13 | - | 0.15 | - | 7.61 | 0.98 | 15.1 |
| | | | 30С1 | 3.43 | 1 / 1.8 | - | - | - | 11 / 1.13 | - | 0.15 | - | 7.61 | 0.98 | 15.1 |
| | | | 23С1-С8 25С1 | 3.43 | 1 / 1.8 | - | - | - | 11 / 0.47 | - | 0.15 | - | 7.67 | 0.88 | 14.4 |
| | | | 26С1 | 3.43 | 1 / 1.8 | - | - | - | 11 / 1.13 | - | 0.15 | - | 7.61 | 0.98 | 15.1 |
| | | | 26С2 | 3.43 | 1 / 1.8 | - | - | - | 11 / 1.13 | - | 0.15 | - | 7.61 | 0.98 | 15.1 |
| | | | 28С1 | 3.43 | 1 / 1.8 | - | - | - | 11 / 1.13 | - | 0.15 | - | 7.61 | 0.98 | 15.1 |
| | | | 28С2 | 3.43 | 1 / 1.8 | - | - | - | 11 / 1.13 | - | 0.15 | - | 7.61 | 0.98 | 15.1 |
| | | | 30С2 | 3.43 | 1 / 1.8 | - | - | - | 11 / 1.13 | - | 0.15 | - | 7.61 | 0.98 | 15.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 45 | | 1 | | | | 11 | | | | | | |
| | | | | 3.33 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.15 | - | 6.19 | 0.86 | 12.8 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.47 | | | | | | |
| | | 250411 ДЛЯ КОРОТКИХ | 1,2,4,7, | | 1 | | | | 8.58 | | | | | | |
| | | УЧАСТКОВ 4÷6 И | 8,34 | 1.88 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 3.16 | 0.62 | 7.93 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.36 | | | | | | |
| | | | 3,5,6,11, | | 1 | | | | 8.58 | | | | | | |
| | | | 12,13,14, | 1.88 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 3.16 | 0.62 | 7.93 |
| | | | 40 | | 1.8 | | | | 0.36 | | | | | | |
| | | | 9,31,32, | | 1 | | | | 8.58 | | | | | | |
| | | | 33,35А6 | 1.88 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 3.16 | 0.62 | 7.93 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.36 | | | | | | |
| | | | 10, 35ВГ, | | 1 | | | | 8.58 | | | | | | |
| | | | 36,37,38, | 1.88 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 3.16 | 0.62 | 7.93 |
| | | | 39,41,42, | | 1.8 | | | | 0.36 | | | | | | |
| | | | 43,44 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 15,16 | | 1 | | | | 8.58 | | | | | | |
| | | | | 1.88 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 3.16 | 0.62 | 7.93 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.36 | | | | | | |
| | | | 24С | | 1 | | | | 8.58 | | | | | | |
| | | | | 1.94 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 3.92 | 0.63 | 8.76 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.36 | | | | | | |
| | | | 17,19,20 | | 1 | | | | 8.58 | | | | | | |
| | | | | 1.88 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 3.16 | 0.62 | 7.93 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.36 | | | | | | |
| | | | 21С,25С2, | | 1 | | | | 8.58 | | | | | | |
| | | | 27С | 1.94 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 3.92 | 0.63 | 8.76 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.36 | | | | | | |
| | | | 18 | | 1 | | | | 8.58 | | | | | | |
| | | | | 1.88 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 3.16 | 0.62 | 7.93 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.36 | | | | | | |
| | | | 29С | | 1 | | | | 8.58 | | | | | | |
| | | | | 1.94 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 3.92 | 0.71 | 9.36 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.88 | | | | | | |
| | | | 30С1 | | 1 | | | | 8.58 | | | | | | |
| | | | | 1.94 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 3.92 | 0.71 | 9.36 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.88 | | | | | | |
| | | | 23С1-С8, | | 1 | | | | 8.58 | | | | | | |
| | | | 25С1 | 1.94 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 3.92 | 0.63 | 8.76 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.36 | | | | | | |
| | | | 26С1 | | 1 | | | | 8.58 | | | | | | |
| | | | | 1.94 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 3.92 | 0.71 | 9.36 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.88 | | | | | | |
| | | | 26С2 | | 1 | | | | 8.58 | | | | | | |
| | | | | 1.94 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 3.92 | 0.71 | 9.36 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.88 | | | | | | |

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 25

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 28С1 | | 1 | | | | 8.58 | | | | | | |
| | | | | 1.94 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 3.92 | 0.71 | 9.36 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.88 | | | | | | |
| | | | 28С2 | | 1 | | | | 8 58 | | | | | | |
| | | | | 1.94 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 3.92 | 0.71 | 9.36 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.88 | | | | | | |
| | | | 30С2 | | 1 | | | | 8.58 | | | | | | |
| | | | | 1.94 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 3.92 | 0.71 | 9.36 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.88 | | | | | | |
| | | | 45 | | 1 | | | | 8.58 | | | | | | |
| | | | | 1.88 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 3.16 | 0.62 | 7.93 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.36 | | | | | | |
| | | БЛОКОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ПРОХОДКИ ТОННЕЛЕЙ ДИАМЕТРОМ 5,1-5,5 М: | | | | | | | | | | | | | |
| - | 250501 | БЕСЩИТОВОЙ | 1,2,4,7, | | 1 | | | | 8.58 | | | | | | |
| | | | 8,34 | 1.65 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 3.05 | 0.59 | 7.56 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.36 | | | | | | |
| | | | 3,5,6,11, | | 1 | | | | 8.58 | | | | | | |
| | | | 12,13,14, | 1 65 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 3.05 | 0.59 | 7.56 |
| | | | 40 | | 1.8 | | | | 0.36 | | | | | | |
| | | | 9,31,32, | | 1 | | | | 8.58 | | | | | | |
| | | | 33,35АБ | 1.65 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 3.05 | 0.59 | 7.56 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.36 | | | | | | |
| | | | 10, 35ВГ, | | 1 | | | | 8.58 | | | | | | |
| | | | 36,37,38, | 1.65 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 3.05 | 0.59 | 7.56 |
| | | | 39,41,42, | | 1.8 | | | | 0.36 | | | | | | |
| | | | 43,44 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 15,16 | | 1 | | | | 8.58 | | | | | | |
| | | | | 1.65 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 3.05 | 0.59 | 7.56 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.36 | | | | | | |
| | | | 24С | | 1 | | | | 8.58 | | | | | | |
| | | | | 1.69 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 3.77 | 0.59 | 8.32 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.36 | | | | | | |
| | | | 17,19,20 | | 1 | | | | 8.58 | | | | | | |
| | | | | 1 65 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 3.05 | 0.59 | 7.56 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.36 | | | | | | |
| | | | 21С,25С2, | | 1 | | | | 8.58 | | | | | | |
| | | | 27С | 1.69 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 3.77 | 0.59 | 8.32 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.36 | | | | | | |
| | | | 18 | | 1 | | | | 8.58 | | | | | | |
| | | | | 1.65 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 3.05 | 0.59 | 7.56 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.36 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 29С | | 1 | | | | 8.58 | | | | | | |
| | | | | 1.69 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 3.77 | 0.67 | 8.92 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.88 | | | | | | |
| | | | 30С1 | | 1 | | | | 8.58 | | | | | | |
| | | | | 1.69 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 3.43 | 0.67 | 8.92 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.88 | | | | | | |
| | | | 23С1-С8, | | 1 | | | | 8.58 | | | | | | |
| | | | 25С1 | 1.69 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 3.77 | 0.59 | 8.32 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.36 | | | | | | |
| | | | 26С1 | | 1 | | | | 8.58 | | | | | | |
| | | | | 1.69 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 3.77 | 0.67 | 8.92 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.88 | | | | | | |
| | | | 26С2 | | 1 | | | | 8.58 | | | | | | |
| | | | | 1.69 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 3.77 | 0.67 | 8.92 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.88 | | | | | | |
| | | | 28С1 | | 1 | | | | 8.58 | | | | | | |
| | | | | 1.69 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 3.77 | 0.67 | 8.92 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.88 | | | | | | |
| | | | 28С2 | | 1 | | | | 8.58 | | | | | | |
| | | | | 1.69 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 3.77 | 0.67 | 8.92 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.88 | | | | | | |
| | | | 30С2 | | 1 | | | | 8.58 | | | | | | |
| | | | | 1.69 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 3.77 | 0.67 | 8.92 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.88 | | | | | | |
| | | | 45 | | 1 | | | | 8.58 | | | | | | |
| | | | | 1.65 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 3.05 | 0.59 | 7.56 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.36 | | | | | | |
| | - | 250502 ЩИТОВОЙ | 1,2,4,7, | | 1 | | | | 8.58 | | | | | | |
| | | | 8,34 | 1.49 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 2.74 | 0.56 | 7.06 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.36 | | | | | | |
| | | | 3,5,6,11, | | 1 | | | | 8.58 | | | | | | |
| | | | 12,13,14, | 1.49 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 2.74 | 0.56 | 7.06 |
| | | | 40 | | 1.8 | | | | 0.36 | | | | | | |
| | | | 9,31,32, | | 1 | | | | 8.58 | | | | | | |
| | | | 33,35АБ | 1.49 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 2.74 | 0.56 | 7.06 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.36 | | | | | | |
| | | | 10, 35В,Г, | | 1 | | | | 8.58 | | | | | | |
| | | | 36,37,38, | 1.49 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 2.74 | 0.56 | 7.06 |
| | | | 39,41,42, | | 1.8 | | | | 0.36 | | | | | | |
| | | | 43,44 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 15,16 | | 1 | | | | 8.58 | | | | | | |
| | | | | 1.49 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 2.74 | 0.56 | 7.06 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.36 | | | | | | |
| | | | 24С | | 1 | | | | 8.58 | | | | | | |
| | | | | 1.53 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 3.41 | 0.57 | 7.78 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.36 | | | | | | |

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 25

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 17,19,20 | | 1 | | | | 8.58 | | | | | | |
| | | | | 1.49 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 2.74 | 0.56 | 7.06 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.36 | | | | | | |
| | | | 21C,25C2, | | 1 | | | | 8.58 | | | | | | |
| | | | 27C | 1.53 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 3.41 | 0.57 | 7.78 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.36 | | | | | | |
| | | | 18 | | 1 | | | | 8.58 | | | | | | |
| | | | | 1.49 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 2.74 | 0.56 | 7.06 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.36 | | | | | | |
| | | | 29C | | 1 | | | | 8.58 | | | | | | |
| | | | | 1.53 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 3.41 | 0.65 | 8.38 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.88 | | | | | | |
| | | | 30C1 | | 1 | | | | 8.58 | | | | | | |
| | | | | 1.53 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 3.41 | 0.65 | 8.38 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.88 | | | | | | |
| | | | 23C1-C8, | | 1 | | | | 8.58 | | | | | | |
| | | | 25C1 | 1.53 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 3.41 | 0.57 | 7.78 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.36 | | | | | | |
| | | | 26C1 | | 1 | | | | 8.58 | | | | | | |
| | | | | 1.53 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 3.41 | 0.65 | 8.38 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.88 | | | | | | |
| | | | 26C2 | | 1 | | | | 8.58 | | | | | | |
| | | | | 1.53 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 3.41 | 0.65 | 8.38 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.88 | | | | | | |
| | | | 28C1 | | 1 | | | | 8.58 | | | | | | |
| | | | | 1.53 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 3.41 | 0.65 | 8.38 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.88 | | | | | | |
| | | | 28C2 | | 1 | | | | 8.58 | | | | | | |
| | | | | 1.53 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 3.41 | 0.65 | 8.38 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.88 | | | | | | |
| | | | 30C2 | | 1 | | | | 8.58 | | | | | | |
| | | | | 1.53 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 3.41 | 0.65 | 8.38 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.88 | | | | | | |
| | | | 45 | | 1 | | | | 8.58 | | | | | | |
| | | | | 1.49 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.11 | - | 2.74 | 0.56 | 7.06 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.36 | | | | | | |
| - | 250600 | БЛОКОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ СТАНЦИОННЫХ ТОННЕЛЕЙ ДИАМЕТРОМ 8,5 М СО СТАЦИОНАРНО УСТАНОВЛЕННЫМИ РАСТВОРОНАГНЕТАТЕЛЯМИ | 1,2,4,7, 8,34 | | 1 | | | | 11 | | | | | | |
| | | | | 3.09 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.15 | - | 5.66 | 0.83 | 12 |
| | | | | | 1.8 | | | | 0.47 | | | | | | |

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 25

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 3.09 | 1 / 1.8 | - | - | - | 11 / 0.47 | - | 0.15 | - | 5.66 | 0.83 | 12 |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 3.09 | 1 / 1.8 | - | - | - | 11 / 0.47 | - | 0.15 | - | 5.66 | 0.83 | 12 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 3.09 | 1 / 1.8 | - | - | - | 11 / 0.47 | - | 0.15 | - | 5.66 | 0.83 | 12 |
| | | | 15,16 | 3.09 | 1 / 1.8 | - | - | - | 11 / 0.47 | - | 0.15 | - | 5.66 | 0.83 | 12 |
| | | | 24С | 3.17 | 1 / 1.8 | - | - | - | 11 / 0.47 | - | 0.15 | - | 7.07 | 0.84 | 13.5 |
| | | | 17,19,20 | 3.09 | 1 / 1.8 | - | - | - | 11 / 0.47 | - | 0.15 | - | 5.66 | 0.83 | 12 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 3.17 | 1 / 1.8 | - | - | - | 11 / 0.47 | - | 0.15 | - | 7.07 | 0.84 | 13.5 |
| | | | 18 | 3.09 | 1 / 1.8 | - | - | - | 11 / 0.47 | - | 0.15 | - | 5.66 | 0.83 | 12 |
| | | | 29С | 3.17 | 1 / 1.8 | - | - | - | 11 / 1.13 | - | 0.15 | - | 7.11 | 0.94 | 14.3 |
| | | | 30С1 | 3.17 | 1 / 1.8 | - | - | - | 11 / 1.13 | - | 0.15 | - | 7.11 | 0.94 | 14.3 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 3.17 | 1 / 1.8 | - | - | - | 11 / 0.47 | - | 0.15 | - | 7.07 | 0.84 | 13.5 |
| | | | 26С1 | 3.17 | 1 / 1.8 | - | - | - | 11 / 1.13 | - | 0.15 | - | 7.11 | 0.94 | 14.3 |
| | | | 26С2 | 3.17 | 1 / 1.8 | - | - | - | 11 / 1.13 | - | 0.15 | - | 7.11 | 0.94 | 14.3 |
| | | | 28С1 | 3.17 | 1 / 1.8 | - | - | - | 11 / 1.13 | - | 0.15 | - | 7.11 | 0.94 | 14.3 |
| | | | 28С2 | 3.17 | 1 / 1.8 | - | - | - | 11 / 1.13 | - | 0.15 | - | 7.11 | 0.94 | 14.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30С2 | 3.17 | 1<br>---<br>1.8 | - | - | - | 11<br>---<br>1.13 | - | 0.15 | - | 7.11 | 0.94 | 14.3 |
| | | | 45 | 3.09 | 1<br>---<br>1.8 | - | - | - | 11<br>---<br>0 47 | - | 0.15 | - | 5.66 | 0.83 | 12 |
| - | 250700 | БЛОКОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ КАМЕР СЪЕЗДОВ ДИАМЕТРОМ 8,5-9,8 М | 1,2,4,7,8,34 | 5.56 | 1<br>---<br>1.8 | - | - | - | 11<br>---<br>0.47 | - | 0.15 | - | 10.32 | 1.2 | 19.5 |
| | | | 3,5,6,11,12,13,14,40 | 5.56 | 1<br>---<br>1.8 | - | - | - | 11<br>---<br>0.47 | - | 0.15 | - | 10.32 | 1.2 | 19.5 |
| | | | 9,31,32,33,35АБ | 5.56 | 1<br>---<br>1.8 | - | - | - | 11<br>---<br>0.47 | - | 0.15 | - | 10.32 | 1.2 | 19.5 |
| | | | 10, 35ВГ,36,37,38,39,41,42,43,44 | 5.56 | 1<br>---<br>1.8 | - | - | - | 11<br>---<br>0.47 | - | 0.15 | - | 10.32 | 1.2 | 19.5 |
| | | | 15,16 | 5.56 | 1<br>---<br>1.8 | - | - | - | 11<br>---<br>0.47 | - | 0.15 | - | 10.32 | 1.2 | 19.5 |
| | | | 24С | 5.71 | 1<br>---<br>1.8 | - | - | - | 11<br>---<br>0.47 | - | 0.15 | - | 12.65 | 1 22 | 22 |
| | | | 17,19,20 | 5.56 | 1<br>---<br>1.8 | - | - | - | 11<br>---<br>0.47 | - | 0.15 | - | 10.32 | 1.2 | 19.5 |
| | | | 21С,25С2,27С | 5.71 | 1<br>---<br>1.8 | - | - | - | 11<br>---<br>0.47 | - | 0.15 | - | 12.65 | 1.22 | 22 |
| | | | 18 | 5.56 | 1<br>---<br>1.8 | - | - | - | 11<br>---<br>0.47 | - | 0.15 | - | 10.32 | 1.2 | 19.5 |
| | | | 29С | 5.71 | 1<br>---<br>1.8 | - | - | - | 11<br>---<br>1.13 | - | 0.15 | - | 12.69 | 1.32 | 22.8 |
| | | | 30С1 | 5.71 | 1<br>---<br>1.8 | - | - | - | 11<br>---<br>1.13 | - | 0.15 | - | 12.69 | 1.32 | 22.8 |
| | | | 23С1-С8,25С1 | 5.71 | 1<br>---<br>1.8 | - | - | - | 11<br>---<br>0.47 | - | 0.15 | - | 12.65 | 1.22 | 22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 26С1 | 5.71 | 1 / 1.8 | - | - | - | 11 / 1.13 | - | 0.15 | - | 12.69 | 1.32 | 22.8 |
| | | | 26С2 | 5.71 | 1 / 1.8 | - | - | - | 11 / 1.13 | - | 0.15 | - | 12.69 | 1.32 | 22.8 |
| | | | 28С1 | 5.71 | 1 / 1.8 | - | - | - | 11 / 1.13 | - | 0.15 | - | 12.69 | 1.32 | 22.8 |
| | | | 28С2 | 5.71 | 1 / 1.8 | - | - | - | 11 / 1.13 | - | 0.15 | - | 12.69 | 1.32 | 22.8 |
| | | | 30С2 | 5.71 | 1 / 1.8 | - | - | - | 11 / 1.13 | - | 0.15 | - | 12.69 | 1.32 | 22.8 |
| | | | 45 | 5.56 | 1 / 1.8 | - | - | - | 11 / 0.47 | - | 0.15 | - | 10.32 | 1.2 | 19.5 |
| 3142411111 | 250801 | МАШИНЫ ПОГРУЗОЧНЫЕ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 1 $м^3$/МИН (ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ) | 1,2,4,7,8,34 | 0.55 | - | - | - | - | - | 218 / 2,18 | 0.02 | - | 0.67 | 0.41 | 3.83 |
| | | | 3,5,6,11,12,13,14,40 | 0.55 | - | - | - | - | - | 218 / 2.18 | 0.02 | - | 0.67 | 0.41 | 3.83 |
| | | | 9,31,32,33,35А6 | 0.55 | - | - | - | - | - | 218 / 2.18 | 0.02 | - | 0.67 | 0.41 | 3.83 |
| | | | 10, 35В1, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 0.55 | - | - | - | - | - | 218 / 2.18 | 0.02 | - | 0.67 | 0.41 | 3.83 |
| | | | 15,16 | 0.55 | - | - | - | - | - | 218 / 2.18 | 0.02 | - | 0.67 | 0.41 | 3.83 |
| | | | 24С | 0.56 | - | - | - | - | - | 218 / 2.18 | 0.02 | - | 0.8 | 0.41 | 3.97 |
| | | | 17,19,20 | 0.55 | - | - | - | - | - | 218 / 2.18 | 0.02 | - | 0.67 | 0.41 | 3.83 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 0.56 | - | - | - | - | - | 218 / 2.18 | 0.02 | - | 0.8 | 0.41 | 3.97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 18 | 0.55 | - | - | - | - | - | 218 / 2.18 | 0.02 | - | 0.67 | 0.41 | 3.83 |
| | | | 29С | 0.56 | - | - | - | - | - | 218 / 2.18 | 0.02 | - | 0.8 | 0.41 | 3.97 |
| | | | 30С1 | 0.56 | - | - | - | - | - | 218 / 2.18 | 0.02 | - | 0.8 | 0.41 | 3.97 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 0.56 | - | - | - | - | - | 218 / 2.18 | 0.02 | - | 0.8 | 0.41 | 3.97 |
| | | | 26С1 | 0.56 | - | - | - | - | - | 218 / 2.18 | 0.02 | - | 0.8 | 0.41 | 3.97 |
| | | | 26С2 | 0.56 | - | - | - | - | - | 218 / 2.18 | 0.02 | - | 0.8 | 0.41 | 3.97 |
| | | | 28С1 | 0.56 | - | - | - | - | - | 218 / 2.18 | 0.02 | - | 0.8 | 0.41 | 3.97 |
| | | | 28С2 | 0.56 | - | - | - | - | - | 218 / 2.18 | 0.02 | - | 0.8 | 0.41 | 3.97 |
| | | | 30С2 | 0.56 | - | - | - | - | - | 218 / 2.18 | 0.02 | - | 0.8 | 0.41 | 3.97 |
| | | | 45 | 0.55 | - | - | - | - | - | 218 / 2.18 | 0.02 | - | 0.67 | 0.41 | 3.83 |
| - | 250802 | 1.25 м$^3$/мин (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОВШОВЫЕ) | 1,2,4,7, 8,34 | 2.41 | - | - | - | - | 3.94 / 0.17 | - | 0.03 | - | 2.33 | 0.13 | 5.07 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 2.41 | - | - | - | - | 3.94 / 0.17 | - | 0.03 | - | 2.33 | 0.13 | 5.07 |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 2.41 | - | - | - | - | 3.94 / 0.17 | - | 0.03 | - | 2.33 | 0.13 | 5.07 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 2.41 | - | - | - | - | 3.94 / 0.17 | - | 0.03 | - | 2.33 | 0.13 | 5.07 |
| | | | 15,16 | 2.41 | - | - | - | - | 3.94 / 0.17 | - | 0.03 | - | 2.33 | 0.13 | 5.07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 24С | 2.48 | - | - | - | - | 3.94<br>-----<br>0.17 | - | 0.03 | - | 2.83 | 0.13 | 5.64 |
| | | | 17,19,20 | 2.41 | - | - | - | - | 3.94<br>-----<br>0.17 | - | 0,03 | - | 2.33 | 0.13 | 5.07 |
| | | | 21С,25С2,<br>27С | 2.48 | - | - | - | - | 3.94<br>-----<br>0.17 | - | 0.03 | - | 2.83 | 0.13 | 5.64 |
| | | | 18 | 2.48 | - | - | - | - | 3.94<br>-----<br>0.17 | - | 0.03 | - | 2.33 | 0.13 | 5.07 |
| | | | 29С | 2 48 | - | - | - | - | 3.94<br>-----<br>0.4 | - | 0.03 | - | 2.83 | 0.15 | 5.89 |
| | | | 30С1 | 2.48 | - | - | - | - | 3.94<br>-----<br>0.4 | - | 0.03 | - | 2.83 | 0.15 | 5.89 |
| | | | 23С1-С8,<br>25С1 | 2.48 | - | - | - | - | 3.94<br>-----<br>0.17 | - | 0.03 | - | 2.83 | 0.13 | 5.64 |
| | | | 26С1 | 2.48 | - | - | - | - | 3.94<br>-----<br>0.4 | - | 0.03 | - | 2.83 | 0.15 | 5.89 |
| | | | 26С2 | 2.48 | - | - | - | - | 3.94<br>-----<br>0.4 | - | 0.03 | - | 2.83 | 0.15 | 5.89 |
| | | | 28С1 | 2.48 | - | - | - | - | 3.94<br>-----<br>0.4 | - | 0.03 | - | 2.83 | 0.15 | 5.89 |
| | | | 28С2 | 2.48 | - | - | - | - | 3.94<br>-----<br>0.4 | - | 0.03 | - | 2.83 | 0.15 | 5.89 |
| | | | 30С2 | 2.48 | - | - | - | - | 3.94<br>-----<br>0.4 | - | 0.03 | - | 2.83 | 0.15 | 5.89 |
| | | | 45 | 2.41 | - | - | - | - | 3.94<br>-----<br>0.17 | - | 0.03 | - | 2.33 | 0.13 | 5.07 |
| 3142412124 | 250803 | 4 $м^3$/мин (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С НАГРЕБАЮЩИМИ ЛАПАМИ) | 1,2,4,7,<br>8,34 | 9.66 | - | - | - | - | 20.9<br>-----<br>0.89 | - | 0.16 | - | 11.65 | 0.54 | 22.9 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 25

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 9.66 | - | - | - | - | 20.9 / ----- / 0.89 | - | 0.16 | - | 11.65 | 0.54 | 22.9 |
| | | | 9,31,32, 33,35А6 | 9.66 | - | - | - | - | 20.9 / ----- / 0.89 | - | 0.16 | - | 11.65 | 0.54 | 22.9 |
| | | | 10, 35Вг, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 9.66 | - | - | - | - | 20.9 / ----- / 0.89 | - | 0.16 | - | 11.65 | 0.54 | 22.9 |
| | | | 15,16 | 9.66 | - | - | - | - | 20.9 / ----- / 0.89 | - | 0.16 | - | 11.65 | 0.54 | 22.9 |
| | | | 24С | 9.93 | - | - | - | - | 20.9 / ----- / 0.89 | - | 0.16 | - | 14.17 | 0.55 | 25.7 |
| | | | 17,19,20 | 9.66 | - | - | - | - | 20.9 / ----- / 0.89 | - | 0.16 | - | 11.65 | 0.54 | 22.9 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 9.93 | - | - | - | - | 20.9 / ----- / 0.89 | - | 0.16 | - | 14.17 | 0.55 | 25.7 |
| | | | 18 | 9.66 | - | - | - | - | 20.9 / ----- / 0.89 | - | 0.16 | - | 11.65 | 0.54 | 22.9 |
| | | | 29С | 9.93 | - | - | - | - | 20.9 / ----- / 2.14 | - | 0.16 | - | 14.16 | 0.61 | 27 |
| | | | 30С1 | 9.93 | - | - | - | - | 20.9 / ----- / 2.14 | - | 0.16 | - | 14.16 | 0.61 | 27 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 9.93 | - | - | - | - | 20.9 / ----- / 0.89 | - | 0.16 | - | 14.17 | 0.55 | 25.7 |
| | | | 26С1 | 9.93 | - | - | - | - | 20.9 / ----- / 2.14 | - | 0.16 | - | 14.16 | 0.61 | 27 |
| | | | 26С2 | 9.93 | - | - | - | - | 20.9 / ----- / 2.14 | - | 0.16 | - | 14.16 | 0.61 | 27 |
| | | | 28С1 | 9.93 | - | - | - | - | 20.9 / ----- / 2.14 | - | 0.16 | - | 14.16 | 0.61 | 27 |
| | | | 28С2 | 9.93 | - | - | - | - | 20.9 / ----- / 2.14 | - | 0.16 | - | 14.16 | 0.61 | 27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30С2 | 9.93 | - | - | - | - | 20.9 ----- 2.14 | - | 0.16 | - | 14.16 | 0.61 | 27 |
| | | | 45 | 9.66 | - | - | - | - | 20.9 ----- 0.89 | - | 0.16 | - | 11.65 | 0.54 | 22.9 |
| - | 250804 | МАШИНЫ ПОГРУЗОЧНО-ДОСТАВОЧНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ | 1,2,4,7,8,34 | 1.94 | 1 ----- 1.84 | 0.08 | - | - | - | 1536 ----- 15.4 | 0.22 | - | 2.25 | 0.97 | 22.7 |
| | | | 3,5,6,11,12,13,14,40 | 1.94 | 1 ----- 1.84 | 0.08 | - | - | - | 1536 ----- 15.4 | 0.22 | - | 2.25 | 0.97 | 22.7 |
| | | | 9,31,32,33,35А6 | 1.94 | 1 ----- 1.84 | 0.08 | - | - | - | 1536 ----- 15.4 | 0.22 | - | 2.25 | 0.97 | 22.7 |
| | | | 10, 35ВГ,36,37,38,39,41,42,43,44 | 1.94 | 1 ----- 1.84 | 0.08 | - | - | - | 1536 ----- 15.4 | 0.22 | - | 2.25 | 0.97 | 22.7 |
| | | | 15,16 | 1.94 | 1 ----- 1.84 | 0.08 | - | - | - | 1536 ----- 15.4 | 0.22 | - | 2.25 | 0.97 | 22.7 |
| | | | 24С | 1.98 | 1 ----- 1.84 | 0.08 | - | - | - | 1536 ----- 15.4 | 0.19 | - | 3.24 | 0.97 | 23.7 |
| | | | 17,19,20 | 1.94 | 1 ----- 1.84 | 0.08 | - | - | - | 1536 ----- 15.4 | 0.22 | - | 2.25 | 0.97 | 22.7 |
| | | | 21С,25С2,27С | 1.98 | 1 ----- 1.84 | 0.08 | - | - | - | 1536 ----- 15.4 | 0.19 | - | 3.24 | 0.97 | 23.7 |
| | | | 18 | 1.94 | 1 ----- 1.84 | 0.08 | - | - | - | 1536 ----- 15.4 | 0.22 | - | 2.25 | 0.97 | 22.7 |
| | | | 29С | 1.98 | 1 ----- 1.84 | 0.08 | - | - | - | 1536 ----- 15.4 | 0.19 | - | 3.24 | 0.97 | 23.7 |
| | | | 30С1 | 1.98 | 1 ----- 1.84 | 0.08 | - | - | - | 1536 ----- 15.4 | 0.19 | - | 3.24 | 0.97 | 23.7 |
| | | | 23С1-С8,25С1 | 1.98 | 1 ----- 1.84 | 0.08 | - | - | - | 1536 ----- 15.4 | 0.19 | - | 3.24 | 0.97 | 23.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 26С1 | 1.98 | 1 / 1.84 | 0.08 | - | - | - | 1536 / 15.4 | 0.19 | - | 3.24 | 0.97 | 23.7 |
| | | | 26С2 | 1.98 | 1 / 1.84 | 0.08 | - | - | - | 1536 / 15.4 | 0.19 | - | 3.24 | 0.97 | 23.7 |
| | | | 28С1 | 1.98 | 1 / 1.84 | 0.08 | - | - | - | 1536 / 15.4 | 0.19 | - | 3.24 | 0.97 | 23.7 |
| | | | 28С2 | 1.98 | 1 / 1.84 | 0.08 | - | - | - | 1536 / 15.4 | 0.19 | - | 3.24 | 0.97 | 23.7 |
| | | | 30С2 | 1.98 | 1 / 1.84 | 0.08 | - | - | - | 1536 / 15.4 | 0.19 | - | 3.24 | 0.97 | 23.7 |
| | | | 45 | 1.94 | 1 / 1.84 | 0.08 | - | - | - | 1536 / 15.4 | 0.22 | - | 2.25 | 0.97 | 22.7 |
| | | ТЕЛЕЖКИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ: | | | | | | | | | | | | | |
| - | 250901 | ПЕРЕГОННЫЕ | 1,2,4,7,8,34 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 0.03 | 0.32 |
| | | | 3,5,6,11,12,13,14,40 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 0.03 | 0.32 |
| | | | 9,31,32,33,35АБ | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 0.03 | 0.32 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 0.03 | 0.32 |
| | | | 15,16 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 0.03 | 0.34 |
| | | | 24С | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 0.03 | 0.34 |
| | | | 17,19,20 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 0.03 | 0.32 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 0.03 | 0.34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 18 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 0.03 | 0.32 |
| | | | 29С | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 0.03 | 0.34 |
| | | | 30С1 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 0.03 | 0.32 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 0.03 | 0.34 |
| | | | 26С1 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 0.03 | 0.34 |
| | | | 26С2 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 0.03 | 0.34 |
| | | | 28С1 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 0.03 | 0.34 |
| | | | 28С2 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 0.03 | 0.34 |
| | | | 30С2 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 0.03 | 0.34 |
| | | | 45 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 0.03 | 0.32 |
| - | 250902 | СТАНЦИОННЫЕ | 1,2,4,7, 8,34 | 0.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.21 | 0.05 | 0.57 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 0.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.21 | 0.05 | 0.57 |
| | | | 9,31,32, 33,35А6 | 0.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.21 | 0.05 | 0.57 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 0.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.21 | 0.05 | 0.57 |
| | | | 15,16 | 0.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.21 | 0.05 | 0.57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 24С | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.26 | 0.05 | 0.63 |
| | | | 17,19,20 | 0.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.21 | 0.05 | 0.57 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.26 | 0.05 | 0.63 |
| | | | 18 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.21 | 0.05 | 0.57 |
| | | | 29С | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.26 | 0.05 | 0.63 |
| | | | 30С1 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.26 | 0.05 | 0.63 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.26 | 0.05 | 0.63 |
| | | | 26С1 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.26 | 0.05 | 0.63 |
| | | | 26С2 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.26 | 0.05 | 0.63 |
| | | | 28С1 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.26 | 0.05 | 0.63 |
| | | | 28С2 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.26 | 0.05 | 0.63 |
| | | | 30С2 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.26 | 0.05 | 0.63 |
| | | | 45 | 0.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.21 | 0.05 | 0.57 |
| - | 251000 | ТЕЛЕЖКИ МОНТАЖНЫЕ ПЕРЕГОННЫЕ ОТКРЫТОГО СПОСОБА РАБОТ | 1,2,4,7, 8,34 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.05 | 0.18 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.05 | 0.18 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 25

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 0.08 | - | - | - | - | - | | - | - | 0.05 | 0.05 | 0.18 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.05 | 0.18 |
| | | | 15,16 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.05 | 0.18 |
| | | | 24С | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 | 0.08 | 0.25 |
| | | | 17,19,20 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.05 | 0.18 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 | 0.08 | 0.25 |
| | | | 18 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.05 | 0.18 |
| | | | 29С | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 | 0.08 | 0.25 |
| | | | 30С1 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 | 0.08 | 0.25 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 | 0.08 | 0.25 |
| | | | 26С1 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 | 0.08 | 0.25 |
| | | | 26С2 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 | 0.08 | 0.25 |
| | | | 28С1 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 | 0.08 | 0.25 |
| | | | 28С2 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 | 0.08 | 0.25 |
| | | | 30С2 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 | 0.08 | 0.25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 45 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.05 | 0.18 |
| - | 251100 | ТЕЛЕЖКИ С ОПАЛУБКОЙ ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ МОНОЛИТНОГО СВОДА СТАНЦИИ МЕТРО ОТКРЫТОГО СПОСОБА РАБОТ | 1,2,4,7, 8,34 | 3.42 | - | - | - | - | 0.14 ----- 0.01 | - | - | - | 2.37 | 0.17 | 5.97 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 3.42 | - | - | - | - | 0.14 ----- 0.01 | - | - | - | 2.37 | 0.17 | 5.97 |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 3.42 | - | - | - | - | 0.14 ----- 0.01 | - | - | - | 2.37 | 0.17 | 5.97 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 3.42 | - | - | - | - | 0.14 ----- 0.01 | - | - | - | 2.37 | 0.17 | 5.97 |
| | | | 15,16 | 3.42 | - | - | - | - | 0.14 ----- 0.01 | - | - | - | 2.37 | 0.17 | 5.97 |
| | | | 24С | 3.51 | - | - | - | - | 0.14 ----- 0.01 | - | - | - | 2.97 | 0.18 | 6.67 |
| | | | 17,19,20 | 3.42 | - | - | - | - | 0.14 ----- 0.01 | - | - | - | 2.37 | 0.17 | 5.97 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 3.51 | - | - | - | - | 0.14 ----- 0.01 | - | - | - | 2.97 | 0.18 | 6.67 |
| | | | 18 | 3.42 | - | - | - | - | 0.14 ----- 0.01 | - | - | - | 2.37 | 0.17 | 5.97 |
| | | | 29С | 3.51 | - | - | - | - | 0.14 ----- 0.01 | - | - | - | 2.97 | 0.18 | 6.67 |
| | | | 30С1 | 3.51 | - | - | - | - | 0.14 ----- 0.01 | - | - | - | 2.97 | 0.18 | 6.67 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 3.51 | - | - | - | - | 0.14 ----- 0.01 | - | - | - | 2.97 | 0.18 | 6.67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 26С1 | 3.51 | - | - | - | - | 0.14 ----- 0.01 | - | - | - | 2.97 | 0.18 | 6.67 |
| | | | 26С2 | 3.51 | - | - | - | - | 0.14 ----- 0.01 | - | - | - | 2.97 | 0.18 | 6.67 |
| | | | 28С1 | 3.51 | - | - | - | - | 0.14 ----- 0.01 | - | - | - | 2.97 | 0.18 | 6.67 |
| | | | 28С2 | 3.51 | - | - | - | - | 0.14 ----- 0.01 | - | - | - | 2.97 | 0.18 | 6.67 |
| | | | 30С2 | 3.51 | - | - | - | - | 0.14 ----- 0.01 | - | - | - | 2.97 | 0.18 | 6.67 |
| | | | 45 | 3.42 | - | - | - | - | 0.14 ----- 0.01 | - | - | - | 2.37 | 0.17 | 5.97 |
| - | 251200 | ТЕЛЕЖКИ НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ С ДВУМЯ РАСТВОРОНАГНЕТАТЕЛЯМИ ДЛЯ ПЕРЕГОННОГО ТОННЕЛЯ | 1,2,4,7,8,34 | 0.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.61 | 0.13 | 1.61 |
| | | | 3,5,6,11,12,13,14,40 | 0.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.61 | 0.13 | 1.61 |
| | | | 9,31,32,33,35АБ | 0.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.61 | 0.13 | 1.61 |
| | | | 10, 35ВГ,36,37,38,39,41,42,43,44 | 0.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.61 | 0.13 | 1.61 |
| | | | 15,16 | 0.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.61 | 0.13 | 1.61 |
| | | | 24С | 0.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.76 | 0.13 | 1.78 |
| | | | 17,19,20 | 0.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.61 | 0.13 | 1.61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21С,25С2, 27С | 0.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.76 | 0.13 | 1.78 |
| | | | 18 | 0.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 61 | 0.13 | 1.61 |
| | | | 29С | 0.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.76 | 0.13 | 1.78 |
| | | | 30С1 | 0.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.76 | 0.13 | 1.78 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 0 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.76 | 0.13 | 1.78 |
| | | | 26С1 | 0.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.76 | 0.13 | 1.78 |
| | | | 26С2 | 0.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.76 | 0.13 | 1.78 |
| | | | 28С1 | 0.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.76 | 0.13 | 1.78 |
| | | | 28С2 | 0.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.76 | 0.13 | 1.78 |
| | | | 30С2 | 0.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.76 | 0.13 | 1.78 |
| | | | 45 | 0.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.61 | 0.13 | 1.61 |
| - | 251300 | ТЕЛЕЖКИ ЦНИИ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, 6 Т | 1,2,4,7, 8,34 | 0 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15,16 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
| | | | 24C | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
| | | | 17,19,20 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
| | | | 21C,25C2, 27C | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
| | | | 18 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
| | | | 29C | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
| | | | 30C1 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
| | | | 23C1-C8, 25C1 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
| | | | 26C1 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
| | | | 26C2 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
| | | | 28C1 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
| | | | 28C2 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
| | | | 30C2 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
| | | | 45 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
| - | 251400 | ОПРОКИДЫВАТЕЛИ КРУГОВЫЕ | 1,2,4,7, 8,34 | 0.55 | - | - | - | - | 1.93 / 0.08 | - | 0.02 | - | 0.47 | 0.1 | 1.22 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 25

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 0.55 | - | - | - | - | 1.93 / 0.08 | - | 0.02 | - | 0.47 | 0.1 | 1.22 |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 0.55 | - | - | - | - | 1.93 / 0.08 | - | 0.02 | - | 0.47 | 0.1 | 1.22 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 0.55 | - | - | - | - | 1.93 / 0.08 | - | 0.02 | - | 0.47 | 0.1 | 1.22 |
| | | | 15,16 | 0.55 | - | - | - | - | 1.93 / 0.08 | - | 0.02 | - | 0.47 | 0.1 | 1.22 |
| | | | 24С | 0.56 | - | - | - | - | 1.93 / 0.08 | - | 0.02 | - | 0.59 | 0.1 | 1.35 |
| | | | 17,19,20 | 0.55 | - | - | - | - | 1.93 / 0.08 | - | 0.02 | - | 0.47 | 0.1 | 1.22 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 0.56 | - | - | - | - | 1.93 / 0.08 | - | 0.02 | - | 0.59 | 0.1 | 1.35 |
| | | | 18 | 0.55 | - | - | - | - | 1.93 / 0.08 | - | 0.02 | - | 0.47 | 0.1 | 1.22 |
| | | | 29С | 0.56 | - | - | - | - | 1.93 / 0.2 | - | 0.02 | - | 0.59 | 0.12 | 1.49 |
| | | | 30С1 | 0.56 | - | - | - | - | 1.93 / 0.2 | - | 0.02 | - | 0.59 | 0.12 | 1.49 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 0.56 | - | - | - | - | 1.93 / 0.08 | - | 0.02 | - | 0.59 | 0.1 | 1.35 |
| | | | 26С1 | 0.56 | - | - | - | - | 1.93 / 0.2 | - | 0.02 | - | 0.59 | 0.12 | 1.49 |
| | | | 26С2 | 0.56 | - | - | - | - | 1.93 / 0.2 | - | 0.02 | - | 0.59 | 0.12 | 1.49 |
| | | | 28С1 | 0.56 | - | - | - | - | 1.93 / 0.2 | - | 0.02 | - | 0.59 | 0.12 | 1.49 |
| | | | 28С2 | 0.56 | - | - | - | - | 1.93 / 0.2 | - | 0.02 | - | 0.59 | 0.12 | 1.49 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 25

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30С2 | 0.56 | - | - | - | - | 1.93 / 0.2 | - | 0.02 | - | 0.59 | 0.12 | 1.49 |
| | | | 45 | 0.55 | - | - | - | - | 1.93 / 0.08 | - | 0.02 | - | 0.47 | 0.1 | 1.22 |
| | | ВАГОНЫ ПРОХОДЧЕСКИЕ, ВМЕСТИМОСТЬ: | | | | | | | | | | | | | |
| 3143752011 | 251501 | 7 м$^3$ | 1,2,4,7,8,34 | 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.02 | 0.22 | 2.72 |
| | | | 3,5,6,11,12,13,14,40 | 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.02 | 0.22 | 2.72 |
| | | | 9,31,32,33,35АБ | 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.02 | 0.22 | 2.72 |
| | | | 10, 35ВГ,36,37,38,39,41,42,43,44 | 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.02 | 0.22 | 2.72 |
| | | | 15,16 | 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.02 | 0.22 | 2.72 |
| | | | 24С | 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.29 | 0.23 | 3.04 |
| | | | 17,19,20 | 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.02 | 0.22 | 2.72 |
| | | | 21С,25С2,27С | 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.29 | 0.23 | 3.04 |
| | | | 18 | 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.02 | 0.22 | 2.72 |
| | | | 29С | 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.29 | 0.23 | 3.04 |
| | | | 30С1 | 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.29 | 0.23 | 3.04 |
| | | | 23С1-С8,25С1 | 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.29 | 0.23 | 3.04 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 25

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 26С1 | 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.29 | 0.23 | 3.04 |
| | | | 26С2 | 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.29 | 0.23 | 3.04 |
| | | | 28С1 | 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.29 | 0.23 | 3.04 |
| | | | 28С2 | 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.29 | 0.23 | 3.04 |
| | | | 30С2 | 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.29 | 0.23 | 3.04 |
| | | | 45 | 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.02 | 0.22 | 2.72 |
| 3143752012 | 251502 | 10 м$^3$ | 1,2,4,7, 8,34 | 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.02 | 0.22 | 2.72 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.02 | 0.22 | 2.72 |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.02 | 0.22 | 2.72 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.02 | 0.22 | 2.72 |
| | | | 15,16 | 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.02 | 0.22 | 2.72 |
| | | | 24С | 1.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.29 | 0.23 | 3.05 |
| | | | 17,19,20 | 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.02 | 0.22 | 2.72 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 1.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.29 | 0.23 | 3.05 |
| | | | 18 | 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.93 | 0.22 | 2.72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 29С | 1.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.17 | 0.23 | 3.05 |
| | | | 30С1 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.17 | 0.23 | 3 05 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.17 | 0.23 | 3.05 |
| | | | 26С1 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.17 | 0.23 | 3.05 |
| | | | 26С2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.17 | 0.23 | 3.05 |
| | | | 28С1 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.17 | 0.23 | 3.05 |
| | | | 28С2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.17 | 0.23 | 3.05 |
| | | | 30С2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.17 | 0.23 | 3.05 |
| | | | 45 | 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.93 | 0.22 | 2.72 |
| 3143514114 | 251601 | ВАГОНЕТКИ ОПРОКИДНЫЕ, ВМЕСТИМОСТЬ: 0,8 м$^3$ | 1,2,4,7, 8,34 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| | | | 15,16 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.05 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 25

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 24С | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| | | | 17,19,20 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| | | | 18 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| | | | 29С | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| | | | 30С1 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| | | | 26С1 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| | | | 26С2 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| | | | 28С1 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| | | | 28С2 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| | | | 30С2 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| | | | 45 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 3143514112 | 251602 | 1,1 $м^3$ (С ПРИВОДОМ) | 1,2,4,7, 8,34 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 9.31.32 33.35A5 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| | | | 10. 35B1 36.37.38 39.41.42 43.44 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| | | | 15.16 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| | | | 24C | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| | | | 17.19.20 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| | | | 21C.25C2. 27C | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| | | | 18 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| | | | 29C | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| | | | 30C1 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| | | | 23C1-C8 25C1 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| | | | 26C1 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| | | | 26C2 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| | | | 28C1 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| | | | 28C2 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| | | | 30C2 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.07 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 25

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 45 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| | | ВАГОНЕТКИ НЕОП-РОКИДНЫЕ, ВМЕСТИ-МОСТЬ: | | | | | | | | | | | | | |
| 3143511419 | 251701 | 0.8 м$^3$ | 1,2,4,7, 8,34 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.03 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.03 |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.03 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.03 |
| | | | 15,16 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.03 |
| | | | 24С | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.03 |
| | | | 17,19,20 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.03 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.03 |
| | | | 18 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.03 |
| | | | 29С | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.03 |
| | | | 30С1 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.03 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.03 |
| | | | 26С1 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 26С2 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.03 |
| | | | 28С1 | 0 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.03 |
| | | | 28С2 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.03 |
| | | | 30С2 | 0 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.03 |
| | | | 45 | 0 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0 03 |
| 3143511423 | 251702 | 1,4 м$^3$ | 1,2,4,7, 8,34 | 0 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.03 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.03 |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.03 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0 03 |
| | | | 15,16 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0 03 |
| | | | 24С | 0 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.03 |
| | | | 17,19,20 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.03 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0 03 |
| | | | 18 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.03 |
| | | | 29С | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30С1 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.03 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 0 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.03 |
| | | | 26С1 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.03 |
| | | | 26С2 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.03 |
| | | | 28С1 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.03 |
| | | | 28С2 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.03 |
| | | | 30С2 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.03 |
| | | | 45 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.03 |
| 3143511423 | 251703 | 1.5 м$^3$ | 1,2,4,7, 8,34 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.03 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.03 |
| | | | 9,31,32, 33,35А6 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.03 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.03 |
| | | | 15,16 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.03 |
| | | | 24С | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.03 |
| | | | 17,19,20 | 0 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21С, 25С2, 27С | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.03 |
| | | | 18 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.03 |
| | | | 29С | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.03 |
| | | | 30С1 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.03 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.03 |
| | | | 26С1 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.03 |
| | | | 26С2 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.03 |
| | | | 28С1 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.03 |
| | | | 28С2 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.03 |
| | | | 30С2 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.03 |
| | | | 45 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.03 |
| 3143511425 | 251704 | 2,5 $м^3$ | 1, 2, 4, 7, 8, 34 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| | | | 3, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 40 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| | | | 9, 31, 32, 33, 35АБ | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| | | | 10, 35ВГ, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.06 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 25

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15,16 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| | | | 24C | 0 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| | | | 17,19,20 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| | | | 21C,25C2, 27C | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0 01 | 0.07 |
| | | | 18 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| | | | 29C | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| | | | 30C1 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| | | | 23C1-C8, 25C1 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| | | | 26C1 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| | | | 26C2 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| | | | 28C1 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| | | | 28C2 | 0 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.01 | 0 07 |
| | | | 30C2 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| | | | 45 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| ПЛАТФОРМЫ ПОДВИЖНЫЕ: | | ПОД- | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 251801 | ДЛЯ ПЕРЕГОН-НЫХ ТОННЕЛЕЙ | 1,2,4,7, 8,34 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.02 | 0.27 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.02 | 0.27 |
| | | | 9,31,32, 33,35А6 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.02 | 0.27 |
| | | | 10, 35В Г, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.02 | 0.27 |
| | | | 15,16 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.02 | 0.27 |
| | | | 24С | 0 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 0.02 | 0.3 |
| | | | 17,19,20 | 0 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0 02 | 0.27 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 0 02 | 0.3 |
| | | | 18 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.02 | 0.27 |
| | | | 29С | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 0.02 | 0.3 |
| | | | 30С1 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 0.02 | 0.3 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 0.02 | 0.3 |
| | | | 26С1 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 0.02 | 0.3 |
| | | | 26С2 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 0.02 | 0.3 |
| | | | 28С1 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 0.02 | 0.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 28С2 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 0.02 | 0.3 |
| | | | 30С2 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 0.02 | 0.3 |
| | | | 45 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.02 | 0.27 |
| - | 251802 | ДЛЯ СТАНЦИОННЫХ ТОННЕЛЕЙ | 1,2,4,7,8,34 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 0.03 | 0.32 |
| | | | 3,5,6,11,12,13,14,40 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 0.03 | 0.32 |
| | | | 9,31,32,33,35АБ | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 0.03 | 0.32 |
| | | | 10, 35ВГ,36,37,38,39,41,42,43,44 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 0.03 | 0.32 |
| | | | 15,16 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 0.03 | 0.32 |
| | | | 24С | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 0.03 | 0.34 |
| | | | 17,19,20 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 0.03 | 0.32 |
| | | | 21С,25С2,27С | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 0.03 | 0.34 |
| | | | 18 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 0.03 | 0.32 |
| | | | 29С | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 0.03 | 0.34 |
| | | | 30С1 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 0.03 | 0.34 |
| | | | 23С1-С8,25С1 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 0.03 | 0.34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 26С1 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 0.03 | 0.34 |
| | | | 26С2 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 0.03 | 0.34 |
| | | | 28С1 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 0.03 | 0.34 |
| | | | 28С2 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 0.03 | 0.34 |
| | | | 30С2 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 0.03 | 0.34 |
| | | | 45 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 0.03 | 0.32 |
| - | 251901 | КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ: ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 16/12,5 Т, ПРОЛЕТ 25 М, ВЫСОТА ПОДЪЕМА КРЮКА 7 М, ГЛУБИНА ОПУСКАНИЯ КРЮКА 9 М | 1,2,4,7, 8,34 | 0.69 | 1 ----- 1.33 | 0.4 | - | - | 3.08 ----- 0.13 | - | 0.04 | - | 3.05 | 0.39 | 6.03 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 0.71 | 1 ----- 1.33 | 0.4 | - | - | 3.08 ----- 0.13 | - | 0.04 | - | 3.12 | 0.39 | 6.12 |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 0.69 | 1 ----- 1.33 | 0.4 | - | - | 3.08 ----- 0.13 | - | 0.04 | - | 3.01 | 0.39 | 5.99 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 0.68 | 1 ----- 1.33 | 0.4 | - | - | 3.08 ----- 0.13 | - | 0.04 | - | 2.97 | 0.39 | 5.94 |
| | | | 15,16 | 0.73 | 1 ----- 1.33 | 0.4 | - | - | 3.08 ----- 0.13 | - | 0.04 | - | 3.18 | 0.39 | 6.2 |
| | | | 24С | 0.74 | 1 ----- 1.33 | 0.4 | - | - | 3.08 ----- 0.13 | - | 0.04 | - | 4.57 | 0.4 | 7.61 |
| | | | 17,19,20 | 0.73 | 1 ----- 1.33 | 0.4 | - | - | 3.08 ----- 0.13 | - | 0.04 | - | 3.18 | 0.39 | 6.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21С.25С2. | | 1 | | | | 3.08 | | | | | | |
| | | | 27С | 0.75 | ----- | 0.4 | - | - | ----- | - | 0.04 | - | 4.64 | 0.4 | 7.69 |
| | | | | | 1.33 | | | | 0.13 | | | | | | |
| | | | 18 | | 1 | | | | 3.08 | | | | | | |
| | | | | 0.73 | ----- | 0.4 | - | - | ----- | - | 0.04 | - | 3.18 | 0.39 | 6.2 |
| | | | | | 1.33 | | | | 0.13 | | | | | | |
| | | | 29С | | 1 | | | | 3.08 | | | | | | |
| | | | | 0.74 | ----- | 0.4 | - | - | ----- | - | 0.04 | - | 4.57 | 0.42 | 7.82 |
| | | | | | 1.33 | | | | 0.32 | | | | | | |
| | | | 30С1 | | 1 | | | | 3.08 | | | | | | |
| | | | | 0.74 | ----- | 0.4 | - | - | ----- | - | 0.04 | - | 4.57 | 0.42 | 7.82 |
| | | | | | 1.33 | | | | 0.32 | | | | | | |
| | | | 23С1-С8, | | 1 | | | | 3.08 | | | | | | |
| | | | 25С1 | 0.75 | ----- | 0.4 | - | - | ----- | - | 0.04 | - | 4.64 | 0.4 | 7.69 |
| | | | | | 1.33 | | | | 0.13 | | | | | | |
| | | | 26С1 | | 1 | | | | 3.08 | | | | | | |
| | | | | 0.78 | ----- | 0.4 | - | - | ----- | - | 0.04 | - | 4.75 | 0.43 | 8.05 |
| | | | | | 1.33 | | | | 0.32 | | | | | | |
| | | | 26С2 | | 1 | | | | 3.08 | | | | | | |
| | | | | 0.79 | ----- | 0.4 | - | - | ----- | - | 0.04 | - | 4.83 | 0.43 | 8.14 |
| | | | | | 1.33 | | | | 0.32 | | | | | | |
| | | | 28С1 | | 1 | | | | 3.08 | | | | | | |
| | | | | 0.75 | ----- | 0.4 | - | - | ----- | - | 0.04 | - | 4.64 | 0.43 | 7.91 |
| | | | | | 1.33 | | | | 0.32 | | | | | | |
| | | | 28С2 | | 1 | | | | 3.08 | | | | | | |
| | | | | 0.75 | ----- | 0.4 | - | - | ----- | - | 0.04 | - | 4.64 | 0.43 | 7.91 |
| | | | | | 1.33 | | | | 0.32 | | | | | | |
| | | | 30С2 | | 1 | | | | 3.08 | | | | | | |
| | | | | 0.73 | ----- | 0.4 | - | - | ----- | - | 0.04 | - | 4.5 | 0.42 | 7.74 |
| | | | | | 1.33 | | | | 0.32 | | | | | | |
| | | | 45 | | 1 | | | | 3.08 | | | | | | |
| | | | | 0.68 | ----- | 0.4 | - | - | ----- | - | 0.04 | - | 2.97 | 0.39 | 5.94 |
| | | | | | 1.33 | | | | 0.13 | | | | | | |
| - | 251902 | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т, ПРОЛЕТ 40 М, ВЫСОТА ПОДЪЕМА КРЮКА 9 М, ГЛУБИНА ОПУСКАНИЯ КРЮКА 16 М | 1,2,4,7, | | 1 | | | | 4.35 | | | | | | |
| | | | 8,34 | 1.47 | ----- | 0.65 | - | - | ----- | - | 0.06 | - | 8.11 | 0.6 | 12.4 |
| | | | | | 1.33 | | | | 0.18 | | | | | | |
| | | | 3,5,6,11, | | 1 | | | | 4.35 | | | | | | |
| | | | 12,13,14, | 1.51 | ----- | 0.65 | - | - | ----- | - | 0.06 | - | 8.32 | 0.55 | 12.6 |
| | | | 40 | | 1.33 | | | | 0.18 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 9,31,32, | | 1 | | | | 4.35 | | | | | | |
| | | | 33,35А6 | 1.46 | ----- | 0.65 | - | - | ----- | - | 0.06 | - | 8.02 | 0.6 | 12.3 |
| | | | | | 1.33 | | | | 0.18 | | | | | | |
| | | | 10, 35ВГ, | | 1 | | | | 4.35 | | | | | | |
| | | | 36,37,38, | 1.44 | ----- | 0.65 | - | - | ----- | - | 0.06 | - | 7.9 | 0.54 | 12.1 |
| | | | 39,41,42, | | 1.33 | | | | 0.18 | | | | | | |
| | | | 43,44 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 15,16 | | 1 | | | | 4.35 | | | | | | |
| | | | | 1.54 | ----- | 0.65 | - | - | ----- | - | 0.06 | - | 8.45 | 0.59 | 12.8 |
| | | | | | 1.33 | | | | 0.18 | | | | | | |
| | | | 24С | | 1 | | | | 4.35 | | | | | | |
| | | | | 1.58 | ----- | 0.65 | - | - | ----- | - | 0.06 | - | 12.2 | 0.6 | 16.6 |
| | | | | | 1.33 | | | | 0.18 | | | | | | |
| | | | 17,19,20 | | 1 | | | | 4.35 | | | | | | |
| | | | | 1.54 | ----- | 0.65 | - | - | ----- | - | 0.06 | - | 8.45 | 0.59 | 12.8 |
| | | | | | 1.33 | | | | 0.18 | | | | | | |
| | | | 21С,25С2, | | 1 | | | | 4.35 | | | | | | |
| | | | 27С | 1.6 | ----- | 0.65 | - | - | ----- | - | 0.06 | - | 12.3 | 0 58 | 16.7 |
| | | | | | 1.33 | | | | 0.18 | | | | | | |
| | | | 18 | | 1 | | | | 4.35 | | | | | | |
| | | | | 1.54 | ----- | 0.65 | - | - | ----- | - | 0.06 | - | 8.45 | 0.59 | 12.8 |
| | | | | | 1.33 | | | | 0.18 | | | | | | |
| | | | 29С | | 1 | | | | 4.35 | | | | | | |
| | | | | 1.58 | ----- | 0.65 | - | - | ----- | - | 0.06 | - | 12.2 | 0.63 | 16.9 |
| | | | | | 1.33 | | | | 0.45 | | | | | | |
| | | | 30С1 | | 1 | | | | 4.35 | | | | | | |
| | | | | 1.58 | ----- | 0.65 | - | - | ----- | - | 0.06 | - | 12.2 | 0.63 | 16.9 |
| | | | | | 1.33 | | | | 0.45 | | | | | | |
| | | | 23С1-С8, | | 1 | | | | 4.35 | | | | | | |
| | | | 25С1 | 1.6 | ----- | 0.65 | - | - | ----- | - | 0.06 | - | 12.3 | 0.58 | 16.7 |
| | | | | | 1.33 | | | | 0.18 | | | | | | |
| | | | 26С1 | | 1 | | | | 4.35 | | | | | | |
| | | | | 1.64 | ----- | 0.65 | - | - | ----- | - | 0.06 | - | 12.6 | 0.67 | 17.4 |
| | | | | | 1.33 | | | | 0.45 | | | | | | |
| | | | 26С2 | | 1 | | | | 4.35 | | | | | | |
| | | | | 1.67 | ----- | 0.65 | - | - | ----- | - | 0.06 | - | 12.8 | 0.64 | 17.6 |
| | | | | | 1.33 | | | | 0.45 | | | | | | |
| | | | 28С1 | | 1 | | | | 4.35 | | | | | | |
| | | | | 1.6 | ----- | 0.65 | - | - | ----- | - | 0.06 | - | 12.3 | 0.61 | 17 |
| | | | | | 1.33 | | | | 0 45 | | | | | | |
| | | | 28С2 | | 1 | | | | 4.35 | | | | | | |
| | | | | 1.6 | ----- | 0.65 | - | - | ----- | - | 0.06 | - | 12.3 | 0.61 | 17 |
| | | | | | 1.33 | | | | 0.45 | | | | | | |
| | | | 30С2 | | 1 | | | | 4.35 | | | | | | |
| | | | | 1.55 | ----- | 0.65 | - | - | ----- | - | 0.06 | - | 12 | 0.66 | 16.7 |
| | | | | | 1.33 | | | | 0.45 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 45 | 1.44 | 1 / 1.33 | 0.65 | - | - | 4.35 / 0.18 | - | 0.06 | - | 7.9 | 0.54 | 12.1 |
| | | МАЧТЫ КОПРОВЫЕ С ДИЗЕЛЬ-МОЛОТОМ: | | | | | | | | | | | | | |
| - | 252001 | 1.25 Т | 1,2,4,7, 8,34 | 0.52 | 1 / 1.23 | - | - | 6.3 / 1.13 | - | - | 0.25 | - | 1.18 | 0.78 | 5.09 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 0.52 | 1 / 1.23 | - | - | 6.3 / 1.13 | - | - | 0.25 | - | 1.19 | 0.78 | 5.1 |
| | | | 9,31,32, 33,35А6 | 0.52 | 1 / 1.23 | - | - | 6.3 / 1.13 | - | - | 0.24 | - | 1.18 | 0.78 | 5.08 |
| | | | 10, 35Вг, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 0.52 | 1 / 1.23 | - | - | 6.3 / 1.2 | - | - | 0.25 | - | 1.18 | 0.8 | 5.18 |
| | | | 15,16 | 0.53 | 1 / 1.23 | - | - | 6.3 / 1.2 | - | - | 0.26 | - | 1.2 | 0.8 | 5.22 |
| | | | 24С | 0.54 | 1 / 1.23 | - | - | 6.3 / 1.2 | - | - | 0.26 | - | 1.73 | 0.81 | 5.77 |
| | | | 17,19,20 | 0.53 | 1 / 1.23 | - | - | 6.3 / 1.26 | - | - | 0.27 | - | 1.2 | 0.8 | 5.29 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 0.55 | 1 / 1.23 | - | - | 6.3 / 1.26 | - | - | 0.27 | - | 1.76 | 0.83 | 5.9 |
| | | | 18 | 0.53 | 1 / 1.23 | - | - | 6.3 / 1.45 | - | - | 0.32 | - | 1.2 | 0.88 | 5.61 |
| | | | 29С | 0.54 | 1 / 1.23 | - | - | 6.3 / 1.45 | - | - | 0.32 | - | 1.73 | 0.88 | 6.15 |
| | | | 30С1 | 0.54 | 1 / 1.23 | - | - | 6.3 / 1.45 | - | - | 0.32 | - | 1.73 | 0.88 | 6.15 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 0.55 | 1 / 1.23 | - | - | 6.3 / 1.51 | - | - | 0.3 | - | 1.76 | 0.9 | 6.25 |
| | | | 26С1 | 0.55 | 1 / 1.58 | - | - | 6.3 / 1.58 | - | - | 0.35 | - | 1.77 | 0.93 | 6.41 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 25

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 26С2 | 0.55 | 1 / 1.23 | - | - | 6.3 / 1.58 | - | - | 0.35 | - | 1.77 | 0.93 | 6.41 |
| | | | 28С1 | 0 55 | 1 / 1.23 | - | - | 6.3 / 1.7 | - | - | 0.37 | - | 1.76 | 0.96 | 6.57 |
| | | | 28С2 | 0.55 | 1 / 1.23 | - | - | 6.3 / 1.7 | - | - | 0.37 | - | 1.76 | 0.96 | 6.57 |
| | | | 30С2 | 0.54 | 1 / 1.23 | - | - | 6.3 / 1.51 | - | - | 0.32 | - | 1.72 | 0.9 | 6.22 |
| | | | 45 | 0.52 | 1 / 1.23 | - | - | 6.3 / 2.46 | - | - | 0.5 | - | 1.18 | 1.18 | 7.07 |
| - | 252002 1,8 Т | | 1,2,4,7, 8,34 | 0.66 | 1 / 1.23 | - | - | 9 / 1.62 | - | - | 0.35 | - | 1.32 | 0.96 | 6.14 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 0.67 | 1 / 1.23 | - | - | 9 / 1.62 | - | - | 0.35 | - | 1.33 | 0.97 | 6.17 |
| | | | 9,31,32, 33,35А5 | 0.66 | 1 / 1.23 | - | - | 9 / 1.62 | - | - | 0.34 | - | 1.32 | 0.96 | 6.13 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 0.66 | 1 / 1.23 | - | - | 9 / 1.71 | - | - | 0.35 | - | 1.31 | 0.99 | 6,25 |
| | | | 15,16 | 0.67 | 1 / 1.23 | - | - | 9 / 1.71 | - | - | 0.38 | - | 1.33 | 1 | 6.32 |
| | | | 24С | 0.69 | 1 / 1.23 | - | - | 9 / 1.71 | - | - | 0.38 | - | 1.94 | 1 | 6.95 |
| | | | 17,19,20 | 0.67 | 1 / 1.23 | - | - | 9 / 1.8 | - | - | 0.39 | - | 1.33 | 1 | 6.42 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 0.7 | 1 / 1.23 | - | - | 9 / 1.8 | - | - | 0.39 | - | 1.96 | 1.03 | 7.11 |
| | | | 18 | 0.67 | 1 / 1.23 | - | - | 9 / 2.07 | - | - | 0.46 | - | 1.33 | 1.11 | 6.87 |
| | | | 29С | 0.69 | 1 / 1.23 | - | - | 9 / 2.07 | - | - | 0.46 | - | 1.94 | 1.11 | 7.5 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 25

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30С1 | | 1 | | | 9 | | | | | | | |
| | | | | 0.69 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.46 | - | 1.94 | 1.11 | 7.5 |
| | | | | | 1.23 | | | 2.07 | | | | | | | |
| | | | 23С1-С8, | | 1 | | | 9 | | | | | | | |
| | | | 25С1 | 0.7 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.42 | - | 1.96 | 1.13 | 7.6 |
| | | | | | 1.23 | | | 2.16 | | | | | | | |
| | | | 26С1 | | 1 | | | 9 | | | | | | | |
| | | | | 0.71 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.5 | - | 1.97 | 1.17 | 7.83 |
| | | | | | 1.23 | | | 2.25 | | | | | | | |
| | | | 26С2 | | 1 | | | 9 | | | | | | | |
| | | | | 0.71 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.5 | - | 1.97 | 1.17 | 7.83 |
| | | | | | 1.23 | | | 2.25 | | | | | | | |
| | | | 28С1 | | 1 | | | 9 | | | | | | | |
| | | | | 0.7 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.53 | - | 1.96 | 1.22 | 8.07 |
| | | | | | 1.23 | | | 2.43 | | | | | | | |
| | | | 28С2 | | 1 | | | 9 | | | | | | | |
| | | | | 0.7 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.53 | - | 1.96 | 1.22 | 8.07 |
| | | | | | 1.23 | | | 2.43 | | | | | | | |
| | | | 30С2 | | 1 | | | 9 | | | | | | | |
| | | | | 0.69 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.46 | - | 1.93 | 1.14 | 7.61 |
| | | | | | 1.23 | | | 2.16 | | | | | | | |
| | | | 45 | | 1 | | | 9 | | | | | | | |
| | | | | 0.66 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.72 | - | 1.31 | 1.53 | 8.96 |
| | | | | | 1.23 | | | 3.51 | | | | | | | |
| - | 252003 | 2,5 Т | 1,2,4,7, | | 1 | | | 12.6 | | | | | | | |
| | | | 8,34 | 0.96 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.49 | - | 1.61 | 1.24 | 7.8 |
| | | | | | 1.23 | | | 2.27 | | | | | | | |
| | | | 3,5,6,11, | | 1 | | | 12.6 | | | | | | | |
| | | | 12,13,14, | 0.97 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.49 | - | 1.62 | 1.24 | 7.82 |
| | | | 40 | | 1.23 | | | 2.27 | | | | | | | |
| | | | 9,31,32, | | 1 | | | 12.6 | | | | | | | |
| | | | 33,35АБ | 0.96 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.48 | - | 1.61 | 1.24 | 7.79 |
| | | | | | 1.23 | | | 2.27 | | | | | | | |
| | | | 10, 35ВГ, | | 1 | | | 12.6 | | | | | | | |
| | | | 36,37,38, | 0.95 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.49 | - | 1.6 | 1.26 | 7.92 |
| | | | 39,41,42, | | 1.23 | | | 2.39 | | | | | | | |
| | | | 43,44 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 15,16 | | 1 | | | 12.6 | | | | | | | |
| | | | | 0.97 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.53 | - | 1.63 | 1.28 | 8.03 |
| | | | | | 1.23 | | | 2.39 | | | | | | | |
| | | | 24С | | 1 | | | 12.6 | | | | | | | |
| | | | | 1 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.53 | - | 2.35 | 1.29 | 8.79 |
| | | | | | 1.23 | | | 2.39 | | | | | | | |
| | | | 17,19,20 | | 1 | | | 12.6 | | | | | | | |
| | | | | 0.97 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.54 | - | 1.63 | 1.32 | 8.21 |
| | | | | | 1.23 | | | 2.52 | | | | | | | |

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 25

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21С,25С2, 27С | 1.01 | 1 / 1.23 | - | - | 12.6 / 2.52 | - | - | 0.54 | - | 2.39 | 1.32 | 9.01 |
| | | | 18 | 0.97 | 1 / 1.23 | - | - | 12.6 / 2.9 | - | - | 0.64 | - | 1.63 | 1.44 | 8.81 |
| | | | 29С | 1 | 1 / 1.23 | - | - | 12.6 / 2.9 | - | - | 0.64 | - | 2.35 | 1.44 | 9.56 |
| | | | 30С1 | 1 | 1 / 1.23 | - | - | 12.6 / 2.9 | - | - | 0.64 | - | 2.35 | 1.44 | 9.56 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 1.01 | 1 / 1.23 | - | - | 12.6 / 3.02 | - | - | 0.59 | - | 2.39 | 1.46 | 9.7 |
| | | | 26С1 | 1.02 | 1 / 1.23 | - | - | 12.6 / 3.15 | - | - | 0.68 | - | 2.4 | 1.52 | 10 |
| | | | 26С2 | 1.02 | 1 / 1.23 | - | - | 12.6 / 3.15 | - | - | 0.68 | - | 2.4 | 1.52 | 10 |
| | | | 28С1 | 1.01 | 1 / 1.23 | - | - | 12.6 / 3.4 | - | - | 0.77 | - | 2.39 | 1.6 | 10.4 |
| | | | 28С2 | 1.01 | 1 / 1.23 | - | - | 12.6 / 3.4 | - | - | 0.77 | - | 2.39 | 1.6 | 10.4 |
| | | | 30С2 | 0.99 | 1 / 1.23 | - | - | 12.6 / 3.02 | - | - | 0.64 | - | 2.33 | 1.47 | 9.68 |
| | | | 45 | 0.95 | 1 / 1.23 | - | - | 12.6 / 4.91 | - | - | 1.01 | - | 1.6 | 2 | 11.7 |
| - | 252004 3,5 Т | | 1,2,4,7, 8,34 | 1.19 | 1 / 1.23 | - | - | 16.2 / 2.92 | - | - | 0.63 | - | 1.84 | 1.49 | 9.3 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 1.2 | 1 / 1.23 | - | - | 16.2 / 2.92 | - | - | 0.63 | - | 1.85 | 1.5 | 9.33 |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 1.19 | 1 / 1.23 | - | - | 16.2 / 2.92 | - | - | 0.62 | - | 1.84 | 1.49 | 9.29 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 1.19 | 1 / 1.23 | - | - | 16.2 / 3.08 | - | - | 0.63 | - | 1.84 | 1.53 | 9.5 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 25

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15,16 | | 1 | | | 16.2 | | | | | | | |
| | | | | 1.21 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.68 | - | 1.86 | 1.55 | 9.61 |
| | | | | | 1.23 | | | 3.08 | | | | | | | |
| | | | 24C | | 1 | | | 16.2 | | | | | | | |
| | | | | 1.24 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.68 | - | 2.68 | 1.59 | 10.5 |
| | | | | | 1.23 | | | 3.08 | | | | | | | |
| | | | 17,19,20 | | 1 | | | 16.2 | | | | | | | |
| | | | | 1.21 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.7 | - | 1.86 | 1.64 | 9.88 |
| | | | | | 1.23 | | | 3.24 | | | | | | | |
| | | | 21C,25C2, | | 1 | | | 16.2 | | | | | | | |
| | | | 27C | 1.26 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.7 | - | 2.73 | 1.64 | 10.8 |
| | | | | | 1.23 | | | 3.24 | | | | | | | |
| | | | 18 | | 1 | | | 16.2 | | | | | | | |
| | | | | 1.21 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.83 | - | 1.86 | 1.74 | 10.6 |
| | | | | | 1.23 | | | 3.73 | | | | | | | |
| | | | 29C | | 1 | | | 16.2 | | | | | | | |
| | | | | 1.24 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.83 | - | 2.68 | 1.79 | 11.5 |
| | | | | | 1.23 | | | 3.73 | | | | | | | |
| | | | 30C1 | | 1 | | | 16.2 | | | | | | | |
| | | | | 1.24 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.83 | - | 2.68 | 1.79 | 11.5 |
| | | | | | 1.23 | | | 3.73 | | | | | | | |
| | | | 23C1-C8, | | 1 | | | 16.2 | | | | | | | |
| | | | 25C1 | 1.26 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.76 | - | 2.73 | 1.83 | 11.7 |
| | | | | | 1.23 | | | 3.89 | | | | | | | |
| | | | 26C1 | | 1 | | | 16.2 | | | | | | | |
| | | | | 1.27 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.89 | - | 2.74 | 1.82 | 12 |
| | | | | | 1.23 | | | 4.05 | | | | | | | |
| | | | 26C2 | | 1 | | | 16.2 | | | | | | | |
| | | | | 1.27 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.89 | - | 2.74 | 1.82 | 12 |
| | | | | | 1.23 | | | 4.05 | | | | | | | |
| | | | 28C1 | | 1 | | | 16.2 | | | | | | | |
| | | | | 1.26 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.96 | - | 2.73 | 1.95 | 12.5 |
| | | | | | 1.23 | | | 4.37 | | | | | | | |
| | | | 28C2 | | 1 | | | 16.2 | | | | | | | |
| | | | | 1.26 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.96 | - | 2.73 | 1.95 | 12.5 |
| | | | | | 1.23 | | | 4.37 | | | | | | | |
| | | | 30C2 | | 1 | | | 16.2 | | | | | | | |
| | | | | 1.24 | ----- | - | - | ----- | - | - | 0.83 | - | 2.67 | 1.84 | 11.7 |
| | | | | | 1.23 | | | 3.89 | | | | | | | |
| | | | 45 | | 1 | | | 16.2 | | | | | | | |
| | | | | 1.19 | ----- | - | - | ----- | - | - | 1.3 | - | 1.82 | 2.54 | 14.4 |
| | | | | | 1.23 | | | 6.32 | | | | | | | |
| - | 252100 | МАЧТЫ КОПРОВЫЕ С ПОЛИСПАСТОМ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ СВАЙ | 1,2,4,7, 8,34 | 0.24 | 1 ----- 1.23 | 0.14 | - | - | - | - | 0.01 | - | 1.06 | 0.4 | 3.08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 0.24 | 1 ----- 1.23 | 0.14 | - | - | - | - | 0.01 | - | 1.07 | 0.4 | 3.09 |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 0.24 | 1 ----- 1.23 | 0.14 | - | - | - | - | 0.01 | - | 1.06 | 0.4 | 3.08 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 0.24 | 1 ----- 1.23 | 0.14 | - | - | - | - | 0.01 | - | 1.05 | 0.4 | 3.07 |
| | | | 15,16 | 0.24 | 1 ----- 1.23 | 0.14 | - | - | - | - | 0.01 | - | 1.07 | 0.4 | 3.09 |
| | | | 24С | 0.25 | 1 ----- 1.23 | 0.14 | - | - | - | - | 0.01 | - | 1.56 | 0.41 | 3.6 |
| | | | 17,19,20 | 0.24 | 1 ----- 1.23 | 0.14 | - | - | - | - | 0.01 | - | 1.07 | 0.41 | 3.1 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 0.25 | 1 ----- 1.23 | 0.14 | - | - | - | - | 0.01 | - | 1.58 | 0.41 | 3.62 |
| | | | 18 | 0.24 | 1 ----- 1.23 | 0.14 | - | - | - | - | 0.01 | - | 1.07 | 0.4 | 3.09 |
| | | | 29С | 0.25 | 1 ----- 1.23 | 0.14 | - | - | - | - | 0.01 | - | 1.56 | 0.41 | 3.6 |
| | | | 30С1 | 0.25 | 1 ----- 1.23 | 0.14 | - | - | - | - | 0.01 | - | 1.56 | 0.41 | 3.6 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 0.25 | 1 ----- 1.23 | 0.14 | - | - | - | - | 0.01 | - | 1.58 | 0.41 | 3.62 |
| | | | 26С1 | 0.26 | 1 ----- 1.23 | 0.14 | - | - | - | - | 0.01 | - | 1.59 | 0.41 | 3.64 |
| | | | 26С2 | 0.26 | 1 ----- 1.23 | 0.14 | - | - | - | - | 0.01 | - | 1.59 | 0.41 | 3.64 |
| | | | 28С1 | 0.25 | 1 ----- 1.23 | 0.14 | - | - | - | - | 0.01 | - | 1.58 | 0.41 | 3.62 |
| | | | 28С2 | 0.25 | 1 ----- 1.23 | 0.14 | - | - | - | - | 0.01 | - | 1.58 | 0.41 | 3.62 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 25

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30С2 | 0.25 | 1 / 1.23 | 0.14 | - | - | - | - | 0.01 | - | 1.54 | 0.41 | 3.58 |
| | | | 45 | 0.24 | 1 / 1.23 | 0.14 | - | - | - | - | 0.01 | - | 1.05 | 0.4 | 3.07 |
| - | 252200 | ГИДРОПОДЪЕМНИКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ | 1,2,4,7,8,34 | 2.55 | 1 / 2.06 | 0.12 | - | 8.77 / 1.58 | - | - | 0.34 | 0.32 / 0.25 | 2.08 | 0.35 | 9.33 |
| | | | 3,5,6,11,12,13,14,40 | 2.55 | 1 / 2.06 | 0.12 | - | 8.94 / 1.61 | - | - | 0.35 | 0.32 / 0.27 | 2.08 | 0.35 | 9.39 |
| | | | 9,31,32,33,35АБ | 2.55 | 1 / 2.06 | 0.12 | - | 8.6 / 1.55 | - | - | 0.33 | 0.32 / 0.24 | 2.08 | 0.35 | 9.28 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38,39,41,42,43,44 | 2.55 | 1 / 2.06 | 0.12 | - | 8.51 / 1.62 | - | - | 0.33 | 0.32 / 0.23 | 2.08 | 0.35 | 9.34 |
| | | | 15,16 | 2.55 | 1 / 2.06 | 0.12 | - | 9.1 / 1.73 | - | - | 0.38 | 0.32 / 0.29 | 2.08 | 0.36 | 9.57 |
| | | | 24С | 2.62 | 1 / 2.06 | 0.12 | - | 9.1 / 1.73 | - | - | 0.38 | 0.32 / 0.29 | 3 | 0.4 | 10.6 |
| | | | 17,19,20 | 2.55 | 1 / 2.06 | 0.12 | - | 9.44 / 1.89 | - | - | 0.4 | 0.32 / 0.31 | 2.08 | 0.37 | 9.78 |
| | | | 21С,25С2,27С | 2.62 | 1 / 2.06 | 0.12 | - | 9.44 / 1.89 | - | - | 0.4 | 0.32 / 0.31 | 3 | 0.4 | 10.8 |
| | | | 18 | 2.55 | 1 / 2.06 | 0.12 | - | 9.1 / 2.09 | - | - | 0.46 | 0.32 / 0.35 | 2.08 | 0.39 | 10.1 |
| | | | 29С | 2.62 | 1 / 2.06 | 0.12 | - | 9.1 / 2.09 | - | - | 0.46 | 0.32 / 0.35 | 3 | 0.4 | 11.1 |
| | | | 30С1 | 2.62 | 1 / 2.06 | 0.12 | - | 9.1 / 2.09 | - | - | 0.46 | 0.32 / 0.35 | 3 | 0.4 | 11.1 |
| | | | 23С1-С8,25С1 | 2.62 | 1 / 2.06 | 0.12 | - | 9.44 / 2.27 | - | - | 0.44 | 0.32 / 0.33 | 3 | 0.36 | 11.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 26С1 | | 1 | | | 9.53 | | | | 0.32 | | | |
| | | | | 2.62 | ----- | 0.12 | - | ----- | - | - | 0.53 | ----- | 2.73 | 0.45 | 11.3 |
| | | | | | 2.06 | | | 2.38 | | | | 0.41 | | | |
| | | | 26С2. | | 1 | | | 9.53 | | | | 0.32 | | | |
| | | | | 2.62 | ----- | 0.12 | - | ----- | - | - | 0.53 | ----- | 2.73 | 0.45 | 11.3 |
| | | | | | 2.06 | | | 2.38 | | | | 0.41 | | | |
| | | | 28С1 | | 1 | | | 9.44 | | | | 0.32 | | | |
| | | | | 2.62 | ----- | 0.12 | - | ----- | - | - | 0.55 | ----- | 2.73 | 0.44 | 11.5 |
| | | | | | 2.06 | | | 2.55 | | | | 0.43 | | | |
| | | | 28С2 | | 1 | | | 9.44 | | | | 0.32 | | | |
| | | | | 2.62 | ----- | 0.12 | - | ----- | - | - | 0.55 | ----- | 2.73 | 0.44 | 11.5 |
| | | | | | 2.06 | | | 2.55 | | | | 0.43 | | | |
| | | | 30С2 | | 1 | | | 8.94 | | | | 0.32 | | | |
| | | | | 2.62 | ----- | 0.12 | - | ----- | - | - | 0.46 | ----- | 2.73 | 0.41 | 10.9 |
| | | | | | 2.06 | | | 2.15 | | | | 0.35 | | | |
| | | | 45 | | 1 | | | 8.51 | | | | 0.32 | | | |
| | | | | 2.55 | ----- | 0.12 | - | ----- | - | - | 0.68 | ----- | 1.89 | 0.51 | 11.6 |
| | | | | | 2.06 | | | 3.32 | | | | 0.47 | | | |
| | | ТЕЛЬФЕРЫ ЭЛЕК-ТРИЧЕСКИЕ: | | | | | | | | | | | | | |
| - | 252301 | 0.5 Т | 1.2.4.7. | | | | | | 0.6 | | | | | | |
| | | | 8.34 | 0.05 | - | 0.05 | - | - | ----- | - | 0.01 | - | 0.02 | 0.01 | 0.17 |
| | | | | | | | | | 0.03 | | | | | | |
| | | | 3.5.6.11. | | | | | | 0.6 | | | | | | |
| | | | 12.13.14. | 0.05 | - | 0.05 | - | - | ----- | - | 0.01 | - | 0.02 | 0.01 | 0.17 |
| | | | 40, | | | | | | 0.03 | | | | | | |
| | | | 9.31.32. | | | | | | 0.6 | | | | | | |
| | | | 33.35А6 | 0.05 | - | 0.05 | - | - | ----- | - | 0.01 | - | 0.02 | 0.01 | 0.17 |
| | | | | | | | | | 0.03 | | | | | | |
| | | | 10. 35В1. | | | | | | 0.6 | | | | | | |
| | | | 36.37.38. | 0.05 | - | 0.05 | - | - | ----- | - | 0.01 | - | 0.02 | 0.01 | 0.17 |
| | | | 39.41.42. | | | | | | 0.03 | | | | | | |
| | | | 43.44 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 15.16 | | | | | | 0.6 | | | | | | |
| | | | | 0.05 | - | 0.05 | - | - | ----- | - | 0.01 | - | 0.02 | 0.01 | 0.17 |
| | | | | | | | | | 0.03 | | | | | | |
| | | | 24С | | | | | | 0.6 | | | | | | |
| | | | | 0.05 | - | 0.05 | - | - | ----- | - | 0.01 | - | 0.03 | 0.01 | 0.18 |
| | | | | | | | | | 0.03 | | | | | | |
| | | | 17.19.20 | | | | | | 0.6 | | | | | | |
| | | | | 0.05 | - | 0.05 | - | - | ----- | - | 0.01 | - | 0.02 | 0.01 | 0.17 |
| | | | | | | | | | 0.03 | | | | | | |
| | | | 21С.25С2. | | | | | | 0.6 | | | | | | |
| | | | 27С | 0.05 | - | 0.05 | - | - | ----- | - | 0.01 | - | 0.03 | 0.01 | 0.18 |
| | | | | | | | | | 0.03 | | | | | | |

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 25

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 18 | 0.05 | - | 0.05 | - | - | 0.6 / ----- / 0.03 | - | 0.01 | - | 0.02 | 0.01 | 0.17 |
| | | | 29C | 0.05 | - | 0.05 | - | - | 0.6 / ----- / 0.06 | - | 0.01 | - | 0.03 | 0.01 | 0.21 |
| | | | 30C1 | 0.05 | - | 0.05 | - | - | 0.6 / ----- / 0.06 | - | 0.01 | - | 0.03 | 0.01 | 0.21 |
| | | | 23C1-C8, 25C1 | 0.05 | - | 0.05 | - | - | 0.6 / ----- / 0.03 | - | 0.01 | - | 0.03 | 0.01 | 0.18 |
| | | | 26C1 | 0.05 | - | 0.05 | - | - | 0.6 / ----- / 0.06 | - | 0.01 | - | 0.03 | 0.01 | 0.21 |
| | | | 26C2 | 0.05 | - | 0.05 | - | - | 0.6 / ----- / 0.06 | - | 0.01 | - | 0.03 | 0 01 | 0.21 |
| | | | 28C1 | 0.05 | - | 0.05 | - | - | 0.6 / ----- / 0.06 | - | 0.01 | - | 0.03 | 0.01 | 0.21 |
| | | | 28C2 | 0.05 | - | 0.05 | - | - | 0.6 / ----- / 0.06 | - | 0.01 | - | 0 03 | 0.01 | 0.21 |
| | | | 30C2 | 0.05 | - | 0.05 | - | - | 0.6 / ----- / 0.06 | - | 0.01 | - | 0.03 | 0.01 | 0.21 |
| | | | 45 | 0.05 | - | 0.05 | - | - | 0.6 / ----- / 0.03 | - | 0.01 | - | 0 02 | 0.01 | 0 17 |
| 3174213031 | 252302 | 1 Т | 1,2,4,7, 8,34 | 0.08 | - | 0.05 | - | - | 1.16 / ----- / 0.05 | - | 0.02 | - | 0.03 | 0.01 | 0.24 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 0.08 | - | 0.05 | - | - | 1 16 / ----- / 0.05 | - | 0.02 | - | 0.03 | 0.01 | 0.24 |
| | | | 9,31,32, 33,35Аб | 0.08 | - | 0.05 | - | - | 1.16 / ----- / 0.05 | - | 0.02 | - | 0.03 | 0.01 | 0.24 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 0.08 | - | 0.05 | - | - | 1.16 / ----- / 0.05 | - | 0.02 | - | 0.03 | 0.01 | 0.24 |
| | | | 15,16 | 0.08 | - | 0.05 | - | - | 1.16 / ----- / 0.05 | - | 0.02 | - | 0.03 | 0.01 | 0.24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 24C | 0.09 | - | 0.05 | - | - | 1.16 / ----- / 0.05 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.01 | 0.26 |
| | | | 17,19,20 | 0.08 | - | 0.05 | - | - | 1.16 / ----- / 0.05 | - | 0.02 | - | 0.03 | 0.01 | 0.24 |
| | | | 21C,25C2, 27C | 0.09 | - | 0.05 | - | - | 1.16 / ----- / 0.05 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.01 | 0.26 |
| | | | 18 | 0.08 | - | 0.05 | - | - | 1.16 / ----- / 0.05 | - | 0.02 | - | 0.03 | 0.01 | 0.24 |
| | | | 29C | 0.09 | - | 0.05 | - | - | 1.16 / ----- / 0.12 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.01 | 0.33 |
| | | | 30C1 | 0.09 | - | 0.05 | - | - | 1.16 / ----- / 0.12 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.01 | 0.33 |
| | | | 23C1-C8, 25C1 | 0.09 | - | 0.05 | - | - | 1.16 / ----- / 0.05 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.01 | 0.26 |
| | | | 26C1 | 0.09 | - | 0.05 | - | - | 1.16 / ----- / 0.12 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.01 | 0.33 |
| | | | 26C2 | 0.09 | - | 0.05 | - | - | 1.16 / ----- / 0.12 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.01 | 0.33 |
| | | | 28C1 | 0.09 | - | 0.05 | - | - | 1.16 / ----- / 0.12 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.01 | 0.33 |
| | | | 28C2 | 0.09 | - | 0.05 | - | - | 1.16 / ----- / 0.12 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.01 | 0.33 |
| | | | 30C2 | 0.09 | - | 0.05 | - | - | 1.16 / ----- / 0.12 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.01 | 0.33 |
| | | | 45 | 0.08 | - | 0.05 | - | - | 1.16 / ----- / 0.05 | - | 0.02 | - | 0.03 | 0.01 | 0.24 |
| | - | 252303 2 T | 1,2,4,7, 8,34 | 0.09 | - | 0.05 | - | - | 2.1 / ----- / 0.09 | - | 0.03 | - | 0.04 | 0.01 | 0.31 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 0.09 | - | 0.05 | - | - | 2.1 / ----- / 0.09 | - | 0.03 | - | 0.04 | 0.01 | 0.31 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 25

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 0.09 | - | 0.05 | - | - | 2.1 ----- 0.09 | - | 0.03 | - | 0.04 | 0.01 | 0.31 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44· 15,16· | 0.09 | - | 0.05 | - | - | 2.1 ----- 0.09 | - | 0.03 | - | 0.04 | 0.01 | 0.31 |
| | | | 24С | 0.09 | - | 0.05 | - | - | 2.1 ----- 0.09 | - | 0.03 | - | 0.05 | 0.01 | 0.32 |
| | | | 17,19,20 | 0 09 | - | 0.05 | - | - | 2.1 ----- 0.09 | - | 0.03 | - | 0.04 | 0.01 | 0.31 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 0.09 | - | 0.05 | - | - | 2.1 ----- 0.09 | - | 0.03 | - | 0.05 | 0.01 | 0.32 |
| | | | 18 | 0.09 | - | 0.05 | - | - | 2.1 ----- 0.09 | - | 0.03 | - | 0.05 | 0.01 | 0.32 |
| | | | 29С | 0.09 | - | 0.05 | - | - | 2.1 ----- 0.22 | - | 0.03 | - | 0.05 | 0.02 | 0.46 |
| | | | 30С1 | 0.09 | - | 0.05 | - | - | 2.1 ----- 0.22 | - | 0.03 | - | 0.05 | 0.02 | 0.46 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 0.09 | - | 0.05 | - | - | 2.1 ----- 0.09 | - | 0.03 | - | 0.05 | 0.01 | 0.32 |
| | | | 26С1 | 0.09 | - | 0.05 | - | - | 2.1 ----- 0.22 | - | 0.03 | - | 0.05 | 0.02 | 0.46 |
| | | | 26С2 | 0.09 | - | 0.05 | - | - | 2.1 ----- 0.22 | - | 0.03 | - | 0.05 | 0.02 | 0.46 |
| | | | 28С1 | 0.09 | - | 0.05 | - | - | 2.1 ----- 0.22 | - | 0.03 | - | 0.05 | 0.02 | 0.46 |
| | | | 28С2 | 0.09 | - | 0.05 | - | - | 2.1 ----- 0.22 | - | 0.03 | - | 0.05 | 0.02 | 0.46 |
| | | | 30С2 | 0.09 | - | 0.05 | - | - | 2.1 ----- 0.22 | - | 0.03 | - | 0.05 | 0.02 | 0.46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 45 | 0.09 | - | 0.05 | - | - | 2.1 / ----- / 0.09 | - | 0.03 | - | 0.04 | 0.01 | 0.31 |
| 3174215031 | 252304 | 3,2 Т | 1,2,4,7, 8,34 | 0.11 | - | 0.05 | - | - | 3.03 / ----- / 0.13 | - | 0.04 | - | 0.06 | 0.02 | 0.41 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 0.11 | - | 0.05 | - | - | 3.03 / ----- / 0.13 | - | 0.04 | - | 0.06 | 0.02 | 0.41 |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 0.11 | - | 0.05 | - | - | 3.03 / ----- / 0.13 | - | 0.04 | - | 0.06 | 0.02 | 0.41 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 0.11 | - | 0.05 | - | - | 3.03 / ----- / 0.13 | - | 0.04 | - | 0.06 | 0.02 | 0.41 |
| | | | 15,16 | 0.11 | - | 0.05 | - | - | 3.03 / ----- / 0.13 | - | 0.04 | - | 0.06 | 0.02 | 0.41 |
| | | | 24С | 0.13 | - | 0.05 | - | - | 3.03 / ----- / 0.13 | - | 0.04 | - | 0.07 | 0.02 | 0.44 |
| | | | 17,19,20 | 0.11 | - | 0.05 | - | - | 3.03 / ----- / 0.13 | - | 0.04 | - | 0.06 | 0.02 | 0.41 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 0.13 | - | 0.05 | - | - | 3.03 / ----- / 0.13 | - | 0.04 | - | 0.07 | 0.02 | 0.44 |
| | | | 18 | 0.11 | - | 0.05 | - | - | 3.03 / ----- / 0.13 | - | 0.04 | - | 0.06 | 0.02 | 0.41 |
| | | | 29С | 0.13 | - | 0.05 | - | - | 3.03 / ----- / 0.31 | - | 0.04 | - | 0.07 | 0.02 | 0.62 |
| | | | 30С1 | 0.13 | - | 0.05 | - | - | 3.03 / ----- / 0.31 | - | 0.04 | - | 0.07 | 0.02 | 0.62 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 0.13 | - | 0.05 | - | - | 3.03 / ----- / 0.13 | - | 0.04 | - | 0.07 | 0.02 | 0.44 |
| | | | 26С1 | 0.13 | - | 0.05 | - | - | 3.03 / ----- / 0.31 | - | 0.04 | - | 0.07 | 0.02 | 0.62 |
| | | | 26С2 | 0.13 | - | 0.05 | - | - | 3.03 / ----- / 0.31 | - | 0.04 | - | 0.07 | 0.02 | 0.62 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 25

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 28С1 | 0.13 | - | 0.05 | - | - | 3.03<br>-----<br>0.31 | - | 0.04 | - | 0.07 | 0.02 | 0.62 |
| | | | 28С2 | 0.13 | - | 0.05 | - | - | 3.03<br>-----<br>0.31 | - | 0.04 | - | 0.07 | 0.02 | 0.62 |
| | | | 30С2 | 0.13 | - | 0.05 | - | - | 3.03<br>-----<br>0.31 | - | 0.04 | - | 0.07 | 0.02 | 0.62 |
| | | | 45 | 0.11 | - | 0.05 | - | - | 3.03<br>-----<br>0.13 | - | 0.04 | - | 0.06 | 0.02 | 0.41 |
| - | 252305 5 Т | | 1,2,4,7,<br>8,34 | 0.13 | - | 0.07 | - | - | 5.38<br>-----<br>0.23 | - | 0.07 | - | 0.08 | 0.02 | 0.6 |
| | | | 3,5,6,11,<br>12,13,14,<br>40 | 0.13 | - | 0.07 | - | - | 5.38<br>-----<br>0.23 | - | 0.07 | - | 0.08 | 0.02 | 0.6 |
| | | | 9,31,32,<br>33,35АБ | 0.13 | - | 0.07 | - | - | 5.38<br>-----<br>0.23 | - | 0.07 | - | 0.08 | 0.02 | 0.6 |
| | | | 10, 35ВГ,<br>36,37,38,<br>39,41,42,<br>43,44 | 0.13 | - | 0.07 | - | - | 5.38<br>-----<br>0.23 | - | 0.07 | - | 0.08 | 0.02 | 0.6 |
| | | | 15,16 | 0.13 | - | 0.07 | - | - | 5.38<br>-----<br>0.23 | - | 0.07 | - | 0.08 | 0.02 | 0.6 |
| | | | 24С | 0.13 | - | 0.07 | - | - | 5.38<br>-----<br>0.23 | - | 0.07 | - | 0.1 | 0.02 | 0.62 |
| | | | 17,19,20 | 0.13 | - | 0.07 | - | - | 5.38<br>-----<br>0.23 | - | 0.07 | - | 0.08 | 0.02 | 0.6 |
| | | | 21С,25С2,<br>27С | 0.13 | - | 0.07 | - | - | 5.38<br>-----<br>0.23 | - | 0.07 | - | 0.1 | 0.02 | 0.62 |
| | | | 18 | 0.13 | - | 0.07 | - | - | 5.38<br>-----<br>0.23 | - | 0.07 | - | 0.08 | 0.02 | 0.6 |
| | | | 29С | 0.13 | - | 0.07 | - | - | 5.38<br>-----<br>0.55 | - | 0.07 | - | 0.1 | 0.04 | 0.96 |
| | | | 30С1 | 0.13 | - | 0.07 | - | - | 5.38<br>-----<br>0.55 | - | 0.07 | - | 0.1 | 0.04 | 0.96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 0.13 | - | 0.07 | - | - | 5.38 / 0.23 | - | 0.07 | - | 0.1 | 0.02 | 0.62 |
| | | | 26С1 | 0.13 | - | 0.07 | - | - | 5.38 / 0.55 | - | 0.07 | - | 0.1 | 0.04 | 0.96 |
| | | | 26С2 | 0.13 | - | 0.07 | - | - | 5.38 / 0.55 | - | 0.07 | - | 0.1 | 0.04 | 0.96 |
| | | | 28С1 | 0.13 | - | 0.07 | - | - | 5.38 / 0.55 | - | 0.07 | - | 0.1 | 0.04 | 0.96 |
| | | | 28С2 | 0.13 | - | 0.07 | - | - | 5.38 / 0.55 | - | 0.07 | - | 0.1 | 0.04 | 0.96 |
| | | | 30С2 | 0.13 | - | 0.07 | - | - | 5.38 / 0.55 | - | 0.07 | - | 0.1 | 0.04 | 0.96 |
| | | | 45 | 0.13 | - | 0.07 | - | - | 5.38 / 0.23 | - | 0.07 | - | 0.08 | 0.02 | 0.6 |
| | | СТАНЦИИ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ: | | | | | | | | | | | | | |
| - | 252401 | ПХУ-50 | 1,2,4,7, 8,34 | 0.68 | 2 / 2.31 | - | - | - | 86.6 / 3.68 | - | 0.35 | - | 2.3 | 1.78 | 11.1 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 0.68 | 2 / 2.31 | - | - | - | 86.6 / 3.68 | - | 0.35 | - | 2.3 | 1.78 | 11.1 |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 0.68 | 2 / 2.31 | - | - | - | 86.6 / 3.68 | - | 0.35 | - | 2.3 | 1.78 | 11.1 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 0.68 | 2 / 2.31 | - | - | - | 86.6 / 3.68 | - | 0.35 | - | 2.3 | 1.78 | 11.1 |
| | | | 15,16 | 0.68 | 2 / 2.31 | - | - | - | 86.6 / 3.68 | - | 0.35 | - | 2.3 | 1.78 | 11.1 |
| | | | 24С | 0.69 | 2 / 2.31 | - | - | - | 86.6 / 3.08 | - | 0.35 | - | 3.28 | 1.69 | 12 |
| | | | 17,19,20 | 0.68 | 2 / 2.31 | - | - | - | 86.6 / 3.68 | - | 0.35 | - | 2.3 | 1.78 | 11.1 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 25

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21C,25C2, 27C | 0.69 | 2 / 2.31 | - | - | - | 86.6 / 3.08 | - | 0.35 | - | 3.28 | 1.69 | 12 |
| | | | 18 | 0.68 | 2 / 2.31 | - | - | - | 86.6 / 3.68 | - | 0.35 | - | 2.3 | 1.78 | 11.1 |
| | | | 29C | 0.69 | 2 / 2.31 | - | - | - | 86.6 / 8.88 | - | 0.35 | - | 3.28 | 2.99 | 18.5 |
| | | | 30C1 | 0.69 | 2 / 2.31 | - | - | - | 86.6 / 8.88 | - | 0.35 | - | 3.28 | 2.99 | 18.5 |
| | | | 23C1-C8, 25C1 | 0.69 | 2 / 2.31 | - | - | - | 86.6 / 3.68 | - | 0.35 | - | 3.28 | 1.69 | 12 |
| | | | 26C1 | 0 69 | 2 / 2.31 | - | - | - | 86 6 / 8.88 | - | 0.35 | - | 3.28 | 2.99 | 18.5 |
| | | | 26C2 | 0.69 | 2 / 2.31 | - | - | - | 86 6 / 8.88 | - | 0.35 | - | 3.28 | 2.99 | 18.5 |
| | | | 28C1 | 0.69 | 2 / 2 31 | - | - | - | 86.6 / 8.88 | - | 0.35 | - | 3.28 | 2.99 | 18.5 |
| | | | 28C2 | 0.69 | 2 / 2.31 | - | - | - | 86.6 / 8.88 | - | 0.35 | - | 3.28 | 2.99 | 18.5 |
| | | | 30C2 | 0.69 | 2 / 2.31 | - | - | - | 86.6 / 8.88 | - | 0.35 | - | 3.28 | 2.99 | 18.5 |
| | | | 45 | 0 68 | 2 / 2.31 | - | - | - | 86.6 / 3.68 | - | 0.35 | - | 2.3 | 1.78 | 11.1 |
| 3644515002 | 252402 | ГХС-100 | 1,2,4,7, 8,34 | 1.34 | 2 / 2.31 | - | - | - | 173 / 7.35 | - | 0.69 | - | 4.09 | 2.92 | 18.7 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 1.34 | 2 / 2.31 | - | - | - | 173 / 7.35 | - | 0.69 | - | 4.09 | 2.92 | 18.7 |
| | | | 9,31,32, 33,35А6 | 1.34 | 2 / 2.31 | - | - | - | 173 / 7.35 | - | 0.69 | - | 4.09 | 2.92 | 18.7 |
| | | | 10, 35В1, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 1.34 | 2 / 2.31 | - | - | - | 173 / 7.35 | - | 0.69 | - | 4 09 | 2.92 | 18.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15,16 | | 2 | | | | 173 | | | | | | |
| | | | | 1.34 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.69 | - | 4.09 | 2.92 | 18.7 |
| | | | | | 2.31 | | | | 7.35 | | | | | | |
| | | | 24C | | 2 | | | | 173 | | | | | | |
| | | | | 1.36 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.69 | - | 5.39 | 2.9 | 20 |
| | | | | | 2.31 | | | | 7.35 | | | | | | |
| | | | 17,19,20 | | 2 | | | | 173 | | | | | | |
| | | | | 1.34 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.69 | - | 4.09 | 2.92 | 18.7 |
| | | | | | 2.31 | | | | 7.35 | | | | | | |
| | | | 21C,25C2, | | 2 | | | | 173 | | | | | | |
| | | | 27C | 1.36 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.69 | - | 5.39 | 2.9 | 20 |
| | | | | | 2.31 | | | | 7.35 | | | | | | |
| | | | 18 | | 2 | | | | 173 | | | | | | |
| | | | | 1.34 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.69 | - | 4.09 | 2.92 | 18.7 |
| | | | | | 2.31 | | | | 7.35 | | | | | | |
| | | | 29C | | 2 | | | | 173 | | | | | | |
| | | | | 1.36 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.69 | - | 5.39 | 5.55 | 33 |
| | | | | | 2.31 | | | | 17.7 | | | | | | |
| | | | 30C1 | | 2 | | | | 173 | | | | | | |
| | | | | 1.36 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.69 | - | 5.39 | 5.55 | 33 |
| | | | | | 2.31 | | | | 17.7 | | | | | | |
| | | | 23C1-C8, | | 2 | | | | 173 | | | | | | |
| | | | 25C1 | 1.36 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.69 | - | 5.39 | 2.9 | 20 |
| | | | | | 2.31 | | | | 7.35 | | | | | | |
| | | | 26C1 | | 2 | | | | 173 | | | | | | |
| | | | | 1.36 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.69 | - | 5.39 | 5.55 | 33 |
| | | | | | 2.31 | | | | 17.7 | | | | | | |
| | | | 26C2 | | 2 | | | | 173 | | | | | | |
| | | | | 1.36 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.69 | - | 5.39 | 5.55 | 33 |
| | | | | | 2.31 | | | | 17.7 | | | | | | |
| | | | 28C1 | | 2 | | | | 173 | | | | | | |
| | | | | 1.36 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.69 | - | 5.39 | 5.55 | 33 |
| | | | | | 2.31 | | | | 17.7 | | | | | | |
| | | | 28C2 | | 2 | | | | 173 | | | | | | |
| | | | | 1.36 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.69 | - | 5.39 | 5.55 | 33 |
| | | | | | 2.31 | | | | 17.7 | | | | | | |
| | | | 30C2 | | 2 | | | | 173 | | | | | | |
| | | | | 1.36 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.69 | - | 5.39 | 5.55 | 33 |
| | | | | | 2.31 | | | | 17.7 | | | | | | |
| | | | 45 | | 2 | | | | 173 | | | | | | |
| | | | | 1.34 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.69 | - | 4.09 | 2.92 | 18.7 |
| | | | | | 2.31 | | | | 7.35 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАСОСЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 252501 | 4 м$^3$/ч | 1,2,4,7, 8,34 | 0.1 | - | - | - | - | 3.08 ----- 0.13 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.04 | 0.33 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 0.1 | - | - | - | - | 3.08 ----- 0.13 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.04 | 0.33 |
| | | | 9,31,32, 33,35А6 | 0.1 | - | - | - | - | 3.08 ----- 0.13 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.04 | 0.33 |
| | | | 10, 35В[sic], 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 0.1 | - | - | - | - | 3.08 ----- 0.13 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.04 | 0.33 |
| | | | 15,16 | 0.1 | - | - | - | - | 3.08 ----- 0.13 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.04 | 0.33 |
| | | | 24С | 0.11 | - | - | - | - | 3.08 ----- 0.13 | - | 0.02 | - | 0.05 | 0.04 | 0.35 |
| | | | 17,19,20 | 0.1 | - | - | - | - | 3.08 ----- 0.13 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.04 | 0.33 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 0.11 | - | - | - | - | 3.08 ----- 0.13 | - | 0.02 | - | 0.05 | 0.04 | 0.35 |
| | | | 18 | 0.1 | - | - | - | - | 3.08 ----- 0.13 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.04 | 0.33 |
| | | | 29С | 0.11 | - | - | - | - | 3.08 ----- 0.32 | - | 0.02 | - | 0.05 | 0.07 | 0.57 |
| | | | 30С1 | 0.11 | - | - | - | - | 3.08 ----- 0.32 | - | 0.02 | - | 0.05 | 0.07 | 0.57 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 0.11 | - | - | - | - | 3.08 ----- 0.13 | - | 0.02 | - | 0.05 | 0.04 | 0.35 |
| | | | 26С1 | 0.11 | - | - | - | - | 3.08 ----- 0.32 | - | 0.02 | - | 0.05 | 0.07 | 0.57 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД 25

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 26С2 | 0.11 | - | - | - | - | 3.08 / 0.32 | - | 0.02 | - | 0.05 | 0.07 | 0.57 |
| | | | 28С1 | 0.11 | - | - | - | - | 3.08 / 0.32 | - | 0.02 | - | 0.05 | 0.07 | 0.57 |
| | | | 28С2 | 0.11 | - | - | - | - | 3.08 / 0.32 | - | 0.02 | - | 0.05 | 0.07 | 0.57 |
| | | | 30С2 | 0.11 | - | - | - | - | 3.08 / 0.32 | - | 0.02 | - | 0.05 | 0.07 | 0.57 |
| | | | 45 | 0.1 | - | - | - | - | 3.08 / 0.13 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.04 | 0.33 |
| - | 252502 5 $м^3/ч$ | | 1,2,4,7, 8,34 | 0 16 | - | - | - | - | 4.43 / 0.19 | - | 0.03 | - | 0.07 | 0 06 | 0.51 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 0.16 | - | - | - | - | 4.43 / 0.19 | - | 0.03 | - | 0.07 | 0.06 | 0.51 |
| | | | 9,31,32, 33,35А6 | 0.16 | - | - | - | - | 4.43 / 0.19 | - | 0.03 | - | 0 07 | 0.06 | 0.51 |
| | | | 10, 3581, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 0 16 | - | - | - | - | 4.43 / 0.19 | - | 0.03 | - | 0.07 | 0.06 | 0.51 |
| | | | 15,16 | 0.16 | - | - | - | - | 4.43 / 0.19 | - | 0.03 | - | 0.07 | 0.06 | 0.51 |
| | | | 24С | 0.16 | - | - | - | - | 4.43 / 0.19 | - | 0.03 | - | 0.09 | 0.06 | 0.53 |
| | | | 17,19,20 | 0 16 | - | - | - | - | 4.43 / 0.19 | - | 0.03 | - | 0.07 | 0.06 | 0.51 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 0 16 | - | - | - | - | 4.43 / 0.19 | - | 0.03 | - | 0.09 | 0.06 | 0.53 |
| | | | 18 | 0.16 | - | - | - | - | 4.43 / 0.19 | - | 0.03 | - | 0.07 | 0.06 | 0.51 |
| | | | 29С | 0.16 | - | - | - | - | 4.43 / 0.45 | - | 0.03 | - | 0.09 | 0.1 | 0.83 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 25

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30С1 | 0.16 | - | - | - | - | 4.43 / 0.45 | - | 0.03 | - | 0.09 | 0.1 | 0.83 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 0.16 | - | - | - | - | 4.43 / 0.19 | - | 0.03 | - | 0.09 | 0.06 | 0.53 |
| | | | 26С1 | 0.16 | - | - | - | - | 4.43 / 0.45 | - | 0.03 | - | 0.09 | 0.1 | 0.83 |
| | | | 26С2 | 0.16 | - | - | - | - | 4.43 / 0.45 | - | 0.03 | - | 0.09 | 0.1 | 0.83 |
| | | | 28С1 | 0.16 | - | - | - | - | 4.43 / 0.45 | - | 0.03 | - | 0.09 | 0.1 | 0.83 |
| | | | 28С2 | 0.16 | - | - | - | - | 4.43 / 0.45 | - | 0.03 | - | 0.09 | 0.1 | 0.83 |
| | | | 30С2 | 0.16 | - | - | - | - | 4.43 / 0.45 | - | 0.03 | - | 0.09 | 0.1 | 0.83 |
| | | | 45 | 0.16 | - | - | - | - | 4.43 / 0.19 | - | 0.03 | - | 0.07 | 0.06 | 0.51 |
| - | 252503 6 $м^3/ч$ | | 1,2,4,7, 8,34 | 0.22 | - | - | - | - | 5.78 / 0.25 | - | 0.04 | - | 0.09 | 0.08 | 0.68 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 0.22 | - | - | - | - | 5.78 / 0.25 | - | 0.04 | - | 0.09 | 0.08 | 0.68 |
| | | | 9,31,32, 33,35А6 | 0.22 | - | - | - | - | 5.78 / 0.25 | - | 0.04 | - | 0.09 | 0.08 | 0.68 |
| | | | 10, 35В1, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 0.22 | - | - | - | - | 5.78 / 0.25 | - | 0.04 | - | 0.09 | 0.08 | 0.68 |
| | | | 15,16 | 0.22 | - | - | - | - | 5.78 / 0.25 | - | 0.04 | - | 0.09 | 0.08 | 0.68 |
| | | | 24С | 0.22 | - | - | - | - | 5.78 / 0.25 | - | 0.04 | - | 0.12 | 0.08 | 0.71 |
| | | | 17,19,20 | 0.22 | - | - | - | - | 5.78 / 0.25 | - | 0.04 | - | 0.09 | 0.08 | 0.68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21С,25С2, 27С | 0.22 | - | - | - | - | 5.78 / ----- / 0.25 | - | 0.04 | - | 0.12 | 0.08 | 0.71 |
| | | | 18 | 0.22 | - | - | - | - | 5.78 / ----- / 0.25 | - | 0.04 | - | 0.09 | 0.08 | 0.68 |
| | | | 29С | 0.22 | - | - | - | - | 5.78 / ----- / 0.59 | - | 0.04 | - | 0.12 | 0.13 | 1.1 |
| | | | 30С1 | 0.22 | - | - | - | - | 5.78 / ----- / 0.59 | - | 0.04 | - | 0.12 | 0.13 | 1.1 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 0.22 | - | - | - | - | 5.78 / ----- / 0.25 | - | 0.04 | - | 0.12 | 0.08 | 0.71 |
| | | | 26С1 | 0.22 | - | - | - | - | 5.78 / ----- / 0.59 | - | 0.04 | - | 0.12 | 0.13 | 1.1 |
| | | | 26С2 | 0.22 | - | - | - | - | 5.78 / ----- / 0.59 | - | 0.04 | - | 0.12 | 0.13 | 1.1 |
| | | | 28С1 | 0.22 | - | - | - | - | 5.78 / ----- / 0.59 | - | 0.04 | - | 0.12 | 0.13 | 1.1 |
| | | | 28С2 | 0.22 | - | - | - | - | 5.78 / ----- / 0.59 | - | 0.04 | - | 0.12 | 0.13 | 1.1 |
| | | | 30С2 | 0.22 | - | - | - | - | 5.78 / ----- / 0.59 | - | 0.04 | - | 0.12 | 0.13 | 1.1 |
| | | | 45 | 0.22 | - | - | - | - | 5.78 / ----- / 0.25 | - | 0.04 | - | 0.09 | 0.08 | 0.68 |
| - | 252504 | 16 $м^3/ч$ | 1,2,4,7, 8,34 | 0.03 | 1 / ----- / 1.07 | - | - | - | 3.3 / ----- / 0.14 | - | 0.01 | - | 0.04 | 0.19 | 1.48 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 0.03 | 1 / ----- / 1.07 | - | - | - | 3.3 / ----- / 0.14 | - | 0.01 | - | 0.04 | 0.19 | 1.48 |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 0.03 | 1 / ----- / 1.07 | - | - | - | 3.3 / ----- / 0.14 | - | 0.01 | - | 0.04 | 0.19 | 1.48 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 0.03 | 1 / ----- / 1.07 | - | - | - | 3.3 / ----- / 0.14 | - | 0.01 | - | 0.04 | 0.19 | 1.48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15,16 | | 1 | | | | 3.3 | | | | | | |
| | | | | 0.04 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.01 | - | 0.04 | 0.19 | 1.48 |
| | | | | | 1.07 | | | | 0.14 | | | | | | |
| | | | 24C | | 1 | | | | 3.3 | | | | | | |
| | | | | 0.04 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.01 | - | 0.06 | 0.19 | 1.51 |
| | | | | | 1.07 | | | | 0.14 | | | | | | |
| | | | 17,19,20 | | 1 | | | | 3.3 | | | | | | |
| | | | | 0.03 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.01 | - | 0.04 | 0.19 | 1.48 |
| | | | | | 1.07 | | | | 0 14 | | | | | | |
| | | | 21C,25C2, | | 1 | | | | 3.3 | | | | | | |
| | | | 27C | 0.03 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.01 | - | 0 06 | 0 19 | 1.5 |
| | | | | | 1.07 | | | | 0.14 | | | | | | |
| | | | 18 | | 1 | | | | 3.3 | | | | | | |
| | | | | 0.03 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.01 | - | 0.04 | 0.19 | 1.48 |
| | | | | | 1.07 | | | | 0.14 | | | | | | |
| | | | 29C | | 1 | | | | 3.3 | | | | | | |
| | | | | 0.08 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.01 | - | 0.06 | 0.22 | 1.78 |
| | | | | | 1.07 | | | | 0.34 | | | | | | |
| | | | 30C1 | | 1 | | | | 3.3 | | | | | | |
| | | | | 0.03 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.01 | - | 0.06 | 0.22 | 1.78 |
| | | | | | 1.07 | | | | 0.34 | | | | | | |
| | | | 23C1-C8, | | 1 | | | | 3.3 | | | | | | |
| | | | 25C1 | 0.03 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.01 | - | 0.06 | 0 19 | 1.5 |
| | | | | | 1.07 | | | | 0.14 | | | | | | |
| | | | 26C1 | | 1 | | | | 3.3 | | | | | | |
| | | | | 0.05 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0 01 | - | 0 06 | 0.22 | 1.75 |
| | | | | | 1.07 | | | | 0.34 | | | | | | |
| | | | 26C2 | | 1 | | | | 3 3 | | | | | | |
| | | | | 0.05 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0 01 | - | 0 06 | 0.22 | 1.75 |
| | | | | | 1.07 | | | | 0.34 | | | | | | |
| | | | 28C1 | | 1 | | | | 3.3 | | | | | | |
| | | | | 0.08 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.01 | - | 0.06 | 0 22 | 1 78 |
| | | | | | 1.07 | | | | 0.34 | | | | | | |
| | | | 28C2 | | 1 | | | | 3.3 | | | | | | |
| | | | | 0.03 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.01 | - | 0 08 | 0.22 | 1 75 |
| | | | | | 1.07 | | | | 0.34 | | | | | | |
| | | | 30C2 | | 1 | | | | 3.3 | | | | | | |
| | | | | 0 03 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.01 | - | 0.06 | 0 22 | 1.73 |
| | | | | | 1.07 | | | | 0 34 | | | | | | |
| | | | 45 | | 1 | | | | 3 3 | | | | | | |
| | | | | 0.03 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.01 | - | 0.04 | 0 19 | 1.48 |
| | | | | | 1.07 | | | | 0.14 | | | | | | |
| - | 252600 | НАСОСЫ ФЕКАЛЬ- | 1,2,4,7, | | 1 | | | | 14.9 | | | | | | |
| | | НЫЕ, НАПОР 24 М (ФГ 216/24) | 8,34 | 0.04 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.01 | - | 0.06 | 0.26 | 2.07 |
| | | | | | 1.07 | | | | 0.63 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 0.04 | 1 / 1.07 | - | - | - | 14.9 / 0.63 | - | 0.01 | - | 0.06 | 0.26 | 2.07 |
| | | | 9,31,32, 33,35А6 | 0.04 | 1 / 1.07 | - | - | - | 14.9 / 0.63 | - | 0.01 | - | 0.06 | 0.26 | 2.07 |
| | | | 10, 35В1, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 0.04 | 1 / 1.07 | - | - | - | 14.9 / 0.63 | - | 0.01 | - | 0.06 | 0.26 | 2.07 |
| | | | 15,16 | 0.04 | 1 / 1.07 | - | - | - | 14.9 / 0.63 | - | 0.01 | - | 0.06 | 0.26 | 2.07 |
| | | | 24С | 0.05 | 1 / 1.07 | - | - | - | 14.9 / 0.63 | - | 0.01 | - | 0.09 | 0.26 | 2.11 |
| | | | 17,19,20 | 0.04 | 1 / 1.07 | - | - | - | 14.9 / 0.63 | - | 0.01 | - | 0.06 | 0.26 | 2.07 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 0.05 | 1 / 1.07 | - | - | - | 14.9 / 0.63 | - | 0.01 | - | 0.09 | 0.26 | 2.11 |
| | | | 18 | 0.04 | 1 / 1.07 | - | - | - | 14.9 / 0.63 | - | 0.01 | - | 0.06 | 0.26 | 2.07 |
| | | | 29С | 0.05 | 1 / 1.07 | - | - | - | 14.9 / 1.52 | - | 0.01 | - | 0.09 | 0.4 | 3.14 |
| | | | 30С1 | 0.05 | 1 / 1.07 | - | - | - | 14.9 / 1.52 | - | 0.01 | - | 0.09 | 0.4 | 3.14 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 0.05 | 1 / 1.07 | - | - | - | 14.9 / 0.63 | - | 0.01 | - | 0.09 | 0.26 | 2.11 |
| | | | 26С1 | 0.05 | 1 / 1.07 | - | - | - | 14.9 / 1.52 | - | 0.01 | - | 0.09 | 0.4 | 3.14 |
| | | | 26С2 | 0.05 | 1 / 1.07 | - | - | - | 14.9 / 1.52 | - | 0.01 | - | 0.09 | 0.4 | 3.14 |
| | | | 28С1 | 0.05 | 1 / 1.07 | - | - | - | 14.9 / 1.52 | - | 0.01 | - | 0.09 | 0.4 | 3.14 |
| | | | 28С2 | 0.05 | 1 / 1.07 | - | - | - | 14.9 / 1.52 | - | 0.01 | - | 0.09 | 0.4 | 3.14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30С2 | 0.05 | 1 / 1.07 | - | - | - | 14.9 / 1.52 | - | 0.01 | - | 0.09 | 0.4 | 3.14 |
| | | | 45 | 0.04 | 1 / 1.07 | - | - | - | 14.9 / 0 63 | - | 0.01 | - | 0.06 | 0.26 | 2.07 |
| - | 252700 | БЕТОН-ШПРИЦ-МАШИНЫ (УСТАНОВКИ ДЛЯ НАБРЫЗГБЕТОНИРОВАНИЯ) | 1,2,4,7, 8,34 | 0.32 | - | - | - | - | 1.24 / 0.05 | 554 / 5.54 | 0.01 | - | 0.25 | 0.3 | 6.47 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13.14, 40 | 0.32 | - | - | - | - | 1.24 / 0.05 | 554 / 5.54 | 0.01 | - | 0.25 | 0.3 | 6.47 |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 0.32 | - | - | - | - | 1.24 / 0.05 | 554 / 5.54 | 0.01 | - | 0.25 | 0.3 | 6.47 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37.38, 39,41.42, 43,44 | 0.32 | - | - | - | - | 1.24 / 0.05 | 554 / 5.54 | 0.01 | - | 0.25 | 0.3 | 6.47 |
| | | | 15,16 | 0.32 | - | - | - | - | 1.24 / 0.05 | 554 / 5.54 | 0.01 | - | 0.25 | 0.3 | 6.47 |
| | | | 24С | 0.32 | - | - | - | - | 1.24 / 0.05 | 554 / 5.54 | 0.01 | - | 0.31 | 0.3 | 6.53 |
| | | | 17,19,20 | 0.32 | - | - | - | - | 1.24 / 0.05 | 554 / 5.54 | 0.01 | - | 0.25 | 0.3 | 6.47 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 0.32 | - | - | - | - | 1.24 / 0.05 | 554 / 5.54 | 0.01 | - | 0.31 | 0.3 | 6.53 |
| | | | 18 | 0.32 | - | - | - | - | 1.24 / 0.05 | 554 / 5.54 | 0.01 | - | 0.25 | 0.3 | 6.47 |
| | | | 29С | 0.32 | - | - | - | - | 1.24 / 0.13 | 554 / 5.54 | 0.01 | - | 0.31 | 0.3 | 6.61 |
| | | | 30С1 | 0.32 | - | - | - | - | 1.24 / 0.13 | 554 / 5.54 | 0.01 | - | 0.31 | 0.3 | 6.61 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 0.32 | - | - | - | - | 1.24 / 0.05 | 554 / 5.54 | 0.01 | - | 0.31 | 0.3 | 6.53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 26С1 | 0.32 | - | - | - | - | 1.24<br>-----<br>0.13 | 554<br>-----<br>5.54 | 0.01 | - | 0.31 | 0.3 | 6.61 |
| | | | 26С2 | 0.32 | - | - | - | - | 1.24<br>-----<br>0.13 | 554<br>-----<br>5.54 | 0.01 | - | 0.31 | 0.3 | 6.61 |
| | | | 28С1 | 0.32 | - | - | - | - | 1.24<br>-----<br>0.13 | 554<br>-----<br>5.54 | 0.01 | - | 0.31 | 0.3 | 6.61 |
| | | | 28С2 | 0.32 | - | - | - | - | 1.24<br>-----<br>0.13 | 554<br>-----<br>5.54 | 0.01 | - | 0.31 | 0.3 | 6.61 |
| | | | 30С2 | 0.32 | - | - | - | - | 1.24<br>-----<br>0.13 | 554<br>-----<br>5.54 | 0.01 | - | 0.31 | 0.3 | 6.61 |
| | | | 45 | 0.32 | - | - | - | - | 1.24<br>-----<br>0.05 | 554<br>-----<br>5.54 | 0.01 | - | 0.25 | 0.3 | 6.47 |
| | | ПНЕВМОБЕТОНОУКЛАДЧИКИ: | | | | | | | | | | | | | |
| - | 252801 | 1,5 м$^3$ | 1,2,4,7,8,34 | 1.6 | - | - | - | - | 2.29<br>-----<br>0.1 | 15.8<br>-----<br>0.16 | 0.01 | - | 1.1 | 0.47 | 3.44 |
| | | | 3,5,6,11,12,13,14,40 | 1.6 | - | - | - | - | 2.29<br>-----<br>0.1 | 15.8<br>-----<br>0.16 | 0.01 | - | 1.1 | 0.47 | 3.44 |
| | | | 9,31,32,33,35АБ | 1.6 | - | - | - | - | 2.29<br>-----<br>0.1 | 15.8<br>-----<br>0.16 | 0.01 | - | 1.1 | 0.47 | 3.44 |
| | | | 10, 35ВГ,36,37,38,39,41,42,43,44 | 1.6 | - | - | - | - | 2.29<br>-----<br>0.1 | 15.8<br>-----<br>0.16 | 0.01 | - | 1.1 | 0.47 | 3.44 |
| | | | 15,16 | 1.6 | - | - | - | - | 2.29<br>-----<br>0.1 | 15.8<br>-----<br>0.16 | 0.01 | - | 1.1 | 0.47 | 3.44 |
| | | | 24С | 1.65 | - | - | - | - | 2.29<br>-----<br>0.1 | 15.8<br>-----<br>0.16 | 0.01 | - | 1.39 | 0.48 | 3.79 |
| | | | 17,19,20 | 1.6 | - | - | - | - | 2.29<br>-----<br>0.1 | 15.8<br>-----<br>0.16 | 0.01 | - | 1.1 | 0.47 | 3.44 |
| | | | 21С,25С2,27С | 1.65 | - | - | - | - | 2.29<br>-----<br>0.1 | 15.8<br>-----<br>0.16 | 0.01 | - | 1.39 | 0.48 | 3.79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 18 | 1.6 | - | - | - | - | 2.29<br>-----<br>0.1 | 15.8<br>-----<br>0.16 | 0.01 | - | 1.1 | 0.47 | 3.44 |
| | | | 29C | 1.65 | - | - | - | - | 2.29<br>-----<br>0.23 | 15.8<br>-----<br>0.16 | 0.01 | - | 1.39 | 0.51 | 3.95 |
| | | | 30C1 | 1.65 | - | - | - | - | 2.29<br>-----<br>0.23 | 15.8<br>-----<br>0.16 | 0.01 | - | 1.39 | 0.51 | 3.95 |
| | | | 23C1-C8,<br>25C1 | 1.65 | - | - | - | - | 2.29<br>-----<br>0.1 | 15.8<br>-----<br>0.16 | 0.01 | - | 1.39 | 0.48 | 3.79 |
| | | | 26C1 | 1.65 | - | - | - | - | 2.29<br>-----<br>0.23 | 15.8<br>-----<br>0.16 | 0.01 | - | 1.39 | 0.51 | 3.95 |
| | | | 26C2 | 1.65 | - | - | - | - | 2.29<br>-----<br>0.23 | 15.8<br>-----<br>0.16 | 0.01 | - | 1.39 | 0.51 | 3.95 |
| | | | 28C1 | 1.65 | - | - | - | - | 2.29<br>-----<br>0.23 | 15.8<br>-----<br>0.16 | 0.01 | - | 1.39 | 0.51 | 3.95 |
| | | | 28C2 | 1.65 | - | - | - | - | 2.29<br>-----<br>0.23 | 15.8<br>-----<br>0.16 | 0.01 | - | 1.39 | 0.51 | 3.95 |
| | | | 30C2 | 1.65 | - | - | - | - | 2.29<br>-----<br>0.23 | 15.8<br>-----<br>0.16 | 0.01 | - | 1.39 | 0.51 | 3.95 |
| | | | 45 | 1.6 | - | - | - | - | 2.29<br>-----<br>0.1 | 15.8<br>-----<br>0.16 | 0.01 | - | 1.1 | 0.47 | 3.44 |
| 4826234701 | 252802 | 3.3 м$^3$ | 1,2,4,7,<br>8,34 | 2.23 | - | - | - | - | 3.36<br>-----<br>0.14 | 29.7<br>-----<br>0.3 | 0.01 | - | 1.52 | 0.13 | 4.33 |
| | | | 3,5,6,11,<br>12,13,14,<br>40 | 2.23 | - | - | - | - | 3.36<br>-----<br>0.14 | 29.7<br>-----<br>0.3 | 0.01 | - | 1.52 | 0.13 | 4.33 |
| | | | 9,31,32,<br>33,35АБ | 2.23 | - | - | - | - | 3.36<br>-----<br>0.14 | 29.7<br>-----<br>0.3 | 0.01 | - | 1.52 | 0.13 | 4.33 |
| | | | 10, 35ВГ,<br>36,37,38,<br>39,41,42,<br>43,44 | 2.23 | - | - | - | - | 3.36<br>-----<br>0.14 | 29.7<br>-----<br>0.3 | 0.01 | - | 1.52 | 0.13 | 4.33 |
| | | | 15,16 | 2.23 | - | - | - | - | 3.36<br>-----<br>0.14 | 29.7<br>-----<br>0.3 | 0.01 | - | 1.52 | 0.13 | 4.33 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 25

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 24С | 2.29 | - | - | - | - | 3.36<br>-----<br>0.14 | 29.7<br>-----<br>0.3 | 0.01 | - | 1.93 | 0.14 | 4.81 |
| | | | 17,19,20 | 2.23 | - | - | - | - | 3.36<br>-----<br>0.14 | 29.7<br>-----<br>0.3 | 0.01 | - | 1.52 | 0.13 | 4.33 |
| | | | 21С,25С2,<br>27С | 2.29 | - | - | - | - | 3.36<br>-----<br>0.14 | 29.7<br>-----<br>0.3 | 0.01 | - | 1.93 | 0.14 | 4.81 |
| | | | 18 | 2.23 | - | - | - | - | 3.36<br>-----<br>0.14 | 29.7<br>-----<br>0.3 | 0.01 | - | 1.52 | 0.13 | 4.33 |
| | | | 29С | 2.29 | - | - | - | - | 3.36<br>-----<br>0.34 | 29.7<br>-----<br>0.3 | 0.01 | - | 1.93 | 0.15 | 5.02 |
| | | | 30С1 | 2.29 | - | - | - | - | 3.36<br>-----<br>0.34 | 29.7<br>-----<br>0.3 | 0.01 | - | 1.93 | 0.15 | 5.02 |
| | | | 23С1-С8<br>25С1 | 2.29 | - | - | - | - | 3.36<br>-----<br>0.14 | 29.7<br>-----<br>0.3 | 0.01 | - | 1.93 | 0.14 | 4.81 |
| | | | 26С1 | 2.29 | - | - | - | - | 3.36<br>-----<br>0.34 | 29.7<br>-----<br>0.3 | 0.01 | - | 1.93 | 0.15 | 5.02 |
| | | | 26С2 | 2.29 | - | - | - | - | 3.36<br>-----<br>0.34 | 29.7<br>-----<br>0.3 | 0.01 | - | 1.93 | 0.15 | 5.02 |
| | | | 28С1 | 2.29 | - | - | - | - | 3.36<br>-----<br>0.34 | 29.7<br>-----<br>0.3 | 0.01 | - | 1.93 | 0.15 | 5.02 |
| | | | 28С2 | 2.29 | - | - | - | - | 3.36<br>-----<br>0.34 | 29.7<br>-----<br>0.3 | 0.01 | - | 1.93 | 0.15 | 5.02 |
| | | | 30С2 | 2.29 | - | - | - | - | 3.36<br>-----<br>0.34 | 29.7<br>-----<br>0.3 | 0.01 | - | 1.93 | 0.15 | 5.02 |
| | | | 45 | 2.23 | - | - | - | - | 3.36<br>-----<br>0.14 | 29.7<br>-----<br>0.3 | 0.01 | - | 1.52 | 0.13 | 4.33 |
| - | 252900 | ЦЕМЕНТОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ | 1,2,4,7,<br>8,34 | 0.16 | - | - | - | - | - | 4.62<br>-----<br>0.05 | - | - | 0.04 | - | 0.25 |
| | | | 3,5,6,11,<br>12,13,14,<br>40 | 0.16 | - | - | - | - | - | 4.62<br>-----<br>0.05 | - | - | 0.04 | - | 0.25 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД 25

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 9,31,32, 33,35А6 | 0.16 | - | - | - | - | - | 4.62 ----- 0.05 | - | - | 0.04 | - | 0.25 |
| | | | 10, 35В Г, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 0.16 | - | - | - | - | - | 4.62 ----- 0.05 | - | - | 0.04 | - | 0.25 |
| | | | 15,16 | 0.16 | - | - | - | - | - | 4.62 ----- 0.05 | - | - | 0.04 | - | 0.25 |
| | | | 24С | 0.16 | - | - | - | - | - | 4.62 ----- 0.05 | - | - | 0.05 | - | 0.26 |
| | | | 17,19,20 | 0.16 | - | - | - | - | - | 4.62 ----- 0.05 | - | - | 0.04 | - | 0.25 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 0.16 | - | - | - | - | - | 4.62 ----- 0.05 | - | - | 0.05 | - | 0.26 |
| | | | 18 | 0.16 | - | - | - | - | - | 4 62 ----- 0.05 | - | - | 0.04 | - | 0.25 |
| | | | 29С | 0.16 | - | - | - | - | - | 4.62 ----- 0.05 | - | - | 0.05 | - | 0.26 |
| | | | 30С1 | 0.16 | - | - | - | - | - | 4.62 ----- 0.05 | - | - | 0.05 | - | 0.26 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 0.16 | - | - | - | - | - | 4.62 ----- 0.05 | - | - | 0.05 | - | 0.26 |
| | | | 26С1 | 0.16 | - | - | - | - | - | 4.62 ----- 0.05 | - | - | 0.05 | - | 0.26 |
| | | | 26С2 | 0.16 | - | - | - | - | - | 4.62 ----- 0.05 | - | - | 0.05 | - | 0.26 |
| | | | 28С1 | 0.16 | - | - | - | - | - | 4.62 ----- 0.05 | - | - | 0.05 | - | 0.26 |
| | | | 28С2 | 0.16 | - | - | - | - | - | 4.62 ----- 0.05 | - | - | 0.05 | - | 0.26 |
| | | | 30С2 | 0.16 | - | - | - | - | - | 4.62 ----- 0.05 | - | - | 0.05 | - | 0.26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 45 | 0.16 | - | - | - | - | - | 4.62 / 0.05 | - | - | 0.04 | - | 0.25 |
| | 253000 | РАСТВОРОНАПЕ-ТАТЕЛИ | 1,2,4,7, 8,34 | 0.07 | - | - | - | - | 2.27 / 0.1 | - | 0.01 | - | 0.08 | 0.03 | 0.29 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 0.07 | - | - | - | - | 2.27 / 0.1 | - | 0.01 | - | 0.08 | 0.03 | 0.29 |
| | | | 9,31,32, 33,35А6 | 0.07 | - | - | - | - | 2.27 / 0.1 | - | 0.01 | - | 0.08 | 0.03 | 0.29 |
| | | | 10, 35В1, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 0.07 | - | - | - | - | 2.27 / 0.1 | - | 0.01 | - | 0.08 | 0.03 | 0.29 |
| | | | 15,16 | 0.07 | - | - | - | - | 2.27 / 0.1 | - | 0.01 | - | 0.08 | 0.03 | 0.29 |
| | | | 24С | 0.07 | - | - | - | - | 2.27 / 0.1 | - | 0.01 | - | 0.09 | 0.03 | 0.3 |
| | | | 17,19,20 | 0.07 | - | - | - | - | 2.27 / 0.1 | - | 0.01 | - | 0.08 | 0.03 | 0.29 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 0.07 | - | - | - | - | 2.27 / 0.1 | - | 0.01 | - | 0.09 | 0.03 | 0.3 |
| | | | 18 | 0.07 | - | - | - | - | 2.27 / 0.1 | - | 0.01 | - | 0.08 | 0.03 | 0.29 |
| | | | 29С | 0.07 | - | - | - | - | 2.27 / 0.23 | - | 0.01 | - | 0.09 | 0.05 | 0.45 |
| | | | 30С1 | 0.07 | - | - | - | - | 2.27 / 0.23 | - | 0.01 | - | 0.09 | 0.05 | 0.45 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 0.07 | - | - | - | - | 2.27 / 0.1 | - | 0.01 | - | 0.09 | 0.03 | 0.3 |
| | | | 26С1 | 0.07 | - | - | - | - | 2.27 / 0.23 | - | 0.01 | - | 0.09 | 0.05 | 0.45 |
| | | | 26С2 | 0.07 | - | - | - | - | 2.27 / 0.23 | - | 0.01 | - | 0.09 | 0.05 | 0.45 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД 25

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 28С1 | 0.07 | - | - | - | - | 2.27 / ----- / 0.23 | - | 0.01 | - | 0.09 | 0.05 | 0.45 |
| | | | 28С2 | 0.07 | - | - | - | - | 2.27 / ----- / 0.23 | - | 0.01 | - | 0.09 | 0.05 | 0.45 |
| | | | 30С2 | 0.07 | - | - | - | - | 2.27 / ----- / 0.23 | - | 0.01 | - | 0.09 | 0.05 | 0.45 |
| | | | 45 | 0.07 | - | - | - | - | 2.27 / ----- / 0.1 | - | 0.01 | - | 0.08 | 0.03 | 0.29 |
| - | 253100 | СБОЛЧИВАТЕЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | 1,2,4,7, 8,34 | 0 07 | - | 0.04 | - | - | - | 0.83 / ----- / 0.01 | - | - | 0.01 | 0 01 | 0 14 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 0.07 | - | 0.04 | - | - | - | 0.83 / ----- / 0.01 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.14 |
| | | | 9,31,32, 33,35А6 | 0.07 | - | 0.04 | - | - | - | 0.83 / ----- / 0 01 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.14 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 0 07 | - | 0 04 | - | - | - | 0.83 / ----- / 0.01 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.14 |
| | | | 15,16 | 0.07 | - | 0.04 | - | - | - | 0.83 / ----- / 0.01 | - | - | 0 01 | 0.01 | 0 14 |
| | | | 24С | 0.07 | - | 0.04 | - | - | - | 0.83 / ----- / 0 01 | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.15 |
| | | | 17,19,20 | 0.07 | - | 0.04 | - | - | - | 0 83 / ----- / 0.01 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.14 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 0.07 | - | 0.04 | - | - | - | 0.83 / ----- / 0.01 | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.15 |
| | | | 18 | 0.07 | - | 0.04 | - | - | - | 0.83 / ----- / 0 01 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.14 |
| | | | 29С | 0.07 | - | 0.04 | - | - | - | 0.83 / ----- / 0.01 | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.15 |
| | | | 30С1 | 0.07 | - | 0.04 | - | - | - | 0.83 / ----- / 0.01 | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 0.07 | - | 0.04 | - | - | - | 0.83 ----- 0.01 | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.15 |
| | | | 26С1 | 0.07 | - | 0.04 | - | - | - | 0.83 ----- 0.01 | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.15 |
| | | | 26С2 | 0.07 | - | 0.04 | - | - | - | 0.83 ----- 0.01 | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.15 |
| | | | 28С1 | 0.07 | - | 0.04 | - | - | - | 0.83 ----- 0.01 | - | - | 0 02 | 0.01 | 0.15 |
| | | | 28С2 | 0.07 | - | 0.04 | - | - | - | 0.83 ----- 0 01 | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.15 |
| | | | 30С2 | 0.07 | - | 0.04 | - | - | - | 0.83 ----- 0.01 | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.15 |
| | | | 45 | 0.07 | - | 0.04 | - | - | - | 0.83 ----- 0.01 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.14 |
| - | 253200 | КОМПЕНСАТОРЫ ВЫСОТЫ НА ЭСТАКАДЕ | 1,2,4,7, 8,34 | 1.2 | - | - | - | - | 1.92 ----- 0.08 | - | 0.01 | - | 1.02 | 0.06 | 2.37 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 1.2 | - | - | - | - | 1.92 ----- 0.08 | - | 0.01 | - | 1.02 | 0.06 | 2.37 |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 1.2 | - | - | - | - | 1.92 ----- 0.08 | - | 0.01 | - | 1.02 | 0.06 | 2.37 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 1.2 | - | - | - | - | 1.92 ----- 0.08 | - | 0.01 | - | 1.02 | 0.06 | 2.37 |
| | | | 15,16 | 1.2 | - | - | - | - | 1.92 ----- 0.08 | - | 0.01 | - | 1.02 | 0.06 | 2.37 |
| | | | 24С | 1.23 | - | - | - | - | 1.92 ----- 0.08 | - | 0.01 | - | 1.3 | 0.07 | 2.69 |
| | | | 17;19,20 | 1.2 | - | - | - | - | 1.92 ----- 0.08 | - | 0.01 | - | 1.02 | 0.07 | 2.38 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 1.23 | - | - | - | - | 1.92 ----- 0.08 | - | 0.01 | - | 1.3 | 0.07 | 2.69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 18 | 1.2 | - | - | - | - | 1.92 / 0.08 | - | 0.01 | - | 1.02 | 0.06 | 2.37 |
| | | | 29С | 1.23 | - | - | - | - | 1.92 / 0.2 | - | 0.01 | - | 1.3 | 0.07 | 2.81 |
| | | | 30С1 | 1.23 | - | - | - | - | 1.92 / 0.2 | - | 0.01 | - | 1.3 | 0.07 | 2.81 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 1.23 | - | - | - | - | 1.92 / 0.08 | - | 0.01 | - | 1.3 | 0.07 | 2.69 |
| | | | 26С1 | 1.23 | - | - | - | - | 1.92 / 0.2 | - | 0.01 | - | 1.3 | 0.07 | 2.81 |
| | | | 26С2 | 1.23 | - | - | - | - | 1.92 / 0.2 | - | 0.01 | - | 1.3 | 0.07 | 2.81 |
| | | | 28С1 | 1.23 | - | - | - | - | 1.92 / 0.2 | - | 0.01 | - | 1.3 | 0.07 | 2.81 |
| | | | 28С2 | 1.23 | - | - | - | - | 1.92 / 0.2 | - | 0.01 | - | 1.3 | 0.07 | 2.81 |
| | | | 30С2 | 1.23 | - | - | - | - | 1.92 / 0.2 | - | 0.01 | - | 1.3 | 0.07 | 2.81 |
| | | | 45 | 1.2 | - | - | - | - | 1.92 / 0.08 | - | 0.01 | - | 1.02 | 0.06 | 2.37 |
| - | 253300 | ПИТАТЕЛИ ПЛАСТИНЧАТЫЕ | 1,2,4,7, 8,34 | 0.3 | - | - | - | - | 3.06 / 0.13 | - | 0.03 | - | 0.21 | 0.07 | 0.74 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 0.3 | - | - | - | - | 3.06 / 0.13 | - | 0.03 | - | 0.21 | 0.07 | 0.74 |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 0.3 | - | - | - | - | 3.06 / 0.13 | - | 0.03 | - | 0.21 | 0.07 | 0.74 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 0.3 | - | - | - | - | 3.06 / 0.13 | - | 0.03 | - | 0.21 | 0.07 | 0.74 |
| | | | 15,16 | 0.3 | - | - | - | - | 3.06 / 0.13 | - | 0.03 | - | 0.21 | 0.07 | 0.74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 24С | 0.31 | - | - | - | - | 3.06 / ----- / 0.13 | - | 0.03 | - | 0.28 | 0.07 | 0.82 |
| | | | 17,19,20 | 0.3 | - | - | - | - | 3.06 / ----- / 0.13 | - | 0.03 | - | 0.21 | 0.07 | 0.74 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 0.31 | - | - | - | - | 3.06 / ----- / 0.13 | - | 0.03 | - | 0.28 | 0.07 | 0.82 |
| | | | 18 | 0.3 | - | - | - | - | 3.06 / ----- / 0.13 | - | 0.03 | - | 0.21 | 0.07 | 0.74 |
| | | | 29С | 0.31 | - | - | - | - | 3.06 / ----- / 0 31 | - | 0.03 | - | 0.28 | 0.1 | 1.03 |
| | | | 30С1 | 0 31 | - | - | - | - | 3.06 / ----- / 0.31 | - | 0.03 | - | 0.28 | 0.1 | 1.03 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 0.31 | - | - | - | - | 3.06 / ----- / 0.13 | - | 0.03 | - | 0.28 | 0.07 | 0.82 |
| | | | 26С1 | 0.31 | - | - | - | - | 3.06 / ----- / 0.31 | - | 0.03 | - | 0.28 | 0.1 | 1.03 |
| | | | 26С2 | 0.31 | - | - | - | - | 3.06 / ----- / 0.31 | - | 0.03 | - | 0.28 | 0.1 | 1.03 |
| | | | 28С1 | 0.31 | - | - | - | - | 3.06 / ----- / 0.31 | - | 0.03 | - | 0.28 | 0.1 | 1.03 |
| | | | 28С2 | 0.31 | - | - | - | - | 3.06 / ----- / 0.31 | - | 0 03 | - | 0.28 | 0.1 | 1 03 |
| | | | 30С2 | 0.31 | - | - | - | - | 3.06 / ----- / 0.31 | - | 0.03 | - | 0.28 | 0.1 | 1.03 |
| | | | 45 | 0.3 | - | - | - | - | 3.06 / ----- / 0.13 | - | 0.03 | - | 0.21 | 0.07 | 0.74 |
| | | МАШИНЫ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ КОНТАКТНОЙ СВАРКИ РЕЛЬСОВ | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 253401 | ПОДВЕСНЫЕ | 1,2,4,7, | | 1 | | | | 40.9 | | | 0 2 | | | |
| | | | 8,34 | 0.97 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.4 | ----- | 1.11 | 0.7 | 6.5 |
| | | | | | 1.56 | | | | 1.74 | | | 0 02 | | | |
| | | | 3,5,6,11, | | 1 | | | | 40 9 | | | 0 2 | | | |
| | | | 12,13,14, | 0.97 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.4 | ----- | 1.11 | 0.7 | 6.5 |
| | | | 40 | | 1.56 | | | | 1.74 | | | 0.02 | | | |
| | | | 9,31,32, | | 1 | | | | 40.9 | | | 0.2 | | | |
| | | | 33,35Ab | 0.97 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.4 | ----- | 1.11 | 0.7 | 6.5 |
| | | | | | 1.56 | | | | 1.74 | | | 0 02 | | | |
| | | | 10, 35Bг, | | 1 | | | | 40.9 | | | 0.2 | | | |
| | | | 36,37,38, | 0.97 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.4 | ----- | 1.11 | 0.7 | 6.5 |
| | | | 39,41,42, | | 1.56 | | | | 1.74 | | | 0.02 | | | |
| | | | 43,44 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 15,16 | | 1 | | | | 40.9 | | | 0.2 | | | |
| | | | | 0.97 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.4 | ----- | 1.11 | 0.7 | 6.5 |
| | | | | | 1.56 | | | | 1.74 | | | 0.02 | | | |
| | | | 24C | | 1 | | | | 40.9 | | | 0.2 | | | |
| | | | | 0.99 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.4 | ----- | 1.4 | 0.71 | 6.82 |
| | | | | | 1.56 | | | | 1.74 | | | 0.02 | | | |
| | | | 17,19,20 | | 1 | | | | 40.9 | | | 0.2 | | | |
| | | | | 0.97 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.4 | ----- | 1.11 | 0.71 | 6.51 |
| | | | | | 1.56 | | | | 1.74 | | | 0.02 | | | |
| | | | 21C,25C2, | | 1 | | | | 40.9 | | | 0.2 | | | |
| | | | 27C | 0.99 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.4 | ----- | 1.4 | 0.71 | 6.82 |
| | | | | | 1.56 | | | | 1 74 | | | 0.02 | | | |
| | | | 18 | | 1 | | | | 40.9 | | | 0.2 | | | |
| | | | | 0.97 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.4 | ----- | 1 11 | 0.7 | 6.5 |
| | | | | | 1 56 | | | | 1.74 | | | 0.02 | | | |
| | | | 29C | | 1 | | | | 40.9 | | | 0.2 | | | |
| | | | | 0.99 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.4 | ----- | 1.4 | 1.07 | 9.63 |
| | | | | | 1.56 | | | | 4.19 | | | 0.02 | | | |
| | | | 30C1 | | 1 | | | | 40.9 | | | 0.2 | | | |
| | | | | 0.99 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.4 | ----- | 1.4 | 1.07 | 9.63 |
| | | | | | 1.56 | | | | 4.19 | | | 0 02 | | | |
| | | | 23C1-C8, | | 1 | | | | 40.9 | | | 0.2 | | | |
| | | | 25C1 | 0.99 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.4 | ----- | 1.4 | 0.71 | 6.82 |
| | | | | | 1.56 | | | | 1.74 | | | 0.02 | | | |
| | | | 26C1 | | 1 | | | | 40.9 | | | 0.2 | | | |
| | | | | 0.99 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.4 | ----- | 1.4 | 1 07 | 9.63 |
| | | | | | 1.56 | | | | 4 19 | | | 0.02 | | | |
| | | | 26C2 | | 1 | | | | 40.9 | | | 0.2 | | | |
| | | | | 0.99 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.4 | ----- | 1.4 | 1.07 | 9.63 |
| | | | | | 1.56 | | | | 4.19 | | | 0.02 | | | |
| | | | 28C1 | | 1 | | | | 40.9 | | | 0.2 | | | |
| | | | | 0.99 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.4 | ----- | 1.4 | 1.07 | 9.63 |
| | | | | | 1.56 | | | | 4.19 | | | 0.02 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 28С2 | | 1 | | | | 40.9 | | | 0.2 | | | |
| | | | | 0.99 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.4 | ----- | 1.4 | 1.07 | 9.63 |
| | | | | | 1.56 | | | | 4.19 | | | 0.02 | | | |
| | | | 30С2 | | 1 | | | | 40.9 | | | 0.2 | | | |
| | | | | 0.99 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.4 | ----- | 1.4 | 1.07 | 9.63 |
| | | | | | 1.56 | | | | 4.19 | | | 0.02 | | | |
| | | | 45 | | 1 | | | | 40.9 | | | 0.2 | | | |
| | | | | 0.97 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.4 | ----- | 1.11 | 0.7 | 6.5 |
| | | | | | 1.56 | | | | 1.74 | | | 0.02 | | | |
| - | 253402 | СТАЦИОНАРНЫЕ | 1,2,4,7, | | 1 | | | | 40.9 | | | 0.2 | | | |
| | | | 8,34 | 1.33 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.4 | ----- | 1.52 | 0.76 | 7.33 |
| | | | | | 1.56 | | | | 1.74 | | | 0.02 | | | |
| | | | 3,5,6,11, | | 1 | | | | 40.9 | | | 0.2 | | | |
| | | | 12,13,14 | 1.33 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.4 | ----- | 1.52 | 0.76 | 7.33 |
| | | | 40 | | 1.56 | | | | 1.74 | | | 0.02 | | | |
| | | | 9,31,32, | | 1 | | | | 40.9 | | | 0.2 | | | |
| | | | 33,35АБ | 1.33 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.4 | ----- | 1.52 | 0.76 | 7.33 |
| | | | | | 1.56 | | | | 1.74 | | | 0.02 | | | |
| | | | 10, 35ВГ, | | 1 | | | | 40.9 | | | 0.2 | | | |
| | | | 36,37,38, | 1.33 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.4 | ----- | 1.52 | 0.76 | 7.33 |
| | | | 39,41,42, | | 1.56 | | | | 1.74 | | | 0.02 | | | |
| | | | 43,44 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 15,16 | | 1 | | | | 40.9 | | | 0.2 | | | |
| | | | | 1.33 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.4 | ----- | 1.52 | 0.76 | 7.33 |
| | | | | | 1.56 | | | | 1.74 | | | 0.02 | | | |
| | | | 24С | | 1 | | | | 40.9 | | | 0.2 | | | |
| | | | | 1.35 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.4 | ----- | 2.39 | 0.76 | 8.22 |
| | | | | | 1.56 | | | | 1.74 | | | 0.02 | | | |
| | | | 17,19,20 | | 1 | | | | 40.9 | | | 0.2 | | | |
| | | | | 1.33 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.4 | ----- | 1.52 | 0.76 | 7.33 |
| | | | | | 1.56 | | | | 1.74 | | | 0.02 | | | |
| | | | 21С,25С2, | | 1 | | | | 40.9 | | | 0.2 | | | |
| | | | 27С | 1.35 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.4 | ----- | 2.39 | 0.76 | 8.22 |
| | | | | | 1.56 | | | | 1.74 | | | 0.02 | | | |
| | | | 18 | | 1 | | | | 40.9 | | | 0.2 | | | |
| | | | | 1.33 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.4 | ----- | 1.9 | 0.76 | 7.71 |
| | | | | | 1.56 | | | | 1.74 | | | 0.02 | | | |
| | | | 29С | | 1 | | | | 40.9 | | | 0.2 | | | |
| | | | | 1.35 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.4 | ----- | 2.39 | 1.09 | 11 |
| | | | | | 1.56 | | | | 4.19 | | | 0.02 | | | |
| | | | 30С1 | | 1 | | | | 40.9 | | | 0.2 | | | |
| | | | | 1.35 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.4 | ----- | 2.39 | 1.09 | 11 |
| | | | | | 1.56 | | | | 4.19 | | | 0.02 | | | |
| | | | 23С1-С8, | | 1 | | | | 40.9 | | | 0.2 | | | |
| | | | 25С1 | 1.35 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.4 | ----- | 2.39 | 0.76 | 8.22 |
| | | | | | 1.56 | | | | 1.74 | | | 0.02 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 26С1 | | 1 | | | | 40.9 | | | 0.2 | | | |
| | | | | 1.35 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.4 | ----- | 2.39 | 1.09 | 11 |
| | | | | | 1.56 | | | | 4.19 | | | 0.02 | | | |
| | | | 26С2 | | 1 | | | | 40.9 | | | 0.2 | | | |
| | | | | 1.35 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.4 | ----- | 2.39 | 1 09 | 11 |
| | | | | | 1.56 | | | | 4.19 | | | 0.02 | | | |
| | | | 28С1 | | 1 | | | | 40.9 | | | 0.2 | | | |
| | | | | 1.35 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.4 | ----- | 2.39 | 1 09 | 11 |
| | | | | | 1.56 | | | | 4.19 | | | 0.02 | | | |
| | | | 28С2 | | 1 | | | | 40.9 | | | 0.2 | | | |
| | | | | 1.35 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.4 | ----- | 2.39 | 1.09 | 11 |
| | | | | | 1 56 | | | | 4.19 | | | 0.02 | | | |
| | | | 30С2 | | 1 | | | | 40.9 | | | 0.2 | | | |
| | | | | 1.35 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.4 | ----- | 2.39 | 1.09 | 11 |
| | | | | | 1.56 | | | | 4.19 | | | 0.02 | | | |
| | | | 45 | | 1 | | | | 40.9 | | | 0.2 | | | |
| | | | | 1.33 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.4 | ----- | 1.9 | 0.76 | 7.71 |
| | | | | | 1.56 | | | | 1.74 | | | 0.02 | | | |
| | | УСТАНОВКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ТРУБ, ДЛИНА ПРОДАВЛИВАНИЯ: | | | | | | | | | | | | | |
| - | 253501 | ДО 20 М (УПК-2,5) | 1,2,4,7, 8,34 | | 1 | | | | 13.9 | | | | | | |
| | | | | 0.13 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 0 19 | 0.64 | 3 38 |
| | | | | | 1.73 | | | | 0.59 | | | | | | |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | | 1 | | | | 13.9 | | | | | | |
| | | | | 0 14 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 0.2 | 0.64 | 3.4 |
| | | | | | 1.73 | | | | 0.59 | | | | | | |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | | 1 | | | | 13.9 | | | | | | |
| | | | | 0.13 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 0.18 | 0 64 | 3.36 |
| | | | | | 1.72 | | | | 0.59 | | | | | | |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | | 1 | | | | 13.9 | | | | | | |
| | | | | 0.12 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 0.17 | 0.63 | 3.3 |
| | | | | | 1.89 | | | | 0.59 | | | | | | |
| | | | 15,16 | | 1 | | | | 13.9 | | | | | | |
| | | | | 0.15 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 0.22 | 0 65 | 3.47 |
| | | | | | 1.76 | | | | 0.59 | | | | | | |
| | | | 24С | | 1 | | | | 13.9 | | | | | | |
| | | | | 0.15 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 0.31 | 0 65 | 3.56 |
| | | | | | 1.76 | | | | 0.59 | | | | | | |
| | | | 17,19,20 | | 1 | | | | 13.9 | | | | | | |
| | | | | 0.16 | ----- | - | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 0.24 | 0.66 | 3.52 |
| | | | | | 1.77 | | | | 0.59 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21С,25С2, 27С | 0.16 | 1<br>-----<br>1.77 | - | - | - | 13.9<br>-----<br>0.59 | - | 0.1 | - | 0.34 | 0.66 | 3.62 |
| | | | 18 | 0.15 | 1<br>-----<br>1.76 | - | - | - | 13.9<br>-----<br>0.59 | - | 0.1 | - | 0.22 | 0.65 | 3.47 |
| | | | 29С | 0.15 | 1<br>-----<br>1.76 | - | - | - | 13.9<br>-----<br>1.42 | - | 0.1 | - | 0.31 | 0.86 | 4.6 |
| | | | 30С1 | 0.15 | 1<br>-----<br>1.76 | - | - | - | 13.9<br>-----<br>1.42 | - | 0.1 | - | 0.31 | 0.86 | 4.6 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 0.16 | 1<br>-----<br>1.77 | - | - | - | 13.9<br>-----<br>0.59 | - | 0.1 | - | 0.34 | 0.66 | 3.62 |
| | | | 26С1 | 0.18 | 1<br>-----<br>1.78 | - | - | - | 13.9<br>-----<br>1.42 | - | 0.1 | - | 0.36 | 0.87 | 4.71 |
| | | | 26С2 | 0.19 | 1<br>-----<br>1.79 | - | - | - | 13.9<br>-----<br>1.42 | - | 0.1 | - | 0.37 | 0.88 | 4 75 |
| | | | 28С1 | 0.16 | 1<br>-----<br>1.77 | - | - | - | 13.9<br>-----<br>1.42 | - | 0.1 | - | 0.34 | 0.86 | 4.65 |
| | | | 28С2 | 0.16 | 1<br>-----<br>1.77 | - | - | - | 13.9<br>-----<br>1.42 | - | 0.1 | - | 0.34 | 0.86 | 4.65 |
| | | | 30С2 | 0.14 | 1<br>-----<br>1.73 | - | - | - | 13.9<br>-----<br>1.42 | - | 0.1 | - | 0.28 | 0 85 | 4.52 |
| | | | 45 | 0.11 | 1<br>-----<br>1.69 | - | - | - | 13.9<br>-----<br>0.59 | - | 0.1 | - | 0.17 | 0 62 | 3.28 |
| - | 253502 | БОЛЕЕ 20 М (УПК-20) | 1,2,4,7, 8,34 | 0.64 | 1<br>-----<br>1.73 | - | - | - | 13.9<br>-----<br>0.59 | - | 0.1 | - | 1 | 0.76 | 4.82 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 0.66 | 1<br>-----<br>1.73 | - | - | - | 13.9<br>-----<br>0.59 | - | 0.1 | - | 1.04 | 0.77 | 4.89 |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 0.61 | 1<br>-----<br>1.72 | - | - | - | 13.9<br>-----<br>0.59 | - | 0.1 | - | 0.96 | 0.76 | 4.74 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 0.57 | 1<br>-----<br>1.68 | - | - | - | 13.9<br>-----<br>0.59 | - | 0.1 | - | 0.9 | 0.74 | 4.6 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 25

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15,16 | 0.72 | 1 / 1.76 | - | - | - | 13.9 / 0.59 | - | 0.1 | - | 1.13 | 0.79 | 5.09 |
| | | | 24C | 0.73 | 1 / 1.76 | - | - | - | 13.9 / 0.59 | - | 0.1 | - | 1.61 | 0.8 | 5.59 |
| | | | 17,19,20 | 0.79 | 1 / 1.77 | - | - | - | 13.9 / 0.59 | - | 0.1 | - | 1.23 | 0.81 | 5.29 |
| | | | 21C,25C2, 27C | 0.8 | 1 / 1.77 | - | - | - | 13.9 / 0.59 | - | 0.1 | - | 1.76 | 0.82 | 5.84 |
| | | | 18 | 0.72 | 1 / 1.76 | - | - | - | 13.9 / 0.59 | - | 0.1 | - | 1.13 | 0.79 | 5.09 |
| | | | 29C | 0.73 | 1 / 1.76 | - | - | - | 13.9 / 1.42 | - | 0.1 | - | 1.61 | 1 | 6.62 |
| | | | 30C1 | 0.73 | 1 / 1.76 | - | - | - | 13.9 / 1.42 | - | 0.1 | - | 1.61 | 1 | 6.62 |
| | | | 23C1-C8, 25C1 | 0.8 | 1 / 1.77 | - | - | - | 13.9 / 0.59 | - | 0.1 | - | 1.76 | 0.82 | 5.84 |
| | | | 26C1 | 0.84 | 1 / 1.78 | - | - | - | 13.9 / 1.42 | - | 0.1 | - | 1.85 | 1.04 | 7.03 |
| | | | 26C2 | 0.89 | 1 / 1.79 | - | - | - | 13.9 / 1.42 | - | 0.1 | - | 1.94 | 1.05 | 7.19 |
| | | | 28C1 | 0.8 | 1 / 1.77 | - | - | - | 13.9 / 1.42 | - | 0.1 | - | 1.76 | 1.01 | 6.86 |
| | | | 28C2 | 0.8 | 1 / 1.77 | - | - | - | 13.9 / 1.42 | - | 0.1 | - | 1.76 | 1.01 | 6.86 |
| | | | 30C2 | 0.67 | 1 / 1.73 | - | - | - | 13.9 / 1.42 | - | 0.1 | - | 1.4 | 0.98 | 6.38 |
| | | | 45 | 0.57 | 1 / 1.69 | - | - | - | 13.9 / 0.59 | - | 0.1 | - | 0.89 | 0.74 | 4.58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 253600 | ЭЛЕКТРОВОЗЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ РУДНИЧНЫЕ УЗКОЙ КОЛЕИ (АК-24-600) | 1.2.4.7. 8.34 | 0.04 | 1 ----- 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.08 | 1.94 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 0.04 | 1 ----- 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.08 | 1.94 |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 0.04 | 1 ----- 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.08 | 1.94 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 0.04 | 1 ----- 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.08 | 1.94 |
| | | | 15,16 | 0.04 | 1 ----- 1 52 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.08 | 1.94 |
| | | | 24С | 0.04 | 1 ----- 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | 0.43 | 0.08 | 2.07 |
| | | | 17,19,20 | 0.04 | 1 ----- 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.08 | 1.94 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 0.04 | 1 ----- 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | 0.43 | 0.08 | 2.07 |
| | | | 18 | 0.04 | 1 ----- 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.08 | 1.94 |
| | | | 29С | 0.04 | 1 ----- 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | 0.43 | 0.08 | 2.07 |
| | | | 30С1 | 0.04 | 1 ----- 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | 0.43 | 0.08 | 2.07 |
| | | | 23С1-С8, 25С1 | 0.04 | 1 ----- 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | 0.43 | 0.08 | 2.07 |
| | | | 26С1 | 0.04 | 1 ----- 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | 0.43 | 0.08 | 2.07 |
| | | | 26С2 | 0.04 | 1 ----- 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | 0.43 | 0.08 | 2.07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 28С1 | 0.04 | 1 / 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | 0.43 | 0.08 | 2.07 |
| | | | 28С2 | 0.04 | 1 / 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | 0.43 | 0.08 | 2.07 |
| | | | 30С2 | 0.04 | 1 / 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | 0.43 | 0.08 | 2.07 |
| | | | 45 | 0.04 | 1 / 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.08 | 1.94 |
| 4811417065 | 253700 | ЭКСКАВАТОРЫ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ РАБОТ 1.2 м$^3$ | 1,2,4,7, 8,34 | 5.33 | 2 / 3.98 | 0.72 | - | - | 13.9 / 0.59 | - | 0.1 | - | 6.57 | 0.51 | 17.8 |
| | | | 3,5,6,11, 12,13,14, 40 | 5.33 | 2 / 3.98 | 0.72 | - | - | 13.9 / 0.59 | - | 0.1 | - | 6.57 | 0.51 | 17.8 |
| | | | 9,31,32, 33,35АБ | 5.33 | 2 / 3.98 | 0.72 | - | - | 13.9 / 0.59 | - | 0.1 | - | 6.57 | 0.51 | 17.8 |
| | | | 10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44 | 5.33 | 2 / 3.98 | 0.72 | - | - | 13.9 / 0.59 | - | 0 1 | - | 6.57 | 0.51 | 17.8 |
| | | | 15,16 | 5.33 | 2 / 3.98 | 0.72 | - | - | 13.9 / 0.59 | - | 0.1 | - | 6.57 | 0.51 | 17.8 |
| | | | 24С | 5.43 | 2 / 3.98 | 0.72 | - | - | 13.9 / 0.59 | - | 0.1 | - | 9.32 | 0.56 | 20.7 |
| | | | 17,19,20 | 5.33 | 2 / 3.98 | 0.72 | - | - | 13.9 / 0.59 | - | 0.1 | - | 6.57 | 0.51 | 17.8 |
| | | | 21С,25С2, 27С | 5.43 | 2 / 3.98 | 0.72 | - | - | 13.9 / 0.59 | - | 0.1 | - | 9.32 | 0.56 | 20.7 |
| | | | 18 | 5.33 | 2 / 3.98 | 0.72 | - | - | 13.9 / 0.59 | - | 0.1 | - | 6.57 | 0.51 | 17.8 |
| | | | 29С | 5.43 | 2 / 3.98 | 0.72 | - | - | 13.9 / 1.42 | - | 0.1 | - | 9.32 | 0.63 | 21.6 |
| | | | 30С1 | 5.43 | 2 / 3.98 | 0.72 | - | - | 13.9 / 1.42 | - | 0.1 | - | 9.32 | 0.63 | 21.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23С1-С8. | | 2 | | | | 13.9 | | | | | | |
| | | | 25С1 | 5.43 | ----- | 0.72 | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 9.32 | 0.56 | 20.7 |
| | | | | | 3.98 | | | | 0.59 | | | | | | |
| | | | 26С1 | | 2 | | | | 13.9 | | | | | | |
| | | | | 5.43 | ----- | 0.72 | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 9.32 | 0.63 | 21.6 |
| | | | | | 3.98 | | | | 1.42 | | | | | | |
| | | | 26С2 | | 2 | | | | 13.9 | | | | | | |
| | | | | 5.43 | ----- | 0.72 | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 9.32 | 0.63 | 21.6 |
| | | | | | 3.98 | | | | 1.42 | | | | | | |
| | | | 28С1 | | 2 | | | | 13.9 | | | | | | |
| | | | | 5.43 | ----- | 0.72 | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 9.32 | 0.63 | 21.6 |
| | | | | | 3.98 | | | | 1 42 | | | | | | |
| | | | 28С2 | | 2 | | | | 13 9 | | | | | | |
| | | | | 5.43 | ----- | 0.72 | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 9.32 | 0.63 | 21.6 |
| | | | | | 3.98 | | | | 1 42 | | | | | | |
| | | | 30С2 | | 2 | | | | 13 9 | | | | | | |
| | | | | 5.43 | ----- | 0.72 | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 9.32 | 0.63 | 21.6 |
| | | | | | 3.98 | | | | 1 42 | | | | | | |
| | | | 45 | | 2 | | | | 13.9 | | | | | | |
| | | | | 5.33 | ----- | 0.72 | - | - | ----- | - | 0.1 | - | 6.57 | 0.51 | 17 8 |
| | | | | | 3.98 | | | | 0.59 | | | | | | |
| - | 253800 | ВЕНТИЛЯТОРЫ | 1,2,4,7 | | | | | | 3.03 | | | | | | |
| | | ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ | 8,34 | 0.01 | - | - | - | - | ----- | - | 0.01 | - | 0.01 | 0.02 | 0.18 |
| | | ДЛЯ ПРОВЕТРИ- | | | | | | | 0.13 | | | | | | |
| | | ВАНИЯ ТОННЕ- | | | | | | | | | | | | | |
| | | ЛЕЙ СВМ-5М2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3,5,6,11. | | | | | | 3.03 | | | | | | |
| | | | 12,13,14. | 0.01 | - | - | - | - | ----- | - | 0.01 | - | 0.01 | 0.02 | 0.18 |
| | | | 40 | | | | | | 0.13 | | | | | | |
| | | | 9,31,32. | | | | | | 3.03 | | | | | | |
| | | | 33,35А6 | 0.01 | - | - | - | - | ----- | - | 0.01 | - | 0.01 | 0.02 | 0.18 |
| | | | | | | | | | 0.13 | | | | | | |
| | | | 10, 35В1. | | | | | | 3.03 | | | | | | |
| | | | 36,37,38. | 0.01 | - | - | - | - | ----- | - | 0.01 | - | 0 01 | 0.02 | 0.18 |
| | | | 39,41,42. | | | | | | 0.13 | | | | | | |
| | | | 43,44 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 15,16 | | | | | | 3.03 | | | | | | |
| | | | | 0.01 | - | - | - | - | ----- | - | 0.01 | - | 0.01 | 0.02 | 0.18 |
| | | | | | | | | | 0.13 | | | | | | |
| | | | 24С | | | | | | 3.03 | | | | | | |
| | | | | 0.01 | - | - | - | - | ----- | - | 0.01 | - | 0.01 | 0.02 | 0.18 |
| | | | | | | | | | 0.13 | | | | | | |
| | | | 17,19,20 | | | | | | 3.03 | | | | | | |
| | | | | 0.01 | - | - | - | - | ----- | - | 0.01 | - | 0.01 | 0.02 | 0.18 |
| | | | | | | | | | 0.13 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21C,25C2, 27C | 0.01 | - | - | - | - | 3.03 ----- 0.13 | - | 0.01 | - | 0.01 | 0.02 | 0.18 |
| | | | 18 | 0.01 | - | - | - | - | 3.03 ----- 0.13 | - | 0.01 | - | 0.01 | 0.02 | 0.18 |
| | | | 29C | 0.01 | - | - | - | - | 3.03 ----- 0.31 | - | 0.01 | - | 0.01 | 0.05 | 0.39 |
| | | | 30C1 | 0.01 | - | - | - | - | 3 03 ----- 0.31 | - | 0.01 | - | 0.01 | 0.05 | 0.39 |
| | | | 23C1-C8, 25C1 | 0.01 | - | - | - | - | 3 03 ----- 0.13 | - | 0.01 | - | 0.01 | 0.02 | 0.18 |
| | | | 26C1 | 0.01 | - | - | - | - | 3.03 ----- 0.31 | - | 0.01 | - | 0.01 | 0.05 | 0.39 |
| | | | 26C2 | 0.01 | - | - | - | - | 3.03 ----- 0.31 | - | 0.01 | - | 0.01 | 0.05 | 0.39 |
| | | | 28C1 | 0.01 | - | - | - | - | 3.03 ----- 0.31 | - | 0.01 | - | 0.01 | 0.05 | 0.39 |
| | | | 28C2 | 0.01 | - | - | - | - | 3.03 ----- 0.31 | - | 0.01 | - | 0.01 | 0.05 | 0.39 |
| | | | 30C2 | 0.01 | - | - | - | - | 3.03 ----- 0.31 | - | 0.01 | - | 0.01 | 0 05 | 0.39 |
| | | | 45 | 0.01 | - | - | - | - | 3.03 ----- 0.13 | - | 0.01 | - | 0.01 | 0.02 | 0.18 |

| НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН | ОТРАСЛЕВОЙ КОД | КНИГА/ СТР |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| А | | |
| АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛИ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ | 160100 | 4/189 |
| АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ | 031001-031005 | 1/255-260 |
| АВТОГРЕЙДЕРЫ | 120201-120202 | 3/158-160 |
| АВТОГУДРОНАТОРЫ | 120101-120102 | 3/156-157 |
| АВТОМАТЫ СВАРОЧНЫЕ | 040300 | 2/13 |
| АВТОМОНТРИСЫ МОНТАЖНЫЕ | 130100 | 4/3 |
| АВТОПОГРУЗЧИКИ | 030101 | 1/210 |
| АВТОЦЕМЕНТОВОЗЫ | 010101 | 1/8 |
| АГРЕГАТЫ ДЛЯ ВИБРОПОГРУЖЕНИЯ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОПОР КОНТАКТНОЙ СЕТИ | 130200 | 4/4 |
| АГРЕГАТЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ И РЕМОНТА СКВАЖИН | 101600 | 3/138 |
| АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ | 081600 | 3/42 |
| АГРЕГАТЫ ДЛЯ ТРАВОСЕЯНИЯ НА ОТКОСАХ АВТОМОБИЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ | 130300 | 4/6 |
| АГРЕГАТЫ КОМПРЕССОРНЫЕ ВИНТОВЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ | 280401-280403 | 6/146-149 |
| АГРЕГАТЫ КОПРОВЫЕ БЕЗ ДИЗЕЛЬ-МОЛОТА: | | |
| НА БАЗЕ ЭКСКАВАТОРА | 140101-140103 | 4/47-50 |
| " ТРАКТОРА | 140110 | 4/51 |
| ГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО-ПРЕССОВОЧНЫЕ | 150101-150103 | 4/89-92 |
| ГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ: | | |
| ДВУХПОСТОВЫЕ | 150201-150202 | 4/93-94 |
| ЧЕТЫРЕХПОСТОВЫЕ | 150301-150302 | 4/95-97 |
| АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ С БЕНЗИНОВЫМ И ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЯМИ | 040201-040202 | 2/11-12 |
| АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ | 240100 | 5/91 |
| АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ | 1012001, 101207-209, 215, 220-223 | 3/119-129 |
| АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ | 042700 | 2/54 |
| ППАРАТЫ ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА | 040700 | 2/21 |
| ППАРАТЫ ДРОБЕСТРУЙНЫЕ | 330100 | 6/242 |
| ППАРАТЫ РЕНТГЕНОВСКИЕ | 041601-041602 | 2/35-36 |
| ППАРАТЫ РЕНТГЕНО-ЕФЕКТОСКОПИЧЕСКИЕ ЕРЕДВИЖНЫЕ | 041701-041702 | 2/37-39 |
| ППАРАТЫ СКВАЖИННЫЕ ЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ БРАБОТКИ СКВАЖИН | 101500 | 3/137 |

| НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН | ОТРАСЛЕВОЙ КОД | КНИГА/ СТР. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Б | | |
| БАДЬИ | 110101-110103 | 3/140-142 |
| БАЗЫ БИТУМОПЛАВИЛЬНЫЕ | 150400 | 4/98 |
| БАЗЫ ТРУБОСВАРОЧНЫЕ: | | |
| ПОЛЕВЫЕ | 150501-150503 | 4/99-101 |
| ПОЛУСТАЦИОНАРНЫЕ | 150601 | 4/103 |
| БАРЖИ МОРСКИЕ | 210100 | 5/47 |
| БАРЖИ РЕЧНЫЕ | 230100 | 5/74 |
| БЕТОНОНАСОСЫ | | |
| ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ | 110210 | 3/145 |
| ПРИ РАБОТЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТОННЕЛЕЙ (ПЕРЕДВИЖНЫЕ) | 110201 | 3/144 |
| БЕТОН-ШПРИЦ-МАШИНЫ | 252700 | 5/182 |
| БЕТОНОУКЛАДЧИКИ СО СКОЛЬЗЯЩИМИ ФОРМАМИ | 121304 | 3/195 |
| БИТУМОЗАПРАВЩИКИ | 152001-152100 | 4/153-155 |
| БЛОКИ КОМПРЕССОРНО-СИЛОВЫЕ ДЛЯ ОТКАЧКИ ВОДЫ | 100101 | 3/76 |
| БЛОКОУКЛАДЧИКИ: | | |
| ДЛЯ КАМЕР СЪЕЗДОВ | 250700 | 5/130 |
| ДЛЯ ПРОХОДКИ ТОННЕЛЕЙ БЕСЩИТОВЫЕ И ЩИТОВЫЕ | 250501-250502 | 5/126-127 |
| ДЛЯ СТАНЦИОННЫХ ТОННЕЛЕЙ СО СТАЦИОНАРНЫМИ РАСТВОРОНАГНЕТАТЕЛЯМИ | 250600 | 5/128 |
| БОРОНЫ КОРЧЕВАЛЬНЫЕ И ДИСКОВЫЕ | 090101-090102 | 3/47-48 |
| БУКСИРЫ МОРСКИЕ | 210200 | 5/51 |
| БУКСИРЫ РЕЧНЫЕ | 230200 | 5/78 |
| БУЛЬДОЗЕРЫ. | 070100 | |
| ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ | 070132-070137 | 2/184-190 |
| ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ | 070101-070106 | 2/168-174 |
| ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | 070147-070154 | 2/191-200 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ

| НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН | ОТРАСЛЕВОЙ КОД | КНИГА/ СТР |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ | 070116-070122 | 2/176-183 |
| БУЛЬДОЗЕРЫ НА БАЗЕ ТРАКТОРА ПРИ СООРУЖЕНИИ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ | 160901 | 4/200 |
| БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ ЛИНИЙ СВЯЗИ | 171000 | 4/223 |
| БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ТРАКТОРЕ: | | |
| ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ | 070201-070203 | 2/201-203 |
| ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | 070223-070225 | 2/206-209 |
| ПРИ РАБОТЕ НА ТРАНСПОРТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ | 070213 | 2/205 |
| **В** | | |
| ВАГОНЕТКИ ОПРОКИДНЫЕ И НЕОПРОКИДНЫЕ | 251600-251700 | 5/147-150 |
| ВАГОНЕТКИ ШАХТНЫЕ | 263401-263403 | 6/115-119 |
| ВАГОНЫ ПРОХОДЧЕСКИЕ | 251500 | 5/145 |
| ВАГОНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ | 132501 | 4/39 |
| ВАКУУМАГРЕГАТЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ | 042600 | 2/52 |
| ВАЛКОВАТЕЛИ ДРЕВЕСНЫХ ОСТАТКОВ (БЕЗ ТРАКТОРА) | 081800 | 3/44 |
| ВЕНТИЛЯТОРЫ ВО ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОМ ИСПОЛНЕНИИ | 331300 | 6/264 |
| ВЕНТИЛЯТОРЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ДЛЯ ПРОВЕТРИВАНИЯ ТОННЕЛЕЙ | 253800 | 5/199 |
| ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ | 140401 | 4/58 |
| ВИБРОФОРМЫ | 080101-080102 | 3/3-5 |
| ВОДОЛАЗНЫЕ СТАНЦИИ НА САМОХОДНОМ БОТЕ С КОМПРЕССОРОМ ДЛЯ ПОДВОДНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ | 240200 | 5/92 |
| ВОДОЛАЗНЫЕ СТАНЦИИ НА САМОХОДНОМ БОТЕ С КОМПРЕССОРОМ МОРСКИЕ | 210300 | 5/56 |
| ВОЛОКУШИ | 170700 | 4/219 |
| ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ МНОГОПОСТОВЫЕ И ОДНОПОСТОВЫЕ | 040801-040802 | 2/22-23 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ

| НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН | ОТРАСЛЕВОЙ КОД | КНИГА/ СТР |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **Г** | | |
| ГАММА-ДЕФЕКТОСКОПЫ | 041900 | 2/44 |
| ГИДРОПОДЪЕМНИКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ | 252200 | 5/166 |
| ГИДРОМОНИТОРНО-ЭЖЕКТОРНЫЕ СНАРЯДЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПОДВОДНЫХ ТРАНШЕЙ | 240300 | 5/93 |
| ГЛИНОМЕШАЛКИ | 110501 | 3/149 |
| ГРАБЛИ КУСТАРНИКОВЫЕ НАВЕСНЫЕ | 090200 | 3/49 |
| ГРАДИРНИ | 280501-280502 | 6/149-153 |
| ГРЕЙДЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ | 120301-120302 | 3/161-162 |
| ГРЕЙДЕР-ЭЛЕВАТОРЫ | 120400 | 3/163 |
| ГРЕЙФЕРЫ ШИРОКОЗАХВАТНЫЕ НА БАЗЕ ЭКСКАВАТОРА ДЛЯ ПРОХОДКИ ТРАНШЕЙ ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫХ ЗАВЕС | 141000 | 4/84 |
| ГРУЗЧИКИ ГРЕЙФЕРНЫЕ С ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛЕБЕДКОЙ | 261601-261603 | 6/73-76 |
| ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ | 120500 | 3/165 |
| **Д** | | |
| ДЕФЕКТОСКОПЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ, ПЕРЕНОСНЫЕ МАГНИТНЫЕ И УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ | 041801-041803 | 2/40-42 |
| ДИЗЕЛЬ-МОЛОТЫ | 140501-140506 | 4/62 |
| ДОЗИРОВЩИКИ ТРАКТОРНЫЕ | 130400 | 4/7 |
| ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ | 030201-030205 | 1/211-216 |
| | 320100 | 6/229 |
| ДРЕЗИНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ: | | |
| С КРАНОМ | 130501-130502 | 4/8-9 |
| С МОНТАЖНОЙ ВЫШКОЙ | 130503 | 4/11 |
| ДРЕНОУКЛАДЧИКИ (БЕСТРАНШЕЙНЫЕ) С ТЯГАЧОМ | 080901 | 3/18 |
| **З** | | |
| ЗАВОЗНИ МОТОРИЗОВАННЫЕ | 230400 | 5/82 |
| ЗАЛИВЩИКИ ШВОВ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ | 120600 | 3/166 |
| ЗЕМЛЕСОСНЫЕ ПЛАВУЧИЕ СНАРЯДЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | 180100 | 5/3 |
| ЗЕМЛЕСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПЕРЕКАЧКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛАВУЧИЕ И СТАЦИОНАРНЫЕ | 180200 | 5/14 |

| НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН | ОТРАСЛЕВОЙ КОД | КНИГА/ СТР. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **К** | | |
| КАБЕЛЕУКЛАДЧИКИ | 170101-170104 | 4/205 |
| КАБЕЛЕПЕРЕДВИЖЧИКИ ГУСЕНИЧНЫЕ | 300100 | 6/171 |
| КАНАВОКОПАТЕЛИ ПЛУЖНЫЕ И ФРЕЗЕРНЫЕ | 090301-090303 | 3/51-53 |
| КАРЕТКИ БУРОВЫЕ САМОХОДНЫЕ | 261001-261003 | 6/51-55 |
| КАТЕРА БУКСИРНЫЕ РЕЧНЫЕ | 230300 | 5/81 |
| КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ, ПОЛУПРИЦЕПНЫЕ И САМСХОДНЫЕ | 120701-120911 | 3/167-184 |
| КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ, ГЛАДКИЕ ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ | 153101-153102 | 4/185 |
| КОМБАЙНЫ ДЛЯ ПРОХОДКИ ВОССТАЮЩИХ ВЫРАБОТОК | 262600 | 6/104 |
| КОМБАЙНЫ ПРОХОДЧЕСКИЕ: | | |
| ДЛЯ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК | 262300-262500 | 6/98-104 |
| ДЛЯ ТОННЕЛЕСТРОЕНИЯ И БЕСТРАНШЕЙНОЙ ПРОКЛАДКИ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ | 250300 | 5/119 |
| КОМПЕНСАТОРЫ ВЫСОТЫ НА ЭСТАКАДЕ | 253200 | 5/189 |
| КОМПЛЕКСЫ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫЕ | 262800 | 6/107 |
| КОМПЛЕКСЫ ГЛИНОРАСТВОРНЫЕ | 270401-270403 | 6/131-135 |
| КОМПЛЕКСЫ ПРОХОДЧЕСКИЕ | 250200 | 5/115 |
| КОМПЛЕКСЫ ПРОХОДЧЕСКИЕ ЩИТОВЫЕ | 262700 | 6/105 |
| КОМПЛЕКСЫ СКРЕПЕРНЫЕ | 262101-262102 | 6/94-96 |
| КОМПЛЕКТЫ МАШИН ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ КАНАЛОВ | 080200-080300 | 3/6-7 |
| КОМПЛЕКТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ШНЕКОВОГО БУРЕНИЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ | 100401 | 3/92 |
| КОМПРЕССОРЫ ОППОЗИТНЫЕ АММИАЧНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ И ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ | 280201-280302 | 6/140-144 |





| НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН | ОТРАСЛЕВОЙ КОД | КНИГА/ СТР. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ | 050101-050102 050201 | 2/60-63 |
| ТО ЖЕ ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ | 152800 152900 | 4/181 |
| КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ | 050401 | 2/65 |
| КОМПРЕССОРЫ САМОХОДНЫЕ | 050301 | 2/64 |
| КОНВЕЙЕРЫ-ПЕРЕГРУЖАТЕЛИ | 121305 | 3/196 |
| КОНДУКТОРЫ ПЛАВУЧИЕ МОРСКИЕ | 210800 | 5/68 |
| КОНДУКТОРЫ ПЛАВУЧИЕ РЕЧНЫЕ | 230500 | 5/83 |
| КОПАТЕЛИ ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ | 080400 | 3/8 |
| КОПРЫ ГУСЕНИЧНЫЕ ДЛЯ СВАЙ | 140201-140202 | 4/52 |
| КОПРЫ МАЯТНИКОВЫЕ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ | 042800 | 2/55 |
| КОПРЫ ПЛАВУЧИЕ МОРСКИЕ | 210400 | 5/57 |
| КОПРЫ ПЛАВУЧИЕ РЕЧНЫЕ | 230600 | 5/85 |
| КОПРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С ДИЗЕЛЬ-МОЛОТОМ | 140301 | 4/54 |
| КОПРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ МОЛОТОМ | 140310-140311 | 4/56 |
| КОРЧЕВАТЕЛИ РОТОРНЫЕ | 090400 | 3/54 |
| КОРЧЕВАТЕЛИ-СОБИРАТЕЛИ С ТРАКТОРОМ | 090501-090504 | 3/56-59 |
| КОТЛЫ БИТУМНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ | 121001 | 3/185 |
| КРАНЫ БАШЕННЫЕ: | | |
| ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ | 020120-020121 | 1/48-49 |
| ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | 020128-020132 | 1/51-56 |
| ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | 020101-020105 | 1/42-47 |
| КРАНЫ БАШЕННЫЕ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ | 020201-020202 | 1/57-58 |
| КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИСТАВНЫЕ | 020301 | 1/59 |
| КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ | 251900 | 5/157 |
| КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ: | | |
| ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ | 020415-020419 | 1/67-72 |
| ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | 020401-020405 | 1/61-65 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ

| НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН | ОТРАСЛЕВОЙ КОД | КНИГА/ СТР |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| ПРИ РАБОТЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТОВ | 020435 | 1/75 |
| ПРИ РАБОТЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТЕПЛОВЫХ И АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ | 020429-020430 | 1/73-74 |
| КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ДВУХКОНСОЛЬНЫЕ, 10 Т, ДЛЯ РАБОТЫ НА ЗВЕНОСБОРОЧНЫХ БАЗАХ | 130601 | 4/12 |
| КРАНЫ КОНСОЛЬНЫЕ | 020601-020602 | 1/78-79 |
| КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ | 320200 | 6/230 |
| КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОТЕХНИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ | 110401 | 3/148 |
| КРАНЫ МОНТАЖНЫЕ | 020701-020702 | 1/80-82 |
| КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ: | | |
| ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ | 020801-020802 | 1/83-84 |
| ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | 020810-020822 | 1/87-101 |
| ТО ЖЕ, СПЕЦИАЛЬНЫХ | 020826-020838 | 1/102-117 |
| ПРИ РАБОТЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТЕПЛОВЫХ И АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ | 020807 | 1/85 |
| ТО ЖЕ, КРУГОВОГО ДЕЙСТВИЯ | 020842 | 1/118 |
| КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ: | 021100 | |
| ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ | 021115-021118 | 1/132-135 |
| ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | 021140-021143 | 1/140-144 |
| ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | 021101-021107 | 1/123-130 |
| ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ | 021128-021130 | 1/137-139 |
| КРАН НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ ЛИНИЙ СВЯЗИ | 170900 | 4/222 |
| ТО ЖЕ ПРИ СООРУЖЕНИИ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ | 161001-161002 | 4/201 |
| КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ: | 021200 | |
| ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ | 021216-021221 | 1/153-159 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ

| НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН | ОТРАСЛЕВОЙ КОД | КНИГА/ СТР |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | 021243-021248 | 1/164-170 |
| ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | 021201-021206 | 1/145-151 |
| ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ | 021231-021233 | 1/160-162 |
| КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ | 021312-021315 | 1/171-175 |
| КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ: | | |
| ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ | 021413-021417 | 1/182-187 |
| ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | 021438-021442 | 1/192-197 |
| ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | 021401-021405 | 1/176-181 |
| ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ | 021427-021429 | 1/188-191 |
| КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ ПРИ СООРУЖЕНИИ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ | 160201-160202 | 4/190 |
| КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ МОРСКИЕ | 210500 | 5/58 |
| КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ РЕЧНЫЕ | 230700 | 5/87 |
| КРАНЫ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛНОПОВОРОТНЫЕ | 021000 | 1/122 |
| КРАНЫ ПОДВЕСНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (КРАН-БАЛКИ) | 020901-020902 | 1/119-121 |
| КРАНЫ ПОЛЗУЧИЕ ДЛЯ РАДИОМАЧТ | 021501-021504 | 1/198-202 |
| КРАНЫ ПОЛУКОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТЕПЛОВЫХ И АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ | 020501 | 1/77 |
| КРАНЫ ПОРТАЛЬНО-СТРЕЛОВЫЕ | 021701-021702 | 1/204-205 |
| КРАНЫ СТРЕЛОВЫЕ НА РЕЛЬСОВОМ ХОДУ | 021801-021802 | 1/206-208 |
| КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ | 150701-150705 | 4/104-109 |
| КРАНЫ УКЛАДОЧНЫЕ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ ЗВЕНЬЕВ, 25 М | 130701-130702 | 4/13-14 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ

| НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН | ОТРАСЛЕВОЙ КОД | КНИГА/ СТР. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| КРАНЫ-УСТАНОВЩИКИ НА ТРАКТОРЕ | 160301 | 4/192 |
| КРАНЫ ШАХТНЫЕ (ТЮБИНГОУКЛАДЧИКИ) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | 263201-263300 | 6/112-115 |
| КУСТОРЕЗЫ НАВЕСНЫЕ НА ТРАКТОРЕ | 090601-090602 | 3/60-62 |
| **Л** | | |
| ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ | 150801-150802 | 4/110 |
| ЛАБОРАТОРИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ | 171301-171302 | 4/227 |
| ЛЕБЕДКИ: | | |
| ШАХТНЫЕ | 030700- | 1/242- |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ И | 030707, | 249 |
| МАНЕВРОВЫЕ | 263500 | 6/119 |
| ПРОХОДЧЕСКИЕ | 030601-030604 | 1/237-240 |
| РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ | 030301-030306 | 1/217-223 |
| САМОХОДНЫЕ | 320300 | 6/231 |
| СЛИПОВЫЕ | 220100 | 5/70 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТРАКТОРНЫЕ | 030501 | 1/235 |
| ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 150 Т | 153200 | 4/187 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | 030401-030409 | 1/225-234 |
| ЛИНИИ ЗВЕНОСБОРОЧНЫЕ ПОТОЧНЫЕ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ | 130800 | 4/16 |
| ЛЬЖИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ АВТОКРАНОВ | 170800 | 4/220 |
| ЛЬЖИ ПРИЦЕПНЫЕ | 081900 | 3/45 |
| **М** | | |
| МАНИПУЛЯТОРЫ ГИДРОДОМКРАТОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ | 320500 | 6/234 |
| МАЧТЫ КОПРОВЫЕ С ДИЗЕЛЬ-МОЛОТОМ | 252000 | 5/160 |
| МАЧТЫ КОПРОВЫЕ С ПОЛИСПАСТОМ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ СВАЙ | 252100 | 5/164 |
| МАЧТЫ МОНТАЖНЫЕ | 031401-031404 | 1/272-276 |
| МАЧТЫ ПОЛЗУЧИЕ | 030801 | 1/250 |
| МАШИНЫ БАРРАЖНЫЕ | 141100 | 4/85 |
| МАШИНЫ БЕТОНОУКЛАДОЧНОГО КОМПЛЕКТА НА РЕЛЬС-ФОРМАХ | 121101-121103 | 3/186 |
| МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ: | | |
| НА ТРАКТОРЕ | 160401 | 4/194 |
| НА АВТОМОБИЛЕ | 160402 | 4/195 |
| МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ НА ТРАКТОРЕ | 160501 | 4/196 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ

| НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН | ОТРАСЛЕВОЙ КОД | КНИГА/ СТР. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| МАШИНЫ ВЫПРАВОЧНО-ПОДБИВОЧНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ | 132400 | 4/38 |
| МАШИНЫ ВЫПРАВОЧНО-ПОДБИВОЧНО-РИХТОВОЧНЫЕ | 132200 | 4/35 |
| ТО ЖЕ ДЛЯ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ | 132300 | 4/37 |
| МАШИНЫ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО БЕТОНОУКЛАДОЧНОГО | 121301-121312 | 3/191 |
| МАШИНЫ ГЛУБИННОЙ ПОДГОТОВКИ ПОЛЕЙ НА ТРАКТОРЕ | 080601-080602 | 3/10-12 |
| МАШИНЫ ДЛЯ БАЛЛАСТИРОВКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛАХ | 130901 | 4/17 |
| МАШИНЫ ДЛЯ ВНУТРИБЛОЧНОЙ ПЕРЕВОЗКИ БЕТОНА | 110300 | 3/146 |
| МАШИНЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ БЕТОННОЙ КРЕПИ МЕТОДОМ НАБРЫЗГ-БЕТОНА | 262900-263000 | 6/108-110 |
| МАШИНЫ ДЛЯ ВЫДАЧИ ПУЧКА АРМАТУРЫ В КАНАЛЫ ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКИ | 320400 | 6/233 |
| МАШИНЫ ДЛЯ ЗАВИНЧИВАНИЯ АНКЕРОВ | 151000 | 4/117 |
| МАШИНЫ ДЛЯ МОНТАЖА КОНТАКТНОЙ СЕТИ | 131001-131002 | 4/18 |
| МАШИНЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ | 121306 | 3/197 |
| МАШИНЫ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ | 121101 | 3/187 |
| МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ ТРУБ | 150901-150904 | 4/113-116 |
| МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛЕНТАМИ | 151201-151205 | 4/125-130 |
| МАШИНЫ ДЛЯ ПОДБИВКИ ШПАЛ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ПОДБОЙКАМИ | 131100 | 4/21 |
| МАШИНЫ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГЕЗЕНКОВ ГЛУХИМ ЗАБОЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | 260101-260102 | 6/3-6 |
| МАШИНЫ ДЛЯ РАЙБЕРОВКИ ОТВЕРСТИЙ | 330600 | 6/252 |
| МАШИНЫ ДЛЯ РЫТЬЯ КОТЛОВАНОВ ПОД ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ | 131201-131202 | 4/22 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ

| НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН | ОТРАСЛЕВОЙ КОД | КНИГА/ СТР. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| МАШИНЫ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ГИДРОПОСЕВОМ С МУЛЬЧИРОВАНИЕМ | 131300 | 4/24 |
| МАШИНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ СТОЛБИКОВ ОГРАЖДЕНИЯ | 090800 | 3/64 |
| МАШИНЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА УКРЕПИТЕЛЬНЫХ ПОЛОС | 121700 | 3/208 |
| МАШИНЫ ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ | 500401-500403 | 6/272-274 |
| МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ | 151101-151105 | 4/119-124 |
| МАШИНЫ КАМНЕУБОРОЧНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА) | 090900 | 3/65 |
| МАШИНЫ КОМПЛЕКСНЫЕ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ | 170201-170202 | 4/210 |
| МАШИНЫ КРОТОДРЕНАЖНЫЕ НА ТРАКТОРЕ | 080501 | 3/9 |
| МАШИНЫ ЛЕСОПОСАДОЧНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА) | 091000 | 3/67 |
| МАШИНЫ ЛИСТОГИБОЧНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ (ВАЛЬЦЫ) | 330500 | 6/251 |
| МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 121400 | 3/204 |
| МАШИНЫ МОНТАЖНЫЕ | 170300 | 4/213 |
| МАШИНЫ ПОГРУЗОЧНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК | 261801-261807 | 6/80-88 |
| МАШИНЫ ПОГРУЗОЧНЫЕ НА КОЛЕСНО-РЕЛЬСОВОМ ХОДУ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК | 261701 | 6/76-80 |
| МАШИНЫ ПОГРУЗОЧНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОВШОВЫЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С НАГРЕБАЮЩИМИ ЛАПАМИ И ПОГРУЗОЧНО-ДОСТАВОЧНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ | 250800 | 5/131 |
| МАШИНЫ ПОГРУЗОЧНЫЕ СТВОЛОВЫЕ ОДНОГРЕЙФЕРНЫЕ И ДВУХГРЕЙФЕРНЫЕ | 261501-261512 | 6/65-72 |
| МАШИНЫ ПОГРУЗОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК | 261901-261902 | 6/89-91 |
| МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ | 121601 | 3/207 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ

| НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН | ОТРАСЛЕВОЙ КОД | КНИГА/ СТР. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| МАШИНЫ ПУТЕРИХТОВОЧНЫЕ | 131400 | 4/26 |
| МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | 330201 | 6/243 |
| МАШИНЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ АММИАЧНЫЕ | 280101 | 6/139 |
| МАШИНЫ ШАРОШЕЧНОГО БУРЕНИЯ НА БАЗЕ ТРАКТОРА | 100507-100509 | 3/96-98 |
| МАШИНЫ ШАРОШЕЧНОГО БУРЕНИЯ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ | 100515-100516 | 3/100-101 |
| МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, УГЛОВЫЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | 330301-330303 | 6/246-249 |
| МАШИНЫ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ | 330400 | 6/249 |
| МАШИНЫ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ КОНТАКТНОЙ СВАРКИ РЕЛЬСОВ ПОДВЕСНЫЕ И СТАЦИОНАРНЫЕ | 253400 | 5/192 |
| МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ МОНТАЖА КОУША | 320600 | 6/235 |
| МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ И ТЯЖЕЛЫЕ | 100601-100702 | 3/102-106 |
| МОЛОТКИ КЛЕПАЛЬНЫЕ | 330700 | 6/253 |
| МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ДЛЯ ПРОХОДКИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК | 261400 | 6/64 |
| МОЛОТКИ ЧЕКАНОЧНЫЕ И ОТБОЙНЫЕ | 330801-330802 | 6/254-257 |
| МОТОВОЗЫ-ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ | 131500 | 4/27 |
| МОТОКУСТОРЕЗЫ | 090700 | 3/63 |
| **Н** | | |
| НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В ЗАТВЕРДЕВШЕМ БЕТОНЕ | 121301-121303 | 3/191-194 |
| НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ ЦЕМЕНТОБЕТОНЕ | 121200 | |
| НАСОСЫ БУРОВЫЕ | 101301-101303 | 3/130-133 |
| НАСОСЫ ГРЯЗЕВЫЕ | 270301 | 6/130 |
| НАСОСЫ ДЛЯ ВОДОПОНИЖЕНИЯ И ВОДООТЛИВА | 310001-310125 | 6/198-228 |
| НАСОСЫ ДЛЯ НАГНЕТАНИЯ И ПОДАЧИ ВОДЫ | 101401-101402 | 3/134-136 |
| НАСОСЫ ДЛЯ ПОДМЫВА ГРУНТА | 140901 | 4/83 |
| НАСОСЫ ДЛЯ РАССОЛЬНОЙ И ВОДООХЛАЖДАЮЩЕЙ СЕТИ ЗАМОРАЖИВАЮЩИХ СТАНЦИЙ | 290001-290014 | 6/153-170 |
| НАСОСЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И ФЕКАЛЬНЫЕ | 252500-252600 | 5/176-180 |
| НАСОСЫ ДЛЯ ТАМПОНАЖА ЗАКРЕПНОГО ПРОСТРАНСТВА | 263100 | 6/110 |
| НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ И ЗЕМЛЕСОСНЫЕ УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАЦИОНАРНЫЕ И ПЛАВУЧИЕ | 200200 | 5/40 |
| НОЖНИЦЫ ЛИСТОВЫЕ КРИВОШИПНЫЕ (ГИЛЬОТИННЫЕ) | 330900 | 6/258 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ

| НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН | ОТРАСЛЕВОЙ КОД | КНИГА/СТР. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| О | | |
| ОБЛУЧАТЕЛИ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ | 042000 | 2/45 |
| ОБОРУДОВАНИЕ АСФАЛЬТОУКЛАДОЧНОЕ | 121307 | 3/198 |
| ОПРОКИДЫВАТЕЛИ КРУГОВЫЕ | 251400 | 5/143 |
| ОПРЫСКИВАТЕЛИ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ | 091100 | 3/68 |
| ОПЫЛИВАТЕЛИ ШИРОКОЗАХВАТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | 091200 | 3/69 |
| П | | |
| ПЕРЕГРУЖАТЕЛИ ЛЕНТОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | 262001-262002 | 6/91-94 |
| ПЕРЕДВИЖЧИКИ КАБЕЛЯ ГУСЕНИЧНЫЕ | 300100 | 6/171 |
| ПЕРИСКОПЫ | 042100 | 2/46 |
| ПЕРФОРАТОРЫ КОЛОНКОВЫЕ, ПЕРЕНОСНЫЕ И ТЕЛЕСКОПНЫЕ | 261101-261106 | 6/55-60 |
| ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 041400 | 2/32 |
| ПИТАТЕЛИ ПЛАСТИНЧАТЫЕ | 253300 | 5/190 |
| ПЛАНИРОВЩИКИ ДЛИННОБАЗОВЫЕ | 080700 | 3/13 |
| ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ РАСКАТКИ КОНТАКТНОГО ПРОВОДА | 131700 | 4/29 |
| ПЛАТФОРМЫ ПОДВИЖНЫЕ ДЛЯ ПЕРЕГОННЫХ И СТАНЦИОННЫХ ТОННЕЛЕЙ | 251800 | 5/155 |
| ПЛАТФОРМЫ МОТОРНЫЕ К ПУТЕУКЛАДЧИКУ | 131600 | 4/28 |
| ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ | 320800 | 6/238 |
| ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С РОЛИКОВЫМ ТРАНСПОРТЕРОМ | 131800 | 4/30 |
| ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ НА ТРАНСПОРТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ | 132601 | 4/40 |
| ПЛЕТЕВОЗЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ | 152401-152404 | 4/169-172 |
| ПЛЕТЕВОЗЫ С ТРАКТОРОМ | 152500 | 4/174 |
| ПЛОЩАДКИ ПЛАВУЧИЕ | 240900 | 5/101 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ

| НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН | ОТРАСЛЕВОЙ КОД | КНИГА/СТР. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ ПЛУГИ (БЕЗ ТРАКТОРА) | 091301-091302 | 3/70-72 |
| ВЫКОПОЧНЫЕ И КУСТАРНИКОВО-БОЛОТНЫЕ | | |
| ПНЕВМОБЕТОНОМАШИНЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ НАБРЫЗГ-БЕТОННОЙ КРЕПИ | 263000 | 6/109 |
| ПНЕВМОБЕТОНОУКЛАДЧИКИ | 252800 | 5/183 |
| ПОГРУЖАТЕЛИ АРМАТУРЫ | 121308 | 3/199 |
| ПОГРУЗЧИКИ КОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | 262200 | 6/96 |
| ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ | 152600 | 4/175 |
| ПОДБОРЩИКИ МЕЛКИХ ДРЕВЕСНЫХ ОСТАТКОВ | 081700 | 3/43 |
| ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ПЕРЕНОСНЫХ ПЕРФОРАТОРОВ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | 261200 | 6/60 |
| ПОДМОСТИ САМОПОДЪЕМНЫЕ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОБОЛОЧЕК ГРАДИРЕН | 031600 | 1/280 |
| ПОДМОСТИ САМОХОДНЫЕ | 031501-031502 | 1/277-279 |
| ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ | 030901-030903 | 1/251-254 |
| ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ | 031101 | 1/261 |
| ПОДЪЕМНИКИ ШАХТНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ | 031201-031204 | 1/262-266 |
| ПОДЪЕМНИКИ ШАХТНЫЕ ДЛЯ ФУТЕРОВКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ | 031301-031304 | 1/267-271 |
| ПОЛУАВТОМАТЫ СВАРОЧНЫЕ | 040400 | 2/15 |
| ПОНТОНЫ МОРСКИЕ | 210700 | 5/64 |
| ПОНТОНЫ РАЗГРУЖАЮЩИЕ | 240800 | 5/97 |
| ПОРТАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА РАДИОМАЧТ | 021601 | 1/203 |
| ПОСТАМЕНТЫ С КАНТОВАТЕЛЯМИ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ | 320900 | 6/239 |
| ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ | 041000 | 2/26 |
| ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ | 010201 | 2/9 |
| ПРОФИЛИРОВЩИКИ ОСНОВАНИЙ СО СКОЛЬЗЯЩИМИ ФОРМАМИ | 121309 | 3/200 |
| ПУТЕПОДЪЕМНИКИ | 131901 | 4/32 |
| ПУТЕУКЛАДЧИКИ ТРАКТОРНЫЕ ШИРОКОЙ КОЛЕИ | 132001 | 4/33 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ

| НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН | ОТРАСЛЕВОЙ КОД | КНИГА/ СТР. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **Р** | | |
| РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЦЕМЕНТО-БЕТОНА | 121103 | 3/189 |
| РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЦЕМЕНТО-БЕТОНА СО СКОЛЬЗЯЩИМИ ФОРМАМИ | 121310 | 3/201 |
| РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ | 121801-121802 | 3/209-211 |
| РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ | 110601-110603 | 3/150-153 |
| РАСТВОРОНАГНЕТАТЕЛИ | 253000 | 5/187 |
| РЫХЛИТЕЛИ ПРИЦЕПНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА) | 091400 | 3/73 |
| **С** | | |
| СБОЛЧИВАТЕЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | 253100 | 5/188 |
| СВАЕПОГРУЖАТЕЛИ НА БАЗЕ ТРАКТОРА | 160701 | 4/198 |
| СВЕРЛА ГОРНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ПНЕМАТИЧЕСКИЕ | 261301-261302 | 6/61-64 |
| СКОЛЬЗЯЩАЯ ОПАЛУБКА ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОБОЛОЧЕК ГРАДИРЕН | 031700 | 1/280 |
| СКРЕПЕРЫ КОЛЕСНЫЕ САМОХОДНЫЕ ДЛЯ ГОРНОВСКРЫШНЫХ РАБОТ (КРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ (С ГУСЕНИЧНЫМ ТРАКТОРОМ): | 300201-300203 | 6/172-176 |
| ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ | 070301-070306 | 2/210-216 |
| ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | 070316-070321 | 2/217-223 |
| СКРЕПЕРЫ САМОХОДНЫЕ (НА КОЛЕСНЫХ ТЯГАЧАХ): | | |
| ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ | 070415-070417 | 2/230-232 |
| ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ | 070401-070403 | 2/225-227 |
| ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | 070427-070429 | 2/234-236 |
| ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ | 070410 | 2/228 |
| СНЕГООЧИСТИТЕЛИ НА АВТОМОБИЛЕ | 121901-121902 | 3/212-213 |
| СТАНКИ БУРОВЫЕ АРМИРОВОЧНЫЕ ДЛЯ БУРЕНИЯ ЛУНОК ПОД РАССТРЕЛЫ | 260230 | 6/12 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ

| НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН | ОТРАСЛЕВОЙ КОД | КНИГА/ СТР |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| СТАНКИ БУРОВЫЕ ВРАЩАТЕЛЬНОГО БУРЕНИЯ | 100801, 100810 | 3/107 108 |
| СТАНКИ БУРОВЫЕ ДЛЯ БУРЕНИЯ В ПОДЗЕМНЫХ УСЛОВИЯХ | 260201-260221 | 6/6-12 |
| СТАНКИ БУРОВЫЕ УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНОГО БУРЕНИЯ | 100820, 100830 | 3/110, 111 |
| СТАНКИ УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНОГО БУРЕНИЯ САМОХОДНЫЕ | 100501, 100502 | 3/93-94 |
| СТАНКИ СТРОГАЛЬНЫЕ И СВЕРЛИЛЬНЫЕ | 331001-331002 | 6/259-262 |
| СТАНКИ ТРУБОГИБОЧНЫЕ | 151301-151303 | 4/131-133 |
| СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ | 331400 | 6/265 |
| СТАНЦИИ КОМПРЕССОРНЫЕ | 050501-050504, 050601-050603 | 2/67-74 |
| СТАНЦИИ КОМПРЕССОРНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДЛЯ ОТКАЧКИ ВОДЫ | 100102 | 3/78 |
| СТАНЦИИ НАСОСНЫЕ | 320700 | 6/236 |
| СТАНЦИИ НАСОСНЫЕ: | | |
| ДИЗЕЛЬНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ И ПЛАВУЧИЕ | 200100 | 5/37 |
| НАВЕСНЫЕ К ТРАКТОРУ | 081401-081403 | 3/35-38 |
| ПРИЦЕПНЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ | 081201-081216 | 3/22-30 |
| ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫЕ | 081301-081303 | 3/32-34 |
| ПЛАВУЧИЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ | 081501-081502 | 3/39-41 |
| 500 АТ | 320700 | 6/236 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАЦИОНАРНЫЕ И ПЛАВУЧИЕ | 190100 | 5/25 |
| СТАНЦИИ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ | 252400 | 5/173 |
| СТЕНДЫ ЗВЕНОСБОРОЧНЫЕ | 132100 | 4/34 |
| СТИЛОСКОПЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | 042200 | 2/47 |

| НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН | ОТРАСЛЕВОЙ КОД | КНИГА/ СТР. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Т | | |
| ТЕЛЕЖКИ АРМАТУРНЫЕ | 121311 | 3/202 |
| ТЕЛЕЖКИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОННЫЕ И СТАНЦИОННЫЕ | 250900 | 5/136 |
| ТЕЛЕЖКИ МОНТАЖНЫЕ | 251000 | 5/138 |
| ТЕЛЕЖКИ НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПЕРЕГОННОГО ТОННЕЛЯ | 251200 | 5/141 |
| ТЕЛЕЖКИ СЛИПОВЫЕ КОСЯКОВЫЕ | 220201 | 5/71 |
| ТЕЛЕЖКИ С ОПАЛУБКОЙ ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ МОНОЛИТНОГО СВОДА СТАНЦИИ МЕТРО ОТКРЫТОГО СПОСОБА РАБОТ | 251100 | 5/140 |
| ТЕЛЕЖКИ СТАПЕЛЬНЫЕ НЕСАМОХОДНЫЕ | 220202 | 5/72 |
| ТЕЛЕЖКИ САМОХОДНЫЕ | 220203 | 5/73 |
| ТЕЛЕЖКИ ТРАКТОРНЫЕ | 010601 | 2/39 |
| ТЕЛЕЖКИ ТРАКТОРНЫЕ САМОРАЗГРУЖАЮЩИЕСЯ | 010701 | 2/40 |
| ТЕЛЕЖКИ ЦНИИ ШИРОКОЙ КОЛЕИ | 251300 | 5/142 |
| ТЕЛЬФЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | 252300 | 5/167 |
| ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ | 132701 | 4/41 |
| ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ | 132801-<br>132803 | 4/43-45 |
| ТЕРМОПЕНАЛЫ | 041100 | 2/27 |
| ТОЛЩИНОМЕРЫ | 042300 | 2/48 |
| ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ: | | |
| НА СООРУЖЕНИЯХ ЛИНИЙ СВЯЗИ | 171100 | 4/224 |
| ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ | 010301-<br>010306 | 1/11-17 |
| ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | 010311-<br>010316 | 1/18-24 |
| ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ | 152201-<br>152205 | 4/157-<br>162 |
| ВИНОГРАДНИКОВЫЕ | 500100<br>500101 | 1/38<br>6/267 |
| ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ | 010500 | |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ | 500201-<br>500206 | 6/268-<br>269 |
| ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ЛЕБЕДКОЙ | 160601 | 4/197 |
| ТРАКТОРЫ КОЛЕСНЫЕ ПРОПАШНЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | 500301-<br>500309 | 6/270-<br>272 |
| ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ: | | |



| НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН | ОТРАСЛЕВОЙ КОД | КНИГА/ СТР. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ | 010401-<br>010405 | 1/25-30 |
| ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | 010407-<br>010411 | 1/31-36 |
| ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ | 152301-<br>152305 | 4/163-<br>168 |
| ТРАМБОВКИ НА БАЗЕ ТРАКТОРА Т-130.1.Г | 121500 | 3/206 |
| ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | 331100 | 6/262 |
| ТРАНСПОРТЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ НА СООРУЖЕНИЯХ ЛИНИЙ СВЯЗИ | 170601-<br>170602 | 4/216-<br>218 |
| ТРАНСФОРМАТОРЫ СВАРОЧНЫЕ | 040900 | 2/25 |
| ТРАНШЕЕЗАСЫПЩИКИ ПРИЦЕПНЫЕ НА СООРУЖЕНИЯХ ЛИНИЙ СВЯЗИ | 170500 | 4/215 |
| ТРОСОПРОВОДОУКЛАДЧИКИ САМОХОДНЫЕ НА СООРУЖЕНИЯХ ЛИНИЙ СВЯЗИ | 170400 | 4/214 |
| ТУРБОБУРЫ | 270201-<br>270203 | 6/126-<br>129 |
| ТЮБИНГОУКЛАДЧИКИ (ТУ-3) | 263300 | |
| ТЮБИНГОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТОННЕЛЕЙ НАКЛОННЫХ, СТАНЦИОННЫХ И КОРОТКИХ | 250400 | 5/122 |
| У | | |
| УЗЛЫ ГЛИНОРАСТВОРНЫЕ С ОЧИСТНЫМ КОМПЛЕКСОМ | 101100 | 3/117 |
| УЗЛЫ ВАКУУМНЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ШВА | 042400 | 2/50 |
| УЗЛЫ ТАМПОНАЖНЫЕ | 270501-<br>270503 | 6/135-<br>138 |
| УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА | 122000 | 3/214 |
| УСТАНОВКА АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ ДЛЯ НАПЫЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ | 050800 | 2/76 |
| УСТАНОВКИ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ С БЕТОНОСМЕСИТЕЛЕМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 Л | 110700 | 3/154 |
| УСТАНОВКИ БУРИЛЬНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ | 260801-<br>260804 | 6/45-50 |
| УСТАНОВКИ БУРИЛЬНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НА КОЛЕСНО-РЕЛЬСОВОМ ХОДУ | 260701-<br>260704 | 6/40-45 |
| УСТАНОВКИ БУРИЛЬНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ С ТРЕМЯ БУРИЛЬНЫМИ МАШИНАМИ УБШ-532Д | 260900 | 6/50 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ

| НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН | ОТРАСЛЕВОЙ КОД | КНИГА/СТР |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| УСТАНОВКИ БУРИЛЬНЫЕ СТВОЛОВЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ И ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ | 260401-260422 | 6/15-26 |
| УСТАНОВКИ БУРИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ | 260601-260606 | 6/32-39 |
| УСТАНОВКИ БУРИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НА КОЛЕСНО-РЕЛЬСОВОМ ХОДУ | 260501-260504 | 6/26-31 |
| УСТАНОВКИ БУРОВЫЕ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН ПОД СВАИ | 140601-140611 | 4/69-77 |
| УСТАНОВКИ БУРОВЫЕ ДЛЯ УСТРОЙСТВА БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ | 140620-140621 | 4/78-79 |
| УСТАНОВКИ БУРОВЫЕ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН | 260300 | 6/13 |
| УСТАНОВКИ БУРОВЫЕ ПЕРФОРАТОРНОГО БУРЕНИЯ | 100901-100902 | 3/112-114 |
| УСТАНОВКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ТРУБ | 253500 | 5/194 |
| УСТАНОВКИ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ | 151501-151504 | 4/135-138 |
| УСТАНОВКИ ДВУХБАРОВЫЕ НА ТРАКТОРЕ | 070500 | 2/237 |
| УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ГРУБОПРОВОДОВ | 042900 | 2/56 |
| УСТАНОВКИ ДЛЯ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА С ГИБКИМ ИНДУКТОРОМ | 041201-041202 | 2/28-30 |
| УСТАНОВКИ ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА НА БАЗЕ ТРАКТОРА | 151600 | 4/140 |
| УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОДОГРЕВА СТЫКОВ | 151700 | 4/141 |
| УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОБОЛОЧЕК ДИАМЕТРОМ 3,4 М | 141200 | 4/85 |
| УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ | 122100 | 3/215 |
| УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗМЫВА И ОТСОСА ГРУНТА ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ | 240400 | 5/95 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ

| НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН | ОТРАСЛЕВОЙ КОД | КНИГА/СТР |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА | 040600 | 2/19 |
| УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ | 040501-040503 | 2/16-18 |
| УСТАНОВКИ ДЛЯ СУШКИ ГРУБ | 151801-151804 | 4/142-146 |
| УСТАНОВКИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ЛУЧЕВЫХ ДРЕНАЖНЫХ СКВАЖИН | 141300 | 4/86 |
| УСТАНОВКИ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ МАСЛОПРОВОДОВ | 042500 | 2/51 |
| УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ БУРЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ И СТРУКТУРНО-КАРТИРОВОЧНЫХ СКВАЖИН | 100201-100202 | 3/79-80 |
| УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ РОТОРНОГО БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ | 100203-100205 | 3/81-84 |
| УСТАНОВКИ И СТАНКИ УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ | 100301-100305 | 3/85-91 |
| УСТАНОВКИ КОМПРЕССОРНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ | 050701 | 2/75 |
| УСТАНОВКИ КОМПРЕССОРНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ | 153000 | 4/184 |
| УСТАНОВКИ НАСОСНЫЕ ВОДООТЛИВНЫЕ | 240500 | 5/96 |
| УСТАНОВКИ ОДНОБАРОВЫЕ НА ТРАКТОРЕ | 070601-070602 | 2/239-240 |
| УСТАНОВКИ ПРОМЫСЛОВЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ (ПАРООБРАЗОВАТЕЛИ) | 140800 | 4/82 |
| УСТАНОВКИ РОТОРНОГО БУРЕНИЯ ДЛЯ ЗАМОРАЖИВАЮЩИХ СКВАЖИН | 270101 | 6/121-126 |
| УСТАНОВКИ С ГИБКИМ ИНДУКТОРОМ ДЛЯ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА ТОКАМИ | 041201-041202 | 2/28-31 |
| УСТАНОВКИ СВАЙНО-БУРОВЫЕ НА БАЗЕ КРАНА НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ | 141400 | 4/87 |
| УСТАНОВКИ СКРЕПЕРНЫЕ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОДВОДНЫХ ТРАНШЕЙ | 240700 | 5/96 |
| УСТАНОВКИ С ПЛОСКИМ ГРЕЙФЕРОМ | 140701-140702 | 4/81 |
| УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ | 101001-101002 | 3/115-116 |
| УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛИЗАЦИОННЫЕ | 331200 | 6/263 |
| УСТАНОВКИ | 041300 | 2/31 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ

| НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН | ОТРАСЛЕВОЙ КОД | КНИГА/ СТР. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ | | |
| УСТРОЙСТВА ТРАНСПОРТНЫЕ С КАНТОВАТЕЛЕМ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ | 321000 | 6/240 |
| Ф | | |
| ФЕРРИТОМЕТРЫ | 043000 | 2/58 |
| ФИНИШЕРЫ ТРУБЧАТЫЕ | 121312 | 3/203 |
| ФРЕЗЫ НАВЕСНЫЕ БЕЗ ТРАКТОРА (БОЛОТНЫЕ) | 122202 | 3/218 |
| ФРЕЗЫ НАВЕСНЫЕ НА ТРАКТОРЕ (ДОРОЖНЫЕ) | 122201 | 3/217 |
| Ц | | |
| ЦЕМЕНТОВОЗ-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | 121802 | 3/211 |
| ЦЕМЕНТОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ | 252900 | 5/185 |
| ЦЕНТРАТОРЫ ВНУТРЕННИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ | 151901-151905 | 4/147-152 |
| Ш | | |
| ШАЛАНДЫ МОРСКИЕ | 210600 | 5/63 |
| Щ | | |
| ЩИТЫ ПРОХОДЧЕСКИЕ НЕМЕХАНИЗИРОВАННЫЕ И МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ | 250100 | 5/106 |
| Э | | |
| ЭКСКАВАТОРЫ БЕСКОВШОВЫЕ | 081101 | 3/20 |
| ЭКСКАВАТОРЫ ДВУХРОТОРНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ | 060700 | 2/155 |
| ЭКСКАВАТОРЫ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ РАБОТ | 253700 | 5/198 |
| ЭКСКАВАТОРЫ ДЛЯ РЫТЬЯ ТРАНШЕЙ | 171201 | 4/225 |
| ЭКСКАВАТОРЫ-ДРЕНОУКЛАДЧИКИ | 080801- | 3/14-17 |
| ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ: | 080803 | |
| ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ | 060201-060206 | 2/91-98 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ

| НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН | ОТРАСЛЕВОЙ КОД | КНИГА/ СТР. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ | 060230-060235 | 2/105-111 |
| ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | 060246-060251 | 2/112-118 |
| ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ | 060216-060220 | 2/99-104 |
| ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ: | | |
| ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ | 060301-060304 | 2/120-123 |
| ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ | 060325-060329 | 2/127-132 |
| ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | 060337-060340 | 2/134-137 |
| ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ | 060315-060316 | 2/125-126 |
| ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ СООРУЖЕНИИ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ | 160801 | 4/199 |
| ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ НА ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ | 300301-300309 | 6/176-187 |
| ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ: | | |
| ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ | 060401-060402 | 2/139-140 |
| ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | 060410-060411 | 2/141-143 |
| ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАРЬЕРНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ | 060501-060504 | 2/144-148 |
| ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШАГАЮЩИЕ: | | |

| НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН | ОТРАСЛЕВОЙ КОД | КНИГА/ СТР |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ | 060601-060605 | 2/149-154 |
| ПРИ РАБОТЕ НА ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ | 300501-300508 | 6/187-197 |
| ЭКСКАВАТОРЫ-ПЛАНИРОВЩИКИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ | 060800 | 2/156 |
| ЭКСКАВАТОРЫ РОТОРНЫЕ | 060901-060904 | 2/158-161 |
| ЭКСКАВАТОРЫ РОТОРНЫЕ (УЗКОТРАНШЕЙНЫЕ) | 081001 | 3/19 |
| ЭКСКАВАТОРЫ ТРАНШЕЙНЫЕ МНОГОКОВШОВЫЕ ЦЕПНЫЕ: | | |
| ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ | 060101-060105 | 2/79-84 |
| ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | 060115-060119 | 2/85-90 |
| ЭКСКАВАТОРЫ ЦЕПНЫЕ ВЫСОКОШОВЫЕ | 081101 | 3/20 |
| ЭКСКАВАТОРЫ ШИ КОРОТОРНЫЕ | 061001-061004 | 2/162-166 |
| ЭЛЕКТРОВОЗ АККУМУЛЯТОРНЫЙ РУДНИЧНЫЙ УЗКОЙ КОЛЕИ | 253600 | 5/197 |
| ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ | 040101-040108 | 2/3-9 |
| ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ | 152701-152704 | 4/176-180 |
| ЭЛЕКТРОШКАФЫ | 041500 | 2/34 |
| ЯМОКОПАТЕЛИ | 091500 | 3/74 |

СОДЕРЖАНИЕ


*КНИГА 1*

РАЗДЕЛ 1. АВТОЦЕМЕНТОВОЗЫ, ТРАКТОРЫ, ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ

РАЗДЕЛ 2. КРАНЫ

РАЗДЕЛ 3. ДОМКРАТЫ, ЛЕБЕДКИ, АВТОПОГРУЗЧИКИ, ПОДЪЕМНИКИ ШАХТНЫЕ, АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, МАЧТЫ МОНТАЖНЫЕ

*КНИГА 2*

РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СВАРКИ И КОНТРОЛЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

РАЗДЕЛ 5. СТАНЦИИ КОМПРЕССОРНЫЕ, КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, УСТАНОВКИ АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ НАПЫЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

РАЗДЕЛ 6. ЭКСКАВАТОРЫ

РАЗДЕЛ 7. БУЛЬДОЗЕРЫ, СКРЕПЕРЫ И УСТАНОВКИ БАРОВЫЕ

*КНИГА 3*

РАЗДЕЛ 8. МАШИНЫ ДЛЯ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ 9. МАШИНЫ ДЛЯ КУЛЬТУРТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БУРЕНИЯ И ОТКАЧКИ ВОДЫ, ЦЕМЕНТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 11. МАШИНЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УКЛАДКИ БЕТОНА И РАСТВОРА

РАЗДЕЛ 12. МАШИНЫ ДЛЯ ДОРОЖНОГО И АЭРОДРОМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

*КНИГА 4*

РАЗДЕЛ 13. МАШИНЫ В ТРАНСПОРТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

РАЗДЕЛ 14. МАШИНЫ ДЛЯ СВАЙНЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 15. МАШИНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

РАЗДЕЛ 16. МАШИНЫ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

РАЗДЕЛ 17. МАШИНЫ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ЛИНИЙ СВЯЗИ

*КНИГА 5*

РАЗДЕЛ 18. ЗЕМЛЕСОСНЫЕ ПЛАВУЧИЕ СНАРЯДЫ И ЗЕМЛЕСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПЕРЕКАЧКИ 3

РАЗДЕЛ 19. НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ 25

РАЗДЕЛ 20. ГИДРОМОНИТОРНО-НАСОСНО-ЗЕМЛЕСОСНЫЕ УСТАНОВКИ, СТАНЦИИ 37

РАЗДЕЛ 21. МОРСКИЕ ПЛАВУЧИЕ СРЕДСТВА И ОБОРУДОВАНИЕ 47

РАЗДЕЛ 22. МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУДОВОЗНЫХ ПУТЕЙ, СЛИПОВ И СТАПЕЛЕЙ 70

РАЗДЕЛ 23. ПЛАВУЧИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ 74

РАЗДЕЛ 24. МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДВОДНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ 91

РАЗДЕЛ 25. МАШИНЫ ДЛЯ ТОННЕЛЕСТРОЕНИЯ И БЕСТРАНШЕЙНОЙ ПРОКЛАДКИ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 106

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 201

*КНИГА 6*

РАЗДЕЛ 26. МАШИНЫ ДЛЯ ПРОХОДКИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК ОБЫЧНЫМИ СПОСОБАМИ (ЗАБОЙНЫЕ МАШИНЫ)

РАЗДЕЛ 27. МАШИНЫ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК СПЕЦИАЛЬНЫМИ СПОСОБАМИ

РАЗДЕЛ 28. СТАНЦИИ ЗАМОРАЖИВАЮЩИЕ

РАЗДЕЛ 29. НАСОСЫ ДЛЯ РАССОЛЬНОЙ И ВОДООХЛАЖДАЮЩЕЙ СЕТИ ЗАМОРАЖИВАЮЩИХ СТАНЦИЙ

РАЗДЕЛ 30. МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 31. НАСОСЫ ДЛЯ ВОДОПОНИЖЕНИЯ И ВОДООТЛИВА

РАЗДЕЛ 32. МАШИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ АТОМНЫХ И ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

РАЗДЕЛ 33. ПРОЧИЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ

РАЗДЕЛ 50. МАШИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАБОТАХ ПО СОЗДАНИЮ МНОГОЛЕТНИХ ПЛОДОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ

*Справочно-нормативное издание*

Госстрой СССР

**СНиП 4.03-91**

**Сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин**

**В шести книгах**
**Книга 5 (разделы 18-25)**

Издание подготовлено на ЭВМ
Редактор *Е.В. Смирнова*
Оформление *С.И. Смыков*
Технический редактор *Р.Я. Лаврентьева*
**Н/К**

---

Подписано в печать 25.09.92. Формат 84x108/16. Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл.печ.л. 23,10. Усл.кр.-отт.23,21. Уч.изд.л.21.73.
*Тираж* 5 000 экз. Изд. № XII-4133. Заказ № 99

---

Стройиздат. 101442 Москва, Долгоруковская, 23а
ГП «Полиграфист», 248640, г. Калуга, пл. Старый торг, 5.

gost.e-ecolog.ru