СНиП 4.03-91

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

КНИГА 2 (РАЗДЕЛЫ 4-7)

Утвержден постановлением Государственного строительного комитета СССР от 24 августа 1990 г. № 73

ГОССТРОЙ СССР

МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1994

gost.e-ecolog.ru

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

В ШЕСТИ КНИГАХ
КНИГА 2
(РАЗДЕЛЫ 4-7)

СНиП 4.03-91

Утвержден постановлением Государственного строительного комитета СССР от 24 августа 1990 г. № 73

ГОССТРОЙ СССР

МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1994

УДК 69:002.5.004.002.72.003.12(083.74)

СНиП 4.03-91. Сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин. В 6 кн.
Кн. 2 (разд. 4-7) / Госстрой СССР. - М.: Стройиздат, 1994. - 256 с.

РАЗРАБОТАН ПРОЕКТНЫМИ ИНСТИТУТАМИ: ГИДРОПРОЕКТ (Г.А. КАМИСОВА), ГИДРОМЕХПРОЕКТ (А.А. ДЮЖАКОВ), ГИДРОСПЕЦПРОЕКТ (Н.Л. НЕТЮРИНА, А.С. ГОМОНТАЖСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ
РЯЧЕВА, Н.А. СУСЛИНА), ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ (А.В. БЫСТРОВ), ЭНЕРГОМОНТАЖПРОЕКТ (А.С. ЧУКРЕЕВА), СОЮЗЭНЕРГОЗАЩИТА (Г.И. САФРОНОВА), ОРГЭНЕРГОСТРОЙ (М.Ф. ИВАНОВ) МИНЭНЕРГО СССР; СОЮЗВОДСТРОЙ (В.М. ТУЧИН) МИНВОДСТРОЯ СССР; СОЮЗМОРНИИПРОЕКТ (А.А. ШЛИСС) МИНМОРФЛОТА СССР; ГСПИ (Н.И. ВИЛЬСКИЙ), ГИПРОСВЯЗЬ (Е.С. ДОНСКАЯ) МИНСВЯЗИ СССР; ВНИИПКТЕХОРГНЕФТЕГАЗСТРОЙ (В.Ю. ЯВОРСКИЙ) МИННЕФТЕГАЗСТРОЯ СССР; СОЮЗДОРПРОЕКТ (В.В. ЩЕРБАКОВ), ГИПРОПРОМТРАНССТРОЙ (Л.И. БОГДАНОВА), МЕТРОГИПРОТРАНС (И.А. РЕМИЗОВА), МОСГИПРОТРАНС (С.Н. МАХЛИС) МИНТРАНССТРОЯ СССР; ВНИИМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ (Д.Л. ЯРОШЕВСКАЯ), ВНИИПРОМСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ (Г.Ф. МАЛОВА), СПЕЦЖЕЛЕЗОБЕТОНСТРОЙ (А.Т.ЛОХОВА), ГИПРОХИММОНТАЖ (А.В. ПЫШКОВА), ВКТИ

(А.Д. МАКСИМОВ), ГИПРОМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ (Г.П. ЩУКИНА) МИНМОНТАЖСПЕЦСТРОЯ СССР; ЦЕНТРОГИПРОШАХТ (И.О. КАРПОВСКИЙ), ГИПРОШАХТ (Г.Л. ВОЛЬФСОН), ЮЖГИПРОШАХТ (П.Я. УМАНСКИЙ) МИНУГЛЕПРОМА СССР; ГИПРОЛЕСХОЗ (А.Ф. ЗАЙЦЕВА) ГОСКОМЛЕСА СССР; ГИПРОРЕЧТРАНС (Э.З.ПРИЛУЦКИЙ) ГОССТРОЯ РСФСР; МОСИНЖПРОЕКТ (П.М. ДАВЫДОВ) МОСГОРИСПОЛКОМА ПОД МЕТОДИЧЕСКИМ РУКОВОДСТВОМ ЦНИИЭУС ГОССТРОЯ СССР (А.А. СОЛИН, Н.В. МАХОВА, Г.Е. БЛИНКОВА,Ж.В. ЧАБАШВИЛИ, Л.Г. СЕМЕНОВА) ПРИ УЧАСТИИ УПРАВЛЕНИЯ МЕХАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОССТРОЯ СССР. РАССМОТРЕН УПРАВЛЕНИЕМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОССТРОЯ СССР.

3301000000 — 278
С ---------- — Каталог инструкт.-нормат. — 1 — 91
047(01) — 94

© Госстрой СССР, 1994
© Компьютерная безнаборная технология.
Стройиздат, Госстрой СССР, 1994

КОД ОКП	КОД ОТРАСЛЕВОЙ	НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ	ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ (АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ НА ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ), РУБ.	ПЕРЕМЕННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ: НА ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ, ЧЕЛ.-Ч / РУБ.	НА ЗАМЕНУ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ, РУБ.	НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ: БЕНЗИН, КГ / РУБ.	ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, КГ / РУБ.	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, КВТ·Ч / РУБ.	СЖАТЫЙ ВОЗДУХ, $м^3$ / РУБ.	НА СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РУБ.	НА ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ ЖИДКОСТЬ, КГ / РУБ.	НА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РУБ.	ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕБАЗИРОВКУ, РУБ.	СМЕТНАЯ РАСЦЕНКА, РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ:													
–	040101	2 КВТ	1,2,4,7,8,34	0.07	1 / 1	–	1.1 / 0.24	–	–	–	0.03	–	0.1	0.07	1.51
			3,5,6,11,12,13,14,40	0.07	1 / 1	–	1.1 / 0.26	–	–	–	0.03	–	0.1	0.07	1.53
			9,31,32,33,35А6	0.06	1 / 1	–	1.1 / 0.24	–	–	–	0.03	–	0.1	0.07	1.5
			10, 35ВГ,36,37,38,39,41,42,43,44	0.06	1 / 1	–	1.1 / 0.24	–	–	–	0.03	–	0.1	0.07	1.5
			15,16	0.07	1 / 1	–	1.2 / 0.28	–	–	–	0.03	–	0.11	0.07	1.56
			24С	0.07	1 / 1	–	1.2 / 0.28	–	–	–	0.03	–	0.15	0.07	1.6
			17,19,20	0.07	1 / 1	–	1.2 / 0.29	–	–	–	0.03	–	0.11	0.07	1.57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2, 27С	0.07	1 / 1	-	1.2 / 0.29	-	-	-	0.03	-	0.15	0.07	1.61
			18	0.07	1 / 1	-	1.2 / 0.35	-	-	-	0.04	-	0.11	0.07	1.64
			29С	0.07	1 / 1	-	1.2 / 0.35	-	-	-	0.04	-	0.15	0.07	1.68
			30С1	0.07	1 / 1	-	1.2 / 0.35	-	-	-	0.04	-	0.15	0.07	1.68
			23С1-С8, 25С1	0.07	1 / 1	-	1.2 / 0.34	-	-	-	0.04	-	0.15	0.07	1.67
			26С1	0.08	1 / 1	-	1.2 / 0.37	-	-	-	0.04	-	0.16	0.07	1.72
			26С2	0.08	1 / 1	-	1.2 / 0.37	-	-	-	0.04	-	0.17	0.07	1.73
			28С1	0.07	1 / 1	-	1.2 / 0.4	-	-	-	0.05	-	0.15	0.08	1.75
			28С2	0.07	1 / 1	-	1.2 / 0.4	-	-	-	0.05	-	0.15	0.08	1.75
			30С2	0.07	1 / 1	-	1.1 / 0.35	-	-	-	0.04	-	0.14	0.07	1.67
			45	0.06	1 / 1	-	1.1 / 0.52	-	-	-	0.06	-	0.09	0.08	1.81
-	040102	4 КВТ	1,2,4,7, 8,34	0.08	1 / 1	-	2.2 / 0.48	-	-	-	0.06	-	0.11	0.08	1.81
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.08	1 / 1	-	2.2 / 0.48	-	-	-	0.06	-	0.12	0.08	1.82
			9,31,32, 33,35А6	0.07	1 / 1	-	2.1 / 0.46	-	-	-	0.05	-	0.11	0.08	1.77
			10, 35В Г, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.07	1 / 1	-	2.1 / 0.46	-	-	-	0.05	-	0.11	0.08	1.77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			15,16	0.08	1 / 1	-	2.3 / 0.53	-	-	-	0.06	-	0.12	0.08	1.87
			24C	0.08	1 / 1	-	2.3 / 0.53	-	-	-	0.06	-	0.18	0.08	1.93
			17,19,20	0.08	1 / 1	-	2.4 / 0.58	-	-	-	0.07	-	0.13	0.09	1.95
			21C,25C2, 27C	0.09	1 / 1	-	2.4 / 0.58	-	-	-	0.07	-	0.19	0.09	2.02
			18	0.08	1 / 1	-	2.3 / 0.67	-	-	-	0.08	-	0.12	0.09	2.04
			29C	0.08	1 / 1	-	2.3 / 0.67	-	-	-	0.08	-	0.18	0.09	2.1
			30C1	0.08	1 / 1	-	2.3 / 0.67	-	-	-	0.08	-	0.18	0.09	2.1
			23C1-C8, 25C1	0.09	1 / 1	-	2.4 / 0.74	-	-	-	0.07	-	0.19	0.1	2.19
			26C1	0.09	1 / 1	-	2.4 / 0.74	-	-	-	0.09	-	0.2	0.1	2.22
			26C2	0.09	1 / 1	-	2.4 / 0.74	-	-	-	0.09	-	0.22	0.1	2.24
			28C1	0.09	1 / 1	-	2.4 / 0.79	-	-	-	0.09	-	0.19	0.1	2.26
			28C2	0.09	1 / 1	-	2.4 / 0.79	-	-	-	0.09	-	0.19	0.1	2.26
			30C2	0.08	1 / 1	-	2.2 / 0.64	-	-	-	0.08	-	0.17	0.09	2.06
			45	0.07	1 / 1	-	2.1 / 0.99	-	-	-	0.1	-	0.11	0.11	2.38
	040103	30 КВТ	1,2,4,7 8,34	0.23	1 / 1.15	-	-	6.4 / 1.15	-	-	0.24	-	0.31	0.42	3.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.24	1 / 1.15	-	-	6.5 / 1.17	-	-	0.25	-	0.32	0.42	3.55
			9,31,32, 33,35АБ	0.23	1 / 1.15	-	-	6.4 / 1.15	-	-	0.23	-	0.3	0.41	3.47
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.22	1 / 1.15	-	-	6.3 / 1.2	-	-	0.23	-	0.29	0.42	3.51
			15,16	0.25	1 / 1.15	-	-	6.7 / 1.27	-	-	0.28	-	0.33	0.44	3.72
			24С	0.26	1 / 1.15	-	-	6.7 / 1.27	-	-	0.28	-	0.47	0.44	3.87
			17,19,20	0.26	1 / 1.15	-	-	6.9 / 1.38	-	-	0.3	-	0.34	0.47	3.93
			21С,25С2, 27С	0.28	1 / 1.15	-	-	6.9 / 1.38	-	-	0.3	-	0.5	0.47	4.08
			18	0.25	1 / 1.15	-	-	6.7 / 1.54	-	-	0.34	-	0.33	0.49	4.1
			29С	0.26	1 / 1.15	-	-	6.7 / 1.54	-	-	0.34	-	0.47	0.49	4.25
			30С1	0.26	1 / 1.15	-	-	6.7 / 1.54	-	-	0.34	-	0.47	0.49	4.25
			23С1-С8, 25С1	0.28	1 / 1.15	-	-	6.9 / 1.66	-	-	0.32	-	0.5	0.51	4.42
			26С1	0.29	1 / 1.15	-	-	7 / 1.75	-	-	0.4	-	0.52	0.54	4.65
			26С2	0.3	1 / 1.15	-	-	7 / 1.75	-	-	0.4	-	0.54	0.54	4.68
			28С1	0.28	1 / 1.15	-	-	6.9 / 1.86	-	-	0.4	-	0.5	0.55	4.74
			28С2	0.28	1 / 1.15	-	-	6.9 / 1.86	-	-	0.4	-	0.5	0.55	4.74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С2		1			6.5							
				0.25	-----	-	-	-----	-	-	0.34	-	0.45	0.5	4.25
					1.15			1.56							
			45		1			6.3							
				0.22	-----	-	-	-----	-	-	0.5	-	0.29	0.65	5.27
					1.15			2.46							
	040104	60 КВТ	1,2,4,7,		1			13.5							
			8,34	0.25	-----	-	-	-----	-	-	0.52	-	0.34	0.65	5.34
					1.15			2.43							
			3,5,6,11,		1			13.6							
			12,13,14,	0.28	-----	-	-	-----	-	-	0.53	-	0.36	0.66	5.43
			40		1.15			2.45							
			9,31,32,		1			13.4							
			33,35А5	0.25	-----	-	-	-----	-	-	0.51	-	0.33	0.65	5.3
					1.15			2.41							
			10, 35В Г,		1			13.1							
			36,37,38,	0.24	-----	-	-	-----	-	-	0.5	-	0.32	0.66	5.36
			39,41,42,		1.15			2.49							
			43,44												
			15,16		1			14							
				0.29	-----	-	-	-----	-	-	0.58	-	0.37	0.71	5.79
					1.15			2.66							
			24С		1			14							
				0.3	-----	-	-	-----	-	-	0.58	-	0.54	0.7	5.93
					1.15			2.66							
			17,19,20		1			14.6							
				0.3	-----	-	-	-----	-	-	0.62	-	0.4	0.75	6.14
					1.15			2.92							
			21С,25С2,		1			14.6							
			27С	0.31	-----	-	-	-----	-	-	0.62	-	0.56	0.75	6.31
					1.15			2.92							
			18		1			14							
				0.29	-----	-	-	-----	-	-	0.71	-	0.37	0.81	6.55
					1.15			3.22							
			29С		1			14							
				0.3	-----	-	-	-----	-	-	0.71	-	0.54	0.81	6.73
					1.15			3.22							
			30С1		1			14							
				0.3	-----	-	-	-----	-	-	0.71	-	0.54	0.81	6.73
					1.15			3.22							
			23С1-С8,		1			14.6							
			25С1	0.31	-----	-	-	-----	-	-	0.68	-	0.56	0.85	7.05
					1.15			3.5							
			26С1		1			14.7							
				0.32	-----	-	-	-----	-	-	0.81	-	0.59	0.89	7.44
					1.15			3.68							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С2	0.33	1 / 1.15	-	-	14.7 / 3.68	-	-	0.81	-	0.62	0.9	7.49
			28С1	0.31	1 / 1.15	-	-	14.6 / 3.94	-	-	0.85	-	0.56	0.94	7.75
			28С2	0.31	1 / 1.15	-	-	14.6 / 3.94	-	-	0.85	-	0.56	0.94	7.75
			30С2	0.29	1 / 1.15	-	-	13.6 / 3.26	-	-	0.69	-	0.52	0.81	6.72
			45	0.24	1 / 1.15	-	-	13.1 / 5.11	-	-	1.05	-	0.32	1.13	9
-	040105	100 КВТ	1,2,4,7, 8,34	0.54	1 / 1.15	-	-	19.2 / 3.46	-	-	0.74	-	0.7	0.88	7.47
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.56	1 / 1.15	-	-	19.4 / 3.49	-	-	0.77	-	0.73	0.9	7.6
			9,31,32, 33,35АБ	0.52	1 / 1.15	-	-	19.1 / 3.44	-	-	0.73	-	0.67	0.88	7.39
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.49	1 / 1.15	-	-	18.7 / 3.55	-	-	0.72	-	0.65	0.89	7.45
			15,16	0.59	1 / 1.15	-	-	20 / 3.8	-	-	0.83	-	0.76	0.96	8.09
			24С	0.6	1 / 1.15	-	-	20 / 3.8	-	-	0.83	-	1.1	0.94	8.44
			17,19,20,	0.61	1 / 1.15	-	-	20.7 / 4.14	-	-	0.88	-	0.79	1.02	8.59
			21С,25С2, 27С	0.62	1 / 1.15	-	-	20.7 / 4.14	-	-	0.88	-	1.14	1.02	8.95
			18	0.59	1 / 1.15	-	-	20 / 4.6	-	-	1.02	-	0.76	1.1	9.22
			29С	0.6	1 / 1.15	-	-	20 / 4.6	-	-	1.02	-	1.1	1.11	9.58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С1	0.6	1 / 1.15	-	-	20 / 4.6	-	-	1.02	-	1.1	1.11	9.58
			23С1-С8, 25С1	0.62	1 / 1.15	-	-	20.7 / 4.97	-	-	0.97	-	1.14	1.15	10
			26С1	0.66	1 / 1.15	-	-	20.9 / 5.22	-	-	1.15	-	1.21	1.21	10.6
			26С2	0.65	1 / 1.15	-	-	20.9 / 5.22	-	-	1.15	-	1.29	1.22	10.7
			28С1	0.62	1 / 1.15	-	-	20.7 / 5.59	-	-	1.2	-	1.15	1.29	11
			28С2	0.62	1 / 1.15	-	-	20.7 / 5.59	-	-	1.2	-	1.15	1.29	11
			30С2	0.58	1 / 1.15	-	-	19.4 / 4.66	-	-	0.99	-	1.05	1.07	9.5
			45	0.49	1 / 1.15	-	-	18.7 / 7.29	-	-	1.48	-	0.66	1.73	12.8
-	040106	200 КВТ	1,2,4,7, 8,34	1.32	2 / 2.34	-	-	41.8 / 7.52	-	-	1.62	-	1.69	0.61	15.1
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.37	2 / 2.34	-	-	42.2 / 7.6	-	-	1.67	-	1.83	0.69	15.5
			9,31,32, 33,35А6	1.27	2 / 2.34	-	-	41.5 / 7.47	-	-	1.58	-	1.64	0.6	14.9
			10, 35В1, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.22	2 / 2.34	-	-	40.7 / 7.73	-	-	1.55	-	1.64	0.62	15.1
			15,16	1.44	2 / 2.34	-	-	43.4 / 8.25	-	-	1.78	-	1.87	0.72	16.4
			24С	1.46	2 / 2.34	-	-	43.4 / 8.25	-	-	1.78	-	2.73	0.74	17.3
			17,19,20	1.5	2 / 2.34	-	-	45 / 9	-	-	1.91	-	1.89	0.76	17.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2, 27С	1.52	2 / 2.34	-	-	45 / 9	-	-	1.91	-	2.75	0.78	18.3
			18	1.44	2 / 2.34	-	-	43.4 / 9.98	-	-	2.18	-	1.86	0.8	18.6
			29С	1.46	2 / 2.34	-	-	43.4 / 9.98	-	-	2.18	-	2.64	0.8	19.4
			30С1	1.46	2 / 2.34	-	-	43.4 / 9.98	-	-	2.18	-	2.64	0.8	19.4
			23С1-С8, 25С1	1.52	2 / 2.34	-	-	45 / 10.8	-	-	2.1	-	2.8	0.84	20.4
			26С1	1.59	2 / 2.34	-	-	45.4 / 11.4	-	-	2.5	-	2.98	0.89	21.7
			26С2	1.67	2 / 2.34	-	-	45.4 / 11.4	-	-	2.5	-	3.09	0.9	21.9
			28С1	1.52	2 / 2.34	-	-	45 / 12.2	-	-	2.64	-	2.86	0.94	22.5
			28С2	1.52	2 / 2.34	-	-	45 / 12.2	-	-	2.64	-	2.86	0.94	22.5
			30С2	1.39	2 / 2.34	-	-	42.2 / 10.1	-	-	2.16	-	2.51	0.8	19.3
			45	1.22	2 / 2.34	-	-	40.7 / 15.9	-	-	3.25	-	1.55	1.14	25.4
-	040107	500 КВТ	1,2,4,7, 8,34	11.2	1 / 1.22	-	-	102 / 18.4	-	-	3.95	-	14.59	1.74	51.1
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	11.62	1 / 1.22	-	-	103 / 18.6	-	-	4.06	-	15.12	1.78	52.4
			9,31,32, 33,35А6	10.8	1 / 1.22	-	-	101 / 18.2	-	-	3.85	-	14.03	1.7	49.8
			10, 35В1, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	10.36	1 / 1.22	-	-	99.4 / 18.9	-	-	3.81	-	13.5	1.71	49.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			15,16		1			106							
				12.19	-----	-	-	-----	-	-	4.38	-	15.81	1.9	55.7
					1.22			20.2							
			24C		1			106							
				12.42	-----	-	-	-----	-	-	4.38	-	22.77	1.91	62.9
					1.22			20.2							
			17,19,20		1			110							
				12.77	-----	-	-	-----	-	-	4.7	-	16.58	2.03	59.3
					1.22			22							
			21C,25C2,		1			110							
			27C	13	-----	-	-	-----	-	-	4.7	-	23.83	2.05	66.8
					1.22			22							
			18		1			106							
				12.19	-----	-	-	-----	-	-	5.38	-	15.85	2.16	61.2
					1.22			24.4							
			29C		1			106							
				12.42	-----	-	-	-----	-	-	5.38	-	22.81	2.17	68.4
					1.22			24.4							
			30C1		1			106							
				12.42	-----	-	-	-----	-	-	5.38	-	22.81	2.17	68.4
					1.22			24.4							
			23C1-C8,		1			110							
			25C1	13	-----	-	-	-----	-	-	5.16	-	23.83	2.29	71.9
					1.22			26.4							
			26C1		1			111							
				13.57	-----	-	-	-----	-	-	6.13	-	24.84	2.44	76
					1.22			27.8							
			26C2		1			111							
				14.15	-----	-	-	-----	-	-	6.13	-	26.04	2.47	77.9
					1.22			27.8							
			28C1		1			110							
				13	-----	-	-	-----	-	-	6.44	-	23.82	2.52	76.7
					1.22			29.7							
			28C2		1			110							
				13	-----	-	-	-----	-	-	6.44	-	23.82	2.52	76.7
					1.22			29.7							
			30C2		1			103							
				11.85	-----	-	-	-----	-	-	5.28	-	21.8	2.15	67
					1.22			24.7							
			45		1			99.4							
				10.36	-----	-	-	-----	-	-	7.95	-	13.45	2.92	74.7
					1.22			38.8							
	040108	1050 КВТ	1,2,4,7,		2			229							
		(В ВАГОНЕ)	8,34	8.14	-----	-	-	-----	-	-	8.89	-	24.07	3.03	87.6
					2.27			41.2							

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	8.46	2 / 2.27	-	-	231 / 41.6	-	-	9.11	-	24.99	3.07	89.5
			9,31,32, 33,35А6	7.84	2 / 2.27	-	-	227 / 40.9	-	-	8.63	-	22.48	2.98	85.1
			10, 35В1, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	7.53	2 / 2.27	-	-	223 / 42.3	-	-	8.55	-	22.12	3.03	85.9
			15,16	8.86	2 / 2.27	-	-	238 / 45.1	-	-	9.82	-	26.15	3.3	95.5
			24С	9.03	2 / 2.27	-	-	238 / 45.1	-	-	9.82	-	26.67	3.31	96.2
			17,19,20	9.2	2 / 2.27	-	-	246 / 49.3	-	-	10.5	-	27.17	3.56	102
			21С,25С2, 27С	9.42	2 / 2.27	-	-	246 / 49.3	-	-	10.5	-	27.94	3.57	103
			18	8.86	2 / 2.27	-	-	238 / 54.6	-	-	12	-	26.38	3.89	108
			29С	9.03	2 / 2.27	-	-	238 / 54.6	-	-	12	-	26.2	3.9	108
			30С1	9.03	2 / 2.27	-	-	238 / 54.6	-	-	12	-	26.2	3.9	108
			23С1-С8, 25С1	9.42	2 / 2.27	-	-	246 / 59.1	-	-	11.6	-	27.49	4.12	114
			26С1	9.84	2 / 2.27	-	-	249 / 62.2	-	-	13.7	-	28.49	4.4	121
			26С2	10.3	2 / 2.27	-	-	249 / 62.2	-	-	13.7	-	30.11	4.42	123
			28С1	9.42	2 / 2.27	-	-	246 / 66.5	-	-	14.4	-	27.78	4.63	125
			28С2	9.42	2 / 2.27	-	-	246 / 66.5	-	-	14.4	-	27.78	4.63	125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С2	8.62	2 / 2.27	-	-	231 / 55.4	-	-	11.8	-	25.01	3.9	107
			45	7.53	2 / 2.27	-	-	223 / 86.8	-	-	17.8	-	21.88	5.72	142
		АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А:													
3441830000	040201	С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	1,2,4,7, 8,34	0.11	-	-	2.48 / 0.55	-	-	-	0.09	-	0.07	0.04	0.86
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.11	-	-	2.52 / 0.55	-	-	-	0.09	-	0.07	0.04	0.86
			9,31,32, 33,35АБ	0.11	-	-	2.43 / 0.53	-	-	-	0.08	-	0.07	0.04	0.83
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.11	-	-	2.4 / 0.53	-	-	-	0.08	-	0.07	0.04	0.83
			15,16	0.11	-	-	2.57 / 0.59	-	-	-	0.1	-	0.07	0.04	0.91
			24С	0.11	-	-	2.57 / 0.59	-	-	-	0.1	-	0.1	0.04	0.94
			17,19,20	0.11	-	-	2.66 / 0.64	-	-	-	0.11	-	0.07	0.04	0.97
			21С,25С2, 27С	0.11	-	-	2.66 / 0.64	-	-	-	0.11	-	0.1	0.04	1
			18	0.11	-	-	2.57 / 0.74	-	-	-	0.12	-	0.07	0.05	1.09
			29С	0.11	-	-	2.57 / 0.74	-	-	-	0.12	-	0.1	0.05	1.12
			30С1	0.11	-	-	2.57 / 0.74	-	-	-	0.12	-	0.1	0.05	1.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			23С1-С8, 25С1	0.11	-	-	2.66 / 0.74	-	-	-	0.12	-	0.1	0.05	1.12
			26С1	0.11	-	-	2.69 / 0.83	-	-	-	0.14	-	0.11	0.05	1.24
			26С2	0.11	-	-	2.69 / 0.83	-	-	-	0.14	-	0.11	0.05	1.24
			28С1	0.11	-	-	2.66 / 0.88	-	-	-	0.15	-	0.1	0.06	1.3
			28С2	0.11	-	-	2.66 / 0.88	-	-	-	0.15	-	0.1	0.06	1.3
			30С2	0.11	-	-	2.52 / 0.73	-	-	-	0.12	-	0.1	0.05	1.11
			45	0.11	-	-	2.4 / 1.13	-	-	-	0.17	-	0.07	0.07	1.55
3441830000	040202	С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	1,2,4,7, 8,34	0.13	-	-	-	1.79 / 0.32	-	-	0.07	-	0.08	0:08	0.68
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.13	-	-	-	1.82 / 0.33	-	-	0.07	-	0.08	0.08	0.69
			9,31,32, 33,35АБ	0.13	-	-	-	1.75 / 0.32	-	-	0.07	-	0.08	0.08	0.68
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.13	-	-	-	1.74 / 0.33	-	-	0.07	-	0.08	0.08	0.69
			15,16	0.13	-	-	-	1.86 / 0.35	-	-	0.08	-	0.08	0.08	0.72
			24С	0.13	-	-	-	1.86 / 0.35	-	-	0.08	-	0.11	0.08	0.75
			17,19,20	0.13	-	-	-	1.93 / 0.39	-	-	0.08	-	0.08	0.09	0.77
			21С,25С2, 27С	0.13	-	-	-	1.93 / 0.39	-	-	0.08	-	0.11	0.09	0.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			18	0.13	-	-	-	1.86 / 0.43	-	-	0.09	-	0.08	0.1	0.83
			29С	0.13	-	-	-	1.86 / 0.43	-	-	0.09	-	0.11	0.1	0.86
			30С1	0.13	-	-	-	1.86 / 0.43	-	-	0.09	-	0.11	0.1	0.86
			23С1-С8, 25С1	0.13	-	-	-	1.93 / 0.47	-	-	0.09	-	0.11	0.1	0.9
			26С1	0.13	-	-	-	1.94 / 0.49	-	-	0.11	-	0.12	0.11	0.96
			26С2	0.13	-	-	-	1.94 / 0.49	-	-	0.11	-	0.12	0.11	0.96
			28С1	0.13	-	-	-	1.93 / 0.52	-	-	0.11	-	0.11	0.11	0.98
			28С2	0.13	-	-	-	1.93 / 0.52	-	-	0.11	-	0.11	0.11	0.98
			30С2	0.13	-	-	-	1.82 / 0.44	-	-	0.09	-	0.11	0.1	0.87
			45	0.13	-	-	-	1.74 / 0.68	-	-	0.14	-	0.08	0.14	1.17
3441000000	040300	АВТОМАТЫ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 450-1250 А	1,2,4,7, 8,34	0.29	-	-	-	-	53.8 / 2.29	-	0.32	-	0.13	0.15	3.18
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.29	-	-	-	-	53.8 / 2.29	-	0.32	-	0.13	0.15	3.18
			9,31,32, 33,35АБ	0.29	-	-	-	-	53.8 / 2.29	-	0.32	-	0.13	0.15	3.18
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.29	-	-	-	-	53.8 / 2.29	-	0.32	-	0.13	0.15	3.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			15,16	0.29	-	-	-	-	53.8 / 2.29	-	0.32	-	0.13	0.15	3.18
			24C	0.29	-	-	-	-	53.8 / 2.29	-	0.32	-	0.2	0.15	3.25
			17,19,20	0.29	-	-	-	-	53.8 / 2.29	-	0.32	-	0.13	0.15	3.18
			21C,25C2, 27C	0.29	-	-	-	-	53.8 / 2.29	-	0.32	-	0.2	0.15	3.25
			18	0.29	-	-	-	-	53.8 / 2.29	-	0.32	-	0.13	0.15	3.18
			29C	0.29	-	-	-	-	53.8 / 5.52	-	0.32	-	0.2	0.31	6.64
			30C1	0.29	-	-	-	-	53.8 / 5.52	-	0.32	-	0.2	0.31	6.64
			23C1-C8, 25C1	0.29	-	-	-	-	53.8 / 2.29	-	0.32	-	0.2	0.15	3.25
			26C1	0.31	-	-	-	-	53.8 / 5.52	-	0.32	-	0.21	0.31	6.67
			26C2	0.31	-	-	-	-	53.8 / 5.52	-	0.32	-	0.21	0.31	6.67
			28C1	0.29	-	-	-	-	53.8 / 5.52	-	0.32	-	0.2	0.31	6.64
			28C2	0.29	-	-	-	-	53.8 / 5.52	-	0.32	-	0.2	0.31	6.64
			30C2	0.29	-	-	-	-	53.8 / 5.52	-	0.32	-	0.2	0.31	6.64
			45	0.29	-	-	-	-	53.8 / 2.29	-	0.32	-	0.13	0.15	3.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3441220000	040400	ПОЛУАВТОМАТЫ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 40-500 А	1,2,4,7, 8,34	0.12	-	-	-	-	22.1 ----- 0.94	-	0.13	-	0.07	0.06	1.32
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.12	-	-	-	-	22.1 ----- 0.94	-	0.13	-	0.07	0.06	1.32
			9,31,32, 33,35АБ	0.12	-	-	-	-	22.1 ----- 0.94	-	0.13	-	0.07	0.06	1.32
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.12	-	-	-	-	22.1 ----- 0.94	-	0.13	-	0.07	0.06	1.32
			15,16	0.12	-	-	-	-	22.1 ----- 0.94	-	0.13	-	0.07	0.06	1.32
			24С	0.12	-	-	-	-	22.1 ----- 0.94	-	0.13	-	0.09	0.06	1.34
			17,19,20	0.12	-	-	-	-	22.1 ----- 0.94	-	0.13	-	0.07	0.06	1.32
			21С,25С2, 27С	0.12	-	-	-	-	22.1 ----- 0.94	-	0.13	-	0.09	0.06	1.34
			18	0.12	-	-	-	-	22.1 ----- 0.94	-	0.13	-	0.07	0.06	1.32
			29С	0.12	-	-	-	-	22.1 ----- 2.27	-	0.13	-	0.09	0.13	2.74
			30С1	0.12	-	-	-	-	22.1 ----- 2.27	-	0.13	-	0.09	0.13	2.74
			23С1-С8, 25С1	0.12	-	-	-	-	22.1 ----- 0.94	-	0.13	-	0.09	0.06	1.34
			26С1	0.12	-	-	-	-	22.1 ----- 2.27	-	0.13	-	0.1	0.13	2.76
			26С2	0.12	-	-	-	-	22.1 ----- 2.27	-	0.13	-	0.09	0.13	2.76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С1	0.12	-	-	-	-	22.1 ----- 2.27	-	0.13	-	0.09	0.13	2.74
			28С2	0.12	-	-	-	-	22.1 ----- 2.27	-	0.13	-	0.09	0.13	2.74
			30С2	0.12	-	-	-	-	22.1 ----- 2.27	-	0.13	-	0.09	0.13	2.74
			45	0.12	-	-	-	-	22.1 ----- 0.9	-	0.13	-	0.07	0.06	1.32
		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ:													
-	040501	АРГОНОДУГОВОЙ	1,2,4,7, 8,34	0.16	-	0.09	-	-	13.2 ----- 0.56	-	0.08	-	0.11	0.04	1.04
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.18	-	0.09	-	-	13.2 ----- 0.56	-	0.08	-	0.12	0.05	1.08
			9,31,32, 33,35А5	0.16	-	0.09	-	-	13.2 ----- 0.56	-	0.08	-	0.11	0.04	1.04
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.15	-	0.09	-	-	13.2 ----- 0.56	-	0.08	-	0.11	0.04	1.03
			15,16	0.18	-	0.09	-	-	13.2 ----- 0.56	-	0.08	-	0.12	0.05	1.08
			24С	0.19	-	0.09	-	-	13.2 ----- 0.56	-	0.08	-	0.18	0.05	1.15
			17,19,20	0.19	-	0.09	-	-	13.2 ----- 0.56	-	0.08	-	0.13	0.05	1.1
			21С,25С2, 27С	0.19	-	0.09	-	-	13.2 ----- 0.56	-	0.08	-	0.18	0.05	1.15
			18	0.18	-	0.09	-	-	13.2 ----- 0.56	-	0.08	-	0.12	0.05	1.08
			29С	0.19	-	0.09	-	-	13.2 ----- 1.35	-	0.08	-	0.18	0.09	1.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С1	0.19	-	0.09	-	-	13.2 ----- 1.35	-	0.08	-	0.18	0.09	1.98
			23С1-С8, 25С1	0.19	-	0.09	-	-	13.2 ----- 0.56	-	0.08	-	0.18	0.05	1.15
			26С1	0.2	-	0.09	-	-	13.2 ----- 1.35	-	0.08	-	0.19	0.09	2
			26С2	0.2	-	0.09	-	-	13.2 ----- 1.35	-	0.08	-	0.19	0.09	2
			28С1	0.19	-	0.09	-	-	13.2 ----- 1.35	-	0.08	-	0.18	0.09	1.98
			28С2	0.19	-	0.09	-	-	13.2 ----- 1.35	-	0.08	-	0.18	0.09	1.98
			30С2	0.18	-	0.09	-	-	13.2 ----- 1.35	-	0.08	-	0.17	0.09	1.96
			45	0.15	-	0.09	-	-	13.2 ----- 0.56	-	0.08	-	0.12	0.04	1.04
-	040502	РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	1,2,4,7, 8,34	0.1	-	0.09	-	-	5.3 ----- 0.23	-	0.03	-	0.07	0.02	0.54
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.1	-	0.09	-	-	5.3 ----- 0.23	-	0.03	-	0.07	0.02	0.54
			9,31,32, 33,35АБ	0.1	-	0.09	-	-	5.3 ----- 0.23	-	0.03	-	0.06	0.02	0.53
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.09	-	0.09	-	-	5.3 ----- 0.23	-	0.03	-	0.07	0.02	0.53
			15,16	0.11	-	0.09	-	-	5.3 ----- 0.23	-	0.03	-	0.07	0.02	0.55
			24С	0.11	-	0.09	-	-	5.3 ----- 0.23	-	0.03	-	0.11	0.02	0.59
			17,19,20	0.11	-	0.09	-	-	5.3 ----- 0.23	-	0.03	-	0.08	0.02	0.56

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2, 27С	0.11	-	0.09	-	-	5.3 / 0.23	-	0.03	-	0.1	0.02	0.58
			18	0.11	-	0.09	-	-	5.3 / 0.23	-	0.03	-	0.07	0.02	0.55
			29С	0.11	-	0.09	-	-	5.3 / 0.54	-	0.03	-	0.11	0.04	0.92
			30С1	0.11	-	0.09	-	-	5.3 / 0.54	-	0.03	-	0.11	0.04	0.92
			23С1-С8, 25С1	0.11	-	0.09	-	-	5.3 / 0.23	-	0.03	-	0.11	0.02	0.59
			26С1	0.12	-	0.09	-	-	5.3 / 0.54	-	0.03	-	0.11	0.04	0.93
			26С2	0.12	-	0.09	-	-	5.3 / 0.54	-	0.03	-	0.11	0.04	0.93
			28С1	0.11	-	0.09	-	-	5.3 / 0.54	-	0.03	-	0.11	0.04	0.92
			28С2	0.11	-	0.09	-	-	5.3 / 0.54	-	0.03	-	0.11	0.04	0.92
			30С2	0.11	-	0.09	-	-	5.3 / 0.54	-	0.03	-	0.1	0.04	0.91
			45	0.09	-	0.09	-	-	5.3 / 0.23	-	0.03	-	0.07	0.02	0.53
-	040503	АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОД СЛОЕМ ФЛЮСА	1,2,4,7, 8,34	0.43	-	0.09	-	-	29.9 / 1.27	-	0.18	-	0.29	0.1	2.36
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.44	-	0.09	-	-	29.9 / 1.27	-	0.18	-	0.3	0.1	2.38
			9,31,32, 33,35АБ	0.4	-	0.09	-	-	29.9 / 1.27	-	0.18	-	0.28	0.1	2.32
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.39	-	0.09	-	-	29.9 / 1.27	-	0.18	-	0.26	0.1	2.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			15,16	0.45	-	0.09	-	-	29.9 / 1.27	-	0.18	-	0.31	0.1	2.4
			24С	0.45	-	0.09	-	-	29.9 / 1.27	-	0.18	-	0.43	0.1	2.52
			17,19,20	0.48	-	0.09	-	-	29.9 / 1.27	-	0.18	-	0.32	0.1	2.44
			21С,25С2, 27С	0.48	-	0.09	-	-	29.9 / 1.27	-	0.18	-	0.45	0.1	2.57
			18	0.45	-	0.09	-	-	29.9 / 1.27	-	0.18	-	0.31	0.1	2.4
			29С	0.45	-	0.09	-	-	29.9 / 3.06	-	0.18	-	0.43	0.19	4.4
			30С1	0.45	-	0.09	-	-	29.9 / 3.06	-	0.18	-	0.43	0.19	4.4
			23С1-С8, 25С1	0.48	-	0.09	-	-	29.9 / 1.27	-	0.18	-	0.45	0.1	2.57
			26С1	0.5	-	0.09	-	-	29.9 / 3.06	-	0.18	-	0.47	0.19	4.49
			26С2	0.5	-	0.09	-	-	29.9 / 3.06	-	0.18	-	0.47	0.19	4.49
			28С1	0.48	-	0.09	-	-	29.9 / 3.06	-	0.18	-	0.45	0.19	4.45
			28С2	0.48	-	0.09	-	-	29.9 / 3.06	-	0.18	-	0.45	0.19	4.45
			30С2	0.44	-	0.09	-	-	29.9 / 3.06	-	0.18	-	0.42	0.19	4.38
			45	0.39	-	0.09	-	-	29.9 / 1.27	-	0.18	-	0.26	0.1	2.29
-	040600	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ПЛАЗ- МЕННОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	1,2,4,7, 8,34	0.56	0.33 / 0.28	0.15	-	-	33.4 / 1.42	-	0.2	-	0.36	0.13	3.1

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.58	0.33 / 0.29	0.15	-	-	33.4 / 1.42	-	0.2	-	0.36	0.13	3.13
			9,31,32, 33,35АБ	0.56	0.33 / 0.28	0.15	-	-	33.4 / 1.42	-	0.2	-	0.35	0.13	3.09
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.55	0.33 / 0.28	0.15	-	-	33.4 / 1.42	-	0.2	-	0.35	0.13	3.08
			15,16	0.58	0.33 / 0.29	0.15	-	-	33.4 / 1.42	-	0.2	-	0.36	0.13	3.13
			24С	0.59	0.33 / 0.29	0.15	-	-	33.4 / 1.42	-	0.2	-	0.52	0.13	3.3
			17,19,20	0.59	0.33 / 0.29	0.15	-	-	33.4 / 1.42	-	0.2	-	0.37	0.13	3.15
			21С,25С2, 27С	0.6	0.33 / 0.29	0.15	-	-	33.4 / 1.42	-	0.2	-	0.53	0.13	3.32
			18	0.58	0.33 / 0.29	0.15	-	-	33.4 / 1.42	-	0.2	-	0.36	0.13	3.13
			29С	0.59	0.33 / 0.29	0.15	-	-	33.4 / 3.42	-	0,2	-	0.52	0.23	5.4
			30С1	0.59	0.33 / 0.29	0.15	-	-	33.4 / 3.42	-	0.2	-	0.52	0.23	5.4
			23С1-С8, 25С1	0.6	0.33 / 0.29	0.15	-	-	33.4 / 1.42	-	0.2	-	0.53	0.13	3.32
			26С1	0.61	0.33 / 0.29	0.15	-	-	33.4 / 3.42	-	0.2	-	0.54	0.23	5.44
			26С2	0.61	0.33 / 0.29	0.15	-	-	33.4 / 3.42	-	0.2	-	0.54	0.23	5.44
			28С1	0.6	0.33 / 0.29	0.15	-	-	33.4 / 3.42	-	0.2	-	0.53	0.23	5.42
			28С2	0.6	0.33 / 0.29	0.15	-	-	33.4 / 3.42	-	0.2	-	0.53	0.23	5.42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С2	0.59	0.33 / 0.29	0.15	-	-	33.4 / 3.42	-	0.2	-	0.52	0.23	5.4
			45	0.59	0.33 / 0.28	0.15	-	-	33.4 / 1.42	-	0.2	-	0.35	0.13	3.12
3441510228	040700	АППАРАТЫ ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	1,2,4,7, 8,34	0.93	-	0.03	-	-	43.9 / 1.87	-	0.26	-	0.3	-	3.39
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.93	-	0.03	-	-	43.9 / 1.87	-	0.26	-	0.3	-	3.39
			9,31,32, 33,35АБ	0.93	-	0.03	-	-	43.9 / 1.87	-	0.26	-	0.3	-	3.39
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.93	-	0.03	-	-	43.9 / 1.87	-	0.26	-	0.3	-	3.39
			15,16	0.93	-	0.03	-	-	43.9 / 1.87	-	0.26	-	0.3	-	3.39
			24С	0.95	-	0.03	-	-	43.9 / 1.87	-	0.26	-	0.43	-	3.54
			17,19,20	0.93	-	0.03	-	-	43.9 / 1.87	-	0.26	-	0.3	-	3.39
			21С,25С2, 27С	0.95	-	0.03	-	-	43.9 / 1.87	-	0.26	-	0.43	-	3.54
			18	0.93	-	0.03	-	-	43.9 / 1.87	-	0.26	-	0.3	-	3.39
			29С	0.95	-	0.03	-	-	43.9 / 4.5	-	0.26	-	0.43	-	6.17
			30С1	0.95	-	0.03	-	-	43.9 / 4.5	-	0.26	-	0.43	-	6.17
			23С1-С8, 25С1	0.95	-	0.03	-	-	43.9 / 1.87	-	0.26	-	0.43	-	3.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1	0.95	-	0.03	-	-	43.9 ----- 4.5	-	0.26	-	0.43	-	6.17
			26С2	0.95	-	0.03	-	-	43.9 ----- 4.5	-	0.26	-	0.43	-	6.17
			28С1	0.95	-	0.03	-	-	43.9 ----- 4.5	-	0.26	-	0.43	-	6.17
			28С2	0.95	-	0.03	-	-	43.9 ----- 4.5	-	0.26	-	0.43	-	6.17
			30С2	0.95	-	0.03	-	-	43.9 ----- 4.5	-	0.26	-	0.43	-	6.17
			45	0.93	-	0.03	-	-	43.9 ----- 1.87	-	0.26	-	0.3	-	3.39
3441840000	040801	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ: МНОГОПОСТОВЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ПОСТОВ ДО 30	1,2,4,7, 8,34	0.2	-	-	-	-	54.2 ----- 2.3	-	-	-	0.09	0.38	2.97
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.2	-	-	-	-	54.2 ----- 2.3	-	-	-	0.09	0.38	2.97
			9,31,32, 33,35АБ	0.2	-	-	-	-	54.2 ----- 2.3	-	-	-	0.09	0.38	2.9
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.2	-	-	-	-	54.2 ----- 2.3	-	-	-	0.09	0.38	2.97
			15,16	0.2	-	-	-	-	54.2 ----- 2.3	-	-	-	0.09	0.38	2.97
			24С	0.2	-	-	-	-	54.2 ----- 2.3	-	-	-	0.13	0.38	3.01
			17,19,20	0.2	-	-	-	-	54.2 ----- 2.3	-	-	-	0.09	0.38	2.97
			21С,25С2, 27С	0.2	-	-	-	-	54.2 ----- 2.3	-	-	-	0.13	0.38	3.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			18	0.2	-	-	-	-	54.2 / 2.3	-	-	-	0.09	0.38	2.97
			29С	0.2	-	-	-	-	54.2 / 5.56	-	-	-	0.13	0.86	6.75
			30С1	0.2	-	-	-	-	54.2 / 5.56	-	-	-	0.13	0.86	6.75
			23С1-С8. 25С1	0.2	-	-	-	-	54.2 / 2.3	-	-	-	0.13	0.38	3.01
			26С1	0.2	-	-	-	-	54.2 / 5.56	-	-	-	0.14	0.87	6.78
			26С2	0.2	-	-	-	-	54.2 / 5.56	-	-	-	0.14	0.87	6.78
			28С1	0.2	-	-	-	-	54.2 / 5.56	-	-	-	0.13	0.86	6.75
			28С2	0.2	-	-	-	-	54.2 / 5.56	-	-	-	0.13	0.86	6.75
			30С2	0.2	-	-	-	-	54.2 / 5.56	-	-	-	0.13	0.86	6.75
			45	0.2	-	-	-	-	54.2 / 2.3	-	-	-	0.09	0.38	2.97
3441840000	040802	ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	1,2,4,7, 8,34	0.05	-	-	-	-	13 / 0.55	-	-	-	0.02	0.09	0.71
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.05	-	-	-	-	13 / 0.55	-	-	-	0.02	0.09	0.71
			9,31,32, 33,35А6	0.05	-	-	-	-	13 / 0.55	-	-	-	0.02	0.09	0.71
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.05	-	-	-	-	13 / 0.55	-	-	-	0.02	0.09	0.71

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			15,16	0.05	-	-	-	-	13 / ----- / 0.55	-	-	-	0.02	0.09	0.71
			24C	0.05	-	-	-	-	13 / ----- / 0.55	-	-	-	0.03	0.09	0.72
			17,19,20	0.05	-	-	-	-	13 / ----- / 0.55	-	-	-	0.02	0.09	0.71
			21C,25C2, 27C	0.05	-	-	-	-	13 / ----- / 0.55	-	-	-	0.03	0.09	0.72
			18	0.05	-	-	-	-	13 / ----- / 0.55	-	-	-	0.02	0.09	0.71
			29C	0.05	-	-	-	-	13 / ----- / 1.33	-	-	-	0.03	0.21	1.62
			30C1	0.05	-	-	-	-	13 / ----- / 1.33	-	-	-	0.03	0.21	1.62
			23C1-C8, 25C1	0.05	-	-	-	-	13 / ----- / 0.55	-	-	-	0.03	0.09	0.72
			26C1	0.05	-	-	-	-	13 / ----- / 1.33	-	-	-	0.04	0.21	1.63
			26C2	0.05	-	-	-	-	13 / ----- / 1.33	-	-	-	0.04	0.21	1.63
			28C1	0.05	-	-	-	-	13 / ----- / 1.33	-	-	-	0.03	0.21	1.62
			28C2	0.05	-	-	-	-	13 / ----- / 1.33	-	-	-	0.03	0.21	1.62
			30C2	0.05	-	-	-	-	13 / ----- / 1.33	-	-	-	0.03	0.21	1.62
			45	0.05	-	-	-	-	13 / ----- / 0.55	-	-	-	0.02	0.09	0.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3441851000	040900	ТРАНСФОРМАТОРЫ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	1,2,4,7, 8,34	0.04	-	-	-	-	5.5 ----- 0.23	-	-	-	0.02	0.04	0.33
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.04	-	-	-	-	5.5 ----- 0.23	-	-	-	0.02	0.04	0.33
			9,31,32, 33,35АБ	0.04	-	-	-	-	5.5 ----- 0.23	-	-	-	0.02	0.04	0.33
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.04	-	-	-	-	5.5 ----- 0.23	-	-	-	0.02	0.04	0.33
			15,16	0.04	-	-	-	-	5.5 ----- 0.23	-	-	-	0.02	0.04	0.33
			24С	0.04	-	-	-	-	5.5 ----- 0.23	-	-	-	0.02	0.04	0.33
			17,19,20	0.04	-	-	-	-	5.5 ----- 0.23	-	-	-	0.02	0.04	0.33
			21С,25С2, 27С	0.04	-	-	-	-	5.5 ----- 0.23	-	-	-	0.02	0.04	0.33
			18	0.04	-	-	-	-	5.5 ----- 0.23	-	-	-	0.02	0.04	0.33
			29С	0.04	-	-	-	-	5.5 ----- 0.56	-	-	-	0.02	0.09	0.71
			30С1	0.04	-	-	-	-	5.5 ----- 0.56	-	-	-	0.02	0.09	0.71
			23С1-С8, 25С1	0.04	-	-	-	-	5.5 ----- 0.23	-	-	-	0.02	0.04	0.71
			26С1	0.04	-	-	-	-	5.5 ----- 0.56	-	-	-	0.02	0.09	0.71
			26С2	0.04	-	-	-	-	5.5 ----- 0.56	-	-	-	0.02	0.09	0.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С1	0.04	-	-	-	-	5.5 / 0.56	-	-	-	0.02	0.09	0.71
			28С2	0.04	-	-	-	-	5.5 / 0.56	-	-	-	0.02	0.09	0.71
			30С2	0.04	-	-	-	-	5.5 / 0.56	-	-	-	0.02	0.09	0.71
			45	0.04	-	-	-	-	5.5 / 0.23	-	-	-	0.02	0.04	0.33
3441821010	041000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	1,2,4,7,8,34	0.07	-	-	-	-	14.6 / 0.62	-	0.09	-	0.04	0.12	0.95
			3,5,6,11,12,13,14,40	0.07	-	-	-	-	14.6 / 0.62	-	0.09	-	0.04	0.12	0.95
			9,31,32,33,35АБ	0.07	-	-	-	-	14.6 / 0.62	-	0.09	-	0.04	0.12	0.95
			10, 35ВГ,36,37,38,39,41,42,43,44	0.08	-	-	-	-	14.6 / 0.62	-	0.09	-	0.04	0.12	0.95
			15,16	0.08	-	-	-	-	14.6 / 0.62	-	0.09	-	0.04	0.12	0.95
			24С	0.08	-	-	-	-	14.6 / 0.62	-	0.09	-	0.06	0.12	0.97
			17,19,20	0.08	-	-	-	-	14.6 / 0.62	-	0.09	-	0.04	0.12	0.95
			21С,25С2,27С	0.08	-	-	-	-	14.6 / 0.62	-	0.09	-	0.06	0.12	0.97
			18	0.08	-	-	-	-	14.6 / 0.62	-	0.09	-	0.04	0.12	0.95
			29С	0.08	-	-	-	-	14.6 / 1.5	-	0.09	-	0.06	0.25	1.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С1	0.08	-	-	-	-	14.6 / ----- / 1.5	-	0.09	-	0.06	0.25	1.98
			23С1-С8 25С1	0.08	-	-	-	-	14.6 / ----- / 0.62	-	0.09	-	0.06	0.12	0.97
			26С1	0.08	-	-	-	-	14.6 / ----- / 1.5	-	0.09	-	0.06	0.25	1.98
			26С2	0.08	-	-	-	-	14.6 / ----- / 1.5	-	0.09	-	0.06	0.25	1.98
			28С1	0.08	-	-	-	-	14.6 / ----- / 1.5	-	0.09	-	0.06	0.25	1.98
			28С2	0.08	-	-	-	-	14.6 / ----- / 1.5	-	0.09	-	0.06	0.25	1.98
			30С2	0.08	-	-	-	-	14.6 / ----- / 1.5	-	0.09	-	0.06	0.25	1.98
			45	0.08	-	-	-	-	14.6 / ----- / 0.62	-	0.09	-	0.04	0.12	0.95
4834119902	041100	ТЕРМОПЕНАЛЫ С МАССОЙ ЗАГРУЖАЕМЫХ ЭЛЕКТРОДОВ НЕ БОЛЕЕ 5 КГ	1,2,4,7, 8,34	0.01	-	-	-	-	0.03 / ----- / -	-	-	-	-	-	0.01
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.01	-	-	-	-	0.03 / ----- / -	-	-	-	-	-	0.01
			9,31,32, 33,35АБ	0.01	-	-	-	-	0.03 / ----- / -	-	-	-	-	-	0.01
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.01	-	-	-	-	0.03 / ----- / -	-	-	-	-	-	0.01
			15,16	0.01	-	-	-	-	0.03 / ----- / -	-	-	-	-	-	0.01
			24С	0.01	-	-	-	-	0.03 / ----- / -	-	-	-	-	-	0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			17,19,20	0.01	-	-	-	-	0.03 ----- -	-	-	-	-	-	0.01
			21С,25С2, 27С	0.01	-	-	-	-	0.03 ----- -	-	-	-	-	-	0.01
			18	0.01	-	-	-	-	0.03 ----- -	-	-	-	-	-	0.01
			29С	0.01	-	-	-	-	0.03 ----- -	-	-	-	-	-	0.01
			30С1	0.01	-	-	-	-	0.03 ----- -	-	-	-	-	-	0.01
			23С1-С8, 25С1	0.01	-	-	-	-	0.03 ----- -	-	-	-	-	-	0.01
			26С1	0.01	-	-	-	-	0.03 ----- -	-	-	-	-	-	0.01
			26С2	0.01	-	-	-	-	0.03 ----- -	-	-	-	-	-	0.01
			28С1	0.01	-	-	-	-	0.03 ----- -	-	-	-	-	-	0.01
			28С2	0.01	-	-	-	-	0.03 ----- -	-	-	-	-	-	0.01
			30С2	0.01	-	-	-	-	0.03 ----- -	-	-	-	-	-	0.01
			45	0.01	-	-	-	-	0.03 ----- -	-	-	-	-	-	0.01
-	041201	УСТАНОВКИ С ГИБКИМ ИНДУКТОРОМ ДЛЯ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА ТОКАМИ ЧАСТОТОЙ: 50 ГЦ	1,2,4,7, 8,34	0.24	-	0.83	-	-	11.4 ----- 0.48	-	0.07	-	0.17	0.24	2.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.25	-	0.83	-	-	11.4 / 0.48	-	0.07	-	0.18	0.24	2.05
			9,31,32, 33,35АБ	0.24	-	0.83	-	-	11.4 / 0.48	-	0.07	-	0.17	0.24	2.03
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.23	-	0.83	-	-	11.4 / 0.48	-	0.07	-	0.15	0.24	2
			15,16	0.26	-	0.83	-	-	11.4 / 0.48	-	0.07	-	0.18	0.25	2.07
			24С	0.26	-	0.83	-	-	11.4 / 0.48	-	0.07	-	0.25	0.25	2.14
			17,19,20	0.28	-	0.83	-	-	11.4 / 0.48	-	0.07	-	0.19	0.25	2.1
			21С,25С2, 27С	0.28	-	0.83	-	-	11.4 / 0.48	-	0.07	-	0.26	0.25	2.17
			18	0.26	-	0.83	-	-	11.4 / 0.48	-	0.07	-	0.18	0.25	2.07
			29С	0.26	-	0.83	-	-	11.4 / 1.17	-	0.07	-	0.25	0.35	2.93
			30С1	0.26	-	0.83	-	-	11.4 / 1.17	-	0.07	-	0.25	0.35	2.93
			23С1-С8, 25С1	0.28	-	0.83	-	-	11.4 / 0.48	-	0.07	-	0.19	0.25	2.1
			26С1	0.29	-	0.83	-	-	11.4 / 1.17	-	0.07	-	0.28	0.35	2.99
			26С2	0.29	-	0.83	-	-	11.4 / 1.17	-	0.07	-	0.28	0.35	2.99
			28С1	0.26	-	0.83	-	-	11.4 / 1.17	-	0.07	-	0.26	0.35	2.94
			28С2	0.26	-	0.83	-	-	11.4 / 1.17	-	0.07	-	0.26	0.35	2.94

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С2	0.25	-	0.83	-	-	11.4 / 1.17	-	0.07	-	0.24	0.35	2.91
			45	0.23	-	0.83	-	-	11.4 / 0.48	-	0.07	-	0.15	0.25	2
-	041202	2400 ГЦ	1,2,4,7, 8,34	0.46	-	0.55	-	-	13.8 / 0.59	-	0.08	-	0.36	0.25	2.29
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.48	-	0.55	-	-	13.8 / 0.59	-	0.08	-	0.37	0.26	2.33
			9,31,32, 33,35АБ	0.45	-	0.55	-	-	13.8 / 0.59	-	0.08	-	0.35	0.25	2.27
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.42	-	0.55	-	-	13.8 / 0.59	-	0.08	-	0.33	0.25	2.22
			15,16	0.49	-	0.55	-	-	13.8 / 0.59	-	0.08	-	0.38	0.26	2.35
			24С	0.5	-	0.55	-	-	13.8 / 0.59	-	0.08	-	0.54	0.26	2.52
			17,19,20	0.52	-	0.55	-	-	13.8 / 0.59	-	0.08	-	0.4	0.26	2.4
			21С,25С2, 27С	0.53	-	0.55	-	-	13.8 / 0.59	-	0.08	-	0.4	0.26	2.41
			18	0.49	-	0.55	-	-	13.8 / 0.59	-	0.08	-	0.38	0.26	2.35
			29С	0.5	-	0.55	-	-	13.8 / 1.41	-	0.08	-	0.54	0.38	3.46
			30С1	0.5	-	0.55	-	-	13.8 / 1.41	-	0.08	-	0.54	0.38	3.46
			23С1-С8, 25С1	0.53	-	0.55	-	-	13.8 / 0.59	-	0.08	-	0.57	0.26	2.58
			26С1	0.55	-	0.55	-	-	13.8 / 1.41	-	0.08	-	0.59	0.39	3.57

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С2	0.55	-	0.55	-	-	13.8 / 1.41	-	0.08	-	0.59	0.39	3.57
			28С1	0.53	-	0.55	-	-	13.8 / 1.41	-	0.08	-	0.57	0.39	3.53
			28С2	0.53	-	0.55	-	-	13.8 / 1.41	-	0.08	-	0.57	0.39	3.53
			30С2	0.49	-	0.55	-	-	13.8 / 1.41	-	0.08	-	0.52	0.38	3.43
			45	0.42	-	0.55	-	-	13.8 / 0.59	-	0.08	-	0.33	0.25	2.22
-	041300	УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ	1,2,4,7, 8,34	1.19	-	0.02	-	-	21.4 / 0.91	-	0.13	-	0.86	-	3.11
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.19	-	0.02	-	-	21.4 / 0.91	-	0.13	-	0.86	-	3.11
			9,31,32, 33,35А6	1.19	-	0.02	-	-	21.4 / 0.91	-	0.13	-	0.86	-	3.11
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.19	-	0.02	-	-	21.4 / 0.91	-	0.13	-	0.86	-	3.11
			15,16	1.19	-	0.02	-	-	21.4 / 0.91	-	0.13	-	0.86	-	3.11
			24С	1.23	-	0.02	-	-	21.4 / 0.91	-	0.13	-	1.27	-	3.56
			17,19,20	1.19	-	0.02	-	-	21.4 / 0.91	-	0.13	-	0.86	-	3.11
			21С,25С2, 27С	1.23	-	0.02	-	-	21.4 / 0.91	-	0.13	-	1.27	-	3.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			18	1.19	-	0.02	-	-	21.4 / 0.91	-	0.13	-	0.86	-	3.11
			29С	1.23	-	0.02	-	-	21.4 / 2.19	-	0.13	-	1.27	-	4.84
			30С1	1.23	-	0.02	-	-	21.4 / 2.19	-	0.13	-	1.27	-	4.84
			23С1-С8, 25С1	1.23	-	0.02	-	-	21.4 / 0.91	-	0.13	-	1.27	-	3.56
			26С1	1.23	-	0.02	-	-	21.4 / 2.19	-	0.13	-	1.27	-	4.84
			26С2	1.23	-	0.02	-	-	21.4 / 2.19	-	0.13	-	1.27	-	4.84
			28С1	1.23	-	0.02	-	-	21.4 / 2.19	-	0.13	-	1.27	-	4.84
			28С2	1.23	-	0.02	-	-	21.4 / 2.19	-	0.13	-	1.27	-	4.84
			30С2	1.23	-	0.02	-	-	21.4 / 2.19	-	0.13	-	1.27	-	4.84
			45	1.19	-	0.02	-	-	21.4 / 0.91	-	0.13	-	0.86	-	3.11
3442112104	041400	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	1,2,4,7, 8,34	0.09	-	-	-	-	8.7 / 0.37	-	-	-	0.08	0.02	0.56
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.09	-	-	-	-	8.7 / 0.37	-	-	-	0.8	0.02	0.56
			9,31,32, 33,35АБ	0.09	-	-	-	-	8.7 / 0.37	-	-	-	0.08	0.02	0.56

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.09	-	-	-	-	8.7 / 0.37	-	-	-	0.08	0.02	0.56
			15,16	0.09	-	-	-	-	8.7 / 0.37	-	-	-	0.08	0.02	0.56
			24С	0.09	-	-	-	-	8.7 / 0.37	-	-	-	0.11	0.02	0.59
			17,19,20	0.09	-	-	-	-	8.7 / 0.37	-	-	-	0.08	0.02	0.56
			21С,25С2, 27С	0.09	-	-	-	-	8.7 / 0.37	-	-	-	0.11	0.02	0.59
			18	0.09	-	-	-	-	8.7 / 0.37	-	-	-	0.08	0.02	0.56
			29С	0.09	-	-	-	-	8.7 / 0.89	-	-	-	0.11	0.05	1.14
			30С1	0.09	-	-	-	-	8.7 / 0.89	-	-	-	0.11	0.05	1.14
			23С1-С8, 25С1	0.09	-	-	-	-	8.7 / 0.37	-	-	-	0.11	0.02	0.59
			26С1	0.09	-	-	-	-	8.7 / 0.89	-	-	-	0.12	0.05	1.15
			26С2	0.09	-	-	-	-	8.7 / 0.89	-	-	-	0.12	0.05	1.15
			28С1	0.09	-	-	-	-	8.7 / 0.89	-	-	-	0.11	0.05	1.14
			28С2	0.09	-	-	-	-	8.7 / 0.89	-	-	-	0.11	0.05	1.14
			30С2	0.09	-	-	-	-	8.7 / 0.89	-	-	-	0.11	0.05	1.14
			45	0.09	-	-	-	-	8.7 / 0.37	-	-	-	0.08	0.02	0.56

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3443271017	041500	ЭЛЕКТРОШКАФЫ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ 50-350 °С	1,2,4,7, 8,34	0.01	-	-	-	-	1.2 ----- 0.05	-	-	-	0.01	-	0.07
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.01	-	-	-	-	1.2 ----- 0.05	-	-	-	0.01	-	0.07
			9,31,32, 33,35АБ	0.01	-	-	-	-	1.2 ----- 0.05	-	-	-	0.01	-	0.07
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.01	-	-	-	-	1.2 ----- 0.05	-	-	-	0.01	-	0.07
			15,16	0.01	-	-	-	-	1.2 ----- 0.05	-	-	-	0.01	-	0.07
			24С	0.01	-	-	-	-	1.2 ----- 0.05	-	-	-	0.01	-	0.07
			17,19,20	0.01	-	-	-	-	1.2 ----- 0.05	-	-	-	0.01	-	0.07
			21С,25С2, 27С	0.01	-	-	-	-	1.2 ----- 0.05	-	-	-	0.01	-	0.07
			18	0.01	-	-	-	-	1.2 ----- 0.05	-	-	-	0.01	-	0.07
			29С	0.01	-	-	-	-	1.2 ----- 0.12	-	-	-	0.01	-	0.14
			30С1	0.01	-	-	-	-	1.2 ----- 0.12	-	-	-	0.01	-	0.14
			23С1-С8, 25С1	0.01	-	-	-	-	1.2 ----- 0.05	-	-	-	0.01	-	0.07
			26С1	0.01	-	-	-	-	1.2 ----- 0.12	-	-	-	0.01	-	0.14
			26С2	0.01	-	-	-	-	1.2 ----- 0.12	-	-	-	0.01	-	0.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С1	0.01	-	-	-	-	1.2 / 0.12	-	-	-	0.01	-	0.14
			28С2	0.01	-	-	-	-	1.2 / 0.12	-	-	-	0.01	-	0.14
			30С2	0.01	-	-	-	-	1.2 / 0.12	-	-	-	0.01	-	0.14
			45	0.01	-	-	-	-	1.2 / 0.05	-	-	-	0.01	-	0.07
		АППАРАТЫ РЕНТГЕНОВСКИЕ ДЛЯ ПРОСВЕЧИВАНИЯ МЕТАЛЛА ТОЛЩИНОЙ:													
-	041601	ДО 30 ММ	1,2,4,7, 8,34	0.14	-	0.09	-	-	0.44 / 0.02	-	-	-	0.06	-	0.31
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.14	-	0.09	-	-	0.44 / 0.02	-	-	-	0.06	-	0.31
			9,31,32, 33,35АБ	0.13	-	0.09	-	-	0.44 / 0.02	-	-	-	0.04	-	0.28
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.13	-	0.09	-	-	0.44 / 0.02	-	-	-	0.04	-	0.28
			15,16	0.14	-	0.09	-	-	0.44 / 0.02	-	-	-	0.06	-	0.31
			24С	0.15	-	0.09	-	-	0.44 / 0.02	-	-	-	0.08	-	0.34
			17,19,20	0.15	-	0.09	-	-	0.44 / 0.02	-	-	-	0.06	-	0.32
			21С,25С2, 27С	0.15	-	0.09	-	-	0.44 / 0.02	-	-	-	0.09	-	0.35
			18	0.15	-	0.09	-	-	0.44 / 0.02	-	-	-	0.06	-	0.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			29С	0.15	-	0.09	-	-	0.44 / 0.05	-	-	-	0.09	-	0.38
			30С1	0.15	-	0.09	-	-	0.44 / 0.05	-	-	-	0.09	-	0.38
			23С1-С8, 25С1	0.15	-	0.09	-	-	0.44 / 0.02	-	-	-	0.09	-	0.35
			26С1	0.16	-	0.09	-	-	0.44 / 0.05	-	-	-	0.09	-	0:39
			26С2	0.16	-	0.09	-	-	0.44 / 0.05	-	-	-	0.09	-	0.39
			28С1	0.15	-	0.09	-	-	0.44 / 0.05	-	-	-	0.09	-	0.38
			28С2	0.15	-	0.09	-	-	0.44 / 0.05	-	-	-	0.09	-	0.38
			30С2	0.14	-	0.09	-	-	0.44 / 0.05	-	-	-	0.09	-	0.37
			45	0.13	-	0.09	-	-	0.44 / 0.02	-	-	-	0.04	-	0.28
-	041602	30 ММ И БОЛЕЕ	1,2,4,7, 8,34	0.15	-	0.09	-	-	0.63 / 0.03	-	-	-	0.06	-	0.33
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.16	-	0.09	-	-	0.63 / 0.03	-	-	-	0.06	-	0.34
			9,31,32, 33,35АБ	0.15	-	0.09	-	-	0.63 / 0.03	-	-	-	0.06	-	0.33
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.14	-	0.09	-	-	0.63 / 0.03	-	-	-	0.06	-	0.32
			15,16	0.16	-	0.09	-	-	0.63 / 0.03	-	-	-	0.06	-	0.34
			24С	0.17	-	0.09	-	-	0.63 / 0.03	-	-	-	0.09	-	0.38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			17,19,20	0.17	-	0.09	-	-	0.63 / 0.03	-	-	-	0.06	-	0.35
			21С,25С2, 27С	0.17	-	0.09	-	-	0.63 / 0.03	-	-	-	0.09	-	0.38
			18	0.16	-	0.09	-	-	0.63 / 0.03	-	-	-	0.06	-	0.34
			29С	0.17	-	0.09	-	-	0.63 / 0.07	-	-	-	0.1	-	0.43
			30С1	0.17	-	0.09	-	-	0.63 / 0.07	-	-	-	0.1	-	0.43
			23С1-С8, 25С1	0.17	-	0.09	-	-	0.63 / 0.03	-	-	-	0.1	-	0.39
			26С1	0.18	-	0.09	-	-	0.63 / 0.07	-	-	-	0.1	-	0.44
			26С2	0.18	-	0.09	-	-	0.63 / 0.07	-	-	-	0.1	-	0.44
			28С1	0.17	-	0.09	-	-	0.63 / 0.07	-	-	-	0.1	-	0.43
			28С2	0.17	-	0.09	-	-	0.63 / 0.07	-	-	-	0.1	-	0.43
			30С2	0.16	-	0.09	-	-	0.63 / 0.07	-	-	-	0.1	-	0.42
			45	0.14	-	0.09	-	-	0.63 / 0.03	-	-	-	0.1	-	0.32
-	041701	АППАРАТЫ РЕНТГЕНОДЕФЕКТОСКОПИЧЕСКИЕ С ТОЛЩИНОЙ ПРОСВЕЧИВАЕМОЙ СТАЛИ: ДО 25 ММ	1,2,4,7, 8,34	0.05	-	-	-	-	0.19 / 0.01	-	-	-	0.03	0.01	0.1

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.05	-	-	-	-	0.19 ----- 0.01	-	-	-	0.03	0.01	0.1
			9,31,32, 33,35А6	0.05	-	-	-	-	0.19 ----- 0.01	-	-	-	0.03	0.01	0.1
			10, 35В1, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.05	-	-	-	-	0.19 ----- 0.01	-	-	-	0.03	0.01	0.1
			15,16	0.05	-	-	-	-	0.19 ----- 0.01	-	-	-	0.03	0.01	0.1
			24С	0.05	-	-	-	-	0.19 ----- 0.01	-	-	-	0.05	0.01	0.12
			17,19,20	0.05	-	-	-	-	0.19 ----- 0.01	-	-	-	0.03	0.01	0.1
			21С,25С2, 27С	0.05	-	-	-	-	0.19 ----- 0.01	-	-	-	0.05	0.01	0.12
			18	0.05	-	-	-	-	0.19 ----- 0.01	-	-	-	0.03	0.01	0.1
			29С	0.05	-	-	-	-	0.19 ----- 0.02	-	-	-	0.05	0.01	0.13
			30С1	0.05	-	-	-	-	0.19 ----- 0.02	-	-	-	0.05	0.01	0.13
			23С1-С8, 25С1	0.05	-	-	-	-	0.19 ----- 0.01	-	-	-	0.05	0.01	0.12
			26С1	0.05	-	-	-	-	0.19 ----- 0.02	-	-	-	0.05	0.01	0.13
			26С2	0.05	-	-	-	-	0.19 ----- 0.02	-	-	-	0.05	0.01	0.13
			28С1	0.05	-	-	-	-	0.19 ----- 0.02	-	-	-	0.05	0.01	0.13
			28С2	0.05	-	-	-	-	0.19 ----- 0.02	-	-	-	0.05	0.01	0.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С2	0.05	-	-	-	-	0.19 / 0.02	-	-	-	0.05	0.01	0.13
			45	0.05	-	-	-	-	0.19 / 0.01	-	-	-	0.03	0.01	0.1
4276510014	041702	ДО 60 ММ (ПЕРЕДВИЖНЫЕ)	1,2,4,7,8,34	0.07	-	-	-	-	1.14 / 0.05	-	0.01	-	0.04	0.02	0.19
			3,5,6,11,12,13,14,40	0.07	-	-	-	-	1.14 / 0.05	-	0.01	-	0.04	0.02	0.19
			9,31,32,33,35А5	0.07	-	-	-	-	1.14 / 0.05	-	0.01	-	0.04	0.02	0.19
			10, 35В1, 36,37,38,39,41,42,43,44	0.07	-	-	-	-	1.14 / 0.05	-	0.01	-	0.04	0.02	0.19
			15,16	0.07	-	-	-	-	1.14 / 0.05	-	0.01	-	0.04	0.02	0.19
			24С	0.07	-	-	-	-	1.14 / 0.05	-	0.01	-	0.07	0.02	0.22
			17,19,20	0.07	-	-	-	-	1.14 / 0.05	-	0.01	-	0.04	0.02	0.19
			21С,25С2,27С	0.07	-	-	-	-	1.14 / 0.05	-	0.01	-	0.07	0.02	0.22
			18	0.07	-	-	-	-	1.14 / 0.05	-	0.01	-	0.04	0.02	0.19
			29С	0.07	-	-	-	-	1.14 / 0.12	-	0.01	-	0.07	0.03	0.3
			30С1	0.07	-	-	-	-	1.14 / 0.12	-	0.01	-	0.07	0.03	0.3
			23С1-С8, 25С1	0.07	-	-	-	-	1.14 / 0.05	-	0.01	-	0.07	0.02	0.22
			26С1	0.07	-	-	-	-	1.14 / 0.12	-	0.01	-	0.08	0.03	0.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С2	0.07	-	-	-	-	1.14 / ----- / 0.12	-	0.01	-	0.08	0.03	0.31
			28С1	0.07	-	-	-	-	1.14 / ----- / 0.12	-	0.01	-	0.07	0.03	0.3
			28С2	0.07	-	-	-	-	1.14 / ----- / 0.12	-	0.01	-	0.07	0.03	0.3
			30С2	0.07	-	-	-	-	1.14 / ----- / 0.12	-	0.01	-	0.07	0.03	0.3
			45	0.07	-	-	-	-	1.14 / ----- / 0.05	-	0.01	-	0.04	0.02	0.19
4276120000	041801	ДЕФЕКТОСКОПЫ: УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ С ТОЛЩИНОЙ ПРОСВЕЧИВАЕМОГО ИЗДЕЛИЯ ДО 5000 ММ	1,2,4,7, 8,34	0.1	-	-	-	-	0.03 / ----- / -	-	-	-	0.09	0.01	0.2
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.1	-	-	-	-	0.03 / ----- / -	-	-	-	0.09	0.01	0.2
			9,31,32, 33,35АБ	0.1	-	-	-	-	0.03 / ----- / -	-	-	-	0.09	0.01	0.2
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.1	-	-	-	-	0.03 / ----- / -	-	-	-	0.09	0.01	0.2
			15,16	0.1	-	-	-	-	0.03 / ----- / -	-	-	-	0.09	0.01	0.2
			24С	0.1	-	-	-	-	0.03 / ----- / -	-	-	-	0.12	0.01	0.23
			17,19,20	0.1	-	-	-	-	0.03 / ----- / -	-	-	-	0.09	0.01	0.2
			21С,25С2, 27С	0.1	-	-	-	-	0.03 / ----- / -	-	-	-	0.12	0.01	0.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			18	0.1	-	-	-	-	0.03 ----- -	-	-	-	0.09	0.01	0.2
			29С	0.1	-	-	-	-	0.03 ----- -	-	-	-	0.13	0.01	0.24
			30С1	0.1	-	-	-	-	0.03 ----- -	-	-	-	0.13	0.01	0.24
			23С1-С8, 25С1	0.1	-	-	-	-	0.03 ----- -	-	-	-	0.12	0.01	0.23
			26С1	0.1	-	-	-	-	0.03 ----- -	-	-	-	0.13	0.01	0.24
			26С2	0.1	-	-	-	-	0.03 ----- -	-	-	-	0.13	0.01	0.24
			28С1	0.1	-	-	-	-	0.03 ----- -	-	-	-	0.13	0.01	0.24
			28С2	0.1	-	-	-	-	0.03 ----- -	-	-	-	0.13	0.01	0.24
			30С2	0.1	-	-	-	-	0.03 ----- -	-	-	-	0.13	0.01	0.24
			45	0.1	-	-	-	-	0.03 ----- -	-	-	-	0.09	0.01	0.2
-	041802	ПЕРЕНОСНЫЕ МАГНИТНЫЕ	1,2,4,7, 8,34	0.1	-	0.09	-	-	0.04 ----- -	-	-	-	0.04	-	0.23
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.1	-	0.09	-	-	0.04 ----- -	-	-	-	0.04	-	0.23
			9,31,32, 33,35А5	0.09	-	0.09	-	-	0.04 ----- -	-	-	-	0.03	-	0.2
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.09	-	0.09	-	-	0.04 ----- -	-	-	-	0.04	-	0.2
			15,16	0.1	-	0.09	-	-	0.04 ----- -	-	-	-	0.04	-	0.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			24С	0.1	-	0.09	-	-	0.04 ----- -	-	-	-	0.06	-	0.25
			17,19,20	0.11	-	0.09	-	-	0.04 ----- -	-	-	-	0.04	-	0.24
			21С,25С2, 27С	0.11	-	0.09	-	-	0.04 ----- -	-	-	-	0.06	-	0.26
			18	0.11	-	0.09	-	-	0.04 ----- -	-	-	-	0.04	-	0.24
			29С	0.1	-	0.09	-	-	0.04 ----- 0.01	-	-	-	0.05	-	0.24
			30С1	0.1	-	0.09	-	-	0.04 ----- 0.01	-	-	-	0.05	-	0.24
			23С1-С8, 25С1	0.11	-	0.09	-	-	0.04 ----- -	-	-	-	0.06	-	0.26
			26С1	0.11	-	0.09	-	-	0.04 ----- 0.01	-	-	-	0.07	-	0.27
			26С2	0.11	-	0.09	-	-	0.04 ----- 0.01	-	-	-	0.07	-	0.27
			28С1	0.11	-	0.09	-	-	0.04 ----- 0.01	-	-	-	0.06	-	0.26
			28С2	0.11	-	0.09	-	-	0.04 ----- 0.01	-	-	-	0.06	-	0.26
			30С2	0.1	-	0.09	-	-	0.04 ----- 0.01	-	-	-	0.06	-	0.25
			45	0.09	-	0.09	-	-	0.04 ----- -	-	-	-	0.04	-	0.22
041803	УЛЬТРАЗВУКО- ВЫЕ		1,2,4,7, 8,34	0.29	-	0.09	-	-	0.13 ----- 0.01	-	-	-	0.11	-	0.5
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.3	-	0.09	-	-	0.13 ----- 0.01	-	-	-	0.12	-	0.52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			9,31,32, 33,35А5	0.28	-	0.09	-	-	0.13 ----- 0.01	-	-	-	0.11	-	0.49
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.27	-	0.09	-	-	0.13 ----- 0.01	-	-	-	0.11	-	0.48
			15,16	0.31	-	0.09	-	-	0.13 ----- 0.01	-	-	-	0.12	-	0.53
			24С	0.31	-	0.09	-	-	0.13 ----- 0.01	-	-	-	0.18	-	0.59
			17,19,20	0.32	-	0.09	-	-	0.13 ----- 0.01	-	-	-	0.13	-	0.55
			21С,25С2, 27С	0.33	-	0.09	-	-	0.13 ----- 0.01	-	-	-	0.18	-	0.61
			18	0.31	-	0.09	-	-	0.13 ----- 0.01	-	-	-	0.12	-	0.53
			29С	0.31	-	0.09	-	-	0.13 ----- 0.01	-	-	-	0.18	-	0.59
			30С1	0.31	-	0.09	-	-	0.13 ----- 0.01	-	-	-	0.18	-	0.59
			23С1-С8, 25С1	0.33	-	0.09	-	-	0.13 ----- 0.01	-	-	-	0.19	-	0.62
			26С1	0.34	-	0.09	-	-	0.13 ----- 0.01	-	-	-	0.19	-	0.63
			26С2	0.34	-	0.09	-	-	0.13 ----- 0.01	-	-	-	0.19	-	0.63
			28С1	0.33	-	0.09	-	-	0.13 ----- 0.01	-	-	-	0.19	-	0.62
			28С2	0.33	-	0.09	-	-	0.13 ----- 0.01	-	-	-	0.19	-	0.62
			30С2	0.3	-	0.09	-	-	0.13 ----- 0.01	-	-	-	0.18	-	0.58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			45	0.27	-	0.09	-	-	0.13 0.01	-	-	-	0.11	-	0.48
-	041900	ГАММА-ДЕФЕКТОСКОПЫ С ТОЛЩИНОЙ ПРОСВЕЧИВАЕМОЙ СТАЛИ ДО 80 ММ	1,2,4,7,8,34	1	-	1.84	-	-	-	-	-	-	0.36	0.43	3.63
			3,5,6,11,12,13,14,40	1.03	-	1.84	-	-	-	-	-	-	0.37	0.43	3.67
			9,31,32,33,35АБ	0.98	-	1.84	-	-	-	-	-	-	0.35	0.42	3.59
			10, 35ВГ,36,37,38,39,41,42,43,44	0.94	-	1.84	-	-	-	-	-	-	0.34	0.42	3.54
			15,16	1.06	-	1.84	-	-	-	-	-	-	0.38	0.44	3.72
			24С	1.08	-	1.84	-	-	-	-	-	-	0.56	0.44	3.92
			17,19,20	1.11	-	1.84	-	-	-	-	-	-	0.4	0.44	3.79
			21С,25С2,27С	1.13	-	1.84	-	-	-	-	-	-	0.59	0.45	4.01
			18	1.06	-	1.84	-	-	-	-	-	-	0.38	0.44	3.72
			29С	1.08	-	1.84	-	-	-	-	-	-	0.56	0.44	3.92
			30С1	1.08	-	1.84	-	-	-	-	-	-	0.56	0.44	3.92
			23С1-С8,25С1	1.13	-	1.84	-	-	-	-	-	-	0.59	0.45	4.01
			26С1	1.16	-	1.84	-	-	-	-	-	-	0.6	0.45	4.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С2	1.16	-	1.84	-	-	-	-	-	-	0.6	0.45	4.05
			28С1	1.13	-	1.84	-	-	-	-	-	-	0.59	0.45	4.01
			28С2	1.13	-	1.84	-	-	-	-	-	-	0.59	0.45	4.01
			30С2	1.05	-	1.84	-	-	-	-	-	-	0.55	0.43	3.87
			45	0.94	-	1.84	-	-	-	-	-	-	0.34	0.42	3.54
-	042000	ОБЛУЧАТЕЛИ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ	1,2,4,7, 8,34	0.05	-	0.09	-	-	0.07 ----- -	-	-	-	0.02	-	0.16
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.06	-	0.09	-	-	0.07 ----- -	-	-	-	0.02	-	0.16
			9,31,32, 33,35АБ	0.05	-	0.09	-	-	0.07 ----- -	-	-	-	0.02	-	0.16
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.05	-	0.09	-	-	0.07 ----- -	-	-	-	0.02	-	0.16
			15,16	0.06	-	0.09	-	-	0.07 ----- -	-	-	-	0.02	-	0.17
			24С	0.06	-	0.09	-	-	0.07 ----- -	-	-	-	0.04	-	0.19
			17,19,20	0.06	-	0.09	-	-	0.07 ----- -	-	-	-	0.03	-	0.18
			21С,25С2, 27С	0.06	-	0.09	-	-	0.07 ----- -	-	-	-	0.04	-	0.19
			18	0.06	-	0.09	-	-	0.07 ----- -	-	-	-	0.02	-	0.17
			29С	0.05	-	0.09	-	-	0.07 ----- 0.01	-	-	-	0.03	-	0.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С1	0.06	-	0.09	-	-	0.07 ----- 0.01	-	-	-	0.03	-	0.19
			23С1-С8, 25С1	0.06	-	0.09	-	-	0.07 ----- -	-	-	-	0.04	-	0.19
			26С1	0.06	-	0.09	-	-	0.07 ----- 0.01	-	-	-	0.04	-	0.2
			26С2	0.06	-	0.09	-	-	0.07 ----- 0.01	-	-	-	0.04	-	0.2
			28С1	0.06	-	0.09	-	-	0.07 ----- 0.01	-	-	-	0.03	-	0.18
			28С2	0.06	-	0.09	-	-	0.07 ----- 0.01	-	-	-	0.03	-	0.18
			30С2	0.06	-	0.09	-	-	0.07 ----- 0.01	-	-	-	0.03	-	0.18
			45	0.05	-	0.09	-	-	0.07 ----- -	-	-	-	0.02	-	0.16
-	042100	ПЕРИСКОПЫ	1,2,4,7, 8,34	0.16	-	0.08	-	-	0.05 ----- -	-	-	-	0.05	-	0.29
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.16	-	0.08	-	-	0.05 ----- -	-	-	-	0.05	-	0.29
			9,31,32, 33,35АБ	0.16	-	0.08	-	-	0.05 ----- -	-	-	-	0.05	-	0.29
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.15	-	0.08	-	-	0.05 ----- -	-	-	-	0.05	-	0.28
			15,16	0.16	-	0.08	-	-	0.05 ----- -	-	-	-	0.05	-	0.29
			24С	0.17	-	0.08	-	-	0.05 ----- -	-	-	-	0.08	-	0.33
			17,19,20	0.17	-	0.08	-	-	0.05 ----- -	-	-	-	0.06	-	0.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2, 27С	0.17	-	0.08	-	-	0.05 ----- -	-	-	-	0.08	-	0.33
			18	0.16	-	0.08	-	-	0.05 ----- -	-	-	-	0.05	-	0.29
			29С	0.17	-	0.08	-	-	0.05 ----- 0.01	-	-	-	0.08	-	0.34
			30С1	0.17	-	0.08	-	-	0.05 ----- 0.01	-	-	-	0.08	-	0.34
			23С1-С8, 25С1	0.17	-	0.08	-	-	0.05 ----- -	-	-	-	0.08	-	0.34
			26С1	0.17	-	0.08	-	-	0.05 ----- 0.01	-	-	-	0.09	-	0.35
			26С2	0.17	-	0.08	-	-	0.05 ----- 0.01	-	-	-	0.09	-	0.35
			28С1	0.17	-	0.08	-	-	0.05 ----- 0.01	-	-	-	0.09	-	0.35
			28С2	0.17	-	0.08	-	-	0.05 ----- 0.01	-	-	-	0.09	-	0.35
			30С2	0.16	-	0.08	-	-	0.05 ----- 0.01	-	-	-	0.08	-	0.33
			45	0.15	-	0.08	-	-	0.05 ----- -	-	-	-	0.05	-	0.28
-	042200	СТИЛОСКОПЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	1,2,4,7, 8,34	0.5	-	0.08	-	-	0.41 ----- 0.02	-	-	-	0.18	-	0.78
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.52	-	0.08	-	-	0.41 ----- 0.02	-	-	-	0.19	-	0.81
			9,31,32, 33,35АБ	0.49	-	0.08	-	-	0.41 ----- 0.02	-	-	-	0.18	-	0.77
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.47	-	0.08	-	-	0.41 ----- 0.02	-	-	-	0.17	-	0.74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			15,16	0.54	-	0.08	-	-	0.41 ----- 0.02	-	-	-	0.19	-	0.83
			24C	0.55	-	0.08	-	-	0.41 ----- -	-	-	-	0.29	-	0.94
			17,19,20	0.56	-	0.08	-	-	0.41 ----- 0.02	-	-	-	0.2	-	0.86
			21C,25C2, 27C	0.57	-	0.08	-	-	0.41 ----- 0.02	-	-	-	0.3	-	0.97
			18	0.54	-	0.08	-	-	0.41 ----- 0.02	-	-	-	0.2	-	0.84
			29C	0.55	-	0.08	-	-	0.41 ----- 0.04	-	-	-	0.28	-	0.95
			30C1	0.55	-	0.08	-	-	0.41 ----- 0.04	-	-	-	0.28	-	0.95
			23C1-C8, 25C1	0.57	-	0.08	-	-	0.41 ----- 0.02	-	-	-	0.3	-	0.97
			26C1	0.59	-	0.08	-	-	0.41 ----- 0.04	-	-	-	0.3	-	1.04
			26C2	0.59	-	0.08	-	-	0.41 ----- 0.04	-	-	-	0.3	-	1.04
			28C1	0.57	-	0.08	-	-	0.41 ----- 0.04	-	-	-	0.29	-	0.98
			28C2	0.57	-	0.08	-	-	0.41 ----- 0.04	-	-	-	0.29	-	0.98
			30C2	0.53	-	0.08	-	-	0.41 ----- 0.04	-	-	-	0.27	-	0.92
			45	0.47	-	0.08	-	-	0.41 ----- 0.02	-	-	-	0.17	-	0.74
-	042300	ТОЛЩИНОМЕРЫ КВАРЦ-15	1,2,4,7, 8,34	0.1	-	0.09	-	-	0.01 ----- -	-	-	-	0.04	-	0.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.1	-	0.09	-	-	0.01 ----- -	-	-	-	0.04	-	0.23
			9,31,32, 33,35А6	0.1	-	0.09	-	-	0.01 ----- -	-	-	-	0.03	-	0.22
			10, 35В1, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.09	-	0.09	-	-	0.01 ----- -	-	-	-	0.03	-	0.21
			15,16	0.1	-	0.09	-	-	0.01 ----- -	-	-	-	0.04	-	0.23
			24С	0.1	-	0.09	-	-	0.01 ----- -	-	-	-	0.06	-	0.25
			17,19,20	0.1	-	0.09	-	-	0.01 ----- -	-	-	-	0.03	-	0.22
			21С,25С2, 27С	0.11	-	0.09	-	-	0.01 ----- -	-	-	-	0.06	-	0.26
			18	0.1	-	0.09	-	-	0.01 ----- -	-	-	-	0.04	-	0.23
			29С	0.1	-	0.09	-	-	0.01 ----- -	-	-	-	0.06	-	0.25
			30С1	0.1	-	0.09	-	-	0.01 ----- -	-	-	-	0.06	-	0.25
			23С1-С8, 25С1	0.11	-	0.09	-	-	0.01 ----- -	-	-	-	0.06	-	0.26
			26С1	0.11	-	0.09	-	-	0.01 ----- -	-	-	-	0.06	-	0.26
			26С2	0.11	-	0.09	-	-	0.01 ----- -	-	-	-	0.06	-	0.26
			28С1	0.11	-	0.09	-	-	0.01 ----- -	-	-	-	0.06	-	0.26
			28С2	0.11	-	0.09	-	-	0.01 ----- -	-	-	-	0.06	-	0.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С2	0.1	-	0.09	-	-	0.01 ----- -	-	-	-	0.06	-	0.25
			45	0.09	-	0.09	-	-	0.01 ----- -	-	-	-	0.03	-	0.22
-	042400	УЗЛЫ ВАКУУМНЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ШВА	1,2,4,7,8,34	0.43	0.4 ----- 0.36	0.06	-	-	0.9 ----- 0.04	-	0.01	-	0.15	0.05	1.09
			3,5,6,11,12,13,14,40	0.44	0.4 ----- 0.37	0.06	-	-	0.9 ----- 0.04	-	0.01	-	0.16	0.05	1.12
			9,31,32,33,35АБ	0.43	0.4 ----- 0.37	0.06	-	-	0.9 ----- 0.04	-	0.01	-	1.15	0.05	1.1
			10, 35ВГ,36,37,38,39,41,42,43,44	0.42	0.4 ----- 0.36	0.06	-	-	0.9 ----- 0.04	-	0.01	-	0.16	0.04	1.08
			15,16	0.44	0.4 ----- 0.37	0.06	-	-	0.9 ----- 0.04	-	0.01	-	0.16	0.05	1.12
			24С	0.46	0.4 ----- 0.37	0.06	-	-	0.9 ----- 0.04	-	0.01	-	0.24	0.05	1.22
			17,19,20	0.45	0.4 ----- 0.37	0.06	-	-	0.9 ----- 0.04	-	0.01	-	0.16	0.05	1.13
			21С,25С2,27С	0.46	0.4 ----- 0.37	0.06	-	-	0.9 ----- 0.04	-	0.01	-	0.24	0.05	1.22
			18	0.44	0.4 ----- 0.37	0.05	-	-	0.9 ----- 0.04	-	0.01	-	0.16	0.05	1.13
			29С	0.46	0.4 ----- 0.37	0.06	-	-	0.9 ----- 0.09	-	0.01	-	0.24	0.05	1.28
			30С1	0.46	0.4 ----- 0.37	0.06	-	-	0.9 ----- 0.09	-	0.01	-	0.24	0.05	1.28
			23С1-С8,25С1	0.46	0.4 ----- 0.37	0.06	-	-	0.9 ----- 0.04	-	0.01	-	0.24	0.05	1.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1	0.47	0.4 / 0.38	0.06	–	–	0.9 / 0.09	–	0.01	–	0.25	0.05	1.31
			26С2	0.47	0.4 / 0.38	0.06	–	–	0.9 / 0.09	–	0.01	–	0.25	0.05	1.31
			28С1	0.46	0.4 / 0.37	0.06	–	–	0.9 / 0.09	–	0.01	–	0.25	0.05	1.29
			28С2	0.46	0.4 / 0.37	0.06	–	–	0.9 / 0.09	–	0.01	–	0.25	0.05	1.29
			30С2	0.45	0.4 / 0.37	0.06	–	–	0.9 / 0.09	–	0.01	–	0.24	0.05	1.27
			45	0.42	0.4 / 0.36	0.06	–	–	0.9 / 0.04	–	0.01	–	0.16	0.04	1.09
–	042500	УСТАНОВКИ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ МАСЛОПРОВОДОВ	1,2,4,7, 8,34	1.73	0.4 / 0.36	–	–	–	7 / 0.3	–	0.04	–	0.75	0.12	3.3
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.75	0.4 / 0.37	–	–	–	7 / 0.3	–	0.04	–	0.75	0.12	3.3
			9,31,32, 33,35АБ	1.71	0.4 / 0.36	–	–	–	7 / 0.3	–	0.04	–	0.75	0.12	3.3
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.68	0.4 / 0.36	–	–	–	7 / 0.3	–	0.04	–	0.73	0.12	3.23
			15,16	1.76	0.4 / 0.37	–	–	–	7 / 0.3	–	0.04	–	0.76	0.12	3.35
			24С	1.8	0.4 / 0.37	–	–	–	7 / 0.3	–	0.04	–	1.07	0.13	3.71
			17,19,20	1.8	0.4 / 0.37	–	–	–	7 / 0.3	–	0.04	–	0.77	0.13	3.41
			21С,25С2, 27С	1.83	0.4 / 0.37	–	–	–	7 / 0.3	–	0.04	–	1.09	0.13	3.76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			18	1.76	0.4 / 0.37	-	-	-	7 / 0.3	-	0.04	-	0.76	0.12	3.35
			29С	1.8	0.4 / 0.37	-	-	-	7 / 0.72	-	0.04	-	1.07	0.15	4.15
			30С1	1.8	0.4 / 0.37	-	-	-	7 / 0.72	-	0.04	-	1.07	0.15	4.15
			23С1-С8, 25С1	1.83	0.4 / 0.37	-	-	-	7 / 0.3	-	0.04	-	1.09	0.13	3.76
			26С1	1.86	0.4 / 0.38	-	-	-	7 / 0.72	-	0.04	-	1.11	0.15	4.26
			26С2	1.86	0.4 / 0.38	-	-	-	7 / 0.72	-	0.04	-	1.11	0.15	4.26
			28С1	1.83	0.4 / 0.37	-	-	-	7 / 0.72	-	0.04	-	1.09	0.15	4.2
			28С2	1.83	0.4 / 0.37	-	-	-	7 / 0.72	-	0.04	-	1.09	0.15	4.2
			30С2	1.79	0.4 / 0.37	-	-	-	7 / 0.72	-	0.04	-	1.07	0.15	4.14
			45	1.68	0.4 / 0.36	-	-	-	7 / 0.3	-	0.04	-	0.73	0.12	3.23
3648135301	042600	ВАКУУМАГРЕГАТЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ С ПРЕДЕЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ 6Х10 МПА	1,2,4,7, 8,34	0.27	-	0.01	-	-	0.53 / 0.02	-	0.01	-	0.17	-	0.48
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.27	-	0.01	-	-	0.53 / 0.02	-	0.01	-	0.17	-	0.48
			9,31,32, 33,35АБ	0.27	-	0.01	-	-	0.53 / 0.02	-	0.01	-	0.17	-	0.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.27	-	0.01	-	-	0.53 ----- 0.02	-	0.01	-	0.17	-	0.48
			15,16	0.27	-	0.01	-	-	0.53 ----- 0.02	-	0.01	-	0.17	-	0.48
			24С	0.29	-	0.01	-	-	0.53 ----- 0.02	-	0.01	-	0.23	-	0.56
			17,19,20	0.27	-	0.01	-	-	0.53 ----- 0.02	-	0.01	-	0.17	-	0.48
			21С,25С2, 27С	0.29	-	0.01	-	-	0.53 ----- 0.02	-	0.01	-	0.23	-	0.56
			18	0.28	-	0.01	-	-	0.53 ----- 0.02	-	0.01	-	0.17	-	0.49
			29С	0.29	-	0.01	-	-	0.53 ----- 0.05	-	0.01	-	0.23	-	0.59
			30С1	0.29	-	0.01	-	-	0.53 ----- 0.05	-	0.01	-	0.23	-	0.59
			23С1-С8, 25С1	0.29	-	0.01	-	-	0.53 ----- 0.02	-	0.01	-	0.23	-	0.56
			26С1	0.29	-	0.01	-	-	0.53 ----- 0.05	-	0.01	-	0.23	-	0.59
			26С2	0.29	-	0.01	-	-	0.53 ----- 0.05	-	0.01	-	0.23	-	0.59
			28С1	0.29	-	0.01	-	-	0.53 ----- 0.05	-	0.01	-	0.23	-	0.59
			28С2	0.29	-	0.01	-	-	0.53 ----- 0.05	-	0.01	-	0.23	-	0.59
			30С2	0.29	-	0.01	-	-	0.53 ----- 0.05	-	0.01	-	0.23	-	0.59
			45	0.28	-	0.01	-	-	0.53 ----- 0.02	-	0.01	-	0.17	-	0.49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4834117104	042700	АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ С ПРЕДЕЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ 63 МПА (630 КГС/СМ^2)	1,2,4,7, 8,34	0.04	-	0.01	-	-	7 ----- 0.3	-	0.03	-	0.02	-	0.4
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.04	-	0.01	-	-	7 ----- 0.3	-	0.03	-	0.02	-	0.4
			9,31,32, 33,35АБ	0.04	-	0.01	-	-	7 ----- 0.3	-	0.03	-	0.02	-	0.4
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.04	-	0.01	-	-	7 ----- 0.3	-	0.03	-	0.02	-	0.4
			15,16	0.04	-	0.01	-	-	7 ----- 0.3	-	0.03	-	0.02	-	0.4
			24С	0.04	-	0.01	-	-	7 ----- 0.3	-	0.03	-	0.03	-	0.41
			17,19,20	0.04	-	0.01	-	-	7 ----- 0.3	-	0.03	-	0.02	-	0.4
			21С,25С2, 27С	0.04	-	0.01	-	-	7 ----- 0.3	-	0.03	-	0.03	-	0.41
			18	0.04	-	0.01	-	-	7 ----- 0.3	-	0.03	-	0.02	-	0.4
			29С	0.04	-	0.01	-	-	7 ----- 0.72	-	0.03	-	0.03	-	0.83
			30С1	0.04	-	0.01	-	-	7 ----- 0.72	-	0.03	-	0.03	-	0.83
			23С1-С8, 25С1	0.04	-	0.01	-	-	7 ----- 0.3	-	0.03	-	0.03	-	0.41
			26С1	0.04	-	0.01	-	-	7 ----- 0.72	-	0.03	-	0.03	-	0.83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С2	0.04	-	0.01	-	-	7 / ----- / 0.72	-	0.03	-	0.03	-	0.83
			28С1	0.04	-	0.01	-	-	7 / ----- / 0.72	-	0.03	-	0.03	-	0.83
			28С2	0.04	-	0.01	-	-	7 / ----- / 0.72	-	0.03	-	0.03	-	0.83
			30С2	0.04	-	0.01	-	-	7 / ----- / 0.72	-	0.03	-	0.03	-	0.83
			45	0.04	-	0.01	-	-	7 / ----- / 0.3	-	0.03	-	0.02	-	0.4
-	042800	КОПРЫ МАЯТНИКОВЫЕ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ	1,2,4,7,8,34	0.34	-	-	-	-	0.25 / ----- / 0.01	-	-	-	0.43	0.02	0.8
			3,5,6,11,12,13,14,40	0.35	-	-	-	-	0.25 / ----- / 0.01	-	-	-	0.44	0.02	0.82
			9,31,32,33,35АБ	0.34	-	-	-	-	0.25 / ----- / 0.01	-	-	-	0.43	0.02	0.8
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.33	-	-	-	-	0.25 / ----- / 0.01	-	-	-	0.43	0.02	0.79
			15,16	0.36	-	-	-	-	0.25 / ----- / 0.01	-	-	-	0.45	0.02	0.84
			24С	0.36	-	-	-	-	0.25 / ----- / 0.01	-	-	-	0.63	0.02	1.02
			17,19,20	0.36	-	-	-	-	0.25 / ----- / 0.01	-	-	-	0.46	0.02	0.85
			21С,25С2, 27С	0.37	-	-	-	-	0.25 / ----- / 0.01	-	-	-	0.65	0.02	1.05
			18	0.36	-	-	-	-	0.25 / ----- / 0.01	-	-	-	0.45	0.02	0.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			29С	0.36	-	-	-	-	0.25 / 0.03	-	-	-	0.65	0.02	1.06
			30С1	0.36	-	-	-	-	0.25 / 0.03	-	-	-	0.65	0.02	1.06
			23С1-С8, 25С1	0.37	-	-	-	-	0.25 / 0.01	-	-	-	0.65	0.02	1.06
			26С1	0.38	-	-	-	-	0.25 / 0.03	-	-	-	0.67	0.02	1.1
			26С2	0.38	-	-	-	-	0.25 / 0.03	-	-	-	0.67	0.02	1.1
			28С1	0.37	-	-	-	-	0.25 / 0.03	-	-	-	0.66	0.02	1.06
			28С2	0.37	-	-	-	-	0.25 / 0.03	-	-	-	0.66	0.02	1.06
			30С2	0.36	-	-	-	-	0.25 / 0.03	-	-	-	0.64	0.02	1.05
			45	0.33	-	-	-	-	0.25 / 0.01	-	-	-	0.43	0.02	0.79
3665363003	042900	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ: НИЗКОЕ 0,1 МПА (1 КГС/СМ^2), ВЫСОКОЕ 10 МПА (100 КГС/СМ^2)	1,2,4,7, 8,34	0.07	-	0.01	-	-	1.94 / 0.08	-	0.01	-	0.04	-	0.21
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.07	-	0.01	-	-	1.94 / 0.08	-	0.01	-	0.04	-	0.21
			9,31,32, 33,35АБ	0.07	-	0.01	-	-	1.94 / 0.08	-	0.01	-	0.04	-	0.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.07	-	0.01	-	-	1.94 ----- 0.08	-	0.01	-	0.04	-	0.21
			15,16	0.07	-	0.01	-	-	1.94 ----- 0.08	-	0.01	-	0.04	-	0.21
			24С	0.07	-	0.01	-	-	1.94 ----- 0.08	-	0.01	-	0.07	-	0.24
			17,19,20,	0.07	-	0.01	-	-	1.94 ----- 0.08	-	0.01	-	0.04	-	0.21
			21С,25С2, 27С	0.07	-	0.01	-	-	1.94 ----- 0.08	-	0.01	-	0.07	-	0.24
			18	0.07	-	0.01	-	-	1.94 ----- 0.08	-	0.01	-	0.04	-	0.21
			29С	0.07	-	0.01	-	-	1.94 ----- 0.2	-	0.01	-	0.07	-	0.36
			30С1	0.07	-	0.01	-	-	1.94 ----- 0.2	-	0.01	-	0.07	-	0.36
			23С1-С8, 25С1	0.07	-	0.01	-	-	1.94 ----- 0.08	-	0.01	-	0.07	-	0.24
			26С1	0.07	-	0.01	-	-	1.94 ----- 0.2	-	0.01	-	0.07	-	0.36
			26С2	0.07	-	0.01	-	-	1.94 ----- 0.2	-	0.01	-	0.07	-	0.36
			28С1	0.07	-	0.01	-	-	1.94 ----- 0.2	-	0.01	-	0.07	-	0.36
			28С2	0.07	-	0.01	-	-	1.94 ----- 0.2	-	0.01	-	0.07	-	0.36
			30С2	0.07	-	0.01	-	-	1.94 ----- 0.2	-	0.01	-	0.07	-	0.36
			45	0.07	-	0.01	-	-	1.94 ----- 0.08	-	0.01	-	0.04	-	0.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	043000	ФЕРРИТОМЕТРЫ	1,2,4,7, 8,34	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.04
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.04
			9,31,32, 33,35АБ	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.04
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.04
			15,16	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.04
			24С	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.05
			17,19,20	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.05
			21С,25С2, 27С	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.05
			18	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.04
			29С	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.05
			30С1	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.05
			23С1-С8, 25С1	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.05
			26С1	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.05
			26С2	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.05
			28С1	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28C2	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.05
			30C2	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.05
			45	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.04

РАЗДЕЛ 05.СТАНЦИИ КОМПРЕССОРНЫЕ, КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, УСТАНОВКИ АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ НАПЫЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

КОД ОКП	КОД ОТРАСЛЕВОЙ	НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ	ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ (АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ НА ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ), РУБ.	ПЕРЕМЕННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ									ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕБАЗИРОВКУ, РУБ.	СМЕТНАЯ РАСЦЕНКА, РУБ.
					ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ, ЧЕЛ.-Ч / РУБ.	НА ЗАМЕНУ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ, РУБ.	НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ: БЕНЗИН, КГ / РУБ.	ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, КГ / РУБ.	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, КВТ·Ч / РУБ.	СЖАТЫЙ ВОЗДУХ, $м^3$ / РУБ.	НА СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РУБ.	НА ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ ЖИДКОСТЬ, КГ / РУБ.	НА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РУБ.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ):														
3600000000	050101	2,2 $м^3$/МИН	1,2,4,7,8,34	0.32	1 / 0.81	0.09	-	5.09 / 0.91	-	-	0.24	-	0.43	0.12	2.92
			3,5,6,11,12,13,14,40	0.33	1 / 0.81	0.09	-	5.18 / 0.93	-	-	0.23	-	0.43	0.12	2.94
			9,31,32,33,35АБ	0.32	1 / 0.81	0.09	-	4.98 / 0.9	-	-	0.2	-	0.42	0.12	2.86
			10, 35ВГ,36,37,38,39,41,42,43,44	0.32	1 / 0.81	0.09	-	4.94 / 0.94	-	-	0.2	-	0.42	0.12	2.9
			15,16	0.34	1 / 0.82	0.1	-	5.28 / 1	-	-	0.24	-	0.44	0.12	3.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			24С	0.34	1 / 0.82	0.1	-	5.28 / 1	-	-	0.24	-	0.64	0.12	3.26
			17,19,20	0.34	1 / 0.83	0.1	-	5.47 / 1.09	-	-	0.26	-	0.44	0.13	3.19
			21С,25С2, 27С	0.35	1 / 0.83	0.1	-	5.47 / 1.09	-	-	0.26	-	0.65	0.13	3.41
			18	0.34	1 / 0.82	0.1	-	5.28 / 1.21	-	-	0.3	-	0.44	0.14	3.35
			29С	0.34	1 / 0.82	0.1	-	5.28 / 1.21	-	-	0.3	-	0.64	0.14	3.55
			30С1	0.34	1 / 0.82	0.1	-	5.28 / 1.21	-	-	0.3	-	0.64	0.14	3.55
			23С1-С8, 25С1	0.35	1 / 0.83	0.1	-	5.47 / 1.31	-	-	0.28	-	0.65	0.14	3.66
			26С1	0.36	1 / 0.84	0.1	-	5.52 / 1.38	-	-	0.33	-	0.66	0.15	3.82
			26С2	0.36	1 / 0.85	0.11	-	5.52 / 1.38	-	-	0.33	-	0.67	0.15	3.85
			28С1	0.35	1 / 0.83	0.1	-	5.47 / 1.48	-	-	0.35	-	0.65	0.16	3.92
			28С2	0.35	1 / 0.83	0.1	-	5.47 / 1.48	-	-	0.35	-	0.65	0.16	3.92
			30С2	0.34	1 / 0.81	0.09	-	5.18 / 1.24	-	-	0.29	-	0.63	0.14	3.54
			45	0.32	1 / 0.81	0.09	-	4.94 / 1.93	-	-	0.41	-	0.42	0.18	4.16
3600000000	050102	5 $м^3$/мин	1,2,4,7, 8,34	0.35	1 / 0.81	0.09	-	5.09 / 0.91	-	-	0.24	-	0.45	0.12	2.97
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.35	1 / 0.81	0.09	-	5.18 / 0.93	-	-	0.23	-	0.46	0.12	2.99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			9,31,32, 33,35АБ	0.34	1 / 0.81	0.09	-	4.98 / 0.9	-	-	0.2	-	0.45	0.12	2.91
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.34	1 / 0.81	0.09	-	4.94 / 0.94	-	-	0.2	-	0.45	0.12	2.95
			15,16	0.36	1 / 0.82	0.1	-	5.28 / 1	-	-	0.24	-	0.47	0.13	3.12
			24С	0.37	1 / 0.82	0.1	-	5.28 / 1	-	-	0.24	-	0.68	0.13	3.34
			17,19,20	0.37	1 / 0.83	0.1	-	5.47 / 1.09	-	-	0.26	-	0.48	0.13	3.26
			21С,25С2, 27С	0.38	1 / 0.83	0.1	-	5.47 / 1.09	-	-	0.26	-	0.69	0.13	3.48
			18	0.36	1 / 0.82	0.1	-	5.28 / 1.21	-	-	0.3	-	0.47	0.14	3.4
			29С	0.37	1 / 0.82	0.1	-	5.28 / 1.21	-	-	0.3	-	0.68	0.14	3.62
			30С1	0.37	1 / 0.82	0.1	-	5.28 / 1.21	-	-	0.3	-	0.68	0.14	3.62
			23С1-С8, 25С1	0.38	1 / 0.83	0.1	-	5.47 / 1.31	-	-	0.28	-	0.69	0.14	3.73
			26С1	0.38	1 / 0.84	0.1	-	5.52 / 1.38	-	-	0.33	-	0.7	0.15	3.88
			26С2	0.39	1 / 0.85	0.11	-	5.52 / 1.38	-	-	0.33	-	0.72	0.15	3.93
			28С1	0.38	1 / 0.83	0.1	-	5.47 / 1.48	-	-	0.35	-	0.69	0.15	3.98
			28С2	0.38	1 / 0.83	0.1	-	5.47 / 1.48	-	-	0.35	-	0.69	0.15	3.98
			30С2	0.36	1 / 0.81	0.09	-	5.18 / 1.24	-	-	0.29	-	0.67	0.14	3.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			45	0.34	1 ----- 0.81	0.09	-	4.94 ----- 1.93	-	-	0.41	-	0.45	0.18	4.21
3600000000	050201	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 800 КПА (8 АТМ), 10 $м^3$/МИН	1,2,4,7, 8,34	0.5	1 ----- 0.88	0.1	-	9.41 ----- 1.69	-	-	0.4	-	0.66	0.18	4.41
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.51	1 ----- 0.88	0.1	-	9.59 ----- 1.73	-	-	0.42	-	0.66	0.18	4.48
			9,31,32, 33,35АБ	0.5	1 ----- 0.88	0.1	-	9.23 ----- 1.66	-	-	0.39	-	0.65	0.18	4.36
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.49	1 ----- 0.88	0.1	-	9.14 ----- 1.74	-	-	0.37	-	0.64	0.18	4.4
			15,16	0.52	1 ----- 0.9	0.1	-	9.77 ----- 1.86	-	-	0.46	-	0.67	0.19	4.7
			24С	0.53	1 ----- 0.9	0.1	-	9.77 ----- 1.86	-	-	0.46	-	0.98	0.19	5.02
			17,19,20	0.53	1 ----- 0.9	0.1	-	10.1 ----- 2.02	-	-	0.49	-	0.68	0.2	4.92
			21С,25С2, 27С	0.54	1 ----- 0.9	0.11	-	10.1 ----- 2.02	-	-	0.49	-	1	0.2	5.26
			18	0.52	1 ----- 0.9	0.11	-	9.77 ----- 2.25	-	-	0.55	-	0.67	0.22	5.22
			29С	0.53	1 ----- 0.9	0.1	-	9.77 ----- 2.25	-	-	0.55	-	0.98	0.22	5.53
			30С1	0.53	1 ----- 0.9	0.1	-	9.77 ----- 2.25	-	-	0.55	-	0.98	0.22	5.53
			23С1-С8, 25С1	0.54	1 ----- 0.9	0.11	-	10.1 ----- 2.42	-	-	0.53	-	1	0.22	5.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1	0.55	1 / 0.92	0.11	-	10.2 / 2.55	-	-	0.63	-	1.01	0.24	6.01
			26С2	0.56	1 / 0.92	0.12	-	10.2 / 2.55	-	-	0.63	-	1.03	0.24	6.05
			28С1	0.54	1 / 0.9	0.11	-	10.1 / 2.73	-	-	0.67	-	1	0.25	6.2
			28С2	0.54	1 / 0.9	0.11	-	10.1 / 2.73	-	-	0.67	-	1	0.25	6.2
			30С2	0.52	1 / 0.88	0.1	-	9.59 / 2.3	-	-	0.53	-	0.96	0.22	5.51
			45	0.49	1 / 0.88	0.1	-	9.4 / 3.56	-	-	0.77	-	0.64	0.29	6.73
3600000000	050301	КОМПРЕССОРЫ САМОХОДНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ 800 КПА (8 АТМ); 6,3 $м^3$/МИН	1,2,4,7, 8,34	0.31	1 / 0.88	0.1	-	5.09 / 0.91	-	-	0.24	-	0.41	0.12	2.97
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.32	1 / 0.88	0.1	-	5.18 / 0.93	-	-	0.23	-	0.42	0.12	3
			9,31,32, 33,35АБ	0.31	1 / 0.88	0.1	-	4.98 / 0.9	-	-	0.2	-	0.41	0.12	2.92
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.31	1 / 0.88	0.1	-	4.94 / 0.94	-	-	0.2	-	0.4	0.12	2.95
			15,16	0.32	1 / 0.9	0.1	-	5.28 / 1	-	-	0.24	-	0.42	0.13	3.11
			24С	0.33	1 / 0.9	0.1	-	5.28 / 1	-	-	0.24	-	0.62	0.13	3.32
			17,19,20	0.33	1 / 0.9	0.11	-	5.47 / 1.09	-	-	0.26	-	0.43	0.14	3.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2, 27С	0.34	1 / 0.9	0.11	-	5.47 / 1.09	-	-	0.26	-	0.62	0.14	3.46
			18	0.32	1 / 0.9	0.1	-	5.28 / 1.21	-	-	0.3	-	0.42	0.14	3.39
			29С	0.33	1 / 0.9	0.1	-	5.28 / 1.21	-	-	0.3	-	0.62	0.14	3.6
			30С1	0.33	1 / 0.9	0.1	-	5.28 / 1.21	-	-	0.3	-	0.62	0.14	3.6
			23С1-С8, 25С1	0.34	1 / 0.9	0.11	-	5.47 / 1.31	-	-	0.28	-	0.62	0.15	3.71
			26С1	0.34	1 / 0.92	0.11	-	5.52 / 1.38	-	-	0.33	-	0.63	0.15	3.86
			26С2	0.35	1 / 0.92	0.12	-	5.52 / 1.38	-	-	0.33	-	0.64	0.16	3.9
			28С1	0.34	1 / 0.9	0.11	-	5.47 / 1.48	-	-	0.35	-	0.62	0.16	3.96
			28С2	0.34	1 / 0.9	0.11	-	5.47 / 1.48	-	-	0.35	-	0.62	0.16	3.96
			30С2	0.32	1 / 0.88	0.1	-	5.18 / 1.24	-	-	0.29	-	0.59	0.14	3.56
			45	0.31	1 / 0.88	0.1	-	4.94 / 1.93	-	-	0.41	-	0.4	0.18	4.21
	050401	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ), 0,5 м^3/МИН	1,2,4,7, 8,34	0.02	-	0.09	-	-	2.33 / 0.1	-	0.02	-	0.03	0.01	0.27
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.02	-	0.09	-	-	2.33 / 0.1	-	0.02	-	0.03	0.01	0.27
			9,31,32, 33,35АБ	0.02	-	0.09	-	-	2.33 / 0.1	-	0.02	-	0.03	0.01	0.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.02	-	0.09	-	-	2.33 / 0.1	-	0.02	-	0.03	0.01	0.27
			15,16	0.02	-	0.09	-	-	2.33 / 0.1	-	0.02	-	0.03	0.01	0.27
			24С	0.02	-	0.09	-	-	2.33 / 0.1	-	0.02	-	0.04	0.01	0.28
			17,19,20	0.02	-	0.09	-	-	2.33 / 0.1	-	0.02	-	0.03	0.01	0.27
			21С,25С2, 27С	0.02	-	0.09	-	-	2.33 / 0.1	-	0.02	-	0.04	0.01	0.28
			18	0.02	-	0.09	-	-	2.33 / 0.1	-	0.02	-	0.03	0.01	0.27
			29С	0.02	-	0.09	-	-	2.33 / 0.24	-	0.05	-	0.04	0.02	0.46
			30С1	0.02	-	0.09	-	-	2.33 / 0.24	-	0.05	-	0.04	0.02	0.46
			23С1-С8, 25С1	0.02	-	0.09	-	-	2.33 / 0.1	-	0.02	-	0.04	0.01	0.28
			26С1	0.02	-	0.1	-	-	2.33 / 0.24	-	0.05	-	0.04	0.02	0.47
			26С2	0.02	-	0.1	-	-	2.33 / 0.24	-	0.05	-	0.04	0.02	0.47
			28С1	0.02	-	0.09	-	-	2.33 / 0.24	-	0.05	-	0.04	0.02	0.46
			28С2	0.02	-	0.09	-	-	2.33 / 0.24	-	0.05	-	0.04	0.02	0.46
			30С2	0.02	-	0.09	-	-	2.33 / 0.24	-	0.05	-	0.03	0.02	0.45
			45	0.02	-	0.09	-	-	2.33 / 0.1	-	0.02	-	0.03	0.01	0.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		СТАНЦИИ КОМПРЕССОРНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 245 КПА (2,5 АТМ):													
3600000000	050501	40 $м^3$/МИН	1,2,4,7, 8,34	0.97	2 / 1.69	0.07	-	-	116.6 / 4.96	-	1.07	-	1.57	0.47	10.8
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.98	2 / 1.69	0.07	-	-	116.6 / 4.96	-	1.07	-	1.58	0.45	10.8
			9,31,32, 33,35АБ	0.96	2 / 1.69	0.07	-	-	116.6 / 4.96	-	1.08	-	1.55	0.49	10.8
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.95	2 / 1.69	0.07	-	-	116.6 / 4.96	-	1.08	-	1.54	0.41	10.7
			15,16	1	2 / 1.71	0.07	-	-	116.6 / 4.96	-	1.07	-	1.61	0.48	10.9
			24С	1.03	2 / 1.71	0.07	-	-	116.6 / 4.96	-	1.12	-	2.19	0.42	11.5
			17,19,20	1.02	2 / 1.73	0.07	-	-	116.6 / 4.96	-	1.07	-	1.63	0.42	10.9
			21С,25С2, 27С	1.04	2 / 1.73	0.07	-	-	116.6 / 4.96	-	1.11	-	2.23	0.46	11.6
			18	1	2 / 1.71	0.07	-	-	116.6 / 4.96	-	1.07	-	1.61	0.48	10.9
			29С	1.03	2 / 1.71	0.07	-	-	116.6 / 12	-	2.62	-	2.19	0.88	20.5
			30С1	1.03	2 / 1.71	0.07	-	-	116.6 / 12	-	2.62	-	2.19	0.88	20.5
			23С1-С8, 25С1	1.04	2 / 1.73	0.07	-	-	116.6 / 4.96	-	1.11	-	2.23	0.46	11.6
			26С1	1.06	2 / 1.75	0.07	-	-	116.6 / 12	-	2.64	-	2.26	0.82	20.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С2	1.09	2 / 1.77	0.07	-	-	116.6 / 12	-	2.59	-	2.29	0.89	20.7
			28С1	1.04	2 / 1.73	0.07	-	-	116.6 / 12	-	2.68	-	2.23	0.85	20.6
			28С2	1.04	2 / 1.73	0.07	-	-	116.6 / 12	-	2.68	-	2.23	0.85	20.6
			30С2	1	2 / 1.69	0.07	-	-	116.6 / 12	-	2.67	-	2.16	0.81	20.4
			45	0.95	2 / 1.69	0.07	-	-	116.6 / 4.96	-	1.08	-	1.54	0.41	10.7
3600000000	050502	60 м^3/мин	1,2,4,7, 8,34	0.98	3 / 2.76	0.12	-	-	116.6 / 4.96	-	1.09	-	1.7	0.59	12.2
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.99	3 / 2.76	0.13	-	-	116.6 / 4.96	-	1.09	-	1.71	0.56	12.2
			9,31,32, 33,35АБ	0.97	3 / 2.76	0.13	-	-	116.6 / 4.96	-	1.09	-	1.69	0.6	12.2
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.96	3 / 2.76	0.14	-	-	116.6 / 4.96	-	1.09	-	1.67	0.52	12.1
			15,16	1.01	3 / 2.8	0.13	-	-	116.6 / 4.96	-	1.09	-	1.74	0.47	12.2
			24С	1.04	3 / 2.8	0.13	-	-	116.6 / 4.96	-	1.09	-	2.33	0.55	12.9
			17,19,20	1.02	3 / 2.83	0.14	-	-	116.6 / 4.96	-	1.09	-	1.76	0.6	12.4
			21С,25С2, 27С	1.05	3 / 2.83	0.15	-	-	116.6 / 4.96	-	1.09	-	2.36	0.56	13
			18	1.01	3 / 2.8	0.14	-	-	116.6 / 4.96	-	1.09	-	1.74	0.46	12.2
			29С	1.04	3 / 2.8	0.15	-	-	116.6 / 12	-	2.63	-	2.33	0.95	21.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С1	1.04	3 ----- 2.8	0.15	-	-	116.6 ----- 12	-	2.63	-	2.33	0.95	21.9
			23С1-С8, 25С1	1.05	3 ----- 2.83	0.15	-	-	116.6 ----- 4.96	-	1.09	-	2.36	0.56	13
			26С1	1.07	3 ----- 2.86	0.15	-	-	116.6 ----- 12	-	2.63	-	2.39	1	22.1
			26С2	1.09	3 ----- 2.9	0.15	-	-	116.6 ----- 12	-	2.63	-	2.42	1.01	22.2
			28С1	1.05	3 ----- 2.83	0.15	-	-	116.6 ----- 12	-	2.63	-	2.36	0.98	22
			28С2	1.05	3 ----- 2.83	0.15	-	-	116.6 ----- 12	-	2.63	-	2.36	0.98	22
			30С2	1.01	3 ----- 2.76	0.15	-	-	116.6 ----- 12	-	2.63	-	2.29	0.96	21.8
			45	0.96	3 ----- 2.76	0.14	-	-	116.6 ----- 4.96	-	1.09	-	1.67	0.52	12.1
3600000000	050503	70 м^3/мин	1,2,4,7, 8,34	1.42	3 ----- 2.76	0.19	-	-	160 ----- 6.8	-	1.5	-	2.27	0.76	15.7
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.43	3 ----- 2.76	0.19	-	-	160 ----- 6.8	-	1.5	-	2.29	0.73	15.7
			9,31,32, 33,35АБ	1.4	3 ----- 2.76	0.19	-	-	160 ----- 6.8	-	1.5	-	2.26	0.59	15.5
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.39	3 ----- 2.76	0.19	-	-	160 ----- 6.8	-	1.5	-	2.24	0.62	15.5
			15,16	1.46	3 ----- 2.8	0.19	-	-	160 ----- 6.8	-	1.5	-	2.33	0.62	15.7
			24С	1.5	3 ----- 2.8	0.19	-	-	160 ----- 6.8	-	1.5	-	3.19	0.72	16.7
			17,19,20	1.49	3 ----- 2.83	0.19	-	-	160 ----- 6.8	-	1.5	-	2.37	0.72	15.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2, 27С	1.53	3 / 2.83	0.19	-	-	160 / 6.8	-	1.5	-	3.24	0.61	16.7
			18	1.46	3 / 2.8	0.19	-	-	160 / 6.8	-	1.5	-	2.33	0.62	15.7
			29С	1.5	3 / 2.8	0.19	-	-	160 / 16.4	-	3.61	-	3.19	1.31	29
			30С1	1.5	3 / 2.8	0.19	-	-	160 / 16.4	-	3.61	-	3.19	1.31	29
			23С1-С8, 25С1	1.53	3 / 2.83	0.19	-	-	160 / 6.8	-	1.5	-	3.24	0.61	16.7
			26С1	1.55	3 / 2.86	0.19	-	-	160 / 16.4	-	3.61	-	3.28	1.31	29.2
			26С2	1.58	3 / 2.9	0.19	-	-	160 / 16.4	-	3.61	-	3.34	1.28	29.3
			28С1	1.53	3 / 2.83	0.19	-	-	160 / 16.4	-	3.61	-	3.24	1.2	29
			28С2	1.53	3 / 2.83	0.19	-	-	160 / 16.4	-	3.61	-	3.24	1.2	29
			30С2	1.47	3 / 2.76	0.19	-	-	160 / 16.4	-	3.61	-	3.14	1.23	28.8
			45	1.39	3 / 2.76	0.19	-	-	160 / 6.8	-	1.5	-	2.24	0.62	15.5
3600000000	050504	80-100 $м^3$/мин	1,2,4,7, 8,34	1.94	3 / 2.76	0.25	-	-	233 / 9.9	-	2.18	-	3.25	0.92	21.2
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.96	3 / 2.76	0.32	-	-	233 / 9.9	-	2.18	-	3.28	0.9	21.3
			9,31,32, 33,35АБ	1.94	3 / 2.76	0.27	-	-	233 / 9.9	-	2.18	-	3.24	0.81	21.1
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.96	3 / 2.76	0.3	-	-	233 / 9.9	-	2.18	-	3.22	0.88	21.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			15,16	2	3 / 2.8	0.32	-	-	233 / 9.9	-	2.18	-	3.34	0.96	21.5
			24C	2.06	3 / 2.8	0.32	-	-	233 / 9.9	-	2.18	-	4.52	0.92	22.7
			17,19,20	2.04	3 / 2.83	0.25	-	-	233 / 9.9	-	2.18	-	3.38	0.92	21.5
			21C,25C2, 27C	2.09	3 / 2.83	0.25	-	-	233 / 9.9	-	2.18	-	4.58	0.87	22.7
			18	2	3 / 2.8	0.32	-	-	233 / 9.9	-	2.18	-	3.34	0.96	21.5
			29C	2.06	3 / 2.8	0.25	-	-	233 / 23.9	-	5.25	-	4.52	1.72	40.5
			30C1	2.06	3 / 2.8	0.25	-	-	233 / 23.9	-	5.25	-	4.52	1.72	40.5
			23C1-C8, 25C1	2.09	3 / 2.83	0.25	-	-	233 / 9.9	-	2.18	-	4.58	0.87	22.7
			26C1	2.13	3 / 2.86	0.3	-	-	233 / 23.9	-	5.25	-	4.65	1.71	40.8
			26C2	2.16	3 / 2.9	0.31	-	-	233 / 23.9	-	5.25	-	4.77	1.77	41
			28C1	2.09	3 / 2.83	0.28	-	-	233 / 23.9	-	5.25	-	4.58	1.67	40.6
			28C2	2.09	3 / 2.83	0.28	-	-	233 / 23.9	-	5.25	-	4.58	1.67	40.6
			30C2	2.01	3 / 2.76	0.25	-	-	233 / 23.9	-	5.25	-	4.44	1.69	40.3
			45	1.96	3 / 2.76	0.3	-	-	233 / 9.9	-	2.18	-	3.22	0.88	21.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		СТАНЦИИ КОМПРЕССОРНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 981 КПА (10 АТМ):													
3600000000	050601	20 $м^3$/МИН	1,2,4,7, 8,34	0.99	2 ----- 1.69	0.15	-	-	116.6 ----- 4.96	-	1.09	-	1.3	0.42	10.6
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1	2 ----- 1.69	0.17	-	-	116.6 ----- 4.96	-	1.09	-	1.31	0.38	10.6
			9,31,32, 33,35АБ	0.98	2 ----- 1.69	0.15	-	-	116.6 ----- 4.96	-	1.09	-	1.29	0.44	10.6
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.97	2 ----- 1.69	0.15	-	-	116.6 ----- 4.96	-	1.09	-	1.28	0.46	10.6
			15,16	1.02	2 ----- 1.71	0.16	-	-	116.6 ----- 4.96	-	1.09	-	1.33	0.43	10.7
			24С	1.05	2 ----- 1.71	0.16	-	-	116.6 ----- 4.96	-	1.09	-	1.94	0.49	11.4
			17,19,20	1.04	2 ----- 1.73	0.16	-	-	116.6 ----- 4.96	-	1.09	-	1.35	0.47	10.8
			21С,25С2, 27С	1.07	2 ----- 1.73	0.16	-	-	116.6 ----- 4.96	-	1.09	-	1.97	0.42	11.4
			18	1.02	2 ----- 1.71	0.16	-	-	116.6 ----- 4.96	-	1.09	-	1.33	0.43	10.7
			29С	1.05	2 ----- 1.71	0.16	-	-	116.6 ----- 12	-	2.63	-	1.94	0.81	20.3
			30С1	1.05	2 ----- 1.71	0.16	-	-	116.6 ----- 12	-	2.63	-	1.94	0.81	20.3
			23С1-С8, 25С1	1.07	2 ----- 1.73	0.16	-	-	116.6 ----- 4.96	-	1.09	-	1.97	0.42	11.4
			26С1	1.08	2 ----- 1.75	0.16	-	-	116.6 ----- 12	-	2.63	-	2	0.88	20.5
			26С2	1.1	2 ----- 1.77	0.16	-	-	116.6 ----- 12	-	2.63	-	2.04	1	20.7
			28С1	1.07	2 ----- 1.73	0.16	-	-	116.6 ----- 12	-	2.63	-	1.97	0.94	20.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С2	1.07	2 / 1.73	0.16	-	-	116.6 / 12	-	2.63	-	1.97	0.94	20.5
			30С2	1.03	2 / 1.69	0.16	-	-	116.6 / 12	-	2.63	-	1.89	0.9	20.3
			45	0.97	2 / 1.69	0.15	-	-	116.6 / 4.96	-	1.09	-	1.28	0.46	10.6
3643121403	050602	30 м^3/мин	1,2,4,7, 8,34	1.89	2 / 1.69	0.09	-	-	160 / 6.8	-	1.5	-	2.48	0.55	15
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.91	2 / 1.69	0.09	-	-	160 / 6.8	-	1.5	-	2.5	0.51	15
			9,31,32, 33,35АБ	1.87	2 / 1.69	0.09	-	-	160 / 6.8	-	1.5	-	2.45	0.6	15
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.86	2 / 1.69	0.09	-	-	160 / 6.8	-	1.5	-	2.43	0.63	15
			15,16	1.95	2 / 1.71	0.09	-	-	160 / 6.8	-	1.5	-	2.55	0.6	15.2
			24С	2	2 / 1.71	0.09	-	-	160 / 6.8	-	1.5	-	3.7	0.5	16.3
			17,19,20	1.98	2 / 1.73	0.09	-	-	160 / 6.8	-	1.5	-	2.6	0.5	15.2
			21С,25С2, 27С	2.04	2 / 1.73	0.09	-	-	160 / 6.8	-	1.5	-	3.76	0.68	16.6
			18	1.95	2 / 1.71	0.09	-	-	160 / 6.8	-	1.5	-	2.55	0.6	15.2
			29С	2	2 / 1.71	0.09	-	-	160 / 16.4	-	3.61	-	3.7	1.19	28.7
			30С1	2	2 / 1.71	0.09	-	-	160 / 16.4	-	3,61	-	3.7	1.19	28.7
			23С1-С8, 25С1	2.04	2 / 1.73	0.09	-	-	160 / 6.8	-	1.5	-	3.76	0.68	16.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1	2.07	2 / 1.75	0.09	-	-	160 / 16.4	-	2.61	-	3.83	1.25	28
			26С2	2.11	2 / 1.77	0.09	-	-	160 / 16.4	-	3.61	-	3.88	1.14	29
			28С1	2.04	2 / 1.73	0.09	-	-	160 / 16.4	-	3.61	-	3.76	1.17	28.8
			28С2	2.04	2 / 1.73	0.09	-	-	160 / 16.4	-	3.61	-	3.76	1.17	28.8
			30С2	1.96	2 / 1.69	0.09	-	-	160 / 16.4	-	3.61	-	3.62	1.23	28.6
			45	1.86	2 / 1.69	0.09	-	-	160 / 6.8	-	1.5	-	2.43	0.63	15
3600000000	050603	100 м^3/мин	1,2,4,7,8,34	3.92	3 / 2.76	0.31	-	-	367 / 15.6	-	3.43	-	5.13	1.25	32.4
			3,5,6,11,12,13,14,40	3.95	3 / 2.76	0.31	-	-	367 / 15.6	-	3.43	-	5.17	1.28	32.5
			9,31,32,33,35АБ	3.88	3 / 2.76	0.31	-	-	367 / 15.6	-	3.43	-	5.08	1.24	32.3
			10, 35ВГ,36,37,38,39,41,42,43,44	3.84	3 / 2.76	0.31	-	-	367 / 15.6	-	3.43	-	5.03	1.33	32.3
			15,16	4.04	3 / 2.8	0.31	-	-	367 / 15.6	-	3.43	-	5.29	1.33	32.8
			24С	4.15	3 / 2.8	0.31	-	-	367 / 15.6	-	3.43	-	7.67	1.24	35.2
			17,19,20	4.11	3 / 2.83	0.31	-	-	367 / 15.6	-	3.43	-	5.38	1.34	33
			21С,25С2,27С	4.21	3 / 2.83	0.31	-	-	367 / 15.6	-	3.43	-	7.8	1.32	35.5
			18	4.04	3 / 2.8	0.31	-	-	367 / 15.6	-	3.43	-	5.29	1.33	32.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			29С	4.15	3 / 2.8	0.31	-	-	367 / 37.6	-	8.28	-	7.67	2.59	63.4
			30С1	4.15	3 / 2.8	0.31	-	-	367 / 37.6	-	8.28	-	7.67	2.59	63.4
			23С1-С8, 25С1	4.21	3 / 2.83	0.31	-	-	367 / 15.6	-	3.43	-	7.8	1.32	35.5
			26С1	4.29	3 / 2.86	0.31	-	-	367 / 37.6	-	8.28	-	7.92	2.74	64
			26С2	4.36	3 / 2.9	0.31	-	-	367 / 37.6	-	8.28	-	8.05	2.7	64.2
			28С1	4.21	3 / 2.83	0.31	-	-	367 / 37.6	-	8.28	-	7.8	2.67	63.7
			28С2	4.21	3 / 2.83	0.31	-	-	367 / 37.6	-	8.28	-	7.8	2.67	63.7
			30С2	4.06	3 / 2.76	0.31	-	-	367 / 37.6	-	8.28	-	7.51	2.58	63.1
			45	3.84	3 / 2.76	0.31	-	-	367 / 15.6	-	3.43	-	5.03	1.33	32.3
3643212401	050701	УСТАНОВКИ КОМПРЕССОРНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 7845 КПА (80 АТМ), 8 $м^3$/МИН	1,2,4,7, 8,34	1.7	1 / 0.99	0.1	-	9.9 / 1.78	-	-	0.43	-	2.23	0.25	7.48
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.72	1 / 0.99	0.1	-	10.1 / 1.81	-	-	0.44	-	2.26	0.25	7.57
			9,31,32, 33,35АБ	1.69	1 / 0.99	0.1	-	9.7 / 1.81	-	-	0.41	-	2.2	0.25	7.45
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.67	1 / 0.99	0.1	-	9.6 / 1.82	-	-	0.39	-	2.19	0.25	7.41
			15,16	1.76	1 / 1.01	0.1	-	10.3 / 1.96	-	-	0.49	-	2.3	0.27	7.89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			24С	1.81	1 / 1.01	0.1	-	10.3 / 1.96	-	-	0.49	-	3.33	0.27	8.97
			17,19,20	1.79	1 / 1.02	0.1	-	10.6 / 2.12	-	-	0.52	-	2.33	0.28	8.16
			21С,25С2, 27С	1.84	1 / 1.02	0.1	-	10.6 / 2.12	-	-	0.52	-	3.39	0.28	9.27
			18	1.76	1 / 1.01	0.1	-	10.3 / 2.37	-	-	0.58	-	2.3	0.29	8.41
			29С	1.81	1 / 1.01	0.1	-	10.3 / 2.37	-	-	0.58	-	3.33	0.29	9.49
			30С1	1.81	1 / 1.01	0.1	-	10.3 / 2.37	-	-	0.57	-	3.33	0.29	9.48
			23С1-С8, 25С1	1.84	1 / 1.02	0.1	-	10.6 / 2.54	-	-	0.55	-	3.39	0.3	9.74
			26С1	1.87	1 / 1.03	0.1	-	10.7 / 2.68	-	-	0.67	-	3.44	0.31	10.1
			26С2	1.9	1 / 1.04	0.1	-	10.7 / 2.68	-	-	0.67	-	3.5	0.31	10.2
			28С1	1.84	1 / 1.02	0.1	-	10.6 / 2.86	-	-	0.71	-	3.39	0.38	10.3
			28С2	1.84	1 / 1.02	0.1	-	10.6 / 2.86	-	-	0.71	-	3.39	0.38	10.3
			30С2	1.77	1 / 0.99	0.1	-	10.1 / 2.42	-	-	0.55	-	3.26	0.29	9.38
			45	1.67	1 / 0.99	0.1	-	9.9 / 3.86	-	-	0.8	-	2.19	0.37	9.98
-	050800	УСТАНОВКА АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ ДЛЯ НАПЫЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	1,2,4,7, 8,34	0.12	2 / 2.12	0.18	-	-	1.4 / 0.06	-	-	-	0.14	0.12	2.74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.12	2 / 2.12	0.18	-	-	1.4 / 0.06	-	-	-	0.14	0.12	2.74
			9,31,32, 33,35АБ	0.12	2 / 2.12	0.18	-	-	1.4 / 0.06	-	-	-	0.14	0.12	2.74
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.12	2 / 2.12	0.18	-	-	1.4 / 0.06	-	-	-	0.14	0.12	2.74
			15,16	0.12	2 / 2.12	0.18	-	-	1.4 / 0.06	-	-	-	0.14	0.12	2.74
			24С	0.12	2 / 2.12	0.18	-	-	1.4 / 0.06	-	-	-	0.2	0.12	2.8
			17,19,20	0.12	2 / 2.12	0.18	-	-	1.4 / 0.06	-	-	-	0.14	0.12	2.74
			21С,25С2, 27С	0.12	2 / 2.12	0.18	-	-	1.4 / 0.06	-	-	-	0.2	0.12	2.8
			18	0.12	2 / 2.12	0.18	-	-	1.4 / 0.06	-	-	-	0.14	0.12	2.74
			29С	0.12	2 / 2.12	0.18	-	-	1.4 / 0.14	-	-	-	0.2	0.13	2.89
			30С1	0.12	2 / 2.12	0.18	-	-	1.4 / 0.14	-	-	-	0.2	0.13	2.89
			23С1-С8, 25С1	0.12	2 / 2.12	0.18	-	-	1.4 / 0.06	-	-	-	0.2	0.12	2.8
			26С1	0.12	2 / 2.12	0.18	-	-	1.4 / 0.14	-	-	-	0.2	0.13	2.89
			26С2	0.12	2 / 2.12	0.18	-	-	1.4 / 0.14	-	-	-	0.2	0.13	2.89
			28С1	0.12	2 / 2.12	0.18	-	-	1.4 / 0.14	-	-	-	0.2	0.13	2.89
			28С2	0.12	2 / 2.12	0.18	-	-	1.4 / 0.14	-	-	-	0.2	0.13	2.89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С2	0.12	2 / 2.12	0.18	-	-	1.4 / 0.14	-	-	-	0.2	0.13	2.89
			45	0.12	2 / 2.12	0.18	-	-	1.4 / 0.06	-	-	-	0.14	0.12	2.74

КОД ОКП	КОД ОТРАСЛЕВОЙ	НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ	ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ (АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ НА ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ), РУБ.	ПЕРЕМЕННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ: НА ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ, ЧЕЛ.-Ч / РУБ.	НА ЗАМЕНУ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ, РУБ.	НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ: БЕНЗИН, КГ / РУБ.	ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, КГ / РУБ.	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, КВТ·Ч / РУБ.	СЖАТЫЙ ВОЗДУХ, $м^3$ / РУБ.	НА СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РУБ.	НА ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ ЖИДКОСТЬ, КГ / РУБ.	НА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РУБ.	ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕБАЗИРОВКУ, РУБ.	СМЕТНАЯ РАСЦЕНКА, РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		ЭКСКАВАТОРЫ ТРАНШЕЙНЫЕ МНОГОКОВШОВЫЕ ЦЕПНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ВМЕСТИМОСТЬ КОВША:														
-	060101	12 Л	1,2,4,7,8,34	0.97	2 / 2.18	0.01	-	4.16 / 0.75	-	-	0.17	-	1.31	0.61	6
			3,5,6,11,12,13,14,40	1.01	2 / 2.18	0.01	-	4.24 / 0.76	-	-	0.18	-	1.36	0.62	6.12
			9,31,32,33,35АБ	0.97	2 / 2.18	0.01	-	4.06 / 0.73	-	-	0.15	-	1.31	0.61	5.96
			10, 35ВГ,36,37,38,39,41,42,43,44	0.94	2 / 2.18	0.01	-	4.04 / 0.77	-	-	0.16	-	1.26	0.61	5.93
			15,16	1.11	2 / 2.18	0.01	-	4.32 / 0.82	-	-	0.18	-	1.5	0.64	6.44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			24С	1.14	2 / 2.18	0.01	-	4.32 / 0.82	-	-	0.18	-	2.14	0.65	7.12
			17,19,20	1.56	2 / 2.18	0.01	-	4.48 / 0.9	-	-	0.19	-	2.09	0.73	7.66
			21С,25С2, 27С	1.6	2 / 2.18	0.01	-	4.48 / 0.9	-	-	0.19	-	3	0.73	8.61
			18	1.11	2 / 2.18	0.01	-	4.32 / 0.99	-	-	0.21	-	1.5	0.67	6.67
			29С	1.14	2 / 2.18	0.01	-	4.32 / 0.99	-	-	0.21	-	2.14	0.68	7.35
			30С1	1.14	2 / 2.18	0.01	-	4.32 / 0.99	-	-	0.21	-	2.14	0.68	7.35
			23С1-С8, 25С1	1.6	2 / 2.18	0.01	-	4.48 / 1.08	-	-	0.22	-	3	0.76	8.85
			26С1	1.99	2 / 2.18	0.01	-	4.52 / 1.13	-	-	0.25	-	3.73	0.83	10.1
			26С2	2.19	2 / 2.18	0.01	-	4.52 / 1.13	-	-	0.25	-	4.1	0.86	10.7
			28С1	1.6	2 / 2.18	0.01	-	4.48 / 1.21	-	-	0.27	-	3	0.79	9.1
			28С2	1.6	2 / 2.18	0.01	-	4.48 / 1.21	-	-	0.27	-	3	0.79	9.1
			30С2	1.04	2 / 2.18	0.01	-	4.24 / 1.02	-	-	0.22	-	1.95	0.67	7.1
			45	0.94	2 / 2.18	0.01	-	4.04 / 1.58	-	-	0.34	-	1.26	0.75	6.9
4816211003	060102	15 Л	1,2,4,7, 8,34	2.26	2 / 2.18	0.02	-	4.31 / 0.78	-	-	0.17	0.39 / 0.31	3.34	0.81	9.87
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	2.36	2 / 2.18	0.02	-	4.39 / 0.79	-	-	0.18	0.39 / 0.32	3.47	0.88	10.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			9,31,32, 33,35АБ	2.26	2 ----- 2.18	0.02	-	4.22 ----- 0.76	-	-	0.15	0.39 ----- 0.29	3.34	0.85	9.85
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	2.17	2 ----- 2.18	0.02	-	4.18 ----- 0.79	-	-	0.16	0.39 ----- 0.28	3.21	0.85	9.66
			15,16	2.57	2 ----- 2.18	0.02	-	4.47 ----- 0.85	-	-	0.19	0.39 ----- 0.35	3.82	0.92	10.9
			24С	2.62	2 ----- 2.18	0.02	-	4.47 ----- 0.85	-	-	0.19	0.39 ----- 0.35	5.36	0.93	12.5
			17,19,20	3.61	2 ----- 2.18	0.02	-	4.64 ----- 0.93	-	-	0.19	0.38 ----- 0.39	5.38	1.1	13.8
			21С,25С2, 27С	3.68	2 ----- 2.18	0.02	-	4.64 ----- 0.93	-	-	0.19	0.38 ----- 0.37	7.63	1.1	16.1
			18	2.57	2 ----- 2.18	0.02	-	4.47 ----- 1.03	-	-	0.21	0.39 ----- 0.43	3.79	0.97	11.2
			29С	2.62	2 ----- 2.18	0.02	-	4.47 ----- 1.03	-	-	0.23	0.39 ----- 0.43	5.41	0.98	12.9
			30С1	2.62	2 ----- 2.18	0.02	-	4.47 ----- 1.03	-	-	0.23	0.39 ----- 0.43	5.41	0.98	12.9
			23С1-С8, 25С1	3.68	2 ----- 2.18	0.02	-	4.64 ----- 1.11	-	-	0.22	0.38 ----- 0.4	7.55	1.14	16.3
			26С1	4.59	2 ----- 2.18	0.02	-	4.68 ----- 1.17	-	-	0.25	0.38 ----- 0.49	9.5	1.3	19.5
			26С2	5	2 ----- 2.18	0.02	-	4.68 ----- 1.17	-	-	0.25	0.38 ----- 0.49	10.32	1.37	20.8
			28С1	3.68	2 ----- 2.18	0.02	-	4.64 ----- 1.25	-	-	0.27	0.38 ----- 0.51	7.6	1.19	16.7
			28С2	3.68	2 ----- 2.18	0.02	-	4.64 ----- 1.25	-	-	0.27	0.38 ----- 0.51	7.6	1.19	16.7
			30С2	2.4	2 ----- 2.18	0.02	-	4.39 ----- 1.05	-	-	0.22	0.39 ----- 0.42	4.97	0.94	12.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			45		2			4.18				0.39			
				2.17	-----	0.02	-	-----	-	-	0.34	-----	3.24	1.04	11.2
					2.18			1.63				0.58			
-	060103	23 Л	1,2,4,7,		2			5.3				0.63			
			8,34	1.57	-----	0.03	-	-----	-	-	0.21	-----	2.12	0.89	8.9
					2.52			0.95				0.63			
			3,5,6,11,		2			5.41				0.8			
			12,13,14,	1.64	-----	0.03	-	-----	-	-	0.22	-----	2.21	0.92	9.2
			40		2.59			0.97				0.66			
			9,31,32,		2			5.2				0.8			
			33,35АБ	1.57	-----	0.03	-	-----	-	-	0.19	-----	2.12	0.88	8.8
					2.52			0.94				0.59			
			10, 35ВГ,		2			5.15				0.8			
			36,37,38,	1.51	-----	0.03	-	-----	-	-	0.2	-----	2.04	0.87	8.7
			39,41,42,		2.52			0.98				0.57			
			43,44												
			15,16		2			5.51				0.8			
				1.79	-----	0.03	-	-----	-	-	0.23	-----	2.41	0.95	9.7
					2.52			1.05				0.72			
			24С		2			5.51				0.8			
				1.84	-----	0.03	-	-----	-	-	0.23	-----	3.45	0.95	10.8
					2.52			1.05				0.72			
			17,19,20		2			5.71				0.8			
				2.51	-----	0.03	-	-----	-	-	0.24	-----	3.38	1.08	11.7
					2.52			1.14				0.78			
			21С,25С2,		2			5.71				0.8			
			27С	2.58	-----	0.03	-	-----	-	-	0.24	-----	4.85	1.06	13.2
					2.52			1.14				0.78			
			18		2			5.51				0.8			
				1.79	-----	0.03	-	-----	-	-	0.27	-----	2.41	1.01	10.2
					2.52			1.27				0.88			
			29С		2			5.51				0.8			
				1.84	-----	0.03	-	-----	-	-	0.27	-----	3.45	1.02	11.3
					2.52			1.27				0.88			
			30С1		2			5.51				0.8			
				1.84	-----	0.03	-	-----	-	-	0.27	-----	3.45	1.02	11.3
					2.52			1.27				0.88			
			23С1-С8,		2			5.71				0.8			
			25С1	2.58	-----	0.03	-	-----	-	-	0.26	-----	4.85	1.14	13.6
					2.52			1.37				0.83			
			26С1		2			5.76				0.8			
				3.22	-----	0.03	-	-----	-	-	0.3	-----	6.05	1.28	15.9
					2.52			1.44				1.03			
			26С2		2			5.76				0.8			
				3.52	-----	0.03	-	-----	-	-	0.3	-----	5.59	1.33	16.8
					2.52			1.44				1.03			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С1		2			5.71				0.8			
				2.58	-----	0.03	-	-----	-	-	0.33	-----	4.85	1.21	14.1
					2.52			1.54				1.06			
			28С2		2			5.71				0.8			
				2.58	-----	0.03	-	-----	-	-	0.33	-----	4.85	1.21	14.1
					2.52			1.54				1.06			
			30С2		2			5.41				0.8			
				1.64	-----	0.03	-	-----	-	-	0.28	-----	3.17	0.99	10.8
					2.52			1.3				0.86			
			45		2			5.15				0.8			
				1.51	-----	0.03	-	-----	-	-	0.43	-----	2.04	1.15	10.9
					2.52			2.01				1.18			
4111810027	060104	35 Л	1,2,4,7,		2			9.01				0.12			
			8,34	5.78	-----	0.09	-	-----	-	-	0.35	-----	6.88	1.57	18.9
					2.52			1.62				0.09			
			3,5,6,11,		2			9.18				0.12			
			12,13,14,	6.03	-----	0.09	-	-----	-	-	0.36	-----	7.14	1.61	19.5
			40		2.52			1.65				0.1			
			9,31,32,		2			8.83				0.12			
			33,35АБ	5.78	-----	0.09	-	-----	-	-	0.34	-----	6.83	1.56	18.8
					2.52			1.59				0.09			
			10, 35ВГ,		2			8.75				0.12			
			36,37,38,	5.56	-----	0.09	-	-----	-	-	0.34	-----	6.6	1.54	18.4
			39,41,42,		2.52			1.66				0.09			
			43,44												
			15,16		2			9.35				0.12			
				6.61	-----	0.09	-	-----	-	-	0.39	-----	7.87	1.73	21.1
					2.52			1.78				0.11			
			24С		2			9.35				0.12			
				7.16	-----	0.09	-	-----	-	-	0.39	-----	11.8	1.85	25.7
					2.52			1.78				0.11			
			17,19,20		2			9.7				0.11			
				9.25	-----	0.09	-	-----	-	-	0.42	-----	10.9	2.17	27.4
					2.52			1.94				0.11			
			21С,25С2,		2			9.7				0.11			
			27С	10	-----	0.09	-	-----	-	-	0.42	-----	16.5	2.22	33.8
					2.52			1.94				0.11			
			18		2			9.35				0.12			
				6.61	-----	0.09	-	-----	-	-	0.47	-----	7.83	1.8	21.6
					2.52			2.15				0.13			
			29С		2			9.35				0.12			
				7.24	-----	0.09	-	-----	-	-	0.47	-----	11.8	1.9	26.3
					2.52			2.15				0.13			
			30С1		2			9.35				0.12			
				7.24	-----	0.09	-	-----	-	-	0.47	-----	11.8	1.9	26.3
					2.52			2.15				0.13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			23С1-С8,		2			9.18				0.12			
			25С1	10	-----	0.09	-	-----	-	-	0.44	-----	16.5	2.33	34.2
					2.52			2.2				0.12			
			26С1		2			9.79				0.11			
				12.5	-----	0.09	-	-----	-	-	0.54	-----	20.6	2.74	41.6
					2.52			2.45				0.14			
			26С2		2			9.79				0.11			
				13.7	-----	0.09	-	-----	-	-	0.54	-----	22.6	2.96	45
					2.52			2.45				0.14			
			28С1		2			9.18				0.12			
				10	-----	0.09	-	-----	-	-	0.54	-----	16.5	2.41	34.7
					2.52			2.48				0.16			
			28С2		2			9.18				0.12			
				10	-----	0.09	-	-----	-	-	0.54	-----	16.5	2.41	34.7
					2.52			2.48				0.16			
			30С2		2			9.18				0.02			
				6.53	-----	0.09	-	-----	-	-	0.47	-----	10.8	1.76	24.5
					2.52			2.2				0.13			
			45		2			8.75				0.02			
				5.56	-----	0.09	-	-----	-	-	0.69	-----	6.57	1.52	18.2
					2.52			1.07				0.18			
-	060105	45 Л	1,2,4,7,		2			4.89				0.02			
			8,34	1.63	-----	0.11	-	-----	-	-	0.19	-----	2.2	0.8	8.35
					2.52			0.88				0.02			
			3,5,6,11,		2			4.98				0.02			
			12,13,14,	1.7	-----	0.11	-	-----	-	-	0.2	-----	2.29	0.82	8.56
			40		2.52			0.9				0.02			
			9,31,32,		2			4.79				0.02			
			33,35АБ	1.63	-----	0.11	-	-----	-	-	0.18	-----	2.2	0.8	8.31
					2.52			0.86				0.01			
			10, 35ВГ,		2			4.75				0.02			
			36,37,38,	1.57	-----	0.11	-	-----	-	-	0.18	-----	2.12	0.79	8.2
			39,41,42,		2.52			0.9				0.01			
			43,44												
			15,16		2			5.08				0.02			
				1.84	-----	0.11	-	-----	-	-	0.21	-----	2.52	0.85	9.04
					2.52			0.97				0.02			
			24С		2			5.08				0.02			
				1.92	-----	0.11	-	-----	-	-	0.21	-----	3.6	0.86	10.2
					2.52			0.97				0:02			
			17,19,20		2			5.26				0.02			
				2.61	-----	0.11	-	-----	-	-	0.22	-----	3.52	0.98	11
					2.52			1.05				0.02			
			21С,25С2,		2			5.26				0.02			
			27С	2.68	-----	0.11	-	-----	-	-	0.22	-----	5.04	0.99	12.6
					2.52			1.05				0.02			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			18		2			5.08				0.02			
				1.84	-----	0.11	-	-----	-	-	0.25	-----	2.52	0.89	9.32
					2.52			1.17				0.02			
			29С		2			5.08				0.02			
				1.92	-----	0.11	-	-----	-	-	0.25	-----	3.6	0.9	10.5
					2.52			1.17				0.02			
			30С1		2			5.08				0.02			
				1.92	-----	0.11	-	-----	-	-	0.25	-----	3.6	0.9	10.5
					2.52			1.17				0.02			
			23С1-С8,		2			5.26				0.02			
			25С1	2.68	-----	0.11	-	-----	-	-	0.24	-----	5.04	1.02	12.9
					2.52			1.26				0.02			
			26С1		2			5.31				0.02			
				3.34	-----	0.11	-	-----	-	-	0.28	-----	6.27	1.14	15
					2.52			1.33				0.02			
			26С2		2			5.31				0.02			
				3.68	-----	0.11	-	-----	-	-	0.28	-----	6.9	1.19	16
					2.52			1.33				0.02			
			28С1		2			5.26				0.02			
				2.68	-----	0.11	-	-----	-	-	0.31	-----	5.04	1.06	13.2
					2.52			1.42				0.03			
			28С2		2			5.26				0.02			
				2.68	-----	0.11	-	-----	-	-	0.31	-----	5.04	1.06	13.2
					2.52			1.42				0.03			
			30С2		2			4.98				0.02			
				1.75	-----	0.11	-	-----	-	-	0.25	-----	3.28	0.88	10
					2.52			1.2				0.02			
			45		2			4.75				0.02			
				1.57	-----	0.11	-	-----	-	-	0.37	-----	2.12	0.97	9.54
					2.52			1.85				0.03			
		ЭКСКАВАТОРЫ ТРАНШЕЙНЫЕ МНОГОКОВШОВЫЕ ЦЕПНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, ВМЕСТИМОСТЬ КОВША:													
-	060115	12 Л	1,2,4,7,		2			4.16							
			8,34	0.65	-----	0.01	-	-----	-	-	0.17	-	1.09	0.56	5.41
					2.18			0.75							
			3,5,6,11,		2			4.24							
			12,13,14,	0.68	-----	0.01	-	-----	-	-	0.18	-	1.14	0.57	5.52
			40		2.18			0.76							
			9,31,32,		2			4.06							
			33,35АБ	0.65	-----	0.01	-	-----	-	-	0.15	-	1.09	0.56	5.37
					2.18			0.73							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.63	2 / 2.18	0.01	-	4.04 / 0.77	-	-	0.16	-	1.05	0.56	5.36
			15,16	0.74	2 / 2.18	0.01	-	4.32 / 0.82	-	-	0.18	-	1.25	0.59	5.77
			24С	0.76	2 / 2.18	0.01	-	4.32 / 0.82	-	-	0.18	-	1.78	0.59	6.32
			17,19,20	1.04	2 / 2.18	0.01	-	4.48 / 0.9	-	-	0.19	-	1.74	0.65	6.71
			21С,25С2, 27С	1.07	2 / 2.18	0.01	-	4.48 / 0.9	-	-	0.19	-	2.5	0.65	7.5
			18	0.74	2 / 2.18	0.01	-	4.32 / 0.99	-	-	0.21	-	1.25	0.62	6
			29С	0.76	2 / 2.18	0.01	-	4.32 / 0.99	-	-	0.21	-	1.78	0.62	6.55
			30С1	0.76	2 / 2.18	0.01	-	4.32 / 0.99	-	-	0.21	-	1.78	0.62	6.55
			23С1-С8, 25С1	1.07	2 / 2.18	0.01	-	4.48 / 1.08	-	-	0.22	-	2.15	0.68	7.74
			26С1	1.33	2 / 2.18	0.01	-	4.52 / 1.13	-	-	0.25	-	3.11	0.74	8.75
			26С2	1.46	2 / 2.18	0.01	-	4.52 / 1.13	-	-	0.25	-	3.42	0.75	9.2
			28С1	1.07	2 / 2.18	0.01	-	4.48 / 1.21	-	-	0.27	-	2.5	0.71	7.95
			28С2	1.07	2 / 2.18	0.01	-	4.48 / 1.21	-	-	0.27	-	2.5	0.71	7.95
			30С2	0.7	2 / 2.18	0.01	-	4.24 / 1.02	-	-	0.22	-	1.63	0.62	8.38
			45	0.63	2 / 2.18	0.01	-	4.04 / 1.58	-	-	0.34	-	1.05	0.71	8.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4816211003	060116	15 Л	1,2,4,7, 8,34	1.51	2 ----- 2.18	0.02	-	4.26 ----- 0.77	-	-	0.16	0.39 ----- 0.31	2.78	0.74	8.47
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.58	2 ----- 2.18	0.02	-	4.35 ----- 0.78	-	-	0.17	0.39 ----- 0.32	2.92	0.76	8.73
			9,31,32, 33,35АБ	1.51	2 ----- 2.18	0.02	-	4.18 ----- 0.75	-	-	0.16	0.39 ----- 0.29	2.78	0.74	8.43
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.45	2 ----- 2.18	0.02	-	4.14 ----- 0.79	-	-	0.16	0.39 ----- 0.28	2.68	0.73	8.29
			15,16	1.72	2 ----- 2.18	0.02	-	4.43 ----- 0.84	-	-	0.19	0.39 ----- 0.35	3.17	0.8	9.27
			24С	1.75	2 ----- 2.18	0.02	-	4.43 ----- 0.84	-	-	0.19	0.39 ----- 0.35	4.47	0.8	10.6
			17,19,20	2.42	2 ----- 2.18	0.02	-	4.59 ----- 0.92	-	-	0.19	0.38 ----- 0.39	4.46	0.92	11.5
			21С,25С2, 27С	2.46	2 ----- 2.18	0.02	-	4.59 ----- 0.92	-	-	0.19	0.38 ----- 0.37	6.34	0.92	13.4
			18	1.72	2 ----- 2.18	0.02	-	4.43 ----- 1.02	-	-	0.23	0.39 ----- 0.43	3.17	0.84	9.61
			29С	1.75	2 ----- 2.18	0.02	-	4.43 ----- 1.02	-	-	0.23	0.39 ----- 0.43	4.53	0.84	11
			30С1	1.75	2 ----- 2.18	0.02	-	4.43 ----- 1.02	-	-	0.23	0.39 ----- 0.43	4.53	0.84	11
			23С1-С8, 25С1	2.46	2 ----- 2.18	0.02	-	4.59 ----- 1.1	-	-	0.22	0.38 ----- 0.4	6.36	0.96	13.7
			26С1	3.07	2 ----- 2.18	0.02	-	4.63 ----- 1.16	-	-	0.25	0.38 ----- 0.49	7.85	1.08	16.1
			26С2	3.35	2 ----- 2.18	0.02	-	4.63 ----- 1.16	-	-	0.25	0.38 ----- 0.49	8.63	1.12	17.2
			28С1	2.46	2 ----- 2.18	0.02	-	4.59 ----- 1.24	-	-	0.26	0.38 ----- 0.51	6.33	1	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С2	2.46	2 / 2.18	0.02	–	4.59 / 1.24	–	–	0.26	0.38 / 0.51	6.33	1	14
			30С2	1.61	2 / 2.18	0.02	–	4.35 / 1.04	–	–	0.22	0.39 / 0.42	4.09	0.82	10.4
			45	1.45	2 / 2.18	0.02	–	4.14 / 1.61	–	–	0.33	0.39 / 0.58	2.68	0.93	9.78
–	060117	23 Л	1,2,4,7, 8,34	1.05	2 / 2.52	0.03	–	4.78 / 0.86	–	–	0.19	0.63 / 0.63	1.76	0.79	7.83
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.1	2 / 2.52	0.03	–	4.88 / 0.88	–	–	0.19	0.8 / 0.66	1.84	0.81	8.03
			9,31,32, 33,35АБ	1.05	2 / 2.52	0.03	–	4.69 / 0.84	–	–	0.18	0.8 / 0.59	1.76	0.78	7.75
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.01	2 / 2.52	0.03	–	4.65 / 0.88	–	–	0.17	0.8 / 0.57	1.7	0.78	7.66
			15,16	1.2	2 / 2.52	0.03	–	4.97 / 0.94	–	–	0.2	0.8 / 0.72	2.01	0.84	8.46
			24С	1.23	2 / 2.52	0.03	–	4.97 / 0.94	–	–	0.2	0.8 / 0.72	2.88	0.85	9.37
			17,19,20	1.68	2 / 2.52	0.03	–	5.15 / 1.03	–	–	0.22	0.8 / 0.78	2.82	0.94	10
			21С,25С2, 27С	1.23	2 / 2.52	0.03	–	5.15 / 1.03	–	–	0.22	0.8 / 0.78	4.04	0.87	10.7
			18	1.2	2 / 2.52	0.03	–	4.97 / 1.14	–	–	0.25	0.8 / 0.88	2.01	0.9	8.93
			29С	1.23	2 / 2.52	0.03	–	4.97 / 1.14	–	–	0.25	0.8 / 0.88	2.88	0.91	9.84
			30С1	1.23	2 / 2.52	0.03	–	4.97 / 1.14	–	–	0.25	0.8 / 0.88	2.88	0.91	9.84
			23С1-С8, 25С1	1.23	2 / 2.52	0.03	–	5.15 / 1.24	–	–	0.24	0.8 / 0.83	4.04	0.91	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1		2			5.2				0.8			
				2.16	-----	0.03	-	-----	-	-	0.29	-----	5.04	1.1	13.5
					2.52			1.32				1.03			
			26С2		2			5.2				0.8			
				2.35	-----	0.03	-	-----	-	-	0.29	-----	5.49	1.14	14.2
					2.52			1.39				1.03			
			28С1		2			5.15				0.8			
				1.23	-----	0.03	-	-----	-	-	0.31	-----	4.04	0.98	11.6
					2.52			1.39				1.06			
			28С2		2			5.15				0.8			
				1.23	-----	0.03	-	-----	-	-	0.31	-----	4.04	0.98	11.6
					2.52			1.39				1.06			
			30С2		2			4.88				0.8			
				1.13	-----	0.03	-	-----	-	-	0.26	-----	2.64	0.9	9.51
					2.52			1.17				0.86			
			45		2			4.65				0.8			
				1,01	-----	0.03	-	-----	-	-	0.36	-----	1.7	1.04	9.65
					2.52			1.81				1.18			
4111810027	060118	35 Л	1,2,4,7, 8,34		2			8.94				0.12			
				3.86	-----	0.09	-	-----	-	-	0.35	-----	5.7	1.28	15.5
					2.52			1.61				0.09			
			3,5,6,11, 12,13,14, 40		2			9.12				0.12			
				4.04	-----	0.09	-	-----	-	-	0.36	-----	5.94	1.31	16
					2.52			1.64				0.1			
			9,31,32, 33,35АБ		2			8.77				0.12			
				3.86	-----	0.09	-	-----	-	-	0.34	-----	5.75	1.27	15.5
					2.52			1.58				0.09			
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44		2			8.69				0.12			
				3.73	-----	0.09	-	-----	-	-	0.33	-----	5.53	1.26	15.2
					2.52			1.65				0.09			
			15,16		2			9.29				0.12			
				4.43	-----	0.09	-	-----	-	-	0.38	-----	6.52	1.39	17.2
					2.52			1.76				0.11			
			24С		2			9.29				0.12			
				4.79	-----	0.09	-	-----	-	-	0.38	-----	9.8	1.45	20.9
					2.52			1.76				0.11			
			17,19,20		2			9.63				0.11			
				6.19	-----	0.09	-	-----	-	-	0.4	-----	9.17	1.69	22.1
					2.52			1.93				0.11			
			21С,25С2, 27С		2			9.63				0.11			
				6.7	-----	0.09	-	-----	-	-	0.4	-----	13.8	1.75	27.3
					2.52			1.93				0.11			
			18		2			9.29				0.12			
				4.43	-----	0.09	-	-----	-	-	0.47	-----	6.55	1.47	17.8
					2.52			2.14				0.13			

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			29С		2			9.29				0.12			
				4.79	-----	0.09	-	-----	-	-	0.47	-----	9.84	1.52	21.5
					2.52			2.14				0.13			
			30С1		2			9.29				0.12			
				4.79	-----	0.09	-	-----	-	-	0.47	-----	9.84	1.52	21.5
					2.52			2.14				0.13			
			23С1-С8		2			9.63				0.12			
			25С1	6.7	-----	0.09	-	-----	-	-	0.45	-----	13.8	1.81	27.8
					2.52			2.31				0.12			
			26С1		2			9.72				0.11			
				8.34	-----	0.09	-	-----	-	-	0.42	-----	17.2	2.06	33.2
					2.52			2.43				0.14			
			26С2		2			9.72				0.11			
				9.18	-----	0.09	-	-----	-	-	0.53	-----	18.8	2.21	35.9
					2.52			2.43				0.14			
			28С1		2			9.63				0.12			
				6.7	-----	0.09	-	-----	-	-	0.98	-----	13.8	1.95	28.8
					2.52			2.6				0.16			
			28С2		2			9.63				0.12			
				6.7	-----	0.09	-	-----	-	-	0.98	-----	13.8	1.95	28.8
					2.52			2.6				0.16			
			30С2		2			9.12				0.12			
				4.38	-----	0.09	-	-----	-	-	0.47	-----	8.95	1.47	20.2
					2.52			2.19				0.13			
			45		2			8.69				0.12			
				3.73	-----	0.09	-	-----	-	-	0.68	-----	5.52	1.59	17.7
					2.52			3.39				0.18			
060119	45	Л	1,2,4,7,		2			5.62				0.02			
			8,34	1.09	-----	0.11	-	-----	-	-	0.22	-----	1.83	0.73	7.43
					2.52			1.01				0.02			
			3,5,6,11,		2			5.72				0.02			
			12,13,14,	1.14	-----	0.11	-	-----	-	-	0.23	-----	1.91	0.76	7.72
			40		2.52			1.03				0.02			
			9,31,32,		2			5.51				0.02			
			33,35АБ	1.09	-----	0.11	-	-----	-	-	0.21	-----	1.83	0.74	7.5
					2.52			0.99				0.01			
			10, 35ВГ,		2			5.45				0.02			
			36,37,38,	1.05	-----	0.11	-	-----	-	-	0.2	-----	1.76	0.74	7.43
			39,41,42,		2.52			1.04				0.01			
			43,44												
			15,16		2			5.83				0.02			
				1.25	-----	0.11	-	-----	-	-	0.24	-----	2.09	0.79	8.13
					2.52			1.11				0.02			
			24С		2			5.83				0.02			
				1.28	-----	0.11	-	-----	-	-	0.24	-----	3	0.79	9.07
					2.52			1.11				0.02			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			17,19,20		2			6.05				0.02			
				1.75	-----	0.11	-	-----	-	-	0.25	-----	2.93	0.88	9.67
					2.52			1.21				0.02			
			21C,25C2,		2			6.05				0.02			
			27C	1.8	-----	0.11	-	-----	-	-	0.25	-----	4.2	0.89	11
					2.52			1.21				0.02			
			18		2			5.83				0.02			
				1.25	-----	0.11	-	-----	-	-	0.29	-----	2.09	0.83	8.45
					2.52			1.34				0.02			
			29C		2			5.83				0.02			
				1.28	-----	0.11	-	-----	-	-	0.29	-----	3	0.83	9.39
					2.52			1.34				0.02			
			30C1		2			5.83				0.02			
				1.28	-----	0.11	-	-----	-	-	0.29	-----	3	0.83	9.39
					2.52			1.34				0.02			
			23C1-C8,		2			6.05				0.02			
			25C1	1.8	-----	0.11	-	-----	-	-	0.28	-----	4.2	0.93	11.3
					2.52			1.45				0.02			
			26C1		2			6.1				0.02			
				2.24	-----	0.11	-	-----	-	-	0.34	-----	5.22	0.97	12.6
					2.52			1.22				0.02			
			26C2		2			6.1				0.02			
				2.46	-----	0.11	-	-----	-	-	0.34	-----	5.75	1.04	13.8
					2.52			1.52				0.02			
			28C1		2			6.05				0.02			
				1.8	-----	0.11	-	-----	-	-	0.36	-----	4.2	0.97	11.6
					2.52			1.63				0.03			
			28C2		2			6.05				0.02			
				1.8	-----	0.11	-	-----	-	-	0.36	-----	4.2	0.97	11.6
					2.52			1.63				0.03			
			30C2		2			5.72				0.02			
				1.17	-----	0.11	-	-----	-	-	0.29	-----	2.74	0.82	9.04
					2.52			1.37				0.02			
			45		2			5.45				0.02			
				1.05	-----	0.11	-	-----	-	-	0.44	-----	1.76	0.94	8.97
					2.52			2.12				0.03			
		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ВМЕСТИМОСТЬ КОВША:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4811221000	060201	0,4 м^3	1,2,4,7, 8,34	0.92	1 / 1.19	0.08	-	4.28 / 0.77	-	-	0.17	-	2.26	0.47	5.86
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.95	1 / 1.19	0.08	-	4.36 / 0.78	-	-	0.17	-	2.3	0.48	5.95
			9,31,32, 33,35АБ	0.9	1 / 1.19	0.08	-	4.2 / 0.76	-	-	0.16	-	2.23	0.46	5.78
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.9	1 / 1.19	0.08	-	4.16 / 0.79	-	-	0.16	-	2.2	0.47	5.79
			15,16	0.95	1 / 1.19	0.08	-	4.44 / 0.84	-	-	0.18	-	2.34	0.49	6.07
			24С	0.97	1 / 1.19	0.08	-	4.44 / 0.84	-	-	0.18	-	3.32	0.49	7.07
			17,19,20	0.99	1 / 1.19	0.08	-	4.6 / 0.92	-	-	0.2	-	2.45	0.51	6.34
			21С,25С2, 27С	1.01	1 / 1.19	0.08	-	4.6 / 0.92	-	-	0.2	-	3.48	0.51	7.39
			18	0.95	1 / 1.19	0.08	-	4.44 / 1.02	-	-	0.22	-	2.34	0.52	6.32
			29С	0.97	1 / 1.19	0.08	-	4.44 / 1.02	-	-	0.22	-	3.32	0.52	7.32
			30С1	0.97	1 / 1.19	0.08	-	4.44 / 1.02	-	-	0.22	-	3.32	0.52	7.32
			23С1-С8, 25С1	1.01	1 / 1.19	0.08	-	4.6 / 1.1	-	-	0.22	-	3.48	0.54	7.62
			26С1	1.06	1 / 1.19	0.08	-	4.64 / 1.16	-	-	0.26	-	3.63	0.56	7.94
			26С2	1.1	1 / 1.19	0.08	-	4.64 / 1.16	-	-	0.26	-	3.8	0.57	8.16
			28С1	1.01	1 / 1.19	0.08	-	4.6 / 1.24	-	-	0.27	-	3.48	0.57	7.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С2	1.01	1 ----- 1.19	0.08	–	4.6 ----- 1.24	–	–	0.27	–	3.48	0.57	7.84
			30С2	0.95	1 ----- 1.19	0.08	–	4.36 ----- 1.05	–	–	0.22	–	3.27	0.52	7.28
			45	0.9	1 ----- 1.19	0.08	–	4.16 ----- 1.62	–	–	0.33	–	2.2	0.62	6.94
4811212004	060202	0,5 м^3	1,2,4,7, 8,34	0.99	1 ----- 1.28	0.02	–	6.42 ----- 1.16	–	–	0.25	0.34 ----- 0.27	2.44	0.6	7.01
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.01	1 ----- 1.28	0.02	–	6.54 ----- 1.18	–	–	0.26	0.35 ----- 0.29	2.5	0.61	7.15
			9,31,32, 33,35АБ	0.98	1 ----- 1.28	0.02	–	6.3 ----- 1.13	–	–	0.24	0.34 ----- 0.25	2.42	0.58	6.9
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.97	1 ----- 1.28	0.02	–	6.24 ----- 1.19	–	–	0.24	0.34 ----- 0.24	2.4	0.59	6.93
			15,16	1.03	1 ----- 1.28	0.02	–	6.66 ----- 1.27	–	–	0.28	0.36 ----- 0.32	2.55	0.63	7.38
			24С	1.05	1 ----- 1.28	0.02	–	6.66 ----- 1.27	–	–	0.28	0.36 ----- 0.32	3.61	0.63	8.46
			17,19,20	1.08	1 ----- 1.28	0.02	–	6.9 ----- 1.38	–	–	0.3	0.37 ----- 0.36	2.66	0.66	7.74
			21С,25С2, 27С	1.1	1 ----- 1.28	0.02	–	6.9 ----- 1.38	–	–	0.3	0.37 ----- 0.36	3.77	0.67	8.88
			18	1.03	1 ----- 1.28	0.02	–	6.66 ----- 1.53	–	–	0.34	0.36 ----- 0.39	2.55	0.69	7.83
			29С	1.05	1 ----- 1.28	0.02	–	6.66 ----- 1.53	–	–	0.34	0.36 ----- 0.39	3.61	0.69	8.91
			30С1	1.05	1 ----- 1.28	0.02	–	6.66 ----- 1.53	–	–	0.34	0.36 ----- 0.39	3.61	0,69	8.91
			23С1-С8, 25С1	1.1	1 ----- 1.28	0.02	–	6.9 ----- 1.66	–	–	0.32	0.37 ----- 0.39	3.77	0.72	9.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1		1			6.96				0.39			
				1.15	-----	0.02	-	-----	-	-	0.38	-----	3.94	0.76	9.77
					1.28			1.74				0.5			
			26С2		1			6.96				0.41			
				1.2	-----	0.02	-	-----	-	-	0.38	-----	4.11	0.77	10
					1.28			1.74				0.5			
			28С1		1			6.9				0.37			
				1.1	-----	0.02	-	-----	-	-	0.4	-----	3.77	0.77	9.7
					1.28			1.86				0.5			
			28С2		1			6.9				0.37			
				1.1	-----	0.02	-	-----	-	-	0.4	-----	3.77	0.77	9.7
					1.28			1.86				0.5			
			30С2		1			6.54				0.35			
				1.03	-----	0.02	-	-----	-	-	0.34	-----	3.54	0.69	8.85
					1.28			1.57				0.38			
			45		1			6.24				0.34			
				0.97	-----	0.02	-	-----	-	-	0.5	-----	2.4	0.86	8.96
					1.28			2.43				0.5			
4811212000	060203	0,65 м^3	1,2,4,7,		1			7.17				0.08			
			8,34	1.24	-----	0.12	-	-----	-	-	0.28	-----	2.83	0.64	7.74
					1.28			1.29				0.06			
			3,5,6,11,		1			7.3				0.08			
			12,13,14,	1.26	-----	0.12	-	-----	-	-	0.29	-----	2.89	0.65	7.86
			40		1.28			1.3				0.07			
			9,31,32,		1			7.04				0.08			
			33,35АБ	1.22	-----	0.12	-	-----	-	-	0.27	-----	2.81	0.63	7.66
					1.28			1.27				0.06			
			10, 35ВГ,		1			6.97				0.08			
			36,37,38,	1.22	-----	0.12	-	-----	-	-	0.27	-----	2.78	0.64	7.69
			39,41,42,		1.28			1.32				0.06			
			43,44												
			15,16		1			7.44				0.08			
				1.28	-----	0.12	-	-----	-	-	0.31	-----	2.95	0.67	8.09
					1.28			1.41				0.07			
			24С		1			7.44				0.08			
				1.31	-----	0.12	-	-----	-	-	0.31	-----	4.18	0.68	9.36
					1.28			1.41				0.07			
			17,19,20		1			7.7				0.09			
				1.35	-----	0.12	-	-----	-	-	0.33	-----	3.08	0.71	8.49
					1.28			1.54				0.08			
			21С,25С2,		1			7.7				0.09			
			27С	1.37	-----	0.12	-	-----	-	-	0.33	-----	4.37	0.71	9.8
					1.28			1.54				0.08			
			18		1			7.44				0.08			
				1.28	-----	0.12	-	-----	-	-	0.38	-----	2.95	0.73	8.54
					1.28			1.71				0.09			

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			29С		1			7.44				0.08			
				1.31	-----	0.12	-	-----	-	-	0.38	-----	4.18	0.73	9.8
					1.28			1.71				0.09			
			30С1		1			7.44				0.08			
				1.31	-----	0.12	-	-----	-	-	0.38	-----	4.18	0.73	9.8
					1.28			1.71				0.09			
			23С1-С8,		1			7.7				0.09			
			25С1	1.37	-----	0.12	-	-----	-	-	0.36	-----	4.37	0.76	10.2
					1.28			1.85				0.09			
			26С1		1			7.77				0.09			
				1.44	-----	0.12	-	-----	-	-	0.43	-----	4.57	0.8	10.7
					1.28			1.94				0.12			
			26С2		1			7.77				0.1			
				1.51	-----	0.12	-	-----	-	-	0.43	-----	4.79	0.81	11
					1.28			1.94				0.12			
			28С1		1			7.7				0.09			
				1.37	-----	0.12	-	-----	-	-	0.45	-----	4.37	0.81	10.6
					1.28			2.08				0.12			
			28С2		1			7.7				0.09			
				1.37	-----	0.12	-	-----	-	-	0.45	-----	4.37	0.81	10.6
					1.28			2.08				0.12			
			30С2		1			7.3				0.08			
				1.28	-----	0.12	-	-----	-	-	0.37	-----	4.1	0.73	9.72
					1.28			1.75				0.09			
			45		1			6.97				0.08			
				1.22	-----	0.12	-	-----	-	-	0.55	-----	2.78	0.9	9.69
					1.28			2.72				0.12			
4811310000	060204	1 м^3	1,2,4,7,		2			9.68				0.1			
			8,34	1.08	-----	0.11	-	-----	-	-	0.38	-----	3.19	1.44	10.4
					2.38			1.74				0.08			
			3,5,6,11,		2			9.86				0.1			
			12,13,14,	1.1	-----	0.11	-	-----	-	-	0.39	-----	3.31	1.46	10.6
			40		2.38			1.77				0.08			
			9,31,32,		2			9.5				0.1			
			33,35АБ	1.07	-----	0.11	-	-----	-	-	0.36	-----	3.17	1.43	10.3
					2.38			1.71				0.07			
			10, 35ВГ,		2			9.42				0.1			
			36,37,38,	1.06	-----	0.11	-	-----	-	-	0.36	-----	3.19	1.44	10.4
			39,41,42,		2.38			1.79				0.07			
			43,44												
			15,16		2			10				0.1			
				1.13	-----	0.11	-	-----	-	-	0.42	-----	3.35	1.51	10.9
					2.38			1.91				0.09			
			24С		2			10				0.1			
				1.15	-----	0.11	-	-----	-	-	0.42	-----	4.72	1.52	12.3
					2.38			1.91				0.09			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			17,19,20	1.17	2 / 2.38	0.11	-	10.4 / 2.08	-	-	0.44	0.11 / 0.1	3.45	1.57	11.3
			21C,25C2, 27C	1.2	2 / 2.38	0.11	-	10.4 / 2.08	-	-	0.44	0.11 / 0.1	5.01	1.58	12.9
			18	1.13	2 / 2.38	0.11	-	10 / 2.31	-	-	0.51	0.1 / 0.11	3.31	1.64	11.5
			29C	1.15	2 / 2.38	0.11	-	10 / 2.31	-	-	0.51	0.1 / 0.11	4.79	1.64	13
			30C1	1.13	2 / 2.38	0.11	-	10 / 2.31	-	-	0.51	0.1 / 0.11	4.71	1.64	12.9
			23C1-C8, 25C1	1.2	2 / 2.38	0.11	-	10.4 / 2.5	-	-	0.49	0.11 / 0.11	5.01	1.7	13.5
			26C1	1.26	2 / 2.38	0.11	-	10.5 / 2.63	-	-	0,58	0.11 / 0.15	5.21	1.78	14.1
			26C2	1.32	2 / 2.38	0.11	-	10.5 / 2.63	-	-	0.58	0.12 / 0.15	5.44	1.79	14.4
			28C1	1.07	2 / 2.38	0.11	-	10.4 / 2.81	-	-	0.61	0.11 / 0.14	5	1.78	13.9
			28C2	1.07	2 / 2.38	0.11	-	10.4 / 2.81	-	-	0.61	0.11 / 0.14	5	1.78	13.9
			30C2	1.13	2 / 2.38	0.11	-	9.86 / 2.37	-	-	0.5	0.1 / 0.11	4.65	1.65	12.9
			45	1.06	2 / 2.38	0.11	-	9.42 / 3.67	-	-	0.75	0.1 / 0.14	3.16	2.03	13.3
4811510000	060205	1,25 м^3	1,2,4,7, 8,34	1.2	2 / 2.47	0.21	-	13.3 / 2.4	-	-	0.52	0.14 / 0.11	4.06	1.73	12.7
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.23	2 / 2.47	0.21	-	13.6 / 2.44	-	-	0.54	0.14 / 0.12	4.14	1.75	12.9
			9,31,32, 33,35АБ	1.19	2 / 2.47	0.21	-	13.1 / 2.35	-	-	0.49	0.14 / 0.1	3.99	1.7	12.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35Г, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.18	2 / 2.47	0.21	-	13 / 2.46	-	-	0.5	0.14 / 0.1	3.95	1.73	12.6
			15,16	1.25	2 / 2.47	0.21	-	13.8 / 2.63	-	-	0.57	0.15 / 0.13	4.22	1.82	13.3
			24C	1.27	2 / 2.47	0.21	-	13.8 / 2.63	-	-	0.57	0.15 / 0.13	6	1.82	15.1
			17,19,20	1.3	2 / 2.47	0.21	-	14.3 / 2.86	-	-	0.61	0.15 / 0.15	4.4	1.9	13.9
			21C,25C2, 27C	1.33	2 / 2.47	0.21	-	14.3 / 2.86	-	-	0.61	0.15 / 0.15	6.26	1.91	15.8
			18	1.25	2 / 2.47	0.21	-	13.8 / 3.18	-	-	0.7	0.15 / 0.16	4.24	1.99	14.2
			29C	1.27	2 / 2.47	0.21	-	13.8 / 3.18	-	-	0.7	0.15 / 0.16	6.01	2	16
			30C1	1.27	2 / 2.47	0.21	-	13.8 / 3.18	-	-	0.7	0.15 / 0.16	6.01	2	16
			23C1-C8, 25C1	1.33	2 / 2.47	0.21	-	14.3 / 3.44	-	-	0.67	0.15 / 0.16	6.25	2.07	16.6
			26C1	1.39	2 / 2.47	0.21	-	14.4 / 3.61	-	-	0.8	0.16 / 0.2	6.55	2.17	17.4
			26C2	1.46	2 / 2.47	0.21	-	14.4 / 3.61	-	-	0.8	0.17 / 0.22	6.84	2.19	17.8
			28C1	1.33	2 / 2.47	0.21	-	14.3 / 3.87	-	-	0.84	0.15 / 0.2	6.25	2.23	17.4
			28C2	1.33	2 / 2.47	0.21	-	14.3 / 3.87	-	-	0.84	0.15 / 0.2	6.25	2.23	17.4
			30C2	1.25	2 / 2.47	0.21	-	13.6 / 3.26	-	-	0.7	0.14 / 0.15	5.85	2.01	15.9
			45	1.18	2 / 2.47	0.21	-	13 / 5.05	-	-	1.04	0.14 / 0.2	4.01	2.54	16.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4811712014	060206	1,6 м^3	1,2,4,7, 8,34	1.36	2 ----- 2.47	0.17	-	15.7 ----- 2.83	-	-	0.61	0.28 ----- 0.22	4.72	1.92	14.3
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.36	2 ----- 2.47	0.17	-	16 ----- 2.88	-	-	0.63	0.28 ----- 0.24	4.71	1.94	14.4
			9,31,32, 33,35АБ	1.37	2 ----- 2.47	0.17	-	15.4 ----- 2.78	-	-	0.59	0.28 ----- 0.2	4.62	1.9	14.1
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.32	2 ----- 2.47	0.17	-	15.3 ----- 2.91	-	-	0.59	0.27 ----- 0.2	4.62	1.92	14.2
			15,16	1.37	2 ----- 2.47	0.17	-	16.3 ----- 3.1	-	-	0.67	0.29 ----- 0.26	4.95	2.01	15
			24С	1.39	2 ----- 2.47	0.17	-	16.3 ----- 3.1	-	-	0.67	0.29 ----- 0.26	6.82	2.02	16.9
			17,19,20	1.38	2 ----- 2.47	0.17	-	16.9 ----- 3.38	-	-	0.72	0.3 ----- 0.3	5.07	2.11	15.6
			21С,25С2, 27С	1.43	2 ----- 2.47	0.17	-	16.9 ----- 3.38	-	-	0.72	0.3 ----- 0.3	7.11	2.12	17.7
			18	1.37	2 ----- 2.47	0.17	-	16.3 ----- 3.75	-	-	0.83	0.29 ----- 0.32	4.86	2.23	16
			29С	1.4	2 ----- 2.47	0.17	-	16.3 ----- 3.75	-	-	0.83	0.29 ----- 0.32	6.82	2.24	18
			30С1	1.39	2 ----- 2.47	0.17	-	16.3 ----- 3.75	-	-	0.83	0.29 ----- 0.32	6.84	2.23	18
			23С1-С8, 25С1	1.43	2 ----- 2.47	0.17	-	16.9 ----- 4.06	-	-	0.79	0.3 ----- 0.32	7.15	2.31	18.7
			26С1	1.43	2 ----- 2.47	0.17	-	17 ----- 4.26	-	-	0.94	0.32 ----- 0.41	7.5	2.42	19.6
			26С2	1.45	2 ----- 2.47	0.17	-	17 ----- 4.26	-	-	0.94	0.33 ----- 0.43	7.85	2.43	20
			28С1	1.43	2 ----- 2.47	0.17	-	16.9 ----- 4.57	-	-	0.99	0.3 ----- 0.4	7.16	2.51	19.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С2		2			16.9				0.3			
				1.43	-----	0.17	-	-----	-	-	0.99	-----	7.16	2.51	19.7
					2.47			4.57				0.4			
			30С2		2			16				0.28			
				1.4	-----	0.17	-	-----	-	-	0.82	-----	6.74	2.25	18
					2.47			3.84				0.31			
			45		2			15.3				0.27			
				1.32	-----	0.17	-	-----	-	-	1.22	-----	4.56	2.89	19
					2.47			5.96				0.41			
		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, ВМЕСТИМОСТЬ КОВША:													
060216		0,25 м^3	1,2,4,7,		1			4.6				0.02			
			8,34	0.59	-----	0.08	-	-----	-	-	0.18	-----	1.45	0.44	4.85
					1.17			0.92				0.02			
			3,5,6,11;		1			4.7				0.02			
			12,13,14,	0.59	-----	0.08	-	-----	-	-	0.19	-----	1.45	0.46	4.95
			40		1.17			0.99				0.02			
			9,31,32,		1			4.49				0.02			
			33,35АБ	0.58	-----	0.08	-	-----	-	-	0.18	-----	1.42	0.44	4.76
					1.14			0.9				0.02			
			10, 35ВГ,		1			4.44				0.02			
			36,37,38,	0.58	-----	0.08	-	-----	-	-	0.18	-----	1.42	0.44	4.79
			39,41,42,		1.14			0.93				0.02			
			43,44												
			15,16		1			4.75				0.02			
				0.6	-----	0.08	-	-----	-	-	0.2	-----	1.45	0.47	5.04
					1.17			1.05				0.02			
			24С		1			4.75				0.02			
				0.6	-----	0.08	-	-----	-	-	0.21	-----	2.07	0.48	5.72
					1.17			1.09				0.02			
			17,19,20		1			4.93				0.02			
				0.6	-----	0.08	-	-----	-	-	0.22	-----	1.45	0.48	5.16
					1.17			1.13				0.03			
			21С,25С2,		1			4.93				0.02			
			27С	0.6	-----	0.08	-	-----	-	-	0.23	-----	2.07	0.5	5.91
					1.17			1.23				0.03			
			18		1			4.75				0.02			
				0.6	-----	0.08	-	-----	-	-	0.25	-----	1.45	0.51	5.33
					1.17			1.24				0.03			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			29С		1			4.75				0.02			
				0.6	-----	0.08	-	-----	-	-	0.26	-----	2.07	0.52	6.06
					1.17			1.33				0.03			
			30С1		1			4.75				0.02			
				0.6	-----	0.08	-	-----	-	-	0.26	-----	2.07	0.52	6.06
					1.17			1.33				0.03			
			23С1-С8,		1			4.93				0.02			
			25С1	0.6	-----	0.08	-	-----	-	-	0.25	-----	2.07	0.53	6.16
					1.17			1.43				0.03			
			26С1		1			4.97				0.02			
				0.6	-----	0.08	-	-----	-	-	0.29	-----	2.07	0.54	6.22
					1.17			1.44				0.03			
			26С2		1			4.97				0.02			
				0.6	-----	0.08	-	-----	-	-	0.29	-----	2.07	0.55	6.28
					1.17			1.49				0.03			
			28С1		1			4.93				0.02			
				0.6	-----	0.08	-	-----	-	-	0.3	-----	2.07	0.57	6.41
					1.17			1.58				0.04			
			28С2		1			4.93				0.02			
				0.6	-----	0.08	-	-----	-	-	0.31	-----	2.07	0.57	6.47
					1.17			1.63				0.04			
			30С2		1			4.7				0.02			
				0.59	-----	0.08	-	-----	-	-	0.25	-----	2.07	0.52	6.03
					1.17			1.32				0.03			
			45		1			4.44				0.02			
				0.58	-----	0.08	-	-----	-	-	0.36	-----	1.42	0.61	6.08
					1.14			1.86				0.03			
4811212004	060217	0,5 м^3	1,2,4,7,		1			6.24				0.03			
			8,34	1.34	-----	0.17	-	-----	-	-	0.25	-----	3.72	0.66	8.78
					1.36			1.25				0.03			
			3,5,6,11,		1			6.36				0.03			
			12,13,14,	1.34	-----	0.17	-	-----	-	-	0.25	-----	3.72	0.67	8.88
			40		1.36			1.34				0.03			
			9,31,32,		1			6.12				0.03			
			33,35АБ	1.31	-----	0.17	-	-----	-	-	0.24	-----	3.64	0.65	8.61
					1.36			1.22				0.02			
			10, 35ВГ,		1			6.06				0.03			
			36,37,38,	1.31	-----	0.17	-	-----	-	-	0.24	-----	3.64	0.66	8.67
			39,41,42,		1.36			1.27				0.02			
			43,44												
			15,16		1			6.5				0.03			
				1.37	-----	0.17	-	-----	-	-	0.28	-----	3.72	0.7	9.06
					1.36			1.43				0.03			
			24С		1			6.5				0.03			
				1.37	-----	0.17	-	-----	-	-	0.29	-----	5.27	0.71	10.7
					1.36			1.5				0.03			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			17,19,20		1			6.72				0.03			
				1.37	-----	0.17	-	-----	-	-	0.3	-----	3.72	0.72	9.22
					1.36			1.55				0.03			
			21C,25C2,		1			6.72				0.03			
			27C	1.37	-----	0.17	-	-----	-	-	0.31	-----	5.33	0.74	11
					1.36			1.68				0.04			
			18		1			6.5				0.03			
				1.37	-----	0.17	-	-----	-	-	0.34	-----	3.72	0.75	9.45
					1.36			1.7				0.04			
			29C		1			6.5				0.03			
				1.37	-----	0.17	-	-----	-	-	0.35	-----	5.32	0.77	11.2
					1.36			1.82				0.04			
			30C1		1			6.5				0.03			
				1.37	-----	0.17	-	-----	-	-	0.35	-----	5.32	0.77	11.2
					1.36			1.82				0.04			
			23C1-C8,		1			6.72				0.03			
			25C1	1.37	-----	0.17	-	-----	-	-	0.34	-----	5.29	0.78	11.3
					1.36			1.95				0.04			
			26C1		1			6.78				0.03			
				1.37	-----	0.17	-	-----	-	-	0.39	-----	5.29	0.8	11.4
					1.36			1.97				0.05			
			26C2		1			6.78				0.03			
				1.37	-----	0.17	-	-----	-	-	0.39	-----	5.32	0.81	11.5
					1.36			2.03				0.05			
			28C1		1			6.72				0.03			
				1.37	-----	0.17	-	-----	-	-	0.4	-----	5.27	0.83	11.6
					1.36			2.15				0.05			
			28C2		1			6.72				0.03			
				1.37	-----	0.17	-	-----	-	-	0.42	-----	5.27	0.84	11.7
					1.36			2.22				0.05			
			30C2		1			6.36				0.03			
				1.34	-----	0.17	-	-----	-	-	0.34	-----	5.32	0.75	11.1
					1.36			1.78				0.04			
			45		1			6.06				0.03			
				1.31	-----	0.17	-	-----	-	-	0.5	-----	3.67	0.89	10.5
					1.36			2.55				0.05			
4811311011	060218	0,65 $м^3$	1,2,4,7,		1			10.3				0.05			
			8,34	2.4	-----	0.17	-	-----	-	-	0.41	-----	5.29	0.97	12.7
					1.36			2.06				0.04			
			3,5,6,11,		1			10.5				0.05			
			12,13,14,	2.4	-----	0.17	-	-----	-	-	0.42	-----	5.3	0.99	12.9
			40		1.36			2.21				0.05			
			9,31,32,		1			10.1				0.05			
			33,35АБ	2.35	-----	0.17	-	-----	-	-	0.4	-----	5.21	0.95	12.5
					1.36			2.02				0.04			

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35ВГ,		1			10				0.05			
			36,37,38,	2.35	-----	0.17	-	-----	-	-	0.4	-----	5.22	0.96	12.6
			39,41,42,		1.36			2.1				0.04			
			43,44												
			15,16		1			10.7				0.05			
				2.45	-----	0.17	-	-----	-	-	0.46	-----	5.33	1.03	13.2
					1.36			2.35				0.05			
			24C		1			10.7				0.05			
				3.19	-----	0.17	-	-----	-	-	0.48	-----	7.63	1.16	16.5
					1.36			2.46				0.05			
			17,19,20		1			11.1				0.05			
				2.45	-----	0.17	-	-----	-	-	0.5	-----	5.35	1.06	13.5
					1.36			2.55				0.06			
			21C,25C2,		1			11.1				0.05			
			27C	3.19	-----	0.17	-	-----	-	-	0.51	-----	7.62	1.21	16.9
					1.36			2.78				0.06			
			18		1			10.7				0.05			
				2.45	-----	0.17	-	-----	-	-	0.56	-----	5.31	1.11	13.8
					1.36			2.78				0.06			
			29C		1			10.7				0.05			
				3.19	-----	0.17	-	-----	-	-	0.58	-----	7.59	1.25	17.2
					1.36			3				0.06			
			30C1		1			10.7				0.05			
				3.19	-----	0.17	-	-----	-	-	0.58	-----	7.59	1.25	17.2
					1.36			3				0.06			
			23C1-C8,		1			11.1				0.05			
			25C1	3.19	-----	0.17	-	-----	-	-	0.56	-----	7.56	1.28	17.4
					1.36			3.22				0.06			
			26C1		1			11.2				0.06			
				3.19	-----	0.17	-	-----	-	-	0.65	-----	7.59	1.31	17.6
					1.36			3.25				0.08			
			26C2		1			11.2				0.06			
				3.19	-----	0.17	-	-----	-	-	0.65	-----	7.57	1.32	17.7
					1.36			3.36				0.08			
			28C1		1			11.1				0.06			
				3.19	-----	0.17	-	-----	-	-	0.67	-----	7.63	1.35	18
					1.36			3.55				0.08			
			28C2		1			11.1				0.06			
				3.19	-----	0.17	-	-----	-	-	0.69	-----	7.58	1.37	18.1
					1.36			3.66				0.08			
			30C2		1			10.5				0.05			
				3.13	-----	0.17	-	-----	-	-	0.56	-----	7.55	1.23	17
					1.36			2.94				0.06			
			45		1			10				0.05			
				2.35	-----	0.17	-	-----	-	-	0.82	-----	5.17	1.35	15.5
					1.36			4.2				0.08			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4811412007	060219	1 м^3	1,2,4,7, 8,34	2.28	2 / 2.52	0.17	-	10.3 / 2.06	-	-	0.41	0.04 / 0.04	6.25	1.87	15.6
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	2.28	2 / 2.52	0.17	-	10.5 / 2.21	-	-	0.42	0.04 / 0.04	6.25	1.91	15.8
			9,31,32, 33,35АБ	2.23	2 / 2.47	0.17	-	10.1 / 2.02	-	-	0.4	0.04 / 0.03	6.05	1.83	15.2
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	2.23	2 / 2.47	0.17	-	10 / 2.1	-	-	0.4	0.04 / 0.03	6.05	1.85	15.3
			15,16	2.33	2 / 2.54	0.17	-	10.7 / 2.35	-	-	0.46	0.04 / 0.04	6.24	1.97	16.1
			24С	3.02	2 / 2.54	0.17	-	10.7 / 2.46	-	-	0.48	0.04 / 0.04	9.91	2.18	19.8
			17,19,20	2.33	2 / 2.54	0.17	-	11.1 / 2.55	-	-	0.5	0.04 / 0.05	6.22	2.04	16.4
			21С,25С2, 27С	3.02	2 / 2.54	0.17	-	11.1 / 2.78	-	-	0.51	0.04 / 0.05	8.85	2.28	20.2
			18	2.33	2 / 2.54	0.17	-	10.7 / 2.78	-	-	0.56	0.04 / 0.05	6.26	2.11	16.8
			29С	3.02	2 / 2.54	0.17	-	10.7 / 3	-	-	0.58	0.04 / 0.05	8.9	2.34	20.6
			30С1	3.02	2 / 2.54	0.17	-	10.7 / 3	-	-	0.58	0.04 / 0.05	8.9	2.34	20.6
			23С1-С8, 25С1	3.02	2 / 2.54	0.17	-	11.1 / 3.22	-	-	0.56	0.04 / 0.05	8.85	2.39	20.8
			26С1	3.02	2 / 2.54	0.17	-	11.2 / 3.25	-	-	0.65	0.05 / 0.06	8.89	2.42	21
			26С2	3.02	2 / 2.54	0.17	-	11.2 / 3.36	-	-	0.65	0.05 / 0.06	8.85	2.45	21.1
			28С1	3.02	2 / 2.54	0.17	-	11.1 / 3.55	-	-	0.67	0.05 / 0.06	8.89	2.5	21.4

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С2	3.02	2 / 2.54	0.17	-	11.1 / 3.66	-	-	0.69	0.05 / 0.06	8.92	2.54	21.6
			30С2	2.96	2 / 2.52	0.17	-	10.5 / 2.94	-	-	0.56	0.04 / 0.05	8.8	2.3	20.3
			45	2.23	2 / 2.47	0.17	-	10 / 4.2	-	-	0.82	0.04 / 0.06	6.1	2.45	18.5
-	060220	1,25 м^3	1,2,4,7, 8,34	3.91	2 / 2.96	0.18	-	17.2 / 3.44	-	-	0.41	0.09 / 0.07	12	2.73	25.7
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	3.91	2 / 2.96	0.18	-	17.5 / 3.68	-	-	0.42	0.08 / 0.08	12	2.77	26
			9,31,32, 33,35А5	3.83	2 / 2.89	0.18	-	16.8 / 3.36	-	-	0.4	0.08 / 0.06	11.8	2.68	25.2
			10, 35В1, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	3.83	2 / 2.89	0.18	-	16.7 / 3.51	-	-	0.4	0.08 / 0.06	11.8	2.73	25.4
			15,16	4	2 / 2.97	0.18	-	17.8 / 3.92	-	-	0.46	0.08 / 0.08	12	2.89	26.5
			24С	5.2	2 / 2.97	0.18	-	17.8 / 4.09	-	-	0.48	0.08 / 0.08	17.2	3.3	33.5
			17,19,20	4	2 / 2.97	0.18	-	18.5 / 4.26	-	-	0.5	0.09 / 0.09	12	3	27
			21С,25С2, 27С	5.2	2 / 2.97	0.18	-	18.5 / 4.63	-	-	0.51	0.09 / 0.09	17.2	3.42	34.2
			18	4	2 / 2.97	0.18	-	17.8 / 4.63	-	-	0.56	0.09 / 0.1	12	3.16	27.6
			29С	5.2	2 / 2.97	0.18	-	17.8 / 4.98	-	-	0.58	0.09 / 0.1	17.2	3.49	34.7
			30С1	5.2	2 / 2.97	0.18	-	17.8 / 4.98	-	-	0.58	0.09 / 0.1	17.2	3.49	34.7
			23С1-С8, 25С1	5.2	2 / 2.97	0.18	-	18.5 / 5.37	-	-	0.56	0.09 / 0.1	17.2	3.62	35.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1		2			18.6				0.09			
				5.2	-----	0.18	-	-----	-	-	0.65	-----	17.2	3.68	35.4
					2.97			5.39				0.13			
			26С2		2			18.6				0.09			
				5.2	-----	0.18	-	-----	-	-	0.65	-----	17.2	3.69	35.6
					2.97			5.58				0.13			
			28С1		2			18.5				0.09			
				5.2	-----	0.18	-	-----	-	-	0.67	-----	17.2	3.73	36
					2.97			5.92				0.13			
			28С2		2			18.5				0.09			
				5.2	-----	0.18	-	-----	-	-	0.69	-----	17.2	3.82	36.3
					2.97			6.11				0.13			
			30С2		2			17.5				0.08			
				5.08	-----	0.18	-	-----	-	-	0.56	-----	17.2	3.42	34.4
					2.96			4.9				0.1			
			45		2			16.7				0.08			
				3.83	-----	0.18	-	-----	-	-	0.82	-----	11.8	3.74	30.4
					2.89			7.01				0.13			
		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ВМЕСТИМОСТЬ КОВША:													
-	060230	0,25 м^3	1,2,4,7,		1			5.16				0.16			
			8,34	0.59	-----	0.07	-	-----	-	-	0.21	-----	1.06	0.46	4.61
					1.16			0.93				0.13			
			3,5,6,11,		1			5.26				0.16			
			12,13,14,	0.61	-----	0.07	-	-----	-	-	0.21	-----	1.1	0.47	4.7
			40		1.16			0.95				0.13			
			9,31,32,		1			5.06				0.16			
			33,35АБ	0.59	-----	0.07	-	-----	-	-	0.18	-----	1.06	0.45	4.5
					1.16			0.91				0.12			
			10, 35ВГ,		1			5.01				0.16			
			36,37,38,	0.59	-----	0.07	-	-----	-	-	0.19	-----	1.06	0.47	4.6
			39,41,42, 43,44		1.16			0.95				0.14			
			15,16		1			5.36				0.16			
				0.67	-----	0.07	-	-----	-	-	0.23	-----	1.21	0.49	5
					1.16			1.02				0.14			
			24С		1			5.36				0.16			
				0.69	-----	0.07	-	-----	-	-	0.23	-----	1.73	0.5	5.5
					1.16			1.02				0.14			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			17,19,20		1			5.56				0.16			
				0.84	-----	0.07	-	-----	-	-	0.23	-----	1.51	0.54	5.6
					1.16			1.11				0.16			
			21C,25C2,		1			5.56				0.16			
			27C	0.86	-----	0.07	-	-----	-	-	0.23	-----	2.16	0.54	6.3
					1.16			1.11				0.16			
			18		1			5.36				0.16			
				0.67	-----	0.07	-	-----	-	-	0.28	-----	1.21	0.54	5.34
					1.16			1.23				0.18			
			29C		1			5.36				0.16			
				0.69	-----	0.07	-	-----	-	-	0.28	-----	1.73	0.54	5.9
					1.16			1.23				0.18			
			30C1		1			5.36				0.16			
				0.69	-----	0.07	-	-----	-	-	0.28	-----	1.73	0.54	5.9
					1.16			1.23				0.18			
			23C1-C8,		1							0.16			
			25C1	0.86	-----	0.07	-	-	-	-	0.26	-----	2.16	0.56	6.5
					1.16							0.17			
			26C1		1			5.6				0.16			
				1	-----	0.07	-	-----	-	-	0.31	-----	2.5	0.62	7.3
					1.16			1.4				0.21			
			26C2		1			5.6				0.16			
				1.07	-----	0.07	-	-----	-	-	0.31	-----	2.67	0.63	7.5
					1.16			1.4				0.21			
			28C1		1			5.56				0.16			
				0.86	-----	0.07	-	-----	-	-	0.32	-----	2.16	0.62	6.9
					1.16			1.5				0.21			
			28C2		1			5.56				0.16			
				0.86	-----	0.07	-	-----	-	-	0.32	-----	2.16	0.62	6.9
					1.16			1.5				0.21			
			30C2		1			5.26				0.16			
				0.63	-----	0.07	-	-----	-	-	0.27	-----	1.58	0.53	5.7
					1.16			1.26				0.17			
			45		1			5.01				0.16			
				0.59	-----	0.07	-	-----	-	-	0.41	-----	1.06	0.66	6.1
					1.16			1.95				0.24			
4811211000	060231	0,4 м^3	1,2,4,7,		1			4.9				0.16			
			8,34	0.98	-----	0.12	-	-----	-	-	0.19	-----	2.18	0.52	6.16
					1.16			0.88				0.13			
			3,5,6,11,		1			4.99				0.16			
			12,13,14,	1.02	-----	0.12	-	-----	-	-	0.2	-----	2.27	0.53	6.33
			40		1.16			0.9				0.13			
			9,31,32,		1			4.8				0.16			
			33,35А6	0.98	-----	0.12	-	-----	-	-	0.19	-----	2.18	0.51	6.12
					1.16			0.86				0.12			

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.98	1 / 1.16	0.12	-	4.76 / 0.9	-	-	0.18	0.16 / 0.11	2.18	0.52	6.15
			15,16	1.11	1 / 1.16	0.12	-	5,09 / 0.98	-	-	0.21	0.16 / 0.14	2.46	0.56	6.74
			24С	1.13	1 / 1.16	0.12	-	5.09 / 0.98	-	-	0.21	0.16 / 0.14	3.5	0.56	7.8
			17,19,20	1.39	1 / 1.16	0.12	-	5.28 / 1.06	-	-	0.22	0.16 / 0.16	3.08	0.62	7.81
			21С,25С2, 27С	1.42	1 / 1.16	0.12	-	5.28 / 1.06	-	-	0.22	0.16 / 0.16	4.38	0.62	9.14
			18	1.11	1 / 1.16	0.12	-	5.09 / 1.17	-	-	0.25	0.16 / 0.18	2.46	0.6	7.05
			29С	1.13	1 / 1.16	0.12	-	5.09 / 1.17	-	-	0.25	0.16 / 0.18	3.5	0.6	8.11
			30С1	1.13	1 / 1.16	0.12	-	5.09 / 1.17	-	-	0.25	0.16 / 0.18	3.5	0.6	8.11
			23С1-С8, 25С1	1.42	1 / 1.16	0.12	-	5.28 / 1.27	-	-	0.24	0.16 / 0.17	4.38	0.66	9.42
			26С1	1.64	1 / 1.16	0.12	-	5.32 / 1.33,	-	-	0.28	0.16 / 0.21	5.05	0.71	10.5
			26С2	1.76	1 / 1.16	0.12	-	5.32 / 1.33	-	-	0.28	0.16 / 0.21	5.41	0.73	11
			28С1	1.42	1 / 1.16	0.12	-	5.28 / 1.43	-	-	0.31	0.16 / 0.21	4.38	0.7	9.73
			28С2	1.42	1 / 1.16	0.12	-	5.28 / 1.43	-	-	0.31	0.16 / 0.21	4.38	0.7	9.73
			30С2	1.04	1 / 1.16	0.12	-	4.99 / 1.2	-	-	0.25	0.16 / 0.17	3.21	0.59	7.74
			45	0.98	1 / 1.16	0.12	-	4.76 / 1.86	-	-	0.38	0.16 / 0.24	2.18	0.71	7.63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4811212000	060232	0,5 м^3	1,2,4,7, 8,34	1.98	1 ----- 1.36	0.14	-	6.54 ----- 1.18	-	-	0.25	0.59 ----- 0.47	4.41	0.81	10.6
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	2.07	1 ----- 1.36	0.14	-	6.67 ----- 1.2	-	-	0.25	0.59 ----- 0.49	4.56	0.83	10.9
			9,31,32, 33,35АБ	1.98	1 ----- 1.36	0.14	-	6.42 ----- 1.16	-	-	0.23	0.59 ----- 0.44	4.39	0.8	10.5
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.98	1 ----- 1.36	0.14	-	6.35 ----- 1.21	-	-	0.23	0.59 ----- 0.42	4.36	0.8	10.5
			15,16	2.81	1 ----- 1.36	0.14	-	6.79 ----- 1.29	-	-	0.29	0.59 ----- 0.53	5.02	0.96	12.4
			24С	2.29	1 ----- 1.36	0.14	-	6.79 ----- 1.29	-	-	0.29	0.59 ----- 0.53	7.11	0.89	13.9
			17,19,20	2.81	1 ----- 1.36	0.14	-	7.04 ----- 1.41	-	-	0.3	0.58 ----- 0.56	6.23	0.99	13.8
			21С,25С2, 27С	2.86	1 ----- 1.36	0.14	-	7.04 ----- 1.41	-	-	0.3	0.58 ----- 0.56	8.88	0.99	16.5
			18	2.81	1 ----- 1.36	0.14	-	6.79 ----- 1.56	-	-	0.35	0.59 ----- 0.65	5	1.03	12.9
			29С	2.29	1 ----- 1.36	0.14	-	6.79 ----- 1.56	-	-	0.35	0.59 ----- 0.65	7.1	0.95	14.4
			30С1	2.29	1 ----- 1.36	0.14	-	6.79 ----- 1.56	-	-	0.35	0.59 ----- 0.65	7.1	0.95	14.4
			23С1-С8, 25С1	2.86	1 ----- 1.36	0.14	-	7.04 ----- 1.69	-	-	0.32	0.59 ----- 0.61	8.87	1.05	16.9
			26С1	3.33	1 ----- 1.36	0.14	-	7.11 ----- 1.78	-	-	0.39	0.59 ----- 0.76	10.3	1.14	19.2
			26С2	3.35	1 ----- 1.36	0.14	-	7.11 ----- 1.78	-	-	0.39	0.59 ----- 0.76	11	1.22	20
			28С1	2.81	1 ----- 1.36	0.14	-	7.04 ----- 1.9	-	-	0.41	0.59 ----- 0.78	8.89	1.11	17.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С2		1			7.04				0.59			
				2.81	-----	0.14	-	-----	-	-	0.41	-----	8.89	1.11	17.4
					1.36			1.9				0.78			
			30С2		1			6.67				0.59			
				2.11	-----	0.14	-	-----	-	-	0.34	-----	6.48	0.93	13.6
					1.36			1.6				0.64			
			45		1			6.35				0.59			
				1.98	-----	0.14	-	-----	-	-	0.51	-----	4.36	1.1	12.8
					1.36			2.48				0.87			
4811311000	060233	0,65 м^3	1,2,4,7,		1			8.31				0.44			
			8,34	2.17	-----	1.19	-	-----	-	-	0.31	-----	4.74	0.88	11.5
					1.36			1.5				0.35			
			3,5,6,11,		1			8.47				0.44			
			12,13,14,	2.26	-----	0.19	-	-----	-	-	0.32	-----	4.89	0.9	11.8
			40		1.36			1.52				0.36			
			9,31,32,		1			8.15				0.44			
			33,35А5	2.17	-----	0.19	-	-----	-	-	0.3	-----	4.73	0.87	11.4
					1.36			1.46				0.32			
			10, 35В Г,		1			8.07				0.44			
			36,37,38,	2.17	-----	0.19	-	-----	-	-	0.31	-----	4.75	0.88	11.5
			39,41,42,		1.36			1.53				0.31			
			43,44												
			15,16		1			8.63				0.44			
				2.47	-----	0.19	-	-----	-	-	0.36	-----	5.32	0.96	12.7
					1.36			1.64				0.4			
			24С		1			8.63				0.44			
				2.53	-----	0.19	-	-----	-	-	0.36	-----	7.65	0.97	15.1
					1.36			1.64				0.4			
			17,19,20		1			8.95				0.43			
				3.08	-----	0.19	-	-----	-	-	0.39	-----	6.69	1.08	15
					1.36			1.79				0.42			
			21С,25С2,		1			8.95				0.43			
			27С	3.16	-----	0.19	-	-----	-	-	0.39	-----	9.59	1.1	18
					1.36			1.79				0.42			
			18		1			8.63				0.44			
				2.47	-----	0.19	-	-----	-	-	0.43	-----	5.35	1.04	13.3
					1.36			1.98				0.48			
			29С		1			8.63				0.44			
				2.53	-----	0.19	-	-----	-	-	0.44	-----	7.67	1.05	15.7
					1.36			1.98				0.48			
			30С1		1			8.63				0.44			
				2.53	-----	0.19	-	-----	-	-	0.44	-----	7.67	1.05	15.7
					1.36			1.98				0.48			
			23С1-С8,		1			8.95				0.43			
			25С1	3.16	-----	0.19	-	-----	-	-	0.43	-----	9.6	1.16	18.5
					1.36			2.15				0.45			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1		1			9.03				0.43			
				3.67	-----	0.19	-	-----	-	-	0.5	-----	11.1	1.27	20.9
					1.36			2.26				0.55			
			26С2		1			9.03				0.43			
				3.92	-----	0.19	-	-----	-	-	0.5	-----	11.9	1.32	22
					1.36			2.26				0.55			
			28С1		1			8.95				0.43			
				3.16	-----	0.19	-	-----	-	-	0.53	-----	9.54	1.23	19
					1.36			2.42				0.57			
			28С2		1			8.95				0.43			
				3.16	-----	0.19	-	-----	-	-	0.53	-----	9.54	1.23	19
					1.36			2.42				0.57			
			30С2		1			8.47				0.44			
				2.32	-----	0.19	-	-----	-	-	0.43	-----	7.07	1.02	14.9
					1.36			2.03				0.48			
			45		1			8.07				0.44			
				2.17	-----	0.19	-	-----	-	-	0.65	-----	4.7	1.23	14.1
					1.36			3.15				0.65			
4811411000	060234	1 м^3	1,2,4,7,		2			8.65				0.55			
			8,34	1.99	-----	0.2	-	-----	-	-	0.33	-----	5.26	1.47	13.8
					2.52			1.56				0.43			
			3,5,6,11,		2			8.82				0.55			
			12,13,14,	2.07	-----	0.2	-	-----	-	-	0.35	-----	5.46	1.51	14.2
			40		2.52			1.59				0.46			
			9,31,32,		2			8.49				0.55			
			33,35АБ	1.99	-----	0.2	-	-----	-	-	0.31	-----	5.25	1.45	13.7
					2.52			1.53				0.41			
			10, 35ВГ,		2			8.4				0.55			
			36,37,38,	1.99	-----	0.2	-	-----	-	-	0.32	-----	5.27	1.47	13.8
			39,41,42,		2.52			1.6				0.39			
			43,44												
			15,16		2			8.99				0.55			
				2.26	-----	0.2	-	-----	-	-	0.38	-----	5.99	1.6	15.2
					2.52			1.71				0.5			
			24С		2			8.99				0.55			
				2.3	-----	0.2	-	-----	-	-	0.38	-----	8.44	1.61	17.7
					2.52			1.71				0.5			
			17,19,20		2			9.32				0.55			
				2.82	-----	0.2	-	-----	-	-	0.4	-----	7.44	1.79	17.6
					2.52			1.86				0.53			
			21С,25С2,		2			9.32				0.54			
			27С	2.88	-----	0.2	-	-----	-	-	0.4	-----	10.6	1.78	20.8
					2.52			1.86				0.52			
			18		2			8.99				0.55			
				2.26	-----	0.2	-	-----	-	-	0.45	-----	5.92	1.74	15.8
					2.52			2.07				0.6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			29С	2.3	2 / 2.52	0.2	-	8.99 / 2.07	-	-	0.45	0.55 / 0.6	8.47	1.75	18.4
			30С1	2.3	2 / 2.52	0.2	-	8.99 / 2.07	-	-	0.45	0.55 / 0.6	8.47	1.75	18.4
			23С1-С8, 25С1	2.88	2 / 2.52	0.2	-	9.32 / 2.24	-	-	0.43	0.54 / 0.56	10.6	1.93	21.4
			26С1	3.33	2 / 2.52	0.2	-	9.4 / 2.35	-	-	0.51	0.54 / 0.7	12.3	2.15	24.1
			26С2	3.55	2 / 2.52	0.2	-	9.4 / 2.35	-	-	0.51	0.54 / 0.7	13.1	2.13	25.1
			28С1	2.88	2 / 2.52	0.2	-	9.32 / 2.52	-	-	0.55	0.54 / 0.72	10.6	2.07	22.1
			28С2	2.88	2 / 2.52	0.2	-	9.32 / 2.52	-	-	0.55	0.54 / 0.72	10.6	2.07	22.1
			30С2	2.11	2 / 2.52	0.2	1.99 / -	8.82 / 2.11	0.2 / -	-	0.46	0.55 / 0.59	7.76	1.71	17.5
			45	1.99	2 / 2.52	0.2	-	8.4 / 3.28	-	-	0.67	0.55 / 0.81	5.31	2.08	16.9
4811511000	060235	1,25 м^3	1,2,4,7, 8,34	2.05	2 / 2.52	0.26	-	11.5 / 2.07	-	-	0.45	0.83 / 0.66	5.54	1.71	15.3
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	2.14	2 / 2.52	0.26	-	11.7 / 2.11	-	-	0.46	0.83 / 0.69	5.82	1.76	15.8
			9,31,32, 33,35А6	2.05	2 / 2.52	0.26	-	11.3 / 2.03	-	-	0.42	0.83 / 0.61	5.59	1.68	15.2
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	2.05	2 / 2.52	0.26	-	11.2 / 2.13	-	-	0.43	0.83 / 0.59	5.57	1.71	15.3
			15,16	2.33	2 / 2.52	0.26	-	11.9 / 2.13	-	-	48	0.83 / 0.75	6.26	1.83	16.6
			24С	2.37	2 / 2.52	0.26	-	11.9 / 2.26	-	-	0.48	0.83 / 0.75	8.95	1.87	19.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			17,19,20	2.9	2 / 2.52	0.26	-	12.4 / 2.48	-	-	0.53	0.81 / 0.78	7.91	2.08	19.5
			21С,25С2, 27С	2.97	2 / 2.52	0.26	-	12.4 / 2.48	-	-	0.53	0.81 / 0.78	11.2	2.12	22.9
			18	2.33	2 / 2.52	0.26	-	11.9 / 2.74	-	-	0.6	0.83 / 0.91	6.35	2.05	17.8
			29С	2.37	2 / 2.52	0.26	-	11.9 / 2.74	-	-	0.6	0.83 / 0.91	8.9	2.06	20.4
			30С1	2.37	2 / 2.52	0.26	-	11.9 / 2.74	-	-	0.6	0.83 / 0.91	8.9	2.06	20.4
			23С1-С8, 25С1	2.97	2 / 2.52	0.26	-	12.4 / 2.98	-	-	0.58	0.81 / 0.84	11.3	2.21	23.7
			26С1	3.45	2 / 2.52	0.26	-	12.5 / 3.12	-	-	0.69	0.81 / 1.04	13	2.48	26.6
			26С2	3.68	2 / 2.52	0.26	-	12.5 / 3.12	-	-	0.69	0.81 / 1.04	13.9	2.55	27.8
			28С1	2.97	2 / 2.52	0.26	-	12.4 / 3.35	-	-	0.71	0.81 / 1.08	11.1	2.47	24.5
			28С2	2.97	2 / 2.52	0.26	-	12.4 / 3.35	-	-	0.71	0.81 / 1.08	11.1	2.47	24.5
			30С2	2.18	2 / 2.52	0.26	-	11.7 / 2.81	-	-	0.6	0.83 / 0.9	8.26	2.03	19.6
			45	2.05	2 / 2.52	0.26	-	11.2 / 4.37	-	-	0.89	0.83 / 1.23	5.5	2.54	19.4
		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, ВМЕСТИМОСТЬ КОВША:													
4811221000	060246	0,4 м^3	1,2,4,7, 8,34	0.97	1 / 1.19	0.08	-	4.28 / 0.77	-	-	0.17	-	2.4	0.48	6.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.99	1 / 1.19	0.08	-	4.36 / 0.78	-	-	0.17	-	2.45	0.48	6.14
			9,31,32, 33,35А6	0.97	1 / 1.19	0.08	-	4.2 / 0.76	-	-	0.16	-	2.38	0.47	6.01
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.95	1 / 1.19	0.08	-	4.16 / 0.79	-	-	0.16	-	2.34	0.48	5.99
			15,16	1.01	1 / 1.19	0.08	-	4.44 / 0.84	-	-	0.18	-	2.5	0.5	6.3
			24С	1.04	1 / 1.19	0.08	-	4.44 / 0.84	-	-	0.18	-	3.54	0.5	7.37
			17,19,20	1.06	1 / 1.19	0.08	-	4.6 / 0.92	-	-	0.2	-	2.62	0.52	6.59
			21С,25С2, 27С	1.08	1 / 1.19	0.08	-	4.6 / 0.92	-	-	0.2	-	3.72	0.52	7.71
			18	1.01	1 / 1.19	0.08	-	4.44 / 1.02	-	-	0.22	-	2.5	0.53	6.55
			29С	1.04	1 / 1.19	0.08	-	4.44 / 1.02	-	-	0.22	-	3.54	0.53	7.62
			30С1	1.04	1 / 1.19	0.08	-	4.44 / 1.02	-	-	0.22	-	3.54	0.53	7.62
			23С1-С8, 25С1	1.08	1 / 1.19	0.08	-	4.6 / 1.1	-	-	0.22	-	3.72	0.55	7.94
			26С1	1.13	1 / 1.19	0.08	-	4.64 / 1.16	-	-	0.26	-	3.85	0.57	8.24
			26С2	1.17	1 / 1.19	0.08	-	4.64 / 1.16	-	-	0.26	-	4.05	0.58	8.49
			28С1	1.08	1 / 1.19	0.08	-	4.6 / 1.24	-	-	0.27	-	3.72	0.58	8.16
			28С2	1.08	1 / 1.19	0.08	-	4.6 / 1.24	-	-	0.27	-	3.72	0.58	8.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С2		1			4.36							
				1.01	-----	0.08	-	-----	-	-	0.22	-	3.48	0.53	7.56
					1.19			1.05							
			45		1			4.16							
				0.98	-----	0.08	-	-----	-	-	0.33	-	2.34	0.63	7.17
					1.19			1.62							
4811212004	060247	0,5 м^3	1,2,4,7,		1			6.42				0.4			
			8,34	1.06	-----	0.02	-	-----	-	-	0.25	-----	2.6	0.61	7.25
					1.28			1.16				0.27			
			3,5,6,11,		1			6.54				0.35			
			12,13,14,	1.08	-----	0.02	-	-----	-	-	0.26	-----	2.65	0.62	7.38
			40		1.28			1.18				0.29			
			9,31,32,		1			6.3				0.34			
			33,35АБ	1.05	-----	0.02	-	-----	-	-	0.24	-----	2.57	0.6	7.14
					1.28			1.13				0.25			
			10, 35ВГ,		1			6.24				0.34			
			36,37,38,	1.04	-----	0.02	-	-----	-	-	0.24	-----	2.55	0.6	7.16
			39,41,42,		1.28			1.19				0.24			
			43,44												
			15,16		1			6.66				0.36			
				1.1	-----	0.02	-	-----	-	-	0.28	-----	2.71	0.64	7.62
					1.28			1.27				0.32			
			24С		1			6.66				0.36			
				1.12	-----	0.02	-	-----	-	-	0.28	-----	3.85	0.64	8.78
					1.28			1.27				0.32			
			17,19,20		1			6.9				0.37			
				1.15	-----	0.02	-	-----	-	-	0.3	-----	2.83	0.67	7.99
					1.28			1.38				0.36			
			21С,25С2,		1			6.9				0.37			
			27С	1.17	-----	0.02	-	-----	-	-	0.3	-----	4.02	0.68	9.21
					1.28			1.38				0.36			
			18		1			6.66				0.36			
				1.1	-----	0.02	-	-----	-	-	0.34	-----	2.71	0.7	8.07
					1.28			1.53				0.39			
			29С		1			6.66				0.36			
				1.12	-----	0.02	-	-----	-	-	0.34	-----	3.85	0.7	9.23
					1.28			1.53				0.39			
			30С1		1			6.66				0.36			
				1.12	-----	0.02	-	-----	-	-	0.34	-----	3.85	0.7	9.23
					1.28			1.53				0.39			
			23С1-С8,		1			6.9				0.37			
			25С1	1.17	-----	0.02	-	-----	-	-	0.32	-----	4.02	0.73	9.59
					1.28			1.66				0.39			
			26С1		1			6.96				0.39			
				1.22	-----	0.02	-	-----	-	-	0.38	-----	4.19	0.77	10.1
					1.28			1.74				0.5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С2	1.28	1 / 1.28	0.02	–	6.96 / 1.74	–	–	0.38	0.41 / 0.5	4.39	0.78	9.97
			28С1	1.17	1 / 1.28	0.02	–	6.9 / 1.86	–	–	0.4	0.37 / 0.5	3.99	0.78	10
			28С2	1.17	1 / 1.28	0.02	–	6.9 / 1.86	–	–	0.4	0.37 / 0.5	3.99	0.78	10
			30С2	1.09	1 / 1.28	0.02	–	6.54 / 1.57	–	–	0.34	0.35 / 0.38	3.76	0.7	9.14
			45	1.04	1 / 1.28	0.02	–	6.24 / 2.43	–	–	0.5	0.34 / 0.5	2.55	0.87	9.19
4811212000	060248	0,65 м^3	1,2,4,7,8,34	1.31	1 / 1.28	0.12	–	7.17 / 1.29	–	–	0.28	0.08 / 0.06	3.01	0.65	8
			3,5,6,11,12,13,14,40	1.33	1 / 1.28	0.12	–	7.3 / 1.3	–	–	0.29	0.08 / 0.07	3.07	0.66	8.12
			9,31,32,33,35АБ	1.31	1 / 1.28	0.12	–	7.04 / 1.27	–	–	0.27	0.08 / 0.06	2.99	0.65	7.95
			10, 35ВГ, 36,37,38,39,41,42,43,44	1.28	1 / 1.28	0.12	–	6.97 / 1.32	–	–	0.27	0.08 / 0.06	2.96	0.65	7.94
			15,16	1.37	1 / 1.28	0.12	–	7.44 / 1.41	–	–	0.31	0.08 / 0.07	3.14	0.68	8.38
			24С	1.4	1 / 1.28	0.12	–	7.44 / 1.41	–	–	0.31	0.08 / 0.07	4.46	0.69	9.74
			17,19,20	1.42	1 / 1.28	0.12	–	7.7 / 1.54	–	–	0.33	0.09 / 0.08	3.28	0.72	8.77
			21С,25С2,27С	1.46	1 / 1.28	0.12	–	7.7 / 1.54	–	–	0.33	0.09 / 0.08	4.67	0.72	10.2
			18	1.37	1 / 1.28	0.12	–	7.44 / 1.71	–	–	0.38	0.08 / 0.09	3.14	0.74	8.83
			29С	1.4	1 / 1.28	0.12	–	7.44 / 1.71	–	–	0.38	0.08 / 0.09	4.47	0.75	10.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С1		1			7.44				0.08			
				1.4	-----	0.12	-	-----	-	-	0.38	-----	4.47	0.75	10.2
					1.28			1.71				0.09			
			23С1-С8,		1			7.7				0.09			
			25С1	1.46	-----	0.12	-	-----	-	-	0.36	-----	4.67	0.77	10.6
					1.28			1.85				0.09			
			26С1		1			7.77				0.09			
				1.53	-----	0.12	-	-----	-	-	0.43	-----	4.87	0.81	11.1
					1.28			1.94				0.12			
			26С2		1			7.77				0.1			
				1.6	-----	0.12	-	-----	-	-	0.43	-----	5.09	0.82	11.4
					1.28			1.94				0.12			
			28С1		1			7.7				0.09			
				1.46	-----	0.12	-	-----	-	-	0.45	-----	4.66	0.83	11
					1.28			2.08				0.12			
			28С2		1			7.4				0.09			
				1.46	-----	0.12	-	-----	-	-	0.45	-----	4.66	0.83	11
					1.28			2.08				0.12			
			30С2		1			7.3				0.08			
				1.37	-----	0.12	-	-----	-	-	0.37	-----	4.37	0.75	10.1
					1.28			1.75				0.09			
			45		1			6.97				0.08			
				1.28	-----	0.12	-	-----	-	-	0.55	-----	2.96	0.91	9.94
					1.28			2.72				0.12			
4811310000	060249	1 $м^3$	1,2,4,7,		2			9.68				0.1			
			8,34	1.15	-----	0.1	-	-----	-	-	0.38	-----	3.41	1.46	10.7
					2.38			1.74				0.08			
			3,5,6,11,		2			9.86				0.1			
			12,13,14,	1.17	-----	0.1	-	-----	-	-	0.39	-----	3.47	1.44	10.8
			40		2.38			1.77				0.08			
			9,31,32,		2			9.5				0.1			
			33,35АБ	1.14	-----	0.1	-	-----	-	-	0.36	-----	3.39	1.45	10.6
					2.38			1.71				0.07			
			10, 35ВГ,		2			9.42				0.1			
			36,37,38,	1.13	-----	0.1	-	-----	-	-	0.36	-----	3.35	1.42	10.6
			39,41,42,		2.38			1.79				0.07			
			43,44												
			15,16		2			10				0.1			
				1.18	-----	0.1	-	-----	-	-	0.42	-----	3.54	1.58	11.2
					2.38			1.91				0.09			
			24С		2			10				0.1			
				1.2	-----	0.1	-	-----	-	-	0.42	-----	5.09	1.51	12.7
					2.38			1.91				0.09			
			17,19,20		2			10.4				0.11			
				1.25	-----	0.1	-	-----	-	-	0.44	-----	3.69	1.56	11.6
					2.38			2.08				0.1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2, 27С	1.28	2 / 2.38	0.1	-	10.4 / 2.08	-	-	0.44	0.11 / 0.1	7.58	1.54	15.5
			18	1.18	2 / 2.38	0.1	-	10 / 2.31	-	-	0.51	0.1 / 0.11	7.29	1.62	15.5
			29С	1.22	2 / 2.38	0.1	-	10 / 2.31	-	-	0.51	0.1 / 0.11	5.09	1.68	13.4
			30С1	1.2	2 / 2.38	0.1	-	10 / 2.31	-	-	0.51	0.1 / 0.11	5.09	1.6	13.3
			23С1-С8, 25С1	1.28	2 / 2.38	0.1	-	10.4 / 2,5	-	-	0.49	0.11 / 0.11	5.3	1.74	13.9
			26С1	1.33	2 / 2.38	0.1	-	10.5 / 2.63	-	-	0.58	0.11 / 0.15	5.52	1.81	14.5
			26С2	1.4	2 / 2.38	0.1	-	10.5 / 2.63	-	-	0.58	0.12 / 0.15	5.75	1.81	14.8
			28С1	1.28	2 / 2.38	0.1	-	10.4 / 2.81	-	-	0.61	0.11 / 0.14	5.3	1.88	14.5
			28С2	1.28	2 / 2.38	0.1	-	10.4 / 2.81	-	-	0.61	0.11 / 0.14	5.3	1.88	14.5
			30С2	1.2	2 / 2.38	0.1	-	9.86 / 2.37	-	-	0.5	0.1 / 0.11	4.99	1.65	13.3
			45	1.13	2 / 2.38	0.1	-	9.42 / 3.67	-	-	0.75	0.1 / 0.14	3.35	2.08	13.6
4811510000	060250	1,25 м^3	1,2,4,7, 8,34	1.28	2 / 2.47	0.21	-	13.3 / 2.4	-	-	0.52	0.14 / 0.11	4.36	1.75	13.1
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.3	2 / 2.47	0.21	-	13.6 / 2.44	-	-	0.54	0.14 / 0.12	4.45	1.77	13.3
			9,31,32, 33,35АБ	1.27	2 / 2.47	0.21	-	13.1 / 2.35	-	-	0.49	0.14 / 0.1	4.29	1.72	12.9
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.25	2 / 2.47	0.21	-	13 / 2.46	-	-	0.5	0.14 / 0.1	4.26	1.75	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			15,16		2			13.8				0.15			
				1.33	-----	0.21	-	-----	-	-	0.57	-----	4.52	1.84	13.7
					2.47			2.63				0.13			
			24C		2			13.8				0.15			
				1.36	-----	0.21	-	-----	-	-	0.57	-----	6.39	1.84	15.6
					2.47			2.63				0.13			
			17,19,20		2			14.3				0.15			
				1.39	-----	0.21	-	-----	-	-	0.61	-----	4.69	1.92	14.3
					2.47			2.86				0.15			
			21C,25C2,		2			14.3				0.15			
			27C	1.41	-----	0.21	-	-----	-	-	0.61	-----	6.66	1.93	16.3
					2.47			2.86				0.15			
			18		2			13.8				0.15			
				1.33	-----	0.21	-	-----	-	-	0.7	-----	4.54	2.01	14.6
					2.47			3.18				0.16			
			29C		2			13.8				0.15			
				1.36	-----	0.21	-	-----	-	-	0.7	-----	6.4	2.02	16.5
					2.47			3.18				0.16			
			30C1		2			13.8				0.15			
				1.36	-----	0.21	-	-----	-	-	0.7	-----	6.4	2.02	16.5
					2.47			3.18				0.16			
			23C1-C8,		2			14.3				0.15			
			25C1	1.41	-----	0.21	-	-----	-	-	0.67	-----	6.65	2.09	17.1
					2.47			3.44				0.16			
			26C1		2			14.4				0.16			
				1.48	-----	0.21	-	-----	-	-	0.8	-----	6.94	2.19	17.9
					2.47			3.61				0.2			
			26C2		2			14.4				0.17			
				1.54	-----	0.21	-	-----	-	-	0.8	-----	7.24	2.21	18.3
					2.47			3.61				0.22			
			28C1		2			14.3				0.15			
				1.41	-----	0.21	-	-----	-	-	0.84	-----	6.65	2.25	17.9
					2.47			3.87				0.2			
			28C2		2			14.3				0.15			
				1.41	-----	0.21	-	-----	-	-	0.84	-----	6.65	2.25	17.9
					2.47			3.87				0.2			
			30C2		2			13.6				0.14			
				1.32	-----	0.21	-	-----	-	-	0.7	-----	6.26	2.03	16.4
					2.47			3.26				0.15			
			45		2			13				0.14			
				1.25	-----	0.21	-	-----	-	-	1.04	-----	4.22	2.56	17
					2.47			5.05				0.2			
4811712014	060251	1,6 $м^3$	1,2,4,7,		2			15.7				0.28			
			8,34	1.45	-----	0.17	-	-----	-	-	0.62	-----	4.9	1.94	14.6
					2.47			2.83				0.22			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.49	2 / 2.47	0.17	-	16 / 2.88	-	-	0.63	0.28 / 0.24	5.05	1.97	14.9
			9,31,32, 33,35АБ	1.44	2 / 2.47	0.17	-	15.4 / 2.78	-	-	0.59	0.28 / 0.2	4.84	1.91	14.4
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.43	2 / 2.47	0.17	-	15.3 / 2.91	-	-	0.59	0.27 / 0.2	4.89	1.94	14.6
			15,16	1.51	2 / 2.47	0.17	-	16.3 / 3.1	-	-	0.67	0.29 / 0.26	5.17	2.05	15.4
			24С	1.54	2 / 2.47	0.17	-	16.3 / 3.1	-	-	0.67	0.29 / 0.26	7.24	2.05	17.5
			17,19,20	1.58	2 / 2.47	0.17	-	16.9 / 3.38	-	-	0.72	0.3 / 0.3	5.32	2.16	16.1
			21С,25С2, 27С	1.6	2 / 2.47	0.17	-	16.9 / 3.38	-	-	0.72	0.3 / 0.3	7.6	2.16	18.4
			18	1.51	2 / 2.47	0.17	-	16.3 / 3.75	-	-	0.83	0.29 / 0.32	5.09	2.26	16.4
			29С	1.54	2 / 2.47	0.17	-	16.3 / 3.75	-	-	0.83	0.29 / 0.32	7.25	2.27	18.6
			30С1	1.51	2 / 2.47	0.17	-	16.3 / 3.75	-	-	0.83	0.29 / 0.32	7.29	2.26	18.6
			23С1-С8, 25С1	1.6	2 / 2.47	0.17	-	16.9 / 4.06	-	-	0.79	0.3 / 0.32	7.54	2.35	19.3
			26С1	1.66	2 / 2.47	0.17	-	17 / 4.26	-	-	0.94	0.32 / 0.41	7.91	2.48	20.3
			26С2	1.76	2 / 2.47	0.17	-	17 / 4.26	-	-	0.94	0.33 / 0.43	8.36	2.51	20.9
			28С1	1.6	2 / 2.47	0.17	-	16.9 / 4.57	-	-	0.99	0.3 / 0.4	7.55	2.55	20.3
			28С2	1.6	2 / 2.47	0.17	-	16.9 / 4.57	-	-	0.99	0.3 / 0.4	7.55	2.55	20.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С2	1.51	2 / 2.47	0.17	-	16 / 3.84	-	-	0.82	0.28 / 0.31	7.1	2.28	18.5
			45	1.43	2 / 2.47	0.17	-	15.3 / 5.96	-	-	1.22	0.27 / 0.41	4.82	2.92	19.4
		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ВМЕСТИМОСТЬ КОВША:													
4811132004	060301	0,25 м^3	1,2,4,7, 8,34	0.46	1 / 1.1	0.14	-	4.71 / 0.85	-	-	0.18	0.02 / 0.02	1.13	0.14	4.02
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.47	1 / 1.1	0.14	-	4.8 / 0.86	-	-	0.19	0.02 / 0.02	1.16	0.14	4.08
			9,31,32, 33,35АБ	0.45	1 / 1.1	0.14	-	4.62 / 0.83	-	-	0.18	0.02 / 0.02	1.12	0.14	3.98
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.45	1 / 1.1	0.14	-	4.58 / 0.87	-	-	0.18	0.02 / 0:02	1.1	0.14	4
			15,16	0.48	1 / 1.1	0.14	-	4.88 / 0.93	-	-	0.2	0.02 / 0.02	1.18	0.14	4.19
			24С	0.48	1 / 1.1	0.14	-	4.88 / 0.93	-	-	0.2	0.02 / 0.02	1.67	0.14	4.68
			17,19,20	0.5	1 / 1.1	0.14	-	5.06 / 1.01	-	-	0.21	0.02 / 0.02	1.23	0.15	4.36
			21С,25С2, 27С	0.51	1 / 1.1	0.14	-	5.06 / 1.01	-	-	0.21	0.02 / 0.02	1.75	0.15	4.89
			18	0.48	1 / 1.1	0.14	-	4.88 / 1.12	-	-	0.25	0.02 / 0.02	1.18	0.16	4.45
			29С	0.48	1 / 1.1	0.14	-	4.88 / 1.12	-	-	0.25	0.02 / 0.02	1.67	0.16	4.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С1		1			4.88				0.02			
				0.48	-----	0.14	-	-----	-	-	0.25	-----	1.67	0.16	4.94
					1.1			1.12				0.02			
			23С1-С8,		1			5.06				0.02			
			25С1	0.51	-----	0.14	-	-----	-	-	0.24	-----	1.75	0.16	5.13
					1.1			1.21				0.02			
			26С1		1			5.1				0.02			
				0.53	-----	0.14	-	-----	-	-	0.28	-----	1.83	0.17	5.36
					1.1			1.28				0.03			
			26С2		1			5.1				0.03			
				0.56	-----	0.14	-	-----	-	-	0.28	-----	1.9	0.17	5.46
					1.1			1.28				0.03			
			28С1		1			5.06				0.02			
				0.51	-----	0.14	-	-----	-	-	0.3	-----	1.75	0.17	5.37
					1.1			1.37				0.03			
			28С2		1			5.06				0.02			
				0.51	-----	0.14	-	-----	-	-	0.3	-----	1.75	0.17	5.37
					1.1			1.37				0.03			
			30С2		1			4.8				0.02			
				0.48	-----	0.14	-	-----	-	-	0.25	-----	1.64	0.16	4.94
					1.1			1.15				0.02			
			45		1			4.58				0.02			
				0.45	-----	0.14	-	-----	-	-	0.37	-----	1.1	0.19	5.17
					1.1			1.79				0.03			
4811231015	060302	0,4 м^3	1,2,4,7,		1			4.39				0.02			
			8,34	0.86	-----	0.31	-	-----	-	-	0.17	-----	2.12	0.16	5.53
					1.1			0.79				0.02			
			3,5,6,11,		1			4.47				0.02			
			12,13,14,	0.88	-----	0.31	-	-----	-	-	0.18	-----	2.17	0.16	5.62
			40		1.1			0.8				0.02			
			9,31,32,		1			4.31				0.02			
			33,35АБ	0.85	-----	0.31	-	-----	-	-	0.16	-----	2.1	0.16	5.48
					1.1			0.78				0.02			
			10, 35ВГ,		1			4.26				0.02			
			36,37,38,	0.84	-----	0.31	-	-----	-	-	0.16	-----	2.08	0.16	5.48
			39,41,42,		1.1			0.81				0.02			
			43,44												
			15,16		1			4.55				0.02			
				0.9	-----	0.31	-	-----	-	-	0.19	-----	2.2	0.17	5.75
					1.1			0.86				0.02			
			24С		1			4.55				0.02			
				0.91	-----	0.31	-	-----	-	-	0.19	-----	3.12	0.17	6.68
					1.1			0.86				0.02			
			17,19,20		1			4.72				0.02			
				0.94	-----	0.31	-	-----	-	-	0.2	-----	2.31	0.17	5.99
					1.1			0.94				0.02			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2, 27С	0.95	1 ----- 1.1	0.31	-	4.72 ----- 0.94	-	-	0.2	0.02 ----- 0.02	3.28	0.18	6.98
			18	0.9	1 ----- 1.1	0.31	-	4.55 ----- 1.05	-	-	0.23	0.02 ----- 0.02	2.2	0.18	5.99
			29С	0.91	1 ----- 1.1	0.31	-	4.55 ----- 1.05	-	-	0.23	0.02 ----- 0.02	3.12	0.18	6.92
			30С1	0.91	1 ----- 1.1	0.31	-	4.55 ----- 1.05	-	-	0.23	0.02 ----- 0.02	3.12	0.18	6.92
			23С1-С8, 25С1	0.95	1 ----- 1.1	0.31	-	4.72 ----- 1.13	-	-	0.22	0.02 ----- 0.02	3.28	0.19	7.2
			26С1	1	1 ----- 1.1	0.31	-	4.76 ----- 1.19	-	-	0.26	0.02 ----- 0.03	3.42	0.19	7.5
			26С2	1.04	1 ----- 1.1	0.31	-	4.76 ----- 1.19	-	-	0.26	0.03 ----- 0.03	3.58	0.2	7.71
			28С1	0.95	1 ----- 1.1	0.31	-	4.72 ----- 1.27	-	-	0.28	0.02 ----- 0.03	3.28	0.2	7.42
			28С2	0.95	1 ----- 1.1	0.31	-	4.72 ----- 1.27	-	-	0.28	0.02 ----- 0.03	3.28	0.2	7.42
			30С2	0.9	1 ----- 1.1	0.31	-	4.47 ----- 1.07	-	-	0.23	0.02 ----- 0.02	3.08	0.18	6.89
			45	0.84	1 ----- 1.1	0.31	-	4.26 ----- 1.66	-	-	0.34	0.02 ----- 0.03	2.08	0.21	6.57
4811232005	060303	0,5 м^3	1,2,4,7, 8.34	1.13	1 ----- 1.28	0.22	-	6.31 ----- 1.14	-	-	0.24	0.2 ----- 0.16	2.77	0.21	7.15
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.15	1 ----- 1.28	0.22	-	6.43 ----- 1.16	-	-	0.25	0.2 ----- 0.17	2.84	0.21	7.28
			9,31,32, 33,35А6	1.12	1 ----- 1.28	0.22	-	6.2 ----- 1.12	-	-	0.24	0.2 ----- 0.15	2.75	0.21	7.09
			10, 35В^Г, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.1	1 ----- 1.28	0.22	-	6.14 ----- 1.17	-	-	0.24	0.2 ----- 0.14	2.73	0.21	7.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			15,16		1			6.55				0.21			
				1.17	-----	0.22	-	-----	-	-	0.27	-----	2.89	0.22	7.48
					1.28			1.24				0.19			
			24C		1			6.55				0.21			
				1.19	-----	0.22	-	-----	-	-	0.27	-----	4.1	0.22	8.71
					1.28			1.24				0.19			
			17,19,20		1			6.79				0.22			
				1.22	-----	0.22	-	-----	-	-	0.29	-----	3.01	0.23	7.82
					1.28			1.36				0.21			
			21C,25C2,		1			6.79				0.22			
			27C	1.25	-----	0.22	-	-----	-	-	0.29	-----	4.28	0.23	9.12
					1.28			1.36				0.21			
			18		1			6.55				0.21			
				1.17	-----	0.22	-	-----	-	-	0.33	-----	2.89	0.24	7.87
					1.28			1.51				0.23			
			29C		1			6.55				0.21			
				1.19	-----	0.22	-	-----	-	-	0.33	-----	4.1	0.24	9.1
					1.28			1.51				0.23			
			30C1		1			6.55				0.21			
				1.19	-----	0.22	-	-----	-	-	0.33	-----	4.1	0.24	9.1
					1.28			1.51				0.23			
			23C1-C8,		1			6.79				0.22			
			25C1	1.25	-----	0.22	-	-----	-	-	0.32	-----	4.28	0.24	9.45
					1.28			1.63				0.23			
			26C1		1			6.84				0.23			
				1.3	-----	0.22	-	-----	-	-	0.38	-----	4.48	0.26	9.92
					1.28			1.71				0.29			
			26C2		1			6.84				0.24			
				1.37	-----	0.22	-	-----	-	-	0.38	-----	4.67	0.26	10.2
					1.28			1.71				0.31			
			28C1		1			6.79				0.22			
				1.25	-----	0.22	-	-----	-	-	0.4	-----	4.28	0.26	9.81
					1.28			1.83				0.29			
			28C2		1			6.79				0.22			
				1.25	-----	0.22	-	-----	-	-	0.4	-----	4.28	0.26	9.81
					1.28			1.83				0.29			
			30C2		1			6.43				0.2			
				1.17	-----	0.22	-	-----	-	-	0.33	-----	4.03	0.24	9.03
					1.28			1.54				0.22			
			45		1			6.14				0.2			
				1.1	-----	0.22	-	-----	-	-	0.49	-----	2.73	0.29	8.79
					1.28			2.39				0.29			
		4811232000 060304 0,65 $м^3$	1,2,4,7,		1			6.36				0.23			
			8,34	2.18	-----	0.22	-	-----	-	-	0.25	-----	4.29	0.26	9.8
					1.28			1.14				0.18			

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	2.23	1 ----- 1.28	0.22	-	6.48 ----- 1.17	-	-	0.26	0.23 ----- 0.19	4.38	0.27	10
			9,31,32, 33,35АБ	2.16	1 ----- 1.28	0.22	-	6.25 ----- 1.13	-	-	0.24	0.23 ----- 0.17	4.26	0.26	9.72
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	2.14	1 ----- 1.28	0.22	-	6.19 ----- 1.18	-	-	0.24	0.22 ----- 0.16	4.21	0.26	9.69
			15,16	2.26	1 ----- 1.28	0.22	-	6.6 ----- 1.25	-	-	0.27	0.24 ----- 0.21	4.44	0.27	10.2
			24С	2.31	1 ----- 1.28	0.22	-	6.6 ----- 1.25	-	-	0.27	0.24 ----- 0.21	6.38	0.28	12.2
			17,19,20	2.36	1 ----- 1.28	0.22	-	6.84 ----- 1.37	-	-	0.3	0.25 ----- 0.24	4.64	0.29	10.7
			21С,25С2, 27С	2.41	1 ----- 1.28	0.22	-	6.84 ----- 1.37	-	-	0.3	0.25 ----- 0.24	6.59	0.29	12.7
			18	2.26	1 ----- 1.28	0.22	-	6.6 ----- 1.52	-	-	0.34	0.24 ----- 0.26	4.43	0.29	10.6
			29С	2.31	1 ----- 1.28	0.22	-	6.6 ----- 1.52	-	-	0.34	0.24 ----- 0.26	6.37	0.3	12.6
			30С1	2.31	1 ----- 1.28	0.22	-	6.6 ----- 1.52	-	-	0.34	0.24 ----- 0.26	6.37	0.3	12.6
			23С1-С8, 25С1	2.41	1 ----- 1.28	0.22	-	6.84 ----- 1.64	-	-	0.32	0.25 ----- 0.26	6.66	0.31	13.1
			26С1	2.53	1 ----- 1.28	0.22	-	6.9 ----- 1.73	-	-	0.38	0.26 ----- 0.33	6.91	0.32	13.7
			26С2	2.64	1 ----- 1.28	0.22	-	6.9 ----- 1.73	-	-	0.38	0.27 ----- 0.35	7.27	0.33	14.2
			28С1	2.41	1 ----- 1.28	0.22	-	6.84 ----- 1.85	-	-	0.4	0.25 ----- 0.33	6.59	0.32	13.4
			28С2	2.41	1 ----- 1.28	0.22	-	6.84 ----- 1.85	-	-	0.4	0.25 ----- 0.33	6.59	0.32	13.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С2		1			6.48				0.23			
				2.26	-----	0.22	-	-----	-	-	0.33	-----	6.2	0.3	12.4
					1.28			1.56				0.25			
			45		1			6.19				0.22			
				2.14	-----	0.22	-	-----	-	-	0.5	-----	4.18	0.34	11.4
					1.28			2.41				0.33			
		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, ВМЕСТИМОСТЬ КОВША:													
4811232012	060315	0,65 м^3	1,2,4,7,		1			6.1				0.03			
			8,34	2.26	-----	0.41	-	-----	-	-	0.24	-----	5	0.28	10.8
					1.36			1.22				0.03			
			3,5,6,11,		1			6.25				0.03			
			12,13,14,	2.26	-----	0.41	-	-----	-	-	0.25	-----	5	0.28	10.9
			40		1.36			1.31				0.03			
			9,31,32,		1			6.02				0.03			
			33,35АБ	2.21	-----	0.41	-	-----	-	-	0.24	-----	4.92	0.27	10.6
					1.33			1.2				0.02			
			10, 35ВГ,		1			6				0.03			
			36,37,38,	2.21	-----	0.41	-	-----	-	-	0.24	-----	4.96	0.27	10.7
			39,41,42, 43,44		1.33			1.26				0.02			
			15,16		1			6.4				0.03			
				2.31	-----	0.41	-	-----	-	-	0.28	-----	5.01	0.29	11.1
					1.36			1.41				0.03			
			24С		1			6.4				0.03			
				2.31	-----	0.41	-	-----	-	-	0.29	-----	7.14	0.29	13.3
					1.36			1.47				0.03			
			17,19,20		1			6.6				0.03			
				2.31	-----	0.41	-	-----	-	-	0.3	-----	4.97	0.3	11.2
					1.36			1.52				0.03			
			21С,25С2,		1			6.6				0.03			
			27С	2.31	-----	0.41	-	-----	-	-	0.3	-----	7.13	0.3	13.5
					1.36			1.65				0.04			
			18		1			6.4				0.03			
				2.31	-----	0.41	-	-----	-	-	0.33	-----	4.98	0.31	11.4
					1.36			1.66				0.04			
			29С		1			6.4				0.03			
				2.31	-----	0.41	-	-----	-	-	0.35	-----	7.13	0.31	13.7
					1.36			1.79				0.04			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С1		1			6.4				0.03			
				2.31	-----	0.41	-	-----	-	-	0.35	-----	7.13	0.31	13.7
					1.36			1.79				0.04			
			23С1-С8,		1			6.6				0.03			
			25С1	2.31	-----	0.41	-	-----	-	-	0.33	-----	7.13	0.32	13.8
					1.36			1.9				0.04			
			26С1		1			6.7				0.03			
				2.31	-----	0.41	-	-----	-	-	0.39	-----	7.12	0.32	13.9
					1.36			1.94				0.05			
			26С2		1			6.7				0.03			
				2.31	-----	0.41	-	-----	-	-	0.39	-----	7.14	0.33	14
					1.36			2.01				0.05			
			28С1		1			6.6				0.03			
				2.31	-----	0.41	-	-----	-	-	0.4	-----	7.13	0.33	14.1
					1.36			2.11				0.05			
			28С2		1			6.6				0.03			
				2.31	-----	0.41	-	-----	-	-	0.41	-----	7.14	0.34	14.2
					1.36			2.18				0.05			
			30С2		1			6.25				0.03			
				2.26	-----	0.41	-	-----	-	-	0.33	-----	7.14	0.31	13.6
					1.36			1.75				0.04			
			45		1			6				0.03			
				2.21	-----	0.41	-	-----	-	-	0.24	-----	4.9	0.34	12
					1.33			2.52				0.05			
4811332017	060316	0,8 м^3	1,2,4,7,		1			6.24				0.03			
			8,34	2.93	-----	0.41	-	-----	-	-	0.25	-----	6.46	0.31	13
					1.36			1.25				0.03			
			3,5,6,11,		1			6.36				0.03			
			12,13,14,	2.93	-----	0.41	-	-----	-	-	0.25	-----	6.46	0.32	13.1
			40		1.36			1.34				0.03			
			9,31,32,		1			6.12				0.03			
			33,35АБ	2.86	-----	0.41	-	-----	-	-	0.24	-----	6.32	0.3	12.7
					1.33			1.22				0.02			
			10, 35ВГ,		1			6.06				0.03			
			36,37,38,	2.86	-----	0.41	-	-----	-	-	0.24	-----	6.36	0.31	12.8
			39,41,42,		1.33			1.27				0.02			
			43,44												
			15,16		1			6.5				0.03			
				2.99	-----	0.41	-	-----	-	-	0.28	-----	6.47	0.33	13.3
					1.36			1.43				0.03			
			24С		1			6.5				0.03			
				2.99	-----	0.41	-	-----	-	-	0.29	-----	9.29	0.33	16.2
					1.36			1.5				0.03			
			17,19,20		1			6.72				0.03			
				2.99	-----	0.41	-	-----	-	-	0.3	-----	6.43	0.33	13.4
					1.36			1.55				0.03			

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2, 27С	2.99	1 / 1.36	0.41	-	6.72 / 1.68	-	-	0.31	0.03 / 0.04	9.28	0.34	16.4
			18	2.99	1 / 1.36	0.41	-	6.5 / 1.7	-	-	0.34	0.03 / 0.04	6.52	0.34	13.7
			29С	2.99	1 / 1.36	0.41	-	6.5 / 1.82	-	-	0.35	0,03 / 0.04	9.28	0.35	16.6
			30С1	2.99	1 / 1.36	0.41	-	6.5 / 1.82	-	-	0.35	0.03 / 0.04	9.28	0.35	16.6
			23С1-С8, 25С1	2.99	1 / 1.36	0.41	-	6.72 / 1.95	-	-	0.34	0.03 / 0.04	9.26	0.35	16.7
			26С1	2.99	1 / 1.36	0.41	-	6.78 / 1.97	-	-	0.39	0.03 / 0.05	9.27	0.36	16.8
			26С2	2.99	1 / 1.36	0.41	-	6.78 / 2.03	-	-	0.39	0.03 / 0.05	9.21	0.36	16.8
			28С1	2.99	1 / 1.36	0.41	-	6.72 / 2.15	-	-	0.4	0.03 / 0.05	9.27	0.37	17
			28С2	2.99	1 / 1.36	0.41	-	6.72 / 2.22	-	-	0.42	0.03 / 0.05	9.28	0.37	17.1
			30С2	2.93	1 / 1.36	0.41	-	6.36 / 1.78	-	-	0.34	0.03 / 0.04	9.2	0.34	16.4
			45	2.52	1 / 1.33	0.41	-	6.06 / 2.55	-	-	0.5	0.03 / 0.05	6.37	0.37	14.1
		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ВМЕСТИМОСТЬ КОВША:													
-	060325	0,15 м^3	1,2,4,7, 8,34	0.55	1 / 1.16	0.21	-	4.8 / 0.86	-	-	0.19	0.16 / 0.13	0.99	0.16	4.25

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.57	1 / 1.16	0.21	-	4.9 / 0.88	-	-	0.2	0.16 / 0.13	1.03	0.16	4.34
			9,31,32, 33,35А5	0.55	1 / 1.16	0.21	-	4.71 / 0.85	-	-	0.24	0.16 / 0.13	0.99	0.16	4.29
			10, 35В1, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.55	1 / 1.16	0.21	-	4.67 / 0.89	-	-	0.17	0.16 / 0.12	0.99	0.16	4.25
			15,16	0.63	1 / 1.16	0.21	-	4.99 / 0.95	-	-	0.2	0.16 / 0.14	1.12	0.16	4.57
			24С	0.64	1 / 1.16	0.21	-	4.99 / 0.95	-	-	0.2	0.16 / 0.14	1.59	0.16	5.05
			17,19,20	0.78	1 / 1.16	0.21	-	5.17 / 1.03	-	-	0.22	0.16 / 0.16	1.4	0.18	5.14
			21С,25С2, 27С	0.8	1 / 1.16	0.21	-	5.17 / 1.03	-	-	0.22	0.16 / 0.16	1.99	0.18	5.75
			18	0.63	1 / 1.16	0.21	-	4.99 / 1.15	-	-	0.25	0.16 / 0.18	1.12	0.18	4.88
			29С	0.64	1 / 1.16	0.21	-	4.99 / 1.15	-	-	0.25	0.16 / 0.18	1.59	0.13	4.31
			30С1	0.64	1 / 1.16	0.21	-	4.99 / 1.15	-	-	0.25	0.16 / 0.18	1.59	0.13	4.31
			23С1-С8, 25С1	0.8	1 / 1.16	0.21	-	5.17 / 1.24	-	-	0.25	0.16 / 0.17	1.99	0.19	6.01
			26С1	0.92	1 / 1.16	0.21	-	5.22 / 1.3	-	-	0.28	0.16 / 0.21	2.31	0.2	6.59
			26С2	1	1 / 1.16	0.21	-	5.22 / 1.3	-	-	0.28	0.16 / 0.21	2.47	0.21	6.84
			28С1	0.8	1 / 1.16	0.21	-	5.17 / 1.4	-	-	0.3	0.16 / 0.2	1.99	0.2	6.26
			28С2	0.8	1 / 1.16	0.21	-	5.17 / 1.4	-	-	0.3	0.16 / 0.2	1.99	0.2	6.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С2		1			4.9				0.16			
				0.58	-----	0.21	-	-----	-	-	0.25	-----	1.46	0.18	5.2
					1.16			1.18				0.18			
			45		1			4.67				0.16			
				0.55	-----	0.21	-	-----	-	-	0.37	-----	0.99	0.22	5.56
					1.16			1.82				0.24			
4811232000	060326	0,25 м^3	1,2,4,7,		1			5.16				0.16			
			8,34	0.65	-----	0.31	-	-----	-	-	0.21	-----	1.29	0.17	4.85
					1.16			0.93				0.13			
			3,5,6,11,		1			5.26				0.16			
			12,13,14,	0.67	-----	0.31	-	-----	-	-	0.21	-----	1.33	0.17	4.93
			40		1.16			0.95				0.13			
			9,31,32,		1			5.06				0.16			
			33,35АБ	0.65	-----	0.31	-	-----	-	-	0.18	-----	1.29	0.17	4.79
					1.16			0.91				0.12			
			10, 35ВГ,		1			5.01				0.16			
			36,37,38,	0.65	-----	0.31	-	-----	-	-	0.19	-----	1.29	0.17	4.83
			39,41,42,		1.16			0.95				0.11			
			43,44												
			15,16		1			5.36				0.16			
				0.74	-----	0.31	-	-----	-	-	0.19	-----	1.45	0.18	5.18
					1.16			1.01				0.14			
			24С		1			5.36				0.16			
				0.75	-----	0.31	-	-----	-	-	0.23	-----	2.07	0.18	5.85
					1.16			1.01				0.14			
			17,19,20		1			5.56				0.16			
				0.92	-----	0.31	-	-----	-	-	0.28	-----	1.83	0.19	5.91
					1.16			1.11				0.16			
			21С,25С2,		1			5.56				0.16			
			27С	0.94	-----	0.31	-	-----	-	-	0.23	-----	2.59	0.2	6.7
					1.16			1.11				0.16			
			18		1			5.36				0.16			
				0.74	-----	0.31	-	-----	-	-	0.27	-----	145	0.19	5.53
					1.16			1.23				0.18			
			29С		1			5.36				0.16			
				0.75	-----	0.31	-	-----	-	-	0.27	-----	2.07	0.2	6.17
					1.16			1.23				0.18			
			30С1		1			5.36				0.16			
				0.75	-----	0.31	-	-----	-	-	0.27	-----	2.07	0.2	6.17
					1.16			1.23				0.18			
			23С1-С8,		1			5.56				0.16			
			25С1	0.94	-----	0.31	-	-----	-	-	0.25	-----	2.59	0.21	6.96
					1.16			1.33				0.17			
			26С1		1			5.6				0.16			
				1.09	-----	0.31	-	-----	-	-	0.3	-----	2.99	0.22	7.68
					1.16			1.4				0.21			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С2		1			5.6				0.16			
				1.16	-----	0.31	-	-----	-	-	0.3	-----	3.2	0.23	7.97
					1.16			1.4				0.21			
			28С1		1			5.56				0.16			
				0.94	-----	0.31	-	-----	-	-	0.32	-----	2.59	0.22	7.25
					1.16			1.5				0.21			
			28С2		1			5.56				0.16			
				0.94	-----	0.31	-	-----	-	-	0.32	-----	2.59	0.22	7.25
					1.16			1.5				0.21			
			30С2		1			5.26				0.16			
				0.69	-----	0.31	-	-----	-	-	0.27	-----	1.88	0.19	5.93
					1.16			1.26				0.17			
			45		1			5.01				0.16			
				0.65	-----	0.31	-	-----	-	-	0.41	-----	1.29	0.24	6.25
					1.16			1.95				0.24			
4811231015	060327	0,4 м^3	1,2,4,7,		1			5.02				0.16			
			8,34	1.12	-----	0.31	-	-----	-	-	1.09	-----	2.2	0.24	7.15
					1.16			0.9				0.13			
			3,5,6,11,		1			5.12				0.16			
			12,13,14,	1.16	-----	0.31	-	-----	-	-	1.12	-----	2.3	0.24	7.34
			40		1.16			0.92				0.13			
			9,31,32,		1			4.93				0.16			
			33,35А6	1.12	-----	0.31	-	-----	-	-	1.08	-----	2.2	0.23	7.11
					1.16			0.89				0.12			
			10, 35В1,		1			4.88				0.16			
			36,37,38,	1.12	-----	0.31	-	-----	-	-	1.11	-----	2.2	0.24	7.18
			39,41,42,		1.16			0.93				0.11			
			43,44												
			15,16		1			5.22				0.16			
				1.26	-----	0.31	-	-----	-	-	1.2	-----	2.5	0.25	7.81
					1.16			0.99				0.14			
			24С		1			5.22				0.16			
				1.3	-----	0.31	-	-----	-	-	1.2	-----	3.58	0.26	8.94
					1.16			0.99				0.14			
			17,19,20		1			5.41				0.16			
				1.58	-----	0.31	-	-----	-	-	1.31	-----	3.12	0.28	8.99
					1.16			1.08				0.15			
			21С,25С2,		1			5.41				0.16			
			27С	1.63	-----	0.31	-	-----	-	-	1.31	-----	4.48	0.28	10.4
					1.16			1.08				0.15			
			18		1			5.22				0.16			
				1.26	-----	0.31	-	-----	-	-	1.47	-----	2.5	0.28	8.36
					1.16			1.2				0.18			
			29С		1			5.22				0.16			
				1.3	-----	0.31	-	-----	-	-	1.47	-----	3.58	0.28	9.48
					1.16			1.2				0.18			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С1		1			5.22				0.16			
				1.3	-----	0.31	-	-----	-	-	1.47	-----	3.58	0.28	9.48
					1.16			1.2				0.18			
			23С1-С8,		1			5.41				0.16			
			25С1	1.63	-----	0.31	-	-----	-	-	1.55	-----	4.47	0.31	10.9
					1.16			1.3				0.17			
			26С1		1			5.46				0.16			
				1.89	-----	0.31	-	-----	-	-	1.66	-----	5.18	0.33	12.1
					1.16			1.36				0.21			
			26С2		1			5.46				0.16			
				2.02	-----	0.31.	-	-----	-	-	1.66	-----	5.54	0.34	12.6
					1.16			1.36				0.21			
			28С1		1			4.41				0.16			
				1.63	-----	0.31	-	-----	-	-	1.78	-----	4.52	0.33	11.4
					1.16			1.46				0.21			
			28С2		1			5.41				0.16			
				1.63	-----	0.31	-	-----	-	-	1.78	-----	4.52	0.33	11.4
					1.16			1.46				0.21			
			30С2		1			5.12				0.16			
				1.2	-----	0.31	-	-----	-	-	1.49	-----	3.29	0.28	9.13
					1.16			1.23				0.17			
			45		1			4.88				0.16			
				1.12	-----	0.31	-	-----	-	-	2.28	-----	2.2	0.35	9.56
					1.16			1.9				0.24			
4811232005	060328	0,5 м^3	1,2,4,7,		1			6.54				0.48			
			8,34	1.7	-----	0.23	-	-----	-	-	1.43	-----	3.81	0.31	10.4
					1.36			1.18				0.38			
			3,5,6,11,		1			6.67				0.48			
			12,13,14,	1.77	-----	0.23	-	-----	-	-	1.46	-----	3.96	0.32	10.7
			40		1.36			1.2				0.4			
			9,31,32,		1			6.42				0.48			
			33,35АБ	1.7	-----	0.23	-	-----	-	-	1.39	-----	3.81	0.31	10.3
					1.36			1.15				0.35			
			10, 35ВГ,		1			6.35				0.48			
			36,37,38,	1.7	-----	0.23	-	-----	-	-	1.44	-----	3.82	0.31	10.4
			39,41,42,		1.36			1.2				0.34			
			43,44												
			15,16		1			6.79				0.48			
				1.93	-----	0.23	-	-----	-	-	1.57	-----	4.25	0.34	11.4
					1.36			1.29				0.43			
			24С		1			6.79				0.48			
				1.99	-----	0.23	-	-----	-	-	1.57	-----	6.09	0.34	13.3
					1.36			1.29				0.43			
			17,19,20		1			7.04				0.47			
				2.42	-----	0.23	-	-----	-	-	1.71	-----	12.3	0.38	13.3
					1.36			1.41				0.45			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2, 27С	2.04	1 ----- 1.36	0.23	-	7.04 ----- 1.41	-	-	1.71	0.47 ----- 0.45	7.64	0.36	15.2
			18	1.93	1 ----- 1.36	0.23	-	6.79 ----- 1.56	-	-	1.9	0.48 ----- 0.53	5.41	0.38	13.3
			29С	1.99	1 ----- 1.36	0.23	-	6.79 ----- 1.56	-	-	1.9	0.48 ----- 0.53	6.15	0.38	14.1
			30С1	1.99	1 ----- 1.36	0.23	-	6.79 ----- 1.56	-	-	1.9	0.48 ----- 0.53	6.15	0.38	14.1
			23С1-С8, 25С1	2.04	1 ----- 1.36	0.23	-	7.04 ----- 1.69	-	-	2.02	0.47 ----- 0.49	7.68	0.39	15.9
			26С1	2.88	1 ----- 1.36	0.23	-	7.11 ----- 1.78	-	-	2.17	0.47 ----- 0.61	8.92	0.45	18.4
			26С2	3.08	1 ----- 1.36	0.23	-	7.11 ----- 1.78	-	-	2.17	0.47 ----- 0.61	9.51	0.46	19.2
			28С1	2.04	1 ----- 1.36	0.23	-	7.04 ----- 1.9	-	-	2.32	0.47 ----- 0.62	7.71	0.42	16.6
			28С2	2.04	1 ----- 1.36	0.23	-	7.04 ----- 1.9	-	-	2.32	0.47 ----- 0.62	7.71	0.42	16.6
			30С2	1.5	1 ----- 1.36	0.23	-	6.67 ----- 1.6	-	-	1.93	0.48 ----- 0.52	5.6	0.36	13.1
			45	1.7	1 ----- 1.36	0.23	-	6.35 ----- 2.47	-	-	2.97	0.48 ----- 0.71	3.79	0.47	13.7
4811332011	060329	0,65 $м^3$	1,2,4,7, 8,34	2.42	1 ----- 1.36	0.24	-	6.54 ----- 1.18	-	-	1.43	0.44 ----- 0.35	5.37	0.35	12.7
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	2.52	1 ----- 1.36	0.24	-	6.67 ----- 1.2	-	-	1.46	0.44 ----- 0.36	5.6	0.36	13.1
			9,31,32, 33,35АБ	2.42	1 ----- 1.36	0.24	-	6.42 ----- 1.15	-	-	1.39	0.44 ----- 0.32	5.38	0.34	12.6
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	2.42	1 ----- 1.36	0.24	-	6.35 ----- 1.2	-	-	1.44	0.44 ----- 0.31	5.38	0.35	12.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			15,16		1			6.79				0.44			
				2.74	-----	0.24	-	-----	-	-	1.57	-----	6.11	0.38	14
					1.36			1.29				0.31			
			24C		1			6.79				0.44			
				2.82	-----	0.24	-	-----	-	-	1.57	-----	8.74	0.38	16.8
					1.36			1.29				0.4			
			17,19,20		1			7.04				0.43			
				3.4	-----	0.24	-	-----	-	-	1.71	-----	7.63	0.43	16.6
					1.36			1.41				0.42			
			21C,25C2,		1			7.04				0.43			
			27C	3.52	-----	0.24	-	-----	-	-	1.71	-----	10.9	0.44	20
					1.36			1.41				0.42			
			18		1			6.79				0.44			
				2.74	-----	0.24	-	-----	-	-	1.9	-----	6.11	0.41	14.8
					1.36			1.56				0.48			
			29C		1			6.79				0.44			
				2.82	-----	0.24	-	-----	-	-	1.9	-----	8.72	0.42	17.5
					1.36			1.56				0.48			
			30C1		1			6.79				0.44			
				2.82	-----	0.24	-	-----	-	-	1.9	-----	8.71	0.42	17.5
					1.36			1.57				0.48			
			23C1-C8,		1			7.04				0.43			
			25C1	3.52	-----	0.24	-	-----	-	-	2.02	-----	10.9	0.42	20.6
					1.36			1.69				0.45			
			26C1		1			7.11				0.43			
				4.09	-----	0.24	-	-----	-	-	2.17	-----	12.6	0.51	23.2
					1.36			1.78				0.45			
			26C2		1			7.11				0.43			
				4.3	-----	0.24	-	-----	-	-	2.17	-----	13.4	0.5	24.3
					1.36			1.78				0.55			
			28C1		1			7.04				0.43			
				3.52	-----	0.24	-	-----	-	-	2.32	-----	10.9	0.49	21.3
					1.36			1.9				0.57			
			28C2		1			7.04				0.43			
				3.52	-----	0.24	-	-----	-	-	2.32	-----	10.9	0.49	21.3
					1.36			1.9				0.57			
			30C2		1			6.67				0.44			
				2.6	-----	0.24	-	-----	-	-	1.93	-----	7.99	0.41	16.6
					1.36			1.6				0.47			
			45		1			6.35				0.44			
				2.42	-----	0.24	-	-----	-	-	2.97	-----	5.38	0.51	16.
					1.36			2.47				0.65			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, ВМЕСТИМОСТЬ КОВША:													
4811132004	060337	0,25 м^3	1,2,4,7, 8,34	0.49	1 ----- 1.1	0.13	-	4.71 ----- 0.85	-	-	0.18	0.02 ----- 0.02	1.2	0.14	4.11
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.5	1 ----- 1.1	0.13	-	4.8 ----- 0.86	-	-	0.19	0.02 ----- 0.02	1.23	0.14	4.17
			9,31,32, 33,35АБ	0.48	1 ----- 1.1	0.13	-	4.62 ----- 0.83	-	-	0.18	0.02 ----- 0.02	1.19	0.14	4.07
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.48	1 ----- 1.1	0.13	-	4.58 ----- 0.87	-	-	0.18	0.02 ----- 0.02	1.18	0.14	4.1
			15,16	0.51	1 ----- 1.1	0.13	-	4.88 ----- 0.93	-	-	0.2	0.02 ----- 0.02	1.25	0.14	4.28
			24С	0.52	1 ----- 1.1	0.13	-	4.88 ----- 0.93	-	-	0.2	0.02 ----- 0.02	1.78	0.14	4.82
			17,19,20	0.53	1 ----- 1.1	0.13	-	5.06 ----- 1.01	-	-	0.21	0.02 ----- 0.02	1.32	0.15	4.47
			21С,25С2, 27С	0.54	1 ----- 1.1	0.13	-	5.06 ----- 1.01	-	-	0.21	0.02 ----- 0.02	1.87	0.15	5.03
			18	0.51	1 ----- 1.1	0.13	-	4.88 ----- 1.12	-	-	0.25	0.02 ----- 0.02	1.25	0.16	4.54
			29С	0.52	1 ----- 1.1	0.13	-	4.88 ----- 1.12	-	-	0.25	0.02 ----- 0.02	1.78	0.16	5.08
			30С1	0.52	1 ----- 1.1	0.13	-	4.88 ----- 1.12	-	-	0.25	0.02 ----- 0.02	1.78	0.16	5.08
			23С1-С8, 25С1	0.54	1 ----- 1.1	0.13	-	5.06 ----- 1.21	-	-	0.24	0.02 ----- 0.02	1.87	0.16	5.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1	0.56	1 --- 1.1	0.13	-	5.1 --- 1.28	-	-	0.28	0.02 --- 0.03	1.94	0.17	5.49
			26С2	0.59	1 --- 1.1	0.13	-	5.1 --- 1.28	-	-	0.28	0.03 --- 0.03	2.02	0.17	5.6
			28С1	0.54	1 --- 1.1	0.18	-	5.06 --- 1.37	-	-	0.3	0.02 --- 0.03	1.87	0.17	5.51
			28С2	0.54	1 --- 1.1	0.13	-	5.06 --- 1.37	-	-	0.3	0.02 --- 0.03	1.87	0.17	5.51
			30С2	0.51	1 --- 1.1	0.13	-	4.8 --- 1.15	-	-	0.25	0.02 --- 0.02	1.75	0.16	4.91
			45	0.48	1 --- 1.1	0.13	-	4.58 --- 1.79	-	-	0.37	0.02 --- 0.03	1.18	0.2	5.28
4811231015	060338	0,4 м^3	1,2,4,7, 8,34	0.92	1 --- 1.1	0.31	-	4.39 --- 0.79	-	-	0.17	0.02 --- 0.02	2.26	0.17	5.74
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.94	1 --- 1.1	0.31	-	4.47 --- 0.8	-	-	0.18	0.02 --- 0.02	2.31	0.17	5.83
			9,31,32, 33,35АБ	0.91	1 --- 1.1	0.31	-	4.31 --- 0.78	-	-	0.16	0.02 --- 0.02	2.23	0.16	5.67
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.9	1 --- 1.1	0.31	-	4.26 --- 0.81	-	-	0.16	0.02 --- 0.02	2.2	0.16	5.66
			15,16	0.96	1 --- 1.1	0.31	-	4.55 --- 0.86	-	-	0.19	0.02 --- 0.02	2.35	0.17	5.96
			24С	0.97	1 --- 1.1	0.31	-	4.55 --- 0.86	-	-	0.19	0.02 --- 0.02	3.34	0.17	6.96
			17,19,20	1	1 --- 1.1	0.31	-	4.72 --- 0.94	-	-	0.2	0.02 --- 0.02	2.48	0.18	6.23
			21С,25С2, 27С	1.02	1 --- 1.1	0.31	-	4.72 --- 0.94	-	-	0.2	0.02 --- 0.02	3.51	0.18	7.28
			18	0.96	1 --- 1.1	0.31	-	4.55 --- 1.05	-	-	0.23	0.02 --- 0.02	2.35	0.18	5.99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			29С	0.97	1 / 1.1	0.31	-	4.55 / 1.05	-	-	0.23	0.02 / 0.02	3.34	0.18	7.2
			30С1	0.97	1 / 1.1	0.31	-	4.55 / 1.05	-	-	0.23	0.02 / 0.02	3.34	0.18	7.2
			23С1-С8, 25С1	1.02	1 / 1.1	0.31	-	4.72 / 1.13	-	-	0.22	0.02 / 0.02	3.51	0.19	7.5
			26С1	1.06	1 / 1.1	0.31	-	4.76 / 1.19	-	-	0.26	0.02 / 0.03	3.63	0.2	7.78
			26С2	1.11	1 / 1.1	0.31	-	4.76 / 1.19	-	-	0.26	0.03 / 0.03	3.81	0.2	8.01
			28С1	1.02	1 / 1.1	0.31	-	4.72 / 1.27	-	-	0.28	0.02 / 0.03	3.51	0.2	7.72
			28С2	1.02	1 / 1.1	0.31	-	4.72 / 1.27	-	-	0.28	0.02 / 0.03	3,51	0.2	7.72
			30С2	0.95	1 / 1.1	0.31	-	4.47 / 1.07	-	-	0.23	0.02 / 0.02	3.28	0.18	7.14
			45	0.9	1 / 1.1	0.31	-	4.26 / 1.66	-	-	0.34	0.02 / 0.03	2.2	0.22	6.76
4811232005	060339	0,5 м^3	1,2,4,7, 8,34	1.2	1 / 1.28	0.2	-	6.31 / 1.14	-	-	0.24	0.2 / 0.16	2.95	0.21	7.38
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.22	1 / 1.28	0.2	-	6.43 / 1.16	-	-	0.25	0.2 / 0.17	3	0.21	7.49
			9,31,32, 33,35АБ	1.19	1 / 1.28	0.2	-	6.2 / 1.12	-	-	0.24	0.2 / 0.15	2.93	0.21	7.32
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.18	1 / 1.28	0.2	-	6.14 / 1.17	-	-	0.24	0.2 / 0.14	2.9	0.21	7.32
			15,16	1.25	1 / 1.28	0.2	-	6.55 / 1.24	-	-	0.27	0.21 / 0.19	3.08	0.22	7.73
			24С	1.27	1 / 1.28	0.2	-	6.55 / 1.24	-	-	0.27	0.21 / 0.19	4.37	0.22	9.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			17,19,20		1			6.79				0.22			
				1.3	-----	0.2	-	-----	-	-	0.29	-----	3.21	0.23	8.08
					1.28			1.36				0.21			
			21C,25C2,		1			6.79				0.22			
			27C	1.33	-----	0.2	-	-----	-	-	0.29	-----	4.55	0.23	9.45
					1.28			1.36				0.21			
			18		1			6.55				0.21			
				1.25	-----	0.2	-	-----	-	-	0.33	-----	3.08	0.24	8.12
					1.28			1.51				0.23			
			29C		1			6.55				0.21			
				1.27	-----	0.2	-	-----	-	-	0.33	-----	4.37	0.24	9.43
					1.28			1.51				0.23			
			30C1		1			6.55				0.21			
				1.27	-----	0.2	-	-----	-	-	0.33	-----	4.37	0.24	9.43
					1.28			1.51				0.23			
			23C1-C8,		1			6.79				0.22			
			25C1	1.33	-----	0.2	-	-----	-	-	0.32	-----	4.55	0.25	9.79
					1.28			1.63				0.23			
			26C1		1			6.84				0.23			
				1.39	-----	0.2	-	-----	-	-	0.38	-----	4.79	0.26	10.3
					1.28			1.71				0.29			
			26C2		1			6.84				0.24			
				1.45	-----	0.2	-	-----	-	-	0.38	-----	5	0.27	10.6
					1.28			1.71				0.31			
			28C1		1			6.79				0.22			
				1.33	-----	0.2	-	-----	-	-	0.4	-----	4.6	0.27	10.2
					1.28			1.83				0.29			
			28C2		1			6.79				0.22			
				1.33	-----	0.2	-	-----	-	-	0.4	-----	4.6	0.27	10.2
					1.28			1.83				0.29			
			30C2		1			6.43				0.2			
				1.24	-----	0.2	-	-----	-	-	0.33	-----	4.27	0.24	9.32
					1.28			1.54				0.22			
			45		1			6.14				0.2			
				1.18	-----	0.2	-	-----	-	-	0.49	-----	2.9	0.29	9.02
					1.28			2.39				0.29			
4811232000	060340	0,65 м^3	1,2,4,7,		1			6.36				0.23			
			8,34	2.31	-----	0.22	-	-----	-	-	0.25	-----	4.55	0.27	10.2
					1.28			1.14				0.18			
			3,5,6,11,		1			6.48				0.23			
			12,13,14,	2.36	-----	0.22	-	-----	-	-	0.26	-----	4.65	0.27	10.4
			40		1.28			1.17				0.19			
			9,31,32,		1			6.25				0.23			
			33,35АБ	2.3	-----	0.22	-	-----	-	-	0.24	-----	4.49	0.27	10.1
					1.28			1.13				0.17			

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	2.28	1 / ----- / 1.28	0.22	-	6.19 / ----- / 1.18	-	-	0.24	0.22 / ----- / 0.16	4.47	0.27	10.1
			15,16	2.41	1 / ----- / 1.28	0.22	-	6.6 / ----- / 1.25	-	-	0.27	0.24 / ----- / 0.21	4.78	0.28	10.7
			24С	2.46	1 / ----- / 1.28	0.22	-	6.6 / ----- / 1.25	-	-	0.27	0.24 / ----- / 0.21	6.73	0.28	12.7
			17,19,20	2.51	1 / ----- / 1.28	0.22	-	6.84 / ----- / 1.37	-	-	0.3	0.25 / ----- / 0.24	4.98	0.3	11.2
			21С,25С2, 27С	2.56	1 / ----- / 1.28	0.22	-	6.84 / ----- / 1.37	-	-	0.3	0.25 / ----- / 0.24	7.03	0.3	13.3
			18	2.26	1 / ----- / 1.28	0.22	-	6.6 / ----- / 1.52	-	-	0.34	0.24 / ----- / 0.26	4.43	0.29	10.6
			29С	2.46	1 / ----- / 1.28	0.22	-	6.6 / ----- / 1.52	-	-	0.34	0.24 / ----- / 0.26	6.72	0.3	13.1
			30С1	2.46	1 / ----- / 1.28	0.22	-	6.6 / ----- / 1.52	-	-	0.34	0.24 / ----- / 0.26	6.72	0.3	13.1
			23С1-С8, 25С1	2.56	1 / ----- / 1.28	0.22	-	6.84 / ----- / 1.64	-	-	0.32	0.25 / ----- / 0.26	7.01	0.31	13.6
			26С1	2.68	1 / ----- / 1.28	0.22	-	6.9 / ----- / 1.73	-	-	0.38	0.26 / ----- / 0.33	7.35	0.33	14.3
			26С2	2.8	1 / ----- / 1.28	0.22	-	6.9 / ----- / 1.73	-	-	0.38	0.27 / ----- / 0.35	7.7	0.34	14.8
			28С1	2.56	1 / ----- / 1.28	0.22	-	6.84 / ----- / 1.85	-	-	0.4	0.25 / ----- / 0.33	7.03	0.33	14
			28С2	2.56	1 / ----- / 1.28	0.22	-	6.84 / ----- / 1.85	-	-	0.4	0.25 / ----- / 0.33	7.03	0.33	14
			30С2	2.4	1 / ----- / 1.28	0.22	-	6.48 / ----- / 1.56	-	-	0.33	0.23 / ----- / 0.25	6.56	0.3	12.9
			45	2.28	1 / ----- / 1.28	0.22	-	6.19 / ----- / 2.41	-	-	0.5	0.22 / ----- / 0.33	4.53	0.35	11.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ВМЕСТИМОСТЬ КОВША:													
4811517004	060401	1,25 м^3	1,2,4,7, 8,34	0.81	2 / 2.47	0.57	–	–	22.8 / 0.97	–	0.16	–	2.75	0.25	7.98
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.83	2 / 2.47	0.57	–	–	22.8 / 0.97	–	0.16	–	2.81	0.25	8.06
			9,31,32, 33,35АБ	0.8	2 / 2.47	0.57	–	–	22.8 / 0.97	–	0.16	–	2.73	0.25	7.95
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.8	2 / 2.47	0.57	–	–	22.8 / 0.97	–	0.16	–	2.7	0.25	7.92
			15,16	0.84	2 / 2.47	0.57	–	–	22.8 / 0.97	–	0.16	–	2.86	0.25	8.12
			24С	0.86	2 / 2.47	0.57	–	–	22.8 / 0.97	–	0.16	–	4.06	0.25	9.34
			17,19,20	0.88	2 / 2.47	0.57	–	–	22.8 / 0.97	–	0.16	–	2.99	0.25	8.29
			21С,25С2, 27С	0.9	2 / 2.47	0.57	–	–	22.8 / 0.97	–	0.16	–	4.24	0.25	9.56
			18	0.84	2 / 2.47	0.57	–	–	22.8 / 0.97	–	0.16	–	2.86	0.25	8.12
			29С	0.86	2 / 2.47	0.57	–	–	22.8 / 2.34	–	0.16	–	4.08	0.32	10.8
			30С1	0.86	2 / 2.47	0.57	–	–	22.8 / 2.34	–	0.16	–	4.08	0.32	10.8
			23С1-С8, 25С1	0.9	2 / 2.47	0.57	–	–	22.8 / 0.97	–	0.16	–	4.24	0.25	9.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1	0.94	2 / 2.47	0.57	-	-	22.8 / 2.34	-	0.16	-	4.4	0.32	11.2
			26С2	0.98	2 / 2.47	0.57	-	-	22.8 / 2.34	-	0.16	-	4.65	0.33	11.5
			28С1	0.9	2 / 2.47	0.57	-	-	22.8 / 2.34	-	0.16	-	4.24	0.32	11
			28С2	0.9	2 / 2.47	0.57	-	-	22.8 / 2.34	-	0.16	-	4.24	0.32	11
			30С2	0.84	2 / 2.47	0.57	-	-	22.8 / 2.34	-	0.16	-	4	0.32	10.7
			45	0.8	2 / 2.47	0.57	-	-	22.8 / 0.97	-	0.16	-	2.7	0.25	7.92
4811715000	060402	2,5 м^3	1,2,4,7, 8,34	1.55	2 / 2.47	1.69	-	-	40.5 / 1.72	-	0.28	-	6.2	0.39	14.3
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.58	2 / 2.47	1.69	-	-	40.5 / 1.72	-	0.28	-	6.37	0.39	14.5
			9,31,32, 33,35АБ	1.53	2 / 2.47	1.69	-	-	40.5 / 1.72	-	0.28	-	6.13	0.38	14.2
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.52	2 / 2.47	1.69	-	-	40.5 / 1.72	-	0.28	-	6.04	0.38	14.1
			15,16	1.62	2 / 2.47	1.69	-	-	40.5 / 1.72	-	0.28	-	6.43	0.39	14.6
			24С	1.64	2 / 2.47	1.69	-	-	40.5 / 1.72	-	0.28	-	9.11	0.39	17.3
			17,19,20	1.68	2 / 2.47	1.69	-	-	40.5 / 1.72	-	0.28	-	6.77	0.39	15
			21С,25С2, 27С	1.72	2 / 2.47	1.69	-	-	40.5 / 1.72	-	0.28	-	9.53	0.39	17.8
			18	1.62	2 / 2.47	1.69	-	-	40.5 / 1.72	-	0.28	-	6.43	0.39	14.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			29С	1.64	2 / 2.47	1.69	-	-	40.5 / 4.15	-	0.28	-	9.16	0.51	19.9
			30С1	1.64	2 / 2.47	1.69	-	-	40.5 / 4.15	-	0.28	-	9.16	0.51	19.9
			23С1-С8 25С1	1.72	2 / 2.47	1.69	-	-	40.5 / 1.72	-	0.28	-	9.53	0.39	17.8
			26С1	1.79	2 / 2.47	1.69	-	-	40.5 / 4.15	-	0.28	-	10	0.52	20.9
			26С2	1.88	2 / 2.47	1.69	-	-	40.5 / 4.15	-	0.28	-	10.5	0.53	21.5
			28С1	1.72	2 / 2.47	1.69	-	-	40.5 / 4.15	-	0.28	-	9.57	0.52	20.4
			28С2	1.72	2 / 2.47	1.69	-	-	40.5 / 4.15	-	0.28	-	9.57	0.52	20.4
			30С2	1.62	2 / 2.47	1.69	-	-	40.5 / 4.15	-	0.28	-	7.98	0.51	19.7
			45	1.52	2 / 2.47	1.69	-	-	40.5 / 1.72	-	0.28	-	6.04	0.38	14.1
		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, ВМЕСТИМОСТЬ КОВША:													
4811517004	060410	1,25 м^3	1,2,4,7,8,34	0.86	2 / 2.47	0.57	-	-	22.8 / 0.97	-	0.16	-	2.93	0.25	8.21
			3,5,6,11,12,13,14,40	0.88	2 / 2.47	0.57	-	-	22.8 / 0.97	-	0.16	-	2.98	0.25	8.28
			9,31,32,33,35АБ	0.86	2 / 2.47	0.57	-	-	22.8 / 0.97	-	0.16	-	2.9	0.25	8.18

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.85	2 / 2.47	0.57	-	-	22.8 / 0.97	-	0.16	-	2.87	0.25	8.14
			15,16	0.9	2 / 2.47	0.57	-	-	22.8 / 0.97	-	0.16	-	3.05	0.25	8.37
			24С	0.92	2 / 2.47	0.57	-	-	22.8 / 0.97	-	0.16	-	4.32	0.25	9.66
			17,19,20	0.94	2 / 2.47	0.57	-	-	22.8 / 0.97	-	0.16	-	3.18	0.26	8.55
			21С,25С2, 27С	0.96	2 / 2.47	0.57	-	-	22.8 / 0.97	-	0.16	-	4.51	0.26	9.9
			18	0.9	2 / 2.47	0.57	-	-	22.8 / 0.97	-	0.16	-	3.05	0.25	8.37
			29С	0.92	2 / 2.47	0.57	-	-	22.8 / 2.34	-	0.16	-	4.32*	0.32	11.1
			30С1	0.92	2 / 2.47	0.57	-	-	22.8. / 2.34	-	0.16	-	4.32	0.32	11.1
			23С1-С8, 25С1	0.96	2 / 2.47	0.57	-	-	22.8 / 0.97	-	0.16	-	4.51	0.26	9.9
			26С1	1	2 / 2.47	0.57	-	-	22.8 / 2.34.	-	0.16	-	4.73	0.33	11.6
			26С2	1.04	2 / 2.47	0.57	-	-	22.8 / 2.34	-	0.16	-	4.89	0.33	11.8
			28С1	0.96	2 / 2.47	0.57	-	-	22.8 / 2.34	-	0.16	-	4.47	0.33	11.3
			28С2	0.96	2 / 2.47	0.57	-	-	22.8 / 2.34	-	0.16	-	4.47	0.33	11.3
			30С2	0.9	2 / 2.47	0.57	-	-	22.8 / 2.34	-	0.16	-	4.24	0.32	11
			45	0.85	2 / 2.47	0.57	-	-	22.8 / 0.97	-	0.16	-	2.87	0.25	8.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4811715000	060411	2,5 м^3	1,2,4,7, 8,34	1.64	2 / 2.47	1.69	-	-	40.5 / 1.72	-	0.28	-	6.61	0.39	14.8
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.68	2 / 2.47	1.69	-	-	40.5 / 1.72	-	0.28	-	6.77	0.39	15
			9,31,32, 33,35АБ	1.63	2 / 2.47	1.69	-	-	40.5 / 1.72	-	0.28	-	6.52	0.39	14.7
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.62	2 / 2.47	1.69	-	-	40.5 / 1.72	-	0.28	-	6.53	0.39	14.7
			15,16	1.72	2 / 2.47	1.69	-	-	40.5 / 1.72	-	0.28	-	6.83	0.39	15.1
			24С	1.74	2 / 2.47	1.69	-	-	40.5 / 1.72	-	0.28	-	9.1	0.4	17.4
			17,19,20	1.79	2 / 2.47	1.69	-	-	40.5 / 1.72	-	0.28	-	7.15	0.4	15.5
			21С,25С2, 27С	1.82	2 / 2.47	1.69	-	-	40.5 / 1.72	-	0.28	-	10.1	0.42	18.5
			18	1.72	2 / 2.47	1.69	-	-	40.5 / 1.72	-	0.28	-	6.83	0.39	15.1
			29С	1.74	2 / 2.47	1.69	-	-	40.5 / 4.15	-	0.28	-	9.15	0.52	20
			30С1	1.74	2 / 2.47	1.69	-	-	40.5 / 4.15	-	0.28	-	9.15	0.52	20
			23С1-С8, 25С1	1.82	2 / 2.47	1.69	-	-	40.5 / 1.72	-	0.28	-	10.1	0.42	18.5
			26С1	1.89	2 / 2.47	1.69	-	-	40.5 / 4.15	-	0.28	-	10.5	0.52	21.5
			26С2	2	2 / 2.47	1.69	-	-	40.5 / 4.15	-	0.28	-	11.1	0.51	22.2
			28С1	1.82	2 / 2.47	1.69	-	-	40.5 / 4.15	-	0.28	-	10.2	0.49	21.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С2	1.82	2 / 2.47	1.69	-	-	40.5 / 4.15	-	0.28	-	10.2	0.49	21.1
			30С2	1.72	2 / 2.47	1.69	-	-	40.5 / 4.15	-	0.28	-	9.57	0.52	20.4
			45	1.62	2 / 2.47	1.69	-	-	40.5 / 1.72	-	0.28	-	6.53	0.39	14.7
		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАРЬЕРНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ВМЕСТИМОСТЬ КОВША:													
-	060501	4,6 м^3	1,2,4,7,8,34	2.32	2 / 2.66	3.98	-	-	63.2 / 2.69	-	0.44	-	6.56	-	18.7
			3,5,6,11,12,13,14,40	2.34	2 / 2.66	3.98	-	-	63.2 / 2.69	-	0:44	-	6.57	-	18.7
			9,31,32,33,35АБ	2.3	2 / 2.66	3.98	-	-	63.2 / 2.69	-	0.44	-	6.52	-	18.5
			10, 35ВГ,36,37,38,39,41,42,43,44	2.28	2 / 2.66	3.98	-	-	63.2 / 2.69	-	0.44	-	6.5	-	18.5
			15,16	2.35	2 / 2.66	3.98	-	-	63.2 / 2.69	-	0.44	-	6.58	-	18.7
			24С	2.42	2 / 2.66	3.98	-	-	63.2 / 2.69	-	0.44	-	9.3	-	21.5
			17,19,20	2.38	2 / 2.66	3.98	-	-	63.2 / 2.69	-	0.44	-	6.63	-	18.8
			21С,25С2,27С	2.44	2 / 2.66	3.98	-	-	63.2 / 2.69	-	0.44	-	9.38	-	21.6
			18	2.35	2 / 2.66	3.98	-	-	63.2 / 2.69	-	0.44	-	6.58	-	18.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			29С		2				63.2						
				2.42	-----	3.98	-	-	-----	-	0.44	-	9.33	-	25.3
					2.66				6.48						
			30С1		2				63.2						
				2.42	-----	3.98	-	-	-----	-	0.44	-	9.33	-	25.3
					2.66				6.48						
			23С1-С8,		2				63.2						
			25С1	2.44	-----	3.98	-	-	-----	-	0.44	-	9.38	-	21.6
					2.66				2.69						
			26С1		2				63.2						
				2.46	-----	3.98	-	-	-----	-	0.44	-	9.4	-	25.4
					2.66				6.48						
			26С2		2				63.2						
				2.49	-----	3.98	-	-	-----	-	0.44	-	9.46	-	25.6
					2.66				6.48						
			28С1		2				63.2						
				2,44	-----	3.98	-	-	-----	-	0,44	-	9.38	-	25.4
					2.66				6.48						
			28С2		2				63.2						
				2.44	-----	3.98	-	-	-----	-	0.44	-	9.38	-	25.4
					2.66				6.48						
			30С2		2				63.2						
				2.34	-----	3.98	-	-	-----	-	0.44	-	9.3	-	25.2
					2.66				6.48						
			45		2				63.2						
				2.28	-----	3.98	-	-	-----	-	0.44	-	6.5	-	18.6
					2.66				2.69						
		3141213071 060502 5,2 м^3	1,2,4,7,		2				63.2						
			8,34	4.66	-----	4.54	-	-	-----	-	0.44	-	11.71	-	26.7
					2.66				2.69						
			3,5,6,11,		2				62.2						
			12,13,14,	4.69	-----	4.54	-	-	-----	-	0.44	-	11.48	-	26.5
			40		2.66				2.69						
			9,31,32,		2				63.2						
			33,35АБ	4.61	-----	4.54	-	-	-----	-	0.44	-	11.36	-	26.3
					2.66				2.69						
			10, 35ВГ,		2				63.2						
			36,37,38,	4.58	-----	4.54	-	-	-----	-	0.44	-	11.19	-	26.1
			39,41,42,		2.66				2.69						
			43,44												
			15,16		2				63.2						
				4.71	-----	4.54	-	-	-----	-	0.44	-	11.46	-	26.5
					2.66				2.69						
			24С		2				63.2						
				4.84	-----	4.54	-	-	-----	-	0.44	-	16.19	-	30.7
					2.66				2.69						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			17,19,20	4.76	2 / 2.66	4.54	-	-	63.2 / 2.69	-	0.44	-	11.41	-	26.5
			21C,25C2, 27C	4.89	2 / 2.66	4.54	-	-	63.2 / 2.69	-	0.44	-	16.28	-	31.5
			18	4.71	2 / 2.66	4.54	-	-	63.2 / 2.69	-	0.44	-	11.46	-	26.5
			29C	4.84	2 / 2.66	4.54	-	-	63.2 / 6.48	-	0.44	-	16.14	-	35.1
			30C1	4.84	2 / 2.66	4.54	-	-	63.2 / 6.48	-	0.44	-	16.14	-	35.1
			23C1-C8, 25C1	4.89	2 / 2.66	4.54	-	-	63.2 / 2.69	-	0.44	-	16.28	-	31.5
			26C1	4.93	2 / 2.66	4.54	-	-	63.2 / 6.48	-	0.44	-	16.35	-	35.4
			26C2	4.99	2 / 2.66	4.54	-	-	63.2 / 6.48	-	0.44	-	16.39	-	35.5
			28C1	4.89	2 / 2.66	4.54	-	-	63.2 / 6.48	-	0.44	-	16.29	-	35.3
			28C2	4.89	2 / 2.66	4.54	-	-	63.2 / 6.48	-	0.44	-	16.29	-	35.3
			30C2	4.69	2 / 2.66	4.54	-	-	63.2 / 6.48	-	0.44	-	16.19	-	35
			45	4.58	2 / 2.66	4.54	-	-	63.2 / 2.69	-	0.44	-	11.19	-	26.1
3141213033	060503	6,3 м^3	1,2,4,7, 8,34	8.9	2 / 2.66	5.42	-	-	131.6 / 5.59	-	0.92	-	14.21	-	37.7
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	8.95	2 / 2.66	5.42	-	-	131.6 / 5.59	-	0.92	-	14.26	-	37.8
			9,31,32, 33,35АБ	8.81	2 / 2.66	5.42	-	-	131.6 / 5.59	-	0.92	-	14.2	-	37.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35В1, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	8.74	2 ----- 2.66	5.42	-	-	131.6 ----- 5.59	-	0.92	-	14.07	-	37.4
			15,16	9	2 ----- 2.66	5.42	-	-	131.6 ----- 5.59	-	0.92	-	14.31	-	37.9
			24С	9.24	2 ----- 2.66	5.42	-	-	131.6 ----- 5.59	-	0.92	-	20.37	-	44.2
			17,19,20	9.1	2 ----- 2.66	5.42	-	-	131.6 ----- 5.59	-	0.92	-	21.71	-	45.4
			21С,25С2, 27С	9.35	2 ----- 2.66	5.42	-	-	131.6 ----- 5.59	-	0.92	-	20.46	-	44.4
			18	9	2 ----- 2.66	5.42	-	-	131.6 ----- 5.59	-	0.92	-	14.31	-	37.9
			29С	9.24	2 ----- 2.66	5.42	-	-	131.6 ----- 13.5	-	0.92	-	20.36	-	52.1
			30С1	9.24	2 ----- 2.66	5.42	-	-	131.6 ----- 13.5	-	0.92	-	20.36	-	52.1
			23С1-С8, 25С1	9.35	2 ----- 2.66	5.42	-	-	131.6 ----- 5.59	-	0.92	-	20.46	-	44.4
			26С1	9.42	2 ----- 2.66	5.42	-	-	131.6 ----- 13.5	-	0.92	-	20.68	-	52.6
			26С2	9.53	2 ----- 2.66	5.42	-	-	131.6 ----- 13.5	-	0.92	-	20.77	-	52.8
			28С1	9.35	2 ----- 2.66	5.42	-	-	131.6 ----- 13.5	-	0.92	-	20.45	-	52.3
			28С2	9.35	2 ----- 2.66	5.42	-	-	131.6 ----- 13.5	-	0.92	-	20.45	-	52.3
			30С2	9.2	2 ----- 2.66	5.42	-	-	131.6 ----- 13.5	-	0.92	-	20.4	-	52.1
			45	8.74	2 ----- 2.66	5.42	-	-	131.6 ----- 5.59	-	0.92	-	14.07	-	37.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3141214011	060504	8 м^3	1,2,4,7, 8,34	12.6	2 ----- 2.66	4.99	-	-	132 ----- 5.59	-	0.92	-	18.44	-	45.2
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	12.8	2 ----- 2.66	4.99	-	-	1.32 ----- 5.59	-	0.92	-	18.44	-	45.4
			9,31,32, 33,35АБ	12.6	2 ----- 2.66	4.99	-	-	132 ----- 5.59	-	0.92	-	18.24	-	45
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	12.5	2 ----- 2.66	4.99	-	-	132 ----- 5.59	-	0.92	-	18.14	-	44.8
			15,16	12.9	2 ----- 2.66	4.99	-	-	132 ----- 5.59	-	0.92	-	18.44	-	45.5
			24С	13.3	2 ----- 2.66	4.99	-	-	132 ----- 5.59	-	0.92	-	26.44	-	53.9
			17,19,20	13.1	2 ----- 2.66	4.99	-	-	132 ----- 5.59	-	0.92	-	18.74	-	46
			21С,25С2, 27С	13.4	2 ----- 2.66	4.99	-	-	132 ----- 5.59	-	0.92	-	26.64	-	54.2
			18	12.9	2 ----- 2.66	4.99	-	-	132 ----- 5.59	-	0.92	-	18.44	-	45.5
			29С	13.3	2 ----- 2.66	4.99	-	-	132 ----- 13.5	-	0.92	-	26.43	-	61.8
			30С1	13.3	2 ----- 2.66	4.99	-	-	132 ----- 13.5	-	0.92	-	26.43	-	61.8
			23С1-С8 25С1	13.4	2 ----- 2.66	4.99	-	-	132 ----- 5.59	-	0.92	-	26.14	-	53.7
			26С1	13.5	2 ----- 2.66	4.99	-	-	132 ----- 13.5	-	0.92	-	26.63	-	62.2
			26С2	13.8	2 ----- 2.66	4.99	-	-	132 ----- 13.5	-	0.92	-	26.83	-	62.7
			28С1	13.4	2 ----- 2.66	4.99	-	-	132 ----- 13.5	-	0.92	-	26.63	-	62.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С2	13.4	2 / 2.66	4.99	-	-	132 / 13.5	-	0.92	-	26.63	-	62.1
			30С2	13.3	2 / 2.66	4.99	-	-	132 / 13.5	-	0.92	-	26.23	-	61.6
			45	12.5	2 / 2.66	4.99	-	-	132 / 5.59	-	0.92	-	18.14	-	44.8
		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШАГАЮЩИЕ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ВМЕСТИМОСТЬ КОВША:													
-	060601	5-6 м^3	1,2,4,7, 8,34	4.43	2 / 2.66	4.91	-	-	177 / 7.53	-	1.24	-	12.4	-	33.2
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	4.46	2 / 2.66	4.91	-	-	177 / 7.53	-	1.24	-	12.5	-	33.3
			9,31,32, 33,35АБ	4.38	2 / 2.66	4.91	-	-	177 / 7.53	-	1.24	-	12.4	-	33.1
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	4.35	2 / 2.66	4.91	-	-	177 / 7.53	-	1.24	-	12.3	-	33
			15,16	4.48	2 / 2.66	4.91	-	-	177 / 7.53	-	1.24	-	12.5	-	33.3
			24С	4.6	2 / 2.66	4.91	-	-	177 / 7.53	-	1.24	-	17.7	-	38.6
			17,19,20	4.53	2 / 2.66	4.91	-	-	177 / 7.53	-	1.24	-	12.6	-	33.5
			21С,25С2, 27С	4.65	2 / 2.66	4.91	-	-	177 / 7.53	-	1.24	-	17.8	-	38.8
			18	4.48	2 / 2.66	4.91	-	-	177 / 7.53	-	1.24	-	12.5	-	33.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			29С	4.6	2 / 2.66	4.91	-	-	177 / 18.2	-	1.24	-	17.7	-	49.3
			30С1	4.6	2 / 2.66	4.91	-	-	177 / 18.2	-	1.24	-	17.7	-	49.3
			23С1-С8, 25С1	4.65	2 / 2.66	4.91	-	-	177 / 7.53	-	1.24	-	17.8	-	38.8
			26С1	4.69	2 / 2.66	4.91	-	-	177 / 18.2	-	1.24	-	17.8	-	49.5
			26С2	4.74	2 / 2.66	4.91	-	-	177 / 18.2	-	1.24	-	18	-	49.8
			28С1	4.65	2.66 / 2.66	4.91	-	-	177 / 18.2	-	1.24	-	17.8	-	49.5
			28С2	4.65	2.66 / 2.66	4.91	-	-	177 / 18.2	-	1.24	-	17.8	-	49.5
			30С2	4.58	2 / 2.66	4.91	-	-	177 / 18.2	-	1.24	-	17.7	-	49.3
			45	4.35	2 / 2.66	4.91	-	-	177 / 7.53	-	1.24	-	12.3	-	33
3141213016	060602	6,3 м^3	1,2,4,7, 8,34	9.32	2 / 2.66	5.4	-	-	167 / 7.1	-	1.17	-	17.85	-	43.5
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	9.37	2 / 2.66	5.4	-	-	167 / 7.1	-	1.17	-	17.8	-	43.5
			9,31,32, 33,35АБ	9.22	2 / 2.66	5.4	-	-	167 / 7.1	-	1.17	-	17.75	-	43.3
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	9.14	2 / 2.66	5.4	-	-	167 / 7.1	-	1.17	-	17.73	-	43.2
			15,16	9.42	2 / 2.66	5.4	-	-	167 / 7.1	-	1.17	-	18.05	-	43.8
			24С	9.68	2 / 2.66	5.4	-	-	167 / 7.1	-	1.17	-	25.49	-	51.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			17,19,20	9.52	2 / 2.66	5.4	-	-	167 / 7.1	-	1.17	-	18.05	-	43.9
			21C,25C2, 27C	9.78	2 / 2.66	5.4	-	-	167 / 7.1	-	1.17	-	25.59	-	51.7
			18	9.42	2 / 2.66	5.4	-	-	167 / 7.1	-	1.17	-	18.05	-	43.8
			29C	9.68	2 / 2.66	5.4	-	-	167 / 17.1	-	1.17	-	25.49	-	61.5
			30C1	9.68	2 / 2.66	5.4	-	-	167 / 17.1	-	1.17	-	25.49	-	61.5
			23C1-C8, 25C1	9.78	2 / 2.66	5.4	-	-	167 / 7.1	-	1.17	-	25.49	-	51.6
			26C1	9.86	2 / 2.66	5.4	-	-	167 / 17.1	-	1.17	-	25.71	-	61.9
			26C2	9.97	2 / 2.66	5.4	-	-	167 / 17.1	-	1.17	-	26	-	62.3
			28C1	9.78	2 / 2.66	5.4	-	-	167 / 17.1	-	1.17	-	25.49	-	61.6
			28C2	9.78	2 / 2.66	5.4	-	-	167 / 17.1	-	1.17	-	25.49	-	61.6
			30C2	9.62	2 / 2.66	5.4	-	-	167 / 17.1	-	1.17	-	25.45	-	61.4
			45	9.14	2 / 2.66	5.4	-	-	167 / 7.1	-	1.17	-	17.63	-	43.1
3141215021	060603	$10 \cdot м^3$	1,2,4,7, 8,34	20.6	2 / 2.8	9.65	-	-	374 / 15.9	-	2.62	-	32.03	-	83.6
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	20.7	2 / 2.8	9.65	-	-	374 / 15.9	-	2.62	-	32.23	-	83.9
			9,31,32, 33,35АБ	20.4	2 / 2.8	9.65	-	-	374 / 15.9	-	2.62	-	31.83	-	83.2

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	20.2	2 ----- 2.8	9.65	-	-	374 ----- 15.9	-	2.62	-	31.73	-	82.9
			15,16	20.8	2 ----- 2.8	9.65	-	-	374 ----- 15.9	-	2.62	-	32.33	-	84.1
			24С	21.4	2 ----- 2.8	9.65	-	-	374 ----- 15.9	-	2.62	-	46.13	-	98.5
			17,19,20	21	2 ----- 2.8	9.65	-	-	374 ----- 15.9	-	2.62	-	32.53	-	84.5
			21С,25С2, 27С	21.6	2 ----- 2.8	9.65	-	-	374 ----- 15.9	-	2.62	-	46.43	-	99
			18	20.8	2 ----- 2.8	9.65	-	-	374 ----- 15.9	-	2.62	-	32.33	-	84.1
			29С	21.4	2 ----- 2.8	9.65	-	-	374 ----- 38.3	-	2.62	-	45.23	-	120
			30С1	21.4	2 ----- 2.8	9.65	-	-	374 ----- 38.3	-	2.62	-	46.23	-	121
			23С1-С8, 25С1	21.6	2 ----- 2.8	9.65	-	-	374 ----- 15.9	-	2.62	-	46.43	-	99
			26С1	21.8	2 ----- 2.8	9.65	-	-	374 ----- 38.3	-	2.62	-	46.83	-	122
			26С2	22	2 ----- 2.8	9.65	-	-	374 ----- 38.3	-	2.62	-	46.63	-	122
			28С1	21.6	2 ----- 2.8	9.65	-	-	374 ----- 38.3	-	2.62	-	46.03	-	121
			28С2	21.6	2 ----- 2.8	9.65	-	-	374 ----- 38.3	-	2.62	-	46.03	-	121
			30С2	21.2	2 ----- 2.8	9.65	-	-	374 ----- 38.3	-	2.62	-	46.43	-	121
			45	20.2	2 ----- 2.8	9.65	-	-	374 ----- 15.9	-	2.62	-	31.73	-	82.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3141221011	060604	15 м^3	1,2,4,7, 8,34	21	4 ----- 4.85	33.4	-	-	506 ----- 21.5	-	3.54	-	43.71	-	128
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	21.1	4 ----- 4.85	33.4	-	-	506 ----- 21.5	-	3.54	-	44.61	-	129
			9,31,32, 33,35А6	20.8	4 ----- 4.85	33.4	-	-	506 ----- 21.5	-	3.54	-	43.91	-	128
			10, 35В1, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	20.6	4 ----- 4.85	33.4	-	-	506 ----- 21.5	-	3.54	-	43.11	-	127
			15,16	21.2	4 ----- 4.85	33.4	33.4 ----- -	-	506 ----- 21.5	-	3.54	-	44.51	-	129
			24С	21.8	4 ----- 4.85	33.4	-	-	506 ----- 21.5	-	3.54	-	62.91	-	148
			17,19,20	21.5	4 ----- 4.85	33.4	-	-	506 ----- 21.5	-	3.54	-	44.21	-	129
			21С,25С2, 27С	22.1	4 ----- 4.85	33.4	-	-	506 ----- 21.5	-	3.54	-	63.6	-	149
			18	21.2	4 ----- 4.85	33.4	-	-	506 ----- 21.5	-	3.54	-	44.51	-	129
			29С	21.8	4 ----- 4.85	33.4	-	-	506 ----- 51.9	-	3.54	-	63.51	-	179
			30С1	21.8	4 ----- 4.85	33.4	-	-	506 ----- 51.9	-	3.54	-	63.51	-	179
			23С1-С8, 25С1	22.1	4 ----- 4.85	33.4	-	-	506 ----- 21.5	-	3.54	-	63.61	-	149
			26С1	22.2	4 ----- 4.85	33.4	-	-	506 ----- 51.9	-	3.54	-	64.11	-	180
			26С2	22.5	4 ----- 4.85	33.4	-	-	506 ----- 51.9	-	3.54	-	64.81	-	181
			28С1	22.1	4 ----- 4.85	33.4	-	-	506 ----- 51.9	-	3.54	-	64.21	-	180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С2		4				506						
				22.1	-----	33.4	-	-	-----	-	3.54	-	64.21	-	180
					4.85				51.9						
			30С2		4				506						
				21.7	-----	33.4	-	-	-----	-	3.54	-	63.61	-	179
					4.85				51.9						
			45		4				506						
				20.6	-----	33.4	-	-	-----	-	3.54	-	43.11	-	127
					4.85				21.5						
3141211023	060605	20 м^3	1,2,4,7,		4				632						
			8,34	36.4	-----	26.2	-	-	-----	-	4.85	-	56.8	-	156
					4.85				26.9						
			3,5,6,11,		4				632						
			12,13,14,	36.5	-----	26.2	-	-	-----	-	4.45	-	57.1	-	156
			40		4.85				26.9						
			9,31,32,		4				632						
			33,35АБ	36	-----	26.2	-	-	-----	-	4.62	-	56.4	-	155
					4.85				26.9						
			10, 35ВГ,		4				632						
			36,37,38,	35.8	-----	26.2	-	-	-----	-	4.15	-	56.1	-	154
			39,41,42,		4.85				26.9						
			43,44												
			15,16		4				632						
				36.8	-----	26.2	-	-	-----	-	4.85	-	57.4	-	157
					4.85				26.9						
			24С		4				632						
				37.8	-----	26.2	-	-	-----	-	4.45	-	81.8	-	182
					4.85				26.9						
			17,19,20		4				632						
				37.1	-----	26.2	-	-	-----	-	4.15	-	57.8	-	157
					4.85				26.9						
			21С,25С2,		4				632						
			27С	38.3	-----	26.2	-	-	-----	-	4.05	-	82.7	-	183
					4.85				26.9						
			18		4				632						
				36.8	-----	26.2	-	-	-----	-	4.85	-	57.4	-	157
					4.85				26.9						
			29С		4				632						
				37.8	-----	26.2	-	-	-----	-	4.55	-	81.8	-	220
					4.85				64.8						
			30С1		4				632						
				37.8	-----	26.2	-	-	-----	-	4.55	-	81.8	-	220
					4.85				64.8						
			23С1-С8,		4				632						
			25С1	38.3	-----	26.2	-	-	-----	-	4.05	-	82.7	-	183
					4.85				26.9						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1	38.5	4 / 4.85	26.2	-	-	632 / 64.8	-	4.45	-	83.2	-	222
			26С2	39	4 / 4.85	26.2	-	-	632 / 64.8	-	4.35	-	83.8	-	223
			28С1	38.3	4 / 4.85	26.2	-	-	632 / 64.8	-	4.15	-	82.7	-	221
			28С2	38.3	4 / 4.85	26.2	-	-	632 / 64.8	-	4.15	-	82.7	-	221
			30С2	37.5	4 / 4.85	26.2	-	-	632 / 64.8	-	3.95	-	81.7	-	219
			45	35.8	4 / 4.85	26.2	-	-	632 / 26.9	-	4.43	-	51	-	140
-	060700	ЭКСКАВАТОРЫ ДВУХРОТОРНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙ-СТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	1,2,4,7, 8,34	4.92	2 / 2.52	-	-	11.5 / 2.07	-	-	0.45	0.07 / 0.06	8.2	1.5	19.7
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	5.14	2 / 2.52	-	-	11.8 / 2.12	-	-	0.47	0.07 / 0.06	8.54	1.54	20.3
			9,31,32, 33,35А6	4.92	2 / 2.52	-	-	11:3 / 2.03	-	-	0.44	0.07 / 0.05	8.18	1.49	19.6
			10, 35В1, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	4.74	2 / 2.52	-	-	11.2 / 2.13	-	-	0.43	0.07 / 0.05	7.87	1.48	19.2
			15,16	5.61	2 / 2.52	-	-	12 / 2.28	-	-	0.49	0.07 / 0.06	9.35	1.64	22
			24С	5.31	2 / 2.52	-	-	12 / 2.28	-	-	0.49	0.07 / 0.06	13.3	1.6	25.6
			17,19,20	7.29	2 / 2.52	-	-	12.4 / 2.48	-	-	0.54	0.07 / 0.07	13.1	1.94	27.9
			21С,25С2, 27С	8.03	2 / 2.52	-	-	12.4 / 2.48	-	-	0.54	0.07 / 0.07	8.6	2.05	24.3

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			18		2			12				0.07			
				5.61	-----	-	-	-----	-	-	0.61	-----	9.3	1.74	22.6
					2.52			2.76				0.08			
			29C		2			12				0.07			
				5.31	-----	-	-	-----	-	-	0.61	-----	13.3	1.69	26.3
					2.52			2.76				0.08			
			30C1		2			12				0.07			
				5.31	-----	-	-	-----	-	-	0.61	-----	13.3	1.69	26.3
					2.52			2.76				0.08			
			23C1-C8,		2			12.4				0.07			
			25C1	8.03	-----	-	-	-----	-	-	0.58	-----	18.5	2.13	34.8
					2.52			2.98				0.07			
			26C1		2			12.5				0.07			
				9.99	-----	-	-	-----	-	-	0.69	-----	23.1	2.46	42
					2.52			3.13				0.09			
			26C2		2			12.5				0.07			
				11	-----	-	-	-----	-	-	0.69	-----	25.3	2.61	45.3
					2.52			3.13				0.09			
			28C1		2			12.4				0.07			
				8.03	-----	-	-	-----	-	-	0.72	-----	18.56	2.21	35.5
					2.52			3.35				0.09			
			28C2		2			12.4				0.07			
				8.03	-----	-	-	-----	-	-	0.72	-----	12.1	2.21	29
					2.52			3.35				0.09			
			30C2		2			11.8				0.07			
				4.84	-----	-	-	-----	-	-	0.61	-----	12.1	1.63	24.6
					2.52			2.83				0.08			
			45		2			11.2				0.07			
				4.74	-----	-	-	-----	-	-	0.89	-----	7.9	1.89	22.4
					2.52			4.37				0.1			
-	060800	ЭКСКАВАТОРЫ-	1,2,4,7,		2			6.9				0.38			
		ПЛАНИРОВЩИКИ	8,34	1.35	-----	0.18	-	-----	-	-	0.26	-----	3.75	0.29	9.81
		НА ПНЕВМОКО-			2.44			1.24				0.3			
		ЛЕСНОМ ХОДУ													
			3,5,6,11,		2			6.9				0.39			
			12,13,14,	1.4	-----	0.18	-	-----	-	-	0.27	-----	3.86	0.29	10
			40		2.44			1.24				0.32			
			9,31,32,		2			6.8				0.37			
			33,35АБ	1.31	-----	0.18	-	-----	-	-	0.26	-----	3.64	0.28	9.6
					2.44			1.22				0.27			
			10,,35ВГ,		2			6.7				0.36			
			36,37,38,	1.27	-----	0.18	-	-----	-	-	0.26	-----	3.52	0.28	9.48
			39,41,42,		2.44			1.27				0.26			
			43,44												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			15,16	1.45	2 / 2.44	0.18	-	7.1 / 1.35	-	-	0.3	0.41 / 0.37	4.01	0.3	10.4
			24C	1.49	2 / 2.44	0.18	-	7.1 / 1.35	-	-	0.3	0.41 / 0.37	5.76	0.31	12.2
			17,19,20	1.5	2 / 2.44	0.18	-	7.4 / 1.48	-	-	0.32	0.42 / 0.41	4.15	0.32	10.8
			21C,25C2, 27C	1.55	2 / 2.44	0.18	-	7.4 / 1.48	-	-	0.32	0.42 / 0.41	5.9	0.32	12.6
			18	1.45	2 / 2.44	0.18	-	7.1 / 1.63	-	-	0.36	0.41 / 0.45	4.07	0.32	10.9
			29C	1.49	2 / 2.44	0.18	-	7.1 / 1.63	-	-	0.36	0.41 / 0.45	5.72	0.33	12.6
			30C1	1.49	2 / 2.44	0.18	-	7.1 / 1.63	-	-	0.36	0.41 / 0.45	5.72	0.33	12.6
			23C1-C8, 25C1	1.55	2 / 2.44	0.18	-	7.4 / 1.78	-	-	0.35	0.42 / 0.44	5.92	0.34	13
			26C1	1.6	2 / 2.44	0.18	-	7.5 / 1.88	-	-	0.42	0.44 / 0.57	6.26	0.35	13.7
			26C2	1.66	2 / 2.44	0.18	-	7.5 / 1.88	-	-	0.42	0.46 / 0.58	6.38	0.36	13.9
			28C1	1.55	2 / 2.44	0.18	-	7.4 / 2	-	-	0.44	0.42 / 0.56	6.07	0.36	13.6
			28C2	1.55	2 / 2.44	0.18	-	7.4 / 2	-	-	0.44	0.42 / 0.56	6.07	0.36	13.6
			30C2	1.44	2 / 2.44	0.18	-	6.9 / 1.66	-	-	0.35	0.39 / 0.42	5.59	0.32	12.4
			45	1.27	2 / 2.44	0.18	-	6.7 / 2.61	-	-	0.53	0.36 / 0.53	3.46	0.38	11.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		ЭКСКАВАТОРЫ РОТОРНЫЕ ДЛЯ ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ И ГЛУБИНОЙ:													
4811820085	060901	800-2200 ММ	1,2,4,7, 8,34	6.9	2 ----- 2.52	0.72	-	9.2 ----- 1.84	-	-	0.37	0.04 ----- 0.04	13.6	1.91	27.9
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	6.9	2 ----- 2.52	0.72	-	9.3 ----- 1.95	-	-	0.37	0.04 ----- 0.04	13.6	1.9	28
			9,31,32, 33,35А5	6.76	2 ----- 2.47	0.72	-	9 ----- 1.8	-	-	0.36	0.04 ----- 0.03	13.3	1.86	27.3
			10, 35В1, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	6.76	2 ----- 2.47	0.72	-	8.9 ----- 1.87	-	-	0.36	0.04 ----- 0.03	13.3	1.79	27.3
			15,16	7.06	2 ----- 2.54	0.72	-	9.5 ----- 2.09	-	-	0.41	0.05 ----- 0.04	13.6	1.94	28.4
			24С	7.06	2 ----- 2.54	0.72	-	9.5 ----- 2.19	-	-	0.43	0.05 ----- 0.04	19.4	1.92	34.3
			17,19,20	7.06	2 ----- 2.54	0.72	-	9.9 ----- 2.28	-	-	0.45	0.05 ----- 0.05	13.6	2	28.7
			21С,25С2, 27С	7.06	2 ----- 2.54	0.72	-	9.9 ----- 2.48	-	-	0.46	0.05 ----- 0.05	19.4	1.99	34.7
			18	7.06	2 ----- 2.54	0.72	-	9.5 ----- 2.47	-	-	0.49	0.05 ----- 0.05	13.6	1.97	28.9
			29С	7.06	2 ----- 2.54	0.72	-	9.5 ----- 2.66	-	-	0.51	0.05 ----- 0.05	19.4	2.06	35
			30С1	7.06	2 ----- 2.54	0.72	-	9.5 ----- 2.66	-	-	0.51	0.05 ----- 0.05	19.4	2.06	35
			23С1-С8, 25С1	7.06	2 ----- 2.54	0.72	-	9.9 ----- 2.9	-	-	0.5	0.05 ----- 0.05	19.4	2.03	35.2
			26С1	7.06	2 ----- 2.54	0.72	-	9.94 ----- 2.9	-	-	0.58	0.05 ----- 0.06	19.4	2.04	35.3
			26С2	7.06	2 ----- 2.54	0.72	-	9.94 ----- 3	-	-	0.58	0.05 ----- 0.06	19.4	2.14	35.5
			28С1	7.06	2 ----- 2.54	0.72	-	9.9 ----- 3.17	-	-	0.6	0.05 ----- 0.07	19.4	2.14	35.7

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С2		2			9.9				0.05			
				7.06	-----	0.72	-	-----	-	-	0.61	-----	19.4	2.2	35.9
					2.54			3.3				0.07			
			30С2		2			9.3				0.04			
				6.9	-----	0.72	-	-----	-	-	0.49	-----	19.4	2.02	34.7
					2.52			2.6				0.05			
			45		2			8.9				0.04			
				6.76	-----	0.72	-	-----	-	-	0.73	-----	13.3	2.22	30
					2.47			3.74				0.06			
4811820088	060902	1200-2200 ММ	1,2,4,7,		2			9.2				0.05			
			8,34	6.94	-----	0.75	-	-----	-	-	0.37	-----	13.7	1.84	28
					2.52			1.84				0.04			
			3,5,6,11,		2			9.3				0.05			
			12,13,14,	6.94	-----	0.75	-	-----	-	-	0.37	-----	13.7	1.93	28.2
			40		2.52			1.95				0.04			
			9,31,32,		2			9				0.05			
			33,35АБ	6.8	-----	0.75	-	-----	-	-	0.36	-----	13.4	1.79	27.4
					2.47			1.8				0.03			
			10, 35ВГ,		2			8.9				0.04			
			36,37,38,	6.8	-----	0.75	-	-----	-	-	0.36	-----	13.4	1.82	27.5
			39,41,42,		2.47			1.87				0.03			
			43,44												
			15,16		2			9.5				0.05			
				7.1	-----	0.75	-	-----	-	-	0.41	-----	13.7	1.96	28.6
					2.54			2.09				0.05			
			24С		2			9.5				0.05			
				7.1	-----	0.75	-	-----	-	-	0.43	-----	19.5	1.94	34.5
					2.54			2.19				0.05			
			17,19,20		2			9.9				0.05			
				7.1	-----	0.75	-	-----	-	-	0.45	-----	13.7	2.03	28.9
					2.54			2.28				0.05			
			21С,25С2,		2			9.9				0.05			
			27С	7.1	-----	0.75	-	-----	-	-	0.46	-----	19.5	2.01	34.9
					2.54			2.48				0.06			
			18		2			9.5				0.05			
				7.1	-----	0.75	-	-----	-	-	0.49	-----	13.7	2	29.1
					2.54			2.47				0.05			
			29С		2			9.5				0.05			
				7.1	-----	0.75	-	-----	-	-	0.51	-----	19.5	2.09	35.2
					2.54			2.66				0.05			
			30С1		2			9.5				0.05			
				7.1	-----	0.75	-	-----	-	-	0.51	-----	19.5	2.09	35.2
					2.54			2.66				0.05			
			23С1-С8,		2			9.9				0.05			
			25С1	7.1	-----	0.75	-	-----	-	-	0.5	-----	19.5	2.06	35.4
					2.54			2.9				0.05			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1	7.1	2 / 2.54	0.75	-	9.94 / 2.9	-	-	0.58	0.05 / 0.07	19.5	2.06	35.5
			26С2	7.1	2 / 2.54	0.75	-	9.94 / 3	-	-	0.58	0.05 / 0.07	19.5	2.06	35.6
			28С1	7.1	2 / 2.54	0.75	-	9.9 / 3.17	-	-	0.6	0.05 / 0.07	19.5	2.17	35.9
			28С2	7.1	2 / 2.54	0.75	-	9.9 / 3.3	-	-	0.61	0.05 / 0.07	19.5	2.13	36
			30С2	6.94	2 / 2.52	0.75	-	9.3 / 2.6	-	-	0.49	0.05 / 0.05	19.5	2.05	34.9
			45	6.8	2 / 2.47	0.75	-	8.9 / 3.74	-	-	0.73	0.04 / 0.07	13.4	2.14	30.1
4811820104	060903	1500-2200 ММ	1,2,4,7, 8,34	5.54	2 / 2.81	0.89	-	9.2 / 1.84	-	-	0.37	0.05 / 0.04	13.7	1.71	26.9
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	5.54	2 / 2.81	0.89	-	9.3 / 1.95	-	-	0.37	0.05 / 0.04	13.7	1.7	27
			9,31,32, 33,35АБ	5.43	2 / 2.75	0.89	-	9 / 1.8	-	-	0.36	0.05 / 0.03	13.4	1.74	26.4
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	5.43	2 / 2.75	0.89	-	8.9 / 1.87	-	-	0.37	0.04 / 0.03	13.4	1.66	26.4
			15,16	5.68	2 / 2.83	0.89	-	9.5 / 2.09	-	-	0.41	0.05 / 0.05	13.7	1.75	27.4
			24С	5.68	2 / 2.83	0.89	-	9.5 / 2.19	-	-	0.43	0.05 / 0.05	19.5	1.83	33.4
			17,19,20	5.68	2 / 2.83	0.89	-	9.9 / 2.28	-	-	0.45	0.05 / 0.05	13.7	1.82	27.7
			21С,25С2, 27С	5.68	2 / 2.83	0.89	-	9.9 / 2.48	-	-	0.46	0.05 / 0.06	19.5	1.9	33.8
			18	5.68	2 / 2.83	0.89	-	9.5 / 2.47	-	-	0.49	0.05 / 0.05	13.7	1.89	28

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			29С		2			9.5				0.05			
				5.68	-----	0.89	-	-----	-	-	0.51	-----	19.5	1.88	34
					2.83			2.66				0.05			
			30С1		2			9.5				0.05			
				5.68	-----	0.89	-	-----	-	-	0.51	-----	19.5	1.88	34
					2.83			2.66				0.05			
			23С1-С8,		2			9.9				0.05			
			25С1	5.68	-----	0.89	-	-----	-	-	0.5	-----	19.5	1.95	34.3
					2.83			2.9				0.05			
			26С1		2			9.94				0.05			
				5.68	-----	0.89	-	-----	-	-	0.58	-----	19.5	1.95	34.4
					2.83			2.9				0.07			
			26С2		2			9.94				0.05			
				5.68	-----	0.89	-	-----	-	-	0.58	-----	19.5	1.95	34.5
					2.83			3				0.07			
			28С1		2			9.9				0.05			
				5.68	-----	0.89	-	-----	-	-	0.6	-----	19.5	1.96	34.7
					2.83			3.17				0.07			
			28С2		2			9.9				0.05			
				5.68	-----	0.89	-	-----	-	-	0.61	-----	19.5	2.02	34.9
					2.83			3.3				0.07			
			30С2		2			9.9				0.05			
				5.54	-----	0.89	-	-----	-	-	0.49	-----	19.5	1.82	33.7
					2.81			2.6				0.05			
			45		2			8.9				0.04			
				5.43	-----	0.89	-	-----	-	-	0.73	-----	13.4	2.09	29.1
					2.75			3.74				0.07			
4811820054	060904	2100-2500 ММ	1,2,4,7,		2			25				0.13			
			8,34	8.74	-----	0.99	-	-----	-	-	1	-----	26.9	0.91	46.6
					2.96			5				0.1			
			3,5,6,11,		2			25.4				0.13			
			12,13,14,	8.74	-----	0.99	-	-----	-	-	1.02	-----	26.9	0.99	47
			40		2.96			5.3				0.1			
			9,31,32,		2			24.5				0.12			
			33,35А6	8.56	-----	0.99	-	-----	-	-	0.98	-----	26.4	0.89	45.7
					2.89			4.9				0.09			
			10, 35В1,		2			24.2				0.12			
			36,37,38,	8.56	-----	0.99	-	-----	-	-	0.97	-----	26.4	0.92	45.9
			39,41,42,		2.89			5.08				0.09			
			43,44												
			15,16		2			25.9				0.13			
				8.95	-----	0.99	-	-----	-	-	1.11	-----	26.9	0.96	47.7
					2.97			5.7				0.12			
			24С		2			25.9				0.13			
				8.95	-----	0.99	-	-----	-	-	1.17	-----	38.4	1	59.6
					2.97			6				0.12			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			17,19,20		2			26.9				0.13			
				8.95	-----	0.99	-	-----	-	-	1.21	-----	26.9	1.05	48.4
					2.97			6.2				0.13			
			21C,25C2,		2			26.9				0.13			
			27C	8.95	-----	0.99	-	-----	-	-	1.24	-----	38.4	1.01	60.4
					2.97			6.7				0.14			
			18		2			25.9				0.13			
				8.95	-----	0.99	-	-----	-	-	1.35	-----	26.9	1.09	49.1
					2.97			6.7				0.15			
			29C		2			25.9				0.13			
				8.95	-----	0.99	-	-----	-	-	1.4	-----	38.4	1.14	61.3
					2.97			7.3				0.15			
			30C1		2			25.9				0.13			
				8.95	-----	0.99	-	-----	-	-	1.4	-----	38.4	1.14	61.3
					2.97			7.3				0.15			
			23C1-C8,		2			26.9				0.13			
			25C1	8.95	-----	0.99	-	-----	-	-	1.35	-----	38.4	1.09	61.7
					2.97			7.8				0.15			
			26C1		2			27.1				0.14			
				8.95	-----	0.99	-	-----	-	-	1.6	-----	38.4	1.11	62.1
					2.97			7.9				0.18			
			26C2		2			27.1				0.14			
				8.95	-----	0.99	-	-----	-	-	1.6	-----	38.4	1.11	62.1
					2.97			7.9				0.18			
			28C1		2			26.9				0.13			
				8.95	-----	0.99	-	-----	-	-	1.61	-----	38.4	1.19	62.9
					2.97			8.6				0.19			
			28C2		2			26.9				0.13			
				8.95	-----	0.99	-	-----	-	-	1.67	-----	38.4	1.23	63.3
					2.97			8.9				0.19			
			30C2		2			25.4				0.13			
				8.74	-----	0.99	-	-----	-	-	1.35	-----	38.4	1.19	63.9
					2.89			10.2				0.14			
			45		2			24.2				0.12			
				8.56	-----	0.99	-	-----	-	-	1.98	-----	26.4	1.2	52.4
					2.89			10.2				0.18			
		ЭКСКАВАТОРЫ ШНЕКОРОТОРНЫЕ НА ТРАКТОРЕ:													
061001		79 КВТ	1,2,4,7,		2			7.5				0.1			
		(108 Л.С.)	8,34	2.54	-----	1.54	-	-----	-	-	0.29	-----	5.7	1.25	15.3
					2.52			1.35				0.08			
			3,5,6,11,		2			7.64				0.1			
			12,13,14,	2.65	-----	1.54	-	-----	-	-	0.3	-----	5.95	1.27	15.7
			40		2.52			1.38				0.08			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			9,31,32, 33,35А6	2.54	2 / 2.52	1.54	-	7.35 / 1.32	-	-	0.28	0.1 / 0.07	5.7	1.24	15.2
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	2.45	2 / 2.52	1.54	-	7.28 / 1.38	-	-	0.28	0.1 / 0.07	5.49	1.24	15
			15,16	2.91	2 / 2.52	1.54	-	7.79 / 1.48	-	-	0.32	0.1 / 0.09	6.52	1.33	16.7
			24С	2.99	2 / 2.52	1.54	-	7.79 / 1.48	-	-	0.32	0.1 / 0.09	9.33	1.34	19.6
			17,19,20	4.07	2 / 2.52	1.54	-	8.08 / 1.62	-	-	0.35	0.1 / 0.1	9.12	1.53	20.9
			21С,25С2, 27С	4.18	2 / 2.52	1.54	-	8.08 / 1.62	-	-	0.35	0.1 / 0.1	13.05	1.55	24.9
			18	2.91	2 / 2.52	1.54	-	7.79 / 1.79	-	-	0.38	0.1 / 0.11	6.52	1.39	17.9
			29С	2.99	2 / 2.52	1.54	-	7.79 / 1.79	-	-	0.38	0.1 / 0.11	9.34	1.4	20.1
			30С1	2.99	2 / 2.52	1.54	-	7.79 / 1.79	-	-	0.38	0.1 / 0.11	9.34	1.4	20.1
			23С1-С8, 25С1	4.18	2 / 2.52	1.54	-	8.08 / 1.94	-	-	0.39	0.1 / 0.1	13.1	1.6	25.4
			26С1	5.22	2 / 2.52	1.54	-	8.15 / 2.04	-	-	0.44	0.1 / 0.13	16.3	1.78	30
			26С2	5.72	2 / 2.52	1.54	-	8.15 / 2.04	-	-	0.44	0.1 / 0.13	17.8	1.86	32.1
			28С1	4.18	2 / 2.52	1.54	-	8.08 / 2.18	-	-	0.48	0.1 / 0.13	13.1	1.65	25.8
			28С2	4.18	2 / 2.52	1.54	-	8.08 / 2.18	-	-	0.48	0.1 / 0.13	13.1	1.65	25.8
			30С2	2.73	2 / 2.52	1.54	-	7.64 / -	-	-	0.39	0.1 / 0.13	8.52	1.37	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			45	2.45	2 / 2.52	1.54	-	7.28 / 2.84	-	-	0.58	0.1 / 0.13	5.49	1.51	17.1
4811852036	061002	118 КВТ (160 Л.С.)	1,2,4,7, 8,34	4.04	2 / 2.52	0.55	-	11.5 / 2.07	-	-	0.45	0.19 / 0.15	12.7	1.52	24
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	4.21	2 / 2.52	0.55	-	11.8 / 2.12	-	-	0.47	0.19 / 0.16	13.1	1.47	24.6
			9,31,32, 33,35АБ	4.04	2 / 2.52	0.55	-	11.3 / 2.03	-	-	0.42	0.19 / 0.14	12.7	1.5	23.9
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	3.89	2 / 2.52	0.55	-	11.2 / 2.13	-	-	0.43	0.19 / 0.13	12.2	1.45	23.3
			15,16	4.63	2 / 2.52	0.55	-	12 / 2.28	-	-	0.49	0.19 / 0.17	14.4	1.56	26.6
			24С	4.75	2 / 2.52	0.55	-	12 / 2.28	-	-	0.49	0.19 / 0.17	20.7	1.64	33.1
			17,19,20	6.46	2 / 2.52	0.55	-	12.4 / 2.48	-	-	0.54	0.18 / 0.17	20.2	1.88	34.8
			21С,25С2, 27С	6.64	2 / 2.52	0.55	-	12.4 / 2.48	-	-	0.54	0.18 / 0.17	28.9	1.9	43.7
			18	4.63	2 / 2.52	0.55	-	12 / 2.76	-	-	0.64	0.19 / 0.4	14.4	1	27.4
			29С	4.75	2 / 2.52	0.55	-	12 / 2.76	-	-	0.63	0.19 / 0.4	20.7	1.68	33.8
			30С1	4.75	2 / 2.52	0.55	-	12 / 2.76	-	-	0.63	0.19 / 0.21	20.7	1.68	33.8
			23С1-С8, 25С1	6.64	2 / 2.52	0.55	-	12.4 / 2.98	-	-	0.58	0.18 / 0.19	28.9	2.04	44.4
			26С1	8.29	2 / 2.52	0.55	-	12.5 / 3.12	-	-	0.69	0.18 / 0.23	36.1	2.3	53.8
			26С2	9.08	2 / 2.52	0.55	-	12.5 / 3.12	-	-	0.69	0.18 / 0.23	39.5	2.41	58.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С1		2			12.4				0.18			
				6.64	-----	0.55	-	-----	-	-	0.72	-----	28.9	2.08	45
					2.52			3.35				0.24			
			28С2		2			12.4				0.18			
				6.64	-----	0.55	-	-----	-	-	0.72	-----	28.9	2.08	45
					2.52			3.35				0.24			
			30С2		2			11.8				0.19			
				4.34	-----	0.55	-	-----	-	-	0.61	-----	18.8	1.64	31.5
					2.52			2.83				0.24			
			45		2			11.2				0.19			
				3.89	-----	0.55	-	-----	-	-	0.89	-----	12.1	1.9	26.5
					2.52			4.37				0.28			
4811852008	061003	132 КВТ	1,2,4,7,		2			14.8				0.11			
		(180 Л.С.)	8,34	7.31	-----	1.84	-	-----	-	-	0.58	-----	28.5	2.3	45.8
					2.52			2.66				0.09			
			3,5,6,11,		2			15.1				0.11			
			12,13,14,	7.63	-----	1.84	-	-----	-	-	0.59	-----	29.8	2.31	47.5
			40		2.52			2.72				0.09			
			9,31,32,		2			14.5				0.11			
			33,35АБ	7.31	-----	1.84	-	-----	-	-	0.55	-----	28.5	2.29	45.7
					2.52			2.61				0.08			
			10, 35ВГ,		2			14.3				0.11			
			36,37,38,	7.02	-----	1.84	-	-----	-	-	0.55	-----	27.4	2.17	44.3
			39,41,42,		2.52			2.72				0.08			
			43,44												
			15,16		2			15.3				0.11			
				8.36	-----	1.84	-	-----	-	-	0.63	-----	32.6	2.44	51.4
					2.52			2.91				0.1			
			24С		2			15.3				0.11			
				8.58	-----	1.84	-	-----	-	-	0.63	-----	64.6	2.52	65.7
					2.52			2.91				0.1			
			17,19,20		2			15.9				0.11			
				11.69	-----	1.84	-	-----	-	-	0.67	-----	45.7	2.99	68.7
					2.52			3.18				0.11			
			21С,25С2,		2			15.9				0.11			
			27С	12.01	-----	1.84	-	-----	-	-	0.67	-----	65.3	3.07	88.7
					2.52			3.18				0.11			
			18		2			15.3				0.11			
				8.36	-----	1.84	-	-----	-	-	0.76	-----	32.7	2.59	52.4
					2.52			3.52				0.12			
			29С		2			15.3				0.11			
				8.58	-----	1.84	-	-----	-	-	0.77	-----	46.8	2.65	66.8
					2.52			3.52				0.12			
			30С1		2			15.3				0.11			
				8.58	-----	1.84	-	-----	-	-	0.77	-----	46.8	2.65	66.8
					2.52			3.52				0.12			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			23С1-С8, 25С1	12.01	2 ----- 2.52	1.84	-	15.9 ----- 3.82	-	-	0.74	0.11 ----- 0.11	65.3	3.16	89.5
			26С1	15.01	2 ----- 2.52	1.84	-	16 ----- 4	-	-	0.88	0.11 ----- 0.14	81.7	3.91	110
			26С2	16.36	2 ----- 2.52	1.84	-	16 ----- 4	-	-	0.88	0.11 ----- 0.14	89.1	4.16	119
			28С1	12.01	2 ----- 2.52	1.84	-	15.9 ----- 4.08	-	-	0.93	0.11 ----- 0.15	65.3	3.17	90
			28С2	12.01	2 ----- 2.52	1.84	-	15.9 ----- 4.08	-	-	0.93	0.11 ----- 0.15	65.3	3.17	90
			30С2	7.84	2 ----- 2.52	1.84	-	15.1 ----- 3.62	-	-	0.77	0.11 ----- 0.12	42.7	2.49	61.9
			45	7.02	2 ----- 2.52	1.84	-	14.3 ----- 5.58	-	-	1.15	0.11 ----- 0.16	27.4	2.73	48.4
4811852039	061004	220 КВТ (300 Л.С.)	1,2,4,7, 8,34	7.39	2 ----- 2.52	-	-	18.6 ----- 3.35	-	-	0.72	0.28 ----- 0.22	23.1	2.1	39.4
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	7.71	2 ----- 2.52	-	-	19 ----- 3.42	-	-	0.75	0.28 ----- 0.23	24.1	2.17	40.9
			9,31,32, 33,35АБ	7.39	2 ----- 2.52	-	-	18.3 ----- 3.29	-	-	0.69	0.28 ----- 0.21	23.1	2.1	39.3
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	7.1	2 ----- 2.52	-	-	18.1 ----- 3.44	-	-	0.7	0.28 ----- 0.2	22.2	2.14	38.3
			15,16	8.45	2 ----- 2.52	-	-	19.3 ----- 3.67	-	-	0.79	0.28 ----- 0.25	26.4	2.32	44.4
			24С	8.68	2 ----- 2.52	-	-	19.3 ----- 3.67	-	-	0.8	0.28 ----- 0.25	37.8	2.38	56.1
			17,19,20	11.8	2 ----- 2.52	-	-	20 ----- 4	-	-	0.85	0.27 ----- 0.26	36.9	2.87	59.2
			21С,25С2, 27С	12.1	2 ----- 2.52	-	-	20 ----- 4	-	-	0.85	0.27 ----- 0.26	52.8	2.97	75.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			18		2			19.3				0.28			
				8.45	-----	-	-	-----	-	-	0.98	-----	26.4	2.5	45.6
					2.52			4.44				0.31			
			29C		2			19.3				0.28			
				8.68	-----	-	-	-----	-	-	0.98	-----	37.7	2.57	57.2
					2.52			4.44				0.31			
			30C1		2			19.3				0.28			
				8.68	-----	-	-	-----	-	-	0.98	-----	37.7	2.57	57.2
					2.52			4.44				0.31			
			23C1-C8,		2			20				0.27			
			25C1	12.1	-----	-	-	-----	-	-	0.94	-----	52.9	3.06	76.6
					2.52			4.8				0.28			
			26C1		2			20.2				0.27			
				13.4	-----	-	-	-----	-	-	1.11	-----	66	3.37	91.8
					2.52			5.05				0.35			
			26C2		2			20.2				0.27			
				16.6	-----	-	-	-----	-	-	1.13	-----	72.3	4.05	102
					2.52			5.05				0.35			
			28C1		2			20				0.27			
				12.1	-----	-	-	-----	-	-	1.17	-----	18.9	3.25	43.7
					2.52			5.4				0.36			
			28C2		2			20				0.27			
				12.1	-----	-	-	-----	-	-	1.17	-----	18.9	3.25	43.7
					2.52			5.4				0.36			
			30C2		2			19				0.28			
				7.93	-----	-	-	-----	-	-	0.98	-----	34.5	2.46	53.4
					2.52			4.7				0.31			
			45		2			18.1				0.28			
				7.1	-----	-	-	-----	-	-	2.63	-----	22.2	2.98	44.9
					2.52			7.06				0.41			

КОД ОКП	КОД ОТРАСЛЕВОЙ	НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ	ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ (АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ НА ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ), РУБ.	ПЕРЕМЕННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ								ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕБАЗИРОВКУ, РУБ.	СМЕТНАЯ РАСЦЕНКА, РУБ.
					ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ, ЧЕЛ.-Ч / РУБ.	НА ЗАМЕНУ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ, РУБ.	НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ: БЕНЗИН, КГ / РУБ.	ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, КГ / РУБ.	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, КВТ·Ч / РУБ.	СЖАТЫЙ ВОЗДУХ, $м^3$ / РУБ.	НА СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РУБ.	НА ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ ЖИДКОСТЬ, КГ / РУБ.	НА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РУБ.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ГОРНОВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ МОЩНОСТЬЮ:													
4812111030	070101	ДО 59 КВТ (80 Л.С.)	1,2,4,7,8,34	0.9	1 / 1.1	0.01	–	6.1 / 1.1	–	–	0.24	0.02 / 0.01	1.83	0.16	5.35
			3,5,6,11,12,13,14,40	0.9	1 / 1.1	0.01	–	6.21 / 1.12	–	–	0.24	0.02 / 0.01	1.84	0.16	5.38
			9,31,32,33,35АБ	0.89	1 / 1.1	0.01	–	5.99 / 1.08	–	–	0.23	0.02 / 0.01	1.82	0.16	5.3
			10, 35ВГ,36,37,38,39,41,42,43,44	0.89	1 / 1.1	0.01	–	5.93 / 1.13	–	–	0.23	0.02 / 0.01	1.8	0.16	5.33
			15,16	0.94	1 / 1.1	0.01	–	6.33 / 1.2	–	–	0.26	0.02 / 0.02	1.9	0.17	5.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			24С		1			6.33				0.02			
				0.95	-----	0.01	-	-----	-	-	0.26	-----	2.71	0.17	6.42
					1.1			1.2				0.02			
			17,19,20		1			6.56				0.02			
				0.96	-----	0.01	-	-----	-	-	0.28	-----	1.96	0.17	5.81
					1.1			1.31				0.02			
			21С,25С2,		1			6.56				0.02			
			27С	0.98	-----	0.01	-	-----	-	-	0.28	-----	2.78	0.18	6.66
					1.1			1.31				0.02			
			18		1			6.33				0.02			
				0.94	-----	0.01	-	-----	-	-	0.32	-----	1.9	0.18	5.93
					1.1			1.46				0.02			
			29С		1			6.33				0.02			
				0.95	-----	0.01	-	-----	-	-	0.32	-----	2.71	0.18	6.75
					1.1			1.46				0.02			
			30С1		1			6.33				0.02			
				0.95	-----	0.01	-	-----	-	-	0.32	-----	2.71	0.18	6.75
					1.1			1.46				0.02			
			23С1-С8,		1			6.56				0.02			
			25С1	0.98	-----	0.01	-	-----	-	-	0.31	-----	2.78	0.19	6.96
					1.1			1.57				0.02			
			26С1		1			6.61				0.02			
				1	-----	0.01	-	-----	-	-	0.37	-----	2.85	0.2	7.2
					1.1			1.65				0.02			
			26С2		1			6.61				0.02			
				1.04	-----	0.01	-	-----	-	-	0.37	-----	2.95	0.2	7.34
					1.1			1.65				0.02			
			28С1		1			6.56				0.02			
				0.98	-----	0.01	-	-----	-	-	0.38	-----	2.78	0.2	7.25
					1.1			1.77				0.02			
			28С2		1			6.56				0.02			
				0.98	-----	0.01	-	-----	-	-	0.38	-----	2.78	0.2	7.25
					1.1			1.77				0.02			
			30С2		1			6.21				0.02			
				0.93	-----	0.01	-	-----	-	-	0.32	-----	2.62	0.18	6.67
					1.1			1.49				0.02			
			45		1			5.93				0.02			
				0.89	-----	0.01	-	-----	-	-	0.47	-----	1.8	0.23	6.83
					1.1			2.31				0.02			
4812140000	070102	79 КВТ	1,2,4,7,		1			7.7				0.01			
		(108 Л.С.)	8,34	0.74	-----	0.04	-	-----	-	-	0.3	-----	1.87	0.19	5.82
					1.28			1.39				0.01			
			3,5,6,11,		1			7.85				0.01			
			12,13,14,	0.74	-----	0.04	-	-----	-	-	0.31	-----	1.89	0.19	5.87
			40		1.28			1.41				0.01			

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			9,31,32, 33,35АБ	0.73	1 ----- 1.28	0.04	-	7.56 ----- 1.36	-	-	0.29	0.01 ----- 0.01	1.86	0.18	5.75
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.73	1 ----- 1.28	0.04	-	7.49 ----- 1.42	-	-	0.29	0.01 ----- 0.01	1.85	0.19	5.81
			15,16	0.77	1 ----- 1.28	0.04	-	7.99 ----- 1.52	-	-	0,33	0.01 ----- 0.01	1.95	0.2	6.1
			24С	0.78	1 ----- 1.28	0.04	-	7.99 ----- 1.52	-	-	0.33	0.01 ----- 0.01	2.77	0.2	6.93
			17,19,20	0.79	1 ----- 1.28	0.04	-	8.28 ----- 1.66	-	-	0.35	0.01 ----- 0.01	2.01	0.21	6.35
			21С,25С2, 27С	0.8	1 ----- 1.28	0.04	-	8.28 ----- 1.66	-	-	0.35	0.01 ----- 0.01	2.86	0.21	7.21
			18	0.77	1 ----- 1.28	0.04	-	7.99 ----- 1.84	-	-	0.4	0.01 ----- 0.01	1.95	0.22	6.51
			29С	0.78	1 ----- 1.28	0.04	-	7.99 ----- 1.84	-	-	0.4	0.01 ----- 0.01	2.77	0.22	7.34
			30С1	0.78	1 ----- 1.28	0.04	-	7.99 ----- 1.84	-	-	0.4	0.01 ----- 0.01	2.77	0.22	7.34
			23С1-С8, 25С1	0.8	1 ----- 1.28	0.04	-	8.28 ----- 1.99	-	-	0.39	0.01 ----- 0.01	2.86	0.22	7.59
			26С1	0.82	1 ----- 1.28	0.04	-	8.35 ----- 2.09	-	-	0.46	0.01 ----- 0.01	2.93	0.24	7.87
			26С2	0.85	1 ----- 1.28	0.04	-	8.35 ----- 2.09	-	-	0.46	0.01 ----- 0.01	3.03	0.24	8
			28С1	0.8	1 ----- 1.28	0.04	-	8.28 ----- 2.24	-	-	0.48	0.01 ----- 0.01	2.86	0.24	7.95
			28С2	0.8	1 ----- 1.28	0.04	-	8.28 ----- 2.24	-	-	0.48	0.01 ----- 0.01	2.86	0.24	7.95
			30С2	0.76	1 ----- 1.28	0.04	-	7.85 ----- 1.88	-	-	0.4	0.01 ----- 0.01	2.68	0.22	7.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			45		1			7.49				0.01			
				0.73	-----	0.04	-	-----	-	-	0.6	-----	1.85	0.28	7.71
					1.28			2.92				0.01			
4812130000	070103	96 КВТ	1,2,4,7,		1			9.63				0.02			
		(130 Л.С.)	8,34	1.06	-----	0.01	-	-----	-	-	0.37	-----	2.39	0.22	7.08
					1.28			1.73				0.02			
			3,5,6,11,		1			9.81				0.02			
			12,13,14,	1.07	-----	0.01	-	-----	-	-	0.39	-----	2.42	0.22	7.18
			40		1.28			1.77				0.02			
			9,31,32,		1			9.45				0.02			
			33,35АБ	1.06	-----	0.01	-	-----	-	-	0.36	-----	2.38	0.22	7.03
					1.28			1.7				0.02			
			10, 35ВГ,		1			9.36				0.02			
			36,37,38,	1.05	-----	0.01	-	-----	-	-	0.36	-----	2.37	0.22	7.08
			39,41,42,		1.28			1.78				0.01			
			43,44												
			15,16		1			9.99				0.02			
				1.1	-----	0.01	-	-----	-	-	0.41	-----	2.5	0.23	7.45
					1.28			1.9				0.02			
			24С		1			9.99				0.02			
				1.13	-----	0.01	-	-----	-	-	0.41	-----	3.54	0.23	8.52
					1.28			1.9				0.02			
			17,19,20		1			10.4				0.02			
				1.14	-----	0.01	-	-----	-	-	0.44	-----	2.57	0.24	7.77
					1.28			2.07				0.02			
			21С,25С2,		1			10.4				0.02			
			27С	1.16	-----	0.01	-	-----	-	-	0.44	-----	3.65	0.24	8.87
					1.28			2.07				0.02			
			18		1			9.99				0.02			
				1.1	-----	0.01	-	-----	-	-	0.51	-----	2.5	0.26	7.98
					1.28			2.3				0.02			
			29С		1			9.99				0.02			
				1.13	-----	0.01	-	-----	-	-	0.51	-----	3.54	0.26	9.05
					1.28			2.3				0.02			
			30С1		1			9.99				0.02			
				1.13	-----	0.01	-	-----	-	-	0.51	-----	3.54	0.26	9.05
					1.28			2.3				0.02			
			23С1-С8,		1			10.4				0.02			
			25С1	1.16	-----	0.01	-	-----	-	-	0.49	-----	3.65	0.26	9.35
					1.28			2.48				0.02			
			26С1		1			10.4				0.02			
				1.18	-----	0.01	-	-----	-	-	0.58	-----	3.73	0.28	9.7
					1.28			2.61				0.03			
			26С2		1			10.4				0.02			
				1.23	-----	0.01	-	-----	-	-	0.58	-----	3.86	0.28	9.88
					1.28			2.61				0.03			

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С1		1			10.4				0.02			
				1.16	-----	0.01	-	-----	-	-	0.61	-----	3.65	0.29	9.82
					1.28			2.79				0.03			
			28С2		1			10.4				0.02			
				1.16	-----	0.01	-	-----	-	-	0.61	-----	3.65	0.29	9.82
					1.28			2.79				0.03			
			30С2		1			9.81				0.02			
				1.09	-----	0.01	-	-----	-	-	0.5	-----	3.43	0.26	8.94
					1.28			2.35				0.02			
			45		1			9.36				0.02			
				1.05	-----	0.01	-	-----	-	-	0.75	-----	2.37	0.33	9.47
					1.28			3.65				0.03			
4812140000	070104	121 КВТ	1,2,4,7,		1			11.5				0.1			
		(165 Л.С.)	8,34	1.39	-----	0.01	-	-----	-	-	0.45	-----	3.54	0.26	9.08
					1.28			2.07				0.08			
			3,5,6,11,		1			11.7				0.1			
			12,13,14,	1.4	-----	0.01	-	-----	-	-	0.46	-----	3.58	0.27	9.19
			40		1.28			2.11				0.08			
			9,31,32,		1			11.3				0.1			
			33,35АБ	1.39	-----	0.01	-	-----	-	-	0.43	-----	3.52	0.26	9
					1.28			2.04				0.07			
			10, 35ВГ,		1			11.2				0.1			
			36,37,38,	1.38	-----	0.01	-	-----	-	-	0.43	-----	3.5	0.26	9.05
			39,41,42,		1.28			2.12				0.07			
			43,44												
			15,16		1			12				0.1			
				1.45	-----	0.01	-	-----	-	-	0.49	-----	3.7	0.28	9.57
					1.28			2.27				0.09			
			24С		1			12				0.1			
				1.48	-----	0.01	-	-----	-	-	0.49	-----	5.25	0.33	11.2
					1.28			2.27				0.09			
			17,19,20		1			12.4				0.11			
				1.49	-----	0.01	-	-----	-	-	0.53	-----	3.81	0.29	9.99
					1.28			2.48				0.1			
			21С,25С2,		1			12.4				0.11			
			27С	1.52	-----	0.01	-	-----	-	-	0.53	-----	5.4	0.28	11.6
					1.28			2.48				0.1			
			18		1			12				0.1			
				1.45	-----	0.01	-	-----	-	-	0.61	-----	3.7	0.29	10.2
					1.28			2.75				0.11			
			29С		1			12				0.1			
				1.48	-----	0.01	-	-----	-	-	0.61	-----	5.25	0.31	11.8
					1.28			2.75				0.11			
			30С1		1			12				0.1			
				1.48	-----	0.01	-	-----	-	-	0.61	-----	5.25	0.31	11.8
					1.28			2.75				0.11			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			23С1-С8,		1			12.4				0.11			
			25С1	1.52	-----	0.01	-	-----	-	-	0.58	-----	5.4	0.33	12.2
					1.28			2.97				0.11			
			26С1		1			12.5				0.11			
				1.56	-----	0.01	-	-----	-	-	0.69	-----	5.52	0.38	12.7
					1.28			3.12				0.14			
			26С2		1			12.5				0.11			
				1.61	-----	0.01	-	-----	-	-	0.69	-----	5.72	0.32	12.9
					1.28			3.12				0.15			
			28С1		1			12.4				0.11			
				1.52	-----	0.01	-	-----	-	-	0.72	-----	5.4	0.39	12.8
					1.28			3.34				0.14			
			28С2		1			12.4				0.11			
				1.52	-----	0.01	-	-----	-	-	0.72	-----	5.4	0.39	12.8
					1.28			3.34				0.14			
			30С2		1			11.7				0.1			
				1.43	-----	0.01	-	-----	-	-	0.6	-----	5.08	0.27	11.6
					1.28			2.82				0.11			
			45		1			11.2				0.1			
				1.38	-----	0.01	-	-----	-	-	0.9	-----	3.5	0.43	12
					1.28			4.36				0.14			
4812150000	070105	132 КВТ	1,2,4,7,		1			11.2				0.09			
		(180 Л.С.)	8,34	2.04	-----	0.01	-	-----	-	-	0.44	-----	5.19	0.25	11.3
					1.28			2.02				0.07			
			3,5,6,11,		1			11.4				0.09			
			12,13,14,	2.06	-----	0.01	-	-----	-	-	0.45	-----	5.26	0.3	11.5
			40		1.28			2.06				0.08			
			9,31,32,		1			11				0.09			
			33,35А5	2.04	-----	0.01	-	-----	-	-	0.42	-----	5.18	0.31	11.3
					1.28			1.99				0.07			
			10, 35В1,		1			10.9				0.09			
			36,37,38,	2.02	-----	0.01	-	-----	-	-	0.42	-----	5.15	0.29	11.3
			39,41,42,		1.28			2.07				0.06			
			43,44												
			15,16		1			11.7				0.09			
				2.13	-----	0.01	-	-----	-	-	0.48	-----	5.42	0.28	11.9
					1.28			2.22				0.08			
			24С		1			11.7				0.09			
				2.17	-----	0.01	-	-----	-	-	0.48	-----	7.71	0.35	14.3
					1.28			2.22				0.08			
			17,19,20		1			12.1				0.1			
				2.19	-----	0.01	-	-----	-	-	0.52	-----	5.59	0.31	12.4
					1.28			2.41				0.09			
			21С,25С2,		1			12.1				0.1			
			27С	2.24	-----	0.01	-	-----	-	-	0.52	-----	7.94	0.31	14.8
					1.28			2.41				0.09			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			18	2.13	1 / 1.28	0.01	-	11.7 / 2.68	-	-	0.59	0.09 / 0.1	5.42	0.39	12.6
			29C	2.17	1 / 1.28	0.01	-	11.7 / 2.68	-	-	0.59	0.09 / 0.1	7.71	0.36	14.9
			30C1	2.17	1 / 1.28	0.01	-	11.7 / 2.68	-	-	0.59	0.09 / 0.1	7.71	0.36	14.9
			23C1-C8, 25C1	2.24	1 / 1.28	0.01	-	12.1 / 2.89	-	-	0.57	0.1 / 0.1	7.94	0.37	15.4
			26C1	2.29	1 / 1.28	0.01	-	12.2 / 3.05	-	-	0.67	0.1 / 0.13	8.12	0.35	15.9
			26C2	2.37	1 / 1.28	0.01	-	12.2 / 3.05	-	-	0.67	0.1 / 0.13	8.42	0.37	16.3
			28C1	2.24	1 / 1.28	0.01	-	12.1 / 3.26	-	-	0.71	0.1 / 0.13	7.94	0.43	16
			28C2	2.24	1 / 1.28	0.01	-	12.1 / 3.26	-	-	0.71	0.1 / 0.13	7.94	0.43	16
			30C2	2.1	1 / 1.28	0.01	-	11.4 / 2.75	-	-	0.59	0.09 / 0.1	7.47	0.3	14.6
			45	2.02	1 / 1.28	0.01	-	10.9 / 4.26	-	-	0.87	0.09 / 0.13	5.15	0.48	14.2
4812161009	070106	243 КВТ (330 Л.С.)	1,2,4,7, 8,34	2.74	1 / 1.46	0.21	-	21.6 / 3.89	-	-	0.84	0.18 / 0.14	13	0.42	22.7
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	2.77	1 / 1.46	0.21	-	22 / 3.96	-	-	0.87	0.18 / 0.15	13.1	0.48	23
			9,31,32, 33,35АБ	2.73	1 / 1.46	0.21	-	21.2 / 3.82	-	-	0.81	0.18 / 0.13	12.9	0.44	22.5
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	2.71	1 / 1.46	0.21	-	21 / 3.99	-	-	0.81	0.18 / 0.13	12.9	0.49	22.7
			15,16	2.86	1 / 1.46	0.21	-	22.4 / 4.26	-	-	0.93	0.19 / 0.17	13.5	0.51	23.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			24С		1			22.4				0.19			
				2.91	-----	0.21	-	-----	-	-	0.93	-----	19.3	0.46	29.7
					1.46			4.26				0.17			
			17,19,20		1			23.2				0.19			
				2.94	-----	0.21	-	-----	-	-	0.99	-----	14	0.56	25
					1.46			4.65				0.19			
			21С,25С2,		1			23.2				0.19			
			27С	3	-----	0.21	-	-----	-	-	0.99	-----	19.8	0.5	30.8
					1.46			4.65				0.19			
			18		1			22.4				0.19			
				2.86	-----	0.21	-	-----	-	-	1.14	-----	13.5	0.57	25.1
					1.46			5.16				0.21			
			29С		1			22.4				0.19			
				2.91	-----	0.21	-	-----	-	-	1.14	-----	19.3	0.51	30.9
					1.46			5.16				0.21			
			30С1		1			22.4				0.19			
				2.91	-----	0.21	-	-----	-	-	1.14	-----	19.3	0.51	30.9
					1.46			5.16				0.21			
			23С1-С8,		1			23.2				0.19			
			25С1	3	-----	0.21	-	-----	-	-	1.09	-----	19.8	0.56	31.9
					1.46			5.58				0.2			
			26С1		1			23.4				0.1			
				3.07	-----	0.21	-	-----	-	-	1.3	-----	20.2	0.64	33
					1.46			5.86				0.26			
			26С2		1			23.4				0.2			
				3.18	-----	0.21	-	-----	-	-	1.3	-----	21	0.63	33.9
					1.46			5.86				0.26			
			28С1		1			23.2				0.19			
				3	-----	0.21	-	-----	-	-	1.36	-----	19.8	0.64	33
					1.46			6.27				0.26			
			28С2		1			23.2				0.19			
				3	-----	0.21	-	-----	-	-	1.36	-----	19.8	0.64	33
					1.46			6.27				0.26			
			30С2		1			22				0.18			
				2.82	-----	0.21	-	-----	-	-	1.13	-----	18.6	0.6	30.3
					1.46			5.28				0.2			
			45		1			21				0.18			
				2.71	-----	0.21	-	-----	-	-	1.68	-----	12.9	0.69	28.1
					1.46			8.19				0.26			
		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ МОЩЬНОСТЬЮ:													

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4812111030	070116	ДО 59 КВТ (80 Л.С.)	1,2,4,7, 8,34	0.9	2 / 1.17	0.01	-	5.9 / 1.18	-	-	0.24	0.029 / 0.02	2.39	0.18	6.09
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.9	2 / 1.17	0.01	-	6.04 / 1.27	-	-	0.24	0.03 / 0.03	2.39	0.18	6.19
			9,31,32, 33,35АБ	0.89	2 / 1.14	0.01	-	5.8 / 1.16	-	-	0.23	0.029 / 0.02	2.34	0.17	5.96
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.89	2 / 1.14	0.01	-	5.76 / 1.21	-	-	0.23	0.028 / 0.02	2.34	0.18	6.02
			15,16	0.93	2 / 1.17	0.01	-	6.2 / 1.36	-	-	0.27	0.03 / 0.03	2.39	0.19	6.35
			24С	0.93	2 / 1.17	0.01	-	6.2 / 1.43	-	-	0.28	0.03 / 0.03	3.41	0.19	7.45
			17,19,20	0.93	2 / 1.17	0.01	-	6.4 / 1.47	-	-	0.29	0.031 / 0.03	2.39	0.2	6.49
			21С,25С2, 27С	0.93	2 / 1.17	0.01	-	6.4 / 1.6	-	-	0.29	0.031 / 0.03	3.41	0.2	7.64
			18	0.93	2 / 1.17	0.01	-	6.2 / 1.61	-	-	0.32	0.03 / 0.03	2.39	0.2	6.66
			29С	0.93	2 / 1.17	0.01	-	6.2 / 1.74	-	-	0.33	0.03 / 0.04	3.41	0.21	7.84
			30С1	0.93	2 / 1.17	0.01	-	6.2 / 1.74	-	-	0.33	0.03 / 0.04	3.41	0.21	7.84
			23С1-С8, 25С1	0.93	2 / 1.17	0.01	-	6.4 / 1.86	-	-	0.32	0.031 / 0.03	3.41	0.22	7.95
			26С1	0.93	2 / 1.17	0.01	-	6.44 / 1.9	-	-	0.37	0.032 / 0.04	3.41	0.22	8.05
			26С2	0.93	2 / 1.17	0.01	-	6.44 / 1.93	-	-	0.37	0.032 / 0.04	3.41	0.22	8.08
			28С1	0.93	2 / 1.17	0.01	-	6.4 / 2.05	-	-	0.38	0.031 / 0.04	3.41	0.23	8.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С2		2			6.4				0.031			
				0.93	-----	0.01	-	-----	-	-	0.4	-----	3.41	0.23	8.3
					1.17			2.11				0.04			
			30С2		2			6.04				0.03			
				0.9	-----	0.01	-	-----	-	-	0.32	-----	3.41	0.21	7.74
					1.17			1.69				0.03			
			45		2			5.76				0.028			
				0.89	-----	0.01	-	-----	-	-	0.47	-----	2.34	0.24	7.38
					1.14			2.25				0.04			
4812131003	070117	96 КВТ	1,2,4,7,		1			9.4				0.054			
		(130 Л.С.)	8,34	1.2	-----	0.01	-	-----	-	-	0.38	-----	3.14	0.24	8.25
					1.36			1.88				0.04			
			3,5,6,11,		1,			9.5				0.055			
			12,13,14,	1.2	-----	0.01	-	-----	-	-	0.38	-----	3.14	0.25	8.39
			40		1.36			2				0.05			
			9,31,32,		1			9.2				0.053			
			33,35АБ	1.16	-----	0.01	-	-----	-	-	0.37	-----	3.07	0.24	8.06
					1.33			1.84				0.04			
			10, 35ВГ,		1			9.1				0.053			
			36,37,38,	1.16	-----	0.01	-	-----	-	-	0.36	-----	3.07	0.24	8.12
			39,41,42,		1.33			1.91				0.04			
			43,44												
			15,16		1			9.7				0.056			
				1.21	-----	0.01	-	-----	-	-	0.42	-----	3.14	0.26	8.58
					1.36			2.13				0.05			
			24С		1			9.7				0.056			
				1.21	-----	0.01	-	-----	-	-	0.44	-----	4.48	0.32	10.1
					1.36			2.23				0.05			
			17,19,20		1			10.1				0.058			
				1.21	-----	0.01	-	-----	-	-	0.46	-----	3.14	0.27	8.83
					1.36			2.32				0.06			
			21С,25С2,		1			10.1				0.058			
			27С	1.21	-----	0.01	-	-----	-	-	0.47	-----	4.48	0.28	10.4
					1.36			2.53				0.06			
			18		1			9.7				0.056			
				1.21	-----	0.01	-	-----	-	-	0.5	-----	3.14	0.28	9.08
					1.36			2.52				0.06			
			29С		1			9.7				0.056			
				1.21	-----	0.01	-	-----	-	-	0.52	-----	4.48	0.25	10.6
					1.36			2.71				0.06			
			30С1		1			9.7				0.056			
				1.21	-----	0.01	-	-----	-	-	0.52	-----	4.48	0.25	10.6
					1.36			2.71				0.06			
			23С1-С8,		1			10.1				0.058			
			25С1	1.21	-----	0.01	-	-----	-	-	0.51	-----	4.48	0.34	10.9
					1.36			2.93				0.06			

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1		1			10.2				0.059			
				1.21	-----	0.01	-	-----	-	-	0.59	-----	4.48	0.31	11
					1.36			2.96				0.08			
			26С2		1			10.2				0.059			
				1.21	-----	0.01	-	-----	-	-	0.59	-----	4.48	0.37	11.2
					1.36			3.1				0.08			
			28С1		1			10.1				0.058			
				1.21	-----	0.01	-	-----	-	-	0.61	-----	4.48	0.32	11.3
					1.36			3.23				0.08			
			28С2		1			10.1				0.058			
				1.21	-----	0.01	-	-----	-	-	0.63	-----	4.48	0.3	11.4
					1.36			3.33				0.08			
			30С2		1			9.5				0.055			
				1.2	-----	0.01	-	-----	-	-	0.51	-----	4.48	0.28	10.6
					1.36			2.7				0.06			
			45		1			9.1				0.053			
				1.16	-----	0.01	-	-----	-	-	0.75	-----	3.07	0.38	10.6
					1.33			3.82				0.08			
4812141067	070118	121 КВТ	1,2,4,7,		1			10.7				0.054			
		(165 Л.С.)	8,34	1.83	-----	0.02	-	-----	-	-	0.43	-----	4.84	0.34	11
					1.36			2.14				0.04			
			3,5,6,11,		1			10.9				0.055			
			12,13,14,	1.83	-----	0.02	-	-----	-	-	0.44	-----	4.84	0.27	11.1
			40		1.36			2.29				0.05			
			9,31,32,		1			10.5				0.053			
			33,35А6	1.79	-----	0.02	-	-----	-	-	0.42	-----	4.74	0.26	10.7
					1.33			2.1				0.04			
			10, 35В Г,		1			10.4				0.053			
			36,37,38,	1.79	-----	0.02	-	-----	-	-	0.42	-----	4.74	0.28	10.8
			39,41,42,		1.33			2.18				0.04			
			43,44												
			15,16		1			11.1				0.056			
				1.88	-----	0.02	-	-----	-	-	0.48	-----	4.84	0.33	11.4
					1.36			2.44				0.05			
			24С		1			11.1				0.056			
				1.88	-----	0.02	-	-----	-	-	0.5	-----	6.92	0.32	13.6
					1.36			2.55				0.05			
			17,19,20		1			11.5				0.058			
				1.88	-----	0.02	-	-----	-	-	0.52	-----	4.84	0.37	11.7
					1.36			2.65				0.06			
			21С,25С2,		1			11.5				0.058			
			27С	1.88	-----	0.02	-	-----	-	-	0.53	-----	6.92	0.35	14
					1.36			2.88				0.06			
			18		1			11.1				0.056			
				1.88	-----	0.02	-	-----	-	-	0.58	-----	4.84	0.37	12
					1.36			2.89				0.06			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			29С		1			11.1				0.056			
				1.88	-----	0.02	-	-----	-	-	0.6	-----	6.92	0.36	14.3
					1.36			3.1				0.06			
			30С1		1			11.1				0.056			
				1.88	-----	0.02	-	-----	-	-	0.6	-----	6.92	0.36	14.3
					1.36			3.1				0.06			
			23С1-С8,		1			11.5				0.058			
			25С1	1.88	-----	0.02	-	-----	-	-	0.58	-----	6.92	0.34	14.5
					1.36			3.34				0.06			
			26С1		1			11.6				0.059			
				1.88	-----	0.02	-	-----	-	-	0.67	-----	6.92	0.37	14.7
					1.36			3.4				0.08			
			26С2		1			11.6				0.059			
				1.88	-----	0.02	-	-----	-	-	0.67	-----	6.92	0.37	14.8
					1.36			3.5				0.08			
			28С1		1			11.5				0.058			
				1.88	-----	0.02	-	-----	-	-	0.69	-----	6.92	0.37	15
					1.36			3.68				0.08			
			28С2		1			11.5				0.058			
				1.88	-----	0.02	-	-----	-	-	0.71	-----	6.92	0.43	15.2
					1.36			3.8				0.08			
			30С2		1			10.9				0.055			
				1.83	-----	0.02	-	-----	-	-	0.58	-----	6.92	0.38	14.2
					1.36			3.05				0.06			
			45		1			10.4				0.053			
				1.79	-----	0.02	-	-----	-	-	0.85	-----	4.74	0.42	13.6
					1.33			4.37				0.08			
4812151006	070119	132 КВТ	1,2,4,7,		1			10.7				0.054			
		(180 Л.С.)	8,34	1.89	-----	0.02	-	-----	-	-	0.43	-----	6.24	0.28	12.4
					1.36			2.14				0.04			
			3,5,6,11,		1			10.9				0.055			
			12,13,14,	1.89	-----	0.02	-	-----	-	-	0.44	-----	6.24	0.31	12.6
			40		1.36			2.29				0.05			
			9,31,32,		1			10.5				0.053			
			33,35АБ	1.85	-----	0.02	-	-----	-	-	0.42	-----	6.11	0.33	12.2
					1.33			2.1				0.04			
			10, 35ВГ,		1			10.4				0.053			
			36,37,38,	1.85	-----	0.02	-	-----	-	-	0.42	-----	6.11	0.25	12.2
			39,41,42,		1.33			2.18				0.04			
			43,44												
			15,16		1			11.1				0.056			
				1.93	-----	0.02	-	-----	-	-	0.48	-----	6.24	0.28	12.8
					1.36			2.44				0.05			
			24С		1			11.1				0.056			
				1.93	-----	0.02	-	-----	-	-	0.5	-----	8.91	0.28	15.6
					1.36			2.55				0.05			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			17,19,20		1			11.5				0.058			
				1.93	-----	0.02	-	-----	-	-	0.52	-----	6.24	0.32	13.1
					1.36			2.65				0.06			
			21C,25C2,		1			11.5				0.058			
			27C	1.93	-----	0.02	-	-----	-	-	0.53	-----	8.91	0.39	16
					1.36			2.8				0.06			
			18		1			11.1				0.056			
				1.93	-----	0.02	-	-----	-	-	0.58	-----	6.24	0.32	13.4
					1.36			2.89				0.06			
			29C		1			11.1				0.056			
				1.93	-----	0.02	-	-----	-	-	0.6	-----	8.91	0.32	16.3
					1.36			3.1				0.06			
			30C1		1			11.1				0.056			
				1.93	-----	0.02	-	-----	-	-	0.6	-----	8.91	0.32	16.3
					1.36			3.1				0.06			
			23C1-C8,		1			11.5				0.058			
			25C1	1.93	-----	0.02	-	-----	-	-	0.58	-----	8.91	0.4	16.6
					1.36			3.34				0.06			
			26C1		1			11.6				0.059			
				1.93	-----	0.02	-	-----	-	-	0.67	-----	8.91	0.33	16.7
					1.36			3.4				0.08			
			26C2		1			11.6				0.059			
				1.93	-----	0.02	-	-----	-	-	0.67	-----	8.91	0.43	17
					1.36			3.6				0.08			
			28C1		1			11.5				0.058			
				1.93	-----	0.02	-	-----	-	-	0.69	-----	8.91	0.43	17.1
					1.36			3.68				0.08			
			28C2		1			11.5				0.058			
				1.93	-----	0.02	-	-----	-	-	0.71	-----	8.91	0.39	17.2
					1.36			3.8				0.08			
			30C2		1			10.9				0.055			
				1.89	-----	0.02	-	-----	-	-	0.58	-----	8.91	0.33	16.2
					1.36			3.05				0.06			
			45		1			10.4				0.053			
				1.85	-----	0.02	-	-----	-	-	0.85	-----	6.11	0.39	15
					1.33			4.37				0.08			
4812161009	070120	228 КВТ	1,2,4,7,		2			21				0.105			
		(310 Л.С.)	8,34	4.68	-----	0.23	-	-----	-	-	0.84	-----	17	0.58	29.8
					2.18			4.2				0.09			
			3,5,6,11,		2			21.4				0.107			
			12,13,14,	4.68	-----	0.23	-	-----	-	-	0.86	-----	17	0.67	30.2
			40		2.18			4.49				0.09			
			9,31,32,		2			20.6				0.103			
			33,35АБ	4.58	-----	0.23	-	-----	-	-	0.82	-----	16.7	0.64	29.3
					2.13			4.12				0.08			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	4.58	2 / 2.13	0.23	-	20.4 / 4.28	-	-	0.82	0.102 / 0.07	16.7	0.59	29.4
			15,16	5.53	2 / 2.19	0.23	-	21.8 / 4.8	-	-	0.94	0.109 / 0.1	17	0.71	31.5
			24C	5.53	2 / 2.19	0.23	-	21.8 / 5.01	-	-	0.98	0.109 / 0.1	24.3	0.66	39
			17,19,20	5.53	2 / 2.19	0.23	-	22.6 / 5.2	-	-	1.02	0.113 / 0.11	17	0.72	32
			21C,25C2, 27C	5.53	2 / 2.19	0.23	-	22.6 / 5.65	-	-	1.04	0.113 / 0.12	24.3	0.74	39.8
			18	5.53	2 / 2.19	0.23	-	21.8 / 5.67	-	-	1.13	0.109 / 0.12	17	0.73	32.6
			29C	5.53	2 / 2.19	0.23	-	21.8 / 6.1	-	-	1.18	0.109 / 0.13	24.3	0.74	40.4
			30C1	5.53	2 / 2.19	0.23	-	21.8 / 6.1	-	-	1.18	0.109 / 0.13	24.3	0.74	40.4
			23C1-C8, 25C1	5.53	2 / 2.19	0.23	-	22.6 / 6.55	-	-	1.13	0.113 / 0.12	24.3	0.75	40.8
			26C1	5.53	2 / 2.19	0.23	-	22.8 / 6.61	-	-	1.32	0.114 / 0.15	24.3	0.77	41.1
			26C2	5.53	2 / 2.19	0.23	-	22.8 / 6.84	-	-	1.32	0.114 / 0.15	24.3	0.54	41.4
			28C1	5.53	2 / 2.19	0.23	-	22.6 / 7.23	-	-	1.36	0.113 / 0.16	24.3	0.8	41.8
			28C2	5.53	2 / 2.19	0.23	-	22.6 / 7.46	-	-	1.4	0.113 / 0.16	24.3	0.83	42.1
			30C2	4.68	2 / 2.19	0.23	-	21.4 / 4.49	-	-	0.86	0.107 / 0.12	24.3	0.63	37.5
			45	4.58	2 / 2.13	0.23	-	20.4 / 8.57	-	-	1.67	0.102 / 0.15	16.7	0.87	34.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	070121	303 КВТ (410 Л.С.)	1,2,4,7, 8,34	11.5	1 ----- 1.64	0.3	-	44.7 ----- 8.94	-	-	1.79	0.224 ----- 0.18	37.9	1.25	63.5
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	11.5	1 ----- 1.64	0.3	-	45.6 ----- 9.58	-	-	1.82	0.228 ----- 0.2	37.9	1.26	64.2
			9,31,32, 33,35АБ	11.2	1 ----- 1.61	0.3	-	43.9 ----- 8.78	-	-	1.76	0.219 ----- 0.17	37.1	1.18	62.1
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	11.2	1 ----- 1.61	0.3	-	43.4 ----- 9.11	-	-	1.74	0.217 ----- 0.16	37.1	1.18	62.4
			15,16	13.5	1 ----- 1.65	0.3	-	46.4 ----- 10.2	-	-	2	0.232 ----- 0.22	37.9	1.43	67.2
			24С	13.5	1 ----- 1.65	0.3	-	46.4 ----- 10.7	-	-	2.09	0.232 ----- 0.22	54.1	1.44	84
			17,19,20	13.5	1 ----- 1.65	0.3	-	48.2 ----- 11.1	-	-	2.17	0.241 ----- 0.24	37.9	1.44	68.3
			21С,25С2, 27С	13.5	1 ----- 1.65	0.3	-	48.2 ----- 12.1	-	-	2.22	0.241 ----- 0.25	54.1	1.48	85.6
			18	13.5	1 ----- 1.65	0.3	-	46.4 ----- 12.1	-	-	2.41	0.232 ----- 0.26	37.9	1.48	69.6
			29С	13.5	1 ----- 1.65	0.3	-	46.4 ----- 13	-	-	2.51	0.232 ----- 0.27	54.1	1.57	86.9
			30С1	13.5	1 ----- 1.65	0.3	-	46.4 ----- 13	-	-	2.51	0.232 ----- 0.27	54.1	1.57	86.9
			23С1-С8, 25С1	13.5	1 ----- 1.65	0.3	-	48.2 ----- 14	-	-	2.41	0.241 ----- 0.26	54.1	1.58	87.8
			26С1	13.5	1 ----- 1.65	0.3	-	48.6 ----- 14.1	-	-	2.82	0.243 ----- 0.32	54.1	1.61	88.4
			26С2	13.5	1 ----- 1.65	0.3	-	48.6 ----- 14.6	-	-	2.82	0.243 ----- 0.33	54.1	1.6	88.9
			28С1	13.5	1 ----- 1.65	0.3	-	48.2 ----- 15.4	-	-	2.89	0.241 ----- 0.33	54.1	1.73	89.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С2		1			48.2				0.241			
				13.5	-----	0.3	-	-----	-	-	2.99	-----	54.1	1.72	90.5
					1.65			15.9				0.34			
			30С2		1			45.6				0.228			
				11.5	-----	0.3	-	-----	-	-	2.42	-----	54.1	1.38	84.4
					1.64			12.8				0.26			
			45		1			43.4				0.217			
				11.2	-----	0.3	-	-----	-	-	3.56	-----	37.1	1.8	74.1
					1.61			18.2				0.33			
	070122	340 КВТ	1,2,4,7,		1			51				0.255			
		(450 Л.С.)	8,34	19.1	-----	0.33	-	-----	-	-	2.04	-----	63.3	1.68	98.5
					1.64			10.2				0.21			
			3,5,6,11,		1			52				0.26			
			12,13,14,	19.1	-----	0.33	-	-----	-	-	2.08	-----	63.3	1.73	99.3
			40		1.64			10.9				0.22			
			9,31,32,		1			50				0.25			
			33,35АБ	18.7	-----	0.33	-	-----	-	-	2	-----	61.9	1.67	96.4
					1.61			10				0.19			
			10, 35ВГ,		1			49.5				0.247			
			36,37,38,	18.7	-----	0.33	-	-----	-	-	1.98	-----	61.9	1.7	96.8
			39,41,42,		1.61			10.4				0.18			
			43,44												
			15,16		1			53				0.266			
				22.6	-----	0.33	-	-----	-	-	2.28	-----	63.3	1.89	104
					1.65			11.7				0.25			
			24С		1			53				0.266			
				22.6	-----	0.33	-	-----	-	-	2.39	-----	90.4	2.18	132
					1.65			12.2				0.25			
			17,19,20		1			54.9				0.274			
				22.6	-----	0.33	-	-----	-	-	2.47	-----	63.3	1.78	105
					1.65			12.6				0.27			
			21С,25С2,		1			54.9				0.274			
			27С	22.6	-----	0.33	-	-----	-	-	2.53	-----	90.4	2.51	134
					1.65			13.7				0.28			
			18		1			53				0.266			
				22.6	-----	0.33	-	-----	-	-	2.76	-----	63.3	2.26	107
					1.65			13.8				0.3			
			29С		1			53				0.266			
				22.6	-----	0.33	-	-----	-	-	2.86	-----	90.4	2.05	135
					1.65			14.8				0.31			
			30С1		1			53				0.266			
				22.6	-----	0.33	-	-----	-	-	2.86	-----	90.4	2.05	135
					1.65			14.8				0.31			
			23С1-С8,		1			54.9				0.274			
			25С1	22.6	-----	0.33	-	-----	-	-	2.75	-----	90.4	2.37	136
					1.65			15.9				0.3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1	22.6	1 ----- 1.65	0.33	-	55.4 ----- 16.1	-	-	3.21	0.277 ----- 0.37	90.4	2.34	137
			26С2	22.6	1 ----- 1.65	0.33	-	55.4 ----- 16.6	-	-	3.21	0.277 ----- 0.37	90.4	1.84	137
			28С1	22.6	1 ----- 1.65	0.33	-	54.9 ----- 17.6	-	-	3.29	0.274 ----- 0.38	90.4	2.75	139
			28С2	22.6	1 ----- 1.65	0.33	-	54.9 ----- 18.1	-	-	3.4	0.274 ----- 0.38	90.4	2.14	139
			30С2	19.1	1 ----- 1.64	0.33	-	52 ----- 14.6	-	-	2.76	0.26 ----- 0.29	90.4	1.88	131
			45	18.7	1 ----- 1.61	0.33	-	49.5 ----- 20.8	-	-	4.06	0.247 ----- 0.37	61.9	2.23	110
		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОЩНОСТЬЮ:													
4812230004	070132	37 КВТ (50 Л.С.)	1,2,4,7, 8,34	0.44	1 ----- 1.16	-	-	5.35 ----- 0.96	-	-	0.22	0.03 ----- 0.02	1.12	0.14	4.06
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.46	1 ----- 1.16	-	-	5.45 ----- 0.98	-	-	0.22	0.03 ----- 0.02	1.17	0.14	4.16
			9,31,32, 33,35АБ	0.44	1 ----- 1.16	-	-	5.24 ----- 0.94	-	-	0.19	0.03 ----- 0.02	1.12	0.14	4.01
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.43	1 ----- 1.16	-	-	5.19 ----- 0.99	-	-	0.2	0.03 ----- 0.02	1.08	0.14	4.02
			15,16	0.48	1 ----- 1.16	-	-	5.55 ----- 1.05	-	-	0.23	0.03 ----- 0.03	1.22	0.15	4.32
			24С	0.49	1 ----- 1.16	-	-	5.55 ----- 1.05	-	-	0.23	0.03 ----- 0.03	1.74	0.15	4.85
			17,19,20	0.63	1 ----- 1.16	-	-	5.76 ----- 1.15	-	-	0.24	0.03 ----- 0.03	1.58	0.16	4.95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2,		1			5.76				0.03			
			27С	0.64	-----	-	-	-----	-	-	0.24	-----	2.24	0.16	5.62
					1.16			1.15				0.03			
			18		1			5.55				0.03			
				0.48	-----	-	-	-----	-	-	0.27	-----	1.22	0.16	4.59
					1.16			1.28				0.02			
			29С		1			5.55				0.03			
				0.49	-----	-	-	-----	-	-	0.27	-----	1.74	0.16	5.11
					1.16			1.28				0.02			
			30С1		1			5.55				0.03			
				0.49	-----	-	-	-----	-	-	0.27	-----	1.74	0.16	5.11
					1.16			1.28				0.02			
			23С1-С8,		1			5.76				0.03			
			25С1	0.64	-----	-	-	-----	-	-	0.27	-----	2.24	0.17	5.89
					1.16			1.38				0.03			
			26С1		1			5.81				0.03			
				0:7	-----	-	-	-----	-	-	0.31	-----	2.45	0.18	6.29
					1.16			1.45				0.04			
			26С2		1			5.81				0.03			
				0.78	-----	-	-	-----	-	-	0.31	-----	2.75	0.19	6.67
					1.16			1.45				0.04			
			28С1		1			5.76				0.03			
				0.64	-----	-	-	-----	-	-	0.34	-----	2.24	0.19	6.17
					1.16			1.56				0.04			
			28С2		1			5.76				0.03			
				0.64	-----	-	-	-----	-	-	0.34	-----	2.24	0.19	6.17
					1.16			1.56				0.04			
			30С2		1			5.45				0.03			
				0.47	-----	-	-	-----	-	-	0.28	-----	1.66	0.16	5.07
					1.16			1.31				0.03			
			45		1			5.19				0.03			
				0.43	-----	-	-	-----	-	-	0.43	-----	1.08	0.2	5.36
					1.16			2.02				0.04			
4812111027	070133	59 КВТ	1,2,4,7,		1			7				0.05			
		(80 Л.С.)	8,34	1.06	-----	-	-	-----	-	-	0.26	-----	2.24	0.18	6.2
					1.16			1.26				0.04			
			3,5,6,11,		1			7.13				0.05			
			12,13,14,	1.1	-----	-	-	-----	-	-	0.29	-----	2.34	0.18	6.39
			40		1.16			1.28				0.04			
			9,31,32,		1			6.86				0.05			
			33,35АБ	1.06	-----	-	-	-----	-	-	0.27	-----	2.24	0.18	6.18
					1.16			1.23				0.04			
			10, 35ВГ,		1			6.8				0.05			
			36,37,38,	1.03	-----	-	-	-----	-	-	0.26	-----	2.16	0.18	6.12
			39,41,42,		1.16			1.29				0.04			
			43,44												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			15,16		1			7.27				0.05			
				1.15	-----	-	-	-----	-	-	0.3	-----	2.44	0.19	6.66
					1.16			1.38				0.04			
			24C		1			7.27				0.05			
				1.18	-----	-	-	-----	-	-	0.3	-----	3.48	0.19	7.73
					1.16			1.38				0.04			
			17,19,20		1			7.54				0.05			
				1.5	-----	-	-	-----	-	-	0.32	-----	3.17	0.21	7.92
					1.16			1.51				0.05			
			21C,25C2,		1			7.54				0.05			
			27C	1.53	-----	-	-	-----	-	-	0.32	-----	4.5	0.21	9.28
					1.16			1.51				0.05			
			18		1			7.27				0.05			
				1.15	-----	-	-	-----	-	-	0.37	-----	2.44	0.21	7.06
					1.16			1.67				0.06			
			29C		1			7.27				0.05			
				1.18	-----	-	-	-----	-	-	0.37	-----	3.48	0.21	8.13
					1.16			1.67				0.06			
			30C1		1			7.27				0.05			
				1.18	-----	-	-	-----	-	-	0.37	-----	3.48	0.21	8.13
					1.16			1.67				0.06			
			23C1-C8,		1			7.54				0.05			
			25C1	1.53	-----	-	-	-----	-	-	0.37	-----	4.5	0.23	9.65
					1.16			1.81				0.05			
			26C1		1			7.6				0.05			
				1.66	-----	-	-	-----	-	-	0.42	-----	4.92	0.28	10.4
					1.16			1.9				0.06			
			26C2		1			7.6				0.05			
				1.86	-----	-	-	-----	-	-	0.42	-----	5.51	0.25	11.3
					1.16			2.04				0.06			
			28C1		1			7.54				0.05			
				1.53	-----	-	-	-----	-	-	0.44	-----	4.5	0.25	9.99
					1.16			2.04				0.07			
			28C2		1			7.54				0.05			
				1.53	-----	-	-	-----	-	-	0.44	-----	4.5	0.25	9.99
					1.16			2.04				0.07			
			30C2		1			7.13				0.05			
				1.13	-----	-	-	-----	-	-	0.36	-----	3.32	0.21	7.94
					1.16			1.71				0.05			
			45		1			6.8				0.05			
				1.03	-----	-	-	-----	-	-	0.54	-----	2.16	0.26	7.87
					1.16			2.65				0.07			
4812141000	070134	79 КВТ	1,2,4,7,		1			8.88				0.14			
		(108 Л.С.)	8,34	0.72	-----	-	-	-----	-	-	0.35	-----	2.19	0.21	6.54
					1.36			1.6				0.11			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.76	1 1.36	-	-	9.05 1.63	-	-	0.36	0.14 0.12	2.29	0.21	6.73
			9,31,32, 33,35АБ	0.72	1 1.36	-	-	8.71 1.57	-	-	0.33	0.14 0.1	2.19	0.2	6.47
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.69	1 1.36	-	-	8.63 1.64	-	-	0.33	0.14 0.1	2.11	0.21	6.44
			15,16	0.79	1 1.36	-	-	9.22 1.75	-	-	0.38	0.14 0.13	2.4	0.22	7.03
			24С	0.8	1 1.36	-	-	9.22 1.75	-	-	0.38	0.14 0.13	3.4	0.22	8.04
			17,19,20	1.02	1 1.36	-	-	9.56 1.91	-	-	0.4	0.14 0.14	3.1	0.24	8.17
			21С,25С2, 27С	1.04	1 1.36	-	-	9.56 1.91	-	-	0.4	0.14 0.14	4.4	0.24	9.49
			18	0.79	1 1.36	-	-	9.22 2.12	-	-	0.46	0.14 0.15	2.4	0.24	7.52
			29С	0.8	1 1.36	-	-	9.22 2.12	-	-	0.46	0.14 0.15	3.4	0.24	8.53
			30С1	0.8	1 1.36	-	-	9.22 2,12	-	-	0.46	0.14 0.15	3.4	0.24	8.53
			23С1-С8, 25С1	1.04	1 1.36	-	-	9.56 2.29	-	-	0.45	0.14 0.14	4.4	0.29	9.97
			26С1	1.13	1 1.36	-	-	9.65 2.41	-	-	0.52	0.14 0.18	4.8	0.3	10.7
			26С2	1.27	1 1.36	-	-	9.56 2.41	-	-	0.52	0.14 0.18	5.38	0.28	11.4
			28С1	1.04	1 1.36	-	-	9.56 2.58	-	-	0.56	0.14 0.19	4.4	0.27	10.4
			28С2	1.04	1 1.36	-	-	9.56 2.58	-	-	0.56	0.14 0.19	4.4	0.27	10.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С2		1			9.05				0.14			
				0.78	-----	-	-	-----	-	-	0.47	-----	3.26	0.25	8.44
					1.36			2.17				0.15			
			45		1			8.63				0.14			
				0.69	-----	-	-	-----	-	-	0.68	-----	2.11	0.32	8.73
					1.36			3.36				0.21			
4812131003	070135	96 КВТ	1,2,4,7,		1			13.6				0.17			
		(130 Л.С.)	8,34	1.35	-----	-	-	-----	-	-	0.53	-----	3.27	0.28	9.37
					1.36			2.45				0.13			
			3,5,6,11,		1			13.9				0.17			
			12,13,14,	1.4	-----	-	-	-----	-	-	0.55	-----	3.41	0.28	9.64
			40		1.36			2.5				0.14			
			9,31,32,		1			13.4				0.17			
			33,35АБ	1.35	-----	-	-	-----	-	-	0.49	-----	3.27	0.27	9.28
					1.36			2.41				0.13			
			10, 35ВГ,		1			13.2				0.17			
			36,37,38,	1.3	-----	-	-	-----	-	-	0.5	-----	3.15	0.28	9.22
			39,41,42,		1.36			2.51				0.12			
			43,44												
			15,16		1			14.1				0.17			
				1.46	-----	-	-	-----	-	-	0.58	-----	3.56	0.31	10.1
					1.36			2.68				0.15			
			24С		1			14.1				0.17			
				1.5	-----	-	-	-----	-	-	0.58	-----	5.06	0.27	11.6
					1.36			2.68				0.15			
			17,19,20		1			14.7				0.17			
				1.9	-----	-	-	-----	-	-	0.62	-----	4.61	0.31	11.9
					1.36			2.94				0.16			
			21С,25С2,		1			14.7				0.17			
			27С	1.94	-----	-	-	-----	-	-	0.63	-----	6.56	0.31	13.9
					1.36			2.94				0.16			
			18		1			14.1				0.17			
				1.46	-----	-	-	-----	-	-	0.71	-----	3.56	0.38	10.9
					1.36			3.24				0.19			
			29С		1			14.1				0.17			
				1.5	-----	-	-	-----	-	-	0.61	-----	5.06	0.34	12.3
					1.36			3.24				0.19			
			30С1		1			14.1				0.17			
				1.5	-----	-	-	-----	-	-	0.61	-----	5.06	0.34	12.3
					1.36			3.24				0.19			
			23С1-С8,		1			14.7				0.17			
			25С1	1.94	-----	-	-	-----	-	-	0.69	-----	6.56	0.34	14.6
					1.36			3.53				0.18			
			26С1		1			14.8				0.17			
				2.1	-----	-	-	-----	-	-	0.81	-----	7.13	0.38	15.7
					1.36			3.7				0.22			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С2		1			14.8				0.17			
				2.36	-----	-	-	-----	-	-	0.81	-----	8.01	0.44	16.9
					1.36			3.7				0.22			
			28С1		1			14.7				0.17			
				1.94	-----	-	-	-----	-	-	0.86	-----	6.56	0.38	15.3
					1.36			3.97				0.23			
			28С2		1			14.7				0.17			
				1.94	-----	-	-	-----	-	-	0.86	-----	6.56	0.38	15.3
					1.36			3.97				0.23			
			30С2		1			13.9				0.17			
				1.44	-----	-	-	-----	-	-	0.71	-----	4.85	0.32	12.2
					1.36			3.34				0.18			
			45		1			13.2				0.17			
				1.3	-----	-	-	-----	-	-	1.06	-----	3.15	0.43	12.7
					1.36			5.15				0.25			
4812141000	070136	118 КВТ	1,2,4,7,		1			15.6				0.19			
		(160 Л.С.)	8,34	1.68	-----	-	-	-----	-	-	0.61	-----	4.31	0.28	11.2
					1.36			2.81				0.15			
			3,5,6,11,		1			15.9				0.19			
			12,13,14,	1.74	-----	-	-	-----	-	-	0.62	-----	4.49	0.37	11.6
			40		1.36			2.86				0.16			
			9,31,32,		1			15.3				0.19			
			33,35АБ	1.68	-----	-	-	-----	-	-	0.58	-----	4.31	0.28	11.1
					1.36			2.75				0.14			
			10, 35ВГ,		1			15.2				0.19			
			36,37,38,	1.61	-----	-	-	-----	-	-	0.58	-----	4.14	0.29	11
			39,41,42,		1.36			2.89				0.13			
			43,44												
			15,16		1			16.2				0.19			
				1.82	-----	-	-	-----	-	-	0.66	-----	4.7	0.31	12.1
					1.36			3.08				0.17			
			24С		1			16.2				0.19			
				1.86	-----	-	-	-----	-	-	0.66	-----	6.68	0.39	14.2
					1.36			3.08				0.17			
			17,19,20		1			16.8				0.18			
				2.36	-----	-	-	-----	-	-	0.72	-----	6.08	0.35	14.4
					1.36			3.36				0.17			
			21С,25С2,		1			16.8				0.18			
			27С	2.71	-----	-	-	-----	-	-	0.72	-----	8.64	0.44	17.4
					1.36			3.36				0.17			
			18		1			16.2				0.19			
				1.82	-----	-	-	-----	-	-	0.81	-----	4.7	0.37	13
					1.36			3.73				0.21			
			29С		1			16.2				0.19			
				1.86	-----	-	-	-----	-	-	0.81	-----	6.68	0.35	15
					1.36			3.73				0.21			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С1		1			16.2				0.19			
				1.86	-----	-	-	-----	-	-	0.81	-----	6.68	0.35	15
					1.36			3.73				0.21			
			23С1-С8,		1			16.8				0.18			
			25С1	2.41	-----	-	-	-----	-	-	0.79	-----	8.64	0.38	17.8
					1.36			4.03				0.19			
			26С1		1			17				0.18			
				2.62	-----	-	-	-----	-	-	0.95	-----	9.42	0.47	19.3
					1.36			4.25				0.23			
			26С2		1			17				0.18			
				2.95	-----	-	-	-----	-	-	0.95	-----	10.6	0.46	20.8
					1.36			4.25				0.23			
			28С1		1			16.8				0.18			
				2.41	-----	-	-	-----	-	-	0.98	-----	8.64	0.43	18.6
					1.36			4.54				0.24			
			28С2		1			16.8				0.18			
				2.41	-----	-	-	-----	-	-	0.98	-----	8.64	0.43	18.6
					1.36			4.54				0.24			
			30С2		1			15.9				0.19			
				1.78	-----	-	-	-----	-	-	0.81	-----	6.39	0.43	14.8
					1.36			3.82				0.21			
			45		1			15.2				0.19			
				1.61	-----	-	-	-----	-	-	1.22	-----	4.14	0.56	15.1
					1.36			5.93				0.28			
4812151000	070137	132 КВТ	1,2,4,7,		1			17.6				0.19			
		(180 Л.С.)	8,34	1.85	-----	-	-	-----	-	-	0.68	-----	5.36	0.33	12.9
					1.36			3.17				0.15			
			3,5,6,11,		1			17.9				0.19			
			12,13,14,	1.93	-----	-	-	-----	-	-	0.7	-----	5.59	0.34	13.3
			40		1.36			3.22				0.16			
			9,31,32,		1			17.2				0.19			
			33,35АБ	1.85	-----	-	-	-----	-	-	0.65	-----	5.36	0.34	12.8
					1.36			3.1				0.14			
			10, 35ВГ,		1			17.1				0.19			
			36,37,38,	1.78	-----	-	-	-----	-	-	0.63	-----	5.15	0.4	12.7
			39,41,42,		-			3.25				0.13			
			43,44												
			15,16		1			18.3				0.19			
				2.02	-----	-	-	-----	-	-	0.74	-----	5.85	0.38	14
					1.36			3.48				0.17			
			24С		1			18.3				0.19			
				2.06	-----	-	-	-----	-	-	0.74	-----	8.31	0.38	16.5
					1.36			3.48				0.17			
			17,19,20		1			18.9				0.19			
				2.61	-----	-	-	-----	-	-	0.81	-----	7.56	0.4	16.7
					1.36			3.78				0.18			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2, 27С	2.66	1 / 1.36	-	-	18.9 / 3.78	-	-	0.81	0.19 / 0.18	10.7	0.41	19.9
			18.	2.02	1 / 1.36	-	-	18.3 / 4.21	-	-	0.92	0.19 / 0.21	5.85	0.43	15
			29С	2.06	1 / 1.36	-	-	18.3 / 4.21	-	-	0.92	0.19 / 0.21	8.31	0.43	17.5
			30С1	2.06	1 / 1.36	-	-	18.3 / 4.21	-	-	0.92	0.19 / 0.21	8.31	0.43	17.5
			23С1-С8, 25С1	2.66	1 / 1.36	-	-	18.9 / 4.54	-	-	0.89	0.19 / 0.2	10.7	0.45	20.8
			26С1	2.9	1 / 1.36	-	-	19.1 / 4.78	-	-	1.06	0.19 / 0.24	11.8	0.56	22.7
			26С2	3.26	1 / 1.36	-	-	19.1 / 4.78	-	-	1.06	0.19 / 0.24	13.1	0.5	24.3
			28С1	2.66	1 / 1.36	-	-	18.9 / 5.1	-	-	1.1	0.19 / 0.25	10.7	0.53	21.7
			28С2	2.66	1 / 1.36	-	-	18.9 / 5.1	-	-	1.1	0.19 / 0.25	10.7	0.53	21.7
			30С2	1.98	1 / 1.36	-	-	17.9 / 4.3	-	-	0.92	0.19 / 0.21	7.95	0.48	17.2
			45	1.78	1 / 1.36	-	-	17.1 / 6.67	-	-	1.37	0.19 / 0.28	5.1	0.54	17.1
		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА МОЩНОСТЬЮ:													
4812230004	070147	37 КВТ (50 Л.С.)	1,2,4,7, 8,34	0.3	1 / 1.16	-	-	4.26 / 0.77	-	-	0.16	0.03 / 0.02	0.94	0.12	3.47
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.3	1 / 1.16	-	-	4.35 / 0.78	-	-	0.17	0.03 / 0.02	0.98	0.12	3.53
			9,31,32, 33,35А6	0.3	1 / 1.15	-	-	4.18 / 0.75	-	-	0.16	0.03 / 0.02	0.94	0.12	3.45

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.3	1 / 1.16	-	-	4.14 / 0.79	-	-	0.16	0.03 / 0.02	0.87	0.12	3.42
			15,16	0.3	1 / 1.16	-	-	4.43 / 0.84	-	-	0.19	0.03 / 0.03	1.01	0.13	3.66
			24С	0.33	1 / 1.16	-	-	4.43 / 0.84	-	-	0.19	0.03 / 0.03	1.45	0.13	4.13
			17,19,20	0.42	1 / 1.16	-	-	4.59 / 0.92	-	-	0.19	0.03 / 0.03	1.32	0.14	4.18
			21С,25С2, 27С	0.4	1 / 1.16	-	-	4.59 / 0.92	-	-	0.19	0.03 / 0.03	1.87	0.14	4.71
			18	0.3	1 / 1.16	-	-	4.43 / 1.02	-	-	0.23	0.03 / 0.02	1.01	0.14	3.88
			29С	0.33	1 / 1.16	-	-	4.43 / 1.02	-	-	0.23	0.03 / 0.02	1.45	0.14	4.35
			30С1	0.33	1 / 1.16	-	-	4.43 / 1.02	-	-	0.23	0.03 / 0.02	1.45	0.14	4.35
			23С1-С8		1			4.59				0.03			
			25С1	0.4	1.16	-	-	1.1	-	-	0.22	0.03	1.87	0.15	4.93
			26С1	0.5	1 / 1.16	-	-	4.63 / 1.16	-	-	0.25	0.03 / 0.04	2.05	0.16	5.32
			26С2	0.5	1 / 1.16	-	-	4.63 / 1.16	-	-	0.25	0.03 / 0.04	2.29	0.16	5.56
			28С1	0.4	1 / 1.16	-	-	4.59 / 1.24	-	-	0.26	0.03 / 0.04	1.87	0.16	5.13
			28С2	0.4	1 / 1.16	-	-	4.59 / 1.24	-	-	0.26	0.03 / 0.04	1.87	0.16	5.13
			30С2	0.32	1 / 1.16	-	-	4.35 / 1.04	-	-	0.23	0.03 / 0.03	1.39	0.14	4.27
			45	0.3	1 / 1.16	-	-	4.14 / 1.61	-	-	0.33	0.03 / 0.04	0.87	0.17	4.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4812111027	070148	59 КВТ (80 Л.С.)	1,2,4,7, 8,34	0.75	1 ----- 1.16	-	-	5.93 ----- 1.07	-	-	0.23	0.05 ----- 0.04	1.88	0.16	5.29
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.75	1 ----- 1.16	-	-	6.04 ----- 1.09	-	-	0.24	0.05 ----- 0.04	1.96	0.16	5.4
			9,31,32, 33,35АБ	0.75	1 ----- 1.16	-	-	5.81 ----- 1.05	-	-	0.23	0.05 ----- 0.04	1.87	0.15	5.25
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.63	1 ----- 1.16	-	-	5.75 ----- 1.09	-	-	0.22	0.05 ----- 0.04	1.8	0.15	5.09
			15,16	0.75	1 ----- 1.16	-	-	6.16 ----- 1.17	-	-	0.25	0.05 ----- 0.04	2.04	0.16	5.57
			24С	0,79	1 ----- 1.16	-	-	6.16 ----- 1.17	-	-	0.25	0.05 ----- 0.04	2.89	0.16	6.46
			17,19,20	1	1 ----- 1.16	-	-	6.38 ----- 1.28	-	-	0.27	0.05 ----- 0.05	2.64	0.18	6.58
			21С,25С2, 27С	1	1 ----- 1.16	-	-	6.38 ----- 1.28	-	-	0.27	0.05 ----- 0.05	3.75	0.18	7.69
			18	0.75	1 ----- 1.16	-	-	6.16 ----- 1.42	-	-	0.31	0.05 ----- 0.06	2.04	0.18	5.92
			29С	0.79	1 ----- 1.16	-	-	6.16 ----- 1.42	-	-	0.31	0.05 ----- 0.06	2.89	0.18	6.81
			30С1	0.79	1 ----- 1.16	-	-	6.16 ----- 1.42	-	-	0.31	0.05 ----- 0.06	2.89	0.18	6.81
			23С1-С8, 25С1	1	1 ----- 1.16	-	-	6.38 ----- 1.53	-	-	0.3	0.05 ----- 0.05	3.75	0.19	7.98
			26С1	1.13	1 ----- 1.16	-	-	6.44 ----- 1.61	-	-	0.35	0.05 ----- 0.06	4.09	0.2	8.6
			26С2	1.25	1 ----- 1.16	-	-	6.44 ----- 1.61	-	-	0.35	0.05 ----- 0.06	4.59	0.21	9.23
			28С1	1	1 ----- 1.16	-	-	6.38 ----- 1.72	-	-	0.37	0.05 ----- 0.07	3.75	0.21	8.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С2		1			6.38				0.05			
				1	-----	-	-	-----	-	-	0.37	-----	3.75	0.21	8.28
					1.16			1.72				0.07			
			30С2		1			6.04				0.05			
				0.75	-----	-	-	-----	-	-	0.3	-----	2.77	0.18	6.66
					1.16			1.45				0.05			
			45		1			5.75				0.05			
				0.63	-----	-	-	-----	-	-	0.45	-----	1.8	0.22	6.57
					1.16			2.24				0.07			
4812141000	070149	79 КВТ	1,2,4,7,		1			7.49				0.14			
		(108 Л.С.)	8,34	0.5	-----	-	-	-----	-	-	0.29	-----	1.83	0.17	5.61
					1.36			1.35				0.11			
			3,5,6,11,		1			7.63				0.14			
			12,13,14,	0.5	-----	-	-	-----	-	-	0.31	-----	1.9	0.18	5.74
			40		1.36			1.37				0.12			
			9,31,32,		1			7.34				0.14			
			33,35АБ	0.5	-----	-	-	-----	-	-	0.28	-----	1.83	0.17	5.56
					1.36			1.32				0.1			
			10, 35ВГ,		1			7.27				0.14			
			36,37,38,	0.5	-----	-	-	-----	-	-	0.28	-----	1.76	0.18	5.56
			39,41,42,		1.36			1.38				0.1			
			43,44												
			15,16		1			7.78				0.14			
				0.5	-----	-	-	-----	-	-	0.32	-----	1.99	0.19	5.97
					1.36			1.48				0.13			
			24С		1			7.78				0.14			
				0.54	-----	-	-	-----	-	-	0.32	-----	2.84	0.19	6.86
					1.36			1.48				0.13			
			17,19,20		1			8.06				0.14			
				0.68	-----	-	-	-----	-	-	0.34	-----	2.59	0.21	6.93
					1.36			1.61				0.14			
			21С,25С2,		1			8.06				0.14			
			27С	0.7	-----	-	-	-----	-	-	0.34	-----	3.67	0.21	8.03
					1.36			1.61				0.14			
			18		1			7.78				0.14			
				0.5	-----	-	-	-----	-	-	0.39	-----	1.99	0.21	6.39
					1.36			1.79				0.15			
			29С		1			7.78				0.14			
				0.54	-----	-	-	-----	-	-	0.39	-----	2.84	0.21	7.28
					1.36			1.79				0.15			
			30С1		1			7.78				0.14			
				0.54	-----	-	-	-----	-	-	0.39	-----	2.84	0.21	7.28
					1.36			1.79				0.15			
			23С1-С8,		1			8.06				0.14			
			25С1	0.7	-----	-	-	-----	-	-	0.37	-----	3.67	0.23	8.4
					1.36			1.93				0.14			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1		1			8.14				0.14			
				0.8	-----	-	-	-----	-	-	0.44	-----	4	0.24	9.06
					1.36			2.04				0.18			
			26С2		1			8.14				0.14			
				0.8	-----	-	-	-----	-	-	0.44	-----	4.48	0.24	9.54
					1.36			2.04				0.18			
			28С1		1			8.06				0.14			
				0.7	-----	-	-	-----	-	-	0.47	-----	3.67	0.25	8.82
					1.36			2.18				0.19			
			28С2		1			8.06				0.14			
				0.7	-----	-	-	-----	-	-	0.47	-----	3.67	0.25	8.82
					1.36			2.18				0.19			
			30С2		1			7.63				0.14			
				0.51	-----	-	-	-----	-	-	0.4	-----	2.71	0.21	7.17
					1.36			1.83				0.15			
			45		1			7.27				0.14			
				0.5	-----	-	-	-----	-	-	0.58	-----	1.76	0.27	7.52
					1.36			2.84				0.21			
4812131003	070150	96 КВТ	1,2,4,7,		1			10.7				0.17			
		(130 Л.С.)	8,34	0.88	-----	-	-	-----	-	-	0.41	-----	2.39	0.23	7.33
					1.36			1.93				0.13			
			3,5,6,11,		1			10.9				0.17			
			12,13,14,	1	-----	-	-	-----	-	-	0.43	-----	2.49	0.24	7.63
			40		1.36			1.97				0.14			
			9,31,32,		1			10.5				0.17			
			33,35А5	0.88	-----	-	-	-----	-	-	0.4	-----	2.39	0.22	7.27
					1.36			1.89				0.13			
			10, 35В1,		1			10.4				0.17			
			36,37,38,	0.88	-----	-	-	-----	-	-	0.4	-----	2.29	0.23	7.26
			39,41,42,		1.36			1.98				0.12			
			43,44												
			15,16		1			11.1				0.17			
				1	-----	-	-	-----	-	-	0.46	-----	2.6	0.24	7.92
					1.36			2.11				0.15			
			24С		1			11.1				0.17			
				1	-----	-	-	-----	-	-	0.46	-----	3.7	0.24	9.02
					1.36			2.11				0.15			
			17,19,20		1			11.5				0.17			
				1.26	-----	-	-	-----	-	-	0.5	-----	3.37	0.27	9.23
					1.36			2.31				0.16			
			21С,25С2,		1			11.5				0.17			
			27С	1.25	-----	-	-	-----	-	-	0.5	-----	4.79	0.23	10.6
					1.36			2.31				0.16			
			18		1			11.1				0.17			
				1	-----	-	-	-----	-	-	0.57	-----	2.6	0.27	8.55
					1.36			2.56				0.19			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			29С		1			11.1				0.17			
				1	-----	-	-	-----	-	-	0.57	-----	3.7	0.27	9.65
					1.36			2.56				0.19			
			30С1		1			11.1				0.17			
				1	-----	-	-	-----	-	-	0.57	-----	3.7	0.27	9.65
					1.36			2.56				0.19			
			23С1-С8,		1			11.5				0.17			
			25С1	1.25	-----	-	-	-----	-	-	0.54	-----	4.79	0.31	11.2
					1.36			2.77				0.18			
			26С1		1			11.6				0.17			
				1.38	-----	-	-	-----	-	-	0.64	-----	5.23	0.36	12.1
					1.36			2.91				0.22			
			26С2		1			11.6				0.17			
				1.63	-----	-	-	-----	-	-	0.64	-----	5.84	0.3	12.9
					1.36			2.91				0.22			
			28С1		1			11.5				0.17			
				1.25	-----	-	-	-----	-	-	0.67	-----	4.79	0.29	11.7
					1.36			3.11				0.23			
			28С2		1			11.5				0.17			
				1.25	-----	-	-	-----	-	-	0.67	-----	4.79	0.29	11.7
					1.36			3.11				0.23			
			30С2		1			10.9				0.17			
				0.95	-----	-	-	-----	-	-	0.56	-----	3.54	0.27	9.48
					1.36			2.62				0.18			
			45		1			10.4				0.17			
				0.88	-----	-	-	-----	-	-	0.83	-----	2.31	0.41	10.1
					1.36			4.06				0.25			
4812141000	070151	118 КВТ	1,2,4,7,		1			11.4				0.19			
		(160 Л.С.)	8,34	1.04	-----	-	-	-----	-	-	0.44	-----	3.59	0.25	8.89
					1.36			2.06				0.15			
			3,5,6,11,		1			11.7				0.19			
			12,13,14,	1.04	-----	-	-	-----	-	-	0.45	-----	3.75	0.25	9.11
			40		1.36			2.1				0.16			
			9,31,32,		1			11.2				0.19			
			33,35АБ	1.04	-----	-	-	-----	-	-	0.42	-----	3.59	0.25	8.82
					1.36			2.02				0.14			
			10, 35ВГ,		1			11.1				0.19			
			36,37,38,	1.04	-----	-	-	-----	-	-	0.42	-----	3.44	0.25	8.75
			39,41,42,		1.36			2.11				0.13			
			43,44												
			15,16		1			11.9				0.19			
				1.14	-----	-	-	-----	-	-	0.48	-----	3.92	0.27	9.6
					1.36			2.26				0.17			
			24С		1			11.9				0.19			
				1.14	-----	-	-	-----	-	-	0.48	-----	5.57	0.32	11.3
					1.36			2.26				0.17			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			17,19,20		1			12.3				0.19			
				1.46	-----	-	-	-----	-	-	0.52	-----	5.07	0.26	11.3
					1.36			2.46				0.17			
			21C,25C2,		1			12.3				0.18			
			27C	1.87	-----	-	-	-----	-	-	0.52	-----	7.2	0.32	13.9
					1.36			2.46				0.17			
			18		1			11.9				0.19			
				1.14	-----	-	-	-----	-	-	0.6	-----	3.92	0.34	10.3
					1.36			2.73				0.21			
			29C		1			11.9				0.19			
				1.14	-----	-	-	-----	-	-	0.6	-----	5.57	0.29	11.9
					1.36			2.73				0.21			
			30C1		1			11.9				0.19			
				1.14	-----	-	-	-----	-	-	0.6	-----	5.57	0.29	11.9
					1.36			2.73				0.21			
			23C1-C8,		1			12.3				0.18			
			25C1	1.87	-----	-	-	-----	-	-	0.58	-----	7.2	0.34	14.5
					1.36			2.96				0.19			
			26C1		1			12.4				0.18			
				1.66	-----	-	-	-----	-	-	0.68	-----	7.79	0.37	15.2
					1.36			3.11				0.23			
			26C2		1			12.4				0.18			
				1.77	-----	-	-	-----	-	-	0.68	-----	8.8	0.35	16.3
					1.36			3.11				0.23			
			28C1		1			12.3				0.18			
				1.87	-----	-	-	-----	-	-	0.72	-----	7.2	0.38	15.1
					1.36			3.33				0.24			
			28C2		1			12.3				0.18			
				1.87	-----	-	-	-----	-	-	0.72	-----	7.2	0.38	15.1
					1.36			3.33				0.24			
			30C2		1			11.7				0.19			
				1.1	-----	-	-	-----	-	-	0.59	-----	5.32	0.32	11.7
					1.36			2.8				0.21			
			45		1			11.1				0.19			
				1.04	-----	-	-	-----	-	-	0.9	-----	3.44	0.35	11.7
					1.36			4.33				0.28			
4812140000	070152	121 КВТ	1,2,4,7,		1			11.5				0.1			
		(165 Л.С.)	8,34	1.81	-----	0.01	-	-----	-	-	0.45	-----	4.61	0.29	10.6
					1.28			2.07				0.08			
			3,5,6,11,		1			11.7				0.1			
			12,13,14,	1.84	-----	0.01	-	-----	-	-	0.46	-----	4.68	0.34	10.8
			40		1.28			2.11				0.08			
			9,31,32,		1			11.3				0.1			
			33,35АБ	1.8	-----	0.01	-	-----	-	-	0.43	-----	4.59	0.28	10.5
					1.28			2.04				0.07			

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.8	1 / 1.28	0.01	-	11.2 / 2.12	-	-	0.43	0.1 / 0.07	4.57	0.32	10.6
			15,16	1.89	1 / 1.28	0.01	-	12 / 2.27	-	-	0.49	0.1 / 0.09	4.81	0.26	11.1
			24С	1.92	1 / 1.28	0.01	-	12 / 2.27	-	-	0.49	0.1 / 0.09	6.83	0.31	13.2
			17,19,20	1.94	1 / 1.28	0.01	-	12.4 / 2.48	-	-	0.53	0.11 / 0.1	4.95	0.31	11.6
			21С,25С2, 27С	1.98	1 / 1.28	0.01	-	12.4 / 2.48	-	-	0.53	0.11 / 0.1	7.03	0.29	13.7
			18	1.89	1 / 1.28	0.01	-	12 / 2.75	-	-	0.61	0.1 / 0.11	4.81	0.34	11.8
			29С	1.92	1 / 1.28	0.01	-	12 / 2.75	-	-	0.61	0.1 / 0.11	6.83	0.29	13.8
			30С1	1.92	1 / 1.28	0.01	-	12 / 2.75	-	-	0.61	0.1 / 0.11	6.83	0.29	13.8
			23С1-С8, 25С1	1.98	1 / 1.28	0.01	-	12.4 / 2.97	-	-	0.58	0.11 / 0.11	7.03	0.34	14.3
			26С1	2.03	1 / 1.28	0.01	-	12.5 / 3.12	-	-	0.69	0.11 / 0.14	7.21	0.32	14.8
			26С2	2.1	1 / 1.28	0.01	-	12.5 / 3.12	-	-	0.69	0.11 / 0.15	7.46	0.39	15.2
			28С1	1.98	1 / 1.28	0.01	-	12.4 / 3.34	-	-	0.72	0.11 / 0.14	7.03	0.4	14.9
			28С2	1.98	1 / 1.28	0.01	-	12.4 / 3.34	-	-	0.72	0.11 / 0.14	7.03	0.4	14.9
			30С2	1.87	1 / 1.28	0.01	-	11.7 / 2.82	-	-	0.6	0.1 / 0.11	6.64	0.37	13.7
			45	1.8	1 / 1.28	0.01	-	11.2 / 4.36	-	-	0.9	0.1 / 0.14	4.57	0.44	13.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4812151000	070153	132 КВТ (180 Л.С.)	1,2,4,7, 8,34	1.2	1 / 1.36	-	-	13.1 / 2.36	-	-	0.51	-	4.61	0.26	10.3
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.3	1 / 1.36	-	-	13.4 / 2.41	-	-	0.53	-	4.82	0.28	10.7
			9,31,32, 33,35АБ	1.2	1 / 1.36	-	-	12.9 / 2.31	-	-	0.49	-	4.6	0.24	10.2
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.2	1 / 1.36	-	-	12.4 / 2.36	-	-	0.47	-	4.41	0.3	10.1
			15,16	1.3	1 / 1.36	-	-	13.6 / 2.59	-	-	0.56	-	5.04	0.35	11.2
			24С	1.37	1 / 1.36	-	-	13.6 / 2.59	-	-	0.56	-	7.09	0.33	13.3
			17,19,20	1.75	1 / 1.36	-	-	14.1 / 2.82	-	-	0.61	-	6.48	0.38	13.4
			21С,25С2, 27С	1.8	1 / 1.36	-	-	14.1 / 2.82	-	-	0.61	-	9.14	0.37	16.1
			18	1.3	1 / 1.36	-	-	13.6 / 3.13	-	-	0.69	-	5.08	0.34	11.9
			29С	1.37	1 / 1.36	-	-	13.6 / 3.13	-	-	0.69	-	7.13	0.32	14
			30С1	1.37	1 / 1.36	-	-	13.6 / 3.13	-	-	0.69	-	7.13	0.32	14
			23С1-С8, 25С1	1.8	1 / 1.36	-	-	14.1 / 3.39	-	-	0.64	-	9.16	0.35	16.7
			26С1	1.9	1 / 1.36	-	-	14.3 / 3.56	-	-	0.79	-	10	0.37	18
			26С2	2.2	1 / 1.36	-	-	14.3 / 3.56	-	-	0.79	-	11.1	0.45	19.5
			28С1	1.8	1 / 1.36	-	-	14.1 / 3.81	-	-	0.8	-	9.21	0.42	17.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С2		1			14.1							
				1.8	-----	-	-	-----	-	-	0.8	-	9.21	0.42	17.4
					1.36			3.81							
			30С2		1			13.4							
				1.31	-----	-	-	-----	-	-	0.68	-	6.84	0.3	13.7
					1.36			3.21							
			45		1			12.4							
				1.2	-----	-	-	-----	-	-	0.98	-	4.56	0.45	13.4
					1.36			4.85							
4812161009	070154	243 КВТ	1,2,4,7,		1			21.6				0.18			
		(330 Л.С.)	8,34	3.57	-----	0.19	-	-----	-	-	0.84	-----	16.9	0.51	27.5
					1.46			3.89				0.14			
			3,5,6,11,		1			22				0.18			
			12,13,14,	3.62	-----	0.19	-	-----	-	-	0.87	-----	17.2	0.55	28
			40		1.46			3.96				0.15			
			9,31,32,		1			21.2				0.18			
			33,35АБ	3.55	-----	0.19	-	-----	-	-	0.81	-----	16.8	0.54	27.3
					1.46			3.82				0.13			
			10, 35ВГ,		1			21				0.18			
			36,37,38,	3.54	-----	0.19	-	-----	-	-	0.81	-----	16.7	0.48	27.3
			39,41,42,		1.46			3.99				0.13			
			43,44												
			15,16		1			22.4				0.19			
				3.72	-----	0.19	-	-----	-	-	0.93	-----	17.6	0.57	28.9
					1.46			4.26				0.17			
			24С		1			22.4				0.19			
				3.79	-----	0.19	-	-----	-	-	0.93	-----	25.1	0.5	36.4
					1.46			4.26				0.17			
			17,19,20		1			23.2				0.19			
				3.83	-----	0.19	-	-----	-	-	0.99	-----	18.2	0.59	30.1
					1.46			4.65				0.19			
			21С,25С2,		1			23.2				0.19			
			27С	3.9	-----	0.19	-	-----	-	-	0.99	-----	25.7	0.61	37.5
					1.46			4.65				0.19			
			18		1			22.4				0.19			
				3.72	-----	0.19	-	-----	-	-	1.14	-----	17.6	0.62	30.1
					1.46			5.16				0.21			
			29С		1			22.4				0.19			
				3.79	-----	0.19	-	-----	-	-	1.14	-----	25.1	0.65	37.7
					1.46			5.16				0.21			
			30С1		1			22.4				0.19			
				3.79	-----	0.19	-	-----	-	-	1.14	-----	25.1	0.65	37.7
					1.46			5.16				0.21			
			23С1-С8,		1			23.2				0.19			
			25С1	3.9	-----	0.19	-	-----	-	-	1.09	-----	25.7	0.58	38.7
					1.46			5.58				0.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1		1			23.4				0.1			
				4	-----	0.19	-	-----	-	-	1.3	-----	26.4	0.63	40.1
					1.46			5.86				0.26			
			26С2		1			23.4				0.2			
				4.14	-----	0.19	-	-----	-	-	1.3	-----	27.4	0.69	41.3
					1.46			5.86				0.26			
			28С1		1			23.2				0.19			
				3.9	-----	0.19	-	-----	-	-	1.36	-----	25.7	0.66	39.8
					1.46			6.27				0.26			
			28С2		1			23.2				0.19			
				3.9	-----	0.19	-	-----	-	-	1.36	-----	25.7	0.66	39.8
					1.46			6.27				0.26			
			30С2		1			22				0.18			
				3.69	-----	0.19	-	-----	-	-	1.13	-----	24.3	0.65	36.9
					1.46			5.28				0.2			
			45		1			21				0.18			
				3.54	-----	0.19	-	-----	-	-	1.68	-----	16.7	0.78	32.8
					1.46			8.19				0.26			
		БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ТРАКТОРЕ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОЩНОСТЬЮ :													
070201		79 КВТ (108 Л.С.)	1,2,4,7, 8,34		1			11.5							
				1	-----	-	-	-----	-	-	0.46	-	2.87	0.25	8
					1.36			2.08							
			3,5,6,11, 12,13,14, 40		1			11.8							
				1.04	-----	-	-	-----	-	-	0.47	-	3	0.26	8.2
					1.36			2.12							
			9,31,32, 33,35АБ		1			11.3							
				1	-----	-	-	-----	-	-	0.42	-	2.86	0.25	7.9
					1.36			2.04							
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44		1			11.2							
				0.96	-----	-	-	-----	-	-	0.43	-	2.75	0.25	7.9
					1.36			2.13							
			15,16		1			12							
				1.06	-----	-	-	-----	-	-	0.49	-	3.13	0.27	8.6
					1.36			2.28							
			24С		1			12							
				1.12	-----	-	-	-----	-	-	0.49	-	4.43	0.27	9.9
					1.36			2.28							
			17,19,20		1			12.4							
				1.41	-----	-	-	-----	-	-	0.54	-	4.03	0.3	10.1
					1.36			2.49							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2, 27С	1.45	1 / 1.36	-	-	12.4 / 2.49	-	-	0.54	-	5.72	0.3	11.8
			18	1.09	1 / 1.36	-	-	12 / 2.76	-	-	0.56	-	3.15	0.3	9.2
			29С	1.12	1 / 1.36	-	-	12 / 2.76	-	-	0.56	-	4.45	0.3	10.5
			30С1	1.12	1 / 1.36	-	-	12 / 2.76	-	-	0.56	-	4.45	0.3	10.5
			23С1-С8, 25С1	1.45	1 / 1.36	-	-	12.4 / 2.98	-	-	0.58	-	5.73	0.33	12.4
			26С1	1.58	1 / 1.36	-	-	12.5 / 3.14	-	-	0.68	-	6.27	0.35	13.4
			26С2	1.77	1 / 1.36	-	-	12.5 / 3.14	-	-	0.68	-	7	0.36	14.3
			28С1	1.45	1 / 1.36	-	-	12.4 / 3.36	-	-	0.73	-	5.77	0.35	13
			28С2	1.45	1 / 1.36	-	-	12.4 / 3.36	-	-	0.73	-	5.77	0.35	13
			30С2	1.07	1 / 1.36	-	-	11.8 / 2.98	-	-	0.6	-	4.27	0.31	10.6
			45	0.96	1 / 1.36	-	-	11.2 / 4.37	-	-	0.9	-	2.86	0.39	10.8
4812142134	070202	121 КВТ (165 Л.С.)	1,2,4,7, 8,34	2.93	1 / 1.36	-	-	20.3 / 3.65	-	-	0.78	-	7.24	0.44	16.4
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	2.93	1 / 1.36	-	-	20.7 / 3.73	-	-	0.82	-	7.51	0.45	16.8
			9,31,32, 33,35АБ	2.93	1 / 1.36	-	-	19.9 / 3.58	-	-	0.76	-	7.23	0.44	16.3
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	2.81	1 / 1.36	-	-	19.7 / 3.74	-	-	0.72	-	6.93	0.44	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			15,16	3.18	1 / 1.36	-	-	21.1 / 4.01	-	-	0.88	-	7.89	0.48	17.8
			24C	3.24	1 / 1.36	-	-	21.1 / 4.01	-	-	0.88	-	11.13	0.48	21.1
			17,19,20	4.11	1 / 1.36	-	-	21.8 / 4.36	-	-	0.93	-	10.19	0.55	21.5
			21C,25C2, 27C	4.19	1 / 1.36	-	-	21.8 / 4.36	-	-	0.93	-	14.41	0.55	25.8
			18	3.18	1 / 1.36	-	-	21.1 / 4.85	-	-	1.07	-	7.91	0.53	18.9
			29C	3.24	1 / 1.36	-	-	21.1 / 4.85	-	-	1.07	-	11.14	0.54	22.2
			30C1	3.24	1 / 1.36	-	-	21.1 / 4.85	-	-	1.07	-	11.14	0.54	22.2
			23C1-C8 25C1	4.19	1 / 1.36	-	-	21.8 / 5.23	-	-	1.03	-	14.39	0.6	26.8
			26C1	4.58	1 / 1.36	-	-	22 / 5.5	-	-	1.21	-	15.71	0.64	29
			26C2	5.11	1 / 1.36	-	-	22 / 5.5	-	-	1.21	-	17.55	0.67	31.4
			28C1	4.19	1 / 1.36	-	-	21.8 / 5.89	-	-	1.27	-	14.44	0.65	27.8
			28C2	4.19	1 / 1.36	-	-	21.8 / 5.89	-	-	1.27	-	14.44	0.65	27.8
			30C2	3.1	1 / 1.36	-	-	20.7 / 4.97	-	-	1.05	-	10.69	0.53	21.7
			45	2.81	1 / 1.36	-	-	19.7 / 7.68	-	-	1.58	-	7.08	0.69	21.2
4812152003	070203	132 КВТ (180 Л.С.)	1,2,4,7, 8,34	3.2	1 / 1.36	-	-	22.8 / 4.1	-	-	0.88	-	9.88	0.48	19.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	3.33	1 ----- 1.36	-	-	23.2 ----- 4.18	-	-	0.91	-	10.32	0.5	20.6
			9,31,32, 33,35А5	3.2	1 ----- 1.36	-	-	22.3 ----- 4.01	-	-	0.84	-	9.81	0.48	19.7
			10, 35В1, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	3.08	1 ----- 1.36	-	-	22.1 ----- 4.2	-	-	0.85	-	9.43	0.48	19.4
			15,16	3.48	1 ----- 1.36	-	-	23.6 ----- 4.48	-	-	0.98	-	10.75	0.52	21.6
			24С	3.54	1 ----- 1.36	-	-	23.6 ----- 4.48	-	-	0.98	-	15.15	0.52	26
			17,19,20	4.51	1 ----- 1.36	-	-	24.5 ----- 4.9	-	-	1.05	-	13.78	0.6	26.2
			21С,25С2, 27С	4.59	1 ----- 1.36	-	-	24.5 ----- 4.9	-	-	1.05	-	19.58	0.6	32.1
			18	3.48	1 ----- 1.36	-	-	23.6 ----- 5.43	-	-	1.19	-	10.73	0.58	22.7
			29С	3.54	1 ----- 1.36	-	-	23.6 ----- 5.43	-	-	1.19	-	15.22	0.59	27.3
			30С1	3.54	1 ----- 1.36	-	-	23.6 ----- 5.43	-	-	1.19	-	15.22	0.59	27.3
			23С1-С8 25С1	4.59	1 ----- 1.36	-	-	24.5 ----- 5.88	-	-	1.15	-	19.54	0.66	33.2
			26С1	5.01	1 ----- 1.36	-	-	24.7 ----- 6.18	-	-	1.36	-	21.43	0.71	36
			26С2	5.62	1 ----- 1.36	-	-	24.7 ----- 6.18	-	-	1.36	-	24	0.74	39.3
			28С1	4.59	1 ----- 1.36	-	-	24.5 ----- 6.62	-	-	1.44	-	19.64	0.71	34.4
			28С2	4.59	1 ----- 1.36	-	-	24.5 ----- 6.62	-	-	1.44	-	19.64	0.71	34.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С2	1.39	1 / 1.36	-	-	23.2 / 5.57	-	-	1.18	-	14.62	0.48	24.6
			45	3.08	1 / 1.36	-	-	22.1 / 8.62	-	-	1.76	-	9.63	0.75	25.2
-	070213	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ТРАКТОРЕ ПРИ РАБОТЕ НА ТРАНСПОРТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОЩНОСТЬЮ 132 КВТ (180 Л.С.)	1,2,4,7, 8,34	1.99	1 / 1.35	-	-	10.9 / 1.96	-	-	0.42	0.12 / 0.09	5.15	0.24	11.2
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	2.05	1 / 1.35	-	-	11 / 1.98	-	-	0.42	0.12 / 0.1	5.29	0.31	11.5
			9,31,32, 33,35АБ	1.93	1 / 1.35	-	-	10.8 / 1.94	-	-	0.41	0.11 / 0.08	5	0.29	11
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.88	1 / 1.35	-	-	10.6 / 2.01	-	-	0.41	0.11 / 0.08	4.84	0.23	10.8
			15,16	2.12	1 / 1.35	-	-	11.3 / 2.15	-	-	0.47	0.13 / 0.12	5.55	0.24	12
			24С	2.16	1 / 1.35	-	-	11.3 / 2.15	-	-	0.47	0.13 / 0.12	7.77	0.28	14.3
			17,19,20	2.19	1 / 1.35	-	-	11.8 / 2.36	-	-	0.5	0.13 / 0.13	5.65	0.32	12.5
			21С,25С2, 27С	2.23	1 / 1.35	-	-	11.8 / 2.36	-	-	0.5	0.13 / 0.13	8.01	0.32	14.9
			18	2.12	1 / 1.35	-	-	11.3 / 2.6	-	-	0.57	0.13 / 0.14	5.55	0.27	12.6
			29С	2.16	1 / 1.35	-	-	11.3 / 2.6	-	-	0.57	0.13 / 0.14	7.77	0.31	14.9
			30С1	2.16	1 / 1.35	-	-	11.3 / 2.6	-	-	0.57	0.13 / 0.14	7.77	0.31	14.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			23С1-С8, 25С1	2.23	1 / 1.35	-	-	11.8 / 2.83	-	-	0.56	0.13 / 0.14	8.05	0.34	15.5
			26С1	2.31	1 / 1.35	-	-	11.9 / 2.98	-	-	0.65	0.13 / 0.17	8.26	0.38	16.1
			26С2	2.39	1 / 1.35	-	-	11.9 / 2.98	-	-	0.65	0.14 / 0.18	8.68	0.37	16.6
			28С1	2.23	1 / 1.35	-	-	11.8 / 3.19	-	-	0.7	0.13 / 0.17	8.11	0.35	16.1
			28С2	2.23	1 / 1.35	-	-	11.8 / 3.19	-	-	0.7	0.13 / 0.17	8.11	0.35	16.1
			30С2	2.08	1 / 1.35	-	-	11 / 2.64	-	-	0.56	0.12 / 0.13	7.55	0.29	14.6
			45	1.88	1 / 1.35	-	-	10.6 / 4.13	-	-	0.85	0.11 / 0.16	4.84	0.39	13.6
		БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ТРАКТОРЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА МОЩНОСТЬЮ:													
070223		79 КВТ (108 Л.С.)	1,2,4,7, 8,34	0.67	1 / 1.36	-	-	9.78 / 1.76	-	-	0.37	-	2.42	0.21	6.79
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.7	1 / 1.36	-	-	9.96 / 1.79	-	-	0.39	-	2.51	0.22	6.97
			9,31,32, 33,35АБ	0.67	1 / 1.36	-	-	9.59 / 1.73	-	-	0.36	-	2.41	0.21	6.74
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.64	1 / 1.36	-	-	9.49 / 1.8	-	-	0.36	-	2.31	0.21	6.68
			15,16	0.73	1 / 1.36	-	-	10.2 / 1.93	-	-	0.43	-	2.63	0.23	7.31
			24С	0.75	1 / 1.36	-	-	10.2 / 1.93	-	-	0.43	-	3.71	0.23	8.41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			17,19,20	0.94	1 / 1.36	-	-	10.5 / 2.11	-	-	0.45	-	3.38	0.25	8.49
			21С,25С2, 27С	0.97	1 / 1.36	-	-	10.5 / 2.11	-	-	0.45	-	4.79	0.25	9.93
			18	0.73	1 / 1.36	-	-	10.2 / 2.33	-	-	0.52	-	2.65	0.25	7.84
			29С	0.75	1 / 1.36	-	-	10.2 / 2.33	-	-	0.52	-	3.73	0.26	8.95
			30С1	0.75	1 / 1.36	-	-	10.2 / 2.33	-	-	0.52	-	3.73	0.26	8.95
			23С1-С8, 25С1	0.97	1 / 1.36	-	-	10.5 / 2.53	-	-	0.49	-	4.8	0.28	10.4
			26С1	1.06	1 / 1.36	-	-	10.6 / 2.65	-	-	0.59	-	5.27	0.29	11.2
			26С2	1.18	1 / 1.36	-	-	10.6 / 2.65	-	-	0.59	-	5.86	0.3	11.9
			28С1	0.97	1 / 1.36	-	-	10.5 / 2.84	-	-	0.62	-	4.84	0.3	10.9
			28С2	0.97	1 / 1.36	-	-	10.5 / 2.84	-	-	0.62	-	4.84	0.3	10.9
			30С2	0.71	1 / 1.36	-	-	9.96 / 2.39	-	-	0.51	-	3.58	0.26	8.81
			45	0.64	1 / 1.36	-	-	9.49 / 3.7	-	-	0.76	-	2.42	0.33	9.21
4812142134	070224	121 КВТ (165 Л.С.)	1,2,4,7, 8,34	2	1 / 1.36	-	-	14.9 / 2.68	-	-	0.58	-	6.09	0.39	14.1
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	2	1 / 1.36	-	-	15.2 / 2.74	-	-	0.6	-	6.25	0.34	13.3
			9,31,32, 33,35АБ	2	1 / 1.36	-	-	14.6 / 2.62	-	-	0.55	-	6.04	0.33	12.9

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.88	1 / 1.36	-	-	14.4 / 2.74	-	-	0.56	-	5.83	0.33	12.7
			15,16	2.13	1 / 1.36	-	-	15.4 / 2.93	-	-	0.65	-	6.57	0.36	14
			24С	2.16	1 / 1.36	-	-	15.4 / 2.93	-	-	0.65	-	9.34	0.36	16.8
			17,19,20	2.75	1 / 1.36	-	-	16 / 3.2	-	-	0.67	-	8.51	0.41	16.9
			21С,25С2, 27С	2.75	1 / 1.36	-	-	16 / 3.2	-	-	0.67	-	12.01	0.41	20.4
			18	2.13	1 / 1.36	-	-	15.4 / 3.54	-	-	0.78	-	6.59	0.4	14.8
			29С	2.16	1 / 1.36	-	-	15.4 / 0.68	-	-	0.78	-	9.35	0.26	14.6
			30С1	2.16	1 / 1.36	-	-	15.4 / 0.68	-	-	0.78	-	9.35	0.26	14.6
			23С1-С8, 25С1	2.75	1 / 1.36	-	-	16 / 0.7	-	-	0.75	-	12.05	0.29	17.9
			26С1	3	1 / 1.36	-	-	16.1 / 0.7	-	-	0.88	-	13.15	0.31	19.4
			26С2	3.38	1 / 1.36	-	-	16.1 / 0.7	-	-	0.88	-	14.65	0.33	21.3
			28С1	2.75	1 / 1.36	-	-	16 / 0.7	-	-	0.93	-	12.06	0.3	18.1
			28С2	2.75	1 / 1.36	-	-	16 / 0.7	-	-	0.93	-	12.06	0.3	18.1
			30С2	2.06	1 / 1.36	-	-	15.2 / 3.65	-	-	0.77	-	8.96	0.4	17.2
			45	1.88	1 / 1.36	-	-	14.4 / 5.62	-	-	1.14	-	5.99	0.51	16.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4812152003	070225	132 КВТ (180 Л.С.)	1,2,4,7, 8,34	2.1	1 ----- 1.36	-	-	17.1 ----- 3.08	-	-	0.66	-	8.23	0.37	15.8
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	2.2	1 ----- 1.36	-	-	17.4 ----- 3.13	-	-	0.69	-	8.64	0.38	16.4
			9,31,32, 33,35АБ	2.1	1 ----- 1.36	-	-	16.7 ----- 3.01	-	-	0.63	-	8.2	0.36	15.7
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	2	1 ----- 1.36	-	-	16.6 ----- 3.15	-	-	0.63	-	7.9	0.36	15.4
			15,16	2.3	1 ----- 1.36	-	-	17.7 ----- 3.36	-	-	0.73	-	8.95	0.4	17.1
			24С	2.37	1 ----- 1.36	-	-	17.7 ----- 3.36	-	-	0.73	-	12.68	0.4	20.9
			17,19,20	3	1 ----- 1.36	-	-	18.4 ----- 3.68	-	-	0.78	-	11.63	0.45	20.9
			21С,25С2, 27С	3.1	1 ----- 1.36	-	-	18.4 ----- 3.68	-	-	0.78	-	16.33	0.45	25.7
			18	2.3	1 ----- 1.36	-	-	17.7 ----- 4.07	-	-	0.9	-	9.03	0.44	18.1
			29С	2.37	1 ----- 1.36	-	-	17.7 ----- 4.07	-	-	0.9	-	12.76	0.44	21.9
			30С1	2.37	1 ----- 1.36	-	-	17.7 ----- 4.07	-	-	0.9	-	12.76	0.44	21.9
			23С1-С8, 25С1	3.1	1 ----- 1.36	-	-	18.4 ----- 4.42	-	-	0.87	-	16.35	0.5	26.6
			26С1	3.3	1 ----- 1.36	-	-	18.5 ----- 4.62	-	-	1.02	-	17.81	0.53	28.6
			26С2	3.7	1 ----- 1.36	-	-	18.5 ----- 4.62	-	-	1.02	-	19.89	0.55	31.1
			28С1	3.1	1 ----- 1.36	-	-	18.4 ----- 4.97	-	-	1.08	-	16.45	0.5	27.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С2		1			18.4							
				3.1	-----	-	-	-----	-	-	1.08	-	16.45	0.5	27.4
					1.36			4.97							
			30С2		1			17.4							
				2.27	-----	-	-	-----	-	-	0.89	-	12.16	0.44	21.3
					1.36			4.18							
			45		1			16.6							
				2	-----	-	-	-----	-	-	1.34	-	8.11	0.57	19.8
					1.36			6.46							
		СКРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ (С ГУСЕНИЧНЫМ ТРАКТОРОМ) ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ВМЕСТИМОСТЬ КОВША:													
4813220008	070301	3 $м^3$	1,2,4,7,		1			7.08				0.12			
			8,34	0.71	-----	0.1	-	-----	-	-	0.27	-----	2.17	0.18	5.95
					1.16			1.27				0.09			
			3,5,6,11,		1			7.22				0.12			
			12,13,14,	0.76	-----	0.1	-	-----	-	-	0.28	-----	2.32	0.19	6.21
			40		1.16			1.3				0.1			
			9,31,32,		1			6.95				0.12			
			33,35А6	0.67	-----	0.1	-	-----	-	-	0.26	-----	2.02	0.18	5.73
					1.16			1.25				0.09			
			10, 35В Г,		1			6.88				0.12			
			36,37,38,	0.64	-----	0.1	-	-----	-	-	0.27	-----	1.94	0.18	5.68
			39,41,42,		1.16			1.31				0.08			
			43,44												
			15,16		1			7.35				0.12			
				0.81	-----	0.1	-	-----	-	-	0.3	-----	2.45	0.19	6.52
					1.16			1.4				0.11			
			24С		1			7.35				0.12			
				0.83	-----	0.1	-	-----	-	-	0.3	-----	3.52	0.2	7.62
					1.16			1.4				0.11			
			17,19,20		1			7.63				0.12			
				1.05	-----	0.1	-	-----	-	-	0.32	-----	3.18	0.21	7.67
					1.16			1.53				0.12			
			21С,25С2,		1			7.63				0.12			
			27С	1.08	-----	0.1	-	-----	-	-	0.32	-----	4.55	0.22	9.08
					1.16			1.53				0.12			
			18		1			7.35				0.12			
				0.81	-----	0.1	-	-----	-	-	0.37	-----	2.45	0.21	6.92
					1.16			1.69				0.13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			29С		1			7.35				0.12			
				0.83	-----	0.1	–	-----	–	–	0.37	-----	3.52	0.21	8.01
					1.16			1.69				0.13			
			30С1		1			7.35				0.12			
				0.83	-----	0.1	–	-----	–	–	0.37	-----	3.52	0.21	8.01
					1.16			1.69				0.13			
			23С1-С8,		1			7.63				0.12			
			25С1	1.08	-----	0.1	–	-----	–	–	0.33	-----	4.55	0.23	9.4
					1.16			1.83				0.12			
			26С1		1			7.7				0.12			
				1.2	-----	0.1	–	-----	–	–	0.43	-----	5.08	0.25	10.3
					1.16			1.93				0.15			
			26С2		1			7.7				0.12			
				1.35	-----	0.1	–	-----	–	–	0.43	-----	5.73	0.25	11.1
					1.16			1.93				0.15			
			28С1		1			7.63				0.12			
				1.08	-----	0.1	–	-----	–	–	0.45	-----	4.55	0.25	9.81
					1.16			2.06				0.16			
			28С2		1			7.63				0.12			
				1.08	-----	0.1	–	-----	–	–	0.45	-----	4.55	0.25	9.81
					1.16			2.06				0.16			
			30С2		1			7.22				0.12			
				0.79	-----	0.1	–	-----	–	–	0.37	-----	3.33	0.21	7.82
					1.16			1.73				0.13			
			45		1			6.88				0.12			
				0.64	-----	0.1	–	-----	–	–	0.54	-----	1.94	0.27	7.51
					1.16			2.68				0.18			
		4813240000 070302 4,5 м^3	1,2,4,7,		1			12.3				0.05			
			8,34	1.48	-----	0.11	–	-----	–	–	0.48	-----	4.5	0.32	10.5
					1.36			2.21				0.04			
			3,5,6,11,		1			12.5				0.05			
			12,13,14,	1.59	-----	0.11	–	-----	–	–	0.49	-----	4.83	0.33	11
			40		1.36			2.25				0.04			
			9,31,32,		1			12				0.05			
			33,35АБ	1.39	-----	0.11	–	-----	–	–	0.46	-----	4.2	0.28	10
					1.36			2.16				0.04			
			10, 35ВГ,		1			11.9				0.05			
			36,37,38,	1.33	-----	0.11	–	-----	–	–	0.43	-----	4.03	0.28	9.84
			39,41,42,		1.36			2.26				0.04			
			43,44												
			15,16		1			12.7				0.05			
				1.68	-----	0.11	–	-----	–	–	0.53	-----	5.1	0.27	11.5
					1.36			2.41				0.04			
			24С		1			12.7				0.05			
				1.73	-----	0.11	–	-----	–	–	0.53	-----	7.32	0.29	13.8
					1.36			2.41				0.05			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			17,19,20		1			13.2				0.05			
				2.18	-----	0.11	-	-----	-	-	0.56	-----	6.6	0.4	13.9
					1.36			2.64				0.05			
			21C,25C2,		1			13.2				0.05			
			27C	2.24	-----	0.11	-	-----	-	-	0.56	-----	9.47	0.37	16.8
					1.36			2.64				0.05			
			18		1			12.7				0.05			
				1.68	-----	0.11	-	-----	-	-	0.64	-----	5.1	0.33	12.2
					1.36			2.92				0.06			
			29C		1			12.7				0.05			
				1.73	-----	0.11	-	-----	-	-	0.64	-----	7.32	0.36	14.5
					1.36			2.92				0.06			
			30C1		1			12.7				0.05			
				1.73	-----	0.11	-	-----	-	-	0.64	-----	7.32	0.36	14.5
					1.36			2.92				0.06			
			23C1-C8,		1			13.2				0.05			
			25C1	2.24	-----	0.11	-	-----	-	-	0.62	-----	9.47	0.38	17.4
					1.36			3.17				0.05			
			26C1		1			13.3				0.05			
				2.49	-----	0.11	-	-----	-	-	0.72	-----	10.5	0.44	19
					1.36			3.32				0.06			
			26C2		1			13.3				0.05			
				2.82	-----	0.11	-	-----	-	-	0.72	-----	11.9	0.41	20.7
					1.36			3.32				0.06			
			28C1		1			13.2				0.05			
				2.24	-----	0.11	-	-----	-	-	0.66	-----	9.47	0.39	17.3
					1.36			3				0.07			
			28C2		1			13.2				0.05			
				2.24	-----	0.11	-	-----	-	-	0.66	-----	9.47	0.39	17.3
					1.36			3				0.07			
			30C2		1			12.5				0.05			
				1.59	-----	0.11	-	-----	-	-	0.64	-----	6.92	0.33	14
					1.36			3				0.05			
			45		1			11.9				0.05			
				1.33	-----	0.11	-	-----	-	-	0.89	-----	4.03	0.47	12.9
					1.36			4.64				0.07			
4813250000	070303	7 м^3	1,2,4,7,		1			15.8				0.14			
			8,34	1.63	-----	0.21	-	-----	-	-	0.62	-----	4.71	0.32	11.8
					1.36			2.84				0.11			
			3,5,6,11,		1			16.1				0.14			
			12,13,14,	1.75	-----	0.21	-	-----	-	-	0.64	-----	5.06	0.36	12.4
			40		1.36			2.9				0.12			
			9,31,32,		1			15.5				0.14			
			33,35А6	1.52	-----	0.21	-	-----	-	-	0.58	-----	4.41	0.33	11.3
					1.36			2.79				0.1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.45	1 / 1.36	0.21	-	15.4 / 2.93	-	-	0.59	0.14 / 0.1	4.21	0.35	11.2
			15,16	1.85	1 / 1.36	0.21	-	16.4 / 3.11	-	-	0.67	0.14 / 0.13	5.36	0.41	13.1
			24С	1.88	1 / 1.36	0.21	-	16.4 / 3.11	-	-	0.67	0.14 / 0.13	7.6	0.34	15.3
			17,19,20	2.39	1 / 1.36	0.21	-	17 / 3.4	-	-	0.73	0.14 / 0.14	6.92	0.45	15.6
			21С,25С2, 27С	2.43	1 / 1.36	0.21	-	17 / 3.4	-	-	0.73	0.14 / 0.14	9.83	0.4	18.5
			18	1.85	1 / 1.36	0.21	-	16.4 / 3.77	-	-	0.82	0.14 / 0.15	5.36	0.38	13.9
			29С	1.88	1 / 1.36	0.21	-	16.4 / 3.77	-	-	0.82	0.14 / 0.15	7.6	0.41	16.2
			30С1	1.88	1 / 1.36	0.21	-	16.4 / 3.77	-	-	0.82	0.14 / 0.15	7.6	0.41	16.2
			23С1-С8, 25С1	2.43	1 / 1.36	0.21	-	17 / 4.08	-	-	0.8	0.14 / 0.14	9.83	0.45	19.3
			26С1	2.72	1 / 1.36	0.21	-	17.2 / 4.3	-	-	0.96	0.14 / 0.18	11	0.47	21.2
			26С2	3.07	1 / 1.36	0.21	-	17.2 / 4.3	-	-	0.96	0.14 / 0.18	12.4	0.52	23
			28С1	2.43	1 / 1.36	0.21	-	17 / 4.59	-	-	1	0.14 / 0.19	9.83	0.49	20.1
			28С2	2.43	1 / 1.36	0.21	-	17 / 4.59	-	-	1	0.14 / 0.19	9.83	0.49	20.1
			30С2	1.78	1 / 1.36	0.21	-	16.1 / 3.86	-	-	0.82	0.14 / 0.15	7.19	0.43	15.8
			45	1.45	1 / 1.36	0.21	-	15.4 / 6.01	-	-	1.24	0.14 / 0.21	4.21	0.51	15.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4813250000	070304	8 м^3	,1,2,4,7, 8,34	2.96	1 ----- 1.36	0.75	-	15.8 ----- 2.84	-	-	0.61	0.14 ----- 0.11	7.37	0.4	16.4
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	3.18	1 ----- 1.36	0.75	-	16.1 ----- 2.9	-	-	0.63	0.14 ----- 0.12	7.92	0.44	17.3
			9,31,32, 33,35А5	2.76	1 ----- 1.36	0.75	-	15.5 ----- 2.79	-	-	0.58	0.14 ----- 0.1	6.89	0.47	15.7
			10, 35В1, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	2.64	1 ----- 1.36	0.75	-	15.4 ----- 2.94	-	-	0.59	0.14 ----- 0.1	6.58	0.44	15.4
			15,16	3.36	1 ----- 1.36	0.75	-	16.4 ----- 3.12	-	-	0.67	0.14 ----- 0.13	8.36	0.45	18.2
			24С	3.45	1 ----- 1.36	0.75	-	16.4 ----- 3.12	-	-	0.67	0.14 ----- 0.13	12	0.52	22
			17,19,20	4.34	1 ----- 1.36	0.75	-	17 ----- 3.4	-	-	0.73	0.14 ----- 0.14	10.8	0.58	22.1
			21С,25С2, 27С	4.46	1 ----- 1.36	0.75	-	17 ----- 3.4	-	-	0.73	0.14 ----- 0.4	15.5	0.56	26.9
			18	3.36	1 ----- 1.36	0.75	-	16.4 ----- 3.77	-	-	0.82	0.14 ----- 0.15	8.36	0.53	19.1
			29С	3.45	1 ----- 1.36	0.75	-	16.4 ----- 3.77	-	-	0.82	0.14 ----- 0.15	12	0.5	22.8
			30С1	3.45	1 ----- 1.36	0.75	-	16.4 ----- 3.77	-	-	0.82	0.14 ----- 0.15	12	0.5	22.8
			23С1-С8 ,25С1	4.46	1 ----- 1.36	0.75	-	17 ----- 4.13	-	-	0.8	0.14 ----- 0.14	15.5	0.56	27.7
			26С1	5	1 ----- 1.36	0.75	-	17.2 ----- 4.3	-	-	0.96	0.14 ----- 0.18	17.4	0.65	30.6
			26С2	5.63	1 ----- 1.36	0.75	-	17.2 ----- 4.3	-	-	0.96	0.14 ----- 0.18	19.6	0.62	33.4
			28С1	4.46	1 ----- 1.36	0.75	-	17 ----- 4.59	-	-	1	0.14 ----- 0.19	15.5	0.65	28.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С2	4.46	1 / ----- / 1.36	0.75	-	17 / ----- / 4.59	-	-	1	0.14 / ----- / 0.19	15.5	0.65	28.5
			30С2	3.26	1 / ----- / 1.36	0.75	-	16.1 / ----- / 3.86	-	-	0.82	0.14 / ----- / 0.15	11.3	0.5	22
			45	2.64	1 / ----- / 1.36	0.75	-	15.4 / ----- / 6.01	-	-	1.24	0.14 / ----- / 0.21	6.58	0.61	19.4
-	070305	10 м^3	1,2,4,7, 8,34	2.28	1 / ----- / 1.36	0.5	-	17.8 / ----- / 3.2	-	-	0.69	0.19 / ----- / 0.15	6.27	0.41	14.9
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	2.44	1 / ----- / 1.36	0.5	-	18.1 / ----- / 3.26	-	-	0.72	0.19 / ----- / 0.16	6.74	0.42	15.6
			9,31,32, 33,35АБ	2.13	1 / ----- / 1.36	0.5	-	17.4 / ----- / 3.13	-	-	0.65	0.19 / ----- / 0.14	5.86	0.4	14.2
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	2.03	1 / ----- / 1.36	0.5	-	17.3 / ----- / 3.29	-	-	0.67	0.19 / ----- / 0.13	5.6	0.4	14
			15,16	2.58	1 / ----- / 1.36	0.5	-	18.5 / ----- / 3.52	-	-	0.76	0.19 / ----- / 0.17	7.12	0.44	16.4
			24С	2.65	1 / ----- / 1.36	0.5	-	18.5 / ----- / 3.52	-	-	0.76	0.19 / ----- / 0.17	10.2	0.44	19.6
			17,19,20	3.34	1 / ----- / 1.36	0.5	-	19.2 / ----- / 3.84	-	-	0.82	0.18 / ----- / 0.17	9.2	0.5	19.7
			21С,25С2, 27С	3.43	1 / ----- / 1.36	0.5	-	19.2 / ----- / 3.84	-	-	0.82	0.18 / ----- / 0.17	13.2	0.5	23.7
			18	2.58	1 / ----- / 1.36	0.5	-	18.5 / ----- / 4.26	-	-	0.94	0.19 / ----- / 0.21	7.12	0.49	17.5
			29С	2.65	1 / ----- / 1.36	0.5	-	18.5 / ----- / 4.26	-	-	0.94	0.19 / ----- / 0.21	10.2	0.49	20.6
			30С1	2.65	1 / ----- / 1.36	0.5	-	18.5 / ----- / 4.26	-	-	0.94	0.19 / ----- / 0.21	10.2	0.49	20.6
			23С1-С8, 25С1	3.43	1 / ----- / 1.36	0.5	-	19.2 / ----- / 4.61	-	-	0.9	0.18 / ----- / 0.19	13.2	0.55	24.7

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1	3.84	1 / 1.36	0.5	-	19.3 / 4.83	-	-	1	0.18 / 0.23	14.8	0.59	27.1
			26С2	4.33	1 / 1.36	0.5	-	19.3 / 4.83	-	-	1	0.18 / 0.23	16.6	0.61	29.5
			28С1	3.43	1 / 1.36	0.5	-	19.2 / 5.18	-	-	1.12	0.18 / 0.24	13.2	0.59	25.6
			28С2	3.43	1 / 1.36	0.5	-	19.2 / 5.18	-	-	1.12	0.18 / 0.24	13.2	0.59	25.6
			30С2	2.51	1 / 1.36	0.5	-	18.1 / 4.34	-	-	0.93	0.19 / 0.21	9.66	0.49	20
			45	2.03	1 / 1.36	0.5	-	17.3 / 6.75	-	-	1.38	0.19 / 0.28	5.6	0.61	18.5
-	070306	15 м^3	1,2,4,7, 8,34	16.2	1 / 1.45	0.69	-	24.6 / 4.43	-	-	0.95	0.46 / 0.36	8.29	1.2	33.6
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	17.4	1 / 1.45	0.69	-	25.1 / 4.52	-	-	0.99	0.46 / 0.38	8.9	1.27	35.6
			9,31,32, 33,35А5	15.1	1 / 1.45	0.69	-	24.2 / 4.36	-	-	0.91	0.46 / 0.34	7.75	1.14	31.7
			10, 35В1, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	14.4	1 / 1.45	0.69	-	23.9 / 4.54	-	-	0.92	0.46 / 0.34	7.39	1.12	30.8
			15,16	18.4	1 / 1.45	0.69	-	25.1 / 4.77	-	-	1.03	0.46 / 0.41	8.42	1.34	36.5
			24С	18.9	1 / 1.45	0.69	-	25.6 / 4.77	-	-	1.05	0.46 / 0.41	13.3	1.36	41.9
			17,19,20	23.7	1 / 1.45	0.69	-	25.6 / 5.3	-	-	1.13	0.45 / 0.44	12.2	1.64	46.5
			21С,25С2, 27С	24.3	1 / 1.45	0.69	-	26.5 / 5.3	-	-	1.13	0.45 / 0.44	17.2	1.67	52.2
			18	18.4	1 / 1.45	0.69	-	25.6 / 5.89	-	-	1.3	0.46 / 0.51	9.42	1.41	39.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			29С		1			25.6				0.46			
				18.9	-----	0.69	-	-----	-	-	1.3	-----	13.3	1.44	30.2
					1.45			5.89				0.51			
			30С1		1			25.6				0.46			
				18.9	-----	0.69	-	-----	-	-	1.3	-----	13.3	1.44	43.5
					1.45			5.89				0.51			
			23С1-С8,		1			26.5				0.45			
			25С1	24.3	-----	0.68	-	-----	-	-	1.24	-----	17.2	1.73	53.4
					1.45			6.36				0.47			
			26С1		1			26.8				0.45			
				27.1	-----	0.69	-	-----	-	-	1.47	-----	19.1	1.9	59
					1.45			6.7				0.58			
			26С2		1			26.8				0.45			
				30.7	-----	0.69	-	-----	-	-	1.47	-----	21.6	2.08	65.3
					1.45			6.7				0.58			
			28С1		1			26.5				0.45			
				24.3	-----	0.69	-	-----	-	-	1.56	-----	17.2	1.79	54.8
					1.45			7.16				0.6			
			28С2		1			26.5				0.45			
				24.3	-----	0.69	-	-----	-	-	1.56	-----	17.2	1.79	54.8
					1.45			7.16				0.6			
			30С2		1			25.1				0.46			
				17.8	-----	0.69	-	-----	-	-	1.32	-----	12.6	1.39	41.8
					1.45			6.02				0.5			
			45		1			23.8				0.46			
				14.4	-----	0.69	-	-----	-	-	1.91	-----	7.39	1.42	37.3
					1.45			9.32				0.68			
		СКРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ (С ГУСЕНИЧНЫМ ТРАКТОРОМ) ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, ВМЕСТИМОСТЬ КОВША:														
4813220008	070316	3 $м^3$	1,2,4,7,		1			6.76				0.12			
			8,34	0.5	-----	0.1	-	-----	-	-	0.26	-----	1.8	0.17	5.3
					1.16			1.22				0.09			
			3,5,6,11,		1			6.89				0.12			
			12,13,14,	0.5	-----	0.1	-	-----	-	-	0.26	-----	1.94	0.17	5.47
			40		1.16			1.24				0.1			
			9,31,32,		1			6.63				0.12			
			33,35АБ	0.4	-----	0.1	-	-----	-	-	0.25	-----	1.68	0.16	5.03
					1.16			1.19				0.09			
			10, 35ВГ,		0.1			6.57				0.12			
			36,37,38,	0.4	-----	0.1	-	-----	-	-	0.25	-----	1.62	0.16	5.01
			39,41,42,		1.16			1.24				0.08			
			43,44												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			15,16		1			7.02				0.12			
				0.5	-----	0.1	-	-----	-	-	0.29	-----	2.05	0.17	5.71
					1.16			1.33				0.11			
			24C		1			7.02				0.12			
				0.55	-----	0.1	-	-----	-	-	0.29	-----	2.93	0.18	6.65
					1.16			1.33				0.11			
			17,19,20		1			7.28				0.12			
				0.7	-----	0.1	-	-----	-	-	0.31	-----	2.66	0.19	6.7
					1.16			1.46				0.12			
			21C,25C2,		1			7.28				0.12			
			27C	0.7	-----	0.1	-	-----	-	-	0.31	-----	3.81	0.19	7.85
					1.16			1.46				0.12			
			18		1			7.02				0.12			
				0.5	-----	0.1	-	-----	-	-	0.36	-----	2.05	0.19	6.1
					1.16			1.61				0.13			
			29C		1			7.02				0.12			
				0.55	-----	0.1	-	-----	-	-	0.36	-----	2.93	0.2	7.04
					1.16			1.61				0.13			
			30C1		1			7.02				0.12			
				0.55	-----	0.1	-	-----	-	-	0.36	-----	2.93	0.2	7.04
					1.16			1.61				0.13			
			23C1-C8,		1			7.28				0.12			
			25C1	0.7	-----	0.1	-	-----	-	-	0.34	-----	3.81	0.21	8.19
					1.16			1.75				0.12			
			26C1		1			7.35				0.12			
				0.8	-----	0.1	-	-----	-	-	0.41	-----	4.25	0.22	8.93
					1.16			1.84				0.15			
			26C2		1			7.35				0.12			
				0.9	-----	0.1	-	-----	-	-	0.41	-----	4.8	0.23	9.59
					1.16			1.84				0.15			
			28C1		1			7.28				0.12			
				0.7	-----	0.1	-	-----	-	-	0.43	-----	3.81	0.23	8.55
					1.16			1.96				0.16			
			28C2		1			7.28				0.12			
				0.7	-----	0.1	-	-----	-	-	0.43	-----	3.81	0.23	8.55
					1.16			1.96				0.16			
			30C2		1			6.89				0.12			
				0.53	-----	0.1	-	-----	-	-	0.35	-----	2.78	0.2	6.9
					1.16			1.65				0.13			
			45		1			6.57				0.12			
				0.4	-----	0.1	-	-----	-	-	0.52	-----	1.62	0.25	6.79
					1.16			2.56				0.13			
4813240000	070317	4,5 м^3	1,2,4,7,		1			7.9				0.05			
			8,34	1.24	-----	0.11	-	-----	-	-	0.3	-----	3.75	0.22	8.44
					1.36			1.42				0.04			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.33	1 / 1.36	0.11	-	8.06 / 1.45	-	-	0.32	0.05 / 0.04	4.03	0.23	8.87
			9,31,32, 33;35А5	1.16	1 / 1.36	0.11	-	7.75 / 1.39	-	-	0.29	0.05 / 0.04	3.51	0.22	8.08
			10, 35В1, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.11	1 / 1.36	0.11	-	7.68 / 1.46	-	-	0.29	0.05 / 0.04	3.36	0.22	7.95
			15,16	1.4	1 / 1.36	0.11	-	8.21 / 1.56	-	-	0.34	0.05 / 0.04	4.25	0.24	9.3
			24С	1.44	1 / 1.36	0.11	-	8.21 / 1.56	-	-	0.34	0.05 / 0.05	6.1	0.24	11.2
			17,19,20	1.82	1 / 1.36	0.11	-	8.51 / 1.7	-	-	0.36	0.05 / 0.05	5.53	0.27	11.2
			21С,25С2, 27С	1.86	1 / 1.36	0.11	-	8.51 / 1.7	-	-	0.36	0.05 / 0.05	7.89	0.27	13.6
			18	1.4	1 / 1.36	0.11	-	8.21 / 1.89	-	-	0.42	0.05 / 0.06	4.25	0.26	9.75
			29С	1.44	1 / 1.36	0.11	-	8.21 / 1.89	-	-	0.42	0.05 / 0.06	6.06	0.26	11.6
			30С1	1.44	1 / 1.36	0.11	-	8.21 / 1.89	-	-	0.42	0.05 / 0.06	6.06	0.26	11.6
			23С1-С8, 25С1	1.86	1 / 1.36	0.11	-	8.51 / 2.04	-	-	0.41	0.05 / 0.05	7.88	0.29	14
			26С1	2.08	1 / 1.36	0.11	-	8.59 / 2.15	-	-	0.47	0.05 / 0.06	8.76	0.31	15.3
			26С2	2.35	1 / 1.36	0.11	-	8.59 / 2.15	-	-	0.47	0.05 / 0.06	9.97	0.33	16.8
			28С1	1.86	1 / 1.36	0.11	-	8.51 / 2.3	-	-	0.49	0.05 / 0.07	7.9	0.31	14.4
			28С2	1.86	1 / 1.36	0.11	-	8.51 / 2.3	-	-	0.49	0.05 / 0.07	7.9	0.31	14.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С2		1			8.06				0.05			
				1.36	-----	0.11	-	-----	-	-	0.41	-----	5.72	0.26	11.2
					1.36			1.93				0.05			
			45		1			7.68				0.05			
				1.11	-----	0.11	-	-----	-	-	0.62	-----	3.36	0.31	9.94
					1.36			3				0.07			
4813250000	070318	7 м^3	1,2,4,7,		1			15.8				0.14			
			8,34	1.1	-----	0.21	-	-----	-	-	0.62	-----	3.96	0.3	10.5
					1.36			2.84				0.11			
			3,5,6,11,		1			16.1				0.14			
			12,13,14,	1.2	-----	0.21	-	-----	-	-	0.64	-----	4.25	0.32	11
			40		1.36			2.9				0.12			
			9,31,32,		1			15.5				0.14			
			33,35АБ	1	-----	0.21	-	-----	-	-	0.58	-----	3.66	0.3	10
					1.36			2.79				0.1			
			10, 35Г,		1			15.4				0.14			
			36,37,38,	1	-----	0.21	-	-----	-	-	0.59	-----	3.5	0.31	10
			39,41,42,		1.36			2.93				0.1			
			43,44												
			15,16		1			16.4				0.14			
				1.2	-----	0.21	-	-----	-	-	0.67	-----	4.49	0.33	11.5
					1.36			3.11				0.13			
			24С		1			16.4				0.14			
				1.26	-----	0.21	-	-----	-	-	0.67	-----	6.32	0.34	13.4
					1.36			3.11				0.13			
			17,19,20		1			17				0.14			
				1.59	-----	0.21	-	-----	-	-	0.73	-----	5.7	0.37	13.5
					1.36			3.4				0.14			
			21С,25С2,		1			17				0.14			
			27С	1.6	-----	0.21	-	-----	-	-	0.73	-----	8.19	0.37	16
					1.36			3.4				0.14			
			18		1			16.4				0.14			
				1.2	-----	0.21	-	-----	-	-	0.82	-----	4.41	0.38	12.3
					1.36			3.77				0.15			
			29С		1			16.4				0.14			
				1.26	-----	0.21	-	-----	-	-	0.82	-----	6.35	0.38	14.3
					1.36			3.77				0.15			
			30С1		1			16.4				0.14			
				1.26	-----	0.21	-	-----	-	-	0.82	-----	6.35	0.38	14.3
					1.36			3.77				0.12			
			23С1-С8,		1			17				0.14			
			25С1	1.6	-----	0.21	-	-----	-	-	0.8	-----	8.2	0.41	16.8
					1.36			4.08				0.14			
			26С1		1			17.2				0.14			
				1.8	-----	0.21	-	-----	-	-	0.96	-----	9.15	0.44	18.4
					1.36			4.3				0.18			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С2		1			17.2				0.14			
				2	-----	0.21	-	-----	-	-	0.96	-----	10.3	0.49	19.8
					1.36			4.3				0.18			
			28С1		1			17				0.14			
				1.6	-----	0.21	-	-----	-	-	1	-----	8.2	0.45	17.6
					1.36			4.59				0.19			
			28С2		1			17				0.14			
				1.6	-----	0.21	-	-----	-	-	1	-----	8.2	0.45	17.6
					1.36			4.59				0.19			
			30С2		1			16.1				0.14			
				1.19	-----	0.21	-	-----	-	-	0.82	-----	6.03	0.38	14
					1.36			3.86				0.1			
			45		1			15.4				0.14			
				1	-----	0.21	-	-----	-	-	1.24	-----	3.57	0.5	14.1
					1.36			6.01				0.21			
4813250000	070319	8 м^3	1,2,4,7,		1			15.8				0.14			
			8,34	1.95	-----	0.75	-	-----	-	-	0.61	-----	6.13	0.35	14.1
					1.36			2.84				0.11			
			3,5,6,11,		1			16.1				0.14			
			12,13,14,	2.07	-----	0.75	-	-----	-	-	0.63	-----	6.58	0.39	14.8
			40		1.36			2.9				0.12			
			9,31,32,		1			15.5				0.14			
			33,35АБ	1.83	-----	0.75	-	-----	-	-	0.58	-----	5.73	0.36	13.5
					1.36			2.79				0.1			
			10, 35ВГ,		1			15.4				0.14			
			36,37,38,	1.71	-----	0.75	-	-----	-	-	0.59	-----	5.5	0.35	13.3
			39,41,42,		1.36			2.94				0.1			
			43,44												
			15,16		1			16.4				0.14			
				2.19	-----	0.75	-	-----	-	-	0.67	-----	6.96	0.42	15.6
					1.36			3.12				0.13			
			24С		1			16.4				0.14			
				2.3	-----	0.75	-	-----	-	-	0.67	-----	9.98	0.39	18.7
					1.36			3.12				0.13			
			17,19,20		1			17				0.14			
				2.89	-----	0.75	-	-----	-	-	0.73	-----	8.99	0.44	18.7
					1.36			3.4				0.14			
			21С,25С2,		1			17				0.14			
			27С	2.92	-----	0.75	-	-----	-	-	0.73	-----	12.9	0.5	22.7
					1.36			3.4				0.14			
			18		1			16.4				0.14			
				2.19	-----	0.75	-	-----	-	-	0.82	-----	6.96	0.5	16.5
					1.36			3.77				0.15			
			29С		1			16.4				0.14			
				2.3	-----	0.75	-	-----	-	-	0.82	-----	9.98	0.47	19.6
					1.36			3.77				0.15			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С1		1			16.4				0.14			
				2.3	-----	0.75	-	-----	-	-	0.82	-----	9.98	0.47	19.6
					1.36			3.77				0.15			
			23С1-С8,		1			17				0.14			
			25С1	2.92	-----	0.75	-	-----	-	-	0.8	-----	12.9	0.5	23.5
					1.36			4.13				0.14			
			26С1		1			17.2				0.14			
				3.29	-----	0.75	-	-----	-	-	0.96	-----	14.4	0.56	25.8
					1.36			4.3				0.18			
			26С2		1			17.2				0.14			
				3.36	-----	0.75	-	-----	-	-	0.96	-----	16.3	0.59	27.8
					1.36			4.3				0.18			
			28С1		1			17				0.14			
				2.92	-----	0.75	-	-----	-	-	1	-----	12.9	0.59	24.3
					1.36			4.59				0.19			
			28С2		1			17				0.14			
				2.92	-----	0.75	-	-----	-	-	1	-----	12.9	0.59	24.3
					1.36			4.59				0.19			
			30С2		1			16.1				0.14			
				1.77	-----	0.75	-	-----	-	-	0.82	-----	9.44	0.45	18.6
					1.36			3.86				0.15			
			45		1			15.4				0.14			
				1.71	-----	0.75	-	-----	-	-	1.24	-----	5.5	0.52	17.3
					1.36			6.01				0.21			
-	070320	10 $м^3$	1,2,4,7,		1			17.8				0.14			
			8,34	1.52	-----	0.5	-	-----	-	-	0.69	-----	5.23	0.37	13
					1.36			3.2				0.15			
			3,5,6,11,		1			18.1				0.14			
			12,13,14,	1.63	-----	0.5	-	-----	-	-	0.72	-----	5.61	0.38	13.6
			40		1.36			3.26				0.16			
			9,31,32,		1			17.4				0.14			
			33,35АБ	1.42	-----	0.5	-	-----	-	-	0.65	-----	4.89	0.36	12.4
					1.36			3.13				0.14			
			10, 35ВГ,		1			17.3				0.14			
			36,37,38,	1.36	-----	0.5	-	-----	-	-	0.67	-----	4.67	0.37	12.4
			39,41,42,		1.36			3.29				0.13			
			43,44												
			15,16		1			18.5				0.14			
				1.72	-----	0.5	-	-----	-	-	0.76	-----	5.93	0.4	14.4
					1.36			3.52				0.17			
			24С		1			18.5				0.14			
				1.77	-----	0.5	-	-----	-	-	0.76	-----	8.51	0.4	17
					1.36			3.52				0.17			
			17,19,20		1			19.2				0.14			
				2.23	-----	0.5	-	-----	-	-	0.82	-----	7.67	0.45	17
					1.36			3.84				0.17			

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2, 27С	2.29	1 / 1.36	0.5	–	19.2 / 3.84	–	–	0.82	0.4 / 0.7	11	0.48	21
			18	1.72	1 / 1.36	0.5	–	18.5 / 4.26	–	–	0.94	0.14 / 0.21	5.93	0.45	15.4
			29С	1.77	1 / 1.36	0.5	–	18.5 / 4.26	–	–	0.94	0.14 / 0.21	8.51	0.45	18
			30С1	1.77	1 / 1.36	0.5	–	18.5 / 4.26	–	–	0.94	0.14 / 0.21	8.51	0.45	18
			23С1-С8, 25С1	2.29	1 / 1.36	0.5	–	19.2 / 4.61	–	–	0.9	0.14 / 0.19	11	0.49	21.3
			26С1	2.56	1 / 1.36	0.5	–	19.3 / 4.83	–	–	1	0.14 / 0.23	12.3	0.52	23.3
			26С2	2.89	1 / 1.36	0.5	–	19.3 / 4.83	–	–	1	0.14 / 0.23	13.9	0.54	25.2
			28С1	2.29	1 / 1.36	0.5	–	19.2 / 5.18	–	–	1.12	0.14 / 0.24	11	0.53	22.2
			28С2	2.29	1 / 1.36	0.5	–	19.2 / 5.18	–	–	1.12	0.14 / 0.24	11	0.53	22.2
			30С2	1.68	1 / 1.36	0.5	–	18.1 / 4.34	–	–	0.93	0.14 / 0.21	8.05	0.45	17.5
			45	1.36	1 / 1.36	0.5	–	17.3 / 6.75	–	–	1.38	0.14 / 0.28	4.67	0.58	16.8
–	070321	15 м^3	1,2,4,7, 8,34	10.8	1 / 1.45	0.69	–	24.6 / 4.43	–	–	0.95	0.19 / 0.36	6.89	0.93	26.5
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	11.6	1 / 1.45	0.69	–	25.1 / 4.52	–	–	0.99	0.19 / 0.38	7.43	0.98	28
			9,31,32, 33,35А5	10.1	1 / 1.45	0.69	–	24.2 / 4.36	–	–	0.91	0.19 / 0.34	6.46	0.89	25.2
			10, 35В1, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	9.6	1 / 1.45	0.69	–	23.9 / 4.54	–	–	0.92	0.19 / 0.34	6.17	0.88	24.6

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			15,16		1			25.1				0.19			
				12.3	-----	0.69	-	-----	-	-	1.03	-----	7.85	1.03	29.5
					1.45			4.77				0.41			
			24C		1			25.6				0.19			
				12.6	-----	0.69	-	-----	-	-	1.05	-----	11.1	1.05	33.1
					1.45			4.77				0.41			
			17,19,20		1			25.6				0.18			
				15.8	-----	0.69	-	-----	-	-	1.13	-----	10.1	1.24	36.2
					1.45			5.3				0.44			
			21C,25C2,		1			26.5				0.18			
			27C	16.3	-----	0.69	-	-----	-	-	1.13	-----	14.3	1.27	40.9
					1.45			5.3				0.44			
			18		1			25.6				0.19			
				12.3	-----	0.69	-	-----	-	-	1.3	-----	7.85	1.11	31.1
					1.45			5.89				0.51			
			29C		1			25.6				0.19			
				12.6	-----	0.69	-	-----	-	-	1.3	-----	11.1	1.12	34.7
					1.45			5.89				0.51			
			30C1		1			25.6				0.19			
				12.6	-----	0.69	-	-----	-	-	1.3	-----	11.1	1.12	34.7
					1.45			5.89				0.51			
			23C1-C8,		1			26.5				0.18			
			25C1	16.3	-----	0.69	-	-----	-	-	1.24	-----	14.3	1.33	42.1
					1.45			6.36				0.47			
			26C1		1			26.8				0.18			
				18.1	-----	0.69	-	-----	-	-	1.47	-----	15.9	1.45	46.3
					1.45			6.7				0.58			
			26C2		1			26.8				0.18			
				20.5	-----	0.69	-	-----	-	-	1.47	-----	18	1.57	51
					1.45			6.7				0.58			
			28C1		1			26.5				0.18			
				16.3	-----	0.69	-	-----	-	-	1.56	-----	14.3	1.39	43.4
					1.45			7.16				0.6			
			28C2		1			26.5				0.18			
				16.3	-----	0.69	-	-----	-	-	1.56	-----	14.3	1.39	43.4
					1.45			7.16				0.6			
			30C2		1			25.1				0.19			
				11.9	-----	0.69	-	-----	-	-	1.32	-----	10.5	1.09	33.5
					1.45			6.02				0.5			
			45		1			23.9				0.19			
				9.6	-----	0.69	-	-----	-	-	1.91	-----	6.17	1.18	31
					1.45			9.32				0.68			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		СКРЕПЕРЫ САМОХОДНЫЕ (НА КОЛЕСНЫХ ТЯГАЧАХ) ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ВМЕСТИМОСТЬ КОВША:													
4813120000	070401	8 м^3	1,2,4,7, 8,34	1.47	1 / 1.46	1.16	-	17.2 / 3.1	-	-	0.67	0.21 / 0.17	3.07	0.4	11.5
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.64	1 / 1.46	1.16	-	17.6 / 3.16	-	-	0.69	0.24 / 0.2	3.17	0.42	11.9
			9,31,32, 33,35АБ	1.4	1 / 1.46	1.16	-	16.9 / 3.04	-	-	0.64	0.2 / 0.15	2.96	0.39	11.2
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.05	1 / 1.46	1.16	-	16.7 / 3.18	-	-	0.64	0.15 / 0.11	2.72	0.38	10.7
			15,16	1.79	1 / 1.46	1.16	-	17.9 / 3.4	-	-	0.74	0.26 / 0.23	3.28	0.44	12.5
			24С	1.83	1 / 1.46	1.16	-	17.9 / 3.4	-	-	0.74	0.26 / 0.23	4.64	0.44	13.9
			17,19,20	2.08	1 / 1.46	1.16	-	18.5 / 3.7	-	-	0.79	0.3 / 0.29	3.55	0.47	13.5
			21С,25С2, 27С	2.12	1 / 1.46	1.16	-	18.5 / 3.7	-	-	0.79	0.3 / 0.29	5	0.48	15
			18	1.79	1 / 1.46	1.16	-	17.9 / 4.11	-	-	0.91	0.26 / 0.28	3.3	0.49	13.5
			29С	1.83	1 / 1.46	1.16	-	17.9 / 4.11	-	-	0.91	0.26 / 0.28	4.66	0.49	14.9
			30С1	1.83	1 / 1.46	1.16	-	17.9 / 4.11	-	-	0.91	0.26 / 0.28	4.66	0.49	14.9
			23С1-С8, 25С1	2.12	1 / 1.46	1.16	-	18.5 / 4.44	-	-	0.87	0.3 / 0.31	4.92	0.52	15.8

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1		1			18.7				0.32			
				2.28	-----	1.16	-	-----	-	-	1.03	-----	5.13	0.55	16.7
					1.46			4.67				0.42			
			26С2		1			18.7				0.32			
				2.28	-----	1.16	-	-----	-	-	1.03	-----	5.13	0.55	16.7
					1.46			4.67				0.42			
			28С1		1			18.5				0.3			
				2.12	-----	1.16	-	-----	-	-	1.08	-----	4.92	0.56	16.7
					1.46			5				0.4			
			28С2		1			18.5				0.3			
				2.12	-----	1.16	-	-----	-	-	1.08	-----	4.92	0.56	16.7
					1.46			5				0.4			
			30С2		1			17.6				0.24			
				1.67	-----	1.16	-	-----	-	-	0.9	-----	4.46	0.48	14.6
					1.46			4.21				0.26			
			45		1			16.7				0.15			
				1.05	-----	1.16	-	-----	-	-	1.34	-----	2.75	0.59	15.1
					1.46			6.53				0.22			
-	070402	10 м^3	1,2,4,7,		1			21.9				0.21			
			8,34	3.81	-----	1.54	-	-----	-	-	0.85	-----	4.79	0.59	17.2
					1.46			3.95				0.17			
			3,5,6,11,		1			22.4				0.24			
			12,13,14,	4.24	-----	1.54	-	-----	-	-	0.88	-----	5.07	0.62	18
			40		1.46			4.02				0.2			
			9,31,32,		1			21.5				0.2			
			33,35А6	3.62	-----	1.54	-	-----	-	-	0.82	-----	4.66	0.57	16.7
					1.46			3.88				0.15			
			10, 35ВГ,		1			21.3				0.15			
			36,37,38,	2.72	-----	1.54	-	-----	-	-	0.82	-----	4.06	0.54	15.3
			39,41,42,		1.46			4.05				0.11			
			43,44												
			15,16		1			22.8				0.26			
				4.63	-----	1.54	-	-----	-	-	0.94	-----	5.33	0.66	19.1
					1.46			4.32				0.23			
			24С		1			22.8				0.26			
				4.72	-----	1.54	-	-----	-	-	0.94	-----	7.56	0.66	21.4
					1.46			4.32				0.23			
			17,19,20		1			23.6				0.3			
				5.37	-----	1.54	-	-----	-	-	1.01	-----	5.84	0.72	21
					1.46			4.72				0.29			
			21С,25С2,		1			23.6				0.3			
			27С	5.47	-----	1.54	-	-----	-	-	1.01	-----	8.26	0.72	23.5
					1.46			4.72				0.29			
			18		1			22.8				0.26			
				4.63	-----	1.54	-	-----	-	-	1.16	-----	5.33	0.72	20.4
					1.46			5.23				0.28			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			29С	4.72	1 ----- 1.46	1.54	-	22.8 ----- 5.23	-	-	1.16	0.26 ----- 0.28	7.56	0.72	22.7
			30С1	4.72	1 ----- 1.46	1.54	-	22.8 ----- 5.23	-	-	1.16	0.26 ----- 0.28	7.56	0.72	22.7
			23С1-С8 25С1	5.47	1 ----- 1.46	1.54	-	23.6 ----- 5.66	-	-	1.11	0.3 ----- 0.31	8.26	0.78	23.4
			26С1	5.89	1 ----- 1.46	1.54	-	23.8 ----- 5.95	-	-	1.32	0.32 ----- 0.42	8.65	0.83	26.1
			26С2	5.89	1 ----- 1.46	1.54	-	23.8 ----- 5.95	-	-	1.32	0.32 ----- 0.42	8.65	0.83	26.1
			28С1	5.47	1 ----- 1.46	1.54	-	23.6 ----- 6.37	-	-	1.38	0.3 ----- 0.4	8.26	0.83	25.7
			28С2	5.47	1 ----- 1.46	1.54	-	23.6 ----- 6.37	-	-	1.38	0.3 ----- 0.4	8.26	0.83	25.7
			30С2	4.32	1 ----- 1.46	1.54	-	22.4 ----- 5.36	-	-	1.15	0.24 ----- 0.26	7.18	0.7	22
			45	2.72	1 ----- 1.46	1.54	-	21.3 ----- 8.31	-	-	1.71	0.15 ----- 0.11	4.06	0.79	20.7
4813130011	070403	15 м^3	1,2,4,7, 8,34	3.85	1 ----- 1.46	1.69	-	21.9 ----- 3.95	-	-	0.85	0.4 ----- 0.31	5.3	0.59	17.7
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	4.29	1 ----- 1.46	1.69	-	22.4 ----- 4.02	-	-	0.88	0.44 ----- 0.37	5.62	0.67	19
			9,31,32, 33,35АБ	3.66	1 ----- 1.46	1.69	-	21.5 ----- 3.88	-	-	0.82	0.38 ----- 0.28	5.16	0.55	17.5
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	2.76	1 ----- 1.46	1.69	-	21.3 ----- 4.05	-	-	0.82	0.28 ----- 0.2	4.48	0.54	16
			15,16	4.69	1 ----- 1.46	1.69	-	22.8 ----- 4.32	-	-	0.94	0.48 ----- 0.44	5.92	0.64	20.1
			24С	4.78	1 ----- 1.46	1.69	-	22.8 ----- 4.32	-	-	0.94	0.48 ----- 0.44	8.28	0.69	22.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			17,19,20	5.43	1 ----- 1.46	1.69	-	23.6 ----- 4.72	-	-	1	0.56 ----- 0.54	6.47	0.69	22
			21C,25C2, 27C	5.53	1 ----- 1.46	1.69	-	23.6 ----- 4.72	-	-	1	0.56 ----- 0.54	9.05	0.71	24.7
			18	4.69	1 ----- 1.46	1.69	-	22.8 ----- 5.23	-	-	1.16	0.48 ----- 0.53	5.92	0.73	21.4
			29C	4.78	1 ----- 1.46	1.69	-	22.8 ----- 5.23	-	-	1.16	0.48 ----- 0.53	8.28	0.77	23.9
			30C1	4.78	1 ----- 1.46	1.69	-	22.8 ----- 5.23	-	-	1.16	0.48 ----- 0.53	8.28	0.77	23.9
			23C1-C8, 25C1	5.53	1 ----- 1.46	1.69	-	23.6 ----- 5.66	-	-	1.11	0.56 ----- 0.58	9.05	0.82	25.9
			26C1	5.96	1 ----- 1.46	1.69	-	23.8 ----- 5.95	-	-	1.32	0.6 ----- 0.78	9.59	0.85	27.6
			26C2	5.96	1 ----- 1.46	1.69	-	23.8 ----- 5.95	-	-	1.32	0.6 ----- 0.78	9.59	0.85	27.6
			28C1	5.53	1 ----- 1.46	1.69	-	23.6 ----- 6.37	-	-	1.38	0.56 ----- 0.74	9.05	0.88	27.1
			28C2	5.53	1 ----- 1.46	1.69	-	23.6 ----- 6.37	-	-	1.38	0.56 ----- 0.74	9.05	0.88	27.1
			30C2	4.37	1 ----- 1.46	1.69	-	22.4 ----- 5.36	-	-	1.15	0.44 ----- 0.48	7.94	0.75	23.2
			45	2.76	1 ----- 1.46	1.69	-	21.3 ----- 8.31	-	-	1.71	0.28 ----- 0.42	4.48	0.77	21.6
4813120008	070410	СКРЕПЕРЫ САМОХОДНЫЕ (НА КОЛЕСНЫХ ТЯГАЧАХ) ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, ВМЕСТИМОСТЬ КОВША 8 $м^3$	1,2,4,7, 8,34	2.1	1 ----- 1.54	2.57	-	16.7 ----- 3.34	-	-	0.67	-	6.12	0.56	16.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	2.1	1 / 1.54	2.57	-	17.1 / 3.59	-	-	0.68	-	6.12	0.5	17.1
			9,31,32, 33,35АБ	2.06	1 / 1.51	2.57	-	16.4 / 3.28	-	-	0.66	-	6	0.52	16.6
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	2.06	1 / 1.51	2.57	-	16.3 / 3.42	-	-	0.65	-	6	0.49	16.7
			15,16	2.48	1 / 1.55	2.57	-	17.4 / 3.83	-	-	0.75	-	6.12	0.6	17.9
			24С	2.48	1 / 1.55	2.57	-	17.4 / 4	-	-	0.78	-	8.75	0.57	20.7
			17,19,20	2.48	1 / 1.55	2.57	-	18 / 4.14	-	-	0.81	-	6.12	0.63	18.3
			21С,25С2, 27С	2.48	1 / 1.55	2.57	-	18 / 4.5	-	-	0.83	-	8.75	0.62	21.3
			18	2.48	1 / 1.55	2.57	-	17.4 / 4.52	-	-	0.9	-	6.12	0.56	18.7
			29С	2.48	1 / 1.55	2.57	-	17.4 / 4.87	-	-	0.94	-	8.75	0.64	21.8
			30С1	2.48	1 / 1.55	2.57	-	17.4 / 4.87	-	-	0.94	-	8.75	0.64	21.8
			23С1-С8, 25С1	2.48	1 / 1.55	2.57	-	18 / 5.22	-	-	0.9	-	8.75	0.63	22.1
			26С1	2.48	1 / 1.55	2.57	-	18 / 5.94	-	-	1.12	-	8.75	0.69	23.1
			26С2	2.48	1 / 1.55	2.57	-	18.2 / 5.23	-	-	1.06	-	8.75	0.66	22.3
			28С1	2.48	1 / 1.55	2.57	-	18 / 5.22	-	-	0.9	-	8.75	0.63	22.1
			28С2	2.48	1 / 1.55	2.57	-	18 / 5.76	-	-	1.08	-	8.75	0.71	22.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С2		1			17.1							
				2.1	-----	2.57	-	-----	-	-	0.91	-	8.75	0.64	21.3
					1.54			4.79							
			45		1			16.3							
				2.06	-----	2.57	-	-----	-	-	1.34	-	6	0.77	21.1
					1.51			6.85							
		СКРЕПЕРЫ САМОХОДНЫЕ (НА КОЛЕСНЫХ ТЯГАЧАХ) ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ВМЕСТИМОСТЬ КОВША:													
-	070415	8 м^3	1,2,4,7,		1			14.8				0.31			
			8,34	1.97	-----	0.76	-	-----	-	-	0.58	-----	5.98	0.36	14.1
					1.55			2.66				0.24			
			3,5,6,11,		1			15.1				0.31			
			12,13,14,	2.12	-----	0.76	-	-----	-	-	0.59	-----	6.41	0.39	14.8
			40		1.55			2.72				0.26			
			9,31,32,		1			14.5				0.31			
			33,35АБ	1.84	-----	0.76	-	-----	-	-	0.55	-----	5.59	0.37	13.5
					1.55			2.61				0.23			
			10, 35ВГ,		1			14.3				0.31			
			36,37,38,	1.76	-----	0.76	-	-----	-	-	0.55	-----	5.34	0.41	13.3
			39,41,42,		1.55			2.72				0.21			
			43,44												
			15,16		1			15.3				0.31			
				2.24	-----	0.76	-	-----	-	-	0.62	-----	6.79	0.45	15.6
					1.55			2.91				0.28			
			24С		1			15.3				0.31			
				2.3	-----	0.76	-	-----	-	-	0.62	-----	9.74	0.44	18.6
					1.55			2.91				0.28			
			17,19,20		1			15.9				0.31			
				2.98	-----	0.76	-	-----	-	-	0.67	-----	8.79	0.48	18.7
					1.55			3.18				0.29			
			21С,25С2,		1			15.9				0.31			
			27С	2.98	-----	0.76	-	-----	-	-	0.67	-----	12.7	0.47	22.6
					1.55			3.18				0.29			
			18		1			15.3				0.31			
				2.24	-----	0.76	-	-----	-	-	0.77	-----	6.79	0.43	16.4
					1.55			3.52				0.34			
			29С		1			15.3				0.31			
				2.3	-----	0.76	-	-----	-	-	0.77	-----	9.74	0.42	19.4
					1.55			3.52				0.34			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С1	2.3	1 1.55	0.76	-	15.3 3.52	-	-	0.77	0.31 0.34	9.74	0.42	19.4
			23С1-С8, 25С1	2.98	1 1.55	0.76	-	15.9 3.82	-	-	0.74	0.31 0.31	12.7	0.54	23.4
			26С1	3.32	1 1.55	0.76	-	16 4	-	-	0.88	0.31 0.39	14	0.5	25.4
			26С2	3.75	1 1.55	0.76	-	16 4	-	-	0.88	0.31 0.39	15.8	0.57	27.7
			28С1	2,98	1 1.55	0.76	-	15.9 4.29	-	-	0.93	0.31 0.4	12.7	0.59	24.2
			28С2	2.98	1 1.55	0.76	-	15.9 4.29	-	-	0.94	0.31 0.4	12.7	0.59	24.2
			30С2	2.17	1 1.55	0.76	-	15.1 3.62	-	-	0.93	0.31 0.33	9.2	0.44	19
			45	1.76	1 1.55	0.76	-	14.3 5.58	-	-	1.15	0.31 0.46	5.34	0.6	17.2
-	070416	10 м^3	1,2,4,7, 8,34	4.35	1 1.55	0.98	-	15.5 2.84	-	-	0.6	0.34 0.27	12	0.53	23.1
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	4.67	1 1.55	0.98	-	15.8 2.84	-	-	0.63	0.34 0.28	12.9	0.55	24.4
			9,31,32, 33,35АБ	4.07	1 1.55	0.98	-	15.2 2.74	-	-	0.58	0.34 0.25	11.2	0.51	21.9
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	3.88	1 1.55	0.98	-	15 2.85	-	-	0.58	0.34 0.24	10.7	0.5	21.2
			15,16	4.94	1 1.55	0.98	-	16.1 3.06	-	-	0.66	0.34 0.31	13.6	0.58	25.7
			24С	5.08	1 1.55	0.98	-	16.1 3.06	-	-	0.66	0.34 0.31	19.5	0.58	31.7
			17,19,20	6.4	1 1.55	0.98	-	16.7 3.34	-	-	0.71	0.34 0.33	17.6	0.67	31.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2, 27С	6.58	1 ----- 1.55	0.98	-	16.7 ----- 3.34	-	-	0.71	0.34 ----- 0.33	25.3	0.67	39.5
			18	4.94	1 ----- 1.55	0.98	-	16.1 ----- 3.7	-	-	0.81	0.34 ----- 0.37	13.6	0.62	26.6
			29С	5.08	1 ----- 1.55	0.98	-	16.1 ----- 3.7	-	-	0.81	0.34 ----- 0.37	19.5	0.62	32.6
			30С1	5.08	1 ----- 1.55	0.98	-	16.1 ----- 3.7	-	-	0.81	0.34 ----- 0.37	19.5	0.54	30.9
			23С1-С8, 25С1	6.58	1 ----- 1.55	0.98	-	16.7 ----- 4.01	-	-	0.79	0.34 ----- 0.35	25.3	0.71	40.3
			26С1	7.34	1 ----- 1.55	0.98	-	16.8 ----- 4.2	-	-	0.93	0.34 ----- 0.44	28.2	0.77	44.4
			26С2	8.29	1 ----- 1.55	0.98	-	16.8 ----- 4.2	-	-	0.93	0.34 ----- 0.44	31.9	0.82	49.1
			28С1	6.58	1 ----- 1.55	0.98	-	16.7 ----- 4.51	-	-	0.97	0.34 ----- 0.45	25.3	0.75	41.1
			28С2	6.58	1 ----- 1.55	0.98	-	16.7 ----- 4.51	-	-	0.97	0.34 ----- 0.45	25.3	0.75	41.1
			30С2	4.8	1 ----- 1.55	0.98	-	15.8 ----- 3.8	-	-	0.81	0.34 ----- 0.37	18.4	0.62	31.3
			45	3.88	1 ----- 1.55	0.98	-	15 ----- 5.85	-	-	1.2	0.34 ----- 0.5	10.7	0.7	25.4
-	070417	15 м^3	1,2,4,7, 8,34	5.13	1 ----- 1.55	2.09	-	26.8 ----- 4.82	-	-	1.05	0.48 ----- 0.38	15.6	0.78	31.4
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	5.52	1 ----- 1.55	2.09	-	27.3 ----- 4.91	-	-	1.07	0.48 ----- 0.4	16.7	0.76	33
			9,31,32, 33,35АБ	4.8	1 ----- 1.55	2.09	-	26.3 ----- 4.73	-	-	0.99	0.48 ----- 0.36	14.5	0.68	29.7
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	4.58	1 ----- 1.55	2.09	-	26 ----- 4.94	-	-	1	0.48 ----- 0.34	13.9	0.7	29.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			15,16		1			27.9				0.48			
				5.83	-----	2.09	-	-----	-	-	1.13	-----	17.7	0.77	34.8
					1.55			5.3				0.43			
			24C		1			27.9				0.48			
				5.99	-----	2.09	-	-----	-	-	1.15	-----	25.4	0.87	42.8
					1.55			5.3				0.45			
			17,19,20		1			28.9				0.47			
				7.54	-----	2.09	-	-----	-	-	1.23	-----	22.9	0.95	42.5
					1.55			5.78				0.46			
			21C,25C2,		1			28.9				0.47			
			27C	7.76	-----	2.09	-	-----	-	-	1.23	-----	32.8	0.93	52.6
					1.55			5.78				0.46			
			18		1			27.9				0.48			
				5.83	-----	2.09	-	-----	-	-	1.42	-----	17.7	0.86	36.4
					1.55			6.42				0.53			
			29C		1			27.9				0.48			
				5.99	-----	2.09	-	-----	-	-	1.42	-----	25.4	0.9	44.3
					1.55			6.42				0.53			
			30C1		1			27.9				0.48			
				5.99	-----	2.09	-	-----	-	-	1.42	-----	25.4	0.9	44.3
					1.55			6.42				0.53			
			23C1-C8,		1			28.9				0.47			
			25C1	7.76	-----	2.09	-	-----	-	-	1.35	-----	32.8	1.02	54
					1.55			6.94				0.49			
			26C1		1			29.2				0.47			
				8.65	-----	2.09	-	-----	-	-	1.61	-----	36.6	1.09	59.5
					1.55			7.3				0.61			
			26C2		1			29.2				0.47			
				9.77	-----	2.09	-	-----	-	-	1.46	-----	41.4	1.12	65.3
					1.55			7.3				0.61			
			28C1		1			28.9				0.47			
				7.76	-----	2.09	-	-----	-	-	1.6	-----	32.8	1.08	55.3
					1.55			7.8				0.62			
			28C2		1			28.9				0.47			
				7.76	-----	2.09	-	-----	-	-	1.6	-----	32.8	1.08	55.3
					1.55			7.8				0.62			
			30C2		1			27.3				0.48			
				5.67	-----	2.09	-	-----	-	-	1.39	-----	24	0.89	43
					1.55			6.55				0.86			
			45		1			26				0.48			
				4.58	-----	2.09	-	-----	-	-	2.06	-----	13.9	1.01	36
					1.55			10.1				0.71			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		СКРЕПЕРЫ САМОХОДНЫЕ (НА КОЛЕСНЫХ ТЯГАЧАХ) ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, ВМЕСТИМОСТЬ КОВША:													
4813120008	070427	8 м^3	1,2,4,7, 8,34	1.3	1 ----- 1.55	0.76	-	16.7 ----- 3.01	-	-	0.65	0.31 ----- 0.24	4.99	0.4	12.9
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.4	1 ----- 1.55	0.76	-	17.1 ----- 3.08	-	-	0.67	0.31 ----- 0.26	5.36	0.42	13.5
			9,31,32, 33,35АБ	1.2	1 ----- 1.55	0.76	-	16.4 ----- 2.95	-	-	0.62	0.31 ----- 0.23	4.65	0.34	12.3
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.2	1 ----- 1.55	0.76	-	16.3 ----- 3.1	-	-	0.64	0.31 ----- 0.21	4.44	0.4	12.3
			15,16	1.5	1 ----- 1.55	0.76	-	17.4 ----- 3.31	-	-	0.71	0.31 ----- 0.28	5.65	0.44	14.2
			24С	1.54	1 ----- 1.55	0.76	-	17.4 ----- 3.31	-	-	0.71	0.31 ----- 0.28	8.11	0.44	16.7
			17,19,20	1.93	1 ----- 1.55	0.76	-	18 ----- 3.6	-	-	0.77	0.31 ----- 0.29	7.3	0.4	16.6
			21С,25С2, 27С	2	1 ----- 1.55	0.76	-	18 ----- 3.6	-	-	0.77	0.31 ----- 0.29	10.5	0.43	19.9
			18	1.5	1 ----- 1.55	0.76	-	17.4 ----- 4	-	-	0.88	0.31 ----- 0.34	5.65	0.42	15.1
			29С	1.54	1 ----- 1.55	0.76	-	17.4 ----- 4	-	-	0.88	0.31 ----- 0.34	8.11	0.42	17.6
			30С1	1.54	1 ----- 1.55	0.76	-	17.4 ----- 4	-	-	0.88	0.31 ----- 0.34	8.11	0.42	17.6
			23С1-С8, 25С1	2	1 ----- 1.55	0.76	-	18 ----- 4.32	-	-	0.84	0.31 ----- 0.31	10.5	0.52	20.8
			26С1	2.2	1 ----- 1.55	0.76	-	18.2 ----- 4.55	-	-	1	0.31 ----- 0.39	11.7	0.55	22.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С2	2.5	1 / 1.55	0.76	-	18.2 / 4.55	-	-	1	0.31 / 0.39	13.2	0.55	24.5
			28С1	2	1 / 1.55	0.76	-	18 / 4.86	-	-	1.05	0.31 / 0.4	10.5	0.48	21.6
			28С2	2	1 / 1.55	0.76	-	18 / 4.86	-	-	1.05	0.31 / 0.4	10.5	0.48	21.6
			30С2	1.45	1 / 1.55	0.76	-	17.1 / 4.1	-	-	0,87	0.31 / 0.33	7.68	0.46	17.2
			45	1.2	1 / 1.55	0.76	-	16.3 / 6.36	-	-	1.31	0.31 / 0.46	4.44	0.62	16.7
-	070428	10 м^3	1,2,4,7, 8,34	2.91	1 / 1.55	0.98	-	17.6 / 3.17	-	-	0.69	0.34 / 0.27	10	0.48	20
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	3.12	1 / 1.55	0.98	-	17.9 / 3.22	-	-	0.71	0.34 / 0.28	10.7	0.49	21
			9,31,32, 33,35АБ	2.72	1 / 1.55	0.98	-	17.2 / 3.1	-	-	0.65	0.34 / 0.25	9.34	0.46	19
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	2.59	1 / 1.55	0.98	-	17.1 / 3.25	-	-	0.67	0.34 / 0.24	8.91	0.46	18.6
			15,16	3.3	1 / 1.55	0.98	-	18.3 / 3.48	-	-	0.76	0.34 / 0.31	11.4	0.52	22.3
			24С	3.39	1 / 1.55	0.98	-	18.3 / 3.48	-	-	0.76	0.34 / 0.31	16.3	0.52	27.3
			17,19,20	4.27	1 / 1.55	0.98	-	18.9 / 3.78	-	-	0.8	0.34 / 0.33	14.7	0.58	27
			21С,25С2, 27С	4.39	1 / 1.55	0.98	-	18.9 / 3.78	-	-	0.8	0.34 / 0.33	21.1	0.59	33.5
			18	3.3	1 / 1.55	0.98	-	18.3 / 4.21	-	-	0.93	0.34 / 0.37	11.4	0.56	23.3
			29С	3.39	1 / 1.55	0.98	-	18.3 / 4.21	-	-	0.93	0.34 / 0.37	16.3	0.57	28.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С1	3.39	1 / 1.55	0.98	-	18.3 / 4.21	-	-	0.93	0.34 / 0.37	16.3	0.57	28.3
			23С1-С8, 25С1	4.39	1 / 1.55	0.98	-	18.9 / 4.54	-	-	0.89	0.34 / 0.35	21.1	0.64	34.4
			26С1	4.9	1 / 1.55	0.98	-	19.1 / 4.78	-	-	1.05	0.34 / 0.44	23.5	0.68	37.9
			26С2	5.53	1 / 1.55	0.98	-	19.1 / 4.78	-	-	1.05	0.34 / 0.44	26.6	0.72	41.6
			28С1	4.39	1 / 1.55	0.98	-	18.9 / 5.1	-	-	1.1	0.34 / 0.45	21.1	0.68	35.4
			28С2	4.39	1 / 1.55	0.98	-	18.9 / 5.1	-	-	1.1	0.34 / 0.45	21.1	0.68	35.4
			30С2	3.2	1 / 1.55	0.98	-	17.9 / 4.3	-	-	0.92	0.34 / 0.37	15.4	0.56	27.3
			45	2.59	1 / 1.55	0.98	-	17.1 / 6.67	-	-	1.37	0.34 / 0.5	8.91	0.68	23.3
4813130004	070429	15 м^3	1,2,4,7, 8,34	3.4	1 / 1.55	2.09	-	21.3 / 3.83	-	-	0.83	0.48 / 0.38	13	0.62	25.7
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	3.7	1 / 1.55	2.09	-	21.7 / 3.91	-	-	0.85	0.48 / 0.4	14	0.6	27.1
			9,31,32, 33,35АБ	3.2	1 / 1.55	2.09	-	20.9 / 3.76	-	-	0.79	0.48 / 0.36	12.1	0.55	24.4
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	3.1	1 / 1.55	2.09	-	20.7 / 3.93	-	-	0.79	0.48 / 0.34	11.6	0.6	24
			15,16	3.9	1 / 1.55	2.09	-	22.1 / 4.2	-	-	0.91	0.48 / 0.43	14.7	0.62	28.4
			24С	3.99	1 / 1.55	2.09	-	22.1 / 4.2	-	-	0.91	0.48 / 0.43	21.1	0.63	34.9
			17,19,20	5.05	1 / 1.55	2.09	-	23 / 4.6	-	-	0.98	0.47 / 0.46	19	0.77	34.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2,		1			23				0.47			
			27С	5.2	-----	2.09	-	-----	-	-	0.98	-----	27.4	0.72	43
					1.55			4.6				0.46			
			18		1			22.1				0.48			
				3.9	-----	2.09	-	-----	-	-	1.12	-----	14.7	0.73	29.7
					1.55			5.08				0.53			
			29С		1			22.1				0.48			
				3.99	-----	2.09	-	-----	-	-	1.12	-----	21	0.74	36.1
					1.55			5.08				0.53			
			30С1		1			22.1				0.48			
				3.99	-----	2.09	-	-----	-	-	1.12	-----	21	0.74	36.1
					1.55			5.08				0.53			
			23С1-С8,		1			23				0.47			
			25С1	5.2	-----	2.09	-	-----	-	-	1.08	-----	27.4	0.77	44.1
					1.55			5.52				0.49			
			26С1		1			23.2				0.47			
				5.8	-----	2.09	-	-----	-	-	1.28	-----	30.5	0.87	48.5
					1.55			5.8				0.61			
			26С2		1			23.2				0.47			
				6.5	-----	2.09	-	-----	-	-	1.28	-----	34.4	0.87	53.1
					1.55			5.8				0.61			
			28С1		1			23				0.47			
				5.2	-----	2.09	-	-----	-	-	1.34	-----	27.4	0.89	45.3
					1.55			6.21				0.62			
			28С2		1			23				0.47			
				5.2	-----	2.09	-	-----	-	-	1.34	-----	27.4	0.89	45.3
					1.55			6.21				0.62			
			30С2		1			21.7				0.48			
				3.78	-----	2.09	-	-----	-	-	1.11	-----	20	0.7	35.3
					1.55			5.21				0.86			
			45		1			20.7				0.48			
				3.1	-----	2.09	-	-----	-	-	1.66	-----	11.6	0.82	29.6
					1.55			8.07				0.71			
070500	УСТАНОВКИ		1,2,4,7,		1			8.08				0.07			
	ДВУХБАРОВЫЕ		8,34	2.26	-----	-	-	-----	-	-	0.31	-----	2.38	0.27	8.1
	НА ТРАКТОРЕ				1.36			1.45				0.07			
	МОЩНОСТЬЮ														
	79 КВТ														
	(108 Л.С.)		3,5,6,11,		1			8.24				0.09			
			12,13,14,	2.36	-----	-	-	-----	-	-	0.32	-----	2.48	0.28	8.35
			40		1.36			1.48				0.07			
			9,31,32,		1			7.93				0.09			
			33,35АБ	2.26	-----	-	-	-----	-	-	0.3	-----	2.38	0.27	8.07
					1.36			1.43				0.07			

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35ВГ,		1			7.85				0.09			
			36,37,38,	2.17	-----	-	-	-----	-	-	0.29	-----	2.29	0.27	7.93
			39,41,42,		1.36			1.49				0.06			
			43,44												
			15,16		1			8.39				0.09			
				2.58	-----	-	-	-----	-	-	0.35	-----	2.72	0.3	8.98
					1.36			1.59				0.08			
			24C		1			8.39				0.09			
				2.63	-----	-	-	-----	-	-	0.34	-----	3.9	0.3	10.2
					1.36			1.59				0.08			
			17,19,20		1			8.7				0.09			
				3.62	-----	-	-	-----	-	-	0.32	-----	3.81	0.36	11.3
					1.36			1.74				0.09			
			21C,25C2,		1			8.7				0.09			
			27C	3.68	-----	-	-	-----	-	-	0.41	-----	5.46	0.36	13.1
					1.36			1,74				0.09			
			18		1			8.39				0.09			
				2.58	-----	-	-	-----	-	-	0.42	-----	2.72	0.32	9.4
					1.36			1.93				0.1			
			29C		1			8.39				0.09			
				2.63	-----	-	-	-----	-	-	0.46	-----	3.9	0.32	10.7
					1.36			1.93				0.1			
			30C1		1			8.39				0.09			
				2.63	-----	-	-	-----	-	-	0.46	-----	3.9	0.32	10.7
					1.36			1.93				0.1			
			23C1-C8		1			8.7				0.09			
			25C1	3.68	-----	-	-	-----	-	-	0.44	-----	5.46	0.38	13.5
					1.36			2.09				0.09			
			26C1		1			8.78				0.09			
				4.6	-----	-	-	-----	-	-	0.46	-----	6.82	0.44	16
					1.36			2.2				0.12			
			26C2		1			8.78				0.09			
				5.03	-----	-	-	-----	-	-	0.47	-----	7.46	0.46	17.1
					1.36			2.2				0.12			
			28C1		1			8.7				0.09			
				3.68	-----	-	-	-----	-	-	0.53	-----	5.46	0.4	13.9
					1.36			2.35				0.12			
			28C2		1			8.7				0.09			
				3.68	-----	-	-	-----	-	-	0.53	-----	5.46	0.4	13.9
					1.36			2.35				0.12			
			30C2		1			8.24				0.09			
				2.4	-----	-	-	-----	-	-	0.4	-----	3.56	0.31	10.1
					1.36			1.98				0.1			
			45		1			7.85				0.09			
				2.17	-----	-	-	-----	-	-	0.62	-----	2.29	0.37	10
					1.36			3.06				0.13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		УСТАНОВКИ ОДНОБАРОВЫЕ НА ТРАКТОРЕ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л.С.)													
-	070601	ШИРИНА ЩЕЛИ 14 СМ	1,2,4,7, 8,34	1.72	1 / 1.36	-	-	8.08 / 4.45	-	-	0.31	0.09 / 0.07	1.81	0.25	6.97
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.79	1 / 1.36	-	-	8.24 / 1.48	-	-	0.32	0.09 / 0.07	1.89	0.25	7.16
			9,31,32, 33,35АБ	1.72	1 / 1.36	-	-	7.93 / 1.43	-	-	0.3	0.09 / 0.07	1.81	0.24	6.93
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.65	1 / 1.36	-	-	7.85 / 1.49	-	-	0.29	0.09 / 0.06	1.74	0.24	6.83
			15,16	1.96	1 / 1.36	-	-	8.39 / 1.59	-	-	0.35	0.09 / 0.08	2.07	0.27	7.68
			24С	2	1 / 1.36	-	-	8.39 / 1.59	-	-	0.35	0.09 / 0.08	2.97	0.27	8.62
			17,19,20	2.75	1 / 1.36	-	-	8.7 / 1.74	-	-	0.36	0.09 / 0.09	2.9	0.32	9.52
			21С,25С2, 27С	2.8	1 / 1.36	-	-	8.7 / 1.74	-	-	0.33	0.09 / 0.09	4.16	0.32	10.8
			18	1.96	1 / 1.36	-	-	8.39 / 1.93	-	-	0.42	0.09 / 0.1	2.07	0.29	8.13
			29С	2	1 / 1.36	-	-	8.39 / 1.93	-	-	0.42	0.09 / 0.1	2.97	0.29	9.07
			30С1	2	1 / 1.36	-	-	8.39 / 1.93	-	-	0.42	0.09 / 0.1	2.97	0.29	9.07
			23С1-С8, 25С1	2.8	1 / 1.36	-	-	8.7 / 2.09	-	-	0.36	0.09 / 0.09	4.16	0.34	11.2
			26С1	3.5	1 / 1.36	-	-	8.78 / 2.2	-	-	0.45	0.09 / 0.12	5.19	0.38	13.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С2		1			8.78				0.09			
				3.82	-----	-	-	-----	-	-	0.53	-----	5.67	0.4	14.1
					1.36			2.2				0.12			
			28С1		1			8.7				0.09			
				2.8	-----	-	-	-----	-	-	0.55	-----	4.16	0.36	11.7
					1.36			2.35				0.12			
			28С2		1			8.7				0.09			
				2.8	-----	-	-	-----	-	-	0.55	-----	4.16	0.36	11.7
					1.36			2.35				0.12			
			30С2		1			8.24				0.09			
				1.83	-----	-	-	-----	-	-	0.41	-----	2.71	0.28	8.67
					1.36			1.98				0.1			
			45		1			7.85				0.09			
				1.65	-----	-	-	-----	-	-	0.62	-----	1.74	0.34	8.9
					1.36			3.06				0.13			
4811810041	070602	ШИРИНА	ЩЕЛИ 1,2,4,7,		1			8.08				0.09			
		54 СМ	8,34	2.74	-----	-	-	-----	-	-	0.3	-----	3.18	0.3	9.4
					1.36			1.45				0.07			
			3,5,6,11,		1			8.24				0.09			
			12,13,14,	2.86	-----	-	-	-----	-	-	0.31	-----	3.31	0.3	9.69
			40		1.36			1.48				0.07			
			9,31,32,		1			7.93				0.09			
			33,35АБ	2.74	-----	-	-	-----	-	-	0.3	-----	3.18	0.3	9.38
					1.36			1.43				0.07			
			10, 35ВГ,		1			7.85				0.09			
			36,37,38,	2.64	-----	-	-	-----	-	-	0.29	-----	3.06	0.29	9.19
			39,41,42,		1.36			1.49				0.06			
			43,44												
			15,16		1			8.39				0.09			
				3.13	-----	-	-	-----	-	-	0.35	-----	3.63	0.36	10.5
					1.36			1.59				0.08			
			24С		1			8.39				0.09			
				3.19	-----	-	-	-----	-	-	0.35	-----	5.2	0.33	12.1
					1.36			1.59				0.08			
			17,19,20		1			8.7				0.09			
				4.39	-----	-	-	-----	-	-	0.36	-----	5.08	0.38	13.4
					1.36			1.74				0.09			
			21С,25С2,		1			8.7				0.09			
			27С	4.47	-----	-	-	-----	-	-	0.36	-----	7.29	0.39	15.7
					1.36			1.74				0.09			
			18		1			8.39				0.09			
				3.13	-----	-	-	-----	-	-	0.42	-----	3.63	0.33	10.9
					1.36			1.93				0.1			
			29С		1			8.39				0.09			
				3.19	-----	-	-	-----	-	-	0.42	-----	5.2	0.4	12.6
					1.36			1.93				0.1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30C1		1			8.39				0.09			
				3.19	-----	-	-	-----	-	-	0.42	-----	5.2	0.4	12.6
					1.36			1.93				0.1			
			23C1-C8,		1			8.7				0.09			
			25C1	4.47	-----	-	-	-----	-	-	0.4	-----	7.29	0.4	16.1
					1.36			2.09				0.09			
			26C1		1			8.78				0.09			
				5.58	-----	-	-	-----	-	-	0.49	-----	9.11	0.54	19.4
					1.36			2.2				0.12			
			26C2		1			8.78				0.09			
				6.1	-----	-	-	-----	-	-	0.49	-----	9.96	0.47	20.7
					1.36			2.2				0.12			
			28C1		1			8.7				0.09			
				4.47	-----	-	-	-----	-	-	0.5	-----	7.29	0.41	16.5
					1.36			2.35				0.12			
			28C2		1			8.7				0.09			
				4.47	-----	-	-	-----	-	-	0.5	-----	7.29	0.41	16.5
					1.36			2.35				0.12			
			30C2		1			8.24				0.09			
				2.92	-----	-	-	-----	-	-	0.41	-----	4.75	0.38	11.9
					1.36			1.98				0.1			
			45		1			7.85				0.09			
				2.64	-----	-	-	-----	-	-	0.62	-----	3.06	0.43	11.3
					1.36			3.06				0.13			

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР.
1	2	3
А		
АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛИ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	160100	4/189
АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ	031001-031005	1/255-260
АВТОГРЕЙДЕРЫ	120201-120202	3/158-160
АВТОГУДРОНАТОРЫ	120101-120102	3/156-157
АВТОМАТЫ СВАРОЧНЫЕ	040300	2/13
АВТОМОТРИСЫ МОНТАЖНЫЕ	130100	4/3
АВТОПОГРУЗЧИКИ	030101	1/210
АВТОЦЕМЕНТОВОЗЫ	010101	1/8
АГРЕГАТЫ ДЛЯ ВИБРОПОГРУЖЕНИЯ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОПОР КОНТАКТНОЙ СЕТИ	130200	4/4
АГРЕГАТЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ И РЕМОНТА СКВАЖИН	101600	3/138
АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	081600	3/42
АГРЕГАТЫ ДЛЯ ТРАВОСЕЯНИЯ НА ОТКОСАХ АВТОМОБИЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ	130300	4/6
АГРЕГАТЫ КОМПРЕССОРНЫЕ ВИНТОВЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ	280401-280403	6/146-149
АГРЕГАТЫ КОПРОВЫЕ БЕЗ ДИЗЕЛЬ-МОЛОТА:		
НА БАЗЕ ЭКСКАВАТОРА	140101-140103	4/47-50
" ТРАКТОРА	140110	4/51
АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ	150101-150103	4/89-92
АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ:		
ДВУХПОСТОВЫЕ	150201-150202	4/93-94
ЧЕТЫРЕХПОСТОВЫЕ	150301-150302	4/95-97
АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ С БЕНЗИНОВЫМ И ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЯМИ	040201-040202	2/11-12
АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ	240100	5/91
АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ	1012001, 101207-209, 215,220-223	3/119-129
АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ	042700	2/54
АППАРАТЫ ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	040700	2/21
АППАРАТЫ ДРОБЕСТРУЙНЫЕ	330100	6/242
АППАРАТЫ РЕНТГЕНОВСКИЕ	041601-041602	2/35-36
АППАРАТЫ РЕНТГЕНО-ДЕФЕКТОСКОПИЧЕСКИЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ	041701-041702	2/37-39
АППАРАТЫ СКВАЖИННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ	101500	3/137

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР.
1	2	3
Б		
БАДЬИ	110101-110103	3/140-142
БАЗЫ БИТУМОПЛАВИЛЬНЫЕ	150400	4/98
БАЗЫ ТРУБОСВАРОЧНЫЕ:		
ПОЛЕВЫЕ	150501-150503	4/99-101
ПОЛУСТАЦИОНАРНЫЕ	150601	4/103
БАРЖИ МОРСКИЕ	210100	5/47
БАРЖИ РЕЧНЫЕ	230100	5/74
БЕТОНОНАСОСЫ:		
ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	110210	3/145
ПРИ РАБОТЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТОННЕЛЕЙ (ПЕРЕДВИЖНЫЕ)	110201	3/144
БЕТОН-ШПРИЦ-МАШИНЫ	252700	5/182
БЕТОНОУКЛАДЧИКИ СО СКОЛЬЗЯЩИМИ ФОРМАМИ	121304	3/195
БИТУМОЗАПРАВЩИКИ	152001-152100	4/153-155
БЛОКИ КОМПРЕССОРНО-СИЛОВЫЕ ДЛЯ ОТКАЧКИ ВОДЫ	100101	3/76
БЛОКОУКЛАДЧИКИ:		
ДЛЯ КАМЕР СЪЕЗДОВ	250700	5/130
ДЛЯ ПРОХОДКИ ТОННЕЛЕЙ БЕСЩИТОВЫЕ И ЩИТОВЫЕ	250501-250502	5/126-127
ДЛЯ СТАНЦИОННЫХ ТОННЕЛЕЙ СО СТАЦИОНАРНЫМИ РАСТВОРОНАГНЕТАТЕЛЯМИ	250600	5/128
БОРОНЫ КОРЧЕВАЛЬНЫЕ И ДИСКОВЫЕ	090101-090102	3/47-48
БУКСИРЫ МОРСКИЕ	210200	5/51
БУКСИРЫ РЕЧНЫЕ	230200	5/78
БУЛЬДОЗЕРЫ:	070100	
ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	070132-070137	2/184-190
ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	070101-070106	2/168-174
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	070147-070154	2/191-200

ПРОДОЛЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР.
1	2	3
ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	070116-070122	2/176-183
БУЛЬДОЗЕРЫ НА БАЗЕ ТРАКТОРА ПРИ СООРУЖЕНИИ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ	160901	4/200
БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ ЛИНИЙ СВЯЗИ	171000	4/223
БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ТРАКТОРЕ:		
ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	070201-070203	2/201-203
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	070223-070225	2/206-209
ПРИ РАБОТЕ НА ТРАНСПОРТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	070213	2/205
В		
ВАГОНЕТКИ ОПРОКИДНЫЕ И НЕОПРОКИДНЫЕ	251600-251700	5/147-150
ВАГОНЕТКИ ШАХТНЫЕ	263401-263403	6/115-119
ВАГОНЫ ПРОХОДЧЕСКИЕ	251500	5/145
ВАГОНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ	132501	4/39
ВАКУУМАГРЕГАТЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ	042600	2/52
ВАЛКОВАТЕЛИ ДРЕВЕСНЫХ ОСТАТКОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	081800	3/44
ВЕНТИЛЯТОРЫ ВО ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОМ ИСПОЛНЕНИИ	331300	6/264
ВЕНТИЛЯТОРЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ДЛЯ ПРОВЕТРИВАНИЯ ТОННЕЛЕЙ	253800	5/199
ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ	140401	4/58
ВИБРОФОРМЫ	080101-080102	3/3-5
ВОДОЛАЗНЫЕ СТАНЦИИ НА САМОХОДНОМ БОТЕ С КОМПРЕССОРОМ ДЛЯ ПОДВОДНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	240200	5/92
ВОДОЛАЗНЫЕ СТАНЦИИ НА САМОХОДНОМ БОТЕ С КОМПРЕССОРОМ МОРСКИЕ	210300	5/56
ВОЛОКУШИ	170700	4/219
ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ МНОГОПОСТОВЫЕ И ОДНОПОСТОВЫЕ	040801-040802	2/22-23

ПРОДОЛЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР.
1	2	3
Г		
ГАММА-ДЕФЕКТОСКОПЫ	041900	2/44
ГИДРОПОДЪЕМНИКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ	252200	5/166
ГИДРОМОНИТОРНО-ЭЖЕКТОРНЫЕ СНАРЯДЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПОДВОДНЫХ ТРАНШЕЙ	240300	5/93
ГЛИНОМЕШАЛКИ	110501	3/149
ГРАБЛИ КУСТАРНИКОВЫЕ НАВЕСНЫЕ	090200	3/49
ГРАДИРНИ	280501-280502	6/149-153
ГРЕЙДЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ	120301-120302	3/161-162
ГРЕЙДЕР-ЭЛЕВАТОРЫ	120400	3/163
ГРЕЙФЕРЫ ШИРОКОЗАХВАТНЫЕ НА БАЗЕ ЭКСКАВАТОРА ДЛЯ ПРОХОДКИ ТРАНШЕЙ ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫХ ЗАВЕС	141000	4/84
ГРУЗЧИКИ ГРЕЙФЕРНЫЕ С ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛЕБЕДКОЙ	261601-261603	6/73-76
ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	120500	3/165
Д		
ДЕФЕКТОСКОПЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ, ПЕРЕНОСНЫЕ МАГНИТНЫЕ И УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ	041801-041803	2/40-42
ДИЗЕЛЬ-МОЛОТЫ	140501-140506	4/62
ДОЗИРОВЩИКИ ТРАКТОРНЫЕ	130400	4/7
ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ	030201-030205	1/211-216
	320100	6/229
ДРЕЗИНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ: С КРАНОМ	130501-130502	4/8-9
С МОНТАЖНОЙ ВЫШКОЙ	130503	4/11
ДРЕНОУКЛАДЧИКИ (БЕСТРАНШЕЙНЫЕ) С ТЯГАЧОМ	080901	3/18
З		
ЗАВОЗНИ МОТОРИЗОВАННЫЕ	230400	5/82
ЗАЛИВЩИКИ ШВОВ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	120600	3/166
ЗЕМЛЕСОСНЫЕ ПЛАВУЧИЕ СНАРЯДЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	180100	5/3
ЗЕМЛЕСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПЕРЕКАЧКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛАВУЧИЕ И СТАЦИОНАРНЫЕ	180200	5/14

ПРОДОЛЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР.
1	2	3
К		
КАБЕЛЕУКЛАДЧИКИ	170101-170104	4/205
КАБЕЛЕПЕРЕДВИЖЧИКИ ГУСЕНИЧНЫЕ	300100	6/171
КАНАВОКОПАТЕЛИ ПЛУЖНЫЕ И ФРЕЗЕРНЫЕ	090301-090303	3/51-53
КАРЕТКИ БУРОВЫЕ САМОХОДНЫЕ	261001-261003	6/51-55
КАТЕРА БУКСИРНЫЕ РЕЧНЫЕ	230300	5/81
КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ, ПОЛУПРИЦЕПНЫЕ И САМОХОДНЫЕ	120701-120911	3/167-184
КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ, ГЛАДКИЕ ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	153101-153102	4/185
КОМБАЙНЫ ДЛЯ ПРОХОДКИ ВОССТАЮЩИХ ВЫРАБОТОК	262600	6/104
КОМБАЙНЫ ПРОХОДЧЕСКИЕ:		
ДЛЯ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК	262300-262500	6/98-104
ДЛЯ ТОННЕЛЕСТРОЕНИЯ И БЕСТРАНШЕЙНОЙ ПРОКЛАДКИ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ	250300	5/119
КОМПЕНСАТОРЫ ВЫСОТЫ НА ЭСТАКАДЕ	253200	5/189
КОМПЛЕКСЫ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫЕ	262800	6/107
КОМПЛЕКСЫ ГЛИНОРАСТВОРНЫЕ	270401-270403	6/131-135
КОМПЛЕКСЫ ПРОХОДЧЕСКИЕ	250200	5/115
КОМПЛЕКСЫ ПРОХОДЧЕСКИЕ ЩИТОВЫЕ	262700	6/105
КОМПЛЕКСЫ СКРЕПЕРНЫЕ	262101-262102	6/94-96
КОМПЛЕКТЫ МАШИН ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ КАНАЛОВ	080200-080300	3/6-7
КОЙПЛЕКТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ШНЕКОВОГО БУРЕНИЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	100401	3/92
КОМПРЕССОРЫ ОППОЗИТНЫЕ АММИАЧНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ И ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ	280201-280302	6/140-144

ПРОДОЛЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР.
1	2	3
КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ	050101-050102, 050201	2/60-63
ТО ЖЕ ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	152800, 152900	4/181
КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ	050401	2/65
КОМПРЕССОРЫ САМОХОДНЫЕ	050301	2/64
КОНВЕЙЕРЫ-ПЕРЕГРУЖАТЕЛИ	121305	3/196
КОНДУКТОРЫ ПЛАВУЧИЕ МОРСКИЕ	210800	5/68
КОНДУКТОРЫ ПЛАВУЧИЕ РЕЧНЫЕ	230500	5/83
КОПАТЕЛИ ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ	080400	3/8
КОПРЫ ГУСЕНИЧНЫЕ ДЛЯ СВАЙ	140201-140202	4/52
КОПРЫ МАЯТНИКОВЫЕ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ	042800	2/55
КОПРЫ ПЛАВУЧИЕ МОРСКИЕ	210400	5/57
КОПРЫ ПЛАВУЧИЕ РЕЧНЫЕ	230600	5/85
КОПРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С ДИЗЕЛЬ-МОЛОТОМ	140301	4/54
КОПРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ МОЛОТОМ	140310-140311	4/56
КОРЧЕВАТЕЛИ РОТОРНЫЕ	090400	3/54
КОРЧЕВАТЕЛИ-СОБИРАТЕЛИ С ТРАКТОРОМ	090501-090504	3/56-59
КОТЛЫ БИТУМНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ	121001	3/185
КРАНЫ БАШЕННЫЕ:		
ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	020120-020121	1/48-49
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	020128-020132	1/51-56
ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	020101-020105	1/42-47
КРАНЫ БАШЕННЫЕ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	020201-020202	1/57-58
КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИСТАВНЫЕ	020301	1/59
КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ	251900	5/157
КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ:		
ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	020415-020419	1/67-72
ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	020401-020405	1/61-65

ПРОДОЛЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР.
1	2	3
ПРИ РАБОТЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТОВ	020435	1/75
ПРИ РАБОТЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТЕПЛОВЫХ И АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	020429-020430	1/73-74
КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ДВУХКОНСОЛЬНЫЕ, 10 Т, ДЛЯ РАБОТЫ НА ЗВЕНОСБОРОЧНЫХ БАЗАХ	130601	4/12
КРАНЫ КОНСОЛЬНЫЕ	020601-020602	1/78-79
КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ	320200	6/230
КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОТЕХНИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	110401	3/148
КРАНЫ МОНТАЖНЫЕ	020701-020702	1/80-82
КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:		
ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	020801-020802	1/83-84
ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	020810-020822	1/87-101
ТО ЖЕ, СПЕЦИАЛЬНЫХ	020826-020838	1/102-117
ПРИ РАБОТЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТЕПЛОВЫХ И АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	020807	1/85
ТО ЖЕ, КРУГОВОГО ДЕЙСТВИЯ	020842	1/118
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ:	021100	
ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	021115-021118	1/132-135
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	021140-021143	1/140-144
ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	021101-021107	1/123-130
ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	021128-021130	1/137-139
КРАН НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ	170900	4/222
ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ ЛИНИЙ СВЯЗИ		
ТО ЖЕ ПРИ СООРУЖЕНИИ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ	161001-161002	4/201
КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ:	021200	
ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	021216-021221	1/153-159

ПРОДОЛЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР.
1	2	3
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	021243-021248	1/164-170
ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	021201-021206	1/145-151
ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	021231-021233	1/160-162
КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ	021312-021315	1/171-175
КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ:		
ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	021413-021417	1/182-187
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	021438-021442	1/192-197
ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	021401-021405	1/176-181
ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	021427-021429	1/188-191
КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ ПРИ СООРУЖЕНИИ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ	160201-160202	4/190
КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ МОРСКИЕ	210500	5/58
КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ РЕЧНЫЕ	230700	5/87
КРАНЫ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛНОПОВОРОТНЫЕ	021000	1/122
КРАНЫ ПОДВЕСНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (КРАН-БАЛКИ)	020901-020902	1/119-121
КРАНЫ ПОЛЗУЧИЕ ДЛЯ РАДИОМАЧТ	021501-021504	1/198-202
КРАНЫ ПОЛУКОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТЕПЛОВЫХ И АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	020501	1/77
КРАНЫ ПОРТАЛЬНО-СТРЕЛОВЫЕ	021701-021702	1/204-205
КРАНЫ СТРЕЛОВЫЕ НА РЕЛЬСОВОМ ХОДУ	021801-021802	1/206-208
КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ	150701-150705	4/104-109
КРАНЫ УКЛАДОЧНЫЕ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ ЗВЕНЬЕВ, 25 М	130701-130702	4/13-14

ПРОДОЛЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР.
1	2	3
КРАНЫ-УСТАНОВЩИКИ НА ТРАКТОРЕ	160301	4/192
КРАНЫ ШАХТНЫЕ (ТЮБИНГОУКЛАДЧИКИ) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	263201-263300	6/112-115
КУСТОРЕЗЫ НАВЕСНЫЕ НА ТРАКТОРЕ	090601-090602	3/60-62
Л		
ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ	150801-150802	4/110
ЛАБОРАТОРИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ	171301-171302	4/227
ЛЕБЕДКИ:		
ШАХТНЫЕ	030700-	1/242-
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ И	030707,	249
МАНЕВРОВЫЕ	263500	6/119
ПРОХОДЧЕСКИЕ	030601-030604	1/237-240
РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ	030301-030306	1/217-223
САМОХОДНЫЕ	320300	6/231
СЛИПОВЫЕ	220100	5/70
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		
ТРАКТОРНЫЕ	030501	1/235
ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 150 Т	153200	4/187
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	030401-030409	1/225-234
ЛИНИИ ЗВЕНОСБОРОЧНЫЕ ПОТОЧНЫЕ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ	130800	4/16
ЛЬЖИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ АВТОКРАНОВ	170800	4/220
ЛЬЖИ ПРИЦЕПНЫЕ	081900	3/45
М		
МАНИПУЛЯТОРЫ ГИДРОДОМКРАТОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	320500	6/234
МАЧТЫ КОПРОВЫЕ С ДИЗЕЛЬ-МОЛОТОМ	252000	5/160
МАЧТЫ КОПРОВЫЕ С ПОЛИСПАСТОМ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ СВАЙ	252100	5/164
МАЧТЫ МОНТАЖНЫЕ	031401-031404	1/272-276
МАЧТЫ ПОЛЗУЧИЕ	030801	1/250
МАШИНЫ БАРРАЖНЫЕ	141100	4/85
МАШИНЫ БЕТОНОУКЛАДОЧНОГО КОМПЛЕКТА НА РЕЛЬС-ФОРМАХ	121101-121103	3/186
МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ:		
НА ТРАКТОРЕ	160401	4/194
НА АВТОМОБИЛЕ	160402	4/195
МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ НА ТРАКТОРЕ	160501	4/196

ПРОДОЛЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР.
1	2	3
МАШИНЫ ВЫПРАВОЧНО-ПОДБИВОЧНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ	132400	4/38
МАШИНЫ ВЫПРАВОЧНО-ПОДБИВОЧНО-РИХТОВОЧНЫЕ	132200	4/35
ТО ЖЕ ДЛЯ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ	132300	4/37
МАШИНЫ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО БЕТОНОУКЛАДОЧНОГО	121301-121312	3/191
МАШИНЫ ГЛУБИННОЙ ПОДГОТОВКИ ПОЛЕЙ НА ТРАКТОРЕ	080601-080602	3/10-12
МАШИНЫ ДЛЯ БАЛЛАСТИРОВКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛАХ	130901	4/17
МАШИНЫ ДЛЯ ВНУТРИБЛОЧНОЙ ПЕРЕВОЗКИ БЕТОНА	110300	3/146
МАШИНЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ БЕТОННОЙ КРЕПИ МЕТОДОМ НАБРЫЗГ-БЕТОНА	262900-263000	6/108-110
МАШИНЫ ДЛЯ ВЫДАЧИ ПУЧКА АРМАТУРЫ В КАНАЛЫ ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКИ	320400	6/233
МАШИНЫ ДЛЯ ЗАВИНЧИВАНИЯ АНКЕРОВ	151000	4/117
МАШИНЫ ДЛЯ МОНТАЖА КОНТАКТНОЙ СЕТИ	131001-131002	4/18
МАШИНЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ	121306	3/197
МАШИНЫ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ	121101	3/187
МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ ТРУБ	150901-150904	4/113-116
МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛЕНТАМИ	151201-151205	4/125-130
МАШИНЫ ДЛЯ ПОДБИВКИ ШПАЛ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ПОДБОЙКАМИ	131100	4/21
МАШИНЫ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГЕЗЕНКОВ ГЛУХИМ ЗАБОЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	260101-260102	6/3-6
МАШИНЫ ДЛЯ РАЙБЕРОВКИ ОТВЕРСТИЙ	330600	6/252
МАШИНЫ ДЛЯ РЫТЬЯ КОТЛОВАНОВ ПОД ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ	131201-131202	4/22

ПРОДОЛЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР.
1	2	3
МАШИНЫ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ГИДРОПОСЕВОМ С МУЛЬЧИРОВАНИЕМ	131300	4/24
МАШИНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ СТОЛБИКОВ ОГРАЖДЕНИЯ	090800	3/64
МАШИНЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА УКРЕПИТЕЛЬНЫХ ПОЛОС	121700	3/208
МАШИНЫ ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ	500401-500403	6/272-274
МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	151101-151105	4/119-124
МАШИНЫ КАМНЕУБОРОЧНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	090900	3/65
МАШИНЫ КОМПЛЕКСНЫЕ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ	170201-170202	4/210
МАШИНЫ КРОТОДРЕНАЖНЫЕ НА ТРАКТОРЕ	080501	3/9
МАШИНЫ ЛЕСОПОСАДОЧНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	091000	3/67
МАШИНЫ ЛИСТОГИБОЧНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ (ВАЛЬЦЫ)	330500	6/251
МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	121400	3/204
МАШИНЫ МОНТАЖНЫЕ	170300	4/213
МАШИНЫ ПОГРУЗОЧНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК	261801-261807	6/80-88
МАШИНЫ ПОГРУЗОЧНЫЕ НА КОЛЕСНО-РЕЛЬСОВОМ ХОДУ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК	261701	6/76-80
МАШИНЫ ПОГРУЗОЧНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОВШОВЫЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С НАГРЕБАЮЩИМИ ЛАПАМИ И ПОГРУЗОЧНО-ДОСТАВОЧНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ	250800	5/131
МАШИНЫ ПОГРУЗОЧНЫЕ СТВОЛОВЫЕ ОДНОГРЕЙФЕРНЫЕ И ДВУХГРЕЙФЕРНЫЕ	261501-261512	6/65-72
МАШИНЫ ПОГРУЗОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК	261901-261902	6/89-91
МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ	121601	3/207

ПРОДОЛЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР.
1	2	3
МАШИНЫ ПУТЕРИХТОВОЧНЫЕ	131400	4/26
МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	330201	6/243
МАШИНЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ АММИАЧНЫЕ	280101	6/139
МАШИНЫ ШАРОШЕЧНОГО БУРЕНИЯ НА БАЗЕ ТРАКТОРА	100507-100509	3/96-98
МАШИНЫ ШАРОШЕЧНОГО БУРЕНИЯ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ	100515-100516	3/100-101
МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, УГЛОВЫЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	330301-330303	6/246-249
МАШИНЫ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	330400	6/249
МАШИНЫ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ КОНТАКТНОЙ СВАРКИ РЕЛЬСОВ ПОДВЕСНЫЕ И СТАЦИОНАРНЫЕ	253400	5/192
МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ МОНТАЖА КОУША	320600	6/235
МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ И ТЯЖЕЛЫЕ	100601-100702	3/102-106
МОЛОТКИ КЛЕПАЛЬНЫЕ	330700	6/253
МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ДЛЯ ПРОХОДКИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК	261400	6/64
МОЛОТКИ ЧЕКАНОЧНЫЕ И ОТБОЙНЫЕ	330801-330802	6/254-257
МОТОВОЗЫ-ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ	131500	4/27
МОТОКУСТОРЕЗЫ	090700	3/63
Н		
НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В ЗАТВЕРДЕВШЕМ БЕТОНЕ	121301-121303	3/191-194
НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ ЦЕМЕНТОБЕТОНЕ	121200	
НАСОСЫ БУРОВЫЕ	101301-101303	3/130-133
НАСОСЫ ГРЯЗЕВЫЕ	270301	6/130
НАСОСЫ ДЛЯ ВОДОПОНИЖЕНИЯ И ВОДООТЛИВА	310001-310125	6/198-228
НАСОСЫ ДЛЯ НАГНЕТАНИЯ И ПОДАЧИ ВОДЫ	101401-101402	3/134-136
НАСОСЫ ДЛЯ ПОДНЫВА ГРУНТА	140901	4/83
НАСОСЫ ДЛЯ РАССОЛЬНОЙ И ВОДООХЛАЖДАЮЩЕЙ СЕТИ ЗАМОРАЖИВАЮЩИХ СТАНЦИЙ	290001-290014	6/153-170
НАСОСЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И ФЕКАЛЬНЫЕ	252500-252600	5/176-180
НАСОСЫ ДЛЯ ТАМПОНАЖА ЗАКРЕПНОГО ПРОСТРАНСТВА	263100	6/110
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ И ЗЕМЛЕСОСНЫЕ УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАЦИОНАРНЫЕ И ПЛАВУЧИЕ	200200	5/40
НОЖНИЦЫ ЛИСТОВЫЕ КРИВОШИПНЫЕ (ГИЛЬОТИННЫЕ)	330900	6/258

ПРОДОЛЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР.
1	2	3
О		
ОБЛУЧАТЕЛИ УЛЬТРОФИОЛЕТОВЫЕ	042000	2/45
ОБОРУДОВАНИЕ АСФАЛЬТОУКЛАДОЧНОЕ	121307	3/198
ОПРОКИДЫВАТЕЛИ КРУГОВЫЕ	251400	5/143
ОПРЫСКИВАТЕЛИ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ	091100	3/68
ОПЫЛИВАТЕЛИ ШИРОКОЗАХВАТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	091200	3/69
П		
ПЕРЕГРУЖАТЕЛИ ЛЕНТОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	262001-262002	6/91-94
ПЕРЕДВИЖЧИКИ КАБЕЛЯ ГУСЕНИЧНЫЕ	300100	6/171
ПЕРИСКОПЫ	042100	2/46
ПЕРФОРАТОРЫ КОЛОНКОВЫЕ	261101-	6/55-60
ПЕРЕНОСНЫЕ И ТЕЛЕСКОПНЫЕ	261106	
ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ	041400	2/32
ПИТАТЕЛИ ПЛАСТИНЧАТЫЕ	253300	5/190
ПЛАНИРОВЩИКИ ДЛИННОБАЗОВЫЕ	080700	3/13
ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ РАСКАТКИ КОНТАКТНОГО ПРОВОДА	131700	4/29
ПЛАТФОРМЫ ПОДВИЖНЫЕ ДЛЯ ПЕРЕГОННЫХ И СТАНЦИОННЫХ ТОННЕЛЕЙ	251800	5/155
ПЛАТФОРМЫ МОТОРНЫЕ К ПУТЕУКЛАДЧИКУ	131600	4/28
ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	320800	6/238
ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С РОЛИКОВЫМ ТРАНСПОРТЕРОМ	131800	4/30
ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ НА ТРАНСПОРТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	132601	4/40
ПЛЕТЕВОЗЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ	152401-152404	4/169-172
ПЛЕТЕВОЗЫ С ТРАКТОРОМ	152500	4/174
ПЛОЩАДКИ ПЛАВУЧИЕ	240900	5/101

ПРОДОЛЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР.
1	2	3
СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ ПЛУГИ (БЕЗ ТРАКТОРА)	091301-	3/70-
ВЫКОПОЧНЫЕ И КУСТАРНИКОВО-БОЛОТНЫЕ	091302	72
ПНЕВМОБЕТОНОМАШИНЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ НАБРЫЗГ-БЕТОННОЙ КРЕПИ	263000	6/109
ПНЕВМОБЕТОНОУКЛАДЧИКИ	252800	5/183
ПОГРУЖАТЕЛИ АРМАТУРЫ	121308	3/199
ПОГРУЗЧИКИ КОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	262200	6/96
ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ	152600	4/175
ПОДБОРЩИКИ МЕЛКИХ ДРЕВЕСНЫХ ОСТАТКОВ	081700	3/43
ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ПЕРЕНОСНЫХ ПЕРФОРАТОРОВ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	261200	6/60
ПОДМОСТИ САМОПОДЪЕМНЫЕ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОБОЛОЧЕК ГРАДИРЕН	031600	1/280
ПОДМОСТИ САМОХОДНЫЕ	031501-031502	1/277-279
ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ	030901-030903	1/251-254
ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ	031101	1/261
ПОДЪЕМНИКИ ШАХТНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ	031201-031204	1/262-266
ПОДЪЕМНИКИ ШАХТНЫЕ ДЛЯ ФУТЕРОВКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ	031301-031304	1/267-271
ПОЛУАВТОМАТЫ СВАРОЧНЫЕ	040400	2/15
ПОНТОНЫ МОРСКИЕ	210700	5/64
ПОНТОНЫ РАЗГРУЖАЮЩИЕ	240800	5/97
ПОРТАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА РАДИОМАЧТ	021601	1/203
ПОСТАМЕНТЫ С КАНТОВАТЕЛЯМИ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	320900	6/239
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ	041000	2/26
ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ	010201	2/9
ПРОФИЛИРОВЩИКИ ОСНОВАНИЙ СО СКОЛЬЗЯЩИМИ ФОРМАМИ	121309	3/200
ПУТЕПОДЪЕМНИКИ	131901	4/32
ПУТЕУКЛАДЧИКИ ТРАКТОРНЫЕ ШИРОКОЙ КОЛЕИ	132001	4/33

ПРОДОЛЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР.
1	2	3
Р		
РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЦЕМЕНТОБЕТОНА	121103	3/189
РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЦЕМЕНТОБЕТОНА СО СКОЛЬЗЯЩИМИ ФОРМАМИ	121310	3/201
РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	121801-121802	3/209-211
РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ	110601-110603	3/150-153
РАСТВОРОНАГНЕТАТЕЛИ	253000	5/187
РЫХЛИТЕЛИ ПРИЦЕПНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	091400	3/73
С		
СБОЛЧИВАТЕЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	253100	5/188
СВАЕПОГРУЖАТЕЛИ НА БАЗЕ ТРАКТОРА	160701	4/198
СВЕРЛА ГОРНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ПНЕМАТИЧЕСКИЕ	261301-261302	6/61-64
СКОЛЬЗЯЩАЯ ОПАЛУБКА ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОБОЛОЧЕК ГРАДИРЕН	031700	1/280
СКРЕПЕРЫ КОЛЕСНЫЕ САМОХОДНЫЕ ДЛЯ ГОРНОВСКРЫШНЫХ РАБОТ	300201-300203	6/172-176
СКРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ (С ГУСЕНИЧНЫМ ТРАКТОРОМ):		
ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	070301-070306	2/210-216
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	070316-070321	2/217-223
СКРЕПЕРЫ САМОХОДНЫЕ (НА КОЛЕСНЫХ ТЯГАЧАХ):		
ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	070415-070417	2/230-232
ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	070401-070403	2/225-227
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	070427-070429	2/234-236
ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	070410	2/228
СНЕГООЧИСТИТЕЛИ НА АВТОМОБИЛЕ	121901-121902	3/212-213
СТАНКИ БУРОВЫЕ АРМИРОВОЧНЫЕ ДЛЯ БУРЕНИЯ ЛУНОК ПОД РАССТРЕЛЫ	260230	6/12

ПРОДОЛЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР.
1	2	3
СТАНКИ БУРОВЫЕ	100801,	3/107
ВРАЩАТЕЛЬНОГО БУРЕНИЯ	100810	108
СТАНКИ БУРОВЫЕ ДЛЯ БУРЕНИЯ	260201-	6/6-12
В ПОДЗЕМНЫХ УСЛОВИЯХ	260221	
СТАНКИ БУРОВЫЕ	100820,	3/110,
УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНОГО	100830	111
БУРЕНИЯ		
СТАНКИ	100501,	3/93-94
УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНОГО	100502	
БУРЕНИЯ САМОХОДНЫЕ		
СТАНКИ СТРОГАЛЬНЫЕ И	331001-	6/259-
СВЕРЛИЛЬНЫЕ	331002	262
СТАНКИ ТРУБОГИБОЧНЫЕ	151301-	4/131-
	151303	133
СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ	331400	6/265
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ		
СТАНЦИИ КОМПРЕССОРНЫЕ	050501-	2/67-74
	050504,	
	050601-	
	050603	
СТАНЦИИ КОМПРЕССОРНЫЕ	100102	3/78
ПЕРЕДВИЖНЫЕ С		
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДЛЯ		
ОТКАЧКИ ВОДЫ		
СТАНЦИИ НАСОСНЫЕ	320700	6/236
СТАНЦИИ НАСОСНЫЕ:		
ДИЗЕЛЬНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ И ПЛАВУЧИЕ	200100	5/37
НАВЕСНЫЕ К ТРАКТОРУ	081401-081403	3/35-38
ПРИЦЕПНЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ	081201-081216	3/22-30
ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫЕ	081301-081303	3/32-34
ПЛАВУЧИЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ	081501-081502	3/39-41
500 АТ	320700	6/236
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАЦИОНАРНЫЕ И ПЛАВУЧИЕ	190100	5/25
СТАНЦИИ ХОЛОДИЛЬНЫЕ	252400	5/173
ПЕРЕДВИЖНЫЕ		
СТЕНДЫ ЗВЕНОСБОРОЧНЫЕ	132100	4/34
СТИЛОСКОПЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	042200	2/47

ПРОДОЛЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР.
1	2	3
Т		
ТЕЛЕЖКИ АРМАТУРНЫЕ	121311	3/202
ТЕЛЕЖКИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОННЫЕ И СТАНЦИОННЫЕ	250900	5/136
ТЕЛЕЖКИ МОНТАЖНЫЕ	251000	5/138
ТЕЛЕЖКИ НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПЕРЕГОННОГО ТОННЕЛЯ	251200	5/141
ТЕЛЕЖКИ СЛИПОВЫЕ КОСЯКОВЫЕ	220201	5/71
ТЕЛЕЖКИ С ОПАЛУБКОЙ ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ МОНОЛИТНОГО СВОДА СТАНЦИИ МЕТРО ОТКРЫТОГО СПОСОБА РАБОТ	251100	5/140
ТЕЛЕЖКИ СТАПЕЛЬНЫЕ НЕСАМОХОДНЫЕ	220202	5/72
ТЕЛЕЖКИ САМОХОДНЫЕ	220203	5/73
ТЕЛЕЖКИ ТРАКТОРНЫЕ	010601	2/39
ТЕЛЕЖКИ ТРАКТОРНЫЕ САМОРАЗГРУЖАЮЩИЕСЯ	010701	2/40
ТЕЛЕЖКИ ЦНИИ ШИРОКОЙ КОЛЕИ	251300	5/142
ТЕЛЬФЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	252300	5/167
ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ	132701	4/41
ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ	132801- 132803	4/43-45
ТЕРМОПЕНАЛЫ	041100	2/27
ТОЛЩИНОМЕРЫ	042300	2/48
ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ:		
НА СООРУЖЕНИЯХ ЛИНИЙ СВЯЗИ	171100	4/224
ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	010301- 010306	1/11-17
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	010311- 010316	1/18-24
ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	152201- 152205	4/157- 162
ВИНОГРАДНИКОВЫЕ	500100 500101	1/38 6/267
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ	010500	
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ	500201- 500206	6/268- 269
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ЛЕБЕДКОЙ	160601	4/197
ТРАКТОРЫ КОЛЕСНЫЕ ПРОПАШНЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	500301- 500309	6/270- 272
ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ:		

ПРОДОЛЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР.
1	2	3
ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	010401- 010405	1/25-30
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	010407- 010411	1/31-36
ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	152301- 152305	4/163- 168
ТРАМБОВКИ НА БАЗЕ ТРАКТОРА Т-130.1.Г	121500	3/206
ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	331100	6/262
ТРАНСПОРТЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ НА СООРУЖЕНИЯХ ЛИНИЙ СВЯЗИ	170601- 170602	4/216- 218
ТРАНСФОРМАТОРЫ СВАРОЧНЫЕ	040900	2/25
ТРАНШЕЕЗАСЫПЩИКИ ПРИЦЕПНЫЕ НА СООРУЖЕНИЯХ ЛИНИЙ СВЯЗИ	170500	4/215
ТРОСОПРОВОДОУКЛАДЧИКИ САМОХОДНЫЕ НА СООРУЖЕНИЯХ ЛИНИЙ СВЯЗИ	170400	4/214
ТУРБОБУРЫ	270201- 270203	6/126- 129
ТЮБИНГОУКЛАДЧИКИ (ТУ-3)	263300	
ТЮБИНГОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТОННЕЛЕЙ НАКЛОННЫХ СТАНЦИОННЫХ И КОРОТКИХ	250400	5/122
У		
УЗЛЫ ГЛИНОРАСТВОРНЫЕ С ОЧИСТНЫМ КОМПЛЕКСОМ	101100	3/117
УЗЛЫ ВАКУУМНЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ШВА	042400	2/50
УЗЛЫ ТАМПОНАЖНЫЕ	270501- 270503	6/135- 138
УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	122000	3/214
УСТАНОВКА АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ ДЛЯ НАПЫЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	050800	2/76
УСТАНОВКИ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ С БЕТОНОСМЕСИТЕЛЕМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 Л	110700	3/154
УСТАНОВКИ БУРИЛЬНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ	260801- 260804	6/45-50
УСТАНОВКИ БУРИЛЬНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НА КОЛЕСНО-РЕЛЬСОВОМ ХОДУ	260701- 260704	6/40-45
УСТАНОВКИ БУРИЛЬНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ С ТРЕМЯ БУРИЛЬНЫМИ МАШИНАМИ УБШ-532Д	260900	6/50

ПРОДОЛЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР.
1	2	3
УСТАНОВКИ БУРИЛЬНЫЕ СТВОЛОВЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ И ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ	260401-260422	6/15-26
УСТАНОВКИ БУРИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ	260601-260606	6/32-39
УСТАНОВКИ БУРИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НА КОЛЕСНО-РЕЛЬСОВОМ ХОДУ	260501-260504	6/26-31
УСТАНОВКИ БУРОВЫЕ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН ПОД СВАИ	140601-140611	4/69-77
УСТАНОВКИ БУРОВЫЕ ДЛЯ УСТРОЙСТВА БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ	140620-140621	4/78-79
УСТАНОВКИ БУРОВЫЕ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН	260300	6/13
УСТАНОВКИ БУРОВЫЕ ПЕРФОРАТОРНОГО БУРЕНИЯ	100901-100902	3/112-114
УСТАНОВКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ТРУБ	253500	5/194
УСТАНОВКИ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ	151501-151504	4/135-138
УСТАНОВКИ ДВУХБАРОВЫЕ НА ТРАКТОРЕ	070500	2/237
УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ	042900	2/56
УСТАНОВКИ ДЛЯ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА С ГИБКИМ ИНДУКТОРОМ	041201-041202	2/28-30
УСТАНОВКИ ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА НА БАЗЕ ТРАКТОРА	151600	4/140
УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОДОГРЕВА СТЫКОВ	151700	4/141
УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОБОЛОЧЕК ДИАМЕТРОМ 3,4 М	141200	4/85
УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ	122100	3/215
УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗМЫВА И ОТСОСА ГРУНТА ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ	240400	5/95

ПРОДОЛЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР.
1	2	3
УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	040600	2/19
УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ	040501-040503	2/16-18
УСТАНОВКИ ДЛЯ СУШКИ ТРУБ	151801-151804	4/142-146
УСТАНОВКИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ЛУЧЕВЫХ ДРЕНАЖНЫХ СКВАЖИН	141300	4/86
УСТАНОВКИ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ МАСЛОПРОВОДОВ	042500	2/51
УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ БУРЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ И СТРУКТУРНО-КАРТИРОВОЧНЫХ СКВАЖИН	100201-100202	3/79-80
УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ РОТОРНОГО БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ	100203-100205	3/81-84
УСТАНОВКИ И СТАНКИ УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ	100301-100305	3/85-91
УСТАНОВКИ КОМПРЕССОРНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ	050701	2/75
УСТАНОВКИ КОМПРЕССОРНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	153000	4/184
УСТАНОВКИ НАСОСНЫЕ ВОДООТЛИВНЫЕ	240500	5/96
УСТАНОВКИ ОДНОБАРОВЫЕ НА ТРАКТОРЕ	070601-070602	2/239-240
УСТАНОВКИ ПРОМЫСЛОВЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ (ПАРООБРАЗОВАТЕЛИ)	140800	4/82
УСТАНОВКИ РОТОРНОГО БУРЕНИЯ ДЛЯ ЗАМОРАЖИВАЮЩИХ СКВАЖИН	270101	6/121-126
УСТАНОВКИ С ГИБКИМ ИНДУКТОРОМ ДЛЯ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА ТОКАМИ	041201-041202	2/28-31
УСТАНОВКИ СВАЙНО-БУРОВЫЕ НА БАЗЕ КРАНА НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ	141400	4/87
УСТАНОВКИ СКРЕПЕРНЫЕ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОДВОДНЫХ ТРАНШЕЙ	240700	5/96
УСТАНОВКИ С ПЛОСКИМ ГРЕЙФЕРОМ	140701-140702	4/81
УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ	101001-101002	3/115-116
УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛИЗАЦИОННЫЕ	331200	6/263
УСТАНОВКИ	041300	2/31

ПРОДОЛЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР.
1	2	3
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ		
УСТРОЙСТВА ТРАНСПОРТНЫЕ С КАНТОВАТЕЛЕМ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	321000	6/240
ФЕРРИТОМЕТРЫ	043000	2/58
ФИНИШЕРЫ ТРУБЧАТЫЕ	121312	3/203
ФРЕЗЫ НАВЕСНЫЕ БЕЗ ТРАКТОРА (БОЛОТНЫЕ)	122202	3/218
ФРЕЗЫ НАВЕСНЫЕ НА ТРАКТОРЕ (ДОРОЖНЫЕ)	122201	3/217
Ц		
ЦЕМЕНТОВОЗ-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ	121802	3/211
ЦЕМЕНТОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	252900	5/185
ЦЕНТРАТОРЫ ВНУТРЕННИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ	151901-151905	4/147-152
Ш		
ШАЛАНДЫ МОРСКИЕ	210600	5/63
Щ		
ЩИТЫ ПРОХОДЧЕСКИЕ НЕМЕХАНИЗИРОВАННЫЕ И МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ	250100	5/106
Э		
ЭКСКАВАТОРЫ БЕСКОВШОВЫЕ	081101	3/20
ЭКСКАВАТОРЫ ДВУХРОТОРНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	060700	2/155
ЭКСКАВАТОРЫ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ РАБОТ	253700	5/198
ЭКСКАВАТОРЫ ДЛЯ РЫТЬЯ ТРАНШЕЙ	171201	4/225
ЭКСКАВАТОРЫ-ДРЕНОУКЛАДЧИКИ	080801-080803	3/14-17
ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ:		
ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	060201-060206	2/91-98

ПРОДОЛЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР.
1	2	3
ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	060230-060235	2/105-111
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	060246-060251	2/112-118
ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	060216-060220	2/99-104
ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ:		
ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	060301-060304	2/120-123
ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	060325-060329	2/127-132
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	060337-060340	2/134-137
ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	060315-060316	2/125-126
ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ СООРУЖЕНИИ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ	160801	4/199
ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ НА ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ	300301-300309	6/176-187
ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ:		
ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	060401-060402	2/139-140
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	060410-060411	2/141-143
ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАРЬЕРНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	060501-060504	2/144-148
ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШАГАЮЩИЕ:		

ПРОДОЛЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР.
1	2	3
ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	060601-060605	2/149-154
ПРИ РАБОТЕ НА ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ	300501-300508	6/187-197
ЭКСКАВАТОРЫ-ПЛАНИРОВЩИКИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ	060800	2/156
ЭКСКАВАТОРЫ РОТОРНЫЕ	060901-060904	2/158-161
ЭКСКАВАТОРЫ РОТОРНЫЕ (УЗКОТРАНШЕЙНЫЕ)	081001	3/19
ЭКСКАВАТОРЫ ТРАНШЕЙНЫЕ МНОГОКОВШОВЫЕ ЦЕПНЫЕ:		
ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	060101-060105	2/79-84

ПРОДОЛЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР.
1	2	3
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	060115-060119	2/85-90
ЭКСКАВАТОРЫ ЦЕПНЫЕ БЕСКОВШОВЫЕ	081101	3/20
ЭКСКАВАТОРЫ ШНЕКОРОТОРНЫЕ	061001-061004	2/162-166
ЭЛЕКТРОВОЗ АККУМУЛЯТОРНЫЙ РУДНИЧНЫЙ УЗКОЙ КОЛЕИ	253600	5/197
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ	040101-040108	2/3-9
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	152701-152704	4/176-180
ЭЛЕКТРОШКАФЫ	041500	2/34
Я		
ЯМОКОПАТЕЛИ	091500	3/74

СОДЕРЖАНИЕ

КНИГА 1

РАЗДЕЛ 1. АВТОЦЕМЕНТОВОЗЫ, ТРАКТОРЫ, ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ

РАЗДЕЛ 2. КРАНЫ

РАЗДЕЛ 3. ДОМКРАТЫ, ЛЕБЕДКИ, АВТОПОГРУЗЧИКИ, ПОДЪЕМНИКИ ШАХТНЫЕ, АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, МАЧТЫ МОНТАЖНЫЕ

КНИГА 2

РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СВАРКИ И КОНТРОЛЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 3

РАЗДЕЛ 5. СТАНЦИИ КОМПРЕССОРНЫЕ, КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, УСТАНОВКИ АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ НАПЫЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ 62

РАЗДЕЛ 6. ЭКСКАВАТОРЫ 81

РАЗДЕЛ 7. БУЛЬДОЗЕРЫ, СКРЕПЕРЫ И УСТАНОВКИ БАРОВЫЕ 170

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 244

КНИГА 3

РАЗДЕЛ 8. МАШИНЫ ДЛЯ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА .....

РАЗДЕЛ 9. МАШИНЫ ДЛЯ КУЛЬТУРТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ .....

РАЗДЕЛ 10. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БУРЕНИЯ И ОТКАЧКИ ВОДЫ, ЦЕМЕНТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ .....

РАЗДЕЛ 11. МАШИНЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УКЛАДКИ БЕТОНА И РАСТВОРА .....

РАЗДЕЛ 12. МАШИНЫ ДЛЯ ДОРОЖНОГО И АЭРОДРОМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА .....

КНИГА 4

РАЗДЕЛ 13. МАШИНЫ В ТРАНСПОРТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

РАЗДЕЛ 14. МАШИНЫ ДЛЯ СВАЙНЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 15. МАШИНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

РАЗДЕЛ 16. МАШИНЫ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

РАЗДЕЛ 17. МАШИНЫ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ЛИНИЙ СВЯЗИ

КНИГА 5

РАЗДЕЛ 18. ЗЕМЛЕСОСНЫЕ ПЛАВУЧИЕ СНАРЯДЫ И ЗЕМЛЕСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПЕРЕКАЧКИ

РАЗДЕЛ 19. НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

РАЗДЕЛ 20. ГИДРОМОНИТОРНО-НАСОСНО-ЗЕМЛЕСОСНЫЕ УСТАНОВКИ, СТАНЦИИ

РАЗДЕЛ 21. МОРСКИЕ ПЛАВУЧИЕ СРЕДСТВА И ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 22. МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУДОВОЗНЫХ ПУТЕЙ, СЛИПОВ И СТАПЕЛЕЙ

РАЗДЕЛ 23. ПЛАВУЧИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ

РАЗДЕЛ 24. МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДВОДНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 25. МАШИНЫ ДЛЯ ТОННЕЛЕСТРОЕНИЯ И БЕСТРАНШЕЙНОЙ ПРОКЛАДКИ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

КНИГА 6

РАЗДЕЛ 26. МАШИНЫ ДЛЯ ПРОХОДКИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК ОБЫЧНЫМИ СПОСОБАМИ (ЗАБОЙНЫЕ МАШИНЫ)

РАЗДЕЛ 27. МАШИНЫ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК СПЕЦИАЛЬНЫМИ СПОСОБАМИ

РАЗДЕЛ 28. СТАНЦИИ ЗАМОРАЖИВАЮЩИЕ

РАЗДЕЛ 29. НАСОСЫ ДЛЯ РАССОЛЬНОЙ И ВОДООХЛАЖДАЮЩЕЙ СЕТИ ЗАМОРАЖИВАЮЩИХ СТАНЦИЙ

РАЗДЕЛ 30. МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 31. НАСОСЫ ДЛЯ ВОДОПОНИЖЕНИЯ И ВОДООТЛИВА

РАЗДЕЛ 32. МАШИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ АТОМНЫХ И ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

РАЗДЕЛ 33. ПРОЧИЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ

РАЗДЕЛ 50. МАШИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАБОТАХ ПО СОЗДАНИЮ МНОГОЛЕТНИХ ПЛОДОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Справочно-нормативное издание

Госстрой СССР

СНиП 4.03-91

Сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин

В шести книгах
Книга 2 (разделы 4-7)

Издание подготовлено на ЭВМ
Редактор *Н.А. Савина*
Оформление *С.И. Смыков*
Технический редактор *Р.Я. Лаврентьева*
Н/К

Подписано в печать 29.11.93 Формат 70x100 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл.печ.л. 26,88. Усл.кр.-отт.27,20. Уч.изд.л.27.62.
Тираж 5 000 экз. Изд. № XII-4133. Заказ №379.

Стройиздат. 101442 Москва, Долгоруковская, 23а

Московская типография № 4 Министерства печати и информации РФ
129041, Москва, Б. Переяславская, 46.

gost.e-ecolog.ru