СНиП 4.03-91

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

КНИГА 1
(РАЗДЕЛЫ 1-3)

ГОССТРОЙ СССР

СИ МОСКВА

gost.e-ecolog.ru

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

В ШЕСТИ КНИГАХ
КНИГА 1
(РАЗДЕЛЫ 1-3)

СНиП 4.03-91

Утвержден постановлением Государственного строительного комитета СССР от 24 августа 1990 г. № 73

ГОССТРОЙ СССР

МОСКВА СТРОЙИЗДАТ

УДК 69:002.5.004.002 72.003.12(083.74)

СНиП 4.03-91. Сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин В.6 кн
Кн. 1 (разд. 1-3) / Госстрой СССР - М..Стройиздат, 1994 - 280 с.

РАЗРАБОТАН ПРОЕКТНЫМИ ИНСТИТУТАМИ. ГИДРОПРОЕКТ (Г. А. КАМИСОВА), ГИДРОМЕХПРОЕКТ (А.А. ДЮЖАКОВ), ГИДРОСПЕЦПРОЕКТ (Н.Л. НЕТЮРИНА, А.С. ГОРЯЧЕВА, Н.А. СУСЛИНА), ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ (А.В. БЫСТРОВ), ЭНЕРГОМОНТАЖПРОЕКТ (А.С ЧУКРЕЕВА), СОЮЗЭНЕРГОЗАЩИТА (Г.И. САФРОНОВА), ОРГЭНЕРГОСТРОЙ (М.Ф ИВАНОВ) МИНЭНЕРГО СССР; СОЮЗВОДСТРОЙ (В.М. ТУЧИН) МИНВОДСТРОЯ СССР; СОЮЗМОРНИИПРОЕКТ (А.А. ШЛИСС) МИНМОРФЛОТА СССР, ГСПИ (Н.И. ВИЛЬСКИЙ), ГИПРОСВЯЗЬ (Е.С. ДОНСКАЯ) МИНСВЯЗИ СССР, ВНИИПКТЕХОРГНЕФТЕГАЗСТРОЙ (В.Ю. ЯВОРСКИЙ) МИННЕФТЕГАЗСТРОЯ СССР, СОЮЗДОРПРОЕКТ (В.В. ЩЕРБАКОВ), ГИПРОПРОМТРАНССТРОЙ (Л.И. БОГДАНОВА), МЕТРОГИПРОТРАНС (И.А РЕМИЗОВА), МОСГИПРОТРАНС (С.Н. МАХЛИС) МИНТРАНССТРОЯ СССР; ВНИИМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ (Д.Л. ЯРОШЕВСКАЯ), ВНИИПРОМСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ (Г.Ф. МАЛОВА), СПЕЦЖЕЛЕЗОБЕТОНСТРОЙ (А.Т.ЛОХОВА), ГИПРОХИММОНТАЖ (А.В. ПЫШКОВА), ВКТИ МОНТАЖСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ (А.Д. МАКСИМОВ), ГИПРОМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ (Г.П. ЩУКИНА) МИНМОНТАЖСПЕЦСТРОЯ СССР; ЦЕНТРОГИПРОШАХТ (И.О. КАРПОВСКИЙ), ГИПРОШАХТ (Г.Л. ВОЛЬФСОН), ЮЖГИПРОШАХТ (П.Я. УМАНСКИЙ) МИНУГЛЕПРОМА СССР; ГИПРОЛЕСХОЗ (А.Ф. ЗАЙЦЕВА) ГОСКОМЛЕСА СССР; ГИПРОРЕЧТРАНС (Э.З.ПРИЛУЦКИЙ) ГОССТРОЯ РСФСР; МОСИНЖПРОЕКТ (П.М ДАВЫДОВ) МОСГОРИСПОЛКОМА ПОД МЕТОДИЧЕСКИМ РУКОВОДСТВОМ ЦНИИЭУС ГОССТРОЯ СССР (А.А. СОЛИН, Н.В. МАХОВА, Г.Е. БЛИНКОВА,Ж.В. ЧАБАШВИЛИ, Л.Г. СЕМЕНОВА) ПРИ УЧАСТИИ УПРАВЛЕНИЯ МЕХАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОССТРОЯ СССР РАССМОТРЕН УПРАВЛЕНИЕМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОССТРОЯ СССР

Справочно-нормативное издание

Госстрой СССР

СНиП 4.03-91
Сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин

В шести книгах
Книга 1 (разделы 1 - 3)

Издание подготовлено на ЭВМ
Редактор *Н.В. Лосева*
Оформление *С.И. Смыков*
Технический редактор *Р.Я. Лаврентьева*
Н/К

Подписано в печать 12.05.92. Формат 84x108 1/16. Бумага офсетная №2. Печать офсетная. Усл. печ. л. 29,40 . Усл. кр.-отт. 29,82. Уч.-изд. л. 29,25 . Тираж 500 экз. Изд.№ ХП- 4133. Заказ № 293

Стройиздат. 101442 Москва, Долгоруковская, 23а

Московская типография № 9 Министерства печати и информации Российской Федерации

109033, Москва, Волочаевская, 40

3301000000 - 277
С ---------- Каталог инструкт.-нормат. - 1 - 91
047(01) - 94

© Госстрой СССР, 1994
© Компьютерная безнаборная технология. Стройиздат, Госстрой СССР, 1994

	СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА	**СНИП 4.03-91**
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР (ГОССТРОЙ СССР)	**СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН**	**ВЗАМЕН СБОРНИКА СМЕТНЫХ ЦЕН ЭКСПЛУАТАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН (ИЗД. 1982 Г.), СБОРНИКА НОРМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН (ИЗД. 1984 Г.), СБОРНИКА СМЕТНЫХ ЦЕН ЭКСПЛУАТАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН ДЛЯ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И МЕСТНОСТЕЙ, ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ (ИЗД. 1983 Г.) И СБОРНИКА СМЕТНЫХ ЦЕН ЭКСПЛУАТАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН ДЛЯ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И МЕСТНОСТЕЙ, ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ, ПРИВЯЗАННЫХ ПО БАЗИСНЫМ ПУНКТАМ**

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. СМЕТНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НАСТОЯЩЕГО СБОРНИКА РАЗРАБОТАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С "ПРАВИЛАМИ РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН" И "МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО ПЕРЕСМОТРУ СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, УТВЕРЖДЕННЫМИ ГОССТРОЕМ СССР, И ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНЫХ ЗАТРАТ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

2. СМЕТНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ОХВАТЫВАЮТ ВСЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ СТРАНЫ, ВКЛЮЧАЯ РАЙОНЫ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И МЕСТНОСТИ, ПРИРАВНЕННЫЕ К НИМ.

3. СМЕТНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ВКЛЮЧАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ:

ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ - АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ НА ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ;

ПЕРЕМЕННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ

ЗАТРАТЫ ТРУДА И ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ РАБОЧИХ, УПРАВЛЯЮЩИХ МАШИНАМИ;

ЗАТРАТЫ НА ЗАМЕНУ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ;

ЗАТРАТЫ НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ, СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ ЖИДКОСТЬ;

ЗАТРАТЫ НА РЕМОНТ (КАПИТАЛЬНЫЙ И ТЕКУЩИЙ) И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИН,

ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕБАЗИРОВКУ МАШИН С ОДНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ (БАЗЫ МЕХАНИЗАЦИИ) НА ДРУГУЮ СТРОИТЕЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ И ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ В СМЕТНЫХ РАСЦЕНКАХ НЕ УЧТЕНЫ.

4. ЗАТРАТЫ НА ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН ОПРЕДЕЛЕНЫ С УЧЕТОМ:

ГОДОВЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ МАШИН, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ПО ВОСЬМИ ТЕМПЕРАТУРНЫМ ЗОНАМ СТРАНЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ОБЩЕЙ ЧАСТЬЮ ЕНИР;

ОПТОВЫХ ЦЕН НА МАШИНЫ, ВВЕДЕННЫХ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1991 Г ;

ЗАТРАТ НА ДОСТАВКУ МАШИН С ЗАВОДОВ-ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ НА БАЗЫ МЕХАНИЗАЦИИ;

НОРМ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ НА ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ, ВВЕДЕННЫХ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1991 Г.

5. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ, УПРАВЛЯЮЩИХ МАШИНАМИ, ИСЧИСЛЕНА НА ОСНОВЕ ТАРИФНЫХ СТАВОК, УСТАНОВЛЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ЦК КПСС, СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР И ВЦСПС ОТ 17 СЕНТЯБРЯ 1986 Г. N 1115 "О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ВВЕДЕНИИ НОВЫХ ТАРИФНЫХ СТАВОК И ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА".

ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ УЧТЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ, ПРЕМИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ И ДОПЛАТЫ.

ПО МОРСКИМ И РЕЧНЫМ СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ (ПЛАВУЧИМ СРЕДСТВАМ) УЧТЕНА ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ВЫПЛАЧИВАЕМАЯ КОМАНДЕ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА, ВКЛЮЧАЯ ПЕРИОДЫ НАВИГАЦИИ И ЗИМНЕГО ОТСТОЯ ПЛАВСРЕДСТВ.

СМЕТНЫМИ РАСЦЕНКАМИ УЧТЕНЫ ПОВЫШЕННЫЕ ЧАСОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ МОЩНЫМИ И ОСОБО СЛОЖНЫМИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАШИНАМИ В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ, УТВЕРЖДЕННЫМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОСКОМТРУДА СССР И СЕКРЕТАРИАТА ВЦСПС ОТ 15 ДЕКАБРЯ 1986 Г. N 524/30-44.

РАЙОННЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ НЕ УЧТЕНЫ

6. В ТОМ СЛУЧАЕ, КОГДА СМЕТНЫМИ РАСЦЕНКАМИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОДНОКОВШОВЫХ ЭКСКАВАТОРОВ ПРЕДУСМОТРЕН 1 МАШИНИСТ, А ПО УСЛОВИЯМ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ В СОСТАВ ЗВЕНА ДОЛЖЕН ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВКЛЮЧАТЬСЯ ПОМОЩНИК МАШИНИСТА, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА УЧИТЫВАЮТСЯ В СМЕТАХ В СООТВЕТСТВИИ С П 20 ЕНИР Е2 "ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ВЫП. 1 "МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ И РУЧНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ"

7 ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ ЗАТРАТ НА БЕНЗИН И ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ ЖИДКОСТЬ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИНЯТЫ В СООТВЕТСТВИИ СО СБОРНИКОМ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 4 ЧАСТИ СНИП

ДЛЯ УСЛОВИЙ ЛИНЕЙНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ И Т.Д) УЧТЕНЫ ПОВЫШЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДОСТАВКОЙ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ЗОНУ ВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

РАСХОД БЕНЗИНА И ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА УЧТЕН ПО НОРМАМ, РАЗРАБОТАННЫМ ЦНИИОМТП ГОССТРОЯ СССР И СОГЛАСОВАННЫМ ГОССТРОЕМ СССР. В РАСЦЕНКАХ УЧТЕН ПОВЫШЕННЫЙ РАСХОД БЕНЗИНА И ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ПРИ РАБОТЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ.

8.ЦЕНА НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЛЯ ВСЕХ МАШИН,

ВНЕСЕН УПРАВЛЕНИЕМ ЦЕНООБРЗОВАНИЯ И СМЕТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОССТРОЯ СССР	**УТВЕРЖДЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СССР ОТ 24 АВГУСТА 1990 Г. N 73**	**СРОК ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ 1 ЯНВАРЯ 1991 Г.**

КРОМЕ ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТАХ, УЧТЕНА В РАЗМЕРЕ 4,25 КОП ЗА 1 КВТ·Ч. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАЙОНОВ ЯКУТСКОЙ АССР, КАМЧАТСКОЙ, МАГАДАНСКОЙ И САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ, ДЛЯ КОТОРЫХ ОНА ПРИНЯТА В РАЗМЕРЕ 10,25 КОП. ЗА 1 КВТ·Ч.

9. ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ И СЖАТЫЙ ВОЗДУХ В РАСЦЕНКАХ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТАХ, УЧТЕНЫ В РАЗМЕРАХ, ПРИВЕДЕННЫХ В ТАБЛ. 1.

10. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СЖАТЫЙ ВОЗДУХ ПРИНЯТЫ В РАСЦЕНКАХ В СЛЕДУЮЩИХ РАЗМЕРАХ:

ДЛЯ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ МАШИН, ПРИМЕНЯЕМЫХ В МЕТРОСТРОЕНИИ, ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СЖАТОГО ВОЗДУХА ОТ СТАЦИОНАРНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ - 1,2 КОП/м^3;

ДЛЯ ДРУГИХ МАШИН ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СЖАТОГО ВОЗДУХА:

ОТ СТАЦИОНАРНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ - 1 КОП/м^3;

ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРОВ - 2 КОП/м^3.

11. НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА РЕМОНТ (ГР.14) ВКЛЮЧАЮТ ЗАТРАТЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИН. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РЕМОНТНЫХ РАБОЧИХ НЕ ВЫДЕЛЯЕТСЯ.

12. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ, НЕ ВКЛЮЧАЮЩИЕ ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕБАЗИРОВКУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН С ОДНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ (БАЗЫ МЕХАНИЗАЦИИ) НА ДРУГУЮ СТРОИТЕЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ, НЕ СОДЕРЖАТ НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ГР. 15 ВЫХОДНЫХ ТАБЛИЦ. ЭТИ ЗАТРАТЫ, ОХВАТЫВАЮЩИЕ МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ И ТРАНСПОРТИРОВКУ МАШИН, ДОЛЖНЫ УЧИТЫВАТЬСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В СМЕТАХ В СООТВЕТСТВИИ С КОНКРЕТНЫМИ УСЛОВИЯМИ ПЕРЕБАЗИРОВКИ МАШИН.

СМЕТНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОДНУ ПОГРУЗКУ СТРОИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ НА ТРЕЙЛЕР И РАЗГРУЗКУ С НЕГО ПРИ ПОМОЩИ КРАНА $P_П$ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПО ФОРМУЛЕ

$$P_П = (T_П+T_Р)(C_Т+C_П+C_М+C_К+T_С+З_М), \qquad (1)$$

ГДЕ $T_П$, $T_Р$ - ВРЕМЯ СООТВЕТСТВЕННО ПОГРУЗКИ И РАЗГРУЗКИ МАШИНЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМОЕ НА ОСНОВЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ НОРМ, МАШ.-Ч; $C_Т$, $C_П$, $C_М$, $C_К$ - СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СООТВЕТСТВЕННО ТЯГАЧА, ПРИЦЕПА (ПОЛУПРИЦЕПА), МАШИНЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ, КРАНА, УЧАСТВУЮЩЕГО В ПОГРУЗКЕ И РАЗГРУЗКЕ МАШИНЫ, РУБ/МАШ.-Ч; СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТАБЛ. 2, А СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ КРАНОВ - ПО ДАННОМУ СБОРНИКУ; $З_М$ - ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТА МАШИНЫ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ПЕРЕБАЗИРОВКЕ, РУБ/МАШ.-Ч; $T_С$ - ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗВЕНА РАБОЧИХ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПОГРУЗКЕ И РАЗГРУЗКЕ МАШИНЫ, РУБ/МАШ.-Ч.

КОЛИЧЕСТВО МАШИН КАЖДОГО ВИДА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕБАЗИРОВКУ, ПРИНИМАЕТСЯ ПО КОНКРЕТНЫМ УСЛОВИЯМ.

СМЕТНЫЕ ЗАТРАТЫ $P_Т$ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ МАШИНЫ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПО ФОРМУЛЕ

$$P_Т = (C_Т+ C_П+ C_М+ C_К+ T_С+ З_М)L/V, \qquad (2)$$

ГДЕ V - СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ ТРАНСПОРТИРОВКИ МАШИНЫ, КМ/Ч; L - РАССТОЯНИЕ, НА КОТОРОЕ ПЕРЕБАЗИРУЕТСЯ МАШИНА, КМ.

ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕВОЗКУ МАШИН ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ИСЧИСЛЯЮТСЯ ПО СМЕТНЫМ РАСЦЕНКАМ (ТАРИФАМ) НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ С УЧЕТОМ КОНКРЕТНЫХ УСЛОВИЙ ПЕРЕБАЗИРОВКИ МАШИН. СМЕТНЫЕ ЗАТРАТЫ НА МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ КАЛЬКУЛЯЦИЯМ.

13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЕТНЫХ ЗАТРАТ НА ПЕРЕБАЗИРОВКУ КРАНОВ И ДРУГИХ МАШИН НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ П.6.3 СБОРНИКА СМЕТНЫХ ЦЕН НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 4 ЧАСТИ СНИП.

ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕБАЗИРОВКУ ТЕПЛОВОЗОВ $З$ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПО ФОРМУЛЕ

$$З = PL/V, \qquad (3)$$

ГДЕ P - СМЕТНАЯ РАСЦЕНКА НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕПЛОВОЗА, ПРИНИМАЕМАЯ ПО СБОРНИКУ, РУБ/МАШ.-Ч; L - РАССТОЯНИЕ ПЕРЕБАЗИРОВКИ ТЕПЛОВОЗА, ПРИНИМАЕМОЕ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ, КМ; V - СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТЕПЛОВОЗА, КМ/Ч.

14. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН, УСТАНОВЛЕННЫЕ ДЛЯ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ДОПУСКАЕТСЯ РАСПРОСТРАНЯТЬ НА МОНТАЖ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ ПО ИХ МОНТАЖУ АНАЛОГИЧНЫ.

15. В СМЕТНЫХ РАСЦЕНКАХ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ БАШЕННЫХ КРАНОВ УЧТЕНЫ ЗАТРАТЫ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ПРИ ИХ МОНТАЖЕ И ДЕМОНТАЖЕ.

В СМЕТНЫХ РАСЦЕНКАХ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ БАШЕННЫХ ПРИСТАВНЫХ КРАНОВ УЧТЕНЫ ЗАТРАТЫ НА АМОРТИЗАЦИЮ, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ РАМ-КРЕПЛЕНИЙ И СВЯЗЕЙ.

16. В СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МОСТОВЫХ КРАНОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ, ЗАТРАТЫ НА ИХ ПЕРЕБАЗИРОВКУ С ОДНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ НА ДРУГУЮ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНО В СМЕТАХ УЧИТЫВАТЬСЯ НЕ ДОЛЖНЫ.

17. В РАСЦЕНКАХ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ САМОПОДЪЕМНЫХ ПОДМОСТЕЙ И СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКИ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОБОЛОЧЕК ГРАДИРЕН (ОТРАСЛЕВЫЕ

ТАБЛИЦА 1

НАИМЕНОВАНИЕ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯ	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ					
	1-20, 31-45	21С-25С, 27С	26С1, 26С2	28С1, 28С2	29С	30С1, 30С2
1	2	3	4	5	6	7
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, КОП/КВТ·Ч	5,2	5,3	7,8	10,9	12,2	11,2
СЖАТЫЙ ВОЗДУХ, КОП/м^3	1,2	2,4	3,1	3,5	4	3,5

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПЕРЕБАЗИРОВКЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН С ОДНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ (БАЗЫ МЕХАНИЗАЦИИ) НА ДРУГУЮ СТРОИТЕЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ, РУБ/МАШ.-Ч

ТАБЛИЦА 2

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ	МАШИНЫ						
	МАЗ ТЯГАЧ	КРАЗ ТЯГАЧ	ЗИЛ ТЯГАЧ	ЗИЛ ФУРГОН	ОДАЗ ПОЛУПРИЦЕП, 15 Т	ОДАЗ ПОЛУПРИЦЕП, 12 Т	ЧМЗАП ПРИЦЕП-ТЯЖЕЛОВОЗ, 40 Т
1	2	3	4	5	6	7	8
1,2,4,7,8,34	6.05	6.95	5.35	4.87	0.91	0.77	1.64
3,5,6,11,12, 13,14,40	6.09	7	5.39	4.9	0.91	0.77	1.64
9,31,32,33, 35АБ	6.01	6.95	5.3	4.82	0.91	0.77	1.64
10,35ВГ,36,37, 38,39,41,42,43,44	6.08	6.98	5.27	4.8	0.91	0.77	1.64
15,16,24С	6.22	7.16	5.54	5.02	0.91	0.77	1.64
17,19,20,21С, 25С2,27С	6.37	7.37	5.73	5.18	0.92	0.78	1.65
18,29С,30С1	6 6	7.66	6.13	5.51	0.91	0.77	1.64
23С1-С8,25С1	6 73	7.83	6.12	5 5	0.92	0.78	1.65
26С1,26С2	6.78	8.05	6.49	5 81	0.92	0.78	1.65
28С1,28С2	7.07	8.27	6.66	5.95	0.92	0.78	1.65
30С2	6.64	7.71	6.08	5 46	0.92	0.78	1.65
45	7 83	9.26	7.56	6.71	0.92	0.78	1.65

КОДЫ 031600, 031700) НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИВЕДЕНЫ ПО ТЕМ РАЙОНАМ, В КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДАННЫЕ МАШИНЫ.

18. ПРИ КАЛЬКУЛИРОВАНИИ СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК РАЗДЕЛОВ 180000 (ЗЕМЛЕСОСНЫЕ ПЛАВУЧИЕ СНАРЯДЫ И ЗЕМЛЕСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПЕРЕКАЧКИ) И 200000 (ГИДРОМОНИТОРНО-НАСОСНО-ЗЕМЛЕСОСНЫЕ УСТАНОВКИ И СТАНЦИИ) ГОДОВЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИН ПРИНЯТЫ В РАЗМЕРЕ 4000 МАШ.-Ч.

В СЛУЧАЯХ, КОГДА ПРОЕКТОМ ПО ОБЪЕКТИВНЫМ ПРИЧИНАМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ГОДОВОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ ОТ УКАЗАННОГО ВЫШЕ, К СМЕТНЫМ РАСЦЕНКАМ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН, ВХОДЯЩИХ В ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ВЫШЕ РАЗДЕЛЫ СБОРНИКА, ПРИМЕНЯЮТСЯ КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИВЕДЕННЫЕ В ТАБЛ. 3.

19. ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАМОРАЖИВАЮЩИХ СТАНЦИЙ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ СУММИРОВАНИЕМ СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СООТВЕТСТВУЮЩИХ МАШИН, ВХОДЯЩИХ В ИХ СОСТАВ (КОМПРЕССОРОВ, АГРЕГАТОВ, ГРАДИРЕН И НАСОСОВ ДЛЯ РАССОЛЬНОЙ И ВОДООХЛАЖДАЮЩЕЙ СЕТЕЙ), С ДОБАВЛЕНИЕМ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ УПРАВЛЕНИЕМ ЭТИМИ МАШИНАМИ.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗАТРАТ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ УПРАВЛЕНИЕМ МАШИНАМИ, ВХОДЯЩИМИ В СОСТАВ ЗАМОРАЖИВАЮЩИХ СТАНЦИЙ, ПРИВЕДЕНЫ В ЦЕЛОМ НА СТАНЦИЮ В ТАБЛ. 4.

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЗАТРАТ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕЗЕРВНЫХ МАШИН (КОМПРЕССОРОВ, НАСОСОВ И Т.Д.) В СОСТАВЕ ЗАМОРАЖИВАЮЩИХ СТАНЦИЙ УЧИТЫВАЮТСЯ ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ (ГР. 5 СМЕТНОЙ РАСЦЕНКИ) И ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕБАЗИРОВКУ (ГР. 15).

20. В СМЕТНЫХ РАСЦЕНКАХ РАЗДЕЛА 300000 "МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТ" ЗАТРАТЫ НА ЗАМЕНУ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ УЧТЕНЫ В СОСТАВЕ ЗАТРАТ НА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИН.

21. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ В СМЕТНЫХ РАСЦЕНКАХ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ НАСОСОВ ДЛЯ ВОДОПОНИЖЕНИЯ И ВОДООТЛИВА ИСЧИСЛЕНА ИЗ РАСЧЕТА ОБСЛУЖИВАНИЯ ОДНИМ МАШИНИСТОМ ТРЕХ НАСОСОВ. В ТОМ СЛУЧАЕ, КОГДА ПРОЕКТОМ ПРЕДУСМОТРЕНО ОБСЛУЖИВАНИЕ ОДНИМ МАШИНИСТОМ ДВУХ НАСОСОВ, НОРМАТИВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ СОСТАВИТ 0,46 РУБ/МАШ.-Ч, ОДНИМ МАШИНИСТОМ ОДНОГО НАСОСА - 0,92 РУБ/МАШ.-Ч.

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕЗЕРВНЫХ НАСОСОВ ДЛЯ ВОДОПОНИЖЕНИЯ И ВОДООТЛИВА ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ КАК СУММА ЗАТРАТ ПО ГРАФАМ ВЫХОДНЫХ ТАБЛИЦ 5 (ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ) И 15 (ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕБАЗИРОВКУ)

22. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И СОСТАВЛЯЮЩИЕ ИХ СТАТЬИ ЗАТРАТ ДОПУСКАЕТСЯ КОРРЕКТИРОВАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С МЕСТНЫМИ УСЛОВИЯМИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПРИ ЭТОМ УТОЧНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ ПРИМЕНЯЮТСЯ КАК ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНЫХ ЗАТРАТ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН, ТАК И ДЛЯ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ МЕЖДУ ТРЕСТАМИ (УПРАВЛЕНИЯМИ) МЕХАНИЗАЦИИ И СТРОИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ-ЗАКАЗЧИКАМИ.

ПОСТАТЕЙНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗАТРАТ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК (АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ НА ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ; ЗАТРАТЫ НА ЗАМЕНУ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ; ЗАТРАТЫ НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ (БЕНЗИН, ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, СЖАТЫЙ ВОЗДУХ); СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ ЖИДКОСТЬ; ЗАТРАТЫ НА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ; ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕБАЗИРОВКУ МАШИН), ПОДЛЕЖАТ КОРРЕКТИРОВКЕ, ЕСЛИ ИХ РЕАЛЬНЫЕ, ОБЪЕКТИВНО ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ЗНАЧЕНИЙ СБОРНИКА БОЛЕЕ ЧЕМ НА 5%.

ПРИ ЭТОМ КОНКРЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОСТОЯННЫХ

ТАБЛИЦА 3

N П.П.	НАИМЕНОВАНИЕ МАШИНЫ	КОД ОТРАСЛЕВОЙ	ГОДОВОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ МАШИНЫ, МАШ.-Ч		
			1500-2500	2500-3500	4500-5500
1	2	3	4	5	6
1	ЗЕМЛЕСОСНЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПЛАВУЧИЕ СНАРЯДЫ	180101, 180102	1,3	1,1	0,95
2	ЗЕМЛЕСОСНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛАВУЧИЕ СНАРЯДЫ	180120-180123	1,25	1,08	0,95
3	ТО ЖЕ	180124	1,2	1,07	0,96
4	ЗЕМЛЕСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПЕРЕКАЧКИ	180201-180203	1,06	1,02	0,99
5	ГИДРОМОНИТОРНО-НАСОСНО-ЗЕМЛЕСОСНЫЕ УСТАНОВКИ	200101, 200120	1,12	1,04	0,98
6	ТО ЖЕ	200201, 200202	1,07	1,02	0,99

ТАБЛИЦА 4

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, КВТ (ККАЛ/Ч)	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч/МАШ.-Ч ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ/МАШ.-Ч
1	2
ДО 582 (500)	3 3,08
ОТ 582 (500) ДО 3490 (3000)	4 4,16
СВ. 3490 (3000)	5 5,55

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ (АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ НА ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ) A ИСЧИСЛЯЮТСЯ ПО ФОРМУЛЕ

$$A = Б_C H_A / T \cdot 100 , \qquad (4)$$

ГДЕ $Б_C$ - БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ МАШИНЫ, РУБ.; H_A - НОРМА АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ НА ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ, % В ГОД, T - ФАКТИЧЕСКИЙ, ОБЪЕКТИВНО ОБУСЛОВЛЕННЫЙ ГОДОВОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ МАШИНЫ, МАШ.-Ч/ГОД.

ФАКТИЧЕСКАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ, УПРАВЛЯЮЩИХ МАШИНАМИ, ИСЧИСЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННЫМ ПОРЯДКОМ И КОНКРЕТНЫМИ УСЛОВИЯМИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

ЗАТРАТЫ НА ЗАМЕНУ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ (ТРОСЫ, КАНАТЫ, КАБЕЛЬ, ТРАНСПОРТЕРНАЯ ЛЕНТА, ЗУБЬЯ КОВШЕЙ ЭКСКАВАТОРОВ И Т.Д.) $Б_Ч$ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПО ФОРМУЛЕ

$$Б_Ч = Ц_Ч K / H_C , \qquad (5)$$

ГДЕ $Ц_Ч$ - ЦЕНА БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩЕЙСЯ ЧАСТИ ДАННОГО ВИДА, УЧИТЫВАЮЩАЯ ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТ ФРАНКО-ТРЕСТ (УПРАВЛЕНИЕ) МЕХАНИЗАЦИИ, РУБ.; H_C - НОРМАТИВНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩЕЙСЯ ЧАСТИ ДАННОГО ВИДА, МАШ.-Ч; K - КОЛИЧЕСТВО БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ ДАННОГО ВИДА, ОДНОВРЕМЕННО УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА МАШИНЕ, ШТ.

ВЕЛИЧИНА ЗАТРАТ НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ $Э$ (БЕНЗИН, ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО) ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ:

$$Э = H_Э Ц_Э , \qquad (6)$$

ГДЕ $H_Э$ - НОРМА РАСХОДА ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯ, УЧИТЫВАЮЩАЯ ЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ РАБОТЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ, РАБОТУ ПУСКОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ МАШИН, ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ МАШИН, ПЕРЕБАЗИРУЮЩИХСЯ СВОИМ ХОДОМ (АВТОМОБИЛЬНЫЕ КРАНЫ, АВТОВЫШКИ, АВТОГУДРОНАТОРЫ И Т.Д.), КГ/МАШ.-Ч; $Ц_Э$ - МЕСТНАЯ ЦЕНА ПРИОБРЕТЕНИЯ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ ЗАТРАТЫ НА ЕГО ДОСТАВКУ ДО ЗАПРАВЛЯЕМОЙ МАШИНЫ, РУБ/КГ.

АНАЛОГИЧНО ИСЧИСЛЯЮТСЯ ЗАТРАТЫ НА СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ ЖИДКОСТЬ.

ВЕЛИЧИНА ЗАТРАТ НА ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТОВ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИН P ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ

$$P = Б_C H_P / 100 T , \qquad (7)$$

ГДЕ H_P - НОРМА СРЕДНЕГОДОВЫХ ЗАТРАТ НА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЛЯ ДАННОГО ТРЕСТА

(УПРАВЛЕНИЯ) МЕХАНИЗАЦИИ, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ ОТНОШЕНИЕМ СУММЫ ВСЕХ ЗАТРАТ НА УКАЗАННЫЕ ЦЕЛИ ПО ТРЕСТУ (УПРАВЛЕНИЮ) МЕХАНИЗАЦИИ, К БАЛАНСОВОЙ СТОИМОСТИ МАШИН, НАХОДЯЩИХСЯ НА БАЛАНСЕ ТРЕСТА (УПРАВЛЕНИЯ) МЕХАНИЗАЦИИ, % В ГОД.

ПОКАЗАТЕЛЬ $H_р$ ВКЛЮЧАЕТ ЗАТРАТЫ ПО СЛЕДУЮЩИМ СТАТЬЯМ:

ЗАМЕНЯЕМЫЕ АГРЕГАТЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ;

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РЕМОНТНЫХ РАБОЧИХ;

РЕМОНТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

ДЛЯ ДОСТОВЕРНОГО УЧЕТА ИЗМЕНЕНИЙ ЗАТРАТ НА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИН НЕОБХОДИМО УСТАНАВЛИВАТЬ ИХ ПОСТАТЕЙНУЮ СТРУКТУРУ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩУЮ КОРРЕКТИРОВКУ ТОЙ СТАТЬИ ЗАТРАТ, КОТОРАЯ ПРЕТЕРПЕВАЕТ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНКРЕТНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН.

ВЕЛИЧИНА ЗАТРАТ НА ПЕРЕБАЗИРОВКУ МАШИН С ОДНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ НА ДРУГУЮ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ П.12 НАСТОЯЩЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.

ОТНОШЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ КОНКРЕТНОЙ СТАТЬЕ ЗАТРАТ К АНАЛОГИЧНОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ СМЕТНОЙ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН ДАЕТ КОЭФФИЦИЕНТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ СМЕТНОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ.

УКАЗАННЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ УТВЕРЖДАЮТСЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕЖДУ ТРЕСТОМ (УПРАВЛЕНИЕМ) МЕХАНИЗАЦИИ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (ЗАКАЗЧИКОМ).

ПРИ ВЗАИМОРАСЧЕТАХ МЕЖДУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ТРЕСТОВ (УПРАВЛЕНИЙ) МЕХАНИЗАЦИИ И СТРОИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ОТДЕЛЬНЫЕ УТОЧНЕННЫЕ ПО МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СТАТЬЯМ ЗАТРАТ: НА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИН, НА ПЕРЕБАЗИРОВ КУ МАШИН.

В ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА МАШИНЫ СДАЮТСЯ В АРЕНДУ БЕЗ МАШИНИСТОВ, ДЛЯ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ МЕЖДУ ТРЕСТАМИ (УПРАВЛЕНИЯМИ) МЕХАНИЗАЦИИ И СТРОИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СКОРРЕКТИРОВАННЫЕ СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ, ИЗ КОТОРЫХ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ.

23. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ РАЙОНУ 22С ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ РАЙОНУ 5.

24. ДЛЯ МЕСТНОСТЕЙ, ПРИРАВНЕННЫХ К РАЙОНАМ КРАЙНЕГО СЕВЕРА, НАХОДЯЩИХСЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ 20, СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ РАЙОНУ 27С С КОЭФФИЦИЕНТОМ 0,8.

РАЗДЕЛ 01. АВТОЦЕМЕНТОВОЗЫ, ТРАКТОРЫ, ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ

КОД ОКП	КОД ОТРАСЛЕВОЙ	НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ	ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ (АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ НА ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ), РУБ.	ПЕРЕМЕННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ									ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕБАЗИРОВКУ, РУБ.	СМЕТНАЯ РАСЦЕНКА, РУБ.
					НА ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ, ЧЕЛ.-Ч / РУБ.	НА ЗАМЕНУ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ, РУБ.	НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ: БЕНЗИН, КГ / РУБ.	ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, КГ / РУБ.	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, КВТ·Ч / РУБ.	СЖАТЫЙ ВОЗДУХ, $м^3$ / РУБ.	НА СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РУБ.	НА ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ ЖИДКОСТЬ, КГ / РУБ	НА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РУБ.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	010101	АВТОЦЕМЕНТОВОЗЫ, 13 Т	1,2,4,7, 8,34	0.78	1 / 0.99	0.45	-	9.98 / 1.8	-	-	0.39	0.15 / 0.12	1.38	0.23	6.14
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.8	1 / 0.99	0.45	-	10.2 / 1.83	-	-	0.4	0.15 / 0.12	1.41	0.23	6.23
			9,31,32, 33,35АБ	0.78	1 / 0.98	0.45	-	9.79 / 1.76	-	-	0.37	0.15 / 0.11	1.38	0 22	6.05
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.77	1 / 0.98	0.45	-	9.7 / 1.84	-	-	0.38	0.15 / 0.11	1.35	0.23	6.11
			15,16	0.82	1 / 1	0.45	-	10.4 / 1.97	-	-	0.43	0.16 / 0.14	1.44	0.24	6.49
			24С	0.83	1 / 1	0.45	-	10.4 / 1.97	-	-	0.43	0.16 / 0.14	2.06	0.24	7.12
			17,19,20	0.82	1 / 1	0.45	-	10.8 / 2.15	-	-	0.46	0.16 / 0.16	1 44	0.25	6 73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2, 27С	0.83	1 / 1	0.45	-	10.8 / 2.15	-	-	0.46	0.16 / 0.16	2.06	0.25	7.36
			18	0.82	1 / 1	0.45	-	10.4 / 2.39	-	-	0.53	0.16 / 0.18	2.06	0.27	7.7
			29С	0.83	1 / 1	0.45	-	10.4 / 2.39	-	-	0.53	0.16 / 0.18	2.06	0.27	7.71
			30С1	0.83	1 / 1	0.45	-	10.4 / 2.39	-	-	0.53	0.16 / 0.18	2.06	0.27	7.71
			23С1-С8, 25С1	0.83	1 / 1	0.45	-	10.8 / 2.58	-	-	0.5	0.16 / 0.17	2.06	0.28	7.87
			26С1	0.85	1 / 1.01	0.45	-	10.9 / 2.71	-	-	0.6	0.16 / 0.21	2.11	0.29	8.23
			26С2	0.85	1 / 1.01	0.45	-	10.9 / 2.71	-	-	0.6	0.16 / 0.21	2.11	0.29	8.23
			28С1	0.83	1 / 1	0.45	-	10.8 / 2.9	-	-	0.62	0.16 / 0.21	2.06	0.3	8.37
			28С2	0.83	1 / 1	0.45	-	10.8 / 2.9	-	-	0.62	0.16 / 0.21	2.06	0.3	8.37
			30С2	0.81	1 / 0.99	0.45	-	10.2 / 2.44	-	-	0.52	0.15 / 0.17	2.02	0.27	7.67
			45	0.77	1 / 0.98	0.45	-	9.7 / 3.78	-	-	0.78	0.15 / 0.24	1.35	0.35	8.7
4526611008	010201	ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 2.0 Т	1,2,4,7, 8,34	0.05	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.2	-	0.28
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.06	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.21	-	0.3
			9,31,32, 33,35АБ	0.05	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.2	-	0.28
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.05	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.19	-	0.27

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			15,16	0.06	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.22	0.01	0.32
			24C	0.06	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.31	0.01	0.41
			17,19,20	0.08	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.28	0.01	0.4
			21C,25C2, 27C	0.08	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.4	0.01	0.52
			18	0.06	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.22	0.01	0.32
			29C	0.06	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.31	0.01	0.41
			30C1	0.06	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.31	0.01	0.41
			23C1-C8, 25C1	0.08	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.4	0.01	0.52
			26C1	0.08	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.43	0.01	0.55
			26C2	0.09	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.43	0.01	0.56
			28C1	0.08	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.4	0.01	0.52
			28C2	0.08	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.4	0.01	0.52
			30C2	0.06	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.29	0.01	0.39
			45	0.05	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.19	0.01	0.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ:														
4722435315	010301	ДО 59 КВТ (80 Л.С.)	1,2,4,7, 8,34	0.77	1 ----- 1.16	-	-	6.55 ----- 1.18	-	-	0.25	0.03 ----- 0.02	1.16	0.17	4.71
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.81	1 ----- 1.16	-	-	6.68 ----- 1.2	-	-	0.26	0.03 ----- 0.02	1.2	0.17	4.82
			9,31,32, 33,35АБ	0.77	1 ----- 1.16	-	-	6.43 ----- 1.16	-	-	0.24	0.03 ----- 0.02	1.16	0.17	4.68
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.74	1 ----- 1.16	-	-	6.36 ----- 1.21	-	-	0.24	0.03 ----- 0.02	1.11	0.17	4.65
			15,16	0.85	1 ----- 1.16	-	-	6.8 ----- 1.29	-	-	0.29	0.03 ----- 0.03	1.25	0.18	5.05
			24С	0.86	1 ----- 1.16	-	-	6.8 ----- 1.29	-	-	0.29	0.03 ----- 0.03	1.79	0.18	5.6
			17,19,20	1.09	1 ----- 1.16	-	-	7.06 ----- 1.41	-	-	0.3	0.03 ----- 0.03	1.63	0.2	5.82
			21С,25С2, 27С	1.11	1 ----- 1.16	-	-	7.06 ----- 1.41	-	-	0.3	0.03 ----- 0.03	2.33	0.2	6.54
			18	0.85	1 ----- 1.16	-	-	6.8 ----- 1.56	-	-	0.35	0.03 ----- 0.03	1.25	0.2	5.4
			29С	0.86	1 ----- 1.16	-	-	6.8 ----- 1.56	-	-	0.35	0.03 ----- 0.03	1.79	0.2	5.95
			30С1	0.86	1 ----- 1.16	-	-	6.8 ----- 1.56	-	-	0.35	0.03 ----- 0.03	1.79	0.2	5.95
			23С1-С8, 25С1	1.11	1 ----- 1.16	-	-	7.06 ----- 1.69	-	-	0.33	0.03 ----- 0.03	2.33	0.22	6.87
			26С1	1.21	1 ----- 1.16	-	-	7.12 ----- 1.78	-	-	0.4	0.03 ----- 0.04	2.54	0.23	7.36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С2		1			7.12				0.03			
				1.35	-----	-	-	-----	-	-	0.4	-----	2.85	0.24	7 82
					1.16			1.78				0.04			
			28С1		1			7.06				0.03			
				1.11	-----	-	-	-----	-	-	0.42	-----	2.33	0.23	7 2
					1.16			1.91				0.04			
			28С2		1			7.06				0.03			
				1.11	-----	-	-	-----	-	-	0.42	-----	2.33	0.23	7 2
					1.16			1.91				0.04			
			30С2		1			6.68				0.03			
				0.82	-----	-	-	-----	-	-	0.34	-----	1.73	0.2	5.89
					1.16			1.6				0.04			
			45		1			6.36				0.03			
				0.74	-----	-	-	-----	-	-	0.52	-----	1.11	0.25	6.3
					1.16			2.48				0.04			
4727635144	010302	79 КВТ	1,2,4,7,		1			7.49				0.09			
		(108 Л.С.)	8,34	0.66	-----	-	-	-----	-	-	0.29	-----	1.44	0.19	5.36
					1.36			1.35				0.07			
			3,5,6,11,		1			7.63				0.09			
			12,13,14,	0.69	-----	-	-	-----	-	-	0.31	-----	1.51	0.19	5.5
			40		1.36			1.37				0.07			
			9,31,32,		1			7.34				0.09			
			33,35АБ	0.66	-----	-	-	-----	-	-	0.28	-----	1.44	0.18	5.31
					1.36			1.32				0.07			
			10, 35ВГ,		1			7.27				0.09			
			36,37,38,	0.64	-----	-	-	-----	-	-	0.28	-----	1.39	0.19	5.3
			39,41,42,		1.36			1.38				0.06			
			43,44												
			15,16		1			7.78				0.09			
				0.72	-----	-	-	-----	-	-	0.33	-----	1.57	0.2	5.74
					1.36			1.48				0.08			
			24С		1			7.78				0.09			
				0.73	-----	-	-	-----	-	-	0.33	-----	2.26	0.2	6.44
					1.36			1.48				0.08			
			17,19,20		1			8.06				0.09			
				0.93	-----	-	-	-----	-	-	0.34	-----	2.04	0.22	6.59
					1.36			1.61				0.09			
			21С,25С2,		1			8.06				0.09			
			27С	0.95	-----	-	-	-----	-	-	0.34	-----	2.92	0.22	7.49
					1.36			1.61				0.09			
			18		1			7.78				0.09			
				0.72	-----	-	-	-----	-	-	0.39	-----	1.57	0.22	6 15
					1.36			1.79				0.1			
			29С		1			7.78				0.09			
				0.73	-----	-	-	-----	-	-	0.39	-----	2.26	0.22	6.85
					1.36			1.79				0.1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С1		1			7.78				0.09			
				0.73	-----	-	-	-----	-	-	0.39	-----	2.26	0.22	6.85
					1.36			1.79				0.1			
			23С1-С8,		1			8.06				0.09			
			25С1	0.95	-----	-	-	-----	-	-	0.37	-----	2.92	0.24	7.86
					1.36			1.93				0.09			
			26С1		1			8.14				0.09			
				1.04	-----	-	-	-----	-	-	0.44	-----	3.19	0.25	8.44
					1.36			2.04				0.12			
			26С2		1			8.14				0.09			
				1.16	-----	-	-	-----	-	-	0.44	-----	3.58	0.26	8.96
					1.36			2.04				0.12			
			28С1		1			8.06				0.09			
				0.95	-----	-	-	-----	-	-	0.47	-----	2.92	0.25	8.25
					1.36			2.18				0.12			
			28С2		1			8.06				0.09			
				0.95	-----	-	-	-----	-	-	0.47	-----	2.92	0.25	8.25
					1.36			2.18				0.12			
			30С2		1			7.63				0.09			
				0.7	-----	-	-	-----	-	-	0.39	-----	2.16	0.22	6.76
					1.36			1.83				0.1			
			45		1			7.27				0.09			
				0.64	-----	-	-	-----	-	-	0.58	-----	1.39	0.28	7.22
					1.36			2.84				0.13			
4722545012	010303	96 КВТ (130 Л.С.)	1,2,4,7, 8,34		1			7.9				0.05			
				1.56	-----	-	-	-----	-	-	0.3	-----	2.32	0.23	7.23
					1.36			1.42				0.04			
			3,5,6,11, 12,13,14, 40		1			8.06				0.05			
				1.63	-----	-	-	-----	-	-	0.31	-----	2.41	0.24	7.44
					1.36			1.45				0.04			
			9,31,32, 33,35АБ		1			7.75				0.05			
				1.56	-----	-	-	-----	-	-	0.29	-----	2.32	0.23	7.2
					1.36			1.4				0.04			
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44		1			7.68				0.05			
				1.5	-----	-	-	-----	-	-	0.29	-----	2.23	0.23	7.11
					1.36			1.46				0.04			
			15,16		1			8.21				0.05			
				1.69	-----	-	-	-----	-	-	0.34	-----	2.52	0.25	7.76
					1.36			1.56				0.04			
			24С		1			8.21				0.05			
				1.74	-----	-	-	-----	-	-	0.34	-----	3.65	0.25	8.94
					1.36			1.56				0.04			
			17,19,20		1			8.51				0.04			
				2.2	-----	-	-	-----	-	-	0.36	-----	3.27	0.28	9.21
					1.36			1.7				0.04			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2,		1			8.51				0.04			
			27С	2.25	-----	-	-	-----	-	-	0.36	-----	4.7	0.29	10.7
					1.36			1.7				0.04			
			18		1			8.21				0.05			
				1.69	-----	-	-	-----	-	-	0.41	-----	2.52	0.27	8.2
					1.36			1.89				0.06			
			29С		1			8.21				0.05			
				1.74	-----	-	-	-----	-	-	0.41	-----	3.65	0.27	9.38
					1.36			1.89				0.06			
			30С1		1			8.21				0.05			
				1.74	-----	-	-	-----	-	-	0.41	-----	3.65	0.27	9.38
					1.36			1.89				0.06			
			23С1-С8,		1			8.51				0.04			
			25С1	2.25	-----	-	-	-----	-	-	0.39	-----	4.72	0.3	11.1
					1.36			2.04				0.04			
			26С1		1			8.59				0.04			
				2.46	-----	-	-	-----	-	-	0.47	-----	5.19	0.32	12
					1.36			2.15				0.05			
			26С2		1			8.59				0.04			
				2.76	-----	-	-	-----	-	-	0.47	-----	5.77	0.34	12.9
					1.36			2.15				0.05			
			28С1		1			8.51				0.04			
				2.25	-----	-	-	-----	-	-	0.49	-----	4.73	0.32	11.5
					1.36			2.3				0.05			
			28С2		1			8.51				0.04			
				2.25	-----	-	-	-----	-	-	0.49	-----	4.73	0.32	11.5
					1.36			2.3				0.05			
			30С2		1			8.06				0.05			
				1.66	-----	-	-	-----	-	-	0.4	-----	3.5	0.27	9.17
					1.36			1.93				0.05			
			45		1			7.68				0.05			
				1.5	-----	-	-	-----	-	-	0.62	-----	2.23	0.33	9.11
					1.36			3				0.07			
4727645036	010304	121 КВТ (165 Л.С.)	1,2,4,7,		1			10.9				0.09			
			8,34	1.14	-----	-	-	-----	-	-	0.42	-----	2.5	0.25	7.7
					1.36			1.96				0.07			
			3,5,6,11,		1			11.1				0.09			
			12,13,14,	1.19	-----	-	-	-----	-	-	0.43	-----	2.6	0.25	7 9
			40		1.36			2				0.07			
			9,31,32,		1			10.7				0.09			
			33,35АБ	1.14	-----	-	-	-----	-	-	0.41	-----	2.5	0.25	7.66
					1.36			1.93				0.07			
			10, 35ВГ,		1			10.6				0.09			
			36,37,38,	1.1	-----	-	-	-----	-	-	0.41	-----	2.4	0.25	7.59
			39,41,42,		1.36			2.01				0.06			
			43,44												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			15,16		1			11.3				0.09			
				1.24	-----	-	-	-----	-	-	0.48	-----	2.71	0.26	8.28
					1.36			2.15				0.08			
			24C		1			11.3				0.09			
				1.24	-----	-	-	-----	-	-	0.48	-----	3.89	0.26	9.46
					1.36			2.15				0 08			
			17,19,20		1			11.8				0.09			
				1.61	-----	-	-	-----	-	-	0.5	-----	3.51	0.3	9.73
					1.36			2.36				0.09			
			21C,25C2,		1			11 8				0.09			
			27C	1.64	-----	-	-	-----	-	-	0.5	-----	5.05	0.3	11.3
					1.36			2.36				0.09			
			18		1			11.3				0.09			
				1.24	-----	-	-	-----	-	-	0.59	-----	2.71	0.29	8.89
					1.36			2.6				0.1			
			29C		1			11.3				0.09			
				1.27	-----	-	-	-----	-	-	0.59	-----	3.88	0.3	10.1
					1.36			2.6				0.1			
			30C1		1			11.3				0.09			
				1.27	-----	-	-	-----	-	-	0.59	-----	3.88	0.3	10.1
					1.36			2.6				0.1			
			23C1-C8,		1			11.8				0.09			
			25C1	1.64	-----	-	-	-----	-	-	0.56	-----	5	0.32	11.8
					1.36			2.83				0.09			
			26C1		1			11.9				0.09			
				1.79	-----	-	-	-----	-	-	0.65	-----	5.46	0.34	12.7
					1.36			2.98				0.12			
			26C2		1			11.9				0.09			
				2.01	-----	-	-	-----	-	-	0.65	-----	6.22	0.36	13.7
					1.36			2.98				0.12			
			28C1		1			11.8				0.09			
				1.64	-----	-	-	-----	-	-	0.71	-----	5.03	0.35	12.4
					1.36			3.19				0.12			
			28C2		1			11.8				0.09			
				1.64	-----	-	-	-----	-	-	0.71	-----	5.03	0.35	12.4
					1.36			3.19				0.12			
			30C2		1			11.1				0.09			
				1.21	-----	-	-	-----	-	-	0.57	-----	3.73	0.3	9.93
					1.36			2.66				0.1			
			45		1			10.6				0.09			
				1.1	-----	-	-	-----	-	-	0.85	-----	2.45	0.38	10.4
					1.36			4.13				0.13			
4727755002	010305	132 КВТ	1,2,4,7,		1			10.9				0.14			
		(180 Л.С.)	8,34	1.52	-----	-	-	-----	-	-	0.42	-----	3.3	0.27	8.94
					1.36			1.96				0.11			

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.58	1 ----- 1.36	-	-	11.1 ----- 2	-	-	0.43	0.14 ----- 0.12	3.44	0.27	9.2
			9,31,32, 33,35АБ	1.52	1 ----- 1.36	-	-	10.7 ----- 1.93	-	-	0.41	0.14 ----- 0.1	3.3	0.27	8.89
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.46	1 ----- 1.36	-	-	10.6 ----- 2.01	-	-	0.41	0.14 ----- 0.1	3.18	0.27	8.79
			15,16	1.86	1 ----- 1.36	-	-	11.3 ----- 2.15	-	-	0.49	0.14 ----- 0.13	4.11	0.3	10.4
			24С	1.9	1 ----- 1.36	-	-	11.3 ----- 2.15	-	-	0.49	0.14 ----- 0.13	5.87	0.3	12.2
			17,19,20	2.14	1 ----- 1.36	-	-	11.8 ----- 2.36	-	-	0.5	0.14 ----- 0.14	4.67	0.33	11.5
			21С,25С2, 27С	2.18	1 ----- 1.36	-	-	11.8 ----- 2.36	-	-	0.5	0.14 ----- 0.14	6.73	0.33	13.6
			18	1.86	1 ----- 1.36	-	-	11.3 ----- 2.6	-	-	0.59	0.14 ----- 0.15	4.11	0.33	11
			29С	1.9	1 ----- 1.36	-	-	11.3 ----- 2.6	-	-	0.59	0.14 ----- 0.15	5.87	0.33	12.8
			30С1	1.9	1 ----- 1.36	-	-	11.3 ----- 2.6	-	-	0.59	0.14 ----- 0.15	5.87	0.33	12.8
			23С1-С8, 25С1	2.18	1 ----- 1.36	-	-	11.8 ----- 2.83	-	-	0.56	0.14 ----- 0.15	6.67	0.35	14.1
			26С1	2.37	1 ----- 1.36	-	-	11.9 ----- 2.98	-	-	0.65	0.14 ----- 0.18	7.18	0.38	15.1
			26С2	2.66	1 ----- 1.36	-	-	11.9 ----- 2.98	-	-	0.65	0.14 ----- 0.18	8.18	0.39	16.4
			28С1	2.18	1 ----- 1.36	-	-	11.8 ----- 3.19	-	-	0.7	0.14 ----- 0.19	6.7	0.38	14.7
			28С2	2.18	1 ----- 1.36	-	-	11.8 ----- 3.19	-	-	0.7	0.14 ----- 0.19	6.7	0.38	14.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С2		1			11.1				0.14			
				1.61	-----	-	-	-----	-	-	0.57	-----	4.93	0.32	11.6
					1.36			2.66				0.15			
			45		1			10.6				0.14			
				1.46	-----	-	-	-----	-	-	0.85	-----	3.19	0.4	11.6
					1.36			4.13				0.21			
4727865008	010306	228 КВТ	1,2,4,7,		1			21.6				0.16			
		(310 Л.С.)	8,34	6.46	-----	-	-	-----	-	-	0.84	-----	10.9	0.63	24.3
					1.45			3.89				0.13			
			3,5,6,11,		1			22				0.16			
			12,13,14,	6.73	-----	-	-	-----	-	-	0.88	-----	11.3	0.65	25.1
			40		1.45			3.96				0.13			
			9,31,32,		1			21.2				0.16			
			33,35АБ	6.46	-----	-	-	-----	-	-	0.8	-----	10.9	0.65	24.2
					1.45			3.82				0.12			
			10, 35ВГ,		1			21				0.16			
			36,37,38,	6.21	-----	-	-	-----	-	-	0.8	-----	10.4	0.64	23.6
			39,41,42,		1.45			3.99				0.11			
			43,44												
			15,16		1			22.5				0.16			
				7.03	-----	-	-	-----	-	-	0.93	-----	11.8	0.67	26.3
					1.45			4.28				0.14			
			24С		1			22.5				0.16			
				7.15	-----	-	-	-----	-	-	0.93	-----	17	0.75	31.7
					1.45			4.28				0.14			
			17,19,20		1			23.3				0.16			
				9.1	-----	-	-	-----	-	-	0.99	-----	15.3	0.84	32.5
					1.45			4.66				0.16			
			21С,25С2,		1			23.3				0.16			
			27С	9.27	-----	-	-	-----	-	-	0.99	-----	21 9	0.87	39.3
					1.45			4.66				0.16			
			18		1			22.5				0.16			
				7.03	-----	-	-	-----	-	-	1.14	-----	11.8	0.72	27.5
					1.45			5.18				0.18			
			29С		1			22.5				0.16			
				7.15	-----	-	-	-----	-	-	1.14	-----	16.9	0.8	32.8
					1.45			5.18				0.18			
			30С1		1			22.5				0.16			
				7.15	-----	-	-	-----	-	-	1.14	-----	16.9	0.8	32.8
					1.45			5.18				0.18			
			23С1-С8,		1			23.3				0.16			
			25С1	9.27	-----	-	-	-----	-	-	1.09	-----	22	0.83	40.4
					1.45			5.59				0.17			
			26С1		1			23.5				0.16			
				10.1	-----	-	-	-----	-	-	1.29	-----	24	0.97	43.9
					1.45			5.88				0.21			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С2		1			23.5				0.16			
				11.4	-----	-	-	-----	-	-	1.29	-----	26.9	0.96	48.1
					1.45			5.88				0.21			
			28С1		1			23.3				0.16			
				9.27	-----	-	-	-----	-	-	1.37	-----	21.9	0.91	41.4
					1.45			6.29				0.21			
			28С2		1			23.3				0.16			
				9.27	-----	-	-	-----	-	-	1.37	-----	21.9	0.91	41.4
					1.45			6.29				0.21			
			30С2		1			22				0.16			
				6.86	-----	-	-	-----	-	-	1.12	-----	16.2	0.72	31.8
					1.45			5.28				0.17			
			45		1			21				0.16			
				6.21	-----	-	-	-----	-	-	1.67	-----	10.5	0.84	29.1
					1.45			8.19				0.24			
		ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА:													
4722435315	010311	ДО 59 КВТ (80 Л.С.)	1,2,4,7, 8,34		1			6.55				0.03			
				0.65	-----	-	-	-----	-	-	0.25	-----	0.96	0.16	4.38
					1.16			1.18				0.02			
			3,5,6,11, 12,13,14, 40		1			6.68				0.03			
				0.68	-----	-	-	-----	-	-	0.26	-----	1	0.17	4.49
					1.16			1.2				0.02			
			9,31,32, 33,35АБ		1			6.43				0.03			
				0.65	-----	-	-	-----	-	-	0.24	-----	0.96	0.16	4.35
					1.16			1.16				0.02			
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44		1			6.36				0.03			
				0.62	-----	-	-	-----	-	-	0.24	-----	0.92	0.16	4.33
					1.16			1.21				0.02			
			15,16		1			6.8				0.03			
				0.62	-----	-	-	-----	-	-	0.29	-----	1.05	0.17	4.61
					1.16			1.29				0.03			
			24С		1			6.8				0.03			
				0.62	-----	-	-	-----	-	-	0.29	-----	1.5	0.17	5.06
					1.16			1.29				0.03			
			17,19,20		1			7.06				0.03			
				0.88	-----	-	-	-----	-	-	0.3	-----	1.35	0.19	5.32
					1.16			1.41				0.03			
			21С,25С2, 27С		1			7.06				0.03			
				0.92	-----	-	-	-----	-	-	0.3	-----	1.94	0.19	5.95
					1.16			1.41				0.03			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			18		1			6.8				0.03			
				0.62	-----	-	-	-----	-	-	0.35	-----	1.05	0.19	4.96
					1.16			1.56				0.03			
			29C		1			6.8				0.03			
				0.62	-----	-	-	-----	-	-	0.35	-----	1.5	0.19	5.41
					1.16			1.56				0.03			
			30C1		1			6.8				0.03			
				0.62	-----	-	-	-----	-	-	0.35	-----	1.5	0.19	5.41
					1.16			1.56				0.03			
			23C1-C8,		1			7.06				0.03			
			25C1	0.92	-----	-	-	-----	-	-	0.33	-----	1.94	0.21	6.28
					1.16			1.69				0.03			
			26C1		1			7.12				0.03			
				1.01	-----	-	-	-----	-	-	0.4	-----	2.12	0.22	6.73
					1.16			1.78				0.04			
			26C2		1			7.12				0.03			
				1.13	-----	-	-	-----	-	-	0.4	-----	2.38	0.23	7.12
					1.16			1.78				0.04			
			28C1		1			7.06				0.03			
				0.92	-----	-	-	-----	-	-	0.42	-----	1.94	0.22	6.61
					1.16			1.91				0.04			
			28C2		1			7.06				0.03			
				0.92	-----	-	-	-----	-	-	0.42	-----	1.94	0.22	6.61
					1.16			1.91				0.04			
			30C2		1			6.68				0.03			
				0.68	-----	-	-	-----	-	-	0.34	-----	1.43	0.19	5.43
					1.16			1.6				0.03			
			45		1			6.36				0.03			
				0.62	-----	-	-	-----	-	-	0.52	-----	0.92	0.24	5.98
					1.16			2.48				0.04			
4727635144	010312	79 КВТ	1,2,4,7,		1			7.49				0.09			
		(108 Л.С.)	8,34	0.55	-----	-	-	-----	-	-	0.29	-----	1.2	0.18	5
					1.36			1.35				0.07			
			3,5,6,11,		1			7.63				0.09			
			12,13,14,	0.57	-----	-	-	-----	-	-	0.31	-----	1.25	0.18	5.11
			40		1.36			1.37				0.07			
			9,31,32,		1			7.34				0.09			
			33,35АБ	0.55	-----	-	-	-----	-	-	0.28	-----	1.2	0.18	4.96
					1.36			1.32				0.07			
			10, 35ВГ,		1			7.27				0.09			
			36,37,38,	0.53	-----	-	-	-----	-	-	0.28	-----	1.16	0.18	4.95
			39,41,42,		1.36			1.38				0.06			
			43,44												
			15,16		1			7.78				0.09			
				0.6	-----	-	-	-----	-	-	0.33	-----	1.31	0.19	5.35
					1.36			1.48				0.08			

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			24C		1			7.78				0.09			
				0.61	-----	-	-	-----	-	-	0.33	-----	1.88	0.19	5 93
					1.36			1.48				0.08			
			17,19,20		1			8.06				0.09			
				0.78	-----	-	-	-----	-	-	0.34	-----	1.69	0.21	6.08
					1.36			1.61				0.09			
			21C,25C2,		1			8.06				0.09			
			27C	0.79	-----	-	-	-----	-	-	0.34	-----	2.43	0.21	6.83
					1.36			1.61				0.09			
			18		1			7.78				0.09			
				0.6	-----	-	-	-----	-	-	0.39	-----	1.31	0.34	5.89
					1.36			1.79				0.1			
			29C		1			7.78				0.09			
				0.61	-----	-	-	-----	-	-	0.39	-----	1.88	0.21	6.34
					1.36			1.79				0.1			
			30C1		1			7.78				0.09			
				0.61	-----	-	-	-----	-	-	0.39	-----	1.88	0.21	6.34
					1.36			1.79				0.1			
			23C1-C8,		1			8.06				0.09			
			25C1	0.79	-----	-	-	-----	-	-	0.37	-----	2.43	0.23	7.2
					1.36			1.93				0.09			
			26C1		1			8.14				0.09			
				0.86	-----	-	-	-----	-	-	0.44	-----	2.65	0.24	7.71
					1.36			2.04				0.12			
			26C2		1			8.14				0.09			
				0.97	-----	-	-	-----	-	-	0.44	-----	2.98	0.25	8.16
					1.36			2.04				0.12			
			28C1		1			8.06				0.09			
				0.79	-----	-	-	-----	-	-	0.47	-----	2.43	0.25	7.6
					1.36			2.18				0.12			
			28C2		1			8.06				0.09			
				0.79	-----	-	-	-----	-	-	0.47	-----	2.43	0.25	7.6
					1.36			2.18				0.12			
			30C2		1			7.63				0.09			
				0.58	-----	-	-	-----	-	-	0.39	-----	1.79	0.21	6.26
					1.36			1.83				0.1			
			45		1			7.27				0.09			
				0.53	-----	-	-	-----	-	-	0.58	-----	1.16	0.27	6.87
					1.36			2.84				0.13			
4722545012	C10313	96 КВТ	1,2,4,7,		1			7.9				0.05			
		(130 Л.С.)	8,34	1.3	-----	-	-	-----	-	-	0.3	-----	1.94	0.22	6.58
					1.36			1.42				0.04			
			3,5,6,11,		1			8.06				0.05			
			12,13,14,	1.35	-----	-	-	-----	-	-	0.31	-----	2.01	0.23	6.75
			40		1.36			1.45				0.04			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			9,31,32,		1			7.75				0.05			
			33,35АБ	1.3	-----	-	-	-----	-	-	0.29	-----	1.94	0.22	6.55
					1.36			1.4				0.04			
			10, 35ВГ,		1			7.68				0.05			
			36,37,38,	1.25	-----	-	-	-----	-	-	0.29	-----	1.86	0.22	6.48
			39,41,42,		1.36			1.46				0.04			
			43,44												
			15,16		1			8.21				0.05			
				1.4	-----	-	-	-----	-	-	0.34	-----	2.1	0.24	7.04
					1.36			1.56				0.04			
			24С		1			8.21				0.05			
				1.44	-----	-	-	-----	-	-	0.34	-----	3.04	0.24	8.02
					1.36			1.56				0.04			
			17,19,20		1			8.51				0.04			
				1.82	-----	-	-	-----	-	-	0.36	-----	2.72	0.26	8.26
					1.36			1.7				0.04			
			21С,25С2,		1			8.51				0.04			
			27С	1.87	-----	-	-	-----	-	-	0.36	-----	3.94	0.27	9.54
					1.36			1.7				0.04			
			18		1			8.21				0.05			
				1.4	-----	-	-	-----	-	-	0.41	-----	2.1	0.26	7.48
					1.36			1.89				0.06			
			29С		1			8.21				0.05			
				1.44	-----	-	-	-----	-	-	0.41	-----	3.04	0.26	8.46
					1.36			1.89				0.06			
			30С1		1			8.21				0.05			
				1.44	-----	-	-	-----	-	-	0.41	-----	3.04	0.26	8.46
					1.36			1.89				0.06			
			23С1-С8,		1			8.51				0.04			
			25С1	1.87	-----	-	-	-----	-	-	0.39	-----	3.94	0.29	9.93
					1.36			2.04				0.04			
			26С1		1			8.59				0.04			
				2.05	-----	-	-	-----	-	-	0.47	-----	4.32	0.3	10.7
					1.36			2.15				0.05			
			26С2		1			8.59				0.04			
				2.3	-----	-	-	-----	-	-	0.47	-----	4.85	0.32	11.5
					1.36			2.15				0.05			
			28С1		1			8.51				0.04			
				1.87	-----	-	-	-----	-	-	0.49	-----	3.93	0.3	10.3
					1.36			2.3				0.05			
			28С2		1			8.51				0.04			
				1.87	-----	-	-	-----	-	-	0.49	-----	3.93	0.3	10.3
					1.36			2.3				0.05			
			30С2		1			8.06				0.05			
				1.39	-----	-	-	-----	-	-	0.4	-----	2.92	0.26	8.31
					1.36			1.93				0.05			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			45		1			7.68				0.05			
				1.25	-----	-	-	-----	-	-	0.62	-----	1.86	0.32	8.48
					1.36			3				0.07			
4727645036	010314	121 КВТ (165 Л.С.)	1,2,4,7, 8,34		1			10.9				0.09			
				0.95	-----	-	-	-----	-	-	0.42	-----	2.08	0.24	7.08
					1.36			1.96				0.07			
			3,5,6,11, 12,13,14, 40		1			11.1				0.09			
				0.99	-----	-	-	-----	-	-	0.43	-----	2.17	0.24	7.26
					1.36			2				0.07			
			9,31,32, 33,35АБ		1			10 7				0.09			
				0.95	-----	-	-	-----	-	-	0.41	-----	2.08	0.24	7.04
					1.36			1.93				0.07			
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44		1			10.6				0.09			
				0.92	-----	-	-	-----	-	-	0.41	-----	2	0.24	7
					1.36			2.01				0.06			
			15,16		1			11.3				0.09			
				1.04	-----	-	-	-----	-	-	0.48	-----	2.26	0.26	7.63
					1.36			2 15				0.08			
			24С		1			11.3				0.09			
				1.05	-----	-	-	-----	-	-	0.48	-----	3.25	0.26	8.63
					1.36			2.15				0.08			
			17,19,20		1			11.8				0.09			
				1.34	-----	-	-	-----	-	-	0.5	-----	2.93	0.28	8.86
					1.36			2.36				0.09			
			21С,25С2, 27С		1			11 8				0.09			
				1.37	-----	-	-	-----	-	-	0.5	-----	4.24	0.28	10.2
					1.36			2.36				0.09			
			18		1			11.3				0.09			
				1.05	-----	-	-	-----	-	-	0.59	-----	2.26	0.28	8.24
					1.36			2.6				0.1			
			29С		1			11.3				0.09			
				1.05	-----	-	-	-----	-	-	0.59	-----	3.25	0.28	9.23
					1.36			2.6				0.1			
			30С1		1			11.3				0.09			
				1.05	-----	-	-	-----	-	-	0.59	-----	3.25	0.28	9.23
					1.36			2.6				0.1			
			23С1-С8, 25С1		1			11.8				0.09			
				1.37	-----	-	-	-----	-	-	0.56	-----	4.18	0.31	10.7
					1.36			2.83				0.09			
			26С1		1			11.9				0.09			
				1.49	-----	-	-	-----	-	-	0.65	-----	4.57	0.33	11.5
					1.36			2.98				0.12			
			26С2		1			11.9				0.09			
				1.67	-----	-	-	-----	-	-	0.65	-----	5.18	0.34	12.:
					1.36			2.98				0.12			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С1		1			11.8				0.09			
				1.37	-----	-	-	-----	-	-	0.71	-----	4.21	0.34	11.3
					1.36			3.19				0.12			
			28С2		1			11.8				0.09			
				1.37	-----	-	-	-----	-	-	0.72	-----	4.21	0.34	11.3
					1.36			3.19				0.12			
			30С2		1			11.1				0.09			
				1.01	-----	-	-	-----	-	-	0.57	-----	3.1	0.28	9.08
					1.36			2.66				0.1			
			45		1			10.6				0.09			
				0.92	-----	-	-	-----	-	-	0.85	-----	2	0.37	9.76
					1.36			4.13				0.13			
4727755002	010315	132 КВТ (180 Л.С.)	1,2,4,7, 8,34		1			10.9				0.14			
				1.26	-----	-	-	-----	-	-	0.42	-----	2.75	0.26	8.12
					1.36			1.96				0.11			
			3,5,6,11, 12,13,14, 40		1			11.1				0.14			
				1.32	-----	-	-	-----	-	-	0.43	-----	2.87	0.26	8.36
					1.36			2				0.12			
			9,31,32, 33,35АБ		1			10.7				0.14			
				1.26	-----	-	-	-----	-	-	0.41	-----	2.75	0.25	8.06
					1.36			1.93				0.1			
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44		1			10.6				0.14			
				1.21	-----	-	-	-----	-	-	0.41	-----	2.65	0.25	7.99
					1.36			2.01				0.1			
			15,16		1			11.3				0.14			
				1.55	-----	-	-	-----	-	-	0.49	-----	2.99	0 28	8.95
					1.36			2.15				0.13			
			24С		1			11.3				0.14			
				1.58	-----	-	-	-----	-	-	0.49	-----	4.3	0.29	10.3
					1.36			2.15				0.13			
			17,19,20		1			11.8				0.14			
				1.78	-----	-	-	-----	-	-	0.5	-----	3.85	0.31	10.3
					1.36			2.36				0.14			
			21С,25С2, 27С		1			11.8				0.14			
				1.81	-----	-	-	-----	-	-	0.5	-----	5.52	0.31	12
					1.36			2.36				0.14			
			18		1			11.3				0.14			
				1.55	-----	-	-	-----	-	-	0.59	-----	2.99	0.31	9.55
					1.36			2.6				0.15			
			29С		1			11.3				0.14			
				1.58	-----	-	-	-----	-	-	0.59	-----	4.31	0.31	10.9
					1.36			2.6				0.15			
			30С1		1			11.3				0.15			
				1.58	-----	-	-	-----	-	-	0.59	-----	4.31	0.31	10.9
					1.36			2.6				0.15			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			23С1-С8, 25С1	1.81	1 ----- 1.36	-	-	11.8 ----- 2.83	-	-	0.56	0.15 ----- 0.15	5.55	0.34	12.6
			26С1	1.98	1 ----- 1.36	-	-	11.9 ----- 2.98	-	-	0.65	0.18 ----- 0.18	6.09	0.36	13.6
			26С2	2.22	1 ----- 1.36	-	-	11.9 ----- 2.98	-	-	0.65	0.18 ----- 0.18	6.84	0.37	14.6
			28С1	1.81	1 ----- 1.36	-	-	11.8 ----- 3.19	-	-	0.7	0.19 ----- 0.19	5.59	0.36	13.2
			28С2	1.81	1 ----- 1.36	-	-	11.8 ----- 3.19	-	-	0.7	0.19 ----- 0.19	5.59	0.36	13.2
			30С2	1.34	1 ----- 1.36	-	-	11.1 ----- 2.66	-	-	0.57	0.15 ----- 0.15	4.12	0.3	10.5
			45	1.21	1 ----- 1.36	-	-	10.6 ----- 4.13	-	-	0.85	0.21 ----- 0.21	2.65	0.39	10.8
4727865008	010316	228 КВТ (310 Л.С.)	1,2,4,7, 8,34	5.38	1 ----- 1.45	-	-	21.6 ----- 3.89	-	-	0.84	0.16 ----- 0.13	9.03	0.58	21.3
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	5.62	1 ----- 1.45	-	-	22 ----- 3.96	-	-	0.88	0.16 ----- 0.13	9.46	0.6	22.1
			9,31,32, 33,35АБ	5.38	1 ----- 1.45	-	-	21.2 ----- 3.82	-	-	0.8	0.16 ----- 0.12	9.05	0.58	21.2
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	5.17	1 ----- 1.45	-	-	21 ----- 3.99	-	-	0.8	0.16 ----- 0.11	8.7	0.58	20.8
			15,16	5.85	1 ----- 1.45	-	-	22.5 ----- 4.28	-	-	0.93	0.16 ----- 0.14	9.82	0.63	23.1
			24С	5.97	1 ----- 1.45	-	-	22.5 ----- 4.28	-	-	0.93	0.16 ----- 0.14	14.1	0.63	27.5
			17,19,20	7.58	1 ----- 1.45	-	-	23.3 ----- 4.66	-	-	0.99	0.16 ----- 0.16	12.8	0.76	28 4
			21С,25С2, 27С	7.72	1 ----- 1.45	-	-	23.3 ----- 4.66	-	-	0.99	0.16 ----- 0.16	18.3	0.72	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			18		1			22 5				0.16			
				5.85	-----	-	-	-----	-	-	1.14	-----	9.81	0.69	24.3
					1.45			5.18				0.18			
			29C		1			22.5				0.16			
				5.97	-----	-	-	-----	-	-	1.14	-----	14.1	0.68	28.7
					1.45			5.18				0.18			
			30C1		1			22.5				0.16			
				5.97	-----	-	-	-----	-	-	1.14	-----	14.1	0.68	28.7
					1.45			5.18				0.18			
			23C1-C8,		1			23.3				0 16			
			25C1	7.72	-----	-	-	-----	-	-	1.09	-----	18.3	0.78	35.1
					1.45			5.59				0.17			
			26C1		1			23.5				0.16			
				8.44	-----	-	-	-----	-	-	1.29	-----	20.1	0.83	38.2
					1.45			5.88				0.21			
			26C2		1			23.5				0.16			
				9 45	-----	-	-	-----	-	-	1.29	-----	22.3	0.92	41.5
					1.45			5.88				0.21			
			28C1		1			23.3				0.16			
				7.72	-----	-	-	-----	-	-	1.37	-----	18.3	0.86	36.2
					1.45			6.29				0.21			
			28C2		1			23.3				0.16			
				7.72	-----	-	-	-----	-	-	1.37	-----	18.3	0.86	36.2
					1.45			6.29				0.21			
			30C2		1			22				0.16			
				5.72	-----	-	-	-----	-	-	1.12	-----	13.5	0.66	27.9
					1.45			5.28				0.17			
			45		1			21				0.16			
				5.17	-----	-	-	-----	-	-	1.67	-----	8.74	0.84	26.3
					1.45			8.19				0.24			
		ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙ-СТВЕННОМ СТРОИ-ТЕЛЬСТВЕ:													
4724111011	010401	18 КВТ (25 Л.С.)	1,2,4,7,		1			1.87				0.01			
			8,34	0.36	-----	0.04	-	-----	-	-	0.07	-----	0.54	0.09	2.46
					1.01			0.34				0.01			
			3,5,6,11,		1			1.91				0.01			
			12,13,14,	0.38	-----	0.04	-	-----	-	-	0 07	-----	0.56	0.09	2.5
			40		1.01			0.34				0.01			
			9,31,32,		1			1.84				0.01			
			33,35АБ	0.36	-----	0.04	-	-----	-	-	0.07	-----	0.54	0.09	2.45
					1.01			0.33				0.01			

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.35	1 / 1.01	0.04	-	1.82 / 0.35	-	-	0.07	0.01 / 0.01	0.52	0.09	2.44
			15,16	0.39	1 / 1.01	0.04	-	1.94 / 0.27	-	-	0.08	0.01 / 0.01	0.58	0.1	2.58
			24С	0.4	1 / 1.01	0.04	-	1.94 / 0.37	-	-	0.08	0.01 / 0.01	0.84	0.1	2.85
			17,19,20	0.51	1 / 1.01	0.04	-	2.02 / 0.4	-	-	0.08	0.01 / 0.01	0.76	0.1	2.91
			21С,25С2, 27С	0.52	1 / 1.01	0.04	-	2.02 / 0.4	-	-	0.08	0.01 / 0.01	1.09	0.1	3.25
			18	0.39	1 / 1.01	0.04	-	1.94 / 0.45	-	-	0.11	0.01 / 0.01	0.58	0.1	2.69
			29С	0.4	1 / 1.01	0.04	-	1.94 / 0.45	-	-	0.11	0.01 / 0.01	0.84	0.1	2.96
			30С1	0.4	1 / 1.01	0.04	-	1.94 / 0.45	-	-	0.11	0.01 / 0.01	0.84	0.1	2.96
			23С1-С8, 25С1	0.52	1 / 1.01	0 04	-	2.02 / 0.48	-	-	0.1	0.01 / 0.01	1.09	0.11	3.36
			26С1	0.57	1 / 1.01	0.04	-	2.03 / 0.51	-	-	0.11	0.01 / 0.01	1.19	0.11	3.55
			26С2	0.64	1 / 1.01	0.04	-	2.03 / 0.51	-	-	0 11	0.01 / 0.01	1.33	0.12	3.77
			28С1	0.52	1 / 1.01	0.04	-	2.02 / 0.55	-	-	0.12	0.01 / 0.01	1.09	0.11	3.45
			28С2	0.52	1 / 1.01	0.04	-	2.02 / 0.55	-	-	0.12	0.01 / 0.01	1.09	0.11	3.45
			30С2	0.39	1 / 1.01	0.04	-	1.91 / 0.46	-	-	0.1	0.01 / 0.01	0.8	0.1	2.91
			45	0.35	1 / 1.01	0.04	-	1.82 / 0.71	-	-	0.14	0.01 / 0.01	0.52	0.11	2.89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4724121029	010402	29 КВТ (40 Л.С.)	1,2,4,7, 8,34	0.44	1 ----- 1.01	0.04	–	3.22 ----- 0.58	–	–	0.12	0.02 ----- 0.02	0.66	0.11	2.98
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.47	1 ----- 1.01	0.04	–	3.29 ----- 0.59	–	–	0.12	0.02 ----- 0.02	0.68	0.11	3.04
			9,31,32, 33,35А5	0.44	1 ----- 1.01	0.04	–	3.16 ----- 0.57	–	–	0.12	0.02 ----- 0.01	0.66	0.1	2.95
			10, 35В1, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.43	1 ----- 1.01	0.04	–	3.13 ----- 0.59	–	–	0.12	0.02 ----- 0.01	0.64	0.11	2.95
			15,16	0.48	1 ----- 1.01	0.04	–	3.35 ----- 0.64	–	–	0.13	0.02 ----- 0.02	0.72	0.12	3.16
			24С	0.49	1 ----- 1.01	0.04	–	3.35 ----- 0.64	–	–	0.13	0.02 ----- 0.02	1.03	0.12	3.48
			17,19,20	0.62	1 ----- 1.01	0.04	–	3.47 ----- 0.69	–	–	0.14	0.02 ----- 0.02	0.92	0.13	3.57
			21С,25С2, 27С	0.64	1 ----- 1.01	0.04	–	3.47 ----- 0.69	–	–	0.14	0.02 ----- 0.02	1.33	0.13	4
			18	0.48	1 ----- 1.01	0.04	–	3.35 ----- 0.77	–	–	0.17	0.02 ----- 0.02	0.72	0.12	3.33
			29С	0.49	1 ----- 1.01	0.04	–	3.35 ----- 0.77	–	–	0.17	0.02 ----- 0.02	1.03	0.13	3.66
			30С1	0.49	1 ----- 1.01	0.04	–	3.35 ----- 0.77	–	–	0.17	0.02 ----- 0.02	1.03	0.13	3.66
			23С1-С8, 25С1	0.64	1 ----- 1.01	0.04	–	3.47 ----- 0.83	–	–	0.16	0.02 ----- 0.02	1.33	0.14	4.17
			26С1	0.69	1 ----- 1.01	0.04	–	3.5 ----- 0.88	–	–	0.18	0.02 ----- 0.03	1.45	0.14	4.42
			26С2	0.78	1 ----- 1.01	0.04	–	3.5 ----- 0.88	–	–	0.18	0.02 ----- 0.03	1.63	0.15	4.7
			28С1	0.64	1 ----- 1.01	0.04	–	3.47 ----- 0.94	–	–	0.19	0.02 ----- 0.03	1.33	0.14	4.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С2		1			3.47				0.02			
				0.64	-----	0.04	-	-----	-	-	0.19	-----	1.33	0.14	4.32
					1.01			0.94				0.03			
			30С2		1			3.29				0.02			
				0.47	-----	0 04	-	-----	-	-	0.16	-----	0.99	0.12	3.6
					1.01			0.79				0.02			
			45		1			3.13				0.02			
				0.43	-----	0.04	-	-----	-	-	0.25	-----	0.64	0.15	3.77
					1.01			1.22				0.03			
4724221135	010403	40 КВТ	1,2,4,7,		1			4.58				0.04			
		(55 Л.С.)	8,34	0.49	-----	0.06	-	-----	-	-	0.18	-----	0 84	0.13	3.56
					1.01			0.82				0.03			
			3,5,6,11,		1			4.66				0.04			
			12,13,14,	0.52	-----	0.06	-	-----	-	-	0.18	-----	0.87	0.13	3.64
			40		1.01			0.84				0.03			
			9,31,32,		1			4.49				0.04			
			33,35АБ	0.49	-----	0.06	-	-----	-	-	0.17	-----	0.84	0.13	3.54
					1.01			0.81				0.03			
			10, 35ВГ,		1			4.44				0.04			
			36,37,38,	0.48	-----	0.06	-	-----	-	-	0.17	-----	0.8	0.13	3.52
			39,41,42,		1.01			0.84				0 03			
			43,44												
			15,16		1			4.75				0.04			
				0.53	-----	0.06	-	-----	-	-	0.2	-----	0.9	0.14	3.78
					1.01			0.9				0.04			
			24С		1			4.75				0.04			
				0.55	-----	0.06	-	-----	-	-	0.2	-----	1.3	0.14	4.2
					1.01			0.9				0.04			
			17,19,20		1			4.93				0.04			
				0.7	-----	0.06	-	-----	-	-	0.21	-----	1.17	0.15	4.33
					1.01			0.99				0.04			
			21С,25С2,		1			4.93				0.04			
			27С	0.72	-----	0.06	-	-----	-	-	0.21	-----	1.67	0.15	4.85
					1.01			0.99				0.04			
			18		1			4.75				0.04			
				0.53	-----	0.06	-	-----	-	-	0.24	-----	0.9	0.15	4.02
					1.01			1.09				0.04			
			29С		1			4.75				0.04			
				0.55	-----	0.06	-	-----	-	-	0 24	-----	1 3	0.15	4.44
					1.01			1.09				0.04			
			30С1		1			4.75				0.04			
				0.55	-----	0.06	-	-----	-	-	0.24	-----	1.3	0.15	4.44
					1.01			1.09				0.04			
			23С1-С8,		1			4.93				0.04			
			25С1	0.72	-----	0.06	-	-----	-	-	0.23	-----	1.68	0.16	5.08
					1.01			1.18				0.04			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1		1			4.97				0.04			
				0.78	-----	0.06	-	-----	-	-	0.27	-----	1.84	0.17	5.42
					1.01			1.24				0.05			
			26С2		1			4.97				0.04			
				0.87	-----	0.06	-	-----	-	-	0.27	-----	2.06	0.17	5.73
					1.01			1 24				0.05			
			28С1		1			4.93				0.04			
				0.72	-----	0.06	-	-----	-	-	0.3	-----	1.68	0.17	5.32
					1.01			1.33				0.05			
			28С2		1			4.93				0.04			
				0.72	-----	0.06	-	-----	-	-	0.3	-----	1.68	0.17	5.32
					1.01			1.33				0 05			
			30С2		1			4.66				0.04			
				0.52	-----	0.06	-	-----	-	-	0.23	-----	1.24	0.15	4.37
					1.01			1.12				0.04			
			45		1			4.44				0.04			
				0.48	-----	0.06	-	-----	-	-	0.38	-----	0.8	0.19	4.71
					1.01			1.73				0.06			
4725231411	010404	59 КВТ	1,2,4,7,		1			5.2				0.04			
		(80 Л С.)	8,34	0.6	-----	0.07	-	-----	-	-	0.21	-----	1.21	0.15	4.37
					1.16			0.94				0.03			
			3,5,6,11,		1			5.3				0 04			
			12,13,14,	0.62	-----	0.07	-	-----	-	-	0.21	-----	1.27	0.15	4.46
			40		1.16			0.95				0.03			
			9,31,32,		1			5.1				0.04			
			33,35АБ	0.6	-----	0.07	-	-----	-	-	0.18	-----	1.21	0.15	4.32
					1.16			0.92				0.03			
			10, 35ВГ,		1			5.05				0.04			
			36,37,38,	0.59	-----	0.07	-	-----	-	-	0.2	-----	1.17	0.15	4.33
			39,41,42,		1.16			0.96				0.03			
			43,44												
			15,16		1			5.4				0.04			
				0.65	-----	0.07	-	-----	-	-	0.23	-----	1.32	0.16	4.66
					1.16			1.03				0.04			
			24С		1			5.4				0.04			
				0.66	-----	0.07	-	-----	-	-	0.23	-----	1.89	0.16	5.24
					1.16			1.03				0.04			
			17,19,20		1			5.6				0.04			
				0.83	-----	0.07	-	-----	-	-	0.24	-----	1.71	0.17	5.34
					1.16			1.12				0.04			
			21С,25С2,		1			5.6				0.04			
			27С	0.85	-----	0.07	-	-----	-	-	0.24	-----	2.45	0.17	6.1
					1.16			1.12				0.04			
			18		1			5.4				0.04			
				0.65	-----	0.07	-	-----	-	-	0.28	-----	1.32	0.17	4.93
					1.16			1.24				0.04			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			29С		1			5.4				0.04			
				0.66	-----	0.07	-	-----	-	-	0.28	-----	1.89	0.17	5.51
					1.16			1.24				0.04			
			30С1		1			5.4				0.04			
				0.66	-----	0.07	-	-----	-	-	0.28	-----	1.89	0.17	5.51
					1.16			1.24				0.04			
			23С1-С8,		1			5.6				0.04			
			25С1	0.85	-----	0.07	-	-----	-	-	0.26	-----	2.45	0.19	6.36
					1.16			1.34				0.04			
			26С1		1			5.65				0.04			
				0.94	-----	0.07	-	-----	-	-	0.31	-----	2.68	0.2	6.82
					1.16			1.41				0.05			
			26С2		1			5.65				0.04			
				1.04	-----	0.07	-	-----	-	-	0.31	-----	3	0.2	7.24
					1.16			1.41				0.05			
			28С1		1			5.6				0.04			
				0.85	-----	0.07	-	-----	-	-	0.33	-----	2.45	0.2	6.62
					1.16			1.51				0.05			
			28С2		1			5.6				0.04			
				0.85	-----	0.07	-	-----	-	-	0.33	-----	2.45	0.2	6.62
					1.16			1.51				0.05			
			30С2		1			5.3				0.04			
				0.62	-----	0.07	-	-----	-	-	0.27	-----	1.82	0.17	5.42
					1.16			1.27				0.04			
			45		1			5.05				0.04			
				0.59	-----	0.07	-	-----	-	-	0.41	-----	1.17	0.21	5.64
					1.16			1.97				0.06			
4722551004	010405	158 КВТ	1,2,4,7,		1			14.5				0.18			
		(215 Л.С.)	8,34	1.55	-----	0.34	-	-----	-	-	0.57	-----	2.88	0.33	9.78
					1.36			2.61				0.14			
			3,5,6,11,		1			14.7				0.18			
			12,13,14,	1.61	-----	0.34	-	-----	-	-	0.59	-----	2.96	0.34	10
			40		1.36			2.65				0.15			
			9,31,32,		1			14.2				0.18			
			33,35АБ	1.55	-----	0.34	-	-----	-	-	0.53	-----	2.88	0.32	9.67
					1.36			2.56				0.13			
			10, 35ВГ,		1			14				0.18			
			36,37,38,	1.48	-----	0.34	-	-----	-	-	0.54	-----	2.77	0.33	9.61
			39,41,42,		1.36			2.66				0.13			
			43,44												
			15,16		1			15				0.18			
				1.68	-----	0.34	-	-----	-	-	0.61	-----	3.15	0.35	10.5
					1.36			2.85				0.16			
			24С		1			15				0.18			
				1.72	-----	0.34	-	-----	-	-	0.61	-----	4.51	0 35	11.9
					1.36			2.85				0.16			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			17,19,20		1			15.6				0.18			
				2.18	-----	0.34	-	-----	-	-	0.67	-----	4.07	0.39	12.3
					1.36			3.12				0.17			
			21С,25С2,		1			15.6				0.18			
			27С	2.22	-----	0.34	-	-----	-	-	0.67	-----	5.83	0.39	14.1
					1.36			3.12				0.17			
			18		1			15				0.18			
				1.68	-----	0.34	-	-----	-	-	0.76	-----	3.12	0.39	11.3
					1.36			3.45				0.02			
			29С		1			15				0.18			
				1.72	-----	0.34	-	-----	-	-	0.76	-----	4.58	0.39	12.8
					1.36			3.45				0.02			
			30С1		1			15				0.18			
				1.72	-----	0.34	-	-----	-	-	0.76	-----	4.58	0.39	12.8
					1.36			3.45				0.02			
			23С1-С8,		1			15.6				0.18			
			25С1	2.22	-----	0.34	-	-----	-	-	0.72	-----	5.9	0.43	14.9
					1.36			3.74				0.19			
			26С1		1			15.7				0.18			
				2.42	-----	0.34	-	-----	-	-	0.87	-----	6.4	0.46	16
					1.36			3.92				0.23			
			26С2		1			15.7				0.18			
				2.72	-----	0.34	-	-----	-	-	0.87	-----	7.19	0.47	17.1
					1.36			3.92				0.23			
			28С1		1			15.6				0.18			
				2.22	-----	0.34	-	-----	-	-	0.91	-----	5.86	0.46	15.6
					1.36			4.21				0.24			
			28С2		1			15.6				0.18			
				2.22	-----	0.34	-	-----	-	-	0.91	-----	5.86	0.46	15.6
					1.36			4.21				0.24			
			30С2		1			14.7				0.18			
				1.64	-----	0.34	-	-----	-	-	0.76	-----	4.39	0.39	12.6
					1.36			3.53				0.19			
			45		1			14				0.18			
				1.48	-----	0.34	-	-----	-	-	1.14	-----	2.75	0.5	13.3
					1.36			5.46				0.27			
		ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА:													
4724111011	010407	18 КВТ	1,2,4,7,		1			1.87				0.01			
		(25 Л.С.)	8,34	0.3	-----	0.04	-	-----	-	-	0.07	-----	0.45	0.09	2.31
					1.01			0.34				0.01			

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.31	1 / 1.01	0.04	-	1.91 / 0.34	-	-	0.07	0.01 / 0.01	0.46	0.09	2.33
			9,31,32, 33,35АБ	0.3	1 / 1 01	0.04	-	1.84 / 0.33	-	-	0.07	0.01 / 0.01	0.45	0.09	2.3
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.29	1 / 1.01	0.04	-	1.82 / 0.35	-	-	0.07	0.01 / 0.01	0.43	0.09	2.29
			15,16	0.33	1 / 1.01	0.04	-	1.94 / 0.37	-	-	0.08	0.01 / 0.01	0.48	0.09	2.41
			24С	0.34	1 / 1.01	0.04	-	1.94 / 0.37	-	-	0.08	0.01 / 0.01	0.7	0.09	2.64
			17,19,20	0.43	1 / 1.01	0.04	-	2.02 / 0.4	-	-	0.08	0.01 / 0.01	0.63	0.1	2.7
			21С,25С2, 27С	0.43	1 / 1.01	0.04	-	2.02 / 0.4	-	-	0.08	0.01 / 0.01	0.9	0.1	2.97
			18	0.33	1 / 1.01	0.04	-	1.94 / 0.45	-	-	0.11	0.01 / 0.01	0.48	0.1	2.53
			29С	0.34	1 / 1.01	0.04	-	1.94 / 0.45	-	-	0.11	0.01 / 0.01	0.7	0.1	2.76
			30С1	0.34	1 / 1.01	0.04	-	1.94 / 0.45	-	-	0.11	0.01 / 0.01	0.7	0.1	2.76
			23С1-С8, 25С1	0.43	1 / 1.01	0.04	-	2.02 / 0.48	-	-	0.1	0.01 / 0.01	0.9	0.1	3.07
			26С1	0.47	1 / 1.01	0.04	-	2.03 / 0.51	-	-	0.11	0.01 / 0.01	0.99	0.11	3.25
			26С2	0.53	1 / 1.01	0.04	-	2.03 / 0.51	-	-	0.11	0.01 / 0.01	1.11	0.11	3.43
			28С1	0.43	1 / 1.01	0.04	-	2.02 / 0.55	-	-	0.12	0.01 / 0.01	0.9	0.11	3.17
			28С2	0.43	1 / 1.01	0.04	-	2.02 / 0.55	-	-	0.12	0.01 / 0.01	0.9	0.11	3.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С2		1			1.91				0.01			
				0.31	-----	0.04	-	-----	-	-	0.1	-----	0.67	0.1	2.7
					1.01			0.46				0.01			
			45		1			1.82				0.01			
				0.29	-----	0.04	-	-----	-	-	0.14	-----	0.43	0.11	2.74
					1.01			0.71				0.01			
4724121029	010408	29 КВТ	1,2,4,7,		1			3.22				0.02			
		(40 Л.С.)	8,34	0.36	-----	0.04	-	-----	-	-	0.12	-----	0.55	0.11	2.79
					1.01			0.58				0.02			
			3,5,6,11,		1			3.29				0.02			
			12,13,14,	0.39	-----	0.04	-	-----	-	-	0.12	-----	0.57	0.11	2.85
			40		1.01			0.59				0.02			
			9,31,32,		1			3.16				0.02			
			33,35АБ	0.36	-----	0.04	-	-----	-	-	0.12	-----	0.55	0.11	2.77
					1.01			0.57				0.01			
			10, 35ВГ,		1			3.13				0.02			
			36,37,38,	0.35	-----	0.04	-	-----	-	-	0.12	-----	0.53	0.11	2.76
			39,41,42,		1.01			0.59				0.01			
			43,44												
			15,16		1			3.35				0.02			
				0.4	-----	0.04	-	-----	-	-	0.13	-----	0.59	0.11	2.94
					1.01			0.64				0.02			
			24С		1			3.35				0.02			
				0.4	-----	0.04	-	-----	-	-	0.13	-----	0.86	0.11	3.21
					1.01			0.64				0.02			
			17,19,20		1			3.47				0.02			
				0.52	-----	0.04	-	-----	-	-	0.14	-----	0.77	0.12	3.31
					1.01			0.69				0.02			
			21С,25С2,		1			3.47				0.02			
			27С	0.53	-----	0.04	-	-----	-	-	0.14	-----	1.11	0.12	3.66
					1.01			0.69				0.02			
			18		1			3.35				0.02			
				0.4	-----	0.04	-	-----	-	-	0.17	-----	0.59	0.12	3.12
					1.01			0.77				0.02			
			29С		1			3.35				0.02			
				0.4	-----	0.04	-	-----	-	-	0.17	-----	0.86	0.12	3.39
					1.01			0.77				0.02			
			30С1		1			3.35				0.02			
				0.4	-----	0.04	-	-----	-	-	0.17	-----	0.86	0.12	3.39
					1.01			0.77				0.02			
			23С1-С8,		1			3.47				0.02			
			25С1	0.53	-----	0.04	-	-----	-	-	0.16	-----	1.11	0.13	3.82
					1.01			0.83				0.02			
			26С1		1			3.5				0.02			
				0.57	-----	0.04	-	-----	-	-	0.18	-----	1.21	0.14	4.06
					1.01			0.88				0.03			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С2		1			3.5				0.02			
				0.65	-----	0.04	-	-----	-	-	0.18	-----	1.36	0.14	4.29
					1.01			0.88				0.03			
			28С1		1			3.47				0.02			
				0.53	-----	0.04	-	-----	-	-	0.19	-----	1.11	0.14	3.99
					1.01			0.94				0.03			
			28С2		1			3.47				0.02			
				0.53	-----	0.04	-	-----	-	-	0.19	-----	1.11	0.14	3.99
					1.01			0.94				0.03			
			30С2		1			3.29				0.02			
				0.39	-----	0.04	-	-----	-	-	0.16	-----	0.83	0.12	3.36
					1.01			0.79				0.02			
			45		1			3.13				0.02			
				0.35	-----	0.04	-	-----	-	-	0.25	-----	0.53	0.15	3.58
					1.01			1.22				0.03			
4724221135	010409	40 КВТ	1,2,4,7,		1			4.58				0.04			
		(55 Л.С.)	8,34	0.42	-----	0.06	-	-----	-	-	0.18	-----	0.69	0.13	3.34
					1.01			0.82				0.03			
			3,5,6,11,		1			4.66				0.04			
			12,13,14,	0.43	-----	0.06	-	-----	-	-	0.18	-----	0.73	0.13	3.41
			40		1.01			0.84				0.03			
			9,31,32,		1			4.49				0.04			
			33,35АБ	0.42	-----	0.06	-	-----	-	-	0.17	-----	0.69	0.13	3.32
					1.01			0.81				0.03			
			10, 35ВГ,		1			4.44				0.04			
			36,37,38,	0.4	-----	0.06	-	-----	-	-	0.17	-----	0.67	0.13	3.31
			39,41,42,		1.01			0.84				0.03			
			43,44												
			15,16		1			4.75				0.04			
				0.44	-----	0.06	-	-----	-	-	0.2	-----	0.76	0.13	3.54
					1.01			0.9				0.04			
			24С		1			4.75				0.04			
				0.46	-----	0.06	-	-----	-	-	0.2	-----	1.08	0.13	3.88
					1.01			0.9				0.04			
			17,19,20		1			4.93				0.04			
				0.59	-----	0.06	-	-----	-	-	0.21	-----	0.98	0.15	4.03
					1.01			0.99				0.04			
			21С,25С2,		1			4.93				0.04			
			27С	0.6	-----	0.06	-	-----	-	-	0.21	-----	1.4	0.15	4 46
					1.01			0.99				0.04			
			18		1			4.75				0.04			
				0.44	-----	0.06	-	-----	-	-	0.24	-----	0.75	0.14	3.77
					1.01			1.09				0.04			
			29С		1			4.75				0.04			
				0.46	-----	0.06	-	-----	-	-	0.24	-----	1.08	0.1	3.2
					1.01			0.21				0.04			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С1		1			4.75				0.04			
				0.46	-----	0.06	-	-----	-	-	0.24	-----	1.08	0.1	3.2
					1.01			0.21				0.04			
			23С1-С8,		1			4.93				0.04			
			25С1	0.6	-----	0.06	-	-----	-	-	0.23	-----	1.4	0.11	3.67
					1.01			0.22				0.04			
			26С1		1			4.97				0.04			
				0.65	-----	0.06	-	-----	-	-	0.27	-----	1.53	0.11	3.9
					1.01			0.22				0.05			
			26С2		1			4.97				0.04			
				0.73	-----	0.06	-	-----	-	-	0.27	-----	1.72	0.12	4.18
					1.01			0.22				0.05			
			28С1		1			4.93				0.04			
				0.6	-----	0.06	-	-----	-	-	0.3	-----	1.4	0.11	3.75
					1.01			0.22				0.05			
			28С2		1			4.93				0.04			
				0.6	-----	0.06	-	-----	-	-	0.23	-----	1.4	0.11	3.75
					1.01			0.22				0.05			
			30С2		1			4.66				0.04			
				0.44	-----	0.06	-	-----	-	-	0.23	-----	1.03	0.1	3.11
					1.01			0.2				0.04			
			45		1			4.44				0.04			
				0.4	-----	0.06	-	-----	-	-	0.38	-----	0.67	0.11	2.89
					1.01			0.2				0.06			
4725231411	010410	59 КВТ	1,2,4,7,		1			5.2				0.04			
		(80 Л.С.)	8,34	0.49	-----	0.07	-	-----	-	-	0.21	-----	1.01	0.15	4.06
					1.16			0.94				0.03			
			3,5,6,11,		1			5.3				0.04			
			12,13,14,	0.52	-----	0.07	-	-----	-	-	0.21	-----	1.06	0.15	4.15
			40		1.16			0.95				0.03			
			9,31,32,		1			5.1				0.04			
			33,35АБ	0.49	-----	0.07	-	-----	-	-	0.18	-----	1.01	0.14	4
					1.16			0.92				0.03			
			10, 35ВГ,		1			5.05				0.04			
			36,37,38,	0.47	-----	0.07	-	-----	-	-	0.2	-----	0.97	0.14	4
			39,41,42,		1.16			0.96				0.03			
			43,44												
			15,16		1			5.4				0.04			
				0.53	-----	0.07	-	-----	-	-	0.23	-----	1.1	0.15	4.31
					1.16			1.03				0.04			
			24С		1			5.4				0.04			
				0.55	-----	0.07	-	-----	-	-	0.23	-----	1.57	0.15	4.8
					1.16			1.03				0.04			
			17,19,20		1			5.6				0.04			
				0.7	-----	0.07	-	-----	-	-	0.24	-----	1.43	0.17	4.93
					1.16			1.12				0.04			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2,		1			5.6				0.04			
			27С	0.7	-----	0.07	-	-----	-	-	0.24	-----	2.05	0.17	5.55
					1 16			1.12				0.04			
			18		1			5.4				0.04			
				0.53	-----	0.07	-	-----	-	-	0.28	-----	1.1	0.17	4.59
					1.16			1.24				0.04			
			29С		1			5.4				0.04			
				0.55	-----	0.07	-	-----	-	-	0.28	-----	1.57	0.17	5.08
					1.16			1.24				0.04			
			30С1		1			5.4				0.04			
				0.55	-----	0.07	-	-----	-	-	0.28	-----	1.57	0.17	5.08
					1.16			1.24				0 04			
			23С1-С8,		1			5.6				0.04			
			25С1	0.7	-----	0.07	-	-----	-	-	0.26	-----	2.05	0.18	5.8
					1.16			1.34				0.04			
			26С1		1			5.65				0.04			
				0.78	-----	0.07	-	-----	-	-	0.31	-----	2.23	0.19	6.2
					1.16			1.41				0.05			
			26С2		1			5.65				0.04			
				0.78	-----	0.07	-	-----	-	-	0.31	-----	2.51	0.19	6.48
					1.16			1.41				0.05			
			28С1		1			5.6				0.04			
				0.7	-----	0.07	-	-----	-	-	0.33	-----	2.05	0.19	6.06
					1.16			1.51				0.05			
			28С2		1			5.6				0.04			
				0.7	-----	0.07	-	-----	-	-	0.33	-----	2.05	0.19	6.06
					1.16			1.51				0.05			
			30С2		1			5 3				0.04			
				0.52	-----	0.07	-	-----	-	-	0.27	-----	1.51	0.17	5.01
					1.16			1.27				0.04			
			45		1			5.05				0.04			
				0.47	-----	0.07	-	-----	-	-	0.41	-----	0.97	0.21	5.32
					1.16			1.97				0.06			
4722551004	010411	158 КВТ	1,2,4,7,		1			14.5				0.16			
		(215 Л.С.)	8,34	1.29	-----	0.34	-	-----	-	-	0.57	-----	2.4	0.32	9.03
					1.36			2.61				0.14			
			3,5,6,11,		1			14.7				0.18			
			12,13,14,	1.34	-----	0.34	-	-----	-	-	0.59	-----	2.5	0.32	9.25
			40		1.36			2.65				0.15			
			9,31,32,		1			14.2				0.18			
			33,35АБ	1.29	-----	0.34	-	-----	-	-	0.53	-----	2.4	0.31	8.92
					1.36			2.56				0.13			
			10, 35ВГ,		1			14				0.18			
			36,37,38,	1.24	-----	0.34	-	-----	-	-	0.54	-----	2.31	0.31	8.89
			39,41,42,		1.36			2.66				0.13			
			43,44												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			15,16		1			15				0.18			
				1.4	-----	0.34	-	-----	-	-	0.61	-----	2.61	0.34	9.67
					1.36			2.85				0.16			
			24C		1			15				0.18			
				1.44	-----	0.34	-	-----	-	-	0.61	-----	3.8	0.34	10.9
					1.36			2.85				0.16			
			17,19,20		1			15.6				0.18			
				1.82	-----	0.34	-	-----	-	-	0.67	-----	3.35	0.37	11.2
					1.36			3.12				0.17			
			21C,25C2,		1			15.6				0.18			
			27C	1.87	-----	0.34	-	-----	-	-	0.67	-----	4.89	0.38	12.8
					1.36			3.12				0.17			
			18		1			15				0.18			
				1.4	-----	0.34	-	-----	-	-	0.76	-----	2.61	0.38	10.5
					1.36			3.45				0.2			
			29C		1			15				0.18			
				1.44	-----	0.34	-	-----	-	-	0.76	-----	3.77	0.38	11.7
					1.36			3.45				0.2			
			30C1		1			15				0.18			
				1.44	-----	0.34	-	-----	-	-	0.76	-----	3.77	0.38	11.7
					1.36			3.45				0.2			
			23C1-C8,		1			15.6				0.18			
			25C1	1.87	-----	0.34	-	-----	-	-	0.72	-----	4.87	0.41	13.5
					1.36			3.74				0.19			
			26C1		1			15.7				0.18			
				2.04	-----	0.34	-	-----	-	-	0.87	-----	5.4	0.44	14.6
					1.36			3.92				0.23			
			26C2		1			15.7				0.18			
				2.29	-----	0.34	-	-----	-	-	0.87	-----	6.04	0.45	15.5
					1.36			3.92				0.23			
			28C1		1			15.6				0.18			
				1.87	-----	0.34	-	-----	-	-	0.91	-----	4.92	0.45	14.3
					1.36			4.21				0.24			
			28C2		1			15.6				0.18			
				1.87	-----	0.34	-	-----	-	-	0.91	-----	4.92	0.45	14.3
					1.36			4.21				0.24			
			30C2		1			14.7				0.18			
				1.38	-----	0.34	-	-----	-	-	0.76	-----	3.66	0.38	11.6
					1.36			3.53				0.19			
			45		1			14				0.18			
				1.24	-----	0.34	-	-----	-	-	1.14	-----	2.35	0.44	12.6
					1.36			5.46				0.27			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4726435301	010501	ТРАКТОРЫ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 58.8 КВТ (80 Л.С.)	1,2,4,7, 8,34	1.89	1 ----- 1.09	-	0.18 ----- 0.04	5.29 ----- 0.95	-	-	0.21	-	1.83	0.21	6.22
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.88	1 ----- 1.09	-	0.19 ----- 0.04	5.39 ----- 0.97	-	-	0.22	-	1.82	0.21	6.23
			9,31,32, 33,35АБ	1.89	1 ----- 1.09	-	0.17 ----- 0.04	5.19 ----- 0.93	-	-	0.2	-	1.83	0.21	6.19
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.88	1 ----- 1.09	-	0.17 ----- 0.04	5.14 ----- 0.98	-	-	0.21	-	1.82	0.21	6.23
			15,16	1.88	1 ----- 1.09	-	0.19 ----- 0.04	5.5 ----- 1.04	-	-	0.24	-	1.82	0.21	6.32
			24С	1.9	1 ----- 1.09	-	0.19 ----- 0.04	5.5 ----- 1.04	-	-	0.24	-	2.6	0.22	7.13
			17,19,20	1.89	1 ----- 1.1	-	0.21 ----- 0.05	5.7 ----- 1.14	-	-	0.25	-	1.84	0.22	6.49
			21С,25С2, 27С	1.93	1 ----- 1.1	-	0.21 ----- 0.05	5.7 ----- 1.14	-	-	0.25	-	2.63	0.22	7.32
			18	1.88	1 ----- 1.09	-	0.19 ----- 0.06	5.5 ----- 1.26	-	-	0.28	-	1.82	0.23	6.62
			29С	1.9	1 ----- 1.09	-	0.19 ----- 0.06	5.5 ----- 1.26	-	-	0.28	-	2.6	0.23	7.42
			30С1	1.9	1 ----- 1.09	-	0.19 ----- 0.06	5.5 ----- 1.26	-	-	0.28	-	2.6	0.23	7.42
			23С1-С8, 25С1	1.93	1 ----- 1.1	-	0.21 ----- 0.06	5.7 ----- 1 37	-	-	0.28	-	2.63	0.24	7.61
			26С1	1.95	1 ----- 1.11	-	0.21 ----- 0.07	5.75 ----- 1.44	-	-	0.33	-	2.66	0.25	7.81
			26С2	1.95	1 ----- 1.11	-	0.21 ----- 0.07	5.75 ----- 1.44	-	-	0.33	-	2.66	0.25	7.81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С1	1.93	1 / 1.1	-	0.21 / 0.07	5.7 / 1.54	-	-	0.3	-	2.63	0.25	7.82
			28С2	1.93	1 / 1.1	-	0.21 / 0.07	5.7 / 1.54	-	-	0.3	-	2.63	0.25	7.82
			30С2	1.9	1 / 1.09	-	0.19 / 0.06	5.39 / 1.29	-	-	0.29	-	2.6	0.23	7.46
			45	1.88	1 / 1.09	-	0.17 / 0.08	5.14 / 2	-	-	0.43	-	1.82	0.27	7.57
-	010601	ТЕЛЕЖКИ ТРАКТОРНЫЕ, 20.0 Т	1,2,4,7,8,34	0.26	-	0.45	-	-	-	-	-	-	0.86	0.04	1.61
			3,5,6,11,12,13,14,40	0.27	-	0.45	-	-	-	-	-	-	0.89	0.03	1.62
			9,31,32,33,35АБ	0.26	-	0.45	-	-	-	-	-	-	0.86	0.04	1.61
			10, 35ВГ,36,37,38,39,41,42,43,44	0.25	-	0.45	-	-	-	-	-	-	0.82	0.03	1.55
			15,16	0.28	-	0.45	-	-	-	-	-	-	0.93	0.04	1.7
			24С	0.29	-	0.45	-	-	-	-	-	-	1.32	0.04	2.1
			17,19,20	0.36	-	0.45	-	-	-	-	-	-	1.2	0.04	2.05
			21С,25С2,27С	0.37	-	0.45	-	-	-	-	-	-	1.71	0.04	2.57
			18	0.28	-	0.45	-	-	-	-	-	-	0.93	0.04	1.7
			29С	0.29	-	0.45	-	-	-	-	-	-	1.32	0.04	2.1
			30С1	0.29	-	0.45	-	-	-	-	-	-	1.32	0.04	2.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			23С1-С8, 25С1	0.37	-	0.45	-	-	-	-	-	-	1.71	0.04	2.57
			26С1	0.4	-	0.45	-	-	-	-	-	-	1.87	0.04	2.76
			26С2	0.45	-	0.45	-	-	-	-	-	-	2.09	0.05	3.04
			28С1	0.37	-	0.45	-	-	-	-	-	-	1.71	0.04	2.57
			28С2	0.37	-	0.45	-	-	-	-	-	-	1.71	0.04	2.57
			30С2	0.27	-	0.45	-	-	-	-	-	-	1.27	0.04	2.03
			45	0.25	-	0.45	-	-	-	-	-	-	0.82	0.04	1.55
4526612034	010701	ТЕЛЕЖКИ ТРАКТОРНЫЕ САМОРАЗГРУЖАЮЩИЕСЯ, 9 Т	1,2,4,7, 8,34	0.47	-	0.24	-	-	-	-	-	-	1.73	0.04	2.48
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.48	-	0.24	-	-	-	-	-	-	1.79	0.04	2 55
			9,31,32, 33,35АБ	0.47	-	0.24	-	-	-	-	-	-	1.73	0.04	2.48
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.45	-	0.24	-	-	-	-	-	-	1.66	0.03	2.38
			15,16	0.51	-	0.24	-	-	-	-	-	-	1.87	0.04	2.66
			24С	0.52	-	0.24	-	-	-	-	-	-	2.63	0.04	3.43
			17,19,20	0.65	-	0.24	-	-	-	-	-	-	2.42	0.04	3.35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2, 27С	0.67	-	0.24	-	-	-	-	-	-	3.4	0.05	4.36
			18	0.51	-	0.24	-	-	-	-	-	-	1.87	0.04	2.66
			29С	0.52	-	0.24	-	-	-	-	-	-	2.63	0.04	3.43
			30С1	0.52	-	0.24	-	-	-	-	-	-	2.63	0.04	3.43
			23С1-С8, 25С1	0.67	-	0.24	-	-	-	-	-	-	3.4	0.05	4.36
			26С1	0.73	-	0.24	-	-	-	-	-	-	3.72	0.05	4.74
			26С2	0.81	-	0.24	-	-	-	-	-	-	4.16	0.05	5.26
			28С1	0.67	-	0.24	-	-	-	-	-	-	3.4	0.05	4.36
			28С2	0.67	-	0.24	-	-	-	-	-	-	3.4	0.05	4.36
			30С2	0.49	-	0.24	-	-	-	-	-	-	2.52	0.04	3.29
			45	0.45	-	0.24	-	-	-	-	-	-	1.66	0.03	2.38

КОД ОКП	КОД ОТРАСЛЕВОЙ	НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ	ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ (АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ НА ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ), РУБ.	ПЕРЕМЕННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ									ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕБАЗИРОВКУ, РУБ.	СМЕТНАЯ РАСЦЕНКА, РУБ.
					НА ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ, ЧЕЛ.-Ч / РУБ.	НА ЗАМЕНУ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ, РУБ.	НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ: БЕНЗИН, КГ / РУБ.	ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, КГ / РУБ.	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, КВТ·Ч / РУБ.	СЖАТЫЙ ВОЗДУХ, $м^3$ / РУБ.	НА СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РУБ.	НА ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ ЖИДКОСТЬ, КГ / РУБ.	НА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РУБ.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ:													
4835411033	020101	5 Т	1,2,4,7,8,34	1.39	1 / 1.22	0.26	-	-	8.8 / 0.38	-	0.02	-	3.05	-	6.32
			3,5,6,11,12,13,14,40	1.42	1 / 1.22	0.26	-	-	8.8 / 0.38	-	0.02	-	3.11	-	6.41
			9,31,32,33,35АБ	1.36	1 / 1.22	0.26	-	-	8.8 / 0.38	-	0.02	-	2.98	-	6.22
			10, 35ВГ,36,37,38,39,41,42,43,44	1.3	1 / 1.22	0.26	-	-	8.8 / 0.38	-	0.02	-	2.86	-	6.04
			15,16	1.48	1 / 1.22	0.26	-	-	8.8 / 0.38	-	0.02	-	3.25	-	6.61
			24С	1.52	1 / 1.22	0.26	-	-	8.8 / 0.38	-	0.02	-	4.7	-	8.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			17,19,20		1				8.8						
				1.55	-----	0.26	-	-	-----	-	0.02	-	3.4	-	6.83
					1.22				0.38						
			21C,25C2,		1				8.8						
			27C	1.6	-----	0.26	-	-	-----	-	0.02	-	4.93	-	8.41
					1.22				0.38						
			18		1				8.8						
				1.48	-----	0.26	-	-	-----	-	0.03	-	3.25	-	6.62
					1.22				0.38						
			29C		1				8.8						
				1.52	-----	0.26	-	-	-----	-	0.03	-	4.7	-	8.63
					1.22				0.9						
			30C1		1				8.8						
				1.52	-----	0.26	-	-	-----	-	0.03	-	4.7	-	8.63
					1.22				0.9						
			23C1-C8,		1				8.8						
			25C1	1.6	-----	0.26	-	-	-----	-	0.03	-	4.93	-	8.42
					1.22				0.38						
			26C1		1				8.8						
				1.63	-----	0.26	-	-	-----	-	0.03	-	5.05	-	9.09
					1.22				0.9						
			26C2		1				8.8						
				1.63	-----	0.26	-	-	-----	-	0.03	-	5.05	-	9.09
					1.22				0.9						
			28C1		1				8.8						
				1.6	-----	0.26	-	-	-----	-	0.03	-	4.93	-	8.94
					1.22				0.9						
			28C2		1				8.8						
				1.6	-----	0.26	-	-	-----	-	0.03	-	4.93	-	8.94
					1.22				0.9						
			30C2		1				8.8						
				1.46	-----	0.26	-	-	-----	-	0.03	-	4.5	-	8.37
					1.22				0.9						
			45		1				8.8						
				1.3	-----	0.26	-	-	-----	-	0.03	-	2.86	-	6.05
					1.22				0.38						
		4835421026 020102 8 T	1,2,4,7,		1				10.4						
			8,34	1.77	-----	0.75	-	-	-----	-	0.03	-	3.91	-	8.12
					1.22				0.44						
			3,5,6,11,		1				10.4						
			12,13,14,	1.81	-----	0.75	-	-	-----	-	0.03	-	3.99	-	8.24
			40		1.22				0.44						
			9,31,32,		1				10.4						
			33,35А5	1.74	-----	0.75	-	-	-----	-	0.03	-	3.83	-	8.01
					1.22				0.44						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.67	1 / 1.22	0.75	-	-	10.4 / 0.44	-	0.03	-	3.67	-	7.78
			15,16	1.9	1 / 1.22	0.75	-	-	10.4 / 0.44	-	0.03	-	4.17	-	8.51
			24С	1.95	1 / 1.22	0.75	-	-	10.4 / 0.44	-	0.03	-	6.01	-	10.4
			17,19,20	1.98	1 / 1.22	0.75	-	-	10.4 / 0.44	-	0.04	-	4.37	-	8.8
			21С,25С2, 27С	2.04	1 / 1.22	0.75	-	-	10.4 / 0.44	-	0.04	-	6.31	-	10.8
			18	1.9	1 / 1.22	0.75	-	-	10.4 / 0.44	-	0.04	-	4.17	-	8.52
			29С	1.95	1 / 1.22	0.75	-	-	10.4 / 1.06	-	0.04	-	5.98	-	11
			30С1	1.95	1 / 1.22	0.75	-	-	10.4 / 1.06	-	0.04	-	5.98	-	11
			23С1-С8, 25С1	2.04	1 / 1.22	0.75	-	-	10.4 / 0.44	-	0.04	-	6.31	-	10.8
			26С1	2.09	1 / 1.22	0.75	-	-	10.4 / 1.06	-	0.05	-	6.43	-	11.6
			26С2	2.09	1 / 1.22	0.75	-	-	10.4 / 1.06	-	0.05	-	6.43	-	11.6
			28С1	2.04	1 / 1.22	0.75	-	-	10.4 / 1.06	-	0.05	-	6.28	-	11.4
			28С2	2.04	1 / 1.22	0.75	-	-	10.4 / 1.06	-	0.05	-	6.28	-	11 4
			30С2	1.86	1 / 1.22	0.75	-	-	10.4 / 1.06	-	0.04	-	5.67	-	10.6
			45	1.67	1 / 1.22	0.75	-	-	10.4 / 0.44	-	0.05	-	3.67	-	7.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4835892000	020103	10 Т	1,2,4,7, 8,34	1.89	1 ----- 1.22	0.45	-	-	10.2 ----- 0.44	-	0.03	-	4.17	-	8.2
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.93	1 ----- 1.22	0.45	-	-	10.2 ----- 0.44	-	0.03	-	4.26	-	8.33
			9,31,32, 33,35АБ	1.85	1 ----- 1.22	0.45	-	-	10.2 ----- 0.44	-	0.03	-	4.08	-	8.07
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.78	1 ----- 1.22	0.45	-	-	10.2 ----- 0.44	-	0.03	-	3.92	-	7.84
			15,16	2.02	1 ----- 1.22	0.45	-	-	10.2 ----- 0 44	-	0.03	-	4.46	-	8.62
			24С	2.07	1 ----- 1.22	0.45	-	-	10.2 ----- 0 44	-	0.03	-	6.39	-	10.6
			17,19,20	2.11	1 ----- 1.22	0.45	-	-	10.2 ----- 0.44	-	0 04	-	4.66	-	8.92
			21С,25С2, 27С	2.17	1 ----- 1.22	0.45	-	-	10.2 ----- 0.44	-	0.04	-	6.78	-	11.1
			18	2.02	1 ----- 1.22	0.45	-	-	10.2 ----- 0.44	-	0.04	-	4.46	-	8.63
			29С	2.07	1 ----- 1.22	0.45	-	-	10.2 ----- 1.04	-	0 04	-	6.48	-	11.3
			30С1	2.07	1 ----- 1.22	0.45	-	-	10.2 ----- 1.04	-	0.04	-	6.48	-	11.3
			23С1-С8, 25С1	2.17	1 ----- 1.22	0.45	-	-	10.2 ----- 0.44	-	0.04	-	6.78	-	11.1
			26С1	2.22	1 ----- 1.22	0.45	-	-	10.2 ----- 1 04	-	0.05	-	6.92	-	11.9
			26С2	2.22	1 ----- 1.22	0.45	-	-	10.2 ----- 1.04	-	0.05	-	6.92	-	11.9
			28С1	2.17	1 ----- 1.22	0.45	-	-	10.2 ----- 1 04	-	0.05	-	6.77	-	11.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С2	2.17	1 / 1.22	0.45	-	-	10.2 / 1.04	-	0.05	-	6.77	-	11.7
			30С2	1.98	1 / 1.22	0.45	-	-	10.2 / 1.04	-	0.04	-	6.17	-	10.9
			45	1.78	1 / 1.22	0.45	-	-	10.2 / 0.44	-	0.06	-	3.92	-	7.87
-	020104	12,5 Т	1,2,4,7, 8,34	3.38	1 / 1.22	0.23	-	-	13.55 / 0.58	-	0.04	-	8.75	-	14.2
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	3.46	1 / 1.22	0.23	-	-	13.55 / 0.58	-	0.04	-	8.97	-	14.5
			9,31,32, 33,35АБ	3.31	1 / 1.22	0.23	-	-	13.55 / 0.58	-	0.04	-	8.62	-	14
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	3.18	1 / 1.22	0.23	-	-	13.55 / 0.58	-	0.04	-	8.25	-	13.5
			15,16	3.61	1 / 1.22	0.23	-	-	13.55 / 0.58	-	0.05	-	9.41	-	15.1
			24С	3.71	1 / 1.22	0.23	-	-	13.55 / 0.58	-	0.05	-	13.51	-	19.3
			17,19,20	3.79	1 / 1.22	0.23	-	-	13.55 / 0.58	-	0.06	-	9.82	-	15.7
			21С,25С2, 27С	3.89	1 / 1.22	0.23	-	-	13.55 / 0.58	-	0.06	-	14.12	-	20.1
			18	3.61	1 / 1.22	0.23	-	-	13.55 / 0.58	-	0.06	-	9.4	-	15.1
			29С	3.71	1 / 1.22	0.23	-	-	13.55 / 1.39	-	0.06	-	13.49	-	20.1
			30С1	3.71	1 / 1.22	0.23	-	-	13.55 / 1.39	-	0.06	-	13.49	-	20.1
			23С1-С8, 25С1	3.89	1 / 1.22	0.23	-	-	13.55 / 0.58	-	0.06	-	14.12	-	20.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1		1				13.55						
				3.98	-----	0.23	-	-	-----	-	0.07	-	14.51	-	21.4
					1.22				1.39						
			26С2		1				13.55						
				3.98	-----	0.23	-	-	-----	-	0.07	-	14.51	-	21.4
					1.22				1.39						
			28С1		1				13.55						
				3.89	-----	0.23	-	-	-----	-	0.08	-	14.19	-	21
					1.22				1.39						
			28С2		1				13.55						
				3.89	-----	0.23	-	-	-----	-	0.08	-	14.19	-	21
					1.22				1.39						
			30С2		1				13.55						
				3.55	-----	0.23	-	-	-----	-	0.06	-	12.95	-	19.4
					1.22				1.39						
			45		1				13.55						
				3.18	-----	0.23	-	-	-----	-	0.08	-	8.21	-	13.5
					1.22				0.58						
4835432024	020105	25 Т	1,2,4,7,		1				34.6						
			8,34	5.33	-----	0.86	-	-	-----	-	0.07	-	15.15	-	24.5
					1.62				1.47						
			3,5,6,11,		1				34.6						
			12,13,14,	5.45	-----	0.86	-	-	-----	-	0.08	-	15.52	-	25
			40		1.62				1.47						
			9,31,32,		1				34.6						
			33,35АБ	5.22	-----	0.86	-	-	-----	-	0.07	-	14.86	-	24.1
					1.62				1.47						
			10, 35ВГ,		1				34.6						
			36,37,38,	5.01	-----	0.86	-	-	-----	-	0.07	-	14.27	-	23.3
			39,41,42,		1.62				1.47						
			43,44												
			15,16		1				34.6						
				5.7	-----	0.86	-	-	-----	-	0.09	-	16.16	-	25.9
					1.62				1.47						
			24С		1				34.6						
				5.85	-----	0.86	-	-	-----	-	0.09	-	23.41	-	33.3
					1.62				1.47						
			17,19,20		1				34.6						
				5.97	-----	0.86	-	-	-----	-	0.09	-	16.99	-	27
					1.62				1.47						
			21С,25С2,		1				34.6						
			27С	6.13	-----	0.86	-	-	-----	-	0.09	-	24.43	-	34.6
					1.62				1.47						
			18		1				34.6						
				5.7	-----	0.86	-	-	-----	-	0.11	-	16.14	-	25.9
					1.62				1.47						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			29С	5.85	1 / 1.62	0.86	-	-	34.6 / 3.54	-	0.11	-	23.42	-	35.4
			30С1	5.85	1 / 1.62	0.86	-	-	34.6 / 3.54	-	0.11	-	23.42	-	35.4
			23С1-С8, 25С1	6.13	1 / 1.62	0.86	-	-	34.6 / 1.47	-	0.11	-	24.51	-	34.7
			26С1	6.28	1 / 1.62	0.86	-	-	34.6 / 3.54	-	0.13	-	25.17	-	37.6
			26С2	6.28	1 / 1.62	0.86	-	-	34.6 / 3.54	-	0.13	-	25.17	-	37.6
			28С1	6.13	1 / 1.62	0.86	-	-	34.6 / 3.54	-	0.13	-	24.52	-	36.8
			28С2	6.13	1 / 1.62	0.86	-	-	34.6 / 3.54	-	0.13	-	24.52	-	36.8
			30С2	5.6	1 / 1.62	0.86	-	-	34.6 / 3.54	-	0.1	-	22.48	-	34.2
			45	5.01	1 / 1.62	0.86	-	-	34.6 / 1.47	-	0.14	-	14.3	-	23.4
		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ:													
4835432024	020120	16-50 Т	1,2,4,7, 8,34	3.43	1 / 1.28	0.69	-	-	10.4 / 0.44	-	0.12	-	9.04	-	15
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	3.46	1 / 1.28	0.69	-	-	10.4 / 0.44	-	0.12	-	9.11	-	15.1
			9,31,32, 33,35АБ	3.33	1 / 1.28	0.69	-	-	10.4 / 0.44	-	0.12	-	8.74	-	14.6
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	3.26	1 / 1.28	0.69	-	-	10.4 / 0.44	-	0.12	-	8.61	-	14.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			15,16	3.64	1 / 1.28	0.69	-	-	10.4 / 0.44	-	0.12	-	9.53	-	15.7
			24С	3.74	1 / 1.28	0.69	-	-	10.4 / 0.44	-	0.12	-	13.83	-	20.1
			17,19,20	3.89	1 / 1.28	0.69	-	-	10.4 / 0.44	-	0.12	-	10.18	-	16.6
			21С,25С2, 27С	4	1 / 1.28	0.69	-	-	10.4 / 0.44	-	0.12	-	14.67	-	21.2
			18	3.64	1 / 1.28	0.69	-	-	10.4 / 0.44	-	0.12	-	9.53	-	15.7
			29С	3.74	1 / 1.28	0.69	-	-	10.4 / 1.07	-	0.12	-	13.8	-	20.7
			30С1	3.74	1 / 1.28	0.69	-	-	10.4 / 1.07	-	0.12	-	13.8	-	20.7
			23С1-С8, 25С1	4	1 / 1.28	0.69	-	-	10.4 / 0.44	-	0.12	-	14.77	-	21.3
			26С1	4.24	1 / 1.28	0.69	-	-	10.4 / 1.07	-	0.12	-	15.6	-	23
			26С2	4.56	1 / 1.28	0.69	-	-	10.4 / 1.07	-	0.12	-	16.88	-	24.6
			28С1	4	1 / 1.28	0.69	-	-	10.4 / 1.07	-	0.12	-	14.74	-	21.9
			28С2	4	1 / 1.28	0.69	-	-	10.4 / 1.07	-	0.12	-	14.74	-	21.9
			30С2	3.55	1 / 1.28	0.69	-	-	10.4 / 1.07	-	0.12	-	13.19	-	19.9
			45	3.26	1 / 1.28	0.69	-	-	10.4 / 0.44	-	0.12	-	8.61	-	14.4
		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ:													
4835432046	020121	25-75 Т	1,2,4,7, 8,34	4.16	1 / 1.46	2.27	-	-	13.2 / 0.56	-	0.16	-	10.89	-	19.5

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	4.2	1 ----- 1.46	2.27	-	-	13.2 ----- 0.56	-	0.16	-	11.05	-	19.7
			9,31,32, 33,35А5	4.04	1 ----- 1 46	2.27	-	-	13.2 ----- 0.56	-	0 16	-	10.61	-	19.1
			10, 35В[, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	3.96	1 ----- 1.46	2.27	-	-	13.2 ----- 0.56	-	0.16	-	10.39	-	18.8
			15,16	4.43	1 ----- 1.46	2.27	-	-	13.2 ----- 0.56	-	0.16	-	11.72	-	20.6
			24С	4.55	1 ----- 1.46	2.27	-	-	13.2 ----- 0.56	-	0.16	-	16.7	-	25.7
			17,19,20	4.73	1 ----- 1.46	2.27	-	-	13.2 ----- 0.56	-	0.16	-	12.42	-	21.6
			21С,25С2, 27С	4.85	1 ----- 1.46	2 27	-	-	13.2 ----- 0.56	-	0.16	-	17.8	-	27.1
			18	4.43	1 ----- 1.46	2 27	-	-	13.2 ----- 0.56	-	0.16	-	11.72	-	20.6
			29С	4.55	1 ----- 1.46	2.27	-	-	13.2 ----- 1.35	-	0.16	-	16.71	-	26.5
			30С1	4.55	1 ----- 1.46	2.27	-	-	13.2 ----- 1.35	-	0.16	-	16.71	-	26.5
			23С1-С8, 25С1	4.85	1 ----- 1.46	2.27	-	-	13.2 ----- 0.56	-	0.16	-	17.8	-	27.1
			26С1	5.15	1 ----- 1.46	2.27	-	-	13.2 ----- 1.35	-	0.16	-	18.91	-	29.3
			26С2	5.55	- ----- 1.46	2.27	-	-	13.2 ----- 1.35	-	0.16	-	20.51	-	31.3
			28С1	4.85	1 ----- 1.46	2.27	-	-	13.2 ----- 1.35	-	0.16	-	17.81	-	27.9
			28С2	4.85	1 ----- 1.46	2.27	-	-	13.2 ----- 1.35	-	0.16	-	17.81	-	27.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С2	4.31	1 / 1.46	2.27	-	-	13.2 / 1.35	-	0.16	-	15.85	-	25.4
			45	3.96	1 / 1.46	2.27	-	-	13.2 / 0.56	-	0.16	-	10.39	-	18.8
		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА:													
4835411033	020128	5 Т	1,2,4,7, 8,34	1.16	1 / 1.16	0.26	-	-	8.8 / 0.38	-	0.02	-	2.55	-	5.53
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.19	1 / 1.16	0.26	-	-	8.8 / 0.38	-	0.02	-	2.61	-	5.62
			9,31,32, 33,35АБ	1.14	1 / 1.16	0.26	-	-	8.8 / 0.38	-	0.01	-	2.5	-	5.45
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.12	1 / 1.16	0.26	-	-	8.8 / 0.38	-	0.01	-	2.45	-	5.38
			15,16	1.24	1 / 1.16	0.26	-	-	8.8 / 0.38	-	0.02	-	2.73	-	5.79
			24С	1.28	1 / 1.16	0.26	-	-	8.8 / 0.38	-	0.02	-	3.94	-	7.04
			17,19,20	1.28	1 / 1.16	0.26	-	-	8.8 / 0.38	-	0.02	-	2.81	-	5.91
			21С,25С2, 27С	1.31	1 / 1.16	0.26	-	-	8.8 / 0.38	-	0.02	-	4.05	-	7.18
			18	1.24	1 / 1.16	0.26	-	-	8.8 / 0.38	-	0.02	-	2.73	-	5.79
			29С	1.28	1 / 1.16	0.26	-	-	8.8 / 0.9	-	0.02	-	3.94	-	7.56
			30С1	1.28	1 / 1.16	0.26	-	-	8.8 / 0.9	-	0.02	-	3.94	-	7.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			23С1-С8, 25С1	1.31	1 / 1.16	0.26	-	-	8.8 / 0.38	-	0.02	-	4.05	-	7.18
			26С1	1.33	1 / 1.16	0.26	-	-	8.8 / 0.9	-	0.03	-	4.11	-	7.79
			26С2	1.33	1 / 1.16	0.26	-	-	8.8 / 0.9	-	0.03	-	4.11	-	7.79
			28С1	1.31	1 / 1.16	0.26	-	-	8.8 / 0.9	-	0.03	-	4.05	-	7.71
			28С2	1.31	1 / 1.16	0.26	-	-	8.8 / 0.9	-	0.03	-	4.05	-	7.71
			30С2	1.22	1 / 1 16	0.26	-	-	8.8 / 0 9	-	0.02	-	3.77	-	7.33
			45	1.12	1 / 1.16	0.26	-	-	8.8 / 0.38	-	0.03	-	2.45	-	5.4
4835421026	020129	8 Т	1,2,4,7, 8,34	1.49	1 / 1.16	0.75	-	-	10.4 / 0.44	-	0.02	-	3.28	-	7.14
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.52	1 / 1.16	0.75	-	-	10.4 / 0.44	-	0.02	-	3.34	-	7.23
			9,31,32, 33,35АБ	1.46	1 / 1.16	0.75	-	-	10.4 / 0.44	-	0.02	-	3.21	-	7.04
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.43	1 / 1.16	0.75	-	-	10.4 / 0.44	-	0.02	-	3.16	-	6 96
			15,16	1 59	1 / 1.16	0.75	-	-	10.4 / 0.44	-	0.03	-	3.5	-	7 47
			24С	1.63	1 / 1.16	0.75	-	-	10.4 / 0.44	-	0.03	-	5.04	-	9.05
			17,19,20	1.64	1 / 1.16	0.75	-	-	10.4 / 0.44	-	0.03	-	3.6	-	7.62
			21С,25С2, 27С	1.68	1 / 1.16	0.75	-	-	10.4 / 0.44	-	0.03	-	5.17	-	9.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			18	1.59	1 / 1.16	0.75	-	-	10.4 / 0.44	-	0.03	-	3.5	-	7.47
			29С	1.63	1 / 1.16	0.75	-	-	10.4 / 1.06	-	0.03	-	5.01	-	9.64
			30С1	1 63	1 / 1.16	0.75	-	-	10.4 / 1.06	-	0.03	-	5.01	-	9.64
			23С1-С8, 25С1	1.68	1 / 1.16	0.75	-	-	10.4 / 0.44	-	0.03	-	5.17	-	9.23
			26С1	1.7	1 / 1.16	0.75	-	-	10.4 / 1.06	-	0.04	-	5.29	-	*10
			26С2	1.7	1 / 1.16	0.75	-	-	10.4 / 1.06	-	0.04	-	5.29	-	10
			28С1	1.68	1 / 1.16	0.75	-	-	10.4 / 1.06	-	0.04	-	5.15	-	9.84
			28С2	1.68	1 / 1.16	0.75	-	-	10.4 / 1.06	-	0.04	-	5.15	-	9.84
			30С2	1.56	1 / 1.16	0.75	-	-	10.4 / 1.06	-	0.03	-	4.78	-	9.34
			45	1.43	1 / 1.16	0.75	-	-	10.4 / 0.44	-	0 05	-	3.16	-	6.99
4835892000	020130	10 Т	1,2,4,7, 8,34	1.59	1 / 1.16	0.45	-	-	10.2 / 0.44	-	0.03	-	3.5	-	7.17
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.62	1 / 1.16	0.45	-	-	10.2 / 0.44	-	0.03	-	3.58	-	7.28
			9,31,32, 33,35АБ	1.55	1 / 1.16	0.45	-	-	10.2 / 0.44	-	0.02	-	3.42	-	7.04
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.53	1 / 1.16	0.45	-	-	10.2 / 0.44	-	0.02	-	3.37	-	6.97
			15,16	1.69	1 / 1.16	0.45	-	-	10.2 / 0.44	-	0.03	-	3.74	-	7.5

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			24C	1.74	1 / 1.16	0.45	-	-	10.2 / 0.44	-	0.03	-	5.38	-	9.2
			17,19,20	1.74	1 / 1.16	0.45	-	-	10.2 / 0.44	-	0.03	-	3.84	-	7 66
			21C,25C2, 27C	1.79	1 / 1.16	0.45	-	-	10.2 / 0.44	-	0.03	-	5.54	-	9 41
			18	1.69	1 / 1.16	0.45	-	-	10.2 / 0.44	-	0.04	-	3.74	-	7.52
			29C	1.74	1 / 1.16	0.45	-	-	10.2 / 1.04	-	0.04	-	5.32	-	9.75
			30C1	1.74	1 / 1.16	0.45	-	-	10.2 / 1.04	-	0.04	-	5.32	-	9.75
			23C1-C8, 25C1	1.79	1 / 1.16	0.45	-	-	10.2 / 0.44	-	0.04	-	5.53	-	9.41
			26C1	1.82	1 / 1.16	0.45	-	-	10.2 / 1.04	-	0.04	-	5.69	-	10.2
			26C2	1.82	1 / 1.16	0.45	-	-	10.2 / 1.04	-	0.04	-	5.69	-	10.2
			28C1	1.79	1 / 1.16	0.45	-	-	10.2 / 1.04	-	0.04	-	5.52	-	10
			28C2	1.79	1 / 1.16	0.45	-	-	10.2 / 1.04	-	0.04	-	5.52	-	10
			30C2	1.66	1 / 1.16	0.45	-	-	10.2 / 1.04	-	0.03	-	5.11	-	9.45
			45	1.53	1 / 1.16	0.45	-	-	10.2 / 0.44	-	0.05	-	3.39	-	7.02
-	020131 12,5 T		1,2,4,7, 8,34	2.84	1 / 1.16	0.23	-	-	13.55 / 0.58	-	0.04	-	7.35	-	12.2
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	2.9	1 / 1.16	0.23	-	-	13.55 / 0.58	-	0.04	-	7.49	-	12.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			9,31,32, 33,35А6	2.78	1 / 1.16	0.23	-	-	13.55 / 0.58	-	0.03	-	7.22	-	12
			10, 35В1, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	2.73	1 / 1.16	0.23	-	-	13.55 / 0.58	-	0.03	-	7.07	-	11.8
			15,16	3.03	1 / 1.16	0.23	-	-	13.55 / 0.58	-	0.04	-	7.86	-	12.9
			24С	3.12	1 / 1.16	0.23	-	-	13.55 / 0.58	-	0.04	-	11.27	-	16.4
			17,19,20	3.12	1 / 1.16	0.23	-	-	13.55 / 0.58	-	0.05	-	8.06	-	13.2
			21С,25С2, 27С	3.2	1 / 1.16	0.23	-	-	13.55 / 0 58	-	0.05	-	11.58	-	16.8
			18	3.03	1 / 1.16	0.23	-	-	13.55 / 0.58	-	0.05	-	7.85	-	12.9
			29С	3.12	1 / 1.16	0 23	-	-	13.55 / 1.39	-	0.05	-	11.35	-	17.3
			30С1	3.12	1 / 1.16	0.23	-	-	13.55 / 1 39	-	0.05	-	11.35	-	17.3
			23С1-С8, 25С1	3.2	1 / 1.16	0.23	-	-	13.55 / 0.58	-	0.05	-	11.58	-	16.8
			26С1	3.25	1 / 1.16	0.23	-	-	13.55 / 1.39	-	0.06	-	11.81	-	17.9
			26С2	3.25	1 / 1.16	0.23	-	-	13.55 / 1.39	-	0.06	-	11.81	-	17.9
			28С1	3 2	1 / 1.16	0.23	-	-	13.55 / 1.39	-	0.06	-	11.66	-	17.7
			28С2	3.2	1 / 1.16	0.23	-	-	13.55 / 1.39	-	0.06	-	11.66	-	17.7
			30С2	2.98	1 / 1.16	0.23	-	-	13.55 / 1.39	-	0.05	-	10.79	-	16.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			45		1				13.55						
				2.73	-----	0.23	-	-	-----	-	0.07	-	7.03	-	11.8
					1.16				0.58						
4835432024	020132	25 T	1,2,4,7,		1				34.6						
			8,34	4.48	-----	0.86	-	-	-----	-	0.06	-	12.79	-	21.2
					1.54				1.47						
			3,5,6,11,		1				34.6						
			12,13,14,	4.57	-----	0.86	-	-	-----	-	0.06	-	13.1	-	21.6
			40		1.54				1.47						
			9,31,32,		1				34.6						
			33,35АБ	4.38	-----	0.86	-	-	-----	-	0.06	-	12.49	-	20.8
					1.54				1.47						
			10, 35ВГ,		1				34.6						
			36,37,38,	4.3	-----	0.86	-	-	-----	-	0.06	-	12.27	-	20.5
			39,41,42,		1.54				1.47						
			43,44												
			15,16		1				34.6						
				4.78	-----	0.86	-	-	-----	-	0.07	-	13.68	-	22.4
					1.54				1.47						
			24С		1				34.6						
				4.92	-----	0.86	-	-	-----	-	0.07	-	19.54	-	28.4
					1.54				1.47						
			17,19,20		1				34.6						
				4.91	-----	0.86	-	-	-----	-	0.08	-	13.94	-	22.8
					1.54				1.47						
			21С,25С2,		1				34.6						
			27С	5.05	-----	0.86	-	-	-----	-	0.08	-	20.1	-	29.1
					1.54				1.47						
			18		1				34.6						
				4.78	-----	0.86	-	-	-----	-	0.07	-	13.68	-	22.4
					1.54				1.47						
			29С		1				34.6						
				4.92	-----	0.86	-	-	-----	-	0.07	-	19.77	-	30.7
					1.54				3.54						
			30С1		1				34.6						
				4.92	-----	0.86	-	-	-----	-	0.07	-	19.77	-	30.7
					1.54				3.54						
			23С1-С8,		1				34.6						
			25С1	5.05	-----	0.86	-	-	-----	-	0.09	-	20.09	-	29.1
					1.54				1.47						
			26С1		1				34.6						
				5.13	-----	0.86	-	-	-----	-	0.1	-	20.53	-	31.7
					1.54				3.54						
			26С2		1				34.6						
				5.13	-----	0.86	-	-	-----	-	0.1	-	20.53	-	31.7
					1.54				3.54						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С1	5.05	1 / 1.54	0.86	-	-	34.6 / 3.54	-	0.11	-	20.2	-	31.3
			28С2	5.05	1 / 1.54	0.86	-	-	34.6 / 3.54	-	0.11	-	20.2	-	31.3
			30С2	4.7	1 / 1.54	0.86	-	-	34.6 / 3.54	-	0.09	-	18.87	-	29.6
			45	4.3	1 / 1.54	0.86	-	-	34.6 / 1.47	-	0.12	-	12.31	-	20.6
		КРАНЫ БАШЕННЫЕ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ:													
4835432037	020201	10-25 Т	1,2,4,7, 8,34	4.23	1 / 1.28	1.09	-	-	10.6 / 0.45	-	0.13	-	6.02	-	13.2
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	4.27	1 / 1.28	1.09	-	-	10 6 / 0.45	-	0.13	-	6.08	-	13.3
			9,31,32, 33,35АБ	4.12	1 / 1.28	1.09	-	-	10.6 / 0.45	-	0.13	-	6.03	-	13.1
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	4.03	1 / 1.28	1.09	-	-	10.6 / 0.45	-	0.13	-	5.72	-	12.7
			15,16	4.5	1 / 1.28	1.09	-	-	10.6 / 0.45	-	0.13	-	6.35	-	13.8
			24С	4.63	1 / 1.28	1.09	-	-	10.6 / 0.45	-	0.13	-	9.22	-	16.8
			17,19,20	4.8	1 / 1.28	1.09	-	-	10.6 / 0.45	-	0.13	-	6.85	-	14.6
			21С,25С2, 27С	4.94	1 / 1.28	1.09	-	-	10.6 / 0.45	-	0.13	-	9.91	-	17.8
			18	4.5	1 / 1.28	1.09	-	-	10.6 / 0.45	-	0.13	-	6.35	-	13.8

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			29С	4.63	1 / 1.28	1.09	-	-	10.6 / 1.09	-	0.13	-	9.28	-	17.5
			30С1	4.63	1 / 1.28	1.09	-	-	10.6 / 1.09	-	0.13	-	9.28	-	17.5
			23С1-С8, 25С1	4.94	1 / 1.28	1.09	-	-	10.6 / 0.45	-	0.13	-	9.91	-	17.8
			26С1	5.24	1 / 1.28	1.09	-	-	10.6 / 1.09	-	0.13	-	10.47	-	19.3
			26С2	5.64	1 / 1.28	1.09	-	-	10.6 / 1.09	-	0.13	-	11.17	-	20.4
			28С1	4.94	1 / 1.28	1.09	-	-	10.6 / 1.09	-	0.13	-	9.87	-	18.4
			28С2	4.94	1 / 1.28	1.09	-	-	10.6 / 1.09	-	0.13	-	9.87	-	18.4
			30С2	4.39	1 / 1.28	1.09	-	-	10.6 / 1.09	-	0.13	-	8.82	-	16.8
			45	4.03	1 / 1.28	1.09	-	-	10.6 / 0.45	-	0.13	-	5.72	-	12.7
-		020202 25-50 Т	1,2,4,7, 8,34	11.4	1 / 1.46	2.3	-	-	62.7 / 2.66	-	0.78	-	8.5	-	27.1
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	11.5	1 / 1.46	2.3	-	-	62.7 / 2.66	-	0.8	-	8.58	-	27.3
			9,31,32, 33,35АБ	11.1	1 / 1.46	2.3	-	-	62.7 / 2.66	-	0.8	-	8.28	-	26.6
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	10.8	1 / 1.46	2.3	-	-	62.7 / 2.66	-	0.78	-	8.1	-	26.1
			15,16	12.1	1 / 1.46	2.3	-	-	62.7 / 2.66	-	0.73	-	9.05	-	28.3
			24С	12.5	1 / 1.46	2.3	-	-	62.7 / 2.66	-	0.78	-	13	-	32.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			17,19,20		1				62.7						
				12.9	-----	2.3	-	-	-----	-	0.73	-	9.65	-	29.7
					1.46				2.66						
			21С,25С2,		1				62.7						
			27С	13.3	-----	2.3	-	-	-----	-	0.78	-	13.9	-	34.4
					1.46				2.66						
			18		1				62.7						
				12.1	-----	2.3	-	-	-----	-	0.75	-	9.03	-	28.3
					1.46				2.66						
			29С		1				62.7						
				12.5	-----	2.3	-	-	-----	-	0.71	-	13	-	36.4
					1.46				6.43						
			30С1		1				62.7						
				12.5	-----	2.3	-	-	-----	-	0.71	-	13	-	36.4
					1.46				6.43						
			23С1-С8,		1				62.7						
			25С1	13.3	-----	2.3	-	-	-----	-	0.78	-	13.9	-	34.4
					1.46				2.66						
			26С1		1				62.7						
				14.1	-----	2.3	-	-	-----	-	0.71	-	14.8	-	39.8
					1.46				6.43						
			26С2		1				62.7						
				15.2	-----	2.3	-	-	-----	-	0.71	-	15.9	-	42
					1.46				6.43						
			28С1		1				62.7						
				13.3	-----	2.3	-	-	-----	-	0.71	-	13.9	-	38.1
					1.46				6.43						
			28С2		1				62.7						
				13.3	-----	2.3	-	-	-----	-	0.71	-	13.9	-	38.1
					1.46				6.43						
			30С2		1				62.7						
				11.8	-----	2.3	-	-	-----	-	0.71	-	13.4	-	36.1
					1.46				6.43						
			45		1				62.7						
				10.8	-----	2.3	-	-	-----	-	0.78	-	8.1	-	26.1
					1.46				2.66						
4835421037	020301	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИСТАВНЫЕ, 8 Т	1,2,4,7,		1				31.6						
			8,34	3.06	-----	0.91	-	-	-----	-	0.38	-	10.09	-	16.9
					1.12				1.34						
			3,5,6,11,		1				31.6						
			12,13,14,	3.06	-----	0.91	-	-	-----	-	0.38	-	10.09	-	16.9
			40		1.12				1.34						
			9,31,32,		1				31.6						
			33,35АБ	3.06	-----	0.91	-	-	-----	-	0.38	-	10.09	-	16.9
					1.12				1.34						

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	3.06	1 / 1.12	0.91	-	-	31.6 / 1.34	-	0.38	-	10.09	-	16.9
			15,16	3.06	1 / 1.12	0 91	-	-	31.6 / 1.34	-	0 ,38	-	10.1	-	16.9
			24С	3.15	1 / 1.12	0.91	-	-	31.6 / 1.34	-	0.38	-	14.5	-	21.4
			17,19,20	3.06	1 / 1.12	0.91	-	-	31.6 / 1.34	-	0.38	-	10.09	-	16.9
			21С,25С2, 27С	3 15	1 / 1.12	0.91	-	-	31.6 / 1 34	-	0.38	-	14.5	-	21.4
			18	3.06	1 / 1.12	0.91	-	-	31 6 / 1.34	-	0.38	-	10.09	-	16.9
			29С	3.15	1 / 1.12	0.91	-	-	31.6 / 3 24	-	0.38	-	14.5	-	23.3
			30С1	3.15	1 / 1.12	0.91	-	-	31.6 / 3.24	-	0.38	-	14.5	-	23.3
			23С1-С8, 25С1	3.15	1 / 1.12	0 91	-	-	31.6 / 1.34	-	0.38	-	14.5	-	21.4
			26С1	3.15	1 / 1 12	0.91	-	-	31.6 / 3.24	-	0.38	-	14.5	-	23.3
			26С2	3.15	1 / 1 12	0 91	-	-	31.6 / 3.24	-	0.38	-	14.5	-	23.3
			28С1	3.15	1 / 1.12	0.91	-	-	31.6 / 3 24	-	0.38	-	14.5	-	23.3
			28С2	3.15	1 / 1 12	0.91	-	-	31.6 / 3.24	-	0.38	-	14.5	-	23.3
			30С2	3 15	1 / 1.12	0.91	-	-	31.6 / 3.24	-	0.38	-	14.5	-	23.3
			45	3.06	1 / 1.12	0.91	-	-	31.6 / 1.34	-	0.38	-	10.09	-	16.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ:														
3155211012	020401	12,5 Т	1,2,4,7, 8,34	0.99	1 ----- 1.22	0.05	-	-	12.1 ----- 0.51	-	0.03	-	4.27	0.7	7.77
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.09	1 ----- 1.22	0 05	-	-	12 1 ----- 0.51	-	0.03	-	4.5	0.72	8.12
			9,31,32, 33,35АБ	0.9	1 ----- 1.22	0.05	-	-	12.1 ----- 0.51	-	0.03	-	3.74	0.68	7.13
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.83	1 ----- 1.22	0.05	-	-	12.1 ----- 0.51	-	0.02	-	3.43	0.66	6.72
			15,16	1.13	1 ----- 1.22	0.05	-	-	12 1 ----- 0.51	-	0.04	-	4.68	0.74	8.37
			24С	1.16	1 ----- 1.22	0.05	-	-	12.1 ----- 0.51	-	0.04	-	6.68	0.74	10.4
			17,19,20	1.17	1 ----- 1.22	0.05	-	-	12.1 ----- 0.51	-	0.04	-	4.83	0.75	8.57
			21С,25С2, 27С	1.2	1 ----- 1.22	0 05	-	-	12 1 ----- 0.51	-	0.04	-	6.92	0.76	10.7
			18	1.13	1 ----- 1.22	0.05	-	-	12.1 ----- 0.51	-	0.05	-	4.68	0.74	8.38
			29С	1.16	1 ----- 1.22	0.05	-	-	12.1 ----- 1.24	-	0.05	-	6.74	0.94	11.4
			30С1	1.16	1 ----- 1.22	0.05	-	-	12.1 ----- 1.24	-	0.05	-	6.74	0.94	11.4
			23С1-С8, 25С1	1.2	1 ----- 1.22	0.05	-	-	12.1 ----- 0.51	-	0.05	-	6.91	0.76	10.7
			26С1	1.22	1 ----- 1.22	0.05	-	-	12.1 ----- 1.24	-	0.05	-	7.07	0.95	11.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С2	1.22	1 / 1.22	0.05	-	-	12.1 / 1.24	-	0.05	-	7.07	0.95	11.8
			28С1	1.2	1 / 1.22	0.05	-	-	12.1 / 1.24	-	0.06	-	6.89	0.94	11.6
			28С2	1.2	1 / 1.22	0.05	-	-	12.1 / 1.24	-	0.06	-	6.89	0.94	11.6
			30С2	1.12	1 / 1.22	0.05	-	-	12.1 / 1.24	-	0.04	-	6.41	0.92	11
			45	0.83	1 / 1.22	0.05	-	-	12.1 / 0.51	-	0.04	-	3.43	0.66	6.74
-	С20402 20 Т		1,2,4,7, 8,34	1.04	1 / 1.51	0.13	-	-	22.9 / 0.97	-	0.06	-	5.96	0.93	10.6
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.14	1 / 1.51	0.13	-	-	22.9 / 0.97	-	0.06	-	6.34	0.95	11.1
			9,31,32, 33,35А6	0.95	1 / 1.51	0.13	-	-	22.9 / 0.97	-	0.05	-	5.24	0.9	9.75
			10, 35В1, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.87	1 / 1.51	0.13	-	-	22.9 / 0.97	-	0.05	-	4.81	0.88	9.22
			15,16	1.19	1 / 1.51	0.13	-	-	22.9 / 0.97	-	0.07	-	6.57	0.96	11.4
			24С	1.22	1 / 1.51	0.13	-	-	22.9 / 0.97	-	0.07	-	9.43	0.97	14.3
			17,19,20	1.23	1 / 1.51	0.13	-	-	22.9 / 0.97	-	0.08	-	6.8	0.98	11.7
			21С,25С2, 27С	1.26	1 / 1.51	0.13	-	-	22.9 / 0.97	-	0.08	-	9.66	0.99	14.6
			18	1.19	1 / 1.51	0.13	-	-	22.9 / 0.97	-	0.09	-	6.54	0.97	11.4
			29С	1.22	1 / 1.51	0.13	-	-	22.9 / 2.35	-	0.09	-	9.38	1.32	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С1	1.22	1 / 1.51	0.13	-	-	22.9 / 2.35	-	0.09	-	9.38	1.32	16
			23С1-С8, 25С1	1.26	1 / 1.51	0.13	-	-	22.9 / 0.97	-	0.09	-	9.65	0.99	14.6
			26С1	1.29	1 / 1.51	0.13	-	-	22.9 / 2.35	-	0.1	-	9.88	1.34	16.6
			26С2	1.29	1 / 1.51	0.13	-	-	22.9 / 2.35	-	0.1	-	9.88	1.34	16.6
			28С1	1.26	1 / 1.51	0.13	-	-	22.9 / 2.35	-	0.1	-	9.72	1.33	16.4
			28С2	1.26	1 / 1.51	0.13	-	-	22.9 / 2.35	-	0.1	-	9.72	1.33	16.4
			30С2	1.17	1 / 1.51	0.13	-	-	22.9 / 2.35	-	0.08	-	9.05	1.31	15.6
			45	0.87	1 / 1.51	0.13	-	-	22.9 / 0.97	-	0 1	-	4.81	0.89	9.28
-	020403 32 Т		1,2,4,7, 8,34	1.14	1 / 1.51	0.19	-	-	31.7 / 1.35	-	0.08	-	6.47	1.06	11.8
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.25	1 / 1.51	0.19	-	-	31.7 / 1.35	-	0.09	-	6.82	1.09	12.3
			9,31,32, 33,35А5	1.04	1 / 1.51	0.19	-	-	31.7 / 1.35	-	0.07	-	5.7	1.04	10.9
			10, 35В1, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.96	1 / 1.51	0.19	-	-	31.7 / 1.35	-	0.06	-	5.22	1.01	10.3
			15,16	1.31	1 / 1.51	0.19	-	-	31.7 / 1.35	-	0.1	-	7.13	1.11	12.7
			24С	1.34	1 / 1.51	0.19	-	-	31.7 / 1.35	-	0.1	-	10.3	1.11	15.9
			17,19,20	1.35	1 / 1.51	0.19	-	-	31.7 / 1.35	-	0.1	-	7.3	1.12	13

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2, 27С	1.38	1 ----- 1.51	0.19	-	-	31.7 ----- 1.35	-	0.1	-	10.6	1.17	16.3
			18	1.31	1 ----- 1.51	0.19	-	-	31.7 ----- 1.35	-	0.12	-	7.1	1.12	12.7
			29С	1.34	1 ----- 1.51	0.19	-	-	31.7 ----- 3.25	-	0.12	-	10.3	1.29	18
			30С1	1.34	1 ----- 1.51	0.19	-	-	31.7 ----- 3.25	-	0.12	-	10.3	1.29	18
			23С1-С8, 25С1	1.38	1 ----- 1.51	0.19	-	-	31.7 ----- 1.35	-	0.12	-	10.6	1.15	16.3
			26С1	1.41	1 ----- 1.51	0.19	-	-	31.7 ----- 3.25	-	0.14	-	10.9	1.6	19
			26С2	1.41	1 ----- 1.51	0.19	-	-	31.7 ----- 3.25	-	0.14	-	10.9	1.6	19
			28С1	1.38	1 ----- 1.51	0.19	-	-	31.7 ----- 3.25	-	0.14	-	10.6	1.63	18.7
			28С2	1.38	1 ----- 1.51	0.19	-	-	31.7 ----- 3.25	-	0.14	-	10.6	1.63	18.7
			30С2	1.29	1 ----- 1.51	0.19	-	-	31.7 ----- 3.25	-	0.07	-	9.93	1.56	17.8
			45	0.96	1 ----- 1.51	0.19	-	-	31.7 ----- 1.35	-	0.13	-	5.23	1.03	10.4
-	020404 120 Т		1,2,4,7, 8,34	2.54	1.5 ----- 2.24	0.29	-	-	43.6 ----- 1.85	-	0.11	-	13.27	-	20.3
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	2.8	1.5 ----- 2.24	0.29	-	-	43.6 ----- 1.85	-	0.12	-	14	-	21.3
			9,31,32, 33,35А5	2.32	1.5 ----- 2.24	0.29	-	-	43.6 ----- 1.85	-	0.09	-	11.61	-	18.4
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	2.14	1.5 ----- 2.24	0.29	-	-	43.6 ----- 1.85	-	0.09	-	10.69	-	17 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			15,16		1.5				43.6						
				2.91	-----	0.29	-	-	-----	-	0.13	-	14.58	-	22
					2.24				1.85						
			24C		1.5				43.6						
				3	-----	0.29	-	-	-----	-	0.13	-	20.99	-	28.5
					2.24				1.85						
			17,19,20		1.5				43.6						
				3	-----	0.29	-	-	-----	-	0.14	-	14.98	-	22.5
					2.24				1.85						
			21C,25C2,		1.5				43.6						
			27C	3.08	-----	0.29	-	-	-----	-	0.14	-	21.6	-	29.2
					2.24				1.85						
			18		1.5				43.6						
				2.91	-----	0.29	-	-	-----	-	0.16	-	14.55	-	22
					2.24				1.85						
			29C		1.5				43.6						
				3	-----	0.29	-	-	-----	-	0.16	-	20 94	-	28.1
					2.24				4.47						
			30C1		1.5				43.6						
				3	-----	0.29	-	-	-----	-	0.16	-	20.94	-	28.1
					2.24				4.47						
			23C1-C8,		1.5				43.6						
			25C1	3.08	-----	0 29	-	-	-----	-	0.17	-	21.65	-	31.9
					2.24				1.85						
			26C1		1.5				43.6						
				3.15	-----	0.29	-	-	-----	-	0.19	-	22.06	-	32.4
					2.24				4 47						
			26C2		1.5				43.6						
				3.15	-----	0.29	-	-	-----	-	0.19	-	22.06	-	32.4
					2.24				4.47						
			28C1		1.5				43.6						
				3.08	-----	0.29	-	-	-----	-	0.2	-	21.62	-	31.9
					2.24				4.47						
			28C2		1.5				43.6						
				3.08	-----	0.29	-	-	-----	-	0 2	-	21.62	-	31.9
					2 24				4.47						
			30C2		1.5				43.6						
				2.87	-----	0.29	-	-	-----	-	0.16	-	20.17	-	30.2
					2.24				4.47						
			45		1.5				43.6						
				2.14	-----	0.29	-	-	-----	-	0.19	-	10 69	-	17.4
					2.24				1.85						
	-	020405 200 T	1,2,4,7,		1.5				59.2						
			8,34	4.39	-----	0.44	-	-	-----	-	0.14	-	25.17	-	34.9
					2.24				2.52						

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	4.84	1.5 / 2.24	0.44	-	-	59.2 / 2.52	-	0.15	-	26.61	-	36.8
			9,31,32, 33,35АБ	4,02	1.5 / 2.24	0.44	-	-	59.2 / 2.52	-	0.12	-	22.06	-	31.4
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39.41,42, 43,44	3.69	1.5 / 2.24	0.44	-	-	59.2 / 2.52	-	0.11	-	20.3	-	29.3
			15 ,16	5.03	1.5 / 2.24	0.44	-	-	59.2 / 2.52	-	0.16	-	27.71	-	38.1
			24С	5.17	1.5 / 2.24	0.44	-	-	59.2 / 2.52	-	0.16	-	39.77	-	50.3
			17,19,20	5.19	1.5 / 2.24	0.44	-	-	59.2 / 2.52	-	0.18	-	28.53	-	39.1
			21С,25С2, 27С	5.33	1.5 / 2.24	0.44	-	-	59.2 / 2.52	-	0.18	-	41.09	-	51.8
			18	5.03	1.5 / 2.24	0.44	-	-	59.2 / 2.52	-	0.2	-	27.67	-	38.1
			29С	5.17	1.5 / 2.24	0.44	-	-	59.2 / 6.07	-	0.2	-	39.78	-	53.9
			30С1	5.17	1.5 / 2.24	0.44	-	-	59.2 / 6.07	-	0.2	-	39.78	-	53.9
			23С1-С8, 25С1	5 33	1.5 / 2.24	0.44	-	-	59.2 / 2.52	-	0.21	-	41.06	-	51.8
			26С1	5.45	1.5 / 2.24	0.44	-	-	59.2 / 6.07	-	0.24	-	41.96	-	56.4
			26С2	5.45	1.5 / 2.24	0.44	-	-	59.2 / 6.07	-	0.24	-	41.96	-	56.4
			28С1	5.33	1.5 / 2.24	0.44	-	-	59.2 / 6.07	-	0.25	-	41.07	-	55.4
			28С2	5.33	1.5 / 2.24	0.44	-	-	59.2 / 6.07	-	0.25	-	41.07	-	55.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С2	4.97	1 5 / 2.24	0.44	-	-	59.2 / 6.07	-	0.2	-	38.28	-	52.2
			45	3.69	1.5 / 2.24	0.44	-	-	59.2 / 2.52	-	0.23	-	20.28	-	29.4
		КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ:													
3155211012	020415	12,5 Т	1,2,4,7, 8,34	0.53	1 / 1.22	0.05	-	-	12.1 / 0.51	-	0.03	-	2.31	0.58	5.23
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.57	1 / 1.22	0.05	-	-	12.1 / 0.51	-	0.03	-	2.34	0.6	5.32
			9,31,32, 33,35АБ	0.54	1 / 1.22	0.05	-	-	12.1 / 0.51	-	0.03	-	2.25	0.59	5.19
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.53	1 / 1.22	0.05	-	-	12.1 / 0.51	-	0.02	-	2.19	0.58	5.1
			15,16	0.6	1 / 1.22	0.05	-	-	12.1 / 0.51	-	0.04	-	2.48	0.6	5.5
			24С	0.61	1 / 1.22	0.05	-	-	12.1 / 0.51	-	0.04	-	3.56	0.61	6.6
			17,19,20	0.63	1 / 1.22	0.05	-	-	12.1 / 0.51	-	0.04	-	2.61	0.61	5.67
			21С,25С2, 27С	0.65	1 / 1.22	0.05	-	-	12.1 / 0.51	-	0.04	-	3.74	0.62	6.83
			18	0.6	1 / 1.22	0.05	-	-	12.1 / 0.51	-	0.05	-	2.48	0.61	5.52
			29С	0.61	1 / 1.22	0.05	-	-	12.1 / 1.24	-	0.05	-	3.56	0.79	7.52
			30С1	0.61	1 / 1.22	0.05	-	-	12.1 / 1.24	-	0.05	-	3.56	0.79	7,52

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			23С1-С8, 25С1	0.65	1 ----- 1.22	0.05	-	-	12.1 ----- 0.51	-	0.05	-	3.74	0.62	6.84
			26С1	0.7	1 ----- 1.22	0.05	-	-	12.1 ----- 1 24	-	0.05	-	4.03	0.82	8.11
			26С2	0.73	1 ----- 1.22	0.65	-	-	12.1 ----- 1.24	-	0.05	-	4.24	0.82	8.35
			28С1	0.65	1 ----- 1.22	0.05	-	-	12.1 ----- 1.24	-	0 06	-	3.74	0.8	7.76
			28С2	0.65	1 ----- 1.22	0.05	-	-	12.1 ----- 1.24	-	0.06	-	3.74	0.8	7.76
			30С2	0.58	1 ----- 1.22	0.05	-	-	12.1 ----- 1.24	-	0.04	-	3.36	0 78	7.27
			45	0.53	1 ----- 1.22	0.05	-	-	12.1 ----- 0.51	-	0.04	-	2.19	0.59	5.13
-	020416 20 Т		1,2,4,7, 8,34	0.56	1 ----- 1.51	0 12	-	-	22.9 ----- 0.97	-	0.06	-	3.23	0.8	7.25
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.59	1 ----- 1.51	0.12	-	-	22.9 ----- 0.97	-	0.06	-	3.28	0.81	7.34
			9,31,32, 33,35АБ	0.57	1 ----- 1.51	0.12	-	-	22.9 ----- 0.97	-	0.05	-	3.15	0.8	7. 17
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.56	1 ----- 1.51	0.12	-	-	22.9 ----- 0.97	-	0.05	-	3.08	0.8	7. 09
			15,16	0.63	1 ----- 1.51	0.12	-	-	22.9 ----- 0.97	-	0.07	-	3.47	0.82	7.59
			24С	0.65	1 ----- 1.51	0.12	-	-	22.9 ----- 0.97	-	0.07	-	4.97	0.83	9.12
			17,19,20	0.66	1 ----- 1.51	0.12	-	-	22 9 ----- 0.97	-	0.08	-	3.65	0.84	7.83
			21С,25С2, 27С	0.68	1 ----- 1.51	0.12	-	-	22.9 ----- 0.97	-	0.08	-	5.23	0.84	9 43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			18	0.63	1 ----- 1.51	0 12	-	-	22.9 ----- 0.97	-	0.09	-	3.47	0.83	7.62
			29С	0.65	1 ----- 1.51	0.12	-	-	22.9 ----- 2 35	-	0.09	-	5	1.18	10.9
			30С1	0.65	1 ----- 1.51	0.12	-	-	22.9 ----- 2.35	-	0.09	-	50	1.18	10.9
			23С1-С8, 25С1	0.68	1 ----- 1.51	0.12	-	-	22.9 ----- 0.97	-	0.09	-	5.23	0.84	9.44
			26С1	0.74	1 ----- 1.51	0.12	-	-	22.9 ----- 2.35	-	0.1	-	5.68	1.2	11.7
			26С2	0.77	1 ----- 1.51	0.12	-	-	22.9 ----- 2.35	-	0.1	-	5.94	1.21	12
			28С1	0.68	1 ----- 1.51	0.12	-	-	22.9 ----- 2.35	-	0.1	-	5.25	1.19	11.2
			28С2	0.68	1 ----- 1.51	0.12	-	-	22.9 ----- 2.35	-	0.1	-	5.25	1.19	11.2
			30С2	0.61	1 ----- 1.51	0.12	-	-	22.9 ----- 2.35	-	0 08	-	4.66	1.17	10.5
			45	0.56	1 ----- 1.51	0.12	-	-	22.9 ----- 0.97	-	0.1	-	3.08	0.82	7.16
3155211012	020417	32 Т	1,2,4,7, 8,34	0.62	1 ----- 1.51	0.19	-	-	31.7 ----- 1.35	-	0.08	-	3.5	0.93	8.18
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.65	1 ----- 1.51	0.19	-	-	31.7 ----- 1.35	-	0.09	-	3.55	0.94	8.28
			9,31,32, 33,35АБ	0.62	1 ----- 1.51	0.19	-	-	31.7 ----- 1.35	-	0.07	-	3.41	0.93	8.08
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.61	1 ----- 1.51	0.19	-	-	31.7 ----- 1.35	-	0.06	-	3.33	0.92	7.97
			15,16	0.69	1 ----- 1.51	0.19	-	-	31.7 ----- 1.35	-	0.1	-	3.76	0.96	8.56

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			24C	0.71	1 / 1.51	0.19	-	-	31.7 / 1.35	-	0.1	-	5.48	0.96	10.3
			17,19,20	0.73	1 / 1.51	0.19	-	-	31.7 / 1.35	-	0.1	-	3.96	0.96	8.8
			21C,25C2, 27C	0.74	1 / 1.51	0.19	-	-	31.7 / 1.35	-	0.1	-	5.74	0.97	10.6
			18	0.69	1 / 1.51	0.19	-	-	31.7 / 1.35	-	0.12	-	3.76	0.96	8.58
			29C	0.71	1 / 1.51	0.19	-	-	31.7 / 3.25	-	0.1	-	5.5	1.44	12.7
			30C1	0.71	1 / 1.51	0.19	-	-	31.7 / 3.25	-	0.1	-	5.5	1.44	12.7
			23C1-C8, 25C1	0.74	1 / 1.51	0.19	-	-	31.7 / 1.35	-	0.1	-	5.63	0.98	10.5
			26C1	0.8	1 / 1.51	0.19	-	-	31.7 / 3.25	-	0.12	-	6.16	1.47	13.5
			26C2	0.85	1 / 1.51	0.19	-	-	31.7 / 3.25	-	0.12	-	6.5	1.48	13.9
			28C1	0.74	1 / 1.51	0.19	-	-	31.7 / 3.25	-	0.12	-	5.74	1.45	13
			28C2	0.74	1 / 1.51	0.19	-	-	31.7 / 3.25	-	0 12	-	5.74	1.45	13
			30C2	0.67	1 / 1.51	0.19	-	-	31.7 / 3.25	-	0.05	-	5.21	1.42	12.3
			45	0.61	1 / 1.51	0.19	-	-	31.7 / 1.35	-	0.11	-	3.33	0.94	8.04
-	020418 120 T		1,2,4,7, 8,34	1.37	1.5 / 2.24	0.29	-	-	43.6 / 1.85	-	0.11	-	7.16	1.48	14.5
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.46	1.5 / 2.24	0.29	-	-	43.6 / 1.85	-	0.12	-	7.27	1.47	14.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			9,31,32, 33,35АБ	1.39	1.5 / 2.24	0.29	-	-	43.6 / 1.85	-	0.09	-	6.97	1.47	14.3
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.37	1.5 / 2.24	0.29	-	-	43.6 / 1.85	-	0.09	-	6.83	1.43	14.1
			15,16	1.54	1.5 / 2.24	0.29	-	-	43.6 / 1.85	-	0.13	-	7.71	1.54	15.3
			24С	1 59	1.5 / 2.24	0.29	-	-	43.6 / 1.85	-	0.13	-	11.1	1.5	18.7
			17,19,20	1.62	1.5 / 2.24	0.29	-	-	43.6 / 1.85	-	0.14	-	8.1	1.56	15 8
			21С,25С2, 27С	1.66	1.5 / 2.24	0.29	-	-	43.6 / 1.85	-	0.14	-	11.7	1.52	19.4
			18	1.54	1.5 / 2.24	0.29	-	-	43.6 / 1.85	-	0.16	-	7.71	1.51	15.3
			29С	1.59	1 5 / 2.24	0.29	-	-	43.6 / 4.47	-	0.16	-	11.1	2.15	22
			30С1	1.59	1.5 / 2.24	0.29	-	-	43.6 / 4.47	-	0.16	-	11.1	2.15	22
			23С1-С8, 25С1	1.66	1.5 / 2.24	0.29	-	-	43.6 / 1.85	-	0.17	-	11.7	1.59	19.5
			26С1	1.8	1.5 / 2.24	0.29	-	-	43.6 / 4.47	-	0.19	-	12.6	2.21	23.8
			26С2	1.89	1.5 / 2.24	0.29	-	-	43 6 / 4.47	-	0.19	-	13.2	2.32	24.6
			28С1	1.66	1.5 / 2.24	0.29	-	-	43.6 / 4.47	-	0.2	-	11.7	2.24	22.8
			28С2	1.66	1.5 / 2.24	0.29	-	-	43.6 / 4.47	-	0.2	-	11.7	2.24	22.8
			30С2	1.49	1.5 / 2.24	0.29	-	-	43.6 / 4.47	-	0.16	-	10.5	2.15	21.3

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			45	1.37	1.5 / 2.24	0.29	-	-	43.6 / 1.85	-	0.19	-	6.89	1.47	14.3
		020419 200 Т	1,2,4,7, 8,34	2.37	1.5 / 2.24	0.4	-	-	59.2 / 2.52	-	0.14	-	13.6	1.93	23.2
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	2.52	1.5 / 2.24	0.4	-	-	59.2 / 2.52	-	0.15	-	13.9	1.97	23.7
			9,31,32, 33,35АБ	2.41	1.5 / 2.24	0.4	-	-	59.2 / 2.52	-	0.12	-	13.2	2.21	23.1
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	2.36	1.5 / 2.24	0.4	-	-	59.2 / 2.52	-	0.11	-	13	1.87	22.5
			15,16	2.66	1.5 / 2.24	0.4	-	-	59.2 / 2.52	-	0.16	-	14.6	2.02	24.6
			24С	2.74	1.5 / 2.24	0.4	-	-	59.2 / 2.52	-	0.16	-	21.1	2.04	31.2
			17,19,20	2.8	1 5 / 2.24	0.4	-	-	59.2 / 2.52	-	0.18	-	15.4	2.06	25.6
			21С,25С2, 27С	2.88	1.5 / 2.24	0.4	-	-	59.2 / 2.52	-	0 18	-	22 2	2.08	32.5
			18	2.36	1.5 / 2.24	0.4	-	-	59.2 / 2.52	-	0.2	-	14.6	1.98	24.6
			29С	2.74	1.5 / 2.24	0.4	-	-	59.2 / 6.07	-	0.2	-	21.1	2.95	35 7
			30С1	2.74	1.5 / 2.24	0.4	-	-	59.2 / 6.07	-	0.2	-	21.1	2.95	35 7
			23С1-С8, 25С1	2.88	1.5 / 2.24	0.4	-	-	59.2 / 2.52	-	0.21	-	22.2	2.05	32.5
			26С1	3.11	1.5 / 2.24	0.4	-	-	59.2 / 6.07	-	0.24	-	23.9	3.04	39
			26С2	3.27	1.5 / 2 24	0.4	-	-	59.2 / 6.07	-	0.24	-	25.2	3.08	40.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С1	2.88	1.5 / 2.24	0.4	-	-	59.2 / 6.07	-	0.25	-	22.2	2.96	37
			28С2	2.88	1.5 / 2.24	0.4	-	-	59.2 / 6.07	-	0.25	-	22.2	2.96	37
			30С2	2.58	1.5 / 2.24	0.4	-	-	59.2 / 6.07	-	0.2	-	19.9	2.91	34.3
			45	2.36	1.5 / 2.4	0.4	-	-	59.2 / 2.52	-	0.23	-	13	1.95	22.7
		КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТЕПЛОВЫХ И АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ:													
3155323042	020429	30 Т	1,2,4,7, 8,34	1.07	1.5 / 1.96	0.18	-	-	3.3 / 0.14	-	0.04	0.1 / 0.08	5.96	0.87	10.3
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.1	1.5 / 1.98	0.18	-	-	3.3 / 0.14	-	0.04	0.11 / 0.09	6.09	0.88	10.5
			9,31,32, 33,35АБ	1.04	1.5 / 1.96	0.18	-	-	3.3 / 0.14	-	0.04	0.1 / 0.08	5.7	0.86	10
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1	1.5 / 1.94	0.18	-	-	3.3 / 0.14	-	0.04	0.1 / 0.07	5.49	0.84	9.7
			15,16	1.14	1.5 / 1.98	0.18	-	-	3.3 / 0.14	-	0.04	0.11 / 0.1	6.22	0.9	10.7
			24С	1.17	1.5 / 1.98	0.18	-	-	3.3 / 0.14	-	0.04	0.11 / 0.1	8.99	0.9	13.5
			17,19,20	1.19	1.5 / 2	0.18	-	-	3.3 / 0.14	-	0.04	0.12 / 0.1	6.54	0.91	11.1
			21С,25С2, 27С	1.22	1.5 / 2	0.18	-	-	3.3 / 0.11	-	0.04	0.12 / 0.11	9.32	0.92	13.9
			18	1.14	1.5 / 1.98	0.18	-	-	3.3 / 0.14	-	0.04	0.11 / 0.12	6.3	0.9	10.8

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			29С		1.5				3.3			0.11			
				1.17	-----	0.18	-	-	-----	-	0.04	-----	8.91	0.96	13.7
					1.98				0.34			0.12			
			30С1		1.5				3.3			0.11			
				1.17	-----	0.18	-	-	-----	-	0.04	-----	8.91	0.96	13.7
					1.98				0.34			0.12			
			23С1-С8,		1.5				3.3			0.12			
			25С1	1.22	-----	0.18	-	-	-----	-	0.04	-----	9.47	0.93	14.1
					2				0.14			0.12			
			26С1		1.5				3.3			0.12			
				1.26	-----	0.18	-	-	-----	-	0.04	-----	9.7	1	14.7
					2.03				0.34			0.15			
			26С2		1.5				3.3			0.12			
				1.26	-----	0.18	-	-	-----	-	0.04	-----	9.7	1	14.7
					2.03				0.34			0.15			
			28С1		1.5				3.3			0.12			
				1.22	-----	0.18	-	-	-----	-	0.04	-----	9.39	0.98	14.3
					2				0.34			0.15			
			28С2		1.5				3.3			0.12			
				1.22	-----	0.18	-	-	-----	-	0.04	-----	9.39	0.98	14.3
					2				0.34			0.15			
			30С2		1.5				3.3			0.11			
				1.13	-----	0.18	-	-	-----	-	0.04	-----	8.56	0.95	13.3
					1.98				0.34			0.12			
			45		1.5				3.3			0.1			
				1	-----	0.18	-	-	-----	-	0.04	-----	5.5	0.86	9.8
					1.94				0.14			0.14			
-		020430 50 Т	1,2,4,7,		1.5				6.2			0.1			
			8,34	1.17	-----	1	-	-	-----	-	0.07	-----	6.37	1.15	12.1
					2.06				0.2			0.08			
			3,5,6,11,		1.5				6.2			0.11			
			12,13,14,	1.21	-----	1	-	-	-----	-	0.07	-----	6.61	1.18	12.5
			40		2.08				0.26			0.09			
			9,31,32,		1.5				6.2			0.11			
			33,35АБ	1.14	-----	1	-	-	-----	-	0.07	-----	6.24	1.15	12
					2.06				0.26			0.08			
			10, 35ВГ,		1.5				6.2			0.1			
			36,37,38,	1.09	-----	1	-	-	-----	-	0.07	-----	6.04	1.13	11.7
			39,41,42,		2.04				0.26			0.07			
			43,44												
			15,16		1.5				6.2			0.11			
				1.25	-----	1	-	-	-----	-	0.07	-----	6.75	1.19	12.7
					2.08				0.26			0.1			
			24С		1.5				6.2			0.11			
				1.28	-----	1	-	-	-----	-	0.07	-----	9.91	1.2	15.9
					2.08				0.26			0.1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			17,19,20		1.5				6.2			0.12			
				1.3	-----	1	-	-	-----	-	0.07	-----	6.95	1.21	13
					2.1				0.26			0.11			
			21C,25C2,		1.5				6.2			0.12			
			27C	1.34	-----	1	-	-	-----	-	0.07	-----	10.2	1.22	16.3
					2.1				0.26			0.11			
			18		1.5				6.2			0.11			
				1.25	-----	1	-	-	-----	-	0.07	-----	6.8	1.2	12.8
					2.1				0.26			0.12			
			29C		1.5				6.2			0.11			
				1.28	-----	1	-	-	-----	-	0.07	-----	9.81	1.3	16.3
					2.08				0.64			0.12			
			30C1		1.5				6.2			0.11			
				1.28	-----	1	-	-	-----	-	0.07	-----	9.81	1.3	16.3
					2.08				0.64			0.12			
			23C1-C8,		1.5				6.2			0.12			
			25C1	1.34	-----	1	-	-	-----	-	0.07	-----	10.19	1.22	16.3
					2.1				0.26			0.12			
			26C1		1.5				6.2			0.12			
				1.38	-----	1	-	-	-----	-	0.07	-----	10.69	1.34	17.4
					2.13				0.64			0.15			
			26C2		1.5				6.2			0.12			
				1.38	-----	1	-	-	-----	-	0 07	-----	10.69	1.34	17.4
					2.13				0.64			0.15			
			28C1		1.5				6.2			0.12			
				1.34	-----	1	-	-	-----	-	0.07	-----	10.27	1.33	16.9
					2.1				0.64			0.15			
			28C2		1.5				6.2			0.12			
				1.34	-----	1	-	-	-----	-	0.07	-----	10.27	1.33	16.9
					2.1				0.64			0.15			
			30C2		1.5				6.2			0.11			
				1.24	-----	1	-	-	-----	-	0.07	-----	9.56	1.29	16
					2.08				0.64			0.12			
			45		1.5				6.2			0.1			
				1.09	-----	1	-	-	-----	-	0.07	-----	6.05	1.15	11.8
					2.04				0.26			0.14			
-	020435	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТОВ, 65 Т	1,2,4,7, 8,34	8.31	1.5 ----- 1.75	3.15	-	-	16 ----- 0.68	-	0.19	-	12.8	2.12	29
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	9.23	1.5 ----- 1.75	3.15	-	-	16 ----- 0.68	-	0.19	-	14.2	2.3	31.5

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			9,31,32, 33,35АБ	7.55	1.5 / 1.75	3.15	-	-	16 / 0.68	-	0.19	-	11.6	1.98	26.9
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	6.85	1.5 / 1.75	3.15	-	-	16 / 0.68	-	0.19	-	10.6	1.88	25.1
			15,16	10.6	1.5 / 1.75	3.15	-	-	16 / 0.68	-	0.19	-	16.3	2.43	35.1
			24С	10.8	1.5 / 1.75	3.15	-	-	16 / 0.68	-	0.19	-	23.9	2.53	43
			17,19,20	12.1	1.5 / 1.75	3.15	-	-	16 / 0.68	-	0.19	-	18.6	2.73	39.2
			21С,25С2, 27С	12.4	1.5 / 1.75	3.15	-	-	16 / 0.68	-	0.19	-	27.3	2.73	48.2
			18	10.6	1.5 / 1.75	3.15	-	-	16 / 0.68	-	0.19	-	16.3	2.43	35.1
			29С	10.8	1.5 / 1.75	3.15	-	-	16 / 1.64	-	0.19	-	23.8	2.67	44
			30С1	10.8	1.5 / 1.75	3.15	-	-	16 / 1.64	-	0.19	-	23.8	2.67	44
			23С1-С8, 25С1	12.4	1.5 / 1.75	3.15	-	-	16 / 0.68	-	0.19	-	27.3	2.73	48.2
			26С1	14.5	1.5 / 1.75	3.15	-	-	16 / 1.64	-	0.19	-	32	3.17	56.4
			26С2	17.5	1.5 / 1.75	3.15	-	-	16 / 1.64	-	0.19	-	38.5	3.57	66.3
			28С1	12.4	1.5 / 1.75	3.15	-	-	16 / 1.64	-	0.19	-	27.3	2.87	49.3
			28С2	12.4	1.5 / 1.75	3.15	-	-	16 / 1.64	-	0.19	-	27.3	2.87	49.3
			30С2	9.49	1.5 / 1.75	3.15	-	-	16 / 1.64	-	0.19	-	20.9	2.48	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			45	6.85	1.5 / 1.75	3.15	-	-	16 / 0.68	-	0.19	-	10.6	1.88	25.1
-	020501	КРАНЫ ПОЛУКОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТЕПЛОВЫХ И АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, 30 Т	1,2,4,7,8,34	0.56	1.5 / 1.6	0.34	-	-	2.2 / 0.09	-	0.03	0.09 / 0.07	2.84	0.67	6.2
			3,5,6,11,12,13,14,40	0.57	1.5 / 1.61	0.34	-	-	2.2 / 0.09	-	0.03	0.1 / 0.08	2.9	0.68	6.3
			9,31,32,33,35АБ	0.55	1.5 / 1.6	0.34	-	-	2.2 / 0.09	-	0.03	0.09 / 0.07	2.75	0.67	6.1
			10, 35ВГ,36,37,38,39,41,42,43,44	0.53	1.5 / 1.58	0.34	-	-	2.2 / 0.09	-	0.03	0.09 / 0.06	2.61	0.66	5.9
			15,16	0.57	1.5 / 1.61	0.34	-	-	2.2 / 0.09	-	0.03	0.1 / 0.09	2.99	0.68	6.4
			24С	0.6	1.5 / 1.61	0.34	-	-	2.2 / 0.09	-	0.03	0.1 / 0.09	4.25	0.69	7.7
			17,19,20	0.61	1.5 / 1.63	0.34	-	-	2.2 / 0.09	-	0.03	0.1 / 0.1	3	0.7	6.5
			21С,25С2,27С	0.62	1.5 / 1.63	0.34	-	-	2.2 / 0.09	-	0.03	0.1 / 0.1	4.39	0.7	7.9
			18	0.59	1.5 / 1.61	0.34	-	-	2.2 / 0.09	-	0.03	0.1 / 0.11	2.94	0.69	6.4
			29С	0.6	1.5 / 1.61	0.34	-	-	2.2 / 0.23	-	0.03	0.1 / 0.11	4.25	0.73	7.9
			30С1	0.6	1.5 / 1.61	0.34	-	-	2.2 / 0.23	-	0.03	0.1 / 0.11	4.25	0.73	7.9
			23С1-С8,25С1	0.62	1.5 / 1.63	0.34	-	-	2.2 / 0.09	-	0.03	0.1 / 0.11	4.38	0.7	7.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
			26С1	0.64	1.5 / 1.65	0.34	-	-	2.2 / 0.23	-	0.03	0.1 / 0.14	4.51	0.76	8.3
			26С2	0.64	1.5 / 1.65	0.34	-	-	2.2 / 0.23	-	0.03	0.1 / 0.14	4.51	0.76	8.3
			28С1	0.62	1.5 / 1.63	0.34	-	-	2.2 / 0.23	-	0.03	0.1 / 0.14	4.36	0.75	8.1
			28С2	0.62	1.5 / 1.63	0.34	-	-	2.2 / 0.23	-	0.03	0.1 / 0.14	4.36	0.75	8.1
			30С2	0.59	1.5 / 1.61	0.34	-	-	2.2 / 0.23	-	0.03	0.1 / 0.1	4.08	0.72	7.7
			45	0.53	1.5 / 1.58	0.34	-	-	2.2 / 0.09	-	0.03	0.09 / 0.13	2.62	0.68	6
		КРАНЫ КОНСОЛЬНЫЕ:													
-	020601 80 Т		1,2,4,7, 8,34	13.5	5 / 6.09	1.43	-	6.6 / 1.19	-	-	0.25	-	10.82	5.62	38.9
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	15	5 / 6.09	1.43	-	6.6 / 1.19	-	-	0.25	-	12.02	6.02	42
			9,31,32, 33,35АБ	12.3	5 / 6.09	1.43	-	6.5 / 1.17	-	-	0.25	-	9.84	5.32	36.4
			10, 35ВГ, 36,37,38; 39,41,42, 43,44	11.2	5 / 6.09	1.43	-	6.4 / 1.22	-	-	0.23	-	8.92	5.01	34.1
			15,16	17.2	5 / 6.09	1.43	-	6.8 / 1.29	-	-	0.29	-	13.74	6.56	46.6
			24С	17.6	5 / 6.09	1.43	-	6.8 / 1.29	-	-	0.29	-	17.65	6.65	51
			17,19,20	19.7	5 / 6.09	1.43	-	7 / 1.4	-	-	0.3	-	15.74	7.24	51.9
			21С,25С2, 27С	20.2	5 / 6.09	1.43	-	7 / 1.4	-	-	0.3	-	20.22	7.36	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			18	17.2	5 ----- 6.09	1.43	-	6.8 ----- 1.56	-	-	0.35	-	13.74	6.73	47.1
			29С	17.6	5 ----- 6.09	1.43	-	6.8 ----- 1.56	-	-	0.35	-	17.65	6.72	51.4
			30С1	17.6	5 ----- 6.09	1.43	-	6.8 ----- 1.56	-	-	0.35	-	17.65	6.72	51.4
			23С1-С8, 25С1	20.2	5 ----- 6.09	1.43	-	7 ----- 1.68	-	-	0.33	-	20.22	7.45	57.4
			26С1	23.6	5 ----- 6.09	1.43	-	7.1 ----- 1.78	-	-	0.4	-	23.65	8.34	65.3
			26С2	28.5	5 ----- 6.09	1.43	-	7.1 ----- 1.78	-	-	0.4	-	28.51	9.59	76.3
			28С1	20.2	5 ----- 6.09	1.43	-	7 ----- 1.89	-	-	0.42	-	20.22	7.55	57.8
			28С2	20.2	5 ----- 6.09	1.43	-	7 ----- 1.89	-	-	0.42	-	20.22	7.55	57.8
			30С2	15.4	5 ----- 6.09	1.43	-	6.6 ----- 1.58	-	-	0.34	-	15.44	6.22	46.5
			45	11.2	5 ----- 6.09	1.43	-	6.4 ----- 2.5	-	-	0.51	-	8.92	5.45	36.1
-	020602 130 Т		1,2,4,7, 8,34	29.1	5 ----- 6.09	1.53	-	11.4 ----- 2.05	-	-	0.44	-	33.5	9.79	82.5
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	32.3	5 ----- 6.09	1.53	-	11.6 ----- 2.09	-	-	0.49	-	37.2	10.6	90.3
			9,31,32, 33,35АБ	26.4	5 ----- 6.09	1.53	-	11.4 ----- 2.05	-	-	0.43	-	30.5	9.1	76.1
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	24	5 ----- 6.09	1.53	-	11.1 ----- 2.11	-	-	0.43	-	27.6	8.54	70.3
			15,16	36.9	5 ----- 6.09	1.53	-	11.9 ----- 2.26	-	-	0.52	-	42.5	12	102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			24С		5			11.9							
				38	-----	1.53	-	-----	-	-	0.52	-	58.1	12.5	119
					6.09			2.26							
			17,19,20		5			12.3							
				42.3	-----	1.53	-	-----	-	-	0.52	-	48.4	13.7	115
					6.09			2.46							
			21С,25С2,		5			12.3							
			27С	43.5	-----	1.53	-	-----	-	-	0.52	-	66.7	13.2	134
					6.09			2.46							
			18		5			11.9							
				36.9	-----	1.53	-	-----	-	-	0.54	-	42.5	11.7	102
					6.09			2.74							
			29С		5			11.9							
				38	-----	1.53	-	-----	-	-	0.64	-	58.3	12.7	120
					6.09			2.74							
			30С1		5			11.9							
				38	-----	1.53	-	-----	-	-	0.64	-	58.3	12.7	120
					6.09			2.74							
			23С1-С8		5			12.3							
			25С1	43.5	-----	1.53	-	-----	-	-	0.53	-	67	13.4	135
					6.09			2.95							
			26С1		5			12.4							
				50.9	-----	1.53	-	-----	-	-	0.78	-	78	15.6	156
					6.09			3.1							
			26С2		5			12.4							
				61.3	-----	1.53	-	-----	-	-	0.78	-	93.9	18.3	185
					6.09			3.1							
			28С1		5			12.3							
				43.5	-----	1.53	-	-----	-	-	0.66	-	66.3	13.6	135
					6.09			3.32							
			28С2		5			12.3							
				43.5	-----	1.53	-	-----	-	-	0.66	-	66.3	13.6	135
					6.09			3.32							
			30С2		5			11.6							
				33.2	-----	1.53	-	-----	-	-	0.6	-	50.5	11.3	106
					6.09			2.78							
			45		5			11.1							
				24	-----	1.53	-	-----	-	-	0.89	-	27.6	9.26	73.7
					6.09			4.33							
		КРАНЫ МОНТАЖНЫЕ:													
-		020701 25 Т	1,2,4,7,		1				6.89						
			8,34	11	-----	0.7	-	-	-----	-	0.08	-	6.07	3.34	22 6
					1.12				0.29						
			3,5,6,11,		1				6.89						
			12,13,14,	12.3	-----	0.7	-	-	-----	-	0.08	-	6.74	3.57	24 8
			40		1.12				0.29						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			9,31,32, 33,35АБ	10	1 ----- 1.12	0.7	-	-	6.89 ----- 0.29	-	0.08	-	5.52	3.09	20.8
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	9.1	1 ----- 1.12	0.7	-	-	6.89 ----- 0.29	-	0.08	-	5.01	2.8	19.1
			15,16	14	1 ----- 1.12	0.7	-	-	6.89 ----- 0.29	-	0.08	-	7.71	4.1	28
			24С	14.4	1 ----- 1.12	0.7	-	-	6.89 ----- 0.29	-	0.08	-	11.1	4.11	31.8
			17,19,20	16	1 ----- 1.12	0.7	-	-	6.89 ----- 0.29	-	0.08	-	8.83	4.68	31.7
			21С,25С2, 27С	16.5	1 ----- 1.12	0.7	-	-	6.89 ----- 0.29	-	0.08	-	12.7	4.61	36
			18	14	1 ----- 1.12	0.7	-	-	6.89 ----- 0.29	-	0.08	-	7.71	4.1	28
			29С	14.4	1 ----- 1.12	0.7	-	-	6.89 ----- 0.71	-	0.08	-	11.1	4.29	32.4
			30С1	14.4	1 ----- 1.12	0.7	-	-	6.89 ----- 0.71	-	0.08	-	11.1	4.29	32.4
			23С1-С8, 25С1	16.5	1 ----- 1.12	0.7	-	-	6.89 ----- 0.29	-	0.08	-	12.7	4.61	36
			26С1	19.3	1 ----- 1.12	0.7	-	-	6.89 ----- 0.71	-	0.08	-	14.9	5.49	42.3
			26С2	23.3	1 ----- 1.12	0.7	-	-	6.89 ----- 0.71	-	0.08	-	17.9	6.39	50.2
			28С1	16.5	1 ----- 1.12	0.7	-	-	6.89 ----- 0.71	-	0.08	-	12.7	4.79	36.6
			28С2	16.5	1 ----- 1.12	0.7	-	-	6.89 ----- 0.71	-	0.08	-	12.7	4.79	36.6
			30С2	12.6	1 ----- 1.12	0.7	-	-	6.89 ----- 0.71	-	0.08	-	9.7	3.79	28.7

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			45	9.1	1 ----- 1.12	0.7	-	-	6.89 ----- 0.29	-	0.08	-	5.01	2.8	19.1
		020702 65 Т	1,2,4,7, 8,34	7 9	1 ----- 1.3	0.56	-	-	12.9 ----- 0.55	-	0.15	-	1.58	1.56	13.6
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	8.8	1 ----- 1.3	0.56	-	-	12.9 ----- 0.55	-	0.15	-	1.76	1.68	14.8
			9,31,32, 33,35АБ	7.2	1 ----- 1.3	0.56	-	-	12.9 ----- 0.55	-	0.15	-	1.44	1.5	12.7
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	6.5	1 ----- 1.3	0.56	-	-	12.9 ----- 0.55	-	0.15	-	1.31	1.33	11.7
			15,16	10.1	1 ----- 1.3	0.56	-	-	12.9 ----- 0.55	-	0.15	-	2.01	1.93	16.6
			24С	10.3	1 ----- 1.3	0.56	-	-	12.9 ----- 0.55	-	0.15	-	3.1	1.94	17.9
			17,19,20	11.5	1 ----- 1.3	0.56	-	-	12.9 ----- 0.55	-	0.15	-	2.3	2.14	18.5
			21С,25С2, 27С	11.8	1 ----- 1.3	0.56	-	-	12.9 ----- 0.55	-	0.15	-	3.55	2.19	20.1
			18	10.1	1 ----- 1.3	0.56	-	-	12.9 ----- 0.55	-	0 15	-	2.01	1.93	16.6
			29С	10.3	1 ----- 1.3	0.56	-	-	12.9 ----- 1.32	-	0.15	-	3.1	2.07	18.8
			30С1	10.3	1 ----- 1.3	0.56	-	-	12.9 ----- 1.32	-	0.15	-	3.1	2.07	18.8
			23С1-С8, 25С1	11.8	1 ----- 1.3	0.56	-	-	12.9 ----- 0 55	-	0.15	-	3.55	2.19	20.1
			26С1	13.8	1 ----- 1.3	0.56	-	-	12.9 ----- 1.32	-	0.15	-	4.16	2.61	23.9
			26С2	16.7	1 ----- 1.3	0.56	-	-	12.9 ----- 1.32	-	0.15	-	5.01	2.96	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С1	11.8	1 / 1.3	0.56	-	-	12.9 / 1 32	-	0.15	-	3.55	2.32	21
			28С2	11.8	1 / 1.3	0.56	-	-	12.9 / 1.32	-	0.15	-	3.55	2.32	21
			30С2	9	1 / 1.3	0.56	-	-	12.9 / 1.32	-	0.15	-	2.71	1.86	16.9
			45	6.5	1 / 1.3	0.56	-	-	12.9 / 0.55	-	0.15	-	1.31	1.33	11.7
		КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ:													
3152250147	020801	30/5 Т	1,2,4,7, 8,34	0 5	1 / 1.1	0.52	-	-	2.68 / 0.11	-	0.03	-	2.73	-	4.99
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.5	1 / 1.1	0.52	-	-	2.68 / 0.11	-	0 03	-	2.75	-	5.01
			9,31,32, 33,35АБ	0.48	1 / 1.1	0.52	-	-	2.68 / 0.11	-	0.03	-	2.65	-	4.89
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.47	1 / 1.1	0.52	-	-	2.68 / 0.11	-	0.03	-	2.6	-	4.83
			15,16	0.53	1 / 1.1	0.52	-	-	2.68 / 0.11	-	0.03	-	2.9	-	5.19
			24С	0.54	1 / 1.1	0.52	-	-	2.68 / 0.11	-	0.03	-	4.17	-	6.47
			17,19,20	0.56	1 / 1.1	0.52	-	-	2.68 / 0.11	-	0.03	-	3.09	-	5.41
			21С,25С2, 27С	0.58	1 / 1.1	0.52	-	-	2.68 / 0.11	-	0.03	-	4.46	-	6.8
			18	0.53	1 / 1.1	0.52	-	-	2.68 / 0.11	-	0.03	-	2.9	-	5.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			29С	0.54	1 / ----- / 1.1	0.52	-	-	2.68 / ----- / 0.27	-	0.03	-	4.17	-	6.63
			30С1	0.54	1 / ----- / 1.1	0.52	-	-	2.68 / ----- / 0.27	-	0.03	-	4.17	-	6.63
			23С1-С8, 25С1	0.58	1 / ----- / 1.1	0.52	-	-	2.68 / ----- / 0.11	-	0.03	-	4.46	-	6.8
			26С1	0.61	1 / ----- / 1.1	0.52	-	-	2.68 / ----- / 0.27	-	0.03	-	4.72	-	7.25
			26С2	0.66	1 / ----- / 1.1	0.52	-	-	2.68 / ----- / 0.27	-	0.03	-	5.1	-	7.68
			28С1	0.58	1 / ----- / 1.1	0.52	-	-	2.68 / ----- / 0.27	-	0.03	-	4.46	-	6.96
			28С2	0.58	1 / ----- / 1.1	0.52	-	-	2.68 / ----- / 0.27	-	0.03	-	4.46	-	6.96
			30С2	0.51	1 / ----- / 1.1	0.52	-	-	2.68 / ----- / 0.27	-	0.03	-	3.96	-	6.39
			45	0.47	1 / ----- / 1.1	0.52	-	-	2.68 / ----- / 0.11	-	0.03	-	2.6	-	4.83
3152260147	020802	50/10 Т	1,2,4,7, 8,34	0.6	1 / ----- / 1.37	0.72	-	-	9.34 / ----- / 0.4	-	0.11	-	3.29	-	6.49
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.6	1 / ----- / 1.37	0.72	-	-	9.34 / ----- / 0.4	-	0.11	-	3.32	-	6.52
			9,31,32, 33,35АБ	0.58	1 / ----- / 1.37	0.72	-	-	9.34 / ----- / 0.4	-	0.11	-	3.19	-	6.37
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.57	1 / ----- / 1.37	0.72	-	-	9.34 / ----- / 0.4	-	0.11	-	3.12	-	6.29
			15,16	0.64	1 / ----- / 1.37	0.72	-	-	9.34 / ----- / 0.4	-	0.11	-	3.5	-	6.74
			24С	0.65	1 / ----- / 1.37	0.72	-	-	9.34 / ----- / 0.4	-	0.11	-	5.03	-	8.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			17,19,20	0.68	1 / 1.37	0.72	-	-	9.34 / 0.4	-	0.11	-	3.73	-	7.01
			21С,25С2, 27С	0 7	1 / 1.37	0.72	-	-	9.34 / 0.4	-	0.11	-	5.37	-	8.67
			18	0.64	1 / 1.37	0.72	-	-	9.34 / 0.4	-	0.11	-	3.5	-	6.74
			29С	0.65	1 / 1.37	0.72	-	-	9.34 / 0.96	-	0.11	-	5.03	-	8.84
			30С1	0.65	1 / 1.37	0.72	-	-	9.34 / 0.96	-	0.11	-	5.03	-	8.84
			23С1-С8, 25С1	0.7	1 / 1.37	0.72	-	-	9.34 / 0.4	-	0.11	-	5.37	-	8.67
			26С1	0.74	1 / 1.37	0.72	-	-	9.34 / 0.96	-	0.11	-	5.69	-	9.59
			26С2	0.8	1 / 1.37	0.72	-	-	9.34 / 0.96	-	0.11	-	6.1	-	10.1
			28С1	0.7	1 / 1.37	0.72	-	-	9.34 / 0.96	-	0.11	-	5.37	-	9.23
			28С2	0.7	1 / 1.37	0.72	-	-	9.34 / 0.96	-	0.11	-	5.37	-	9.23
			30С2	0.62	1 / 1.37	0.72	-	-	9.34 / 0.96	-	0.11	-	4.77	-	8.55
			45	0.57	1 / 1.37	0.72	-	-	9.34 / 0.4	-	0.11	-	3.12	-	6.29
-	020807	КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НА ТЕПЛОВЫХ И АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ ПРОЛЕТОМ 34,5 М ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 100 Т Х2	1,2,4,7, 8,34	3.28	1.5 / 2.2	3.51	-	-	22.5 / 0.96	-	0.27	0.34 / 0.2	4.14	1.57	16.2

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. С2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	3.32	1.5 ----- 2.23	3 51	-	-	22.5 ----- 0.96	-	0.27	0.34 ----- 0.29	4.13	1.59	16.3
			9,31,32, 33,35АБ	3.25	1.5 ----- 2.2	3.51	-	-	22.5 ----- 0.96	-	0.27	0.34 ----- 0 25	4.09	1.57	16.1
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	3.18	1.5 ----- 2.18	3.51	-	-	22.5 ----- 0.96	-	0.27	0.33 ----- 0.24	4.01	1.55	15.9
			15,16	3.34	1.5 ----- 2.23	3.51	-	-	22.5 ----- 0.96	-	0.27	0.35 ----- 0.31	4.19	1.59	16.4
			24С	3.43	1.5 ----- 2.23	3.51	-	-	22.5 ----- 0.96	-	0.27	0.35 ----- 0.31	5.98	1.61	18.3
			17,19,20	3.4	1.5 ----- 2.25	3.51	-	-	22.5 ----- 0 96	-	0.27	0.35 ----- 0.34	4.26	1.61	16.6
			21С,25С2, 27С	3.5	1.5 ----- 2 25	3.51	-	-	22.5 ----- 0.96	-	0.27	0.35 ----- 0.3	6.15	1.62	18.6
			18	3.34	1.5 ----- 2 23	3.51	-	-	22.5 ----- 0.96	-	0.27	0.35 ----- 0.38	4.21	1.6	16.5
			29С	3.43	1 5 ----- 2 23	3.51	-	-	22 5 ----- 2.31	-	0.27	0.35 ----- 0.38	6.05	1.82	20
			30С1	3.43	1.5 ----- 2.23	3.51	-	-	22.5 ----- 2.31	-	0 27	0.35 ----- 0.38	6.05	1.82	20
			23С1-С8, 25С1	3.5	1.5 ----- 2.25	3.51	-	-	22.5 ----- 0.96	-	0.27	0.35 ----- 0.37	6.11	1.63	18.6
			26С1	3.55	1.5 ----- 2 28	3.51	-	-	22.5 ----- 2.31	-	0.27	0.36 ----- 0.46	6.96	1.86	21.2
			26С2	3.55	1.5 ----- 2.28	3.51	-	-	22.5 ----- 2.31	-	0.27	0.36 ----- 0.46	6.96	1.86	21.2
			28С1	3.5	1.5 ----- 2.25	3.51	-	-	22.5 ----- 2.31	-	0.27	0.35 ----- 0.47	6.14	1.85	20.3
			28С2	3.5	1.5 ----- 2.25	3.51	-	-	22.5 ----- 2.31	-	0.27	0.35 ----- 0.47	6.14	1.85	20.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С2		1.5				22.5			0.34			
				3.41	-----	3.51	-	-	-----	-	0.27	-----	5.98	1.82	19.9
					2.23				2.31			0.37			
			45		1.5				22.5			0.33			
				3.18	-----	3.51	-	-	-----	-	0.27	-----	4.01	1.59	16.2
					2.19				0.96			0.49			
		КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ:													
3151120000	020810	ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, 5 Т	1,2,4,7, 8,34	0.23	1 ----- 1.02	0.02	-	-	11 ----- 0.47	-	0.13	-	1 14	-	3.01
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.23	1 ----- 1.02	0.02	-	-	11 ----- 0.47	-	0.13	-	1.14	-	3.01
			9,31,32, 33,35АБ	0.23	1 ----- 1.02	0.02	-	-	11 ----- 0.47	-	0.13	-	1.14	-	3.01
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.23	1 ----- 1.02	0.02	-	-	11 ----- 0.47	-	0.13	-	1.14	-	3.01
			15,16	0.23	1 ----- 1.02	0.02	-	-	11 ----- 0.47	-	0.13	-	1.14	-	3.01
			24С	0.24	1 ----- 1.02	0.02	-	-	11 ----- 0.47	-	0.13	-	1.18	-	3.06
			17,19,20	0.23	1 ----- 1.02	0.02	-	-	11 ----- 0.47	-	0.13	-	1.14	-	3.01
			21С,25С2, 27С	0.24	1 ----- 1.02	0.02	-	-	11 ----- 0.47	-	0.13	-	1.18	-	3.06
			18	0.23	1 ----- 1.02	0.02	-	-	11 ----- 0.47	-	0.13	-	1.14	-	3.01
			29С	0.24	1 ----- 1.02	0.02	-	-	11 ----- 1.13	-	0.13	-	1.18	-	3.72
			30С1	0.24	1 ----- 1.02	0.02	-	-	11 ----- 1.13	-	0.13	-	1.18	-	3.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			23С1-С8, 25С1	0.24	1 ----- 1.02	0.02	-	-	11 ----- 0.47	-	0.13	-	1.18	-	3.06
			26С1	0.24	1 ----- 1.02	0.02	-	-	11 ----- 1.13	-	0.13	-	1.18	-	3.72
			26С2	0.24	1 ----- 1.02	0.02	-	-	11 ----- 1.13	-	0.13	-	1.18	-	3.72
			28С1	0.24	1 ----- 1.02	0.02	-	-	11 ----- 1.13	-	0.13	-	1.18	-	3.72
			28С2	0.24	1 ----- 1.02	0.02	-	-	11 ----- 1.13	-	0.13	-	1.18	-	3.72
			30С2	0.24	1 ----- 1.02	0.02	-	-	11 ----- 1.13	-	0.13	-	1.18	-	3.72
			45	0.23	1 ----- 1.02	0.02	-	-	11 ----- 0.47	-	0.13	-	1.14	-	3.01
3151220000	020811	ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, 10 Т	1,2,4,7, 8,34	0.38	1 ----- 1.18	0.06	-	-	13.7 ----- 0.58	-	0.16	-	1.69	-	4.05
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.38	1 ----- 1.18	0.06	-	-	13.7 ----- 0.58	-	0.16	-	1.69	-	4.05
			9,31,32, 33,35А6	0.38	1 ----- 1.18	0.06	-	-	13.7 ----- 0.58	-	0.16	-	1.69	-	4.05
			10, 35В Г, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.38	1 ----- 1.18	0.06	-	-	13.7 ----- 0.58	-	0.16	-	1.69	-	4.05
			15,16	0.38	1 ----- 1.18	0.06	-	-	13.7 ----- 0.58	-	0.16	-	1.69	-	4.05
			24С	0.39	1 ----- 1.18	0.06	-	-	13.7 ----- 0.58	-	0.16	-	1.74	-	4.11
			17,19,20	0.38	1 ----- 1.18	0.06	-	-	13.7 ----- 0.58	-	0.16	-	1.69	-	4.05
			21С,25С2, 27С	0.39	1 ----- 1.18	0.06	-	-	13.7 ----- 0.58	-	0.16	-	1.74	-	4.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			18	0.38	1 / 1.18	0.06	-	-	13.7 / 0.58	-	0.16	-	1.69	-	4.05
			29С	0.39	1 / 1.18	0.06	-	-	13.7 / 1.4	-	0.16	-	1.74	-	4.93
			30С1	0.39	1 / 1.18	0.06	-	-	13.7 / 1.4	-	0.16	-	1.74	-	4.93
			23С1-С8, 25С1	0.39	1 / 1.18	0.06	-	-	13.7 / 0.58	-	0.16	-	1.74	-	4.11
			26С1	0.39	1 / 1.18	0.06	-	-	13.7 / 1.4	-	0.16	-	1.74	-	4.93
			26С2	0.39	1 / 1.18	0.06	-	-	13.7 / 1.4	-	0.16	-	1.74	-	4.93
			28С1	0.39	1 / 1.18	0.06	-	-	13.7 / 1.4	-	0.16	-	1.74	-	4.93
			28С2	0.39	1 / 1.18	0.06	-	-	13.7 / 1.4	-	0.16	-	1.74	-	4.93
			30С2	0.39	1 / 1.18	0.06	-	-	13.7 / 1.4	-	0.16	-	1.74	-	4.93
			45	0.38	1 / 1.18	0.06	-	-	13.7 / 0.58	-	0.16	-	1.69	-	4.05
3151330000	020812	ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, 16 Т	1,2,4,7, 8,34	0.31	1 / 1.18	0.06	-	-	28 / 1.19	-	0.34	-	1.39	-	4.47
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.31	1 / 1.18	0.06	-	-	28 / 1.19	-	0.34	-	1.39	-	4.47
			9,31,32, 33,35АБ	0.31	1 / 1.18	0.06	-	-	28 / 1.19	-	0.34	-	1.39	-	4.47
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.31	1 / 1.18	0.06	-	-	28 / 1.19	-	0.34	-	1.39	-	4.47
			15,16	0.31	1 / 1.18	0.06	-	-	28 / 1.19	-	0.34	-	1.39	-	4.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			24С	0.33	1 ----- 1.18	0.06	-	-	28 ----- 1.19	-	0.34	-	1.52	-	4.62
			17,19,20	0.31	1 ----- 1.18	0.06	-	-	28 ----- 1.19	-	0.34	-	1.39	-	4.47
			21С,25С2, 27С	0.33	1 ----- 1.18	0.06	-	-	28 ----- 1.19	-	0.34	-	1.52	-	4.62
			18	0.31	1 ----- 1.18	0.06	-	-	28 ----- 1.19	-	0.34	-	1.39	-	4.47
			29С	0.33	1 ----- 1.18	0.06	-	-	28 ----- 2.87	-	0 34	-	1.52	-	6.3
			30С1	0.33	1 ----- 1.18	0.06	-	-	28 ----- 2.87	-	0.34	-	1.52	-	6.3
			23С1-С8, 25С1	0.33	1 ----- 1.18	0.06	-	-	28 ----- 1.19	-	0.34	-	1.52	-	4.62
			26С1	0.33	0.06 ----- 1.18	0.06	-	-	28 ----- 2.87	-	0.34	-	1.52	-	6.3
			26С2	0.33	1 ----- 1.18	0.06	-	-	28 ----- 2.87	-	0.34	-	1.52	-	6.3
			28С1	0.33	1 ----- 1.18	0.06	-	-	28 ----- 2.87	-	0.34	-	1.52	-	6.3
			28С2	0.33	1 ----- 1.18	0.06	-	-	28 ----- 2.87	-	0.34	-	1.52	-	6.3
			30С2	0.33	1 ----- 1.18	0.06	-	-	28 ----- 2.87	-	0.34	-	1.52	-	6.3
			45	0.31	1 ----- 1.18	0.06	-	-	28 ----- 1.19	-	0.34	-	1.39	-	4.47
3151410000	020813	ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, 20 Т	1,2,4,7, 8,34	0.39	1 ----- 1.18	0.09	-	-	28 ----- 1.19	-	0.34	-	1.75	-	4.94
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.39	1 ----- 1.18	0.09	-	-	28 ----- 1.19	-	0.34	-	1.75	-	4.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			9,31,32, 33,35АБ	0.39	1 ----- 1.18	0.09	-	-	28 ----- 1.19	-	0.34	-	1.75	-	4.94
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.39	1 ----- 1.18	0.09	-	-	28 ----- 1.19	-	0.34	-	1.75	-	4.94
			15,16	0.39	1 ----- 1.18	0.09	-	-	28 ----- 1.19	-	0.34	-	1.75	-	4.94
			24С	0.4	1 ----- 1.18	0.09	-	-	28 ----- 1.19	-	0.34	-	1.8	-	5
			17,19,20	0.39	1 ----- 1.18	0.09	-	-	28 ----- 1.19	-	0.34	-	1.75	-	4.94
			21С,25С2, 27С	0.4	1 ----- 1.18	0.09	-	-	28 ----- 1.19	-	0.34	-	1.8	-	5
			18	0.39	1 ----- 1.18	0.09	-	-	28 ----- 1.19	-	0.34	-	1.75	-	4.94
			29С	0.4	1 ----- 1.18	0.09	-	-	28 ----- 2.87	-	0.34	-	1.8	-	6.68
			30С1	0.4	1 ----- 1.18	0.09	-	-	28 ----- 2.87	-	0.34	-	1.8	-	6.68
			23С1-С8, 25С1	0.4	1 ----- 1.18	0.09	-	-	28 ----- 1.19	-	0.34	-	1.8	-	5
			26С1	0.4	1 ----- 1.18	0.09	-	-	28 ----- 2.87	-	0.34	-	1.8	-	6.68
			26С2	0.4	1 ----- 1.18	0.09	-	-	28 ----- 2.87	-	0.34	-	1.8	-	6.68
			28С1	0.4	1 ----- 1.18	0.09	-	-	28 ----- 2.87	-	0.34	-	1.8	-	6.68
			28С2	0.4	1 ----- 1.18	0.09	-	-	28 ----- 2.87	-	0.34	-	1.8	-	6.68
			30С2	0.4	1 ----- 1.18	0.09	-	-	28 ----- 2.87	-	0.34	-	1.8	-	6.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			45	0.39	1 ----- 1.18	0.09	-	-	28 ----- 1.19	-	0.34	-	1.75	-	4.94
3151421541	020814	ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, 32 Т	1,2,4,7, 8,34	0.54	1 ----- 1.18	0.13	-	-	35 ----- 1.49	-	0.43	-	2.2	-	5.97
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.54	1 ----- 1.18	0.13	-	-	35 ----- 1.49	-	0.43	-	2.2	-	5.97
			9,31,32, 33,35АБ	0.54	1 ----- 1.18	0.13	-	-	35 ----- 1.49	-	0.43	-	2.2	-	5.97
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.54	1 ----- 1.18	0.13	-	-	35 ----- 1.49	-	0.43	-	2.2	-	5.97
			15,16	0.54	1 ----- 1.18	0.13	-	-	35 ----- 1.49	-	0.43	-	2.2	-	5.97
			24С	0.55	1 ----- 1.18	0.13	-	-	35 ----- 1.49	-	0.43	-	2.46	-	6.24
			17,19,20	0.54	1 ----- 1.18	0.13	-	-	35 ----- 1.49	-	0.43	-	2.2	-	5.97
			21С,25С2, 27С	0.55	1 ----- 1.18	0.13	-	-	35 ----- 1.49	-	0.43	-	2.46	-	6.24
			18	0.54	1 ----- 1.18	0.13	-	-	35 ----- 1.49	-	0.43	-	2.2	-	5.97
			29С	0.55	1 ----- 1.18	0.13	-	-	35 ----- 3.59	-	0.43	-	2.46	-	8.34
			30С1	0.55	1 ----- 1.18	0.13	-	-	35 ----- 3.59	-	0.43	-	2.46	-	8.34
			23С1-С8, 25С1	0.55	1 ----- 1.18	0.13	-	-	35 ----- 1.49	-	0.43	-	2.46	-	6 24
			26С1	0.55	1 ----- 1.18	0.13	-	-	35 ----- 3.59	-	0.43	-	2.46	-	8.34
			26С2	0.55	1 ----- 1.18	0.13	-	-	35 ----- 3.59	-	0.43	-	2.46	-	8.34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С1	0.55	1 / 1.18	0.13	-	-	35 / 3.59	-	0.43	-	2.46	-	8.34
			28С2	0.55	1 / 1.18	0.13	-	-	35 / 3.59	-	0.43	-	2.46	-	8.34
			30С2	0.55	1 / 1.18	0.13	-	-	35 / 3.59	-	0.43	-	2.46	-	8.34
			45	0.54	1 / 1.18	0.13	-	-	35 / 1.49	-	0.43	-	2.2	-	5.97
3151433541	020815	ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, 50 Т	1,2,4,7,8,34	0.63	1 / 1.38	0.19	-	-	35 / 1.49	-	0.43	-	2.75	-	6.87
			3,5,6,11,12,13,14,40	0.63	1 / 1.38	0.19	-	-	35 / 1.49	-	0.43	-	2.75	-	6.87
			9,31,32,33,35АБ	0.63	1 / 1.38	0.19	-	-	35 / 1.49	-	0.43	-	2.75	-	6.87
			10, 35ВГ,36,37,38,39,41,42,43,44	0.63	1 / 1.38	0.19	-	-	35 / 1.49	-	0.43	-	2.75	-	6.87
			15,16	0.63	1 / 1.38	0.19	-	-	35 / 1.49	-	0.43	-	2.75	-	6.87
			24С	0.64	1 / 1.38	0.19	-	-	35 / 1.49	-	0.43	-	2.83	-	6.96
			17,19,20	0.63	1 / 1.38	0.19	-	-	35 / 1.49	-	0.43	-	2.75	-	6.87
			21С,25С2.27С	0.64	1 / 1.38	0.19	-	-	35 / 1.49	-	0.43	-	2.83	-	6.96
			18	0.63	1 / 1.38	0.19	-	-	35 / 1.49	-	0.43	-	2.75	-	6.87
			29С	0.64	1 / 1.38	0.19	-	-	35 / 3.59	-	0.43	-	2.83	-	9.06
			30С1	0.64	1 / 1.38	0.19	-	-	35 / 3.59	-	0.43	-	2.83	-	9.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			23С1-С8, 25С1	0.64	1 / 1.38	0.19	-	-	35 / 1.49	-	0.43	-	2.83	-	6.96
			26С1	0.64	1 / 1.38	0.19	-	-	35 / 3.59	-	0.43	-	2.83	-	9.06
			26С2	0.64	1 / 1.38	0.19	-	-	35 / 3.59	-	0.43	-	2.83	-	9.06
			28С1	0.64	1 / 1.38	0.19	-	-	35 / 3.59	-	0.43	-	2.83	-	9.06
			28С2	0.64	1 / 1.38	0.19	-	-	35 / 3.59	-	0.43	-	2.83	-	9.06
			30С2	0.64	1 / 1.38	0.19	-	-	35 / 3.59	-	0.43	-	2.83	-	9.06
			45	0.63	1 / 1.38	0.19	-	-	35 / 1.49	-	0.43	-	2.75	-	6.87
3151512352	020816	ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, 80 Т	1,2,4,7, 8,34	3	1 / 1.38	0.61	-	-	56.8 / 2.41	-	0.68	-	13.72	-	21.8
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	3	1 / 1.38	0.61	-	-	56.8 / 2.41	-	0.68	-	13.72	-	21.8
			9,31,32, 33,35АБ	3	1 / 1.38	0.61	-	-	56.8 / 2.41	-	0.68	-	13.72	-	21.8
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	3	1 / 1.38	0.61	-	-	56.8 / 2.41	-	0.68	-	13.72	-	21.8
			15,16	3	1 / 1.38	0.61	-	-	56.8 / 2.41	-	0.68	-	13.72	-	21 8
			24С	3.2	1 / 1.38	0.61	-	-	56.8 / 2.41	-	0.68	-	14.12	-	22.4
			17,19,20	3	1 / 1.38	0.61	-	-	56.8 / 2.41	-	0.68	-	13.72	-	21.8
			21С,25С2, 27С	3.2	1 / 1.38	0.61	-	-	56.8 / 2.41	-	0.68	-	14.12	-	22.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			18	3	1 ----- 1.38	0.61	-	-	56.8 ----- 2.41	-	0.68	-	13.72	-	21.8
			29С	3.2	1 ----- 1.38	0.61	-	-	56.8 ----- 5.82	-	0.68	-	14.11	-	25.8
			30С1	3.2	1 ----- 1.38	0.61	-	-	56.8 ----- 5.82	-	0.68	-	14.11	-	25.8
			23С1-С8, 25С1	3.2	1 ----- 1.38	0.61	-	-	56.8 ----- 2.41	-	0.68	-	14.12	-	22.4
			26С1	3.2	1 ----- 1.38	0.61	-	-	56.8 ----- 5.82	-	0.68	-	14.11	-	25.8
			26С2	3.2	1 ----- 1.38	0.61	-	-	56.8 ----- 5.82	-	0.68	-	14.11	-	25.8
			28С1	3.2	1 ----- 1.38	0.61	-	-	56.8 ----- 5.82	-	0.68	-	14.11	-	25.8
			28С2	3.2	1 ----- 1.38	0.61	-	-	56 8 ----- 5.82	-	0 68	-	14.11	-	25.8
			30С2	3.2	1 ----- 1.38	0.61	-	-	56.8 ----- 5.82	-	0.68	-	14.11	-	25.8
			45	3	1 ----- 1.38	0.61	-	-	56.8 ----- 2.41	-	0.68	-	13.72	-	21.8
3151522352	020817	ОБЩЕГО НАЗНА-ЧЕНИЯ, 100 Т	1,2,4,7, 8,34	3.24	1 ----- 1.38	0.61	-	-	56.8 ----- 2.41	-	0.68	-	14.28	-	22.6
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	3.24	1 ----- 1.38	0.61	-	-	56.8 ----- 2.41	-	0.68	-	14.28	-	22.6
			9,31,32, 33,35АБ	3.24	1 ----- 1.38	0.61	-	-	56.8 ----- 2.41	-	0.68	-	14.28	-	22.6
			10, 358Г, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	3.24	1 ----- 1.38	0.61	-	-	56.8 ----- 2.41	-	0.68	-	14.28	-	22.6
			15,16	3.24	1 ----- 1.38	0.61	-	-	56.8 ----- 2.41	-	0.68	-	14.28	-	22.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			24С	3.33	1 / 1.38	0.61	-	-	55.8 / 2.41	-	0.68	-	14.59	-	23
			17,19,20	3.24	1 / 1.38	0.61	-	-	56.8 / 2.41	-	0.68	-	14.28	-	22.6
			21С,25С2, 27С	3.33	1 / 1.38	0.61	-	-	56.8 / 2.41	-	0.68	-	14.59	-	23
			18	3.24	1 / 1.38	0.61	-	-	56.8 / 2.41	-	0.68	-	14.28	-	22.6
			29С	3.33	1 / 1.38	0.61	-	-	56.8 / 5.82	-	0.68	-	14.58	-	26.4
			30С1	3.33	1 / 1.38	0.61	-	-	56.8 / 5.82	-	0.68	-	14.58	-	26.4
			23С1-С8, 25С1	3.33	1 / 1.38	0.61	-	-	56.8 / 2.41	-	0.68	-	14.59	-	23
			26С1	3.33	1 / 1.38	0.61	-	-	56.8 / 5.82	-	0.68	-	14.58	-	26.4
			26С2	3.33	1 / 1.38	0.61	-	-	56.8 / 5.82	-	0.68	-	14.58	-	26.4
			28С1	3.33	1 / 1.38	0.61	-	-	56.8 / 5.82	-	0.68	-	14.58	-	26.4
			28С2	3.33	1 / 1.38	0.61	-	-	56.8 / 5.82	-	0.68	-	14.58	-	26.4
			30С2	3.33	1 / 1.38	0.61	-	-	56.8 / 5.82	-	0.68	-	14.58	-	26.4
			45	3.24	1 / 1.38	0.61	-	-	56.8 / 2.41	-	0.68	-	14.28	-	22.6
3151532352	020818	ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, 125 Т	1,2,4,7, 8,34	3.5	1 / 1.38	1	-	-	56.8 / 2.41	-	0.68	-	15.43	-	24.4
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	3.5	1 / 1.38	1	-	-	56.8 / 2.41	-	0.68	-	15.43	-	24.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			9,31,32, 33,35АБ	3.5	1 / 1.38	1	-	-	56.8 / 2.41	-	0.68	-	15.43	-	24.4
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	3.5	1 / 1.38	1	-	-	56.8 / 2.41	-	0.68	-	15.43	-	24.4
			15,16	3.5	1 / 1.38	1	-	-	56.8 / 2.41	-	0.68	-	15.43	-	24.4
			24С	3.6	1 / 1.38	1	-	-	56.8 / 2.41	-	0 68	-	15.83	-	24.9
			17,19,20	3.5	1 / 1.38	1	-	-	56.8 / 2.41	-	0.68	-	15.43	-	24.4
			21С,25С2, 27С	3.6	1 / 1.38	1	-	-	56.8 / 2.41	-	0.68	-	15.83	-	24.9
			18	3.5	1 / 1.38	1	-	-	56.8 / 2.41	-	0.68	-	15.43	-	24.4
			29С	3 6	1 / 1.38	1	-	-	56.8 / 5.82	-	0.68	-	15.82	-	28.3
			30С1	3.6	1 / 1.38	1	-	-	56.8 / 5.82	-	0.68	-	15.82	-	28.3
			23С1-С8, 25С1	3.6	1 / 1.38	1	-	-	56.8 / 2.41	-	0.68	-	15.83	-	24.9
			26С1	3.6	1 / 1.38	1	-	-	56.8 / 5.82	-	0.68	-	15.82	-	28.3
			26С2	3.6	1 / 1.38	1	-	-	56.8 / 5.82	-	0.68	-	15.82	-	28.3
			28С1	3 6	1 / 1.38	1	-	-	56.8 / 5.82	-	0.68	-	15.82	-	28 3
			28С2	3.6	1 / 1.38	1	-	-	56.8 / 5.82	-	0.68	-	15.82	-	28.3
			30С2	3.6	1 / 1.38	1	-	-	56.8 / 5.82	-	0.68	-	15.82	-	28.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			45		1				56.8						
				3.5	-----	1	-	-	-----	-	0.68	-	15.43	-	24.4
					1.38				2.41						
3151544539	020819	ОБЩЕГО НАЗНА-	1,2,4,7,		1				61.5						
		ЧЕНИЯ, 160 Т	8,34	3.71	-----	1	-	-	-----	-	0.74	-	16.36	-	25.8
					1.38				2.61						
			3,5,6,11,		1				61.5						
			12,13,14,	3.71	-----	1	-	-	-----	-	0.74	-	16.36	-	25.8
			40		1.38				2.61						
			9,31,32,		1				61.5						
			33,35АБ	3.71	-----	1	-	-	-----	-	0.74	-	16.36	-	25.8
					1.38				2.61						
			10, 35ВГ,		1				61.5						
			36,37,38,	3.71	-----	1	-	-	-----	-	0.74	-	16.36	-	25.8
			39,41,42,		1.38				2.61						
			43,44												
			15,16		1				61.5						
				3.71	-----	1	-	-	-----	-	0.74	-	16.36	-	25.8
					1.38				2.61						
			24С		1				61.5						
				3 81	-----	1	-	-	-----	-	0.74	-	16.76	-	26.3
					1.38				2.61						
			17,19,20		1				61.5						
				3.71	-----	1	-	-	-----	-	0.74	-	16.36	-	25.8
					1.38				2.61						
			21С,25С2,		1				61.5						
			27С	3.81	-----	1	-	-	-----	-	0.74	-	16.76	-	26.3
					1.38				2.61						
			18		1				61.5						
				3.71	-----	1	-	-	-----	-	0.74	-	16.36	-	25.8
					1.38				2.61						
			29С		1				61.5						
				3.81	-----	1	-	-	-----	-	0.74	-	16.77	-	30
					1.38				6.3						
			30С1		1				61.5						
				3.81	-----	1	-	-	-----	-	0.74	-	16.77	-	30
					1.38				6.3						
			23С1-С8,		1				61.5						
			25С1	3.81	-----	1	-	-	-----	-	0.74	-	16.76	-	26.3
					1.38				2.61						
			26С1		1				61.5						
				3.81	-----	1	-	-	-----	-	0.74	-	16.77	-	30
					1.38				6.3						
			26С2		1				61.5						
				3.81	-----	1	-	-	-----	-	0.74	-	16.77	-	30
					1.38				6.3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С1		1				61.5						
				3.81	-----	1	-	-	-----	-	0.74	-	16.77	-	30
					1.38				6.3						
			28С2		1				61.5						
				3.81	-----	1	-	-	-----	-	0.74	-	16.77	-	30
					1.38				6.3						
			30С2		1				61.5						
				3.81	-----	1	-	-	-----	-	0.74	-	16.77	-	30
					1.38				6.3						
			45		1				61.5						
				3.71	-----	1	-	-	-----	-	0.74	-	16.36	-	25.8
					1.38				2.61						
3151555639	020820	ОБЩЕГО НАЗНА-	1,2,4,7,		1				63						
		ЧЕНИЯ, 200 Т	8,34	3.9	-----	1.75	-	-	-----	-	0.76	-	17.13	-	27.6
					1.38				2.68						
			3,5,6,11,		1				63						
			12,13,14,	3.9	-----	1.75	-	-	-----	-	0.76	-	17.13	-	27.6
			40		1.38				2.68						
			9,31,32,		1				63						
			33,35АБ	3.9	-----	1.75	-	-	-----	-	0.76	-	17.13	-	27.6
					1.38				2.68						
			10, 35ВГ,		1				63						
			36,37,38,	3.9	-----	1.75	-	-	-----	-	0.76	-	17.13	-	27.6
			39,41,42,		1.38				2.68						
			43,44												
			15,16		1				63						
				3.9	-----	1.75	-	-	-----	-	0.76	-	17.13	-	27.6
					1.38				2.68						
			24С		1				63						
				4	-----	1.75	-	-	-----	-	0.76	-	17.63	-	28.2
					1.38				2.68						
			17,19,20		1				63						
				3.9	-----	1.75	-	-	-----	-	0.76	-	17.13	-	27.6
					1.38				2.68						
			21С,25С2,		1				63						
			27С	4	-----	1.75	-	-	-----	-	0.76	-	17.63	-	28.2
					1.38				2.68						
			18		1				63						
				3.9	-----	1.75	-	-	-----	-	0.76	-	17.13	-	27.6
					1.38				2.68						
			29С		1				63						
				4	-----	1.75	-	-	-----	-	0.76	-	17.65	-	32
					1.38				6.46						
			30С1		1				63						
				4	-----	1.75	-	-	-----	-	0.76	-	17.65	-	32
					1.38				6.46						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			23С1-С8		1				63						
			25С1	4	-----	1.75	-	-	-----	-	0.76	-	17.63	-	28.2
					1.38				2.68						
			26С1		1				63						
				4	-----	1.75	-	-	-----	-	0.76	-	17.65	-	32
					1.38				6.46						
			26С2		1				63						
				4	-----	1.75	-	-	-----	-	0.76	-	17.65	-	32
					1.38				6.46						
			28С1		1				63						
				4	-----	1.75	-	-	-----	-	0.76	-	17.65	-	32
					1.38				6.46						
			28С2		1				63						
				4	-----	1.75	-	-	-----	-	0.76	-	17.65	-	32
					1.38				6.46						
			30С2		1				63						
				4	-----	1.75	-	-	-----	-	0.76	-	17.65	-	32
					1.38				6.46						
			45		1				63						
				3.9	-----	1.75	-	-	-----	-	0.76	-	17.13	-	27.6
					1.38				2.68						
3151565639	020821	ОБЩЕГО НАЗНА-	1,2,4,7,		1				63						
		ЧЕНИЯ, 250 Т	8,34	4.1	-----	1.75	-	-	-----	-	0.76	-	18.03	-	28.7
					1.38				2.68						
			3,5,6,11,		1				63						
			12,13,14,	4.1	-----	1.75	-	-	-----	-	0.76	-	18.03	-	28.7
			40		1.38				2.68						
			9,31,32,		1				63						
			33,35АБ	4.1	-----	1.75	-	-	-----	-	0.76	-	18.03	-	28.7
					1.38				2.68						
			10, 35ВГ,		1				63						
			36,37,38,	4.1	-----	1.75	-	-	-----	-	0.76	-	18.03	-	28.7
			39,41,42,		1.38				2.68						
			43,44												
			15,16		1				63						
				4.1	-----	1.75	-	-	-----	-	0.76	-	18.03	-	28.7
					1.38				2.68						
			24С		1				63						
				3.7	-----	1.75	-	-	-----	-	0.76	-	18.53	-	28.8
					1.38				2.68						
			17,19,20		1				63						
				4.1	-----	1.75	-	-	-----	-	0.76	-	18.03	-	28.7
					1.38				2.68						
			21С,25С2,		1				63						
			27С	3.7	-----	1.75	-	-	-----	-	0.76	-	18.53	-	28.8
					1.38				2.68						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			18	4.1	1 ----- 1.38	1.75	-	-	63 ----- 2.68	-	0.76	-	18 03	-	28.7
			29С	3.7	1 ----- 1.38	1.75	-	-	63 ----- 6.45	-	0.76	-	18.46	-	32 5
			30С1	3.7	1 ----- 1.38	1.75	-	-	63 ----- 6.45	-	0.76	-	18 46	-	32.5
			23С1-С8, 25С1	3.7	1 ----- 1.38	1.75	-	-	63 ----- 2.68	-	0.76	-	18 53	-	28.8
			26С1	3.7	1 ----- 1 38	1 75	-	-	63 ----- 6.45	-	0.76	-	18.46	-	32.5
			26С2	3 7	1 ----- 1 38	1.75	-	-	63 ----- 6.45	-	0.76	-	18.46	-	32 5
			28С1	3.7	1 ----- 1.38	1.75	-	-	63 ----- 6.45	-	0.76	-	18.46	-	32.5
			28С2	3.7	1 ----- 1.38	1.75	-	-	63 ----- 6.45	-	0.76	-	18.46	-	32.5
			30С2	3.7	1 ----- 1.38	1.75	-	-	63 ----- 6 45	-	0.76	-	18.46	-	32 5
			45	4.1	1 ----- 1.38	1.75	-	-	63 ----- 2.68	-	0.76	-	18.03	-	28 7
3151572339	020822	ОБЩЕГО НАЗНА- ЧЕНИЯ, 320 Т	1,2,4.7, 8,34	3.85	1 ----- 1.38	2.45	-	-	61.5 ----- 2.61	-	0.74	-	19.27	-	30.3
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	3.85	1 ----- 1.38	2.45	-	-	61.5 ----- 2.61	-	0.74	-	19.27	-	30.3
			9,31,32, 33,35АБ	3.85	1 ----- 1.38	2.45	-	-	61.5 ----- 2.61	-	0.74	-	19.27	-	30.3
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	3.85	1 ----- 1.38	2.45	-	-	61.5 ----- 2.61	-	0.74	-	19.27	-	30.3
			15,16	3.85	1 ----- 1.38	2.45	-	-	61.5 ----- 2.61	-	0.74	-	19.27	-	30.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			24С	3.95	1 / 1.38	2.45	-	-	61.5 / 2.61	-	0.74	-	19.77	-	30.9
			17,19,20	3.85	1 / 1.38	2.45	-	-	61.5 / 2.61	-	0.74	-	19.27	-	30.3
			21С,25С2, 27С	3.95	1 / 1.38	2.45	-	-	61.5 / 2.61	-	0.74	-	19.77	-	30.9
			18	3.85	1 / 1.38	2.45	-	-	61.5 / 2.61	-	0.74	-	19.27	-	30.3
			29С	3.95	1 / 1.38	2.45	-	-	61.5 / 6.3	-	0.74	-	19.78	-	34.6
			30С1	3.95	1 / 1.38	2.45	-	-	61.5 / 6.3	-	0.74	-	19.78	-	34.6
			23С1-С8, 25С1	3.95	1 / 1.38	2.45	-	-	61.5 / 2.61	-	0.74	-	19.77	-	30.9
			26С1	3.95	1 / 1.38	2.45	-	-	61.5 / 6.3	-	0.74	-	19.78	-	34.6
			26С2	3.95	1 / 1.38	2.45	-	-	61.5 / 6.3	-	0.74	-	19.78	-	34.6
			28С1	3.95	1 / 1.38	2.45	-	-	61.5 / 6.3	-	0.74	-	19.78	-	34.6
			28С2	3.95	1 / 1.38	2.45	-	-	61.5 / 6.3	-	0.74	-	19.78	-	34.6
			30С2	3.95	1 / 1.38	2.45	-	-	61.5 / 6.3	-	0.74	-	19.78	-	34.6
			45	3.85	1 / 1 38	2.45	-	-	61.5 / 2.61	-	0.74	-	19.27	-	30.3
3152000000	020826	СПЕЦИАЛЬНЫЕ, ДО 5 Т	1,2,4,7, 8,34	0.41	1.5 / 1.78	0.02	-	-	12.7 / 0.54	-	0.15	-	1.88	-	4.78
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.41.	1.5 / 1.78	0.02	-	-	12.7 / 0.54	-	0.15	-	1.88	-	4.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			9,31,32, 33,35АБ	0.41	1.5 ----- 1.78	0.02	-	-	12.7 ----- 0.54	-	0.15	-	1.88	-	4.78
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.41	1.5 ----- 1.78	0.02	-	-	12.7 ----- 0.54	-	0.15	-	1.88	-	4.78
			15,16	0.41	1.5 ----- 1.78	0.02	-	-	12.7 ----- 0.54	-	0.15	-	1.88	-	4.78
			24С	0.42	1.5 ----- 1.78	0.02	-	-	12.7 ----- 0.54	-	0.15	-	1.88	-	4.79
			17,19,20	0.41	1.5 ----- 1.78	0.02	-	-	12.7 ----- 0.54	-	0.15	-	1.88	-	4.78
			21С,25С2, 27С	0.42	1.5 ----- 1.78	0.02	-	-	12.7 ----- 0.54	-	0.15	-	1.88	-	4.79
			18	0.41	1.5 ----- 1.78	0.02	-	-	12.7 ----- 0.54	-	0.15	-	1.88	-	4.78
			29С	0.42	1.5 ----- 1.78	0.02	-	-	12.7 ----- 1.3	-	0.15	-	1.88	-	5.55
			30С1	0.42	1.5 ----- 1.78	0.02	-	-	12.7 ----- 1.3	-	0.15	-	1.88	-	5.55
			23С1-С8, 25С1	0.42	1.5 ----- 1.78	0.02	-	-	12.7 ----- 0.54	-	0.15	-	1.88	-	4.79
			26С1	0.42	1.5 ----- 1.78	0.02	-	-	12.7 ----- 1.3	-	0.15	-	1.88	-	5.55
			26С2	0.42	1.5 ----- 1.78	0.02	-	-	12.7 ----- 1.3	-	0.15	-	1.88	-	5.55
			28С1	0.42	1.5 ----- 1.78	0.02	-	-	12.7 ----- 1.3	-	0.15	-	1.88	-	5.55
			28С2	0.42	1.5 ----- 1.78	0.02	-	-	12.7 ----- 1.3	-	0.15	-	1.88	-	5.55
			30С2	0.42	1.5 ----- 1.78	0.02	-	-	12.7 ----- 1.3	-	0.15	-	1.88	-	5.55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			45	0.41	1.5 / 1.78	0.02	-	-	12.7 / 0.54	-	0.15	-	1.88	-	4.78
3152660241	020827	СПЕЦИАЛЬНЫЕ, ДО 10 Т	1,2,4,7, 8,34	0.34	1.5 / 1.78	0.06	-	-	18.9 / 0.8	-	0.23	-	1.72	-	4.93
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.34	1.5 / 1.78	0.06	-	-	18.9 / 0 8	-	0.23	-	1.72	-	4.93
			9,31,32, 33,35АБ	0.34	1.5 / 1 78	0.06	-	-	18.9 / 0.8	-	0.23	-	1.72	-	4.93
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.34	1.5 / 1.78	0.06	-	-	18.9 / 0.8	-	0.23	-	1.72	-	4.93
			15,16	0.34	1.5 / 1.78	0 06	-	-	18.9 / 0.8	-	0.23	-	1.72	-	4.93
			24С	0.35	1.5 / 1.78	0.06	-	-	18.9 / 0.8	-	0.23	-	1.76	-	4.98
			17,19,20	0.34	1.5 / 1.78	0.06	-	-	18 9 / 0.8	-	0.23	-	1.72	-	4.93
			21С,25С2, 27С	0.35	1.5 / 1.78	0.06	-	-	18.9 / 0.8	-	0.23	-	1.76	-	4.98
			18	0.34	1.5 / 1.78	0.06	-	-	18.9 / 0.8	-	0.23	-	1.72	-	4.93
			29С	0.35	1.5 / 1.78	0.06	-	-	18.9 / 1.94	-	0.23	-	1.76	-	6.12
			30С1	0.35	1.5 / 1.78	0.06	-	-	18.9 / 1.94	-	0.23	-	1.76	-	6.12
			23С1-С8, 25С1	0.35	1.5 / 1.78	0.06	-	-	18.9 / 0.8	-	0.23	-	1.76	-	4.98
			26С1	0.35	1.5 / 1.78	0 06	-	-	18.9 / 1.94	-	0.23	-	1.76	-	6.12
			26С2	0.35	1.5 / 1.78	0.06	-	-	18.9 / 1.94	-	0.23	-	1 76	-	6.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С1	0.35	1.5 ----- 1.78	0.06	-	-	18.9 ----- 1.94	-	0.23	-	1.76	-	6.12
			28С2	0.35	1.5 ----- 1.78	0.06	-	-	18.9 ----- 1.9	-	0.23	-	1.76	-	6.12
			30С2	0.35	1.5 ----- 1.78	0.06	-	-	18 9 ----- 1.9	-	0.23	-	1.76	-	6.12
			45	0.34	1.5 ----- 1.78	0.06	-	-	18 9 ----- 0.8	-	0.23	-	1.72	-	4.93
3152230000	020828	СПЕЦИАЛЬНЫЕ, 16 Т	1,2,4,7, 8,34	0.45	1.5 ----- 1.78	0.06	-	-	32.7 ----- 1.39	-	0.39	-	2.11	-	6.18
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.45	1.5 ----- 1.78	0.06	-	-	32.7 ----- 1 39	-	0.39	-	2.11	-	6.18
			9,31,32, 33,35АБ	0.45	1.5 ----- 1.78	0.06	-	-	32.7 ----- 1.39	-	0.39	-	2.11	-	6.18
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.45	1.5 ----- 1.78	0.06	-	-	32.7 ----- 1.39	-	0.39	-	2.11	-	6.18
			15,16	0.45	1.5 ----- 1.78	0.06	-	-	32.7 ----- 1.39	-	0.39	-	2.11	-	6.18
			24С	0.51	1.5 ----- 1.78	0.06	-	-	32.7 ----- 1.39	-	0.39	-	2.18	-	6.31
			17,19,20	0.45	1.5 ----- 1.78	0.06	-	-	32.7 ----- 1.39	-	0.39	-	2.11	-	6.18
			21С,25С2, 27С	0.51	1.5 ----- 1.78	0.06	-	-	32.7 ----- 1.39	-	0.39	-	2.18	-	6.31
			18	0.45	1.5 ----- 1.78	0.06	-	-	32.7 ----- 1.39	-	0.39	-	2.11	-	6.18
			29С	0.51	1.5 ----- 1.78	0.06	-	-	32.7 ----- 3.35	-	0.39	-	2.18	-	8.27
			30С1	0.51	1.5 ----- 1.78	0.06	-	-	32.7 ----- 3.35	-	0.39	-	2.18	-	8.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			23С1-С8, 25С1	0.51	1.5 / 1.78	0.06	-	-	32.7 / 1.39	-	0.39	-	2.18	-	6.31
			26С1	0.51	1.5 / 1.78	0.06	-	-	32.7 / 3.35	-	0.39	-	2.18	-	8.27
			26С2	0.51	1.5 / 1.78	0.06	-	-	32.7 / 3.35	-	0.39	-	2.18	-	8.27
			28С1	0.51	1.5 / 1.78	0.06	-	-	32.7 / 3.35	-	0.39	-	2.18	-	8.27
			28С2	0.51	1.5 / 1.78	0.06	-	-	32.7 / 3.35	-	0.39	-	2.18	-	8.27
			30С2	0.51	1.5 / 1.78	0.06	-	-	32.7 / 3.35	-	0.39	-	2.18	-	8.27
			45	0.45	1.5 / 1.78	0.06	-	-	32.7 / 1.39	-	0.39	-	2.11	-	6.18
3152240000	020829	СПЕЦИАЛЬНЫЕ, 20 Т	1,2,4,7, 8,34	0.53	1.5 / 1 78	0.13	-	-	46.1 / 1.96	-	0.55	-	2.93	-	7.88
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.53	1.5 / 1.78	0.13	-	-	46.1 / 1.96	-	0.55	-	2.93	-	7.88
			9,31,32, 33,35АБ	0.53	1.5 / 1.78	0.13	-	-	46.1 / 1.96	-	0.55	-	2.93	-	7.88
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.53	1.5 / 1.78	0.13	-	-	46.1 / 1.96	-	0.55	-	2.93	-	7.88
			15,16	0.53	1.5 / 1.78	0.13	-	-	46.1 / 1.96	-	0.55	-	2.93	-	7.88
			24С	0.54	1.5 / 1.78	0.13	-	-	46.1 / 1.96	-	0.55	-	3	-	7.96
			17,19,20	0.53	1.5 / 1.78	0.13	-	-	46.1 / 1.96	-	0.55	-	2.93	-	7.88
			21С,25С2, 27С	0.54	1.5 / 1.78	0.13	-	-	46.1 / 1.96	-	0.55	-	3	-	7.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			18	0.53	1.5 ----- 1.78	0.13	-	-	46.1 ----- 1.96	-	0.55	-	2.93	-	7.88
			29С	0.54	1.5 ----- 1.78	0.13	-	-	46.1 ----- 4.73	-	0.55	-	2.97	-	10.7
			30С1	0.54	1.5 ----- 1.78	0.13	-	-	46.1 ----- 4.73	-	0.55	-	2.97	-	10.7
			23С1-С8, 25С1	0.54	1.5 ----- 1.78	0.13	-	-	46.1 ----- 1.96	-	0.55	-	3	-	7.96
			26С1	0.54	1.5 ----- 1.78	0.13	-	-	46.1 ----- 4.73	-	0.55	-	2.97	-	10.7
			26С2	0.54	1.5 ----- 1.78	0.13	-	-	46.1 ----- 4.73	-	0.55	-	2.97	-	10.7
			28С1	0.54	1.5 ----- 1.78	0.13	-	-	46.1 ----- 4.73	-	0.55	-	2.97	-	10.7
			28С2	0.54	1.5 ----- 1.78	0.13	-	-	46.1 ----- 4.73	-	0.55	-	2.97	-	10.7
			30С2	0.54	1.5 ----- 1.78	0.13	-	-	46.1 ----- 4.73	-	0.55	-	2.97	-	10.7
			45	0.53	1.5 ----- 1.78	0.13	-	-	46.1 ----- 1.96	-	0.55	-	2.93	-	7.88
3153130003	020830	СПЕЦИАЛЬНЫЕ, 100 Т	1,2,4,7, 8,34	6.26	2 ----- 2.76	1.16	-	-	192.7 ----- 8.19	-	2.28	-	27.55	-	48.2
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	6.26	2 ----- 2.76	1.16	-	-	192.7 ----- 8.19	-	2.28	-	27.55	-	48.2
			9,31,32, 33,35АБ	6.26	2 ----- 2.76	1.16	-	-	192.7 ----- 8.19	-	2.28	-	27.55	-	48.2
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	6.26	2 ----- 2.76	1.16	-	-	192.7 ----- 8.19	-	2.28	-	27.55	-	48.2
			15,16	6.26	2 ----- 2.76	[illegible]	-	-	192.7 ----- 8.19	-	2.28	-	27.55	-	48.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			24C	6.44	2 / 2.76	1.16	-	-	192.7 / 8.19	-	2.28	-	28.37	-	49.2
			17,19,20	6.26	2 / 2.76	1.16	-	-	192.7 / 8.19	-	2.28	-	27.55	-	48.2
			21C,25C2, 27C	6.44	2 / 2.76	1.16	-	-	192.7 / 8.19	-	2.28	-	28.37	-	49.2
			18	6.26	2 / 2.76	1.16	-	-	192 7 / 8.19	-	2.28	-	27.55	-	48.2
			29C	6.44	2 / 2.76	1.16	-	-	192.7 / 19.75	-	2 28	-	28.21	-	60 7
			30C1	6.44	2 / 2.76	1.16	-	-	192.7 / 19.75	-	2.28	-	28 21	-	60.7
			23C1-C8, 25C1	6.44	2 / 2.76	1.16	-	-	192.7 / 8.19	-	2.28	-	28.37	-	49.2
			26C1	6.44	2 / 2.76	1.16	-	-	192.7 / 19.75	-	2.28	-	28.21	-	60.7
			26C2	6.44	2 / 2.76	1.16	-	-	192.7 / 19.75	-	2.28	-	28.21	-	60.7
			28C1	6.44	2 / 2.76	1.16	-	-	192.7 / 19.75	-	2.28	-	28.21	-	60.7
			28C2	6.44	2 / 2.76	1.16	-	-	192.7 / 19.75	-	2.28	-	28.21	-	60.7
			30C2	6.44	2 / 2.76	1.16	-	-	192.7 / 19.75	-	2.28	-	28.21	-	60.7
			45	6.26	2 / 2.76	1.16	-	-	192.7 / 8.19	-	2.28	-	27.55	-	48.2
3153141003	020831	СПЕЦИАЛЬНЫЕ, **140 Т**	1,2,4,7, 8,34	7.1	2 / 2.76	1.16	-	-	194.7 / 8.27	-	2.34	-	31.27	-	52.9
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	7.1	2 / 2.76	1.16	-	-	194.7 / 8.27	-	2.34	-	31.27	-	52.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			9,31,32, 33,35АБ	7.1	2 ----- 2.76	1.16	-	-	194.7 ----- 8.27	-	2.34	-	31.27	-	52.9
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	7.1	2 ----- 2.76	1.16	-	-	194.7 ----- 8.27	-	2.34	-	31.27	-	52.9
			15,16	7.1	2 ----- 2.76	1.16	-	-	194.7 ----- 8.27	-	2.34	-	31.27	-	52.9
			24С	7.29	2 ----- 2.76	1.16	-	-	194.7 ----- 8.27	-	2.34	-	32.08	-	53.9
			17,19,20	7.1	2 ----- 2.76	1.16	-	-	194.7 ----- 8.27	-	2.34	-	31.27	-	52.9
			21С,25С2, 27С	7.29	2 ----- 2.76	1.16	-	-	194.7 ----- 8.27	-	2.34	-	32.08	-	53.9
			18	7.1	2 ----- 2.76	1.16	-	-	194.7 ----- 8.27	-	2.34	-	31.27	-	52.9
			29С	7.29	2 ----- 2.76	1.16	-	-	194.7 ----- 19.94	-	2.34	-	32.11	-	65.6
			30С1	7.29	2 ----- 2.76	1.16	-	-	194.7 ----- 19.94	-	2.34	-	32.11	-	65.6
			23С1-С8, 25С1	7.29	2 ----- 2.76	1.16	-	-	194.7 ----- 8.27	-	2.34	-	32.08	-	53.9
			26С1	7.29	2 ----- 2.76	1.16	-	-	194.7 ----- 19.94	-	2.34	-	32.11	-	65.6
			26С2	7.29	2 ----- 2.76	1.16	-	-	194.7 ----- 19.94	-	2.34	-	32.11	-	65.6
			28С1	7.29	2 ----- 2.76	1.16	-	-	194.7 ----- 19.94	-	2.34	-	32.11	-	65.6
			28С2	7.29	2 ----- 2.76	1.16	-	-	194.7 ----- 19.94	-	2.34	-	32.11	-	65.6
			30С2	7.29	2 ----- 2.76	1.16	-	-	194.7 ----- 19.94	-	2.34	-	32.11	-	65.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			45	7.1	2 ----- 2.76	1.16	-	-	194.7 ----- 8.27	-	2.34	-	31.27	-	52.9
3143152007	020832	СПЕЦИАЛЬНЫЕ, 180 Т	1,2,4,7, 8,34	8.71	2 ----- 2.76	1.16	-	-	181.5 ----- 7.71	-	2.1	-	38.36	-	60.8
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	8.71	2 ----- 2.76	1.16	-	-	181.5 ----- 7.71	-	2.1	-	38.36	-	60.8
			9,31,32, 33,35АБ	8.71	2 ----- 2.76	1.16	-	-	181.5 ----- 7 71	-	2.1	-	38.36	-	60.8
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	8.71	2 ----- 2.76	1.16	-	-	181.5 ----- 7.71	-	2.1	-	38.36	-	60.8
			15,16	8.71	2 ----- 2.76	1.16	-	-	181.5 ----- 7.71	-	2.1	-	38.36	-	60.8
			24С	8.95	2 ----- 2.76	1.16	-	-	181.5 ----- 7.71	-	2.1	-	39.42	-	62.1
			17,19,20	8.71	2 ----- 2.76	1.16	-	-	181.5 ----- 7.71	-	2.1	-	38.36	-	60.8
			21С,25С2, 27С	8.95	2 ----- 2.76	1.16	-	-	181.5 ----- 7.71	-	2.1	-	39.42	-	62.1
			18	8.71	2 ----- 2.76	1.16	-	-	181.5 ----- 7.71	-	2.1	-	38.36	-	60.8
			29С	8.95	2 ----- 2.76	1.16	-	-	181.5 ----- 18.6	-	2.1	-	39.43	-	73
			30С1	8.95	2 ----- 2.76	1.16	-	-	181.5 ----- 18.6	-	2.1	-	39.43	-	73
			23С1-С8, 25С1	8.95	2 ----- 2.76	1.16	-	-	181.5 ----- 7.71	-	2.1	-	39.42	-	62.1
			26С1	8.95	2 ----- 2.76	1.16	-	-	181.5 ----- 18.6	-	2.1	-	39.43	-	73
			26С2	8.95	2 ----- 2.76	1.16	-	-	181.5 ----- 18.6	-	2.1	-	39.43	-	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С1	8.95	2 / 2.76	1.16	-	-	181.5 / 18.6	-	2.1	-	39.43	-	73
			28С2	8.95	2 / 2.76	1.16	-	-	181.5 / 18.6	-	2.1	-	39.43	-	73
			30С2	8.95	2 / 2.76	1.16	-	-	181.5 / 18.6	-	2.1	-	39.43	-	73
			45	8.71	2 / 2.76	1.16	-	-	181.5 / 7.71	-	2.1	-	38.36	-	60.8
3153154007	020833	СПЕЦИАЛЬНЫЕ, 225 Т	1,2,4,7, 8,34	9.58	2 / 2.76	2.85	-	-	172.9 / 7.35	-	2.04	-	42.12	-	66.7
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	9.58	2 / 2.76	2.85	-	-	172.9 / 7.35	-	2.04	-	42.12	-	66.7
			9,31,32, 33,35АБ	9.58	2 / 2.76	2.85	-	-	172.9 / 7.35	-	2.04	-	42.12	-	66.7
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	9.58	2 / 2.76	2.85	-	-	172.9 / 7.35	-	2 04	-	42.12	-	66.7
			15,16	9.58	2 / 2 76	2.85	-	-	172.9 / 7.35	-	2.04	-	42.12	-	66.7
			24С	9.84	2 / 2 76	2.85	-	-	172.9 / 7 35	-	2.04	-	43.36	-	68.2
			17,19,20	9.58	2 / 2.76	2.85	-	-	172.9 / 7.35	-	2.04	-	42.12	-	66.7
			21С,25С2, 27С	9.84	2 / 2.76	2.85	-	-	172.9 / 7.35	-	2.04	-	43.36	-	68.2
			18	9.58	2 / 2.76	2.85	-	-	172.9 / 7.35	-	2.04	-	42.12	-	66.7
			29С	9.84	2 / 2.76	2.85	-	-	172.9 / 17.72	-	2.04	-	43.39	-	78.6
			30С1	9.84	2 / 2.76	2.85	-	-	172.9 / 17.72	-	2.04	-	43.39	-	78.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			23С1-С8, 25С1	9.84	2 / 2.76	2.85	-	-	172.9 / 7.35	-	2.04	-	43.36	-	68.2
			26С1	9.84	2 / 2.76	2.85	-	-	172.9 / 17.72	-	2.04	-	43.39	-	78.6
			26С2	9.84	2 / 2.76	2.85	-	-	172.9 / 17.72	-	2.04	-	43.39	-	78.6
			28С1	9.84	2 / 2.76	2.85	-	-	172.9 / 17.72	-	2.04	-	43.39	-	78.6
			28С2	9.84	2 / 2.76	2.85	-	-	172.9 / 17.72	-	2.04	-	43.39	-	78.6
			30С2	9.84	2 / 2.76	2.85	-	-	172.9 / 17.72	-	2.04	-	43.39	-	78.6
			45	9.58	2 / 2.76	2.85	-	-	172.9 / 7.35	-	2.04	-	42.12	-	66.7
3153161003	С20834	СПЕЦИАЛЬНЫЕ, **280 Т**	1,2,4,7, 8,34	6.55	2 / 2.76	3.41	-	-	208.3 / 8.85	-	2.5	-	36.03	-	60.1
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	6.55	2 / 2.76	3.41	-	-	208.3 / 8.85	-	2.5	-	36.03	-	60.1
			9,31,32, 33,35АБ	6.55	2 / 2.76	3.41	-	-	208.3 / 8.85	-	2.5	-	36.03	-	60.1
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	6.55	2 / 2.76	3.41	-	-	208.3 / 8.85	-	2.5	-	36.03	-	60.1
			15,16	6.55	2 / 2.76	3.41	-	-	208.3 / 8.85	-	2.5	-	36.03	-	60.1
			24С	6.72	2 / 2.76	3.41	-	-	208.3 / 8.85	-	2.5	-	36.96	-	61.2
			17,19,20	6.55	2 / 2.76	3.41	-	-	208.3 / 8.85	-	2.5	-	36.03	-	60.1
			21С,25С2, 27С	6.72	2 / 2.76	3.41	-	-	208.3 / 8.85	-	2.5	-	36.96	-	61.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			18	6.55	2 / 2.76	3.41	-	-	208.3 / 8 85	-	2.5	-	36.03	-	60.1
			29С	6.72	2 / 2.76	3.41	-	-	208.3 / 21.35	-	2.5	-	36.96	-	73.7
			30С1	6.72	2 / 2.76	3.41	-	-	208.3 / 21.35	-	2.5	-	36.96	-	73.7
			23С1-С8, 25С1	6.72	2 / 2.76	3.41	-	-	208.3 / 8.85	-	2.5	-	36.96	-	61.2
			26С1	6.72	2 / 2.76	3.41	-	-	208 3 / 21.35	-	2.5	-	36.96	-	73.7
			26С2	6.72	2 / 2.76	3.41	-	-	208 3 / 21.35	-	2.5	-	36.96	-	73.7
			28С1	6.72	2 / 2.76	3.41	-	-	208.3 / 21.35	-	2.5	-	36.96	-	73.7
			28С2	6.72	2 / 2 76	3.41	-	-	208.3 / 21.35	-	2.5	-	36.96	-	73.7
			30С2	6.72	2 / 2.76	3.41	-	-	208.3 / 21.35	-	2.5	-	36.96	-	73.7
			45	6.55	2 / 2.76	3.41	-	-	208.3 / 8.85	-	2.5	-	36.03	-	60.1
3153173003	020835	СПЕЦИАЛЬНЫЕ, 320 Т	1,2,4,7, 8,34	6.86	2 / 2.76	3.53	-	-	193.4 / 8.22	-	2.32	-	37.81	-	61.5
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	6.86	2 / 2.76	3.53	-	-	193.4 / 8.22	-	2.32	-	37.81	-	61.5
			9,31,32, 33,35АБ	6.86	2 / 2.76	3.53	-	-	193.4 / 8.22	-	2.32	-	37.81	-	61.5
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	6 86	2 / 2.76	3.53	-	-	193.4 / 8.22	-	2.32	-	37.81	-	61.5
			15,16	6.86	2 / 2.76	3.53	-	-	193.4 / 8.22	-	2.32	-	37.81	-	61.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			24C		2				193.4						
				7.06	-----	3.53	-	-	-----	-	2.32	-	38.81	-	62.7
					2.76				8.22						
			17,19,20		2				193.4						
				6.86	-----	3.53	-	-	-----	-	2.32	-	37.81	-	61.5
					2.76				8.22						
			21C,25C2,		2				193.4						
			27C	7.06	-----	3.53	-	-	-----	-	2.32	-	38.81	-	62.7
					2.76				8.22						
			18		2				193.4						
				6.86	-----	3.53	-	-	-----	-	2.32	-	37.81	-	61.5
					2.76				8.22						
			29C		2				193.4						
				7.06	-----	3.53	-	-	-----	-	2.32	-	38.81	-	74.3
					2.76				19.82						
			30C1		2				193.4						
				7.06	-----	3.53	-	-	-----	-	2.32	-	38.81	-	74.3
					2.76				19.82						
			23C1-C8,		2				193.4						
			25C1	7.06	-----	3.53	-	-	-----	-	2.32	-	38.81	-	62.7
					2.76				8.22						
			26C1		2				193.4						
				7.06	-----	3.53	-	-	-----	-	2.32	-	38.81	-	74.3
					2.76				19.82						
			26C2		2				193.4						
				7.06	-----	3 53	-	-	-----	-	2.32	-	38.81	-	74.3
					2 76				19.82						
			28C1		2				193.4						
				7.06	-----	3.53	-	-	-----	-	2.32	-	38.81	-	74.3
					2.76				19.82						
			28C2		2				193.4						
				7.06	-----	3 53	-	-	-----	-	2.32	-	38.81	-	74.3
					2.76				19.82						
			30C2		2				193.4						
				7.06	-----	3.53	-	-	-----	-	2.32	-	38.81	-	74.3
					2.76				19.82						
			45		2				193.4						
				6.86	-----	3.53	-	-	-----	-	2.32	-	37.81	-	61.5
					2.76				8.22						
3153182003	020836	СПЕЦИАЛЬНЫЕ,	1,2,4,7,		2				209.9						
		400 Т	8,34	7.63	-----	4.64	-	-	-----	-	2.52	-	41.93	-	68.4
					2.76				8.92						
			3,5,6,11,		2				209.9						
			12,13,14,	7.63	-----	4.64	-	-	-----	-	2.52	-	41.93	-	68.4
			40		2.76				8.92						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			9,31,32,		2				209.9						
			33,35АБ	7.63	-----	4.64	-	-	-----	-	2.52	-	41.93	-	68.4
					2.76				8.92						
			10, 35ВГ,		2				209.9						
			36,37,38,	7.63	-----	4 64	-	-	-----	-	2.52	-	41.93	-	68.4
			39,41 42,		2.76				8.92						
			43,44												
			15,16		2				209.9						
				7.63	-----	4.64	-	-	-----	-	2.52	-	41.93	-	68.4
					2.76				8.92						
			24С		2				209.9						
				7.84	-----	4.64	-	-	-----	-	2.52	-	43.12	-	69.8
					2.76				8.92						
			17,19,20		2				209.9						
				7.63	-----	4.64	-	-	-----	-	2.52	-	41.93	-	68.4
					2.76				8.92						
			21С,25С2,		2				209.9						
			27С	7.84	-----	4.64	-	-	-----	-	2.52	-	43.12	-	69.8
					2.76				8.92						
			18		2				209.9						
				7.63	-----	4.64	-	-	-----	-	2.52	-	41.93	-	68.4
					2.76				8.92						
			29С		2				209.9						
				7.84	-----	4.64	-	-	-----	-	2.52	-	43.13	-	82.4
					2.76				21.51						
			30С1		2				209.9						
				7.84	-----	4.64	-	-	-----	-	2.52	-	43.13	-	82.4
					2.76				21.51						
			23С1-С8,		2				209.9						
			25С1	7.84	-----	4.64	-	-	-----	-	2.52	-	43.12	-	69.8
					2.76				8.92						
			26С1		2				209.9						
				7.84	-----	4.64	-	-	-----	-	2.52	-	43.13	-	82.4
					2.76				21.51						
			26С2		2				209.9						
				7.84	-----	4.64	-	-	-----	-	2.52	-	43.13	-	82.4
					2.76				21.51						
			28С1		2				209.9						
				7.84	-----	4.64	-	-	-----	-	2.52	-	43.13	-	82.4
					2.76				21.51						
			28С2		2				209.9						
				7.84	-----	4.64	-	-	-----	-	2.52	-	43.13	-	82.4
					2.76				21.51						
			30С2		2				209.9						
				7.84	-----	4.64	-	-	-----	-	2.52	-	43.13	-	82.4
					2.76				21.51						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			45		2				209.9						
				7.63	----- 2.76	4.64	-	-	----- 8.92	-	2.52	-	41.93	-	68 4
3153183004	020837	СПЕЦИАЛЬНЫЕ, 450 Т	1,2,4,7, 8,34	7.83	2 ----- 2.76	4.64	-	-	223 ----- 9.48	-	2.68	-	43.11	-	70.5
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	7.83	2 ----- 2.76	4.64	-	-	223 ----- 9.48	-	2.68	-	43.11	-	70.5
			9,31,32, 33,35АБ	7.83	2 ----- 2.76	4.64	-	-	223 ----- 9.48	-	2.68	-	43.11	-	70.5
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	7.83	2 ----- 2.76	4.64	-	-	223 ----- 9.48	-	2.68	-	43.11	-	70.5
			15,16	7.83	2 ----- 2.76	4.64	-	-	223 ----- 9.48	-	2.68	-	43 11	-	70.5
			24С	8.04	2 ----- 2.76	4.64	-	-	223 ----- 9.48	-	2.68	-	44.3	-	71.9
			17,19.20	7.83	2 ----- 2.76	4.64	-	-	223 ----- 9.48	-	2.68	-	43.11	-	70.5
			21С,25С2, 27С	8.04	2 ----- 2.76	4.64	-	-	223 ----- 9.48	-	2.68	-	44.3	-	71.9
			18	7.83	2 ----- 2.76	4.64	-	-	223 ----- 9.48	-	2.68	-	43.11	-	70.5
			29С	8.04	2 ----- 2.76	4.64	-	-	223 ----- 22.86	-	2.68	-	44.32	-	85.3
			30С1	8.04	2 ----- 2.76	4.64	-	-	223 ----- 22.86	-	2.68	-	44.32	-	85.3
			23С1-С8, 25С1	8.04	2 ----- 2.76	4.64	-	-	223 ----- 9.48	-	2.68	-	44.3	-	71.9
			26С1	8.04	2 ----- 2.76	4.64	-	-	223 ----- 22.86	-	2.68	-	44.32	-	85.3
			26С2	8.04	2 ----- 2.76	4.64	-	-	223 ----- 22.86	-	2.68	-	44.32	-	85.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С1	8.04	2 ----- 2.76	4.64	-	-	223 ----- 22.86	-	2.68	-	44.32	-	85.3
			28С2	8.04	2 ----- 2.76	4.64	-	-	223 ----- 22.86	-	2.68	-	44.32	-	85.3
			30С2	8.04	2 ----- 2.76	4.64	-	-	223 ----- 22.86	-	2.68	-	44.32	-	85.3
			45	7.83	2 ----- 2.76	4.64	-	-	223 ----- 9.48	-	2.68	-	43.11	-	70.5
3153184003	020838	СПЕЦИАЛЬНЫЕ, 500 Т	1,2,4,7, 8,34	8.04	2 ----- 2.76	4.64	-	-	226 ----- 9.61	-	2.72	-	46.43	-	74.2
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	8.04	2 ----- 2 76	4.64	-	-	226 ----- 9.61	-	2.72	-	46.43	-	74.2
			9,31,32, 33,35АБ	8.04	2 ----- 2.76	4.64	-	-	226 ----- 9.61	-	2.72	-	46.43	-	74 2
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	8.04	2 ----- 2.76	4.64	-	-	226 ----- 9.61	-	2.72	-	46.43	-	74.2
			15,16	8 04	2 ----- 2.76	4 64	-	-	226 ----- 9.61	-	2.72	-	46.43	-	74.2
			24С	8.65	2 ----- 2.76	4 64	-	-	226 ----- 9.61	-	2.72	-	47.62	-	76
			17,19,20	8 04	2 ----- 2.76	4 64	-	-	226 ----- 9.61	-	2.72	-	46.43	-	74.2
			21С,25С2, 27С	8 65	2 ----- 2.76	4.64	-	-	226 ----- 9.61	-	2 72	-	47.62	-	76
			18	8 04	2 ----- 2.76	4.64	-	-	226 ----- 9.61	-	2.72	-	46 43	-	74.2
			29С	8 65	2 ----- 2.76	4.64	-	-	226 ----- 23.17	-	2.72	-	47.66	-	89.6
			30С1	8 65	2 ----- 2.76	4.64	-	-	226 ----- 23.17	-	2.72	-	47.66	-	89.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			23С1-С8, 25С1	8.65	2 / 2.76	4.64	-	-	226 / 9.61	-	2.72	-	47.62	-	76
			26С1	8.65	2 / 2.76	4.64	-	-	226 / 23.17	-	2.72	-	47.66	-	89.6
			26С2	8.65	2 / 2.76	4.64	-	-	226 / 23.17	-	2.72	-	47.66	-	89.6
			28С1	8.65	2 / 2.76	4.64	-	-	226 / 23.17	-	2.72	-	47.66	-	89.6
			28С2	8.65	2 / 2.76	4.64	-	-	226 / 23.17	-	2.72	-	47.66	-	89.6
			30С2	8.65	2 / 2.76	4.64	-	-	226 / 23.17	-	2.72	-	47.66	-	89.6
			45	8.04	2 / 2.76	4.64	-	-	226 / 9.61	-	2.72	-	46.43	-	74.2
С20842	КРУГОВОГО ДЕЙСТВИЯ ПРОЛЕТОМ 43 М, 320-160 Т		1,2,4,7, 8,34	11.6	4 / 5.6	4.8	-	-	27.6 / 1.17	-	0.33	0.15 / 0.12	14.54	3.54	41.7
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	11.9	4 / 5.66	4.8	-	-	27.6 / 1.17	-	0.33	0.16 / 0.13	14.81	3.6	42.4
			9,31,32, 33,35АБ	11.5	4 / 5.6	4.8	-	-	27.6 / 1.17	-	0.33	0.15 / 0.11	14.36	3.53	41.4
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	11.1	4 / 5.54	4.8	-	-	27.6 / 1.17	-	0.33	0.15 / 0.1	13.9	3.46	40.4
			15,16	12.1	4 / 5.66	4.8	-	-	27.6 / 1.17	-	0.33	0.16 / 0.14	15.08	3.63	42.9
			24С	12.4	4 / 5.66	4.8	-	-	27.6 / 1.17	-	0.33	0.16 / 0.14	21.72	3.68	49.9
			17,19,20	12.4	4 / 5.72	4.8	-	-	27.6 / 1.17	-	0.33	0.16 / 0.16	15.53	3.69	43.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2, 27С	12.8	4 / 5.72	4.8	-	-	27.6 / 1.17	-	0.33	0.16 / 0.16	22.37	3.75	51.1
			18	12.1	4 / 5.66	4.8	-	-	27.6 / 1.17	-	0.33	0.16 / 0.17	15.14	3.63	43
			29С	12.1	4 / 5.66	4.8	-	-	27.6 / 2.83	-	0.33	0.16 / 0.17	21.73	3.88	51.5
			30С1	12.4	4 / 5.66	4.8	-	-	27.6 / 2.83	-	0.33	0.16 / 0.17	21.68	3.93	51.8
			23С1-С8, 25С1	12.8	4 / 5.72	4.8	-	-	27.6 / 1.17	-	0.33	0.16 / 0.17	22.36	3.75	51.1
			26С1	13	4 / 5.79	4.8	-	-	27.6 / 2.83	-	0.33	0.17 / 0.21	22.8	4.04	53.8
			26С2	13	4 / 5.79	4.8	-	-	27.6 / 2.83	-	0.33	0.17 / 0.21	22.8	4.04	53.8
			28С1	12.8	4 / 5.72	4.8	-	-	27.6 / 2.83	-	0.3	0.16 / 0.22	22.3	4	53
			28С2	12.8	4 / 5.72	4.8	-	-	27.6 / 2.83	-	0.33	0.16 / 0.22	22.3	4	53
			30С2	12.2	4 / 5.66	4.8	-	-	27.6 / 2.83	-	0.33	0.16 / 0.17	21.31	3.9	51.2
			45	11.1	4 / 5.54	4.8	-	-	27.6 / 1.17	-	0.33	0.15 / 0.22	13.87	3.47	40.5
		КРАНЫ ПОДВЕСНЫЕ:													
3157251113	020901	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (КРАН-БАЛКИ), 3,2 Т	1,2,4,7, 8,34	0.06	-	0.01	-	-	1.6 / 0.07	-	0.02	-	0.1	-	0.26
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.06	-	0.01	-	-	1.6 / 0.07	-	0.02	-	0.1	-	0.26
			9,31,32, 33,35АБ	0.06	-	0.01	-	-	1.6 / 0.07	-	0.02	-	0.1	-	0.26

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.06	-	0.01	-	-	1.6 ----- 0.07	-	0.02	-	0.1	-	0.26
			15,16	0.06	-	0.01	-	-	1.6 ----- 0.07	-	0.02	-	0.1	-	0.26
			24С	0.06	-	0.01	-	-	1.6 ----- 0.07	-	0.02	-	0.1	-	0.26
			17,19,20	0.06	-	0.01	-	-	1.6 ----- 0.07	-	0.02	-	0.1	-	0.26
			21С,25С2, 27С	0.06	-	0.01	-	-	1.6 ----- 0.07	-	0.02	-	0.1	-	0.26
			18	0.06	-	0.01	-	-	1.6 ----- 0.07	-	0.02	-	0.1	-	0.26
			29С	0.06	-	0.01	-	-	1.6 ----- 0.16	-	0.02	-	0.1	-	0.35
			30С1	0.06	-	0.01	-	-	1.6 ----- 0.16	-	0.02	-	0.1	-	0.35
			23С1-С8, 25С1	0.06	-	0.01	-	-	1.6 ----- 0.07	-	0.02	-	0.1	-	0.26
			26С1	0.06	-	0.01	-	-	1.6 ----- 0.16	-	0.02	-	0.1	-	0.35
			26С2	0 06	-	0.01	-	-	1.6 ----- 0.16	-	0.02	-	0.1	-	0.35
			28С1	0.06	-	0.01	-	-	1.6 ----- 0.16	-	0.02	-	0.1	-	0.35
			28С2	0.06	-	0.01	-	-	1.6 ----- 0.16	-	0.02	-	0.1	-	0.35
			30С2	0.06	-	0.01	-	-	1.6 ----- 0.16	-	0.02	-	0.1	-	0.35
			45	0.06	-	0.01	-	-	1.6 ----- 0.07	-	0.02	-	0.1	-	0.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3157261113	020902	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (КРАН-БАЛКИ), 5 Т	1,2,4,7, 8,34	0.08	-	0.01	-	-	2.53 ----- 0.11	-	0.03	-	0.12	-	0.35
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.08	-	0.01	-	-	2.53 ----- 0.11	-	0.03	-	0.12	-	0.35
			9,31,32, 33,35АБ	0.08	-	0.01	-	-	2.53 ----- 0.11	-	0.03	-	0.12	-	0.35
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.08	-	0.01	-	-	2.53 ----- 0.11	-	0.03	-	0.12	-	0.35
			15,16	0.08	-	0.01	-	-	2.53 ----- 0.11	-	0.03	-	0.12	-	0.35
			24С	0.08	-	0.01	-	-	2.53 ----- 0.11	-	0.03	-	0.12	-	0.35
			17,19,20	0.08	-	0.01	-	-	2.53 ----- 0.11	-	0.03	-	0.12	-	0.35
			21С,25С2, 27С	0.08	-	0.01	-	-	2.53 ----- 0.11	-	0.03	-	0.12	-	0.35
			18	0.08	-	0.01	-	-	2.53 ----- 0.11	-	0.03	-	0.12	-	0.35
			29С	0.08	-	0.01	-	-	2.53 ----- 0.26	-	0.03	-	0.12	-	0.5
			30С1	0.08	-	0.01	-	-	2.53 ----- 0.26	-	0.03	-	0.12	-	0.5
			23С1-С8, 25С1	0.08	-	0.01	-	-	2.53 ----- 0.11	-	0.03	-	0.12	-	0.35
			26С1	0.08	-	0.01	-	-	2.53 ----- 0.26	-	0.03	-	0.12	-	0.5
			26С2	0.08	-	0.01	-	-	2.53 ----- 0.26	-	0.03	-	0.12	-	0.5
			28С1	0.08	-	0.01	-	-	2.53 ----- 0.26	-	0.03	-	0.12	-	0.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С2	0.08	–	0.01	–	–	2.53 ----- 0.26	–	0.03	–	0.12	–	0.5
			30С2	0.08	–	0.01	–	–	2.53 ----- 0.26	–	0.03	–	0.12	–	0.5
			45	0.08	–	0.01	–	–	2.53 ----- 0.11	–	0.03	–	0.12	–	0.35
–	021000	ПОЛНОПОВОРОТ-НЫЕ, 10 Т	1,2,4,7, 8,34	0.43	1 ----- 1.15	0.27	–	–	2.6 ----- 0.11	–	0.03	0.05 ----- 0.04	2.17	0.3	4.5
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.44	1 ----- 1.16	0.27	–	–	2.6 ----- 0.11	–	0.03	0.05 ----- 0.04	2.24	0.31	4.6
			9,31,32, 33,35АБ	0.43	1 ----- 1.15	0.27	–	–	2.6 ----- 0.11	–	0.03	0.05 ----- 0.04	2.17	0.3	4.5
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.42	1 ----- 1.14	0.27	–	–	2.6 ----- 0.11	–	0.03	0.05 ----- 0.04	2.09	0.3	4.4
			15,16	0.44	1 ----- 1.16	0.27	–	–	2.6 ----- 0.11	–	0.03	0.05 ----- 0.05	2.23	0.31	4.6
			24С	0.45	1 ----- 1.16	0.27	–	–	2.6 ----- 0.11	–	0.03	0.05 ----- 0.05	3.22	0.31	5.6
			17,19,20	0.45	1 ----- 1.18	0.27	–	–	2.6 ----- 0.11	–	0.03	0.05 ----- 0.05	2.36	0.31	4.7
			21С,25С2, 27С	0.46	1 ----- 1.18	0.27	–	–	2.6 ----- 0.11	–	0.03	0.05 ----- 0.05	3.28	0.32	5.7
			18	0.44	1 ----- 1.16	0.27	–	–	2.6 ----- 0.11	–	0.03	0.05 ----- 0.06	2.22	0.31	4.6
			29С	0.45	1 ----- 1.16	0.27	–	–	2.6 ----- 0.27	–	0.03	0.05 ----- 0.06	3.22	0.34	5.8
			30С1	0.45	1 ----- 1.16	0.27	–	–	2.6 ----- 0.27	–	0.03	0.05 ----- 0.06	3.22	0.34	5.8
			23С1-С8, 25С1	0.45	1 ----- 1.18	0.27	–	–	2.6 ----- 0.11	–	0.03	0.05 ----- 0.06	3.28	0.32	5.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1	0.47	1 / 1.19	0.27	-	-	2.6 / 0.27	-	0.03	0.05 / 0.07	3.26	0.34	5.9
			26С2	0.47	1 / 1.19	0.27	-	-	2.6 / 0 27	-	0.03	0.05 / 0.07	3.26	0.34	5.9
			28С1	0.46	1 / 1.18	0.27	-	-	2.6 / 0.27	-	0.03	0.05 / 0.07	3.28	0.34	5.9
			28С2	0.46	1 / 1.18	0.27	-	-	2.6 / 0.27	-	0.03	0.05 / 0.07	3.28	0.34	5.9
			30С2	0.45	1 / 1.16	0.27	-	-	2.6 / 0.27	-	0.03	0.05 / 0.06	3.22	0.34	5.8
			45	0.42	1 / 1.14	0.27	-	-	2.6 / 0.11	-	0.03	0.05 / 0 07	2.05	0.31	4.4
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ:													
4835891022	021101	6,3 Т	1,2,4,7, 8,34	0.83	1 / 1.22	0.18	5.93 / 1.3	-	-	-	0.21	-	2.39	0.93	7.06
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.87	1 / 1.22	0.18	6.04 / 1.33	-	-	-	0.22	-	2.48	0.95	7.25
			9,31,32, 33,35АБ	0.8	1 / 1.22	0.18	5.81 / 1.28	-	-	-	0.2	-	2.28	0.92	6.88
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.76	1 / 1.22	0.18	5.76 / 1.27	-	-	-	0.19	-	2.18	0.9	6.7
			15,16	0.89	1 / 1.22	0.18	6.16 / 1.42	-	-	-	0.24	-	2.55	0.98	7.48
			24С	0.91	1 / 1.22	0.18	6.16 / 1.42	-	-	-	0.24	-	3.6	0.99	8.56
			17,19,20	0.92	1 / 1.22	0.18	6.27 / 1.5	-	-	-	0.26	-	2.63	1.01	7.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2, 27С	0.94	1 / 1.22	0.18	6.27 / 1.5	-	-	-	0.26	-	3.71	1.02	8.83
			18	0.89	1 / 1.22	0.18	6.16 / 1.79	-	-	-	0.29	-	2.55	1.09	8.01
			29С	0.91	1 / 1.22	0.18	6.16 / 1.79	-	-	-	0.29	-	3.6	1.09	9.08
			30С1	0.91	1 / 1.22	0.18	6.16 / 1.79	-	-	-	0.29	-	3.6	1.09	9.08
			23С1-С8, 25С1	0.94	1 / 1.22	0.18	6.27 / 1.76	-	-	-	0.27	-	3.71	1.09	9.17
			26С1	0.97	1 / 1.22	0.18	6.38 / 1.98	-	-	-	0.34	-	3.83	1.17	9.59
			26С2	0.97	1 / 1.22	0.18	6.38 / 1.98	-	-	-	0.34	-	3.83	1.17	9.59
			28С1	0.94	1 / 1.22	0.18	6.27 / 2.07	-	-	-	0.34	-	3.71	1.18	9.54
			28С2	0.94	1 / 1.22	0.18	6.27 / 2.07	-	-	-	0.34	-	3.71	1.18	9.54
			30С2	0.88	1 / 1.22	0.18	6.04 / 1.75	-	-	-	0.29	-	3.49	1.08	8.89
			45	0.76	1 / 1.22	0.18	5.76 / 2.71	-	-	-	0.41	-	2.18	1.32	8.78
4835891103 021102 10 Т			1,2,4,7, 8,34	1.19	1 / 1.42	0.24	-	6.14 / 1.1	-	-	0.24	0.16 / 0.13	3.23	1.06	8.51
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.23	1 / 1.42	0.24	-	6.25 / 1.12	-	-	0.26	0.17 / 0.14	3.36	1.08	8.85
			9,31,32, 33,35АБ	1.13	1 / 1.42	0.24	-	6.02 / 1.08	-	-	0.23	0.16 / 0.12	3.08	1.04	8.34
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.08	1 / 1.42	0.24	-	5.96 / 1.13	-	-	0.23	0.15 / 0.11	2.95	1.04	8.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			15,16		1			6.37				0.18			
				1.27	-----	0.24	-	-----	-	-	0.27	-----	3.47	1.12	9.16
					1.42			1 21				0.16			
			24C		1			6.37				0.18			
				1.29	-----	0.24	-	-----	-	-	0.27	-----	4.91	1.1	10.6
					1.42			1.21				0.16			
			17,19,20		1			6.49				0.18			
				1.31	-----	0.24	-	-----	-	-	0.28	-----	3.56	1.16	9.45
					1.42			1.3				0.18			
			21C,25C2,		1			6.49				0.18			
			27C	1.33	-----	0.24	-	-----	-	-	0.28	-----	5.02	1.13	10.9
					1.42			1.3				0.18			
			18		1			6 37				0.18			
				1.27	-----	0.24	-	-----	-	-	0.32	-----	3.47	1.2	9.57
					1.42			1.46				0.19			
			29C		1			6 37				0.18			
				1.29	-----	0.24	-	-----	-	-	0.32	-----	4.9	1.18	11
					1.42			1.46				0.19			
			30C1		1			6.37				0.18			
				1.29	-----	0.24	-	-----	-	-	0.32	-----	4.9	1.18	11
					1.42			1.46				0.19			
			23C1-C8,		1			6.49				0.18			
			25C1	1.33	-----	0.24	-	-----	-	-	0.3	-----	5.06	1.2	11
					1.42			1.56				0.19			
			26C1		1			6.61				0.19			
				1.38	-----	0.24	-	-----	-	-	0.36	-----	5.17	1.34	11.8
					1.42			1.65				0.24			
			26C2		1			6.61				0.19			
				1.38	-----	0.24	-	-----	-	-	0.36	-----	5.17	1.34	11.8
					1.42			1.65				0.24			
			28C1		1			6.49				0.18			
				1.33	-----	0.24	-	-----	-	-	0.38	-----	5.06	1 28	11.7
					1.42			1.75				0.24			
			28C2		1			6.49				0.18			
				1.33	-----	0.24	-	-----	-	-	0.38	-----	5.06	1.28	11.7
					1.42			1.75				0.24			
			30C2		1			6.25				0.17			
				1.26	-----	0.24	-	-----	-	-	0.32	-----	4.79	1.19	10.9
					1.42			1.5				0.18			
			45		1			5.96				0.15			
				1.08	-----	0.24	-	-----	-	-	0.48	-----	2.95	1.39	10.1
					1.42			2.32				0.22			
4835122064	021103	12,5 T	1,2,4,7,		1			5.9				0.16			
			8,34	1.48	-----	0.21	-	-----	-	-	0.23	-----	4.4	1.05	9.98
					1.42			1.06				0.13			

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.53	1 1.42	0.21	-	6 1.08	-	-	0.24	0.16 0.14	4.54	1.04	10.2
			9,31,32, 33,35АБ	1.41	1 1.42	0.21	-	5.8 1.04	-	-	0.22	0.15 0.11	4.2	1.03	9.64
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.35	1 1.42	0.21	-	5.8 1.1	-	-	0.22	0.15 0.1	4.03	1.03	9.46
			15,16	1.59	1 1.42	0.21	-	6.2 1.18	-	-	0.26	0.17 0.15	4.72	1.17	10.7
			24С	1.61	1 1.42	0.21	-	6.2 1.18	-	-	0.26	0.17 0.15	6.7	1.17	12.7
			17,19,20	1.63	1 1.42	0.21	-	6.4 1 28	-	-	0.28	0.18 0.17	4.84	1.17	11
			21С,25С2, 27С	1.66	1 1.42	0.21	-	6.4 1.28	-	-	0 28	0.18 0.17	6.78	1.2	13
			18	1.59	1 1.42	0.21	-	6.2 1.43	-	-	0.32	0.17 0.19	4.71	1.23	11.1
			29С	1.61	1 1.42	0.21	-	6.2 1.43	-	-	0.32	0.17 0.19	6.66	1.26	13.1
			30С1	1.61	1 1.42	0.21	-	6.2 1.43	-	-	0.32	0.17 0.19	6.66	1.26	13.1
			23С1-С8, 25С1	1.66	1 1.42	0.21	-	6.4 1.54	-	-	0.3	0.18 0.18	6.82	1.27	13.4
			26С1	1.7	1 1.42	0.21	-	6.4 1.6	-	-	0.35	0.18 0.23	7	1.29	13.8
			26С2	1.7	1 1.42	0.21	-	6.4 1.6	-	-	0.35	0.18 0.23	7	1.29	13.8
			28С1	1.66	1 1.42	0.21	-	6.4 1.73	-	-	0.38	0.18 0.23	6.86	1.31	13.8
			28С2	1.66	1 1.42	0.21	-	6.4 1.73	-	-	0.38	0.18 0.23	6.86	1.31	13.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С2		1			6				0.16			
				1.55	-----	0.21	-	-----	-	-	0.31	-----	6.4	1.19	12.7
					1.42			1.44				0.18			
			45		1			5.8				0.15			
				1.35	-----	0.21	-	-----	-	-	0.46	-----	4.03	1 45	11.4
					1.42			2.26				0.22			
4835000000	021104	16 Т	1,2,4,7,		1			7.59				0.26			
			8,34	1.26	-----	0.5	-	-----	-	-	0.3	-----	3.72	1.22	10
					1.42			1.37				0.21			
			3,5,6,11,		1			7.74				0.27			
			12,13,14,	1.3	-----	0.5	-	-----	-	-	0.31	-----	3.84	1.31	10.3
			40		1.42			1.39				0.23			
			9,31,32,		1			7.45				0.25			
			33,35АБ	1.2	-----	0.5	-	-----	-	-	0.28	-----	3.55	1.22	9.7
					1.42			1.34				0.19			
			10, 35ВГ,		1			7.37				0.24			
			36,37,38,	1.15	-----	0.5	-	-----	-	-	0.28	-----	3.41	1.22	9.55
			39,41,42,		1.42			1.4				0.17			
			43,44												
			15,16		1			7.88				0.28			
				1.35	-----	0.5	-	-----	-	-	0.33	-----	3.99	1.36	10.7
					1.42			1.5				0.25			
			24С		1			7.88				0.28			
				1.37	-----	0.5	-	-----	-	-	0.33	-----	5.63	1.3	12.3
					1.42			1.5				0.25			
			17,19,20		1			7.88				0.29			
				1.38	-----	0.5	-	-----	-	-	0.34	-----	4.31	1.46	11.5
					1.42			1.81				0.28			
			21С,25С2,		1			8.03				0.29			
			27С	1.41	-----	0.5	-	-----	-	-	0.34	-----	5.78	1.4	12.7
					1.42			1.61				0.28			
			18		1			7.88				0.28			
				1.35	-----	0.5	-	-----	-	-	0.4	-----	3.99	1.42	11.2
					1.42			1.81				0.31			
			29С		1			7.88				0.28			
				1.37	-----	0.5	-	-----	-	-	0.4	-----	5.63	1.46	12.9
					1.42			1.81				0.31			
			30С1		1			7.88				0.28			
				1.37	-----	0.5	-	-----	-	-	0.4	-----	5.63	1.46	12.9
					1.42			1.81				0.31			
			23С1-С8,		1			8.03				0.29			
			25С1	1.41	-----	0.5	-	-----	-	-	0.38	-----	5.78	1.48	13.2
					1.42			1.93				0.3			
			26С1		1			8.18				0.3			
				1.44	-----	0.5	-	-----	-	-	0.45	-----	6.08	1.59	13.9
					1.42			2.04				0.38			

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
			26С2		1			8.18				0.3			
				1.44	-----	0.5	-	-----	-	-	0.45	-----	6.08	1.59	13.9
					1.42			2.04				0.38			
			28С1		1			8.03				0.3			
				1.41	-----	0.5	-	-----	-	-	0.47	-----	5.78	1.57	13.7
					1.42			2.17				0.38			
			28С2		1			8.03				0.29			
				1.41	-----	0.5	-	-----	-	-	0.47	-----	5.78	1.57	13.7
					1.42			2.17				0.38			
			30С2		1			7.74				0.27			
				1.32	-----	0.5	-	-----	-	-	0.39	-----	5.42	1.4	12.6
					1.42			1.86				0.29			
			45		1			7.37				0.24			
				1.15	-----	0.5	-	-----	-	-	0.59	-----	3.41	1.7	12
					1.42			2.87				0.36			
-		021105 25 Т	1,2,4,7,		1			11.1				0.26			
			8,34	5.07	-----	0.23	-	-----	-	-	0.43	-----	14.7	2.5	27.2
					2.07			2				0.2			
			3,5,6,11,		1			11.3				0.27			
			12,13,14,	5.23	-----	0.23	-	-----	-	-	0.45	-----	15.2	2.56	28
			40		2.07			2.03				0.23			
			9,31,32,		1			10.9				0.24			
			33,35АБ	4.85	-----	0.23	-	-----	-	-	0.41	-----	14.1	2.4	26.2
					2.07			1.96				0.18			
			10, 35ВГ,		1			10.8				0.23			
			36,37,38,	4.64	-----	0.23	-	-----	-	-	0.41	-----	13.5	2.44	25.5
			39,41,42,		2.07			2.05				0.16			
			43,44												
			15,16		1			11.6				0.29			
				5.44	-----	0.23	-	-----	-	-	0.49	-----	15.8	2.71	29.2
					2.07			2.2				0.26			
			24С		1			11.6				0.29			
				5.54	-----	0.23	-	-----	-	-	0.49	-----	24.1	2.71	37 6
					2.07			2.2				0.26			
			17,19,20		1			12				0.31			
				5.57	-----	0.23	-	-----	-	-	0.52	-----	16.3	2.81	30 2
					2.07			2.4				0.3			
			21С,25С2,		1			12				0.31			
			27С	5.68	-----	0.23	-	-----	-	-	0.52	-----	24.6	2.8	38.6
					2.07			2.4				0.3			
			18		1			11.6				0.29			
				5.44	-----	0.23	-	-----	-	-	0.59	-----	15.8	2.88	30
					2.07			2.67				0.32			
			29С		1			11.6				0.29			
				5.54	-----	0.23	-	-----	-	-	0.59	-----	24.1	2.88	38.4
					2.07			2.67				0.32			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С1	5.54	1 ----- 2.07	0.23	-	11.6 ----- 2.67	-	-	0.59	0.29 ----- 0.32	24.1	2.88	38.4
			23С1-С8, 25С1	5.68	1 ----- 2.07	0.23	-	12 ----- 2.88	-	-	0.56	0.31 ----- 0.32	24.6	2.96	39.3
			26С1	5.82	1 ----- 2.07	0.23	-	12.1 ----- 3.03	-	-	0.67	0.32 ----- 0.41	25.3	3.07	40.6
			26С2	5.82	1 ----- 2.07	0.23	-	12.1 ----- 3.03	-	-	0.67	0.32 ----- 0.41	25.3	3.07	40.6
			28С1	5.68	1 ----- 2.07	0.23	-	12 ----- 3.24	-	-	0.71	0.31 ----- 0.41	24.6	3.06	40
			28С2	5.68	1 ----- 2.07	0.23	-	12 ----- 3.24	-	-	0.71	0.31 ----- 0.41	24.6	3.06	40
			30С2	5.33	1 ----- 2.07	0.23	-	11.3 ----- 2.71	-	-	0.58	0.27 ----- 0.29	23.2	2.79	37.2
			45	4.64	1 ----- 2.07	0.23	-	10.8 ----- 4.21	-	-	0.86	0.23 ----- 0.34	13.5	3.05	28.9
021106	40	Т	1,2,4,7, 8,34	7.68	1.5 ----- 2.24	0.55	-	11.4 ----- 2.05	-	-	0.44	0.55 ----- 0.44	21.95	3.35	38.7
			3,5,6,11, 12,13,14 40	7.93	1.5 ----- 2.24	0.55	-	11.7 ----- 2.11	-	-	0.47	0.57 ----- 0.47	22.68	3.45	39.9
			9,31,32, 33,35АБ	7.35	1.5 ----- 2.24	0.55	-	11.2 ----- 2.02	-	-	0.42	0.53 ----- 0.39	21	3.23	37.2
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	7.04	1.5 ----- 2.24	0.55	-	11.1 ----- 2.11	-	-	0.42	0.51 ----- 0.36	20.12	3.16	36
			15,16	8.24	1.5 ----- 2.24	0.55	-	11.9 ----- 2.26	-	-	0.5	0.59 ----- 0.53	23.56	3.62	41.5
			24С	8.4	1.5 ----- 2.24	0.55	-	11.9 ----- 2.26	-	-	0.5	0.59 ----- 0.53	33.22	3.62	47.7
			17,19,20	8.45	1.5 ----- 2.24	0.55	-	12.1 ----- 2.42	-	-	0.52	0.61 ----- 0.59	24.15	3.68	42.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2,		1.5			12.1				0.61			
			27С	8.61	2.24	0.55	-	2.42	-	-	0.52	0.59	34.05	3.72	52.7
			18		1.5			11.9				0.59			
				8.24	2.24	0.55	-	2.74	-	-	0.61	0.65	23.56	3.81	42.4
			29С		1.5			11.9				0.59			
				8.4	2.24	0.55	-	2.74	-	-	0.61	0.65	33.22	3 79	52.2
			30С1		1.5			11.9				0.59			
				8.4	2.24	0.55	-	2.74	-	-	0.61	0.65	33.22	3.79	52.2
			23С1-С8		1.5			12.1				0.61			
			25С1	8.61	2.24	0.55	-	2.9	-	-	0.57	0.63	34.05	3.85	53.4
			26С1		1.5			12.3				0.62			
				8.83	2.24	0.55	-	3.07	-	-	0.68	0.8	35.84	4.09	56.1
			26С2		1.5			12.3				0.62			
				8.83	2.24	0.55	-	3.07	-	-	0.68	0.8	35.84	4.09	56.1
			28С1		1.5			12.1				0.61			
				8.61	2.24	0.55	-	3.27	-	-	0.71	0.81	34.05	4.06	54.3
			28С2		1.5			12.1				0.61			
				8.61	2.24	0.55	-	3.27	-	-	0.71	0.81	34.05	4.06	54.3
			30С2		1.5			11.7				0.57			
				8.08	2.24	0.55	-	2.81	-	-	0.6	0.61	31.97	3.74	50.6
			45		1.5			11.1				0.51			
				7.04	2.24	0.55	-	4.33	-	-	0.89	0.75	20.12	3.98	39.9
		021107 63 Т	1,2,4,7, 8,34	7.37	1.5 2.35	0.71	-	16.5 2.97	-	-	0.64	0.85 0.67	28.59	3.7	47
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	7.61	1.5 2.35	0.71	-	16.8 3.02	-	-	0.67	0.88 0.73	29.53	3.78	48.4
			9,31,32, 33,35АБ	7.05	1.5 2.35	0.71	-	16.2 2.92	-	-	0.61	0 81 0.6	27.35	3.61	45.2
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	6.75	1.5 2.35	0.71	-	16.1 3.06	-	-	0.61	0.78 0 55	26.21	3.56	43.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			15,16		1.5			17.2				0.91			
				7.91	-----	0.71	-	-----	-	-	0.72	-----	30.68	3.94	50.4
					2.35			3.27				0.82			
			24C		1.5			17.2				0.91			
				8.05	-----	0.71	-	-----	-	-	0.72	-----	43.27	4.01	63.2
					2.35			3.27				0.82			
			17,19,20		1.5			17.5				0.94			
				8.11	-----	0.71	-	-----	-	-	0.75	-----	31.45	4.12	51.9
					2.35			3.5				0.91			
			21C,25C2,		1.5			17.5				0.94			
			27C	8.26	-----	0.71	-	-----	-	-	0.75	-----	44.35	4.17	65
					2.35			3.5				0.91			
			18		1.5			17.2				0.91			
				7.91	-----	0.71	-	-----	-	-	0.88	-----	30.68	4.21	51.7
					2.35			3.96				1			
			29C		1 5			17.2				0.91			
				8.05	-----	0.71	-	-----	-	-	0.88	-----	43.27	4.28	64.5
					2.35			3.96				1			
			30C1		1.5			17.2				0.91			
				8.05	-----	0.71	-	-----	-	-	0.88	-----	43.27	4.28	64.5
					2.35			3.96				1			
			23C1-C8,		1.5			17.5				0.94			
			25C1	8.26	-----	0.71	-	-----	-	-	0.82	-----	44.35	4.34	66
					2.35			4.2				0.97			
			26C1		1.5			17.8				0.96			
				8.47	-----	0.71	-	-----	-	-	0.98	-----	46.68	4.52	69.4
					2.35			4.45				1.24			
			26C2		1.5			17.8				0.96			
				8.47	-----	0.71	-	-----	-	-	0.98	-----	46.68	4.52	69.4
					2.35			4.45				1.24			
			28C1		1.5			17.5				0.94			
				8.26	-----	0.71	-	-----	-	-	1.03	-----	44.35	4.54	67.2
					2.35			4.72				1.24			
			28C2		1.5			17.5				0.94			
				8.26	-----	0.71	-	-----	-	-	1.03	-----	44.35	4.54	67.2
					2.35			4.72				1.24			
			30C2		1.5			16.8				0.88			
				7.75	-----	0.71	-	-----	-	-	0.86	-----	41.64	4.21	62.5
					2.35			4.03				0.95			
			45		1.5			16.1				0.78			
				6.75	-----	0.71	-	-----	-	-	1.29	-----	26.21	4.66	49.4
					2.35			6.28				1.15			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ:														
4835111058	021115	6,3 Т	1,2,4,7, 8,34	0.5	1 / 1.1	0.22	6.67 / 1.47	-	-	-	0.24	-	1.43	0.53	5.49
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.51	1 / 1.1	0 22	6 79 / 1.49	-	-	-	0.25	-	1.45	0.53	5.55
			9,31,32, 33,35АБ	0.5	1 / 1 1	0.22	6.56 / 1.44	-	-	-	0.22	-	1.43	0.52	5.43
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.5	,1 / 1 1	0.22	6.5 / 1.43	-	-	-	0.22	-	1.42	0.52	5.41
			15,16	0.51	1 / 1.1	0.22	6.9 / 1.59	-	-	-	0.27	-	1.46	0.55	5.7
			24С	0.52	1 / 1.1	0.22	6.9 / 1.59	-	-	-	0.27	-	2.07	0.55	6.32
			17,19,20	0.52	1 / 1.1	0.22	7.13 / 1.71	-	-	-	0.29	-	1.49	0.57	5.9
			21С,25С2, 27С	0.53	1 / 1 1	0.22	7.13 / 1.71	-	-	-	0.29	-	2.1	0.57	6.52
			18	0.51	1 / 1.1	0.22	6.9 / 2	-	-	-	0.33	-	1.46	0.62	6.24
			29С	0.52	1 / 1.1	0.22	6.9 / 2	-	-	-	0.33	-	2.07	0.62	6.86
			30С1	0.52	1 / 1.1	0.22	6.9 / 2	-	-	-	0.33	-	2.07	0.62	6.36
			23С1-С8, 25С1	0.53	1 / 1.1	0.22	7.13 / 1.71	-	-	-	0.31	-	2.1	0.58	6.55
			26С1	0 55	1 / 1.1	0.22	7.19 / 2.23	..	-	-	0.38	-	2.18	0.67	7.33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С2		1		7.19								
				0.57	-----	0.22	-----	-	-	-	0.38	-	2.26	0.67	7.43
					1.1		2.23								
			28С1		1		7.13								
				0.53	-----	0.22	-----	-	-	-	0.39	-	2.1	0.68	7.37
					1.1		2.35								
			28С2		1		7.13								
				0.53	-----	0.22	-----	-	-	-	0.39	-	2.1	0.68	7.37
					1.1		2.35								
			30С2		1		6.79								
				0.52	-----	0.22	-----	-	-	-	0.32	-	2.05	0.62	6.8
					1.1		1.97								
			45		1		6 5								
				0.5	-----	0.22	-----	-	-	-	0.64	-	1.42	0.82	7.76
					1.1		3.06								
4835120000	021116	10 Т	1,2,4,7,		1		3.5	3.39				0.08			
			8,34	1.29	-----	0.33	-----	-----	-	-	0.26	-----	2.94	0.69	8.23
					1.28		0 77	0.61				0.06			
			3,5,6,11,		1		3.56	3.45				0.08			
			12,13,14,	1.3	-----	0.33	-----	-----	-	-	0.27	-----	2.97	0.7	8.31
			40		1.28		0.78	0.62				0.06			
			9,31,32,		1		3.44	3.34				0.08			
			33,35АБ	1.28	-----	0.33	-----	-----	-	-	0.24	-----	2.93	0.68	8.16
					1.28		0 76	0.6				0.06			
			10, 35ВГ,		1		3.41	3.3				0.07			
			36,37,38,	1.26	-----	0 33	-----	-----	-	-	0.24	-----	2.9	0.68	8.12
			39,41,42,		1.28		0.75	0.63				0.05			
			43,44												
			15,16		1		3.62	3.51				0.08			
				1.3	-----	0.33	-----	-----	-	-	0.28	-----	2.99	0.71	8.46
					1.28		0.83	0.67				0.07			
			24С		1		3.62	3.51				0.08			
				1.33	-----	0.33	-----	-----	-	-	0.28	-----	4.21	0.71	9.71
					1.28		0.83	0.67				0.07			
			17.19,20		1		3.74	3.63				0.08			
				1.34	-----	0.33	-----	-----	-	-	0.31	-----	3.05	0.75	8.77
					1.28		0 9	0.73				0.08			
			21С,25С2,		1		3.74	3.63				0.08			
			27С	1.36	-----	0.33	-----	-----	-	-	0.31	-----	4.3	0.71	10
					1.28		0.9	0.73				0.08			
			18		1		3.62	3.51				0.08			
				1.3	-----	0.33	-----	-----	-	-	0.35	-----	2.99	0.8	8.99
					1.28		1.05	0.81				0.08			
			29С		1		3.62	3.51				0.08			
				1.33	-----	0.33	-----	-----	-	-	0.35	-----	4.21	0.76	10.2
					1.28		1.05	0.81				0.08			

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С1		1		3.62	3.51				0.08			
				1.33	-----	0.33	-----	-----	-	-	0.35	-----	4.21	0.76	10.2
					1.28		1.05	0.81				0.08			
			23С1-С8,		1		3.74	3.63				0.08			
			25С1	1.36	-----	0.33	-----	-----	-	-	0.34	-----	4.3	0.79	10.4
					1.28		1.05	0.87				0.08			
			26С1		1		3.78	3.66				0.08			
				1.4	-----	0.33	-----	-----	-	-	0.4	-----	4.44	0.86	10.9
					1.28		1.17	0.92				0.1			
			26С2		1		3.78	3.66				0.08			
				1.45	-----	0.33	-----	-----	-	-	0.4	-----	4.6	0.85	11.1
					1.28		1.17	0.92				0.1			
			28С1		1		3.74	3.63				0.08			
				1.36	-----	0.33	-----	-----	-	-	0.42	-----	4.3	0.88	10.7
					1.28		1.05	0.98				0.1			
			28С2		1		3.74	3.63				0.08			
				1.36	-----	0.33	-----	-----	-	-	0.42	-----	4.3	0.88	10.7
					1.28		1.05	0.98				0.1			
			30С2		1		3.56	3.45				0.08			
				1.33	-----	0.33	-----	-----	-	-	0.35	-----	4.18	0.79	10.2
					1.28		1.03	0.83				0.08			
			45		1		3.41	3.3				0.07			
				1.26	-----	0.33	-----	-----	-	-	0.51	-----	2.9	0.72	10
					1.28		1.6	1.29				0.11			
4835122021	021117	12,5 Т	1,2,4,7,		1			6.78				0.16			
			8,34	1.28	-----	0.25	-	-----	-	-	0.26	-----	3.78	0.66	8.86
					1.28			1.22				0.13			
			3,5,6,11,		1			6.9				0.17			
			12,13,14,	1.29	-----	0.25	-	-----	-	-	0.27	-----	3.83	0.67	8.97
			40		1.28			1.24				0.14			
			9,31,32,		1			6.67				0.16			
			33,35АБ	1.26	-----	0.25	-	-----	-	-	0.25	-----	3.76	0.65	8.77
					1.28			1.2				0.12			
			10, 35ВГ,		1			6.63				0.16			
			36,37,38,	1.26	-----	0.25	-	-----	-	-	0.25	-----	3.74	0.66	8.82
			39,41,42,		1.28			1.26				0.12			
			43,44												
			15,16		1			7.02				0.17			
				1.3	-----	0.25	-	-----	-	-	0.29	-----	3.85	0.69	9.14
					1.28			1.33				0.15			
			24С		1			7.02				0.17			
				1.33	-----	0.25	-	-----	-	-	0.29	-----	5.43	0.74	10.8
					1.28			1.33				0.15			
			17,19,20		1			7.26				0.17			
				1.33	-----	0.25	-	-----	-	-	0.31	-----	3.93	0.73	9.45
					1.28			1.45				0.17			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2,		1			7.26				0.17			
			27С	1.35	-----	0.25	-	-----	-	-	0.31	-----	5.54	0.75	11.1
					1.28			1.45				0.17			
			18		1			7.02				0.17			
				1.3	-----	0.25	-	-----	-	-	0.36	-----	3.85	0.76	9.6
					1.28			1.61				0.19			
			29С		1			7.02				0.17			
				1.33	-----	0.25	-	-----	-	-	0.36	-----	5.43	0.75	11.2
					1.28			1.61				0.19			
			30С1		1			7.02				0.17			
				1.33	-----	0.25	-	-----	-	-	0.36	-----	5.43	0.75	11.2
					1.28			1.61				0.19			
			23С1-С8,		1			7.26				0.17			
			25С1	1.35	-----	0.25	-	-----	-	-	0.34	-----	5.54	0.82	11.5
					1.28			1.74				0.18			
			26С1		1			7.32				0.18			
				1.39	-----	0.25	-	-----	-	-	0 4	-----	5.73	0 79	11.9
					1.28			1 83				0.23			
			26С2		1			7.32				0.18			
				1.44	-----	0.25	-	-----	-	-	0.4	-----	5.93	0.83	12.2
					1.28			1.83				0.24			
			28С1		1			7.26				0.17			
				1.35	-----	0.25	-	-----	-	-	0.42	-----	5.54	0.87	11.9
					1.28			1.96				0.23			
			28С2		1			7.26				0 17			
				л.35	-----	0.25	-	-----	-	-	0.42	-----	5.54	0.87	11.9
					1.28			1.96				0.23			
			30С2		1			6.9				0.17			
				1.31	-----	0.25	-	-----	-	-	0.35	-----	5.39	0.78	11.2
					1.28			1 66				0.18			
			45		1			6.63				0.16			
				1.26	-----	0.25	-	-----	-	-	0.53	-----	3.74	0 91	10.8
					1.28			2.59				0.24			
4835120000	021118	16 Т	1,2,4,7,		1			8.49				0.22			
			8,34	1.42	-----	0.4	-	-----	-	-	0.33	-----	5.29	0.77	11.2
					1.28			1.53				0.18			
			3,5,6,11,		1			8 64				0.22			
			12,13,14,	1.44	-----	0.4	-	-----	-	-	0.34	-----	5.36	0.83	11.4
			40		1.28			1 56				0.19			
			9,31,32,		1			8.34				0.22			
			33,35АБ	1.42	-----	0.4	-	-----	-	-	0 32	-----	5.27	0.75	11.1
					1.28			1.5				0.16			
			10, 35ВГ,		1			8.28				0.22			
			36,37,38,	1.41	-----	0.4	-	-----	-	-	0.32	-----	5.24	0.72	11.1
			39,41,42,		1.28			1.57				0.16			
			43,44												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			15,16		1			8.78				0.23			
				1.45	-----	0.4	-	-----	-	-	0.36	-----	5.39	0.85	11.6
					1.28			1.67				0.2			
			24C		1			8.78				0.23			
				1.48	-----	0.4	-	-----	-	-	0.36	-----	7.61	0.8	13.8
					1.28			1 67				0.2			
			17,19,20		1			9.08				0.23			
				1.48	-----	0.4	-	-----	-	-	0.39	-----	5.5	0.81	11.9
					1.28			1.82				0.22			
			21C,25C2,		1			9.08				0.23			
			27C	1.51	-----	0.4	-	-----	-	-	0.39	-----	7.77	0.81	14.2
					1.28			1.82				0.22			
			18		1			8.78				0.23			
				1.45	-----	0.4	-	-----	-	-	0.44	-----	5.39	0.87	12.1
					1.28			2.02				0.25			
			29C		1			8.78				0.23			
				1.48	-----	0.4	-	-----	-	-	0.44	-----	7.61	0.92	14.4
					1.28			2.02				0.25			
			30C1		1			8.78				0.23			
				1.48	-----	0.4	-	-----	-	-	0.44	-----	7.61	0.92	14.4
					1.28			2.02				0.25			
			23C1-C8		1			9.08				0.23			
			25C1	1.51	-----	0.4	-	-----	-	-	0.43	-----	7.77	0.89	14.7
					1.28			2.18				0.24			
			26C1		1			9.15				0.24			
				1.56	-----	0.4	-	-----	-	-	0.52	-----	8.02	0.92	15.3
					1.28			2.29				0.31			
			26C2		1			9.15				0.25			
				1.61	-----	0.4	-	-----	-	-	0.52	-----	8.29	0.99	15.7
					1.28			2.29				0.32			
			28C1		1			9.0o				0.23			
				1.51	-----	0.4	-	-----	-	-	0.53	-----	7.77	0.95	15.2
					1.28			2.45				0.31			
			28C2		1			9.08				0.23			
				1.51	-----	0.4	-	-----	-	-	0.53	-----	7.77	0.95	15.2
					1.28			2.45				0.31			
			30C2		1			8.64				0.23			
				1.47	-----	0.4	-	-----	-	-	0.44	-----	7.55	0.85	14.3
					1.28			2.07				0.24			
			45		1			8.28				0.22			
				1.41	-----	0.4	-	-----	-	-	0.66	-----	5.24	1.05	13.6
					1.28			3.23				0.33			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ:														
4835112008	021128	6,3 Т	1,2,4,7, 8,34	1.16	1 --- 1.36	0.43	5.4 --- 1.3	-	-	-	0.2	0.03 --- 0.03	2.65	0.67	7.8
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.16	1 --- 1.36	0.43	5.5 --- 1.38	-	-	-	0.21	0.03 --- 0.03	2.65	0.69	7.91
			9,31,32, 33,35АБ	1.14	1 --- 1.33	0.43	5.3 --- 1.27	-	-	-	0.19	0.03 --- 0.02	2.6	0.66	7.64
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.14	1 --- 1.33	0.43	5.25 --- 1.26	-	-	-	0.19	0.03 --- 0.02	2.6	0.66	7.63
			15,16	1.2	1 --- 1.36	0.43	5.6 --- 1.46	-	-	-	0.22	0.03 --- 0.03	2.65	0.71	8.06
			24С	1.2	1 --- 1.36	0.43	5.6 --- 1.51	-	-	-	0.24	0.03 --- 0.03	3.8	0.72	9.29
			17,19,20	1.2	1 --- 1.36	0.43	5.8 --- 1.57	-	-	-	0.25	0.03 --- 0.04	2.65	0.73	8.23
			21С,25С2, 27С	1.2	1 --- 1.36	0.43	5.8 --- 1.68	-	-	-	0.26	0.03 --- 0.04	3.8	0.75	9.52
			18	1.2	1 --- 1.36	0.43	5.6 --- 1.79	-	-	-	0.27	0.03 --- 0.04	2.65	0.76	8.5
			29С	1.2	1 --- 1.36	0.43	5.6 --- 1.9	-	-	-	0.3	0.03 --- 0.04	3.8	0.78	9.81
			30С1	1.2	1 --- 1.36	0.43	5.6 --- 1.9	-	-	-	0.27	0.03 --- 0.04	3.8	0.78	9.81
			23С1-С8, 25С1	1.2	1 --- 1.36	0.43	5.8 --- 1.91	-	-	-	0.27	0.04 --- 0.04	3.8	0.78	9.79
			26С1	1.2	1 --- 1.36	0.43	5.9 --- 2.07	-	-	-	0.37	0.04 --- 0.05	3.8	0.82	10.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С2		1		5.9					0 04			
				1.2	-----	0.43	-----	-	-	-	0.37	-----	3 8	0.87	10.2
					1.36		2 12					0 05			
			28С1		1		5.8					0.04			
				1.2	-----	0.43	-----	-	-	-	0.4	-----	3.8	0.86	10 3
					1.36		2.2					0.05			
			28С2		1		5.8					0.04			
				1.2	-----	0.43	-----	-	-	-	0.38	-----	3.8	0.82	10.3
					1.36		2.26					0.05			
			30С2		1		5.5					0.03			
				1.16	-----	0.43	-----	-	-	-	0 27	-----	3.8	0.76	9.54
					1.36		1.82					0.04			
			45		1		5.25					0.03			
				1.14	-----	0.43	-----	-	-	-	0.38	-----	2.6	0.89	9.45
					1.33		2.63					0.05			
4835112043	021129	10 Т	1,2,4,7,		1			6.14				0.03			
			8,34	1.76	-----	0.43	-	-----	-	-	0 25	-----	4.03	0.75	9.31
					1.36			1.23				0.03			
			3,5,6,11,		1			6.25				0.03			
			12,13,14,	1.76	-----	0.43	-	-----	-	-	0.25	-----	4.03	0.77	9.94
			40		1.36			1.31				0.03			
			9,31,32,		1			6.02				0.03			
			33,35АБ	1 73	-----	0.43	-	-----	-	-	0 24	-----	3 95	0.74	9.64
					1.33			1.2				0.02			
			10, 35ВГ,		1			6				0.03			
			36,37,38,	1.73	-----	0.43	-	-----	-	-	0.24	-----	3.95	0.75	9.71
			39,41,42,		1.33			1.26				0.02			
			43,44												
			15,16		1			6.4				0.03			
				1.83	-----	0.43	-	-----	-	-	0.28	-----	4.03	0.83	10.2
					1 36			1.41				0.03			
			24С		1			6.4				0.03			
				1.83	-----	0.43	-	-----	-	-	0 29	-----	5.76	0.83	12
					1 36			1.47				0.03			
			17,19,20		1			6.6				0.03			
				1.83	-----	0 43	-	-----	-	-	0.3	-----	4.03	0.8	10.3
					1.36			1.52				0.03			
			21С,25С2,		1			6.6				0.03			
			27С	1.83	-----	0.43	-	-----	-	-	0.3	-----	5.76	0.83	12.2
					1.36			1.65				0.04			
			18		1			6.4				0.03			
				1.83	-----	0.43	-	-----	-	-	0.33	-----	4.03	0.82	10.5
					1.36			1.66				0.04			
			29С		1			6.4				0.03			
				1.83	-----	0.43	-	-----	-	-	0 35	-----	5 76	0.84	12.4
					1.36			1.79				0.04			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С1		1			6.6				0.03			
				1.83	-----	0.43	-	-----	-	-	0.35	-----	5.76	0.92	12.6
					1.36			1.91				0.04			
			23С1-С8,		1			6.6				0.03			
			25С1	1.83	-----	0.43	-	-----	-	-	0.33	-----	5.76	0.94	12.6
					1.36			1.91				0.04			
			26С1		1			6.7				0.03			
				1.83	-----	0.43	-	-----	-	-	0.39	-----	5.76	0.93	12.7
					1.36			1.94				0.06			
			26С2		1			6.7				0.03			
				1.83	-----	0.43	-	-----	-	-	0.39	-----	5.76	0.96	12.8
					1.36			2.01				0.06			
			28С1		1			6.6				0.03			
				1.83	-----	0.43	-	-----	-	-	0.4	-----	5.76	0.96	12.9
					1.36			2.11				0.05			
			28С2		1			6.6				0.03			
				1.83	-----	0.43	-	-----	-	-	0.41	-----	5.76	0.98	13
					1.36			2.18				0.05			
			30С2		1			6.25				0.03			
				1.76	-----	0.43	-	-----	-	-	0.33	-----	5.76	0.87	12.3
					1.36			1.75				0.04			
			45		1			6				0.03			
				1.73	-----	0.43	-	-----	-	-	0.49	-----	3.95	1	11.5
					1.33			2.52				0.05			
4835122064	021130	12,5 Т	1,2,4,7,		1			7.6				0.04			
			8,34	1.63	-----	0.47	-	-----	-	-	0.3	-----	4.16	0.83	10.3
					1.36			1.52				0.03			
			3,5,6,11,		1			7.7				0.04			
			12,13,14,	1.63	-----	0.47	-	-----	-	-	0.31	-----	4.16	0.81	10.4
			40		1.36			1.62				0.04			
			9,31,32,		1			7.45				0.04			
			33,35АБ	1.6	-----	0.47	-	-----	-	-	0.3	-----	4.07	0.81	10.1
					1.33			1.49				0.03			
			10, 35ВГ,		1			7.4				0.04			
			36,37,38,	1.6	-----	0.47	-	-----	-	-	0.3	-----	4.07	0.75	10.1
			39,41,42,		1.33			1.55				0.03			
			43,44												
			15,16		1			7.9				0.04			
				1.71	-----	0.47	-	-----	-	-	0.34	-----	4.16	0.88	10.7
					1.36			1.74				0.04			
			24С		1			7.9				0.04			
				1.71	-----	0.47	-	-----	-	-	0.36	-----	5.94	0.9	12.6
					1.36			1.82				0.04			
			17,19,20		1			8.2				0.04			
				1.71	-----	0.47	-	-----	-	-	0.37	-----	4.16	0.9	10.9
					1.36			1.89				0.04			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2,		1			8.2				0.04			
			27С	1.71	-----	0.47	-	-----	-	-	0.38	-----	5.94	0.94	12.9
					1.36			2.05				0.05			
			18		1			7.9				0.04			
				1.71	-----	0.47	-	-----	-	-	0.41	-----	4.16	0.89	11.1
					1.36			2.05				0.05			
			29С		1			7.9				0.04			
				1.71	-----	0.47	-	-----	-	-	0.43	-----	5.94	0.93	13.1
					1.36			2.21				0.05			
			30С1		1			7.9				0.04			
				1.71	-----	0.47	-	-----	-	-	0.43	-----	5 94	0.93	13.1
					1.36			2.21				0.05			
			23С1-С		1			8.2				0.04			
			25С1	1.71	-----	0.47	-	-----	-	-	0.41	-----	5.94	0.98	13.3
					1.36			2.38				0.05			
			26С1		1			8.25				0.04			
				1.71	-----	0.47	-	-----	-	-	0.48	-----	5.94	0.99	13.4
					1.36			2.39				0.06			
			26С2		1			8.25				0.04			
				1.71	-----	0.47	-	-----	-	-	0.48	-----	5.94	1	13.5
					1.36			2.48				0.06			
			28С1		1			8.2				0.04			
				1 71	-----	0.47	-	-----	-	-	0.49	-----	5.94	1.05	13.7
					1.36			2.62				0.06			
			28С2		1			8.2				0.04			
				1.71	-----	0.47	-	-----	-	-	0.51	-----	5.94	1.04	13.8
					1.36			2.71				0.06			
			30С2		1			7.7				0.04			
				1.63	-----	0.47	-	-----	-	-	0.41	-----	5.94	0.88	12.9
					1.36			2.16				0.05			
			45		1			7.4				0.04			
				1.6	-----	0.47	-	-----	-	-	0.61	-----	4.07	1.05	12.3
					1.33			3.11				0.06			
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА.													
4835891022	021140	6,3 Т	1,2,4,7,		1		5.93								
			8,34	0.67	-----	0.18	-----	-	-	-	0.21	-	1.93	0.86	6.25
					1.1		1.3								
			3,5,6,11,		1		6.04								
			12,13,14,	0.7	-----	0.18	-----	-	-	-	0.22	-	2	0.88	6.41
			40		1.1		1.33								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			9,31,32, 33,35АБ	0.64	1 / 1.1	0.18	5.81 / 1.28	-	-	-	0.2	-	1.84	0.85	6.09
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.62	1 / 1.1	0.18	5.76 / 1.27	-	-	-	0.19	-	1.76	0.84	5.96
			15,16	0.72	1 / 1.1	0.18	6.16 / 1.42	-	-	-	0.24	-	2.06	0.91	6.63
			24С	0.73	1 / 1.1	0.18	6.16 / 1.42	-	-	-	0.24	-	2.89	0.91	7.47
			17,19,20	0.75	1 / 1.1	0 18	6.27 / 1.5	-	-	-	0.26	-	2.13	0.94	6.86
			21С,25С2, 27С	0.76	1 / 1.1	0.18	6.27 / 1.5	-	-	-	0.26	-	2.99	0.95	7.74
			18	0.72	1 / 1.1	0.18	6 16 / 1.79	-	-	-	0.29	-	2.06	1.02	7.16
			29С	0.73	1 / 1.1	0.18	6.16 / 1.79	-	-	-	0.29	-	2.89	1.02	8
			30С1	0.73	1 / 1.1	0.18	6.16 / 1.79	-	-	-	0.29	-	2.89	1.02	8
			23С1-С8, 25С1	0.76	1 / 1.1	0 18	6.27 / 1.76	-	-	-	0.27	-	2.99	0.82	7.88
			26С1	0.78	1 / 1.1	0.18	6.38 / 1.98	-	-	-	0.34	-	3.06	1.09	8.53
			26С2	0.78	1 / 1.1	0.18	6.38 / 1.98	-	-	-	0.34	-	3.06	1.09	8.53
			28С1	0.76	1 / 1.1	0.18	6.27 / 2.07	-	-	-	0.34	-	2.99	1.11	8.55
			28С2	0.76	1 / 1.1	0.18	6.27 / 2.07	-	-	-	0.34	-	2.99	1.11	8.55
			30С2	0.71	1 / 1.1	0.18	6.04 / 1.75	-	-	-	0.29	-	2.82	1	7.85
			45	0.62	1 / 1.1	0.18	5.76 / 2.71	-	-	-	0.41	-	1.76	1.25	8.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ:														
4835891103	021141	10 Т	1,2,4,7, 8,34	0.91	1 / 1.28	0.22	-	6.14 / 1.1	-	-	0.24	0.11 / 0.09	2.61	0.95	7.4
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.95	1 / 1.28	0.22	-	6.25 / 1.12	-	-	0.25	0.12 / 0.1	2.72	0.97	7.61
			9,31,32, 33,35А6	0.87	1 / 1.28	0.22	-	6.02 / 1.08	-	-	0.23	0.11 / 0.08	2.5	0.93	7.19
			10, 35В1, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.83	1 / 1.28	0.22	-	5.96 / 1.13	-	-	0.23	0.1 / 0.07	2.39	0.93	7.08
			15,16	0.98	1 / 1.28	0.22	-	6.37 / 1.21	-	-	0.27	0.12 / 0.11	2.79	1.01	7.87
			24С	0.99	1 / 1.28	0.22	-	6.37 / 1.21	-	-	0.27	0.12 / 0.11	3.86	1.02	8.96
			17,19,20	1.01	1 / 1.28	0.22	-	6.49 / 1.3	-	-	0.28	0.12 / 0.12	2.88	1.05	8.14
			21С,25С2, 27С	1.03	1 / 1.28	0.22	-	6.49 / 1.3	-	-	0.28	0.12 / 0.12	3.99	1.05	9.27
			18	0.98	1 / 1.28	0.22	-	6.37 / 1.46	-	-	0.32	0.12 / 0.13	2.79	1.09	8.27
			29С	0.99	1 / 1.28	0.22	-	6.37 / 1.46	-	-	0.32	0.12 / 0.13	3.86	1.1	9.36
			30С1	0.99	1 / 1.28	0.22	-	6.37 / 1.46	-	-	0.32	0.12 / 0.13	3.86	1.1	9.36
			23С1-С8, 25С1	1.03	1 / 1.28	0.22	-	6.49 / 1.56	-	-	0.3	0.12 / 0.12	3.99	1.12	9.62
			26С1	1.05	1 / 1.28	0.22	-	6.61 / 1.65	-	-	0.36	0.13 / 0.16	4.08	1.18	9.98
			26С2	1.05	1 / 1.28	0.22	-	6.61 / 1.65	-	-	0.36	0.13 / 0.16	4.08	1.18	9.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			,8C1		1			6.49				0.12			
				1.03	-----	0.22	-	-----	-	-	0.38	-----	3.99	1.19	10
					1.28			1.75				0.16			
			28C2		1			6.49				0.12			
				1.03	-----	0.22	-	-----	-	-	0.38	-----	3.99	1.19	10
					1.28			1.75				0.16			
			30C2		1			6.25				0.12			
				0.97	-----	0.22	-	-----	-	-	0.32	-----	3.75	1.1	9.26
					1.28			1.5				0.12			
			45		1			5.96				0.1			
				0.83	-----	0.22	-	-----	-	-	0.48	-----	2.39	1.31	8.98
					1.28			2.32				0 15			
4835122064	021142	12,5 Т	1,2,4,7,		1			5.9				0.14			
			8,34	1.25	-----	0.21	-	-----	-	-	0.23	-----	3.72	1.04	8.9
					1.28			1.06				0 11			
			3,5,6,11,		1			6				0.14			
			12,13,14,	1.3	-----	0.21	-	-----	-	-	0.24	-----	3.87	1 06	9.16
			40		1.28			1.08				0.12			
			9,31,32,		1			5.8				0.13			
			33,35АБ	1.23	-----	0.21	-	-----	-	-	0.22	-----	3.55	1.02	8.65
					1.28			1.04				0.1			
			10, 35ВГ,		1			5.8				0.12			
			36,37,38,	1.15	-----	0.21	-	-----	-	-	0.22	-----	3.41	1.01	8.47
			39,41,42,		1.28			1.1				0 09			
			43,44												
			15,16		1			6.2				0.14			
				1.34	-----	0.21	-	-----	-	-	0.26	-----	3.98	1.1	9.48
					1.28			1.18				0.13			
			24C		1			6.2				0.14			
				1.36	-----	0.21	-	-----	-	-	0.26	-----	5.65	1.13	11.2
					1.28			1.18				0.13			
			17,19,20		1			6.4				0.15			
				1.39	-----	0.21	-	-----	-	-	0.28	-----	4.11	1.11	9.8
					1.28			1 28				0.14			
			21C,25C2,		1			6.4				0.15			
			27C	1.41	-----	0.21	-	-----	-	-	0.28	-----	5.75	1.15	11.5
					1.28			1.28				0.14			
			18		1			6.2				0.14			
				1.34	-----	0.21	-	-----	-	-	0 32	-----	3.98	1.19	9.91
					1.28			1.43				0.16			
			29C		1			6.2				0.14			
				1.36	-----	0.21	-	-----	-	-	0.32	-----	5.62	1.22	11.6
					1.28			1.43				0.16			
			30C1		1			6.2				0.14			
				1.36	-----	0.21	-	-----	-	-	0.32	-----	5.62	1.22	11.6
					1.28			1.43				0.16			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			23С1-С8, 25С1	1.41	1 ----- 1.28	0.21	-	6.4 ----- 1.54	-	-	0.3	0.15 ----- 0.15	5.79	1.22	11.9
			26С1	1.44	1 ----- 1.28	0 21	-	6.4 ----- 1.6	-	-	0.35	0.15 ----- 0.2	5.93	1.29	12.3
			26С2	1.44	1 ----- 1.28	0.21	-	6.4 ----- 1.6	-	-	0.35	0.15 ----- 0.2	5.93	1.29	12.3
			28С1	1.41	1 ----- 1.28	0.21	-	6.4 ----- 1.73	-	-	0.38	0.15 ----- 0.2	5.79	1.3	12.3
			28С2	1.41	1 ----- 1.28	0.21	-	6.4 ----- 1.73	-	-	0.38	0.15 ----- 0.2	5.79	1.3	12.3
			30С2	1.33	1 ----- 1.28	0.21	-	6 ----- 1.44	-	-	0 31	0.14 ----- 0.15	5.46	1.22	11.4
			45	1.15	1 ----- 1.28	0.21	-	5 8 ----- 2.26	-	-	0.46	0.12 ----- 0.18	3.41	1.35	10.3
4835000000 021143 16 Т			1,2,4,7, 8,34	1.06	1 ----- 1.28	0.5	-	7.59 ----- 1.37	-	-	0.3	0.22 ----- 0.18	3.95	1.16	9.8
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.1	1 ----- 1.28	0.5	-	7.74 ----- 1.39	-	-	0.31	0.23 ----- 0.19	4.1	1.23	10.1
			9,31,32, 33,35АБ	1.02	1 ----- 1.28	0.5	-	7.45 ----- 1.34	-	-	0.28	0.21 ----- 0.16	3.77	1.13	9.48
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.97	1 ----- 1.28	0.5	-	7.37 ----- 1.4	-	-	0.28	0.2 ----- 0.15	3.62	1.13	9.33
			15,16	1.14	1 ----- 1.28	0.5	-	7.88 ----- 1.5	-	-	0.33	0.24 ----- 0.21	4.22	1.22	10.4
			24С	1.16	1 ----- 1.28	0.5	-	7.88 ----- 1.5	-	-	0.33	0.24 ----- 0.21	5.98	1.24	12.2
			17,19,20	1.18	1 ----- 1.28	0.5	-	7.88 ----- 1.81	-	-	0.34	0.25 ----- 0.24	4.37	1.38	11.1
			21С,25С2, 27С	1.2	1 ----- 1.28	0.5	-	8.03 ----- 1.61	-	-	0.34	0.25 ----- 0.24	6.16	1.27	12.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			18		1			7.88				0.24			
				1.14	-----	0.5	-	-----	-	-	0.4	-----	4.2	1.31	10.9
					1.28			1.81				0.26			
			29С		1			7.88				0.24			
				1.16	-----	0.5	-	-----	-	-	0.4	-----	5.94	1.35	12.7
					1.28			1.81				0.26			
			30С1		1			7.88				0.24			
				1.16	-----	0.5	-	-----	-	-	0.4	-----	5.94	1.35	12.7
					1.28			1.81				0.26			
			23С1-С8,		1			8.03				0.25			
			25С1	1.2	-----	0.5	-	-----	-	-	0.38	-----	6.22	1.33	13.1
					1.28			1.93				0.26			
			26С1		1			8.18				0.25			
				1.22	-----	0.5	-	-----	-	-	0.45	-----	6.27	1.42	13.5
					1.28			2.04				0.32			
			26С2		1			8.18				0.25			
				1.22	-----	0.5	-	-----	-	-	0.45	-----	6.27	1.42	13.5
					1.28			2.04				0.32			
			28С1		1			8.06				0.24			
				1.2	-----	0.5	-	-----	-	-	0.47	-----	6.2	1.46	13.6
					1.28			2.17				0.32			
			28С2		1			8.03				0.24			
				1.2	-----	0.5	-	-----	-	-	0.47	-----	6.2	1.46	13.6
					1.28			2.17				0.32			
			30С2		1			7.74				0.23			
				1.13	-----	0.5	-	-----	-	-	0.39	-----	5.83	1.36	12.6
					1.28			1.86				0.25			
			45		1			7.37				0.2			
				0.97	-----	0.5	-	-----	-	-	0.59	-----	3.65	1.64	11.8
					1.28			2.87				0.3			
		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ:													
4835892101	021201	ДО 16 Т	1,2,4,7,		1			3.64							
			8,34	1.36	-----	0.06	-	-----	-	-	0.14	-	3.63	-	7.14
					1.29			0.66							
			3,5,6,11,		1			3.71							
			12,13,14,	1.36	-----	0.06	-	-----	-	-	0.14	-	3.63	-	7.15
			40		1.3			0.67							
			9,31,32,		1			3.57							
			33,35АБ	1.36	-----	0.06	-	-----	-	-	0.13	-	3.63	-	7.12
					1.3			0.64							

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.31	1 / ----- / 1.29	0.06	-	3.54 / ----- / 0.67	-	-	0.14	-	3.48	-	6.95
			15,16	1.36	1 / ----- / 1.29	0.06	-	3.78 / ----- / 0.72	-	-	0.16	-	3.63	-	7.22
			24С	1.39	1 / ----- / 1.29	0.06	-	3.78 / ----- / 0.72	-	-	0.16	-	5.21	-	8.83
			17,19,20	1.43	1 / ----- / 1.3	0.06	-	3.92 / ----- / 0.78	-	-	0.17	-	3.8	-	7.54
			21С,25С2, 27С	1.45	1 / ----- / 1.3	0.06	-	3.92 / ----- / 0.78	-	-	0.17	-	5.45	-	9.21
			18	1.36	1 / ----- / 1.29	0.06	-	3.78 / ----- / 0.87	-	-	0.19	-	3.63	-	7.4
			29С	1.39	1 / ----- / 1.29	0.06	-	3.78 / ----- / 0.87	-	-	0.19	-	5.21	-	9.01
			30С1	1.39	1 / ----- / 1.29	0.06	-	3.78 / ----- / 0.87	-	-	0.19	-	5.21	-	9.01
			23С1-С8, 25С1	1.45	1 / ----- / 1.3	0.06	-	3.92 / ----- / 0.94	-	-	0.18	-	5.45	-	9.38
			26С1	1.45	1 / ----- / 1.3	0.06	-	3.96 / ----- / 0.99	-	-	0.22	-	5.45	-	9.47
			26С2	1.45	1 / ----- / 1.3	0.06	-	3.96 / ----- / 0.99	-	-	0.22	-	5.45	-	9.47
			28С1	1.45	1 / ----- / 1.3	0.06	-	3.92 / ----- / 1.06	-	-	0.23	-	5.45	-	9.55
			28С2	1.45	1 / ----- / 1.3	0.06	-	3.92 / ----- / 1.06	-	-	0.23	-	5.45	-	9.55
			30С2	1.39	1 / ----- / 1.3	0.06	-	3.71 / ----- / 0.89	-	-	0.19	-	5.21	-	9.04
			45	1.31	1 / ----- / 1.29	0.06	-	3.54 / -----		-	0.28	-	3.48	-	7.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4835890000	021202	25 Т	1,2,4,7, 8,34	1.86	1 ----- 1.29	0.28	-	6.24 ----- 1.12	-	-	0.24	-	4.66	-	9.45
			3,5,6,11, 12,13,14, .0	1.86	1 ----- 1.3	0.28	-	6.36 ----- 1.14	-	-	0.25	-	4.66	-	9.49
			9,31,32, 33,35АБ	1.86	1 ----- 1.3	0.28	-	6.12 ----- 1.1	-	-	0.23	-	4.66	-	9.43
			10,.358Г, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.78	1 ----- 1.29	0.28	-	6.06 ----- 1.15	-	-	0.23	-	4.46	-	9.19
			15,16	1.86	1 ----- 1.29	0.28	-	6.48 ----- 1.23	-	-	0.27	-	4.66	-	9.59
			24С	1.89	1 ----- 1.29	0.28	-	6.48 ----- 1.23	-	-	0.27	-	6.64	-	11.6
			17,19,20	1.94	1 ----- 1.3	0.28	-	6.72 ----- 1.34	-	-	0.29	-	4.85	-	10
			21С,25С2, 27С	1.98	1 ----- 1.3	0.28	-	6.72 ----- 1.34	-	-	0.29	-	6.91	-	12.1
			18	1.86	1 ----- 1.29	0.28	-	6.48 ----- 1.49	-	-	0.33	-	4.66	-	9.91
			29С	1.89	1 ----- 1.29	0.28	-	6.48 ----- 1.49	-	-	0.33	-	6.62	-	11.9
			30С1	1.89	1 ----- 1.29	0.28	-	6.48 ----- 1.49	-	-	0.33	-	6.62	-	11.9
			23С1-С8, 25С1	1.98	1 ----- 1.3	0.28	-	6.72 ----- 1.4	-	-	0.32	-	6.92	-	12.2
			26С1	1.98	1 ----- 1.3	0.28	-	6.78 ----- 1.7	-	-	0.37	-	6.97	-	12.6
			26С2	1.98	1 ----- 1.3	0.28	-	6.78 ----- 1.7	-	-	0.37	-	6.97	-	12.6
			28С1	1.98	1 ----- 1.3	0.28	-	6.72 ----- 1.81	-	-	0.39	-	6.94	-	12.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С2		1			6.72							
				1.98	-----	0.28	-	-----	-	-	0.39	-	6.94	-	12 7
					1.3			1.81							
			30С2		1			6.36							
				1.89	-----	0.28	-	-----	-	-	0.32	-	6.68	-	12
					1.3			1.53							
			45		1			6.06							
				1.78	-----	0.28	-	-----	-	-	0.48	-	4.51	-	10.7
					1.29			2.36							
4835890000	021203	40 Т	1,2,4,7,		1			4.26							
			8,34	3.15	-----	0.48	-	-----	-	-	0.16	-	8.36	-	14.3
					1.38			0.77							
			3,5,6,11,		1			4.35							
			12,13,14,	3.15	-----	0.48	-	-----	-	-	0.17	-	8.34	-	14.3
			40		1.38			0.78							
			9,31,32,		1			4.18							
			33,35АБ	3.15	-----	0.48	-	-----	-	-	0.16	-	8.38	-	14.3
					1.38			0.75							
			10, 35ВГ,		1			4.14							
			36,37,38,	3.02	-----	0.48	-	-----	-	-	0.16	-	8.07	-	13.9
			39,41,42,		1.38			0.79							
			43,44												
			15,16		1			4.43							
				3.15	-----	0.48	-	-----	-	-	0.18	-	8.37	-	14.4
					1.38			0.84							
			24С		1			4.43							
				3.24	-----	0.48	-	-----	-	-	0.16	-	12.1	-	18.2
					1.38			0.84							
			17,19,20		1			4.59							
				3.29	-----	0.48	-	-----	-	-	0.2	-	8.73	-	15
					1.38			0.92							
			21С,25С2,		1			4.59							
			27С	3.38	-----	0.48	-	-----	-	-	0.24	-	12.6	-	19
					1.38			0.92							
			18		1			4.43							
				3.15	-----	0.48	-	-----	-	-	0.22	-	8.35	-	14.5
					1.38			1.02							
			29С		1			4.43							
				3.24	-----	0.48	-	-----	-	-	0.18	-	12.1	-	18.4
					1.38			1.02							
			30С1		1			4.43							
				3.24	-----	0.48	-	-----	-	-	0.18	-	12.1	-	18.4
					1.38			1.02							
			23С1-С8,		1			4.59							
			25С1	3.38	-----	0.48	-	-----	-	-	0.26	-	12.6	-	19.2
					1.38			1.1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1		1			4.63							
				3.38	-----	0.48	-	-----	-	-	0.3	-	12.6	-	19.3
					1.38			1.16							
			26С2		1			4.63							
				3.38	-----	0.48	-	-----	-	-	0.3	-	12.6	-	19.3
					1.38			1.16							
			28С1		1			4.59							
				3.38	-----	0.48	-	-----	-	-	0.32	-	12.6	-	19.4
					1.38			1.24							
			28С2		1			4.59							
				3.38	-----	0.48	-	-----	-	-	0.32	-	12.6	-	19.4
					1.38			1.24							
			30С2		1			4.35							
				3.15	-----	0.48	-	-----	-	-	0.25	-	12.1	-	18.4
					1.38			1.04							
			45		1			4.14							
				3.02	-----	0.48	-	-----	-	-	0.36	-	8.05	-	14.9
					1.38			1.61							
4835890000	021204	50-63 Т	1,2,4,7,		2			6.24							
			8,34	4.17	-----	0.88	-	-----	-	-	0.24	-	15	-	24
					2.59			1.12							
			3,5,6,11,		2			6.36							
			12,13,14,	4.17	-----	0.88	-	-----	-	-	0.25	-	15	-	24
			40		2.59			1.14							
			9,31,32,		2			6.12							
			33,35АБ	4.17	-----	0.88	-	-----	-	-	0.26	-	15.1	-	24
					2.59			1.1							
			10, 35ВГ,		2			6.06							
			36,37,38,	3.99	-----	0.88	-	-----	-	-	0.2	-	14.3	-	23.1
			39,41,42,		2.58			1.15							
			43,44												
			15,16		2			6.48							
				4.17	-----	0.88	-	-----	-	-	0.24	-	15	-	24.1
					2.58			1.23							
			24С		2			6.48							
				4.28	-----	0.88	-	-----	-	-	0.23	-	21.8	-	31
					2.58			1.23							
			17,19,20		2			6.72							
				4.36	-----	0.88	-	-----	-	-	0.33	-	15.8	-	25.3
					2.59			1.34							
			21С,25С2,		2			6.72							
			27С	4.48	-----	0.88	-	-----	-	-	0.31	-	22.8	-	32.4
					2.59			1.34							
			18		2			6.48							
				4.17	-----	0.88	-	-----	-	-	0.28	-	15	-	24.4
					2.58			1.49							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			29С		2			6.48							
				4.28	-----	0.88	-	-----	-	-	0.37	-	21.8	-	31.4
					2.58			1.49							
			30С1		2			6.48							
				4.28	-----	0.88	-	-----	-	-	0.37	-	21.8	-	31.4
					2.58			1.49							
			23С1-С8,		2			6.72							
			25С1	4.48	-----	0.88	-	-----	-	-	0.34	-	22.8	-	32.7
					2.59			1.61							
			26С1		2			6.78							
				4.48	-----	0.88	-	-----	-	-	0.35	-	22.8	-	32 8
					2.59			1.7							
			26С2		2			6.78							
				4.48	-----	0.88	-	-----	-	-	0.35	-	22.8	-	32 8
					2.59			1.7							
			28С1		2			6.72							
				4.48	-----	0.88	-	-----	-	-	0.44	-	22.8	-	33
					2.59			1.81							
			28С2		2			6.72							
				4.48	-----	0.88	-	-----	-	-	0.44	-	22.8	-	33
					2.59			1.81							
			30С2		2			6.36							
				4.28	-----	0.88	-	-----	-	-	0.32	-	21.8	-	31.4
					2.59			1.53							
			45		2			6.06							
				3.99	-----	0.88	-	-----	-	-	0.49	-	14.4	-	24.7
					2.58			2.36							
4835000000	021205	100 Т	1,2,4,7,		2			7.96							
			8,34	7.68	-----	1.18	-	-----	-	-	0.32	-	27.7	-	41
					2.69			1.43							
			3,5,6,11,		2			8.11							
			12,13,14,	7.68	-----	1.18	-	-----	-	-	0.29	-	27.7	-	41
			40		2.69			1.46							
			9,31,32,		2			7.8							
			33,35АБ	7.68	-----	1.18	-	-----	-	-	0.25	-	27.8	-	41
					2.69			1.4							
			10, 35ВГ,		2			7.73							
			36,37,38,	7.36	-----	1.18	-	-----	-	-	0.31	-	26.5	-	39.5
			39,41,42,		2.68			1.47							
			43,44												
			15,16		2			8.26							
				7.68	-----	1.18	-	-----	-	-	0.39	-	27.8	-	41.3
					2.68			1.57							
			24С		2			8.26							
				7.89	-----	1.18	-	-----	-	-	0.38	-	40.2	-	53.9
					2.68			1.57							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			17,19,20	8.03	2 ----- 2.69	1.18	-	8.57 ----- 1.71	-	-	0.39	-	29	-	43
			21C,25C2, 27C	8.25	2 ----- 2.69	1,18	-	8.57 ----- 1.71	-	-	0.37	-	41.9	-	56.1
			18	7.68	2 ----- 2.68	1.18	-	8.26 ----- 1.9	-	-	0.46	-	27.8	-	41.7
			29C	7.89	2 ----- 2.68	1.18	-	8.26 ----- 1.9	-	-	0.45	-	40.2	-	54.3
			30C1	7.89	2 ----- 2.68	1.18	-	8 26 ----- 1.9	-	-	0.45	-	40.2	-	54.3
			23C1-C8, 25C1	8.25	2 ----- 2.69	1.18	-	8.57 ----- 2.06	-	-	0.42	-	41.9	-	56.5
			26C1	8.25	2 ----- 2.69	1.18	-	8.64 ----- 2.16	-	-	0.52	-	42	-	56.8
			26C2	8.25	2 ----- 2.69	1 18	-	8.64 ----- 2.16	-	-	0.52	-	42	-	56.8
			28C1	8.25	2 ----- 2.69	1.18	-	8.57 ----- 2.31	-	-	0.47	-	42	-	56.9
			28C2	8.25	2 ----- 2.69	1.18	-	8.57 ----- 2.31	-	-	0.47	-	42	-	56.9
			30C2	7.89	2 ----- 2.69	1.18	-	8.11 ----- 1.95	-	-	0.39	-	40.1	-	54.2
			45	7.36	2 ----- 2.68	1.18	-	7.73 ----- 3.01	-	-	0.67	-	26.6	-	41.5
		021206 125 T	1,2,4,7, 8,34	13.3	2 ----- 2.69	0.87	-	7.9 ----- 1.42	-	-	0.31	-	43.81	-	62.4
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	13.3	2 ----- 2.69	0.87	-	8.06 ----- 1.45	-	-	0.32	-	43.77	-	62.4
			9,31,32, 33,35A5	13.3	2 ----- 2.6?	0.87	-	7.75 ----- 1.4	-	-	0.29	-	43.75	-	62.3

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	12.8	2 / 2.68	0.87	-	7.68 / 1.45	-	-	0.29	-	41.91	-	60
			15,16	13.3	2 / 2.68	0.87	-	8.21 / 1.55	-	-	0.34	-	43.76	-	62.5
			24С	13.7	2 / 2.68	0.87	-	8.21 / 1.55	-	-	0.34	-	63.36	-	82.5
			17,19,20	13.9	2 / 2.69	0.87	-	8.51 / 1.7	-	-	0.36	-	45.78	-	65.3
			21С,25С2, 27С	14.3	2 / 2.69	0.87	-	8.51 / 1.7	-	-	0.36	-	66.28	-	86.2
			18	13.3	2 / 2.68	0.87	-	8.21 / 1.89	-	-	0.41	-	43.75	-	62.9
			29С	13.7	2 / 2.68	0.87	-	8.21 / 1.89	-	-	0.41	-	63.45	-	83
			30С1	13.7	2 / 2.68	0.87	-	8.21 / 1.89	-	-	0.41	-	63.45	-	83
			23С1-С8, 25С1	14.3	2 / 2.69	0.87	-	8.51 / 2.04	-	-	0.4	-	66.3	-	86.6
			26С1	14.3	2 / 2.69	0.87	-	8.59 / 2.15	-	-	0.47	-	66.32	-	86.8
			26С2	14.3	2 / 2.69	0.87	-	8.59 / 2.15	-	-	0.47	-	66.32	-	86.8
			28С1	14.3	2 / 2.69	0.87	-	8.51 / 2.3	-	-	0.5	-	66.24	-	86.9
			28С2	14.3	2 / 2.69	0.87	-	8.51 / 2.3	-	-	0.5	-	66.24	-	86.9
			30С2	13.7	2 / 2.69	0.87	-	8.06 / 1.93	-	-	0.41	-	63.4	-	83
			45	12.8	2 / 2.68	0.87	-	7.68 / 3	-	-	0.61	-	41.94	-	61.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ:														
4835892101	021216	ДО 16 Т	1,2,4,7, 8,34	0.72	1 ----- 1.29	0.06	-	3.64 ----- 0.66	-	-	0.14	-	1.93	-	4.8
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.72	1 ----- 1.3	0.06	-	3.71 ----- 0.67	-	-	0.14	-	1.93	-	4.82
			9,31,32, 33,35АБ	0.69	1 ----- 1.3	0.06	-	3.57 ----- 0.64	-	-	0.13	-	1.85	-	4.67
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.68	1 ----- 1.29	0.06	-	3.54 ----- 0.67	-	-	0.14	-	1.8	-	4.64
			15,16	0.76	1 ----- 1.29	0.06	-	3.78 ----- 0.72	-	-	0.16	-	2.04	-	5.03
			24С	0.78	1 ----- 1.29	0.06	-	3.78 ----- 0.72	-	-	0.16	-	2.92	-	5.93
			17,19,20	0.82	1 ----- 1.3	0.06	-	3.92 ----- 0.78	-	-	0.17	-	2.17	-	5.3
			21С,25С2, 27С	0.83	1 ----- 1.3	0.06	-	3.92 ----- 0.78	-	-	0.17	-	3.1	-	6.24
			18	0.76	1 ----- 1.29	0.06	-	3.78 ----- 0.87	-	-	0.19	-	2.04	-	5.21
			29С	0.78	1 ----- 1.29	0.06	-	3.78 ----- 0.87	-	-	0.19	-	2.92	-	6.11
			30С1	0.78	1 ----- 1.29	0.06	-	3.78 ----- 0.87	-	-	0.19	-	2.92	-	6.11
			23С1-С8, 25С1	0.83	1 ----- 1.3	0.06	-	3.92 ----- 0.94	-	-	0.18	-	3.1	-	6.41
			26С1	0.87	1 ----- 1.3	0.06	-	3.96 ----- 0.99	-	-	0.22	-	3.27	-	6.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С2		1			3.96							
				0.94	-----	0.06	-	-----	-	-	0.22	-	3.54	-	7.05
					1.3			0.99							
			28С1		1			3.92							
				0.83	-----	0.06	-	-----	-	-	0.23	-	3.1	-	6.58
					1.3			1.06							
			28С2		1			3.92							
				0.83	-----	0.06	-	-----	-	-	0.23	-	3.1	-	6.58
					1.3			1.06							
			30С2		1			3.71							
				0.74	-----	0.06	-	-----	-	-	0.19	-	2.77	-	5.95
					1.3			0.89							
			45		1			3.54							
				0.68	-----	0.06	-	-----	-	-	0.28	-	1.8	-	5.49
					1.29			1.38							
4835890000	021217	25 Т	1,2,4,7,		1			6.24							
			8,34	1.01	-----	0.28	-	-----	-	-	0.24	-	2.54	-	6.48
					1.29			1.12							
			3,5,6,11,		1			6.36							
			12,13,14,	1.01	-----	0.28	-	-----	-	-	0.25	-	2.54	-	6.52
			40		1.3			1.14							
			9,31,32,		1			6.12							
			33,35АБ	0.97	-----	0.28	-	-----	-	-	0.23	-	2.44	-	6.32
					1.3			1.1							
			10, 35ВГ,		1			6.06							
			36,37,38,	0.95	-----	0.28	-	-----	-	-	0.23	-	2.38	-	6.28
			39,41,42,		1.29			1.15							
			43,44												
			15,16		1			6.48							
				1.07	-----	0.28	-	-----	-	-	0.27	-	2.68	-	6.82
					1.29			1.23							
			24С		1			6.48							
				1.09	-----	0.28	-	-----	-	-	0.27	-	3.87	-	8.03
					1.29			1.23							
			17,19,20		1			6.72							
				1.14	-----	0.28	-	-----	-	-	0.29	-	2.89	-	7.24
					1.3			1.34							
			21С,25С2,		1			6.72							
			27С	1.16	-----	0.28	-	-----	-	-	0.29	-	4.1	-	8.47
					1.3			1.34							
			18		1			6.48							
				1.07	-----	0.28	-	-----	-	-	0.33	-	2.68	-	7.14
					1.29			1.49							
			29С		1			6.48							
				1.09	-----	0.28	-	-----	-	-	0.33	-	3.86	-	8.34
					1.29			1.49							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С1		1			6.48							
				1.09	-----	0.28	-	-----	-	-	0.33	-	3.86	-	8.34
					1.29			1.49							
			23С1-С8,		1			6.72							
			25С1	1.16	-----	0.28	-	-----	-	-	0.32	-	4.11	-	8.57
					1.3			1.4							
			26С1		1			6.78							
				1.22	-----	0.28	-	-----	-	-	0.37	-	4.3	-	9.17
					1.3			1.7							
			26С2		1			6.78							
				1.33	-----	0.28	-	-----	-	-	0.37	-	4.65	-	9.63
					1.3			1.7							
			28С1		1			6.72							
				1.16	-----	0.28	-	-----	-	-	0.39	-	4.12	-	9.06
					1.3			1.81							
			28С2		1			6.72							
				1.16	-----	0.28	-	-----	-	-	0.39	-	4.12	-	9.06
					1.3			1.81							
			30С2		1			6.36							
				1.03	-----	0.28	-	-----	-	-	0.32	-	3.63	-	8.09
					1.3			1.53							
			45		1			6.06							
				0.95	-----	0.28	-	-----	-	-	0.48	-	2.4	-	7 76
					1.29			2.36							
4835890000	021218	40 Т	1,2,4,7,		1			4.26							
			8,34	1.83	-----	0.48	-	-----	-	-	0.16	-	4.84	-	9.46
					1.38			0.77							
			3,5,6,11,		1			4.35							
			12,13,14,	1.83	-----	0.48	-	-----	-	-	0.17	-	4.88	-	9.52
			40		1.38			0.78							
			9,31,32,		1			4.18							
			33,35АБ	1.76	-----	0.48	-	-----	-	-	0.16	-	4.66	-	9.19
					1.38			0.75							
			10, 35ВГ,		1			4.14							
			36,37,38,	1.72	-----	0.48	-	-----	-	-	0.16	-	4.59	-	9.12
			39,41,42,		1.38			0.79							
			43,44												
			15,16		1			4.43							
				1.93	-----	0.48	-	-----	-	-	0.18	-	5.12	-	9.93
					1.38			0.84							
			24С		1			4.43							
				1.99	-----	0.48	-	-----	-	-	0.15	-	7.46	-	12.3
					1.38			0.84							
			17,19,20		1			4.59							
				2.06	-----	0.48	-	-----	-	-	0.17	-	5.49	-	10.5
					1.38			0.92							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2, 27С	2.11	1 / 1.38	0.48	-	4.59 / 0.92	-	-	0.18	-	7.93	-	13
			18	1.93	1 / 1.38	0.48	-	4.43 / 1.02	-	-	0.22	-	5.17	-	10.2
			29С	1.99	1 / 1.38	0.48	-	4.43 / 1.02	-	-	0.18	-	7.45	-	12.5
			30С1	1.99	1 / 1.38	0.48	-	4.43 / 1.02	-	-	0.18	-	7.45	-	12.5
			23С1-С8, 25С1	2.11	1 / 1.38	0.48	-	4.59 / 1.1	-	-	0.2	-	7.93	-	13.2
			26С1	2.23	1 / 1.38	0.48	-	4.63 / 1.16	-	-	0.3	-	8.35	-	13.9
			26С2	2.41	1 / 1.38	0.48	-	4 63 / 1.16	-	-	0.23	-	9.04	-	14.7
			28С1	2.11	1 / 1.38	0.48	-	4.59 / 1.24	-	-	0.25	-	7.94	-	13.4
			28С2	2.11	1 / 1.38	0.48	-	4.59 / 1 24	-	-	0.25	-	7.94	-	13.4
			30С2	1.83	1 / 1.38	0.48	-	4.35 / 1.04	-	-	0.23	-	7.04	-	12
			45	1.72	1 / 1.38	0.48	-	4.14 / 1.61	-	-	0.31	-	4.6	-	10.1
4835890000 С21219 50-63 Т			1,2,4,7, 8,34	2.26	2 / 2.59	0.88	-	6.24 / 1.12	-	-	0.24	-	8.11	-	15.2
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	2.26	2 / 2.59	0.88	-	6.36 / 1.14	-	-	0.25	-	8.18	-	15.3
			9,31,32, 33,35АБ	2.17	2 / 2.59	0.88	-	6.12 / 1.1	-	-	0.23	-	7.83	-	14.8
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	2.12	2 / 2.58	0.88	-	6.06 / 1.15	-	-	0.23	-	7.64	-	14.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			15,16	2.39	2 / 2.58	0.88	-	6.48 / 1.23	-	-	0.27	-	8.65	-	16
			24C	2.45	2 / 2.58	0.88	-	6.48 / 1.23	-	-	0.26	-	12.4	-	19.8
			17,19,20	2.54	2 / 2.59	0.88	-	6.72 / 1.34	-	-	0.29	-	9.16	-	16.8
			21C,25C2, 27C	2.61	2 / 2.59	0.88	-	6.72 / 1.34	-	-	0.28	-	13.3	-	21
			18	2.39	2 / 2.58	0.88	-	6.48 / 1.49	-	-	0.32	-	8.64	-	16.3
			29C	2.45	2 / 2.58	0.88	-	6.48 / 1.49	-	-	0.3	-	12.4	-	20.1
			30C1	2.45	2 / 2.58	0.88	-	6.48 / 1.49	-	-	0.3	-	12.4	-	20.1
			23C1-C8, 25C1	2.61	2 / 2.59	0.88	-	6.72 / 1.61	-	-	0.31	-	13.3	-	21.3
			26C1	2.75	2 / 2.59	0.88	-	6.78 / 1.7	-	-	0.38	-	14	-	22.3
			26C2	2.98	2 / 2.59	0.88	-	6.78 / 1.7	-	-	0.35	-	15.2	-	23.7
			28C1	2.61	2 / 2.59	0.88	-	6.72 / 1.81	-	-	0.41	-	13.2	-	21.5
			28C2	2.61	2 / 2.59	0.88	-	6.72 / 1.81	-	-	0.41	-	13.2	-	21.5
			30C2	2.32	2 / 2.59	0.88	-	6.36 / 1.53	-	-	0.28	-	11.8	-	19.4
			45	2 12	2 / 2.58	0.88	-	6.06 / 2.36	-	-	0.48	-	7.68	-	16.1
4835000000	021220	100 T	1,2,4,7, 8,34	4.16	2 / 2.69	1.18	-	7.96 / 1.43	-	-	0.34	-	15	-	24.8

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	4.16	2 ----- 2.69	1.18	-	8.11 ----- 1.46	-	-	0.31	-	15	-	24.8
			9,31,32, 33,35АБ	4	2 ----- 2.69	1.18	-	7.8 ----- 1.4	-	-	0.33	-	14.4	-	24
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	3.91	2 ----- 2.68	1.18	-	7.73 ----- 1.47	-	-	0.26	-	14.1	-	23.6
			15,16	4.39	2 ----- 2.68	1.18	-	8.26 ----- 1.57	-	-	0.38	-	15.8	-	26
			24С	4.51	2 ----- 2.68	1.18	-	8.26 ----- 1.57	-	-	0.36	-	23	-	33.3
			17,19,20	4.67	2 ----- 2.69	1.18	-	8.57 ----- 1.71	-	-	0.35	-	16.9	-	27.5
			21С,25С2, 27С	4.8	2 ----- 2.69	1.18	-	8.57 ----- 1.71	-	-	0.32	-	24.4	-	35.1
			18	4.39	2 ----- 2.68	1.18	-	8.26 ----- 1.9	-	-	0.45	-	15.8	-	26.4
			29С	4.51	2 ----- 2.68	1.18	-	8.26 ----- 1.9	-	-	0.43	-	23	-	33.7
			30С1	4.51	2 ----- 2.68	1.18	-	8.26 ----- 1.9	-	-	0.43	-	23	-	33.7
			23С1-С8, 25С1	4.8	2 ----- 2.69	1.18	-	8.57 ----- 2.06	-	-	0.37	-	24,4	-	35.5
			26С1	5.05	2 ----- 2.69	1.18	-	8.64 ----- 2.16	-	-	0.52	-	25.7	-	37.3
			26С2	5.47	2 ----- 2.69	1.18	-	8.64 ----- 2.16	-	-	0.5	-	27.8	-	39.8
			28С1	4.8	2 ----- 2.69	1.18	-	8.57 ----- 2.31	-	-	0.52	-	24.4	-	35.9
			28С2	4.8	2 ----- 2.69	1.18	-	8.57 ----- 2.31	-	-	0.52	-	24.4	-	35.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С2		2			8.11							
				4.27	-----	1.18	-	-----	-	-	0.41	-	21.8	-	32.3
					2.69			1.95							
			45		2			7.73							
				3.9	-----	1.18	-	-----	-	-	0.63	-	14.1	-	25.5
					2.68			3.01							
-		021221 125 Т	1,2,4,7,		2			7.9							
			8,34	7.05	-----	0.87	-	-----	-	-	0.31	-	23.2	-	35.5
					2.69			1.42							
			3,5,6,11,		2			8.06							
			12,13,14,	7.05	-----	0.87	-	-----	-	-	0.32	-	23.2	-	35.6
			40		2.69			1.45							
			9,31,32,		2			7.75							
			33,35АБ	6.78	-----	0.87	-	-----	-	-	0.29	-	22.3	-	34.3
					2.69			1.4							
			10, 35ВГ,		2			7.68							
			36,37,38,	6.66	-----	0.87	-	-----	-	-	0.29	-	21.8	-	33.8
			39,41,42,		2.68			1.45							
			43,44												
			15,16		2			8.21							
				7.45	-----	0.87	-	-----	-	-	0.34	-	24.5	-	37.4
					2.68			1.55							
			24С		2			8.21							
				7.67	-----	0.87	-	-----	-	-	0.34	-	35.5	-	48.6
					2.68			1.55							
			17,19,20		2			8.51							
				7.92	-----	0.87	-	-----	-	-	0.36	-	26.1	-	39.6
					2.69			1.7							
			21С,25С2,		2			8.51							
			27С	8.15	-----	0.87	-	-----	-	-	0.36	-	37.8	-	51.6
					2.69			1.7							
			18		2			8.21							
				7.45	-----	0.87	-	-----	-	-	0.41	-	24.5	-	37.8
					2.68			1.89							
			29С		2			8.21							
				7.67	-----	0.87	-	-----	-	-	0.41	-	35.5	-	49
					2.68			1.89							
			30С1		2			8.21							
				7.67	-----	0 87	-	-----	-	-	0.41	-	35.5	-	49
					2.68			1.89							
			23С1-С8,		2			8.51							
			25С1	8.15	-----	0.87	-	-----	-	-	0.4	-	37.8	-	52
					2.69			2.04							
			26С1		2			8.59							
				8.58	-----	0.87	-	-----	-	-	0.47	-	39.8	-	54.6
					2.69			2.15							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С2		2			8.59							
				9.3	-----	0.87	-	-----	-	-	0.47	-	43.1	-	58.5
					2.69			2.15							
			28С1		2			8.51							
				8.15	-----	0.87	-	-----	-	-	0.5	-	37.8	-	52.3
					2.69			2.3							
			28С2		2			8.51							
				8.15	-----	0.87	-	-----	-	-	0.5	-	37.8	-	52.3
					2.69			2.3							
			30С2		2			8.06							
				7.26	-----	0.87	-	-----	-	-	0.41	-	33.6	-	46.8
					2.69			1.93							
			45		2			7.68							
				6.66	-----	0.87	-	-----	-	-	0.61	-	21.8	-	35.6
					2.68			3							
		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ:														
4811422001	021231	ДО 16 Т	1,2,4,7,		1			10.3							
			8,34	1 99	-----	0.43	-	-----	-	-	0.41	-	4.37	0.98	11.6
					1.36			2.06							
			3,5,6,11,		1			10.5							
			12,13,14,	1.99	-----	0.43	-	-----	-	-	0.42	-	4.37	0.92	11.7
			40		1.36			2 21							
			9,31,32,		1			10 1							
			33,35АБ	1.96	-----	0.43	-	-----	-	-	0.4	-	4.28	0.88	11.3
					1.33			2.02							
			10, 35ВГ,		1			10							
			36,37,38,	1.96	-----	0.43	-	-----	-	-	0.4	-	4.28	0.9	11.4
			39,41,42,		1.33			2.1							
			43,44												
			15,16		1			10.7							
				2.07	-----	0.43	-	-----	-	-	0.46	-	4.37	0.96	12
					1.36			2.35							
			24С		1			10.7							
				2.07	-----	0.43	-	-----	-	-	0.48	-	6.36	1.04	14.2
					1.36			2.46							
			17,19,20		1			11.1							
				2.07	-----	0.43	-	-----	-	-	0.5	-	4.37	1.02	12.3
					1.36			2.55							
			21С,25С2,		1			11.1							
			27С	2.07	-----	0.43	-	-----	-	-	0.51	-	6.36	1.09	14.6
					1.36			2.78							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			18	2.07	1 ----- 1.36	0.43	-	10.7 ----- 2.78	-	-	0.56	-	4.37	1.13	12.7
			29С	2.07	1 ----- 1.36	0.43	-	10.7 ----- 3	-	-	0.58	-	6.36	1.1	14.9
			30С1	2.07	1 ----- 1.36	0.43	-	10.7 ----- 3	-	-	0.58	-	6.36	1.1	14.9
			23С1-С8, 25С1	2.07	1 ----- 1.36	0.43	-	11.1 ----- 3.22	-	-	0.56	-	6.36	1.2	15.2
			26С1	2.07	1 ----- 1.36	0.43	-	11.2 ----- 3.25	-	-	0.65	-	6.36	1.18	15.3
			26С2	2.07	1 ----- 1.36	0.43	-	11.2 ----- 3.36	-	-	0.65	-	6.36	1.17	15.4
			28С1	2.07	1 ----- 1.36	0.43	-	11.1 ----- 3.55	-	-	0.67	-	6.36	1.26	15.7
			28С2	2.07	1 ----- 1.36	0.43	-	11.1 ----- 3.66	-	-	0.69	-	6.36	1.23	15.8
			30С2	1.99	1 ----- 1.36	0.43	-	10.5 ----- 2.94	-	-	0.56	-	6.36	1.06	14.7
			45	1.96	1 ----- 1.33	0.43	-	10 ----- 4.2	-	-	0.82	-	4.28	1.28	14.3
-		021232 25 Т	1,2,4,7, 8,34	3.56	1.5 ----- 1.94	0.43	-	6.24 ----- 1.25	-	-	0.25	-	9.47	1.1	18
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	3.56	1.5 ----- 1.94	0.43	-	6.36 ----- 1.34	-	-	0.25	-	9.47	1.11	18.1
			9,31,32, 33,35АБ	3.49	1.5 ----- 1.9	0.43	-	6.12 ----- 1.22	-	-	0.25	-	9.28	1.13	17.7
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	3.49	1.5 ----- 1.9	0.43	-	6.06 ----- 1.27	-	-	0.24	-	9.28	1.09	17.7
			15,16	3.68	1.5 ----- 1.96	0.43	-	6.48 ----- 1.43	-	-	0.28	-	9.47	1.15	18.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			24C	3.68	1.5 / 1.96	0.43	-	6.48 / 1.49	-	-	0.29	-	13.8	1.15	22.8
			17,19,20	3.68	1.5 / 1.96	0.43	-	6.7 / 1.54	-	-	0.3	-	9.47	1.22	18.6
			21C,25C2, 27C	3.68	1.5 / 1.96	0.43	-	6.7 / 1.68	-	-	0.31	-	13.8	1.24	23.1
			18	3.68	1.5 / 1.96	0.43	-	6.48 / 1.68	-	-	0.34	-	9.47	1.24	18.8
			29C	3.68	1.5 / 1.96	0.43	-	6.48 / 1.81	-	-	0.35	-	13.8	1.27	23.3
			30C1	3.68	1.5 / 1.96	0.43	-	6.48 / 1.81	-	-	0.35	-	13.8	1.27	23.3
			23C1-C8, 25C1	3.68	1.5 / 1.96	0.43	-	6.7 / 1.94	-	-	0.34	-	13.8	1.25	23.4
			26C1	3.68	1.5 / 1.96	0.43	-	6.8 / 1.97	-	-	0.39	-	13.8	1.27	23.5
			26C2	3.68	1.5 / 1.96	0.43	-	6.8 / 2.04	-	-	0.39	-	13.8	1.3	23.6
			28C1	3.68	1.5 / 1.96	0.43	-	6.7 / 2.14	-	-	0.4	-	13.8	1.29	23.7
			28C2	3.68	1.5 / 1.96	0.43	-	6.7 / 2.21	-	-	0.42	-	13.8	1.3	23.8
			30C2	3.56	1.5 / 1.94	0.43	-	6.36 / 1.78	-	-	0.34	-	13.8	1.25	23.1
			45	3.49	1.5 / 1.9	0.43	-	6.06 / 2.55	-	-	0.5	-	9.28	1.35	19.5
-	021233 63 T		1,2,4,7, 8,34	3.54	2 / 2.61	0.52	-	6.24 / 1.25	-	-	0.25	-	12.8	1.23	22.2
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	3.54	2 / 2.61	0.52	-	6.36 / 1.34	-	-	0.25	-	12.8	1.24	22.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			9,31,32,		2			6.12							
			33,35АБ	3.47	-----	0.52	-	-----	-	-	0.25	-	12.5	1.18	21.7
					2.56			1.22							
			10, 35ВГ,		2			6.06							
			36,37,38,	3.47	-----	0.52	-	-----	-	-	0.24	-	12.5	1.24	21.8
			39,41,42,		2.56			1.27							
			43,44												
			15,16		2			6.48							
				3.66	-----	0.52	-	-----	-	-	0.28	-	12.8	1.28	22.6
					2.63			1.43							
			24С		2			6.48							
				3.66	-----	0.52	-	-----	-	-	0.29	-	18.6	1.31	28.5
					2.63			1.49							
			17,19,20		2			6.7							
				3.66	-----	0.52	-	-----	-	-	0.3	-	12.8	1.35	22.8
					2.63			1.54							
			21С,25С2,		2			6.7							
			27С	3.66	-----	0.52	-	-----	-	-	0.31	-	18.6	1.3	28.7
					2.63			1.68							
			18		2			6.48							
				3.66	-----	0.52	-	-----	-	-	0.34	-	12.8	1.37	23
					2.63			1.68							
			29С		2			6.48							
				3.66	-----	0.52	-	-----	-	-	0.35	-	18.6	1.33	28.9
					2.63			1.81							
			30С1		2			6.48							
				3.66	-----	0.52	-	-----	-	-	0.35	-	18.6	1.33	28.9
					2.63			1.81							
			23С1-С8,		2			6.7							
			25С1	3.66	-----	0.52	-	-----	-	-	0.34	-	18.6	1.41	29.1
					2.63			1.94							
			26С1		2			6.8							
				3.66	-----	0.52	-	-----	-	-	0.39	-	18.6	1.43	29.2
					2.63			1.97							
			26С2		2			6.8							
				3.66	-----	0.52	-	-----	-	-	0.39	-	18.6	1.36	29.2
					2.63			2.04							
			28С1		2			6.7							
				3.66	-----	0.52	-	-----	-	-	0.4	-	18.6	1.45	29.4
					2.63			2.14							
			28С2		2			6.7							
				3.66	-----	0.52	-	-----	-	-	0.42	-	18.6	1.46	29.5
					2.63			2.21							
			30С2		2			6.36							
				3.54	-----	0.52	-	-----	-	-	0.34	-	18.6	1.31	28.7
					2.61			1.78							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			45		2			6.06							
				3.47	-----	0.52	-	-----	-	-	0.5	-	12.5	1.4	23.5
					2.56			2.55							
		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА:													
4835892101	021243	ДО 16 Т	1,2,4,7,		1			3.64							
			8,34	1.05	-----	0.06	-	-----	-	-	0.14	-	2.78	-	5.98
					1.29			0.66							
			3,5,6,11,		1			3.71							
			12,13,14,	1.05	-----	0.06	-	-----	-	-	0.14	-	2.78	-	6
			40		1.3			0.67							
			9,31,32,		1			3.57							
			33,35АБ	1.05	-----	0.06	-	-----	-	-	0.13	-	2.78	-	5.96
					1.3			0.64							
			10, 35ВГ,		1			3.54							
			36,37,38,	1.01	-----	0.06	-	-----	-	-	0.14	-	2.7	-	5.87
			39,41,42,		1.29			0.67							
			43,44												
			15,16		1			3.78							
				1.05	-----	0.06	-	-----	-	-	0.16	-	2.78	-	6.06
					1.29			0.72							
			24С		1			3.78							
				1.06	-----	0.06	-	-----	-	-	0.16	-	3.99	-	7.28
					1.29			0.72							
			17,19,20		1			3.92							
				1.08	-----	0.06	-	-----	-	-	0.17	-	2.88	-	6.27
					1.3			0.78							
			21С,25С2,		1			3.92							
			27С	1.1	-----	0.06	-	-----	-	-	0.17	-	4.14	-	7.55
					1.3			0.78							
			18		1			3.78							
				1.05	-----	0.06	-	-----	-	-	0.19	-	2.78	-	6.24
					1.29			0.87							
			29С		1			3.78							
				1.06	-----	0.06	-	-----	-	-	0.19	-	3.99	-	7.46
					1.29			0.87							
			30С1		1			3.78							
				1.06	-----	0.06	-	-----	-	-	0.19	-	3.99	-	7.46
					1.29			0.87							
			23С1-С8,		1			3.92							
			25С1	1.1	-----	0.06	-	-----	-	-	0.18	-	4.14	-	7.72
					1.3			0.94							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1		1			3.96							
				1.1	-----	0.06	-	-----	-	-	0.22	-	4.14	-	7.81
					1.3			0.99							
			26С2		1			3.96							
				1.1	-----	0.06	-	-----	-	-	0.22	-	4.14	-	7.81
					1.3			0.99							
			28С1		1			3.92							
				1.1	-----	0.06	-	-----	-	-	0.23	-	4.14	-	7.89
					1.3			1.06							
			28С2		1			3.92							
				1.1	-----	0.06	-	-----	-	-	0.23	-	4.14	-	7.89
					1.3			1.06							
			30С2		1			3.71							
				1.06	-----	0.06	-	-----	-	-	0.19	-	4	-	7.5
					1.3			0.89							
			45		1			3.54							
				1.01	-----	0.06	-	-----	-	-	0.28	-	2.7	-	6.72
					1.29			1.38							
4835890000	021244	25 Т	1,2,4,7,		1			6.24							
			8,34	1.43	-----	0.28	-	-----	-	-	0.24	-	3.57	-	7.93
					1.29			1.12							
			3,5,6,11,		1			6.36							
			12,13,14,	1.43	-----	0.28	-	-----	-	-	0.25	-	3.57	-	7.97
			40		1.3			1.14							
			9,31,32,		1			6.12							
			33,35АБ	1.43	-----	0.28	-	-----	-	-	0.23	-	3.57	-	7.91
					1.3			1.1							
			10, 35ВГ,		1			6.06							
			36,37,38,	1.38	-----	0.28	-	-----	-	-	0.23	-	3.46	-	7.79
			39,41,42,		1.29			1.15							
			43,44												
			15,16		1			6.48							
				1.43	-----	0.28	-	-----	-	-	0.27	-	3.57	-	8.07
					1.29			1.23							
			24С		1			6.48							
				1.45	-----	0.28	-	-----	-	-	0.27	-	5.12	-	9.64
					1.29			1.23							
			17,19,20		1			6.72							
				1.48	-----	0.28	-	-----	-	-	0.29	-	3.69	-	8.38
					1.3			1.34							
			21С,25С2,		1			6.72							
			27С	1.5	-----	0.28	-	-----	-	-	0.28	-	5.3	-	10
					1.3			1.34							
			18		1			6.48							
				1.43	-----	0.28	-	-----	-	-	0 33	-	3.57	-	8.39
					1.29			1.49							

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			29С		1			6.48							
				1.45	-----	0.28	-	-----	-	-	0.33	-	5.12	-	9.96
					1.29			1.49							
			30С1		1			6.48							
				1.45	-----	0.28	-	-----	-	-	0.33	-	5.12	-	9.96
					1.29			1.49							
			23С1-С8,		1			6.72							
			25С1	1.5	-----	0.28	-	-----	-	-	0.32	-	5.3	-	10.1
					1.3			1.4							
			26С1		1			6.78							
				1.5	-----	0.28	-	-----	-	-	0.42	-	5.3	-	10.5
					1.3			1.7							
			26С2		1			6.78							
				1.5	-----	0.28	-	-----	-	-	0.42	-	5.3	-	10.5
					1.3			1.7							
			28С1		1			6.72							
				1.5	-----	0.28	-	-----	-	-	0.41	-	5.3	-	10.6
					1.3			1.81							
			28С2		1			6.72							
				1.5	-----	0.28	-	-----	-	-	0.41	-	5.3	-	10.6
					1.3			1.81							
			30С2		1			6.36							
				1.45	-----	0.28	-	-----	-	-	0.32	-	5.12	-	10
					1.3			1.53							
			45		1			6.06							
				1.38	-----	0.28	-	-----	-	-	0.48	-	3.46	-	9.25
					1.29			2.36							
4835890000 021245 40 Т			1,2,4,7,		1			4.26							
			8,34	1.94	-----	0.48	-	-----	-	-	0.16	-	5.15	-	9.88
					1.38			0.77							
			3,5,6,11,		1			4.35							
			12,13,14,	1.94	-----	0.48	-	-----	-	-	0.17	-	5.15	-	9.9
			40		1.38			0.78							
			9,31,32,		1			4.18							
			33,35А5	1.94	-----	0.48	-	-----	-	-	0.16	-	5.15	-	9.86
					1.38			0.75							
			10, 35В Г,		1			4.14							
			36,37,38,	1.87	-----	0.48	-	-----	-	-	0.16	-	4.98	-	9.66
			39,41,42,		1.38			0.79							
			43,44												
			15,16		1			4.43							
				1.94	-----	0 48	-	-----	-	-	0.18	-	5.15	-	9.97
					1.38			0.84							
			24С		1			4.43							
				1.99	-----	0.48	-	-----	-	-	0.18	-	7.43	-	12.3
					1.38			0.84							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			17,19,20	2	1 / 1.38	0.48	-	4.59 / 0.92	-	-	0.2	-	5.32	-	10.3
			21C,25C2, 27C	2.06	1 / 1.38	0.48	-	4.59 / 0.92	-	-	0.2	-	7.66	-	12.7
			18	1.94	1 / 1.38	0.48	-	4.43 / 1.02	-	-	0.22	-	5.16	-	10.2
			29C	1.99	1 / 1.38	0.48	-	4.43 / 1.02	-	-	0.22	-	7.41	-	12.5
			30C1	1.99	1 / 1.38	0.48	-	4.43 / 1.02	-	-	0.22	-	7.41	-	12.5
			23C1-C8, 25C1	2.06	1 / 1.38	0.48	-	4.59 / 1.1	-	-	0.22	-	7.66	-	12.9
			26C1	2.06	1 / 1.38	0.48	-	4.63 / 1.16	-	-	0.26	-	7.66	-	13
			26C2	2.06	1 / 1.38	0.48	-	4.63 / 1.16	-	-	0.26	-	7.66	-	13
			28C1	2.06	1 / 1.38	0.48	-	4.59 / 1.24	-	-	0.27	-	7.67	-	13.1
			28C2	2.06	1 / 1.38	0.48	-	4.59 / 1.24	-	-	0.27	-	7.67	-	13.1
			30C2	1.99	1 / 1.38	0.48	-	4.35 / 1.04	-	-	0.22	-	7.39	-	12.5
			45	1.87	1 / 1.38	0.48	-	4.14 / 1.61	-	-	0.33	-	5.03	-	10.7
4835890000	021246	50-63 Т	1,2,4,7, 8,34	2.55	2 / 2.59	0.88	-	6.24 / 1.12	-	-	0.24	-	9.22	-	16.6
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	2.55	2 / 2.59	0.88	-	6.36 / 1.14	-	-	0.25	-	9.19	-	16.6
			9,31,32, 33,35АБ*	2.55	2 / 2.59	0.88	-	6.12 / 1.1	-	-	0.23	-	9.15	-	16.5

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	2.46	2 / 2.58	0.88	-	6.06 / 1.15	-	-	0.23	-	8.9	-	16.2
			15,16	2.55	2 / 2.58	0.88	-	6.48 / 1.23	-	-	0.27	-	9.19	-	16.7
			24С	2.62	2 / 2.58	0.88	-	6.48 / 1.23	-	-	0.29	-	13.3	-	20.9
			17,19,20	2.64	2 / 2.59	0.88	-	6.72 / 1.34	-	-	0.29	-	9.46	-	17.2
			21С,25С2, 27С	2.71	2 / 2.59	0.88	-	6.72 / 1.34	-	-	0.28	-	13.8	-	21.6
			18	2.55	2 / 2.58	0.88	-	6.48 / 1.49	-	-	0.32	-	9.18	-	17
			29С	2.62	2 / 2.58	0.88	-	6.48 / 1.49	-	-	0.33	-	13.3	-	21.2
			30С1	2.62	2 / 2.58	0.88	-	6.48 / 1.49	-	-	0.33	-	13.3	-	21.2
			23С1-С8, 25С1	2.71	2 / 2.59	0.88	-	6.72 / 1.61	-	-	0.31	-	13.8	-	21.9
			26С1	2.71	2 / 2.59	0.88	-	6.78 / 1.7	-	-	0.42	-	13.8	-	22.1
			26С2	2.71	2 / 2.59	0.88	-	6.78 / 1.7	-	-	0.42	-	13.8	-	22.1
			28С1	2.71	2 / 2.59	0.88	-	6.72 / 1.81	-	-	0.41	-	13.8	-	22.2
			28С2	2.71	2 / 2.59	0.88	-	6.72 / 1.81	-	-	0.41	-	13.8	-	22.2
			30С2	2.62	2 / 2.59	0.88	-	6.36 / 1.53	-	-	0.28	-	13.4	-	21.3
			45	2.46	2 / 2.58	0.88	-	6.06 / 2.36	-	-	0.49	-	8.93	-	17.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	021247 100 Т		1,2,4,7, 8,34	5.6	2 ----- 2.69	1.18	-	7.96 ----- 1.43	-	-	0.3	-	20.2	-	31.4
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	5.6	2 ----- 2.69	1.18	-	8.11 ----- 1.46	-	-	0.37	-	20.2	-	31.5
			9,31,32, 33,35АБ	5.6	2 ----- 2.69	1.18	-	7.8 ----- 1.4	-	-	0.33	-	20.2	-	31.4
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	5.42	2 ----- 2.68	1.18	-	7.73 ----- 1.47	-	-	0.35	-	19.5	-	30.6
			15,16	5.6	2 ----- 2.68	1.18	-	8.26 ----- 1.57	-	-	0.37	-	20.2	-	31.6
			24С	5.75	2 ----- 2.68	1.18	-	8.26 ----- 1.57	-	-	0.32	-	29.2	-	40.7
			17,19,20	5.79	2 ----- 2.69	1.18	-	8.57 ----- 1.71	-	-	0.33	-	21	-	32.7
			21С,25С2, 27С	5.95	2 ----- 2.69	1.18	-	8.57 ----- 1.71	-	-	0.37	-	30.3	-	42.2
			18	5.6	2 ----- 2.68	1.18	-	8.26 ----- 1.9	-	-	0.44	-	20.2	-	32
			29С	5.75	2 ----- 2.68	1.18	-	8.26 ----- 1.9	-	-	0.39	-	29.2	-	41.1
			30С1	5.75	2 ----- 2.68	1.18	-	8.26 ----- 1.9	-	-	0.39	-	29.2	-	41.1
			23С1-С8, 25С1	5.95	2 ----- 2.69	1.18	-	8.57 ----- 2.06	-	-	0.42	-	30.3	-	42.6
			26С1	5.95	2 ----- 2.69	1.18	-	8.64 ----- 2.16	-	-	0.52	-	30.3	-	42.8
			26С2	5.95	2 ----- 2.69	1.18	-	8.64 ----- 2.16	-	-	0.52	-	30.3	-	42.8
			28С1	5.95	2 ----- 2.69	1.18	-	8.57 ----- 2.31	-	-	0.47	-	30.2	-	42.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С2		2			8.57							
				5.95	-----	1.18	-	-----	-	-	0.47	-	30.2	-	42.8
					2.69			2.31							
			30С2		2			8.11							
				5.75	-----	1.18	-	-----	-	-	0.43	-	29.3	-	41.3
					2 69			1.95							
			45		2			7.73							
				5.42	-----	1.18	-	-----	-	-	0.61	-	19.6	-	32.5
					2.68			3.01							
-	021248	125 Т	1,2,4,7,		2			7.9							
			8,34	10.2	-----	0.87	-	-----	-	-	0.31	-	33.61	-	49.1
					2.69			1.42							
			3,5,6,11,		2			8.06							
			12,13,14,	10.2	-----	0.87	-	-----	-	-	0.32	-	33.57	-	49.1
			40		2.69			1.45							
			9,31,32,		2			7.75							
			33,35АБ	10.2	-----	0.87	-	-----	-	-	0.29	-	33.55	-	49
					2.69			1.4							
			10, 35ВГ,		2			7.68							
			36,37,38,	9.89	-----	0 87	-	-----	-	-	0.29	-	32.52	-	47.7
			39,41,42,		2.68			1.45							
			43,44												
			15,16		2			8.21							
				10.2	-----	0.87	-	-----	-	-	0.34	-	33.56	-	49.2
					2.68			1.55							
			24С		2			8.21							
				10.5	-----	0.87	-	-----	-	-	0.34	-	48.66	-	64.6
					2.68			1.55							
			17,19,20		2			8.51							
				10.6	-----	0.87	-	-----	-	-	0.36	-	34.68	-	50.9
					2.69			1.7							
			21С,25С2,		2			8.51							
			27С	10.9	-----	0.87	-	-----	-	-	0.36	-	50.28	-	66.8
					2.69			1.7							
			18		2			8.21							
				10.2	-----	0.87	-	-----	-	-	0.41	-	33.55	-	49.6
					2.68			1.89							
			29С		2			8.21							
				10.5	-----	0.87	-	-----	-	-	0.41	-	48.65	-	65
					2.68			1.89							
			30С1		2			8.21							
				10.5	-----	0.87	-	-----	-	-	0.41	-	48.65	-	65
					2.68			1.89							
			23С1-С8,		2			8.51							
			25С1	10.9	-----	0.87	-	-----	-	-	0.4	-	50.3	-	67.2
					2.69			2.04							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1		2			8.59							
				10.9	-----	0.87	-	-----	-	-	0.47	-	49.92	-	67.3
					2.69			2.15							
			26С2		2			8.59							
				10.9	-----	0.87	-	-----	-	-	0.47	-	49.92	-	67.3
					2.69			2.15							
			28С1		2			8.51							
				10.9	-----	0.87	-	-----	-	-	0.5	-	50.24	-	67.5
					2.69			2.3							
			28С2		2			8.51							
				10.9	-----	0.87	-	-----	-	-	0.5	-	48.44	-	67.5
					2.69			2.3							
			30С2		2			8.06							
				10.5	-----	0.87	-	-----	-	-	0.41	-	48.6	-	65
					2.69			1.93							
			45		2			7.68							
				9.89	-----	0.87	-	-----	-	-	0.61	-	32.45	-	49.5
					2.68			3							
		КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗ-НОДОРОЖНОМ ХОДУ:													
-	021312	16 Т	1,2,4,7,		2			7 4							
			8,34	1.27	-----	0.25	-	-----	-	-	0.29	-	5.23	0.26	10.9
					2.27			1.33							
			3,5,6,11,		2			7 5							
			12,13,14,	1.31	-----	0 25	-	-----	-	-	0.29	-	5.37	0.26	11.1
			40		2.27			1 35							
			9,31,32,		2			7.3							
			33,35АБ	1.24	-----	0 25	-	-----	-	-	0.28	-	5.09	0.26	10.7
					2.27			1.31							
			10, 35ВГ,		2			7.2							
			36,37,38,	1.19	-----	0 25	-	-----	-	-	0.28	-	4.88	0.26	10.5
			39,41,42,		2 27			1.37							
			43,44												
			15,16		2			7.7							
				1.37	-----	0.25	-	-----	-	-	0.33	-	5.65	0.27	11.6
					2.27			1.46							
			24С		2			7.7							
				1.39	-----	0.25	-	-----	-	-	0.33	-	7.93	0.27	13.9
					2.27			1.46							
			17,19,20		2			8							
				1.42	-----	0.25	-	-----	-	-	0.34	-	5.84	0.28	12
					2.27			1.6							
			21С,25С2,		2			8							
			27С	1.44	-----	0.25	-	-----	-	-	0.34	-	8.22	0.28	14.4
					2.27			1.6							

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			18	1.37	2 / 2.27	0.25	-	7.7 / 1.77	-	-	0.39	-	5.66	0.29	12
			29С	1.39	2 / 2.27	0.25	-	7.7 / 1.77	-	-	0.39	-	7.94	0.29	14.3
			30С1	1.39	2 / 2.27	0.25	-	7.7 / 1.77	-	-	0.39	-	7.94	0.29	14.3
			23С1-С8, 25С1	1.44	2 / 2.27	0.25	-	8 / 1.92	-	-	0.37	-	8.25	0.3	14.8
			26С1	1.49	2 / 2.27	0.25	-	8 / 2	-	-	0.43	-	8.45	0.31	15.2
			26С2	1.55	2 / 2.27	0.25	-	8 / 2	-	-	0.43	-	8.89	0.31	15.7
			28С1	1.44	2 / 2.27	0.25	-	8 / 2.16	-	-	0.47	-	8.19	0.32	15.1
			28С2	1.44	2 / 2.27	0.25	-	8 / 2.16	-	-	0.47	-	8.19	0.32	15.1
			30С2	1.33	2 / 2.27	0.25	-	7.5 / 1.8	-	-	0.38	-	7.58	0.29	13.9
			45	1.19	2 / 2.27	0.25	-	7.2 / 2.81	-	-	0.58	-	4.86	0.34	12.3
-		021313 25 Т	1,2,4,7, 8,34	1.34	2 / 2.27	0.32	-	8.3 / 1.49	-	-	0.31	-	4.97	-	10.7
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1 39	2 / 2.27	0.32	-	8.4 / 1.51	-	-	0.33	-	5.08	-	10.9
			9,31,32, 33,35АБ	1.31	2 / 2.27	0.32	-	8.3 / 1.49	-	-	0.31	-	4.8	-	10.5
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.26	2 / 2.27	0.32	-	8.1 / 1.54	-	-	0.31	-	4.6	-	10.3
			15,16	1.44	2 / 2.27	0.32	-	8.6 / 1.63	-	-	0.36	-	5.38	-	11.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			24C	1.48	2 / 2.27	0.32	-	8.6 / 1.63	-	-	0.36	-	7.44	-	13.5
			17,19,20	1.5	2 / 2.27	0.32	-	9 / 1.8	-	-	0.39	-	5.52	-	11.8
			21C,25C2, 27C	1.52	2 / 2.27	0.32	-	9 / 1.8	-	-	0.39	-	7.7	-	14
			18	1.44	2 / 2.27	0.32	-	8.6 / 1.98	-	-	0.43	-	5.36	-	11.8
			29C	1.48	2 / 2.27	0.32	-	8.6 / 1.98	-	-	0 43	-	7.42	-	13.9
			30C1	1.48	2 / 2.27	0.32	-	8.6 / 1.98	-	-	0.43	-	7.42	-	13.9
			23C1-C8, 25C1	1.52	2 / 2.27	0.32	-	9 / 2.16	-	-	0.44	-	7.69	-	14.4
			26C1	1.56	2 / 2.27	0 32	-	9 / 2.25	-	-	0.51	-	7.89	-	14.8
			26C2	1.64	2 / 2.27	0.32	-	9 / 2.25	-	-	0.51	-	8.31	-	15.3
			28C1	1.52	2 / 2.27	0.32	-	9 / 2.43	-	-	0.54	-	7.72	-	14.8
			28C2	1.52	2 / 2.27	0.32	-	9 / 2.43	-	-	0.54	-	7.72	-	14.8
			30C2	1.42	2 / 2.27	0.32	-	8.4 / 2.02	-	-	0.43	-	7.14	-	13.6
			45	1.26	2 / 2.27	0.32	-	8.1 / 3.16	-	-	0.65	-	4.64	-	12.3
-	021314 80 T		1,2,4,7, 8,34	11	2 / 2.7	0.52	-	11.2 / 2.02	-	-	0.42	0.23 / 0.18	4.46	-	21.3
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	11.5	2 / 2.7	0.52	-	11.3 / 2.03	-	-	0.45	0.25 / 0.21	4.69	-	22.1

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			9,31,32,		2			11.2				0.22			
			33,35АБ	10.6	-----	0.52	-	-----	-	-	0.42	-----	4.28	-	20.7
					2.7			2.02				0.16			
			10, 35ВГ,		2			10.9				0.21			
			36,37,38,	10.1	-----	0.52	-	-----	-	-	0.42	-----	4.04	-	20
			39,41,42,		2.7			2.07				0.15			
			43,44												
			15,16		2			11.7				0.26			
				12.2	-----	0.52	-	-----	-	-	0.48	-----	4.95	-	23.3
					2.7			2.22				0.23			
			24С		2			11.7				0.26			
				12.2	-----	0.52	-	-----	-	-	0.48	-----	6.55	-	24.9
					2.7			2.22				0.23			
			17,19,20		2			12.1				0.27			
				12.8	-----	0.52	-	-----	-	-	0.51	-----	5 19	-	24 4
					2.7			2.42				0.26			
			21С,25С2,		2			12.1				0.27			
			27С	12.8	-----	0.52	-	-----	-	-	0.51	-----	6.89	-	26.1
					2.7			2.42				0.26			
			18		2			11.7				0.26			
				12.2	-----	0.52	-	-----	-	-	0.59	-----	4.91	-	23.9
					2.7			2.69				0.29			
			29С		2			11.7				0.26			
				12.2	-----	0.52	-	-----	-	-	0.59	-----	6.51	-	25.5
					2.7			2.69				0.29			
			30С1		2			11.7				0.26			
				12.2	-----	0.52	-	-----	-	-	0.59	-----	6.51	-	25.5
					2 7			2.69				0.29			
			23С1-С8,		2			12.1				0.27			
			25С1	12.8	-----	0.52	-	-----	-	-	0.57	-----	6.93	-	26.7
					2.7			2.9				0.28			
			26С1		2			12.2				0.29			
				13.5	-----	0.52	-	-----	-	-	0.67	-----	7.29	-	28.1
					2.7			3.05				0.37			
			26С2		2			12.2				0.3			
				14.3	-----	0.52	-	-----	-	-	0.67	-----	7.67	-	29.3
					2.7			3.05				0.39			
			28С1		2			12.1				0.27			
				12.8	-----	0.52	-	-----	-	-	0.71	-----	6.94	-	27.3
					2.7			3.27				0.36			
			28С2		2			12.1				0.27			
				12.8	-----	0.52	-	-----	-	-	0.71	-----	6.94	-	27.3
					2.7			3.27				0.36			
			30С2		2			11.3				0.25			
				11.5	-----	0.52	-	-----	-	-	0.59	-----	6.21	-	24.5
					2.7			2.71				0.27			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			45		2			10.9				0.21			
				10.1	-----	0.52	-	-----	-	--	0.86	-----	4.06	-	22.8
					2.7			4.25				0.31			
-		021315 125 Т	1,2,4,7,		4			14.9				0.29			
			8,34	28.8	-----	1.2	-	-----	-	-	0.59	-----	19.53	-	58
					4.97			2.68				0.23			
			3,5,6,11,		4			15				0.31			
			12,13,14,	30.2	-----	1.2	-	-----	-	-	0.59	-----	20.38	-	60.3
			40		4 97			2.7				0.26			
			9,31,32,		4			14.8				0.28			
			33,35АБ	27.6	-----	1.2	-	-----	-	-	0.55	-----	18.61	-	55.8
					4.97			2.66				0.21			
			10, 35ВГ,		4			14.5				0.27			
			36,37,38,	26.3	-----	1.2	-	-----	-	-	0.56	-----	17.82	-	53.8
			39,41,42,		4.97			2.76				0.19			
			43,44												
			15,16		4			15.4				0.32			
				31.8	-----	1.2	-	-----	-	-	0.63	-----	21 48	-	63.3
					4.97			2.93				0 29			
			24С		4			15.4				0.32			
				31.8	-----	1.2	-	-----	-	-	0.63	-----	30.08	-	71.9
					4.97			2.93				0.29			
			17,19,20		4			16				0.34			
				33.4	-----	1.2	-	-----	-	-	0.67	-----	22.63	-	66.4
					4.97			3.2				0.33			
			21С,25С2,		4			16				0.34			
			27С	33.4	-----	1.2	-	-----	-	-	0.67	-----	31.63	-	75.4
					4.97			3.2				0.33			
			18		4			15.4				0.32			
				31 8	-----	1.2	-	-----	-	-	0.77	-----	21.47	-	64.1
					4.97			3.54				0.35			
			29С		4			15.4				0.32			
				31.8	-----	1.2	-	-----	-	-	0.77	-----	30.07	-	72.7
					4.97			3.54				0.35			
			30С1		4			15.4				0.32			
				31.8	-----	1.2	-	-----	-	-	0.77	-----	30.07	-	72.7
					4.97			3.54				0.35			
			23С1-С8,		4			16				0.34			
			25С1	33.4	-----	1.2	-	-----	-	-	0.74	-----	31.7	-	76.2
					4.97			3 84				0.35			
			26С1		4			16.2				0.36			
				35.8	-----	1.2	-	-----	-	-	0.9	-----	33.32	-	80.7
					4.97			4.05				0.46			
			26С2		4			16.2				0.38			
				37.3	-----	1.2	-	-----	-	-	0.9	-----	35.29	-	84.2
					4.97			4.05				0.49			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С1		4			16				0.34			
				33.4	-----	1.2	-	-----	-	-	0.93	-----	31.63	-	76.9
					4.97			4.32				0.45			
			28С2		4			16				0.34			
				33.4	-----	1.2	-	-----	-	-	0.93	-----	31.63	-	76.9
					4.97			4.32				0.45			
			30С2		4			15				0.31			
				30.2	-----	1.2	-	-----	-	-	0.77	-----	28.42	-	69.5
					4.97			3.6				0.34			
			45		4			14.5				0.27			
				26.3	-----	1.2	-	-----	-	-	1.17	-----	17.8	-	57.5
					4.97			5.66				0.4			
		КРАНЫ НА ПНЕВМО-КОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛО-ГИЧЕСКОГО ОБОРУ-ДОВАНИЯ:													
3159333204	021401	16 Т	1,2,4,7,		1			5.2							
			8,34	1.85	-----	0.31	-	-----	-	-	0.2	-	3.59	-	8.31
					1.42			0.94							
			3,5,6,11,		1			5.3							
			12,13,14,	1.96	-----	0.31	-	-----	-	-	0.21	-	3.81	-	8.66
			40		1.42			0.95							
			9,31,32,		1			5.1							
			33,35АБ	1.83	-----	0.31	-	-----	-	-	0.19	-	3.52	-	8.19
					1.42			0.92							
			10, 35ВГ,		1			5.1							
			36,37,38,	1.79	-----	0.31	-	-----	-	-	0.19	-	3.47	-	8.15
			39,41,42,		1.42			0.97							
			43,44												
			15,16		1			5.4							
				2.09	-----	0.31	-	-----	-	-	0.23	-	4.04	-	9.12
					1.42			1.03							
			24С		1			5.4							
				2.13	-----	0.31	-	-----	-	-	0.23	-	5.78	-	10.9
					1.42			1.03							
			17,19,20		1			5.6							
				2.18	-----	0.31	-	-----	-	-	0.24	-	4.21	-	9.48
					1.42			1.12							
			21С,25С2,		1			5.6							
			27С	2.21	-----	0.31	-	-----	-	-	0.24	-	6.18	-	11.6
					1.42			1.24							
			18		1			5.4							
				2.09	-----	0.31	-	-----	-	-	0.28	-	4.04	-	9.38
					1.42			1.24							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			29С		1			5.4							
				2.13	-----	0.31	-	-----	-	-	0.28	-	5.82	-	11.2
					1.42			1.24							
			30С1		1			5.4							
				2.13	-----	0.31	-	-----	-	-	0.28	-	5.82	-	11.2
					1.42			1.24							
			23С1-С8,		1			5.6							
			25С1	2.21	-----	0.31	-	-----	-	-	0.26	-	6.06	-	11.6
					1.42			1.34							
			26С1		1			5 6							
				2.26	-----	0 31	-	-----	-	-	0.31	-	6.3	-	12
					1.42			1.4							
			26С2		1			5.6							
				2.26	-----	0.31	-	-----	-	-	0.31	-	6.3	-	12
					1.42			1.4							
			28С1		1			5.6							
				2.21	-----	0.31	-	-----	-	-	0.33	-	6.12	-	11.9
					1.42			1.51							
			28С2		1			5.6							
				2.21	-----	0.31	-	-----	-	-	0.33	-	6.12	-	11.9
					1.42			1.51							
			30С2		1			5.3							
				2	-----	0.31	-	-----	-	-	0.27	-	5.43	-	10.7
					1.42			1.27							
			45		1			5.1							
				1.79	-----	0.31	-	-----	-	-	0.41	-	3.47	-	9.39
					1.42			1.99							
4835891481	021402	25 Т	1,2,4,7,		1			4.37							
			8,34	1.49	-----	0.55	-	-----	-	-	0.17	-	4.69	-	9.11
					1.42			0.79							
			3,5,6,11,		1			4.45							
			12,13,14,	1.58	-----	0.55	-	-----	-	-	0.18	-	4.96	-	9.49
			40		1.42			0.8							
			9,31,32,		1			4.28							
			33,35АБ	1.46	-----	0.55	-	-----	-	-	0.16	-	4.6	-	8.96
					1.42			0.77							
			10, 35ВГ,		1			4.24							
			36,37,38,	1.44	-----	0.55	-	-----	-	-	0.16	-	4.52	-	8.89
			39,41,42,		1.42			0.8							
			43,44												
			15,16		1			4.54							
				1.68	-----	0.55	-	-----	-	-	0.19	-	5.27	-	9.97
					1.42			0.86							
			24С		1			4.54							
				1.71	-----	0.55	-	-----	-	-	0.19	-	7.57	-	12.3
					1.42			0.86							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			17,19,20		1			4.62							
				1.75	-----	0.55	-	-----	-	-	0.2	-	5.46	-	10.3
					1.42			0.92							
			21C,25C2,		1			4.62							
			27C	1.78	-----	0.55	-	-----	-	-	0 2	-	7.93	-	12.8
					1.42			0.92							
			18		1			4.54							
				1.68	-----	0.55	-	-----	-	-	0.23	-	5.28	-	10.2
					1.42			1.04							
			29C		1			4.54							
				1.71	-----	0.55	-	-----	-	-	0.23	-	7.55	-	12.5
					1.42			1.04							
			30C1		1			4.54							
				1.71	-----	0.55	-	-----	-	-	0.23	-	7.55	-	12.5
					1.42			1.04							
			23C1-C8,		1			4.62							
			25C1	1.78	-----	0.55	-	-----	-	-	0.22	-	7.92	-	13
					1.42			1.11							
			26C1		1			4.7							
				1.82	-----	0.55	-	-----	-	-	0.26	-	8.27	-	13.5
					1.42			1.18							
			26C2		1			4.7							
				1.82	-----	0.55	-	-----	-	-	0.26	-	8.27	-	13.5
					1.42			1.18							
			28C1		1			4.62							
				1.78	-----	0.55	-	-----	-	-	0.27	-	7.93	-	13.2
					1.42			1.25							
			28C2		1			4.62							
				1.78	-----	0.55	-	-----	-	-	0.27	-	7.93	-	13.2
					1.42			1.25							
			30C2		1			4.45							
				1.61	-----	0.55	-	-----	-	-	0.23	-	7.12	-	12
					1.42			1.07							
			45		1			4.24							
				1.44	-----	0.55	-	-----	-	-	0.34	-	4.52	-	9.92
					1.42			1.65							
4835893531	021403	40 T	1,2,4,7,		1			6.76							
			8,34	2.5	-----	0.62	-	-----	-	-	0.26	-	7.15	1.54	14.8
					1.51			1.22							
			3,5,6,11,		1			6.89							
			12,13,14,	2.65	-----	0.62	-	-----	-	-	0.27	-	7.57	1.54	15.4
			40		1.51			1.24							
			9,31,32,		1			6.63							
			33,35АБ	2.45	-----	0.62	-	-----	-	-	0.25	-	7.02	1.56	14.6
					1.51			1.19							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	2.41	1 ----- 1.51	0.62	-	6.56 ----- 1.25	-	-	0.25	-	6.89	1.47	14.4
			15,16	2.81	1 ----- 1.51	0.62	-	7.02 ----- 1.33	-	-	0.29	-	8.04	1.6	16.2
			24С	2.87	1 ----- 1.51	0.62	-	7.02 ----- 1.33	-	-	0.29	-	11.54	1.64	19.8
			17,19,20	2.93	1 ----- 1.51	0.62	-	7.15 ----- 1.43	-	-	0.31	-	8.39	1.71	16.9
			21С,25С2, 27С	3	1 ----- 1.51	0.62	-	7.15 ----- 1.43	-	-	0.31	-	12.04	1.69	20.6
			18	2.81	1 ----- 1.51	0.62	-	7.02 ----- 1.61	-	-	0.36	-	8.04	1.75	16.7
			29С	2.87	1 ----- 1.51	0.62	-	7.02 ----- 1.61	-	-	0.36	-	11.54	1.79	20.3
			30С1	2.87	1 ----- 1.51	0.62	-	7.02 ----- 1.61	-	-	0.36	-	11.54	1.79	20.3
			23С1-С8, 25С1	3	1 ----- 1.51	0.62	-	7.15 ----- 1.72	-	-	0.34	-	12.04	1.77	21
			26С1	3.06	1 ----- 1.51	0.62	-	7.28 ----- 1.82	-	-	0.4	-	12.6	1.89	21.9
			26С2	3.06	1 ----- 1.51	0.62	-	7.28 ----- 1.82	-	-	0.4	-	12.6	1.89	21.9
			28С1	3	1 ----- 1.51	0.62	-	7.15 ----- 1.93	-	-	0.42	-	12.04	1.88	21.4
			28С2	3	1 ----- 1.51	0.62	-	7.15 ----- 1.93	-	-	0.42	-	12.04	1.88	21.4
			30С2	2.7	1 ----- 1.51	0.62	-	6.89 ----- 1.65	-	-	0.35	-	10.86	1.71	19.4
			45	2.41	1 ----- 1.51	0.62	-	6.56 ----- 2.56	-	-	0.52	-	6.89	1.89	16.4

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	021404 63 Т		1,2,4,7, 8,34	2.46	1.5 ----- 2.24	1.07	-	7.28 ----- 1.31	-	-	0.28	-	8.84	-	16.2
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	2.6	1.5 ----- 2.24	1.07	-	7.42 ----- 1.34	-	-	0.3	-	9.35	-	16.9
			9,31,32, 33,35АБ	2.41	1.5 ----- 2.24	1.07	-	7.14 ----- 1.28	-	-	0.27	-	8.63	-	15.9
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	2.37	1.5 ----- 2.24	1.07	-	7.07 ----- 1.34	-	-	0.27	-	8.51	-	15.8
			15,16	2.76	1.5 ----- 2.24	1.07	-	7.56 ----- 1.74	-	-	0.32	-	9.87	-	18
			24С	2.84	1.5 ----- 2.24	1.07	-	7.56 ----- 1.74	-	-	0.31	-	14.2	-	22.4
			17,19,20	2.88	1.5 ----- 2.24	1.07	-	7.7 ----- 1.54	-	-	0.37	-	10.3	-	18.4
			21С,25С2, 27С	2.96	1.5 ----- 2.24	1.07	-	7.7 ----- 1.54	-	-	0.29	-	14.8	-	22.9
			18	2.76	1.5 ----- 2.24	1.07	-	7.56 ----- 1.74	-	-	0.38	-	9.91	-	18.1
			29С	2.84	1.5 ----- 2.24	1.07	-	7.56 ----- 1.74	-	-	0.41	-	14.2	-	22.5
			30С1	2.84	1.5 ----- 2.24	1.07	-	7.56 ----- 1.74	-	-	0.41	-	14.2	-	22.5
			23С1-С8, 25С1	2.96	1.5 ----- 2.24	1.07	-	7.7 ----- 1.85	-	-	0.38	-	14.8	-	23.3
			26С1	3.03	1.5 ----- 2.24	1.07	-	7.84 ----- 1.96	-	-	0.4	-	15.4	-	24.1
			26С2	3.03	1.5 ----- 2.24	1.07	-	7.84 ----- 1.96	-	-	0.4	-	15.4	-	24.1
			28С1	2.96	1.5 ----- 2.24	1.07	-	7.7 ----- 2.08	-	-	0.45	-	14.8	-	23.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С2	2.96	1.5 / 2.24	1.07	-	7.7 / 2.08	-	-	0.45	-	14.8	-	23.6
			30С2	2.67	1.5 / 2.24	1.07	-	7.42 / 1.78	-	-	0.34	-	13.3	-	21.4
			45	2.37	1.5 / 2.24	1.07	-	7.07 / 2.76	-	-	0.56	-	8.5	-	17.5
4835894018	021405	100 Т	1,2,4,7, 8,34	4.95	2 / 2.95	1.6	-	15.1 / 2.72	-	-	0.58	-	19.5	-	32.3
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	5.24	2 / 2.95	1.6	-	15.4 / 2.77	-	-	0.64	-	20.7	-	33.9
			9,31,32, 33,35АБ	4.86	2 / 2.95	1.6	-	14.8 / 2.66	-	-	0.53	-	19.2	-	31.8
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	4.78	2 / 2.95	1.6	-	14.6 / 2.77	-	-	0.6	-	18.8	-	31.5
			15,16	5.57	2 / 2.95	1.6	-	15.7 / 2.98	-	-	0.7	-	21.9	-	35.7
			24С	6.24	2 / 2.95	1.6	-	15.7 / 2.98	-	-	0 63	-	31.8	-	46.2
			17,19,20	5.81	2 / 2.95	1.6	-	16 / 3.2	-	-	0.74	-	22.9	-	37.2
			21С,25С2, 27С	5.81	2 / 2.95	1.6	-	16 / 3.2	-	-	0.74	-	33.1	-	47.4
			18	5.57	2 / 2.95	1.6	-	15.7 / 3.61	-	-	0.77	-	21.9	-	36.4
			29С	6.24	2 / 2.95	1.6	-	15.7 / 3.61	-	-	0.8	-	31.8	-	47
			30С1	6.24	2 / 2.95	1.6	-	15.7 / 3.61	-	-	0.8	-	31.8	-	47
			23С1-С8, 25С1	6.51	2 / 2.95	1.6	-	16 / 3.84	-	-	0.8	-	33.1	-	48.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1	6.65	2 / 2.95	1.6	-	16.2 / 4.05	-	-	0.85	-	34.7	-	50.8
			26С2	6.65	2 / 2.95	1.6	-	16.2 / 4.05	-	-	0.85	-	34.7	-	50.8
			28С1	6.51	2 / 2.95	1.6	-	16 / 4.32	-	-	0.92	-	33.1	-	49.4
			28С2	6.51	2 / 2.95	1.6	-	16 / 4.32	-	-	0.92	-	33.1	-	49.4
			30С2	5.87	2 / 2.95	1.6	-	15.4 / 3.7	-	-	0.78	-	29.9	-	44.8
			45	4.78	2 / 2.95	1.6	-	14.6 / 5.69	-	-	1.18	-	18.8	-	35
		КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ:													
-	021413 16 Т		1,2,4,7,8,34	1.44	1 / 1.27	0.31	-	5.2 / 0.94	-	-	0.2	0.2 / 0.16	1.76	1.08	7.16
			3,5,6,11,12,13,14,40	1.45	1 / 1.27	0.31	-	5.3 / 0.95	-	-	0.21	0.2 / 0.18	1.78	1.09	7.24
			9,31,32,33,35АБ	1.39	1 / 1.27	0.31	-	5.1 / 0.92	-	-	0.19	0.19 / 0.15	1.72	1.06	7.01
			10, 35ВГ,36,37,38,39,41,42,43,44	1.44	1 / 1.27	0.31	-	5.1 / 0.97	-	-	0.19	0.19 / 0.13	1.76	1.08	7.15
			15,16	1.54	1 / 1.27	0.31	-	5.4 / 1.03	-	-	0.23	0.23 / 0.21	1.89	1.15	7.63
			24С	1.56	1 / 1.27	0.31	-	5.4 / 1.03	-	-	0.23	0.23 / 0.21	2.73	1.15	8.49
			17,19,20	1.69	1 / 1.27	0.31	-	5.6 / 1.12	-	-	0.24	0.25 / 0.24	2.07	1.22	8.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2,		1			5.6				0.25			
			27С	1.71	-----	0.31	-	-----	-	-	0.24	-----	2.99	1.22	9.1
					1.27			1.12				0.24			
			18		1			5 4				0.23			
				1.54	-----	0.31	-	-----	-	-	0.28	-----	1.89	1.23	8.02
					1.27			1.24				0.26			
			29С		1			5.4				0.23			
				1.56	-----	0.31	-	-----	-	-	0.28	-----	2.73	1.23	8.88
					1.27			1.24				0.26			
			30С1		1			5.4				0.23			
				1.56	-----	0.31	-	-----	-	-	0.28	-----	2.73	1.23	8.88
					1.27			1.24				0.26			
			23С1-С8,		1			5.6				0.25			
			25С1	1.71	-----	0.31	-	-----	-	-	0.26	-----	2.99	1.29	9.43
					1.27			1.34				0.26			
			26С1		1			5.6				0.26			
				1.84	-----	0.31	-	-----	-	-	0 34	-----	3.23	1.37	10.1
					1.27			1.4				0.34			
			26С2		1			5.6				0.26			
				2	-----	0.31	-	-----	-	-	0.28	-----	3.49	1.41	10.5
					1.27			1.4				0.34			
			28С1		1			5.6				0.25			
				1.71	-----	0.31	-	-----	-	-	0.33	-----	2.99	1.37	9.83
					1.27			1.51				0.34			
			28С2		1			5.6				0.25			
				1.71	-----	0.31	-	-----	-	-	0.33	-----	2.99	1.37	9.83
					1.27			1.51				0.34			
			30С2		1			5.3				0.21			
				1.46	-----	0.31	-	-----	-	-	0.27	-----	2.57	1.21	8.6
					1.27			1.27				0.24			
			45		1			5.1				0.19			
				1.45	-----	0.31	-	-----	-	-	0.41	-----	1.78	1.43	8.92
					1.27			1.99				0.28			
4835891481	021414	25 Т	1,2,4,7,		1			4.37							
			8,34	0.92	-----	0.55	-	-----	-	-	0.17	-	2.9	-	6.75
					1.42			0.79							
			3,5,6,11,		1			4.45							
			12,13,14,	0.93	-----	0.55	-	-----	-	-	0.18	-	2.93	-	6.81
			40		1.42			0.8							
			9,31,32,		1			4.28							
			33,35АБ	0.89	-----	0.55	-	-----	-	-	0.16	-	2.81	-	6.6
					1.42			0.77							
			10, 35ВГ,		1			4.24							
			36,37,38,	0.94	-----	0.55	-	-----	-	-	0.16	-	2.94	-	6.81
			39,41,42,		1.42			0.8							
			43,44												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			15,16	0.99	1 / 1.42	0.55	-	4.54 / 0.86	-	-	0.19	-	3.11	-	7.12
			24C	1.01	1 / 1.42	0.55	-	4.54 / 0.86	-	-	0.19	-	4.46	-	8.49
			17,19,20	1.08	1 / 1.42	0.55	-	4.62 / 0.92	-	-	0.2	-	3.41	-	7.58
			21C,25C2, 27C	1.1	1 / 1.42	0.55	-	4.62 / 0.92	-	-	0.2	-	4.88	-	9.07
			18	0.99	1 / 1.42	0.55	-	4.54 / 1.04	-	-	0.23	-	3.11	-	7.34
			29C	1.01	1 / 1.42	0.55	-	4.54 / 1.04	-	-	0.23	-	4.46	-	8.71
			30C1	1.01	1 / 1.42	0.55	-	4.54 / 1.04	-	-	0.23	-	4.46	-	8.71
			23C1-C8, 25C1	1.1	1 / 1.42	0.55	-	4.62 / 1.11	-	-	0.22	-	4.88	-	9.28
			26C1	1.16	1 / 1.42	0.55	-	4.7 / 1.18	-	-	0.26	-	5.28	-	9.35
			26C2	1.26	1 / 1.42	0.55	-	4.7 / 1.18	-	-	0.26	-	5.73	-	10.4
			28C1	1.1	1 / 1.42	0.55	-	4.62 / 1.25	-	-	0.27	-	4.88	-	9.47
			28C2	1.1	1 / 1.42	0.55	-	4.62 / 1.25	-	-	0.27	-	4.88	-	9.47
			30C2	0.95	1 / 1.42	0.55	-	4.45 / 1.07	-	-	0.23	-	4.2	-	8.42
			45	0.94	1 / 1.42	0.55	-	4.24 / 1.65	-	-	0.34	-	2.94	-	7.84
4835893531	021415	40 T	1,2,4,7, 8,34	1.55	1 / 1.51	0.62	-	6.76 / 1.22	-	-	0.26	-	4.43	1.29	10.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.56	1 / 1.51	0.62	-	6.89 / 1.24	-	-	0.27	-	4.47	1.3	11
			9,31,32, 33,35А6	1.49	1 / 1.51	0.62	-	6.63 / 1.19	-	-	0.25	-	4.28	1.26	10.6
			10, 35В1, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.57	1 / 1.51	0.62	-	6.56 / 1.25	-	-	0.25	-	4.48	1.3	11
			15,16	1.66	1 / 1.51	0.62	-	7.02 / 1.33	-	-	0.29	-	4.74	1.35	11.5
			24С	1.69	1 / 1.51	0.62	-	7.02 / 1.33	-	-	0.29	-	6.81	1.36	13.6
			17,19,20	1.82	1 / 1.51	0.62	-	7.15 / 1.43	-	-	0.31	-	5.2	1.42	12.3
			21С,25С2, 27С	1.86	1 / 1.51	0.62	-	7.15 / 1.43	-	-	0.31	-	7.46	1.43	14.6
			18	1.66	1 / 1.51	0.62	-	7.02 / 1.61	-	-	0.36	-	4.74	1.44	11.9
			29С	1.69	1 / 1.51	0.62	-	7.02 / 1.61	-	-	0.36	-	6.81	1.45	14
			30С1	1.69	1 / 1.51	0.62	-	7.02 / 1.61	-	-	0.36	-	6.81	1.45	14
			23С1-С8, 25С1	1.86	1 / 1.51	0.62	-	7.15 / 1.72	-	-	0.34	-	7.46	1.51	15
			26С1	1.96	1 / 1.51	0.62	-	7.28 / 1.82	-	-	0.4	-	8.06	1.58	16
			26С2	2.11	1 / 1.51	0.62	-	7.28 / 1.82	-	-	0.4	-	8.69	1.62	16.8
			28С1	1.86	1 / 1.51	0.62	-	7.15 / 1.93	-	-	0.42	-	7.46	1.58	15.4
			28С2	1.86	1 / 1.51	0.62	-	7.15 / 1.93	-	-	0.42	-	7.46	1.58	15.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С2		1			6.89							
				1.59	-----	0.62	-	-----	-	-	0.35	-	6.41	1.43	13.6
					1.51			1.65							
			45		1			6.56							
				1.57	-----	0.62	-	-----	-	-	0.52	-	4.48	1.7	13
					1.51			2.56							
-		021416 63 Т	1,2,4,7,		1.5			7.28							
			8,34	1.52	-----	1.07	-	-----	-	-	0.28	-	5.48	-	11.9
					2.24			1.31							
			3,5,6,11,		1.5			7.42							
			12,13,14,	1.53	-----	1.07	-	-----	-	-	0.3	-	5.02	-	12
			40		2.24			1.34							
			9,31,32,		1.5			7.14							
			33,35АБ	1.47	-----	1.07	-	-----	-	-	0.27	-	5.27	-	11.6
					2.24			1.28							
			10, 35ВГ,		1.5			7.07							
			36,37,38,	1.54	-----	1.07	-	-----	-	-	0.27	-	5 54	-	12
			39,41,42,		2.24			1.34							
			43,44												
			15,16		1.5			7.56							
				1.63	-----	1.07	-	-----	-	-	0.32	-	5.8	-	12.8
					2.24			1.74							
			24С		1.5			7.56							
				1.68	-----	1.07	-	-----	-	-	0.32	-	8.35	-	15.4
					2.24			1.74							
			17,19,20		1.5			7.7							
				1.78	-----	1.07	-	-----	-	-	0.33	-	6.44	-	13.4
					2.24			1.54							
			21С,25С2,		1.5			7.7							
			27С	1.84	-----	1.07	-	-----	-	-	0.33	-	9.18	-	16.2
					2.24			1.54							
			18		1.5			7.56							
				1.63	-----	1.07	-	-----	-	-	0.38	-	5.84	-	12.9
					2.24			1.74							
			29С		1.5			7.56							
				1.68	-----	1.07	-	-----	-	-	0.38	-	8.39	-	15.5
					2.24			1.74							
			30С1		1.5			7.56							
				1.68	-----	1.07	-	-----	-	-	0.36	-	8.31	-	15.4
					2.24			1.74							
			23С1-С8,		1.5			7.7							
			25С1	1.84	-----	1.07	-	-----	-	-	0.43	-	9.17	-	16.6
					2.24			1.85							
			26С1		1.5			7.84							
				1.94	-----	1.07	-	-----	-	-	0.43	-	9.86	-	17.5
					2 24			1.96							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С2	2.09	1.5 --- 2.24	1.07	-	7.84 --- 1.96	-	-	0.44	-	10.7	-	18.5
			28С1	1.84	1.5 --- 2.24	1.07	-	7.7 --- 2.08	-	-	0.46	-	9.21	-	16.9
			28С2	1.84	1.5 --- 2.24	1.07	-	7.7 --- 2.08	-	-	0.45	-	9.12	-	16.8
			30С2	1.58	1.5 --- 2.24	1.07	-	7.42 --- 1.78	-	-	0.38	-	7.85	-	14.9
			45	1.54	1.5 --- 2.24	1.07	-	7.07 --- 2.76	-	-	0.56	-	5.53	-	13.7
4835894018	021417	100 Т	1,2,4,7, 8,34	3.07	2 --- 2.95	1.6	-	15.1 --- 2.72	-	-	0.56	-	12.1	-	23
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	3.09	2 --- 2.95	1.6	-	15.4 --- 2.77	-	-	0.59	-	12.2	-	23.2
			9,31,32, 33,35АБ	2.96	2 --- 2.95	1.6	-	14.8 --- 2.65	-	-	0.54	-	11.7	-	22.4
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	3.11	2 --- 2.95	1.6	-	14.6 --- 2.77	-	-	0.57	-	12.2	-	23.2
			15,16	3.29	2 --- 2.95	1.6	-	15.7 --- 2.98	-	-	0.68	-	13	-	23.3
			24С	3.68	2 --- 2.95	1.6	-	15.7 --- 2.98	-	-	0.69	-	18.7	-	30.6
			17,19,20	3.6	2 --- 2.95	1.6	-	16 --- 3.2	-	-	0.65	-	14.2	-	26.2
			21С,25С2, 27С	3.6	2 --- 2.95	1.6	-	16 --- 3.2	-	-	0.65	-	20.6	-	32.6
			18	3.29	2 --- 2.95	1.6	-	15.7 --- 3.61	-	-	0.85	-	13	-	25.3
			29С	3.68	2 --- 2.95	1.6	-	15.7 --- 3.61	-	-	0.76	-	18.7	-	31.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С1		2			15.7							
				3.68	-----	1.6	-	-----	-	-	0.76	-	18.7	-	31.3
					2.95			3.61							
			23С1-С8,		2			16							
			25С1	4.04	-----	1.6	-	-----	-	-	0.77	-	20.6	-	33.8
					2.95			3.84							
			26С1		2			16.2							
				4.26	-----	1.6	-	-----	-	-	0.94	-	22.2	-	36
					2.95			4.05							
			26С2		2			16.2							
				4.59	-----	1.6	-	-----	-	-	0.91	-	23.9	-	38
					2.95			4.05							
			28С1		2			16							
				4.04	-----	1.6	-	-----	-	-	0.99	-	20.6	-	34.5
					2.95			4.32							
			28С2		2			16							
				4.04	-----	1.6	-	-----	-	-	0.99	-	20.6	-	34.5
					2.95			4.32							
			30С2		2			15.4							
				3.46	-----	1.6	-	-----	-	-	0.79	-	17.6	-	30.1
					2.95			3.7							
			45		2			14.6							
				3.11	-----	1.6	-	-----	-	-	1.15	-	12.2	-	26.7
					2.95			5.69							
		КРАНЫ НА ПНЕВМО-КОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ:													
4835213011	021427 16 Т		1,2,4,7,		1			5.2				0.026			
			8,34	2.13	-----	0.76	-	-----	-	-	0.21	-----	4.21	0.87	10.6
					1.36			1.04				0.02			
			3,5,6,11,		1			5.3				0.03			
			12,13,14,	2.13	-----	0.76	-	-----	-	-	0.21	-----	4.21	0.8	10.6
			40		1.36			1.11				0.02			
			9,31,32,		1			5.1				0.03			
			33,35АБ	2.1	-----	0.76	-	-----	-	-	0.2	-----	4.13	0.84	10.4
					1.33			1.02				0.02			
			10, 35ВГ,		1			5.05				0.03			
			36,37,38,	2.1	-----	0.76	-	-----	-	-	0.2	-----	4.13	0.8	10.4
			39,41,42, 43,44		1.33			1.06				0.02			
			15,16		1			5.4				0.03			
				2.21	-----	0.76	-	-----	-	-	0.23	-----	4.21	0.91	10.9
					1.36			1.19				0.03			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			24C		1			5.4				0.03			
				2.21	-----	0.76	-	-----	-	-	0.24	-----	6.14	0.92	12.9
					1.36			1.24				0.03			
			17,19,20		1			5.6				0.03			
				2.21	-----	0.76	-	-----	-		0.25	-----	4.21	0.89	11
					1.36			1.29				0.03			
			21C,25C2,		1			5.6				0.03			
			27C	2.21	-----	0.76	-	-----	-	-	0.26	-----	6.14	0.94	13.1
					1.36			1.4				0.03			
			18		1			5.4				0.03			
				2.21	-----	0.76	-	-----	-	-	0.28	-----	4.21	0.95	11.2
					1.36			1.4				0.03			
			29C		1			5.4				0.03			
				2.21	-----	0.76	-	-----	-	-	0.29	-----	6.14	0.9	13.2
					1.36			1.51				0.03			
			30C1		1			5.4				0.03			
				2.21	-----	0.76	-	-----	-	-	0.29	-----	6.14	0.9	13.2
					1.36			1.51				0.03			
			23C1-C8,		1			5.6				0.03			
			25C1	2.21	-----	0.76	-	-----	-	-	0.28	-----	6.14	0.9	13.3
					1.36			1.62				0.03			
			26C1		1			5.65				0.03			
				2.21	-----	0.76	-	-----	-	-	0.33	-----	6.14	0.92	13.4
					1.36			1.64				0.04			
			26C2		1			5.65				0.03			
				2.21	-----	0.76	-	-----	-	-	0.33	-----	6.14	0.96	13.5
					1.36			1.7				0.04			
			28C1		1			5.6				0.03			
				2.21	-----	0.76	-	-----	-	-	0.34	-----	6.14	0.95	13.6
					1.36			1.8				0.04			
			28C2		1			5.6				0.03			
				2.21	-----	0.76	-	-----	-	-	0.35	-----	6.14	0.99	13.7
					1.36			1.85				0.04			
			30C2		1			5.3				0.03			
				2.13	-----	0.76	-	-----	-	-	0.28	-----	6.14	0.92	13.1
					1.36			1.48				0.03			
			45		1			5.05				0.03			
				2.1	-----	0.76	-	-----	-	-	0.41	-----	4.13	1.01	11.9
					1.33			2.12				0.04			
-		021428 25 T	1,2,4,7,		1.5			6.45				0.03			
			8,34	1.92	-----	0.76	-	-----	-	-	0.26	-----	6.03	0.98	13.3
					2.03			1.29				0.03			
			3,5,6,11,		1.5			6.57				0.03			
			12,13,14,	1.92	-----	0.76	-	-----	-	-	0.26	-----	6.03	0.99	13.4
			40		2.03			1.38				0.03			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			9,31,32,		1.5			6.32				0.03			
			33,35АБ	1.88	-----	0.76	-	-----	-	-	0.25	-----	5.91	0.93	13
					1.99			1.26				0.02			
			10, 35ВГ,		1.5			6.26				0.03			
			36,37,38,	1.88	-----	0.76	-	-----	-	-	0.25	-----	5.91	0.98	13.1
			39,41,42,		1.99			1 31				0.02			
			43,44												
			15,16		1.5			6.7				0.03			
				1.98	-----	0.76	-	-----	-	-	0.29	-----	6.03	1	13.6
					2.04			1.47				0.03			
			24С		1.5			6.7				0.04			
				1.98	-----	0.76	-	-----	-	-	0.3	-----	8 78	0.97	16.4
					2.04			1.54				0.03			
			17,19,20		1.5			6.9				0.04			
				1.98	-----	0.76	-	-----	-	-	0.31	-----	6.03	1.05	13.8
					2.04			1.59				0.04			
			21С,25С2,		1.5			6.9				0.04			
			27С	1.98	-----	0.76	-	-----	-	-	0.32	-----	8 78	1.05	16.7
					2.04			1 73				0.04			
			18		1.5			6.7				0.03			
				1.98	-----	0.76	-	-----	-	-	0.35	-----	6.03	1.06	14
					2.04			1.74				0 04			
			29С		1.5			6.7				0.03			
				1.98	-----	0.76	-	-----	-	-	0.36	-----	8.78	1.06	16.9
					2.04			1.88				0.04			
			30С1		1.5			6.7				0.03			
				1.98	-----	0.76	-	-----	-	-	0.36	-----	8.78	1.06	16.9
					2.04			1.88				0.04			
			23С1-С8,		1.5			6.9				0.04			
			25С1	1.98	-----	0.76	-	-----	-	-	0.35	-----	8.78	1.05	17
					2.04			2				0.04			
			26С1		1.5			7				0.04			
				1.98	-----	0.76	-	-----	-	-	0.41	-----	8.78	1.06	17.1
					2.04			2.03				0.04			
			26С2		1.5			7				0.04			
				1.98	-----	0.76	-	-----	-	-	0.41	-----	8.78	1.08	17.2
					2.04			2.1				0.05			
			28С1		1.5			6.9				0.04			
				1.98	-----	0.76	-	-----	-	-	0.41	-----	8.78	1.17	17.4
					2.04			2.21				0.05			
			28С2		1.5			6.9				0.04			
				1.98	-----	0.76	-	-----	-	-	0.43	-----	8.78	1.18	17.5
					2.04			2.28				0.05			
			30С2		1.5			6.57				0.03			
				1.92	-----	0.76	-	-----	-	-	0.35	-----	8.78	1.08	16.8
					2.03			1.84				0.04			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			45		1.5			6.26				0.03			
				1.88	-----	0.76	-	-----	-	-	0.35	-----	5.91	1.13	14.7
					1.99			2.63				0.05			
-		021429 40 T	1,2,4,7,		1.5			6.76				0.03			
			8,34	2.08	-----	0.76	-	-----	-	-	0.27	-----	6.55	1.03	14.1
					2.03			1.35				0.03			
			3,5,6,11,		1.5			6.9				0.03			
			12,13,14,	2.08	-----	0.76	-	-----	-	-	0.28	-----	6.55	1.02	14.2
			40		2.03			1.45				0.03			
			9,31,32,		1.5			6 63				0.03			
			33,35АБ	2.04	-----	0.76	-	-----	-	-	0.27	-----	6.4	0.98	13.8
					1.99			1.33				0.03			
			10, 35ВГ,		1.5			6.6				0.03			
			36,37,38,	2.04	-----	0.76	-	-----	-	-	0.26	-----	6.4	0.94	13.8
			39,41,42,		1.99			1.39				0.02			
			43,44												
			15,16		1.5			7.02				0.04			
				2.15	-----	0.76	-	-----	-	-	0.3	-----	6.55	1.03	14.4
					2.04			1.54				0.03			
			24C		1.5			7.02				0.04			
				2.15	-----	0.76	-	-----	-	-	0.32	-----	9.53	1.06	17.5
					2.04			1 61				0.03			
			17,19,20		1.5			7.28				0.04			
				2.15	-----	0.76	-	-----	-	-	0.33	-----	6.55	1.06	14.6
					2.04			1.67				0.04			
			21C,25C2,		1.5			7.28				0.04			
			27C	2.15	-----	0.76	-	-----	-	-	0.33	-----	9.53	1.03	17.7
					2.04			1.82				0.04			
			18		1.5			7.02				0.04			
				2.15	-----	0.76	-	-----	-	-	0.37	-----	6.55	1.06	14.8
					2.04			1.83				0.04			
			29C		1.5			7.02				0.04			
				2.15	-----	0.76	-	-----	-	-	0.38	-----	9.53	1.13	18
					2.04			1.97				0.04			
			30C1		1.5			7.02				0.04			
				2.15	-----	0.76	-	-----	-	-	0.38	-----	9.53	1.13	18
					2.04			1.97				0.04			
			23C1-C8,		1.5			7.28				0.04			
			25C1	2.15	-----	0.76	-	-----	-	-	0.36	-----	9.53	1.11	18.1
					2.04			2.11				0.04			
			26C1		1.5			7.4				0.04			
				2.15	-----	0.76	-	-----	-	-	0.43	-----	9.53	1.19	18.3
					2.04			2.15				0.05			
			26C2		1.5			7.4				0.04			
				2.15	-----	0.76	-	-----	-	-	0.43	-----	9.53	1.12	18.3
					2.04			2.22				0.05			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С1		1.5			7.28				0.04			
				2.15	-----	0.76	-	-----	-	-	0.44	-----	9.53	1.2	18.5
					2.04			2.33				0.05			
			28С2		1.5			7.28				0.04			
				2.15	-----	0.76	-	-----	-	-	0.45	-----	9.53	1.22	18.6
					2.04			2.4				0.05			
			30С2		1.5			6.9				0.03			
				2.08	-----	0.76	-	-----	-	-	0.37	-----	9.53	1.09	17.8
					2.03			1.9				0.04			
			45		1.5			6.6				0.03			
				2.04	-----	0.76	-	-----	-	-	0.54	-----	6.4	1.25	15.8
					1.99			2.77				0.05			
		КРАНЫ НА ПНЕВМО-КОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА:													
4835891103	С21438	16 Т	1,2,4,7,		1			5.2							
			8,34	1.68	-----	0.31	-	-----	-	-	0.2	-	3.23	-	7.63
					1.27			0.94							
			3,5,6,11,		1			5.3							
			12,13,14,	1.78	-----	0.31	-	-----	-	-	0.21	-	3.42	-	7.94
			40		1.27			0.95							
			9,31,32,		1			5.1							
			33,35АБ	1.64	-----	0.31	-	-----	-	-	0.19	-	3.18	-	7.51
					1.27			0.92							
			10, 35ВГ,		1			5.1							
			36,37,38,	1.61	-----	0.31	-	-----	-	-	0.19	-	3.12	-	7.47
			39,41,42,		1.27			0.97							
			43,44												
			15,16		1			5.4							
				1.89	-----	0.31	-	-----	-	-	0.23	-	3.63	-	8.36
					1.27			1.03							
			24С		1			5.4							
				1.91	-----	0.31	-	-----	-	-	0.23	-	5.21	-	9.96
					1.27			1.03							
			17,19,20		1			5.6							
				1.96	-----	0.31	-	-----	-	-	0.24	-	3.81	-	8.71
					1.27			1.12							
			21С,25С2,		1			5.6							
			27С	2,	-----	0.31	-	-----	-	-	0.24	-	5.46	-	10.4
					1.27			1.12							
			18		1			5.4							
				1.88	-----	0.31	-	-----	-	-	0.28	-	3.63	-	8 61
					1.27			1.24							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			29С		1			5.4							
				1.91	-----	0.31	-	-----	-	-	0.28	-	5.19	-	10.2
					1.27			1.24							
			30С1		1			5.4							
				1.91	-----	0.31	-	-----	-	-	0.28	-	5.19	-	10.2
					1.27			1.24							
			23С1-С8,		1			5.6							
			25С1	2	-----	0.31	-	-----	-	-	0.26	-	5.42	-	10.6
					1.27			1.34							
			26С1		1			5.6							
				2.09	-----	0.31	-	-----	-	-	0.31	-	5.72	-	11.1
					1.27			1.4							
			26С2		1			5.6							
				2.09	-----	0.31	-	-----	-	-	0.31	-	5.72	-	11.1
					1.27			1.4							
			28С1		1			5.6							
				2	-----	0.31	-	-----	-	-	0.33	-	5.48	-	10.9
					1.27			1.51							
			28С2		1			5.6							
				2	-----	0.31	-	-----	-	-	0.33	-	5.48	-	10.9
					1.27			1.51							
			30С2		1			5.3							
				1.8	-----	0.31	-	-----	-	-	0.27	-	4.92	-	9.84
					1.27			1.27							
			45		1			5.1							
				1.61	-----	0.31	-	-----	-	-	0.41	-	2.84	-	8.08
					1.27			1.99							
4835891481	021439	25 Т	1,2,4,7,		1			4.37							
			8,34	1.34	-----	0.55	-	-----	-	-	0.12	-	4.21	-	8.36
					1.35			0.79							
			3,5,6,11,		1			4.45							
			12,13,14,	1.42	-----	0.55	-	-----	-	-	0.18	-	4.47	-	8.77
			40		1.35			0.8							
			9,31,32,		1			4.28							
			33,35АБ	1.32	-----	0.55	-	-----	-	-	0.16	-	4.15	-	8.3
					1.35			0.77							
			10, 35ВГ,		1			4.24							
			36,37,38,	1.3	-----	0.55	-	-----	-	-	0.16	-	4.08	-	8.24
			39,41,42,		1.35			0.8							
			43,44												
			15,16		1			4.54							
				1.51	-----	0.55	-	-----	-	-	0.19	-	4.74	-	9.2
					1.35			0.86							
			24С		1			4.54							
				1.54	-----	0.55	-	-----	-	-	0.19	-	6.81	-	11.3
					1.35			0.86							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			17,19,20		1			4.62							
				1.58	-----	0.55	-	-----	-	-	0.2	-	4.96	-	9.56
					1.35			0.92							
			21C,25C2,		1			4.62							
			27C	1.61	-----	0.55	-	-----	-	-	0.2	-	7.17	-	11.8
					1.35			0.92							
			18		1			4.54							
				1.51	-----	0.55	-	-----	-	-	0.23	-	4.74	-	9.42
					1.35			1.04							
			29C		1			4.54							
				1.54	-----	0.55	-	-----	-	-	0.23	-	6.79	-	11.5
					1.35			1.04							
			30C1		1			4.54							
				1.54	-----	0.55	-	-----	-	-	0.23	-	6.79	-	11.5
					1.35			1.04							
			23C1-C8,		1			4.62							
			25C1	1.61	-----	0.55	-	-----	-	-	0.22	-	7.16	-	12
					1.35			1.11							
			26C1		1			4.7							
				1.65	-----	0.55	-	-----	-	-	0.26	-	7.41	-	12.4
					1.35			1.18							
			26C2		1			4.7							
				1.65	-----	0.55	-	-----	-	-	0.26	-	7.41	-	12.4
					1.35			1.18							
			28C1		1			4.62							
				1.61	-----	0.55	-	-----	-	-	0.27	-	7.17	-	12.2
					1.35			1.25							
			28C2		1			4.62							
				1.61	-----	0.55	-	-----	-	-	0.27	-	7.17	-	12.2
					1.35			1.25							
			30C2		1			4.45							
				1.45	-----	0.55	-	-----	-	-	0.23	-	6.35	-	11
					1.35			1.07							
			45		1			4.24							
				1.3	-----	0.55	-	-----	-	-	0.34	-	4.08	-	9.27
					1.35			1.65							
4835893531	021440	40 T	1,2,4,7,		1			6.76							
			8,34	2.25	-----	0.62	-	-----	-	-	0.26	-	6.47	1.45	13.7
					1.43			1.22							
			3,5,6,11,		1			6.89							
			12,13,14,	2.38	-----	0.62	-	-----	-	-	0.27	-	6.78	1.48	14.2
			40		1.43			1.24							
			9,31,32,		1			6.63							
			33,35АБ	2.21	-----	0.62	-	-----	-	-	0.25	-	6.37	1.43	13.5
					1.43			1.19							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	2.18	1 ----- 1.43	0.62	-	6.56 ----- 1.25	-	-	0.25	-	6.24	1.43	13.4
			15,16	2.53	1 ----- 1.43	0.62	-	7.02 ----- 1.33	-	-	0.29	-	7.25	1.55	15
			24С	2.58	1 ----- 1.43	0.62	-	7.02 ----- 1.33	-	-	0.29	-	10.39	1.56	18.2
			17,19,20	2.65	1 ----- 1.43	0 62	-	7.15 ----- 1.43	-	-	0.31	-	7.55	1.61	15.6
			21С,25С2, 27С	2 7	1 ----- 1.43	0 62	-	7.15 ----- 1.43	-	-	0.31	-	10.89	1.62	19
			18	2.53	1 ----- 1.43	0.62	-	7.02 ----- 1.61	-	-	0.36	-	7.21	1.64	15.4
			29С	2.58	1 ----- 1.43	0.62	-	7.02 ----- 1 61	-	-	0.36	-	10.35	1.65	18.6
			30С1	2.58	1 ----- 1.43	0.62	-	7.02 ----- 1.61	-	-	0.36	-	10.35	1.65	18.6
			23С1-С8, 25С1	2.7	1 ----- 1.43	0.62	-	7.15 ----- 1.72	-	-	0.34	-	10.89	1.7	19.4
			26С1	2.76	1 ----- 1.43	0.62	-	7.28 ----- 1.82	-	-	0.4	-	11.31	1.76	20.1
			26С2	2.76	1 ----- 1.43	0.62	-	7.28 ----- 1.82	-	-	0.4	-	11.31	1.76	20.1
			28С1	2.7	1 ----- 1.43	0.62	-	7.15 ----- 1.93	-	-	0.42	-	10.82	1.78	19.7
			28С2	2.7	1 ----- 1.43	0.62	-	7.15 ----- 1.93	-	-	0.42	-	10 82	1.78	19.7
			30С2	2 43	1 ----- 1.43	0.62	-	6.89 ----- 1.65	-	-	0.35	-	9.8	1.62	17.9
			45	2 18	1 ----- 1.43	0.62	-	6.56 ----- 2.56	-	-	0.52	-	6.26	1.83	15.4

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	021441 63 Т		1,2,4,7, 8,34 ·	2 19	1 ----- 2.13	1.07	-	7.28 ----- 1.31	-	-	0.28	-	7.94	-	14.9
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	2.32	1 ----- 2.13	1.07	-	7.42 ----- 1.34	-	-	0.29	-	8.45	-	15.6
			9,31,32, 33,35АБ	2.15	1 ----- 2.13	1.07	-	7.14 ----- 1.28	-	-	0.27	-	7 8	-	14.7
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	2.12	1 ----- 2.13	1.07	-	7 07 ----- 1.34	-	-	0.27	-	7.67	-	14.6
			15,16	2.46	1.5 ----- 2.13	1.07	-	7.75 ----- 1.74	-	-	0.32	-	8.88	-	16.6
			24С	2.51	1.5 ----- 2.13	1.07	-	7.56 ----- 1.74	-	-	0.35	-	12.7	-	20.5
			17,19,20	2.58	1.5 ----- 2.13	1.07	-	7.7 ----- 1.54	-	-	0.33	-	9.35	-	17
			21С,25С2, 27С	2.62	1.5 ----- 2.13	1.07	-	7.7 ----- 1.54	-	-	0.34	-	13.3	-	21
			18	2.46	1.5 ----- 2.13	1.07	-	7.56 ----- 1.74	-	-	0.38	-	8.92	-	16.7
			29С	2.51	1.5 ----- 2.13	1.07	-	7.56 ----- 1.74	-	-	0.35	-	12.7	-	20.5
			30С1	2.51	1.5 ----- 2.13	1.07	-	7.56 ----- 1.74	-	-	0.35	-	12.7	-	20.5
			23С1-С8, 25С1	2.62	1.5 ----- 2.13	1.07	-	7.7 ----- 1.85	-	-	0.33	-	13.4	-	21.4
			26С1	2.69	1.5 ----- 2.13	1.07	-	7.84 ----- 1.96	-	-	0.45	-	13.9	-	22.2
			26С2	2.69	1.5 ----- 2.13	1.07	-	7.84 ----- 1.96	-	-	0.45	-	13.9	-	22.2
			28С1	2.62	1.5 ----- 2.13	1.07	-	7.7 ----- 2.08	-	-	0.5	-	13.4	-	21.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С2	2.62	1.5 --- 2.13	1.07	-	7.7 --- 2.08	-	-	0.5	-	13.4	-	21.8
			30С2	2.36	1.5 --- 2.13	1.07	-	7.42 --- 1.78	-	-	0.36	-	12	-	19.7
			45	2.12	1.5 --- 2.13	1.07	-	7.07 --- 2.76	-	-	0.56	-	7.66	-	16.3
4835894018	021442	100 Т	1,2,4,7, 8,34	4.46	2 --- 2.8	1.6	-	15.1 --- 2.72	-	-	0.62	-	17.6	-	29.8
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	4.72	2 --- 2.8	1.6	-	15.4 --- 2.77	-	-	0.61	-	18.7	-	31.2
			9,31,32, 33,35А6	4.38	2 --- 2.8	1.6	-	14.8 --- 2.66	-	-	0 56	-	17.3	-	29.3
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	4 31	2 --- 2.8	1.6	-	14.6 --- 2.77	-	-	0.52	-	17	-	29
			15,16	5.01	2 --- 2.8	1.6	-	15.7 --- 2.98	-	-	0.71	-	19.7	-	32.8
			24С	5.61	2 --- 2.8	1.6	-	15.7 --- 2.98	-	-	0.71	-	28.6	-	42.3
			17,19,20	5.24	2 --- 2.8	1.6	-	16 --- 3.2	-	-	0.66	-	20.7	-	34.2
			21С,25С2, 27С	5.87	2 --- 2.8	1.6	-	16 --- 3.2	-	-	0.73	-	29.9	-	44.1
			18	5.01	2 --- 2.8	1.6	-	15.7 --- 3.61	-	-	0.78	-	19.7	-	33.5
			29С	5.61	2 --- 2.8	1.6	-	15.7 --- 3.61	-	-	0.78	-	28.5	-	42.9
			30С1	5.61	2 --- 2.8	1.6	-	15.7 --- 3.61	-	-	0.78	-	28.5	-	42.9
			23С1-С8, 25С1	5.87	2 --- 2.8	1.6	-	16 --- 3.84	-	-	0.79	-	29.9	-	44.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1	6.02	2 / 2.8	1.6	–	16.2 / 4.05	–	–	0.93	–	31.2	–	46.6
			26С2	6 02	2 / 2.8	1.6	–	16.2 / 4.05	–	–	0.93	–	31.2	–	46.6
			28С1	5.87	2 / 2.8	1.6	–	16 / 4.32	–	–	0.91	–	29.9	–	45.4
			28С2	5.87	2 / 2.8	1.6	–	16 / 4 32	–	–	0.91	–	29.9	–	45.4
			30С2	5.29	2 / 2.8	1.6	–	15.4 / 3.7	–	–	0.81	–	26.9	–	41.1
			45	4.31	2 / 2.8	1.6	–	14.6 / 5.69	–	–	1.2	–	17	–	32.6
		КРАНЫ ПОЛЗУЧИЕ ДЛЯ РАДИОМАЧТ:													
–	021501 5 Т		1,2,4,7, 8,34	4 58	4 / 4.03	1.83	–	–	5.28 / 0.22	–	0.06	–	2 77	1.61	15.1
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	4.88	4 / 4.03	1.83	–	–	5.28 / 0.22	–	0.06	–	2.93	1.65	15.6
			9,31,32, 33,35АБ	4.3	4 / 4.03	1.83	–	–	5.28 / 0.22	–	0.06	–	2.58	1.58	14.6
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	4.05	4 / 4.03	1.83	–	–	5.28 / 0.22	–	0.06	–	2 43	1 58	14.2
			15,16	5.39	4 / 4.03	1.83	–	–	5.28 / 0.22	–	0.06	–	3.23	1.74	16.5
			24С	5.39	4 / 4.03	1.83	–	–	5.28 / 0.22	–	0.06	–	4.53	1.74	17.8
			17,19,20	5.67	4 / 4.03	1.83	–	–	5.28 / 0.22	–	0.06	–	3.4	1.79	17
			21С.25С2, 27С	5.83	4 / 4.03	1.83	–	–	5.28 / 0.22	–	0.06	–	4.9	1.83	18.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			18	5.25	4 ----- 4.03	1.83	-	-	5.28 ----- 0.22	-	0.06	-	3.16	1.74	16.3
			29C	5.39	4 ----- 4.03	1.83	-	-	5.28 ----- 0.54	-	0.06	-	4.53	1.82	18.2
			30C1	5.39	4 ----- 4.03	1.83	-	-	5.28 ----- 0.54	-	0.06	-	4.53	1.78	18.2
			23C1-C8, 25C1	5.83	4 ----- 4.03	1.83	-	-	5.28 ----- 0.22	-	0.06	-	4.9	1.83	18.7
			26C1	6.33	4 ----- 4.03	1.83	-	-	5.28 ----- 0.54	-	0.06	-	5.32	1.89	20
			26C2	6.93	4 ----- 4.03	1.83	-	-	5.28 ----- 0.54	-	0.06	-	5.32	1.99	20 7
			28C1	5.83	4 ----- 4.03	1.83	-	-	5.28 ----- 0.54	-	0.06	-	4.9	1.81	19
			28C2	5.83	4 ----- 4.03	1.83	-	-	5.28 ----- 0.54	-	0.06	-	3.87	1.84	19
			30C2	4.88	4 ----- 4.03	1.83	-	-	5.28 ----- 0.54	-	0.06	-	2.93	1.73	16
			45	4.05	4 ----- 4.03	1.83	-	-	5.28 ----- 0.22	-	0.06	-	2.43	1.58	14.2
-		021502 8 T	1,2,4,7, 8,34	8.77	5 ----- 4.9	5.24	-	-	8.7 ----- 0.37	-	0.1	-	5.07	4.85	29.3
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	9.37	5 ----- 4.9	5.24	-	-	8.7 ----- 0.37	-	0.1	-	5.02	5	30
			9,31,32, 33,35А6	8.23	5 ----- 4.9	5.24	-	-	8.7 ----- 0.37	-	0.1	-	5.05	4.71	28.6
			10, 35В Г, 36,37,38. 39,41,42, 43,44	7.76	5 ----- 4.9	5.24	-	-	8.7 ----- 0.37	-	0.1	-	5.04	4.59	28
			15,16	10.34	5 ----- 4.9	5.24	-	-	8.7 ----- 0.37	-	0.1	-	5.11	5.24	31.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			24C	10.34	5 ----- 4.9	5.24	-	-	8.7 ----- 0.37	-	0.1	-	5.11	5.24	31.3
			17,19,20	10.87	5 ----- 4.9	5.24	-	-	8.7 ----- 0.37	-	0.1	-	5.05	5.37	31.9
			21C,25C2, 27C	11.17	5 ----- 4.9	5.24	-	-	8.7 ----- 0.37	-	0.1	-	5.07	5.45	32.3
			18	10.06	5 ----- 4.9	5.24	-	-	8.7 ----- 0.37	-	0.1	-	5.06	5.17	30.9
			29C	10.34	5 ----- 4.9	5.24	-	-	8.7 ----- 0.89	-	0.1	-	7.26	5.37	34.1
			30C1	10.34	5 ----- 4.9	5.24	-	-	8.7 ----- 0.89	-	0.1	-	7.26	5.37	34.1
			23C1-C8, 25C1	11.17	5 ----- 4.9	5.24	-	-	8.7 ----- 0.37	-	0.1	-	5.07	5.45	32.3
			26C1	12.13	5 ----- 4.9	5.24	-	-	8.7 ----- 0.89	-	0.1	-	7.32	5.82	36.4
			26C2	13.29	5 ----- 4.9	5.24	-	-	8.7 ----- 0.89	-	0.1	-	7.27	6.11	37.8
			28C1	11.17	5 ----- 4.9	5.24	-	-	8.7 ----- 0.89	-	0.1	-	7.32	5.58	35.2
			28C2	11.17	5 ----- 4.9	5.24	-	-	8.7 ----- 0.89	-	0.1	-	7.32	5.58	35.2
			30C2	9.63	5 ----- 4.9	5.24	-	-	8.7 ----- 0.89	-	0.1	-	7.25	5.19	33.2
			45	7.76	5 ----- 4.9	5.24	-	-	8.7 ----- 0.37	-	0.1	-	5.04	4.59	28
-		021503 12 T	1,2,4,7, 8,34	9.91	5 ----- 4.9	6.47	-	-	10.8 ----- 0.46	-	0.13	-	6.26	5.47	33.6
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	10.59	5 ----- 4.9	6.47	-	-	10.8 ----- 0.46	-	0.13	-	6.21	5.64	34.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			9,31,32, 33,35АБ	9.31	5 ----- 4.9	6.47	-	-	10.8 ----- 0.46	-	0.13	-	6.21	5.32	32.8
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	8.78	5 ----- 4.9	6.47	-	-	10.8 ----- 0.46	-	0.13	-	6.27	5.19	32.2
			15,16	11.68	5 ----- 4.9	6.47	-	-	10.8 ----- 0.46	-	0.13	-	6.25	5.91	35.8
			24С	11.68	5 ----- 4.9	6.47	-	-	10.8 ----- 0.46	-	0.13	-	6.25	5.91	35.8
			17,19,20	12.29	5 ----- 4.9	6.47	-	-	10.8 ----- 0.46	-	0.13	-	6.29	6.06	36.6
			21С,25С2, 27С	12.62	5 ----- 4.9	6.47	-	-	10.8 ----- 0.46	-	0.13	-	6.27	6.15	37
			18	11.68	5 ----- 4.9	6.47	-	-	10.8 ----- 0.46	-	0.13	-	6.25	5.91	35.8
			29С	11.68	5 ----- 4.9	6.47	-	-	10.8 ----- 1.1	-	0.13	-	8.95	6.07	39.3
			30С1	11.68	5 ----- 4.9	6.47	-	-	10.8 ----- 1.1	-	0.13	-	8.95	6.07	39.3
			23С1-С8, 25С1	12.62	5 ----- 4.9	6.47	-	-	10.8 ----- 0.46	-	0.13	-	6.27	6.15	37
			26С1	13.71	5 ----- 4.9	6.47	-	-	10.8 ----- 1.1	-	0.13	-	9.01	6.58	41.9
			26С2	15.02	5 ----- 4.9	6.47	-	-	10.8 ----- 1.1	-	0.13	-	8.97	6.91	43.5
			28С1	12.62	5 ----- 4.9	6.47	-	-	10.8 ----- 1.1	-	0.13	-	8.97	6.31	40.5
			28С2	12.62	5 ----- 4.9	6.47	-	-	10.8 ----- 1.1	-	0.13	-	8.97	6.31	40.5
			30С2	10.59	5 ----- 4.9	6.47	-	-	10.8 ----- 1.1	-	0.13	-	9.01	5.8	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			45	8.78	5 ----- 4.9	6.47	-	-	10.8 ----- 0.46	-	0.13	-	6.27	5.19	32.2
-	021504 15 Т		1,2,4,7, 8,34	12.38	5 ----- 4.9	7.56	-	-	10.8 ----- 0.46	-	0.13	-	7.31	6.36	39.1
			3,5;6,11, 12,13,14, 40	13.23	5 ----- 4.9	7.56	-	-	10.8 ----- 0.46	-	0.13	-	7.35	6.57	40.2
			9,31,32, 33,35А5	11.63	5 ----- 4.9	7.56	-	-	10.8 ----- 0.46	-	0.13	-	7.35	6.17	38.2
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	10.97	5 ----- 4.9	7.56	-	-	10.8 ----- 0.46	-	0.13	-	7.37	6.01	37.4
			15,16	14.6	5 ----- 4.9	7.56	-	-	10.8 ----- 0.46	-	0.13	-	7.34	6.91	41.9
			24С	14.6	5 ----- 4.9	7.56	-	-	10.8 ----- 0.46	-	0.13	-	7.34	6.91	41.9
			17,19,20	15.35	5 ----- 4.9	7.56	-	-	10.8 ----- 0.46	-	0.13	-	7.4	7.1	42.9
			21С,25С2, 27С	15.78	5 ----- 4.9	7.56	-	-	10.8 ----- 0.46	-	0.13	-	7.36	7.21	43.4
			18	14.6	5 ----- 4.9	7.56	-	-	10.8 ----- 0.46	-	0.13	-	7.35	6.91	41.9
			29С	14.6	5 ----- 4.9	7.56	-	-	10.8 ----- 1.1	-	0.13	-	10.54	7.07	45.9
			30С1	14.6	5 ----- 4.9	7.56	-	-	10.8 ----- 1.1	-	0.13	-	10.54	7.07	45.9
			23С1-С8, 25С1	15.78	5 ----- 4.9	7.56	-	-	10.8 ----- 0.46	-	0.13	-	7.36	7.21	43.4
			26С1	17.13	5 ----- 4.9	7.56	-	-	10.8 ----- 1.1	-	0.13	-	10.57	7.71	49.1
			26С2	18.77	5 ----- 4.9	7.56	-	-	10.8 ----- 1.1	-	0.13	-	10.62	8.12	51.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С1		5				10.8						
				15.78	-----	7.56	-	-	-----	-	0.13	-	10.56	7.37	47.4
					4.9				1.1						
			28С2		5				10.8						
				15.78	-----	7.56	-	-	-----	-	0.13	-	10.56	7.37	47.4
					4.9				1.1						
			30С2		5				10.8						
				13.6	-----	7.56	-	-	-----	-	0.13	-	10.59	6.82	44.7
					4.9				1.1						
			45		5				10.8						
				10.97	-----	7.56	-	-	-----	-	0.13	-	7.37	6.01	37.4
					4.9				0.46						
-	021601	ПОРТАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА РАДИОМАЧТ, 100 Т	1,2,4,7, 8,34	14.72	5 ----- 4.9	4.3	-	-	8.8 ----- 0.37	-	0.11	-	7.14	3.66	35.2
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	15.81	5 ----- 4.9	4.3	-	-	8.8 ----- 0.37	-	0.11	-	7.09	3.82	36.4
			9,31,32, 33,35АБ	13.76	5 ----- 4.9	4.3	-	-	8.8 ----- 0.37	-	0.11	-	7.14	3.52	34.1
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	12.92	5 ----- 4.9	4.3	-	-	8.8 ----- 0.37	-	0.11	-	7.11	3.39	33.1
			15,16	17.57	5 ----- 4.9	4.3	-	-	8.8 ----- 0.37	-	0.11	-	7.16	4.09	38.5
			24С	17.57	5 ----- 4.9	4.3	-	-	8.8 ----- 0.37	-	0.11	-	7.16	4.09	38.5
			17,19,20	18.61	5 ----- 4.9	4.3	-	-	8.8 ----- 0.37	-	0.11	-	7.17	4.24	39.7
			21С,25С2, 27С	19.13	5 ----- 4.9	4.3	-	-	8.8 ----- 0.37	-	0.11	-	7.17	4.32	40.3
			18	17.57	5 ----- 4.9	4.3	-	-	8.8 ----- 0.37	-	0.11	-	7.16	4.09	38.5
			29С	17.57	5 ----- 4.9	4.3	-	-	8.8 ----- 0.9	-	0.11	-	10.25	4.17	42.2
			30С1	17.57	5 ----- 4.9	4.3	-	-	8.8 ----- 0.9	-	0.11	-	10.25	4.17	42.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			23С1-С8, 25С1	19.13	5 / 4.9	4.3	-	-	8.8 / 0.37	-	0.11	-	7.17	4.32	40.3
			26С1	20.95	5 / 4.9	4.3	-	-	8.8 / 0.9	-	0.11	-	10.27	4.67	46.1
			26С2	23.2	5 / 4.9	4.3	-	-	8.8 / 0.9	-	0.11	-	10.28	5.01	48.7
			28С1	19.13	5 / 4.9	4.3	-	-	8.8 / 0.9	-	0.11	-	10.26	4.4	44
			28С2	19.13	5 / 4.9	4.3	-	-	8.8 / 0.9	-	0.11	-	10.26	4.4	44
			30С2	16.24	5 / 4.9	4.3	-	-	8.8 / 0.9	-	0.11	-	10.28	3.97	40.7
			45	12.92	5 / 4.9	4.3	-	-	8.8 / 0.37	-	0.11	-	7.11	3.39	33.1
		КРАНЫ ПОРТАЛЬНО-СТРЕЛОВЫЕ:													
3154130005	021701	10 Т	1,2,4,7, 8,34	8.86	1 / 1.1	1.02	-	-	25.3 / 1.08	-	0.3	-	5.63	1.81	19.3
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	8.94	1 / 1.1	1.02	-	-	25.3 / 1.08	-	0.3	-	5.68	1.88	20
			9,31,32, 33,35АБ	8.6	1 / 1.1	1.02	-	-	25.3 / 1.08	-	0.3	-	5.49	1.81	19.4
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	8.44	1 / 1.1	1.02	-	-	25.3 / 1.08	-	0.3	-	5.39	1.77	19.1
			15,16	9.43	1 / 1.1	1.02	-	-	25.3 / 1.08	-	0.3	-	5.95	1.92	20.8
			24С	9.68	1 / 1.1	1.02	-	-	25.3 / 1.08	-	0.3	-	8.55	1.97	23.7
			17,19,20	10.1	1 / 1.1	1.02	-	-	25.3 / 1.08	-	0.3	-	6.31	2.09	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2, 27С	10.3	1 / 1.1	1.02	-	-	25.3 / 1.08	-	0.3	-	9.06	2.04	24.9
			18	9.43	1 / 1.1	1.02	-	-	25.3 / 1.08	-	0.3	-	5.95	1.92	20.8
			29С	9.68	1 / 1.1	1.02	-	-	25.3 / 2.59	-	0.3	-	8.55	2.16	25.4
			30С1	9.68	1 / 1.1	1.02	-	-	25.3 / 2.59	-	0.3	-	8.55	2.16	25.4
			23С1-С8, 25С1	10.3	1 / 1.1	1.02	-	-	25.3 / 1.08	-	0.3	-	9.06	2.04	24.9
			26С1	11	1 / 1.1	1.02	-	-	25.3 / 2.59	-	0.3	-	9.57	2.42	28
			26С2	11.9	1 / 1.1	1.02	-	-	25.3 / 2.59	-	0.3	-	10.3	2.59	29.8
			28С1	10.3	1 / 1.1	1.02	-	-	25.3 / 2.59	-	0.3	-	9.06	2.33	26.7
			28С2	10.3	1 / 1.1	1.02	-	-	25.3 / 2.59	-	0.3	-	9.06	2.33	26.7
			30С2	9.19	1 / 1.1	1.02	-	-	25.3 / 2.59	-	0.3	-	8.15	2.15	24.5
			45	8.44	1 / 1.1	1.02	-	-	25.3 / 1.08	-	0.3	-	5.39	1.77	19.1
3154140003	021702	16 Т	1,2,4,7, 8,34	10.1	1 / 1.28	0.86	-	-	30.8 / 1.31	-	0.37	-	6.31	2.07	22.3
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	10.2	1 / 1.28	0.86	-	-	30.8 / 1.31	-	0.37	-	6.37	2.11	22.5
			9,31,32, 33,35АБ	9.76	1 / 1.28	0.86	-	-	30.8 / 1.31	-	0.37	-	6.15	2.07	21.8
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	9.58	1 / 1.28	0.86	-	-	30.8 / 1.31	-	0.37	-	6.04	2.06	21.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			15,16	10.7	1 ----- 1.28	0.86	-	-	30.8 ----- 1.31	-	0.37	-	6.68	2.2	23.4
			24С	11	1 ----- 1.28	0.86	-	-	30.8 ----- 1.31	-	0.37	-	9.59	2.19	26.6
			17,19,20	11.4	1 ----- 1.28	0.86	-	-	30.8 ----- 1.31	-	0.37	-	7.1	2.28	24.6
			21С,25С2, 27С	11.7	1 ----- 1.28	0.86	-	-	30.8 ----- 1.31	-	0.37	-	10.2	2.38	28.1
			18	10.7	1 ----- 1.28	0.86	-	-	30.8 ----- 1.31	-	0.37	-	6.68	2.2	23.4
			29С	11	1 ----- 1.28	0.86	-	-	30.8 ----- 3.16	-	0.37	-	9.59	2.54	28.8
			30С1	11	1 ----- 1.28	0.86	-	-	30.8 ----- 3 16	-	0.37	-	9.59	2.54	28.8
			23С1-С8, 25С1	11.7	1 ----- 1.28	0.86	-	-	30.8 ----- 1.31	-	0.37	-	10.2	2.38	28.1
			26С1	12.4	1 ----- 1 28	0.86	-	-	30.8 ----- 3.16	-	0.37	-	10.7	2.73	31.5
			26С2	13.4	1 ----- 1.28	0.86	-	-	30.8 ----- 3.16	-	0.37	-	11.6	2.83	33.5
			28С1	11.7	1 ----- 1.28	0.86	-	-	30.8 ----- 3.16	-	0.37	-	10.2	2.63	30.2
			28С2	11.7	1 ----- 1.28	0.86	-	-	30.8 ----- 3.16	-	0.37	-	10.2	2.63	30.2
			30С2	10.4	1 ----- 1.28	0.86	-	-	30.8 ----- 3.16	-	0.37	-	9.14	2.39	27.6
			45	9.58	1 ----- 1.28	0.86	-	-	30.8 ----- 1.31	-	0.37	-	6.04	2.06	21.5
		КРАНЫ СТРЕЛОВЫЕ НА РЕЛЬСОВОМ ХОДУ:													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4835892932	021801	50-100 Т	1,2,4,7, 8,34	15.6	1 ----- 1.73	1.77	-	-	69 ----- 2.93	-	0.87	-	20.5	-	43.4
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	15.6	1 ----- 1.73	1.77	-	-	69 ----- 2.93	-	0.87	-	20.5	-	43.4
			9,31,32, 33,35АБ	15.6	1 ----- 1.73	1.77	-	-	69 ----- 2.93	-	0.87	-	20.5	-	43.4
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	15.6	1 ----- 1.72	1.77	-	-	69 ----- 2.93	-	0.87	-	20.5	-	43.4
			15,16	15.6	1 ----- 1.72	1.77	-	-	69 ----- 2.93	-	0.87	-	20.5	-	43.4
			24С	16	1 ----- 1.72	1.77	-	-	69 ----- 2.93	-	0.88	-	28.9	-	52.2
			17,19,20	15.6	1 ----- 1.73	1.77	-	-	69 ----- 2.93	-	0.87	-	20.5	-	43.4
			21С,25С2, 27С	16	1 ----- 1.73	1.77	-	-	69 ----- 2.93	-	0.87	-	28.9	-	52.2
			18	15.6	1 ----- 1.72	1.77	-	-	69 ----- 2.93	-	0.88	-	20.5	-	43.4
			29С	16	1 ----- 1.72	1.77	-	-	69 ----- 7.07	-	0.84	-	29	-	56.4
			30С1	16	1 ----- 1.72	1.77	-	-	69 ----- 7.07	-	0.84	-	29	-	56.4
			23С1-С8, 25С1	16	1 ----- 1.73	1.77	-	-	69 ----- 2.93	-	0.87	-	28.9	-	52.2
			26С1	16	1 ----- 1.73	1.77	-	-	69 ----- 7.07	-	0.84	-	29	-	56.4
			26С2	16	1 ----- 1.73	1.77	-	-	69 ----- 7.07	-	0.84	-	29	-	56.4
			28С1	16	1 ----- 1.73	1.77	-	-	69 ----- 7.07	-	0.84	-	29	-	56.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С2	16	1 ----- 1.73	1.77	-	-	69 ----- 7.07	-	0.84	-	29	-	56.4
			30С2	16	1 ----- 1.73	1.77	-	-	69 ----- 7.07	-	0.84	-	29	-	56.4
			45	15.6	1 ----- 1.72	1.77	-	-	69 ----- 2.93	-	0.88	-	20.5	-	43.4
4835890000	021802	75-130 Т	1,2,4,7, 8,34	27.8	1 ----- 1.73	8.17	-	-	87.3 ----- 3.71	-	1.09	-	35.3	-	77.8
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	27.8	1 ----- 1.73	8.17	-	-	87.3 ----- 3.71	-	1.09	-	35.3	-	77.8
			9,31,32, 33,35АБ	27.8	1 ----- 1.73	8.17	-	-	87.3 ----- 3.71	-	1.09	-	35.3	-	77.8
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	27.8	1 ----- 1.72	8.17	-	-	87.3 ----- 3.71	-	1.09	-	35.3	-	77.8
			15,16	27.8	1 ----- 1.72	8.17	-	-	87.3 ----- 3.71	-	1.09	-	35.3	-	77.8
			24С	28.6	1 ----- 1.72	8.17	-	-	87.3 ----- 3.71	-	1.1	-	49.9	-	93.2
			17,19,20	27.8	1 ----- 1.73	8.17	-	-	87.3 ----- 3.71	-	1.09	-	35.3	-	77.8
			21С,25С2, 27С	28.6	1 ----- 1.73	8.17	-	-	87.3 ----- 3.71	-	1.09	-	49.9	-	93.2
			18	27.8	1 ----- 1.72	8.17	-	-	87.3 ----- 3.71	-	1.1	-	35.3	-	77.8
			29С	28.6	1 ----- 1.72	8.17	-	-	87.3 ----- 8.95	-	1.06	-	49.9	-	98.4
			30С1	28.6	1 ----- 1.72	8.17	-	-	87.3 ----- 8.95	-	1.06	-	49.9	-	98.4
			23С1-С8, 25С1	28.6	1 ----- 1.73	8.17	-	-	87.3 ----- 3.71	-	1.09	-	49.9	-	93.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26C1	28.6	1 ----- 1.73	8.17	-	-	87.3 ----- 8.95	-	1.05	-	49.9	-	98.4
			26C2	28.6	1 ----- 1.73	8.17	-	-	87.3 ----- 8.95	-	1.05	-	49.9	-	98.4
			28C1	28.6	1 ----- 1.73	8.17	-	-	87.3 ----- 8.95	-	1.05	-	49.9	-	98.4
			28C2	28.6	1 ----- 1.73	8.17	-	-	87.3 ----- 8.95	-	1.05	-	49.9	-	98.4
			30C2	28.6	1 ----- 1.73	8.17	-	-	87.3 ----- 8.95	-	1.05	-	49.9	-	98.4
			45	27.8	1 ----- 1.72	8.17	-	-	87.3 ----- 3.71	-	1.1	-	35.3	-	77.8

КОД ОКП	КЭД ОТРАСЛЕВОЙ	НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ	ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ (АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ НА ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ), РУБ.	ПЕРЕМЕННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ: НА ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ, ЧЕЛ.-Ч / РУБ.	НА ЗАМЕНУ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ, РУБ.	НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ: БЕНЗИН, КГ / РУБ.	ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, КГ / РУБ.	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, КВТ·Ч / РУБ.	СЖАТЫЙ ВОЗДУХ, $м^3$ / РУБ.	НА СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РУБ.	НА ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ ЖИДКОСТЬ, КГ / РУБ.	НА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РУБ.	ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕБАЗИРОВКУ, РУБ.	СМЕТНАЯ РАСЦЕНКА, РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
-	С30101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	1,2,4,7,8,34	0.41	1 / 0.86	0.29	4.78 / 1.05	-	-	-	0.18	0.19 / 0.15	0.48	0.74	4.16
			3,5,6,11,12,13,14,40	0.42	1 / 0.87	0.29	4.88 / 1.07	-	-	-	0.18	0.19 / 0.16	0.49	0.75	4.23
			9,31,32,33,35АБ	0.41	1 / 0.86	0.29	4.69 / 1.03	-	-	-	0.15	0.19 / 0.14	0.48	0.6	3.96
			10, 35ВГ,36,37,38,39,41,42,43,44	0.4	1 / 0.86	0.29	4.65 / 1.02	-	-	-	0.15	0.19 / 0.13	0.47	0.71	4.03
			15,16	0.43	1 / 0.87	0.29	4.97 / 1.14	-	-	-	0.19	0.2 / 0.17	0.5	0.77	4.36
			24С	0.44	1 / 0.87	0.29	4.97 / 1.14	-	-	-	0.23	0.2 / 0.18	0.72	0.79	4 66
			17,19,20	0.43	1 / 0.88	0.29	5.15 / 1.24	-	-	-	0.21	0.2 / 0.19	0.5	0.81	4.55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2, 27С	0.44	1 / ----- / 0.88	0.29	5.15 / ----- / 1.24	-	-	-	0.21	0.2 / ----- / 0.19	0.72	0.81	4.78
			18	0.43	1 / ----- / 0.87	0.29	4.97 / ----- / 1.44	-	-	-	0.23	0.2 / ----- / 0.22	0.5	0.87	4.85
			29С	0.44	1 / ----- / 0.87	0.29	4.97 / ----- / 1.44	-	-	-	0.23	0.2 / ----- / 0.22	0.72	0.87	5.08
			30С1	0.44	1 / ----- / 0.87	0.29	4.97 / ----- / 1.44	-	-	-	0.26	0.2 / ----- / 0.22	0.72	0.88	5.12
			23С1-С8, 25С1	0.44	1 / ----- / 0.88	0.29	5.15 / ----- / 1.44	-	-	-	0.22	0.2 / ----- / 0.21	0.72	0.87	5.07
			26С1	0.45	1 / ----- / 0.88	0.29	5.2 / ----- / 1.61	-	-	-	0.28	0.2 / ----- / 0.26	0.73	0.94	5.44
			26С2	0.45	1 / ----- / 0.88	0.29	5.2 / ----- / 1.61	-	-	-	0.28	0.2 / ----- / 0.26	0.73	0.94	5.44
			28С1	0.44	1 / ----- / 0.88	0.29	5.15 / ----- / 1.7	-	-	-	0.29	0.2 / ----- / 0.27	0.72	0.97	5.56
			28С2	0.44	1 / ----- / 0.88	0.29	5.15 / ----- / 1.7	-	-	-	0.29	0.2 / ----- / 0.27	0.72	0.97	5.56
			30С2	0.43	1 / ----- / 0.87	0.29	4.88 / ----- / 1.42	-	-	-	0.23	0.19 / ----- / 0.22	0.7	0.87	5.03
			45	0.4	1 / ----- / 0.86	0.29	4.65 / ----- / 2.19	-	-	-	0.34	0.19 / ----- / 0.3	0.47	1.07	5.92
		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ:													
4834113300	030201	6,3 Т	1,2,4,7, 8,34	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.01 / ----- / 0.01	0.01	-	0.06
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.01 / ----- / 0.01	0.01	-	0.06
			9,31,32, 33,35АБ	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.01 / ----- / 0.01	0.01	-	0.06

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.01 ----- 0.01	0.01	-	0.06
			15,16	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.01 ----- 0.01	0.01	-	0.06
			24С	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.01 ----- 0.01	0.01	-	0.06
			17,19,20	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.01 ----- 0.01	0.01	-	0.06
			21С,25С2, 27С	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.01 ----- 0.01	0.01	-	0.06
			18	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.01 ----- 0.01	0.01	-	0.06
			29С	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.01 ----- 0.01	0.01	-	0.06
			30С1	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.01 ----- 0.01	0.01	-	0.06
			23С1-С8, 25С1	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.01 ----- 0.01	0.01	-	0.06
			26С1	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.01 ----- 0.01	0.01	-	0.06
			26С2	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.01 ----- 0.01	0.01	-	0.06
			28С1	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.01 ----- 0.01	0.01	-	0.06
			28С2	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.01 ----- 0.01	0.01	-	0.06
			30С2	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.01 ----- 0.01	0.01	-	0.06
			45	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.01 ----- 0.01	0.01	-	0.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4834113300	030202	ДО 25 Т	1,2,4,7, 8,34	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.03 ----- 0.02	0.01	-	0.07
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.03 ----- 0.02	0.01	-	0.07
			9,31,32, 33,35АБ	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.03 ----- 0.02	0.01	-	0.07
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.03 ----- 0.02	0.01	-	0.07
			15,16	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.03 ----- 0.02	0.01	-	0.07
			24С	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.03 ----- 0.02	0.01	-	0.07
			17,19,20	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.03 ----- 0.02	0.01	-	0.07
			21С,25С2, 27С	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.03 ----- 0.02	0.01	-	0.07
			18	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.03 ----- 0.03	0.01	-	0.08
			29С	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.03 ----- 0.03	0.01	-	0.08
			30С1	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.03 ----- 0.03	0.01	-	0.08
			23С1-С8, 25С1	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.03 ----- 0.03	0.01	-	0.08
			26С1	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.03 ----- 0.03	0.01	-	0.08
			26С2	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.03 ----- 0.03	0.01	-	0.08
			28С1	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.03 ----- 0.03	0.01	-	0.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28C2	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.03 ----- 0.03	0.01	-	0.08
			30C2	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.03 ----- 0.03	0.01	-	0.08
			45	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.03 ----- 0.04	0.01	-	0.09
4834113304	C30203	63 T	1,2,4,7, 8,34	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.06 ----- 0.05	0.02	-	0.11
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.06 ----- 0.05	0.02	-	0.11
			9,31,32, 33,35А6	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.06 ----- 0.05	0.02	-	0.11
			10, 35В1, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.06 ----- 0.05	0.02	-	0.11
			15,16	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.06 ----- 0.06	0.02	-	0.12
			24C	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.06 ----- 0.06	0.02	-	0.12
			17,19,20	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.06 ----- 0.06	0.02	-	0.12
			21C,25C2, 27C	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.06 ----- 0.06	0.02	-	0.12
			18	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.06 ----- 0.07	0.02	-	0.13
			29C	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.05 ----- 0.07	0.02	-	0.13
			30C1	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.06 ----- 0.07	0.02	-	0.13
			23C1-C8, 25C1	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.06 ----- 0.07	0.02	-	0.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.06 / 0.08	0.02	-	0.14
			26С2	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.06 / 0.08	0.02	-	0.14
			28С1	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.06 / 0.09	0.02	-	0.15
			28С2	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.06 / 0.09	0.02	-	0.15
			30С2	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.06 / 0.09	0.02	-	0.15
			45	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.06 / 0.1	0.02	-	0.16
-	030204 ДО 100 Т		1,2,4,7, 8,34	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01 / 0.01	0.02	0.01	0.05
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01 / 0.01	0.02	0.01	0.05
			9,31,32, 33,35АБ	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01 / 0.01	0.01	0.01	0.04
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01 / 0.01	0.01	0.01	0.04
			15,16	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01 / 0.01	0.02	0.01	0.05
			24С	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01 / 0.01	0.03	0.01	0.06
			17,19,20	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.02 / 0.02	0.02	0.01	0.06
			21С,25С2, 27С	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.02 / 0.02	0.03	0.01	0.07
			18	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01 / 0.01	0.02	0.01	0.05

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			29С	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01 ----- 0.01	0.03	0.01	0.06
			30С1	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01 ----- 0.01	0.03	0.01	0.06
			23С1-С8, 25С1	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.02 ----- 0.02	0.03	0.01	0.07
			26С1	0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.02 ----- 0.03	0.04	0.01	0.1
			26С2	0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.02 ----- 0.03	0.04	0.01	0.1
			28С1	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.02 ----- 0.03	0.03	0.01	0.08
			28С2	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.02 ----- 0.03	0.03	0.01	0.08
			30С2	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01 ----- 0.01	0.03	0.01	0.06
			45	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01 ----- 0.02	0.01	0.01	0.05
-	030205 200 Т		1,2,4,7, 8,34	0 02	-	-	-	-	-	-	-	0.02 ----- 0.02	0.02	0.01	0.07
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.02	-	-	-	-	-	-	-	0 02 ----- 0.02	0.02	0.01	0.07
			9,31,32, 33,35АБ	0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.02 ----- 0.02	0.02	0.01	0.07
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.02 ----- 0.01	0.02	0.01	0.06
			15,16	0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.03 ----- 0.03	0.02	0.01	0.08
			24С	0.03	-	-	-	-	-	-	-	0.03 ----- 0.03	0.03	0.02	0.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			17,19,20	0.03	-	-	-	-	-	-	-	0.03 ----- 0.03	0.03	0.02	0.11
			21С,25С2, 27С	0.03	-	-	-	-	-	-	-	0.03 ----- 0.03	0.04	0.02	0.12
			18	0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.03 ----- 0.03	0.02	0.01	0.08
			29С	0.03	-	-	-	-	-	-	-	0.03 ----- 0.03	0.03	0.02	0.11
			30С1	0.03	-	-	-	-	-	-	-	0.03 ----- 0.03	0.03	0.02	0.11
			23С1-С8, 25С1	0.03	-	-	-	-	-	-	-	0.03 ----- 0.03	0.04	0.02	0.12
			26С1	0.03	-	-	-	-	-	-	-	0.04 ----- 0.05	0.05	0.02	0.15
			26С2	0.03	-	-	-	-	-	-	-	0.04 ----- 0.05	0.05	0.02	0.15
			28С1	0.03	-	-	-	-	-	-	-	0.03 ----- 0.04	0.04	0.02	0.13
			28С2	0.03	-	-	-	-	-	-	-	0.03 ----- 0.04	0.04	0.02	0.13
			30С2	0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.02 ----- 0.02	0.05	0.01	0.1
			45	0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.02 ----- 0.03	0.02	0.01	0.08
		ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ:													
3143631000	030301	ДО 9,81 КН (1 ТС)	1,2,4,7, 8,34	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	-	0.01	0.002	0.05
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.03	-	0.01	0.003	0.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			9,31,32, 33,35АБ	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	-	0.01	0.002	0.05
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	-	0.01	0.002	0.05
			15,16	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.03	-	0.01	0.003	0.06
			24С	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.03	-	0.01	0.003	0.06
			17,19,20	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.03	-	0.01	0.003	0.06
			21С,25С2, 27С	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.03	-	0.01	0.003	0.06
			18	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.03	-	0.01	0.003	0.06
			29С	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.03	-	0.01	0.003	0.06
			30С1	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.03	-	0.01	0.003	0.06
			23С1-С8, 25С1	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.03	-	0.01	0.003	0.06
			26С1	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.04	-	0.01	0.003	0.07
			26С2	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.04	-	0.01	0.003	0.07
			28С1	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.04	-	0.01	0.003	0.07
			28С2	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.04	-	0.01	0.003	0.07
			30С2	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.03	-	0.01	0.003	0.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			45	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.04	-	0.01	0.003	0.07
4835882114	030302	12,26 КН (1,25 ТС)	1,2,4,7, 8,34	0.01	-	0.07	-	-	-	-	0.02	-	0.005	0.01	0.12
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.01	-	0.07	-	-	-	-	0.03	-	0.005	0.01	0.12
			9,31,32, 33,35АБ	0.01	-	0.07	-	-	-	-	0.02	-	0.004	0.01	0.11
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.01	-	0.07	-	-	-	-	0.02	-	0.004	0.01	0.11
			15,16	0.01	-	0.07	-	-	-	-	0.03	-	0.005	0.01	0.12
			24С	0.01	-	0.07	-	-	-	-	0.03	-	0.007	0.01	0.13
			17,19,20	0.01	-	0.07	-	-	-	-	0.03	-	0.005	0.01	0.12
			21С,25С2, 27С	0.01	-	0.07	-	-	-	-	0.03	-	0.007	0.01	0.13
			18	0.01	-	0.07	-	-	-	-	0.03	-	0.005	0.01	0.12
			29С	0.01	-	0.07	-	-	-	-	0.03	-	0.007	0.01	0.13
			30С1	0.01	-	0.07	-	-	-	-	0.03	-	0.007	0.01	0.13
			23С1-С8, 25С1	0.01	-	0.07	-	-	-	-	0.03	-	0.007	0.01	0.13
			26С1	0.01	-	0.07	-	-	-	-	0.04	-	0.007	0.01	0.14
			26С2	0.01	-	0.07	-	-	-	-	0.04	-	0.007	0.01	0.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С1	0.01	-	0.07	-	-	-	-	0.04	-	0.007	0.01	0.14
			28С2	0.01	-	0.07	-	-	-	-	0.04	-	0.007	0.01	0.14
			30С2	0.01	-	0.07	-	-	-	-	0.03	-	0.007	0.01	0.13
			45	0.01	-	0.07	-	-	-	-	0.04	-	0.004	0.01	0.13
4835880000	030303	14,72 КН (1,5 ТС)	1,2,4,7, 8,34	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	-	0.003	0.002	0.05
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.03	-	0.003	0.003	0.06
			9,31,32, 33,35АБ	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	-	0.003	0.002	0.05
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	-	0.003	0.002	0.05
			15,16	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.03	-	0.003	0.003	0.06
			24С	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.03	-	0.004	0.003	0.06
			17,19,20	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.03	-	0.003	0.003	0.06
			21С,25С2, 27С	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.03	-	0.004	0.003	0.06
			18	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.03	-	0.003	0.003	0.06
			29С	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.03	-	0.004	0.003	0.06
			30С1	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.03	-	0.004	0.003	0.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			23С1-С8, 25С1	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.03	-	0.004	0.003	0.06
			26С1	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.04	-	0.004	0.003	0.07
			26С2	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.04	-	0.005	0.003	0.07
			28С1	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.04	-	0.004	0.003	0.07
			28С2	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.04	-	0.004	0.003	0.07
			30С2	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.03	-	0.004	0.003	0.06
			45	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.04	-	0.003	0.003	0.07
-	030304	29,43 КН (3 ТС)	1,2,4,7, 8,34	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.03	-	0.01	0.002	0.06
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.03	-	0.01	0.002	0.06
			9,31,32, 33,35АБ	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.03	-	0.01	0.002	0.06
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.01	-	0 01	-	-	-	-	0.03	-	0.01	0.003	0.06
			15,16	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.04	-	0.01	0.003	0.07
			24С	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.04	-	0.01	0.003	0.07
			17,19,20	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.04	-	0.01	0.003	0.07
			21С,25С2, 27С	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.04	-	0.01	0.003	0.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			18	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.04	-	0.01	0.003	0.07
			29C	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.04	-	0.01	0.004	0.07
			30C1	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.04	-	0.01	0.004	0.07
			23C1-C8, 25C1	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.04	-	0.01	0.003	0.07
			26C1	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.06	-	0.01	0.004	0.09
			26C2	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.06	-	0.01	0.004	0.09
			28C1	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.05	-	0.01	0.004	0.08
			28C2	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.05	-	0.01	0.004	0.08
			30C2	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.04	-	0.01	0.003	0.07
			45	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.05	-	0.01	0.004	0.08
4835882124	C30305	31,39 КН (3,2 ТС)	1,2,4,7, 8,34	0.01	-	0.11	-	-	-	-	0.03	-	0.01	0.01	0.17
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.01	-	0.11	-	-	-	-	0.03	-	0.01	0.01	0.17
			9,31,32, 33,35АБ	0.01	-	0.11	-	-	-	-	0.03	-	0.01	0.01	0.17
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.01	-	0.11	-	-	-	-	0.03	-	0.01	0.01	0.17
			15,16	0.01	-	0.11	-	-	-	-	0.04	-	0.01	0.01	0.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			24C	0.01	-	0.11	-	-	-	-	0.04	-	0.01	0.01	0.18
			17,19,20	0.01	-	0.11	-	-	-	-	0.04	-	0.01	0.01	0.18
			21C,25C2, 27C	0.01	-	0.11	-	-	-	-	0.04	-	0.01	0.01	0.18
			18	0.01	-	0.11	-	-	-	-	0.04	-	0.01	0.01	0.18
			29C	0.01	-	0.11	-	-	-	-	0.04	-	0.01	0.01	0.18
			30C1	0.01	-	0.11	-	-	-	-	0.04	-	0.01	0.01	0.18
			23C1-C8, 25C1	0.01	-	0.11	-	-	-	-	0.04	-	0.01	0.01	0.18
			26C1	0.01	-	0.11	-	-	-	-	0.05	-	0.01	0.01	0.19
			26C2	0.01	-	0.11	-	-	-	-	0.05	-	0.01	0.01	0.19
			28C1	0.01	-	0.11	-	-	-	-	0.05	-	0.01	0.01	0.19
			28C2	0.01	-	0.11	-	-	-	-	0.05	-	0.01	0.01	0.19
			30C2	0.01	-	0.11	-	-	-	-	0.04	-	0.01	0.01	0.18
			45	0.01	-	0.11	-	-	-	-	0.05	-	0.01	0.01	0.19
4835882161	030306	49,05 КН (5 ТС)	1,2,4,7, 8,34	0.02	-	0.24	-	-	-	-	0.03	-	0.01	0.01	0.31
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.02	-	0.24	-	-	-	-	0.03	-	0.01	0.01	0.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			9,31,32, 33,35АБ	0.02	–	0.24	–	–	–	–	0.03	–	0.01	0.01	0.31
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.02	–	0.24	–	–	–	–	0.03	–	0 01	0.01	0.31
			15,16	0.02	–	0.24	–	–	–	–	0.04	–	0.01	0.02	0.33
			24С	0.02	–	0.24	–	–	–	–	0.04	–	0.02	0.02	0.34
			17,19,20	0.02	–	0.24	–	–	–	–	0.04	–	0.01	0.02	0.33
			21С,25С2, 27С	0.02	–	0.24	–	–	–	–	0.04	–	0.02	0.02	0.34
			18	0.02	–	0.24	–	–	–	–	0.04	–	0.01	0.02	0.33
			29С	0.02	–	0.24	–	–	–	–	0.04	–	0.02	0.02	0.34
			30С1	0.02	–	0.24	–	–	–	–	0.04	–	0.02	0.02	0.34
			23С1–С8, 25С1	0.02	–	0.24	–	–	–	–	0.04	–	0.02	0.02	0.34
			26С1	0.02	–	0.24	–	–	–	–	0.05	–	0.02	0.02	0.35
			26С2	0.02	–	0.24	–	–	–	–	0.05	–	0.02	0.02	0.35
			28С1	0.02	–	0.24	–	–	–	–	0.05	–	0.02	0.02	0.35
			28С2	0.02	–	0.24	–	–	–	–	0.05	–	0.02	0.02	0.35
			30С2	0.02	–	0.24	–	–	–	–	0.04	–	0.02	0.02	0.34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			45	0.02	-	0.24	-	-	-	-	0.05	-	0.01	0.02	0.34
		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИ-ЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ:													
4835881100	030401	ДО 5,79 КН (0,59 ТС)	1,2,4,7, 8,34	0.06	-	0.03	-	-	0.25 ----- 0.01	-	0.002	-	0.03	0.01	0.14
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.06	-	0.03	-	-	0.25 ----- 0.01	-	0.002	-	0.03	0.01	0.14
			9,31,32, 33,35АБ	0.06	-	0.03	-	-	0.25 ----- 0.01	-	0.002	-	0.03	0.01	0.14
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.06	-	0.03	-	-	0.25 ----- 0.01	-	0.002	-	0.03	0.01	0.14
			15,16	0.06	-	0.03	-	-	0.25 ----- 0.01	-	0.002	-	0.03	0.01	0.14
			24С	0.06	-	0.03	-	-	0.25 ----- 0.01	-	0.002	-	0.05	0.01	0.16
			17,19,20	0.06	-	0.03	-	-	0.25 ----- 0.01	-	0.002	-	0.03	0.01	0.14
			21С,25С2, 27С	0.06	-	0.03	-	-	0.25 ----- 0.01	-	0.002	-	0.05	0.01	0.16
			18	0.06	-	0.03	-	-	0.25 ----- 0.01	-	0.002	-	0.03	0.01	0.14
			29С	0.06	-	0.03	-	-	0.25 ----- 0.03	-	0.002	-	0.05	0.01	0.18
			30С1	0.06	-	0.03	-	-	0.25 ----- 0.03	-	0.002	-	0.05	0.01	0.18
			23С1-С8, 25С1	0.06	-	0.03	-	-	0.25 ----- 0.01	-	0.002	-	0.05	0.01	0.16
			26С1	0.07	-	0.03	-	-	0.25 ----- 0.03	-	0.002	-	0.05	0.01	0.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			25С2	0.07	-	0.03	-	-	0.25 ----- 0.03	-	0.002	-	0.05	0.01	0.19
			28С1	0.06	-	0.03	-	-	0.25 ----- 0.03	-	0.002	-	0.05	0.01	0.18
			28С2	0.06	-	0.03	-	-	0.25 ----- 0.03	-	0.002	-	0.05	0.01	0.18
			38С2	0.06	-	0.03	-	-	0.25 ----- 0.03	-	0.002	-	0.05	0.01	0.18
			45	0.06	-	0.03	-	-	0.25 ----- 0.01	-	0.002	-	0.03	0.01	0.14
4835881100	030402	ДО 12,26 КН (1,25 ТС)	1,2,4,7, 8,34	0.08	-	0.04	-	-	0.65 ----- 0.03	-	-	-	0.05	0.01	0.21
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.08	-	0.04	-	-	0.65 ----- 0.03	-	-	-	0.05	0.01	0.21
			9,31,32, 33,35А5	0.08	-	0.04	-	-	0.65 ----- 0.03	-	-	-	0.04	0.01	0.2
			10, 35В1, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.08	-	0.04	-	-	0.65 ----- 0.03	-	-	-	0.04	0.01	0.2
			15,16	0.09	-	0.04	-	-	0.65 ----- 0.03	-	-	-	0.05	0.01	0.22
			24С	0.09	-	0.04	-	-	0.65 ----- 0.03	-	-	-	0.07	0.01	0.24
			17,19,20	0.09	-	0.04	-	-	0.65 ----- 0.03	-	-	-	0.05	0.01	0.22
			21С,25С2, 27С	0.09	-	0.04	-	-	0.65 ----- 0.03	-	-	-	0.07	0.01	0.24
			18	0.09	-	0.04	-	-	0.65 ----- 0.03	-	-	-	0.05	0.01	0.22
			29С	0.09	-	0.04	-	-	0.65 ----- 0.07	-	-	-	0.07	0.01	0.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С1	0.09	–	0.04	–	–	0.65 ----- 0.07	–	–	–	0.07	0.01	0.28
			23С1¬С8, 25С1	0.09	–	0.04	–	–	0.65 ----- 0.03	–	–	–	0.07	0.01	0.24
			26С1	0.09	–	0.04	–	–	0.65 ----- 0.07	–	–	–	0.07	0.01	0.28
			26С2	0.09	–	0.04	–	–	0.65 ----- 0.07	–	–	–	0.07	0.01	0.28
			28С1	0.09	–	0.04	–	–	0.65 ----- 0 07	–	–	–	0.07	0.01	0.28
			28С2	0.09	–	0 04	–	–	0.65 ----- 0.07	–	–	–	0.07	0.01	0.28
			30С2	0.09	–	0.04	–	–	0.65 ----- 0.07	–	–	–	0.07	0.01	0.28
			45	0.08	–	0.04	–	–	0.65 ----- 0.03	–	–	–	0.04	0.01	0.2
3143600000	030403	19,62 КН (2 ТС)	1,2,4,7, 8,34	0.1	–	0.2	–	–	0.69 ----- 0.03	–	–	–	0.06	0.02	0.41
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.1	–	0.2	–	–	0.69 ----- 0.03	–	–	–	0.06	0.02	0.41
			9,31,32, 33,35АБ	0.1	–	0.2	–	–	0.69 ----- 0.03	–	–	–	0.06	0.02	0.41
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.1	–	0.2	–	–	0.69 ----- 0.03	–	–	–	0.06	0.02	0.41
			15,16	0.1	–	0.2	–	–	0.69 ----- 0.03	–	–	–	0.07	0.02	0.42
			24С	0.1	–	0.2	–	–	0.69 ----- 0.03	–	–	–	0.09	0.02	0.44
			17,19,20	0.1	–	0.2	–	–	0.69 ----- 0.03	–	–	–	0.07	0.02	0.42

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2, 27С	0.11	-	0.2	-	-	0.69 ----- 0.03	-	-	-	0.09	0.02	0.45
			18	0.1	-	0.2	-	-	0.69 ----- 0.03	-	-	-	0.07	0.02	0.42
			29С	0.1	-	0.2	-	-	0.69 ----- 0.07	-	-	-	0.09	0.02	0.48
			30С1	0.1	-	0.2	-	-	0.69 ----- 0.07	-	-	-	0.09	0.02	0.48
			23С1-С8, 25С1	0.11	-	0.2	-	-	0.69 ----- 0.03	-	-	-	0.09	0.02	0.45
			26С1	0.11	-	0.2	-	-	0.69 ----- 0.07	-	-	-	0.09	0.02	0.49
			26С2	0.11	-	0.2	-	-	0.69 ----- 0.07	-	-	-	0.09	0.02	0.49
			28С1	0.11	-	0.2	-	-	0.69 ----- 0.07	-	-	-	0.09	0.02	0.49
			28С2	0.11	-	0.2	-	-	0.69 ----- 0.07	-	-	-	0.09	0.02	0.49
			30С2	0.1	-	0.2	-	-	0.69 ----- 0.07	-	-	-	0.09	0.02	0.48
			45	0.1	-	0.2	-	-	0.69 ----- 0.03	-	-	-	0.06	0.02	0.41
-	030404 ДО 31,39 КН (3,2 ТС)		1,2,4,7, 8,34	0.12	-	0.29	-	-	0.85 ----- 0.04	-	0.01	-	0.08	0.02	0.56
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.12	-	0.29	-	-	0.85 ----- 0.04	-	0.01	-	0.08	0.02	0.56
			9,31,32, 33,35АБ	0.12	-	0.29	-	-	0.85 ----- 0.04	-	0.01	-	0.07	0.02	0.55
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.12	-	0.29	-	-	0.85 ----- 0.04	-	0.01	-	0.07	0.02	0.55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			15,16	0.13	-	0.29	-	-	0.85 / ----- / 0.04	-	0.01	-	0.08	0.02	0.57
			24C	0.13	-	0.29	-	-	0.85 / ----- / 0.04	-	0.01	-	0.11	0.02	0.6
			17,19,20	0.13	-	0.29	-	-	0.85 / ----- / 0.04	-	0.01	-	0.08	0.02	0.57
			21C,25C2, 27C	0.13	-	0.29	-	-	0.85 / ----- / 0.04	-	0.01	-	0.11	0.02	0.6
			18	0.13	-	0.29	-	-	0.85 / ----- / 0.04	-	0.01	-	0.08	0.02	0.57
			29C	0.13	-	0.29	-	-	0.85 / ----- / 0.09	-	0.01	-	0.11	0.03	0.66
			30C1	0.13	-	0.29	-	-	0.85 / ----- / 0.09	-	0.01	-	0.11	0.03	0.66
			23C1-C8, 25C1	0.13	-	0.29	-	-	0.85 / ----- / 0.04	-	0.01	-	0.11	0.02	0.6
			26C1	0.13	-	0.29	-	-	0.85 / ----- / 0.09	-	0.01	-	0.11	0.03	0.66
			26C2	0.13	-	0.29	-	-	0.85 / ----- / 0.09	-	0.01	-	0.11	0.03	0.66
			28C1	0.13	-	0.29	-	-	0.85 / ----- / 0.09	-	0.01	-	0.11	0.03	0.66
			28C2	0.13	-	0.29	-	-	0.85 / ----- / 0.09	-	0.01	-	0.11	0.03	0.66
			30C2	0.13	-	0.29	-	-	0.85 / ----- / 0.09	-	0.01	-	0.11	0.03	0.66
			45	0.12	-	0.29	-	-	0.85 / ----- / 0.04	-	0.01	-	0.07	0.02	0.55
3143600000	030405	ДО 49,05 КН (5 ТС)	1,2,4,7, 8,34	0.16	-	0.31	-	-	1.12 / ----- / 0.05	-	0.01	-	0.1	0.03	0.66

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.17	-	0.31	-	-	1.12 ----- 0.05	-	0.01	-	0.1	0.03	0.67
			9,31,32, 33,35АБ	0.16	-	0.31	-	-	1.12 ----- 0.05	-	0.01	-	0.1	0.03	0.66
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.16	-	0.31	-	-	1.12 ----- 0.05	-	0.01	-	0.09	0.03	0.65
			15,16	0.17	-	0.31	-	-	1.12 ----- 0.05	-	0.01	-	0.1	0.03	0.67
			24С	0.17	-	0.31	-	-	1.12 ----- 0.05	-	0.01	-	0.14	0.03	0.71
			17,19,20	0.17	-	0.31	-	-	1.12 ----- 0.05	0.01 ----- -	-	0.1 ----- -	0.54	0.03	0.67
			21С,25С2, 27С	0.17	-	0.31	-	-	1.12 ----- 0.05	-	0.01	-	0.14	0.03	0.71
			18	0.17	-	0.31	-	-	1.12 ----- 0.05	-	0.01	-	0.1	0.03	0.67
			29С	0.17	-	0.31	-	-	1.12 ----- 0.11	-	0.01	-	0.14	0.03	0.77
			30С1	0.17	-	0.31	-	-	1.12 ----- 0.11	-	0.01	-	0.14	0.03	0.77
			23С1-С8, 25С1	0.17	-	0.31	-	-	1.12 ----- 0.05	-	0.01	-	0.14	0.03	0.71
			26С1	0.17	-	0.31	-	-	1.12 ----- 0.11	-	0.01	-	0 15	0.03	0.78
			26С2	0.18	-	0.31	-	-	1.12 ----- 0.11	-	0.01	-	0.15	0.03	0.79
			28С1	0.17	-	0.31	-	-	1.12 ----- 0.11	-	0.01	-	0.14	0.03	0.77
			28С2	0.17	-	0.31	-	-	1.12 ----- 0.11	-	0.01	-	0.14	0.03	0.77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С2	0.17	-	0.31	-	-	1.12 ----- 0.11	-	0.01	-	0.14	0.03	0.77
			45	0.16	-	0.31	-	-	1.12 ----- 0.05	-	0.01	-	0.09	0.03	0.65
-	030406	78,48 КН (8 ТС)	1,2,4,7, 8,34	0.17	1 ----- 0.98	0.72	-	-	0.85 ----- 0.04	-	0.01	-	0.1	0.1	2.12
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.18	1 ----- 0.98	0.72	-	-	0.85 ----- 0.04	-	0.01	-	0.11	0.1	2.14
			9,31,32, 33,35А5	0.17	1 ----- 0.98	0.72	-	-	0.85 ----- 0.04	-	0.01	-	0.1	0.1	2.12
			10, 35В Г, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.17	1 ----- 0.98	0.72	-	-	0.85 ----- 0.04	-	0.01	-	0.1	0.1	2.12
			15,16	0.18	1 ----- 0.98	0.72	-	-	0.85 ----- 0.04	-	0.01	-	0.11	0.1	2.14
			24С	0.18	1 ----- 0.98	0.72	-	-	0.85 ----- 0.04	-	0.01	-	0.15	0.1	2.18
			17,19,20	0.18	1 ----- 0.98	0.72	-	-	0.85 ----- 0.04	-	0.01	-	0.11	0.1	2.14
			21С,25С2, 27С	0.18	1 ----- 0.98	0.72	-	-	0.85 ----- 0.04	-	0.01	-	0.15	0.1	2.18
			18	0.18	1 ----- 0.98	0.72	-	-	0.85 ----- 0.04	-	0.01	-	0.11	0.1	2.14
			29С	0.18	1 ----- 0.98	0.72	-	-	0.85 ----- 0.09	-	0.01	-	0.15	0.1	2.23
			30С1	0.18	1 ----- 0.98	0.72	-	-	0.85 ----- 0.09	-	0.01	-	0.15	0.1	2.23
			23С1-С8, 25С1	0.18	1 ----- 0.98	0.72	-	-	0.85 ----- 0.04	-	0.01	-	0.15	0.1	2.18
			26С1	0.19	1 ----- 0.98	0.72	-	-	0.85 ----- 0.09	-	0.01	-	0.15	0.1	2.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С2	0.19	1 / 0.98	0.72	-	-	0.85 / 0.09	-	0.01	-	0.17	0.1	2.26
			28С1	0.18	1 / 0.98	0.72	-	-	0.85 / 0.09	-	0.01	-	0.15	0.1	2.23
			28С2	0.18	1 / 0.98	0.72	-	-	0.85 / 0.09	-	0.01	-	0.15	0.1	2.23
			30С2	0.18	1 / 0.98	0.72	-	-	0.85 / 0.09	-	0.01	-	0.15	0.1	2.23
			45	0.17	1 / 0.98	0.72	-	-	0.85 / 0.04	-	0.01	-	0.1	0.1	2.12
-	030407	122,62 КН (12,5 ТС)	1,2,4,7, 8,34	1.18	1 / 0.86	2.06	-	-	7.26 / 0.31	-	0.04	-	0.69	-	5.14
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.19	1 / 0.86	2.06	-	-	7.26 / 0.31	-	0.04	-	0.7	-	5.16
			9,31,32, 33,35А6	1.15	1 / 0.86	2 06	-	-	7.26 / 0.31	-	0.04	-	0.68	-	5.1
			10, 35В[, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.12	1 / 0.86	2.06	-	-	7.26 / 0.31	-	0.04	-	0.66	-	5.05
			15,16	1.2	1 / 0.86	2.06	-	-	7.26 / 0.31	-	0.04	-	0.72	-	5.19
			24С	1.22	1 / 0.86	2.06	-	-	7.26 / 0.31	-	0.04	-	1.05	-	5.54
			17,19,20	1.21	1 / 0.86	2.06	-	-	7.26 / 0.31	-	0.04	-	0.72	-	5.2
			21С,25С2, 27С	1.23	1 / 0.86	2.06	-	-	7.26 / 0.31	-	0.04	-	1.06	-	5.56
			18	1.2	1 / 0.86	2.06	-	-	7.26 / 0.31	-	0.04	-	0.72	-	5.19
			29С	1.22	1 / 0.86	2.06	-	-	7.26 / 0.74	-	0.04	-	1.05	-	5.97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С1		1				7.26						
				1.22	-----	2.06	-	-	-----	-	0.04	-	1.05	-	5.97
					0.86				0.74						
			23С1-С8,		1				7.26						
			25С1	1.23	-----	2.06	-	-	-----	-	0.04	-	1.06	-	5.56
					0.86				0.31						
			26С1		1				7.26						
				1.25	-----	2.06	-	-	-----	-	0.04	-	1.07	-	6.02
					0.86				0.74						
			26С2		1				7.26						
				1.26	-----	2.06	-	-	-----	-	0.04	-	1.08	-	6.04
					0.86				0.74						
			28С1		1				7.26						
				1.23	-----	2.06	-	-	-----	-	0.04	-	1.06	-	5.98
					0.86				0.74						
			28С2		1				7.26						
				1.23	-----	2.06	-	-	-----	-	0.04	-	1.06	-	5.98
					0.86				0.74						
			30С2		1				7.26						
				1.21	-----	2.06	-	-	-----	-	0.04	-	1.03	-	5.94
					0.86				0.74						
			45		1				7.26						
				1.12	-----	2.06	-	-	-----	-	0.04	-	0.66	-	5.05
					0.86				0.31						
-	030408	156,96 КН (16 ТС)	1,2,4,7, 8,34		1				9.9						
				2.72	-----	2.71	-	-	-----	-	0.06	-	1.46	-	8.23
					0.86				0.42						
			3,5,6,11, 12,13,14, 40		1				9.9						
				2.75	-----	2.71	-	-	-----	-	0.06	-	1.48	-	8.28
					0.86				0.42						
			9,31,32, 33,35АБ		1				9.9						
				2.65	-----	2.71	-	-	-----	-	0.06	-	1.43	-	8.13
					0.86				0.42						
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44		1				9.9						
				2.59	-----	2.71	-	-	-----	-	0.06	-	1.4	-	8.04
					0.86				0.42						
			15,16		1				9.9						
				2.77	-----	2.71	-	-	-----	-	0.06	-	1.49	-	8.31
					0.86				0.42						
			24С		1				9.9						
				2.82	-----	2.71	-	-	-----	-	0.06	-	2.2	-	9.07
					0.86				0.42						
			17,19,20		1				9.9						
				2.8	-----	2.71	-	-	-----	-	0.06	-	1.51	-	8.36
					0.86				0.42						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2, 27С	2.86	1 ----- 0.86	2.71	-	-	9.9 ----- 0.42	-	0.06	-	2.22	-	9.13
			18	2.77	1 ----- 0.86	2.71	-	-	9.9 ----- 0.42	-	0.06	-	1.49	-	8.31
			29С	2.82	1 ----- 0.86	2.71	-	-	9.9 ----- 1.01	-	0.06	-	2.2	-	9.66
			30С1	2.82	1 ----- 0.86	2.71	-	-	9.9 ----- 1.01	-	0.06	-	2.2	-	9.66
			23С1-С8, 25С1	2.86	1 ----- 0.86	2.71	-	-	9.9 ----- 0.42	-	0.06	-	2.22	-	9.13
			26С1	2.88	1 ----- 0.86	2.71	-	-	9.9 ----- 1.01	-	0.06	-	2.25	-	9.77
			26С2	2.91	1 ----- 0.86	2.71	-	-	9.9 ----- 1.01	-	0.06	-	2.27	-	9.82
			28С1	2.86	1 ----- 0.86	2.71	-	-	9.9 ----- 1.01	-	0.06	-	2.22	-	9.72
			28С2	2.86	1 ----- 0.86	2.71	-	-	9.9 ----- 1.01	-	0.06	-	2.22	-	9.72
			30С2	2.8	1 ----- 0.86	2.71	-	-	9.9 ----- 1.01	-	0.06	-	2.18	-	9.62
			45	2.59	1 ----- 0.86	2.71	-	-	9.9 ----- 0.42	-	0.06	-	1.4	-	8.04
-	030409	313,92 КН (32 ТС)	1,2,4,7, 8,34	21.9	1 ----- 0.86	7.44	-	-	13.2 ----- 0.56	-	0.08	-	11.76	-	42.6
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	22.2	1 ----- 0.86	7.44	-	-	13.2 ----- 0.56	-	0.08	-	11.96	-	43.1
			9,31,32, 33,35АБ	21.4	1 ----- 0.86	7.44	-	-	13.2 ----- 0.56	-	0.08	-	11.46	-	41.8
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	20.9	1 ----- 0.86	7.44	-	-	13.2 ----- 0.56	-	0.08	-	11.26	-	41.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			15,16		1				13.2						
				22.4	-----	7.44	-	-	-----	-	0.08	-	12.06	-	43.4
					0.86				0.56						
			24C		1				13.2						
				22.8	-----	7.44	-	-	-----	-	0.08	-	17.76	-	49.5
					0.86				0.56						
			17,19,20		1				13.2						
				22.6	-----	7.44	-	-	-----	-	0.08	-	12.16	-	43.7
					0.86				0.56						
			21C,25C2,		1				13.2						
			27C	23.1	-----	7.44	-	-	-----	-	0.08	-	17.96	-	50
					0.86				0.56						
			18		1				13.2						
				22.4	-----	7.44	-	-	-----	-	0.08	-	12.06	-	43.4
					0.86				0.56						
			29C		1				13.2						
				22.8	-----	7.44	-	-	-----	-	0.08	-	17.77	-	50.3
					0.86				1.35						
			30C1		1				13.2						
				22.8	-----	7.44	-	-	-----	-	0.08	-	17.77	-	50.3
					0.86				1.35						
			23C1-C8,		1				13.2						
			25C1	23.1	-----	7.44	-	-	-----	-	0.08	-	17.96	-	50
					0.86				0.56						
			26C1		1				13.2						
				23.3	-----	7.44	-	-	-----	-	0.08	-	18.07	-	51.1
					0.86				1.35						
			26C2		1				13.2						
				23.5	-----	7.44	-	-	-----	-	0.08	-	18.27	-	51.5
					0.86				1.35						
			28C1		1				13.2						
				23.1	-----	7.44	-	-	-----	-	0.08	-	17.97	-	50.8
					0.86				1.35						
			28C2		1				13.2						
				23.1	-----	7.44	-	-	-----	-	0.08	-	17.97	-	50.8
					0.86				1.35						
			30C2		1				13.2						
				22.6	-----	7.44	-	-	-----	-	0.08	-	17.57	-	49.9
					0.86				1.35						
			45		1				13.2						
				20.9	-----	7.44	-	-	-----	-	0.08	-	11.26	-	41.1
					0.86				0.56						
-		030501 ЛЕБЕДКИ ТРАКТОРНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 78,48 КН (8 ТС)	1,2,4,7, 8,34	0.18	-	0.18	-	-	-	-	0.04	-	0.11	0.02	0.53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.18	-	0.18	-	-	-	-	0.04	-	0.11	0.02	0.53
			9,31,32, 33,35АБ	0.18	-	0.18	-	-	-	-	0.04	-	0.11	0.02	0.53
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.17	-	0.18	-	-	-	-	0.03	-	0.1	0.02	0.5
			15,16	0.19	-	0.18	-	-	-	-	0.05	-	0.11	0.02	0.55
			24С	0.19	-	0.18	-	-	-	-	0.05	-	0.17	0.02	0.51
			17,19,20	0.19	-	0.18	-	-	-	-	0.05	-	0.11	0.02	0.55
			21С,25С2, 27С	0.19	-	0.18	-	-	-	-	0.06	-	0.17	0.02	0.62
			18	0.19	-	0.19	-	-	-	-	0.05	-	0.17	0.02	0.61
			29С	0.19	-	0.18	-	-	-	-	0.05	-	0.17	0.02	0.61
			30С1	0.19	-	0.18	-	-	-	-	0.05	-	0.17	0.02	0.61
			23С1-С8, 25С1	0.19	-	0.18	-	-	-	-	0.05	-	0.17	0.02	0.61
			26С1	0.19	-	0.18	-	-	-	-	0.08	-	0.17	0.02	0.64
			26С2	0.19	-	0.18	-	-	-	-	0.08	-	0.17	0.02	0.64
			28С1	0.19	-	0.18	-	-	-	-	0.08	-	0.17	0.02	0 64
			28С2	0.19	-	0.18	-	-	-	-	0.08	-	0.17	0.02	0.64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С2	0.19	-	0.18	-	-	-	-	0.05	-	0.17	0.02	0.61
			45	0.17	-	0.18	-	-	-	-	0.07	-	0.1	0.02	0.54
		ЛЕБЕДКИ ПРОХОДЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ:													
-	030601	49,05 КН (5 ТС)	1,2,4,7, 8,34	0.21	1 ----- 0.73	1.1	-	-	5 ----- 0.26	-	0.1	-	0.41	-	2.81
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.21	1 ----- 0.73	1.1	-	-	5 ----- 0.26	-	0.1	-	0.41	-	2.81
			9,31,32, 33,35АБ	0.21	1 ----- 0.73	1.1	-	-	5 ----- 0.26	-	0.09	-	0.41	-	2.8
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.21	1 ----- 0.73	1.1	-	-	5 ----- 0.26	-	0.08	-	0.41	-	2.79
			15,16	0.21	1 ----- 0.73	1.1	-	-	5 ----- 0.26	-	0.11	-	0.41	-	2.82
			24С	0.24	1 ----- 0.73	1.25	-	-	5 ----- 0.27	-	0.11	-	0.65	-	3.25
			17,19,20	0.21	1 ----- 0.73	1.1	-	-	5 ----- 0.26	-	0.12	-	0.41	-	2.83
			21С,25С2, 27С	0.24	1 ----- 0.73	1.25	-	-	5 ----- 0.27	-	0.12	-	0.65	-	3.26
			18	0.21	1 ----- 0.73	1.1	-	-	5 ----- 0.26	-	0.13	-	0.41	-	2.84
			29С	0.24	1 ----- 0.73	1.25	-	-	5 ----- 0.61	-	0.13	-	0.65	-	3.61
			30С1	0.24	1 ----- 0.73	1.25	-	-	5 ----- 0.56	-	0.13	-	0.65	-	3.56
			23С1-С8, 25С1	0.24	1 ----- 0.73	1.25	-	-	5 ----- 0.27	-	0.12	-	0.65	-	3.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1	0.24	1 / 0.73	1.25	-	-	5 / 0.39	-	0.16	-	0.65	-	3.42
			26С2	0.24	1 / 0.73	1.25	-	-	5 / 0.39	-	0.16	-	0.65	-	3.42
			28С1	0.24	1 / 0.73	1.25	-	-	5 / 0.55	-	0.16	-	0.65	-	3.58
			28С2	0.24	1 / 0.73	1.25	-	-	5 / 0.55	-	0.16	-	0,65	-	3.58
			30С2	0.24	1 / 0.73	1.25	-	-	5 / 0.56	-	0.12	-	0.65	-	3.55
			45	0.21	1 / 0.73	1.1	-	-	5 / 0.26	-	0.16	-	0.41	-	2.87
-		030602 98,1 КН (10 ТС)	1,2,4,7, 8,34	0.52	1 / 0.73	1.39	-	-	11 / 0.57	-	0.2	-	1.03	-	4 44
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.52	1 / 0.73	1.39	-	-	11 / 0.57	-	0.21	-	1.03	-	4 45
			9,31,32, 33,35А5	0.52	1 / 0.73	1.39	-	-	11 / 0.57	-	0.18	-	1.03	-	4.42
			10, 35В1, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.52	1 / 0.73	1.39	-	-	11 / 0.57	-	0.17	-	1.03	-	4.41
			15,16	0.52	1 / 0.73	1.39	-	-	11 / 0.57	-	0.23	-	1.03	-	4.47
			24С	0.61	1 / 0.73	1.58	-	-	11 / 0.58	-	0.23	-	1.65	-	5.38
			17,19,20	0.52	1 / 0.73	1.39	-	-	11 / 0.57	-	0.25	-	1.03	-	4.49
			21С,25С2, 27С	0.61	1 / 0.73	1.58	-	-	11 / 0.58	-	0.25	-	1.65	-	5.4
			18	0.52	1 / 0.73	1.39	-	-	11 / 0.57	-	0.27	-	1.03	-	4.51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			29С	0.61	1 / 0.73	1.58	-	-	11 / 1.34	-	0.27	-	1.65	-	6.18
			30С1	0.61	1 / 0.73	1.58	-	-	11 / 1.23	-	0.27	-	1.65	-	6.07
			23С1-С8 25С1	0.61	1 / 0.73	1.58	-	-	11 / 0.58	-	0.26	-	1.65	-	5.41
			26С1	0.61	1 / 0.73	1.58	-	-	11 / 0.86	-	0.32	-	1.65	-	5.75
			26С2	0.61	1 / 0.73	1.58	-	-	11 / 0.86	-	0.32	-	1.65	-	5.75
			28С1	0.61	1 / 0.73	1.58	-	-	11 / 1.2	-	0.33	-	1.65	-	6.1
			28С2	0.61	1 / 0.73	1.58	-	-	11 / 1.2	-	0.33	-	1.65	-	6.1
			30С2	0.61	1 / 0.73	1.58	-	-	11 / 1.23	-	0.26	-	1.65	-	6.06
			45	0.52	1 / 0.73	1.39	-	-	11 / 0.57	-	0.33	-	1.03	-	4.57
-	030603	176,58 КН (18 ТС)	1,2,4,7, 8,34	1.32	1 / 0.73	2.22	-	-	19 / 0.99	-	0.35	-	2.87	-	8.48
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.32	1 / 0.73	2.22	-	-	19 / 0.99	-	0.37	-	2.87	-	8.5
			9,31,32, 33,35АБ	1.32	1 / 0.73	2.22	-	-	19 / 0.99	-	0.32	-	2.87	-	8.45
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.32	1 / 0.73	2.22	-	-	19 / 0.99	-	0.29	-	2.87	-	8.42
			15,16	1.32	1 / 0.73	2.22	-	-	19 / 0.99	-	0.4	-	2.87	-	8.53
			24С	1.54	1 / 0.73	2.53	-	-	19 / 1.01	-	0.4	-	4.69	-	10.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			17,19,20	1.32	1 ----- 0.73	2.22	-	-	19 ----- 0.99	-	0.44	-	2.87	-	8.57
			21C,25C2, 27C	1.54	1 ----- 0.73	2.53	-	-	19 ----- 1.01	-	0.44	-	4.65	-	10.9
			18	1.32	1 ----- 0.73	2.22	-	-	19 ----- 0.99	-	0.48	-	2.87	-	8.61
			29C	1.54	1 ----- 0.73	2.53	-	-	19 ----- 2.32	-	0.48	-	4.7	-	12.3
			30C1	1.54	1 ----- 0.73	2.53	-	-	19 ----- 2.13	-	0.48	-	4.69	-	12.1
			23C1-C8, 25C1	1.54	1 ----- 0.73	2.53	-	-	19 ----- 1.01	-	0.45	-	4.64	-	10.9
			26C1	1.54	1 ----- 0.73	2.53	-	-	19 ----- 1.48	-	0.57	-	4.65	-	11.5
			26C2	1.54	1 ----- 0.73	2.53	-	-	19 ----- 1.48	-	0.57	-	4.65	-	11.5
			28C1	1.54	1 ----- 0.73	2.53	-	-	19 ----- 2.07	-	0.58	-	4.65	-	12.1
			28C2	1.54	1 ----- 0.73	2.53	-	-	19 ----- 2.07	-	0.58	-	4.65	-	12.1
			30C2	1.54	1 ----- 0.73	2.53	-	-	19 ----- 2.13	-	0.45	-	4.62	-	12
			45	1.32	1 ----- 0.73	2.22	-	-	19 ----- 0.99	-	0.57	-	2.87	-	8.7
-	030604	245,25 КН (25 ТС)	1,2,4,7, 8,34	1.51	1 ----- 0.73	2.74	-	-	32 ----- 1.66	-	0.57	-	3.29	-	10.5
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.51	1 ----- 0.73	2.74	-	-	32 ----- 1.66	-	0.61	-	3.35	-	10.6
			9,31,32, 33,35АБ	1.51	1 ----- 0.73	2.74	-	-	32 ----- 1.66	-	0.52	-	3.34	-	10.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.51	1 / 0.73	2.74	-	-	32 / 1.66	-	0.48	-	3.28	-	10.4
			15,16	1.51	1 / 0.73	2.74	-	-	32 / 1.66	-	0.66	-	3.3	-	10.6
			24С	1.76	1 / 0.73	3.11	-	-	32 / 1.7	-	0.66	-	5.34	-	13.3
			17,19,20	1.51	1 / 0.73	2.74	-	-	32 / 1.66	-	0.71	-	3.35	-	10.7
			21С,25С2, 27С	1.76	1 / 0.73	3.11	-	-	32 / 1.7	-	0.71	-	5.28	-	13.3
			18	1.51	1 / 0.73	2.74	-	-	32 / 1.66	-	0.78	-	3.38	-	10.8
			29С	1.76	1 / 0.73	3.11	-	-	32 / 3.9	-	0.78	-	5.32	-	15.6
			30С1	1.76	1 / 0.73	3.11	-	-	32 / 3.58	-	0.78	-	5.34	-	15.3
			23С1-С8, 25С1	1.76	1 / 0.73	3.11	-	-	32 / 1.7	-	0.74	-	5.36	-	13.4
			26С1	1.76	1 / 0.73	3.11	-	-	32 / 2.5	-	0.93	-	5.37	-	14.4
			26С2	1.76	1 / 0.73	3.11	-	-	32 / 2.5	-	0.93	-	5.37	-	14.4
			28С1	1.76	1 / 0.73	3.11	-	-	32 / 3.49	-	0.94	-	5.37	-	15.4
			28С2	1.76	1 / 0.73	3.11	-	-	32 / 3.49	-	0.94	-	5.37	-	15.4
			30С2	1.76	1 / 0.73	3.11	-	-	32 / 3.58	-	0.73	-	5.29	-	15.2
			45	1.51	1 / 0.73	2.74	-	-	32 / 1.66	-	0.94	-	3.32	-	10.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		ЛЕБЕДКИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ШАХТНЫЕ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ:													
-	030701	6,18 КН (0,63 ТС)	1,2,4,7, 8,34	0.06	-	0.25	-	-	3 ----- 0.16	-	0.05	-	0.09	-	0.61
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.06	-	0.25	-	-	3 ----- 0.16	-	0.05	-	0.09	-	0.61
			9,31,32, 33,35АБ	0.06	-	0.25	-	-	3 ----- 0.16	-	0.04	-	0.09	-	0.6
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42 43,44	0.06	-	0.25	-	-	3 ----- 0.16	-	0.04	-	0.09	-	0.6
			15,16	0.06	-	0.25	-	-	3 ----- 0.16	-	0.06	-	0.09	-	0.62
			24С	0.07	-	0.29	-	-	3 ----- 0.16	-	0.06	-	0.14	-	0.72
			17,19,20	0.06	-	0.25	-	-	3 ----- 0.16	-	0.06	-	0.09	-	0.62
			21С,25С2, 27С	0.07	-	0.29	-	-	3 ----- 0.16	-	0.06	-	0.14	-	0.72
			18	0.06	-	0.25	-	-	3 ----- 0.16	-	0.07	-	0.09	-	0.63
			29С	0.07	-	0.29	-	-	3 ----- 0.37	-	0.07	-	0.14	-	0.94
			30С1	0.07	-	0.29	-	-	3 ----- 0.34	-	0.07	-	0.14	-	0.91
			23С1-С8, 25С1	0.07	-	0.29	-	-	3 ----- 0.16	-	0.06	-	0.14	-	0.72
			26С1	0.07	-	0.29	-	-	3 ----- 0.23	-	0.08	-	0.14	-	0.81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С2	0.07	-	0.29	-	-	3 ----- 0.23	-	0.08	-	0.14	-	0.81
			28С1	0.07	-	0.29	-	-	3 ----- 0.33	-	0.08	-	0.14	-	0.91
			28С2	0.07	-	0.29	-	-	3 ----- 0.33	-	0.08	-	0.14	-	0.91
			30С2	0.07	-	0.29	-	-	3 ----- 0.34	-	0.06	-	0.14	-	0.9
			45	0.06	-	0.25	-	-	3 ----- 0.16	-	0.08	-	0.09	-	0.64
-	030702	8,83 КН (0,9 ТС)	1,2,4,7, 8,34	0.07	-	0.25	-	-	3 ----- 0.16	-	0.05	-	0.12	-	0.65
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.07	-	0.25	-	-	3 ----- 0.16	-	0.05	-	0.12	-	0.65
			9,31,32, 33,35А6	0.07	-	0.25	-	-	3 ----- 0.16	-	0.04	-	0.12	-	0.64
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.07	-	0.25	-	-	3 ----- 0.16	-	0.04	-	0.12	-	0.64
			15,16	0.07	-	0.25	-	-	3 ----- 0.16	-	0.06	-	0.12	-	0.66
			24С	0.09	-	0.29	-	-	3 ----- 0.16	-	0.06	-	0.19	-	0.79
			17,19,20	0.07	-	0.25	-	-	3 ----- 0.16	-	0.06	-	0.12	-	0.66
			21С,25С2, 27С	0.09	-	0.29	-	-	3 ----- 0.16	-	0.06	-	0.19	-	0.79
			18	0.07	-	0.25	-	-	3 ----- 0.16	-	0.07	-	0.12	-	0.67
			29С	0.09	-	0.29	-	-	3 ----- 0.37	-	0.07	-	0.19	-	1.01

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С1	0.09	-	0.29	-	-	3 / 0.34	-	0.07	-	0.19	-	0.98
			23С1-С8, 25С1	0.09	-	0.29	-	-	3 / 0.16	-	0.06	-	0.19	-	0.79
			26С1	0.09	-	0.29	-	-	3 / 0.23	-	0.08	-	0.19	-	0.88
			26С2	0.09	-	0.29	-	-	3 / 0.23	-	0.08	-	0.19	-	0.88
			28С1	0.09	-	0.29	-	-	3 / 0.33	-	0.08	-	0.19	-	0.98
			28С2	0.09	-	0.29	-	-	3 / 0.33	-	0.08	-	0.19	-	0.98
			30С2	0.09	-	0.29	-	-	3 / 0.34	-	0.06	-	0.19	-	0.98
			45	0.07	-	0.25	-	-	3 / 0.16	-	0.08	-	0.12	-	0.68
030703	13,73 КН (1,4 ТС)		1,2,4,7, 8,34	0.07	-	0.23	-	-	5 / 0.26	-	0.09	-	0.1	-	0.75
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.07	-	0.23	-	-	5 / 0.26	-	0.09	-	0.1	-	0.75
			9,31,32, 33,35АБ	0.07	-	0.23	-	-	5 / 0.26	-	0.08	-	0.1	-	0.74
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.07	-	0.23	-	-	5 / 0.26	-	0.07	-	0.1	-	0.73
			15,16	0.07	-	0.23	-	-	5 / 0.26	-	0.1	-	0.1	-	0.76
			24С	0.08	-	0.26	-	-	5 / 0.27	-	0.1	-	0.16	-	0.87
			17,19,20	0.07	-	0.23	-	-	5 / 0.26	-	0.11	-	0.1	-	0.77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2, 27С	0.08	-	0.26	-	-	5 ----- 0.27	-	0.11	-	0.16	-	0.87
			18	0.07	-	0.23	-	-	5 ----- 0.26	-	0.12	-	0.1	-	0.78
			29С	0.08	-	0.26	-	-	5 ----- 0.61	-	0.12	-	0.16	-	1.23
			30С1	0.08	-	0.26	-	-	5 ----- 0.56	-	0.12	-	0.16	-	1.18
			23С1-С8, 25С1	0.08	-	0.26	-	-	5 ----- 0.27	-	0.11	-	0.16	-	0.88
			26С1	0.08	-	0.26	-	-	5 ----- 0.39	-	0.14	-	0.16	-	1.03
			26С2	0.08	-	0.26	-	-	5 ----- 0.39	-	0.14	-	0.16	-	1.03
			28С1	0.08	-	0.26	-	-	5 ----- 0.55	-	0.14	-	0.16	-	1.19
			28С2	0.08	-	0.26	-	-	5 ----- 0.55	-	0.14	-	0.16	-	1.19
			30С2	0.08	-	0.26	-	-	5 ----- 0.56	-	0.11	-	0.16	-	1.17
			45	0.07	-	0.23	-	-	5 ----- 0.26	-	0.14	-	0.1	-	0.8
-		030704 24,53 КН (2,5 ТС)	1,2,4,7, 8,34	0.15	-	0.3	-	-	9 ----- 0.47	-	0.16	-	0.19	-	1.27
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.15	-	0.3	-	-	9 ----- 0.47	-	0.17	-	0.19	-	1.27
			9,31,32, 33,35АБ	0.15	-	0.3	-	-	9 ----- 0.47	-	0.14	-	0.19	-	1.25
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.15	-	0.3	-	-	9 ----- 0.47	-	0.13	-	0.19	-	1.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			15,16	0.15	-	0.3	-	-	9 / 0.47	-	0.18	-	0.19	-	1.29
			24C	0.18	-	0.34	-	-	9 / 0.48	-	0.18	-	0.31	-	1.49
			17,19,20	0.15	-	0.3	-	-	9 / 0.47	-	0.2	-	0.19	-	1.31
			21C,25C2, 27C	0.18	-	0.34	-	-	9 / 0.48	-	0.2	-	0.31	-	1.33
			18	0.15	-	0.3	-	-	9 / 0.47	-	0.22	-	0.19	-	1.33
			29C	0.18	-	0.34	-	-	9 / 1.1	-	0.22	-	0.31	-	2.15
			30C1	0.18	-	0.34	-	-	9 / 1.01	-	0.22	-	0.31	-	2.06
			23C1-C8, 25C1	0.18	-	0.34	-	-	9 / 0.48	-	0.21	-	0.31	-	1.52
			26C1	0.18	-	0.34	-	-	9 / 0.7	-	0.26	-	0.31	-	1.79
			26C2	0.18	-	0.34	-	-	9 / 0.7	-	0.26	-	0.31	-	1.79
			28C1	0.18	-	0.34	-	-	9 / 0.88	-	0.26	-	0.31	-	1.97
			28C2	0.18	-	0.34	-	-	9 / 0.88	-	0.26	-	0.31	-	1.97
			30C2	0.18	-	0.34	-	-	9 / 1.01	-	0.2	-	0.31	-	2.04
			45	0.15	-	0.3	-	-	9 / 0.47	-	0.26	-	0.19	-	1.37
-	030705 49,05 КН (5 ТС)		1,2,4,7, 8,34	0.1	-	0.33	-	-	10 / 0.52	-	0.17	-	0.14	-	1.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.1	-	0.33	-	-	10 ----- 0.52	-	0.19	-	0.14	-	1.28
			9,31,32, 33,35АБ	0.1	-	0.33	-	-	10 ----- 0.52	-	0.16	-	0.14	-	1.25
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.1	-	0.33	-	-	10 ----- 0.52	-	0.15	-	0.14	-	1.24
			15,16	0.1	-	0.33	-	-	10 ----- 0.52	-	0.2	-	0.14	-	1.29
			24С	0.11	-	0.38	-	-	10 ----- 0.53	-	0.2	-	0.22	-	1.44
			17,19,20	0.1	-	0.33	-	-	10 ----- 0.52	-	0.22	-	0.14	-	1.31
			21С,25С2, 27С	0.11	-	0.38	-	-	10 ----- 0.53	-	0.22	-	0.22	-	1.46
			18	0.1	-	0.33	-	-	10 ----- 0.52	-	0.24	-	0.14	-	1.33
			29С	0.11	-	0.38	-	-	10 ----- 1.22	-	0.24	-	0.22	-	2.17
			30С1	0.11	-	0.38	-	-	10 ----- 1.12	-	0.24	-	0.22	-	2.07
			23С1-С8, 25С1	0.11	-	0.38	-	-	10 ----- 0.53	-	0.23	-	0.22	-	1.47
			26С1	0.11	-	0.38	-	-	10 ----- 0.78	-	0.28	-	0.22	-	1.77
			26С2	0.11	-	0.38	-	-	10 ----- 0.78	-	0.28	-	0.22	-	1.77
			28С1	0.11	-	0.38	-	-	10 ----- 1.09	-	0.29	-	0.22	-	2.09
			28С2	0.11	-	0.38	-	-	10 ----- 1.09	-	0.29	-	0.22	-	2.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С2	0.11	-	0.38	-	-	10 / ----- / 1.12	-	0.22	-	0.22	-	2.05
			45	0.1	-	0.33	-	-	10 / ----- / 0.52	-	0.29	-	0.14	-	1.38
-	030706	69,65 КН (7,1 ТС)	1,2,4,7, 8,34	0.12	-	0.36	-	-	10 / ----- / 0.52	-	0.17	-	0.16	-	1.33
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.12	-	0.36	-	-	10 / ----- / 0.52	-	0.19	-	0.16	-	1.35
			9,31,32, 33,35АБ	0.12	-	0.36	-	-	10 / ----- / 0.52	-	0.16	-	0.16	-	1.32
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.12	-	0.36	-	-	10 / ----- / 0.52	-	0.15	-	0.16	-	1.31
			15,16	0.12	-	0.36	-	-	10 / ----- / 0.52	-	0.2	-	0.16	-	1.36
			24С	0.14	-	0.41	-	-	10 / ----- / 0.53	-	0.2	-	0.26	-	1.54
			17,19,20	0.12	-	0.36	-	-	10 / ----- / 0.52	-	0.22	-	0.16	-	1.38
			21С,25С2, 27С	0.14	-	0.41	-	-	10 / ----- / 0.53	-	0.22	-	0.26	-	1.56
			18	0.12	-	0.36	-	-	10 / ----- / 0.52	-	0.24	-	0.16	-	1.4
			29С	0.14	-	0.41	-	-	10 / ----- / 1.22	-	0.24	-	0.26	-	2.27
			30С1	0.14	-	0.41	-	-	10 / ----- / 1.12	-	0.24	-	0.26	-	2.17
			23С1-С8, 25С1	0.14	-	0.41	-	-	10 / ----- / 0.53	-	0.23	-	0.26	-	1.57
			26С1	0.14	-	0.41	-	-	10 / ----- / 0.78	-	0.28	-	0.26	-	1.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С2	0.14	-	0.41	-	-	10 ----- 0.78	-	0.28	-	0.26	-	1.87
			28С1	0.14	-	0.41	-	-	10 ----- 1.09	-	0.29	-	0.26	-	2.19
			28С2	0.14	-	0.41	-	-	10 ----- 1.09	-	0.29	-	0.26	-	2.19
			30С2	0.14	-	0 41	-	-	10 ----- 1.12	-	0.22	-	0.26	-	2.15
			45	0.12	-	0.36	-	-	10 ----- 0.52	-	0.29	-	0.16	-	1.45
-	030707	137,34 КН (14 ТС)	1,2,4,7, 8,34	0.22	-	0.42	-	-	19 ----- 0.99	-	0.35	-	0.31	-	2.29
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.22	-	0.42	-	-	19 ----- 0.99		0.37	-	0.31	-	2.31
			9,31,32, 33,35АБ	0.22	-	0.42	-	-	19 ----- 0.99	-	0.32	-	0.31	-	2.26
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.22	-	0.42	-	-	19 ----- 0.99	-	0.29	-	0.31	-	2.23
			15,16	0.22	-	0.42	-	-	19 ----- 0.99	-	0.4	-	0.31	-	2.34
			24С	0.26	-	0.48	-	-	19 ----- 1.01	-	0.4	-	0.49	-	2.64
			17,19,20	0.22	-	0.42	-	-	19 ----- 0.99	-	0.44	-	0.31	-	2.38
			21С,25С2, 27С	0.26	-	0.48	-	-	19 ----- 1.01	-	0.44	-	0.49	-	2.68
			18	0.22	-	0.42	-	-	19 ----- 0.99	-	0.48	-	0.31	-	2.42
			29С	0.26	-	0.48	-	-	19 ----- 2.32	-	0.48	-	0.49	-	4.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С1	0.26	-	0.48	-	-	19 ----- 2.13	-	0.48	-	0.49	-	3.34
			23С1-С8, 25С1	0.26	-	0.48	-	-	19 ----- 1.01	-	0.45	-	0.49	-	2.69
			26С1	0.26	-	0.48	-	-	19 ----- 1.48	-	0.57	-	0.49	-	3.28
			26С2	0.26	-	0.48	-	-	19 ----- 1.48	-	0.57	-	0.49	-	3.28
			28	0.26	-	0.48	-	-	19 ----- 2.07	-	0.58	-	0.49	-	3.38
			28С2	0.26	-	0.48	-	-	19 ----- 2.07	-	0.58	-	0.49	-	3.38
			30С2	0.26	-	0.48	-	-	19 ----- 2.13	-	0.45	-	0.49	-	3.31
			45	0.22	-	0.42	-	-	19 ----- 0.99	-	0.57	-	0.31	-	2.51
-	030801	МАЧТЫ ПОЛЗУЧИЕ, 3 Т	1,2,4,7, 8,34	2.16	4 ----- 4.03	1.43	-	-	3 ----- 0.13	-	0.04	-	1.44	1.17	10.4
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	2.34	4 ----- 4.03	1.43	-	-	3 ----- 0.13	-	0.04	-	1.43	1.2	10.6
			9,31,32, 33,35АБ	2.12	4 ----- 4.03	1.43	-	-	3 ----- 0.13	-	0.04	-	1.39	1.16	10.3
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	2.12	4 ----- 4.03	1.43	-	-	3 ----- 0.13	-	0.04	-	1.39	1.16	10.3
			15,16	3.62	4 ----- 4.03	1.43	-	-	3 ----- 0.13	-	0.04	-	1.36	1.39	12
			24С	3.62	4 ----- 4.03	1.43	-	-	3 ----- 0.13	-	0.04	-	1.36	1.39	12
			17,19,20	3.52	4 ----- 4.03	1.43	-	-	3 ----- 0.13	-	0.04	-	1.38	1.37	11.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2,		4				3						
			27С	3.62	-----	1.43	-	-	-----	-	0.04	-	1.39	1.39	12.
					4.03				0.13						
			18		4				3						
				3.62	-----	1.43	-	-	-----	-	0.04	-	1.36	1.39	12
					4.03				0.13						
			29С		4				3						
				3.62	-----	1.43	-	-	-----	-	0.04	-	2.05	1.42	12.9
					4.03				0.31						
			30С1		4				3						
				3.62	-----	1.43	-	-	-----	-	0.04	-	2.05	1.42	12.9
					4.03				0.31						
			23С1-С8,		4				3						
			25С1	3.62	-----	1.43	-	-	-----	-	0.04	-	1.36	1.39	12
					4.03				0.13						
			26С1		4				3						
				3.89	-----	1.43	-	-	-----	-	0.04	-	2.04	1.46	13.2
					4.03				0.31						
			26С2		4				3						
				5.65	-----	1.43	-	-	-----	-	0.04	-	2.05	1.42	12.9
					4.03				0.31						
			28С1		4				3						
				3.62	-----	1.43	-	-	-----	-	0.04	-	2.05	1.42	12.9
					4.03				0.31						
			28С2		4				3						
				3.62	-----	1.43	-	-	-----	-	0.04	-	2.05	1.42	12.9
					4.03				0.31						
			30С2		4				3						
				2.4	-----	1.43	-	-	-----	-	0 04	-	2.06	1.23	11.5
					4.03				0.31						
			45		4				3						
				2.12	-----	1.43	-	-	-----	-	0.04	-	1.39	1.16	10.3
					4.03				0.13						
		ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА:													
-	030901 8 М		1,2,4,7,		1				0.7			0.15			
			8,34	0.36	-----	-	-	-	-----	-	0.01	-----	0.33	0.08	1.96
					1.03				0.03			0.12			
			3,5,6,11,		1				0.7			0.16			
			12,13,14,	0.38	-----	-	-	-	-----	-	0.01	-----	0.34	0.08	2
			40		1.03				0 03			0.13			
			9,31,32,		1				0.7			0.15			
			33,35АБ	0.36	-----	-	-	-	-----	-	0.01	-----	0.33	0.08	1.95
					1.03				0.03			0.11			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.36	1 / 1.03	-	-	-	0.7 / 0.03	-	0.01	0.15 / 0.11	0.33	0.08	1.95
			15,16	0.39	1 / 1.03	-	-	-	0.7 / 0.03	-	0.01	0.16 / 0.15	0.35	0.08	2.04
			24С	0.39	1 / 1.03	-	-	-	0.7 / 0.03	-	0.01	0.16 / 0.15	0.5	0.08	2.19
			17,19,20	0.39	1 / 1.03	-	-	-	0.7 / 0.03	-	0.01	0.17 / 0.16	0.36	0.08	2.05
			21С,25С2, 27С	0.4	1 / 1.03	-	-	-	0.7 / 0.03	-	0.01	0.17 / 0.16	0.5	0.08	2.21
			18	0.39	1 / 1.03	-	-	-	0.7 / 0.03	-	0.01	0.16 / 0.18	0.35	0.08	2.07
			29С	0.39	1 / 1.03	-	-	-	0.7 / 0.07	-	0.01	0.16 / 0.18	0.5	0.08	2.26
			30С1	0.39	1 / 1.03	-	-	-	0.7 / 0.07	-	0.01	0.16 / 0.18	0.5	0.08	2.26
			23С1-С8, 25С1	0.4	1 / 1.03	-	-	-	0.7 / 0.03	-	0.01	0.17 / 0.17	0.5	0.08	2.22
			26С1	0.41	1 / 1.03	-	-	-	0.7 / 0.07	-	0.01	0.17 / 0.22	0.51	0.09	2.34
			26С2	0.41	1 / 1.03	-	-	-	0.7 / 0.07	-	0.01	0.17 / 0.22	0.51	0.09	2.34
			28С1	0.39	1 / 1.03	-	-	-	0.7 / 0.07	-	0.01	0.17 / 0.22	0.5	0.09	2.31
			28С2	0 39	1 / 1.03	-	-	-	0.7 / 0.07	-	0.01	0.17 / 0.22	0.5	0.09	2.31
			30С2	0.38	1 / 1.03	-	-	-	0.7 / 0.07	-	0.01	0.16 / 0.17	0.48	0.08	2.22
			45	0.36	1 / 1.03	-	-	-	0.7 / 0.03	-	0.01	0.15 / 0.23	0.33	0.08	2.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	030902 10 М		1,2,4,7, 8,34	0.43	1 ----- 1.03	-	-	-	0.7 ----- 0.03	-	0.01	0.19 ----- 0.15	0.39	0.08	2.12
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.44	1 ----- 1.03	-	-	-	0.7 ----- 0.03	-	0.01	0.19 ----- 0.16	0.4	0.08	2.15
			9,31,32, 33,35АБ	0.43	1 ----- 1.03	-	-	-	0.7 ----- 0.03	-	0.01	0.19 ----- 0.14	0.39	0.08	2.11
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.43	1 ----- 1.03	-	-	-	0.7 ----- 0.03	-	0.01	0.19 ----- 0.13	0.39	0.08	2.1
			15,16	0.46	1 ----- 1.03	-	-	-	0.7 ----- 0.03	-	0.01	0.2 ----- 0.18	0.42	0.09	2.22
			24С	0.47	1 ----- 1.03	-	-	-	0.7 ----- 0.03	-	0.01	0.2 ----- 0.18	0.59	0.09	2.4
			17,19,20	0.46	1 ----- 1.03	-	-	-	0.7 ----- 0.03	-	0.01	0.2 ----- 0.2	0.42	0.09	2.24
			21С,25С2, 27С	0.48	1 ----- 1.03	-	-	-	0.7 ----- 0.03	-	0.01	0.2 ----- 0.2	0.6	0.09	2.44
			18	0.46	1 ----- 1.03	-	-	-	0.7 ----- 0.03	-	0.01	0.2 ----- 0.22	0.42	0.09	2.26
			29С	0.47	1 ----- 1.03	-	-	-	0.7 ----- 0.07	-	0.01	0.2 ----- 0.22	0.59	0.09	2.48
			30С1	0.47	1 ----- 1.03	-	-	-	0.7 ----- 0.07	-	0.01	0.2 ----- 0.22	0.59	0.09	2.48
			23С1-С8, 25С1	0.48	1 ----- 1.03	-	-	-	0.7 ----- 0.03	-	0.01	0.2 ----- 0.21	0.6	0.09	2.45
			26С1	0.49	1 ----- 1.03	-	-	-	0.7 ----- 0.07	-	0 01	0.21 ----- 0.27	0.61	0.09	2.57
			26С2	0.49	1 ----- 1.03	-	-		0.7 ----- 0.07	-	0.01	0.21 ----- 0.27	0.61	0.09	2.57
			28С1	0.48	1 ----- 1.03	-	-	-	0.7 ----- 0.07	-	0.01	0.2 ----- 0.27	0.6	0.09	2,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С2		1				0.7			0.2			
				0.48	-----	-	-	-	-----	-	0.01	-----	0.6	0.09	2.55
					1.03				0.07			0.27			
			30С2		1				0.7			0.19			
				0.45	-----	-	-	-	-----	-	0.01	-----	0.57	0.09	2.43
					1.03				0.07			0.21			
			45		1				0.7			0.19			
				0.43	-----	-	-	-	-----	-	0.01	-----	0.39	0.09	2.26
					1.03				0.03			0.28			
4835894601	030903	12,5 М	1,2,4,7,		1				0.7			0.22			
			8,34	0.55	-----	-	-	-	-----	-	0.01	-----	0.5	0.09	2.38
					1.03				0.03			0.17			
			3,5,6,11,		1				0.7			0.23			
			12,13,14,	0.56	-----	-	-	-	-----	-	0.01	-----	0.51	0.09	2.42
			40		1.03				0.03			0.19			
			9,31,32,		1				0.7			0.22			
			33,35А6	0.55	-----	-	-	-	-----	-	0.01	-----	0.5	0.09	2.37
					1.03				0.03			0.16			
			10, 35ВГ,		1				0.7			0.22			
			36,37,38,	0.55	-----	-	-	-	-----	-	0.01	-----	0.5	0.09	2.37
			39,41,42,		1.03				0.03			0.16			
			43,44												
			15,16		1				0.7			0.23			
				0.58	-----	-	-	-	-----	-	0.01	-----	0.53	0.09	2.48
					1.03				0.03			0.21			
			24С		1				0.7			0.23			
				0.59	-----	-	-	-	-----	-	0.01	-----	0.74	0.09	2.7
					1.03				0.03			0.21			
			17,19,20		1				0.7			0.24			
				0.59	-----	-	-	-	-----	-	0.01	-----	0.54	0.09	2.52
					1.03				0.03			0.23			
			21С,25С2,		1				0.7			0.24			
			27С	0.6	-----	-	-	-	-----	-	0.01	-----	0.76	0.09	2.75
					1.03				0.03			0.23			
			18		1				0.7			0.23			
				0.58	-----	-	-	-	-----	-	0.01	-----	0.53	0.1	2.54
					1.03				0.03			0.26			
			29С		1				0.7			0.23			
				0.59	-----	-	-	-	-----	-	0.01	-----	0.74	0.1	2.8
					1.03				0.07			0.26			
			30С1		1				0.7			0.23			
				0.59	-----	-	-	-	-----	-	0.01	-----	0.74	0.1	2.8
					1.03				0.07			0.26			
			23С1-С8,		1				0.7			0.24			
			25С1	0.6	-----	-	-	-	-----	-	0.01	-----	0.76	0.1	2.78
					1.03				0.03			0.25			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1	0.61	1 / 1.03	-	-	-	0.7 / 0.07	-	0.01	0.24 / 0.31	0.77	0.1	2.9
			26С2	0.61	1 / 1.03	-	-	-	0.7 / 0.07	-	0.01	0.24 / 0.31	0.77	0.1	2.9
			28С1	0.6	1 / 1.03	-	-	-	0.7 / 0.07	-	0.01	0.24 / 0.31	0.76	0.1	2.88
			28С2	0.6	1 / 1.03	-	-	-	0.7 / 0.07	-	0.01	0.24 / 0.31	0.76	0.1	2.88
			30С2	0.57	1 / 1.03	-	-	-	0.7 / 0.07	-	0.01	0.23 / 0.24	0.72	0.1	2.74
			45	0.55	1 / 1.03	-	-	-	0.7 / 0.03	-	0.01	0.22 / 0.32	0.5	0.1	2.54
		АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА:													
4835894401	031001	12 М	1,2,4,7, 8,34	0.94	1 / 1.03	0.04	4.16 / 0.91	-	-	-	0.15	0.06 / 0.05	1.2	0.47	4.79
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.99	1 / 1.03	0.04	4.24 / 0.93	-	-	-	0.16	0.07 / 0.06	1.27	0.48	4.96
			9,31,32, 33,35АБ	0.94	1 / 1.03	0.04	4.08 / 0.9	-	-	-	0.14	0.06 / 0.05	1.2	0.47	5.39
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.94	1 / 1.03	0.04	4.04 / 0.89	-	-	-	0.14	0.06 / 0.04	1.2	0.46	4.74
			15,16	1.02	1 / 1.03	0.04	4.32 / 0.99	-	-	-	0.17	0.07 / 0.06	1.31	0.5	5.12
			24С	1.04	1 / 1.03	0.04	4.32 / 0.99	-	-	-	0.17	0.07 / 0.06	1.87	0.5	5.7
			17,19,20	1.04	1 / 1.03	0.04	4.4 / 1.06	-	-	-	0.18	0.07 / 0.07	1.33	0.51	5.26
			21С,25С2, 27С	1.06	1 / 1.03	0.04	4.4 / 1.06	-	-	-	0.19	0.07 / 0.07	1.91	0.52	5.88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			18		1		4.32					0.07			
				1.02	-----	0.04	-----	-	-	-	0.2	-----	1.31	0.54	5.47
					1.03		1.25					0.08			
			29C		1		4.32					0.07			
				1.04	-----	0.04	-----	-	-	-	0.2	-----	1.87	0.55	6.06
					1.03		1.25					0.08			
			30C1		1		4.32					0.07			
				1.04	-----	0.04	-----	-	-	-	0.2	-----	1.87	0.55	6.06
					1.03		1.25					0.08			
			23C1-C8,		1		4.4					0.07			
			25C1	1.06	-----	0.04	-----	-	-	-	0.19	-----	1.91	0.54	6.07
					1.03		1.23					0.07			
			26C1		1		4.48					0.07			
				1.08	-----	0.04	-----	-	-	-	0.24	-----	1.95	0.58	6.4
					1.03		1.39					0.09			
			26C2		1		4.48					0.07			
				1.08	-----	0.04	-----	-	-	-	0.24	-----	1.95	0.58	6.4
					1.03		1.39					0.09			
			28C1		1		4.4					0.07			
				1.06	-----	0.04	-----	-	-	-	0.24	-----	1.91	0.59	6.41
					1.03		1.45					0.09			
			28C2		1		4.4					0.07			
				1.06	-----	0.04	-----	-	-	-	0.24	-----	1.91	0.59	6.41
					1.03		1.45					0.09			
			30C2		1		4.24					0.07			
				1.02	-----	0.04	-----	-	-	-	0.2	-----	1.82	0.54	5.95
					1.03		1.23					0.07			
			45		1		4.04					0.06			
				0.94	-----	0.04	-----	-	-	-	0.29	-----	1.2	0.64	6.13
					1.03		1.9					0.09			
4835894428	031002	18 М	1,2,4,7,		1		4.16					0.09			
			8,34	1.67	-----	0.04	-----	-	-	-	0.15	-----	2.14	0.6	6.76
					1.18		0.91					0.07			
			3,5,6,11,		1		4.24					0.09			
			12,13,14,	1.77	-----	0.04	-----	-	-	-	0.16	-----	2.27	0.62	7.05
			40		1.18		0.93					0.08			
			9,31,32,		1		4.08					0.09			
			33,35АБ	1.67	-----	0.04	-----	-	-	-	0.14	-----	2.13	0.6	6.73
					1.18		0.9					0.07			
			10, 35ВГ,		1		4.04					0.09			
			36,37,38,	1.67	-----	0.04	-----	-	-	-	0.14	-----	2.13	0.6	6.71
			39,41,42,		1.18		0.89					0.05			
			43,44												
			15,16		1		4.32					0.1			
				1.82	-----	0.04	-----	-	-	-	0.17	-----	2.33	0.64	7.26
					1.18		0.99					0.09			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			24C		1		4.32					0.1			
				1.85	-----	0.04	-----	-	-	-	0.17	-----	3.34	0.65	8.31
					1.18		0.99					0.09			
			17,19,20		1		4.4					0.1			
				1.85	-----	0.04	-----	-	-	-	0.18	-----	2.38	0.66	7.45
					1.18		1.06					0.1			
			21C,25C2,		1		4.4					0.1			
			27C	1.89	-----	0.04	-----	-	-	-	0.19	-----	3.41	0.67	8.54
					1.18		1.06					0.1			
			18		1		4.32					0.1			
				1.82	-----	0.04	-----	-	-	-	0.2	-----	2.33	0.69	7.62
					1.18		1.25					0.11			
			29C		1		4.32					0.1			
				1.85	-----	0 04	-----	-	-	-	0.2	-----	3.34	0.69	8.66
					1.18		1.25					0.11			
			30C1		1		4.32					0.1			
				1.85	-----	0.04	-----	-	-	-	0.2	-----	3.34	0.69	8.66
					1.18		1.25					0.11			
			23C1-C8,		1		4.4					0.1			
			25C1	1.89	-----	0.04	-----	-	-	-	0.19	-----	3.41	0.69	8.73
					1.18		1.23					0.1			
			26C1		1		4.48					0.1			
				1.92	-----	0.04	-----	-	-	-	0.24	-----	3.48	0.74	9.12
					1.18		1.39					0.13			
			26C2		1		4.48					0.1			
				1.92	-----	0.04	-----	-	-	-	0.24	-----	3.48	0.74	9.12
					1.18		1.39					0.13			
			28C1		1		4.4					0.1			
				1.89	-----	0.04	-----	-	-	-	0.24	-----	3.41	0.74	9.08
					1.18		1.45					0.13			
			28C2		1		4.4					0.1			
				1.89	-----	0.04	-----	-	-	-	0.24	-----	3.41	0.74	9.08
					1.18		1.45					0.13			
			30C2		1		4.24					0.09			
				1.8	-----	0.04	-----	-	-	-	0.2	-----	3.25	0.68	8.48
					1.18		1.23					0.1			
			45		1		4.04					0.09			
				1.67	-----	0.04	-----	-	-	-	0.29	-----	2.13	0.78	8.12
					1.18		1.9					0.13			
4835894400	031003	22 M	1,2,4,7,		1		6.34					0.09			
			8,34	3.52	-----	0.18	-----	-	-	-	0.23	-----	4.05	0.96	11.4
					1.18		1.39					0.07			
			3,5,6,11,		1		6.47					0.09			
			12,13,14,	3.72	-----	0.18	-----	-	-	-	0.24	-----	4.36	1.02	12.2
			40		1.18		1.42					0.08			

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			9,31,32,		1		6.22					0.09			
			33,35АБ	3.52	-----	0.18	-----	-	-	-	0.21	-----	4.08	0.99	11.6
					1.18		1.37					0.07			
			10, 35ВГ,		1		6.16					0.09			
			36,37,38,	3.52	-----	0.18	-----	-	-	-	0.21	-----	4.12	0.98	11.6
			39,41,42,		1.18		1.35					0.06			
			43,44												
			15,16		1		6.59					0.1			
				3.84	-----	0.18	-----	-	-	-	0.26	-----	4.47	1.06	12.6
					1.18		1.52					0.09			
			24С		1		6.59					0.1			
				3.91	-----	0.18	-----	-	-	-	0.26	-----	6.39	1.07	14.6
					1.18		1.52					0.09			
			17,19,20		1		6.71					0.1			
				3.91	-----	0.18	-----	-	-	-	0.27	-----	4.56	1.09	12.9
					1.18		1.61					0.1			
			21С,25С2,		1		6.71					0.1			
			27С	3.98	-----	0.18	-----	-	-	-	0.27	-----	6.58	1.1	15
					1.18		1.61					0.1			
			18		1		6.59					0.1			
				3.84	-----	0.18	-----	-	-	-	0.31	-----	4.44	1.13	13.1
					1.18		1.91					0.11			
			29С		1		6.59					0.1			
				3.91	-----	0.18	-----	-	-	-	0.31	-----	6.46	1.14	15.2
					1.18		1.91					0.11			
			30С1		1		6.59					0.1			
				3.91	-----	0.18	-----	-	-	-	0.31	-----	6.46	1.14	15.2
					1.18		1.91					0.11			
			23С1-С8,		1		6.71					0.1			
			25С1	3.98	-----	0.18	-----	-	-	-	0.29	-----	6.55	1.14	15.3
					1.18		1.88					0.1			
			26С1		1		6.83					0.1			
				4.06	-----	0.18	-----	-	-	-	0.36	-----	6.67	1.2	15.9
					1.18		2.12					0.13			
			26С2		1		6.83					0.1			
				4.06	-----	0.18	-----	-	-	-	0.36	-----	6.67	1.2	15.9
					1.18		2.12					0.13			
			28С1		1		6.71					0.1			
				3.98	-----	0.18	-----	-	-	-	0.37	-----	6.54	1.21	15.8
					1.18		2.21					0.13			
			28С2		1		6.71					0.1			
				3.98	-----	0.18	-----	-	-	-	0.37	-----	6.54	1.21	15 8
					1.18		2.21					0.13			
			30С2		1		6.47					0.09			
				3.79	-----	0.18	-----	-	-	-	0.31	-----	6.24	1.12	14.8
					1.18		1.88					0.1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			45		1		6.16					0.09			
				3.52	-----	0.18	-----	-	-	-	0.44	-----	4.11	1.25	13.7
					1.18		2.89					0.13			
4835894452	031004	28 М	1,2,4,7,		1		6.34					0.09			
			8,34	4.57	-----	0.18	-----	-	-	-	0.23	-----	5.32	1.16	14.3
					1.38		1.39					0.07			
			3,5,6,11,		1		6.47					0.09			
			12,13,14,	4.84	-----	0.18	-----	-	-	-	0.24	-----	5.63	1.23	15
			40		1.38		1.42					0.08			
			9,31,32,		1		6.22					0.09			
			33,35АБ	4.57	-----	0.18	-----	-	-	-	0.21	-----	5.32	1.2	14.3
					1.38		1.37					0.07			
			10, 35ВГ,		1		6.16					0.09			
			36,37,38,	4.57	-----	0.18	-----	-	-	-	0.21	-----	5.32	1.13	14.2
			39,41,42,		1.38		1.35					0.06			
			43,44												
			15,16		1		6.59					0.1			
				4.98	-----	0.18	-----	-	-	-	0.26	-----	5.8	1.29	15.5
					1.38		1.52					0.09			
			24С		1		6.59					0.1			
				5.08	-----	0.18	-----	-	-	-	0.26	-----	8.32	1.27	18.1
					1.38		1.52					0.09			
			17,19,20		1		6.71					0.1			
				5.08	-----	0.18	-----	-	-	-	0.27	-----	5.91	1.27	15.8
					1.38		1 61					0.1			
			21С,25С2,		1		6.71					0.1			
			27С	5.17	-----	0.18	-----	-	-	-	0.27	-----	8.48	1.31	18.5
					1.38		1.61					0.1			
			18		1		6.59					0.1			
				4.98	-----	0.18	-----	-	-	-	0.31	-----	5.8	1.33	16
					1.38		1.91					0.11			
			29С		1		6.59					0.1			
				5.08	-----	0.18	-----	-	-	-	0.31	-----	8.32	1.31	18.6
					1.38		1.91					0.11			
			30С1		1		6.59					0.1			
				5.08	-----	0.18	-----	-	-	-	0.31	-----	8.32	1.31	18.6
					1.38		1.91					0.11			
			23С1-С8,		1		6.71					0.1			
			25С1	5.17	-----	0.18	-----	-	-	-	0.29	-----	8.48	1.32	18.8
					1.38		1.88					0.1			
			26С1		1		6.83					0.1			
				5.27	-----	0.18	-----	-	-	-	0.36	-----	8.64	1.42	19.5
					1.38		2.12					0.13			
			26С2		1		6.83					0.1			
				5.27	-----	0.18	-----	-	-	-	0.36	-----	8.64	1.42	19.5
					1.38		2.12					0.13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С1		1		6.71					0.1			
				5.17	-----	0.18	-----	-	-	-	0.37	-----	8.48	1.38	19.3
					1.38		2.21					0.13			
			28С2		1		6.71					0.1			
				5.17	-----	0.18	-----	-	-	-	0.37	-----	8.48	1.38	19.3
					1.38		2.21					0.13			
			30С2		1		6.47					0.09			
				4.93	-----	0.18	-----	-	-	-	0.31	-----	8.08	1.34	18.2
					1.38		1.88					0.1			
			45		1		6 16					0.09			
				4.57	-----	0.18	-----	-	-	-	0.44	-----	5.32	1.49	16.4
					1.38		2.89					0.13			
-	С31005 СВ	35 М	1,2,4,7,		1			7.49				0.2			
			8,34	10.2	-----	0.3	-	-----	-	-	0.29	-----	11.9	2.13	27.9
					1 57			1.35				0.16			
			3,5,6,11,		1			7.63				0.21			
			12,13,14,	10.8	-----	0.3	-	-----	-	-	0.3	-----	12.6	2.19	29.3
			40		1.57			1.37				0.17			
			9,31,32,		1			7.34				0.2			
			33,35АБ	10.2	-----	0.3	-	-----	-	-	0.28	-----	11.9	2.08	27.8
					1.57			1.32				0.15			
			10, 35ВГ,		1			7.27				0.2			
			36,37,38,	10.2	-----	0.3	-	-----	-	-	0.28	-----	11.9	2.11	27.8
			39,41,42, 43,44		1.57			1.3				0.14			
			15,16		1			7.78				0.22			
				11.1	-----	0.3	-	-----	-	-	0.33	-----	13	2.23	30.2
					1.57			1.48				0.19			
			24С		1			7.78				0.22			
				11.3	-----	0.3	-	-----	-	-	0 33	-----	18.6	2.33	36.1
					1.57			1 48				0.19			
			17,19,20		1			7.92				0.22			
				11.3	-----	0.3	-	-----	-	-	0.34	-----	13.2	2.3	30.8
					1.57			1.58				0.21			
			21С,25С2,		1			7.92				0.22			
			27С	11.6	-----	0.3	-	-----	-	-	0.34	-----	18.9	2.3	36.8
					1.57			1.58				0.21			
			18		1			7.78				0.216			
				11.1	-----	0.3	-	-----	-	-	0.4	-----	13	2.3	30.7
					1.57			1.79				0.24			
			29С		1			7.78				0.216			
				11.3	-----	0.3	-	-----	-	-	0.4	-----	18.6	2.3	36.5
					1.57			1.79				0.24			
			30С1		1			7.78				0.216			
				11.3	-----	0.3	-	-----	-	-	0.4	-----	18.6	2.3	36.5
					1.57			1.79				0.24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			23С1-С8, 25С1	11.6	1 / 1.57	0.3	-	7.92 / 1.9	-	-	0.37	0.22 / 0.23	18.9	2.43	37.3
			26С1	11.8	1 / 1.57	0.3	-	8.06 / 2.01	-	-	0.44	0.224 / 0.29	19.3	2.49	38.2
			26С2	11.8	1 / 1.57	0.3	-	8.06 / 2.01	-	-	0.44	0.224 / 0.29	19.3	2.49	38.2
			28С1	11.6	1 / 1.57	0.3	-	7.92 / 2.14	-	-	0.47	0.22 / 0.29	18.9	2.43	37.7
			28С2	11.6	1 / 1.57	0.3	-	7.92 / 2.14	-	-	0.47	0.22 / 0.29	18.9	2.43	37.7
			30С2	11	1 / 1.57	0.3	-	7.63 / 1.83	-	-	0.39	0.21 / 0.23	18.1	2.28	35.7
			45	10.2	1 / 1.57	0.3	-	7.27 / 2.83	-	-	0.58	0.198 / 0.29	11.9	2.33	30
-	031101	ПОДЪЕМНИК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 105 М, 100 Т	1,2,4,7, 8,34	3.89	1.2 / 1.18	1.85	-	-	15.2 / 0.65	-	0.18	-	1.01	1.94	10.7
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	3.95	1.2 / 1.19	1.87	-	-	15.2 / 0.65	-	0.18	-	1	1.96	10.8
			9,31,32, 33,35АБ	3.86	1.2 / 1.18	1.83	-	-	15.2 / 0.65	-	0.18	-	0.98	1.92	10.6
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	3.78	1.2 / 1.16	1.8	-	-	15.2 / 0.65	-	0.18	-	0.92	1.9	10.4
			15,16	3.97	1.2 / 1.19	1.89	-	-	15.2 / 0.65	-	0.18	-	0.95	1.97	10.8
			24С	4.08	1.2 / 1.19	1.89	-	-	15.2 / 0.65	-	0.18	-	1.41	2	11.4
			17,19,20	4.05	1.2 / 1.2	1.92	-	-	15.2 / 0.65	-	0.18	-	1	2	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2, 27С	4.16	1.2 / 1.2	1.92	-	-	15.2 / 0.65	-	0.18	-	1.46	2.03	11.6
			18	3.97	1.2 / 1.19	1.89	-	-	15.2 / 0.65	-	0.18	-	0.95	1.97	10.8
			29С	4.08	1.2 / 1.19	1.89	-	-	15.2 / 1.56	-	0.18	-	1.48	2.22	12.6
			30С1	4.08	1.2 / 1.19	1.89	-	-	15.2 / 1.56	-	0.18	-	1.48	2.22	12.6
			23С1-С8, 25С1	4.16	1.2 / 1.2	1.92	-	-	15.2 / 0.65	-	0.18	-	1.46	2.03	11.6
			26С1	4.22	1.2 / 1.22	1.95	-	-	15.2 / 1.56	-	0.18	-	1.49	2.28	12.9
			26С2	4.22	1.2 / 1.22	1.95	-	-	15.2 / 1.56	-	0.18	-	1.49	2.28	12.9
			28С1	4.16	1.2 / 1.2	1.92	-	-	15.2 / 1.56	-	0.18	-	1.42	2.26	12.7
			28С2	4.16	1.2 / 1.2	1.92	-	-	15.2 / 1.56	-	0.18	-	1.42	2.26	12.7
			30С2	4.06	1.2 / 1.19	1.87	-	-	15.2 / 1.56	-	0.18	-	1.42	2.22	12.5
			45	3.78	1.2 / 1.16	1.8	-	-	15.2 / 0.65	-	0.18	-	0.94	1.89	10.4
		ПОДЪЕМНИКИ ШАХТНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ ВЫСОТОЙ:													
-	С31201 120 М		1,2,4,7, 8,34	8.8	4.33 / 4.03	0.64	-	-	10.9 / 0.46	-	0.13	-	6.15	-	20.3
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	8.8	4.33 / 4.03	0.64	-	-	10.9 / 0.46	-	0.13	-	6.15	-	20.3
			9,31,32, 33,35АБ	8.8	4.33 / 4.03	0.64	-	-	10.9 / 0.46	-	0.13	-	6.15	-	20.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35В1, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	8.8	4.33 / 4.03	0.64	-	-	10.9 / 0.46	-	0.13	-	6.15	-	20.3
			15,16	8.8	4.33 / 4.03	0.64	-	-	10.9 / 0.46	-	0.13	-	6.15	-	20.3
			24С	9.04	4.33 / 4.03	0.64	-	-	10.9 / 0.46	-	0.14	-	8.85	-	23.2
			17,19,20	8:8	4.33 / 4.03	0.64	-	-	10.9 / 0.46	-	0.13	-	6.15	-	20.3
			21С,25С2, 27С	9.04	4.33 / 4.03	0.64	-	-	10.9 / 0.46	-	0.14	-	8.85	-	23.2
			18	8.8	4.33 / 4.03	0.64	-	-	10.9 / 0.46	-	0.13	-	6.15	-	20.3
			29С	9.04	4.33 / 4.03	0.64	-	-	10.9 / 1.12	-	0.14	-	8.85	-	23.9
			30С1	9.04	4.33 / 4.03	0.64	-	-	10.9 / 1.12	-	0.14	-	8.85	-	23.9
			23С1-С8, 25С1	9.04	4.33 / 4.03	0.64	-	-	10.9 / 0.46	-	0.14	-	8.85	-	23.2
			26С1	9.94	4.33 / 4.03	0.64	-	-	10.9 / 1.12	-	0.15	-	9.73	-	25.6
			26С2	9.94	4.33 / 4.03	0.64	-	-	10.9 / 1.12	-	0.15	-	9.73	-	25.6
			28С1	9.04	4.33 / 4.03	0.64	-	-	10.9 / 1.12	-	0.14	-	8.85	-	23.9
			28С2	9.04	4.33 / 4.03	0.64	-	-	10.9 / 1.12	-	0.14	-	8.85	-	23.9
			30С2	9.04	4.33 / 4.03	0.64	-	-	10.9 / 1.12	-	0.14	-	8.85	-	23.9
			45	8.8	4.33 / 4.03	0.64	-	-	10.9 / 0.46	-	0.13	-	6.15	-	20.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
-	031202 180 М		1,2,4,7, 8,34	14	6.33 ----- 5.94	2.28		-	26.5 ----- 1.13	-	0.32	-	11.2	-	34.9
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	14	6.33 ----- 5.94	2.28	-	-	26.5 ----- 1.13	-	0.32	-	11.2	-	34.9
			9,31,32, 33,35АБ	14	6.33 ----- 5.94	2.28	-	-	26.5 ----- 1.13	-	0.32	-	11.2	-	34.9
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	14	6.33 ----- 5.94	2.28	-	-	26.5 ----- 1.13	-	0.32	-	11.2	-	34.9
			15,16	14	6.33 ----- 5.94	2.28	-	-	26.5 ----- 1.13	-	0.32	-	11.2	-	34.9
			24С	14.4	6.33 ----- 5.94	2.28	-	-	26.5 ----- 1.13	-	0.35	-	16.1	-	40.2
			17,19,20	14	6.33 ----- 5.94	2.28	-	-	26.5 ----- 1.13	-	0.32	-	11.2	-	34.9
			21С,25С2, 27С	14.4	6.33 ----- 5.94	2.28	-	-	26.5 ----- 1.13	-	0.35	-	16.1	-	40.2
			18	14	6.33 ----- 5.94	2.28	-	-	26.5 ----- 1.13	-	0.32	-	11.2	-	34 9
			29С	14.4	6.33 ----- 5.94	2.28	-	-	26 5 ----- 2.72	-	0.35	-	16.1	-	41 8
			30С1	14.4	6.33 ----- 5.94	2.28	-	-	26.5 ----- 2.72	-	0.35	-	16.1	-	41 8
			23С1-С8, 25С1	14.4	6.33 ----- 5.94	2.28	-	-	26.5 ----- 1.13	-	0.35	-	16.1	-	40.2
			26С1	15.7	6.33 ----- 5.94	2.28	-	-	26.5 ----- 2.72	-	0.36	-	17.6	-	44.6
			26С2	15.7	6.33 ----- 5.94	2.28	-	-	26.5 ----- 2.72	-	0.36	-	17.6	-	44.6
			28С1	14.4	6.33 ----- 5.94	2.28	-	-	26.5 ----- 2.72	-	0.35	-	16.1	-	41.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С2		6.33				26.5						
				14.4	-----	2.28	-	-	-----	-	0.35	-	16.1	-	41.8
					5.94				2.72						
			30С2		6.33				26.5						
				14.4	-----	2.28	-	-	-----	-	0.35	-	16.1	-	41.8
					5.94				2.72						
			45		6.33				26.5						
				14	-----	2.28	-	-	-----	-	0.32	-	11.2	-	34.9
					5.94				1.13						
-	031203	250 М	1,2,4,7,		6.33				27.8						
			8,34	17.9	-----	2.82	-	-	-----	-	0.33	-	14.4	-	42.6
					5.94				1.18						
			3,5,6,11,		6.33				27.8						
			12,13,14,	17.9	-----	2.82	-	-	-----	-	0.33	-	14.4	-	42.6
			40		5.94				1.18						
			9,31,32,		6.33				27.8						
			33,35АБ	17.9	-----	2.82	-	-	-----	-	0.33	-	14.4	-	42.6
					5.94				1.18						
			10, 35ВГ,		6.33				27.8						
			36,37,38,	17.9	-----	2.82	-	-	-----	-	0.33	-	14.4	-	42.6
			39,41,42,		5.94				1.18						
			43,44												
			15,16		6.33				27.8						
				17.9	-----	2.82	-	-	-----	-	0.33	-	14.4	-	42.6
					5.94				1.18						
			24С		6.33				27.8						
				18.4	-----	2.82	-	-	-----	-	0.37	-	20.7	-	49.4
					5.94				1.18						
			17,19,20		6.33				27.8						
				17.9	-----	2.82	-	-	-----	-	0.33	-	14.4	-	42.6
					5.94				1.18						
			21С,25С2,		6.33				27.8						
			27С	18.4	-----	2.82	-	-	-----	-	0.37	-	20.7	-	49.4
					5.94				1.18						
			18		6.33				27.8						
				17.9	-----	2.82	-	-	-----	-	0.33	-	14.4	-	42.6
					5.94				1.18						
			29С		6.33				27.8						
				18.4	-----	2.82	-	-	-----	-	0.37	-	20.7	-	51.1
					5.94				2.84						
			30С1		6.33				27.8						
				18.4	-----	2.82	-	-	-----	-	0.37	-	20.7	-	51.1
					5.94				2.84						
			23С1-С8,		6.33				27.8						
			25С1	18.4	-----	2.82	-	-	-----	-	0.37	-	20.7	-	49.4
					5.94				1.18						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1		6.33				27.8						
				20	-----	2.82	-	-	-----	-	0.38	-	22.5	-	54.5
					5.94				2.84						
			26С2		6.33				27.8						
				20	-----	2.82	-	-	-----	-	0.38	-	22.5	-	54.5
					5.94				2.84						
			28С1		6.33				27.8						
				18.4	-----	2.82	-	-	-----	-	0.37	-	20.7	-	51.1
					5.94				2.84						
			28С2		6.33				27.8						
				18.4	-----	2.82	-	-	-----	-	0.37	-	20.7	-	51.1
					5.94				2.84						
			30С2		6.33				27.8						
				18.4	-----	2.82	-	-	-----	-	0.37	-	20.7	-	51.1
					5.94				2.84						
			45		6.33				27.8						
				17.9	-----	2.82	-	-	-----	-	0.33	-	14.4	-	42.6
					5.94				1.18						
-		031204 330 М	1,2,4,7,		6.33				40						
			8,34	27.7	-----	3.91	-	-	-----	-	0.48	-	22.2	-	61.9
					5.94				1.7						
			3,5,6,11,		6.33				40						
			12,13,14,	27.7	-----	3.91	-	-	-----	-	0.48	-	22.2	-	61.9
			40		5.94				1.7						
			9,31,32,		6.33				40						
			33,35А5	27.7	-----	3.91	-	-	-----	-	0.48	-	22.2	-	61.9
					5.94				1.7						
			10, 35В1,		6.33				40						
			36,37,38,	27.7	-----	3.91	-	-	-----	-	0.48	-	22.2	-	61.9
			39,41,42,		5.94				1.7						
			43,44												
			15,16		6.33				40						
				27.7	-----	3.91	-	-	-----	-	0.48	-	22.2	-	61.9
					5.94				1.7						
			24С		6.33				40						
				28.5	-----	3.91	-	-	-----	-	0.53	-	32	-	72.6
					5.94				1.7						
			17,19,20		6.33				40						
				27.7	-----	3.91	-	-	-----	-	0.48	-	22.2	-	61.9
					5.94				1.7						
			21С,25С2,		6.33				40						
			27С	28.5	-----	3.91	-	-	-----	-	0.53	-	32	-	72.6
					5.94				1.7						
			18		6.33				40						
				27.7	-----	3.91	-	-	-----	-	0.48	-	22.2	-	61.9
					5.94				1.7						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			29С	28.5	6.33 / 5.94	3.91	-	-	40 / 4.1	-	0.53	-	32	-	75
			30С1	28.5	6.33 / 5.94	3.91	-	-	40 / 4.1	-	0.53	-	32	-	75
			23С1-С8, 25С1	28.5	6.33 / 5.94	3.91	-	-	40 / 1.7	-	0.53	-	32	-	72.6
			26С1	30.9	6.33 / 5.94	3.91	-	-	40 / 4.1	-	0.54	-	34.7	-	80.1
			26С2	30.9	6.33 / 5.94	3.91	-	-	40 / 4.1	-	0.54	-	34.7	-	80.1
			28С1	28.5	6.33 / 5.94	3.91	-	-	40 / 4.1	-	0.53	-	32	-	75
			28С2	28.5	6.33 / 5.94	3.91	-	-	40 / 4.1	-	0.53	-	32	-	75
			30С2	28.5	6.33 / 5.94	3.91	-	-	40 / 4.1	-	0.53	-	32	-	75
			45	27.7	6.33 / 5.94	3.91	-	-	40 / 1.7	-	0.48	-	22.2	-	61.9
		ПОДЪЕМНИКИ ШАХТНЫЕ ДЛЯ ФУТЕРОВКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ ВЫСОТОЙ:													
-	031301 120 М		1,2,4,7, 8,34	5.77	4.33 / 4.03	0.67	-	-	10.9 / 0.46	-	0.13	-	4.59	-	15.7
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	5.77	4.33 / 4.03	0.67	-	-	10.9 / 0.46	-	0.13	-	4.59	-	15.7
			9,31,32, 33,35АБ	5.77	4.33 / 4.03	0.67	-	-	10.9 / 0.46	-	0.13	-	4.59	-	15.7
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	5.77	4.33 / 4.03	0.67	-	-	10.9 / 0.46	-	0.13	-	4.59	-	15.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			15,16		4.33				10.9						
				5.77	-----	0.67	-	-	-----	-	0.13	-	4.59	-	15.7
					4.03				0.46						
			24C		4.33				10.9						
				5.92	-----	0.67	-	-	-----	-	0.14	-	6.6	-	17.8
					4.03				0.46						
			17,19,20		4.33				10.9						
				5.77	-----	0.67	-	-	-----	-	0.13	-	4.59	-	15.7
					4.03				0.46						
			21C,25C2,		4.33				10.9						
			27C	5.92	-----	0.67	-	-	-----	-	0.14	-	6.6	-	17.8
					4.03				0.46						
			18		4.33				10.9						
				5.77	-----	0.67	-	-	-----	-	0.13	-	4.59	-	15.7
					4.03				0.46						
			29C		4.33				10.9						
				5.92	-----	0.67	-	-	-----	-	0.14	-	6.6	-	18.5
					4.03				1.12						
			30C1		4.33				10.9						
				5.92	-----	0.67	-	-	-----	-	0.14	-	6.6	-	18.5
					4.03				1.12						
			23C1-C8,		4.33				10.9						
			25C1	5.92	-----	0.67	-	-	-----	-	0.14	-	—	-	17.8
					4.03				0.46						
			26C1		4.33				10.9						
				6.52	-----	0.67	-	-	-----	-	0.15	-	7.25	-	19 8
					4.03				1.12						
			26C2		4.33				10.9						
				6.52	-----	0.67	-	-	-----	-	0.15	-	7.25	-	19 8
					4.03				1.12						
			28C1		4.33				10.9						
				5.92	-----	0.67	-	-	-----	-	0.14	-	6.6	-	18.5
					4.03				1.12						
			28C2		4.33				10.9						
				5.92	-----	0.67	-	-	-----	-	0.14	-	6.6	-	18.5
					4.03				1.12						
			30C2		4.33				10.9						
				5.92	-----	0.67	-	-	-----	-	0.14	-	6.6	-	18.5
					4.03				1.12						
			45		4.33				10.9						
				5.77	-----	0.67	-	-	-----	-	0.13	-	4.59	-	18.7
					4.03				0.46						
-		031302 180 M	1,2,4,7,		6.33				24.3						
			8,34	9.25	-----	2.23	-	-	-----	-	0.29	-	8.71	-	27.5
					5.94				1.03						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	9.25	6.33 / 5.94	2.23	-	-	24.3 / 1.03	-	0.29	-	8.71	-	27.5
			9,31,32, 33,35АБ	9.25	6.33 / 5.94	2.23	-	-	24.3 / 1.03	-	0.29	-	8.71	-	27.5
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	9.25	6.33 / 5.94	2.23	-	-	24.3 / 1.03	-	0.29	-	8.71	-	27.5
			15,16	9.25	6.33 / 5.94	2.23	-	-	24.3 / 1.03	-	0.29	-	8.71	-	27.5
			24С	9.5	6.33 / 5.94	2.23	-	-	24.3 / 1.03	-	0.32	-	12.5	-	31.5
			17,19,20	9.25	6.33 / 5.94	2.23	-	-	24.3 / 1.03	-	0.29	-	8.71	-	27.5
			21С,25С2, 27С	9.5	6.33 / 5.94	2.23	-	-	24.3 / 1.03	-	0.32	-	12.5	-	31.5
			18	9.25	6.33 / 5.94	2.23	-	-	24.3 / 1.03	-	0.29	-	8.71	-	27.5
			29С	9.5	6.33 / 5.94	2.23	-	-	24.3 / 2.49	-	0.32	-	12.5	-	33
			30С1	9.5	6.33 / 5.94	2.23	-	-	24.3 / 2.49	-	0.32	-	12.5	-	33
			23С1-С8, 25С1	9.5	6.33 / 5.94	2.23	-	-	24.3 / 1.03	-	0.32	-	12.5	-	31.5
			26С1	10.4	6.33 / 5.94	2.23	-	-	24.3 / 2.49	-	0.33	-	13.7	-	35.1
			26С2	10.4	6.33 / 5.94	2.23	-	-	24.3 / 2.49	-	0.33	-	13.7	-	35.1
			28С1	9.5	6.33 / 5.94	2.23	-	-	24.3 / 2.49	-	0.32	-	12.5	-	33
			28С2	9.5	6.33 / 5.94	2.23	-	-	24.3 / 2.49	-	0.32	-	12.5	-	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С2		6.33				24.3						
				9.5	-----	2.23	-	-	-----	-	0.32	-	12.5	-	33
					5.94				2.49						
			45		6.33				24.3						
				9.25	-----	2.23	-	-	-----	-	0.29	-	8.71	-	27.5
					5.94				1.03						
-		С31303 250 М	1,2,4,7,		6.33				24.3						
			8,34	11.7	-----	2.78	-	-	-----	-	0.29	-	11.2	-	32.9
					5.94				1.03						
			3,5,6,11,		6.33				24.3						
			12,13,14,	11.7	-----	2.78	-	-	-----	-	0.29	-	11.2	-	32.9
			40		5.94				1.03						
			9,31,32,		6.33				24.3						
			33,35АБ	11.7	-----	2.78	-	-	-----	-	0.29	-	11.2	-	32.9
					5.94				1.03						
			10, 35ВГ,		6.33				24.3						
			36,37,38,	11.7	-----	2.78	-	-	-----	-	0.29	-	11.2	-	32.9
			39,41,42,		5.94				1.03						
			43,44												
			15,16		6.33				24.3						
				11.7	-----	2.78	-	-	-----	-	0.29	-	11.2	-	32.9
					5.94				1.03						
			24С		6.33				24.3						
				12	-----	2.78	-	-	-----	-	0.32	-	16	-	38.1
					5.94				1.03						
			17,19,20		6.33				24.3						
				11.7	-----	2.78	-	-	-----	-	0.29	-	11.2	-	32.9
					5.94				1.03						
			21С,25С2,		6.33				24.3						
			27С	12	-----	2.78	-	-	-----	-	0.32	-	16	-	38.1
					5.94				1.03						
			18		6.33				24.3						
				11.7	-----	2.78	-	-	-----	-	0.29	-	11.2	-	32 9
					5.94				1.03						
			29С		6.33				24.3						
				12	-----	2.78	-	-	-----	-	0.32	-	16	-	39 5
					5.94				2.49						
			30С1		6.33				24.3						
				12	-----	2.78	-	-	-----	-	0.32	-	16	-	39 5
					5.94				2.49						
			23С1-С8,		6.33				24.3						
			25С1	12	-----	2.78	-	-	-----	-	0.32	-	16	-	38.1
					5.94				1.03						
			26С1		6.33				24.3						
				13.1	-----	2.78	-	-	-----	-	0.33	-	17.4	-	42
					5.94				2.49						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С2		6.33				24.3						
				13.1	-----	2.78	-	-	-----	-	0.33	-	17.4	-	42
					5.94				2.49						
			28С1		6.33				24.3						
				12	-----	2.78	-	-	-----	-	0.32	-	16	-	39.5
					5.94				2.49						
			28С2		6.33				24.3						
				12	-----	2.78	-	-	-----	-	0.32	-	16	-	39.5
					5.94				2.49						
			30С2		6.33				24.3						
				12	-----	2.78	-	-	-----	-	0.32	-	16	-	39.5
					5.94				2.49						
			45		6.33				24.3						
				11.7	-----	2.78	-	-	-----	-	0.29	-	11.2	-	32.9
					5.94				1.03						
-		031304 330 М	1,2,4,7,		6.33				24.3						
			8,34	16.9	-----	3.78	-	-	-----	-	0.29	-	16.3	-	44.2
					5.94				1.03						
			3,5,6,11,		6.33				24.3						
			12,13,14,	16.9	-----	3.78	-	-	-----	-	0.29	-	16.3	-	44.2
			40		5.94				1.03						
			9,31,32,		6.33				24.3						
			33,35А5	16.9	-----	3.78	-	-	-----	-	0.29	-	16.3	-	44.2
					5.94				1.03						
			10, 35ВГ,		6.33				24.3						
			36,37,38,	16.9	-----	3.78	-	-	-----	-	0.29	-	16.3	-	44.2
			39,41,42,		5.94				1.03						
			43,44												
			15,16		6.33				24.3						
				16.9	-----	3.78	-	-	-----	-	0.29	-	16.3	-	44.2
					5.94				1.03						
			24С		6.33				24.3						
				17.4	-----	3.78	-	-	-----	-	0.32	-	23.5	-	52
					5.94				1.03						
			17,19,20		6.33				24.3						
				16.9	-----	3.78	-	-	-----	-	0.29	-	16.3	-	44.2
					5.94				1.03						
			21С,25С2,		6.33				24.3						
			27С	17.4	-----	3.78	-	-	-----	-	0.32	-	23.5	-	52
					5.94				1.03						
			18		6.33				24.3						
				16.9	-----	3.78	-	-	-----	-	0.29	-	16.3	-	44.2
					5.94				1.03						
			29С		6.33				24.3						
				17.4	-----	3.78	-	-	-----	-	0.32	-	23.5	-	53.4
					5.94				2.49						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С1	17.4	6.33 / 5.94	3.78	-	-	24.3 / 2.49	-	0.32	-	23.5	-	53.4
			23С1-С8, 25С1	17.4	6.33 / 5.94	3.78	-	-	24.3 / 1.03	-	0.32	-	23.5	-	52
			26С1	18.8	6.33 / 5.94	3.78	-	-	24.3 / 2.49	-	0.33	-	25.4	-	56.7
			26С2	18.8	6.33 / 5.94	3.78	-	-	24.3 / 2.49	-	0.33	-	25.4	-	56.7
			28С1	17.4	6.33 / 5.94	3.78	-	-	24.3 / 2.49	-	0.32	-	23.5	-	53.4
			28С2	17.4	6.33 / 5.94	3.78	-	-	24.3 / 2.49	-	0.32	-	23.5	-	53.4
			30С2	17.4	6.33 / 5.94	3.78	-	-	24.3 / 2.49	-	0.32	-	23.5	-	53.4
			45	16.9	6.33 / 5.94	3.78	-	-	24.3 / 1.03	-	0.29	-	16.3	-	44.2
		МАЧТЫ МОНТАЖНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ:													
-	031401 100 Т		1,2,4,7, 8,34	7.51	-	2.74	-	-	-	-	0.09	-	0.56	-	10.9
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	7.64	-	2.74	-	-	-	-	0.09	-	0.53	-	11
			9,31,32, 33,35АБ	7.44	-	2.74	-	-	-	-	0.09	-	0.53	-	10.8
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	7.33	-	2.74	-	-	-	-	0.09	-	0.54	-	10.7
			15,16	7.74	-	2.74	-	-	-	-	0.09	-	0.53	-	11.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			24C	7.95	-	2.74	-	-	-	-	0.1	-	0.51	-	11.3
			17,19,20	7.85	-	2.74	-	-	-	-	0.09	-	0.52	-	11.2
			21C,25C2, 27C	8.07	-	2.74	-	-	-	-	0.1	-	0.49	-	11.4
			18	7.74	-	2.74	-	-	-	-	0.09	-	0.53	-	11.1
			29C	7.95	-	2.74	-	-	-	-	0.1	-	0.51	-	11.3
			30C1	7.95	-	2.74	-	-	-	-	0.1	-	0.51	-	11.3
			23C1-C8, 25C1	8.07	-	2.74	-	-	-	-	0.1	-	0.59	-	11.5
			26C1	8.2	-	2.74	-	-	-	-	0.1	-	0.56	-	11.6
			26C2	8.32	-	2.74	-	-	-	-	0.1	-	0.54	-	11.7
			28C1	8.07	-	2.74	-	-	-	-	0.1	-	0.59	-	11.5
			28C2	8.07	-	2.74	-	-	-	-	0.1	-	0.59	-	11.5
			30C2	7.85	-	2.74	-	-	-	-	0.1	-	0.51	-	11.2
			45	7.33	-	2.74	-	-	-	-	0.09	-	0.54	-	10.7
	-	031402 160 Т	1,2,4,7, 8,34	6.96	-	3.83	-	-	-	-	0.09	-	0.42	-	11.3
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	7.07	-	3.83	-	-	-	-	0.09	-	0.41	-	11.4

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			9,31,32, 33,35АБ	6.87	-	3.83	-	-	-	-	0.09	-	0.41	-	11.2
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	6.79	-	3.83	-	-	-	-	0.09	-	0.39	-	11.1
			15,16	7.18	-	3.83	-	-	-	-	0.09	-	0.4	-	11.5
			24С	7.38	-	3.83	-	-	-	-	0.1	-	0.49	-	11.8
			17,19,20	7.29	-	3.83	-	-	-	-	0.09	-	0.49	-	11.7
			21С,25С2, 27С	7.49	-	3.83	-	-	-	-	0.1	-	0.48	-	11.9
			18	7.18	-	3.83	-	-	-	-	0.09	-	0.4	-	11.5
			29С	7.38	-	3.83	-	-	-	-	0.1	-	0.49	-	11.8
			30С1	7.38	-	3.83	-	-	-	-	0.1	-	0.49	-	11.8
			23С1-С8, 25С1	7.49	-	3.83	-	-	-	-	0.1	-	0.48	-	11.9
			26С1	7.6	-	3.83	-	-	-	-	0.1	-	0.47	-	12
			26С2	7.71	-	3.83	-	-	-	-	0,1	-	0.46	-	12.1
			28С1	7.49	-	3.83	-	-	-	-	0.1	-	0.48	-	11.9
			28С2	7.49	-	3.83	-	-	-	-	0.1	-	0.48	-	11.9
			30С2	7.26	-	3.83	-	-	-	-	0.1	-	0.41	-	11.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			45	6.79	-	3.83	-	-	-	-	0.09	-	0.39	-	11.1
-	031403 200 Т		1,2,4,7, 8,34	10.79	-	4.75	-	-	-	-	0.12	-	0.64	-	16.3
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	11.01	-	4.75	-	-	-	-	0.12	-	0.62	-	16.5
			9,31,32, 33,35АБ	10.65	-	4.75	-	-	-	-	0.12	-	0.68	-	16.2
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	10.53	-	4.75	-	-	-	-	0.12	-	0.6	-	16
			15,16	11.16	-	4.75	-	-	-	-	0.12	-	0.67	-	16.7
			24С	11.46	-	4.75	-	-	-	-	0.13	-	0.66	-	17
			17,19,20	11.35	-	4.75	-	-	-	-	0.12	-	0.68	-	16.9
			21С,25С2, 27С	11.66	-	4.75	-	-	-	-	0.13	-	0.66	-	17.2
			18	11.16	-	4.75	-	-	-	-	0.12	-	0.67	-	16.7
			29С	11.45	-	4.75	-	-	-	-	0.13	-	0.67	-	17
			30С1	11.45	-	4.75	-	-	-	-	0.13	-	0.67	-	17
			23С1-С8, 25С1	11.66	-	4.75	-	-	-	-	0.13	-	0.66	-	17.2
			26С1	11.87	-	4.75	-	-	-	-	0,13	-	0.65	-	17.4
			26С2	12.08	-	4.75	-	-	-	-	0.13	-	0.74	-	17.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С1	11.66	-	4.75	-	-	-	-	0.13	-	0.66	-	17.2
			28С2	11.66	-	4.75	-	-	-	-	0.13	-	0.66	-	17.2
			30С2	11.32	-	4.75	-	-	-	-	0.13	-	0.7	-	16.9
			45	10.53	-	4.75	-	-	-	-	0.12	-	0.6	-	16
-	031404	500 Т	1,2,4,7, 8,34	22.37	-	6.11	-	-	-	-	0.16	-	1.36	-	30
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	22.72	-	6.11	-	-	-	-	0.16	-	1.31	-	30.3
			9,31,32, 33,35АБ	21.93	-	6.11	-	-	-	-	0.16	-	1.3	-	29.5
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	20.54	-	6.11	-	-	-	-	0.16	-	1.29	-	28.1
			15,16	23.08	-	6.11	-	-	-	-	0.16	-	1.35	-	30.7
			24С	23.71	-	6.11	-	-	-	-	0.18	-	1.4	-	31.4
			17,19,20	23.53	-	6.11	-	-	-	-	0.16	-	1.4	-	31.2
			21С,25С2, 27С	24.18	-	6.11	-	-	-	-	0.18	-	1.43	-	31.9
			18	23.08	-	6.11	-	-	-	-	0.16	-	1.35	-	30.7
			29С	23.71	-	6.11	-	-	-	-	0.18	-	1.4	-	31.4
			30С1	23.71	-	6.11	-	-	-	-	0.18	-	1.4	-	31.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			23С1-С8, 25С1	24.18	-	6.11	-	-	-	-	0.18	-	1.43	-	31.9
			26С1	24.7	-	6.11	-	-	-	-	0.18	-	1.41	-	32.4
			26С2	24.11	-	6.11	-	-	-	-	0.18	-	1.5	-	31.9
			28С1	24.18	-	6.11	-	-	-	-	0.18	-	1.43	-	28.9
			28С2	24.18	-	6.11	-	-	-	-	0.18	-	1.43	-	31.9
			30С2	23.34	-	6.11	-	-	-	-	0.18	-	1.37	-	31
			45	20.54	-	6.11	-	-	-	-	0.16	-	1.29	-	28.1
		ПОДМОСТИ САМОХОДНЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА:													
-	031501	12 м	1,2,4,7, 8,34	0.69	1 / 1.03	-	-	-	3.2 / 0.14	-	0.01	-	0.63	0.09	2.59
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.72	1 / 1.03	-	-	-	3.2 / 0.14	-	0.01	-	0.65	0.1	2.65
			9,31,32, 33,35АБ	0.69	1 / 1.03	-	-	-	3.2 / 0.14	-	0.01	-	0.63	0.09	2.59
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.69	1 / 1.03	-	-	-	3.2 / 0.14	-	0.01	-	0.63	0.09	2.59
			15,16	0.74	1 / 1.03	-	-	-	3.2 / 0.14	-	0.01	-	0.67	0.1	2.69
			24С	0.75	1 / 1.03	-	-	-	3.2 / 0.14	-	0.01	-	0.94	0.1	2.97
			17,19,20	0.75	1 / 1.03	-	-	-	3.2 / 0.14	-	0.01	-	0.68	0.1	2.71

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗД. 03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2, 27С	0.76	1 / 1.03	-	-	-	3.2 / 0.14	-	0.01	-	0.96	0.1	3
			18	0.74	1 / 1.03	-	-	-	3.2 / 0.14	-	0.01	-	0.67	0.1	2.69
			29С	0.75	1 / 1.03	-	-	-	3.2 / 0.33	-	0.01	-	0.94	0.11	3.17
			30С1	0.75	1 / 1.03	-	-	-	3.2 / 0.33	-	0.01	-	0.94	0.11	3.17
			23С1-С8, 25С1	0.76	1 / 1.03	-	-	-	3.2 / 0.14	-	0.01	-	0.96	0.1	3
			26С1	0.78	1 / 1.03	-	-	-	3.2 / 0.33	-	0.01	-	0.98	0.11	3.24
			26С2	0.78	1 / 1.03	-	-	-	3.2 / 0.33	-	0.01	-	0.98	0.11	3.24
			28С1	0.76	1 / 1.03	-	-	-	3.2 / 0.33	-	0.01	-	0.96	0.11	3.2
			28С2	0.76	1 / 1.03	-	-	-	3.2 / 0.33	-	0.01	-	0.96	0.11	3.2
			30С2	0.73	1 / 1.03	-	-	-	3.2 / 0.33	-	0.01	-	0.92	0.11	3.13
			45	0.69	1 / 1.03	-	-	-	3.2 / 0.14	-	0.01	-	0.63	0.1	2.5
-	031502 15 М		1,2,4,7, 8,34	1.05	1 / 1.03	-	-	-	3.4 / 0.15	-	0.01	0.03 / 0.03	0.96	0.11	3.34
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.08	1 / 1.03	-	-	-	3.4 / 0.15	-	0.01	0.04 / 0.03	0.99	0.12	3.41
			9,31,32, 33,35А5	1.05	1 / 1.03	-	-	-	3.4 / 0.15	-	0.01	0.03 / 0.03	0.96	0.11	3.34
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.05	1 / 1.03	-	-	-	3.4 / 0.15	-	0.01	0.03 / 0.02	0.96	0.11	3.33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			15,16		1				3.4			0,04			
				1.12	-----	-	-	-	-----	-	0.01	-----	1.02	0.12	3.45
					1.03				0.15			0.03			
			24C		1				3.4			0.04			
				1.14	-----	-	-	-	-----	-	0.01	-----	1.44	0.12	3.92
					1.03				0.15			0.03			
			17,19,20		1				3.4			0.04			
				1.14	-----	-	-	-	-----	-	0.01	-----	1.04	0.12	3.53
					1.03				0.15			0.04			
			21C,25C2,		1				3.4			0.04			
			27C	1.16	-----	-	-	-	-----	-	0.01	-----	1.46	0.12	3.97
					1.03				0.15			0.04			
			18		1				3.4			0.04			
				1.12	-----	-	-	-	-----	-	0.01	-----	1.02	0.12	3.49
					1.03				0.15			0.04			
			29C		1				3.4			0.04			
				1.14	-----	-	-	-	-----	-	0.01	-----	1.44	0.13	4.1
					1.03				0.35			0.04			
			30C1		1				3.4			0.04			
				1.14	-----	-	-	-	-----	-	0.01	-----	1.44	0.13	4.1
					1.03				0.35			0.04			
			23C1-C8,		1				3.4			0.04			
			25C1	1.16	-----	-	-	-	-----	-	0.01	-----	1.46	0.12	3.97
					1.03				0.15			0.04			
			26C1		1				3.4			0.04			
				1.19	-----	-	-	-	-----	-	0.01	-----	1.49	0.13	4.2
					1.03				0.35			0.05			
			26C2		1				3.4			0.04			
				1.19	-----	-	-	-	-----	-	0.01	-----	1.49	0.13	4.2
					1.03				0.35			0.05			
			28C1		1				3.4			0.04			
				1.16	-----	-	-	-	-----	-	0.01	-----	1.46	0.13	4.14
					1.03				0.35			0.05			
			28C2		1				3.4			0.04			
				1.16	-----	-	-	-	-----	-	0.01	-----	1.46	0.13	4.14
					1.03				0.35			0.05			
			30C2		1				3.4			0.04			
				1.11	-----	-	-	-	-----	-	0.01	-----	1.39	0.13	4.02
					1.03				0.35			0.04			
			45		1				3.4			0.03			
				1.05	-----	-	-	-	-----	-	0.01	-----	0.96	0.11	3.37
					1.03				0.15			0.05			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	031600	САМОПОДЪЕМНЫЕ ПОДМОСТИ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОБОЛОЧЕК ГРАДИРЕН	1,2,4,7,8,34	43	4 / 5.02	3.47	-	-	20.9 / 0.88	-	0.02	0.87 / 0.69	20.42	-	73.5
			3,5,6,11,12,13,14,40	44.5	4 / 5.02	3.47	-	-	20.9 / 0.88	-	0.02	0.89 / 0.74	21.07	-	75.7
			9,31,32,33,35АБ	42.8	4 / 5.02	3.47	-	-	20.9 / 0.88	-	0.02	0.86 / 0.64	20.27	-	73.1
			10, 35ВГ,36,37,38,39,41,42,43,44	42.22	4 / 5.02	3.47	-	-	20.9 / 0.88	-	0.01	0.85 / 0.6	20	-	72.2
			45	42.2	4 / 5.02	3.47	-	-	20.9 / 0.88	-	0.03	0.85 / 1.26	20.04	-	72.9
-	031700	СКОЛЬЗЯЩАЯ ОПАЛУБКА ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОБОЛОЧЕК ГРАДИРЕН	1,2,4,7,8,34	179.3	6 / 7.27	3.69	-	-	16.5 / 0.7	-	0.08	1.64 / 1.3	104.66	-	297
			3,5,6,11,12,13,14,40	195.1	6 / 7.27	3.69	-	-	16.5 / 0.7	-	0.11	1.78 / 1.5	113.63	-	322
			9,31,32,33,35АБ	176.9	6 / 7.27	3.69	-	-	16.5 / 0.7	-	0.07	1.61 / 1.19	103.2	-	293
			10, 35ВГ,36,37,38,39,41,42,43,44	172.4	6 / 7.27	3.69	-	-	16.5 / 0.7	-	0.06	1.57 / 1.12	99.76	-	285
			45	172.4	6 / 7.27	3.69	-	-	16.5 / -	-	0.13	1.57 / 2.32	100.49	-	287

СОДЕРЖАНИЕ

КНИГА 1

РАЗДЕЛ 1. АВТОЦЕМЕНТОВОЗЫ, ТРАКТОРЫ, ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 8

РАЗДЕЛ 2. КРАНЫ 42

РАЗДЕЛ 3. ДОМКРАТЫ, ЛЕБЕДКИ, АВТОПОГРУЗЧИКИ, ПОДЪЕМНИКИ ШАХТНЫЕ, АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, МАЧТЫ МОНТАЖНЫЕ 210

КНИГА 2

РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СВАРКИ И КОНТРОЛЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

РАЗДЕЛ 5. СТАНЦИИ КОМПРЕССОРНЫЕ, КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, УСТАНОВКИ АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ НАПЫЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

РАЗДЕЛ 6. ЭКСКАВАТОРЫ

РАЗДЕЛ 7. БУЛЬДОЗЕРЫ, СКРЕПЕРЫ И УСТАНОВКИ БАРОВЫЕ

КНИГА 3

РАЗДЕЛ 8. МАШИНЫ ДЛЯ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ 9. МАШИНЫ ДЛЯ КУЛЬТУРТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БУРЕНИЯ И ОТКАЧКИ ВОДЫ, ЦЕМЕНТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 11. МАШИНЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УКЛАДКИ БЕТОНА И РАСТВОРА

РАЗДЕЛ 12. МАШИНЫ ДЛЯ ДОРОЖНОГО И АЭРОДРОМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

КНИГА 4

РАЗДЕЛ 13. МАШИНЫ В ТРАНСПОРТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

РАЗДЕЛ 14. МАШИНЫ ДЛЯ СВАЙНЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 15. МАШИНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

РАЗДЕЛ 16. МАШИНЫ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

РАЗДЕЛ 17. МАШИНЫ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ЛИНИЙ СВЯЗИ

КНИГА 5

РАЗДЕЛ 18. ЗЕМЛЕСОСНЫЕ ПЛАВУЧИЕ СНАРЯДЫ И ЗЕМЛЕСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПЕРЕКАЧКИ

РАЗДЕЛ 19. НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

РАЗДЕЛ 20. ГИДРОМОНИТОРНО-НАСОСНО-ЗЕМЛЕСОСНЫЕ УСТАНОВКИ, СТАНЦИИ

РАЗДЕЛ 21. МОРСКИЕ ПЛАВУЧИЕ СРЕДСТВА И ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 22. МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУДОВОЗНЫХ ПУТЕЙ, СЛИПОВ И СТАПЕЛЕЙ

РАЗДЕЛ 23. ПЛАВУЧИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ

РАЗДЕЛ 24. МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДВОДНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 25. МАШИНЫ ДЛЯ ТОННЕЛЕСТРОЕНИЯ И БЕСТРАНШЕЙНОЙ ПРОКЛАДКИ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

КНИГА 6

РАЗДЕЛ 26. МАШИНЫ ДЛЯ ПРОХОДКИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК ОБЫЧНЫМИ СПОСОБАМИ (ЗАБОЙНЫЕ МАШИНЫ)

РАЗДЕЛ 27. МАШИНЫ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК СПЕЦИАЛЬНЫМИ СПОСОБАМИ

РАЗДЕЛ 28. СТАНЦИИ ЗАМОРАЖИВАЮЩИЕ

РАЗДЕЛ 29. НАСОСЫ ДЛЯ РАССОЛЬНОЙ И ВОДООХЛАЖДАЮЩЕЙ СЕТИ ЗАМОРАЖИВАЮЩИХ СТАНЦИЙ

РАЗДЕЛ 30. МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 31. НАСОСЫ ДЛЯ ВОДОПОНИЖЕНИЯ И ВОДООТЛИВА

РАЗДЕЛ 32. МАШИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ АТОМНЫХ И ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

РАЗДЕЛ 33. ПРОЧИЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ

РАЗДЕЛ 50. МАШИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАБОТАХ ПО СОЗДАНИЮ МНОГОЛЕТНИХ ПЛОДОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

gost.e-ecolog.ru